



Aplicaciones para Autos y Camiones Ligeros

Catálogo Reemplazo Automotriz Bandas, Tensores y Kits de Distribución



OE Technology Series

MyContiParts.com.mx

TABLA DE CONTENIDOS

Aplicaciones para Autos y Camionetas 2000-2020	PAGE
Indice Marca/Modelo.....	A2-A6
Glosario de Términos.....	A7
Notas.....	A8
Sección Autos.....	1-501
Notas.....	502
Seccion Camionetas.....	503-921
Tabla de Equivalencias.....	922 - 959

Características y Especificaciones

Bandas Multi-V Continental	960 - 965
Bandas En V Continental	966
Bandas de Tiempo Continental	967
Términos y Condiciones.....	968

Para Automoviles & Para Camiones Ligeros, 2000-2020

Fabricante/Modelo	Numero de pagina	Fabricante/Modelo	Numero de pagina
ACURA		BMW (cont.)	
ILX.....	1	435i, 435i Gran Coupe.....	61
NSX.....	2	440i,440i Gran Coupe.....	62
RL.....	2	525i.....	62
RLX.....	3	528i	63
TL.....	4	530E.....	64
TLX.....	9	530i.....	64
TSX.....	9	535i.....	66
ALFA ROMEO		535i GT.....	67
147.....	12	540i.....	67
156.....	12	545i.....	67
159.....	12	550i, 550i GT, 550i GT xDrive.....	68
166.....	12	640i Gran Coupe.....	68
Brera.....	12	645Ci.....	69
GTV.....	13	650Ci, 650i, 650i Gran Coupe.....	69
Spider.....	13	740i.....	69
AUDI		740iL	70
A1.....	13	745Li.....	70
A3, A3 Sportback, A3 Quattro.....	13	745i.....	71
A4, A4 Allroad, A4 Quattro.....	19	750Li, 750Li xDrive.....	72
A5, A5 Sportback, A5 Quattro.....	27	750i xDrive, 750iL.....	72
A6, A6 Quattro.....	28	760Li.....	73
A7, A7 Quattro.....	33	Active Hybrid 3, Active Hybrid 5.....	73
A8, A8 Quattro.....	34	M2.....	73
Allroad, Allroad Quattro.....	36	M235i.....	74
R8.....	37	M240i.....	74
RS4.....	37	M3.....	74
RS5.....	38	M4.....	75
RS6.....	38	M5.....	75
RS7.....	38	M6, M6 Gran Coupe.....	76
S3.....	38	M760i Xdrive, M760Li Xdrive.....	76
S4.....	38	Z3.....	76
S5.....	40	Z4.....	79
S6.....	41	Z8.....	81
S7.....	42	I8.....	81
S8.....	42	BUICK	
TT, TTRS, TT Quattro, TTS.....	43	Lacrosse.....	81
BMW		Regal.....	83
118i.....	49	Verano.....	85
120i.....	49	CADILLAC	
125i.....	49	ATS.....	86
128i.....	49	BLS.....	86
130i.....	49	Catera.....	86
135i.....	49	CTS.....	87
320i	50	Deville.....	92
323i	51	Seville.....	93
325Ci	51	STS.....	94
325i	54	XLR.....	97
328i.....	57	CHEVROLET	
330Ci.....	57	Astra.....	97
330E.....	59	Aveo, Aveo 5.....	99
330i.....	59	Beat.....	101
335i.....	61	Camaro.....	101
340i	61	Cavalier.....	106
428i.....	61	Chevelle, Laguna, Malibu.....	107
428i Gran Coupe.....	61	Chevy.....	114
430i, 430i Gran Coupe.....	61	Chevy C2.....	117

Para Automoviles & Para Camiones Ligeros, 2000-2020

Fabricante/Modelo	Numero de pagina	Fabricante/Modelo	Numero de pagina
CHEVROLET		FIAT (cont.)	
Chevy Goals.....	117	Panda.....	187
Chevy Joy	117	Punto.....	187
Chevy Monza.....	118	Stilo.....	187
Chevy Pop.....	118	Uno.....	188
Chevy Corsa.....	119	FORD	
Corvette.....	120	Contour.....	188
Cruze.....	125	Crown Victoria.....	188
Epica.....	127	Escort.....	193
HHR.....	128	Fiesta.....	194
Impala.....	129	Fiesta Ikon.....	197
Malibu, Malibu Limited.....	130	Figgo.....	198
Matiz.....	130	Five Hundred, Focus.....	198
Meriva.....	130	Fusion.....	206
Milenio.....	130	Grand Marquis.....	211
Monza.....	130	Ikon.....	213
Optra.....	131	Mondeo.....	213
Orlando.....	132	Mustang.....	213
Sonic.....	132	Mystique.....	222
Spark.....	134	Sable.....	222
Swing.....	135	Thunderbird.....	223
Tigra.....	135	HONDA	
Vectra.....	135	Accord.....	223
CHRYSLER		Accord Crosstour.....	231
200.....	136	City.....	232
300.....	137	Civic.....	232
300M.....	143	CR-Z.....	238
Cirrus.....	144	Crosstour.....	238
Concorde.....	146	Fit.....	239
Crossfire.....	147	HYUNDAI	
PT Cruiser.....	147	Accent.....	240
DODGE		Elantra	241
Atos.....	153	Grand i10.....	241
Attitude.....	154	Ioniq.....	241
Avenger.....	156	Sonata.....	241
Caliber.....	158	INFINITI	
Challenger.....	160	G37.....	242
Charger.....	164	I30, I35.....	243
Dart.....	170	M37.....	243
I10.....	171	M56.....	243
Intrepid.....	171	Q45.....	243
Neon.....	172	Q50.....	244
Stratus.....	177	Q60	244
Verna.....	183	Q70.....	245
Viper.....	184	JAGUAR	
FAW		F-Pace.....	246
F1.....	184	F-Type.....	246
F4.....	184	S-Type.....	246
F5.....	184	Super V-8.....	224
FIAT		Vanden Plas.....	248
500.....	185	X-Type.....	249
500L.....	185	XE.....	249
500X.....	186	XF.....	250
Albea.....	186	XFR.....	250
Bravo.....	186	XJ.....	250
Idea Adventure.....	186	XJ8.....	251
Linea.....	186	XJR.....	251
Palio.....	186	XK.....	252

Para Automoviles & Para Camiones Ligeros, 2000-2020

Fabricante/Modelo	Numero de pagina	Fabricante/Modelo	Numero de pagina
JAGUAR (cont.)		Mercedes Benz (cont.)	
XK8.....	252	CLS63 AMG.....	279
XKR.....	252	CLS63 AMG S.....	279
XKR-S.....	253	E250.....	280
KIA		E300.....	280
Forte, Forte 5.....	253	E320.....	280
Optima.....	254	E350.....	280
Rio.....	255	E400.....	281
Soul.....	256	E43 AMG.....	281
Stinger.....	256	E430.....	281
LINCOLN		E 450, E500.....	282
Continental.....	256	E55 AMG.....	282
LS.....	256	E63 AMG, Maybach S600.....	283
MKS.....	258	Maybach S650.....	283
MKZ.....	258	R350.....	284
Town Car.....	260	R500.....	284
Zephyr.....	262	S350.....	284
MAZDA		S430.....	284
2.....	262	S500.....	285
3, 3 Sport.....	262	S55 AMG.....	286
6.....	267	S600.....	286
MX-5 Miata.....	269	S63.....	286
MERCEDES-BENZ		S63L AMG, S65 AMG.....	287
A160.....	270	SL500.....	287
A190.....	270	SL55 AMG.....	288
AMG GT.....	270	SL600.....	288
AMG GT63, GT63S.....	270	SL63 AMG.....	288
AMG GT C.....	270	SL65AMG.....	289
AMG GT R.....	270	SLC300.....	289
AMG GT S.....	271	SLC43 AMG, SLK200.....	289
B200.....	271	SLK230.....	289
C200.....	271	SLK32 AMG.....	290
C230.....	271	SLK320.....	290
C240.....	271	SLK350.....	290
C250.....	271	SLK55 AMG.....	291
C280, C300.....	272	SLR McLaren.....	291
C32 AMG.....	272	SLS AMG.....	291
C320.....	272	MERCURY	
C350.....	273	Milan.....	291
C43 AMG.....	274	Montego.....	292
C450.....	274	Sable.....	292
C55 AMG.....	274	MG	
C63 AMG.....	274	TF.....	293
C63 AMG S, CL200.....	275	ZR.....	293
CL500.....	276	ZT.....	293
CL55AMG.....	276	MINI	
CL600.....	276	Cooper.....	293
CL63 AMG.....	276	Cooper Clubman.....	295
CL65 AMG.....	276	Cooper Countryman.....	295
CLA250, CLA45 AMG.....	276	Cooper Paceman.....	296
CLK320.....	276	Cooper S.....	296
CLK350.....	277	MITSUBISHI	
CLK430.....	277	Eclipse.....	297
CLK500.....	278	Galant.....	301
CLK55 AMG.....	278	Lancer.....	304
CLK63AMG.....	278	Mirage.....	309
CLS400.....	278	Space Star.....	309
CLS500, CLS55 AMG.....	279		

Para Automoviles & Para Camiones Ligeros, 2000-2020

Fabricante/Modelo	Numero de pagina	Fabricante/Modelo	Numero de pagina
NISSAN		ROVER	
350Z.....	309	75.....	353
370Z.....	310	Tourer.....	354
Almera.....	311	SAAB	
Altima.....	311	9-3.....	354
Aprio.....	315	9-5.....	355
GT-R.....	315	SEAT	
Leaf.....	315	Altea, Altea XL.....	357
Lucino.....	316	Cordoba.....	357
March.....	316	Freetrack.....	358
Maxima.....	316	Ibiza.....	358
Micra, Note.....	321	Leon (inc. Cupra).....	360
Platina, Sentra.....	321	Toledo.....	361
Tiida.....	324	SMART	
Tsubame.....	325	Crossblade.....	362
Tsuru.....	325	ForFour.....	362
Versa.....	328	ForTwo.....	362
PEUGEOT		Roadster Coupe.....	363
206.....	329	SRT	
207.....	329	Viper.....	363
208, 208GT.....	330	SUBARU	
3008.....	330	BRZ.....	363
301.....	330	Impreza.....	363
306.....	331	Legacy.....	366
307, 308.....	331	Outback.....	371
406.....	332	WRX, WRX STI.....	375
407.....	332	SUZUKI	
607.....	332	Aerio.....	376
Grand Raid, RCZ.....	332	Kizashi.....	376
PONTIAC		Swift.....	376
Firebird & Trans Am.....	333	SX4.....	377
G2 Matiz.....	334	TOYOTA	
G3, G3 Wave.....	334	Camry.....	378
G4, G5.....	335	Corolla, Corolla IM.....	383
G6.....	336	Matrix.....	387
Grand Am.....	339	MR2.....	389
Grand Prix.....	341	Prius C.....	389
Solstice.....	342	Prius, Prius V.....	389
Sunfire.....	343	Solara.....	390
PORSCHE		Yaris.....	391
718 Boxster.....	345	VOLKSWAGEN	
718 Cayman.....	345	Beetle.....	392
Boxster.....	347	Bora.....	404
Carrera GT.....	349	Cabrio.....	407
Cayman.....	349	CC.....	407
Panamera.....	349	Clasico.....	408
RENAULT		Crossfox.....	410
Clio.....	350	Derby.....	410
Fluence.....	351	EOS.....	412
Kangoo.....	351	GOL.....	413
Laguna.....	351	Golf.....	414
Logan.....	352	Golf R.....	426
Megane.....	352	Golf Sportwagen.....	427
Safrane.....	353	GTI.....	428
Sandero.....	353	Jetta.....	429
Scala.....	353	Jetta City.....	451
Scenic, Scenic II.....	353	Lupo.....	452
Stepway.....	353	Nuevo Gol.....	452

Para Automoviles & Para Camiones Ligeros, 2000-2020

Fabricante/Modelo	Numero de pagina	Fabricante/Modelo	Numero de pagina
VOLKSWAGEN (cont.)		LIGHT TRUCKS (cont.)	
Passat.....	453	SUZUKI	880
Passat CC.....	461	TOYOTA	882
Pointer.....	461	VOLKSWAGEN	909
Pointer Station Wagon.....	464	VOLVO	918
Polo.....	465		
R32.....	465		
Sedan.....	465		
Sharan.....	466		
Vento.....	466		
VOLVO			
C30.....	466		
C70.....	468		
S40.....	474		
S60, S60 Cross Country.....	477		
S70.....	487		
S80.....	488		
S90.....	493		
V40, V40 Cross Country.....	493		
V50.....	494		
V60, V60 Cross Country.....	495		
V70.....	495		
XC60.....	499		
XC70.....	500		
LIGHT TRUCKS			
ACURA	503		
AUDI	508		
BMW	512		
BUICK	523		
CADILLAC	526		
CHEVROLET	532		
CHRYSLER	615		
DODGE	633		
FIAT	661		
FORD	662		
GMC	734		
HONDA	751		
HUMMER	765		
HYUNDAI	768		
INFINITI	770		
JAGUAR	772		
JEEP	773		
KIA	799		
LAND ROVER	801		
LINCOLN	806		
MAZDA	812		
MERCEDES-BENZ	816		
MERCURY	826		
MITSUBISHI	828		
NISSAN	836		
PEUGEOT	859		
PONTIAC	860		
PORSCHE	864		
RAM	866		
RENAULT	875		
SEAT	876		
SUBARU	877		

ABREVIACIONES

A:	Amperes/Amperaje	MOD:	Modelo
AC:	Aire Acondicionado	MPI:	Inyección de Combustible MultiPuerto
ALT:	Alternador	MTC:	Control de Temperatura Manual
ATC:	Control de Temperatura Automático	N/A:	No Aplica
AUX:	Auxiliar	N/P:	Numero de Parte
AWD:	Tracción en todas las llantas	OEM:	Fabricante de Equipo Original
BA:	Bomba de agua	OHC:	Árbol de Levas a la Cabeza
BALANC:	Balanceadora	OHV:	Valvulas Superiores
BOA:	Bomba de aire	PAPTE:	Papalote
C/:	Con	PROX:	Proximo
CALEF:	Calefacción	PSI:	Libras/pulgada (Presión)
CAP:	Empaque Clean –air	PTAS:	Puertas
CIG:	Cigüeñal	PZA:	Pieza
CIL:	Cilindros	RAD:	Radiador
CPI:	Central Port Injection	RECIRC:	Recirculación
CPO:	Cuerpo	S/:	Sin
D:	Dientes (Banda de Tiempo)	SOHC:	Árbol de Levas a la Cabeza Individual
DH:	Dirección Hidráulica	SUP:	Superior
DOHC:	Doble Árbol de Levas a la Cabeza	T:	Tiempo/Turbo
ENFR:	Enfriamiento	TA:	Transmisión Automática
ENS:	Ensamble	TEMP:	Temperatura
EXC:	Excepto	TH:	Tensor Hidráulico
FLEX:	Flexible	TM:	Transmisión Manual
HD:	Servicio Pesado	TRANS:	Transmisión
HP:	Caballos de Potencia	TTTO:	Termostato
IMP:	Impulsor	USA	Estados Unidos
INF:	Inferior	V:	Voltios
L:	Litros	VEL:	Velocidades
LD:	Servicio Ligero	VENT:	Ventilador
MANG:	Manguera	&:	y
MDA:	Múltiple de Admisión Milímetros	"/IN:	Pulgadas
MM:	Millímetros	4WD:	Tracción en 4 Llantas

NOTAS

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
ACURA				
ACURA - ILX				
2020-19	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070565		
2018-17	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070565		
	Polea Desacopladora de Alternador	49958		
2016	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070565		
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49052		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49341		
	Polea Desacopladora de Alternador	49958		
2015	L4 1.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor			
	Híbrido	4040633		
2015	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060824	Inferior	62672
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea		Superior	66029
	acanalada	49003	Entrada de Calefacción	63706
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote	63812 ⁿ
	Polea lisa	49341		
2015	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070668	Superior	66352
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50075	Inferior	66983
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,		Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote	63812 ⁿ
	Polea lisa	49052		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49341		
	Polea Desacopladora de Alternador	49958		
2014	L4 1.5L HYBRID			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040633	Salida Bomba de Agua Auxiliar	63032 ⁿ
2014	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060824	Superior	66029
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea		Inferior	62672
	acanalada	49003	Entrada de Calefacción	63706
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote	63812 ⁿ
	Polea lisa	49341		
2014	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070668	Superior	66352
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50075	Inferior	66983
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,		Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote	63812 ⁿ
	Polea lisa	49052		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49341		
2013	L4 1.5L HYBRID			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040633	Inferior	67222
			Salida Bomba de Agua Auxiliar	63032 ⁿ
2013	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060824	Superior	66029
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea		Inferior	62672
	acanalada	49003	Paso	63706 ⁿ

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

ACURA - ILX CONT.

2013	L4 2.0L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49341
2013	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070668
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50075
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49341

Entrada de Calefacción	63706
Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote	63812 ⁿ

Superior	66352
Inferior	66983
de Paso	63812 ⁿ
Entrada de Calefacción	64663
Cubierta a Tubo	64421 ⁿ
Tubo a Cuerpo Papalote	64421 ⁿ

ACURA - NSX

2019-17 V6 3.5L	
Multi-V, Sistema de Accesorios	NR

ACURA - RL

2011-10 V6 3.7L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a

Superior	66342
Inferior	66343
Válvula de Control de Calefacción a Entrada .. de Calefacción	64468
Termostato a Tubo, Cortar para ajustar	64995

2009 V6 3.7L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	

Superior	66342
Inferior	66343
Válvula de Control de Calefacción a Entrada .. de Calefacción	64468
Termostato a Tubo, Cortar para ajustar	64995

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

ACURA - RL CONT.

2009 V6 3.7L
hidráulico **GTKWP329^a**

2008 V6 3.5L
Kit de banda del sistema de accesorios,
Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y
Tensor Ensamblado **K49349A**
Multi-V, AA, Alt y DH **4060840**
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa **49096**
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
Polea lisa **49006**
Banda de Tiempo **40329^a**
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa **49349**
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .. **TB329K1^a**
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y
sellos **PP329LK2^a**
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor
hidráulico **TB329LK2^a**
Continental Series, Incluye Tensor
Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor
hidráulico **GTKWP329^a**

2007-05 V6 3.5L
Kit de banda del sistema de accesorios,
Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y
Tensor Ensamblado **K49349A**
Multi-V, AA, Alt y DH **4060840**
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa **49096**
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
Polea lisa **49006**
Banda de Tiempo **40329^a**
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa **49349**
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,
Ki no Incluye Bomba de Agua **TB329K1^a**
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y
sellos **PP329LK2^a**
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor
hidráulico **TB329LK2^a**
Continental Series, Incluye Tensor
Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor
hidráulico **GTKWP329^a**

ACURA - RLX

2015-14 V6 3.5L GAS
Multi-V, Sistema de Accesorios **4060460**
Banda de Tiempo **40329^a**
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios **49820**
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .. **TB329K1^a**
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y
sellos **PP329LK2^a**
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior **66340**
Inferior **66341**
Válvula de Control de Calefacción a Entrada ..
de Calefacción **64468**
Válvula a Motor **63137**

Superior **66340**
Inferior **66341**
Válvula de Control de Calefacción a Entrada ..
de Calefacción **64468**
Válvula a Motor **63137**

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

ACURA - RLX CONT.

2015-14 V6 3.5L GAS

hidráulico TB329LK2^a

ACURA - TL

2013 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060468
 Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49006
 Banda de Tiempo 40329^a
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49360
 Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,
 Ki no Incluye Bomba de Agua TB329K1^a
 Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y
 sellos PP329LK2^a
 Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor
 hidráulico TB329LK2^a
 Continental Series, Incluye Tensor
 Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor
 hidráulico GTKWP329^a

Superior 66244
 Inferior, C/TA 66461
 Inferior, C/TM 66246
 Tee a Termostato, Cortar para ajustar 64995
 Entrada de Calefacción 63254
 Cuerpo Papalote a Termostato 64225
 Termostato a Cuerpo Papalote 64225

2013-12 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060468
 Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49006
 Banda de Tiempo 40329^a
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49360
 Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,
 Ki no Incluye Bomba de Agua TB329K1^a
 Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y
 sellos PP329LK2^a
 Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor
 hidráulico TB329LK2^a
 Continental Series, Incluye Tensor
 Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor
 hidráulico GTKWP329^a

Superior 66244
 Inferior 66461
 Tee a Termostato, Cortar para ajustar 64995
 Entrada de Calefacción 63254
 Cuerpo Papalote a Termostato 64225
 Termostato a Cuerpo Papalote 64225
 Tubo a Cuerpo Papalote 63142

2012 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060468
 Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49006
 Banda de Tiempo 40329^a
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49360
 Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,
 Ki no Incluye Bomba de Agua TB329K1^a
 Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y
 sellos PP329LK2^a
 Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor
 hidráulico TB329LK2^a
 Continental Series, Incluye Tensor
 Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor
 hidráulico GTKWP329^a

Superior 66244
 Inferior, C/TA 66461
 Inferior, C/TM 66246
 Tee a Termostato, Cortar para ajustar 64995
 Calefacción a Tubo 63533
 Entrada de Calefacción 63254
 Cuerpo Papalote a Termostato 64225
 Termostato a Cuerpo Papalote 64225

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
ACURA - TL CONT.		
2011	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060468
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49360
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
2011	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060468
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49360
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
2010	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060468
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49360
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
2010	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060468
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66278	
Inferior	66461	
Tee a Termostato, Cortar para ajustar	64995	
Entrada de Calefacción	63254	
Cuerpo Papalote a Termostato	64225	
Termostato a Cuerpo Papalote	64225	
tubo a Cuerpo Papalote	63142	
Superior	66278	
Inferior, C/TA	66461	
Inferior, C/TM	66246	
Tee a Termostato, Cortar para ajustar	64995	
Entrada de Calefacción	63254	
Cuerpo Papalote a Termostato	64225	
Termostato a Cuerpo Papalote	64225	
Superior	66278	
Inferior	66461	
Tee a Termostato, Cortar para ajustar	64995	
Entrada de Calefacción	63533	
Cuerpo Papalote a Termostato	64225	
Termostato a Cuerpo Papalote	64225	
tubo a Cuerpo Papalote	63142	
Superior	66278	
Inferior	66461	
Tee a Termostato, Cortar para ajustar	64995	
Calefacción a Tubo	63533	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
ACURA - TL CONT.		
2010	V6 3.7L	
	Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49360
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
2009	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060468
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49360
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
2009	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060468
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49360
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
2008	V6 3.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Entrada de Calefacción	63533 ⁿ	
Cuerpo Papalote a Termostato	64225	
Termostato a Cuerpo Papalote	64225	
Superior	66249	
Inferior	66343	
Entrada de Calefacción, C/TM	63533	
Cuerpo Papalote a Termostato	64225	
Termostato a Cuerpo Papalote	64225	
Tubo a Cuerpo Papalote	63142	
Superior	66278	
Inferior	66461	
Calefacción a Tubo	63533	
Entrada de Calefacción	63533 ⁿ	
Cuerpo Papalote a Termostato	64225	
Termostato a Cuerpo Papalote	64225	
Superior	66249	
Inferior	66250	
Válvula de Control de Calefacción a Entrada ..		

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

ACURA - TL CONT.

2008	V6 3.2L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006	
	Banda de Tiempo	40329 ^a	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349	
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a	
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a	
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a	
	2008	V6 3.5L	
		Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
Multi-V, Sistema de Accesorios		4060840	
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa		49096	
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa		49006	
Banda de Tiempo		40329 ^a	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa		49349	
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua		TB329K1 ^a	
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos		PP329LK2 ^a	
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico		TB329LK2 ^a	
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico		GTKWP329 ^a	
2007		V6 3.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4060840	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006	
	Banda de Tiempo	40329 ^a	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349	
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

de Calefacción	64468
Superior	66249
Inferior, C/TA	66250
Inferior, C/TM	66251
Calefacción a Válvula	64408
Válvula a Tubo	63049 ⁿ
Válvula de Control de Calefacción a Entrada de Calefacción	64468

Superior	66249
Inferior	66250
Válvula a Tubo	63049 ⁿ
Válvula de Control de Calefacción a Entrada de Calefacción	64468

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

ACURA - TL CONT.

2007	V6 3.2L	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a
2007	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a

2007	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V, AA, Alt y DH	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a

2006-05	V6 3.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V, AA, Alt y DH	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a

Superior	66249
Inferior, C/TA	66250
Inferior, C/TM	66251
Calefacción a Válvula	64408
Válvula de Control de Calefacción a Entrada de Calefacción	64468

Superior	62665
Inferior	62387
Válvula a Tubo	63818 ⁿ
Válvula de Control de Calefacción a Entrada de Calefacción	64468
Calefacción a Motor	63924

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

ACURA - TLX

2020	L4 2.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070567			
2020	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060460	Superior	66027 ⁿ	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49820	Inferior, Tubo a Motor	61421	
2019-18	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060460	Superior	66027 ⁿ	
	Banda de Tiempo	40329 ^a	Inferior, Tubo a Motor	61421	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49820			
	Polea Desacopladora de Alternador	49936			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a			
2019-17	L4 2.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070567	Superior	66350	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49828			
	Polea Desacopladora de Alternador	49958			
2017	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060460	Superior	66027 ⁿ	
	Banda de Tiempo	40329 ^a	Inferior, Tubo a Motor	61421	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49820			
	Polea Desacopladora de Alternador, VIN 2000960 & Before	49936			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a			
2016-15	L4 2.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070567	Superior	66350	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49821			
	Polea Desacopladora de Alternador	49958			
2016-15	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060460	Superior	66027 ⁿ	
	Banda de Tiempo	40329 ^a	Inferior, Tubo a Motor	61421	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49820			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a			

ACURA - TSX

2013	L4 2.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070677	Superior	66352	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096	Inferior	66248	
	Pulley, Polea lisa	49096	Salida de Cuerpo Papalote	64125	
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,		de Paso	63812	
	Polea lisa	49052	Entrada de Calefacción	63824	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Salida de Calefacción	64430	

ⁿ 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
ACURA - TSX CONT.		
2013	L4 2.4L	
	Polea lisa	49432
2013	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060468
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49360
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
	Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos	PP329LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor	
	hidráulico	TB329LK2
	Continental Series, Incluye Tensor	
	Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
	hidráulico	GTKWP329 ^a
2012	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060468
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49360
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
	Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos	PP329LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor	
	hidráulico	TB329LK2
	Continental Series, Incluye Tensor	
	Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
	hidráulico	GTKWP329 ^a
2012-11	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070677
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49096
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49096
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49432
2011	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060468
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49096
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49360

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66244	
Inferior	66246	
Tubo a Cuerpo Papalote	63142	
Termostato a Tubo, Cortar para ajustar	64995	
Cuerpo Papalote a Termostato	64225	
Termostato a Cuerpo Papalote	64225	
Superior	66244	
Inferior	66246	
Tubo a Cuerpo Papalote	63142	
Tee a Termostato, Cortar para ajustar	64995	
Cuerpo Papalote a Termostato	64225	
Termostato a Cuerpo Papalote	64225	
Superior	66352	
Inferior	66248	
de Paso	63812	
Entrada de Calefacción	63824	
Salida de Cuerpo Papalote	64219	
Superior	66244	
Inferior	66246	
Tubo a Cuerpo Papalote	63142	
Tee a Termostato, Cortar para ajustar	64995	
Entrada de Calefacción	63533	
Cuerpo Papalote a Termostato	64225	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

ACURA - TSX CONT.

2011	V6 3.5L		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1	
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2	
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2	
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a	
2010	L4 2.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070677	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096	
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49052	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49432	
2010	V6 3.5L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060468	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096	
	Banda de Tiempo	40329	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49360	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1	
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2	
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2	
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a	
	2009	L4 2.4L	
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4070677
Sistema de Accesorios, Hasta Chasis / VIN 2028663, Polea acanalada		49198	
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Desde Chasis/VIN 2028664, Polea lisa		49096	
Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa		49052	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa		49432	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Termostato a Cuerpo Papalote	64225
Superior	66352
Inferior	66248
de Paso	63812
Entrada de Calefacción	63824
Salida de Calefacción	63118
Salida de Cuerpo Papalote	64125
Superior	66244
Inferior	66246
Tubo a Cuerpo Papalote	63142
Tee a Termostato, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Termostato	64225
Termostato a Cuerpo Papalote	64225
Superior	66352
Inferior	66248
de Paso	63812
Entrada de Calefacción	63824
Salida de Calefacción	63118
Salida de Cuerpo Papalote	64125

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO - 147

2007-06 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060775
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC; w/ 42 3/4" belt	4060427
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC; w/ 42 7/16" belt	4060424
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC; w/ 42" belt	4060420

2005-02 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060775
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC; w/ 42 3/4" belt	4060427
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC; w/ 42 7/16" belt	4060424
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC; w/ 42" belt	4060420
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1327H
Balance Shaft Belt, Aplicación para motor de interferencia	G1473H

ALFA ROMEO - 156

2004-02 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional, Excepto AA	4060430
Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060427
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA (Opcional)	4060775
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y DH ..	4060770
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1327H
Balance Shaft Belt, Aplicación para motor de interferencia	G1473H

ALFA ROMEO - 159

2008-07 L4 2.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Banda de 5 Costillas	4050425
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Banda de 6 Costillas	4060845

ALFA ROMEO - 166

2003-02 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060785
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1461H

ALFA ROMEO - BRERA

2008-07 V6 3.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060845
--------------------------------------	---------

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

ALFA ROMEO - GTV

2003	3.0L				
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060785			
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1461H			

ALFA ROMEO - SPIDER

2003	V6 3.0L				
	Multi-V, Alternador	4050400			
	Multi-V, AA	4060385			
	Multi-V, DH, C/ AA	4040270			
	Multi-V, DH, C/AA, Banda Opcional	4040262			
	Multi-V, DH, Exc AC	4050345			
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1569H			

**AUDI
AUDI - A1**

2016	L4 1.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Supercargador	4060393			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Supercargador	4060670			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB920K1			
2016	L4 1.8L				
	Multi-V, Alternador	4060445			
2015-13	L4 1.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo	4060393			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB920K1			
2012-11	L4 1.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo	4060393			

AUDI - A3, A3 SPORTBACK, A3 QUATTRO

2020	L4 2.0L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49825			
2020-19	L4 1.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060600			
2019	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060600			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060695			
	Multi-V, AA, Banda Opcional	4060690			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49825			
2017	L4 2.0L GAS				
	Multi-V, Alternador	4060445			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49825			
2017-16	L4 1.4L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49205			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060600			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060695			
	Multi-V, AA, Banda Opcional	4060690			
	Polea Loca, Sin AA, Polea acanalada	49003			
	Polea de Tensor, Polea lisa	49007			
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49205			

Superior	61351
Inferior	61517
Calefacción a - Tubo 1, C/ AA	63806 ⁿ
Calefacción a Tubo 3, C/ AA	63906 ⁿ
Motor a Calefacción, Exc AC	63159
Tubo 3 a BA, C/ AA	3/4" x 12"
Tubo a BA, Sin AA	3/4" x 12"
Cuerpo Papalote a Tubo	5/8" x 4"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
AUDI - A3, A3 SPORTBACK, A3 QUATTRO CONT.				
2017-16 L4 1.4L				
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48025		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB920K1		
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Superior ...	48204		
2016 L4 2.0L GAS				
	Multi-V, Alternador	4060445		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49485		
2016-15 L4 1.8L				
	Multi-V, Alternador	4060445		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49485		
2016-15 L4 2.0L DIESEL				
	Multi-V, Alternador	4060405		
2015-14 L4 1.4L				
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB920K1		
2014 L4 1.8L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49485		
2013-12 L4 2.0L DIESEL				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060420	Superior	67298
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49024		
	Banda de Tiempo	40342 ^a		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49440		
	Polea Clutch de Alternador	49703		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB342K1 ^a		
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP342LK1 ^a		
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP342LK1-MI ^a		
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB342LK1 ^a		
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB342LK1-MI ^a		
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48020		
2013-12 L4 2.0L GAS ENG				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440	Superior, Tee a Radiador, Motor CCTA,	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Reutilice las conexiones rÁpidas OE y la T..	66396
	Polea lisa	49496	Superior, Termostato a Tee, Motor CCTA,	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48018	Reutilice las conexiones rÁpidas OE y la T..	66393
			Inferior, Tee a Termostato, Motor CCTA,	
			Reutilice las conexiones rÁpidas OE y la T..	66394
			Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas	
			OEM	66395
			rÁpidas y sensor de temperatura.	67280
2011 L4 1.8L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49496		
2011 L4 2.0L GAS ENG				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440	Superior, Tee a Radiador, Motor CCTA,	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060374	Reutilice las conexiones rÁpidas OE y la T..	66396
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024	Superior, Termostato a Tee, Motor CCTA,	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Reutilice las conexiones rÁpidas OE y la T..	66393

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

AUDI - A3, A3 SPORTBACK, A3 QUATTRO CONT.

2011 L4 2.0L GAS ENG

Polea lisa	49496
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48018

Inferior, Tee a Termostato, Motor CCTA,	
Reutilice las conexiones rápidas OE y la T.	66394
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	
OEM	66395
rÁpidas y sensor de temperatura.	67280
Depósito, Cortar para ajustar	64995ⁿ

2011-10 L4 2.0L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060420
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40342 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49440
Polea Clutch de Alternador	49703
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB342K1 ^a
Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor	
de plástico	PP342LK1 ^a
Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor	
de metal	PP342LK1-MI ^a
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor	
de plástico	TB342LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor	
de metal	TB342LK1-MI ^a
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48018
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48020

Superior	67298
-----------------------	--------------

2010 L4 2.0L GAS ENG

Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ AC, 44"	
Belt	4060440
Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ AC, 41	
1/2" Belt	4060415
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060374
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49496
Polea Clutch de Alternador	49703

Superior, C/Transmisión de Doble	
Embrague; C/Motor CBFA, Incluye	
conexiones rápidas	67285
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	
OEM	66395
rÁpidas y sensor de temperatura.	67280

2010-08 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060427
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060682

2010-08 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
--------------------------------------	---------

2009 L4 2.0L

Multi-V, Alternador y AA	4060415
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49496

Superior, C/Transmisión de Doble	
Embrague; C/Motor CBFA, Incluye	
conexiones rápidas	67285
Superior, C/TM	67298
Inferior, Motor BPY, Reutilice las conexiones	
rÁpidas OEM	66395
Inferior, Motor CBFA, Incluye conexiones	
rÁpidas y sensor de temperatura.	67280

ⁿ 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
AUDI - A3, A3 SPORTBACK, A3 QUATTRO CONT.					
2009	V6 3.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635	Inferior, Radiador a Tee	66505	
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49163			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49401			
	Polea Clutch de Alternador	49703			
2008	L4 2.0L				
	Multi-V, Alternador y AA	4060415	Superior, C/TM, Reutilice las conexiones		
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024	rÁpidas OE y la T	66396	
	Banda de Tiempo	40334 ^a	Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor BPY, Polea lisa	49492	OEM	66395	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor CBFA, CCTA, Polea lisa	49496	Inferior, Motor CBFA, Incluye conexiones		
	Polea Clutch de Alternador	49703	rÁpidas y sensor de temperatura.	67280	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1 ^a			
	Standard Kit, Motor BPY, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1			
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB334LK1 ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB334LK1-MI ^a			
	Continental Series, Motor BPY, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334 ^a			
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015 ^a			
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Motor BPY ..	MI0009			
	2008	V6 3.2L			
Multi-V, Sistema de Accesorios		4060635	Inferior, Radiador a Tee	66505	
Pulley, Polea lisa, incluye hardware		49163			
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49401			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496			
	Polea Clutch de Alternador	49703			
2007	L4 2.0L				
	Multi-V, Alternador y AA	4060415	Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ...		
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024	OE y la T	66396	
	Banda de Tiempo	40334 ^a	Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49492	OEM	66395	
	Polea Clutch de Alternador	49703			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1 ^a			
	Standard Kit, Motor BPY, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1			
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor				

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
AUDI - A3, A3 SPORTBACK, A3 QUATTRO CONT.					
2007	L4 2.0L				
	de plástico	TB334LK1 ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor				
	de metal	TB334LK1-MI ^a			
	Continental Series, Motor BPY, Ofrece				
	forma, ajuste y función OE	GTKWP334 ^a			
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015 ^a			
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Motor BPY ..	MI0009			
2007	V6 3.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635	Inferior, Radiador a Tee		66505
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49163			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	Polea acanalada	49401			
	Polea Clutch de Alternador	49703			
2006	L4 2.0L				
	Multi-V, Alternador y AA	4060415	Superior, Reutilice las conexiones rápidas ...		
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,		OE y la T		66396
	Polea lisa	49024	Inferior, Reutilice las conexiones rápidas		
	Banda de Tiempo	40334 ^a	OEM		66395
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49235			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	Polea lisa	49492			
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48021			
	Polea Clutch de Alternador	49703			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor				
	de plástico	PP334LK1 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor				
	de metal	PP334LK1-MI ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor				
	de plástico	TB334LK1 ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor				
	de metal	TB334LK1-MI ^a			
	Continental Series, Motor BPY, Ofrece				
	forma, ajuste y función OE	GTKWP334 ^a			
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015 ^a			
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Motor BPY ..	MI0009			
2006	V6 3.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635	Inferior, Radiador a Tee		66505
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49163			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	Polea acanalada	49401			
	Polea Clutch de Alternador	49703			
2005	L4 2.0L				
	Multi-V, Alternador y AA, w/ 41 1/2" belt	4060415			
	Multi-V, DH	4060358			
	Multi-V, Alternador y AA, w/ 41" Belt	4060410			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,				
	Polea lisa	49024			
	Banda de Tiempo	40334 ^a			
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de				
	interferencia	G1586H			
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49235			

^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	
			Número de parte de la mang Curva	Flexible
AUDI - A3, A3 SPORTBACK, A3 QUATTRO CONT.				
2005	L4 2.0L			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49492		
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48021		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1^a		
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1^a		
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI^a		
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB334LK1^a		
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB334LK1-MI^a		
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334^a		
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48024		
2005-04	V6 3.2L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635	Inferior, Radiador a Tee	66505
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49163		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea acanalada	49401		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49496		
	Polea Clutch de Alternador	49703		
2004	L4 1.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060440		
	Banda de Tiempo, Turbo, Aplicación para motor de interferencia	G1586H		
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49235		
	Polea Clutch de Alternador	49703		
2004	L4 2.0L			
	Multi-V, Alternador y AA	4060415		
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49235		
2003	L4 1.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060440	Superior, Tee a Motor	62733
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472	Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	62779
	Banda de Tiempo	40306	OEM	62779
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49235		
	Polea Clutch de Alternador	49703		
2002	L4 1.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060440	Superior, Radiador a Tee	62770
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472	Superior, Tee a Motor	62771
	Banda de Tiempo	40306	Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	62779
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		OEM	62779
	Polea lisa	49235		
	Polea Clutch de Alternador	49703		
2001	L4 1.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060440	Superior, Radiador a Tee	62770
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472	Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	62779

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

AUDI - A3, A3 SPORTBACK, A3 QUATTRO CONT.

2001	L4 1.8L				
	Banda de Tiempo	40306			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235			
	Polea Clutch de Alternador	49703			
2000	L4 1.8L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060440	Superior, Sin AA	62874	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472	Superior, Radiador a Tee, C/ AA	66032	
	Banda de Tiempo	40306	Superior, Termostato a Tee, C/ AA	61646	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235	Inferior, Reutilice las conexiones rápidas		
	Polea Clutch de Alternador	49703	OEM	62779	

AUDI - A4, A4 ALLROAD, A4 QUATTRO

2020-17	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485			
2016	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433	Inferior, Tee a Termostato	62787	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485	Inferior, Tee a Radiador	66155	
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp.	49934			
	Polea Desacopladora de Alternador, W/ 180 Amp Alt.	49965			
2015	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433	Inferior, Tee a Termostato	62787	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485			
2014-13	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433	Inferior, Tee a Termostato	62787	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485	Inferior, Tee a Radiador	66155	
2012	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625	Inferior, Tee a Radiador	66155	
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49194	Inferior, Tee a Termostato	62787	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49454			
	Polea Desacopladora de Alternador	49934			
2011	L4 1.8L				
	Multi-V, Alternador	4060625	Inferior, Tee a Termostato	62787	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49454			
2011	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060620	Inferior, Tee a Radiador	66155	
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49194	Inferior, Tee a Termostato	62787	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49454			
	Polea Desacopladora de Alternador	49934			

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
AUDI - A4, A4 ALLROAD, A4 QUATTRO CONT.					
2011-10 V6 3.2L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060650			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49454			
2010	L4 1.8L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060620			
	Banda de Tiempo	40306			
2010	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060620	Inferior, Radiador a Tee	66155	
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49194	Inferior, Tee a Termostato	62787	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024			
	Banda de Tiempo	40334 ^a			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49454			
	Polea Desacopladora de Alternador	49934			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1 ^a			
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334 ^a			
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0009 ^a			
2009	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor BWT	4060620	Superior - Tubo a Radiador	67218	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor CAEB	4060625	Superior - Motor a Tubo	67067	
	Multi-V, Motor CAEB, Polea lisa, incluye hardware	49194	Inferior, Radiador a Tee	66155	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	Inferior, Tee a Termostato	62787	
	Banda de Tiempo	40334 ^a			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49454			
	Polea Desacopladora de Alternador	49934			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1 ^a			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB334LK1 ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB334LK1-MI ^a			
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334 ^a			
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015			
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0009 ^a			
2009	V6 3.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Cabriolet	4060650			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409			

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
AUDI - A4, A4 ALLROAD, A4 QUATTRO CONT.					
2009-07 L4 1.8L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060620	Superior	62604	
	Banda de Tiempo	40306			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49340			
2008	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060620	Superior, Tubo a Radiador	67218	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	Superior, Tubo a Termostato	67067	
	Banda de Tiempo	40334 ^a			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49340			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1 ^a			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB334LK1 ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB334LK1-MI ^a			
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334 ^a			
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015 ^a			
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0009 ^a			
2008-05	V6 3.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409			
2007	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060620	Superior, Tubo a Radiador	67218	
	Banda de Tiempo	40334 ^a	Superior, Tubo a Termostato	67067	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49340			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1 ^a			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB334LK1-MI ^a			
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334 ^a			
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015 ^a			
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0009 ^a			

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Número de parte de la mang	
			Descripción	Curva Flexible
AUDI - A4, A4 ALLROAD, A4 QUATTRO CONT.				
2006	L4 1.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060620	Superior	62604
	Banda de Tiempo	40306 ^a	Flange to Engine	67287
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49340		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB306K2 ^a		
	Pro Series Plus, Tensor Hidráulico OEM, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK2 ^a		
	Pro Series Plus, Tensor Hidráulico OEM, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK2-MI ^a		
	Pro Series Plus, Converts Engine to Mechanical Tensioner, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP306LK4 ^a		
	Pro Series Plus, Converts Engine to Mechanical Tensioner, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK4-MI ^a		
	Pro Series, Tensor Hidráulico OEM, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK2 ^a		
	Pro Series, Tensor Hidráulico OEM, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK2-MI ^a		
	Pro Series, Converts Engine to Mechanical Tensioner, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK4 ^a		
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306A ^a		
	Continental Series, Converts Engine to Mechanical Tensioner, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP306C ^a		
2006-05	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060620	Superior	67218
	Banda de Tiempo	40334 ^a		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49340		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1 ^a		
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1 ^a		
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI ^a		
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB334LK1-MI ^a		
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015 ^a		
2006-05	V6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin Fan Clutch	4060740	Inferior, Tubo a Termostato	60138
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Con Fan Clutch	4060730	Inferior, Tubo a Radiador	60857
	Banda de Tiempo	40330 ^a		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49388		
	Continental Series, Incluye Tensor			

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
AUDI - A4, A4 ALLROAD, A4 QUATTRO CONT.					
2006-05 V6 3.0L					
Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE..GTKWP330 ^a					
2005	L4 1.8L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060620	Superior	62604	
	Banda de Tiempo	40306 ^a	Flange to Engine	67287	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49340			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB306K2 ^a			
	Pro Series Plus, Tensor Hidráulico OEM, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK2 ^a			
	Pro Series Plus, Tensor Hidráulico OEM, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK2-MI ^a			
	Pro Series Plus, Converts Engine to Mechanical Tensioner, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP306LK4 ^a			
	Pro Series Plus, Converts Engine to Mechanical Tensioner, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK4-MI ^a			
	Pro Series, Tensor Hidráulico OEM, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK2 ^a			
	Pro Series, Tensor Hidráulico OEM, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK2-MI ^a			
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306A ^a			
	Continental Series, Converts Engine to Mechanical Tensioner, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP306C ^a			
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48203			
2004	L4 1.8L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060620	Superior	62604	
	Banda de Tiempo	40306 ^a	Flange to Engine	67287	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49340	Tubo 2 a Turbo	64469	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB306K2 ^a	Tubo 2 a Depósito	64470	
	Pro Series Plus, Tensor Hidráulico OEM, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK2 ^a			
	Pro Series Plus, Tensor Hidráulico OEM, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK2-MI ^a			
	Pro Series Plus, Converts Engine to Mechanical Tensioner, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP306LK4 ^a			
	Pro Series Plus, Converts Engine to Mechanical Tensioner, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK4-MI ^a			
	Pro Series, Tensor Hidráulico OEM, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK2 ^a			
	Pro Series, Tensor Hidráulico OEM, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK2-MI ^a			

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
AUDI - A4, A4 ALLROAD, A4 QUATTRO CONT.					
2004	L4 1.8L				
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306A^a			
	Continental Series, Converts Engine to Mechanical Tensioner, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP306C^a			
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48203			
2004	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin Fan		Inferior, Motor a Tubo	60857	
	Clutch	4060740	Inferior, Tubo a Termostato	60138	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Con Fan		Inferior, Tubo a Radiador	60857	
	Clutch	4060730			
	Banda de Tiempo	40330^a			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49388			
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP330^a			
2003	L4 1.8L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625	Superior	62604	
	Banda de Tiempo	40306^a	Flange to Engine	67287	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49340	Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB306K2^a	Tubo 2 a Turbo	64469	
	Pro Series Plus, Tensor Hidráulico OEM, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK2^a	Tubo 2 a Depósito	64470	
	Pro Series Plus, Tensor Hidráulico OEM, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK2-MI^a			
	Pro Series Plus, Converts Engine to Mechanical Tensioner, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP306LK4^a			
	Pro Series Plus, Converts Engine to Mechanical Tensioner, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK4-MI^a			
	Pro Series, Tensor Hidráulico OEM, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK2^a			
	Pro Series, Tensor Hidráulico OEM, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK2-MI^a			
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306A^a			
	Continental Series, Converts Engine to Mechanical Tensioner, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP306C^a			
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48203			
2003	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060740	Inferior, Termostato a Tubo	60857	
	Banda de Tiempo	40330^a	Inferior, Tubo a Radiador	60857	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49267			
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP330^a			

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

AUDI - A4, A4 ALLROAD, A4 QUATTRO CONT.

2002 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625
Banda de Tiempo	40306 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49268
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB306K2 ^a
Pro Series Plus, Tensor Hidráulico OEM, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK2 ^a
Pro Series Plus, Tensor Hidráulico OEM, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK2-MI ^a
Pro Series Plus, Converts Engine to Mechanical Tensioner, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP306LK4 ^a
Pro Series Plus, Converts Engine to Mechanical Tensioner, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK4-MI ^a
Pro Series, Tensor Hidráulico OEM, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK2 ^a
Pro Series, Tensor Hidráulico OEM, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK2-MI ^a
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306A ^a
Continental Series, Converts Engine to Mechanical Tensioner, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP306C ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	48203

Superior	62604
Flange to Engine	67287
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997
Tubo 2 a Turbo	64469
Tubo 2 a Depósito	64470
Calefacción a Tubo	64532
Enfriador de Aceite a Tubo 1	64347

2002 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060740
Banda de Tiempo	40330 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49267
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP330 ^a

Inferior, Motor a Tubo	60857
Inferior, Tubo a Radiador	60138

2001 L4 1.8L

Multi-V, Alt y Ventilador	4050510
Multi-V, AA	4040335
AA, Polea acanalada	49061
AA, Polea acanalada	49061 ^a
Banda de Tiempo	40306 ^a
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49268
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB306K2 ^a
Pro Series Plus, Tensor Hidráulico OEM, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK2 ^a
Pro Series Plus, Tensor Hidráulico OEM, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK2-MI ^a
Pro Series Plus, Converts Engine to Mechanical Tensioner, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP306LK4 ^a

Superior	62604
Enfriador de Aceite a Tubo 1	63347
Tubo 2 a Turbo	64469
Tubo 2 a Depósito	64470
de Paso	63052 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	64532
Salida de Calefacción	64997 ⁿ

^a 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
AUDI - A4, A4 ALLROAD, A4 QUATTRO CONT.				
2001	L4 1.8L			
	Pro Series Plus, Converts Engine to Mechanical Tensioner, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK4-MI ^a		
	Pro Series, Tensor Hidráulico OEM, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK2 ^a		
	Pro Series, Tensor Hidráulico OEM, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK2-MI ^a		
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306A ^a		
	Continental Series, Converts Engine to Mechanical Tensioner, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP306C ^a		
2001-00	V6 2.8L			
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49267A	Superior	67199
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060740	Inferior	67207
	Banda de Tiempo	40297 ^a	de Paso	63052 ⁿ
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49267	Cuerpo Papalote a Tubo	64421 ⁿ
	Standard Kit, A 9/2001, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB297K1	Tubo a Tubo de Calefacción Auxiliar	63180
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP297LK1		
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP297LK1-MI		
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB297LK1		
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB297LK1-MI		
2000	L4 1.8L			
	Multi-V, Alt y DH	4050510	Superior, Hasta Chasis 8DY120 000	62604
	Multi-V, AA	4040335	Tubo 2 a Turbo	64469
	AA, Polea acanalada	49061	de Paso	63052 ⁿ
	Banda de Tiempo, Motor AEB NS 300000 y Anteriores	40291 ^a	Tubo 2 a Depósito	64470
	Banda de Tiempo, Motor AEB NS 300001 y Siguietes	40317 ^a	Calefacción a - Tubo 1	64532
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa	49268		
	Standard Kit, Con / banda de 153 dientes, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB317K2 ^a		
	Standard Kit, Motor AEB NS 300001 y Siguietes, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB317K2 ^a		
	Pro Series Plus, Con/ banda de 153 dientes; con sellos de EPDM, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP317LK1 ^a		
	Pro Series Plus, Con/ banda de 153 dientes; con sellos de PTFE, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP317LK2 ^a		
	Pro Series, Con / banda de 153 dientes, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB317LK1 ^a		
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Motor AEB			

^a 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	
			Número de parte de la mang Curva	Flexible
AUDI - A4, A4 ALLROAD, A4 QUATTRO CONT.				
2000	L4 1.8L NS 300001 y Siguientes	MI0009 ^a		
AUDI - A5, A5 SPORTBACK, A5 QUATTRO				
2019	L4 2.0L Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485		
2018	L4 2.0L Multi-V, Alternador	4060433		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485		
2016	L4 2.0L Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485		
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp.	49934		
	Polea Desacopladora de Alternador, W/ 180 Amp Alt.	49965		
2016-15	L4 1.8L Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485		
2015	L4 2.0L Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485		
	Polea Desacopladora de Alternador	49934		
2014-13	L4 2.0L Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433	Inferior, Tee a Radiador	66155
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485	Inferior, Tee a Motor	62787
2012	L4 2.0L Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625	Inferior, Tee a Radiador	66155
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49194	Inferior, Tee a Motor	62787
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485		
	Polea Desacopladora de Alternador	49934		
2011	L4 2.0L Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625	Inferior, Tee a Radiador	66155
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	Inferior, Tee a Motor	62787
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49194		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49454		
	Polea Desacopladora de Alternador	49934		
2011	V6 3.2L Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409		
2010	L4 2.0L Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625	Inferior	66155
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024		
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49194		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49454		
	Polea Desacopladora de Alternador	49934		

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	
			Número de parte de la mang Curva	Flexible
AUDI - A5, A5 SPORTBACK, A5 QUATTRO CONT.				
2010	V6 3.2L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060945		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052		
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409		
	Polea Desacopladora de Alternador	49934		
2009-08	V6 3.2L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060945		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052		
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409		
AUDI - A6, A6 QUATTRO				
2017	V6 3.0L GAS			
	Multi-V, Alternador	4060919		
	Multi-V, Supercargador	4070500		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052		
	Polea de Loca - Supercargador	50082		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493		
2017-14	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485		
2016	V6 3.0L GAS			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919		
	Multi-V, Supercargador	4070500		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493		
2014	V6 3.0L DIESEL			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49840		
2014	V6 3.0L GAS			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919		
	Multi-V, Supercargador	4070500		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052		
	Polea de Loca - Supercargador	50082		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493		
2013	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433		
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49194		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485		
	Polea Desacopladora de Alternador	49934		

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
AUDI - A6, A6 QUATTRO CONT.		
2013	V6 3.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493
	Polea Desacopladora de Alternador	49934
2013-12	V6 3.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950
2012	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49194
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485
	Polea Desacopladora de Alternador	49934
2012	V6 3.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Polea de Tensor - Alt y AA, Polea lisa	49011
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493
2011	V6 2.8L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409
2011	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060967
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409
2011	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050448
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
2011-10	V6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	67213	
Entrada de Calefacción	63091	
Salida de Calefacción	63091	
Depósito, Cortar para ajustar	64995	
Entrada de Calefacción	63091	
Salida de Calefacción	63091	
Superior	67215	
Entrada de Calefacción	63091	
Salida de Calefacción	63091	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
AUDI - A6, A6 QUATTRO CONT.		
2010	V6 2.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060650
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409
2010	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060740
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Tensor - Alt y AA, Polea lisa	49011
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409
2010	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050435
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
2009	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060967
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Tensor - Alt y AA, Polea lisa	49011
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49409
2009	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050448
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
2009-08	V6 2.8L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409
2009-05	V6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409
2008	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050448
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
2007	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050435
	Banda de Tiempo	40297
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	67213	
Entrada de Calefacción	63091	
Salida de Calefacción	63091	
Entrada de Calefacción	63091	
Salida de Calefacción	63091	
Superior	67215	
Inferior	67215	
Calefacción a Válvula	63091	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
AUDI - A6, A6 QUATTRO CONT.		
2006	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050435
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K3
2006-05	V6 3.0L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49388
2005	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050435
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K4
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK3
2004-03	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Con Fan Clutch	4060730
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc. Viscous Fan	4060740
	Banda de Tiempo	40330 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49388
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB330K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP330LK1
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB330LK1
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE..	GTKWP330 ^a
2004-02	V6 2.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49267D
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060730
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49267
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK2 ^a
2004-02	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061045
	Pulley, Polea lisa	49083
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K4
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK3 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK3 ^a

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Entrada de Calefacción	63091	
Salida de Calefacción	63091	
Entrada de Calefacción	63091	
Salida de Calefacción	63091	
Inferior, Motor a Tubo	60857	
de Paso	63052 ⁿ	
Inferior	67207	
de Paso	63052 ⁿ	
Superior, Tubo a Termostato	61524	
Inferior, Tubo a Radiador	60138	
de Paso	63052 ⁿ	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

AUDI - A6, A6 QUATTRO CONT.

2002	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc.	
	Vlscous Fan	4060740
	Banda de Tiempo	40330 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49388
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB330K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos	PP330LK1
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor	
	hidráulico	TB330LK1
	Continental Series, Incluye Tensor	
	Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP330 ^a

Inferior, Tubo a Radiador	60138
de Paso	63052 ⁿ

2001	V6 2.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49267D
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060730
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060682
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49267
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos	PP297LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK2 ^a

Inferior	67207
de Paso	63052 ⁿ

2001	V6 2.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
	Tensor Ensamblado	K49267A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060740
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49267
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos; con impulsor de plástico	PP297LK1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos; con impulsor de metal	PP297LK1-MI ^a
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor	
	de plástico	TB297LK1 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor	
	hidráulico	TB297LK1-MI ^a

Inferior	67207
de Paso	63052 ⁿ
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	64124
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64124
Tubo a Tubo de Calefacción Auxiliar	63180 ⁿ
Enfriador de Aceite a Tubo 5	63177
Tubo 4 a Tubo 5	64421 ⁿ
Tubo 2 a Calefacción	64177
Tubo 2 a Turbo	64469
Enfriador de Aceite a Tubo 3	64501

2001	V8 4.2L	
	Multi-V, Alternador y AA	4061045
	Pulley, Polea lisa	49083
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K4 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos	PP297LK3 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK3 ^a

Superior, Tubo a Termostato	61524
Inferior, Tubo a Radiador	60138
de Paso	63052 ⁿ

^a 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

AUDI - A6, A6 QUATTRO CONT.

2000	V6 2.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
	Tensor Ensamblado	K49267D
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060730
	Banda de Tiempo	40297ⁿ
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49267
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K1ⁿ
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK2ⁿ
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK2ⁿ
	2000	V6 2.8L
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y		
Tensor Ensamblado		K49267A
Multi-V, Sistema de Accesorios		4060740
Banda de Tiempo		40297ⁿ
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa		49267
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..		TB297K1ⁿ
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico		PP297LK1ⁿ
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal		PP297LK1-MIⁿ
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico		TB297LK1ⁿ
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB297LK1-MIⁿ	
2000	V8 4.2L	
	Multi-V, Alternador y AA	4061045
	Pulley, Polea lisa	49083
	Banda de Tiempo	40297ⁿ
	Standard Kit, Desde VIN 4B1105001, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB297K3ⁿ
	Standard Kit, a VIN 4B1105000, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB297K4ⁿ
	Pro Series Plus, Desde VIN 4B1105001, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK3ⁿ
	Pro Series, Desde VIN 4B1105001, No incluye sellos	TB297LK3ⁿ

AUDI - A7, A7 QUATTRO

2018-17	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
2018-17	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Inferior	67207
de Paso	63052ⁿ
Inferior	67207
de Paso	63052ⁿ
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	64124
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64124
Tubo a Tubo de Calefacción Auxiliar	63180ⁿ
Enfriador de Aceite a Tubo 5	63177
Tubo 4 a Tubo 5	64421ⁿ
Tubo 2 a Calefacción	64177
Termostato a Tubo 5, Sin Bomba de Agua	
Auxiliar	63514
Enfriador de Aceite a Tubo 3	64501
Superior, Tubo a Termostato	61524
de Paso	63052ⁿ

ⁿ 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

AUDI - A7, A7 QUATTRO CONT.

2018-17 V6 3.0L

Polea lisa 49493

2016 V6 3.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060919

Multi-V, Supercargador 4070500

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada, incluye herrajes 50052

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49493

2014 V6 3.0L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060950

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios 49840

2014 V6 3.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060919

Multi-V, Supercargador 4070500

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada, incluye herrajes 50052

Polea de Loca - Supercargador 50082

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49493

2013 V6 3.0L

Multi-V, AA, Alt, DH y BA 4060919

Multi-V, Supercargador 4070500

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada, incluye herrajes 50052

Polea de Loca - Supercargador 50082

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49493

2012 V6 3.0L

Multi-V, AA, Alt, DH y BA 4060919

Multi-V, Supercargador 4070500

Polea de Loca - Supercargador 50082

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada, incluye herrajes 50052

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49493

2011 V6 3.0L

Multi-V, AA, Alt, DH y BA 4060919

Multi-V, Supercargador 4070500

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada, incluye herrajes 50052

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49493

AUDI - A8, A8 QUATTRO

2018 V6 3.0L

Multi-V, Alternador, C/Supercargador 4060930

Multi-V, Supercargador 4070500

2017 V6 3.0L

Multi-V, Alternador, C/Supercargador 4060930

Multi-V, Supercargador 4070500

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada, incluye herrajes 50052

Polea de Loca - Supercargador 50082

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
AUDI - A8, A8 QUATTRO CONT.		
2017	V6 3.0L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493
2017-13	V8 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050388
2016-15	V6 3.0L	
	Multi-V, Alternador, C/Supercargador	4060930
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493
2016-15	W12 6.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
2014	V6 3.0L DIESEL	
	Multi-V, Alternador	4060997
	Multi-V, Supercargador	4070500
2014-13	V6 3.0L GAS	
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493
2014-12	W12 6.3L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070990
2012-11	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050440
2010-08	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050448
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
2009-05	W12 6.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4071077
2007	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050448
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409
2006-05	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4071005
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49138
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K4 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK3 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK3 ^a

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Tubo a Termostato	61524	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

AUDI - A8, A8 QUATTRO CONT.

2004	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4071005
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49138
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K4 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK3 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK3 ^a

2002	V8 4.2L	
	Multi-V, Alternador y AA	4061045
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49083
	Polea Loca- Debajo de DH, Polea lisa, incluye hardware	49138
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K4 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK3 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK3 ^a

2001	V8 4.2L	
	Multi-V, Alternador y AA	4061045
	Pulley, Polea lisa	49083
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Standard Kit, a VIN 4B1105000, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB297K3 ^a
	Standard Kit, Desde VIN 4B1105001, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB297K4 ^a
	Pro Series Plus, Desde VIN 4B1105001, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK3 ^a
	Pro Series, Desde VIN 4B1105001, No incluye sellos	TB297LK3 ^a

2000	V8 3.7L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49083

2000	V8 4.2L	
	Multi-V, Alternador y AA	4061045
	Pulley, Polea lisa; 2 Required	49083
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K3
	Pro Series Plus, A VIN 4DY016500; 4/2000, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK4
	Pro Series, A VIN 4DY016500; 4/2000, No incluye sellos	TB297LK4

Tubo a Termostato 61524

Tubo a Termostato 61524

Tubo a Termostato 61524

AUDI - ALLROAD, ALLROAD QUATTRO

2004	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061058
	Pulley, Polea lisa	49083

2004-03	V6 2.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49267D
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060730
	Banda de Tiempo	40297 ^a

de Paso 63052ⁿ

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

AUDI - ALLROAD, ALLROAD QUATTRO CONT.

2004-03 V6 2.7L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49267
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K1^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK2^a
Pro Series, No incluye sellos	TB297LK2^a

2003 V8 4.2L

Multi-V	4061058
Pulley, Polea lisa	49083

2002 V6 2.7L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49267D
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060730
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060682
Banda de Tiempo	40297^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49267
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K1^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK2^a
Pro Series, No incluye sellos	TB297LK2^a

de Paso **63052ⁿ**

2001 V6 2.7L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49267D
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060730
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060682
Banda de Tiempo	40297^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49267
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K1^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK2^a
Pro Series, No incluye sellos	TB297LK2^a

de Paso **63052ⁿ**

AUDI - R8

2018-14 V10 5.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050382
--------------------------------------	----------------

2015-08 V8 4.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050372
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109

2012-09 V10 5.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050380
--------------------------------------	----------------

AUDI - RS4

2008 V8 4.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050459
--------------------------------------	----------------

2007 V8 4.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050459
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

AUDI - RS4 CONT.

2002	V6 2.7L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49267

AUDI - RS5

2019-18	V6 2.9L	
	Multi-V, Alt y BA	4060462

2016-13	V8 4.2L	
	Multi-V Stretch Belt, Alternador, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4050432S ^s

AUDI - RS6

2010	V10 5.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050375

2004	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061058
	Pulley, Polea lisa	49083
	Banda de Tiempo	40297
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K3 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidrÃ¡ulico y sellos	PP297LK3 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK3 ^a

AUDI - RS7

2018-15	V8 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050388

AUDI - S3

2020-17	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49825

2016-15	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445

2010-08	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060415
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49496

2004-00	L4 1.8L	
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49235

AUDI - S4

2018-17	V6 3.0L	
	Multi-V, Alternador	4060462

2016	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052

2015-14	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49493

^a AplicaciÃ³n para motor de interferencia ^s CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
AUDI - S4 CONT.		
2013	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493
2012	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060967
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Tensor - Alt y AA, Polea lisa	49011
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49409
	Polea Desacopladora de Alternador	49934
2011	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060967
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Polea de Tensor - Alt y AA, Polea lisa	49011
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49409
	Polea Desacopladora de Alternador	49934
2010	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060967
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Tensor - Alt y AA, Polea lisa	49011
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49409
	Polea Desacopladora de Alternador	49934
2008-04	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050440
2001	V6 2.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49267D
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060730
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060682
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49267
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK6 ^a

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Inferior	67207	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

AUDI - S4 CONT.

2001	V6 2.7L	
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK2 ^a
2000	V6 2.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49267D
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060730
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060682
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49267
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK6 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK2 ^a

Inferior	67207
de Paso	63806

AUDI - S5

2019-18	V6 3.0L	
	Multi-V, Alternador	4060462
2016	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Alt, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493
2015	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493
2014	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493
2013	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493
2012	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060967
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
AUDI - S5 CONT.		
2012	V6 3.0L	
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Polea de Tensor - Alt y AA, Polea lisa	49011
	Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49409
2012	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050443
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
2011-10	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060967
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Tensor - Alt y AA, Polea lisa	49011
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49409
2011-10	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050443
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
	Polea Desacopladora de Alternador	49934
2009-08	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050443
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
AUDI - S6		
2018-14	V8 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050388
2011-10	V10 5.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050445
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
2009-08	V10 5.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050445
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409
2007	V10 5.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050445
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409
2004	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061055
	Pulley, Polea lisa	49083
	Banda de Tiempo	40297
2003	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061058
	Pulley, Polea lisa	49083
	Banda de Tiempo	40297

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Entrada de Calefacción	63091	
Salida de Calefacción	63091	
Entrada de Calefacción	63091	
Salida de Calefacción	63091	
Inferior, Termostato a Tubo	61524	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

AUDI - S6 CONT.

2003	V8 4.2L	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB297K4 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK3 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK3 ^a

2002	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061058
	Pulley, Polea lisa	49083
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK3 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK3 ^a

2001	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061055
	Pulley, Polea lisa	49083
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK3 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK3 ^a

Inferior, Termostato a Tubo 61524

Tubo a Termostato 61524

AUDI - S7

2018-13	V8 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050388

AUDI - S8

2018-13	V8 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050388

2009-07	V10 5.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050445
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409

2002	V8 4.2L	
	Multi-V, AA y Alt	4061055
	Pulley, Polea lisa	49083
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB297K3 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK3 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB297LK3 ^a

Superior, Tubo a Termostato 61524

2001	V8 4.2L	
	Multi-V, AA y Alt	4061055
	Pulley, Polea lisa	49083
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Standard Kit, desde VIN 4D1010501; desde 3/01, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB297K3 ^a
	Standard Kit, to VIN 4D1010500; from 3/01, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB297K4 ^a
	Pro Series Plus, desde VIN 4D1010501; desde 3/01, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK3 ^a
	Pro Series, desde VIN 4D1010501; desde 3/01, No incluye sellos	TB297LK3 ^a

Superior, Tubo a Termostato 61524

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
AUDI - TT, TT RS, TT QUATTRO, TTS					
2018	L5 2.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050590			
2018-17	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, S Model	49825			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc. S Model	49485			
2016	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445			
2014	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440	Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ... OE y la T		66396
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496	Inferior, Tracción Delantera, Reutilice las conexiones rÁpidas OEM		66395
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48021	Inferior, Modelos Traccion Todas las Ruedas, Incluye conexiones rÁpidas y sensor de temperatura.		67280
2013	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440	Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ... OE y la T		66396
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496	Inferior, Tracción Delantera, Reutilice las conexiones rÁpidas OEM		66395
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48021	Inferior, Modelos Traccion Todas las Ruedas, Incluye conexiones rÁpidas y sensor de temperatura.		67280
	Polea Clutch de Alternador	49703			
2013	L5 2.5L				
	Multi-V, Alt y BA	4050418			
	Multi-V, AA	4050365			
	Alt (Superior), Polea lisa	49169			
	Alt (Inferior), Polea lisa	49166			
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49444			
2012	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440	Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ... OE y la T		66396
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	Inferior, Tracción Delantera, Reutilice las conexiones rÁpidas OEM		66395
	Banda de Tiempo	40334 ^a	Inferior, Modelos Traccion Todas las Ruedas, Incluye conexiones rÁpidas y sensor de temperatura.		67280
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496			
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48021			
	Polea Clutch de Alternador	49703			
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Ens. Tensor de Leva	48015			
2012-11	L5 2.5L				
	Multi-V, Alt y BA	4050418			
	Multi-V, AA	4050365			
	Alt (Superior), Polea lisa	49169			
	Alt (Inferior), Polea lisa	49166			
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49444			
2011	L4 1.8L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496			

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

AUDI - TT, TT RS, TT QUATTRO, TTS CONT.

2011	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49024 ^a
	Banda de Tiempo	40334 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49496
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48021
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Ens.	
Tensor de Leva	48015	
2010	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49024 ^a
	Banda de Tiempo	40334 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49496
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48021
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Motor BPY, Ki no Incluye	
	Bomba de Agua	TB334K1 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1
	Pro Series Plus, Motor BPY, Incluye sellos;	
	con impulsor de plástico	PP334LK1 ^a
	Pro Series Plus, Motor BPY, Incluye sellos;	
	con impulsor de metal	PP334LK1-MI ^a
	Pro Series, Motor BPY, No incluye sellos;	
	con impulsor de plástico	TB334LK1 ^a
	Pro Series, Motor BPY, No incluye sellos;	
	con impulsor de metal	TB334LK1-MI ^a
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y		
función OE	GTKWP334 ^a	
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015 ^a	
Polea Tensora de Banda de Tiempo, Ens.		
Tensor de Leva	48015	
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0009	
2009	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
	Banda de Tiempo	40334 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49496
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48021
	Standard Kit, Motor BPY, Ki no Incluye	
	Bomba de Agua	TB334K1 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1
	Pro Series Plus, Motor BPY, Incluye sellos;	
	con impulsor de plástico	PP334LK1 ^a
	Pro Series Plus, Motor BPY, Incluye sellos;	
	con impulsor de metal	PP334LK1-MI ^a
	Pro Series, Motor BPY, No incluye sellos;	
	con impulsor de plástico	TB334LK1 ^a
	Pro Series, Motor BPY, No incluye sellos;	

Superior, Reutilice las conexiones rápidas ...	
OE y la T	66396
Inferior, Tracción Delantera, Reutilice las	
conexiones rápidas OEM	66395
Inferior, Modelos Traccion Todas las	
Ruedas, Incluye conexiones rápidas y	
sensor de temperatura.	67280
Depósito, Cortar para ajustar	64995ⁿ

Superior, Incluye conexiones rápidas	67285
Inferior, Tracción Delantera, Reutilice las	
conexiones rápidas OEM	66395
Inferior, Tracción Delantera, Incluye	
conexiones rápidas	67194
Inferior, Modelos Traccion Todas las	
Ruedas, Incluye conexiones rápidas y	
sensor de temperatura.	67280

Superior, Except S model, Incluye	
conexiones rápidas	67285
Inferior, Incluye conexiones rápidas	67194
Inferior, Motor CBFA, Incluye conexiones	
rÁpidas y sensor de temperatura.	67280

^a 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

AUDI - TT, TT RS, TT QUATTRO, TTS CONT.

2009	L4 2.0L				
	con impulsor de metal	TB334LK1-MI ^a			
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334 ^a			
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0009			
2009	V6 3.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635	Inferior, Radiador a Tee	66399	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060640	Inferior, Tee a Termostato	66399	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49163			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49401			
2008	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440	Superior, Reutilice las conexiones rápidas OE y la T	66396	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	conexiones rápidas	67285	
	Banda de Tiempo	40334 ^a	Inferior, Reutilice las conexiones rápidas OEM	66395	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496	Inferior, Alternador, Incluye conexiones rápidas	67194	
	Standard Kit, Motor BPY, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1 ^a			
	Pro Series Plus, Motor BPY, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1 ^a			
	Pro Series Plus, Motor BPY, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI ^a			
	Pro Series, Motor BPY, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB334LK1 ^a			
	Pro Series, Motor BPY, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB334LK1-MI ^a			
	Continental Series, Motor BPY, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334 ^a			
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015			
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0009			
	2008	V6 3.2L			
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635	Inferior, Radiador a Tee	66399
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Alternador	4060640	Inferior, Tee a Termostato	66399
		Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49163		
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49401		
		Polea Clutch de Alternador	49703		
	2007	L4 2.0L			
Multi-V, Sistema de Accesorios		4060440	Superior, Except S model, Incluye conexiones rápidas	67285	
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa		49024	Inferior, Incluye conexiones rápidas	67194	
Banda de Tiempo		40334 ^a			
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa		49496			
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua		TB334K1 ^a			
Continental Series, Motor BPY, Ofrece forma, ajuste y función OE		GTKWP334 ^a			
Polea Tensora de Banda de Tiempo		48015			
Polea Loca de Banda de Tiempo		MI0009			

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

AUDI - TT, TT RS, TT QUATTRO, TTS CONT.

2007 V6 3.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49163
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49401
Polea Clutch de Alternador	49703

Inferior, Radiador a Tee	66399
Inferior, Tee a Termostato	66399

2006 L4 1.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Con Polea Loca Ranurada	D4060472
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40306 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
Polea Clutch de Alternador	49703
Standard Kit, con/ banda de 150 dientes, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1 ^a
Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1 ^a
Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI ^a
Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1 ^a
Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009 ^a

Superior	62430
Inferior	66715

2006-04 V6 3.2L

Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca Ranurada	D4060519
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49371

Superior, Radiador a Tee1	66550
Inferior, Tee 1 a Tee 2	66550

2005-04 L4 1.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Con Polea Loca Ranurada	D4060472
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40306 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
Polea Clutch de Alternador	49703
Standard Kit, con/ banda de 150 dientes, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1 ^a

Superior, Tee a Motor	62771
Superior, Radiador a Tee	62770
Inferior	66715

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

AUDI - TT, TT RS, TT QUATTRO, TTS CONT.

2005-04 L4 1.8L

Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1^a
Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI^a
Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1^a
Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306^a
Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009^a

2003-02 L4 1.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Con Polea Loca Ranurada	D4060472
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40306^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
Polea Clutch de Alternador	49703
Standard Kit, con/ banda de 150 dientes, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1^a
Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1^a
Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI^a
Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1^a
Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306^a
Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009^a

2001 L4 1.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Con Polea Loca Ranurada	D4060472
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40306^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior, Tee a Radiador	62770
Superior, Tee a Motor	62771
Inferior	66715

Superior, Tee a Radiador	62770
Superior, Tee a Motor	62771
Inferior	66715

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

AUDI - TT, TT RS, TT QUATTRO, TTS CONT.

2001	L4 1.8L	
	Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, con/ banda de 150 dientes, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1 ^a
	Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1 ^a
	Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI ^a
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1 ^a
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306 ^a
	Continental Series, To VIN # 8NY095000, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP306B
	Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009 ^a

2000	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Dual-Sided Multi-V Belt, Largo de Banda Estándar C/Polea Loca Ranurada	D4060472
	Dual-Sided Multi-V Belt, Largo de Banda de Equipo Original C/Polea Loca Ranurada	D4060470
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40306 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, con/ banda de 150 dientes, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1 ^a
	Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1 ^a
	Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI ^a
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1 ^a
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI ^a
	Continental Series, From VIN # 8NY095001, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306 ^a
	Continental Series, To VIN # 8NY095000, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP306B
	Polea Loca de Banda de Tiempo, From VIN # 8NY095001	MI0009 ^a

Superior, Tee a Radiador	62770
Superior, Tee a Motor	62771
Inferior	66715

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
BMW					
BMW - 118i					
2015	L4 1.6L				
	Multi-V, Alternador	4060390			
2014	L4 1.6L				
	Multi-V	4060390			
2013-12	L4 1.6L				
	Multi-V, Alternador	4060390			
BMW - 120i					
2012-08	L4 2.0L				
	Multi-V, Alternador, Sin Dirección Electrónica ..	4080435			
	Multi-V, Alternador, C/Dirección Electrónica ..	4080750			
2007-05	L4 2.0L				
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060735			
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060640			
BMW - 125i					
2013-12	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Banda 7				
	Costillas	4070730			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Banda de				
	6 Costillas	4060785			
2011-10	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA;				
	Excepto DH	4070730			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y DH ..	4060785			
2009-08	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA;				
	Excepto DH	4060720			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y DH ..	4060785			
BMW - 128i					
2013	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060783	Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ...		
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,		OEM	66898	
	Polea lisa	49024	Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas		
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	50006	OEM	66899	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	Polea lisa	49463			
BMW - 130i					
2010-06	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA;				
	Excepto DH	4060720			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y DH ..	4060785			
BMW - 135i					
2013-12	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070732		67288	
2010-09	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070730			
	Polea Loca - Derecha, Polea lisa	50053			
	Lado Izquierdo, Polea lisa, incluye hardware	50018			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	Incluye 2 poleas	49474			

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
BMW - 320i				
2018-13	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060395		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49813		
2005	L6 2.2L			
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye		Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ...	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282	OEM	62746 <
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2		Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas	
	bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N	OEM	62747
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373		
	Multi-V, Alt y BA	4060605		
	Multi-V, AA	4040340		
	Multi-V, A/C, Banda Opcional	4040337		
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064		
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa.	49062		
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282		
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308		
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373		
2004	L6 2.2L			
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye		Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ...	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282	OEM	62746 <
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2		Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas	
	bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N	OEM	62747
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373		
	Multi-V, Alt y BA	4060605		
	Multi-V, AA	4040340		
	Multi-V, A/C, Banda Opcional	4040337		
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa.	49062		
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064		
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282		
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373		
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308		
2003	L6 2.2L			
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2		Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ...	
	bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N	OEM	62746 <
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373	Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye		OEM	62747
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282		
	Multi-V, Alt y BA	4060605		
	Multi-V, C/ AA	4050340		

< Reutilice las conexiones rÁpidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 320i CONT.

2003	L6 2.2L		
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064	
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062	
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282	
	Alt y BA, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308	
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373	
2002	L6 2.2L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Ki Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282	
	Multi-V, Alt y BA	4060605	
	Multi-V, C/ AA	4050340	
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062	
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064	
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282	
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373	
	Alt y BA, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308	
	2001	L6 2.2L	
		Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N
		Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Ki Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
		Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
Multi-V, Alt y BA		4060605	
Multi-V, C/ AA		4050340	
Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa		49062	
Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa		49064	
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa		49282	
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa		49311	
Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea		49308	
BMW - 323i			
2001		L6 2.5L	
Multi-V, Sistema de Accesorios		4060785	

Superior, Reutilice las conexiones rápidas ...	
OEM	62746 <
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	
OEM	62747

Superior, Reutilice las conexiones rápidas ...	
OEM	62746 <
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	
OEM	62747

< Reutilice las conexiones rápidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 323i CONT.

2000	L6 2.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados	K49282G
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060610
	Multi-V, AA	4050340
	Alt, BA y DH, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico de Banda, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico de Banda, No incluye polea	49308

Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ... OEM	62746
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ... las conexiones rÁpidas OEM	62747

BMW - 325Ci

2006	L6 2.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Alt, BA y DH, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ... OEM	62746 <
Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas	OEM
	62747

2005-04	L6 2.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062

Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ... OEM	62746 <
Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas	OEM
	62747

< Reutilice las conexiones rÁpidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 325Ci CONT.

2005-04 L6 2.5L

Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Polea lisa	49064
Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

2003 L6 2.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados	K49282N
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
Multi-V, AA	4040340
Polea de Tensor - Alt y BA, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
Alt y BA, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373

2002 L6 2.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados	K49282G
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
Multi-V, AA	4050340
Alternador, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa ..	49062
Polea de Tensor - Alt, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

2001 L6 2.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2
--

Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ... OEM	62746 <
Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas	62747

Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ... OEM	62746 <
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ... las conexiones rÁpidas OEM	62747

Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ... OEM	62746 <
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ...	

< Reutilice las conexiones rÁpidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 325Ci CONT.

2001	L6 2.5L	
	Tensores Ensamblados	K49282G
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340
	Polea Loca - Alt, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y BA, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

las conexiones rápidas OEM **62747**

BMW - 325i

2013	L6 2.5L	
	Multi-V, Alternador	4060612
	Multi-V, AA	4050350
2012-11	L6 2.5L	
	Multi-V, Alternador	4060605
	Multi-V, AA	4050340
2010	L6 2.5L	
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Multi-V, AA, Alternador	4050340
2009-08	L6 2.5L	
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Multi-V, AA, Alternador	4050340
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49463
2007	L6 2.5L	
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Multi-V, AA, Alternador	4050340
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49463
2006	L6 2.5L	
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Multi-V, AA, Alternador	4050340
	Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea Loca -AA, Polea lisa, incluye hardware	50006
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Polea lisa	49064
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Alt, DH y BA, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Alt, DH y BA, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

Superior, Reutilice las conexiones rápidas ...
OEM **66898**

Superior, Reutilice las conexiones rápidas ...
OEM **66898**
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas
OEM **66899**

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
BMW - 325i CONT.		
2006	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, W/ 34" Belt	4050340
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ 60 1/2"	
	Belt	4060605
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ 78 1/2"	
	Belt	4060785
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50006
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Tensor Ensamblado, Alternador, C/ Tensor Mecánico, Polea lisa	49282
	Alternador, C/ Tensor Hidráulico de Banda, No incluye polea	49308
2005	L6 2.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Multi-V, AA, Alverno	4050340
	Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Polea lisa ...	49064
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
2004	L6 2.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Polea lisa ...	49064
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Reutilice las conexiones rÁipidas ...		
OEM	66899	
Inferior, Reutilice las conexiones rÁipidas		
OEM	66898	
Superior, Reutilice las conexiones rÁipidas ...		
OEM	62746	
Inferior, Radiador a Termostato, Reutilice las conexiones rÁipidas OEM		62747
Superior, Reutilice las conexiones rÁipidas ...		
OEM	62746	
Inferior, Radiador a Termostato, Reutilice las conexiones rÁipidas OEM		62747

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2003	L6 2.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Alt y BA, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
2002	L6 2.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282G
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Multi-V, Alt y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340
	Alternador, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa ..	49062
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
2001	L6 2.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282G
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340
	Alternador, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ...		
OEM	62746	<
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ...		
las conexiones rÁpidas OEM	62747	
Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ...		
OEM	62746	<
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ...		
las conexiones rÁpidas OEM	62747	
Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ...		
OEM	62746	
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ...		
las conexiones rÁpidas OEM	62747	

< Reutilice las conexiones rÁpidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 325i CONT.

2001	L6 2.5L	
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

BMW - 328i

2015-12	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060395
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49813

2013-12	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060783
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	50006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49463

2000	L6 2.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282G
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, DH y BA, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340
	Polea Loca - Alt, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ...	
OEM	66898
Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas	
OEM	66899

Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ...	
OEM	62746
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice las conexiones rÁpidas OEM	62747

BMW - 330Ci

2006-04	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, DH y BA, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea lisa	49064
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373

Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ...	
OEM	62746
Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas	
OEM	62747

< Reutilice las conexiones rÁpidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
BMW - 330Ci CONT.		
2006-04 L6 3.0L		
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
2003	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, DH y BA, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Polea Loca - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
2002	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282G
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, DH y BA, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
2001	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282G
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, DH y BA, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Reutilice las conexiones rÁjpidas ...		
OEM	62746	<
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ...		
las conexiones rÁjpidas OEM	62747	
Superior, Reutilice las conexiones rÁjpidas ...		
OEM	62746	<
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ...		
las conexiones rÁjpidas OEM	62747	
Superior, Reutilice las conexiones rÁjpidas ...		
OEM	62746	<
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ...		
las conexiones rÁjpidas OEM	62747	

< Reutilice las conexiones rÁjpidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 330Ci CONT.

2001	L6 3.0L	
	Multi-V, AA	4050340
	Alt y DH, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

BMW - 330E

2018-17	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060457

BMW - 330i

2018-16	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060457

2007	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060785

2006	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Multi-V, Alt, BA y DH, Hasta 4/31/06	4060605
	Multi-V, AA, Hasta 4/31/06	4040340
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde 01/05/06	4060785
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50006
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
	Polea Clutch de Alternador	49722

2005	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa.	49062
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor	

Superior, Reutilice las conexiones rãpidas ...	
OEM	66899
Inferior, Reutilice las conexiones rãpidas	
OEM	66898

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
BMW - 330i CONT.		
2005	L6 3.0L	
	Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
2004	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa.	49062
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
2003	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa.	49062
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
2002-01	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282G
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Reutilice las conexiones rápidas ... OEM	62746	<
Inferior, Radiador a Termostato, Reutilice las conexiones rápidas OEM	62747	
Superior, Reutilice las conexiones rápidas ... OEM	62746	<
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ... las conexiones rápidas OEM	62747	
Superior, Reutilice las conexiones rápidas ... OEM	62746	<
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ... las conexiones rápidas OEM	62747	

< Reutilice las conexiones rápidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 330i CONT.

2002-01 L6 3.0L

Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

BMW - 335i

2015-14 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4080547
--------------------------------	---------

2013 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4080547	convertible	67288
--------------------------------	---------	-------------	-------

2012 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070732	convertible	67288
--------------------------------	---------	-------------	-------

2010-07 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070730
Polea Loca - Derecha, Polea lisa	50053
Lado Izquierdo, Polea lisa, incluye hardware	50018
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49474

BMW - 340i

2018-16 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060455
--------------------------------	---------

BMW - 428i

2016-14 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060395
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49813

BMW - 428i GRAN COUPE

2016-15 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060395
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49813

BMW - 430i

2018-17 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060457
--------------------------------	---------

BMW - 430i GRAN COUPE

2018 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060457
--------------------------------	---------

BMW - 435i

2016-14 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4080547
--------------------------------	---------

BMW - 435i GRAN COUPE

2016-15 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4080547
Polea, Polea lisa, incluye hardware	50069
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
BMW - 440I				
2019-17	L6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445		
BMW - 440I GRAN COUPE				
2019-18	L6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445		
BMW - 525i				
2009-06	L6 2.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060785		
2007	L6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060785	Superior, TM	67198
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,		Superior, TA	67197
	Polea lisa	49024	Inferior	67211
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea			
	lisa, incluye hardware	50006		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49463		
2006	L6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde		Superior, TM	67198
	01/05/06	4060785	Superior, TA	67197
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,		Inferior	67211
	Polea lisa	49024		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea			
	lisa, incluye hardware	50006		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49463		
2003	L6 2.5L			
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt,		Superior, Reutilice las conexiones rápidas ...	
	BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2		OEM	62746
	bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N	Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ...	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt,		las conexiones rápidas OEM	62747
	BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye			
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282		
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA,			
	Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373		
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605		
	Multi-V, AA	4040340		
	Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062		
	Polea Loca - Alt, C/ Tensor Hidráulico, Polea			
	lisa	49064		
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024		
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor			
	Automático, Polea lisa	49282		
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373		
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No			
	incluye polea	49308		
2002	L6 2.5L			
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt,		Superior, Reutilice las conexiones rápidas ...	
	BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2		OEM	62746
	bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282G	Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ...	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt,		las conexiones rápidas OEM	62747
	BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye			
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282		
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA,			

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 525i CONT.

2002	L6 2.5L	
	Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340
	Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

2001	L6 2.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282G
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340
	Alt y DH, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

BMW - 528i

2016-14	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060395
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49813

2011	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080702

2000	L6 2.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282G
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340
	Alternador, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa ..	49062
	Polea de Tensor - Alt, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064

Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ... OEM	62746
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ... las conexiones rÁpidas OEM	62747

INFERIOR, Radiador Principal a Motor	67201
---	--------------

Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ... OEM	62746
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ... las conexiones rÁpidas OEM	62747

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 528i CONT.

2000	L6 2.8L	
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
	AA, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea ..	49307

BMW - 530E

2018	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4030381

BMW - 530i

2018-17	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445

2013-08	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060785

2007	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070785
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49463

Superior, TM	67198
Superior, TA	67197
Inferior	67211

2006	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde 01/05/06	4060785
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49463

Superior, TM	67198
Superior, TA	67197
Inferior	67211

2005	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Ki Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea lisa	49064
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Alt, BA y DH, Polea lisa	49062
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 530i CONT.

2004	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040332
	Alt, BA y DH, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea lisa	49064
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373	
Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308	
2003	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373	
Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308	
2002	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282G
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340
	Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024

Superior, Reutilice las conexiones rápidas ...	
OEM	62746
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ...	
las conexiones rápidas OEM	62747

Superior, Reutilice las conexiones rápidas ...	
OEM	62746
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ...	
las conexiones rápidas OEM	62747

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 530i CONT.

2002	L6 3.0L	
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
2001	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282G
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340
	Alt y DH, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

Superior, Reutilice las conexiones rápidas ...	
OEM	62746
Inferior, Sin Desconexión Rápida, Reutilice ...	
las conexiones rápidas OEM	62747

BMW - 535i

2016	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Dinámico	4080582
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Mando Dinámico	4080547
2015-14	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Dinámico	4080582
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Mando Dinámico	4080547
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50069
2013	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Dinámico	4080582
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Mando Dinámico	4080547
2012-11	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080547
2010	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070732
	Lado Izquierdo, Polea lisa, incluye hardware	50018
	Polea Loca - Derecha, Polea lisa	50053
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49474

Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor **67201**

Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor **67201**

INFERIOR, Radiador Principal a Motor **67201**

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
BMW - 535i GT					
2013	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Dinámico	4080582	INFERIOR, Radiador Principal a Motor	67201	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Mando Dinámico	4080547			
BMW - 540i					
2018	L6 3.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios			4060445
2003	V8 4.4L				
	Multi-V, Alt, BA y DH	4070640	Superior	62563 ⁿ	
	Multi-V, AA	4050395	Superior, (Altern)	60663 ⁿ	
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056	Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite, C/TA, Incluye conexiones rÁpidas y sensor ..		
	Polea de Tensor - AA, Incluye Soporte y Poleas	49059	de temperatura.	67227	
	Alt, BA y DH, No incluye polea	49305	Manguera de Calefacción	63210	
	AA, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea ..	49306			
2002	V8 4.4L				
	Multi-V, Alt, BA y DH	4070622	Superior	62563 ⁿ	
	Multi-V, AA	4050395	Superior, (Altern)	60663 ⁿ	
	Polea de Tensor - Alt, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056	Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite, C/TA, Incluye conexiones rÁpidas y sensor ..		
	Polea de Tensor - AA, Incluye Soporte y Poleas	49059	de temperatura.	67227	
	Alt, BA y DH, No incluye polea	49305	Manguera de Calefacción	63210	
	AA, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea ..	49306			
2001	V8 4.4L				
	Multi-V, Alt, BA y DH	4070622	Superior	62563 ⁿ	
	Multi-V, AA	4050395	Superior, (Altern)	60663 ⁿ	
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056	Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite, C/TA, Incluye conexiones rÁpidas y sensor ..		
	Polea de Tensor - AA, Incluye Soporte y Poleas	49059	de temperatura.	67227	
	Alt, BA y DH, No incluye polea	49305	Manguera de Calefacción	63210	
	AA, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea ..	49306			
2000	V8 4.4L				
	Multi-V, Alt, BA y DH	4070622	Superior	62563 ⁿ	
	Multi-V, AA	4050395	Superior, (Altern)	60663 ⁿ	
	Polea de Tensor, Alt, WP & PS, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056	Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite, C/TA, Incluye conexiones rÁpidas y sensor ..		
	Polea de Tensor - AA, Incluye Soporte y Poleas	49059	de temperatura.	67227	
	Alt, BA y DH, (C/ Tensor Hidráulico), No incluye polea	49305	Manguera de Calefacción	63210 ⁿ	
	AA, (C/ Tensor Hidráulico), No incluye polea ..	49306			
BMW - 545i					
2006	V8 4.4L				
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060610	Inferior, Radiador a Termostato	67203	
	Multi-V, AA	4040322			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054			
	Tensor Ensamblado, Alt, DH y BA, Polea lisa ..	49462			

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 545i CONT.

2005-04 V8 4.4L

Multi-V, Alt, DH y BA	4060610
Multi-V, AA	4040320
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054
Tensor Ensamblado, Alt, DH y BA, Polea lisa	49462

Inferior, Radiador a Termostato 67203

BMW - 550i

2016-13 V8 4.4L

Multi-V, Alternador	4070648
Multi-V, AA	4040315

2010 V8 4.8L

Multi-V, Alt, BA y DH	4060610
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040325 ^S
Multi-V, AA, Alternador	4040320
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054
Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49462

2009-06 V8 4.8L

Multi-V, Alt, BA y DH	4060610
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040325 ^S
Multi-V, AA, Alternador	4040320
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054
Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49462

BMW - 550i GT

2015-13 V8 4.4L

Multi-V, Alternador	4070648
Multi-V, AA	4040315

BMW - 550i GT XDRIVE

2015 V8 4.4L

Multi-V, Alternador	4070648
Multi-V, AA	4040315

BMW - 550i XDRIVE

2018-15 V8 4.4L

Multi-V, Alternador	4070648
Multi-V, AA	4040315

BMW - 640i GRAN COUPE

2016 L6 3.0L

Multi-V, Alternador, Sin Mando Dinámico	4080547
Multi-V, Alternador, C/Mando Dinámico	4080582
Multi-V, AA	4040315
Polea, Polea lisa, incluye hardware	50069
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841

^S CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
BMW - 645Ci				
2005	V8 4.4L			
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060610	Inferior, Radiador a Termostato	67203
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040325 ^S		
	Multi-V, AA, Alterno	4040320		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054		
	Tensor Ensamblado, Alt, DH y BA, Polea lisa	49462		
BMW - 650Ci				
2010-06	V8 4.8L			
	Tensor Ensamblado, Alt, DH y BA, Polea lisa	49462		
BMW - 650i				
2018-13	V8 4.4L			
	Multi-V, AA	4040315		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648		
2012	V8 4.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648		
	Multi-V, AA	4040315		
BMW - 650i GRAN COUPE				
2018-15	V8 4.4L			
	Multi-V, AA	4040315		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648		
BMW - 740i				
2018-16	L6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060455		
2015	L6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Mando Dinámico	4080547		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Dinámico	4080582		
	Idler Pulley - Accessory Drive (Left Side), Polea lisa, incluye hardware	50069		
2014	L6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Mando Dinámico	4080547	INFERIOR, Radiador Principal a Motor	67201
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Dinámico	4080582		
	Idler Pulley - Accessory Drive (Left Side), Polea lisa, incluye hardware	50069		
2013	L6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Mando Dinámico	4080547		67201
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Dinámico	4080582		
2012-11	L6 3.0L			
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4080720	INFERIOR, Radiador Principal a Motor	67201
2001	V8 4.4L			
	Multi-V, Alt y DH	4070640	Superior	60663 ⁿ
	Multi-V, AA	4050395	Superior, (Alterno)	60910 ⁿ
	Polea de Tensor - AA, Incluye Soporte,		Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	

ⁿ Cortar para ajustar ^S CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 740i CONT.

2001	V8 4.4L	
	Incluye Soporte y Poleas	49059
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye	
	Soporte, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056
	Tensor Ensamblado, AA	49849
	AA, Alt y BA, C/ Tensor Hidráulico, No	
	incluye polea	49305
	AA, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea ..	49306
2000	V8 4.4L	
	Multi-V, Alt y BA	4070640
	Multi-V, AA	4050395
	Polea Loca - Alt, Incluye Soporte, Incluye	
	Soporte y 2 Poleas	49056
	Polea de Tensor - AA, Incluye Soporte,	
	Incluye Soporte y Poleas	49059
	AA, Alt y BA, C/ Tensor Hidráulico, No	
	incluye polea	49305
	AA, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea ..	49306

Incluye conexiones rápidas y sensor de	
temperatura.	67227
Manguera de Calefacción	63210 ⁿ

Superior	60663 ⁿ
Superior, (Alternativo)	60910 ⁿ
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
Incluye conexiones rápidas y sensor de	
temperatura.	67227
Manguera de Calefacción	63210 ⁿ

BMW - 740iL

2001	V8 4.4L	
	Multi-V, Alt y DH	4070640
	Multi-V, AA	4050395
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye	
	Soporte, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056
	Polea de Tensor - AA, Incluye Soporte,	
	Incluye Soporte y Poleas	49059
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa, excepto soporte	49045
	Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye	
	polea	49305
	AA, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea ..	49306
2000	V8 4.4L	
	Multi-V, Alt y BA	4070640
	Multi-V, AA	4050395
	Polea Loca - Alt y BA, Incluye Soporte,	
	Incluye Soporte y 2 Poleas	49056
	Polea de Tensor - AA, Incluye Soporte,	
	Incluye Soporte y Poleas	49059
	Alt y BA, C/ Tensor Hidráulico, No incluye	
	polea	49305
	AA, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea ..	49306

Superior	60663 ⁿ
Superior, (Alternativo)	60910 ⁿ
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
Incluye conexiones rápidas y sensor de	
temperatura.	67227
Manguera de Calefacción	63210 ⁿ

Superior	60663 ⁿ
Superior, (Alternativo)	60910 ⁿ
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
Incluye conexiones rápidas y sensor de	
temperatura.	67227
Manguera de Calefacción	63210 ⁿ

BMW - 745Li

2005-04	V8 4.4L	
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060610
	Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico	
	(si se retira un cinturón elástico por algún	
	motivo, debe reemplazarse).	4040325 ^s
	Multi-V, AA, Alternativo	4040322
	Multi-V, Alternador	4040320
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye	
	Soporte y 2 Poleas	49056
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	

67203

ⁿ Cortar para ajustar ^s Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 745Li CONT.

2005-04 V8 4.4L

lisa, incluye hardware	50054
Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49462

2003 V8 4.4L

Multi-V, A/C, Banda Opcional	4040337
Multi-V, AA	4040338
Multi-V, Alt y BA	4060610
Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye	
Soporte y 2 Poleas	49056
Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49462
Tensor Ensamblado, AA	49849

Inferior 67203

BMW - 745i

2005-04 V8 4.4L

Multi-V, Alt, DH y BA	4060610
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040325 ^s
Multi-V, AA, Alternador	4040322
Multi-V, Alternador	4040320
Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye	
Soporte y 2 Poleas	49056
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054
Tensor Ensamblado, Alt, DH y BA, Polea lisa	49462

67203

2003-02 V8 4.4L

Multi-V, Alt, DH y BA	4060610
Multi-V, AA	4040338
Multi-V, A/C, Banda Opcional	4040337
Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye	
Soporte y 2 Poleas	49056
Tensor Ensamblado, Alt, DH y BA, Polea lisa	49462
Tensor Ensamblado, AA	49849

Inferior 67203

BMW - 750LI

2017-16 V8 4.4L

Multi-V, Alternador	4070648
Multi-V, AA	4040315

BMW - 750Li

2015-14 V8 4.4L

Multi-V, AA	4040315
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648

2009 V8 4.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648
Multi-V, AA	4040315

2009 V8 4.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648
--------------------------------------	---------

2008 V8 4.8L

Multi-V, Alternador	4060610
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040325 ^s
Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye	
Soporte y 2 Poleas	49056

Inferior 67203

^s CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 750Li CONT.

2008	V8 4.8L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49462

2007-06	V8 4.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060610
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040325 ^S
	Polea de Tensor - Alt y BA, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49462

Inferior 67203

BMW - 750Li XDRIVE

2015	V8 4.4L	
	Multi-V, AA	4040315
	Multi-V, Alternador	4070648

BMW - 750i

2018-14	V8 4.4L	
	Multi-V, AA	4040315
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648

2013-12	V8 4.4L	
	Multi-V, Alternador	4070648
	Multi-V, AA	4040315

2009	V8 4.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648
	Multi-V, AA	4040315

2009	V8 4.8L	
	Multi-V, Alternador	4060610
	Multi-V, AA	4040322

67203

2008-06	V8 4.8L	
	Multi-V, Alternador	4060610
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040325 ^S
	Multi-V, AA, Alternador	4040322
	Multi-V, Alternador, Alternador	4040320
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49462

Inferior 67203

BMW - 750i XDRIVE

2015	V8 4.4L	
	Multi-V, AA	4040315
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648

BMW - 750iL

2001	V12 5.4L	
	Multi-V, AA y BA	4060468
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49055
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49054

Incluye conexiones rápidas y sensor de temperatura. 67227

^S CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - 750iL CONT.

2001	V12 5.4L	
	Polea de Tensor - AA y Ventilador, Polea lisa	49054
2000	V12 5.4L	
	Multi-V, AA y BA	4060465
	Multi-V, Alt y DH	4070411
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Mecánico, Polea lisa	49055
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49054
	Polea de Tensor, Fan & AC, Polea lisa	49054

Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
Incluye conexiones rápidas y sensor de temperatura.	67227

BMW - 760Li

2015-14	V12 6.0L	
	Multi-V, Alternador	4070640
	Multi-V, AA	4040327
2008-06	V12 6.0L	
	Multi-V, DH y BA	4060610
	Multi-V, AA	4040332
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49462
	Tensor Ensamblado, AA	49849
2005	V12 6.0L	
	Multi-V, DH y BA	4060610
	Multi-V, AA	4040332
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49462
	Tensor Ensamblado, AA	49849
2004-03	V12 6.0L	
	Multi-V, DH y BA	4060610
	Multi-V, AA	4040332
	Polea de Tensor - Alt y BA, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49462
	Tensor Ensamblado, AA	49849

BMW - ACTIVEHYBRID 3

2015-14	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080371

BMW - ACTIVEHYBRID 5

2015-14	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080371

BMW - M2

2019	L6 3.0L	
	Idler Pulley - Accessory Drive (Left Side), Polea lisa, incluye hardware	50069
2018-17	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080547
	Idler Pulley - Accessory Drive (Left Side), Polea lisa, incluye hardware	50069
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
BMW - M235I					
2016-15 L6 3.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080547			
	Polea, Polea lisa, incluye hardware	50069			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841			
BMW - M240I					
2018-17 L6 3.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060455			
BMW - M3					
2018 L6 3.0L	Multi-V, BA	4040270			
	Multi-V, Alternador	4080550			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa, incluye hardware	50069			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841			
2017-15 L6 3.0L	Multi-V, BA	4040270			
	Multi-V, Alternador	4080550			
	Polea Loca - Superior, Polea lisa, incluye hardware	50069			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841			
2012-09 V8 4.0L	Multi-V, Alt y BA	4060575			
	Multi-V, AA	4060420			
2008 V8 4.0L	Multi-V, Alt y BA	4060575			
	Multi-V, AA	4060420			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49062			
2006-04 L6 3.2L	Multi-V, Alt y BA	4060575	Superior, C/Desconexión Rápida, Reutilice		
	Multi-V, AA	4050325	las conexiones rÁppidas OEM	66973	
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064	Inferior, C/Desconexión Rápida, Reutilice las conexiones rÁppidas OEM	66972	
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062			
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311			
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308			
2003 L6 3.2L	Multi-V, Alt y BA	4060575	Superior, C/Desconexión Rápida, Reutilice		
	Multi-V, AA	4050325	las conexiones rÁppidas OEM	66973	
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064	Inferior, C/Desconexión Rápida, Reutilice las conexiones rÁppidas OEM	66972	
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062			
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311			
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico; No Incluye Polea, No incluye polea	49308			
2002 L6 3.2L	Multi-V, Alt y BA	4060575	Superior, C/Desconexión Rápida, Reutilice		
	Multi-V, AA	4050325	las conexiones rÁppidas OEM	66973	
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064	Inferior, C/Desconexión Rápida, Reutilice las conexiones rÁppidas OEM	66972	
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062			
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311			

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - M3 CONT.

2002	L6 3.2L Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
2001	L6 3.2L Multi-V, Alt, BA y DH	4060612
	Multi-V, AA	4050325
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

Superior, C/Desconexión Rápida, Reutilice las conexiones rÁpidas OEM	66973
Inferior, C/Desconexión Rápida, Reutilice las conexiones rÁpidas OEM	66972

BMW - M4

2019	L6 3.0L Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841
2018	L6 3.0L Multi-V, BA	4040270
	Multi-V, Alternador	4080550
	Idler Pulley - Accessory Drive (Left Side), Polea lisa, incluye hardware	50069
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841
2017-15	L6 3.0L Multi-V, BA	4040270
	Multi-V, Alternador	4080550
	Polea Loca - Superior, Polea lisa, incluye hardware	50069
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841

BMW - M5

2017	L6 3.0L Multi-V, BA	4040270
	Multi-V, Alternador	4080550
2016-12	V8 4.4L Multi-V, Alt, BA y DH	4070645
	Multi-V, AA	4040310
2010	V10 5.0L Multi-V, Alternador	4060563
	Multi-V, AA	4060427
	AA, Polea lisa	49062
2009-06	V10 5.0L Multi-V, Alternador	4060563
	Multi-V, AA	4060427
	AA, Polea lisa	49062
2003	V8 5.0L Multi-V, Alt y BA	4070640
	Multi-V, AA	4050385
	Alt y BA, No incluye polea	49305
	AA, No incluye polea	49306
2002	V8 5.0L Multi-V, Alt y DH	4070640
	Multi-V, AA	4050385
	Alt y BA, No incluye polea	49305

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - M5 CONT.

2002	V8 5.0L	
	AA, No incluye polea	49306
2001-00	V8 5.0L	
	Multi-V, Alt y BA	4070640
	Multi-V, AA	4050385
	Alt y BA, No incluye polea	49305
	AA, No incluye polea	49306
2000	V8 4.9L	
	Multi-V, Alt y BA	4070640
	Multi-V, AA	4050385
	Alt, DH y BA, No incluye polea	49305
	AA, No incluye polea	49306

BMW - M6

2018-14	V8 4.4L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4070645
	Multi-V, AA	4040310
2010-06	V10 5.0L	
	Multi-V, Alternador	4060563
	Multi-V, AA	4060427
	AA, Polea lisa	49062

BMW - M6 Gran Coupe

2016-14	V8 4.4L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4070645
	Multi-V, AA	4040310
2010	V10 5.0L	
	Multi-V, Alternador	4060563
	Multi-V, AA	4060427
	AA, Polea lisa	49062
2009-06	V10 5.0L	
	Multi-V, Alternador	4060563
	Multi-V, AA	4060427
	AA, Polea lisa	49062

BMW - M760I XDRIVE, M760LI XDRIVE

2019-18	V12 6.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4060650
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060297

BMW - Z3

2002	L6 2.5L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	Superior	62463
	Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt,	OEM	62747
	BA y DH, Ki Incluye Multi V, Tensor	Inferior, (Alterno)	61617 ⁿ
	ensamblado y Polea Loca		
	Multi-V, Alt, BA y DH		
	Multi-V, AA		
	Alt, BA y DH, Polea lisa		
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa		
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea lisa		
2002	L6 3.0L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	Superior	62463
	Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt,	OEM	62747

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
BMW - Z3 CONT.		
2002	L6 3.0L	
	BA y DH, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340
	Alt, BA y DH, Polea lisa	49062
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea lisa	49282
2002	L6 3.2L	
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060575
	Multi-V, AA	4050325
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
2001	L6 2.2L	
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
	Tensor Ensamblado, AA, C/ Tensor Mecánico, Polea lisa	49311
2001	L6 2.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340
	Alt, BA y DH, Polea lisa	49062
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Polea lisa	49282
2001	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340
	Alt, BA y DH, Polea lisa	49062
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Polea lisa	49282
2001	L6 3.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49282C
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060575
	Multi-V, AA	4050325
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Inferior, (Alterno)	61617ⁿ	
Superior	62463ⁿ	
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	OEM	
OEM	62747	
Inferior, (Alterno)	61617ⁿ	
Superior	62463ⁿ	
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	OEM	
OEM	62747	
Inferior, (Alterno)	61617ⁿ	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
BMW - Z3 CONT.		
2001	L6 3.2L	
	Hidráulico, Polea lisa	49064
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
2000	L6 2.0L	
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
	Tensor Ensamblado, AA, C/ Tensor Mecánico, Polea lisa	49311
2000	L6 2.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060610
	Multi-V, AA	4050355
	Polea Loca - Alt, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Polea de Tensor - AA, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, C/ Tensor Mecánico, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
	AA, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea ..	49307
2000	L6 2.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282H
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060610
	Multi-V, AA	4050355
	Alternador, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa ..	49062
	Polea de Tensor - Alt, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Polea de Tensor - AA, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
	AA, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea ..	49307
2000	L6 3.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados	K49282H

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62463ⁿ	
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas		
OEM	62747	
Inferior, (Alternativo)	61617ⁿ	
Superior	62463ⁿ	
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas		
OEM	62747	
Inferior, (Alternativo)	61617ⁿ	
Superior, C/Motor S52	62463	
Inferior	61617ⁿ	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - Z3 CONT.

2000	L6 3.2L	
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060610
	Multi-V, AA	4050355
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, (C/ Tensor Hidráulico), Polea lisa	49064
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Alt, BA y DH, (C/ Tensor Hidráulico), Polea lisa	49062
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, (C/ Tensor Hidráulico), No incluye polea	49308

BMW - Z4

2016-13	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070579
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50018

Superior, C/Desconexión Rápida	67288
--------------------------------	-------

2016-12	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060395
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49813

2012	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070579
	Lado Izquierdo, Polea lisa, incluye hardware	50018

Superior, C/Desconexión Rápida	67288
--------------------------------	-------

2011	L6 3.0L Non Turbo Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060720
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49463

Superior, Reutilice las conexiones rápidas ...	
OEM	66898

2011	L6 3.0L Turbo Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070579
	Lado Izquierdo, Polea lisa, incluye hardware	50018

Superior, C/Desconexión Rápida	67288
--------------------------------	-------

2010	L6 3.0L Turbo Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070579
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070579
	Lado Izquierdo, Polea lisa, incluye hardware	50018

2010-09	L6 3.0L Non Turbo Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060720
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49463

Superior, Reutilice las conexiones rápidas ...	
OEM	66899
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas ...	
OEM	66898

2009	L6 3.0L Turbo Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070579
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070579
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Lado Izquierdo, Polea lisa, incluye hardware	50018
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49463

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - Z4 CONT.

2008-07 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060720
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49463
Polea Clutch de Alternador	49722

2008-06 L6 3.2L

Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311B
Multi-V, Alt y BA	4060575
Multi-V, AA	4050325
Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Polea lisa ...	49064
Alt, BA y DH, Polea lisa	49062
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
Alt, BA y DH, No incluye polea	49308

2006 L6 3.0L

Multi-V, Alternador	4060720
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49463
Polea Clutch de Alternador	49722

2005 L6 2.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alt,	
BA y DH, Ki Incluye Multi V, Tensor	
ensamblado y Polea Loca	K49282B
Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
Multi-V, Alt y BA	4060571
Multi-V, AA	4040340
Polea Loca- Alt, BA y DH (Inferior), Polea	
acanalada	49021
Alt, BA y DH (Superior), Polea lisa	49062
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea lisa	49282
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373

2005-04 L6 3.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alt,	
BA y DH, Ki Incluye Multi V, Tensor	
ensamblado y Polea Loca	K49282B
Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
Multi-V, Alt y BA	4060571
Multi-V, AA	4040340
Polea Loca- Alt, BA y DH (Inferior), Polea	
acanalada	49021
Alt, BA y DH (Superior), Polea lisa	49062
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea lisa	49282

2004 L6 2.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alt,	
BA y DH, Ki Incluye Multi V, Tensor	
ensamblado y Polea Loca	K49282B
Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - Z4 CONT.

2004	L6 2.5L	
	Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt y BA	4060571
	Multi-V, AA	4040340
	Polea Loca- Alt, BA y DH (Inferior), Polea acanalada	49021
	Alt, BA y DH (Superior), Polea lisa	49062
2003	L6 2.5L	
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea lisa	49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282B
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt y BA	4060571
2003	L6 3.0L	
	Multi-V, AA	4040340
	Alt, BA y DH (Superior), Polea lisa	49062
	Polea Loca- Alt, BA y DH (Inferior), Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea lisa	49282

BMW - Z8

2003	V8 4.8L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060615
2003-01	V8 5.0L	
	Multi-V, AA	4050385
	Multi-V, Alt y DH	4060615
	Multi-V, AA	4050385

BMW - i8

2018-15	L3 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080374

BUICK

BUICK - LACROSSE

2016	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Modelos Traccion Todas las Ruedas	4060942
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Tracción Delantera	4060750
	Superior	66587
	Inferior	66588
	Calefacción a Motor (Inferior)	64665
	tubo a Motor	64310

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
BUICK - LACROSSE CONT.		
2016	V6 3.6L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
2016-13	L4 2.4L HYBRID	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070507F
2015	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Modelos Traccion Todas las Ruedas	4060942
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Tracción Delantera	4060750
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
2014	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Modelos Traccion Todas las Ruedas	4060942
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Tracción Delantera	4060750
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
2013	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Modelos Traccion Todas las Ruedas	4060945
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Tracción Delantera	4060750
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
2012	L4 2.4L HYBRID	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070507F
2012-11	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060955
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060945
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Enfriamiento Motor	67067	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66646	
Lado Izquierdo, Sistema Inversor de		
Enfriamiento	67060	
Lado Derecho, Sistema Inversor de		
Enfriamiento	67071	
Calefacción a Motor	64563	
Calefacción a Termostato	64414	
Separador a Alt., Cortar para ajustar	65004	
Superior	66587	
Inferior	66588	
Depósito a Motor	63080	
Calefacción a Motor (Inferior)	64665	
Calefacción a Motor, Superior	64640	
Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64997	
Tubo a Motor	64310	
Superior	66587	
Inferior	66588	
Depósito a Motor	63080	
Calefacción a Motor (Inferior)	64665	
Calefacción a Motor (Superior)	64640	
Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64997	
Tubo a Motor	64310	
Superior	66587	
Inferior	66588	
Depósito a Motor	63080	
Calefacción a Motor (Inferior)	64665	
Calefacción a Motor (Superior)	64640	
Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64997	
Tubo a Motor	64310	
Enfriamiento Motor	67067	
Inferior	66646	
Calefacción a Motor	64563	
Calefacción a Termostato	64414	
Separador a Alt., Cortar para ajustar	65004	
Superior	66587	
Inferior	66588	
Calefacción a Motor (Inferior)	64665	
Calefacción a Motor (Superior)	64640	
Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64997	
Tubo a Motor	64310ⁿ	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BUICK - LACROSSE CONT.

2012-11 V6 3.6L

Polea lisa 49378

2011 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060780

Pulley, Polea lisa, incluye hardware 50021

Polea Tensora, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49141

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49281

2010 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060780

Pulley, Polea lisa, incluye hardware 50021

Polea Tensora, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49141

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49281

2010 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060942

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada, incluye herrajes 50002

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49378

2010 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060955

Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda

Opcional 4060945

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea

acanalada, incluye herrajes 50002

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49378

Polea Clutch de Alternador 49718

BUICK - REGAL

2017 L4 2.4L

Kit de banda del sistema de accesorios,
Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y
Tensor Ensamblado

Multi-V, Sistema de Accesorios 4050405

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49281

2017-15 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4050695

2016 L4 2.4L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios 4050405

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49281

Superior 66645

Inferior 66646

Calefacción a Motor 64563

Calefacción a Termostato 63906

Depósito a Termostato 63912ⁿ

Superior 66645

Inferior 66646

Calefacción a Motor 64563

Calefacción a Termostato 63906

Depósito a Termostato 63912ⁿ

Superior 66587

Inferior 66588

Depósito a Radiador, Cortar para ajustar 64997

Superior 66587

Inferior 66588

Calefacción a Motor (Inferior) 64665

Calefacción a Motor (Superior) 64640

Depósito a Tubo, Cortar para ajustar 64997

Tubo a Motor 64310ⁿ

Superior 66645

Inferior 66646

Entrada de Calefacción 64563

Depósito a Termostato 63912

Calefacción (Inferior) 63906

..... 67070

Inferior 66503

Paso, Cortar para ajustar 65000

Superior 66645

Inferior 66646

Entrada de Calefacción 64563

Depósito a Termostato 63912

Calefacción (Inferior) 63906

Tee a Separador 64414

Alt. A Separador, Cortar para ajustar 65004

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
BUICK - REGAL CONT.		
2016	L4 2.4L HYBRID	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070507F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281
2015	L4 2.4L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
2015	L4 2.4L HYBRID	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070507F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281
2014	L4 2.0L	
	Multi-V	4060780
2014	L4 2.4L HYBRID	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070507F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281
2013	L4 2.0L	
	Multi-V	4060780
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa, incluye hardware	50021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49823

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior - Motor a Tubo, Sistema de		
Enfriamiento Motor	67067	
Superior - Tubo a Radiador, Sistema de		
Enfriamiento Motor	67068	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66646	
Lado Derecho, Sistema Inversor de		
Enfriamiento	67071	
Lado Izquierdo, Sistema Inversor de		
Enfriamiento	67060	
Superior	66645	
Inferior	66646	
Calefacción a Termostato	63906	
Entrada de Calefacción	64563	
Depósito a Termostato	63912	
Tee a Separador	64414	
Alt. A Separador, Cortar para ajustar	65004	
Superior - Motor a Tubo, Sistema de		
Enfriamiento Motor	67067	
Superior - Tubo a Radiador, Sistema de		
Enfriamiento Motor	67068	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66646	
Lado Derecho, Sistema Inversor de		
Enfriamiento	67071	
Lado Izquierdo, Sistema Inversor de		
Enfriamiento	67060	
Calefacción a Motor	64563	
Alt. A Separador, Cortar para ajustar	65004	
	67070	
Inferior	66503	
Paso, Cortar para ajustar	65000	
Superior - Motor a Tubo, Sistema de		
Enfriamiento Motor	67067	
Superior - Tubo a Radiador, Sistema de		
Enfriamiento Motor	67068	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66646	
Enfriamiento	67060	
Lado Derecho, Sistema Inversor de		
Enfriamiento	67071	
Calefacción a Motor	64563	
Depósito a Termostato	63912ⁿ	
Calefacción a Termostato	63906	
Tee a Separador	64414	
Alt. A Separador, Cortar para ajustar	65004	
Inferior	66648	
Paso, Cortar para ajustar	65000	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

BUICK - REGAL CONT.

2013	L4 2.4L GAS ENG	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281
2013	L4 2.4L HYBRID	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070507F

2016-15	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

2016-15	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

2014	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

2014	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

2013	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	66645
Inferior	66646
Calefacción a Motor	64563
Depósito a Termostato	63912 ⁿ
Calefacción a Termostato	63906
Tee a Separador	64414
Alt. A Separador, Cortar para ajustar	65004

Superior - Motor a Tubo, Sistema de	
Enfriamiento Motor	67067
Superior - Tubo a Radiador, Sistema de	
Enfriamiento Motor	67068
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66646
Enfriamiento	67060
Lado Derecho, Sistema Inversor de	
Enfriamiento	67071
Calefacción a Motor	64563
Depósito a Termostato	63912 ⁿ
Calefacción a Termostato	63906
Tee a Separador	64414
Alt. A Separador, Cortar para ajustar	65004

BUICK - VERANO

Inferior, C/TA	67082
Inferior, C/TM	67055
Calefacción a Motor	63906
Calefacción a Termostato	64669
Depósito a Tubo	64670
Depósito a Termostato	63912

Superior	67009
Inferior	67010
Calefacción a Motor	63906
Calefacción a Termostato	64669
Depósito a Tubo	64670
Depósito a Termostato	63912

Inferior, C/TA	67082
Inferior, C/TM	67055

Superior	67009
Inferior	67010
Tubo a Motor	64421
Calefacción a Motor	63906
Calefacción a Termostato	64669
Depósito a Tubo	64670
Depósito a Termostato	63912

Inferior, C/TA	67082
Inferior, C/TM	67055

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BUICK - VERANO CONT.

2013	L4 2.0L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281
2013	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

Superior	67009
Inferior	67010
Tubo a Motor	64421
Calefacción a Termostato	64669
Depósito a Tubo	64670
Calefacción a Motor	63906
Depósito a Termostato	63912

CADILLAC

CADILLAC - ATS

2020-18	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49851
2019-16	V6 3.6L Non Turbo Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060744
	Polea Desacopladora de Alternador	49921
2017-16	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
	Polea Desacopladora de Alternador	49921
2017-16	V6 3.6L TURBO	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060785
2017-14	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689

Superior - Tubo a Radiador	67063
Superior - Motor a Tubo	66377
Inferior	67064

2015-14	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
2015-13	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060772
	Polea Desacopladora de Alternador	49921
2013	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
2013	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689

	67063
Superior - Motor a Tubo	66377
Inferior	67064
	67063
Inferior	67064
	67065
Superior	67065
Inferior	67066
	67063
Superior - Motor a Tubo	66377
Inferior	67064
	67063
Inferior	67064

CADILLAC - BLS

2008-07	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador	4050405

CADILLAC - CATERA

2001	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Banda de Tiempo	40285*

Superior	62237
Inferior	62238
Entrada de Calefacción, Frente	64407
Entrada BA Auxiliar	64405

* Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CADILLAC - CATERA CONT.

2001	V6 3.0L	
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49263
	Standard Kit, Incluye sellos; con impulsor de metal	TB285LK2 ^a
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP285LK2 ^a
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP285A ^a
2000	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Banda de Tiempo	40285 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49263
	Standard Kit, Incluye sellos; con impulsor de metal	TB285LK2 ^a
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP285LK2 ^a
2019	L4 2.0L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49851
2019	V8 6.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060578
2019-16	V6 3.6L Non Turbo Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060744
	Polea Desacopladora de Alternador, Alternador	49921
2019-16	V6 3.6L TURBO	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060785
2018	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49851
2018	V8 6.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060578
	Multi-V Stretch Belt, AA	4040377S
2017-16	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt y BA	4060578
	Multi-V Stretch Belt, AA	4040377S
2017-14	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
2015	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060772
	Polea Desacopladora de Alternador, Alternador	49921

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Salida BA Auxiliar	63309
Radiador a Tanque	5/16" x 22"
Salida de Calefacción	64340
Entrada Valvula de Apagado	64662
Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote	64482
Salida Calefaccion de Cuerpo Papalote	64481
Superior	62237
Inferior	62238
Entrada de Calefacción, Frente	64407
Entrada de Calefacción, Atrás	64406
Entrada BA Auxiliar	64405
Salida BA Auxiliar	63309
Radiador a Tanque	5/16" x 22"
Salida de Calefacción	64340
Entrada Valvula de Apagado	64662
Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote	64482
Salida Calefaccion de Cuerpo Papalote	64481

CADILLAC - CTS

Superior	67065
Inferior	67066
Superior - Tubo a Radiador	67063
Superior - Motor a Tubo	66377
Inferior	67064
Superior - Motor a Tubo	67063
Inferior	66377
Inferior	67064
Superior	67065
Inferior	67066

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CADILLAC - CTS CONT.		
2015	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt y DH	4060848
	Multi-V, Supercargador	4080660
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040382S
	Alt, BA y DH, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49495
2014	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
2014	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
	Polea Desacopladora de Alternador	49921
2014-13	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt y DH	4060848
	Multi-V, Supercargador	4080660
	Alt, BA y DH, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49495
2013	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
	Polea Desacopladora de Alternador	49921
2013	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
	Alt, DH y BA, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
	Polea Desacopladora de Alternador	49921
2012	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt y DH	4060848
	Multi-V, Supercargador	4080660
	Alt, BA y DH, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49495
2012-11	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060825
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
	Polea Desacopladora de Alternador	49921

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66591	
Inferior	66578	
Tubo a Motor	63912 ⁿ	
Tubo a Depósito, Cortar para ajustar	65009	
Superior	66589	
Inferior	66590	
Calefacción a Motor	63351	
Motor a Calefacción	64564	
Depósito a Motor	3/4" x 16"	
Superior, Coupe	66589	
Superior, Sedán	67065	
Inferior, Coupe	66590	
Inferior, Sedán	67066	
Calefacción a Motor	63351	
Motor a Calefacción	64564	
Depósito a Motor, Cortar para ajustar	65009	
Depósito a Motor	3/4" x 16"	
Superior	66591	
Inferior	66578	
Tubo a Motor	63912 ⁿ	
Tubo a Depósito, Cortar para ajustar	65009	
Superior	66589	
Inferior	66590	
Calefacción a Motor	63351	
Motor a Calefacción	64564	
Depósito a Motor	3/4" x 16"	
Superior	66589	
Inferior	66590	
Motor a Calefacción	64564	
Calefacción a Motor	63351	
Depósito a Motor	3/4" x 16"	
Tubo a Motor	63912 ⁿ	
Tubo a Depósito, Cortar para ajustar	65009	
Superior	66589	
Inferior	66590	
Calefacción a Motor	63351	
Motor a Calefacción	64564	
Depósito a Motor	3/4" x 16"	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CADILLAC - CTS CONT.		
2012-10 V6 3.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49378
	Polea Desacopladora de Alternador	49921
2011	V8 6.2L	
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040382S
	Multi-V, Alt y DH	4060848
	Multi-V, Supercargador	4080660
	Supercargador, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49495
2010	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49378
	Polea Desacopladora de Alternador	49921
2010	V8 6.2L	
	Multi-V, Supercargador	4080660
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040382S
	Alt y DH, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49495
2009	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060848
	Multi-V, Supercargador	4080660
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040382S
	Alt y DH, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49495
2009-08	V6 3.6L	
	Multi-V, AA y DH	4060488
	Multi-V, Alt y BA	4060470
	AA, Polea lisa, incluye hardware	49158
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49389
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49390
	Polea Desacopladora de Alternador	49921
2007	V6 2.8L	
	Multi-V, AA y DH	4060475
	Multi-V, Alt y BA	4060470
	AA, Polea lisa, incluye hardware	49158
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49390
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49389

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66589	
Inferior	66590	
Motor a Calefacción	64564	
Calefacción a Motor	63351	
Depósito a Motor	3/4" x 16"	
Superior	66591	
Inferior	66578	
Tubo a Motor	63912 ⁿ	
Tubo a Depósito, Cortar para ajustar	65009	
Superior	66589	
Inferior	66590	
Calefacción a Motor	63351	
Motor a Calefacción	64564	
Depósito a Motor	3/4" x 16"	
Superior	66591	
Inferior	66578	
Tubo a Depósito	3/4" x 6"	
Tubo a Motor	63912 ⁿ	
Superior	66591	
Inferior	66578	
Tubo a Motor	63912 ⁿ	
Superior	66290	
Inferior	66101	
Motor a Calefacción	64564	
Calefacción a Tee 1	63726	
Tee 1 a Motor	63180	
Tee 1 a Depósito	64637	
Salida BA Auxiliar	63104	
Entrada BA Auxiliar, Cortar para ajustar	65009	
Superior	62798	
Inferior	62799	
Motor a Calefacción	64564	
Calefacción a Tee 1	63726	
Motor, to Tee 1	63180	
Tee 1 a Depósito	64637	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CADILLAC - CTS CONT.		
2007	V6 3.6L	
	Multi-V, AA y DH	4060475
	Multi-V, Alt y BA	4060470
	AA, Polea lisa, incluye hardware	49158
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49389
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49390
2007	V8 6.0L	
	Multi-V, AA	4040388
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060822
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea acanalada	49347
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49403
2006	V6 2.8L	
	Multi-V, Alt y BA	4060470
	Multi-V, AA y DH	4060475
	AA, Polea lisa, incluye hardware	49158
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49390
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49389
2006	V6 3.6L	
	Multi-V, AA y DH	4060475
	Multi-V, Alt y BA	4060470
	AA, Polea lisa, incluye hardware	49158
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49389
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49390
2006	V8 6.0L	
	Multi-V, AA	4040388
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060825
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49347
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49403
2005	V6 2.8L	
	Multi-V, AA y DH	4060475
	Multi-V, Alt y BA	4060470
	AA, Polea lisa, incluye hardware	49158
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49390
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49389
2005	V6 3.6L	
	Multi-V, AA y DH	4060475
	Multi-V, Alt y BA	4060470
	AA, Polea lisa, incluye hardware	49158
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49390

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66099	
Inferior	62799	
Motor a Calefacción	64564	
Calefacción a Tee 1	63726	
Motor a Tee	63180	
Tee 1 a Depósito	64637	
Superior	66406	
Inferior	66407	
Tubo 2 a Depósito	63912	
Superior	62798	
Inferior	62799	
Motor a Calefacción	64564	
Calefacción a Tee 1	63726	
Tee 1 a Motor	63180	
Tee 1 a Depósito	64637	
Superior	62798	
Inferior	62799	
Motor a Calefacción	64564	
Calefacción a Tee 1	63726	
Motor a Tee	63180	
Tee 1 a Depósito	64637	
Superior	66406	
Inferior	66407	
Tubo 2 a Depósito	63912	
Superior	62798	
Inferior	62799	
Motor a Calefacción	64564	
Calefacción a Tee 1	63726	
Motor a Tee	63180	
Tee 1 a Depósito	64637	
Superior	62798	
Inferior	62799	
Motor a Calefacción	64564	
Calefacción a Tee 1	63726	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CADILLAC - CTS CONT.		
2005	V6 3.6L	
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49389
2005	V8 5.7L	
	Multi-V, AA	4040388
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060825
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49403
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49347
2004	V6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060780
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Banda de Tiempo	40285 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49263
	Standard Kit, Incluye sellos; con impulsor de metal	TB285LK3 ^a
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP285LK2 ^a
2004	V6 3.6L	
	Multi-V, AA y DH	4060475
	Multi-V, Alt y BA	4060470
	Polea Loca -AA, Polea lisa, incluye hardware	49158
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49390
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49389
2004	V8 5.7L	
	Multi-V, AA	4040388
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49403
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49347
2003	V6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060780
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Banda de Tiempo	40285 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49263
	Standard Kit, Incluye sellos; con impulsor de	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Motor a Tee	63180	
Tee 1 a Depósito	64637	
Superior	66406	
Inferior	66407	
Tubo 3 a Depósito	63912 ⁿ	
Superior	66300	
Inferior	66301	
Calefacción a Motor	63333 ⁿ	
Calefacción a BA Auxiliar	63295 ⁿ	
Paso	3/4" x 4"	
Radiador a Tubo, 1	63201 ⁿ	
Tubo 3 a Depósito	3/4" x 16"	
Tee a Depósito	5/16" x 36"	
Tee a Cuerpo Papalote	64310 ⁿ	
Válvula a Tubo 2	63187	
Válvula a Radiador	63128	
Radiador a Válvula	64151	
Radiador a Tee	5/16" x 22"	
Superior	62798	
Inferior	62799	
Depósito a Tee	3/8" x 12"	
Tee a Radiador	3/8" x 25"	
Tee a Cuerpo Papalote	3/8" x 36"	
Superior	66406	
Inferior	66407	
Tubo 3 a Depósito	63912 ⁿ	
Superior	66300	
Inferior	66301	
Calefacción a Motor	63333 ⁿ	
Calefacción a BA Auxiliar	63295 ⁿ	
Paso	3/4" x 4"	
Radiador a Tubo 1	63201 ⁿ	
Tubo 3 a Depósito	3/4" x 16"	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CADILLAC - CTS CONT.

2003	V6 3.2L	
	metal	TB285LK3 ^a
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor	
	de metal	PP285LK2 ^a

Depósito a Tee	5/16" x 36"
Tee a Cuerpo Papalote	64310 ⁿ
Válvula a Tubo 2	63187
Válvula a Radiador	63128
Radiador a Válvula	64151
Radiador a Tee	5/16" x 22"

CADILLAC - DEVILLE

2004	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060817
	Multi-V, BA	4030245
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49036
	Polea de Tensor - BA, Polea acanalada	49009
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada ...	49299
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49240

Superior	62267
Inferior	60942
Calefacción a - Tubo 1	63925 ⁿ
Calefacción a - Tubo 2	63912 ⁿ
Tee a Depósito	63190 ⁿ
Termostato a Tubo 3	3/4" x 4"
Calefacción a Tubo 4	63129
Depósito a Tubo 1	63317
Depósito a Tubo 5	63101
Tubo 3 a Tubo 4	64259
Tubo 4 a Tubo 5	64259
Tubo 1 a Tubo 2	64171

2003	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060817
	Multi-V, BA	4030245
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49036
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49006
	Polea de Tensor - BA, Polea acanalada	49009
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49240
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada ...	49299

Superior	62267
Inferior	60942
Calefacción a - Tubo 1	63925 ⁿ
Calefacción a - Tubo 2	63912 ⁿ
Tee a Depósito	63190 ⁿ
Termostato a Tubo 3	3/4" x 4"
Calefacción a Tubo 4	63129
Depósito a Tubo 1	63317
Tubo 6 a Entrada de Agua	63052
Depósito a Tubo 5	63101
Tubo 3 a Tubo 4	64259
Tubo 4 a Tubo 5	64259
Tubo 1 a Tubo 2	64171

2002	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060817
	Multi-V, BA	4030240
	Multi-V, BA, Banda Opcional	4030245
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49036
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49006
	Polea de Tensor - BA, Polea acanalada	49009
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49240
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada ...	49299

Superior	62267
Inferior	60942
Calefacción a - Tubo 1	63925 ⁿ
Calefacción a - Tubo 2	63912 ⁿ
Tee a Depósito	63190 ⁿ
Termostato a Tubo 3	3/4" x 4"
Calefacción a Tubo 4	63129
Depósito a Tubo 1	63317
Tubo 6 a Entrada de Agua	63101
Tubo 3 a Tubo 4	64259
Tubo 4 a Tubo 5	64259
Tubo 1 a Tubo 2	64171

2001	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060817
	Multi-V, BA	4030240
	Multi-V, BA, Banda Opcional	4030245

Superior	62267
Inferior	60942
Calefacción a - Tubo 1	63925 ⁿ

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CADILLAC - DEVILLE CONT.

2001	V8 4.6L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49036
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor - BA, Polea acanalada	49009
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49240
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada	49299

Calefacción a - Tubo 2	63912ⁿ
Tee a Depósito	63190ⁿ
Tubo 3 a Tee	3/4" x 4"
Cuerpo Papalote a Tubo 3	63129
Tee a Tubo 4	63317
Tubo 6 a Entrada de Agua	63101
Tubo 3 a Tubo 4	64259
Tubo 3 a Depósito	64171
Radiador a Depósito	3/8" x 17"

2000	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060817
	Multi-V, BA	4030240
	Multi-V, BA, Banda Opcional	4030245
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49036
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor - BA, Polea acanalada	49009
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49240
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada	49299

Superior	62267
Inferior	60942
Calefacción a - Tubo 1	63925ⁿ
Calefacción a - Tubo 2	63912ⁿ
Tee a Depósito	63190ⁿ
Tubo 3 a Tee	3/4" x 4"
Cuerpo Papalote a Tubo 3	63129
Tee a Tubo 4	63317
Tubo 3 a Tubo 4	64259
Radiador a Depósito	3/8" x 17"
Tubo 3 a Depósito	64171

CADILLAC - SEVILLE

2004	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060817
	Multi-V, BA	4030245
	Pulley, Polea lisa	49036
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor - BA, Polea acanalada	49009
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49240
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada	49299

Superior	62267
Inferior	60942
Tubo a Calefacción	63314
Tee a Tubo 1	3/4" x 3"
Tubo 1 a Motor	3/4" x 5"
Tee a Depósito	3/4" x 2"
Tubo 2 a Motor	64420
Depósito a Tubo 3	63075
Calefacción a - Tubo 1	63912
Calefacción a Tubo 4	63681
Radiador a Depósito	3/8" x 17"
Tubo 3 a Tubo 4	64259

2003	V8 4.6L	
	Multi-V, AA y Alt	4060817
	Multi-V, BA	4030245
	Pulley, Polea lisa	49036
	Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor - BA, Polea acanalada	49009
	Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49240
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada	49299

Superior	62267
Inferior	60942
Tubo a Calefacción	63314
Tee a Tubo 1	3/4" x 3"
Tubo 1 a Motor	3/4" x 5"
Tee a Depósito	3/4" x 24"
Tubo 2 a Motor	64420
Depósito a Tubo 3	63075
Calefacción a - Tubo 1	63912
Calefacción a Tubo 4	63681
Radiador a Depósito	3/8" x 17"
Tubo 3 a Tubo 4	64259

2000	V8 4.6L	
	Multi-V, AA y Alt	4060817
	Multi-V, BA	4030240
	Multi-V, BA, Banda Opcional	4030245

Superior	62267
Inferior	60942
Tubo a Calefacción	63314

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CADILLAC - SEVILLE CONT.

2000	V8 4.6L	
	Pulley, Polea lisa	49036
	Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor - BA, Polea acanalada	49009
	Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49240
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada	49299

Tee a Tubo 1	3/4" x 3"
Tubo 1 a Motor	3/4" x 5"
Entrada	64420
Depósito a Tubo 3	63163
Calefacción a - Tubo 1	63912
Calefacción a Tubo 4	63681
Radiador a Depósito	3/8" x 17"
Tubo 3 a Tubo 4	64259
Calefacción a Tubo	63925

CADILLAC - STS

2010	V6 3.6L	
	Multi-V, Alt y BA	4060470
	Multi-V, AA y DH	4060465
	Multi-V, Alt y BA, Banda Opcional	4060468
	Alt y BA, Polea acanalada, incluye herrajes ..	50044
	AA y DH, Polea lisa, incluye hardware	49158
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49389
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49390

Superior	66290
Inferior	66101
Salida BA Auxiliar	63104
Motor a Calefacción	64564
Entrada BA Auxiliar	3/4" x 16"
Calefacción a Motor	63351

2010	V8 4.6L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA y DH	D4050610
	Multi-V, Alternador	4050375
	Polea de Tensor - Alt, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50044

Superior, Excepto Enfriamiento Servicio	
Pesado	66102
Superior, C/Enfriamiento Servicio Pesado ..	66103
Inferior, Excepto Enfriamiento Servicio	
Pesado	66105
Inferior, C/Enfriamiento Servicio Pesado	66104
de Paso	61267 ⁿ
BA Auxiliar a Radiador	63163 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63806 ⁿ
Termostato a Tubo 1	64181 ⁿ
Calefacción a Tee	63726
Tee a Tubo 2	3/4" x 4"
Tee a Tubo 3	3/4" x 6"
Tubo 3 a Depósito	63912 ⁿ
Cuerpo Papalote a Depósito	64354
Motor a Tubo 2	64292

2009	V6 3.6L	
	Multi-V, Alt y BA	4060470
	Multi-V, AA y DH	4060465
	AA y DH, Polea lisa, incluye hardware	49158
	Tensor Ensamblado, BA, Polea lisa	49389
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49390

Superior	66290
Inferior	66101
Tee 1 a Motor	63180
Calefacción a Tee 1	63726
Tee 1 a Depósito	64637
Motor a Calefacción	64564
Entrada BA Auxiliar	3/4" x 16"
Salida BA Auxiliar	63106
Calefacción a Motor	63351

2009	V8 4.6L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA y DH	D4050610
	Multi-V, Alternador	4050375
	Polea de Tensor - Alt, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50044

Superior, Excepto Enfriamiento Servicio	
Pesado	66102
Superior, C/Enfriamiento Servicio Pesado ..	66103
Inferior, Excepto Enfriamiento Servicio	
Pesado	66105
Inferior, C/Enfriamiento Servicio Pesado	66104

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CADILLAC - STS CONT.

2009 V8 4.6L

2009-08 V8 4.4L

Multi-V, Alternador	4050375
Multi-V, Supercargador	4080545
Dual-Sided Multi-V Belt, AA y DH	D4050610
Polea Loca - AA y DH, Polea acanalada, incluye herrajes	50044

2008 V6 3.6L

Multi-V, AA y DH	4060465
Multi-V, Alt y BA	4060470
AA y DH, Polea lisa, incluye hardware	49158
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49390
Tensor Ensamblado, BA, Polea lisa	49389

2008 V8 4.6L

Dual-Sided Multi-V Belt, AA y DH	D4050610
Multi-V, Alternador	4050375
Polea de Tensor - Alt, Polea lisa	49006
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50044

2007 V6 3.6L

Multi-V, AA y DH	4060465
Multi-V, Alt y BA	4060470
AA y DH, Polea lisa, incluye hardware	49158
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49390
Tensor Ensamblado, BA, Polea lisa	49389

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

de Paso	61267
Calefacción a - Tubo 1	63806 ⁿ
BA Auxiliar a Radiador	63163 ⁿ
Tubo 3 a Depósito	63912
Tee a Tubo 2	3/4" x 4"
Tee a Tubo 3	3/4" x 6"
Tubo 1 a Termostato	64181 ⁿ
Calefacción a Tee	63726 ⁿ
Tubo 2 a Motor	64292
Cuerpo Papalote a Depósito	64354

Superior	66408
Inferior	66409
de Paso, Cortar para ajustar	64457
Calefacción a Motor	64250

Superior	66290
Inferior	66101
Calefacción a Tee 1	63726
Tee 1 a Motor	63180
Depósito a Motor	3/4" x 25"
Tee 1 a Depósito	64637
Salida Bomba de Agua Auxiliar	64615
Calefacción a Motor	63351
Motor a Calefacción	64564

Superior, Excepto Enfriamiento Servicio	
Pesado	66102
Superior, C/Enfriamiento Servicio Pesado	66103
Inferior, Excepto Enfriamiento Servicio	
Pesado	66105
Inferior, C/Enfriamiento Servicio Pesado ...	66104
de Paso	61267
BA Auxiliar a Radiador	63163 ⁿ
Calefacción a Tee	63726 ⁿ
Tubo 1 a Termostato	64181 ⁿ
Cuerpo Papalote a Depósito	64354
Calefacción a - Tubo 1	63806 ⁿ
Tubo 3 a Depósito	63912
Tee a Tubo 2	3/4" x 4"
Tee a Tubo 3	3/4" x 6"
Tubo 2 a Motor	64292

Superior	66290
Inferior	66101
Calefacción a Tee 1	63726
Tee 1 a Motor	63180
Tee 1 a Depósito	64637
Motor a Calefacción	64564
Depósito a Motor	3/4" x 25"
Calefacción a Motor	63351

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CADILLAC - STS CONT.		
2007	V8 4.4L	
	Multi-V, AA, DH y BA	4050375
	Multi-V, Supercargador	4080545
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA y DH	D4050610
	Polea Loca - AA y DH, Polea acanalada, incluye herrajes	50044
2007	V8 4.6L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA y DH	D4050610
	Multi-V, Alternador	4050375
	Polea de Tensor - Alt, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50044
2006	V6 3.6L	
	Multi-V, AA y DH	4060465
	Multi-V, Alt y BA	4060470
	AA y DH, Polea lisa, incluye hardware	49158
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49390
	Tensor Ensamblado, BA, Polea lisa	49389
2006	V8 4.4L	
	Multi-V, Alternador	4050375
	Multi-V, Supercargador	4080545
	Polea Loca - AA y DH, Polea acanalada, incluye herrajes	50044
2006-05	V8 4.6L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA y DH	D4050610
	Multi-V, Alternador	4050370
	Polea de Tensor - Alt, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50044
2005	V6 3.6L	
	Multi-V, AA y DH	4060465
	Multi-V, Alt y BA	4060470
	AA y DH, Polea lisa, incluye hardware	49158

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66408	
Inferior	66409	
de Paso, Cortar para ajustar	64457	
Calefacción a Motor	64250	
Superior, Excepto Enfriamiento Servicio		
Pesado	66102	
Superior, C/Enfriamiento Servicio Pesado	66103	
Inferior, Excepto Enfriamiento Servicio		
Pesado	66105	
Inferior, C/Enfriamiento Servicio Pesado	66104	
BA Auxiliar a Radiador	63163	
Calefacción a Tee	63726	
Cuerpo Papalote a Depósito	64354	
Tubo 3 a Depósito	63912	
Tee a Tubo 2	3/4" x 4"	
Tee a Tubo 3	3/4" x 6"	
Calefacción a - Tubo 1	63806	
Tubo 2 a Motor	64292	
Superior	66099	
Inferior	66100	
Depósito a Tee	64353	
Motor a Calefacción	64564	
Depósito a Motor	3/4" x 25"	
Calefacción a Motor	63351	
Superior	66408	
Inferior	66409	
de Paso, Cortar para ajustar	64456	
Superior, Excepto Enfriamiento Servicio		
Pesado	66102	
Superior, C/Enfriamiento Servicio Pesado	66103	
Inferior, Excepto Enfriamiento Servicio		
Pesado	66105	
Inferior, C/Enfriamiento Servicio Pesado	66104	
de Paso	61267 ⁿ	
BA Auxiliar a Radiador	63163	
Calefacción a Tee	63726	
Termostato a Tubo 1	64181	
Cuerpo Papalote a Depósito	64354	
Tubo 3 a Depósito	63912	
Tee a Tubo 2	3/4" x 4"	
Tee a Tubo 3	3/4" x 6"	
Calefacción a - Tubo 1	63806	
Tubo 2 a Motor	64292	
Superior	66099	
Inferior	66100	
Depósito a Tee	64353	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CADILLAC - STS CONT.

2005 V6 3.6L

Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49390
Tensor Ensamblado, BA, Polea lisa	49389

Motor a Calefacción	64564
Depósito a Motor	3/4" x 28"
Calefacción a Motor	63351

CADILLAC - XLR

2006 V8 4.4L

Multi-V, AA y DH	4050505
Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y BA	D4050565
Multi-V, Supercargador	4080425
Multi-V, AA y DH, Banda Opcional	4060510
Polea de Tensor - AA, 1er. Diseño, Polea lisa	49006

Superior	61546
Inferior	62616
de Paso, Cortar para ajustar	64458

2006-05 V8 4.6L

Multi-V, AA y DH	4050505
Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y BA	D4050565
Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49006

Superior	62635
Inferior	62616
de Paso	61267 ⁿ
Cuerpo Papalote a Tee 1	63157
Entrada de Calefacción	64664
Depósito a Tee	63344
Tee 2 a Radiador	64309
Calefacción a Tee	64401
Depósito a Tubo 2	63101
Tee a Motor	63906
Motor a Tee 2	1/4" x 10"
Tee 1 a Tee 2	3/8" x 17"

2004 V8 4.6L

Multi-V, AA y DH	4050505
Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y BA	D4050565
Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49006

Superior	62635
Inferior	62616
de Paso	61267 ⁿ
Depósito a Tee	63344
Tee a Radiador	64309
Calefacción a Tee	64401
Tee a Motor	63906
Cuerpo Papalote a Tee 1	63157
Entrada de Calefacción	64664

**CHEVROLET
CHEVROLET - ASTRA**

2009 L4 1.8L

Multi-V, Alternador, Sin AA	4050570
Multi-V, Alternador, C/ AA	4050609
Banda de Tiempo	G1592H
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	K1G1592H

2008-07 L4 1.8L

Multi-V, Alternador, Sin AA	4050570
Multi-V, Alternador, C/ AA	4050609
Banda de Tiempo	G1592H
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	K1G1592H

Inferior	66904
-----------------------	-------

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - ASTRA CONT.

2008-07 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y DH ..	4060745
Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH	4060670
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1273H
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
Automatic Timing Tensioner Assembly	48022
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	K1G1273H

Superior	2139
Inferior	2140

2006 L4 1.8L

Multi-V, Alternador, Sin AA	4050570
Multi-V, Alternador, C/ AA	4050609

2006 L4 2.4L

Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH	4060660
Banda de Tiempo	40305
Automatic Timing Tensioner Assembly	48906
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	K1G1273H
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48014

Superior	2139
Inferior	2140

2006-04 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y DH ..	4060745
Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH	4060670
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1273H
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
Automatic Timing Tensioner Assembly	48910
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	K1G1273H

Superior	2139
Inferior	2140

2005-04 L4 2.4L

Multi-V, Alternador, Excepto AA, DH	4060660
Banda de Tiempo	40305
Automatic Timing Tensioner Assembly	48906
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	K1G1333H
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48014

Superior	2139
Inferior	2140

2004 L4 1.8L

Multi-V, Alternador, Excepto AA	4050370
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050480
Banda de Tiempo	CD-1094
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	48902
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	K1G1495H

Superior, C/ AA	2135
Superior, Exc AC	2100
Inferior, Excepto AA	2136

2003 L4 1.8L

Multi-V, Alternador, Excepto AA	4050370
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050480
Banda de Tiempo	CD-1094
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	48902
Automatic Timing Tensioner Assembly	48915
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	K1G1495H

Superior, C/ AA	2135
Superior, Exc AC	2100
Inferior, Excepto AA	2136

2003-01 L4 2.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060660
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49281

Superior	2137
Inferior	2138

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - ASTRA CONT.

2003-00 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y DH	4060745
Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH	4060670
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1273H
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no Incluye Bomba de Agua	K1G1273H

Superior	2139
Inferior	2140

2002 L4 1.8L

Multi-V, Alternador, Excepto AA	4050370
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050480
Banda de Tiempo	CD-1094
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	48902
Automatic Timing Tensioner Assembly	48915
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no Incluye Bomba de Agua	K1G1495H

Superior, C/ AA	2135
Superior, Excepto AA	2100
Inferior, Excepto AA	2136

2001 L4 1.8L

Multi-V, Alternador, Excepto AA	4050370
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050475
Banda de Tiempo	CD-1094
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	48902
Automatic Timing Tensioner Assembly	48915
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no Incluye Bomba de Agua	K1G1495H

Superior, Excepto AA	2133
Superior, C/ AA	2100
Inferior, C/ AA	2134

2000 L4 1.8L

Multi-V, Alternador, Excepto AA	4050370
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050475
Banda de Tiempo	CD-1094
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	48902
Automatic Timing Tensioner Assembly	48915
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no Incluye Bomba de Agua	K1G1495H

Superior, Excepto AA	2133
Superior, C/ AA	2100
Inferior, C/ AA	2134

CHEVROLET - AVEO

2020-18 L4 1.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060710
--------------------------------------	---------

2018 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050617
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050570
Multi-V, DH	4040252
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49482

Inferior	62919
----------------	-------

2017 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050617
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050570
Multi-V, DH	4040252
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49482

Superior	61646
Inferior	62919
Motor a Calefacción	63128 ⁿ
Calefacción a Termostato	63128 ⁿ
Cuerpo Papalote a Termostato	63142

2016-15 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050617
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050570
Multi-V, DH	4040252
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49482

Superior	61646
Inferior	62919
Motor a Calefacción	63128 ⁿ
Calefacción a Termostato	63128 ⁿ
Cuerpo Papalote a Termostato	63142

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - AVEO CONT.

2016-15 L4 1.6L

Automatic Timing Tensioner Assembly 48013

2014-13 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4050617

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4050570

Multi-V, DH 4040252

Banda de Tiempo, Eng. Designation LXT 40335^a

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49482

Automatic Timing Tensioner Assembly 48013^a

Standard Kit, Eng. Designation LXT, Ki no

Incluye Bomba de Agua TB335K1^a

Polea Tensora de Banda de Tiempo 48019^a

2012 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4050617

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4050570

Multi-V, DH 4040252

Banda de Tiempo, Eng. Designation LXT 40335^a

Banda de Tiempo, Eng. Designation LXV 40338^a

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49482

Automatic Timing Tensioner Assembly 48013^a

Standard Kit, Eng. Designation LXT, Ki no

Incluye Bomba de Agua TB335K1^a

Polea Tensora de Banda de Tiempo 48019^a

2011-09 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4050617

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4050570

Multi-V Stretch Belt, DH, CinturÃ³n elÃ¡stico

(si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃ³n

motivo, debe reemplazarse). 4040255S

Banda de Tiempo, Eng. Designation LXT 40335^a

Banda de Tiempo, Eng. Designation LXV 40338^a

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49482

Standard Kit, Eng. Designation LXV, Ki no

Incluye Bomba de Agua TB338K1^a

Standard Kit, Eng. Designation LXT, Ki no

Incluye Bomba de Agua TB335K1^a

Pro Series Plus, Eng. Designation LXT,

Incluye sellos PP335LK1^a

Pro Series Plus, Eng. Designation LXV,

Incluye sellos PP338LK1^a

Pro Series, Eng. Designation LXT, No

incluye sellos TB335LK1^a

Pro Series, Eng. Designation LXV, No

incluye sellos TB338LK1^a

Continental Series, Eng. Designation LXV,

Ofrece forma, ajuste y funci3n OE GTKWP338^a

Polea Tensora de Banda de Tiempo 48019

Superior 66379

Inferior 66296

Motor a Calefacci3n 63128ⁿ

Calefacci3n a Termostato 63128ⁿ

Cuerpo Papalote a Termostato 63142

Cuerpo Papalote a Motor 3/8" x 12"

Dep3sito a Tubo 3/8" x 16"

Radiador a Dep3sito 3/8" x 36"

Superior 66379

Inferior 66296

Motor a Calefacci3n 63128ⁿ

Calefacci3n a Termostato 63128ⁿ

Cuerpo Papalote a Termostato 63142

Cuerpo Papalote a Motor 3/8" x 12"

Dep3sito a Tubo 3/8" x 16"

Radiador a Dep3sito 3/8" x 36"

Superior 66379

Inferior, Eng. Designation LXV 66296

Motor a Calefacci3n 63128ⁿ

Calefacci3n a Termostato 63128ⁿ

Cuerpo Papalote a Termostato 63142

Cuerpo Papalote a Motor 3/8" x 12"

Dep3sito a Tubo 3/8" x 16"

Radiador a Dep3sito 3/8" x 36"

^a Aplicaci3n para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - AVEO CONT.

2008	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060740
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
	Multi-V, Excepto AA, Polea acanalada	49018
	Banda de Tiempo	40335 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49406
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48013
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB335K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP335LK1 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB335LK1 ^a

Superior, C/ AA	62918 ⁿ
Superior, Sin AA	62917
Inferior, Tubo a Radiador, C/TA	62920
Inferior, Tubo a Radiador, C/TM	62919
Inferior, Tubo a BA	62921
Depósito a Motor	63304
Tubo a Depósito	64489
Cuerpo Papalote a Termostato	64493

CHEVROLET - BEAT

2020-18	L4 1.2L	
	Multi-V, Alternador	4060547
	Multi-V, BA	4040430

Superior	67076
----------------	-------

CHEVROLET - CAMARO

2020-19	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050689
2019	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
	Polea Desacopladora de Alternador	49968
2019	V8 6.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060575
2018	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050689
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49851
2018	V8 6.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060575
	Multi-V Stretch Belt, AA	4040377S
2018-17	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49378
	Polea Desacopladora de Alternador	49968
2017	V8 6.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060575
	Multi-V Stretch Belt, AA	4040377S
2017-16	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050689
2016	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49378
2016	V8 6.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060575
	Multi-V Stretch Belt, AA	4040377S
2015	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060835
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49378

Inferior	67064
----------------	-------

Inferior	67064
----------------	-------

Inferior	66592
----------------	-------

Superior - Tubo a Radiador, C/Enfriamiento ...	66377
Servicio Pesado	67063
Inferior	67064

Inferior	66351
----------------	-------

Inferior	66596
Inferior	66462
Calefacción a Motor; Lado del Conductor	63260

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CAMARO CONT.

2015	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, BA y DH, Excepto Supercargador	4060812
	Multi-V, Alt, BA y DH, C/Supercargador	4060798
	Multi-V Stretch Belt, AA, Excepto Supercargador, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040382S
	Multi-V Stretch Belt, AA, C/Supercargador, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040379S
	Multi-V, Supercargador	4080660
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Modelos ZL1 y SS, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50065
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49495
	2015	V8 7.0L
Multi-V, Alt y BA		4060770
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.		4040382S
Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware		50009
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49021
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49347
2014	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060835
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
2014	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, BA y DH, Excepto Supercargador	4060812
	Multi-V, Alt, BA y DH, C/Supercargador	4060798
	Multi-V Stretch Belt, AA, Excepto Supercargador, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040382S
	Multi-V Stretch Belt, AA, C/Supercargador, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040379S
	Multi-V, Supercargador	4080660
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Modelos ZL1 y SS, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50065
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49495

Superior	67069
Inferior	66592
Radiador a Motor, Cortar para ajustar	64997
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64995
Superior	67069
Inferior	66597
Superior	66596
Inferior	66462
Calefacción a Motor; Lado del Conductor	63260
Superior	67069
Inferior	66592
Radiador a Motor, Cortar para ajustar	64997
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64995

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - CAMARO CONT.		
2014	V8 7.0L	
	Multi-V, Alt y BA	4060770
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040382S
	Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49347
2013	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060835
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
2013	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, BA y DH, Excepto Supercargador	4060812
	Multi-V, Alt, BA y DH, C/Supercargador	4060798
	Multi-V Stretch Belt, AA, Excepto Supercargador, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040382S
	Multi-V Stretch Belt, AA, C/Supercargador, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040379S
	Multi-V, Supercargador	4080660
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Modelos ZL1 y SS, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50065
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49495
2012	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060835
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
	Polea Desacopladora de Alternador	49938
2012	V8 6.2L	
	Multi-V, AA, DH y BA, Excepto Supercargador	4060852
	Multi-V Stretch Belt, AA, Excepto Supercargador, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040382S
	Multi-V, Supercargador	4080660

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Superior	67069
Inferior	66597
Superior	66596
Inferior	66462
Calefacción a Motor; Lado del Conductor	63260
Calefacción a Tubo	3/4" x 18"
Radiador a Cuello de Llenado	3/8" x 24"
Calefacción a Motor	5/16" x 36"
Radiador a Motor, Cortar para ajustar	64997
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64995
Superior	67069
Inferior	66592
Lado Izquierdo, Cargar Sistema de	
Enfriamiento de Aire	67061
Lado Derecho, Cargar Sistema de	
Enfriamiento de Aire	67062
Motor a Radiador	3/8" x 21"
Radiador a Depósito	5/16" x 30"
Superior	66596
Inferior	66462
Calefacción a Motor; Lado del Conductor	63260
Calefacción a Tubo	3/4" x 18"
Radiador a Cuello de Llenado	3/8" x 24"
Calefacción a Motor	63812
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64995
Radiador a Motor, Cortar para ajustar	64997
Superior	66652
Lado Izquierdo, Cargar Sistema de	
Enfriamiento de Aire	67061
Lado Derecho, Cargar Sistema de	
Enfriamiento de Aire	67062
Inferior	66592
Motor a Radiador	3/8" x 21"

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - CAMARO CONT.		
2012	V8 6.2L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Motor VIN P y W, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50065
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49495
	Polea Desacopladora de Alternador, C/TA	49939
2011	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060835
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
	Polea Desacopladora de Alternador	49938
2011	V8 6.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060852
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040382S
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49495
	Polea Desacopladora de Alternador, C/TA	49939
2010	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060835
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
	Polea Desacopladora de Alternador	49938
2010	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060850
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040382S
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49495
	Polea Desacopladora de Alternador, C/TA	49939
2002	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060945
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49350
2002-01	V8 5.7L	
	Multi-V, AA	4040410
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060790
	Pulley, Polea lisa	49036
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Radiador a Depósito	5/16" x 30"	
Superior	66596	
Inferior	66462	
Calefacción a Motor; Lado del Conductor	63260	
Calefacción a Tubo	3/4" x 18"	
Radiador a Cuello de Llenado	3/8" x 24"	
Calefacción a Motor	5/16" x 36"	
Superior	66652	
Inferior	66592	
Motor a Radiador	3/8" x 21"	
Radiador a Depósito	5/16" x 30"	
Superior	66596	
Inferior	66462	
Calefacción a Tubo	3/4" x 18"	
Radiador a Cuello de Llenado	3/8" x 24"	
Calefacción a Motor	5/16" x 36"	
Superior	66652	
Inferior	66592	
Motor a Radiador	3/8" x 21"	
Radiador a Depósito	5/16" x 30"	
Superior	62153	
Inferior	62154	
Calefacción a - Tubo 1	63189ⁿ	
de Paso, Sin Enfriador de Aceite	1/4" x 6"	
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 6"	
Válvula a Tubo 1	63906ⁿ	
Tubo 1 a Motor	5/8" x 20"	
Tubo 2 a Motor	64268ⁿ	
Radiador a Tanque	3/8" x 16"	
Superior, Sin Enfriador de DH	62426	
Superior, Enfriador Dir. Hid. a Motor	62914	
Superior, Radiador a Enfriador Dir. Hid.	62915	
Inferior	62249	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHEVROLET - CAMARO CONT.

2002-01 V8 5.7L

Polea acanalada	49021
Polea Loca -AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49297
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49296

2001 V6 3.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060945
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49350

2000 V6 3.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060945
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49350

2000 V8 5.7L

Multi-V, AA	4040410
Multi-V, Alt, DH y BA	4060790
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Polea Loca -AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49297
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49296

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Radiador a BA	64421
de Paso, Sin Enfriador de Aceite	63234ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63189
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 6"
Motor a Tubo 1	63165
Motor a Tubo 2	63165
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Tubo 2 a Tubo 3	63490
Tubo 3 a BA	63806ⁿ
Radiador a Cuerpo Papalote, Sin Enfriador de Aceite	63493
Radiador a Cuerpo Papalote, C/Enfriador de Aceite	63491
Válvula a BA	63906ⁿ
Radiador a Depósito	64269ⁿ
Cuerpo Papalote a Salida de Calefacción	64269
Superior	62153
Inferior	62154
Calefacción a - Tubo 1	63189ⁿ
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 6"
Válvula a Tubo 1	63906ⁿ
Tubo 1 a Restrictor	63906
Motor a Tubo 2	64268ⁿ
Restrictor a Motor	64268ⁿ
Superior	62153
Inferior	62154
Calefacción a - Tubo 1	63189ⁿ
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 6"
Válvula a Tubo 1	63906ⁿ
Tubo 1 a Restrictor	63906
Motor a Tubo 2	64268ⁿ
Restrictor a Motor	64268ⁿ
Superior, Sin Enfriador de DH	62426
Superior, Enfriador Dir. Hid. a Motor	62914
Superior, Radiador a Enfriador Dir. Hid.	62915
Inferior	62249
Radiador a BA	64421
de Paso, Sin Enfriador de Aceite	63234ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63189
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 6"
Radiador a Cuerpo Papalote	63491
Cuerpo Papalote a Tubo	63101ⁿ
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Válvula a BA	63906ⁿ
Tubo 2 a Tubo 3	63490
Tubo 3 a BA	63806ⁿ
Radiador a Cuerpo Papalote, Sin Enfriador de Aceite	63493

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHEVROLET - CAMARO CONT. 2000 V8 5.7L

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2004	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050400
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4050345
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2003	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050400
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4050345
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2002	L4 2.2L	
	Multi-V, Alternador y AA, (VIN 4)	4050887
	Multi-V, Alternador, VIN 4, Excepto AC	4050630
	Multi-V, Sistema de Accesorios, VIN F, C/AC	4050400
	Multi-V, Sistema de Accesorios, VIN F,	
	Excepto AA	4050347
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	(VIN 4), Polea lisa	49011
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Motor	
	VIN 4, Polea lisa	49022
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Motor VIN F, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, (VIN 4), Polea lisa	49258
Tensor Ensamblado, (VIN F), Polea lisa	49281	

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2002-01	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050475
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49010
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	C/Polea 80mm Diámetro, Polea lisa	49022
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49317

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Radiador a Cuerpo Papalote, C/Enfriador de ..		
Aceite		63491
Tubo 1 a Motor		63165 ⁿ
Tubo 2 a Motor		63165 ⁿ
Radiador a Depósito		64269 ⁿ
Cuerpo Papalote a Salida de Calefacción		64269

CHEVROLET - CAVALIER

Superior		62549
Superior, Alterno		61724
Inferior, (Intersección)		62814
Tubo a Termostato		63906
Calefacción a Motor		64297
Motor a Calefacción		63504
Tubo a Depósito (Inferior)		64318 ⁿ
Radiador a Depósito		3/8" x 20"
Depósito a Motor		3/8" x 18"

Superior		62549
Superior, Alterno		61724
Inferior		62814
Tubo a Termostato		63906
Calefacción a Motor		64297
Motor a Calefacción		63504
Tubo a Depósito (Inferior)		64318 ⁿ
Radiador a Depósito		3/8" x 20"
Depósito a Motor		3/8" x 18"

Superior, VIN F		62549
Superior, VIN F (Alterno)		61724
Superior, VIN 4		62236
Inferior, VIN 4		62277
Inferior, VIN F, (Intersección)		62814
Tubo 1 a Tee		64321
Calefacción a - Tubo 1, VIN 4		64155
Calefacción a Tubo 3		64154
Motor a Calefacción		64297
Tubo a Depósito (Inferior)		64318 ⁿ
Tubo a Termostato, (VIN 4)		63906
Radiador a Depósito, VIN 4		5/16" x 18"
Radiador a Depósito, VIN F		3/8" x 20"
Depósito a Motor, VIN F		3/8" x 18"

Superior		62164
Inferior		62165
Tanque a Radiador		63507
Tubo a Tanque		63508
Calefacción a Válvula		63163
Válvula a Calefacción		63163
Calefacción a Válvula, (Requiere 2); 2		
Required		63190 ⁿ
Válvula a Motor		64337

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHEVROLET - CAVALIER CONT.

2002-01 L4 2.4L

2001 L4 2.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050887
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050630
Polea Loca, Polea lisa	49022
Polea de Tensor, Polea lisa	49011
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49258

2000 L4 2.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050887
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050630
Polea Loca, Polea lisa	49022
Polea de Tensor, Polea lisa	49011
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49258

2000 L4 2.4L

Multi-V, Alternador y AA	4050475
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49010
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea 80mm Diámetro, Polea lisa	49022
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49317

2019 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49851

2019-17 L4 1.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050685
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49846
Polea Desacopladora de Alternador	49975

2019-16 L4 1.8L

Multi-V Stretch Belt, BA	4030355S
--------------------------	----------

2018-17 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
--------------------------------	---------

2016 L4 1.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050685
--------------------------------	---------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Radiador a Depósito	64126
Válvula a Motor	65648

Superior	62236
Inferior	62277
Tubo 1 a Tee	64321
Calefacción a Tubo 3	64154
Tubo a Termostato	63906
Tubo 2 a Depósito	5/16" x 13"
Termostato a Tubo 3	63394
Calefacción a - Tubo 1	64155
Radiador a Depósito	5/16" x 18"

Superior	62236
Inferior	62277
Termostato a Tubo 3	63394
Tubo 1 a Tee	64321
Calefacción a Motor	64103
Calefacción a - Tubo 1	64155
Calefacción a Tubo 3	64154
Tubo a Termostato	63906
Tubo 2 a Depósito	5/16" x 13"
Radiador a Depósito	5/16" x 17"

Superior	62164
Inferior	62165
Tanque a Radiador	63507
Válvula a Calefacción	63163
Calefacción a Válvula, (Requiere 2); 2 Required	63190 ⁿ
Válvula a Motor	64337
Radiador a Depósito	64126
Calefacción a Motor	64349
De paso, Tubo a Tanque	63508
Calefacción a Válvula	63163
Válvula a Motor	65648

CHEVROLET - CHEVELLE, LAGUNA & MALIBU

2019 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49851

2019-17 L4 1.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050685
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49846
Polea Desacopladora de Alternador	49975

2019-16 L4 1.8L

Multi-V Stretch Belt, BA	4030355S
--------------------------	----------

2018-17 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
--------------------------------	---------

2016 L4 1.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050685
--------------------------------	---------

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
CHEVROLET - CHEVELLE, LAGUNA & MALIBU CONT.				
2016	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689		67070
			Inferior	66503
2015-13	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050695		67070
			Inferior	66503
2015-13	L4 2.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050695		67070
			Inferior	66503
2014	L4 2.4L HYBRID			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070508	Enfriamiento Motor	67067
			Superior - Tubo a Radiador, Sistema de	
			Enfriamiento Motor	67068
			Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66646
			Lado Derecho, Sistema Inversor de	
			Enfriamiento	67071
			Lado Izquierdo, Sistema Inversor de	
			Enfriamiento	67060
			Tee a Depósito	64414
			Calefacción a Termostato	63906
			Alt. A Separador, Cortar para ajustar	65004
2013	L4 2.4L GAS			
			Superior	66043
			Inferior	62983
			Tee a Depósito	63135
2013	L4 2.4L HYBRID			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070508	Enfriamiento Motor	67067
			Superior - Tubo a Radiador, Sistema de	
			Enfriamiento Motor	67068
			Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66646
			Lado Derecho, Sistema Inversor de	
			Enfriamiento	67071
			Lado Izquierdo, Sistema Inversor de	
			Enfriamiento	67060
			Calefacción a Termostato	63906
			Alt. A Separador, Cortar para ajustar	65004
			Tee a Separador	64414
2012	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405	Superior	66043
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,		Inferior	62983
	Polea lisa	49141	Tee a Depósito	63135
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Calefacción a Termostato	63141
	Polea lisa	49281	Salida de Calefacción	64197
2012	V6 3.6L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935	Superior	66281
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea		Inferior	66286
	acanalada, incluye herrajes	50002	Termostato a Calefacción	63641
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Calefacción a Termostato	64197
	Polea lisa	49378	Tubo a Depósito	3/8" x 12"
			Tubo a BA	3/8" x 6"
2011	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050400	Superior, C/TA 4 Vel	62687
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,		Superior, C/TA 6-Vel	66043
	Polea lisa	49141	Inferior, C/TA 4 Vel	62982

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CHEVELLE, LAGUNA & MALIBU CONT.

2011	L4 2.4L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281
2011	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
2010	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050400
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49281
	V6 3.5L	
Multi-V, Sistema de Accesorios	4061093	
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	
Polae Loca - Inferior, Polea lisa	49006	
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	
Polea Loca - Superior, Polea lisa, incluye hardware	49157	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49391	
2010	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
	L4 2.4L Electric Assist	
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070491F	

Inferior, C/TA 6-Vel	62983
Tee a Depósito	63135
Salida de Calefacción, C/TA 4 Vel	64197
Entrada de Calefacción, C/TA 4 Vel	64198
Salida de Calefacción, C/TA 6-Vel	64289
Entrada de Calefacción, C/TA 6-Vel	64290
Superior	66281
Inferior	66286
Tee a Depósito	63641
Calefacción a Termostato	64197
tubo a Depósito	3/8" x 12"
tubo a BA	3/8" x 6"
Superior, C/TA 4 Vel	62687
Superior, C/TA 6-Vel	66043
Inferior, C/TA 4 Vel	62982
Inferior, C/TA 6-Vel	62983
Calefacción a Tubo	63135
Calefacción a Termostato, C/Regulador de Calefacción	64197
Calefacción a Regulador	3/4" x 16"
Salida de Calefacción, C/TA 4 Vel	64197
Entrada de Calefacción, C/TA 4 Vel	64198
Salida de Calefacción, C/TA 6-Vel	64289
Entrada de Calefacción, C/TA 6-Vel	64290
Superior	62693
Inferior	62694
de Paso	63982
Entrada de Calefacción, Tubo a Tubo, Frontal..	63980
Tubo 1 a Tubo 2	63981
Calefacción a Tee	63102
Tubo 5 a Depósito	64291
Tubo a Depósito	3/8" x 12"
Tee a Depósito	64297
Superior	66281
Inferior	66286
Tee a Depósito	63641
Tubo a Depósito	3/8" x 12"
Tubo a BA	3/8" x 6"
Superior	66287
Inferior, Tubo a Motor	62773
Inferior, Tubo a Radiador	66889
Regulador a Motor	64208
Inferior, Rear	63004
Salida de Calefacción, C/Regulador de	
Calefacción	64197
Entrada de Calefacción	3/4" x 16"
Inversor a Tubo de Radiador	63912 ⁿ

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CHEVELLE, LAGUNA & MALIBU CONT.

2009 L4 2.4L Electric Assist

Calefacción a Regulador	3/4" x 16"
Bomba de Agua Auxiliar a Inversor	3/4" x 31"
Bomba de Agua Auxiliar a Tubo de Radiador	3/4" x 18"
Termostato a Depósito	64297

2009 L4 2.4L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050400
Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49141
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Excepto Tensor de Resorte, Polea lisa	49281

Superior, C/TA 4 Vel	62687
Superior, C/TA 6-Vel	66043
Inferior, C/TA 4 Vel	62982
Inferior, C/TA 6-Vel	62983
Depósito a Motor	64127
Calefacción a Tubo	64994
Calefacción a Regulador	3/4" x 16"
Salida de Calefacción, C/TA 4 Vel	64197
Entrada de Calefacción, C/TA 4 Vel	64198
Salida de Calefacción, C/TA 6-Vel	64289
Entrada de Calefacción, C/TA 6-Vel	64290
Termostato a Depósito	64297

2009 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061093
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada	49003
Polea Loca - Inferior, Polea lisa	49006
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49003
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49157
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49391

Superior	62693
Inferior	62694
Salida de Calefacción a Tubo	64291
de Paso	63982
Entrada de Calefacción, Tubo a Tubo, Frontal..	63980
Tubo 1 a Tubo 2	63981
Tee a Tubo 1	64145
Calefacción a Tubo 4	63983
Calefacción a Tee	63102
Tubo a Depósito	3/8" x 12"
Tubo 5 a Depósito	64297

2009-08 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada, incluye herrajes	50002
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49378

Superior	66281
Inferior	66286
Tee a Depósito	63641
Calefacción a Termostato	64197
Termostato a Calefacción	63641
Depósito a Termostato	63641
Tubo a Depósito	3/8" x 12"
Tubo a BA	3/8" x 6"

2008 L4 2.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050402
Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49141
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49281

Superior	62687
Inferior, Tee a Bomba de Agua	62690
Inferior, Radiador a Tee	62689
Depósito a Motor	64127
Calefacción a Entrada	64326
Calefacción a Motor	64197
Motor a Calefacción	64198
Inferior, Tee a Depósito	64318
Motor a Depósito	64640

2008 L4 2.4L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49141
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior, C/TA 4 Vel	62687
Superior, C/TA 6-Vel	66043
Inferior, C/TA 4 Vel	62982
Inferior, C/TA 6-Vel	62983

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CHEVELLE, LAGUNA & MALIBU CONT.

2008 L4 2.4L GAS

C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa 49281

Depósito a Motor 64127
 Calefacción a Tubo 64326
 Calefacción a Regulador 3/4" x 16"
 Salida de Calefacción, C/TA 4 Vel 64197
 Entrada de Calefacción, C/TA 4 Vel 64198
 Salida de Calefacción, C/TA 6-Vel 64289
 Entrada de Calefacción, C/TA 6-Vel 64290
 Termostato a Depósito 64297

2008 L4 2.4L HYBRID

Multi-V, Sistema de Accesorios 4070491F

Superior 66287
 Inferior, Tubo a Motor 62773"
 Inferior, Tubo a Radiador 66889
 Inferior, Rear 63004
 Salida de Calefacción, C/Regulador de
 Calefacción 64197
 Entrada de Calefacción 3/4" x 16"
 Inversor a Tubo de Radiador 63912"
 Calefacción a Regulador 3/4" x 16"
 Bomba de Agua Auxiliar a Inversor 3/4" x 31"
 Bomba de Agua Auxiliar a Tubo de Radiador 3/4" x 18"
 Termostato a Depósito 64297
 Regulador a Motor 64208

2008 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4061093
 Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
 Polea acanalada 49003
 Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
 acanalada 49003
 Polae Loca - Inferior, Polea lisa 49006
 Superior, Polea lisa, incluye hardware 49157
 Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49391

Superior 62693
 Inferior 62694
 Salida de Calefacción a Tubo 63994
 de Paso 63982
 Entrada de Calefacción, Tubo a Tubo, Frontal.. 63980
 Tubo 1 a Tubo 2 63981
 Tee a Tubo 1 64145
 Tubo 5 a Depósito 64291
 Calefacción a Tee 63102
 Tubo a Depósito 3/8" x 12"
 Tee a Depósito 64297

2007 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Dirección
 Electrónica 4061065
 Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin
 Dirección Electrónica 4061093
 Polae Loca - Inferior, Polea lisa 49006
 Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
 acanalada 49003
 Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
 Polea acanalada 49003
 Superior, Polea lisa, incluye hardware 49157
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea acanalada 49391

Superior 62693
 Inferior 62694
 Salida de Calefacción a Tubo 63994
 de Paso 63982
 Tubo 3 a Tubo 4 63980
 Tubo 1 a Tubo 2 63981
 Tubo 5 a Depósito 64291
 Calefacción a Tee 63102
 Tee a Depósito 64297

2007 V6 3.9L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4061093
 Polae Loca - Inferior, Polea lisa 49006
 Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
 acanalada 49003
 Superior, Polea lisa, incluye hardware 49157

Superior 66760
 Inferior 62694
 Calefacción a Tubo 64145
 de Paso 63982
 Tubo 3 a Tubo 4 5/8" x 3"

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CHEVELLE, LAGUNA & MALIBU CONT.

2007 V6 3.9L

Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49391
Polea Desacopladora de Alternador	49928

Entrada de Calefacción, Tubo a Tubo, Frontal..	63980
Tubo 1 a Tubo 2	63348
Tubo 5 a Depósito	64291
Calefacción a Tee	63102
Tubo 2 a BA	63980

2007-06 L4 2.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49141
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49281

Superior	62687
Inferior, Tee a Bomba de Agua	62690
Inferior, Radiador a Tee	62689
Depósito a Motor	64127
Tee a Depósito	64326
Calefacción a Motor	64197
Motor a Calefacción	64198
Motor a Depósito	64640

2006 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada	49003
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49245

Superior	62691
Inferior	62692
Salida de Calefacción	63994
de Paso	63982
Depósito a Tubo 2	63980
Tee a Depósito	64297
Depósito a Radiador	63140

2006 V6 3.9L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061093
Polea Loca - Inferior, Polea lisa	49006
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada	49003
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49003
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49157
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49391
Polea Desacopladora de Alternador,	
Alternador	49928

Superior	62693
Inferior	62694
Tee a Motor	64297
Tubo 1 a Tubo 2	63348
Tubo 3 a Tubo 4	3/4" x 5"
Entrada de Calefacción, Tubo a Tubo, Frontal..	63980
Tubo 5 a Depósito	64291

2005 L4 2.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49141
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49281

Superior	62687
Inferior	62688
Depósito a Motor	64127
Salida de Calefacción	64318
Motor a Calefacción	64198
Calefacción a Motor	64197
Radiador a Depósito	3/8" x 20"
Motor a Depósito	64640

2005 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada	49003
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior	62691
Inferior	62692
Salida de Calefacción	63994
de Paso	63121
Depósito a Tubo 2	5/16" x 22"
Depósito a Radiador	63140

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CHEVELLE, LAGUNA & MALIBU CONT.

2005	V6 3.5L	
	Polea acanalada	49245
2004	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49281	
2004	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa, incluye hardware; 2 Required	50017	
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49245	
2003	V6 3.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, W/ 86 1/2"	
	Belt	4060865
	Multi-V, Sistema de Accesorios, W/ 87 1/4"	
	Belt	4060872
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49245	
2002	V6 3.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49245

Superior	62596
Inferior, (Intersección)	62597
Salida de Calefacción	63235
Calefacción a Motor	64297
Depósito a Motor	3/8" x 15"
Radiador a Depósito	3/8" x 20"
Superior	62691
Inferior	62692
Salida de Calefacción	63994
de Paso	63121
Depósito a Tubo 2	5/16" x 22"
Depósito a Radiador	63140
Superior	62215
Inferior	62443
Inferior, (Alterno)	61724
Tanque a Radiador	64151 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63994
Calefacción a - Tubo 2	63993
Radiador a Depósito (Inferior)	64151
de Paso	63121
Tubo 2 a Cuerpo Papalote	64310 ⁿ
Cuerpo Papalote a Tubo 2	5/16" x 4"
Calefacción a Termostato	63122
Calefacción a BA	63113
Tubo 2 a Depósito	3/8" x 11"
Depósito a Radiador	3/8" x 20"
Cuerpo Papalote a Tubo 3	63100
Calefacción a - Tubo 1	65647
Calefacción a - Tubo 2	65647
Superior	62215
Inferior	62443
Inferior, Alterno	61724
de Paso	63121
Tubo 2 a Cuerpo Papalote	64310 ⁿ
Cuerpo Papalote a Tubo 2	5/16" x 4"
Calefacción a Termostato	63122
Calefacción a BA	63113
Tanque a Radiador	64151 ⁿ
Tubo 2 a Depósito	3/8" x 11"
Calefacción a - Tubo 1	63994
Calefacción a - Tubo 2	63993
Depósito a Radiador	3/8" x 20"
Cuerpo Papalote a Tubo 3	64151
Calefacción a - Tubo 1	65647
Calefacción a - Tubo 2	65647

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CHEVELLE, LAGUNA & MALIBU CONT.

2001 V6 3.1L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49245
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245

Superior	62215
Inferior	62443
Inferior, (Alterno)	61724
Tanque a Radiador	64151ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63994
Calefacción a - Tubo 2	63993
Radiador a Depósito (Inferior)	64151
de Paso	63121
Tubo 2 a Cuerpo Papalote	64310ⁿ
Cuerpo Papalote a Tubo 2	5/16" x 4"
Calefacción a Termostato	63122
Calefacción a BA	63113
Tubo 2 a Depósito	3/8" x 11"
Depósito a Radiador	3/8" x 20"
Cuerpo Papalote a Tubo 3	63100
Calefacción a - Tubo 1	65647
Calefacción a - Tubo 2	65647

2001-00 L4 2.4L

Multi-V, Alternador y AA	4050475
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49010
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea 80mm Diámetro, Polea lisa	49022
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49317

Superior	62213
Inferior	62274
Enfriador de Aceite a Tubo 1	3/4" x 5"
Calefacción a Válvula	64348
Calefacción a Válvula	65648

2000 V6 3.1L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49245
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868
Polea Loca, (Requiere 2), Polea lisa	49006
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245

Superior	62215
Inferior	62443
Inferior, (Alterno)	61724
Calefacción a Termostato	63122
Calefacción a BA	63113
Tubo 2 a Cuerpo Papalote	64310ⁿ
Tanque a Radiador	64151ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63994
Calefacción a - Tubo 2	63993
Radiador a Depósito (Inferior)	64151
de Paso	63121
Cuerpo Papalote a Tubo 2	5/16" x 4"
Tubo 2 a Depósito	3/8" x 11"
Depósito a Radiador	3/8" x 20"
Cuerpo Papalote a Tubo 3	63100
Calefacción a - Tubo 1	65647
Calefacción a - Tubo 2	65647

CHEVROLET - CHEVY

2012 L4 1.6L

V-Belt, Alternador	15360
V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15362
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060710
Multi-V, Alternador, Sin AA	4060570
Multi-V, Alternador, Sin AA (Opcional)	4060571
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49119
Banda de Tiempo	40203

Superior, Excepto AA	8009
Superior, C/ AA	8010
Inferior, Excepto AA	8011
Salida de Tanque de Recuperación	2066
Ventilación 2	2068
Ventilación 3	2069
Tubo a Entrada de Agua	2043
Tubo a Tubo	2061

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - CHEVY CONT.		
2012	L4 1.6L	
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
	Continental Series	GTK0203
2011	L4 1.6L	
	V-Belt, Alternador	15360
	V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15362
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060710
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060570
	Multi-V, Alternador, Sin AA (Opcional)	4060571
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49119
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
	Continental Series	GTK0203
2010	L4 1.6L	
	V-Belt, Alternador	15360
	V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15362
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060710
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060570
	Multi-V, Alternador, Sin AA (Opcional)	4060571
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49119
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
	Continental Series	GTK0203
2009	L4 1.6L	
	V-Belt, Alternador	15360
	V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15362
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060710
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060570
	Multi-V, Alternador, Sin AA (Opcional)	4060571
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49119
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
	Continental Series	GTK0203
2008-04	L4 1.6L	
	V-Belt, Alternador	15360
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060710
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060570
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060571
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49119
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
	Continental Series	GTK0203

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Tanque de Recuperación	2037	
Entrada de Calefacción	2118	
Salida de Calefacción	2118	
Entrada 1 de Calefacción	2067	
Superior, Excepto AA	8009	
Superior, C/ AA	8010	
Inferior, Excepto AA	8011	
Salida de Tanque de Recuperación	2066	
Ventilación 1	2061	
Ventilación 2	2068	
Ventilación 3	2069	
Tubo a Entrada de Agua	2043	
Salida	2061	
Tanque de Recuperación	2037	
Entrada	2118	
Entrada 1 de Calefacción	2067	
Superior, Excepto AA	8009	
Superior, C/ AA	8010	
Inferior, Excepto AA	8011	
Salida de Tanque de Recuperación	2066	
Ventilación 2	2068	
Ventilación 3	2069	
Tubo a Entrada de Agua	2043	
Salida	2061	
Tanque de Recuperación	2037	
Entrada	2118	
Entrada 1 de Calefacción	2067	
Superior, Excepto AA	8009	
Superior, C/ AA	8010	
Inferior, Excepto AA	8011	
Salida de Tanque de Recuperación	2066	
Ventilación 3	2069	
Tubo a Entrada de Agua	2043	
Salida	2061	
Ventilación 2	2068	
Tanque de Recuperación	2037	
Entrada	2118	
Superior, Sin AA	8009	
Inferior, Sin AA	8011	
Salida de Tanque de Recuperación	2066	
BA a Tubo	2068	
Ventilación 1	2061	
Ventilación 3	2069	
Tanque de Recuperación	2037	
Entrada de Calefacción	2067	
Salida de Calefacción	2118	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CHEVY CONT.

2003 L4 1.6L

V-Belt, Alternador, C/ Banda en V	15360
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060710
Multi-V, Alternador, Excepto AA	4060571
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49119
Banda de Tiempo	40203
Continental Series	GTK0203

2002 L4 1.6L

V-Belt, Alternador, C/ Banda en V	15360
Multi-V, C/ AA	4060710
Multi-V, Alternador, Excepto AA	4060571
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49119
Banda de Tiempo	40203
Continental Series	GTK0203

2001 L4 1.6L

V-Belt, Alternador, C/ Banda en V	15360
V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15365
Multi-V, C/ AA	4060710
Multi-V, Alternador, Excepto AA	4060571
Banda de Tiempo	40203
Continental Series	GTK0203

2000 L4 1.6L

V-Belt, Alternador	15360
V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15365
Multi-V, C/ AA	4060710
Multi-V, Alternador, Excepto AA	4060571
Banda de Tiempo	40203
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
Continental Series	GTK0203

Superior, Sin AA	8009
Superior, C/ AA	8010
Inferior, Sin AA	8011
Salida de Tanque de Recuperación	2066
Ventilación 1	2061
Ventilación 2	2068
BA a Tubo	2043
Ventilación 3	2069
Tanque de Recuperación	2037
Manguera 1	2146
Entrada de Calefacción	2067
Salida de Calefacción	2118

Superior, Sin AA	8009
Superior, C/ AA	8010
Inferior, Sin AA	8011
Salida de Tanque de Recuperación	2066
Ventilación 1	2061
Ventilación 2	2068
BA a Tubo	2043
Ventilación 3	2069
Tanque de Recuperación	2037
Manguera 1	2146
Entrada de Calefacción	2067
Salida de Calefacción	2118

Superior, Sin AA	8009
Superior, C/ AA	8010
Inferior, Sin AA	8011
Salida de Tanque de Recuperación	2066
Ventilación 1	2061
Ventilación 2	2068
BA a Tubo	2043
Ventilación 3	2069
Tanque de Recuperación	2037
Manguera 1	2146
Entrada de Calefacción	2067
Salida de Calefacción	2118

Superior, Sin AA	8009
Superior, C/ AA	8010
Inferior, Sin AA	8011
Salida de Tanque de Recuperación	2066
Ventilación 1	2061
Ventilación 2	2068
BA a Tubo	2043
Ventilación 3	2069
Tanque de Recuperación	2037
Manguera 1	2146
Entrada de Calefacción	2067
Salida de Calefacción	2118

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CHEVY C2

2009	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060571
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060570
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
	Continental Series	GTK0203

Superior, Excepto AA	8009
Superior, C/ AA	8010
Inferior, Excepto AA	8011
Salida de Tanque de Recuperación	2066
Ventilación 2	2068
Ventilación 3	2069
Tanque de Recuperación	2037
BA a Tubo	2043
Entrada de Calefacción	2067
Salida de Calefacción	2118

2008-04	L4 1.6L	
	V-Belt, Alternador	15360
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060571
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060710
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060570
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
	Continental Series	GTK0203

Superior, Excepto AA	8009
Superior, C/ AA	8010
Inferior, Excepto AA	8011
Salida de Tanque de Recuperación	2066
Ventilación 2	2068
Ventilación 3	2069
Tanque de Recuperación	2037
BA a Tubo	2043
Salida de Calefacción	2118
Entrada de Calefacción	2067

CHEVROLET - CHEVY GOALS

2004-01 L4 1.6L

Ventilación 2	2068
---------------------	------

2000 L4 1.6L

Ventilación 2	2068
Ventilación 3	2069

CHEVROLET - CHEVY JOY

2003-02	L4 1.6L	
	V-Belt, Alternador, C/ Banda en V	15360
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060710
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060571
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060570
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
	Continental Series	GTK0203

Superior, Sin AA	8009
Superior, C/ AA	8010
Inferior, Sin AA	8011
Salida de Tanque de Recuperación	2066
BA a Tubo	2043
Ventilación 1	2061
Ventilación 2	2068
Ventilación 3	2069
Tanque de Recuperación	2037
Entrada de Calefacción	2067
Salida de Calefacción	2118

2002-00 L4 1.4L

V-Belt, Alternador, C/ Banda en V	15366
Multi-V, Alternador, C/ AA	4060710
Banda de Tiempo	40203
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49264

Superior	8009
----------------	------

2001 L4 1.6L

V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15365
V-Belt, Alternador, C/ Banda en V	15360
Multi-V, Alternador, C/ AA	4060710
Multi-V, Alternador, Sin AA	4060571
Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional ..	4060570

Superior, Sin AA	8009
Superior, C/ AA	8010
Inferior, Sin AA	8011
Salida de Tanque de Recuperación	2066
BA a Tubo	2043

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CHEVY JOY CONT.

2001	L4 1.6L	
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
	Continental Series	GTK0203

Ventilación 1	2061
Ventilación 2	2068
Ventilación 3	2069
Tanque de Recuperación	2037
Entrada de Calefacción	2067
Salida de Calefacción	2118

2000	L4 1.6L	
	V-Belt, Alternador, C/ Banda en V	15360
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060710
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060571
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060570
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
	Continental Series	GTK0203

Superior, Sin AA	8009
Superior, C/ AA	8010
Inferior, Sin AA	8011
Salida de Tanque de Recuperación	2066
BA a Tubo	2043
Ventilación 1	2061
Ventilación 2	2068
Ventilación 3	2069
Tanque de Recuperación	2037
Entrada de Calefacción	2067
Salida de Calefacción	2118

CHEVROLET - CHEVY MONZA

2003	L4 1.6L	
	V-Belt, Alternador	15366
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060710
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060570
	Multi-V, Alternador, Sin AA (Opcional)	4060571
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49119
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
	Continental Series	GTK0203

Superior, Excepto AA	8009
Inferior, Excepto AA	8011
Salida de Tanque de Recuperación	2066
Ventilación 3	2068
Ventilación 2	2069
Tubo a Entrada de Agua	2043
By-Pass Coolant Hose	2061
Tanque de Recuperación	2037
Entrada de Calefacción	2118

2002-00	L4 1.6L	
	V-Belt, Alternador	15366
	V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15362
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060710
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4060570
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4060571
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
	Continental Series	GTK0203

Superior, Excepto AA	8009
Inferior, Excepto AA	8011
Salida de Tanque de Recuperación	2066
Ventilación 2	2068
Tubo a Entrada de Agua	2043
By-Pass Coolant Hose	2061
Tanque de Recuperación	2037
Entrada de Calefacción	2118

CHEVROLET - CHEVY POP

2003	L4 1.6L	
	V-Belt, Alternador	15360
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060571
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060710
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905

Superior, Sin AA	8009
Superior, C/ AA	8010
Salida de Tanque de Recuperación	2066
Salida de Tanque de Recuperación	8011
By-Pass Coolant Hose	2061
Ventilación 2	2068
Ventilación 3	2069
Tanque de Recuperación	2037
Tubo a BA	2043
Entrada de Calefacción	2067

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CHEVY POP CONT.

2003	L4 1.6L	
2002	L4 1.6L	
	V-Belt, Alternador	15360
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060571
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060710
	Banda de Tiempo	40203 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
2001	L4 1.4L	
	V-Belt, Alternador	15366
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49264
	Continental Series	GTK0203
2001-00	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060710
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060571
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA;	
	Banda Opcional	4060570
2000	L4 1.4L	
	V-Belt, Alternador	15366
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49264
	Continental Series	GTK0203

Salida de Calefacción	2118
Superior, Sin AA	8009
Superior, C/ AA	8010
Salida de Tanque de Recuperación	8011
By-Pass Coolant Hose	2061
Ventilación 2	2068
Ventilación 3	2069
Tanque de Recuperación	2037
Tubo a BA	2043
Entrada de Calefacción	2067
Salida de Calefacción	2118
Superior, Sin AA	8009
Inferior	8011
Salida de Tanque de Recuperación	2066
Ventilación 2	2068
Ventilación 3	2069
Entrada de Calefacción	2067

CHEVROLET - CORSA

2008-05	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050715
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4050687
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA;	
	Banda Opcional	4050688
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48915
2004-03	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050715
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4050687
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA;	
	Banda Opcional	4050688
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49264
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48915
	Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	K1G1495H

Superior	2142
Inferior	2141
Superior	2142
Inferior	2141

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CORSA CONT.

2002	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y DH	4050475
	Multi-V, Alternador, AC w/o PS	4050370
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Banda de Tiempo	CD-1094
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	48902
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48915

Inferior 2141

CHEVROLET - CORVETTE

2019-18 V8 6.2L

Dual-Sided Multi-V Belt, Alternador D4060650

2017 V8 6.2L

Dual-Sided Multi-V Belt, Alternador D4060650

Multi-V, Supercargador 4080851F

2016-15 V8 6.2L

Dual-Sided Multi-V Belt, Alternador D4060650

Multi-V, Supercargador 4080851F

2014 V8 6.2L

Dual-Sided Multi-V Belt, Alternador D4060650

Superior 67179

Inferior 67180

2013 V8 6.2L

Multi-V, Alt, BA y DH, Excepto Supercargador 4060798

Multi-V, AA, C/Sistema de Aceite de Carter

Seco; Excepto Supercargado 4040417

Multi-V, AA, Excepto Sistema de Aceite de

Carter Seco; Excepto Supercargado 4040410

Multi-V, AA y Alt, C/Supercargador 4060645

Polea de Tensor - AA, Excepto

Supercargador, Polea lisa, no incluye

hardware 49159

Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,

Excepto Supercargador, Polea acanalada 49021

Excepto Supercargador, Polea lisa, incluye

hardware 50009

Tensor Ensamblado, AA, Excepto

Supercargador, Polea lisa 49403

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Excepto Supercargador, Polea acanalada 49347

Superior 67179

Inferior 67180

Superior, Excepto Supercargador 66494

Superior, C/Supercargador 66546

Inferior 66495

Tee 2 a Depósito 3/8" x 17"

Cuerpo Papalote a Tee 2, Excepto

Supercargador 1/4" x 8"

Termostato a Calefacción 64565

Calefacción a Tee 1, Excepto Supercargador

Radiador a Tee 2, Excepto Supercargador 64396

2013 V8 7.0L

Multi-V, AA 4040417

Multi-V, Alt, DH y BA 4060798

Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Polea

acanalada 49021

Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye

hardware 49159

Alt, BA y DH, Polea lisa, incluye hardware 50009

Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa 49403

Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea

acanalada 49347

Superior 66494

Inferior 66495

Tee 2 a Depósito 3/8" x 17"

Cuerpo Papalote a Tee 2 1/4" x 8"

Calefacción a Tee 1 64355

Termostato a Calefacción 64565

Radiador a Tee 2, Sin Supercargador 64396

2012 V8 6.2L

Multi-V, Alt, BA y DH, Excepto Supercargador 4060798

Multi-V, AA, C/Sistema de Aceite de Carter

Seco; Excepto Supercargado 4040417

Multi-V, AA, Excepto Sistema de Aceite de

Superior, Excepto Supercargador 66494

Superior, C/Supercargador 66546

Inferior 66495

Termostato a Calefacción 64565

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHEVROLET - CORVETTE CONT.

2012 V8 6.2L

Carter Seco; Excepto Supercargado	4040410
Multi-V, AA y Alt, C/Supercargador	4060645
Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa, no incluye hardware	49159
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	50009
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49403
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49347

2012-11 V8 7.0L

Multi-V, AA	4040417
Multi-V, Alt, DH y BA	4060798
Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Polea acanalada	49021
Alt, BA y DH, Polea lisa, incluye hardware	50009
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49403
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea acanalada	49347

2011 V8 6.2L

Multi-V, Alt, BA y DH, Excepto Supercargador	4060798
Multi-V, AA, C/Sistema de Aceite de Carter Seco; Excepto Supercargado	4040417
Multi-V, AA, Excepto Sistema de Aceite de Carter Seco; Excepto Supercargado	4040410
Multi-V, AA y Alt, C/Supercargador	4060645
Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa, no incluye hardware	49159
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
AA y Alt, C/Supercargador, Polea lisa, incluye hardware	50009
Excepto Supercargador, Polea lisa, incluye hardware	50009
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49403
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49347

2010 V8 6.2L

Multi-V, Alt, BA y DH, Excepto Supercargador	4060798
Multi-V, BA, DH y Supercargador, C/Supercargador	4110842
Multi-V, AA y Alt, Excepto Supercargador	4060642
Multi-V, AA, C/Supercargador	4040400
Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa, no incluye hardware	49159
Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Excepto Supercargador, Polea acanalada	49021
AA y Alt, Excepto Supercargador, Polea lisa, incluye hardware	50009
Tensor Ensamblado, AA, Excepto Supercargador, Polea lisa	49403

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Calefacción a Tee 1, Sin Supercargador	64355
Radiador a Tee 2, Sin Supercargador	64396
Tee 2 a Depósito	3/8" x 17"
Cuerpo Papalote a Tee 2, Excepto	
Supercargador	1/4" x 8"

Superior	66494
Inferior	66495
Calefacción a Tee 1	64355
Termostato a Calefacción	64565
Radiador a Tee 2, Sin Supercargador	64396
Tee 2 a Depósito	3/8" x 17"
Cuerpo Papalote a Tee 2	1/4" x 8"

Superior, Excepto Supercargador	66494
Superior, C/Supercargador	66546
Inferior	66495
Termostato a Calefacción	64565
Calefacción a Tee 1, Sin Supercargador	64355
Radiador a Tee 2, Sin Supercargador	64396
Tee 2 a Depósito	3/8" x 17"
Cuerpo Papalote a Tee 2, Excepto	
Supercargador	1/4" x 8"

Superior, Excepto ZR1	66494
Superior, ZR1	66546
Inferior	66495
Radiador a Tee 2	64396
Cuerpo Papalote a Tee 2, Cortar para ajustar .	64994
Tee 2 a Depósito, Cortar para ajustar	64997
Termostato a Calefacción	64565

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - CORVETTE CONT.		
2010	V8 6.2L	
	Tensor Ensamblado, Alt, DH y BA, Excepto Supercargador, Polea acanalada	49347
2010	V8 7.0L	
	Multi-V, AA	4040417
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060798
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Alt, BA y DH, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea acanalada	49347
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49403
2009	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, BA y DH, Excepto Supercargador	4060798
	Multi-V, AA, Excepto Supercargador	4060642
	Multi-V, AA, C/Supercargador	4040400
	Polea de Tensor - AA, Excepto Supercargador, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Excepto Supercargador, Polea acanalada	49021
	AA y Alt., Excepto Supercargador, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, AA, Excepto Supercargador, Polea lisa	49403
	Tensor Ensamblado, Alt, DH y BA, Excepto Supercargador, Polea acanalada	49347
	Polea Desacopladora de Alternador	49925
2009	V8 7.0L	
	Multi-V, AA	4040417
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060798
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Alt, BA y DH, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea acanalada	49347
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49403
	Polea Desacopladora de Alternador	49925
2008	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060798
	Multi-V, AA	4040400
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49347
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49403
	Polea Desacopladora de Alternador	49925

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66494	
Inferior	66495	
Radiador a Tee 2	64396	
Calefacción a Tee 1	64355	
Termostato a Calefacción	64565	
Cuerpo Papalote a Tee 2, Cortar para ajustar .	64994	
Tee 2 a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
Superior, Excepto ZR1	66494	
Superior, ZR1	66546	
Inferior	66495	
Tee 2 a Depósito	3/8" x 17"	
Cuerpo Papalote a Tee 2	1/4" x 9"	
Radiador a Tee 2, Excepto Supercargador	64396	
Termostato a Calefacción, Excepto		
Supercargador	64565	
Calefacción a Tee 1, Excepto Supercargador	64355	
Superior	66494	
Inferior	66495	
Calefacción a Tee 1	64355	
Termostato a Calefacción	64565	
Tee 2 a Depósito	3/8" x 17"	
Cuerpo Papalote a Tee 2	1/4" x 9"	
Superior	66288	
Inferior	66289	
Depósito a Tee	3/8" x 17"	
Termostato a Calefacción	64565	
Calefacción a Tee 1	64355	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CORVETTE CONT.

2008	V8 7.0L	
	Multi-V, AA	4040417
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060798
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Polea acanalada	49021
	Alt, BA y DH, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea acanalada	49347
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49403
	Polea Desacopladora de Alternador	49925
	2007	V8 6.0L
Multi-V, AA, USA		4040410
Multi-V, Alt, DH y BA		4060798
Multi-V, AA, México		4040400
Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware		49159
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49021
Pulley, Polea lisa, incluye hardware		50009
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49347
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa		49403
Polea Desacopladora de Alternador		49925
2007	V8 7.0L	
	Multi-V, AA	4040417
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060798
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Alt, BA y DH, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea acanalada	49347
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49403
	Polea Desacopladora de Alternador	49925
	2006	V8 6.0L
Multi-V, Alt, DH y BA		4060798
Multi-V, AA, USA		4040410
Multi-V, AA, México		4040400
Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware		49159
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49021
Pulley, Polea lisa, incluye hardware		50009
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa		49403
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49347
Polea Desacopladora de Alternador		49925
2006	V8 7.0L	
	Multi-V, AA	4040417
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060798
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Polea	

Superior	66288
Inferior	66289
Calefacción a Tee 1	64355
Depósito a Tee	3/8" x 17"
Termostato a Calefacción	64565
Superior	
Inferior	66289
Calefacción a Tee 1	64355
Termostato a Calefacción	64565
Radiador a Tee 2	64396
Cuerpo Papalote a Tee 2	1/4" x 10"
Tee 2 a Depósito (Arriba)	3/8" x 17"
Superior	
Inferior	66289
Calefacción a Tee 1	64355
Termostato a Calefacción	64565
Cuerpo Papalote a Tee 2	1/4" x 10"
Tee 2 a Depósito (Arriba)	3/8" x 17"
Superior	
Inferior	66289
Calefacción a Tee 1	64355
Termostato a Calefacción	64565
Radiador a Tee 2	64396
Tee 2 a Depósito (Arriba)	3/8" x 17"
Cuerpo Papalote a Tee 2	1/4" x 10"
Superior	
Inferior	66289
Calefacción a Tee 1	64355

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - CORVETTE CONT.		
2006	V8 7.0L	
	acanalada	49021
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Alt, BA y DH, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea acanalada	49347
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49403
	Polea Desacopladora de Alternador	49925
2005	V8 6.0L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060798
	Multi-V, AA, USA	4040410
	Multi-V, AA, México	4040400
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	50009
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49403
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49347
	Polea Desacopladora de Alternador	49925
2004-03	V8 5.7L	
	Multi-V, AA	4040420
	Multi-V, Alt y DH	4060802
	Pulley, Polea lisa, no incluye hardware	49153
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49021
	Polea Loca -AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49283
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49297
	Polea Desacopladora de Alternador	49908
2002	V8 5.7L	
	Multi-V, AA	4040420
	Multi-V, Alt y DH	4060802
	Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa, no incluye hardware	49153
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49021
	Polea Loca -AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49283
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49297
	Polea Desacopladora de Alternador	49908
2001	V8 5.7L	
	Multi-V, Alt y DH	4060798
	Multi-V, AA	4040420
	Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49021

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Radiador a Tee 2	64396	
Cuerpo Papalote a Tee 2	1/4" x 10"	
Tee 2 a Depósito (Arriba)	3/8" x 17"	
Superior	66288	
Inferior	66289	
Calefacción a Tee 1	64355	
Termostato a Calefacción	64565	
Radiador a Tee 2	64396	
Tee 2 a Depósito (Arriba)	3/8" x 17"	
Cuerpo Papalote a Tee 2	1/4" x 10"	
Superior	62547	
Superior, Alternó	61782 ⁿ	
Inferior	66254	
Tubo a Motor	64297	
Tubo 1 a Válvula (Superior)	5/8" x 24"	
Salida Tanque de Compensación	3/4" x 14"	
Depósito a Radiador	3/8" x 25"	
Cuerpo Papalote a Riel de Enfriamiento	1/4" x 5"	
Radiador a Cuerpo Papalote	64396	
Tubo 2 a BA	64649	
Superior	62547	
Superior, Alternó	61782 ⁿ	
Inferior	66254	
Tubo a Motor	64297	
Tubo 1 a Válvula (Superior)	5/8" x 24"	
Salida Tanque de Compensación	3/4" x 14"	
Depósito a Radiador	3/8" x 25"	
Cuerpo Papalote a Riel de Enfriamiento	1/4" x 5"	
Radiador a Cuerpo Papalote	64396	
Tubo 2 a BA	64649	
Superior	62547	
Superior, Alternó	61782 ⁿ	
Inferior	66254	
Tubo a Motor	64297	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CORVETTE CONT.

2001	V8 5.7L	
	Polea Loca -AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49283
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49297
	Polea Desacopladora de Alternador	49908
2000	V8 5.7L	
	Multi-V, Alt y DH	4060798
	Multi-V, AA	4040420
	Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa, no incluye hardware	49153
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49021
	Polea Loca -AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49283
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49297
	Polea Desacopladora de Alternador	49908

Tubo 1 a Válvula (Superior)	5/8" x 24"
Salida Tanque de Compensación	3/4" x 14"
Depósito a Radiador	3/8" x 25"
Cuerpo Papalote a Riel de Enfriamiento	1/4" x 5"
Radiador a Cuerpo Papalote	64396
Tubo 2 a BA	64649

Superior	62547
Superior, Altern	61782 ⁿ
Inferior	66254
Tubo a Motor	64297
de Paso, Sin Enfriador de Aceite	63234
Tubo 1 a Válvula (Superior)	5/8" x 24"
Salida Tanque de Compensación	3/4" x 14"
Depósito a Radiador	3/8" x 25"
Cuerpo Papalote a Riel de Enfriamiento	1/4" x 5"
Radiador a Cuerpo Papalote	64396
Tubo 2 a BA	64649

CHEVROLET - CRUZE

2019	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Trans Aut, C/AA	4050660
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Manual Trans w/o AC	4050648
	Polea Desacopladora de Alternador	49975
2019	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050648
2018	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Trans Aut, C/AA	4050660
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Manual Trans w/o AC	4050648
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49846
	Polea Desacopladora de Alternador	49975
2018-17	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060642
2017	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ 65" Belt ...	4050550
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49846
2016	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060610
	Banda de Tiempo	40338 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49435
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB338K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP338LK1 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1 ^a

Depósito a Termostato, Cortar para ajustar	64995
---	-------

Superior	66629
Depósito a Termostato, Cortar para ajustar	64995

Superior	66629
Depósito a Termostato, Cortar para ajustar	64995

Inferior	66594
Superior	62136
salida Enfriador de Aceite	63981
Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64997
Depósito a Tee	64560
Tee a Termostato	64561

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - CRUZE CONT.		
2016	L4 1.8L	
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP338^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48019
2016-14	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050550
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49804
2015	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060610
	Banda de Tiempo	40338^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49435
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB338K1^a
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP338LK1^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1^a
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP338^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48019
2015-14	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060730F
2014	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060610
	Banda de Tiempo	40338^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49435
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB338K1^a
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP338LK1^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1^a
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP338^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48019
2013	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060610
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050508
	Banda de Tiempo	40338^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49435
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB338K1^a
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP338LK1^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1^a
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP338^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48019
2013-12	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050550
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49804

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66629	
salida Enfriador de Aceite	64995^a	
Superior	66593	
salida Enfriador de Aceite	63981	
Superior	66593	
Inferior	66594	
salida Enfriador de Aceite	63981	
Termostato a Depósito	64560	
Calefacción a Tee	64561	
Calefacción a Motor	64562	
Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64997	
Superior	66593	
Inferior	66594	
salida Enfriador de Aceite	63981	
Termostato a Depósito	64560	
Calefacción a Tee	64561	
Calefacción a Motor	64562	
Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64997	
Superior	66629	
salida Enfriador de Aceite	64106	
Entrada Enfriador de Aceite	64252	
Depósito a Termostato, Cortar para ajustar	64995	

^a Aplicación para motor de interferencia < Reutilice las conexiones rápidas OEM - Must use 65653 quick connector

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHEVROLET - CRUZE CONT.

2012 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060610
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050508
Banda de Tiempo	40338 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49435
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB338K1 ^a
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP338LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1 ^a
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP338 ^a

2011 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060555
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49804

2011 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060610
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050570
Banda de Tiempo	40338 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49435
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB338K1 ^a
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP338LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1 ^a
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP338 ^a
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48019

2010 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060571
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060612
Multi-V, DH	4040250
Banda de Tiempo	40338 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49435
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB338K1 ^a
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP338LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1 ^a

CHEVROLET - EPICA

2009 L6 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060720
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Polea Loca - Sistema de Accesorios	49156
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49342

2006-04 L6 2.5L Canada

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060720
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Polea Loca - Sistema de Accesorios	49156
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49342

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	66593
Inferior	66594 <
salida Enfriador de Aceite	63981
Termostato a Depósito	64560
Calefacción a Tee	64561
Calefacción a Motor	64562
Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64997

Superior	66629
salida Enfriador de Aceite	64106
Entrada Enfriador de Aceite	64252
Depósito a Termostato, Cortar para ajustar	64995

Superior	66593
Inferior	66594 <
salida Enfriador de Aceite	63981
Termostato a Depósito	64560
Calefacción a Tee	64561
Calefacción a Motor	64562
Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64997

Superior	66593
Inferior	66594 <
salida Enfriador de Aceite	63981
Termostato a Depósito	64560
Calefacción a Tee	64561
Calefacción a Motor	64562
Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64997

Superior	62712
Inferior	62713
Tee a Cuerpo Papalote	3/8" x 18"

^a Aplicación para motor de interferencia < Reutilice las conexiones rápidas OEM - Must use 65653 quick connector

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - HHR

2008	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050400
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050345
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281
	Polea Desacopladora de Alternador	49912

Superior - Cuello de Llenado a Motor	66108
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66106
Inferior, Radiador a Tee	66114
Inferior, Tee a Salida de Agua	66113
Superior, Trasero, Cortar para ajustar	64456
Termostato a Enfriador de Aceite	63906
Radiador a Cuello de Llenado	3/8" x 20"
Tee a Enfriador de Aceite	64203
Calefacción a Termostato	64252

2008	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050405
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050347
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

Superior - Cuello de Llenado a Motor, C/TA..	66107
Superior - Cuello de Llenado a Motor, C/TM..	66108
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66106
Inferior	66110
Motor a Calefacción	64252
Calefacción a Termostato	64252
Salida de Calefacción	64202
Radiador a Cuello de Llenado	3/8" x 20"
Calefacción a Motor	64203

2008	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050405
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

Superior - Cuello de Llenado a Motor, C/TA..	66107
Superior - Cuello de Llenado a Motor, C/TM..	66108
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66106
Inferior	66110
Termostato a Calefacción	64252
Salida de Calefacción	64202
Calefacción a Motor	64203

2007	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Compresor de AA C/Contrapeso En Forma de Anillo	4050400
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Compresor de AA C/Contrapeso Triangular	4050405
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

Superior - Cuello de Llenado a Motor, C/TA..	66107
Superior - Cuello de Llenado a Motor, C/TM..	66108
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66106
Inferior	66109
Salida de Calefacción	64203
Radiador a Cuello de Llenado	3/8" x 20"

2007	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Compresor de AA C/Contrapeso En Forma de Anillo	4050400
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Compresor de AA C/Contrapeso Triangular	4050405
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

Superior - Cuello de Llenado a Motor, C/TA..	66107
Superior - Cuello de Llenado a Motor, C/TM..	66108
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66106
Inferior	66109
Salida de Calefacción	64203
Radiador a Cuello de Llenado	3/8" x 20"

2006	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050400
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

Superior - Cuello de Llenado a Motor, C/TA..	66107
Superior - Cuello de Llenado a Motor, C/TM..	66108
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66106
Inferior	66109
Salida de Calefacción	64203
Radiador a Cuello de Llenado	3/8" x 20"

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHEVROLET - HHR CONT.

2006	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050400
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

CHEVROLET - IMPALA (except Limited)

2003	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49336

2003-01	V6 3.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
	Tensor Ensamblado	K49395
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060705
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49205

2002-00	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49336

2000	V6 3.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
	Tensor Ensamblado	K49395
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060705
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49205

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior - Cuello de Llenado a Motor, C/TA..	66107
Superior - Cuello de Llenado a Motor, C/TM..	66108
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66106
Inferior, Tee a Motor, C/Enfriador de Aceite..	66111
Inferior, Radiador a Tee, C/Enfriador de	
Aceite	66112
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	66109
Salida de Calefacción	64203
Termostato a Enfriador de Aceite	63912
Radiador a Cuello de Llenado	3/8" x 20"

Superior	62088
Inferior	62444
Inferior, Alterno	61610 ⁿ
Tubo 1 a BA	64151
Calefacción a Motor	64179
Motor a Calefacción	64180
Tubo 2 a Motor	63104
de Paso	63043
Calefacción a - Tubo 1	63806
Radiador a Depósito	3/8" x 20"

Superior	62088
Inferior	62549
Inferior, (Alterno)	61724 ⁿ
de Paso	63121
Calefacción a - Tubo 1	64145
Calefacción a - Tubo 2	64114
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64310
Cuerpo Papalote a Tubo 3	63100
Radiador a Depósito	3/8" x 24"

Superior	62088
Inferior	62444
Inferior, Alterno	61610 ⁿ
Tubo 1 a BA	64151
Calefacción a Motor	64179
Motor a Calefacción	64180
Tubo 2 a Motor	63104
de Paso	63043
Calefacción a - Tubo 1	63806
Radiador a Depósito	3/8" x 20"

Superior	62088
Inferior	62549
Inferior, (Alterno)	61720 ⁿ
de Paso	63121
Calefacción a - Tubo 1	64145
Calefacción a - Tubo 2	64114
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64310
Cuerpo Papalote a Tubo 3	63100

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

CHEVROLET - IMPALA (except Limited) CONT.

2000 V6 3.4L

Depósito a Radiador 3/8" x 20"

CHEVROLET - MALIBU, MALIBU LIMITED

2010 V6 3.6L

Paso 63142ⁿ

CHEVROLET - MATIZ

2015-12 L4 1.0L

Multi-V, Alternador 4040262
Multi-V, DH 4040285

2011 L4 1.0L

Multi-V, Alternador 4040262
Multi-V, DH 4040285
Banda de Tiempo G1508H

CHEVROLET - MERIVA

2008-05 L4 1.8L

Multi-V, Alternador 4050370
Multi-V, AA 4050490
Banda de Tiempo CD-1094
Tensor Ensamblado, Alternador 48901

Inferior 70060

2004 L4 1.8L

Multi-V, Alternador 4050370
Multi-V, AA 4050490
Banda de Tiempo CD-1094
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios 48902

Inferior 70060

CHEVROLET - MILENIO

2000 L4 1.6L

V-Belt, AA 15366
Multi-V, Alternador, Exc AC 4060571
Multi-V, Alternador, C/ AA 4060710
Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional 4060570
Banda de Tiempo 40203
Automatic Timing Tensioner Assembly 48905

Superior, Sin AA 8009
Superior, C/ AA 8010
Inferior 8011
Salida de Tanque de Recuperación 2066
Tubo a BA 2043
Tanque de Recuperación 2037
Entrada de Calefacción 2067
Salida de Calefacción 2118

CHEVROLET - MONZA

2004-03 L4 1.6L

V-Belt, AA 15360
Multi-V, Alternador, Exc AC 4060571
Multi-V, Alternador, C/ AA 4060710
Banda de Tiempo 40203
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49264
Automatic Timing Tensioner Assembly 48905
Continental Series GTK0203

Superior, Sin AA 8009
Superior, C/ AA 8010
Inferior, Excepto AA 8011
Salida de Tanque de Recuperación 2066
Ventilación 1 2061
Ventilación 2 2068
Ventilación 3 2069
Tanque de Recuperación 2037
Tubo a BA 2043
Entrada de Calefacción 2067
Salida de Calefacción 2118

2002-00 L4 1.6L

V-Belt, AA 15366
Multi-V, Alternador, Exc AC 4060571
Multi-V, Alternador, C/ AA 4060710
Banda de Tiempo 40203

Superior, Sin AA 8009
Superior, C/ AA 8010
Inferior, Excepto AA 8011
Salida de Tanque de Recuperación 2066

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHEVROLET - MONZA CONT.

2002-00 L4 1.6L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49264
Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
Continental Series	GTK0203

2010 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, AA de	
Concesionario	4060745
Multi-V, Sistema de Accesorios, AA de	
Fábrica	4060680
Banda de Tiempo	40309^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49264
Automatic Timing Tensioner Assembly	48910

2009-08 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, AA de	
Concesionario	4060745
Multi-V, Sistema de Accesorios, AA de	
Fábrica	4060680
Banda de Tiempo	40309^a
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264
Automatic Timing Tensioner Assembly	48910

2007 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, AA de	
Concesionario	4060745
Multi-V, Sistema de Accesorios, AA de	
Fábrica	4060680
Pulley, Polea lisa	49119
Banda de Tiempo	40309^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49264
Automatic Timing Tensioner Assembly	48910
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB309K1^a
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP309LK1^a
Pro Series, No incluye sellos	TB309LK1^a
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48014^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0002^a

2006 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, AA de	
Concesionario	4060745
Multi-V, Sistema de Accesorios, AA de	
Fábrica	4060680
Pulley, Polea lisa	49119
Banda de Tiempo	40309^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49264
Automatic Timing Tensioner Assembly	48910
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB309K1^a
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP309LK1^a

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Ventilación 1	2061
Ventilación 2	2068
Ventilación 3	2069
Tanque de Recuperación	2037
Tubo a BA	2043
Entrada de Calefacción	2067
Salida de Calefacción	2118

CHEVROLET - OPTRA

Superior	2144
Inferior	2145
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	62522ⁿ

Superior	2144
Inferior	2145
de Paso, Cortar para ajustar	65009
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	63046
Calefacción a Tee	63187
Tee a Motor	64153
Depósito a Cuerpo Papalote	64492

Superior	2144
Inferior	2145
Inferior, Opcional	65009
Calefacción a - Tubo 1	3/4" x 16"
Cuerpo Papalote a Motor	62522ⁿ
Depósito a Tubo 1	63046
Calefacción a Tee	63187
Tee a Motor	64153
Radiador a Depósito	3/8" x 25"
Depósito a Cuerpo Papalote	64492

Superior	2144
Inferior	62711
de Paso, Cortar para ajustar	65009
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	62522ⁿ
Tee a Motor	64153
Calefacción a - Tubo 1	3/4" x 15"
Cuerpo Papalote a Motor	3/8" x 12"
Tubo 1 a Depósito	63046
Calefacción a Tee	63187
Radiador a Depósito	3/8" x 25"

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - OPTRA CONT.

2006 L4 2.0L

Pro Series, No incluye sellos	TB309LK1 ^a
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48014 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0002 ^a

Depósito a Cuerpo Papalote	64492
----------------------------------	-------

CHEVROLET - ORLANDO

2014-12 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
Polea Tensora, Polea lisa	49141
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281

CHEVROLET - SONIC

2017 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060610
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060569
Banda de Tiempo	40338 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49435
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB338K1 ^a
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP338LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1 ^a

Superior	62479
Inferior	67080

2017-14 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060545
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49804

Superior	67083
Inferior	67078
Salida de Calefacción	63188
Depósito a Motor, Cortar para ajustar	64995

2017-12 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, C/ AA	4050617
Multi-V, DH	4040250
Multi-V, Alternador, Excepto AA	4050570

Superior, C/TA	62479
Inferior, C/TA	67080
Entrada de Calefacción	63912

2016 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060610
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060545
Banda de Tiempo	40338 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49435
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB338K1 ^a
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP338LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1 ^a

Superior	62479
Inferior	67080

2015 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060610
Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060569
Banda de Tiempo	40338 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49435
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB338K1 ^a
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP338LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1 ^a
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP338 ^a
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48019

Superior	62479
Inferior	67080

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - SONIC CONT.		
2014	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060610
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060569
	Banda de Tiempo	40338 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49435
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB338K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP338LK1 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1 ^a
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP338 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48019
2013	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060545
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49804
2013	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060610
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060569
	Banda de Tiempo	40338 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49435
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB338K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP338LK1 ^a
	Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1 ^a
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP338 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48019
2012	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060545
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49804
2012	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060610
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060569
	Banda de Tiempo	40338 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49435
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB338K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP338LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP338 ^a

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62479	
Inferior	67080	
Superior	67083	
Inferior	67078	
salida Enfriador de Aceite	64106	
Termostato a Motor	64106	
Entrada Enfriador de Aceite	64252	
Salida de Calefacción	63188	
Depósito a Motor, Cortar para ajustar	64995	
Superior	62479	
Inferior	67080	
Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64997	
Superior	67083	
Inferior, C/ Transmisión Automática	67077	
salida Enfriador de Aceite	64106	
Termostato a Motor	64106	
Entrada Enfriador de Aceite	64252	
Salida de Calefacción	63188	
Depósito a Motor, Cortar para ajustar	64995	
Superior	62479	
Inferior	67080	
Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64997	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
CHEVROLET - SPARK, SPARK CLASSIC				
2020-19	L4 1.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060545		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49435		
2018	L4 1.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060545	Superior	67076
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49846		
2017	L4 1.2L			
	Multi-V Stretch Belt, Alt y BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4050339S	Superior	67076
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040317S	Inferior, Motor a Tubo	67073
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, 2do. DiseÃ±o, Polea lisa, incluye hardware	50056	Inferior - Tubo a Radiador, C/ Transmisión	
			Manual	67074
			Inferior - Tubo a Radiador, C/TA	67075
2017	L4 1.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060545	Inferior	67076
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49435		
2016	L4 1.2L			
	Multi-V Stretch Belt, Alt y BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4050339S	Superior	67076
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040317S	Inferior, Motor a Tubo	67073
	Multi-V, Alternador	4060505	Inferior - Tubo a Radiador, C/ Transmisión	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, 2do. DiseÃ±o, Polea lisa, incluye hardware	50056	Manual	67074
			Inferior - Tubo a Radiador, C/TA	67075
2016	L4 1.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060545	Superior	67076
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49435		
2015	L4 1.2L			
	Multi-V Stretch Belt, Alt y BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4050339S	Superior - Cuello de Llenado a Motor	66678
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040317S	Superior, Radiador a Cuello de Llenado	67073
	Multi-V, Alternador	4060505	Inferior - Tubo a Radiador, C/ Transmisión	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, 2do. DiseÃ±o, Polea lisa, incluye hardware	50056	Manual	67074
			Inferior - Tubo a Radiador, C/TA	67075
			Paso	64515
2014	L4 1.2L			
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4050339S	Superior - Cuello de Llenado a Motor	66678
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040317S	Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66679
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040317S	Inferior	66201
			Paso	64515

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

CHEVROLET - SPARK, SPARK CLASSIC CONT.

2014	L4 1.2L				
	Multi-V, Alternador	4060505			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033			
2013	L4 1.2L				
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse)	4040306S	Superior	67076	
	Multi-V, Alternador	4040378	Inferior, Motor a Tubo	67073	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, 1er. DiseÃ±o, Polea lisa, incluye hardware	50057	Inferior - Tubo a Radiador	67074	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, 2do. DiseÃ±o, Polea lisa, incluye hardware	50056	Paso	64515	
2012	L4 1.2L				
	Multi-V, AA	4040330	Superior	67076	
	Multi-V, Alternador	4040378	Inferior, Motor a Tubo	66201	
			Paso	64515	
2011	L4 1.2L				
	Multi-V, Alternador	4040330	Superior	67076	
	Multi-V, DH, C/ AA	4040382	Inferior, Motor a Tubo	66201	
	Multi-V, DH, Exc AC	4040330	Calefacci3n a Tubo	64515	

CHEVROLET - SWING

2003-00	L4 1.6L				
	V-Belt, Alternador, C/ Banda en V	15366	Superior, Sin AA	8009	
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060571	Superior, C/ AA	8010	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA; Banda Opcional	4060570	Salida de Tanque de Recuperaci3n	2066	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060710	Inferior, Excepto AA	8011	
	Banda de Tiempo	40203	Ventilaci3n 1	2061	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49264	Ventilaci3n 2	2068	
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905	By-Pass Coolant Hose	2069	
	Continental Series	GTK0203	Tanque de Recuperaci3n	2037	
			Tubo a BA	2043	
			Salida de Calefacci3n	2118	
			Entrada de Calefacci3n	2067	

CHEVROLET - TIGRA

2000	L4 1.6L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060710		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA y DH	4060355		
	Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH	4060605		
	Banda de Tiempo, Aplicaci3n para motor de interferencia	G1329H		
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264		

CHEVROLET - VECTRA

2008-07	V6 2.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060835		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281		
2008-06	L4 2.2L			
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4050350		
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4050405		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281		

^a Aplicaci3n para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - VECTRA CONT.

2008-05 V6 3.2L

Multi-V, Alternador, Exc AC	4060735
Multi-V, Alternador, C/ AA	4060785
Banda de Tiempo	40285
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281

2006 V6 2.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060835
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281

Inferior 66426

2005-03 L4 2.2L

Multi-V, Alternador, Exc AC	4050350
Multi-V, Alternador, C/ AA	4050405
Banda de Tiempo	G1333H
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281

2004-03 V6 3.2L

Multi-V, Alternador, Exc AC	4060735
Multi-V, Alternador, C/ AA	4060785
Banda de Tiempo	40285
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281

Superior 61477

CHRYSLER CHRYSLER - 200

2016 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49818

67300

2016 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060805
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073

2015 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49818
Polea Desacopladora de Alternador	49949

Superior 67300

2015 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060805
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49498

2014 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060770
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
Polea Desacopladora de Alternador	49937

Superior 66822

Inferior 66823

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - 200 CONT.

2014-13 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

Superior, Sin Enfriador de Aceite	66078
Superior, C/Enfriador de Aceite	66077
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	67017
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66283
Motor a Tubo	63167

2013-12 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060770
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49484
Polea Desacopladora de Alternador	49941

Superior	66822
Inferior	66823

2012 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

Superior	66078
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	66825
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66979
Motor a Tubo	63167
Engine Coolant Filler Neck	65652

CHRYSLER - 300

2019 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060660
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49484
Polea Desacopladora de Alternador, Alt.	
OEM Part # 4801778AF; w/ 180A Alt.	49941
Polea Desacopladora de Alternador, Alt.	
OEM Part # 4801779AG; w/ 160A Alt.	49937

Superior	66827
Inferior	66828

2019 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49024
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada	49073
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49345

Superior	62901
Inferior	62902
Calefacción a Tee 1	63924

2018-16 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa; 2 Required	49024
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada	49073
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49345

Superior	62901
Inferior	62902
Calefacción a Tee 1	63924

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHRYSLER - 300 CONT.		
2018-15 V6 3.6L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060660
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
2015	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2014	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060665
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
2014	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2014-13	V8 6.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2013	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2013-12	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060665
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66827	
Inferior	66828	
Superior	62901	
Inferior	62902	
Tee a Depósito	63924	
Superior	66827	
Inferior	66828	
Superior	62901	
Inferior	62902	
Tee a Depósito	63924	
Superior	66845	
Inferior	66826	
Calefacción a Tee 1	64321	
Superior	62901	
Inferior	62902	
Calefacción a Tee 2	63924	
Superior	66827	
Inferior	66828	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHRYSLER - 300 CONT.		
2012	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2012	V8 6.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2010	V6 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2010	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3
2010	V8 6.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2010-09	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Calefacción a Tee 1	64321	
Superior	66829	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62902	
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66974	
Calefacción a Tee 2	63924	
Inferior	66826	
Superior	62896	
Inferior	62897	
Tee 2 a Depósito	63924	
Tubo a Tee	3/4" x 6"	
Tee 2 a Motor	63906	
Tee 1 a Calefacción	3/4" x 14"	
Tee 1 a Depósito	63111	
Tee 2 a Depósito	3/8" x 30"	
Superior	62898	
Inferior	62900	
Depósito a Tee	63918	
Entrada de Calefacción	63971	
Calefacción a Depósito, Excepto transmisión de sobremarcha	63972	
Calefacción a Depósito, Con transmisión de sobremarcha	63974	
Tubo a Motor	63975	
Superior	66373	
Inferior	66375	
Calefacción a Tee 1	63924	
Calefacción a Tee 1	64321	
Superior	62901	
Inferior	62900	
Calefacción a Tee 2	63918	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHRYSLER - 300 CONT.		
2009	V6 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2009	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3
2009	V8 6.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2008	V6 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2008	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3
2008	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Calefacción a Tee 1	64321	
Superior	62896	
Inferior	62897	
Tubo a Tee	63924	
Superior	62898	
Inferior	62900	
Depósito a Tee	63918	
Entrada de Calefacción	63971	
Calefacción a Depósito y Tubo, Excepto		
transmisión de sobremarcha	63972	
Calefacción a Depósito y Tubo, Con		
transmisión de sobremarcha	63974	
Motor a Tubo, Con transmisión de		
sobremarcha	63975	
Calefacción a Tee 1	64321	
Superior	66373	
Inferior	66375	
Calefacción a Tee 1	65009	
Superior	62896	
Inferior	62897	
Tee 2 a Depósito	63924	
Tubo a Tee	3/4" x 6"	
Tee 2 a Motor	63906	
Tee 1 a Calefacción	3/4" x 14"	
Tee 1 a Depósito	63111	
Superior	62898	
Inferior	62900	
Calefacción a Tubo (Entrada)	63918	
Entrada de Calefacción	63971	
Calefacción a Depósito y Tubo, Excepto		
transmisión de sobremarcha	63972	
Calefacción a Depósito y Tubo, Con		
transmisión de sobremarcha	63974	
Motor a Tubo, Con transmisión de		
sobremarcha	63975	
Superior	62901	
Inferior	62900	
Calefacción a Tee 2	64644	
Radiador a Enfriador de Aceite, C/Enfriador ... de Aceite	63978	
Suministro de Calefacción a Motor y Depósito..	63976	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHRYSLER - 300 CONT.		
2008	V8 5.7L	
2008	V8 6.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2007	V6 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2007	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40295
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3
2007	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2007	V8 6.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2006	V6 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060837
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Retorno de Calefacción a Motor y Depósito ...	63977	
Tee 1 a Depósito	3/8" x 33"	
Tee 2 a Tubo 2	64534	
Tee 1 a Tubo 1	64511	
Superior	66373	
Inferior	66375	
Calefacción a Tee 1	64534	
Tee 1 a Depósito	3/8" x 33"	
Tee 2 a Depósito	64644	
Superior	62896	
Inferior	62897	
Tee 2 a Depósito	63924	
Tubo a Tee	3/4" x 6"	
Calefacción a Tee 1	3/4" x 14"	
Motor a Tee 2	63906	
Superior	62898	
Inferior	62900	
Calefacción a Tubo (Entrada)	63918	
Entrada de Calefacción	63971	
Calefacción a Depósito y Tubo, Excepto transmisión de sobremarcha	63972	
Motor a Tubo, Excepto transmisión de sobremarcha	63973	
Calefacción a Depósito y Tubo, Con transmisión de sobremarcha	63974	
Motor a Tubo, C/TA 5 Vel.	63975	
Superior	62901	
Inferior	62900	
Calefacción a Tee 1	64644	
Radiador a Enfriador de Aceite, C/Enfriador de Aceite	63978	
Suministro de Calefacción a Motor y Depósito..	63976	
Retorno de Calefacción a Motor y Depósito ...	63977	
Tee 2 a Tubo 2	64534	
Tee 1 a Tubo 1	64511	
Superior	66373	
Inferior	66375	
Calefacción a Tee 1	64644	
Tee 1 a Depósito	3/8" x 33"	
Superior	62896	
Inferior	62897	
Tee 2 a Depósito	63924	
Tubo a Tee	3/4" x 6"	
Calefacción a Tee 1	3/4" x 14"	
Motor a Tee 2	63906	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHRYSLER - 300 CONT.		
2006	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40295
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3
2006	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2006	V8 6.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2005	V6 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060837
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2005	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40295
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3
2005	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62898	
Inferior	62899	
Calefacción a Tubo (Entrada)	63918	
Entrada de Calefacción	63971	
Calefacción a Depósito y Tubo, Excepto transmisión de sobremarcha	63972	
Motor a Tubo, Excepto transmisión de sobremarcha	63973	
Calefacción a Depósito y Tubo, Con transmisión de sobremarcha	63974	
Motor a Tubo, C/TA 5 Vel.	63975	
Superior	62901	
Inferior	62902	
Calefacción a Tee 1	64644	
Radiador a Enfriador de Aceite, C/Enfriador de Aceite	63978	
Suministro de Calefacción a Motor y Depósito..	63976	
Retorno de Calefacción a Motor y Depósito ...	63977	
Tee 2 a Tubo 2	64534	
Tee 1 a Tubo 1	64511	
Superior	66373	
Inferior	66375	
Tubo 1 a Tee 1	64644	
Calefacción a Tee 1	63906	
Calefacción a Tee 2	63906	
Superior	62896	
Inferior	62897	
Calefacción a Tee 2	64321	
Tee 1 a Depósito	64266	
Tee 2 a Depósito	63924	
Tubo a Tee	3/4" x 6"	
Calefacción a Tee 1	3/4" x 14"	
Motor a Tee 2	63906	
Superior	62898	
Inferior	62899	
Tee 1 a Depósito	64266	
Depósito a Tee	63918	
Entrada de Calefacción	63971	
Calefacción a Depósito y Tubo, Excepto transmisión de sobremarcha	63972	
Motor a Tubo, Excepto transmisión de sobremarcha	63973	
Motor a Tubo 1, Con transmisión de sobremarcha	63344	
Superior	62901	
Inferior	62902	
Calefacción a Tee 2	64321	
Calefacción a Tee 1	64321	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHRYSLER - 300 CONT.

2005	V8 5.7L	
2005	V8 6.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345

2004	V6 3.5L	
	V-Belt, AA	15557
	Multi-V, Alt y DH	4060525
	Polea Loca - Alt, Polea lisa	49038
	AA, Polea acanalada	49035
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB295LK2

2003	V6 3.5L	
	V-Belt, AA	15557
	Multi-V, Alt y DH, C/Calefacción de Block	4060528
	Multi-V, Alt y DH, Sin Calefacción de Block ..	4060515
	Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa	49038
	AA, Polea acanalada	49035
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB295LK2

2002	V6 3.5L	
	V-Belt, AA	15557
	Multi-V, Alt y DH	4060528
	Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa	49038
	AA, Polea acanalada	49035
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB295LK2

2001	V6 3.5L	
	V-Belt, AA	15557
	Multi-V, Alt y DH	4060528
	Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa	49038

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Tee 2 a Depósito	64644
Suministro de Calefacción a Motor y Depósito..	63976
Retorno de Calefacción a Motor y Depósito ...	63977
Tee 2 a Tubo 2	64534
Tee 1 a Depósito, Cortar para ajustar	64997
Tee 1 a Tubo 1	64511

Superior	66373
Inferior	66375
Calefacción a Tee 2	64321
Calefacción a Tee 1	64321
Tubo 1 a Tee 1	64644
Tee 1 a Depósito, Cortar para ajustar	64997

CHRYSLER - 300M

Superior	62499
Inferior	62514
Superior, Alterno	62027
Calefacción a - Tubo 1	64324
Entrada de Calefacción	63190
Calefacción a - Tubo 2	63309
Depósito a Tubo 4	3/8" x 18"
Tubo 5 a Depósito	63146

Superior	62499
Inferior	62514
Superior, Alterno	62027
Calefacción a - Tubo 1	64324
Entrada de Calefacción	63190
Calefacción a - Tubo 2	63309
Depósito a Tubo 4	3/8" x 18"
Tubo 5 a Depósito	63146
Tubo 2 a Tubo 3	3/4" x 3"

Superior	62499
Inferior	62514
Superior, Alterno	62027
Calefacción a - Tubo 1	64324
Entrada de Calefacción	63190
Calefacción a - Tubo 2	63309
Depósito a Tubo 4	3/8" x 18"
Tubo 5 a Depósito	63146
Tubo 2 a Tubo 3	3/4" x 3"

Superior	62499
Inferior	62514
Superior, Alterno	62027

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - 300M CONT.

2001	V6 3.5L	
	AA, Polea acanalada	49035
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB295LK1
2000	V6 3.5L	
	V-Belt, AA	15557
	Multi-V, Alt y DH	4060528
	Polea Loca, Alt & PS, Polea lisa	49038
	AA, Polea acanalada	49035
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB295LK1

Calefacción a - Tubo 1	64324
Entrada de Calefacción	63190
Calefacción a - Tubo 2	63309
Depósito a Tubo 4	3/8" x 18"
Tubo 5 a Depósito	63146
Tubo 2 a Tubo 3	3/4" x 3"

Superior	62499
Inferior	62514
Superior, Alterno	62027
Calefacción a - Tubo 1	64324
Salida de Calefacción	63190
Calefacción a - Tubo 2	63309
Depósito a Tubo 4	3/8" x 18"
Tubo 5 a Depósito	63146
Tubo 2 a Tubo 3, Silicone hose, 3/4 x 4",	
Manguera de Silicon debe ser utilizada con abrazadera especial N/P 51206	65042

CHRYSLER - CIRRUS

2010-09	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4060495
	Multi-V, DH	4040355
	Banda de Tiempo	40265
2008	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4060495
	Multi-V, DH	4040355
	Banda de Tiempo	40265
2007	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4060495
	Multi-V, DH	4040355
	Banda de Tiempo	40265
2006	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4060495
	Multi-V, DH	4040355
	Banda de Tiempo	40265
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49429

Entrada de Calefacción	63167
------------------------------	-------

Superior, C/Enfriador de Aceite	66078
Inferior	61239

Superior, C/Enfriador de Aceite	66078
--	-------

Superior, C/Enfriador de Aceite	66078
--	-------

2006-02 V6 2.7L

Superior	61452
Inferior	66017

2005	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4060495
	Multi-V, DH	4040355
	Banda de Tiempo	40265
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49429

Superior	62716
Inferior	62497
Tubo 1 a Motor	64254
Tubo 2 a Motor	64258
Calefacción a - Tubo 1	64253
Calefacción a - Tubo 2	64201

2004	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4060495
	Multi-V, DH	4040355
	Banda de Tiempo	40265
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea	

Superior	62716
Inferior	62142
Tubo 1 a Motor	64254
Tubo 2 a Motor	64258

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHRYSLER - CIRRUS CONT.		
2004	L4 2.4L	
	lisa	49429
2003	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4060485
	Multi-V, DH	4040355
	Banda de Tiempo	40265
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49429
2002	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4060525
	Multi-V, DH	4040350
	Banda de Tiempo	40265
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49472
2001	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4060525
	Multi-V, DH	4040350
	Banda de Tiempo	40265
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49472
2001	V6 2.7L	
2000	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060532
	Multi-V, DH	4040355
	Polea Loca, Polea lisa	49038
	Banda de Tiempo	40245
	Tensor Mecánico; C/Soporte	48011
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB245K2
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB245K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP245LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB245LK1
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico; Sin Soporte	48007
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0010
2000	L4 2.4L	
	Multi-V, AA y Alt	4060537
	Multi-V, DH	4040355
	Polea Loca, Polea lisa	49038
	Banda de Tiempo	40265
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2
	Standard Kit, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K3
	Pro Series Plus, Fits 1st Design with OEM	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Calefacción a - Tubo 1	64253	
Calefacción a - Tubo 2	64201	
Superior	62716	
Superior, Alternativo	61603	
Inferior	62142	
Tubo 1 a Motor	64254	
Tubo 2 a Motor	64258	
Calefacción a - Tubo 1	64253	
Calefacción a - Tubo 2	64201	
Superior	62716	
Inferior	62497	
Tubo 1 a Motor	64254	
Tubo 2 a Motor	64258	
Calefacción a - Tubo 1	64253	
Calefacción a - Tubo 2	64201	
Superior	61603	
Inferior	62142	
Inferior	66017	
Superior	62905	
Inferior	66061	
Calefacción a - Tubo 1	63225	
Calefacción a - Tubo 2	63225	
Tubo 3 a BA, Silicone hose, 5/8 x 4",		
Manguera de Silicon debe ser utilizada con ... abrazadera especial N/P 51206	65041	
Tubo 2 a Motor, Silicone hose, 5/8 x 4",		
Manguera de Silicon debe ser utilizada con ... abrazadera especial N/P 51206	65041	
Superior	61603ⁿ	
Inferior	66061	
Entrada de Calefacción	63341ⁿ	
Calefacción a - Tubo 2	63289ⁿ	
Tubo 3 a BA, Manguera de Silicon debe ser .. utilizada con abrazadera especial N/P 51206	65041	
Calefacción a - Tubo 1	64336	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - CIRRUS CONT.

2000	L4 2.4L	
	Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Incluye sellos	PP265LK3
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2
	Pro Series, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", No incluye sellos	TB265LK3
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 1er Diseño-- Ajusta a Soporte de Polvo Metálico de Eq. Original, La altura total del tensor es de 2 1/16 " "	48001
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 " "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
2000	V6 2.5L	
	Multi-V, Alternador y AA, C/Alt 90Amp	4060560
	Multi-V, DH	4040385
	Multi-V, Alternador y AA, C/Alt 120 Amp.	4060563
	Polea Loca, Polea lisa	49038
	Banda de Tiempo	40259 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB259K1
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB259K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP259LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB259LK1
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP259 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a

Superior	62537
Inferior	62129
Superior, Alterno	62128
Entrada de Calefacción a Tubo 1	64382
Calefacción a - Tubo 2	64381
Salida de Calefacción a Tubo	63289 ⁿ
Entrada de Calefacción	63191 ⁿ
Salida de Calefacción	63341 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	65647
Calefacción a - Tubo 2	65647

CHRYSLER - CONCORDE

2002	V6 2.7L	
	Multi-V, AA	4060420
	Multi-V, Alt y DH	4060630
	Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa	49038
	Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49106
2002	V6 3.5L	
	V-Belt, AA	15557
	Multi-V, Alt y DH	4060530
	Polea Loca - Alt, Polea lisa	49038
	AA, Polea acanalada	49035
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB295LK2

Superior	62243
Inferior	62244
Calefacción a Tee	63163
Calefacción a - Tubo 1	64171
Tubo 1 a Depósito	64170
Tee a Motor	3/4" x 4"
Tee a Depósito	3/8" x 10"
Superior	62499
Inferior	62514
Calefacción a - Tubo 1	64324
Tubo 2 a Tubo 3	3/4" x 3"

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - CONCORDE CONT.

2001	V6 2.7L	
	Multi-V, AA	4060420
	Multi-V, Alt y DH	4060630
	Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa	49038
	Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49106
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB295LK1

2001	V6 3.2L	
	V-Belt, AA	15557
	Multi-V, Alt y DH	4060530
	Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa	49038
	AA, Polea acanalada	49035
	Banda de Tiempo	40295 ^a

Superior	62243
Inferior	62244
Calefacción a Tee	63163
Tee a Motor	3/4" x 4"
Calefacción a - Tubo 1	64171
Tubo 1 a Depósito	64170
Tee a Depósito	3/8" x 10"

Superior	62499
Inferior	62514
Calefacción a - Tubo 1	64324
Depósito a Tubo 4	3/8" x 18"
Tubo a Motor	3/4" x 3"
Tubo 2 a Tubo 3	3/4" x 3"

CHRYSLER - CROSSFIRE

2007	V6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

2006	V6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin Supercargador	4060940
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Supercargador	4081145
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Sin Supercargador, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Sin Supercargador, Polea lisa	49262

2005	V6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin Supercargador	4060940
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Supercargador	4081145
	Polea Loca, Sin Supercargador, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sin Supercargador, Polea lisa	49262

2004	V6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

Inferior	66821
----------------	-------

Superior, C/Supercargador	66820
Inferior	66821

Superior, C/Supercargador	66820
Inferior	66821

	66821
--	-------

CHRYSLER - PT CRUISER

2010	L4 2.4L	
	Multi-V, AA y DH	4040550
	Multi-V, Alternador	4040342
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49118

Superior	62312
Inferior	62313
Salida de Calefacción, Excepto Turbo	63352
Entrada de Calefacción, Excepto Turbo	63353

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - PT CRUISER CONT.

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2010 L4 2.4L	Banda de Tiempo	40265 ^a
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49279
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48012
	Standard Kit, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB265K2
	Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2009-08 L4 2.4L	Multi-V, AA y DH	4040550
	Multi-V, DH, Excepto AA	4040510
	Multi-V, Alternador	4040342
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49118
	Banda de Tiempo	40265 ^a
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49279
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB265K2
	Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
Polea Loca de Banda de Tiempo	48201	

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2007 L4 2.4L	Multi-V, AA y DH	4040550
	Multi-V, DH, Exc AC	4040510
	Multi-V, Alternador	4040342

Superior, (Excepto Turbo)	62312
Superior, (Turbo)	62379
Inferior	62313
Salida de Calefacción, Excepto Turbo	63352
Entrada de Calefacción, Excepto Turbo	63353
Entrada de Calefacción, C/Turbo	63965
Salida de Calefacción, C/Turbo	63966

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - PT CRUISER CONT.

2007	L4 2.4L	
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49118
	Banda de Tiempo	40265^a
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49279
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB265K2
	Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4",	
	Incluye sellos	PP265LK2
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265^a
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
2006	L4 2.4L	
	Multi-V, AA y DH	4040560
	Multi-V, DH, Sin AA	4040510
	Multi-V, Alternador	4040342
	Multi-V, AA y DH, Banda Opcional	4040550
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49118
	Banda de Tiempo	40265^a
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49279
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB265K2
	Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4",	
	Incluye sellos	PP265LK2
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265^a
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del	

Entrada de Calefacción, Excepto Turbo	63352
Salida de Calefacción, Excepto Turbo	63353
Tubo 1 a BA	5/8" x 4"
Tubo 2 a Cuello de Llenado	63965
Salida de Calefacción, C/Turbo	63966
Superior, (Excepto Turbo)	62312
Superior, (Turbo)	62379
Inferior	62313
Entrada de Calefacción, Excepto Turbo	63352
Salida de Calefacción, Excepto Turbo	63353
Tubo 1 a BA	5/8" x 4"
Tubo 2 a Cuello de Llenado	63965
Salida de Calefacción, C/Turbo	63966

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHRYSLER - PT CRUISER CONT.		
2006	L4 2.4L	
	tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
2005	L4 2.4L	
	Multi-V, AA y DH	4040550
	Multi-V, DH, Sin AA	4040510
	Multi-V, Alternador	4040342
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49118
	Banda de Tiempo	40265 ^a
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49279
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB265K2
	Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Inlcuye sellos	PP265LK2
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
2004	L4 2.4L	
	Multi-V, AA y DH	4040550
	Multi-V, DH, Exc AC	4040510
	Multi-V, Alternador	4040342
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4040347
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49118
	Banda de Tiempo	40265 ^a
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49279
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB265K2
	Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Inlcuye sellos	PP265LK2
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4",	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Sin Turbo	62312	
Superior, (Turbo)	62379	
Inferior	62313	
Kit de Mangueras de Alto Desempeño,		
Excepto Turbo	5017	
Kit de Mangueras de Alto Desempeño,		
C/Turbo	5018	
Entrada de Calefacción, Sin Turbo	63352	
Salida de Calefacción, Sin Turbo	63353	
Tubo 1 a BA	5/8" x 4"	
Tubo 2 a Cuello de Llenado	63965	
Salida de Calefacción, C/Turbo	63966	
Superior, (Excepto Turbo)	62312	
Superior, (Turbo)	62379	
Inferior	62313	
Kit de Mangueras de Alto Desempeño,		
Excepto Turbo	5017	
Kit de Mangueras de Alto Desempeño,		
C/Turbo	5018	
Entrada de Calefacción, Sin Turbo	63352	
Salida de Calefacción, Sin Turbo	63353	
Tubo 1 a BA	5/8" x 4"	
Tubo 2 a Cuello de Llenado	63965	
Salida de Calefacción, C/Turbo	63966	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - PT CRUISER CONT.

2004	L4 2.4L		
	Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265^a	
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265^a	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004	
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201	
2003	L4 2.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA y DH	4040515	
	Multi-V, Alternador	4040347	
	Multi-V, AA y DH	4040560	
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4040342	
	Multi-V, AA y DH, Banda Opcional	4040550	
	Multi-V, DH, Banda Opcional, Excepto AA	4040510	
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49118	
	Banda de Tiempo	40265^a	
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49279	
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012	
	Standard Kit, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ki no Incuye Bomba de Agua	TB265K2	
	Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2	
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2	
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265^a	
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265^a	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004	
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201	
	2002	L4 2.4L	
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA y DH	4040515
		Multi-V, Alternador	4040342
		Multi-V, AA y DH	4040560
		Multi-V, DH, Banda Opcional, Excepto AA	4040510
Multi-V, Alternador, Banda Opcional		4040347	
Polea Tensora, Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa		49118	
Banda de Tiempo		40265^a	
Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa		49279	
C/Tensor Mecánico; 2do. Diseño		48012	

Superior, No Turbo	62312
Superior, (Turbo)	62379
Inferior	62313
Kit de Mangueras de Alto Desempeño, Excepto Turbo	5017
Kit de Mangueras de Alto Desempeño, C/Turbo	5018
Salida de Calefacción, Excepto Turbo	63352
Entrada de Calefacción, Excepto Turbo	63353
Tubo 1 a BA	5/8" x 4"
Tubo 2 a Cuello de Llenado	63965
Salida de Calefacción, C/Turbo	63966

Superior	62312
Inferior	62313
Kit de Mangueras de Alto Desempeño	5017
Retorno de Calefacción	63352
Suministro de Calefacción	63353
Tubo 1 a BA	5/8" x 4"
Tubo 2 a Cuello de Llenado	5/8" x 4"

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - PT CRUISER CONT.

2002 L4 2.4L

Standard Kit, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2
Standard Kit, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K3
Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2
Pro Series Plus, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Incluye sellos	PP265LK3
Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2
Pro Series, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", No incluye sellos ..	TB265LK3
Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265^a
Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 1er Diseño-- Ajusta a Soporte de Polvo Metálico de Eq. Original, La altura total del tensor es de 2 1/16 "	48001
Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
Polea Loca de Banda de Tiempo	48201

2001 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA y DH	4040515
Multi-V, Alternador	4040342
Multi-V, AA y DH	4040560
Multi-V, DH, Banda Opcional, Excepto AA ..	4040510
Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49118
Banda de Tiempo	40265
Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49279
C/Tensor Mecánico; 2do. Diseño	48012
Standard Kit, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2
Standard Kit, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K3
Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2
Pro Series Plus, Fits 1st Design with OEM	

Superior	62312
Inferior	62313
Kit de Mangueras de Alto Desempeño	5017
Salida de Calefacción	63352
Entrada de Calefacción	63353
Tubo 1 a BA	5/8" x 4"
Tubo 2 a Cuello de Llenado	5/8" x 4"

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - PT CRUISER CONT.

2001	L4 2.4L	
	Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Incluye sellos	PP265LK3
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2
	Pro Series, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", No incluye sellos	TB265LK3
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 1er Diseño-- Ajusta a Soporte de Polvo Metálico de Eq. Original, La altura total del tensor es de 2 1/16 "	48001
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201

**DODGE
DODGE - ATOS**

2012-05	L4 1.1L		
	Multi-V, Alternador y AA, w/ 26 1/2" belt	4040266	Superior 2124
	Multi-V, Alternador y AA, w/ 26 1/4" belt	4040262	Inferior 2125
	Multi-V, Alternador y AA, W/ 27" Belt	4040270	
	Multi-V, DH	4040300	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4040310	
	Banda de Tiempo		
2004-02	L4 1.0L		
	V-Belt, DH	17305	Inferior 2001
	Multi-V, Alternador y AA, w/ 26 1/2" belt	4040266	Superior 2000
	Multi-V, Alternador y AA, w/ 26 1/4" belt	4040262	
	Multi-V, Alternador y AA, W/ 27" Belt	4040270	
	Multi-V, Alternador, W/ 30" Belt	4040300	
	Multi-V, Alternador, W/ 30 1/2" Belt	4040305	
	Banda de Tiempo		
2001	L4 1.0L		
	V-Belt, DH	17305	Inferior 2001
	Multi-V, Alternador y AA, w/ 26 1/2" belt	4040266	Superior 2000
	Multi-V, Alternador y AA, w/ 26 1/4" belt	4040262	
	Multi-V, Alternador y AA, W/ 27" Belt	4040270	
	Multi-V, Alternador, W/ 30" Belt	4040300	
	Multi-V, Alternador, W/ 30 1/2" Belt	4040305	
	Banda de Tiempo		
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	MT0002	
2000	L4 1.0L		
	V-Belt, DH	17305	Inferior 2001
	Multi-V, Alternador y AA, w/ 26 1/2" belt	4040266	Superior 2000
	Multi-V, Alternador y AA, w/ 26 1/4" belt	4040262	
	Multi-V, Alternador y AA, W/ 27" Belt	4040270	
	Multi-V, Alternador, W/ 30" Belt	4040300	

^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - ATOS CONT.

2000	L4 1.0L	
	Multi-V, Alternador, W/ 30 1/2" Belt	4040305
	Banda de Tiempo	40013
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	MT0002

DODGE - ATTITUDE

2019-15	L3 1.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060485

2014-13	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060495
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060374

2014-12	L4 1.4L	
	V-Belt, DH	17265
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040320
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4040330
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4040332
	Polea Tensora, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49107
	Banda de Tiempo	40282
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0008

2012	L4 1.6L	
	V-Belt, DH	17265
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040320
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4040330
	Multi-V, Alternador	4040332
	Polea Tensora, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49107
	Banda de Tiempo	40282
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0008

2011	L4 1.4L	
	V-Belt, DH	17265
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040320
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4040330
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4040332
	Polea Tensora, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49107
	Banda de Tiempo	40282
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0008

2011	L4 1.6L	
	V-Belt, DH	17265
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040320
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4040330
	Multi-V, Alternador	4040332
	Polea Tensora, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49107
	Banda de Tiempo	40282
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0008

2010	L4 1.4L	
	V-Belt, DH	17265
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040320
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4040330
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4040332
	Polea Tensora, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49107

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	61606
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66986
Inferior	66991

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	61606
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66986
Inferior	66991

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	61606
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66986
Inferior	66991

Superior	62418
Inferior	66266

Superior	62418
Inferior	66266

Superior	62418
Inferior	66266

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - ATTITUDE CONT.		
2010	L4 1.4L	
	Banda de Tiempo	40282
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0001 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0008
2010	L4 1.6L	
	V-Belt, DH	17265
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040320
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4040330
	Multi-V, Alternador	4040332
	Polea Tensora, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49107
	Banda de Tiempo	40282
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0001 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0008
2009	L4 1.6L	
	V-Belt, DH	17265
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040320
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4040330
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4040332
	Polea Tensora, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49107
	Banda de Tiempo	40282
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0001 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0008
2009-06	L4 1.4L	
	V-Belt, DH	17265
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040320
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4040330
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4040332
	Polea Tensora, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49107
	Banda de Tiempo	40262
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0001 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0008
2008-07	L4 1.6L	
	V-Belt, DH	17265
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040320
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4040330
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4040335
	Polea Tensora, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49107
	Banda de Tiempo	40282
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0001 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0008
2006	L4 1.6L	
	V-Belt, DH	17265
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040320
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4040330
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4040332
	Polea Tensora, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49107
	Banda de Tiempo	40282
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0001 ^a

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62418	
Inferior	66266	
Superior	62519	
Inferior	66266	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64995	
Calefacción a Tee 1	63222	
Calefacción a Tee 2	64138	
Cuerpo Papalote a Termostato	63234	
Superior	62418	
Inferior	66266	
Superior	62519	
Inferior	66266	
Heater Hose	63812	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64995	
Calefacción a Tee 1	63222	
Calefacción a Tee 2	64138	
Cuerpo Papalote a Termostato	63234	
Superior, Alterno	61318	
Superior	62519	
Inferior	66266	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64995	
Calefacción a Tee 1	63222	
Calefacción a Tee 2	64138	
Cuerpo Papalote a Termostato	63234	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - ATTITUDE CONT.

2006 L4 1.6L

Polea Loca de Banda de Tiempo MI0008

DODGE - AVENGER

2014-13 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4061015
 Superior, Polea lisa, incluye hardware 49173
 Inferior, Polea lisa, incluye hardware 49187
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49434
 Polea Desacopladora de Alternador 49915

Superior, Sin Enfriador de Aceite 66078
 Superior, C/Enfriador de Aceite 66077
 Inferior, Sin Enfriador de Aceite 67017
 Inferior, C/Enfriador de Aceite 66283
 Salida de Calefacción 63167

2014-11 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060770
 Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
 acanalada 49073
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49484

Superior 66822
 Inferior 66823

2012-11 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4061015
 Superior, Polea lisa, incluye hardware 49173
 Inferior, Polea lisa, incluye hardware 49187
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49434
 Polea Desacopladora de Alternador 49915

Superior 66078
 Inferior, Sin Enfriador de Aceite 66825
 Inferior, C/Enfriador de Aceite 66979
 Entrada de Calefacción 63167

2010 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4061015
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49434

2010 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4061015
 Superior, Polea lisa, incluye hardware 49173
 Inferior, Polea lisa, incluye hardware 49187
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49434
 Polea Desacopladora de Alternador 49915

Superior 66078
 Inferior 66076
 Entrada de Calefacción 63167

2010 V6 2.7L

Multi-V, Alternador y AA 4060468
 Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una
 correa elástica por algún motivo, debe
 reemplazarse. 4040362S
 Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea
 lisa 49430

Superior 62984
 Inferior, Tubo a Radiador 62985
 Inferior, Tubo a Motor 62986
 Depósito a Tubo 64645
 Salida de Calefacción 63127
 Motor a Tubo 63109

2010-09 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060695
 Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
 lisa 49024
 Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49161
 Banda de Tiempo 40295
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49392
 Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .. TB295K2
 Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y
 sellos PP295LK3

Superior 62984
 Inferior 66283

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - AVENGER CONT.		
2010-09 V6 3.5L		
	Pro Series, Incluye tesor hidráulico de aluminio y sellos	TB295LK3
2009	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
	Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
	Polea Desacopladora de Alternador	49915
2009	V6 2.7L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060468
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040362S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49430
2009-08	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
	Polea Desacopladora de Alternador	49915
2008	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
	Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
	Polea Desacopladora de Alternador	49915
2008	V6 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060468
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040362S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49430
2008	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40295
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49392
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3
	Pro Series, Incluye tesor hidráulico de aluminio y sellos	TB295LK3

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, C/Enfriador de Aceite	66077	
Superior, Sin Enfriador de Aceite	66078	
Inferior	66076	
Motor a Tubo	63167	
Superior	62984	
Inferior, Tubo a Radiador	62985	
Inferior, Tubo a Motor	62986	
Depósito a Tubo	63117	
Motor a Tubo	63109	
Entrada de Calefacción	64645	
Salida de Calefacción	63127	
Superior, C/Enfriador de Aceite	66077	
Superior, Sin Enfriador de Aceite	66078	
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66283	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	66076	
Entrada de Calefacción	63068	
Superior	62984	
Inferior, Tubo a Radiador	62985	
Inferior, Tubo a Motor	62986	
Motor a Tubo	63127	
Depósito a Tubo	63117	
Superior	66372	
Inferior	66371	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - CALIBER

2012 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

2012-11 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

2011 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

2010 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Trans Std,	
C/AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

2010-09 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4061005
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA;	
Excepto Turbo	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA;	
Excepto Turbo	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

2009 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Trans Std,	
C/AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

Superior, Sin Enfriador de Aceite	66090
Superior, C/Enfriador de Aceite	66092
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	66087
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66088
Entrada de Calefacción	64570
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, Sin Enfriador de Aceite	66090
Superior, C/Enfriador de Aceite	66092
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	66087
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66088
Entrada de Calefacción	64570
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, Sin Enfriador de Aceite	66090
Superior, C/Enfriador de Aceite	66092
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	66087
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66088
Entrada de Calefacción	64570
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior	66090
Inferior	66088
Entrada de Calefacción	64570
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66090
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66087
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66088
Inferior, C/CVT	66089
Entrada de Calefacción	64570
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66090
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66087
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

DODGE - CALIBER CONT.

2009 L4 1.8L

2009 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Trans Std, C/AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

2008 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Trans Std, C/AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

2008 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Trans Std, C/AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

2008 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4061005
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; Excepto Turbo	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA; Excepto Turbo	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

C/Enfriador de Motor	66088
Inferior, C/CVT	66089
Salida de Calefacción	64570

Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66090
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66087
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66088
Inferior, C/CVT	66089
Entrada de Calefacción	64570
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66090
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66087
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66088
Inferior, C/CVT	66089
Entrada de Calefacción	63068

Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66090
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66087
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66088
Inferior, C/CVT	66089
Entrada de Calefacción	64570
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66090
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66087
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66088
Inferior, C/CVT	66089
Inferior, C/Turbo	66088

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - CALIBER CONT.

2008	L4 2.4L	
2007	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061005
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060802
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
	Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49434
	Polea Desacopladora de Alternador	49915

2007	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061005
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060802
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
	Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49434
	Polea Desacopladora de Alternador	49915

2007	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4061005
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA;	
	Excepto Turbo	4061015
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060802
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
	Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49434
	Polea Desacopladora de Alternador	49915

DODGE - CHALLENGER

2020	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060660
2020	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820

Entrada de Calefacción	63068
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66090
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66087
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66088
Inferior, C/CVT	66089
Entrada de Calefacción	63068

Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66090
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66087
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66088
Inferior, C/CVT	66089
Entrada de Calefacción	63068
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66090
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66087
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66088
Inferior, C/CVT	66089
Inferior, C/Turbo	66088
Entrada de Calefacción	63068
Engine Coolant Filler Neck	65652

Inferior	66827
	66828

Superior	62901
Inferior	62902
Calefacción a Tee 1	63924

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - CHALLENGER CONT.

2019	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060660
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
	Polea Desacopladora de Alternador, Alt. OEM Part # 4801779AG; w/ 160A Alt.	49937
	Polea Desacopladora de Alternador, Alt. OEM Part # 4801778AF; w/ 180A Alt.	49941
2019	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2019-16	V8 6.2L	
	Multi-V, Alternador	4060845
	'Extreme Duty Multi-V, Supercargador	4100580
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2019-16	V8 6.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2018-16	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060660
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
2018-16	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior	66827
Inferior	66828
Superior	62901
Inferior	62902
Calefacción a Tee 1	63924
Superior	66845
Inferior	66826
Calefacción a Tee 1	63906
Superior	66827
Inferior	66828
Superior	62901
Inferior	62902
Calefacción a Tee 1	63924

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - CHALLENGER CONT.		
2018-16 V8 5.7L		
	Polea lisa	49345
2015	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060665
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
2015	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2015	V8 6.2L	
	Multi-V, Alternador	4060845
	'Extreme Duty Multi-V, Supercargador	4100580
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2015	V8 6.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2014	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Pulley, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2014	V8 6.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060825
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2014-11	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060665
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62901	
Inferior	62902	
Calefacción a Tee 1	63924	
Superior	66845	
Inferior	66826	
Calefacción a Tee 1	63906	
Superior	62901	
Inferior	62902	
Calefacción a Tee 1	63924	
Superior	66845	
Inferior	66826	
Calefacción a Tee 1	63906	
Superior	66827	
Inferior	66828	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - CHALLENGER CONT.		
2014-11 V6 3.6L		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49484
	Polea Desacopladora de Alternador	49937
2013	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2013	V8 6.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060825
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2012	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2012-11	V8 6.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2011	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2010-09	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40295
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62901	
Inferior	62902	
Calefacción a Tee 1	63924	
Superior	66845	
Inferior	66826	
Calefacción a Tee 2	63906	
Superior	62901	
Inferior	62902	
Calefacción a Tee 1	63924	
Superior	66845	
Inferior	66826	
Inferior	62901	
Calefacción a Tee 1	63924	
Superior	62898	
Inferior	62900	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - CHALLENGER CONT.

2010-09 V6 3.5L

Polea lisa	49345
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3
Pro Series, Incluye tesor hodráulico de aluminio y sellos	TB295LK3

2010-09 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

2010-09 V8 6.1L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

2008 V8 6.1L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

DODGE - CHARGER

2020 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060660
--------------------------------------	---------

Superior	66827
Inferior	66828

2020 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
--------------------------------------	---------

Superior	62902
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66974
Calefacción a Tee 1	63924

2019 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62901
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62902
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66974
Calefacción a Tee 1	63924

2019 V8 6.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - CHARGER CONT.		
2019	V8 6.4L	
	Polea lisa	49345
2019-15	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060660
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
2019-15	V8 6.2L	
	Multi-V, Alternador	4060845
	'Extreme Duty Multi-V, Supercargador	4100580
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2018-16	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2018-16	V8 6.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2015	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2015	V8 6.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66827	
Inferior	66828	
Superior	62901	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62902	
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66974	
Calefacción a Tee 1	63924	
Superior	66826	
Inferior	66845	
Calefacción a Tee 1	63924	
Superior	62901	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62902	
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66974	
Calefacción a Tee 1	63924	
Superior	66826	
Inferior	66845	
Calefacción a Tee 1	63924	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - CHARGER CONT.		
2014	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2014	V8 6.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2014-11	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060665
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
	Polea Desacopladora de Alternador	49937
2013	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2013	V8 6.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2012	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62901	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62902	
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66974	
Calefacción a Tee 1	64534	
Superior	66845	
Inferior	66826	
Calefacción a Tee 1	63924	
Superior	66827	
Inferior	66828	
Superior	62901	
Calefacción a Tee 1	64534	
Superior	66845	
Inferior	66826	
Calefacción a Tee 2	63924	
Superior	62901	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62902	
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66974	
Calefacción a Tee 1	64534	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - CHARGER CONT.		
2012	V8 6.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2011	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2010-09	V6 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2010-09	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40295
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3
	Pro Series, Incluye tesor hodráulico de aluminio y sellos	TB295LK3
2010-09	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2010-09	V8 6.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66826	
Inferior	66845	
Superior	62901	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62902	
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66974	
Calefacción a Tee 1	64534	
Superior	62896	
Inferior	62897	
Calefacción a Tee 2	63918	
Superior	62898	
Inferior	62900	
Tee a Depósito	63918	
Superior	62901	
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	62899	
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66169	
Calefacción a Tee 1	64534	
Superior	66373	
Inferior	66375	
Calefacción a Tee 1	63924	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - CHARGER CONT.		
2008	V6 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2008	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Banda de Tiempo	40295
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3
	Pro Series, Incluye tesor hodráulico de aluminio y sellos	TB295LK3
2008	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Polea, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2008	V8 6.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2007	V6 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2007	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Polea Loca, Polea acanalada	49073

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62896	
Inferior	62897	
Tee 1 a Depósito	64266	
Tee 2 a Motor	63906	
Tee 1 a Calefacción	3/4" x 14"	
Tubo a Tee	3/4" x 6"	
Tee 2 a Depósito	3/8" x 30"	
Superior	62898	
Inferior	62900	
Tee 1 a Depósito	64266	
Tee a Depósito	63918	
Entrada de Calefacción	63971	
Calefacción a Depósito y Tubo, Excepto transmisión de sobremarcha	63972	
Calefacción a Depósito y Tubo, Con transmisión de sobremarcha	63974	
Motor a Tubo, Excepto transmisión de sobremarcha	63973	
Motor a Tubo, Con transmisión de sobremarcha	63975	
Tee 1 a Calefacción	3/4" x 14"	
Tubo 2 a Depósito	3/8" x 30"	
Superior	62901	
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	62899	
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66169	
Calefacción a Tee 1	64511	
Suministro de Calefacción a Motor y Depósito ..	63976	
Retorno de Calefacción a Motor y Depósito ...	63977	
Radiador a Enfriador de Aceite, C/Enfriador de Aceite	63978	
Tee 1 a Tubo 1	64644	
Tee 2 a Tubo 2	64534	
Superior	66373	
Inferior	66375	
Tubo a Tee	64534	
Tee 1 a Depósito	63015	
Tee 2 a Tubo 2, Cortar para ajustar	64997	
Superior	62896	
Inferior	62897	
Tee 1 a Depósito	64266	
Calefacción a Tee 2	64321	
Tubo a Tee, Cortar para ajustar	65009	
Tee 1 a Calefacción, Cortar para ajustar	65009	
Tee 2 a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
Tee 2 a Motor	63906	
Superior	62898	
Inferior	62900	
Entrada de Calefacción	63971	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - CHARGER CONT.		
2007	V6 3.5L	
	Banda de Tiempo	40295^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3
	Pro Series, Incluye tesor hodráulico de aluminio y sellos	TB295LK3
2007	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2007	V8 6.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2006	V6 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2006	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40295^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3
	Pro Series, Incluye tesor hodráulico de aluminio y sellos	TB295LK3
2006	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345

^a Aplicación para motor de interferencia

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Calefacción a Depósito y Tubo, Excepto transmisión de sobremarcha		63972
Calefacción a Depósito y Tubo, Con transmisión de sobremarcha		63974
Motor a Tubo, Excepto transmisión de sobremarcha		63973
Motor a Tubo, Con transmisión de sobremarcha		63975
Superior		62901
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite		62902
Inferior, C/Enfriador de Aceite		66169
Calefacción a Tee 1		64644
Suministro de Calefacción a Motor y Depósito..		63976
Retorno de Calefacción a Motor y Depósito ...		63977
Radiador a Enfriador de Aceite, C/Enfriador de Aceite		63978
Tee 1 a Tubo 1		64534
Tee 2 a Tubo 2		64534
Inferior		66375
Calefacción a Tee 1		64534
Tee 2 a Depósito		64644
Tee 1 a Depósito		63015
Superior		62896
Inferior		62897
Tee 1 a Depósito		64266
Calefacción a Tee 2		64321
Tubo a Tee, Cortar para ajustar		65009
Tee 1 a Calefacción, Cortar para ajustar		65009
Tee 2 a Depósito, Cortar para ajustar		64997
Tee 2 a Motor		63906
Superior		62898
Inferior		62899
Entrada de Calefacción		63971
Calefacción a Depósito y Tubo, Excepto transmisión de sobremarcha		63972
Motor a Tubo, Excepto transmisión de sobremarcha		63973
Calefacción a Depósito y Tubo, Con transmisión de sobremarcha		63974
Motor a Tubo, Con transmisión de sobremarcha		63975
Superior		62901
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite		62902
Inferior, C/Enfriador de Aceite		66169
Tee 1 a Calefacción		64321
Calefacción a Tee 2		64321
Depósito a Tee		64511
Suministro de Calefacción a Motor y Depósito..		63976

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - CHARGER CONT.

2006	V8 5.7L	
2006	V8 6.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345

Retorno de Calefacción a Motor y Depósito ...	63977
Radiador a Enfriador de Aceite, C/Enfriador ... de Aceite	63978

Inferior	66375
Tee 1 a Calefacción	64321
Calefacción a Tee 2	64321
Calefacción a Tee 1	64511
Tee 2 a Depósito	64644
Tee 1 a Depósito	63015

DODGE - DART

2016	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050500
2016	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49818
2016	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060730
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49818
2015	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050500
	Banda de Tiempo	40345 ^a
2015	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050500
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060627
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49024
2015	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060730
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060627
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
2014	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050500
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060627
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49024
	Excepto AA, Polea acanalada	49073
	Polea Desacopladora de Alternador	49949

Inferior	67090
Inferior	67114

Superior	67092
Inferior, Motor a Tubo	67118
Inferior - Tubo a Radiador	67115
Manguera Inferior a Depósito	67117

Superior	67092
Inferior, Motor a Tubo	67118
Inferior - Tubo a Radiador	67115
Manguera Inferior a Depósito	67117

Superior	67090
Inferior	67114

Superior	67092
Inferior, Motor a Tubo	67118
Inferior - Tubo a Radiador	67115
Manguera Inferior a Depósito	67117

Superior	67092
Inferior, Motor a Tubo	67118
Inferior - Tubo a Radiador	67115
Manguera Inferior a Depósito	67117

Superior	67092
Inferior, Motor a Tubo	67118
Inferior - Tubo a Radiador	67115
Manguera Inferior a Depósito	67117
Enfriador de Aceite	63906

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

DODGE - DART CONT.

2014-13 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050500
Banda de Tiempo	40345 ^a
Standard Kit, Sin Turbo, Ki no Incluye	
Bomba de Agua	TB345K1
Pro Series Plus, Sin Turbo, Incluye sellos	PP345LK1
Pro Series, Sin Turbo, No incluye sellos	TB345LK1

2014-13 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060730
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea Desacopladora de Alternador	49949

2013 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050500
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060627
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49024
Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49073
Polea Desacopladora de Alternador	49949

DODGE - I10

2014-12 L4 1.1L

Multi-V, Alternador	4040305
---------------------------	---------

DODGE - INTREPID

2001 V6 2.7L

Multi-V, AA	4060420
Multi-V, Alt y DH	4060630
Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa	49038
Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49106

2001 V6 3.2L

V-Belt, AA	15557
Multi-V, Alt y DH	4060528
Polea Loca - Alt, Polea lisa	49038
AA, Polea acanalada	49035
Banda de Tiempo	40295 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK1
Pro Series, No incluye sellos	TB295LK1

2001 V6 3.5L

V-Belt, AA	15557
V-Belt, AA, Banda Opcional	15557
Multi-V, Alt y DH	4060528
Polea Loca, Polea lisa	49038
AA, Polea acanalada	49035
Banda de Tiempo	40295 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK2

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	67090
Inferior	67114

Superior	67092
Inferior, Motor a Tubo	67118
Inferior - Tubo a Radiador	67115
Manguera Inferior a Depósito	67117
Enfriador de Aceite	63906

Superior	67092
Inferior, Motor a Tubo	67118
Inferior - Tubo a Radiador	67115
Manguera Inferior a Depósito	67117
Enfriador de Aceite	63906

Superior	62243
Inferior	62244
Calefacción a Tee	63163
Calefacción a - Tubo 1	64171
Tubo 1 a Depósito	64170
Tee a Motor	3/4" x 4"
Tee a Depósito	3/8" x 10"

Superior	62499
Inferior	62514
Calefacción a - Tubo 1	64324
Calefacción a - Tubo 2	63309
Tubo a Motor	3/4" x 3"
Tubo 2 a Tubo 3	3/4" x 3"
Depósito a Tubo 4	3/8" x 18"

Superior	62499
Superior, Alterno	62027
Inferior	62514
Calefacción a - Tubo 1	64324

^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - INTREPID CONT.

2001 V6 3.5L
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico **TB295LK2**

2000 V6 2.7L
Multi-V, AA **4060420**
Multi-V, Alt y DH **4060630**
Polea Loca, Alt & PS, Polea lisa **49038**
Polea de Tensor - AA, Polea acanalada **49106**

2000 V6 3.2L
V-Belt, AA **15557**
Multi-V, Alt y DH **4060528**
Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa **49038**
AA, Polea acanalada **49035**
Banda de Tiempo **40295^a**
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .. **TB295K1**
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos **PP295LK1**
Pro Series, No incluye sellos **TB295LK1**

2000 V6 3.5L
V-Belt, AA **15557**
V-Belt, AA, Banda Opcional **15557**
Multi-V, Alt y DH **4060528**
Polea Loca - Alt, Polea lisa **49038**
AA, Polea acanalada **49035**
Banda de Tiempo **40295^a**
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .. **TB295K1**
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos **PP295LK2**
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico **TB295LK2**

DODGE - NEON

2005 L4 2.0L
Multi-V, Alternador **4040335**
Multi-V, AA y DH **4040515**
Multi-V, AA y DH, Banda Opcional **4040517**
Polea Tensora, AA y DH, Polea lisa **49118**
Banda de Tiempo **40245^a**
Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa **49375**
Tensor Mecánico; C/Soporte **48011**
Standard Kit, Ajusta a Vehículos Equipados C/Soporte de Tensor de Aluminio, Ki no Incluye Bomba de Agua **TB245K1**
Standard Kit, Ajusta a Vehículos Equipados C/Soporte de Tensor de Aluminio, Ki no Incluye Bomba de Agua **TB245K1^a**
Pro Series Plus, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Incluye sellos **PP245LK1**
Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo

Superior **62243**
Inferior **62244**
Calefacción a Tee **63163**
Calefacción a - Tubo 1 **64171**
Tubo 1 a Depósito **64170**
Tee a Motor **3/4" x 4"**
Tee a Depósito **3/8" x 10"**

Superior **62499**
Inferior **62514**
Superior, Alternativo **62027**
Calefacción a - Tubo 1 **64324**
Calefacción a - Tubo 2 **63309**
Tubo 2 a Tubo 3, Manguera de Silicon debe ser utilizada con abrazadera especial N/P 51206 **65042**
Depósito a Tubo 4 **3/8" x 18"**

Superior **62499**
Inferior **62514**
Superior, Alternativo **62027**
Tubo 2 a Tubo 3, Silicone hose, 3/4 x 4",
Manguera de Silicon debe ser utilizada con abrazadera especial N/P 51206 **65042ⁿ**

Superior **62873**
Inferior **62874**
Tubo a Termostato **3/4" x 12"**
Entrada de Calefacción **63353**
Salida de Calefacción **63352**
Tubo a BA **63925**

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - NEON CONT.

2005	L4 2.0L	Original, No incluye sellos	TB245LK1		
		Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico; Sin Soporte	48007 ^a		
		Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0010 ^a		
2005	L4 2.4L	Multi-V, Alt y DH	4040550		
		Multi-V, AA	4040347		
		Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49118		
		Banda de Tiempo	40265		
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49279		
		Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012		
		Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2		
		Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2		
		Pro Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", No incluye sellos	TB265LK2		
		Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a		
		Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a		
		Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004		
		Polea Loca de Banda de Tiempo	48201		
		2004	L4 2.0L	Multi-V, AA y DH	4040515
				Multi-V, Alternador	4040335
				Multi-V, DH, Exc AC	4040445
				Multi-V, AA y DH, Banda Opcional	4040517
				Polea Tensora, AA y DH, Polea lisa	49118
				Banda de Tiempo	40245 ^a
				Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49375
Tensor Mecánico; C/Soporte	48011				
Standard Kit, Ajusta a Vehículos Equipados C/Soporte de Tensor de Aluminio, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB245K1				
Standard Kit, Ajusta a Vehículos Equipados C/Soporte de Tensor de Aluminio, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB245K1 ^a				
Pro Series Plus, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Incluye sellos	PP245LK1				
Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo					

Superior	62381
Inferior	62380
Kit de Mangueras de Alto Desempeño	5019
Tubo a Termostato	3/4" x 14"
Entrada de Calefacción	63965
Salida de Calefacción	63966

Superior	62873
Inferior	62273
BA a Tubo	63681
Tubo a Termostato	3/4" x 12"
Entrada de Calefacción	63353
Salida de Calefacción	63352
Tubo a BA	63925

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - NEON CONT.		
2004	L4 2.0L	
	Original, No incluye sellos	TB245LK1
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico; Sin Soporte	48007
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0010
2004	L4 2.4L	
	Multi-V, AA	4040347
	Multi-V, Alt y DH	4040550
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49118
	Banda de Tiempo	40265
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49279
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2
	Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2
	Pro Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", No incluye sellos	TB265LK2
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
2003	L4 2.0L	
	Multi-V, AA y DH	4040515
	Multi-V, AA y DH, Banda Opcional	4040517
	Multi-V, Alternador	4040335
	Multi-V, DH, Exc AC	4040445
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49118
	Banda de Tiempo	40245
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49375
	Tensor Mecánico; C/Soporte	48011
	Standard Kit, Ajusta a Vehículos Equipados C/Soporte de Tensor de Aluminio, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB245K1
	Standard Kit, Ajusta a Vehículos Equipados C/Soporte de Tensor de Aluminio, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB245K1
	Pro Series Plus, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Incluye sellos	PP245LK1
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62381	
Inferior	62380	
Kit de Mangueras de Alto Desempeño	5019	
BA a Tubo	63681	
Tubo a Termostato	3/4" x 14"	
Entrada de Calefacción	63965	
Salida de Calefacción	63966	
Superior	62873	
Inferior	62273	
BA a Tubo	63681	
de Paso	3/4" x 12"	
Entrada de Calefacción	63353	
Salida de Calefacción	63352	
Tubo a Termostato	3/4" x 14"	
Tubo a BA	5/8" x 4"	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - NEON CONT.		
2003	L4 2.0L	
	Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo	
	Original, No incluye sellos	TB245LK1
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor	
	Mecánico; Sin Soporte	48007
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0010^a
2003	L4 2.4L	
	Multi-V, AA	4040347
	Multi-V, Alt y DH	4040550
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49118
	Banda de Tiempo	40265
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49279
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte	
	de Aluminio	48012
	Standard Kit, Reemplazo Mecánico para	
	Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo	
	Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2
	Pro Series Plus, Fits 2nd Design with	
	Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4",	
	Incluye sellos	PP265LK2
	Pro Series, Fits 2nd Design with Aluminum	
	Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", No incluye	
	sellos	TB265LK2
	Continental Series, Fits 2nd Design with	
	Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4",	
	Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265^a
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma,	
	ajuste y función OE	GTKWP265^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor	
	Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de	
	Aluminio de Eq. Original, La altura total del	
	tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
2002	L4 2.0L	
	Multi-V, AA y DH	4040515
	Multi-V, AA y DH, Banda Opcional	4040517
	Multi-V, Alternador	4040335
	Multi-V, DH, Banda Opcional, Excepto AA	4040440
	Multi-V, DH, Exc AC	4040445
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49118
	Banda de Tiempo	40245
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49375
	Tensor Mecánico; C/Soporte	48011
	Standard Kit, Ajusta a Vehículos Equipados	
	C/Soporte de Tensor de Aluminio, Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB245K1
	Standard Kit, Ajusta a Vehículos Equipados	
	C/Soporte de Tensor de Aluminio, Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB245K1^a
	Pro Series Plus, Reemplazo Mecánico para	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62381	
Inferior	62380	
Kit de Mangueras de Alto Desempeño	5019	
Tubo a Termostato	3/4" x 14"	
Entrada de Calefacción	63965	
Salida de Calefacción	63966	
Superior, Alterno	62171	
Superior	62873	
Inferior, C/TA (4 Vel)	61440	
Inferior, C/TM (5 Vel)	62273	
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 15"	
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 15"	
Tubo 3 a BA	5/8" x 4"	
Tubo 2 a Tubo 4	5/8" x 4"	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - NEON CONT.		
2002	L4 2.0L	
	Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Incluye sellos	PP245LK1
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB245LK1
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0010^a
2001	L4 2.0L	
	Multi-V, AA y DH	4040515
	Multi-V, AA y DH, Banda Opcional	4040517
	Multi-V, Alternador	4040335
	Multi-V, DH, Exc AC	4040445
	Multi-V, DH, Banda Opcional, Excepto AA	4040440
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49118
	Banda de Tiempo	40245^a
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49375^a
	Tensor Mecánico; C/Soporte	48011^a
	Standard Kit, Ajusta a Vehículos Equipados C/Soporte de Tensor de Aluminio, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB245K1
	Standard Kit, Ajusta a Vehículos Equipados C/Soporte de Tensor de Aluminio, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB245K1^a
	Pro Series Plus, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Incluye sellos	PP245LK1
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB245LK1
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0010^a
2000	L4 2.0L	
	Multi-V, AA y DH	4040515
	Multi-V, Alternador	4040335
	Multi-V, DH, Exc AC	4040445
	Multi-V, DH, Banda Opcional, Excepto AA	4040440
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49118
	Banda de Tiempo	40245^a
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49375^a
	Tensor Mecánico; C/Soporte	48011^a
	Standard Kit, Ajusta a Vehículos Equipados C/Soporte de Tensor de Aluminio, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB245K1
	Standard Kit, Ajusta a Vehículos Equipados C/Soporte de Tensor de Aluminio, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB245K1^a
	Pro Series Plus, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Incluye sellos	PP245LK1
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB245LK1
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0010^a

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Alterno	62171	
Superior	62873	
Inferior, C/TA (4 Vel)	61440	
Inferior, C/TM (5 Vel)	62273	
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 15"	
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 15"	
Tubo 3 a BA	5/8" x 4"	
Tubo 2 a Tubo 4	5/8" x 4"	
Superior	62873	
Superior, Alterno	62172	
Inferior, C/TA (4 Vel)	61440	
Inferior, C/TM (5 Vel)	62273	
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 15"	
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 15"	
Tubo 3 a BA	5/8" x 4"	
Tubo 2 a Tubo 4	5/8" x 4"	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - STRATUS

2006 L4 2.4L

Multi-V, Alternador y AA	4060495
Multi-V, DH	4040355
Banda de Tiempo	40265 ^a
Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49429
Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2
Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2
Pro Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", No incluye sellos	TB265LK2
Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a
Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
Polea Loca de Banda de Tiempo	48201

Superior	62716
Inferior	62272
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995
Calefacción a - Tubo 1	64253
Calefacción a - Tubo 2	64201
Tubo 1 a Motor	64254
Tubo 2 a Motor	64258

2006-05 L4 2.0L

Multi-V, Alternador	4040335
Multi-V, DH, Exc AC	4040445
Multi-V, DH y AA	4040515
Multi-V, DH y AA, Banda Opcional	4040517
Banda de Tiempo	40245

Superior	62716
Inferior	62272

2006-05 V6 2.7L

Multi-V, Alternador y AA	4060560
Multi-V, DH	4040388
Multi-V, Alternador y AA, Banda Opcional	4060563
Polea de Tensor, Polea lisa	49007

Superior	62935
Inferior	66017
Inferior, Alterno	66017
Depósito a Tubo 1	64995
Motor a Calefacción	64257
Calefacción a Tubo	64201
Tubo a Motor	64255
Tubo 2 a Depósito	64256

2005 L4 2.4L DOHC Eng

Multi-V, Alternador y AA	4060495
Multi-V, DH	4040355
Banda de Tiempo	40265 ^a
Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49429
Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2
Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2
Pro Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", No incluye	

Superior	62716
Inferior	62272
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995
Calefacción a - Tubo 1	64253
Calefacción a - Tubo 2	64201
Tubo 1 a Motor	64254
Tubo 2 a Motor	64258

^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - STRATUS CONT.

2005	L4 2.4L DOHC Eng	sellos	TB265LK2
		Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	
			GTKWP265^a
		Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	
			48004
		Polea Loca de Banda de Tiempo	
			48201
2005	L4 2.4L SOHC Eng	Multi-V, Alternador	4050370
		Multi-V, AA y DH	4050539
		Multi-V, DH, Excepto AA	4050429
		Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	
			49143
		Banda de Tiempo, Banda de Flecha Balanceadora	
			40168^a
		Banda de Tiempo	
			40232^a
		Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	
			TB232-168K2
		Pro Series Plus, Incluye sellos	
			PP232-168LK^b
		Pro Series, No incluye sellos	
			TB232-168LK^c
2005-01	V6 3.0L	Multi-V, Alternador y AA	4060470
		Multi-V, DH	4040355
		Polea de Tensor - Alt y AA, Polea lisa	
			49133
		Polea Tensora, DH, Polea acanalada	
			49136
		Banda de Tiempo	
			40259^a
		Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	
			TB259K1
		Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	
			TB259K1^a
		Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	
			PP259LK1
		Pro Series, No incluye sellos	
			TB259LK1
		Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	
			GTKWP259^a
		Polea Loca de Banda de Tiempo	
			MI0007^a
2004	L4 2.4L DOHC Eng	Multi-V, Alternador y AA	4060490
		Multi-V, DH	4040355
		Banda de Tiempo	
			40265^a
		Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	
			49429
		Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	
			48012
		Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	
			TB265K2
		Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	
			PP265LK2
		Pro Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", No incluye	

Superior	61281
Inferior	62497
Entrada	63265
Salida de Calefacción	64229

Superior	61351ⁿ
Inferior	62497ⁿ
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995
Calefacción a - Tubo 1	64259
Calefacción a - Tubo 2	64259

Superior	62716
Inferior	62272
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995
Calefacción a - Tubo 1	64253
Calefacción a - Tubo 2	64201
Tubo 1 a Motor	64254
Tubo 2 a Motor	64258

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar ^c No incluye sellos ^b Incluye tensor hidráulico y sellos

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - STRATUS CONT.		
2004	L4 2.4L DOHC Eng	
	sellos	TB265LK2
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
2004	L4 2.4L SOHC Eng	
	Multi-V, Alternador	4050370
	Multi-V, AA y DH	4050539
	Multi-V, DH, Excepto AA	4050429
	Polea Tensora, Polea lisa	49143
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha Balanceadora	40168 ^a
	Banda de Tiempo	40232 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB232-168K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP232-168LK ^b
	Pro Series, No incluye sellos	TB232-168LK ^c
2004	V6 2.7L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060560
	Multi-V, DH	4040388
	Polea de Tensor, Polea lisa	49007
2004-01	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador	4040335
	Multi-V, DH, Exc AC	4040445
	Multi-V, DH y AA	4040515
	Multi-V, DH y AA, Banda Opcional	4040517
	Banda de Tiempo	40245
2003	L4 2.4L DOHC Eng	
	Multi-V, AA y Alt, De Cintura Primaria	4060490
	Multi-V, DH, De Cintura Primaria	4040355
	Multi-V, AA y Alt, Banda Opcional	4060485
	Multi-V, DH, Banda Opcional	4040350
	Banda de Tiempo	40265 ^a
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49429
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2
	Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2
	Pro Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", No incluye	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	61281	
Inferior	62497	
Entrada	63265	
Salida de Calefacción	64229	
Superior	62935	
Inferior	66017	
Depósito a Tubo 1	64995	
Motor a Calefacción	64257	
Calefacción a Tubo	64201	
Tubo a Motor	64255	
Tubo 2 a Depósito	64256	
Superior	61479	
Inferior	61239	
Superior	62716	
Inferior	62272	
Calefacción a - Tubo 1	64253	
Calefacción a - Tubo 2	64201	
Tubo 1 a Motor	64254	
Tubo 2 a Motor	64258	

^a Aplicación para motor de interferencia ^b No incluye sellos ^c Incluye tensor hidráulico y sellos

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - STRATUS CONT.

2003	L4 2.4L DOHC Eng	sellos	TB265LK2
		Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	
2003	L4 2.4L SOHC Eng	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
		Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
		Multi-V, Alt y BA	4050370
		Multi-V, AA y DH	4050539
		Multi-V, DH, Excepto AA	4050429
		Polea Tensora, Polea lisa	49143
		Banda de Tiempo, Banda de Flecha Balanceadora	40168 ^a
		Banda de Tiempo	40232 ^a
		Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB232-168K2
		Pro Series Plus, Incluye sellos	PP232-168LK ^b
2003	V6 2.7L	Pro Series, No incluye sellos	TB232-168LK ^c
		Multi-V, Alternador y AA	4060555
		Multi-V, DH	4040388
2002	L4 2.4L DOHC Eng	Polea de Tensor, Polea lisa	49007
		Multi-V, AA y Alt	4060525
		Multi-V, DH	4040350
		Banda de Tiempo	40265 ^a
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49472
		Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
		Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2
		Standard Kit, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K3
		Pro Series Plus, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Incluye sellos	PP265LK2
		Pro Series Plus, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Incluye sellos	PP265LK3
		Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2
		Pro Series, Fits 1st Design with OEM	

Superior	61281
Inferior	62497
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995
Entrada	63265
Salida de Calefacción	64229
Superior	62935
Inferior	66017
Inferior, Alterno	66017
Depósito a Tubo 1	64995
Motor a Calefacción	64257
Calefacción a Tubo	64201
Tubo a Motor	64255
Tubo 2 a Depósito	64256
Superior	62716
Inferior	62272
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995
Calefacción a - Tubo 1	64253
Calefacción a - Tubo 2	64201
Tubo 1 a Motor	64254
Tubo 2 a Motor	64258

^a Aplicación para motor de interferencia ^b No incluye sellos ^c Incluye tensor hidráulico y sellos

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - STRATUS CONT.

2002	L4 2.4L DOHC Eng	
	Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", No incluye sellos	TB265LK3
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 1er Diseño-- Ajusta a Soporte de Polvo Metálico de Eq. Original, La altura total del tensor es de 2 1/16 "	48001
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
2002	L4 2.4L SOHC Eng	
	Multi-V, Alt y BA	4050370
	Multi-V, AA y DH	4050539
	Multi-V, DH, Exc AC	4050429
	Polea Tensora, C/ AA, Polea lisa	49143
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha Balanceadora	40168^a
	Banda de Tiempo	40232^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB232-168K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP232-168LK^p
	Pro Series, No incluye sellos	TB232-168LK^m
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
2002-01	V6 2.7L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060550
	Multi-V, DH	4040388
	Polea de Tensor, Polea lisa	49007
2001	L4 2.4L DOHC Eng	
	Multi-V, Alternador y AA	4060525
	Multi-V, DH	4040350
	Multi-V, DH, Banda Opcional	4040352
	Banda de Tiempo	40265^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49472
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2
	Standard Kit, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K3
	Pro Series Plus, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Incluye sellos	PP265LK2
	Pro Series Plus, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Incluye sellos	PP265LK3
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2
	Pro Series, Fits 1st Design with OEM	

Superior	61281
Inferior	62497
Entrada	63265
Salida de Calefacción	64229
Superior	62935
Inferior	66017
Depósito a Tubo 1	64995
Motor a Calefacción	64257
Calefacción a Tubo	64201
Tubo a Motor	64255
Tubo 2 a Depósito	64256
Superior	62716
Inferior	62272
Calefacción a - Tubo 1	64253
Calefacción a - Tubo 2	64201
Tubo 1 a Motor	64254
Tubo 2 a Motor	64258

^a Aplicación para motor de interferencia ^m No incluye sellos ^p Incluye tensor hidráulico y sellos

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - STRATUS CONT.

2001	L4 2.4L DOHC Eng		
	Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", No incluye sellos	TB265LK3	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 1er Diseño-- Ajusta a Soporte de Polvo Metálico de Eq. Original, La altura total del tensor es de 2 1/16 "	48001	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004	
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201	
2001	L4 2.4L SOHC Eng		
	Multi-V, Alt y BA	4050370	
	Multi-V, DH y AA	4050539	
	Multi-V, DH, Exc AC	4050429	
	Polea Tensora, C/ AA, Polea lisa	49143	
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha Balanceadora	40168^a	
	Banda de Tiempo	40232^a	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB232-168K2	
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP232-168LK^b	
	Pro Series, No incluye sellos	TB232-168LK^c	
2000	L4 2.0L		
	Multi-V, Alternador y AA	4060530	
	Multi-V, DH	4040355	
	Polea Loca, Polea lisa	49038	
	Banda de Tiempo	40245	
	Tensor Mecánico; C/Soporte	48011	
	Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB245K1	
	Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB245K1^a	
	Pro Series Plus, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Incluye sellos	PP245LK1	
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB245LK1	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico; Sin Soporte	48007	
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0010^a	
	2000	L4 2.4L	
		Multi-V, Alternador y AA	4060537
		Multi-V, DH	4040355
Polea Loca, Polea lisa		49038	
Banda de Tiempo		40265	
Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio		48012	
Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo			

Superior	61281
Inferior	62497
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995
Entrada de Calefacción	63265
Salida de Calefacción	64229
Superior	62905
Inferior	66061
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995
Calefacción a - Tubo 2	63225
Tubo 2 a Motor, Silicone hose, 5/8 x 4",	
Manguera de Silicon debe ser utilizada con ... abrazadera especial N/P 51206	65041
Tubo 3 a BA, Silicone hose, 5/8 x 4",	
Manguera de Silicon debe ser utilizada con ... abrazadera especial N/P 51206	65041
Superior	61603ⁿ
Inferior	66061
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995
Calefacción a - Tubo 1	64336
Calefacción a - Tubo 2	63225ⁿ
Tubo 2 a Motor, Silicone hose, 5/8 x 4",	
Manguera de Silicon debe ser utilizada con ... abrazadera especial N/P 51206	65041

^a Aplicación para motor de interferencia ^b Cortar para ajustar ^c No incluye sellos ^d Incluye tensor hidráulico y sellos

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - STRATUS CONT.

2000 L4 2.4L	Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2
	Standard Kit, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K3
	Pro Series Plus, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Incluye sellos	PP265LK2
	Pro Series Plus, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Incluye sellos	PP265LK3
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2
	Pro Series, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", No incluye sellos	TB265LK3
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 1er Diseño-- Ajusta a Soporte de Polvo Metálico de Eq. Original, La altura total del tensor es de 2 1/16 "	48001
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, C/Tensor Mecánico; 2do. Diseño, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
2000 V6 2.5L	Multi-V, AA y Alt, C/Alt 90Amp	4060555
	Multi-V, AA y Alt, C/Alt. 125 Amp.	4060563
	Multi-V, DH	4040385
	Polea Loca, Polea lisa	49038
	Banda de Tiempo	40259^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB259K1
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB259K1^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP259LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB259LK1
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP259^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007^a

Tubo 3 a BA, Silicone hose, 5/8 x 4",		
Manguera de Silicon debe ser utilizada con ... abrazadera especial N/P 51206	65041	
Salida de Calefacción	63289ⁿ	

Superior, Alterno	62537ⁿ
Inferior	62129
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995
Entrada de Calefacción a Tubo 1	64382
Calefacción a - Tubo 2	64381
Calefacción a - Tubo 1	65647
Calefacción a - Tubo 2	65647

DODGE - VERNA

2006-04 L4 1.5L	Multi-V, DH y BA	4040235
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional, C/AA	4040330
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040332
	Multi-V, Alt y BA	4040355
	Banda de Tiempo	40324
2006-04 L4 1.6L	V-Belt, DH	17265
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040320
	Multi-V, BA, Banda Opcional	4040330

Superior	2121
Superior, Alterno	61454
Inferior	62653
Tubo de Entrada	L-4106
Cuerpo Papalote a Tee 1, Cortar para ajustar de Paso, Cortar para ajustar	64995 65004
Superior	2121
Inferior	62653
Inferior, Alterno	2123

ⁿ 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - VERNA CONT.

2006-04 L4 1.6L

Multi-V, BA	4040332
Polea Tensora, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49107
Banda de Tiempo	40282
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0008

Superior, Alterno	62519
-------------------------	-------

DODGE - VIPER

2015 V10 8.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070695
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49039

2010 V10 8.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070695
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49039

Superior	66817
----------------	-------

Inferior	66818
----------------	-------

2009 V10 8.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070695
--------------------------------------	---------

Superior	66817
----------------	-------

Inferior	66818
----------------	-------

2008 V10 8.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070695
--------------------------------------	---------

2006-04 V10 8.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070810
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070775
Polea Loca, Polea lisa	49039

2003 V10 8.3L

Multi-V, C/ AA	4070810
Multi-V, Exc AC	4070775
Polea Loca, Polea lisa	49039

2000 V10 8.0L

Multi-V, C/ AA	4070810
Multi-V, Exc AC	4070775
Polea Loca, Polea lisa	49031
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49362

FAW

FAW - F1

2009-08 L3 1.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060638
--------------------------------------	---------

FAW - F4

2008 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda 3 Costillas	4030220
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda 4 Costillas	4040320
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda 5 Costillas	4050380

FAW - F5

2009-08 L4 1.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda 3 Costillas	4030245
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda 4 Costillas	4040320

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FAW - F5 CONT.

2009-08 L4 1.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda 5	
Costillas	4050380

**FIAT
FIAT - 500**

2019-17 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050500
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48023

2016 L4 1.4L Non Turbo Eng

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050450
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48023

Superior	67220
----------------	-------

2016-15 L4 1.4L TURBO

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050500
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48023

Superior	67219
----------------	-------

2014 L4 1.4L Non Turbo Eng

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050450
Banda de Tiempo	40345 ^a
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48023

2014-13 L4 1.4L Turbo

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050500
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48023

Superior	67219
----------------	-------

2013-12 L4 1.4L Non Turbo Eng

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050450
Banda de Tiempo	40345 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB345K1
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP345LK1
Pro Series, No incluye sellos	TB345LK1
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48023

Superior, C/TM	67219
----------------------	-------

Superior, C/TA	67220
----------------------	-------

2012 L4 1.4L Turbo

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050285
Banda de Tiempo	40345
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48023

Superior	67219
----------------	-------

2011 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050450
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4050285
Banda de Tiempo	40345

2010-09 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050450
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4040270
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA;	
Banda Opcional	4040262
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de	
interferencia	G1193H

FIAT - 500L

2018-16 L4 1.4L TURBO

Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico	
(si se retira un cinturón elástico por algún	
motivo, debe reemplazarse).	4050293S
Multi-V, Alternador	4050500

^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
FIAT - 500L CONT.					
2015	L4 1.4L TURBO				
	Multi-V, Alternador	4050477			
FIAT - 500X					
2017-16	L4 1.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050477			
2017-16	L4 2.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060790	Superior	67301	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	Polea lisa	49831			
FIAT - ALBEA					
2011-09	L4 1.8L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050715			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050687			
	Banda de Tiempo	40203			
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48915			
FIAT - BRAVO					
2010-09	L4 1.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4040270			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050450			
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1193H			
FIAT - IDEA ADVENTURE					
2009-08	L4 1.8L				
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4050687			
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4050688			
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4050715			
	Banda de Tiempo	40203			
FIAT - LINEA					
2011	L4 1.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4040262			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050450			
FIAT - PALIO					
2016-13	L4 1.6L				
	Multi-V, Alternador	4050370			
	Multi-V, AA	4040338			
	Multi-V, DH	4030267			
2011	L4 1.8L				
	Multi-V, Alternador, Non-turbo w/o AC	4050370			
	Multi-V, Alternador, Non-turbo w/AC	4050715			
	Banda de Tiempo	40203			
2010	L4 1.8L				
	Multi-V, Alternador, Non-turbo w/o AC	4050370	Superior	70036	
	Multi-V, Alternador, Non-turbo w/AC	4050715	Inferior	70037	
	Banda de Tiempo	40203			
2009	L4 1.8L				
	Multi-V, Alternador	4050370	Superior	70036	
	Multi-V, BA	4050687	Inferior	70037	
	Multi-V, AA, Alt y BA	4050705			
	Banda de Tiempo	40203			

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FIAT - PALIO CONT.

2008-06 L4 1.8L

Multi-V, Alternador	4050370
Multi-V, BA	4050687
Multi-V, AA, Alt y BA	4050705
Banda de Tiempo	40203
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	48902
Automatic Timing Tensioner Assembly	48915

Superior	70036
Inferior	70037

2006 L4 1.6L

Automatic Timing Tensioner Assembly	48917
---	-------

2005 L4 1.8L

Multi-V, AA	4030267
Multi-V, Alternador, C/ AA	4040338
Multi-V, Alternador, Exc AC	4050370
Banda de Tiempo	40203

Superior	70026
Inferior	70037
Inferior, Opcional	70027

2005-04 L4 1.6L

Multi-V, AA	4030267
Multi-V, Alternador, C/ AA	4040338
Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA	4040337
Multi-V, Alternador, Exc AC	4050370
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1309H
Automatic Timing Tensioner Assembly	48917
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no Incluye Bomba de Agua	K1G1309H

Superior	70026
Inferior	70027

FIAT - PANDA

2012-11 L4 1.2L

Multi-V, Alternador, Sin AA	4040270
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050450

2009-07 L4 1.2L

Multi-V, Alternador, Sin AA	4040270
Multi-V, Alternador, C/ AA	4050450
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1484H

FIAT - PUNTO

2013 L4 1.4L TURBO

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050450
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4040262

2010-07 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4040270
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050450
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA; Banda Opcional	4040262
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1193H
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no Incluye Bomba de Agua	K1G1193H

FIAT - STILO

2007 L5 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4040252
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060450
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1327H

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FIAT - UNO

2017-16 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050459
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48023

2015-14 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050459
--------------------------------------	---------

FORD

FORD - CONTOUR

2000 L4 2.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye	
Multi V y Tensor Ensamblado	K49292
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060835
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Polea Loca, Polea lisa	49024
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
Banda de Tiempo	40294 ^a
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49292
Manual Timing Belt Tensioner	MT0010
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB294K2
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB294K2
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no Incluye Bomba de Agua	K1G1427H ^a
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP294A
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48003

Superior	62219
Inferior, C/TA	62235
Inferior, C/TM	62235
Conector a Termostato	64329
Power Steering Return Hose	65221
de Paso	63102 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63270 ⁿ
Tee a Motor, Además disponible en Hy-T	
Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Bomba de Agua a Conector 2	63039 ⁿ
Calefacción a Conector	63510

2000 V6 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060720
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060625
Multi-V, BA	4030267
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49186
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada	49338

Superior	62221
Inferior, Tubo a Radiador	62222
Inferior, Termostato a Tubo	62212
Entrada de Bomba de Agua	60940
Conector a Bomba de Agua	63511
Entrada de Calefacción	63527
Calefacción a Conector	63512
Calefacción a Múltiple de Admisión	63513
Depósito a Tubo	63520
Radiador a Depósito	63101
Termostato a Salida de Agua	64408
Depósito a Radiador	5/16" x 17"

FORD - CROWN VICTORIA

2011 V8 4.6L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293

Superior, Excepto Interceptor de Policía ...	62926 ⁿ
Superior, Interceptor de Policía	62926HT
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62931
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite, Excepto Interceptor	
de Policía	62929
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite, Excepto Interceptor	
de Policía	62930
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite, Interceptor de Policía.	62929HT
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

FORD - CROWN VICTORIA CONT.

2011 V8 4.6L

Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 190 ó 200 Amp.	49935
---	--------------

2010 V8 4.6L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293
Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 190 ó 200 Amp.	49935

2009-08 V8 4.6L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

C/Enfriador de Aceite, Interceptor de Policía.62930HT Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control	
Automatico de Temperatura	63083
Salida de Calefacción, Excepto Interceptor	64122
de Policía	64122HT
Salida de Calefacción, Interceptor de Policía .	64123
Radiador a Depósito, Excepto Interceptor de .	64123HT
Polea	64121
Radiador a Depósito, Interceptor de Policía ...	64121HT
Entrada de Calefacción, Excepto Interceptor .	5/8" x 6"
de Policía	5/8" x 4"
Entrada de Calefacción, Interceptor de	
Polea	
Tubo a BA	
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico .	
de Temperatura	

Superior, Excepto Interceptor de Policía ...	62926ⁿ
Superior, Interceptor de Policía	62926HT
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62931
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite, Excepto Interceptor	62929
de Policía	62930
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite, Excepto Interceptor	
de Policía	62929HT
C/Enfriador de Aceite, Interceptor de Policía.62930HT Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite, Interceptor de Policía.62930HT Calefacción a Válvula, C/Control Automatico .	5/8" x 4"
de Temperatura	
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control	63083
Automatico de Temperatura	64122HT
Salida de Calefacción, Interceptor de Policía .	64123HT
Radiador a Depósito, Interceptor de Policía ...	64121
Entrada de Calefacción, Excepto Interceptor .	64121HT
de Policía	64122
Entrada de Calefacción, Interceptor de	5/8" x 6"
Polea	64123
Salida de Calefacción, Excepto Interceptor	
de Policía	
Tubo a BA	
Radiador a Depósito, Excepto Interceptor de .	
Polea	

Superior, Excepto Interceptor de Policía ...	62926ⁿ
Superior, Interceptor de Policía	62926HT
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62931
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite, Excepto Interceptor	62929
de Policía	
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

FORD - CROWN VICTORIA CONT.

2009-08 V8 4.6L

acanalada	49106
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49293
Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt	
190 ó 200 Amp.	49935

2007-06 V8 4.6L

Kit de banda del sistema de accesorios,	
Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V,	
Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49001
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada	49106
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49293
Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt	
190 ó 200 Amp.	49935

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

C/Enfriador de Aceite, Excepto Interceptor		
de Policía	62930	
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite, Interceptor de Policía.62929HT		
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite, Interceptor de Policía.62930HT		
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control		
Automatico de Temperatura	63083	
Salida de Calefacción, Excepto Interceptor		
de Policía	64122	
Salida de Calefacción, Interceptor de Policía .	64122HT	
Radiador a Depósito, Excepto Interceptor de .		
Policía	64123	
Radiador a Depósito, Interceptor de Policía ...	64123HT	
Entrada de Calefacción, Excepto Interceptor .		
de Policía	64121	
Entrada de Calefacción, Interceptor de		
Policía	64121HT	
Tubo a BA	5/8" x 6"	
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico .		
de Temperatura	5/8" x 4"	

Superior, Excepto Interceptor de Policía ...	62926 ⁿ	
Superior, Interceptor de Policía	62926HT	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62931	
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite, Excepto Interceptor		
de Policía	62929	
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite, Excepto Interceptor		
de Policía	62930	
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite, Interceptor de Policía.62929HT		
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite, Interceptor de Policía.62930HT		
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico .		
de Temperatura	5/8" x 4"	
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control		
Automatico de Temperatura	63083	
Salida de Calefacción, Interceptor de Policía .	64122HT	
Radiador a Depósito, Interceptor de Policía ...	64123HT	
Entrada de Calefacción, Excepto Interceptor .		
de Policía	64121	
Entrada de Calefacción, Interceptor de		
Policía	64121HT	
Salida de Calefacción, Excepto Interceptor		
de Policía	64122	
Tubo a BA	5/8" x 6"	
Radiador a Depósito, Excepto Interceptor de .		
Policía	64123	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

FORD - CROWN VICTORIA CONT.

2005 V8 4.6L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293
Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 190 ó 200 Amp.	49935

2004 V8 4.6L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293
Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 190 ó 200 Amp.	49935

2003 V8 4.6L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293A
---	----------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior, Sin Paquete Policía	62926ⁿ
Superior, Sin Paquete Policía	62926HT
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62931
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite, Excepto Paquete	
Policía	62929
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite, Excepto Paquete	
Policía	62930
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite y Paquete Policía	62929HT
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite y Paquete Policía	62930HT
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico .	
de Temperatura	5/8" x 4"
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control	
Automatico de Temperatura	63083
Salida de Calefacción, C/Paquete Policía	64122HT
Radiador a Depósito, C/Paquete Policía	64123HT
Entrada de Calefacción, Sin Paquete Policía .	64121
Entrada de Calefacción, C/Paquete Policía	64121HT
Salida de Calefacción, Sin Paquete Policía ...	64122
Tubo a BA	5/8" x 6"
Radiador a Depósito, Sin Paquete Policía	64123

Superior, Sin Paquete Policía	62926ⁿ
Superior, Sin Paquete Policía	62926HT
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62931
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite, Excepto Paquete	
Policía	62929
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite, Excepto Paquete	
Policía	62930
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite y Paquete Policía	62929HT
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite y Paquete Policía	62930HT
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control	
Automatico de Temperatura	63083
Salida de Calefacción, Sin Paquete Policía ...	64122
Salida de Calefacción, C/Paquete Policía	64122HT
Radiador a Depósito, Sin Paquete Policía	64123
Radiador a Depósito, C/Paquete Policía	64123HT
Entrada de Calefacción, Sin Paquete Policía .	64121
Entrada de Calefacción, C/Paquete Policía	64121HT
Tubo a BA	5/8" x 6"
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico .	
de Temperatura	5/8" x 4"

Superior, Sin Paquete Policía	62926ⁿ
Superior, Sin Paquete Policía	62926HT
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62931

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - CROWN VICTORIA CONT.

2003	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293
	Polea Desacopladora de Alternador	49935

2002	V8 4.6L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293

2001	V8 4.6L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite, C/Enfriador de Aceite, Excepto Paquete Policia	62929
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite, C/Enfriador de Aceite, Excepto Paquete Policia	62930
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite, C/Enfriador de Aceite y Paquete Policia	62929HT
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite, C/Enfriador de Aceite y Paquete Policia	62930HT
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control Automatico de Temperatura	63083
Salida de Calefacción, Sin Paquete Policia	64122
Salida de Calefacción, C/Paquete Policia	64122HT
Radiador a Depósito, Sin Paquete Policia	64123
Radiador a Depósito, C/Paquete Policia	64123HT
Entrada de Calefacción, Sin Paquete Policia	64121
Entrada de Calefacción, C/Paquete Policia	64121HT
Tubo a BA	5/8" x 6"
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico de Temperatura	5/8" x 4"

Superior	62246
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62248 ⁿ
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite, C/Enfriador de Aceite	62927
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite, C/Enfriador de Aceite	62928
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control Automatico de Temperatura	63083
Calefacción a Tubo, C/AA Sin Control Automatico de Temperatura	63083
Salida de Calefacción, Sin Paquete Policia	64122
Salida de Calefacción, C/Paquete Policia	64122HT
Radiador a Depósito, Sin Paquete Policia	64123
Radiador a Depósito, C/Paquete Policia	64123HT
Entrada de Calefacción, Sin Paquete Policia	64121
Entrada de Calefacción, C/Paquete Policia	64121HT
Tubo a BA	5/8" x 6"
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico de Temperatura	5/8" x 4"

Superior	62246
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62248 ⁿ
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite, C/Enfriador de Aceite	62927
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite, C/Enfriador de Aceite	62928
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico de Temperatura	5/8" x 4"
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control Automatico de Temperatura	63083
Calefacción a Tubo, C/AA Sin Control	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

FORD - CROWN VICTORIA CONT.

2001	V8 4.6L	
	Polea lisa	49293
2000	V8 4.6L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V,	
	Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293

2001	L4 2.0L DOHC Eng	
	Multi-V, C/ AA	4060855
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea acanalada	49021
	Banda de Tiempo	40294
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49254
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0010
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB294K3
	Kit de Distribución sin Bomba de Agua, (Fabricación Anterior a 23/03/99), Ki no Inlcuye Bomba de Agua	K1G1427H^a
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP294B
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48003

2001	L4 2.0L SOHC Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060505
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060470
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Banda de Tiempo	40283

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Automatico de Temperatura	63083	
Salida de Calefacción, C/Paquete Policía	64122HT	
Entrada de Calefacción, Sin Paquete Policía .	64121	
Entrada de Calefacción, C/Paquete Policía	64121HT	
Salida de Calefacción, Sin Paquete Policía ...	64122	
Radiador a Depósito	64123	
Tubo a BA	5/8" x 6"	
Superior	62246	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62248ⁿ	
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite	62927	
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite	62928	
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico . de Temperatura	5/8" x 4"	
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control		
Automatico de Temperatura	63083	
Calefacción a Tubo, C/AA Sin Control		
Automatico de Temperatura	63083	
Entrada de Calefacción	64121	
Salida de Calefacción	64122	
Radiador a Depósito	64123	
Tubo a BA	5/8" x 6"	

FORD - ESCORT

Superior	62008ⁿ
Superior, Alterno	61451ⁿ
Inferior	62096ⁿ
de Paso	63806ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63119
Tubo 1 a Tubo 2	63190ⁿ
Calefacción a Termostato	63032
Tubo 2 a Radiador	63065
Radiador a Depósito	5/16" x 40"

Superior	61592ⁿ
Inferior	61623
Calefacción a Termostato	62841
Calefacción a BA	62842
Radiador a Depósito	5/16" x 22"

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - ESCORT CONT.

2001	L4 2.0L SOHC Eng		
	Standard Kit, Ofrece forma, ajuste y función OE	TB283K2	
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP283LK3	
	Pro Series, No incluye sellos	TB283LK3	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48005	
2000	L4 2.0L DOHC Eng		
	Multi-V, C/ AA	4060855	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea acanalada	49021	
	Banda de Tiempo	40294^a	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49254	
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0010	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .	TB294K3	
	Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no Incluye Bomba de Agua	K1G1427H[†]	
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP294B	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48003	
	2000	L4 2.0L SOHC Eng	
		Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060505
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060470
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa		49001	
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa		49001	
Banda de Tiempo		40283^a	
Polea Tensora de Banda de Tiempo		48005	

Superior, Alterno	62008ⁿ
Inferior	62096ⁿ
de Paso	63806ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63119
Tubo 1 a Tubo 2	63190ⁿ
Calefacción a Termostato	63032
Tubo 2 a Radiador	63065
Radiador a Depósito	5/16" x 40"
Superior	61592ⁿ
Inferior	61623
Calefacción a Termostato	62841
Calefacción a BA	62842
Radiador a Depósito	5/16" x 22"

FORD - FIESTA

2019	L4 1.6L Non Turbo Eng	
	Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4060408S
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48026
2019	L4 1.6L TURBO	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060612
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea acanalada	49021
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48026
2018	L4 1.6L Non Turbo Eng	
	Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4060408S
	Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, Exc AC, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4060402S^s

Superior	66621
Inferior	66625
Llenado de Tanque	64587

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar ^s Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - FIESTA CONT.		
2018	L4 1.6L Non Turbo Eng	
	Multi-V, Alternador	4060627
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48026
	Standard Kit, Ki no Inlcuye Bomba de Agua ..	TB343K1
2018	L4 1.6L TURBO	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060612
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40343
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48026
	Polea Desacopladora de Alternador	49978
	Standard Kit, Ki no Inlcuye Bomba de Agua ..	TB343K1
2017	L4 1.6L TURBO	
	Multi-V, Alternador	4060627
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40343
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48026
	Polea Desacopladora de Alternador	49978
2017-15	L4 1.6L Non Turbo Eng	
	Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA, Si se quita una correa elÁstica por algÅn motivo, debe reemplazarse.	4060408S
	Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, Exc AC, Si se quita una correa elÁstica por algÅn motivo, debe reemplazarse.	4060402S ^S
	Multi-V, Alternador	4060627
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48026
	Standard Kit, Ki no Inlcuye Bomba de Agua ..	TB343K1
2017-14	L3 1.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060590
2016-15	L4 1.6L TURBO	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060612
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40343
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48026
2014	L4 1.6L Non Turbo Eng	
	Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA, Si se quita una correa elÁstica por algÅn motivo, debe reemplazarse.	4060408S
	Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, Exc AC, Si se quita una correa elÁstica por algÅn motivo, debe reemplazarse.	4060402S ^S
	Multi-V, Alternador	4060627
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40343
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48026
	Standard Kit, Ki no Inlcuye Bomba de Agua ..	TB343K1

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	67023	
Inferior	67161	
Llenado de Tanque	64587	
Superior	67023	
Inferior	67161	
Llenado de Tanque	64587	
Superior	66621	
Inferior	66625	
Llenado de Tanque	64587	
Superior	67023	
Inferior	67161	
Llenado de Tanque	64587	
Superior	66621	
Inferior	66625	
Llenado de Tanque	64587	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a AplicaciÅn para motor de interferencia ^S CinturÅn elÁstico (si se retira un cinturÅn elÁstico por algÅn motivo, debe reemplazarse).

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - FIESTA CONT.

2014-13 L4 1.6L TURBO Eng

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060612
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40343
Automatic Timing Tensioner Assembly	48026

Superior	67023
Inferior	67161
Llenado de Tanque	64587

2013 L4 1.6L Non Turbo Eng

Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4060408S
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060627
Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, Exc AC, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4060402S ^S
Banda de Tiempo	40343 ^a
Automatic Timing Tensioner Assembly	48026
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB343K1

Superior	66621
Inferior	66625
Llenado de Tanque	64587

2012 L4 1.6L

Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4060408S
Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, Exc AC, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4060402S ^S
Banda de Tiempo	40343
Automatic Timing Tensioner Assembly	48026
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB343K1

Superior	66621
Inferior	66625
de Paso	64587

2011 L4 1.6L

Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4060408S
Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, Exc AC, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4060402S ^S
Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH	4040412
Multi-V, Alternador, C/AA y DH	4060882
Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH	4060855
Multi-V, Alternador, C/DH Excepto AA	4060670
Banda de Tiempo	40343
Automatic Timing Tensioner Assembly	48026
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB343K1

Superior, C/ AA	70021
Superior, Exc AC	70001
Inferior	70002
de Paso	64587

2010 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH	4060855
Multi-V, Alternador, C/DH Excepto AA	4060670
Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH	4040412
Multi-V, Alternador, C/AA y DH	4060882

Superior, C/ AA	70021
Superior, Exc AC	70001
Inferior	70002
de Paso	70049

2009-01 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH	4060855
Multi-V, Alternador, C/DH Excepto AA	4060670
Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH	4040412
Multi-V, Alternador, C/AA y DH	4060882

Superior, C/ AA	70021
Superior, Exc AC	70001
Inferior	70002
de Paso	70049

^a Aplicación para motor de interferencia ^S Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - FIESTA CONT.

2008	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador, W/ 87 1/4" Belt	4060872
	Multi-V, Alternador, W/ 87 1/2" Belt	4060875
2001	L4 1.3L	
	V-Belt, Alternador, V-Belt, Exc AC & PS	13320
	Multi-V, Alternador, C/DH Excepto AA	4060685
	Multi-V, Alternador, Poly-V, Exc AC & PS	4060340
	Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH	4060567
	Multi-V, Alternador, C/AA y DH	4060763
2000	L4 1.3L	
	V-Belt, Alternador, V-Belt, Exc AC & PS	13320
	V-Belt, Alternador, Banda Opcional	
	Multi-V, Alternador, C/DH Excepto AA	4060685
	Multi-V, Alternador, Poly-V, Exc AC & PS	4060340
	Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH	4060567
	Multi-V, Alternador, C/AA y DH	4060763
	Multi-V, Alternador y AA, Opcional	4060750
2000	L4 1.4L	
	Multi-V, Alternador, C/AA y DH	4060760
	Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH	4060465
	Multi-V, Alternador, C/DH Excepto AA	4060690
	Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH	4060695
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA, Excepto DH	4060696
	Banda de Tiempo	G1146H
	Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	K1G1146H

Superior	70053
Superior, Alterno	70001
Superior	70053
Superior	62221
de Paso	70049
Inferior	70022
de Paso	70049
Superior, Alterno	66621
Superior	70025
Inferior	70022
Inferior, Opcional	66625
de Paso	70049
Superior	70025
Inferior	70022
de Paso	70049
Superior	70025
Inferior	70022
de Paso	70049
Superior	70025
Inferior	70022
de Paso	70049

FORD - FIESTA IKON

2015-13	L4 1.6L	
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4060408S
2012	L4 1.6L	
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4060408S
	Banda de Tiempo	40343
2011	L4 1.6L	
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4060408S
	Banda de Tiempo	40343
2007-05	L4 1.6L	
	Multi-V, Alternador, C/AA y DH	4060882
	Multi-V, Alternador, Excepto AA, C/DH	4060670
	Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH	4060855
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	48913
2004-03	L4 1.6L	
	Multi-V, Alternador, C/AA y DH	4060882
	Multi-V, Alternador, Excepto AA, C/DH	4060670
	Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH	4060855
	Multi-V, Alternador, Sin AA y DH	4040412

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - FIESTA IKON CONT.

2004-03 L4 1.6L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 48913

2002 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, C/AA y DH 4060882

Multi-V, Alternador, Excepto AA, C/DH 4060670

Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH 4060855

Multi-V, Alternador, Sin AA y DH 4040412

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 48913

2001 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, C/AA y DH 4060882

Multi-V, Alternador, Excepto AA, C/DH 4060670

Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH 4060855

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 48913

Superior 70025

Inferior 70022

Superior 70025

Inferior 70022

FORD - FIGO

2019 L3 1.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse). 4060445S

Multi-V, Alternador 4060473

2018-16 L4 1.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse). 4060445S

Multi-V, Alternador 4060473

FORD - FIVE HUNDRED

2007-05 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060840

Tensor Ensamblado, Polea lisa 49344

Radiador a Salida de Agua 62767

Superior - Motor a Termostato 66902

Superior, Tubo a Motor 66902

Inferior - Conector a Tubo 62480

de Paso 62332

Depósito a Conector 62334

Tubo a Termostato 62333

Entrada de Calefacción 64359

Calefacción (Inferior) 64656

FORD - FOCUS

2018 L4 2.0L

Multi-V, Alt y BA, Turbo 4040535

Multi-V, Alt y BA, No Turbo 4040512

Multi-V Stretch Belt, AA, Turbo, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse. 4040355S

Polea Loca - Sistema de Accesorios 50077

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Turbo 49827

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo 49815

Superior, No Turbo 66994

Superior, C/Turbo 67110

Inferior, No Turbo 66995

Inferior, C/Turbo 67306

2018-17 L3 1.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060590

Polea Desacopladora de Alternador 49977

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - FOCUS CONT.		
2018-17 L4 2.3L		
	Multi-V, Alt y BA	4040535
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040351S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
2018-15 ELECTRIC		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR
2017 L4 2.0L		
	Multi-V, Alt y BA, Turbo	4040535
	Multi-V, Alt y BA, No Turbo	4040512
	Multi-V Stretch Belt, AA, Turbo, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Turbo	49827
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo	49815
2016 L4 2.0L		
	Multi-V, Alt y BA, Turbo	4040535
	Multi-V, Alt y BA, No Turbo	4040512
	Multi-V Stretch Belt, AA, Turbo, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Turbo	49827
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo	49815
2016 L4 2.3L		
	Multi-V, Alt y BA	4040535
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040351S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
2016-15 L3 1.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060590
2015 L4 2.0L		
	Multi-V, Alt y BA, Turbo	4040535
	Multi-V, Alt y BA, No Turbo	4040512
	Multi-V Stretch Belt, AA, Turbo, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Turbo	49827
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo	49815
	Polea Desacopladora de Alternador	49943

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Radiador Auxiliar a Inversor	66997	
Superior, No Turbo	66994	
Superior, C/Turbo	67110	
Inferior, No Turbo	66995	
Inferior, C/Turbo	67306	
Paso, Excepto Turbo	5/8" x 14.5" ⁿ	
Superior, Sin Turbo	66994	
Superior, C/Turbo	67110	
Inferior, Sin Turbo	66995	
Inferior, C/Turbo	67306	
Paso, Excepto Turbo	5/8" x 14.5" ⁿ	
Superior, Sin Turbo	66994	
Superior, C/Turbo	67110	
Inferior, Sin Turbo	66995	
Inferior, C/Turbo	67306	
Paso, Excepto Turbo	5/8" x 14.5" ⁿ	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - FOCUS CONT.		
2014	L4 2.0L	
	Multi-V, Alt y BA, No Turbo	4040512
	Multi-V, Alt y BA, Turbo	4040535
	Multi-V Stretch Belt, AA, Turbo, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Turbo	49827
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo	49815
	Polea Desacopladora de Alternador, Excepto Turbo	49943
2013	L4 2.0L	
	Multi-V, Alt y BA, No Turbo	4040512
	Multi-V, Alt y BA, Turbo	4040535
	Multi-V Stretch Belt, AA, Turbo, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Turbo	49827
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo	49815
	Polea Desacopladora de Alternador	49943
2012	ELECTRIC	
2012	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, México	4060875
	Multi-V, Alt y BA	4060512
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Desde 02/06/11	49815
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Hasta 01/06/2011	49817
	Polea Desacopladora de Alternador, W/ 4-Ribbed Belt	49943
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Banda de 6 Costillas, Polea acanalada	49950
2011	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50047
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393
2011	L5 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050335

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Sin Turbo	66994	
Superior, C/Turbo	67110	
Inferior, Sin Turbo	66995	
Inferior, C/Turbo	67306	
Paso, Excepto Turbo	5/8" x 14.5" ⁿ	
Paso	63084	
Superior, Sin Turbo	66994	
Superior, C/Turbo	67110	
Inferior, Sin Turbo	66995	
Inferior, C/Turbo	67306	
Paso, Excepto Turbo	5/8" x 14.5" ⁿ	
Paso	63084	
Superior	66997	
Superior	66994	
Inferior	66995	
Superior	66171	
Inferior, Excepto SVT	66618	
Paso, Excepto Turbo	5/8" x 16" ⁿ	

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - FOCUS CONT.		
2010	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50047
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393
2010-09	L5 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050335
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050350
2009-08	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50047
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393
2008-07	L5 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4050335
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050350
2007	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Emisiones Federales, C/AA	4060875
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Emisiones Federales, Excepto AA	4060835
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Emisiones de California, Excepto AA	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50047
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393
2007	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060858
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060895
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49162
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49393
	Polea Clutch de Alternador, PZEV Especial ..	49719
2006	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Emisiones Federales, C/AA	4060875
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Emisiones Federales, Excepto AA	4060835
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Emisiones de California, Excepto AA	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50047

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66171	
Inferior, Excepto SVT	62838	
Paso, Excepto Turbo	5/8" x 16" ⁿ	
Superior	66171	
Inferior, Excepto SVT	62838	
Paso	5/8" x 16" ⁿ	
Superior	62837	
Inferior, Excepto SVT	62838	
Entrada de Calefacción	64193	
Salida de Calefacción	64194	
Superior	62837	
Inferior	62838	
Entrada de Calefacción	64193	
Salida de Calefacción	64194	
Superior	62837	
Inferior, Excepto SVT	62838	
Entrada de Calefacción	64193	
Salida de Calefacción	64194	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - FOCUS CONT.

2006 L4 2.0L

Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49162
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Desde 06/12/05, Polea acanalada	49393
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Hasta 05/12/05, Polea acanalada	49405
Polea Clutch de Alternador, Excepto PZEV Especial	49717
Polea Clutch de Alternador, PZEV Especial ..	49719

2006 L4 2.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060895
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49162
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Desde 06/12/05, Polea acanalada	49393
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Hasta 05/12/05, Polea acanalada	49405
Polea Clutch de Alternador, Excepto PZEV Especial	49716
Polea Clutch de Alternador, PZEV Especial ..	49719

2005 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Emisiones Federales, C/AA	4060875
Multi-V, Sistema de Accesorios, Emisiones Federales, Excepto AA	4060835
Multi-V, Sistema de Accesorios, Emisiones de California, Excepto AA	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50047
Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49162
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Hasta 05/12/05, Polea acanalada	49405
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Desde 06/12/05, Polea acanalada	49393
Polea Clutch de Alternador, Emisiones Federales	49717
Polea Clutch de Alternador, Emisiones de California; C/Trans Manual	49719

2005 L4 2.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060895
Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060858
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49162
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49405
Polea Clutch de Alternador, Emisiones Federales	49717
Polea Clutch de Alternador, Emisiones de California	49719

2004 L4 2.0L DOHC Eng

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/AA, Polea AA 127mm Diám., Excepto Paquete SVT, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49292
--	--------

Superior	62837
Inferior	62838
Entrada de Calefacción	64193
Salida de Calefacción	64194

Superior	62837
Inferior, Excepto SVT	62838
Entrada de Calefacción	64193
Salida de Calefacción	64194

Superior	62837
Inferior	62838
Entrada de Calefacción	64193
Salida de Calefacción	64194

Superior	66577
Inferior	62472
Superior, Option 1	62295
Termostato a Tubo 1	64167

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2004	L4 2.0L DOHC Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Paquete SVT	4060832
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, Polea AA 127mm Diám., Excepto Paquete SVT	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, Polea AA 145mm Diám., Excepto Paquete SVT	4060835
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA; Sin Paquete SVT	4060775
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	49156
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Banda de Tiempo	40294
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49292
	C/Una Polea Loca	MT0010 ^a
	C/Dos Poleas Locas	MT0010
	Standard Kit, Exc. SVT; W/ Two Idler Pulleys, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K2
	Standard Kit, Exc. SVT; W/ One Idler Pulley, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K3
	Standard Kit, C/Dos Poleas Locas, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K2
	Continental Series, Exc. SVT; W/ Two Idler Pulleys, Ofrece forma, ajuste y función OE ...	GTKWP294A
	Continental Series, Exc. SVT; W/ One Idler Pulley, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP294B
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48003
2004	L4 2.0L SOHC Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060667
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50026
	Banda de Tiempo	40283
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49339
	Standard Kit, Ofrece forma, ajuste y función OE	TB283K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP283LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB283LK4
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48005
2004	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060858
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49162
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49405
2003	L4 2.0L DOHC Eng	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49292
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060775
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Pulley	49156

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Calefacción a Tubo (Superior)	64102	
Conector a Termostato, Además disponible ... en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 12"	
Radiador a Depósito, Bottom	63502	
Radiador a Depósito (Inferior)	64193	
Salida de Calefacción	64194	
Superior	62295	
Inferior, Pipe to Engine	62276	
Inferior, Tubo a Radiador	62275	
Depósito a Termostato	5/16" x 46"	
Depósito a Radiador	5/16" x 24"	
Entrada de Calefacción	64193	
Salida de Calefacción	64194	
Superior	62837	
Inferior	62838	
Entrada de Calefacción	64193	
Salida de Calefacción	64194	
Superior	66577	
Inferior	62472	
Superior, Option 1	62295	
Tubo 1 a Termostato	63177ⁿ	
Salida de Calefacción	63109ⁿ	
Calefacción a Motor	62854	
Conector a Termostato	64142	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - FOCUS CONT.		
2003	L4 2.0L DOHC Eng	
	Banda de Tiempo	40294^a
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49292
	C/Una Polea Loca	MT0010^a
	C/Dos Poleas Locas	MT0010
	Standard Kit, Exc. SVT; W/ Two Idler	
	Pulleys, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K2
	Standard Kit, Exc. SVT; W/ One Idler Pulley,	
	Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K3
	Standard Kit, C/Dos Poleas Locas, Ki no	
	Incluye Bomba de Agua	TB294K2
	Continental Series, Exc. SVT; W/ Two Idler	
	Pulleys, Ofrece forma, ajuste y función OE ...	GTKWP294A
	Continental Series, Exc. SVT; W/ One Idler	
	Pulley, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP294B
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48003
2003	L4 2.0L SOHC Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060667
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060530
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa, incluye hardware	50026
	Banda de Tiempo	40283^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49339
	Standard Kit, Ofrece forma, ajuste y función	
	OE	TB283K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP283LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB283LK4
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48005
2003	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060858
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49162
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49405
2002	L4 2.0L DOHC Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060835
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060775
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49021
	Pulley	49156
	Banda de Tiempo	40294^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49292
	C/Una Polea Loca	MT0010^a
	C/Dos Poleas Locas	MT0010
	Standard Kit, Exc. SVT; W/ Two Idler	
	Pulleys, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K2
	Standard Kit, Exc. SVT; W/ One Idler Pulley,	
	Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K3
	Standard Kit, C/Dos Poleas Locas, Ki no	
	Incluye Bomba de Agua	TB294K2
	Continental Series, Exc. SVT; W/ Two Idler	
	Pulleys, Ofrece forma, ajuste y función OE ...	GTKWP294A
	Continental Series, Exc. SVT; W/ One Idler	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Calefacción a Conector	63109	
Calefacción a - Tubo 1	64102	
Depósito a Termostato	64129	
Calefacción a Conector	64131	
Radiador a Tubo	64141	
Termostato a Tubo 1	64167	
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	63502	
Cuerpo Papalote a Tee	63101	
Calefacción a Termostato	65624	
Superior	62295	
Inferior, Pipe to Engine	62276	
Inferior, Tubo a Radiador	62275	
Tee a Termostato, Brida	64130	
Múltiple de Admisión a BA	63503	
Calefacción a BA	64150	
Calefacción a Motor	62854	
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	63502	
Cuerpo Papalote a Tee	63101	
Superior	62837	
Entrada de Calefacción	64193	
Calefacción a Motor	62854	
Salida de Calefacción	64194	
Superior	66577	
Inferior	62472	
Superior, Option 1	62295	
Tubo 1 a Termostato	63177ⁿ	
Salida de Calefacción	63109ⁿ	
Calefacción a Motor	62854	
Conector a Termostato	64142	
Calefacción a - Tubo 1	64102	
Depósito a Termostato	64129	
Calefacción a Conector	64131	
Radiador a Tubo	64141	
Termostato a Tubo 1	64167	
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	63502	
Cuerpo Papalote a Tee	63101	
Calefacción a Termostato	65624	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - FOCUS CONT.		
2002	L4 2.0L DOHC Eng	
	Pulley, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP294B
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48003
2002	L4 2.0L SOHC Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060680
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060530
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50026
	Banda de Tiempo	40283
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49339
	Standard Kit, Ofrece forma, ajuste y función OE	TB283K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP283LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB283LK4
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48005
2001	L4 2.0L DOHC Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060835
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060775
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Pulley	49156
	Banda de Tiempo	40294 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49292
	C/Una Polea Loca	MT0010 ^a
	C/Dos Poleas Locas	MT0010
	Standard Kit, Exc. SVT; W/ Two Idler	
	Pulleys, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K2
	Standard Kit, Exc. SVT; W/ One Idler Pulley, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K3
	Standard Kit, C/Dos Poleas Locas, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K2
	Continental Series, C/Dos Poleas Locas, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP294A
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48003
2001	L4 2.0L SOHC Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060680
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060530
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50026
	Banda de Tiempo	40283
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49339
	Standard Kit, Ofrece forma, ajuste y función OE	TB283K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP283LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB283LK4
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48005
2000	L4 2.0L DOHC Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060835
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060775
	Pulley	49156

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62295	
Inferior, Pipe to Engine	62276	
Inferior, Tubo a Radiador	62275	
Tee a Termostato, Brida	64130	
Múltiple de Admisión a BA	63503	
Calefacción a BA	64150	
Calefacción a Motor	62854	
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	63502	
Cuerpo Papalote a Tee	63101	
Superior	66577	
Inferior	62472	
Superior, Option 1	62295	
Tee 2 a Termostato	64130	
Tubo 1 a Termostato	63177 ⁿ	
Salida de Calefacción	63109 ⁿ	
Calefacción a Motor	62854	
Conector a Termostato	64142	
Calefacción a - Tubo 1	64102	
Depósito a Termostato	64129	
Calefacción a Conector	64131	
Radiador a Tubo	64141	
Termostato a Tubo 1	64167	
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	63502	
Cuerpo Papalote a Tee	63101	
Calefacción a Termostato	65624	
Superior	62295	
Inferior, Pipe to Engine	62276	
Inferior, Tubo a Radiador	62275	
Tee a Depósito	64127	
Múltiple de Admisión a BA	63503	
Tee 2 a Termostato	64130	
Calefacción a BA	64150	
Calefacción a Motor	62854	
Tee a Termostato	64309 ⁿ	
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	63502	
Cuerpo Papalote a Tee	63101	
Superior	66577	
Inferior	62472	
Superior, Option 1	62295	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - FOCUS CONT.

2000	L4 2.0L DOHC Eng	
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Polea Loca, Polea acanalada	49021
	Banda de Tiempo	40294 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49292
	C/Una Polea Loca	MT0010 ^a
	C/Dos Poleas Locas	MT0010
	Standard Kit, Exc. SVT; W/ Two Idler	
	Pulleys, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K2
	Standard Kit, Exc. SVT; W/ One Idler Pulley,	
	Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K3
	Standard Kit, C/Dos Poleas Locas, Ki no	
	Incluye Bomba de Agua	TB294K2
	Continental Series, C/Dos Poleas Locas,	
	Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP294A
	Continental Series, C/Una Polea Loca,	
	Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP294B
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48003
2000	L4 2.0L SOHC Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060705
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060530
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa, incluye hardware	50026
	Banda de Tiempo	40283 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49339
	Standard Kit, Ofrece forma, ajuste y función	
	OE	TB283K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP283LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB283LK4
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48005

Tee 2 a Termostato	64130
Tubo 1 a Termostato	63177 ⁿ
Salida de Calefacción	63109 ⁿ
Calefacción a Motor	62854
Conector a Termostato	64142
Calefacción a - Tubo 1	64102
Depósito a Termostato	64129
Calefacción a Conector	64131
Radiador a Tubo	64141
Termostato a Tubo 1	64167
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	63502
Cuerpo Papalote a Tee	63101
Calefacción a Termostato	65624

Superior	62295
Inferior, Tubo a Motor	62276
Inferior, Tubo a Radiador	62275
Tee a Depósito	64127
Múltiple de Admisión a BA	63503
Tee 2 a Termostato	64130
Calefacción a BA	64150
Calefacción a Motor	62854
Tee a Termostato	64309 ⁿ
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	63502
Cuerpo Papalote a Tee	63101

FORD - FUSION

2019	L4 1.5L	
	Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios,	
	CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n	
	elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe	
	reemplazarse).	4060438S
2019	L4 2.0L	
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico	
	(si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn	
	motivo, debe reemplazarse).	4040361S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
2019	L4 2.5L	
	Multi-V, Alt y BA	4040535
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico	
	(si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn	
	motivo, debe reemplazarse).	4040361S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827

^a AplicaciÃ³n para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - FUSION CONT.		
2019-17 V6 2.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060680
2018	L4 1.5L	
	Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060438S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
2018	L4 2.5L	
	Multi-V, Alt y BA	4040535
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040361S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
2018-17 L4 2.0L GAS		
	Multi-V, Alt y BA, Excepto punto de conexi3n de energÃ­a	4040535
	Multi-V, Alt y BA, W/ Power Point Plug	4040540
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040361S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
2017	L4 2.5L	
	Multi-V, Alt y BA	4040535
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040361S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
	Polea Desacopladora de Alternador	49946
2017-16 L4 1.5L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060620
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Desacopladora de Alternador, W/ Heated Seats	49948
	Polea Desacopladora de Alternador, Exc. Heated Seats	49947
2017-16 L4 2.0L HYBRID		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR
2016	L4 2.5L	
	Multi-V, Alt y BA	4040535
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn	

Descripci3n	N3mero de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	67029	
Inferior	67033	
Superior	67029	
Inferior	67033	
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor ...	67031	
Superior, Cargar Sistema de Enfriamiento de		
Aire	67035	
Inferior, Cargar Sistema de Enfriamiento de ...		
Aire	67131	
Inferior, HÃ­brido (Sistema de Enfriamiento		
Motor Gasolina)	67044	
Inferior, Radiador Auxiliar a Entrada BA		
Auxiliar	67045	
Inlet to Water Pump, HÃ­brido (Sistema de		
Enfriamiento Motor El3ctrico)	64671	
Salida, HÃ­brido (Sistema de Enfriamiento		
Motor El3ctrico)	64672	
Superior	67029	
Inferior	67033	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - FUSION CONT.		
2016	L4 2.5L	
	motivo, debe reemplazarse)	4040361S
	Polea Desacopladora de Alternador	49946
2016-15	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Alt y BA, Excepto punto de conexión de energía	4040535
	Multi-V, Alt y BA, W/ Power Point Plug	4040540
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse)	4040361S
2015	L4 2.5L	
	Multi-V, Alt y BA	4040535
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse)	4040361S
2015-14	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060620
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
2015-14	L4 2.0L HYBRID	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040540
2014	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040535
2014	L4 2.5L	
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse)	4040361S
	Multi-V, Alt y BA	4040535
2014-13	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060627
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp.	49947
	Polea Desacopladora de Alternador, W/ 175 Amp Alt	49948
2013	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040535
	Polea Desacopladora de Alternador	49946
2013	L4 2.0L HYBRID	
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse)	4040361S
	Multi-V, Alt y BA	4040535
	Polea Desacopladora de Alternador	49946

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	67030	
Inferior	67034	
Paso	63084	
Superior	67029	
Inferior	67033	
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor ...	67031	
Superior, Cargar Sistema de Enfriamiento de		
Aire	67035	
Inferior, Cargar Sistema de Enfriamiento de ...		
Aire	67131	
Inferior, Híbrido (Sistema de Enfriamiento		
Motor Gasolina)	67044	
Inlet to Water Pump, Híbrido (Sistema de		
Enfriamiento Motor Eléctrico)	64671	
Salida, Híbrido (Sistema de Enfriamiento		
Motor Eléctrico)	64672	
Paso	67030	
Paso	63084	
Superior	67029	
Inferior	67033	
Superior	62920	
Inferior, C/TM	62527	
Inferior, C/TA	67032	
Superior	67030	
Inferior	67034	
Paso	63084	
Inferior, Híbrido (Sistema de Enfriamiento		
Motor Gasolina)	67044	
Inlet to Water Pump, Híbrido (Sistema de		
Enfriamiento Motor Eléctrico)	64671	
Salida, Híbrido (Sistema de Enfriamiento		
Motor Eléctrico)	64672	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - FUSION CONT.		
2013	L4 2.5L	
	Multi-V Stretch Belt, AA, Motor Híbrido, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040361S
	Multi-V, Alt y BA	4040535
	Polea Desacopladora de Alternador	49946
2012	L4 2.5L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50049
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393
2012	L4 2.5L HYBRID Eng	
	Multi-V, AA	4060427
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49803
2012	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4030199S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49480
2012-11	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040352S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450
2011	L4 2.5L HYBRID Eng	
	Multi-V, AA	4060427
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49803
2011	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4030199S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49480
2011-10	L4 2.5L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50049
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	67029	
Inferior	67033	
Superior, Conector a Motor, Sistema de Enfriamiento Motor de Gasolina	66544	
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor Eléctrico	64307	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor Eléctrico	64306	
Superior	66473	
Inferior	66469	
Depósito a Manguera Inferior	64610	
Superior	66138	
Inferior	66139	
Salida de Calefacción	64611	
Entrada de Calefacción	64605	
Superior, Conector a Motor	66544	
Superior a Inversor	64307	
Inferior	64306	
Superior	66473	
Inferior	66469	
Depósito a Manguera Inferior	64610	
Superior	66150	
Inferior	66470	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - FUSION CONT.		
2011-10 L4 2.5L GAS		
	Polea acanalada	49393
2010	L4 2.5L HYBRID	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060427
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50049
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393
2010	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4030199S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49480
2010	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040352S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450
2009	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual	4060883
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Trans Aut, Polea acanalada	49393
2009	V6 3.0L	
	Multi-V, Alternador	4060919
	Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030195S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344
2008	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática	4060883
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual	4060887
	Polea Loca, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, C/TA, Polea acanalada	49393

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Superior, Conector a Motor	66544
Superior a Inversor	64307
Inferior a Inversor	64306
Superior	66473
Inferior	66469
Depósito a Manguera Inferior	64610
Superior	66353
Inferior	66139
Paso	62835
Superior	66353
Inferior, Tubo a Radiador	66174
Inferior, Tubo a Motor	66175
Entrada de Calefacción	63272
Salida de Calefacción	64600
Superior	66170
Inferior	66137
Paso	61171
Superior	66353
Inferior, Tubo a Radiador	66174
Inferior, Tubo a Motor	66175
Entrada de Calefacción	63272
Salida de Calefacción	64600

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - FUSION CONT.

2008	V6 3.0L	
	Multi-V, Alternador	4060919
	Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030195S
	Polea Loca, Polea lisa	49006
	Polea Loca, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344
2007	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática	4060883
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual	4060885
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Trans Aut, Polea acanalada	49393
2007	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030195S
	Polea Loca, Polea lisa	49006
	Polea Loca, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344
2006	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual	4060883
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Trans Aut, Polea acanalada	49393
2006	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030195S
	Polea Loca, Polea lisa	49006
	Polea Loca, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344

Superior	66170
Inferior	66137
Paso	61171
Superior	66353
Inferior, Desde Radiador	66174
Inferior, to Engine	66175
Superior	66170
Inferior	66137
Paso	61171
Superior	66353
Inferior, Tubo a Radiador	66174
Inferior, Tubo a Motor	66175
Water Pump	66170
Inferior	66137
BA a Termostato	62835

FORD - GRAND MARQUIS

2004-03	V8 4.6L		Superior	62926 ⁿ
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910	Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62931
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106	C/Enfriador de Aceite	62929
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006	Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293	C/Enfriador de Aceite	62930
	Polea Desacopladora de Alternador	49935	Múltiple de Admisión a Válvula	63083
			Calefacción a Válvula, C/Control Automatico de Temperatura	5/8" x 4"
			Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

FORD - GRAND MARQUIS CONT. 2004-03 V8 4.6L

2002 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293
Polea Desacopladora de Alternador	49935

2001 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49236
Polea Desacopladora de Alternador	49935

2000 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49236
Polea Desacopladora de Alternador	49935

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Automatico de Temperatura	63083
Entrada de Calefacción	64121
Salida de Calefacción	64122
Tubo a BA	5/8" x 6"
Radiador a Depósito	64123

Superior	62246
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62248 ⁿ
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite	62927
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite	62928
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control	
Automatico de Temperatura	63083
Múltiple de Admisión a Válvula	63083
Calefacción a - Tubo 1	64429 ⁿ
Tubo a BA	5/8" x 6"
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico . de Temperatura	5/8" x 4"
Entrada de Calefacción	64121
Salida de Calefacción	64122
Radiador a Depósito	64123

Superior	62246
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62248 ⁿ
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite	62927
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite	62928
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control	
Automatico de Temperatura	63083
Salida de Calefacción	64122
Múltiple de Admisión a Válvula	64123
Calefacción a - Tubo 1	64429 ⁿ
Tubo a BA	5/8" x 6"
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico . de Temperatura	5/8" x 4"
Entrada de Calefacción	64121

Superior	62246
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62248 ⁿ
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite	62927
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite	62928
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control	
Automatico de Temperatura	63083
Salida de Calefacción	64122
Múltiple de Admisión a Válvula	64123
Calefacción a - Tubo 1	64429 ⁿ
Tubo a BA	5/8" x 6"
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico . de Temperatura	5/8" x 4"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - GRAND MARQUIS CONT.

2000 V8 4.6L

Entrada de Calefacción 64121

FORD - IKON

2007-04 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4060882

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4060670

FORD - KA

2008-01 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, C/AA y DH 4060827

Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA y

Dirección Hidráulica 4060825

Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH 4060812

Multi-V, Alternador, C/DH Excepto AA 4060670

Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH 4060415

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .48913

Superior 2101

Inferior 2102

FORD - MONDEO

2007 V6 2.5L

Multi-V, Alternador, C/AA, C/DH 4060715

Multi-V, Alternador, Excepto AA; C/DH 4060625

Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH 4030267

Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios,

Polea lisa, incluye hardware 49162

Superior 62221

2007-06 V6 2.0L

Multi-V, Alternador, C/AA, C/DH 4060875

Banda de Tiempo 40294

Superior 70054

Inferior 70057

2006-03 V6 2.5L

Multi-V, Alternador, C/AA, C/DH 4060715

Multi-V, Alternador, Excepto AA; C/DH 4060625

Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH 4030267

Superior 62221

Inferior 70058

2005-04 V6 3.0L

Multi-V, Alternador, C/AA, C/DH 4060710

Multi-V, Alternador, Excepto AA; C/DH 4060625

Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH 4030267

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea acanalada 49338

2005-03 V6 2.0L

Multi-V, Alternador, C/AA, C/DH 4060875

Banda de Tiempo 40294

Polea Tensora de Banda de Tiempo 48003

Superior 70054

Inferior 70057

2002-01 V6 2.0L

Multi-V, Alternador, C/AA, C/DH 4060875

Banda de Tiempo 40294

Polea Tensora de Banda de Tiempo 48003

Superior 2101

Inferior 62930

2002-01 V6 2.5L

Multi-V, Alternador, C/AA, C/DH 4060715

Multi-V, Alternador, Excepto AA; C/DH 4060625

Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH 4030267

Superior 62221

Inferior 62930

FORD - MUSTANG

2019 L4 2.3L

Multi-V, AA 4040525

Polea Loca - Sistema de Accesorios 50077

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .49827

Superior 67105

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - MUSTANG CONT.		
2019	V8 5.0L	
	Multi-V, Alternador	4060672
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50037
2019	V8 5.2L	
	Multi-V, Alternador	4060672
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50037
2018	L4 2.3L	
	Multi-V, AA	4040525
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
	Polea Desacopladora de Alternador	49946
2018	V8 5.0L	
	Multi-V, Alternador	4060672
2018	V8 5.2L	
	Multi-V, Alternador	4060672
	Multi-V, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060348S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50037
2017	L4 2.3L	
	Multi-V, AA	4040525
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
	Polea Desacopladora de Alternador	49946
2017	V6 3.7L	
	Multi-V, Alternador	4060547
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040371S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489
	Polea Desacopladora de Alternador	49966
2017	V8 5.0L	
	Multi-V, Alt y BA	4060672
	Multi-V, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060348S
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50038
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49821
2017-15	V8 5.2L	
	Multi-V, Alternador	4060672
	Multi-V, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060348S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50037

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	67105	
Superior	67105	
Superior	67105	
Superior	67105	
Inferior	67187	
Superior	67105	
Superior	66620	
Inferior	66827	
De Paso 1	64371	
Superior	67186	
Inferior	67187	
Superior	67186	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - MUSTANG CONT.		
2016	L4 2.3L	
	Multi-V, AA	4040525
	Polea Desacopladora de Alternador	49946
2016	V6 3.7L	
	Multi-V, Alternador	4060547
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040371S
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040371S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489
2016-15	V8 5.0L	
	Multi-V, Alt y BA	4060672
	Multi-V, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060348S
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50038
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49821
2015	L4 2.3L	
	Multi-V, Alternador	4040525
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040343S
2015	V6 3.7L	
	Multi-V, Alternador	4060547
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040371S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489
2014	V6 3.7L	
	Multi-V, AA y Alt	4060547
	Multi-V Stretch Belt, AA	4040377S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489
2014	V8 5.8L	
	Multi-V, Alt y BA	4060840
	Multi-V, AA y Supercargador	4100839
	Polea Loca - Supercargador (Izquierda), Polea lisa	49001
	Polea Loca - Supercargador (Derecha), Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior Derecha), Polea acanalada	49106
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49385
2014-13	V8 5.0L	
	Multi-V, Alt y BA	4060675
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060344S
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, GT, Polea lisa	50038
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Boss	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66620	
Inferior	66827	
De Paso 1	64371	
Superior	67186	
Inferior	67187	
Superior	66620	
Inferior	66827	
De Paso 1	64371	
Superior	66620	
Inferior	66623	
De Paso 1	64371	
Superior	66263	
Inferior, Sistema de Enfriamiento de Motor (Enfriador de Aceite Enfriado por Aire)	66452	
Inferior, Sistema de Enfriamiento de Motor (Enfriador de Aceite Enfriado por Líquido) .	66452	
Lado Derecho, Sistema de Enfriamiento de ... Supercargador	67041	
Lado Izquierdo, Sistema de Enfriamiento de .. Supercargador	67042	
Superior, C/Motor 99F	67105	
Inferior, C/Motor 99F	66626	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - MUSTANG CONT.		
2014-13 V8 5.0L		
	302, Polea lisa	50037
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49821
2013	V6 3.7L	
	Multi-V, AA y Alt	4060547
	Multi-V Stretch Belt, DH	4040377S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489
2013	V8 5.8L	
	Multi-V, Alt y BA	4060840
	Multi-V, AA y Supercargador	4100839
	Polea Loca - Supercargador (Izquierda), Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Supercargador	50086
	Polea Loca - Supercargador (Derecha), Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior Derecha), Polea acanalada	49106
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49385
2012	V6 3.7L	
	Multi-V, AA y Alt	4060547
	Multi-V Stretch Belt, AA	4040377S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489
2012	V8 5.0L	
	Multi-V, Alt y BA	4060675
	Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4060344S
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, GT, Polea lisa	50038
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Boss 302, Polea lisa	50037
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, GT	49821
2012	V8 5.4L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4100843
	Multi-V, Supercargador	4060868
	Polea de Tensor - Supercargador	50086
	Polea Loca - Supercargador (Izquierda), Polea lisa	49001
	Polea Loca - Supercargador (Inferior), Polea lisa	49006
	Polea de Loca - Supercargador, Polea acanalada	49106
	Tensor Ensamblado, Supercargador, Polea lisa	49385
2011	V6 3.7L	
	Multi-V, AA y Alt, Hasta 16/08/10	4060550
	Multi-V, AA y Alt, Desde 16/08/10	4060547
	Multi-V Stretch Belt, AA	4040377S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66620	
Inferior	66623	
de Paso	64371	
Superior	66263	
Inferior, Sistema de Enfriamiento de Motor (Enfriador de Aceite Enfriado por Aire)	66452	
Inferior, Sistema de Enfriamiento de Motor (Enfriador de Aceite Enfriado por Líquido) .	66452	
Lado Derecho, Sistema de Enfriamiento de ... Supercargador	67041	
Lado Izquierdo, Sistema de Enfriamiento de .. Supercargador	67042	
Superior	66620	
Inferior	66623	
de Paso	64371	
Superior	67105	
Inferior	66626	
Superior, Tubo a Motor, Sistema de		
Enfriamiento Motor	66291	
Superior - Tubo a Radiador, Sistema de		
Enfriamiento Motor	66263	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66452	
Superior, Intercooler Cooling System	63394	
Superior	66620	
Inferior	66623	
de Paso	64371	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - MUSTANG CONT.		
2011	V8 5.0L	
	Multi-V, Alt y BA	4060667
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060344S
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50038
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49821
2011	V8 5.4L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4100843
	Multi-V, Supercargador	4060868
	Polea de Tensor - Supercargador	50086
	Polea Loca - Supercargador (Derecha), Polea lisa	49024
	Polea Loca - Supercargador (Inferior), Polea lisa	49006
	Polea Loca - Supercargador (Izquierda), Polea lisa	49001
	Polea de Loca - Supercargador, Polea acanalada	49106
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Supercargador (Derecha), Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Supercargador, Polea lisa	49385
2010	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061020
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314
2010	V8 5.4L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4100843
	Multi-V, Supercargador	4060868
	Polea de Loca - Supercargador, Polea acanalada	49106
	Polea de Tensor - Supercargador	50086
	Tensor Ensamblado, Supercargador, Polea lisa	49385
2010-08	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/TM, Polea acanalada	49398
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/TA, Polea acanalada	49250

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Superior	67105
Inferior	66626
Superior, Tubo a Motor, Sistema de	
Enfriamiento Motor	66291
Superior - Tubo a Radiador, Sistema de	
Enfriamiento Motor	66263
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66452
Superior, Intercooler Cooling System	63394
Superior	66082
Inferior	66472
Depósito a Termostato	64191
Calefacción (Superior)	64251
Calefacción (Inferior)	64302
Superior, Tubo a Radiador	66291
Superior, Tubo a Motor	66263
Superior, Intercooler, Reutilice las	
conexiones rápidas OE y la T	66394
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66452
Superior	62530
Inferior	62531
Tubo a Motor	63806
de Paso	64371

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - MUSTANG CONT.		
2009	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061020
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314
2009	V8 5.4L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4100839
	Multi-V, Supercargador	4060868
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Inferior, Polea acanalada	49106
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49385
2008	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314
2008-07	V8 5.4L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4100839
	Multi-V, Supercargador	4060868
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor - Supercargador	50086
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49385
2007	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/TM, Polea acanalada	49398
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/TA, Polea acanalada	49250
2007	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66082	
Inferior	66081	
Depósito a Termostato	64191	
Calefacción (Superior)	64251	
Calefacción (Inferior)	64302	
Superior, Tubo a Radiador	66291	
Superior, Tubo a Motor	66263	
Superior, Intercooler, Reutilice las conexiones rápidas OE y la T	66394	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66452	
Superior	66082	
Inferior	66081	
Calefacción (Superior)	64251	
Calefacción (Inferior)	64302	
Depósito a Termostato, Estándar	64191	
Depósito a Termostato, Manguera de Alta	64191HT	
Depósito a Radiador, Manguera de Alta	64192HT	
Temperatura Opcional	64192HT	
Superior, Tubo a Radiador	66263	
Superior, Tubo a Motor	66291	
Inferior	66452	
Superior	62530	
Inferior	62531	
Tubo a Motor	63806	
de Paso	64371	
Superior	66082	
Inferior	66081	
Calefacción (Superior)	64251	
Calefacción (Inferior)	64302	
Depósito a Termostato, Estándar	64191	
Depósito a Termostato, Manguera de Alta	64191HT	
Temperatura Opcional	64191HT	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - MUSTANG CONT.		
2007	V8 4.6L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314
2006-05	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/TM, Polea acanalada	49398
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/TA, Polea acanalada	49250
2006-05	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314
2004	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
	Polea Loca, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49227
2004	V6 3.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49227
2004	V8 4.6L DOHC	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Excepto Supercargador, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293C
	Multi-V, Alt y DH, C/Supercargador	4060960
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Depósito a Radiador, Manguera de Alta Temperatura Opcional	64192HT	
Superior	62530	
Inferior	62531	
de Paso	64371	
Superior, Estándar	62489	
Inferior, Estándar	62532	
Inferior, Termostato a Motor (Arriba),	62948	
Estándar	62947	
Inferior, Termostato a Motor (Abajo),	62947	
Estándar	62947	
Superior, Manguera de Alta Temperatura	62489HT	
Opcional	62489HT	
Inferior, Manguera de Alta Temperatura	62532HT	
Opcional	62532HT	
Inferior, Termostato a Motor (Abajo),	62947HT	
Manguera de Alta Temperatura Opcional ...	62947HT	
Inferior, Termostato a Motor (Arriba),	62948HT	
Manguera de Alta Temperatura Opcional ...	62948HT	
Calefacción (Superior)	64251	
Calefacción (Inferior)	64302	
Depósito a Termostato, Estándar	64191	
Depósito a Termostato, Manguera de Alta Temperatura Opcional	64191HT	
Depósito a Radiador, Manguera de Alta Temperatura Opcional	64192HT	
Superior	62528	
Inferior	62099	
de Paso	64105	
Calefacción a - Tubo 1	63912ⁿ	
Calefacción a Tubo de BA	63806	
Radiador a Depósito	3/8" x 17"	
Superior	62528	
Inferior	62099	
de Paso	64105	
Calefacción a - Tubo 1	63906ⁿ	
Calefacción a Tubo de BA	63806	
Radiador a Depósito	3/8" x 17"	
Superior	66036ⁿ	
Superior, Option 1	66037	
Inferior, Excepto Supercargador	62187	
Entrada de Calefacción	64537ⁿ	
Salida de Calefacción	64538	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - MUSTANG CONT.		
2004	V8 4.6L DOHC	
	Supercargador	4060935
	Multi-V, Supercargador	4080750
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polea de Loca - Supercargador, Polea lisa ...	49008
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293
2003	V8 4.6L DOHC	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Supercargador	4060960
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Supercargador	4060935
	Multi-V, Supercargador	4080750
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada; 2 Required	49106
	Polea de Loca - Supercargador, Polea lisa; 3 Required	49008
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293
2003	V8 4.6L SOHC Eng	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293C
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293
2003-02	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
	Polea Loca, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49227
2002	V8 4.6L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293C
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Polea Loca, Polea acanalada	49106

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66036 ⁿ	
Inferior, C/Supercargador	66037	
Inferior, Excepto Supercargador	62187	
Entrada 2 de Calefacción	63059 ⁿ	
Superior	66018	
Inferior	62187	
Superior, Option 1	62110	
Salida de Calefacción	63214 ⁿ	
Entrada 2 de Calefacción	63059 ⁿ	
Radiador a Tanque, Cortar para ajustar	64994	
Salida de Calefacción	64538	
Entrada de Calefacción	64537 ⁿ	
Superior	62528	
Superior, Alterno	62208	
Inferior	62099	
de Paso	64105	
Calefacción a - Tubo 1	63912 ⁿ	
Calefacción a Tubo de BA	63806	
Radiador a Depósito	3/8" x 17"	
Superior	66018	
Inferior	62187	
Entrada 2 de Calefacción	63059 ⁿ	
Salida de Calefacción	64538	
Radiador a Termostato	64523	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - MUSTANG CONT.		
2002	V8 4.6L	
	Polea Loca, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49293
2001	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
	Polea Loca, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49227
2001	V8 4.6L DOHC	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293C
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Polea Loca, Polea lisa	49006
	Polea Loca, Polea acanalada	49106
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49293
2001	V8 4.6L SOHC Eng	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293C
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Polea Loca, Polea lisa	49006
	Polea Loca, Polea acanalada	49106
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49293
2000	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
	Polea Loca -AA, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Multi-V, w/o AC, Polea acanalada	49040
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49227
2000	V8 4.6L GT	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49293C
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Polea Loca, Polea lisa	49006
	Polea Loca, Polea acanalada	49106
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49293
2000	V8 5.4L SVT Cobra R	
	Multi-V	4060935
	Polea Loca, Polea lisa	49006
	Polea Loca, Polea acanalada	49106
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49293

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Entrada de Calefacción	64537 ⁿ	
Radiador a Tanque	1/4" x 20"	
Superior	62528	
Superior, Alterno	62208	
Inferior	62099	
de Paso	64105	
Calefacción a Tubo	63912 ⁿ	
Calefacción a Tubo de BA	63806	
Radiador a Depósito	3/8" x 17"	
Superior	66019 ⁿ	
Inferior, Tubo a Motor	60859	
Inferior, Tubo a Radiador	60787	
Entrada de Calefacción	63059 ⁿ	
de Paso	66935	
Radiador a Depósito	5/16" x 22"	
Superior	66018	
Inferior	62187	
Superior, Option 1	62110	
Kit de Mangueras de Alto Desempeño	5016	
Salida de Calefacción	64538	
Calefacción a Tubo-1	64295	
Entrada de Calefacción	64537 ⁿ	
Calefacción a Motor	63351	
Radiador a Tanque	1/4" x 20"	
Entrada 2 de Calefacción	63059 ⁿ	
Superior	62208	
Superior, (Alterno)	62528	
Inferior	64105	
Calefacción a - Tubo 2	64139	
Calefacción a - Tubo 1	63912 ⁿ	
Calefacción a Tubo de BA	63806	
Radiador a Depósito	3/8" x 17"	
Superior	62110	
Inferior	62187	
Kit de Mangueras de Alto Desempeño	5016	
Calefacción a Tubo-1	64295	
Salida de Calefacción	64296	
Calefacción a Motor	63351	
Entrada de Calefacción	63059 ⁿ	
Radiador a Tanque	1/4" x 20"	
Superior	62123 ⁿ	
Inferior, Tubo a Motor	60859	
Inferior, Tubo a Radiador	60787	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - MYSTIQUE

2000	V6 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060720
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060625
	Multi-V, BA	4030267
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49186
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada ...	49338

Superior	62221
Inferior, Tubo a Radiador	62222
Inferior, Termostato a Tubo	62212
Conector a Bomba de Agua	63511
Entrada de Calefacción	63527
Calefacción a Conector	63512
Calefacción a Termostato	63513
Tubo a Depósito	63520
Depósito a Radiador	63101 ⁿ
Tubo 1 a Depósito	63520
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64995

FORD - SABLE

2001	V6 3.0L 12V OHV Eng	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49220
	Multi-V	4060855
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49220

Superior	62138
Inferior	62289
Depósito a Manguera Inferior	63524 ⁿ
Paso	5/8" x 10"
Calefacción a - Tubo 1	63806
Calefacción a - Tubo 2	63812 ⁿ
Calefacción a Tubo 3	63812 ⁿ
Tubo 2 a Termostato	63127 ⁿ
Tubo 1 a Tubo 2, Además disponible en	
Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 1 a BA	64153
Radiador a Depósito	5/16" x 18"

2001	V6 3.0L 24V DOHC Eng	
	Multi-V, AA y DH	4060817
	Multi-V, BA	4030267
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49290
Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada ...	49338	

Superior	61563
Inferior	66140
Manguera Inferior a Depósito	63524
Múltiple de Admisión a BA	64287
Radiador a Depósito	3/8" x 18"

2000	V6 3.0L 12V OHV Eng	
	Multi-V	4060855
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49220

Superior	62138
Inferior	62289
Depósito a Tubo (Inferior)	63524
de Paso	63251
Tubo 1 a BA	64153 ⁿ
Depósito a Tubo 3	63101 ⁿ
Tubo 1 a Tubo 2, Además disponible en	
Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 16"
Calefacción a - Tubo 1	63806 ⁿ
Calefacción a - Tubo 2	63812 ⁿ
Termostato a Tubo 2	63812
Radiador a Depósito	3/8" x 18"

2000	V6 3.0L 24V DOHC Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060755
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49285

Superior, Radiador a Tubo	61563
Superior, Tubo a Motor	62292
Inferior, Radiador a Termostato	62839
Inferior, Tubo a BA	62290
Tubo 2 a BA	62658
Tubo a Termostato	61234 ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

FORD - SABLE CONT.
2000 V6 3.0L 24V DOHC Eng

2003	V8 3.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	49001
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa	49145
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344

FORD - THUNDERBIRD

Tubo a Múltiple de Admisión	60889 ⁿ
Manguera Inferior a Depósito	63524
Calefacción a - Tubo 1	63806 ⁿ
Calefacción a Tubo 3	63806 ⁿ
Tubo 3 a Tubo 4	63521
Radiador a Depósito	3/8" x 18"

Superior, Desde 18/11/02	66292
Superior, Hasta 18/11/02	62853
Inferior, Hasta 18/11/02	62996
Inferior, Desde 18/11/02 (C/Enfriador de Aceite)	62997
Inferior, Desde 18/11/02 (Excepto Enfriador de Aceite)	66819
de Paso	56022
Tubo 1 a Termostato	64211
BA Aux. a Tubo1	64210
Válvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Centro)	64206
Entrada Enfriador de Aceite	64675 <
Válvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Inferior)	63912
Valvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Superior)	63235
Depósito a Termostato	5/16" x 36"
Válvula de Calefacción a BA Aux.	64209
Valvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Superior)	65624

HONDA

HONDA - ACCORD

2020-18	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070672F
2019-18	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070677
2019-14	L4 2.0L HYBRID	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR
2017	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070567
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49828
	Polea Desacopladora de Alternador	49944
2017-16	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060460
	Banda de Tiempo	40329 ⁿ
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49820
	Polea Desacopladora de Alternador	49936
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2

Superior	66350
Inferior	66981
Entrada de Calefacción	64196
Superior	66340
Inferior, C/TA	66246

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rápidas OEM

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
HONDA - ACCORD CONT.		
2017-15 L4 2.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR
2016	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070567
	Polea Desacopladora de Alternador	49944
2015	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070567
2015	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060460
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
2014-13	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070567
	Polea Desacopladora de Alternador, C/CVT ..	49944
2014-13	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060460
	Banda de Tiempo	40329 ^a
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
2012	L4 2.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49432
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070722
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49432
2012	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Transmision Manual, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Transmision Manual, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329 ^a

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66350	
Inferior	66981	
Salida de Calefacción	64196	
	66350	
Inferior	66981	
Salida de Calefacción	64196	
Superior	66340	
Inferior, C/TA	66246	
Superior	66350	
Inferior	66981	
Salida de Calefacción	64196	
Superior	66340	
Inferior, C/TA	66246	
Superior	66247	
Inferior	66248	
Salida de Calefacción	64219	
Cuerpo Papalote a Termostato	64225	
Tubo a Cuerpo Papalote	64225	
Salida Calefaccion de Cuerpo Papalote	64125	
Superior	66244	
Inferior	66246	
Salida de Calefacción	63142	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
HONDA - ACCORD CONT.		
2012	V6 3.5L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática, Incluye 2 poleas	49461
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual, Polea lisa	49349
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a
2011	L4 2.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49432
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070722
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49432
2011	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Transmision Manual, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Transmision Manual, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans Manual, Polea lisa	49349
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática, Incluye 2 poleas	49461
	Polea Desacopladora de Alternador	49936
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a
2010	L4 2.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49432
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070722
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Vehiculo Construido en EUA, Polea lisa	49052
	Polea Tensora, Vehiculo Construido en Japón, Polea lisa	49052

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66247	
Inferior	66248	
Cuerpo Papalote a Termostato	64225	
Tubo a Cuerpo Papalote	64225	
Entrada de Calefacción	63178	
Salida de Calefacción	63108	
Superior	66244	
Inferior	66246	
Salida de Calefacción	63142	
Superior	66247	
Inferior	66248	
Cuerpo Papalote a Termostato	64225	
Tubo a Cuerpo Papalote	64225	
Entrada de Calefacción	63178	
Salida de Calefacción	63108	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - ACCORD CONT.

2010 L4 2.4L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Vehículo Construido en EUA, Polea lisa	49432
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Vehículo Construido en Japón, Polea lisa	49413

2010-09 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Trans Aut, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49439
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Transmision Manual, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual, Polea lisa	49349
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática, Incluye 2 poleas	49461
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática, Polea lisa	49439
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a

2009 L4 2.4L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49432
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070722
Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Vehículo Construido en EUA, Polea lisa	49052
Polea Tensora, Vehículo Construido en Japón, Polea lisa	49052
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49432

2008 L4 2.4L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49432
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070722
Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Vehículo Construido en EUA, Polea lisa	49052
Polea Tensora, Vehículo Construido en Japón, Polea lisa	49052
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior	66244
Inferior	66246
Salida de Calefacción	63142

Superior	66247
Inferior	66248
Calefacción a Salida	63118
de Paso	63812
Entrada de Calefacción	63824
Cuerpo Papalote a Termostato	64225
Tubo a Cuerpo Papalote	64225

Superior	66247
Inferior	66248
Motor a Válvula	63965
de Paso	63812
Entrada de Calefacción	63824
Salida de Calefacción	64609
Cuerpo Papalote a Termostato	64225
Tubo a Cuerpo Papalote	64225

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
HONDA - ACCORD CONT.		
2008	L4 2.4L	
	Polea lisa	49432
2008	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Trans Aut, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49439
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Transmision Manual, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual, Polea lisa	49349
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática, Polea lisa	49439
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a
2007	L4 2.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49341B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070700
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Vehiculo Construido en EUA, Polea lisa	49052
	Polea Tensora, Vehículo Construido en Japón, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49341
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Vehículo Construido en Japón, Polea lisa	49413
2007	V6 3.0L GAS ENG	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Alterno	4040390
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66244	
Inferior	66246	
Salida de Calefacción	63142	
Superior	62863	
Inferior	62864	
Calefacción a Tubo	63965	
de Paso	63812	
Salida de Calefacción	64609	
Cuerpo Papalote a Termostato	64225	
Tubo a Cuerpo Papalote	64225	
Superior	62386	
Inferior	62387	
Válvula a Calefacción	64135	
Entrada de Calefacción	64624	
Salida de Calefacción	64625	
Válvula de Control de Calefacción a Entrada de Calefacción	64468	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - ACCORD CONT.

2007 V6 3.0L GAS ENG

Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a

2007-06 V6 3.0L HYBRID Eng

Multi-V, Sistema de Accesorios	4040390
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49029
Banda de Tiempo	40329^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a

2006 V6 3.0L GAS ENG

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Multi-V, Sistema de Accesorios, Alternó	4040390
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a

2006-04 L4 2.4L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49341B
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070700

Inferior **62387**

Superior	62386
Inferior	62387
BA Auxiliar a Válvula	64135
Entrada de Calefacción	64624
Salida de Calefacción	64625
Válvula de Control de Calefacción a Entrada de Calefacción	64468

Superior	62863
Inferior	62864
Calefacción a Tubo	63521
de Paso	63812

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - ACCORD CONT.

2006-04 L4 2.4L

Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Vehículo Construido en EUA, Polea lisa	49052
Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Vehículo Construido en Japón, Polea lisa	49052
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Vehículo Construido en EUA, Polea lisa	49341
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Vehículo Construido en Japón, Polea lisa	49413

2005 V6 3.0L GAS ENG

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Multi-V, Sistema de Accesorios, Alternador	4040390
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a

2005 V6 3.0L HYBRID Eng

Multi-V, Sistema de Accesorios	4040390
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49029
Banda de Tiempo	40329^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a

2004 V6 3.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840

Válvula de Control de Calefacción a Entrada .. de Calefacción	64468
Cubierta a Tubo	65018

Superior	62386
Inferior	62387
Calefacción a Tubo	63924
Entrada de Calefacción	64624
Salida de Calefacción	64625
Válvula de Control de Calefacción a Entrada .. de Calefacción	64468

Inferior	62387
-----------------------	--------------

Superior	62386
Inferior	62387
Calefacción a Tubo	64624
Válvula de Control de Calefacción a Entrada ..	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
HONDA - ACCORD CONT.		
2004	V6 3.0L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a
2003	L4 2.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49341B
	Multi-V	4070700
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Vehiculo Construido en EUA, Polea lisa	49052
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Vehiculo Construido en Japón, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Vehiculo Construido en EUA, Polea lisa	49341
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Vehiculo Construido en Japón, Polea lisa	49413
2003	V6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
de Calefacción	64468	
Superior	62863	
Inferior	62864	
Calefacción a Tubo	63521	
de Paso	63812	
Válvula de Control de Calefacción a Entrada ..		64468
de Calefacción		65018
Cubierta a Tubo		65018
Superior	62386	
Inferior	62387	
Calefacción a Tubo	64624	
Válvula de Control de Calefacción a Entrada ..		64468
de Calefacción		64468

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - ACCORD CONT.

2002-01 V6 3.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador y AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49248A
Multi-V, Alternador y AA	4060460
Multi-V, DH	4040440
Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49001
Banda de Tiempo	40286^a
Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49248
Manual Timing Belt Tensioner	MT0031^a
Standard Kit, Ofrece forma, ajuste y función OE	TB286K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP286LK4
Pro Series, Incluye tensor hidráulico y sellos	TB286LK4
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP286A^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0001

2002-00 L4 2.3L

Multi-V, Alternador y AA	4060435
Multi-V, Alternador, Excepto AA	4060370
Multi-V, DH	4040420
Banda de Tiempo, Banda de Flecha Balanceadora	40186^a
Banda de Tiempo	40244^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0004^a

2000 V6 3.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador y AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49248A
Multi-V, Alternador y AA	4060460
Multi-V, DH	4040440
Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49001
Banda de Tiempo	40286^a
Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49349
Manual Timing Belt Tensioner	MT0031^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP286LK4
Pro Series, Incluye tensor hidráulico y sellos	TB286LK4
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP286A^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0001

HONDA - ACCORD CROSSTOUR

2011 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans Manual, Polea lisa	49349

Superior	62432
Inferior	62575
Cubierta a Tubo	64224
Calefacción a Termostato	64147
Calefacción a Motor	63924ⁿ
Calefacción a Válvula 1	63806ⁿ
Válvula a Motor	63824ⁿ
Cuerpo Papalote a Tubo 2	64124
Múltiple de Admisión a Válvula 1	64160
Tubo 1 a Tubo 2	64157
Cuerpo Papalote a Tubo 3	64421

Superior, Ajuste directo	62384
Inferior	62385
Salida de Calefacción	63175
Calefacción a Motor	63836ⁿ
Calefacción a Válvula	5/8" x 4"
Múltiple de Admisión a Válvula 1	63517
Motor a Calefacción	64104

Superior	62112ⁿ
Superior, (Altern)	62432
Inferior	62113
Inferior, Altern	62575
Cubierta a Tubo	64224
Calefacción a Termostato	64147
Calefacción a Motor	63924ⁿ
Calefacción a Válvula 1	63806ⁿ
Válvula a Motor	63824ⁿ
Cuerpo Papalote a Tubo 2	64124
Múltiple de Admisión a Válvula 1	64160
Tubo 1 a Tubo 2	64157
Cuerpo Papalote a Tubo 3	64421

Superior	66244
Inferior	66246
Salida de Calefacción	63142

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - ACCORD CROSSTOUR CONT.

2011	V6 3.5L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática, Incluye 2 poleas	49461
	Polea Desacopladora de Alternador	49936
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a

2010	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual, Polea lisa	49349
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática, Polea lisa	49439
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a

Superior	66244
Inferior	66246
Salida de Calefacción	63142

HONDA - CITY

2018-10	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050450

HONDA - CIVIC

2020	L4 1.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070672F	Inferior - Tubo a Radiador	66497
2020	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4070562		62527
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo	4070672F	Inferior, Radiador a Tubo, No Turbo	66502
			Inferior, C/Turbo	66553
2019	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4070562	Superior, C/Turbo	62527
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo	4070672F	Inferior, Radiador a Tubo, No Turbo	66502
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49828	Inferior, C/Turbo	66553
2019-17	L4 1.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070672F	Inferior - Tubo a Radiador	66497
	Polea Desacopladora de Alternador	49974		

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
HONDA - CIVIC CONT.		
2018	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4070562
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo	4060672F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49828
2017	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4070562
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo	4060672F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, No Turbo	49828
2016	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070672F
2016	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070562
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49828
2015	L4 1.5L HYBRID	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040633
2015	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070668
2015-14	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060825
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
2014-13	L4 1.5L HYBRID Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040633
2014-12	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070668
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49341
2013	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060825
	Pulley, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49341
2012	L4 1.5L Hybrid Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040633
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49427
2012	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060825
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49470
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49470

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Superior, C/Turbo	62527
Inferior, Radiador a Tubo, No Turbo	66502
Inferior, C/Turbo	66553
Inferior, Radiador a Tubo, No Turbo	66502
Inferior - Tubo a Radiador	66497
Inferior, Radiador a Tubo	66502
Salida de Bomba de Agua Auxiliar	63032
Inferior	66352
de Paso	66983
Cubierta a Tubo	63812
Entrada de Calefacción	64421
Superior	64663
Inferior	66029
Entrada de Calefacción	66030
Salida de Calefacción	64634
Salida de Bomba de Agua Auxiliar	64647
Salida de Bomba de Agua Auxiliar	63032
Superior	66352
Inferior	66983
de Paso	63812
Cubierta a Tubo	64421
Entrada de Calefacción	64663
Superior	66029
Inferior	66030
Entrada de Calefacción	64634
Salida de Calefacción	64647
Inferior	67222
Salida de Bomba de Agua Auxiliar	63032
Superior	66029
Inferior	66030
Entrada de Calefacción	64634
Salida de Calefacción	64647

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
HONDA - CIVIC CONT.		
2011	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070855
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070645
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49470
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49470
2011	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Transmision Manual, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648
	Pulley, Polea acanalada	49198
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49341
2011-10	L4 1.3L Hybrid Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040633
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49029
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49427
2010	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Transmision Manual, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49198
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49341
2010-08	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070855
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070645
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49470
2009	L4 1.3L Hybrid Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040633
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49029
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49427

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66029	
Inferior	66031	
Entrada de Calefacción	64539	
Salida de Calefacción	64540	
Superior	66027	
Inferior	66028	
Calefacción a Restrictor, Cortar para ajustar ..	65004	
Entrada de Calefacción	63116	
Cuello de Llenado a Radiador	66029	
Superior, Filler Neck to Engine	66346	
Inferior, Tubo a Radiador	66381	
Inferior, Tubo a Motor	66347	
Salida de Calefacción	63076	
BA Auxiliar a Válvula	64603	
Motor a Bomba de Agua Auxiliar	64112	
Superior	66027	
Inferior	66028	
Paso	63812 ⁿ	
Calefacción a Restrictor, Cortar para ajustar ..	65004	
Entrada de Calefacción	63116	
Superior	66029	
Inferior	66031	
Entrada de Calefacción	64539	
Salida de Calefacción	64540	
Cuello de Llenado a Radiador	66029	
Superior, Filler Neck to Engine	66346	
Inferior, Tubo a Radiador	66381	
Inferior, Tubo a Motor	66347	
Motor a Bomba de Agua Auxiliar	64112	
Salida de Calefacción	63076	
BA Auxiliar a Válvula	64603	

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
HONDA - CIVIC CONT.		
2009	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Transmision Manual, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49198
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49341
2008	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Transmision Manual, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49198
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49341
2008-07	L4 1.3L Hybrid Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040633
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49029
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49427
2007	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070855
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070645
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49470
2007	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49341E
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648
	Pulley, Polea acanalada	49198
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49341
2006	L4 1.3L Hybrid Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040633
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49029
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49427

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Superior	66027
Inferior	66028
Entrada de Calefacción	63116
Paso	63812ⁿ
Calefacción a Restrictor, Cortar para ajustar ..	65004
Superior	66027
Inferior	66028
Paso	63812ⁿ
Calefacción a Restrictor, Cortar para ajustar ..	65004
Cuello de Llenado a Radiador	66029
Superior, Filler Neck to Engine	66346
Inferior, Tubo a Radiador	66381
Inferior, Tubo a Motor	66347
Superior	66029
Inferior, Construido en Japón	66030
Inferior, Construido en EUA	66031
Entrada de Calefacción	64540
Paso	63706ⁿ
Superior	66027
Inferior	66028
Calefacción a Restrictor, Cortar para ajustar ..	65004
Cuello de Llenado a Radiador	66029
Superior, Filler Neck to Engine	66346
Inferior, Tubo a Radiador	66381
Inferior, Tubo a Motor	66347
Motor a Válvula	63302

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
HONDA - CIVIC CONT.		
2006	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070855
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070645
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49417
2006	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648
	Pulley, Polea acanalada	49198
	Polea Tensora, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49341
2005	L4 1.7L	
	Multi-V, AA y Alt	4060390
	Multi-V, DH	4040395
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060340
	Banda de Tiempo	40312 ⁿ
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0035 ⁿ
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB312K1
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB312K1 ⁿ
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP312LK2
	Pro Series, No incluye sellos	TB312LK2
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP312 ⁿ
2005	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070653
	Pulley, Polea acanalada	49198
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49413
2005-04	L4 1.3L Hybrid Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040635
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49029
2004	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070653
	Pulley, Polea acanalada	49198
	Polea Tensora, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49413
2004-01	L4 1.7L	
	Multi-V, AA y Alt	4060390
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060340
	Multi-V, DH	4040395
	Banda de Tiempo	40312 ⁿ
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0035 ⁿ
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB312K1

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66029	
Inferior, Construido en Japón	66030	
Inferior, Construido en EUA	66031	
Entrada de Calefacción	64540	
Paso	63706 ⁿ	
Superior	66027	
Inferior	66028	
Calefacción a Restrictor, Cortar para ajustar	65004	
Superior	62388	
Superior, Alternativo	62389	
Inferior, Transmision Manual	62836	
Calefacción a Válvula	64274	
Válvula a Motor, Excepto CVT	64275	
Válvula a Junta de Agua de 4 Vías, C/CVT	64276	
Junta de Agua de 4 Vías a Motor, C/CVT	64277	
Motor a Calefacción	64278	
Superior	62504	
Inferior	66026	
Calefacción a Motor	63117	
de Paso	64270	
Calefacción a Válvula	64271	
Válvula a Motor	64272	
Motor a Calefacción	64273	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66523	
Inferior, Tubo a Motor	66525	
Inferior, Tubo a Radiador	66524	
Calefacción a Válvula	63818	
Motor a Válvula	63302	
Superior	62504	
Inferior	66026	
Calefacción a Motor	63117	
de Paso	64270	
Calefacción a Válvula	64271	
Válvula a Motor	64272	
Motor a Calefacción	64273	
Superior	62388	
Superior, Alternativo	62389	
Inferior, Transmision Manual	62836	
Calefacción a Válvula	64274	
Válvula a Motor, Excepto CVT	64275	
Válvula a Junta de Agua de 4 Vías, C/CVT	64276	

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
HONDA - CIVIC CONT.		
2004-01 L4 1.7L		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB312K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP312LK2
	Pro Series, No incluye sellos	TB312LK2
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP312 ^a
2003	L4 1.3L Hybrid Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040635
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49029
2003	L4 2.0L	
	Multi-V	4070653
	Pulley, Polea acanalada	49198
	Polea Tensora, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49413
2002	L4 2.0L	
	Multi-V	4070653
	Pulley, Polea acanalada	49198
	Polea Tensora, Polea lisa	49052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49413
2000	L4 1.6L DOHC VTEC Eng	
	Multi-V, AA	4040332
	Multi-V, Alternador	4040305
	Multi-V, DH	4040347
	Polea Loca -AA, Polea acanalada	49029
	Banda de Tiempo	40227 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB227K1
	Pro Series, No incluye sellos	TB227LK2
2000	L4 1.6L SOHC Eng	
	Multi-V, AA	4040325
	Multi-V, Alternador	4040315
	Multi-V, DH	4040332
	Polea Loca -AA, Polea acanalada	49029
	Banda de Tiempo	40224 ^a
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0015 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB224K1
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB224K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP224LK5
	Pro Series, No incluye sellos	TB224LK5
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP224A ^a

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Junta de Agua de 4 Vías a Motor, C/CVT	64277	
Motor a Calefacción	64278	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66523	
Inferior, Tubo a Motor	66525	
Inferior, Tubo a Radiador	66524	
Calefacción a Válvula	63818	
Superior	62504	
Inferior	66026	
Calefacción a Motor	64278	
de Paso	64270	
Calefacción a Válvula	64271	
Válvula a Motor	64272	
Motor a Calefacción	64273	
Superior	62504	
Inferior	66026	
Calefacción a Motor	63117	
de Paso	64270	
Calefacción a Válvula	64271	
Válvula a Motor	64272	
Motor a Calefacción	64273	
Superior	62397	
Inferior	62398	
de Paso	63017	
Calefacción a Válvula	64288 ⁿ	
Motor a Válvula	5/8" x 24"	
Salida de Calefacción	5/8" x 24"	
Superior	62395	
Inferior	62396	
Calefacción a Válvula	63236	
de Paso	63246	
Válvula a Motor	64162	
Salida de Calefacción	63260	
Calefacción a Tubo	63106	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
HONDA - CR-Z				
2015	L4 1.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040457		66677
			Inferior	66674
			de Paso	63706
			Entrada de Calefacción, Cortar para ajustar ...	65004
			Salida de Calefacción, Cortar para ajustar	65004
2014-13	L4 1.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040457	Superior	66677
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49487	Inferior	66674
			de Paso	63706
			Entrada de Calefacción, Cortar para ajustar ...	65004
			Salida de Calefacción, Cortar para ajustar	65004
HONDA - CROSSTOUR				
2014	V6 3.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060460	Superior	66244
	Banda de Tiempo	40329 ⁿ	Inferior	66251
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1	Salida de Calefacción	63247 ⁿ
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,		Cuerpo Papalote a Tubo	64225
	Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ⁿ	Tubo a Cuerpo Papalote	64225
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y			
	sellos	PP329LK2		
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor			
	hidráulico	TB329LK2		
	Continental Series, Incluye Tensor			
	Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor			
	hidráulico	GTKWP329 ⁿ		
2014-13	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070715	Superior	66247
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,		Inferior	66248
	Polea lisa	49052	Salida de Calefacción	64421
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49432		
2013	V6 3.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060460	Superior	66244
	Banda de Tiempo	40329 ⁿ	Inferior	66251
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1	Salida de Calefacción	63247
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,		Cuerpo Papalote a Tubo	64225
	Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ⁿ	Tubo a Cuerpo Papalote	64225
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y			
	sellos	PP329LK2		
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor			
	hidráulico	TB329LK2		
	Continental Series, Incluye Tensor			
	Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor			
	hidráulico	GTKWP329 ⁿ		
2012	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070715	Superior	66247
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,		Inferior	66248
	Polea lisa	49052	Salida de Calefacción	63178
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49432		

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - CROSSTOUR CONT.

2012	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49461
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ⁿ
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ⁿ

Superior	66244
Inferior	66246
Salida de Calefacción	63118
Cuerpo Papalote a Tubo	64225
Tubo a Cuerpo Papalote	64225

HONDA - FIT

2020	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060432F
2019-18	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060432F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49862
2017	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060432F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49862
2016-15	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060432F
2014	-- ELECTRIC	
2014	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050448
2013	-- ELECTRIC	

Superior, Excepto Híbrido	66678
Inferior, Excepto Híbrido	66679
Entrada de Calefacción, Cortar para ajustar ...	65004
Salida de Calefacción, Cortar para ajustar	65004
de Paso	63706
	66678
Inferior, Excepto Híbrido	66679
Entrada de Calefacción, Cortar para ajustar ...	65004 ⁿ
de Paso	63706
Superior	66984
Inferior	60998
Entrada de Calefacción, Cortar para ajustar ...	65004
Salida de Calefacción, Cortar para ajustar	65004
	66678
Inferior, Excepto Híbrido	66679
Entrada de Calefacción, Cortar para ajustar ...	65004 ⁿ
de Paso	63706
Superior	66984
de Paso	63706
Entrada de Calefacción, Cortar para ajustar ...	65004
Salida de Calefacción, Cortar para ajustar	65004

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
HONDA - FIT CONT.		
2013	L4 1.5L GAS ENGINE	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050448
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49478
2012-11	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050448
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49478
2010	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050450
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49478
2009	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050450
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49478
2008	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050450
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49022
2007	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050450
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49022
2006	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050450
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49022
	Banda de Tiempo	G1074H

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66678	
Inferior	66679	
Entrada de Calefacción, Cortar para ajustar ...	65004 ⁿ	
Salida de Calefacción	64418	
Superior	66359	
Inferior	66358	
Entrada de Calefacción, Cortar para ajustar ...	65004 ⁿ	
Salida de Calefacción	64418	
Tubo a Termostato, Cortar para ajustar	64995	
Superior	66359	
Inferior	66358	
Entrada de Calefacción	63187	
Salida de Calefacción	64418	
de Paso	63706	
Superior	62388	
Inferior	66358	
Entrada de Calefacción, Cortar para ajustar ...	65004 ⁿ	
de Paso	63706	
Superior, Filler Neck to Engine	66354	
Cuello de Llenado a Radiador	66355	
Inferior	66356	
Superior, Filler Neck to Engine	66354	
Cuello de Llenado a Radiador	66355	
Inferior	66356	
Entrada de Calefacción	64590	
Superior, Filler Neck to Engine	66354	
Cuello de Llenado a Radiador	66355	
Inferior	66356	
Entrada de Calefacción	64590	

HYUNDAI

HYUNDAI - ACCENT

2019	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033
2018	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060495
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060374
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033
2006-00	L4 1.3L	

62231

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

HYUNDAI - ELANTRA

2020	L4 1.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495			
2020-17	L4 1.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060653			
2019	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060505			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50083			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49857			
2019-17	L4 1.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033			
	Polea Desacopladora de Alternador	49969			
2018-17	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060505			
2016-15	L4 1.8L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060505			
				66679	
			Superior - Cuello de Llenado a Motor	66678	
			Inferior	66201	
2016-15	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060505			
				66679	
			Superior - Cuello de Llenado a Motor	66678	
			Inferior	66201	

HYUNDAI - GRAND i10

2020-18	L4 1.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050485			
2017-15	L4 1.3L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050485			

HYUNDAI - IONIQ

2019-18	L4 1.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070390			

HYUNDAI - SONATA

2018	L4 2.0L GAS				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060397F			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49173			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49428			
2018	L4 2.4L				
	Multi-V, Alternador	4060397F			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49173			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49428			
2018-17	L4 1.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033			

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
HYUNDAI - SONATA CONT.		
2018-17 L4 1.6L		
	Polea Desacopladora de Alternador	49969
2018-16 L4 2.0L HYBRID		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070415
2017 L4 2.0L GAS		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060397F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49428
2017 L4 2.4L		
	Multi-V, Alternador	4060397F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49428
2016 L4 2.0L GAS		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060397F
2016 L4 2.4L		
	Multi-V, Alternador	4060397F
2016-15 L4 1.6L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
2015 L4 2.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060397F
2015 L4 2.4L GAS		
	Multi-V, Alternador	4060397F
2015 L4 2.4L HYBRID		
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030310S
	Multi-V, Alternador, Motor HÃbrido	4070381F
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50016

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior - Tubo a Radiador, Sistema	66691	
Inversor de Enfriamiento	64654	
Superior - Tubo a Radiador, Sistema	66691	
Inversor de Enfriamiento	64654	
Inferior	66660	
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor ..	66691	
Superior - Tubo a Radiador, Sistema		
Inversor de Enfriamiento	64654	
Superior, Tubo a Motor, Sistema Inversor de .		
Enfriamiento	64655	
Inferior, Tubo a Motor	64655	
Inversor a Tubo de Radiador	63818	
Superior	66307	
Inferior	66308	
Tee a Motor	64324	
Motor a Conector	64328	
Superior	66307	
Inferior	66308	
Tee a Motor	64324	
Motor a Conector	64328	

INFINITI

INFINITI - G37

2013 V6 3.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49183
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	49182
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49477
2012 V6 3.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795
	Smooth, Polea lisa, incluye hardware	49183
	Grooved, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	49182
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49477

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

INFINITI - I30

2001-00 V6 3.0L

Multi-V, Alternador y AA	4060435
Multi-V, DH	4040305

Superior	62479
Superior, Alterno	61428
Inferior	62545
Termostato a Motor	63692 ⁿ
Válvula a Tubo 2	64124
Cuerpo Papalote a Válvula	64125
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64158
de Paso	63906 ⁿ
Tee 1 a Tubo 2	63100

INFINITI - I35

2003-02 V6 3.5L

Multi-V, AA y Alt	4060433
Multi-V, DH	4040305

Superior	66178
Inferior	66179

INFINITI - M37

2013 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795
Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49183
Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	49182
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477

Superior	66851
Inferior	66852

2012 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795
Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49183
Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	49182
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477

Superior	66851
Inferior	66852
Motor a Conector	64328
Tee a Motor	64324

INFINITI - M56

2013-12 V8 5.6L

Multi-V, AA, Alt y BA	4060775
Multi-V, DH	4040365

Salida de Calefacción a Tubo	63163
------------------------------------	-------

INFINITI - Q45

2006-04 V8 4.5L

Multi-V, AA y Alt	4060763
Multi-V, DH	4040372
Pulley, Polea lisa	49192
Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49022
Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49005
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49426
Tensor Ensamblado, DH, Polea lisa	49425

Superior	66311
Inferior	66179
Calefacción a Válvula	63918

2003 V8 4.5L

Multi-V, AA y Alt	4060763
Multi-V, DH	4040372
Pulley, Polea lisa	49192
Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49005
Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49022
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49426
Tensor Ensamblado, DH, Polea lisa	49425

Superior	66311
Inferior	66179
Calefacción a Válvula	63918

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

INFINITI - Q45 CONT.

2002	V8 4.5L	
	Multi-V, AA y Alt, Hasta 08/01	4060770
	Multi-V, AA y Alt, Desde 08/01	4060763
	Multi-V, DH	4040372
	Pulley, Polea lisa	49192
	Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49005
	Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49022
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49426
	Tensor Ensamblado, DH, Polea lisa	49425

Superior	66311
Inferior	66179
Calefacción a Válvula	63918

2001-00	V8 4.1L	
	Multi-V, Ventilador	4060330
	Multi-V, Alternador	4060295
	Multi-V, DH	4030365
	Multi-V, AA	4040400

Superior, Tee a Radiador	62460 ⁿ
Superior, Tubo-2 a Tee-1	56022
Inferior, Tubo a BA	56022
Calefacción a Tubo	63906

INFINITI - Q50

2019-17	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060672
	Polea Desacopladora de Alternador	49973

2019-16	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060767F

2018-16	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR

Salida de Calefacción	63985
-----------------------------	-------

2017-16	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795

2016	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060672

2015	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR

Calefacción a Conector	64328
------------------------------	-------

2015	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795
	Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49183
	Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	49182
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477

Entrada al centro de Calefacción a Tubo	64328
---	-------

INFINITI - Q60

2019-17	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060767F

2018-17	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060672
	Polea Desacopladora de Alternador	49973

2016	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795

Salida de Calefacción	64328
-----------------------------	-------

2015-14	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49183
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	49182
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477

Superior	66307
Inferior	66308
Salida de Calefacción	64328

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	
			Número de parte de la mang Curva	Flexible
INFINITI - Q70				
2018	V6 3.5L HYBRID			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR		
2018	V6 3.7L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49183		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	49182		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477		
2018	V8 5.6L			
	Multi-V, Alternador	4070962		
	Multi-V, DH	4040365		
2017	V6 3.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR		66851
			Inferior	66852
2017	V6 3.7L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49183		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	49182		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477		
			Superior	66851
			Inferior	66852
2017	V8 5.6L			
	Multi-V, Alternador	4070962		
	Multi-V, DH	4040365		
			Inferior	66853
2016	V6 3.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR		66851
			Inferior	66852
			Salida de Calefacción	63985
2016	V6 3.7L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49183		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	49182		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477		
			Superior	66851
			Inferior	66852
2016	V8 5.6L			
	Multi-V, Alternador	4070962		66853
	Multi-V, DH	4040365		
			Salida de Calefacción a Tubo	63163
2014	V6 3.5L			
	Multi-V, AA, Alt y BA	4060775		
	Multi-V, DH	4040365		
			Superior, Sistema de Enfriamiento Motor ..	66851
			Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66852
			Salida de Calefacción	63985
2014	V6 3.7L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49183		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	49182		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477		
			Superior	66851
			Inferior	66852

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
INFINITI - Q70 CONT.					
2014	V8 5.6L				
	Multi-V, AA y Alt	4060775			66853
	Multi-V, DH	4040365	Salida de Calefacción a Tubo		63163
JAGUAR					
JAGUAR - F-PACE					
2018-17	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935			
JAGUAR - F-TYPE					
2019-18	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060763			
2019-18	V6 3.0L				
	Multi-V, Alternador	4060935			
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555			
2019-18	V8 5.0L				
	Multi-V, Alternador	4060935			
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555			
2016-14	V6 3.0L				
	Multi-V, Alternador	4060967			
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555			
2016-14	V8 5.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060967			
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555			
JAGUAR - S-TYPE					
2008	V8 4.2L				
	Multi-V, Alternador	4060910	de Paso		56022
	Multi-V, Supercargador	4080521			
	Polea Loca, Polea lisa	49145			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006			
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344			
2008-05	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061073	Paso, Reutilice las conexiones rápidas OE..		62746
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006			
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344			
2007	V8 4.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910	de Paso		56022
	Multi-V, Supercargador	4080521			
	Polea Loca, Polea lisa	49145			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006			
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344			
2006-05	V8 4.2L				
	Multi-V, Alternador	4060910	de Paso		56022
	Multi-V, Supercargador	4080521			
	Polea Loca, Polea lisa	49145			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006			
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344			

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
JAGUAR - S-TYPE CONT.		
2004	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061073
2004-03	V8 4.2L	
	Multi-V, Alternador	4060910
	Multi-V, Supercargador	4080521
	Polea Loca, Polea lisa	49145
2003	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta #VIN M62935	4061080
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde # VIN M629936	4061073
2002	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061080
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344
2002	V8 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344
2001	V8 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344
2001-00	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, (Posterior a VIN L75998)	4061080
	Multi-V, Sistema de Accesorios, (Anterior a VIN L75999)	4061098
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344
2000	V8 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344
2009	V8 4.2L	
	Multi-V, Alternador	4060910
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080523
2008	V8 4.2L	
	Multi-V, Alternador	4060910
	Multi-V, Supercargador, Hasta Chasis # H17572	4080521
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador, Desde Chasis # H17573	D4080523

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Paso, Reutilice las conexiones rápidas OE..62746		
de Paso	56022	
Superior	62571	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62570	
Valvula de Calefacción a Tubo de		
Calefacción (Superior)	64206	
Superior	62853	
de Paso	62996	
Calefacción a Tubo (Entrada)	63072 ⁿ	
Calefacción a Tubo (Inferior)	63918 ⁿ	
Válvula de Calefacción a Tubo de		
Calefacción (Centro)	65647	
Superior	62853	
de Paso	62996	
Calefacción a Tubo (Superior)	63072 ⁿ	
Calefacción a Tubo (Inferior)	63918 ⁿ	
Válvula de Calefacción a Tubo de		
Calefacción (Centro)	65647	
Superior	62571	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62570	
Valvula de Calefacción a Tubo de		
Calefacción (Superior)	64206	
Superior	62853	
de Paso	62996	
Calefacción a Tubo (Entrada)	63072 ⁿ	
Calefacción a Tubo (Inferior)	63918 ⁿ	
Válvula de Calefacción a Tubo de		
Calefacción (Centro)	65647	

JAGUAR - SUPER V8

2009	V8 4.2L	
	Multi-V, Alternador	4060910
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080523
2008	V8 4.2L	
	Multi-V, Alternador	4060910
	Multi-V, Supercargador, Hasta Chasis # H17572	4080521
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador, Desde Chasis # H17573	D4080523

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JAGUAR - SUPER V8 CONT.

2007	V8 4.2L	
	Multi-V, Alternador	4060901
	Multi-V, Supercargador	4080521
2006	V8 4.2L	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344
	Multi-V, Supercargador	4080521
2005	V8 4.2L	
	Multi-V, Alternador	4060901
	Multi-V, Alternador, Desde # VIN G49701	4060901
	Multi-V, Supercargador	4080521

JAGUAR - VANDEN PLAS

2009-08	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344
2007-06	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060901
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344
2005	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN G49700	4060910
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde # VIN G49701	4060901
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344
	2004	V8 4.2L
2003	V8 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070923
	Multi-V, Supercargador	4080515
	2002	V8 4.0L
2001-00	V8 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070923
	Polea Loca, Polea lisa	49145

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

JAGUAR - X-TYPE

2008	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060970	Inferior		62570
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344			
	Polea Clutch de Alternador	49713			
2007	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060970	Inferior		62570
	Polea Clutch de Alternador	49713			
2006-05	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060970	Inferior		62570
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344			
	Polea Clutch de Alternador	49713			
2005	V6 2.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060970			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344			
	Polea Clutch de Alternador	49713			
2004-03	V6 2.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060970			
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344			
	Polea Clutch de Alternador	49713			
2004-03	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060970	Inferior		62570
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344			
	Polea Clutch de Alternador, Trans Aut	49713			
2002	V6 2.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060970			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344			
	Polea Clutch de Alternador	49713			
2002	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Modelos Tracción 2 Ruedas	4060970	Inferior		62570
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Modelos Traccion Todas las Ruedas	4061080			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344			
	Polea Clutch de Alternador, Trans Aut	49713			
2001	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060970	Inferior		62570
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344			
	Polea Clutch de Alternador, Trans Aut	49713			

JAGUAR - XE

2019	V8 5.0L				
	Multi-V, Alternador	4060935			
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555			
2019-17	L4 2.0L DIESEL				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060763			
2019-17	L4 2.0L GAS				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865			
2019-17	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935			
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555			

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	
			Número de parte de la mang Curva	Flexible

JAGUAR - XF

2019-18 L4 2.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060763		
2019-15 V6 3.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060967		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555		
2017 L4 2.0L DIESEL	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060763		
2015 V8 5.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060967		
2015-13 L4 2.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865		
2014 V6 3.0L	Multi-V, AA, Alt y DH	4060967		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555		
2014 V8 5.0L	Multi-V, AA, Alt y DH	4060967		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555		
2013 V6 3.0L	Multi-V, Alternador y AA	4060967		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555		
2013 V8 5.0L	Multi-V, Alternador y AA	4060967		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555		
2012-11 V8 5.0L Supercharged	Multi-V, Alternador y AA	4060967		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555		
2010 V8 4.2L	Multi-V, Alternador	4060910		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344		
2010 V8 5.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Supercargador	4060445		
	Multi-V, Alternador y AA, C/Supercargador ...	4060967		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555		
2009 V8 4.2L	Multi-V, Alternador	4060910		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080523		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344		

JAGUAR - XFR

2015-10 V8 5.0L	Multi-V, Alternador	4060967		
------------------------	---------------------------	---------	--	--

JAGUAR - XJ

2015 V6 3.0L	Multi-V, Alternador	4060967		
2015 V8 5.0L	Multi-V, Alternador	4060967		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555		

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JAGUAR - XJ CONT.

2014 V8 5.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060967
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555
2014-13 V6 3.0L	Multi-V, Alternador, C/Supercargador	4060967
	Multi-V, Alternador, Excepto Supercargador ..	4060445
2013-11 V8 5.0L Exc. Supercharged	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445
2013-11 V8 5.0L Supercharged	Multi-V, Alternador y AA	4060967
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555

JAGUAR - XJ8

2009-08 V8 4.2L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49145
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344
2007-06 V8 4.2L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060901
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49145
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344
2005 V8 4.2L	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN G49700	4060910
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde # VIN G49701	4060901
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49145
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344
2003-02 V8 4.0L	Multi-V, Alternador	4070923
	Multi-V, Supercargador	4080515
	Polea Loca, Polea lisa	49145
2001-00 V8 4.0L	Multi-V	4070923
	Polea Loca, Polea lisa	49145

JAGUAR - XJR

2009 V8 4.2L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea Loca, Polea lisa	49145

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JAGUAR - XJR CONT.

2008	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea Loca, Polea lisa	49145
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344
2007-06	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060901
	Polea Loca, Polea lisa	49145
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344
2005	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde # VIN	
	G49701	4060901
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN	
	G49700	4060910
	Polea Loca, Polea lisa	49145
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344
2004	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea Loca, Polea lisa	49145
2003-00	V8 4.0L Supercharged	
	Multi-V, Alternador	4070923
	Multi-V, Supercargador	4080515
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49145

JAGUAR - XK

2010	V8 5.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445
2007	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49145
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49344

JAGUAR - XK8

2004-03	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea Loca, Polea lisa	49145
2002	V8 4.0L	
	Multi-V, Alternador	4070923
	Multi-V, Supercargador	4080515
	Polea Loca, Polea lisa	49145
2001	V8 4.0L	
	Multi-V	4070923
	Polea Loca, Polea lisa	49145
2000	V8 4.0L	
	Multi-V, Alternador	4070915
	Polea Loca, Polea lisa	49145

JAGUAR - XKR

2014-10	V8 5.0L	
	Multi-V, Alternador	4060967
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JAGUAR - XKR CONT.

2009	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080523
2008	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Multi-V, Supercargador, Hasta # VIN B17758	4080521
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador, Desde # VIN B17759	D4080523
	Polea Loca, Polea lisa	49145
2006	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Multi-V, Supercargador	4080521
	Polea Loca, Polea lisa	49145
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344
2005	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Multi-V, Supercargador, Desde # VIN A41576	4080521
	Polea Loca, Polea lisa	49145
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344
2004	V8 4.2L	
	Multi-V, Alt, DH y AA	4060910
	Multi-V, Supercargador	4080521
	Polea Loca, Polea lisa	49145
2003	V8 4.2L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060910
	Multi-V, Supercargador	4080521
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49145
2002-01	V8 4.0L	
	Multi-V, Alternador	4070923
	Multi-V, Supercargador	4080515
2000	V8 4.0L	
	Multi-V, Alternador	4070915

JAGUAR - XKR-S

2014	V8 5.0L	
	Multi-V, Alternador	4060967
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080555

KIA

KIA - FORTE, FORTE5

2020	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060700
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50083
2019-18	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060700
2017	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060700
2016	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060505
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033

Inferior	66201
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66678
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66679
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66678
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66679
Inferior	66201

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
KIA - FORTE, FORTE5 CONT.		
2016	L4 1.8L	
2016	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, USA	4060505
	Multi-V, Sistema de Accesorios, México	4060900
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033
KIA - OPTIMA		
2020	L4 2.4L	
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S
	Multi-V, Alternador	4060397F
2020-19	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
2020-16	L4 2.0L	
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S
	Multi-V, Alternador	4060397F
2019-18	L4 2.0L GAS	
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S
	Multi-V, Alternador	4060397F
2019-18	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4060397F
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S
2018-17	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033
	Polea Desacopladora de Alternador	49969
2017	L4 2.0L GAS	
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S
	Multi-V, Alternador	4060397F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, To 05/15/2017, Polea lisa	49428
2017	L4 2.4L GAS	
	Multi-V, Alternador	4060397F
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, To 01/26/2017, Polea lisa	49428
2016	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Paso	64515	
Inferior	66201	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66678	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66679	
Paso	64515	
Superior	66691	
Inferior	66660	
Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote,		
Cortar para ajustar	64995	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

KIA - OPTIMA CONT.

2016	L4 2.4L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060837
2016	L4 2.4L HYBRID	
	Multi-V, Alternador	4070381F
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030310S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea acanalada, incluye herrajes .	50016
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea acanalada, incluye herrajes .	49193
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49428

KIA - RIO

2019-18	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
2017-16	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033

KIA - SOUL

2020	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
2020	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060700
2019	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033
2019	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060700
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49857
2018	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033
	Polea Desacopladora de Alternador	49969
2018-17	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060700
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50083
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49857
2017	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	66691
Inferior	66660
Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote,	
Cortar para ajustar	64995

Superior, Sistema de Enfriamiento Motor ..	66691
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66604
Superior, Sistema Inversor de Enfriamiento..	66989
Lower, Radiator to Connector, Sistema	
Inversor de Enfriamiento	64654

Superior - Cuello de Llenado a Motor	66986
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	61606
Inferior	66991

Superior - Cuello de Llenado a Motor	66887
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	62874
Inferior	62659

Superior - Cuello de Llenado a Motor	67048
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	62874
Inferior	60949
Paso	64515

Superior - Cuello de Llenado a Motor	66887
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	62874
Inferior	62659

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

KIA - SOUL CONT.

2016	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
2016	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060700

		67048
Superior, Radiador a Cuello de Llenado		62874
Inferior		60949
Paso		64515

KIA - STINGER

2018	V6 3.3L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49826

LINCOLN

LINCOLN - CONTINENTAL

2019-18	V6 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060680
2019-18	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060680
2019-18	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49450

LINCOLN - LS

2006-03	V8 3.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	
	(Superior), Polea lisa	49001
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	
	(Inferior), Polea lisa	49145
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49344

Superior	66292
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	66819
Inferior, C/Enfriador de Aceite	62997
de Paso	56022
BA Aux. a Tubo1	64210
Tubo 1 a Termostato	64211
Calefacción a Tubo de Calefacción (Superior) .	64205
Valvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Superior)	64206
Válvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Centro)	64207
Válvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Inferior)	64208
Entrada Enfriador de Aceite, Reusar	
Conector de Equipo Original	64675 <
Calefacción a Tubo de Calefacción (Centro) ..	63159 ⁿ
Calefacción a Tubo (Inferior)	63912 ⁿ
Válvula de Calefacción a BA Aux.	64209
Depósito a Termostato	5/16" x 35"

2005-04	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061073
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344
2003	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061073
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344

Superior	62571
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66541
Motor a Tee, Cortar para ajustar	64457
Superior	62571
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66541
Motor a Tee, Cortar para ajustar	64457
Válvula a Tubo 1	64320
Tee a Termostato	63014

ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rápidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

LINCOLN - LS CONT.

2002 V8 3.9L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061058
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	49001
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa	49145
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344

2002-01 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061098
Polea Loca, Polea lisa	49001
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344

2001-00 V8 3.9L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061055
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	49001
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa	49145
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344

2000 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061098
Polea Loca, Polea lisa	49001
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	62853
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	62996
Inferior, C/Enfriador de Aceite	67132
BA Aux. a Tubo1	64210
Tubo 1 a Termostato	64211
Calefacción a Tubo de Calefacción (Superior) .	64205
Válvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Superior)	64206
Válvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Centro)	64207
Válvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Inferior)	64208
Entrada Enfriador de Aceite, Reusar	
Conector de Equipo Original	64675 <
Calefacción a Tubo de Calefacción (Centro) ..	63159 ⁿ
Calefacción a Tubo (Inferior)	63912 ⁿ
Válvula de Calefacción a BA Aux.	64209
Depósito a Termostato	5/16" x 35"
Válvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Centro)	65647

Superior	62571
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66541
Motor a Tee, Cortar para ajustar	64457
Válvula a Tubo 1	64320
Tee a Termostato	63014

Superior	62853
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	62996
Inferior, C/Enfriador de Aceite	67132
BA Aux. a Tubo1	64210
Tubo 1 a Termostato	64211
Calefacción a Tubo de Calefacción (Superior) .	64205
Válvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Superior)	64206
Válvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Centro)	64207
Válvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Inferior)	64208
Entrada Enfriador de Aceite, Reusar	
Conector de Equipo Original	64675 <
Calefacción a Tubo de Calefacción (Centro) ..	63159 ⁿ
Calefacción a Tubo (Inferior)	63912 ⁿ
Válvula de Calefacción a BA Aux.	64209
Depósito a Termostato	5/16" x 35"
Válvula de Calefacción a Tubo de	
Calefacción (Centro)	65647

Superior	62571
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	62570
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66541
Motor a Tee, Cortar para ajustar	64457
Válvula a Tubo 1	64320

ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rápidas OEM

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

LINCOLN - LS CONT.

2000 V6 3.0L

Tee a Termostato 63014

LINCOLN - MKS

2014-13 V6 3.5L

Multi-V, Alternador 4060450
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49450

Superior 67022
Inferior, Tubo a Motor 66545
Inferior, Tubo a Radiador 66136

2014-13 V6 3.7L

Multi-V, Alternador 4060450
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49450

Superior 66135
Inferior 66136

2012 V6 3.5L

Multi-V, Alternador 4060450
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49450

Superior 67022
Inferior 66136
Depósito a Radiador 64542

2012-10 V6 3.7L

Multi-V, Alternador 4060450
Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una
correa elástica por algún motivo, debe
reemplazarse. 4040357S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49450

Superior 66135
Inferior 66136
Depósito a Radiador 64542

2011 V6 3.5L

Multi-V, Alternador 4060450
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49450

Superior 67022
Inferior 66136

2010 V6 3.5L

Multi-V, Alternador 4060450
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49450

Superior 66135
Inferior 66136

2009 V6 3.7L

Multi-V, Alternador 4060450
Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una
correa elástica por algún motivo, debe
reemplazarse. 4040357S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49450

Superior 66135
Inferior 66136
Depósito a Radiador 64542

LINCOLN - MKZ

2019 L4 2.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios 4040540
Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico
(si se retira un cinturón elástico por algún
motivo, debe reemplazarse). 4040361S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .49827

2019-17 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060680

2018 L4 2.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios 4040540
Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico
(si se retira un cinturón elástico por algún
motivo, debe reemplazarse). 4040361S
Polea Loca - Sistema de Accesorios 50077
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .49827

Superior 67030
Inferior 67040

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

LINCOLN - MKZ CONT.

2018-16 L4 2.0L HYBRID

Multi-V, Sistema de Accesorios NR

2017 L4 2.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios 4040540
 Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico
 (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn
 motivo, debe reemplazarse). 4040361S
 Polea Loca - Sistema de Accesorios 50077
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios 49827

2016 V6 3.7L

Multi-V, Alternador y AA 4060450

2016-15 L4 2.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios 4040540
 Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico
 (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn
 motivo, debe reemplazarse). 4040361S

2015 L4 2.0L HYBRID

Multi-V, Sistema de Accesorios NR

2015-13 V6 3.7L

Multi-V, Alternador y AA 4060450
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49450

2014 L4 2.0L GAS

Multi-V, Alt y BA 4040540
 Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico
 (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn
 motivo, debe reemplazarse). 4040361S

2014-13 L4 2.0L HYBRID

Multi-V, Sistema de Accesorios NR

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor 67044
 Inferior, Radiador Auxiliar a BA Auxiliar,
 Híbrido (Sistema de Enfriamiento Motor
Eléctrico) 67045
 Superior, Híbrido (Sistema de Enfriamiento ...
 Motor Eléctrico) 64672
 Inferior, Radiador Auxiliar a Entrada BA
 Auxiliar, Híbrido (Sistema de Enfriamiento
 Motor Eléctrico) 64671

Superior 67030
Inferior 67040
 Paso 63084

..... 67038
Inferior 67039

Superior 67030
Inferior 67040

Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor 67044
 Inferior, Radiador Auxiliar a BA Auxiliar,
 Híbrido (Sistema de Enfriamiento Motor
Eléctrico) 67045
 Inferior, Radiador Auxiliar a Entrada BA
 Auxiliar, Híbrido (Sistema de Enfriamiento
 Motor Eléctrico) 64671
 Superior, Híbrido (Sistema de Enfriamiento ...
 Motor Eléctrico) 64672

Superior 67038
Inferior 67039

Superior 67030
Inferior 67040

Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor 67044
Inferior, Sistema de Enfriamiento Eléctrico . 67045
 Inferior, Radiador Auxiliar a Entrada BA
 Auxiliar, Híbrido (Sistema de Enfriamiento
 Motor Eléctrico) 64671
 Superior, Híbrido (Sistema de Enfriamiento ...
 Motor Eléctrico) 64672

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

LINCOLN - MKZ CONT.

2013	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Alt y BA	4040540
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040361S

2012-11	L4 2.5L HYBRID Eng	
	Multi-V, AA y BA	4060427
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49803

2012-10	V6 3.5L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060450
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040352S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450

2009	V6 3.5L	
	Multi-V, Alternador	4060455
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040352S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450

2008-07	V6 3.5L	
	Multi-V, Alternador	4060450
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040352S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450

Superior	67030
Inferior	67040
Paso	63084

Superior, Conector a Motor, Sistema de	
Enfriamiento Motor de Gasolina	66544
Superior, Radiador a Conector, Sistema de ...	
Enfriamiento Motor de Gasolina	67106
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor	
ElÃ©ctrico	64307
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	
ElÃ©ctrico	64306

Superior	66138
Inferior	66139

Superior	66138
Inferior	66139

Superior	66138
Inferior	66139
Paso	62835

LINCOLN - TOWN CAR

2007-06	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293

2005	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	

Superior	62926 ⁿ
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	62931
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite	62929
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite	62930
Radiador a DepÃ³sito	64123
Entrada de CalefacciÃ³n	64121
Salida de CalefacciÃ³n	64122

Superior	62926 ⁿ
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	62931
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite	62929
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite	62930

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
LINCOLN - TOWN CAR CONT.		
2005	V8 4.6L	
	Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293
2004	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293
2003	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293
2002	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293
2001	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Radiador a Depósito	64123	
Entrada de Calefacción	64121	
Salida de Calefacción	64122	
Superior	62926 ⁿ	
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	62931	
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite	62929	
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite	62930	
Entrada de Calefacción	64121	
Salida de Calefacción	64122	
Radiador a Depósito	64123	
Superior	62926 ⁿ	
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	62931	
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite	62929	
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite	62930	
Entrada de Calefacción	64121	
Salida de Calefacción	64122	
Radiador a Depósito	64123	
Superior	62246	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62248 ⁿ	
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite	62927	
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite	62928	
Salida de Calefacción	64122	
Radiador a Depósito	64123	
Calefacción a - Tubo 1	64429 ⁿ	
Entrada de Calefacción	64121	
Tubo a BA	5/8" x 6"	
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico de Temperatura	5/8" x 4"	
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control Automatico de Temperatura	63083	
Superior	62246	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62248 ⁿ	
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite	62927	
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite	62928	
Entrada de Calefacción	64121	
Salida de Calefacción	64122	
Radiador a Depósito	64123	
Tubo a BA	5/8" x 6"	
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico de Temperatura	5/8" x 4"	
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control		

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

LINCOLN - TOWN CAR CONT.

2001 V8 4.6L

2000 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49293

2006 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030195S
Polea Loca, Polea lisa	49006
Polea Loca, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49344

LINCOLN - ZEPHYR

Automatico de Temperatura	63083
Calefacción a - Tubo 1	64429 ⁿ
Superior	62246
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62248 ⁿ
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite	62927
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite,	
C/Enfriador de Aceite	62928
Salida de Calefacción	64122
Radiador a Depósito	64123
Calefacción a - Tubo 1	64429 ⁿ
Entrada de Calefacción	64121
Tubo a BA	5/8" x 6"
Calefacción a Válvula, C/Control Automatico . de Temperatura	5/8" x 4"
Válvula a Múltiple de Admisión, C/Control	
Automatico de Temperatura	63083

MAZDA

MAZDA - 2

2016-12 L4 1.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060725
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49802

Superior, C/TM	66642
Superior - Motor a Tubo, C/TA	66643
Superior - Tubo a Radiador, C/TA	66644
Inferior	66641

MAZDA - 3, 3 SPORT

2019 L4 2.0L

Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4030317S
---	----------

2019 L4 2.5L

Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4030319S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49858

2018-17 L4 2.0L

Multi-V, Alternador	4060380
Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4030317S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49858

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
MAZDA - 3, 3 SPORT CONT.		
2018-17 L4 2.5L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060382
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030325S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49858
2016	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060380
2016	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060382
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030325S
2015	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, USA	4060380
	Multi-V, Sistema de Accesorios, MÃ©xico	4060900
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033
2015	L4 2.5L	
	Multi-V, Alternador	4060382
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030325S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50007
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49456
2014	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador, Motor SKYACTIV	4060380
2014	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060382
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030325S
2013	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador, Excepto Motor SKYACTIV	4060514
	Multi-V, Alternador, Motor SKYACTIV	4060380
	Multi-V Stretch Belt, AA, Excepto Motor SKYACTIV, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4050264S
	Multi-V Stretch Belt, AA, Motor SKYACTIV, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030319S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49397
2013	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060900
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49179
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50055
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50055

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Inferior	66201	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66678	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66679	
Paso	64515	
Superior	66655	
Inferior	67049	
Superior	66492	
Inferior	66490	
Tee a Radiador	64115	
Superior	66493	
Inferior	66491	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
MAZDA - 3, 3 SPORT CONT.		
2013	L4 2.3L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49407
2013	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060900
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49179
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50055
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50055
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49451
2012	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador, Excepto Motor SKYACTIV	4060514
	Multi-V, Alternador, Motor SKYACTIV	4060380
	Multi-V Stretch Belt, AA, Excepto Motor SKYACTIV, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050264S
	Multi-V Stretch Belt, AA, Motor SKYACTIV, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4030319S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Motor SKYACTIV, Polea acanalada	49397
2012-11	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060900
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49179
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50055
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Turbo (MazdaSpeed), Polea acanalada	49405
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo, Polea acanalada	49397
2012-11	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060900
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49179
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50055
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49451
2011	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060514
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050264S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49397
2010	L4 2.0L	
	Multi-V, Alt, Loco y BA	4060514
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66491	
Inferior	66490	
Entrada de Calefacción	64153	
Superior	66492	
Inferior	66490	
Tee a Radiador	64115	
Superior	66493	
Inferior	66491	
Superior	66492	
Inferior	66490	
Entrada de Calefacción	64153	
Paso	5/8" x 18"	
Superior	66492	
Inferior	66490	
Entrada de Calefacción	64115	

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
MAZDA - 3, 3 SPORT CONT.		
2010	L4 2.0L	
	reemplazarse.	4050272S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49397
2010	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060900
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49179
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50055
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Turbo (MazdaSpeed), Polea acanalada	49405
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo, Polea acanalada	49397
2010	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060900
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49179
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50055
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49451
	2009	L4 2.0L
Multi-V, Alt, Loco y BA		4060514
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.		4050264S ^s
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49397
2009	L4 2.3L	
	Multi-V, Alt, Loco y BA, Turbo	4060910
	Multi-V, Alt, Loco y BA, No Turbo	4060522
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050264S ^s
	Pulley, Polea lisa	49179
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Turbo (MazdaSpeed), Polea acanalada	49405
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo, Polea acanalada	49397
	2008	L4 2.0L
Multi-V, Alternador		4060514
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.		4050264S ^s
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática, Polea acanalada		49397
2008	L4 2.3L	
	Multi-V, Alt y BA, MazdaSpeed	4060910
	Multi-V, Alt y BA, Excepto MazdaSpeed	4060518
	Multi-V Stretch Belt, AA, Hasta # VIN 040900, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050264S ^s

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Paso, Transmision Manual	5/8" x 18" ⁿ
Superior	66493
Inferior	66491
Paso	5/8" x 20" ⁿ
Superior	66492
Inferior	66490
Entrada de Calefacción	64153
Paso, Transmision Manual	5/8" x 14.5" ⁿ
Superior	66155
Inferior	66156
Calefacción (Inferior), C/TM	64546
Superior, Excepto Turbo	66155
Superior, Turbo	66157
Inferior, Excepto Turbo	66156
Inferior, Turbo	66158
Calefacción (Superior)	64219
Calefacción (Inferior), C/TM	64546
Superior	66155
Inferior	66156
Termostato a Calefacción	64219
Calefacción (Inferior), C/TM	64546
Superior, Excepto Turbo	66155
Superior, Turbo	66157
Inferior, Excepto Turbo	66156
Inferior, Turbo	66158
Calefacción (Superior)	64219

ⁿ 1Cortar a medida ^s Cinturán elástico (si se retira un cinturán elástico por algún motivo, debe reemplazarse).

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MAZDA - 3, 3 SPORT CONT.

2008	L4 2.3L		
	Multi-V Stretch Belt, AA, Desde # VIN 040901, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050272S	
	Pulley, Polea lisa	49179	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Turbo (MazdaSpeed), Polea acanalada	49405	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo, Polea acanalada	49397	
2007	L4 2.0L		
	Multi-V, Alternador	4060514	
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050264S	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49397	
	L4 2.3L		
2007	Multi-V, Alt y BA, C/Turbo (MazdaSpeed)	4060910	
	Multi-V, Alt y BA, Excepto MazdaSpeed	4060522	
	Multi-V Stretch Belt, AA, Hasta # VIN 040901 (Excepto Polea Alta Velocidad), Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050264S	
	Multi-V Stretch Belt, AA, Desde # VIN 040901 (C/Polea de Alta Velocidad), Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050272S	
	Pulley, Polea lisa	49179	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Turbo (MazdaSpeed), Polea acanalada	49405	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo, Polea acanalada	49397	
	2006	L4 2.0L	
		Multi-V, Alternador	4060514
		Multi-V Stretch Belt, AA, Hasta # VIN 040901 (Excepto Polea Alta Velocidad), Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050264S
Multi-V Stretch Belt, AA, Desde # VIN 040901 (C/Polea de Alta Velocidad), Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.		4050272S	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49397	
2006	L4 2.3L		
	Multi-V, Alt y BA	4060522	
	Multi-V Stretch Belt, AA, Hasta # VIN 040901 (Excepto Polea Alta Velocidad), Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050264S	
	Multi-V Stretch Belt, AA, Desde # VIN 040901 (C/Polea de Alta Velocidad), Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050272S	

Calefacción (Inferior), C/TM	64546
Superior	66155
Inferior	66156
Termostato a Calefacción	64219
Calefacción (Inferior), C/TM	64546
Superior, Excepto Turbo	66155
Superior, Turbo	66157
Inferior, Excepto Turbo	66156
Inferior, Turbo	66158
Calefacción (Superior)	64219
Calefacción (Inferior), C/TM	64546
Superior	66155
Inferior	66156
Termostato a Calefacción	64219
Calefacción (Inferior), C/TM	64546
Inferior	66155
Cubierta de Termostato a Rebosadero	62755
Calefacción (Superior)	64219
Calefacción (Inferior), C/TM	64546

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MAZDA - 3, 3 SPORT CONT.

2006	L4 2.3L	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
		Polea acanalada	49397

MAZDA - 6

2019-18	L4 2.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060382
		Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030325S
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49858
		2017	L4 2.5L

Superior, Termostato a Tee, C/Turbo 60425

2017	L4 2.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060382
		Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030325S
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49858
		2016-14	L4 2.5L

2016-14	L4 2.5L	Multi-V, Alternador	4060382	
		Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030325S	
		2013-11	L4 2.5L	
		2013-11	L4 2.5L	

2013-11	L4 2.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060887
		Pulley, Polea lisa	49179
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
		Polea acanalada	49407

Superior, Tubo a Motor 66800
 Superior, Tubo a Radiador 66802
 Inferior 66801
 Entrada de Calefacción 63261

2013-11	V6 3.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060455
		Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040352S
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
		Polea lisa	49450

Superior 67050
 Inferior 67051

2010	L4 2.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060887
		Pulley, Polea lisa	49179
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
		Polea acanalada	49407

Superior, Tubo a Motor 66800
 Superior, Tubo a Radiador 66802
 Inferior 66801
 Entrada de Calefacción 63261
 Paso 5/8" x 14.5"ⁿ

2010-09	V6 3.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060455
		Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040352S
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
		Polea lisa	49450

Superior 66168
 Inferior 66194

2009	L4 2.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060887
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
		Polea acanalada	49407

Superior 66162
 Inferior 66163
 Entrada de Calefacción 63261
 Paso 5/8" x 14.5"ⁿ

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
MAZDA - 6 CONT.		
2008	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060887
	Polea Loca, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49407
2008	V6 3.0L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4060822
	Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030195S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49186
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49370
2007	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060910
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4060883
	Turbo, Polea lisa	49179
	Polea Loca, Excepto Turbo, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor, Turbo, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Turbo, Polea acanalada	49405
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo, Polea acanalada	49407
2007	V6 3.0L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4060822
	Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030195S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49186
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49370
2006	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060910
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4060887
	Turbo, Polea lisa	49179
	Polea Loca, No Turbo, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor, Turbo, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Turbo, Polea acanalada	49405
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo, Polea acanalada	49407
2006	V6 3.0L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4060822
	Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030195S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49370

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62702	
Inferior, Tubo a Motor	62703	
Entrada de Calefacción	63824	
Paso	5/8" x 14.5" ⁿ	
Superior	62704	
Inferior, Tubo a Radiador	62705	
Inferior, Pipe to Reservoir	62735	
Calefacción (Inferior)	64573	
Superior, Excepto Turbo	62701	
Superior, Turbo	66390	
Inferior, Tubo a Motor, Turbo	66149	
Inferior, Tubo a Motor, Excepto Turbo	62703	
Inferior, Tubo a Radiador, Excepto Turbo ..	62702	
Entrada de Calefacción	63824	
Paso	5/8" x 14.5" ⁿ	
Superior	62704	
Inferior, Tubo a Radiador	62705	
Inferior, Pipe to Reservoir	62735	
de Paso	61171 ⁿ	
Calefacción (Inferior), C/TA	64573	
Superior, Excepto Turbo	62701	
Inferior, Tubo a Motor, Excepto Turbo	62703	
Inferior, Tubo a Radiador, Excepto Turbo ..	62702	
Inferior, Turbo	66149	
Entrada de Calefacción	63824	
Paso	5/8" x 14.5" ⁿ	
Calefacción (Inferior), Excepto Turbo	64507	
Superior	62704	
Inferior, Tubo a Radiador	62705	
Inferior, Pipe to Reservoir	62735	
de Paso	61171 ⁿ	
Calefacción (Inferior), C/TA	64573	

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
MAZDA - MX-5 MIATA					
2019-17 L4 2.0L					
	Multi-V, Alternador	4060374			
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030330S			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49858			
2016	L4 2.0L				
	Multi-V, Alternador	4060374			
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030330S			
2015	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060885			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060855			
2014	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060885	Superior, Tubo a Radiador	66323	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060855	Superior, Tubo a Tubo	66324	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49179	Inferior, Tubo a Motor	66498	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50047	Inferior, Tubo a Radiador	66497	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Transmision Manual, Polea acanalada	49405			
2013-10	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060885	Superior, Tubo a Radiador	66323	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060855	Superior, Tubo a Tubo	66324	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49179	Inferior, Tubo a Motor	66498	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50047	Inferior, Tubo a Radiador	66497	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021	Tee a Depósito	63819	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Transmision Manual, Polea acanalada	49405			
2008-07	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060883	Superior, Tubo a Radiador	66323	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060852	Superior, Tubo a Tubo	66324	
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4050272S	Inferior, Tubo a Motor	66498	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49179	Inferior, Tubo a Radiador	66497	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50047	Paso	63818 ⁿ	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Transmision Manual, Polea acanalada	49405			

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MAZDA - MX-5 MIATA CONT.

2006	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060883
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060852
	Multi-V Stretch Belt, AA, Hasta # VIN 040900, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050264S ^s
	Multi-V Stretch Belt, AA, Desde # VIN 040901, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050272S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA,	
	Polea lisa	49179
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50047
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Transmision Manual, Polea acanalada	49405

Superior, Tubo a Radiador	66323
Superior, Tubo a Tubo	66324
Inferior, Tubo a Motor	66498
Inferior, Tubo a Radiador	66497
Paso	63818 ⁿ

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ - A160

2005-00	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050505
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050687
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, Banda Opcional	4050688

MERCEDES-BENZ - A190

2005-01	L4 1.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050505
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050687
	Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional	4050688

MERCEDES-BENZ - AMG GT

2019-17	V8 4.0L	
	Multi-V, Alternador	4040362
	Multi-V, AA	4040382

MERCEDES-BENZ - AMG GT 63, AMG GT 63 S

2019	V8 4.0L	
	Multi-V, Alternador	4040362
	Multi-V, AA	4040382

MERCEDES-BENZ - AMG GT C

2019-18	V8 4.0L	
	Multi-V, AA	4040382
	Multi-V, Alternador	4040362

MERCEDES-BENZ - AMG GT R

2019-18	V8 4.0L	
	Multi-V, AA	4040382
	Multi-V, Alternador	4040362

ⁿ 1Cortar a medida ^s Cinturán elástico (si se retira un cinturán elástico por algún motivo, debe reemplazarse).

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo		Descripción del motor	numero	Número de parte de la mang	
Año	Accesorios		de parte	Curva	Flexible
MERCEDES-BENZ - AMG GT S					
2019-16 V8 4.0L					
	Multi-V, AA		4040382		
	Multi-V, Alternador		4040362		
MERCEDES-BENZ - B200					
2011-05 L4 2.0L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC		4050515		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA		4060695		
MERCEDES-BENZ - C200					
2010 L4 1.8L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo		4060910		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Supercargador		4070950		
2003 L4 1.8L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios		4070950		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, No incluye polea		49312		
MERCEDES-BENZ - C230					
2009-08 V6 2.5L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios		4060947		
2005-04 L4 1.8L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios		4070950	Superior	67216
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware		49135	Inferior	67217
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa		49422		
	Polea Clutch de Alternador		49708		
2000 L4 2.3L					
	Multi-V, Alt y Supercargador		4060525		
	Multi-V, AA y DH		4060740		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa		49047		
	Polea de Tensor - Supercargador, Polea lisa		49047		
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios		50012		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, No incluye polea		49312		
	Tensor Ensamblado, Supercargador, No incluye polea		49423		
MERCEDES-BENZ - C240					
2002-01 V6 2.6L					
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado		K49262A	Inferior, Hasta Chasis A155245	67209
	Multi-V, Sistema de Accesorios		4060940	Inferior, Desde Chasis A155246	67208
	Polea Loca, Polea acanalada		49073		
	Tensor Ensamblado, Polea lisa		49262		
MERCEDES-BENZ - C250					
2015 L4 1.8L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios		4060910		
2015 L4 2.0L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios		4060910		

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
MERCEDES-BENZ - C250 CONT.					
2014-13 L4 1.8L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49481			
2012 L4 1.8L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910	Superior, Excepto PZEV Especial	67193	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49481			
2012 V6 2.5L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060910			
MERCEDES-BENZ - C280					
2009-06 V6 3.0L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947			
	Polea Loca - Superior, Polea acanalada	49073			
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49448			
2000 L6 2.8L					
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A	Inferior	67225	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940			
	Polea Loca, Polea acanalada	49073			
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262			
MERCEDES-BENZ - C300					
2019 L4 2.0L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060670			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50085			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49860			
2011 V6 3.0L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060945	Superior, Excepto PZEV Especial	67193	
	Superior, Polea acanalada, incluye herrajes	49196			
	Inferior, Polea lisa, no incluye hardware	50019			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448			
2010 V6 3.0L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060945	Superior, Excepto PZEV Especial	67193	
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49183			
	Superior, Polea acanalada, incluye herrajes	49196			
	Inferior, Polea lisa, no incluye hardware	50019			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448			
MERCEDES-BENZ - C32 AMG					
2004-03 V6 3.2L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4081145			
2002 V6 3.2L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940			
MERCEDES-BENZ - C320					
2005 V6 3.2L					
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937			
	Polea Loca, Polea acanalada	49073			

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - C320 CONT.

2005	V6 3.2L	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262
2004	V6 3.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN A507495, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Desde # VIN A507496, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde # VIN A507496	4060937
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN A507495	4060942
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262
2003	V6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta Chasis # 108312	4060942
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde Chasiss # 108313	4060940
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262
2002-01	V6 3.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Inferior, Hasta Chasis A155245 67209

Inferior, Hasta Chasis A155245 67209

MERCEDES-BENZ - C350

2015	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060870
2014	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060870
	Pulley	50080
2013	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060870
	Pulley	50080
2009	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060945
	Superior, Polea acanalada, incluye herrajes .	49196
	Inferior, Motor No. 30058377 y Posteriores., Polea lisa, no incluye hardware	50019
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448
2008	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060945
	Superior, Polea acanalada, incluye herrajes .	49196
	Inferior, Motor No. 30058377 y Posteriores., Polea lisa, no incluye hardware	50019
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior Izquierdo 67193

Superior Izquierdo 67193

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - C350 CONT.

2008	V6 3.5L	
	Polea lisa	49448
2007	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
	Superior, Polea acanalada, incluye herrajes	49196
	Inferior, Motor No. 30058377 y Posteriores.,	
	Polea lisa, no incluye hardware	50019
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49448
2006	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
	Superior, Polea acanalada, incluye herrajes	49196
	Inferior, Motor No. 30058377 y Posteriores.,	
	Polea lisa, no incluye hardware	50019
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49448

MERCEDES-BENZ - C43 AMG

2019-17	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060837
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50080
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810
2000	V8 4.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
	Tensor Ensamblado	K49262A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

MERCEDES-BENZ - C450 AMG

2016	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040355
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810

MERCEDES-BENZ - C55 AMG

2006-05	V8 5.4L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49262

2006-05	V8 5.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49262

MERCEDES-BENZ - C63 AMG

2019-17	V8 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040355
2016	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040355
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - C63 AMG CONT.

2014	V8 6.3L	
	Multi-V	4060930
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49814

2013-09	V8 6.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49814

2009	V8 6.2L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49814

MERCEDES-BENZ - C63 AMG S

2019-16	V8 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040355

MERCEDES-BENZ - CL200

2003	L4 1.8L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, No incluye polea	49312

MERCEDES-BENZ - CL500

2006-03	V8 5.0L		Superior	67202
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G	Inferior	67210
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937		
	Polea Loca, Polea acanalada	49073		
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262		

2002	V8 5.0L		Superior	67202
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Hasta 24/08/01, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A	Inferior	67210
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Desde 25/08/01, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta 24/08/01	4060942		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde 25/08/01	4060940		
	Polea Loca, Polea acanalada	49073		
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262		

2001	V8 5.0L		Superior	67202
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A	Inferior	67210
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de Banda Standard	4060940		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de Banda Equipo Original	4060940		
	Polea Loca, Polea acanalada	49073		
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262		

MERCEDES-BENZ - CL55 AMG

2004-03	V8 5.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060970
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - CL600

2014-07 V12 5.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070933
2006-03 V12 5.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
2002-01 V12 5.8L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922

MERCEDES-BENZ - CL63 AMG

2013 V8 5.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta 30/11/2012	4060995
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839
2012-11 V8 5.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
	Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079
	Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839
2010-08 V8 6.3L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49814

MERCEDES-BENZ - CL65 AMG

2014-09 V12 6.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070933
2006-05 V12 6.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
	Inferior	67202

MERCEDES-BENZ - CLA250

2019-17 L4 2.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050595
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50085
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49824
	Polea Desacopladora de Alternador	49967
2016-13 L4 2.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050595
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49824

MERCEDES-BENZ - CLA45 AMG

2019-17 L4 2.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050595
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50085
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49824
	Polea Desacopladora de Alternador	49967
2016-14 L4 2.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050595
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49824

MERCEDES-BENZ - CLK320

2005 V6 3.2L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - CLK320 CONT.

2005	V6 3.2L		
	Polea Loca, Polea acanalada	49073	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262	
2004	V6 3.2L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN 050740, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Desde # VIN 050741, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde # VIN 050741	4060937	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN 050740	4060942	
	Polea Loca, Polea acanalada	49073	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262	
	2003	V6 3.2L	
		Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN 050740	4060940
Multi-V, Sistema de Accesorios		4060942	
Polea Loca, Polea acanalada		49073	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262	
2002-00	L6 3.2L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940	
	Polea Loca, Polea acanalada	49073	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262	

Inferior 67225

MERCEDES-BENZ - CLK350

2009	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
2008	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
	Polea Loca - Superior, Polea acanalada	49073
2007	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
	Polea Loca - Superior, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49448
2006	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
	Polea Loca - Superior, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448

MERCEDES-BENZ - CLK430

2003-02	V8 4.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - CLK430 CONT.

2003-02 V8 4.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

2001 V8 4.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A
Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de Banda Standard	4060940
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

2000 V8 4.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

MERCEDES-BENZ - CLK500

2006 V8 5.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

2005-03 V8 5.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

MERCEDES-BENZ - CLK55 AMG

2004-03 V8 5.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G
Multi-V, Alternador y AA	4060937
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

MERCEDES-BENZ - CLK63 AMG

2009-08 V8 6.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49814

MERCEDES-BENZ - CLS400

2017 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060837
Polea Loca - Sistema de Accesorios	50080
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - CLS400 CONT.

2016-15 V6 3.0L

- Multi-V, Sistema de Accesorios 4060837
- Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49810

MERCEDES-BENZ - CLS500

2018-17 V8 4.7L

- Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, no incluye hardware 50019
- Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada 50079
- Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49839

2006-05 V8 5.0L

- Multi-V, Sistema de Accesorios 4060937

MERCEDES-BENZ - CLS55 AMG

2006 V8 5.5L

- Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃ³n motivo, debe reemplazarse). 4040349S
- Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa 49262

MERCEDES-BENZ - CLS63 AMG

2014 V8 5.5L

- Multi-V, Sistema de Accesorios 4060995

2013 V8 5.5L

- Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta 30/11/2012 4060995
- Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada 50079
- Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa 50078
- Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49839

2012 V8 5.5L

- Multi-V, Sistema de Accesorios 4060995
- Sistema de Accesorios, Polea acanalada 50079
- Sistema de Accesorios, Polea lisa 50078
- Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49839

2011-07 V8 6.3L

- Multi-V, Sistema de Accesorios 4060930
- Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49814

MERCEDES-BENZ - CLS63 AMG S

2018-17 V8 5.5L

- Multi-V, Sistema de Accesorios 4060995
- Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, no incluye hardware 50019
- Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada 50079
- Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49839

2016-15 V8 5.5L

- Multi-V, Sistema de Accesorios 4060995

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - E250

2016	L4 2.1L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060790		
		Polea Loca - Sistema de Accesorios (Centrar), Polea acanalada	50051		

2015-14	L4 2.1L DIESEL	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060790		
		Polea Loca - Sistema de Accesorios (Centrar), Polea acanalada	50051		

MERCEDES-BENZ - E300

2019-18	L4 2.0L	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50051		
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49860		

2013	V6 3.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060870		
		Pulley	50080		
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810		

MERCEDES-BENZ - E320

2005	L6 3.2L DIESEL	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060887		
		Polea Loca, Polea acanalada	49073		
		Tensor Ensamblado, Polea lisa	49410		

2005-04	V6 3.2L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G		
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937		
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073		
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262		

2003-00	V6 3.2L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A		
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940		
		Polea Loca, Polea acanalada	49073		
		Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262		
				Superior	66728
				Inferior	66729

MERCEDES-BENZ - E350

2013	V6 3.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060870		
		Pulley	50080		
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810		

2013-11	V6 3.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070802		
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49431		

2011	V6 3.5L	Multi-V	4060942		
		Superior, Polea acanalada, incluye herrajes	49196		
		Pulley, Polea lisa, no incluye hardware	50019		
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448		
				Inferior, Excepto PZEV Especial	67193

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - E350 CONT.

2010	V6 3.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060942	Inferior, Excepto PZEV Especial	67193
	Superior, Polea acanalada, incluye herrajes .	49196		
	Pulley, Polea lisa, no incluye hardware	50019		
2009				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448		
	V6 3.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947		
2008				
	Superior, Polea acanalada, incluye herrajes .	49196		
	Inferior, Polea lisa, no incluye hardware	50019		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448		
2007				
	V6 3.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947		
	Superior, Polea acanalada, incluye herrajes .	49196		
2006				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448		
	V6 3.5L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060945		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Desde 28/02/05, Polea lisa, no incluye hardware	50019		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448		

MERCEDES-BENZ - E400

2018-17	V6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060837		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50080		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49810		
2016	V6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060837		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49810		
2015	V6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060302		
2015-14	V6 3.5L HYBRID			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060302		

MERCEDES-BENZ - E43 AMG

2018	V6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060837		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50080		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49810		

MERCEDES-BENZ - E430

2001	V8 4.3L			
	Kit de banda del sistema de accesorios,		Superior	62607
	Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A	Inferior	62569

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - E430 CONT.

2001	V8 4.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

2000	V8 4.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
	Tensor Ensamblado	K49262A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Superior, C/Tracción 4 Ruedas	62607
Inferior	62569

MERCEDES-BENZ - E450

2019	V6 3.0L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810

MERCEDES-BENZ - E500

2006	V8 5.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

2005-04	V8 5.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
	Tensor Ensamblado	K49262G
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

2003	V8 5.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Hasta Chasis # 135821, Kit Incluye Multi V y Tensor	
	Ensamblado	K49262A
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Desde Chasis # 135822, Kit Incluye Multi V y Tensor	
	Ensamblado	K49262G
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde Chasis # 135822	4060937
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta Chasis # 135821	4060940
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

MERCEDES-BENZ - E55 AMG

2006-05	V8 5.5L	
	Multi-V, Alternador	4060965
	Multi-V, Supercargador	4080507
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

2004-03	V8 5.5L	
	Multi-V, Alternador	4060937
	Multi-V, Supercargador	4080507
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - E55 AMG CONT.

2002-00 V8 5.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Inferior **62569**

MERCEDES-BENZ - E63 AMG

2016-15 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
--------------------------------------	----------------

2014-13 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839

2012 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079
Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839

2011-10 V8 6.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49814

2009-07 V8 6.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
--------------------------------------	----------------

MERCEDES-BENZ - MAYBACH S600

2017-16 V12 6.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070933
--------------------------------------	----------------

MERCEDES-BENZ - MAYBACH S650

2018 V12 6.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070933
--------------------------------------	----------------

MERCEDES-BENZ - R350

2013 V6 3.0L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070802
--------------------------------------	----------------

2013-12 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060870
Superior, Polea acanalada, incluye herrajes	49196
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448

2012-10 V6 3.0L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070802
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49431

2011 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Dirección Sensible a la Velocidad	4060945
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Dirección Sensible a la Velocidad	4060942
Superior, Polea acanalada, incluye herrajes	49196
Pulley, Polea lisa, no incluye hardware	50019

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - R350 CONT.

2011	V6 3.5L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448
2010	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Dirección Sensible a la Velocidad	4060945
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Dirección Sensible a la Velocidad	4060942
	Superior, Polea acanalada, incluye herrajes	49196
	Inferior, Polea lisa, no incluye hardware	50019
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448
2009	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
	Superior, Polea acanalada, incluye herrajes	49196
	Pulley, Polea lisa, no incluye hardware	50019
2008	V6 3.5L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
	Polea Loca - Superior, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49448

MERCEDES-BENZ - R500

2007-06	V8 5.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937
	Polea Loca, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

MERCEDES-BENZ - S350

2013-12	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070802
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49431

MERCEDES-BENZ - S430

2005-04	V8 4.3L			
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937		
	Polea Loca, Polea acanalada	49073		
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262		
2003	V8 4.3L			
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Hasta 30/09/02, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A	Superior 67202	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Desde 01/10/02, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde 01/10/02	4060937		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta 30/09/02	4060940		
	Polea Loca, Polea acanalada	49073		
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262		

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - S430 CONT.

2002-01 V8 4.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Superior	67202
Inferior	67210

2000 V8 4.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Superior	67202
Inferior	67210

MERCEDES-BENZ - S500

2006-05 V8 5.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G
Multi-V, Alternador y AA	4060937
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Superior	67202
----------------	--------------

2004 V8 5.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Superior	67202
----------------	--------------

2003 V8 5.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Hasta 30/09/02, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Desde 01/10/02, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G
Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde 01/10/02	4060937
Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta 30/09/02	4060942
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Superior	67202
----------------	--------------

2002 V8 5.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Superior	67202
Inferior	67210

2001 V8 5.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Superior	67202
Inferior	67210

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - S500 CONT.

2000 V8 5.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Superior	67202
Inferior	67210

MERCEDES-BENZ - S55 AMG

2005-04 V8 5.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
Tensor Ensamblado	K49262F
Multi-V, Alternador	4060970
Multi-V, Supercargador	4080507
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea lisa	49262

2003 V8 5.4L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
Tensor Ensamblado	K49262F
Multi-V, Alternador	4060970
Multi-V, Supercargador	4080507
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

2003 V8 5.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
Tensor Ensamblado	K49262F
Multi-V, Alternador	4060970
Multi-V, Supercargador	4080507
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

MERCEDES-BENZ - S600

2015 V12 6.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070933
--------------------------------------	---------

2009-07 V12 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060933
--------------------------------------	---------

2006 V12 5.5L

Multi-V	4060922
---------------	---------

2005-03 V12 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
--------------------------------------	---------

2002-01 V12 5.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
--------------------------------------	---------

MERCEDES-BENZ - S63 AMG

2018 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
--------------------------------------	---------

2017 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, no incluye hardware	50019
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - S63 AMG CONT.

2016-15 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060995

2013 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060995

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada 50079

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 50078

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49839

2012-11 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060995

Sistema de Accesorios, Polea lisa 50078

Sistema de Accesorios, Polea acanalada 50079

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49839

2011 V8 6.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060930

2010-09 V8 6.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060930

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49814

MERCEDES-BENZ - S63L AMG

2017 V8 5.5L

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea

lisa 50078

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49839

MERCEDES-BENZ - S65 AMG

2018-07 V12 6.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060933

2005 V12 6.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060922

MERCEDES-BENZ - SL500

2006 V8 5.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060937

Polea Loca, Polea acanalada 49073

Tensor Ensamblado, Polea lisa 49262

2005-03 V8 5.0L

Kit de banda del sistema de accesorios,
Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y

Tensor Ensamblado K49262G

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060937

Polea Loca, Polea acanalada 49073

Tensor Ensamblado, Polea lisa 49262

2002-00 V8 5.0L

Kit de banda del sistema de accesorios,
Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y

Tensor Ensamblado K49262A

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060940

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea

acanalada 49073

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49262

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - SL55 AMG

2008-07 V8 5.5L

Multi-V, Alternador	4060970
Multi-V, Supercargador	4080507
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

2006-05 V8 5.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262F
Multi-V, Alternador	4060970
Multi-V, Supercargador	4080507
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

2004-03 V8 5.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262F
Multi-V, Alternador	4060970
Multi-V, Supercargador	4080507
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

MERCEDES-BENZ - SL600

2012-04 V12 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
--------------------------------------	---------

2002 V12 6.0L

Multi-V	4061015
---------------	---------

2001-00 V12 6.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
Pulley, Polea acanalada	49080

MERCEDES-BENZ - SL63 AMG

2019 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060980
--------------------------------------	---------

2018-17 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, no incluye hardware	50019
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839

2016-15 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
--------------------------------------	---------

2014-13 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839

2012-09 V8 6.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49814

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - SL65 AMG

2019-18	V12 6.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060933			
2017	V12 6.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070933			
2009	V12 6.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Serie Black	4060922			
2008-05	V12 6.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922			

MERCEDES-BENZ - SLC300

2019	L4 2.0L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49860			
2018	L4 2.0L				
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50085			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49860			

MERCEDES-BENZ - SLC43 AMG

2019	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060837			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810			
2018-17	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060837			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50080			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810			

MERCEDES-BENZ - SLK200

2006-05	L4 1.8L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, No incluye polea	49312			

MERCEDES-BENZ - SLK230

2004-03	L4 2.3L				
	Multi-V, AA y DH	4060735	Superior	62570	
	Multi-V, Alt y Supercargador	4060532	Inferior	60138	
	Polea de Tensor - Supercargador, Polea lisa	49047			
	Polea Tensora, AA y DH	50012			
	Tensor Ensamblado, Supercargador, No incluye polea	49423			
	Tensor Ensamblado, AA y DH, No incluye polea	49312			
2002	L4 2.3L				
	Multi-V, AA y DH	4060735	Superior	62570	
	Multi-V, Alt y Supercargador	4060537	Inferior	60138	
	Polea de Tensor - Supercargador, Polea lisa	49047			
	Polea Tensora, AA y DH	50012			
	Tensor Ensamblado, Supercargador, No incluye polea	49423			
	Tensor Ensamblado, AA y DH, No incluye polea	49312			
2001	L4 2.3L				
	Multi-V, AA y DH	4060690	Superior	62570	
	Multi-V, Alt y Supercargador	4060530	Inferior	60138	
	Polea de Tensor - Supercargador, Polea lisa	49047			
	Polea Tensora, AA y DH	50012			
	Tensor Ensamblado, AA y DH, No incluye				

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - SLK230 CONT.

2001	L4 2.3L	
	polea	49312
	Tensor Ensamblado, Supercargador, No incluye polea	49423

2000	L4 2.3L	
	Multi-V, Alt y Supercargador	4060530
	Multi-V, AA y DH, w/ 74" Belt	4060735
	Multi-V, AA y DH, w/ 69 1/2" Belt	4060690
	Polea de Tensor - Supercargador, Polea lisa	49047
	Polea Tensora, AA y DH	50012
	Tensor Ensamblado, AA y DH, No incluye polea	49312
	Tensor Ensamblado, Supercargador, No incluye polea	49423

Superior	62570
Inferior	60138

MERCEDES-BENZ - SLK32 AMG

2004-02	V6 3.2L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4081145	Inferior
			67225

MERCEDES-BENZ - SLK320

2004	V6 3.2L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G	Inferior
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937	67225
	Polea Loca, Polea acanalada	49073	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262	

2003-01	V6 3.2L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A	Inferior
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940	67225
	Polea Loca, Polea acanalada	49073	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262	

MERCEDES-BENZ - SLK350

2016-15	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060870
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810

2014	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060870
	Pulley	50080
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810

2013	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060870
	Pulley	50080
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810

2009-08	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
	Pulley, Polea lisa, no incluye hardware	50019
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - SLK350 CONT.

2007-05 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
Polea Loca - Superior, Polea acanalada	49073
Inferior, Polea lisa, no incluye hardware	50019
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49448

MERCEDES-BENZ - SLK55 AMG

2016-15 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060980
--------------------------------------	---------

2014-13 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060980
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839

2011 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060980
--------------------------------------	---------

2010 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073

2009-05 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937
--------------------------------------	---------

MERCEDES-BENZ - SLR MCLAREN

2009-07 V8 5.4L

Multi-V, Alternador	4060960
---------------------------	---------

2009-07 V8 5.5L

Multi-V, Alternador	4060955
Multi-V, Supercargador	4080490

MERCEDES-BENZ - SLS AMG

2014-11 V8 6.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060955
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49814

**MERCURY
MERCURY - MILAN**

2008 L4 2.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática	4060882
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual	4060883
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/TA, Polea acanalada	49393

Superior	66353
Inferior, Desde Radiador	66174
Inferior, to Engine	66175
Múltiple de Admisión a Tubo	63272
Entrada de Calefacción	63272
Salida de Calefacción	64600

2008 V6 3.0L

Multi-V, Alternador	4060919
Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elÁstica por algÁn motivo, debe reemplazarse.	4030195S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344

Superior	66170
Inferior	66137
Paso	62835

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCURY - MILAN CONT.

2007	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Trans. Manual	4060883
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/TA, Polea acanalada	49393
2007	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030195S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344

Superior	66353
Inferior, Desde Radiador	66174
Inferior, to Engine	66175
Entrada de Calefacción	63272
Salida de Calefacción	64600

Superior	66170
Inferior	66137
Paso	62835

MERCURY - MONTEGO

2007-05	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344

Radiador a Carcasa	62767
Superior - Motor a Termostato	66902
Superior, BA a Motor	62332
Inferior - Conector a Tubo	62480
Tubo a Termostato	62333
Depósito a Conector	62334
Calefacción (Inferior)	64656
Entrada de Calefacción	64359

MERCURY - SABLE

2004	V6 3.0L 12V OHV Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060855
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49220
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada ...	49338

Superior	62138
Inferior	62289
Depósito a Manguera Inferior	63524
Calefacción a - Tubo 1	63812 ⁿ
Calefacción a - Tubo 2	63812 ⁿ
Tubo 1 a Tubo 2, Cortar para ajustar	65000
Depósito a Múltiple de Admisión, Cortar para ajustar	64995

2004	V6 3.0L 24V DOHC Eng	
	Multi-V, AA y DH	4060817
	Multi-V, BA	4030267
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49290
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada ...	49338

Superior	66457
Inferior	66140
Depósito a Radiador, Cortar para ajustar	64997
Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64994

2003	V6 3.0L 24V DOHC Eng	
	Multi-V, AA y DH	4060817
	Multi-V, BA	4030267
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49290
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada ...	49338

Superior	66457
Inferior	66140
Tubo 2 a Termostato	63127 ⁿ
Calefacción a - Tubo 2	63812 ⁿ
Calefacción a Tubo 3	63812 ⁿ
Tubo 2 a Tubo 3	5/8" x 10"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

MERCURY - SABLE CONT.

2003-02 V6 3.0L 12V OHV Eng

Multi-V	4060855
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49220
Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada	49338

2002 V6 3.0L 24V DOHC Eng

Multi-V, AA y DH	4060817
Multi-V, BA	4030267
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, AA y DH, Polea lisa	49290
Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada	49338

2005-03 L4 1.8L

Multi-V, Alternador y AA	4050470
Banda de Tiempo	40203

2005-04 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4030295
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA,	
Hasta Código de Motor YD471564	4050450
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA,	
Desde Código de Motor YD471565	4050457
Banda de Tiempo	40203

2005-03 V6 2.5L

Multi-V, Alternador, C/ AA	4060615
Multi-V, Alternador, Sin AA	4060505

2018-17 L3 1.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060675
--------------------------------------	---------

2018-16 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060675
--------------------------------------	---------

2016 L3 1.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060352
---	---------

2016 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
--------------------------------------	---------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	62138
Inferior	62289
Manguera Inferior a Depósito	63524
Tubo 2 a Termostato	63127 ⁿ
Tubo 1 a BA	64153
Paso	5/8" x 10"
Calefacción a - Tubo 2	63812 ⁿ
Calefacción a Tubo 3	63812 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63806
Tubo 1 a Tubo 2, Además disponible en	
Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Depósito a Radiador	3/8" x 18"

Superior	62292
Superior, Alterno	66140
Manguera Inferior a Depósito	63524
Múltiple de Admisión a BA	64287
Radiador a Depósito	3/8" x 18"

MG

MG - TF

MG - ZR

MG - ZT

MINI

MINI - COOPER

Superior - Motor a Tubo	66894
Inferior	66891
	66689

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
MINI - COOPER CONT.		
2016	L4 1.6L	
2015-14	L3 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060352
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060675
2015-14	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
	Tensor Ensamblado, AA y Alt	49491
2013-11	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49491
2010	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta 12/2009	4060355
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde 01/2010	4060352
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49491
2009	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060355
	Banda de Tiempo, DOHC	G1599H
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49491
2008	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060355
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49125
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, SOHC, Polea lisa	49386
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, DOHC	49491
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Supercargador, Polea lisa	49387
2007	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060407
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060415
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49125
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49387
2006	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060407
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060415
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49125
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49386
2005	L4 1.6L	
	Multi-V, AA	4060415
	Multi-V, Alt y BA	4060407
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49125
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Radiador a Depósito	64591	
Superior - Tubo a Radiador	66894	
Superior - Motor a Tubo	66891	
Inferior	66689	
Radiador a Depósito	64591	
Superior, Tubo a Radiador	66894	
Superior, Tubo a Termostato, C/TM	66891	
Inferior	66689	
Radiador a Depósito	64591	
Superior, Tubo a Radiador	66894	
Inferior, Tubo a Radiador	66689	
Superior, Tubo a Termostato	66892	
Radiador a Depósito	64591	
Superior - Tubo a Radiador	66894	
Inferior	66689	
Superior, Tubo a Termostato	66892	
Radiador a Depósito	64591	
Superior, Tubo a Radiador	66894	
Inferior	66689	
Superior, Tubo a Termostato	66891	
Superior, Tubo a Radiador	66894	
Inferior	66689	
Bomba de Agua a Block	66716	
Bomba de Agua a Block	66716	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MINI - COOPER CONT.

2005	L4 1.6L	
	Polea lisa	49386
2004	L4 1.6L	
	Multi-V, AA	4060415
	Multi-V, Alt y BA	4060407
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49125
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49386
2003	L4 1.6L	
	Multi-V, AA	4060415
	Multi-V, Alt y BA	4060407
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49386
2002	L4 1.6L	
	Multi-V, AA	4060415
	Multi-V, Alt y BA	4060407
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49125
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49386

Bomba de Agua a Block	66716
Bomba de Agua a Block	66716
Bomba de Agua a Block	66716

MINI - COOPER CLUBMAN

2018-17	L3 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060475
2018-17	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060675

MINI - COOPER COUNTRYMAN

2019	L4 2.0L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49491
2018-17	L3 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060675
2018-17	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49491
2016	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
2015	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49491
2014-13	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49491
2012	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49491

Radiador a Depósito	64591
Superior - Tubo a Radiador	66893
Superior, Tubo a Termostato, C/TA	66891
Inferior - Tubo a Radiador	66896
Inferior, Termostato a Tubo	66892
Radiador a Depósito	64591
Superior - Tubo a Radiador	66893
Superior, Tubo a Termostato, C/TA	66891
Inferior - Tubo a Radiador	66896
Inferior, Termostato a Tubo	66892
Tee a Enfriador de Aceite, C/TA	64591
Superior - Tubo a Radiador	66893
Superior, Tubo a Termostato, C/TA	66891
Inferior - Tubo a Radiador	66896
Inferior, Termostato a Tubo	66892
Tee a Enfriador de Aceite, C/TA	64536

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MINI - COOPER COUNTRYMAN CONT.

2011	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49491

Superior - Tubo a Radiador	66893
Superior, Tubo a Termostato	66891
Inferior - Tubo a Radiador	66896
Inferior, Termostato a Tubo	66892
Tee a Enfriador de Aceite, C/TA	64536

MINI - COOPER PACEMAN

2016	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49491

2015	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49491

Superior - Tubo a Radiador	66893
Superior, Tubo a Termostato, C/TA	66891
Inferior - Tubo a Radiador	66896
Inferior, Termostato a Tubo	66892

2014	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49491

Superior - Tubo a Radiador	66893
Superior, Tubo a Termostato, C/TA	66891
Inferior - Tubo a Radiador	66896
Inferior, Termostato a Tubo	66892
Tee a Enfriador de Aceite, C/TA	64536

2013	L4 1.6L Exc. Turbo	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49491

Superior - Tubo a Radiador	66893
Superior, Tubo a Termostato, C/TA	66891
Inferior - Tubo a Radiador	66896
Inferior, Termostato a Tubo	66892
Tee a Enfriador de Aceite, C/TA	64536

2013	L4 1.6L Turbo	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49491

Superior - Tubo a Radiador	66893
Superior, Tubo a Termostato, C/TA	66891
Inferior, Termostato a Tubo	66892
Tee a Enfriador de Aceite, C/TA	64536

MINI - COOPER S

2013	L4 1.6L	
------	----------------	--

Superior, Tubo a Radiador	66893
Superior, Tubo a Termostato, C/TA	66891
Inferior - Tubo a Radiador	66896
Inferior, Termostato a Tubo	66892
Tee a Enfriador de Aceite, C/TA	64536

2012	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49491

Superior - Tubo a Radiador	66893
Superior, Tubo a Termostato, C/TA	66891
Inferior - Tubo a Radiador	66896
Inferior, Termostato a Tubo	66892
Tee a Enfriador de Aceite, C/TA	64536

2011	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060352
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49491

Superior - Tubo a Radiador	66893
Superior, Tubo a Termostato	66891
Inferior - Tubo a Radiador	66896
Inferior, Termostato a Tubo	66892
Tee a Enfriador de Aceite, C/TA	64536

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
MINI - COOPER S CONT.		
2010	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta 12/2009	4060355
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde 01/2010	4060352
2009	L4 1.6L	
	Multi-V, AA, Alt y BA	4060355
2008	L4 1.6L	
	Multi-V, AA, Alt y BA, C/Turbo	4060355
	Multi-V, Alt y BA, C/Supercargador	4060547
	C/Supercargador, Polea lisa, incluye hardware	49125
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49387
2007	L4 1.6L	
	Multi-V, AA, Alt y BA, C/Turbo	4060355
	Multi-V, Alt y BA, C/Supercargador	4060547
	C/Supercargador, Polea lisa, incluye hardware	49125
	Tensor Ensamblado, C/Supercargador, Polea lisa	49387
2006-02	L4 1.6L	
	Multi-V, Alt y BA, C/Supercargador C/Kit John Cooper	4060547
	Multi-V, AA	4060415
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49125
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49387

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Superior - Tubo a Radiador	66893
Superior, Tubo a Termostato	66891
Inferior - Tubo a Radiador	66895
Inferior, Termostato a Tubo	66892
Tee a Enfriador de Aceite, C/TA	64536
	66788
Superior, Tubo a Termostato, C/TM	66893
Inferior, C/Supercargador; C/TM	66787
Inferior - Tubo a Radiador	66895
Inferior, Tubo a Motor	66892
	66788
Superior - Motor a Tubo, C/TM	66788
Superior, Tubo a Termostato, C/TM	66893
Inferior, C/Supercargador; C/TM	66787
Inferior - Tubo a Radiador, C/Turbo	66895
Inferior, Tubo a Motor	66892
	66788
Superior - Motor a Tubo, C/TM	66788
Superior, Tubo a Termostato, C/TM	66893
Inferior, C/Supercargador; C/TM	66787
Inferior, C/Supercargador; C/TA	62896
Inferior - Tubo a Radiador, C/Turbo	66895
Inferior, Tubo a Motor	66892
	66788
Superior - Motor a Tubo, C/TM	66788
Inferior, C/TM	66787

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

**MITSUBISHI
MITSUBISHI - ECLIPSE**

2012	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios	50034
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49408
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB340-341K1
	Pro Series, No incluye sellos	TB340-341LK
2012	V6 3.8L	
	Multi-V, AA, Alt y BA	4060473
	Multi-V, DH	4040360
	Polea Loca - Alt y AA, Polea lisa	49133
	Polea Loca - DH, Polea lisa	49146
	Pro Series Plus, El kit incluye sellos y carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W
	Pro Series, Incluye carcasa de bomba de agua; No incluye sellos	TB287LK1-W
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1
	Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la	

	63224
ajustar	64995 ⁿ
ajustar	64995 ⁿ

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

2012 MITSUBISHI - ECLIPSE CONT.

2012	V6 3.8L	
	bomba de agua	TB287LK1
2011	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
	Multi-V, Sistema de Accesorios	50034
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha	
	Balanceadora	
	Banda de Tiempo	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49408
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB340-341K1
	Pro Series, No incluye sellos	TB340-341LK

2011	V6 3.8L	
	Multi-V, AA y Alt	4060470
	Multi-V, DH	4040360
	Polea Loca - Alt y AA, Polea lisa	49133
	Polea Loca - DH, Polea lisa	49146
	Banda de Tiempo	40287
	Pro Series Plus, El kit incluye sellos y	
	carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W
	Pro Series, Incluye carcasa de bomba de	
	agua; No incluye sellos	TB287LK1-W
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
	Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No	
	incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1
	Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la	
	bomba de agua	TB287LK1
	Continental Series, Incluye Tensor	
	Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba	
	de Agua	GTKWP287 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a

2009	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
	Multi-V, Sistema de Accesorios	50034
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha	
	Balanceadora	
	Banda de Tiempo	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49408
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB340-341K1
	Pro Series, No incluye sellos	TB340-341LK

2009	V6 3.8L	
	Multi-V, AA y Alt	4060470
	Multi-V, DH	4040360
	Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49146
	Banda de Tiempo	40287
	Pro Series Plus, El kit incluye sellos y	
	carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
	Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No	

Superior	62977
Inferior	62978
Salida de Calefacción	63224
Entrada de Calefacción	63096
Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar; 2	
Required	64995

Superior	66321
Inferior	61682
Salida de Calefacción	64226

Superior	62977
Inferior	62978
Salida de Calefacción	63224
Entrada de Calefacción	63096
Entrada de Cuerpo Papalote	5/16" x 12"
Salida de Cuerpo Papalote	5/16" x 10"

Superior	66321
Inferior	61682
Salida de Calefacción	64226
Entrada de Calefacción	63154

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
MITSUBISHI - ECLIPSE CONT.		
2009	V6 3.8L	
	incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1
	Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la bomba de agua	TB287LK1
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a
2008	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
	Multi-V, Sistema de Accesorios	50034
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha Balanceadora Banda de Tiempo Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49408
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .	TB340-341K1
	Pro Series, No incluye sellos	TB340-341LK
2008	V6 3.8L	
	Multi-V, AA y Alt	4060470
	Multi-V, DH	4040360
	Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49146
	Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49133
	Banda de Tiempo	40287 ^a
	Pro Series Plus, El kit incluye sellos y carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .	TB287K1
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1
	Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la bomba de agua	TB287LK1
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a
2007	V6 3.8L	
	Multi-V, AA, Alt y BA	4060470
	Multi-V, DH	4040360
	Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49146
	Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49133
	Banda de Tiempo	40287 ^a
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a
2007-06	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
	Multi-V, Sistema de Accesorios	50034
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62977	
Inferior	62978	
Salida de Calefacción	63224	
Entrada de Calefacción	63096	
Entrada de Cuerpo Papalote	5/16" x 11" ⁿ	
Superior	66321	
Inferior	61682	
Entrada de Calefacción	63154	
Salida de Calefacción	63115	
Cuerpo Papalote, Se requieren 2	64226	
Superior	66321	
Superior, Alterno	62479	
Inferior	61682	
Entrada de Calefacción	63154	
Cuerpo Papalote, Se requieren 2	64226	
Salida de Calefacción	63115	
Superior	62977	
Inferior	62978	
Salida de Calefacción	63224	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2007-06 L4 2.4L		
	Balanceadora	40168
	Banda de Tiempo	40332
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49408
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB332-168K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP332-168LK
	Pro Series, No incluye sellos	TB332-168LK
2006 V6 3.8L		
	Multi-V, AA, Alt y BA	4060470
	Multi-V, DH	4040360
	Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49146
	Banda de Tiempo	40287
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a
2005 L4 2.4L		
	Multi-V, Alt y BA	4050370
	Multi-V, DH y AA	4050539
	Polea Tensora, C/ AA, Polea lisa	49143
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha	
	Balanceadora	40168
	Banda de Tiempo	40232
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB232-168K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP232-168LK
	Pro Series, No incluye sellos	TB232-168LK
2005-04 V6 3.0L		
	Multi-V, Alternador y AA	4060470
	Multi-V, DH	4040355
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49144
	Polea Tensora, DH, Polea acanalada	49136
	Banda de Tiempo	40259
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB259K1
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB259K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP259LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB259LK1
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP259 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a
2004 L4 2.4L		
	Multi-V, AA y DH	4050539
	Multi-V, Alt y BA	4050370
	Polea Tensora, C/ AA, Polea lisa	49143
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha	
	Balanceadora	40168
	Banda de Tiempo	40232
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB232-168K2

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Entrada de Calefacción	63096
Entrada de Cuerpo Papalote	5/16" x 11" ⁿ
Superior	66321
Superior, Altern o	62479
Inferior	61682
Entrada de Calefacción	63154
Cuerpo Papalote, Se requieren 2; 2 Required .	64226
Salida de Calefacción	63115
Superior	62105 ⁿ
Inferior	62497
Cuerpo Papalote a Tubo 3	64124
Salida de Cuerpo Papalote	64158
Entrada de Cuerpo Papalote	64228
Entrada de Calefacción	63265
Válvula RGE a Tubo, Cortar para ajustar	64995 ⁿ
Salida de Calefacción	64229
Superior	62197 ⁿ
Inferior	62497
Salida de Cuerpo Papalote	5/16" x 4"
Entrada de Cuerpo Papalote	64176
Entrada de Calefacción	64259
Salida de Calefacción	64259
Superior	62105 ⁿ
Inferior	62497
Cuerpo Papalote a Tubo 3	64124
Salida de Cuerpo Papalote	64158
Entrada de Cuerpo Papalote	64228
Entrada de Calefacción	63265
Salida de Calefacción	64229

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MITSUBISHI - ECLIPSE CONT.

2004	L4 2.4L	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP232-168LK
		Pro Series, No incluye sellos	TB232-168LK
2003	L4 2.4L	Multi-V, AA y DH	4050539
		Multi-V, Alt y BA	4050370
		Polea Tensora, C/ AA, Polea lisa	49143
		Banda de Tiempo, Banda de Flecha	
		Balanceadora	40168
		Banda de Tiempo	40232
		Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB232-168K2
		Pro Series Plus, Incluye sellos	PP232-168LK
		Pro Series, No incluye sellos	TB232-168LK
		2003	V6 3.0L
Multi-V, DH	4040355		
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49144		
Polea Tensora, DH, Polea acanalada	49136		
Banda de Tiempo	40259		
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB259K1		
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,			
Ki no Incluye Bomba de Agua	TB259K1 ⁿ		
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y			
sellos	PP259LK1		
Pro Series, No incluye sellos	TB259LK1		
Continental Series, Incluye Tensor			
Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP259 ⁿ		
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ⁿ		

Válvula RGE a Tubo, Cortar para ajustar	64995 ⁿ
Superior	62105 ⁿ
Inferior	62497
Cuerpo Papalote a Tubo 3	64124
Salida de Cuerpo Papalote	64158
Entrada de Cuerpo Papalote	64228
Entrada de Calefacción	63265
Válvula RGE a Tubo, Cortar para ajustar	64995 ⁿ
Salida de Calefacción	64229
Superior	62479 ⁿ
Inferior	62497
Superior, Option 1	62138
Salida de Cuerpo Papalote	5/16" x 4"
Entrada de Cuerpo Papalote	64176
Entrada de Calefacción	64259
Salida de Calefacción	64259

MITSUBISHI - GALANT

2009	L4 2.4L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
		Multi-V, Sistema de Accesorios	50034
		Banda de Tiempo, Banda de Flecha	
		Balanceadora	
		Banda de Tiempo	
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
		Polea lisa	49408
		Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB340-341K1
Pro Series, No incluye sellos	TB340-341LK		
2009-08	V6 3.8L	Multi-V, AA y Alt	4060470
		Multi-V, DH	4040360
		Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49133
		Banda de Tiempo	40287 ⁿ
		Pro Series Plus, El kit incluye sellos y	
		carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W
		Pro Series, Incluye carcasa de bomba de	
		agua; No incluye sellos	TB287LK1-W
		Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1
		Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ⁿ		
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No			

Superior	62977
Inferior	62978
Entrada de Calefacción	63224
Salida de Calefacción	63096
Entrada de Cuerpo Papalote	5/16" x 12"
Salida de Cuerpo Papalote	5/16" x 10"
Superior	66321
Inferior	66322
Calefacción a Tubo	64995 ⁿ

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MITSUBISHI - GALANT CONT.

2009-08 V6 3.8L

incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1
Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la bomba de agua	TB287LK1
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a

2008 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
Multi-V, Sistema de Accesorios	50034
Banda de Tiempo, Banda de Flecha Balanceadora	
Banda de Tiempo	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49408
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB340-341K1
Pro Series, No incluye sellos	TB340-341LK

2007 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
Multi-V, Sistema de Accesorios	50034
Banda de Tiempo, Banda de Flecha Balanceadora	
Banda de Tiempo	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49408
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB340-341K1

2007 V6 3.8L

Multi-V, AA y Alt	4060470
Multi-V, DH	4040360
Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49146
Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49133
Banda de Tiempo	40287
Pro Series Plus, El kit incluye sellos y carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W
Pro Series, Incluye carcasa de bomba de agua; No incluye sellos	TB287LK1-W
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1
Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la bomba de agua	TB287LK1
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a

2006 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
Multi-V, Sistema de Accesorios	50034
Banda de Tiempo	40332
Banda de Tiempo, Banda de Flecha	

Superior	62977
Inferior	62978
Entrada de Calefacción	63224
Salida de Calefacción	63096
Entrada de Cuerpo Papalote	5/16" x 11"
Salida de Cuerpo Papalote	5/16" x 8"

Superior	62977
Inferior	62978
Entrada de Calefacción	63224
Salida de Calefacción	63096

Superior	66321
Inferior	66322
Calefacción a Tubo	64995 ⁿ
Salida de Calefacción	63115
Entrada de Calefacción, Motor VIN T	63155
Entrada de Cuerpo Papalote	63338
Salida de Cuerpo Papalote, Motor VIN T	63338

Superior	62977
Inferior	62978
Entrada de Calefacción	63224
Salida de Calefacción	63096

ⁿ 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MITSUBISHI - GALANT CONT.

2006	L4 2.4L		
	Balanceadora	40168	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49408	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB332-168K1	
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP332-168LK	
	Pro Series, No incluye sellos	TB332-168LK	
2006	V6 3.8L		
	Multi-V, AA y Alt	4060470	
	Multi-V, DH	4040360	
	Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49146	
	Banda de Tiempo	40287 ⁿ	
	Pro Series Plus, El kit incluye sellos y carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W	
	Pro Series, Incluye carcasa de bomba de agua; No incluye sellos	TB287LK1-W	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1	
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ⁿ	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1	
	Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la bomba de agua	TB287LK1	
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ⁿ	
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ⁿ	
	2005	L4 2.4L	
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
Multi-V, Sistema de Accesorios		50034	
Polea Tensora, C/ AA, Polea lisa		49143	
Banda de Tiempo, Banda de Flecha			
Balanceadora		40168	
Banda de Tiempo		40332	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa		49408	
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..		TB332-168K1	
Pro Series Plus, Incluye sellos		PP332-168LK	
Pro Series, No incluye sellos	TB332-168LK		
2005-04	V6 3.8L		
	Multi-V, Alternador y AA	4060470	
	Multi-V, DH	4040360	
	Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49146	
	Banda de Tiempo	40287 ⁿ	
	Pro Series Plus, El kit incluye sellos y carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W	
	Pro Series, Incluye carcasa de bomba de agua; No incluye sellos	TB287LK1-W	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1	
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ⁿ	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1	

Salida de Cuerpo Papalote	5/16" x 8"
Entrada de Cuerpo Papalote	5/16" x 11"

Superior	66321
Inferior	66322
Calefacción a Tubo	64995 ⁿ
Entrada de Cuerpo Papalote	63338

Superior	62977
Inferior, Hasta 31/04/05	66320
Inferior, Desde 31/04/05	62978
Entrada de Calefacción	63224
Salida de Calefacción	63096
Salida de Cuerpo Papalote	5/16" x 8"
Entrada de Cuerpo Papalote	5/16" x 11"

Superior	66321
Inferior	66322
Calefacción a Tubo	64995 ⁿ
Entrada de Cuerpo Papalote	63338

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MITSUBISHI - GALANT CONT.

2005-04 V6 3.8L

Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la bomba de agua	TB287LK1
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 [*]
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 [*]

2004 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060745
Multi-V, DH, Sin AA	4050429
Multi-V, Sistema de Accesorios	50034
Polea Tensora, C/ AA, Polea lisa	49143
Banda de Tiempo, Banda de Flecha	
Balanceadora	40168
Banda de Tiempo	40332
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49408
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB332-168K1
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP332-168LK
Pro Series, No incluye sellos	TB332-168LK

2003 L4 2.4L

Multi-V, AA y DH	4050539
Multi-V, Alt y BA	4050370
Polea Tensora, C/ AA, Polea lisa	49143
Banda de Tiempo, Banda de Flecha	
Balanceadora	40168
Banda de Tiempo	40232 [*]
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB232-168K2
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP232-168LK
Pro Series, No incluye sellos	TB232-168LK

2003 V6 3.0L

Multi-V, AA y Alt	4060470
Multi-V, DH	4040355
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49144
Polea Tensora, DH, Polea acanalada	49136
Banda de Tiempo	40259 [*]
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB259K1
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB259K1 [*]
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP259LK1
Pro Series, No incluye sellos	TB259LK1
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP259 [*]
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 [*]

Superior	62977
Inferior	66320
Entrada de Calefacción	63224
Salida de Calefacción	63096
Salida de Cuerpo Papalote	5/16" x 8"
Entrada de Cuerpo Papalote	5/16" x 11"

Superior, Alterno	62459
Superior	62105 ⁿ
Inferior	62497
Inferior, (Alterno)	62197 ⁿ
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995 ⁿ
Entrada de Calefacción	63265
Tubo a Válvula RGE	5/16" x 17"
Salida de Cuerpo Papalote	64158
Entrada de Cuerpo Papalote	64228

Superior	62479
Inferior	62497 ⁿ
Calefacción a Tubo	63292
Termostato a Tubo	1/4" x 4"
Entrada de Cuerpo Papalote	64176
Salida de Cuerpo Papalote	5/16" x 4"
Entrada de Calefacción	64259
Salida de Calefacción	64259

MITSUBISHI - LANCER

2017 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4060865
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo	4061032
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Turbo,	
Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49829

Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995 ⁿ
---	--------------------

ⁿ 1Cortar a medida ^{*} Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
MITSUBISHI - LANCER CONT.		
2016	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4060865
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo	4061032
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Turbo,	
	Polea lisa, incluye hardware	49187
2016-13	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061032
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa, incluye hardware; 2 Required	49187
2015	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4060865
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo	4061032
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Turbo,	
	Polea lisa, incluye hardware	49187
2014	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4060865
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo	4061032
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Turbo,	
	Polea lisa, incluye hardware	49187
2013	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4060865
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo	4061032
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Turbo,	
	Polea lisa, incluye hardware	49187
2012	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Turbo,	
	Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49434
2012	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa, incluye hardware; 2 Required	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49434
2011	L4 2.0L Non Turbo Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No-Turbo,	
	Hasta 01/2011	4061010
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Turbo,	
	Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49434
2011	L4 2.0L TURBO ENG	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061032
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Turbo,	
	Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	49187

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995 ⁿ	
Cuello de Llenado a Radiador	66240	
Superior, Filler Neck to Engine	66488	
Inferior, C/TM	66487	
Inferior, C/CVT	66489	
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995 ⁿ	
Salida de Calefacción	64995 ⁿ	
Inferior, C/ Transmisión Manual	66420	
Inferior, C/CVT	66489	
Salida de Calefacción	64995 ⁿ	
Inferior, C/ Transmisión Manual	66420	
Salida de Calefacción	64995 ⁿ	
Inferior, C/CVT	66489	
Salida de Calefacción	64995 ⁿ	
Cuello de Llenado a Radiador	66240	
Superior, Filler Neck to Engine	66488	
Inferior, C/TM	66487	
Inferior, C/CVT	66489	
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995 ⁿ	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66488	
Superior - Motor a Tubo	66485	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado,		
C/TM	66419	
Inferior, C/CVT	66489	
C/CVT	66522	
Inferior, C/TM	66487	
Salida de Calefacción	64995 ⁿ	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66488	
Superior - Motor a Tubo	66485	
Inferior, Tubo a Radiador	62370	
Inferior, Tubo a Motor	66420	
Salida de Calefacción	64995 ⁿ	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2011 L4 2.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	49187
	Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
2010 L4 2.0L Non Turbo Eng		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Polea Clutch de Alternador	49721
2010 L4 2.0L TURBO ENG		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4061010
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4061032
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Polea Clutch de Alternador	49721
2010 L4 2.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
	Polea Clutch de Alternador	49721
2009 L4 2.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4061010
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4061032
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Polea Clutch de Alternador	49721
2009 L4 2.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
	Polea Clutch de Alternador	49721

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Cuello de Llenado a Radiador	66240	
Superior, Filler Neck to Engine	66488	
Inferior, C/TM	66487	
Inferior, C/CVT	66489	
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995ⁿ	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66488	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado,		
C/TM	66419	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado,		
C/CVT	66522	
Inferior, C/TM	66487	
Inferior, C/CVT	66489	
Entrada de Calefacción	63323	
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995ⁿ	
Salida de Calefacción	63085	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66488	
Inferior, Tubo a Radiador	62370	
Inferior, Tubo a Motor	66420	
Salida de Calefacción	64995ⁿ	
Cuello de Llenado a Radiador	66240	
Superior, Filler Neck to Engine	66488	
Inferior, C/TM	66487	
Inferior, C/CVT	66489	
Superior, Cuello de Llenado a Radiador;		
C/Turbo	66485	
Superior, Cuello de Llenado a Radiador;		
Excepto Turbo; C/CVT	66522	
Cuello de Llenado a Radiador, No Turbo		
C/TM	66419	
Cuello de Llenado a Motor, No Turbo	66488	
Superior, Cuello de Llenado a Motor; C/Tur..	66486	
Inferior, Tubo a Radiador, C/Turbo	62370	
Inferior, Tubo a Motor, C/Turbo	66420	
Inferior, C/TM; Excepto Turbo	66487	
Inferior, C/CVT	66489	
Salida de Calefacción	64995ⁿ	
Cuello de Llenado a Radiador	66240	
Superior, Filler Neck to Engine	66488	
Inferior, C/TM	66487	
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995ⁿ	

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MITSUBISHI - LANCER CONT.

2008	L4 2.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4061010	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4061032	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49187	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434	
	Polea Clutch de Alternador	49721	
2007	L4 2.0L		
	Multi-V, Alt y BA	4040305	
	Multi-V, DH, C/ AA	4050510	
	Multi-V, DH, Exc AC	4050425	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49142	
	Banda de Tiempo	40201	
	Standard Kit, Sin Turbo, Ki no Incluye		
	Bomba de Agua	TB201K2	
	Pro Series Plus, Sin Turbo, Incluye sellos	PP201LK2	
	Pro Series, Sin Turbo, No incluye sellos	TB201LK2	
2006	L4 2.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA; C/Turbo	4060569	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA, C/ Turbo	4060705	
	Multi-V, Alt y BA, Excepto Turbo	4040305	
	Multi-V, DH, C/AA; Excepto Turbo	4050510	
	Multi-V, DH, Excepto AA; Excepto Turbo	4050425	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49142	
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios	50034	
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha		
	Balanceadora, C/Turbo	40168	
	Banda de Tiempo, C/Turbo		
	Banda de Tiempo, Excepto Turbo	40201	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49408	
	Standard Kit, Sin Turbo, Ki no Incluye		
	Bomba de Agua	TB201K2	
	Pro Series Plus, Sin Turbo, Incluye sellos	PP201LK2	
	Pro Series, Sin Turbo, No incluye sellos	TB201LK2	
	2006	L4 2.4L	
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4060740
		Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios	50034
Banda de Tiempo		40332	
Banda de Tiempo, Banda de Flecha			
Balanceadora		40168	

Superior, Cuello de Llenado a Radiador; C/Turbo	66485
Superior, Cuello de Llenado a Radiador; Excepto Turbo; C/CVT	66522
Cuello de Llenado a Radiador, No Turbo C/TM	66419
Cuello de Llenado a Motor, No Turbo Superior, Cuello de Llenado a Motor; C/Turbo	66488
Inferior, Tubo a Radiador, C/Turbo	62370 ⁿ
Inferior, Tubo a Motor, C/Turbo	66420
Inferior, C/TM; Excepto Turbo	66487
Inferior, C/CVT	66489
Salida de Calefacción	64995 ⁿ
Entrada de Cuerpo Papalote, Excepto Turbo	63100
Superior, C/TA	62877
Inferior, C/TA	62878
Salida de Calefacción	64995 ⁿ
Superior, Excepto Turbo	62879
Superior, C/Turbo	62877
Inferior, Evolution C/Turbo y TM	62876 ⁿ
Inferior, No Turbo C/TA	62878
Inferior, No Turbo C/TM	62880
Salida de Calefacción	64995 ⁿ
Superior	62883
Inferior, C/ Transmisión Manual	62882
Inferior, C/ Transmisión Automática	62881
Entrada de Cuerpo Papalote	5/16" x 11"
Salida de Cuerpo Papalote	5/16" x 8"

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MITSUBISHI - LANCER CONT.

2006	L4 2.4L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49408
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB332-168K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP332-168LK
	Pro Series, No incluye sellos	TB332-168LK

2005	L4 2.0L	
	Multi-V, AA y DH, C/Banda de 5 Costillas	4050515
	Multi-V, AA y DH, C/Banda de 6 Costillas	4060705
	Multi-V, Alt y BA, Excepto Turbo	4040305
	Polea de Tensor, Polea lisa	49142
	Multi-V, Sistema de Accesorios	50034
	Banda de Tiempo, C/Turbo	
	Banda de Tiempo, Excepto Turbo	40201^a
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha	
	Balanceadora, C/Turbo	40168
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49408
	Standard Kit, Sin Turbo, Ki no Incluye	
	Bomba de Agua	TB201K2
	Pro Series Plus, Sin Turbo, Incluye sellos	PP201LK2
Pro Series, Sin Turbo, No incluye sellos	TB201LK2	

2005	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060740
	Multi-V, Sistema de Accesorios	50034
	Banda de Tiempo	40332
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha	
	Balanceadora	40168
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49408
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB332-168K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP332-168LK
	Pro Series, No incluye sellos	TB332-168LK

2004	L4 2.0L	
	Multi-V, AA y DH, No Turbo	4050510
	Multi-V, AA y DH, C/Turbo	4060705
	Multi-V, Alt y BA, No Turbo	4040305
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49142
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha	
	Balanceadora, C/Turbo	40168
	Banda de Tiempo, Turbo	
	Banda de Tiempo, No Turbo	40201^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49408
	Standard Kit, Sin Turbo, Ki no Incluye	
	Bomba de Agua	TB201K2
	Pro Series Plus, Sin Turbo, Incluye sellos	PP201LK2
Pro Series, Sin Turbo, No incluye sellos	TB201LK2	

2004	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060740
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49142
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios ..	50034

Superior, Excepto Turbo	62879
Superior, C/Turbo	62877
Inferior, Evolution C/Turbo y TM	62876
Inferior, No Turbo C/TA	62878
Inferior, No Turbo C/TM	62880
Salida de Calefacción	64995ⁿ

Superior	62883
Inferior, C/ Transmisión Manual	62882
Inferior, C/ Transmisión Automática	62881
Entrada de Cuerpo Papalote	5/16" x 11"
Salida de Cuerpo Papalote	5/16" x 8"

Superior, No Turbo	62879
Superior, Evolution C/Turbo y TM	62877
Inferior, Evolution C/Turbo y TM	62876
Inferior, No Turbo C/TA	62878
Inferior, No Turbo C/TM	62880
Salida de Calefacción	64995ⁿ

Superior	62883
Inferior, C/ Transmisión Manual	62882
Inferior, C/ Transmisión Automática	62881

^a 1Cortar a medida ⁿ Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MITSUBISHI - LANCER CONT.

2004	L4 2.4L	
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha	
	Balanceadora	40168
	Banda de Tiempo	40332
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49408
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB332-168K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP332-168LK
	Pro Series, No incluye sellos	TB332-168LK

MITSUBISHI - MIRAGE

2020-15	L3 1.2L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060485	Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar 64995 ⁿ

MITSUBISHI - SPACE STAR

2004-03	L4 1.8L	
	Multi-V, Alternador	4040305
	Multi-V, DH, Sin AA	4050425
	Multi-V, DH, C/ AA	4050530
	Banda de Tiempo	40288

NISSAN

NISSAN - 350Z

2008	V6 3.5L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070810	Superior
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49182	Inferior
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49183	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49477	
2007	V6 3.5L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070810	Superior
	Multi-V, AA	4040372	Inferior
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49182	
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49183	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49477	
2006	V6 3.5L		
	Multi-V, AA	4040372	Superior
	Multi-V, Alt, Ventilador y DH	4060465	Inferior
	Polea Loca -AA, Polea lisa	49192	Salida de Calefacción, Cortar para ajustar
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea		Tee a Tubo, Cortar para ajustar
	lisa	50025	
2005	V6 3.5L		
	Multi-V, AA	4040372	Superior
	Multi-V, Alt, Ventilador y DH	4060465	Inferior
	AA, Polea lisa	49192	Tee a Tubo, Cortar para ajustar
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea		Salida de Calefacción, Cortar para ajustar
	lisa	50025	
2004-03	V6 3.5L		
	Multi-V, AA	4040372	Superior
	Multi-V, Alt, Ventilador y DH	4060465	Inferior
	AA, Polea lisa	49192	Enfriador de Aceite (Inferior)
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea		
	lisa	50025	

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
NISSAN - 370Z				
2019	V6 3.7L		Superior	66307
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795	Inferior	66308
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477		
2018	V6 3.7L		Superior	66307
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795	Inferior	66308
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	49182	Salida de Calefacción	64328
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49183	Salida de Calefacción	64328
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477		
2017-16	V6 3.7L		Superior	66307
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795	Inferior	66308
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea acanalada, incluye herrajes	49182	Salida de Calefacción	63985
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea acanalada, incluye herrajes	49182	Cuerpo Papalote a Tubo 1, Cortar para ajustar	64995
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49183	Cuerpo Papalote a Tubo 2, Cortar para ajustar	64995
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477	Tee a Motor	64328
			Cuello de Llenado a Depósito, Cortar para ajustar	64995
			Cubierta de Termostato a Rebosadero, Cortar para ajustar	64995
			Left Pipe to Rear Crossover, Cortar para ajustar	65004
2015-14	V6 3.7L		Superior	66307
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795	Inferior	66308
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea acanalada, incluye herrajes	49182	Salida de Calefacción	64328
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea acanalada, incluye herrajes	49182	ajustar	65004ⁿ
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49183	Cuerpo Papalote a Tubo 1, Cortar para ajustar	64995
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477	Cuerpo Papalote a Tubo 2, Cortar para ajustar	64995
2013-12	V6 3.7L		Superior	66307
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795	Inferior	66308
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49183	Salida de Calefacción	64328
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49182	ajustar	65004ⁿ
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477	Cuerpo Papalote a Tubo 1, Cortar para ajustar	64995
		Cuerpo Papalote a Tubo 2, Cortar para ajustar	64995	
2011-10	V6 3.7L		Superior	66307
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795	Inferior	66308
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49183	Salida de Calefacción	64995ⁿ
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49182	ajustar	64995ⁿ
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477	Cortar para ajustar	64995ⁿ
		ajustar	65004ⁿ	

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

NISSAN - 370Z CONT.

2009	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49182
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49183
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477

NISSAN - ALMERA

2006	L4 1.8L	
	Multi-V, Alternador	4060325
	Multi-V, AA	4060433
	Multi-V, DH	4040335
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49110
2005-01	L4 1.8L	
	Multi-V, Alternador	4060325
	Multi-V, AA	4060433
	Multi-V, DH	4040335
	Alternador, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49110

NISSAN - ALTIMA

2019	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060530F
2019	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060514
2018	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060562F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49844
2018	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070407F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49816
2017	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060562F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49844
2017-16	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070407F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49816

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	66307
Inferior	66308
Salida de Calefacción	64995 ⁿ
ajustar	64995 ⁿ
Cortar para ajustar	64995 ⁿ
ajustar	65004 ⁿ

Superior	2092
Inferior, Option 1	62415
Inferior, Option 2	2094

Superior	2092
Inferior, Option 1	62415
Inferior, Option 2	2094

Superior - Cuello de Llenado a Motor	66384
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303
Inferior	66222

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221
Inferior, Tubo a Motor	66383
Inferior, Tubo a Radiador	66382

Superior - Cuello de Llenado a Motor	66384
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303
Inferior	66222
Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para ajustar	64995

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221
Inferior, Tubo a Motor	66383
Inferior, Tubo a Radiador	66382
Cuello de Llenado a Depósito, Cortar para ajustar	64994
Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar	64995
Enfriador de Aceite (2Pzs.), Cortar para ajustar	65000
Tubo a Termostato, Cortar para ajustar	65000

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
NISSAN - ALTIMA CONT.		
2016	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060562F
2015	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060562F
2015-13	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070407F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49490
2014	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060562F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Coupe, Polea lisa	49343
2013	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Coupe	4070795
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sedán	4060562F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Coupe, Polea lisa	49343
2012	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49343

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
		66384
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303	
Inferior	66222	
Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para		
ajustar	64995	
		66384
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303	
Inferior	66222	
Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para		
ajustar	64995	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221	
Inferior, Tubo a Motor	66383	
Inferior, Tubo a Radiador	66382	
Cuello de Llenado a Depósito, Cortar para		
ajustar	64994	
Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar	64995	
Enfriador de Aceite (2Pzs.), Cortar para		
ajustar	65000	
Tubo a Termostato, Cortar para ajustar	65000	
Crossover a Tubo	63806	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66384	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303	
Inferior	66222	
Entrada Enfriador de Aceite, Cortar para		
ajustar	64997	
Salida de Calefacción	64297	
Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para		
ajustar	64995	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66384	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303	
Inferior	66222	
Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para		
ajustar	64995	
Entrada Enfriador de Aceite, Cortar para		
ajustar	64997	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66384	
Inferior	66222	
Salida de Calefacción	64318	
Enfriador de Aceite (2Pzs.), Cortar para		
ajustar	64997	
Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para		
ajustar	64995	
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar .	64995	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

NISSAN - ALTIMA CONT.

2012-11 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070670
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Right	
Side, Polea lisa	50042
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Lado	
Izquierdo, Polea lisa	50041
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49490

2011 L4 2.5L GAS ENGINE

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49343

2011-08 L4 2.5L HYBRID Eng

Multi-V, Sistema de Accesorios	4040510
--------------------------------------	---------

2010 L4 2.5L GAS ENGINE

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49343

2010 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070670
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Right	
Side, Polea lisa	50042
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Lado	
Izquierdo, Polea lisa	50041
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49490

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221
Inferior, Tubo a Motor	66383
Inferior, Tubo a Radiador	66382
Entrada de Calefacción	64994 ⁿ
Tubo a Termostato, Cortar para ajustar	65000
Enfriador de Aceite (2Pzs.), Cortar para	
ajustar	65000
Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para	
ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Tubo Frontal, Cortar para	
ajustar	64995
Crossover a Tubo	63806

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66384
Inferior	66222
Salida de Calefacción	64318
Enfriador de Aceite (2Pzs.), Cortar para	
ajustar	64997
Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para	
ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar	64995

Sistema de Enfriamiento Motor de Gasolina..	66303
Superior, Radiador a Cuello de Llenado,	
Sistema de Enfriamiento Motor de Gasolina..	62915
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor	
Eléctrico	66384
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor de	
Gasolina	66911

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66384
Inferior	66222
Cuerpo Papalote a Cubierta	64286
Calefacción - Lado Derecho	64318 ⁿ

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221
Inferior, Tubo a Motor	66383
Inferior, Tubo a Radiador	66382
Manguera de Calefacción, Right Side	64154
Entrada de Calefacción	63912
Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para	
ajustar	64995 ⁿ
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar	64995 ⁿ
Enfriador de Aceite a Tubo, Cortar para	
ajustar	65000 ⁿ
Crossover a Tubo	63806
Cuello de Llenado a Depósito, Cortar para	
ajustar	64994 ⁿ

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
NISSAN - ALTIMA CONT.		
2009	L4 2.5L GAS ENGINE	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Híbrido	4060878
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49343
2009	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070670
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49490
2008	L4 2.5L GAS ENGINE	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49343
2008	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070670
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49490
2007	L4 2.5L GAS ENGINE	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49343
2007	L4 2.5L HYBRID Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040510
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49343
2007	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070670
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Alternador	4060883
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49490
2006-05	V6 3.5L	
	Multi-V, AA y Alt	4060423
	Multi-V, Alternador, Alternador	4060430
	Multi-V, DH	4040305
	Polea Loca - Alt y AA, Polea lisa	49108

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66384	
Inferior	66222	
Cuerpo Papalote a Cubierta	64286	
Calefacción - Lado Derecho	64318 ⁿ	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221	
Inferior, Tubo a Motor	66383	
Inferior, Tubo a Radiador	66382	
Calefacción - Lado Derecho	64154	
Calefacción, Lado Izquierdo	63080	
Entrada de Calefacción	63912	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66384	
Inferior	66222	
Cuerpo Papalote a Cubierta	64286	
Calefacción - Lado Derecho	64318 ⁿ	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221	
Inferior, Tubo a Motor	66383	
Inferior, Tubo a Radiador	66382	
Manguera de Calefacción, Right Side	64154	
Calefacción, Lado Izquierdo	63080	
Entrada de Calefacción	63912	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66384	
Inferior	66222	
Cuerpo Papalote a Cubierta	64286	
Calefacción - Lado Derecho	64318 ⁿ	
Superior - Cuello de Llenado a Motor,		
Sistema de Enfriamiento Motor de Gasolina..	66303	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado,		
Sistema de Enfriamiento Motor de Gasolina..	62915	
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor		
Eléctrico	66384	
Inferior	66911	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221	
Inferior, Tubo a Motor	66383	
Inferior, Tubo a Radiador	66382	
Entrada de Calefacción	63912	
Superior	62412	
Inferior	62413	
Salida de Calefacción	64619	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

NISSAN - ALTIMA CONT.

2006-02 L4 2.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49343A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060883
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060887
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49343
Polea Clutch de Alternador	49714

2004 V6 3.5L

Multi-V, AA y Alt	4060423
Multi-V, Alternador, Altemo	4060430
Multi-V, DH	4040305
Polea Loca - Alt y AA, Polea lisa	49108

2003-02 V6 3.5L

Multi-V, AA y Alt	4060423
Multi-V, Alternador, Altemo	4060430
Multi-V, DH	4040305
Polea Loca - Alt y AA, Polea lisa	49108

2001-00 L4 2.4L

Multi-V, AA	4040340
Multi-V, Alt, BA y DH	4060525
Multi-V, AA, Polea acanalada	49044
Polea Loca - Alt, BA y DH, Polea lisa	49005

2011-07 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050687
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050435
Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional ...	4050688
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	CD-1095
Automatic Timing Tensioner Assembly	48911

2018-17 V6 3.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070830
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49183
Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49182
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477

2018-13 --

Multi-V, Sistema de Accesorios	NR
--------------------------------------	-----------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	62410
Inferior	62411

Inferior	62412
Entrada de Calefacción, To 01/01/2004	62413
Entrada de Calefacción	64619

Inferior	62412
Inferior	62413
Salida de Calefacción	64615

Superior	62407
Inferior	62409
Superior	52015

Motor a Tubo 2	64321ⁿ
Calefacción a - Tubo 2	64373
de Paso	63720
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64176
Cuerpo Papalote a Motor	64128
Motor a Tubo 1, Requiere de Manga	64159
Protectora	64152
Calefacción a Motor, Requiere de Manga	64152
Protectora	64152
Calefacción a - Tubo 1	64177

NISSAN - APRIO

NISSAN - GT-R

NISSAN - LEAF

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - LEAF CONT.

2012	-- -L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR

	66130
Tubo a Tee	63185
Válvula de Calefacción a Bomba de Agua	64302
Calefacción a - Tubo 2	64411
Inversor de la Manguera de Refrigeración 1	64404
Salida de Calefacción	64337
Motor a Inversión	64118

NISSAN - LUCINO

2001-00	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4040327
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060407
	Multi-V, DH	4040332
	Multi-V, DH, Opcional	4040330

Superior	2092
Inferior	62415
Calefacción a Tee	63340
Motor a Tubo 1	63100
Motor a Tubo	63004
Tubo a Calefacción	63341
Tubo a Tubo	63100
Cuerpo Papalote a Motor	63262

2000	L4 1.6L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4040445
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4040325
	Multi-V, DH	4040320

Superior	62455
Inferior	61735

NISSAN - MARCH

2019-16	L4 1.6L	
	Multi-V, Alternador	4070448

	67167
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66378
Inferior	70100

2015-14	L4 1.6L	
	Multi-V, DH y BA	4070448

	67167
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66378
Inferior	70100

2013-12	L4 1.6L	
	Multi-V, Alternador	4070448

	67167
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66378
Inferior	70100

NISSAN - MAXIMA

2019	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070407F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, After 11/18	49816

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	62914
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221
Inferior, Tubo a Motor	66383
Inferior, Tubo a Radiador	66382

2018-17	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070407F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49816

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	62914
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221
Inferior, Tubo a Motor	66383
Inferior, Tubo a Radiador	66382

2016	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070407F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49816

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	62914
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221
Inferior, Tubo a Motor	66383
Inferior, Tubo a Radiador	66382
Crossover a Tubo	63806

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

NISSAN - MAXIMA CONT.

2015 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070670
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	50042
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa	50041
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49490

2014-13 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070670
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	50042
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa	50041
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49490

2012 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070670
Polea Loca - Derecha, Polea lisa	50042
Polea Loca - Izquierda, Polea lisa	50041
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49490

2011 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070670
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	50042
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa	50041
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49490

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	62914
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221
Inferior, Tubo a Motor	66383
Inferior, Tubo a Radiador	66382
Entrada de Calefacción	63912
Crossover a Tubo	63806

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221
Inferior, Tubo a Motor	66383
Inferior, Tubo a Radiador	66382
Entrada de Calefacción	63912
Entrada Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000
salida Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar..	65000
Tubo a Termostato, Cortar para ajustar	65000
Depósito a Tee, Cortar para ajustar	64994
Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Tubo Frontal, Cortar para ajustar	64995
Crossover a Tubo	63806

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221
Inferior, Tubo a Motor	66383
Inferior, Tubo a Radiador	66382
Entrada de Calefacción	63912
Entrada Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000
salida Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar..	65000
Tubo a Termostato, Cortar para ajustar	65000
Depósito a Tee, Cortar para ajustar	64994
Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Tubo Frontal, Cortar para ajustar	64995
Crossover a Tubo	63806

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221
Inferior, Tubo a Motor	66383
Inferior, Tubo a Radiador	66382
Entrada de Calefacción	63912
Entrada Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000
salida Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar..	65000
Tubo a Termostato, Cortar para ajustar	65000
Depósito a Tee, Cortar para ajustar	64994
Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Tubo Frontal, Cortar para ajustar	64995

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
NISSAN - MAXIMA CONT.		
2011	V6 3.5L	
2010	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070670
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	50042
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa	50041
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49490
2009	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070670
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49490
2008	V6 3.5L	
	Multi-V, AA y Alt	4060420
	Multi-V, DH	4040305
	Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49108
2007	V6 3.5L	
	Multi-V, AA y Alt	4060420
	Multi-V, DH	4040305
	Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49108
2006	V6 3.5L	
	Multi-V, AA y Alt	4060420
	Multi-V, Alternador y AA, Alternador	4060435
	Multi-V, DH	4040305
	Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49108

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Crossover a Tubo	63806	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221	
Inferior, Tubo a Motor	66383	
Inferior, Tubo a Radiador	66382	
Entrada de Calefacción	63912	
Tubo a Termostato, Cortar para ajustar	65000 ⁿ	
Cuello de Llenado a Depósito	3/8" x 12"	
Enfriador de Aceite a Tubo 1	1/2" x 4"	
Enfriador de Aceite a Tubo 2	1/2" x 6"	
Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para ajustar	64995 ⁿ	
Crossover a Tubo	63806	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66303	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66221	
Inferior, Tubo a Motor	66383	
Inferior, Tubo a Radiador	66382	
Entrada de Calefacción	63912	
Tubo a Termostato, Cortar para ajustar	65000 ⁿ	
Cuello de Llenado a Depósito	3/8" x 12"	
Enfriador de Aceite a Tubo 1	1/2" x 4"	
Enfriador de Aceite a Tubo 2	1/2" x 6"	
Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para ajustar	64995 ⁿ	
Crossover a Tubo	63806	
Superior	62412	
Inferior	62413	
Crossover a Tubo	64616	
Salida de Calefacción	64626	
Superior	62412	
Inferior	62413	
Calefacción a Tubo (Entrada)	64616	
Salida de Calefacción	64626	
Superior	62412	
Inferior	62413	
Salida de Calefacción	64619	
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar ..	64995	
Cuerpo Papalote a Válvula RGE, Cortar para ajustar	64995	
Crossover a Válvula RGE, Cortar para ajustar ..	64995	
Crossover a Tubo	63906	
Entrada Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000	
Enfriador de Aceite a Tubo, Cortar para ajustar	65000	
Cuello de Llenado a Depósito, Cortar para ajustar	64994	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
NISSAN - MAXIMA CONT.		
2005	V6 3.5L	
	Multi-V, AA y Alt	4060420
	Multi-V, Alternador y AA, Alternador	4060427
	Multi-V, DH	4040305
	Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49108
2004	V6 3.5L	
	Multi-V, AA y Alt	4060420
	Multi-V, DH	4040305
	Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49108
2003	V6 3.5L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060433
	Multi-V, Alternador y AA, Alternador	4060435
	Multi-V, DH	4040305
	Polea Loca - Alt y AA, Polea lisa	49108
2002	V6 3.5L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060433
	Multi-V, Alternador y AA, Alternador	4060427
	Multi-V, DH	4040305
	Polea Loca - Alt y AA, Polea lisa	49108

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Inferior	62412	
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar ..	64995	
Cuerpo Papalote a Válvula RGE, Cortar para ajustar	64995	
Crossover a Válvula RGE, Cortar para ajustar ..	64995	
Crossover a Tubo	63906	
Entrada Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000	
Enfriador de Aceite a Tubo, Cortar para ajustar	65000	
Cuello de Llenado a Depósito, Cortar para ajustar	64994	
Salida de Calefacción	64618	
Entrada de Calefacción	64619	
Superior	62412	
Inferior	66185	
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar ..	64995	
Cuerpo Papalote a Válvula RGE, Cortar para ajustar	64995	
Crossover a Válvula RGE, Cortar para ajustar ..	64995	
Crossover a Tubo	63906	
Entrada Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000	
Enfriador de Aceite a Tubo, Cortar para ajustar	65000	
Cuello de Llenado a Depósito, Cortar para ajustar	64994	
Salida de Calefacción	64618	
Entrada de Calefacción	64619	
Superior	62412	
Inferior	66185	
Superior	62412	
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar ..	64995	
Cuerpo Papalote a Válvula RGE, Cortar para ajustar	64995	
Crossover a Válvula RGE, Cortar para ajustar ..	64995	
Crossover a Tubo	63906	
Entrada Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000	
Enfriador de Aceite a Tubo, Cortar para ajustar	65000	
Cuello de Llenado a Depósito, Cortar para ajustar	64994	
Entrada de Calefacción	64615	
Salida de Calefacción	64617	
Superior	62412	
Inferior	66185	
Superior	62412	
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar ..	64995	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - MAXIMA CONT.

2002 V6 3.5L

Cuerpo Papalote a Valvula RGE, Cortar para ajustar	64995
Crossover a Válvula RGE, Cortar para ajustar ..	64995
Crossover a Tubo	63906
Entrada Enfriador de Aceite, Cortar para	
ajustar	65000
Enfriador de Aceite a Tubo, Cortar para	
ajustar	65000
Cuello de Llenado a Depósito, Cortar para	
ajustar	64994
Entrada de Calefacción	64615
Salida de Calefacción	64617

2001 V6 3.0L

Multi-V, AA y Alt	4060435
Multi-V, DH	4040305
Polea Loca - Alt y AA, Polea lisa	49108

Superior	62479
Superior, Altern	61428
Inferior	62545
Termostato a Motor	63692
Salida de Calefacción	64410
Calefacción a - Tubo 1, Requiere de Manga .. Protectora	64174
Calefacción a Tee, Requiere de Manga	
Protectora	64175
Válvula a Tubo 2, Requiere de Manga	
Protectora	64124
Tee 1 a Tubo 2, Requiere de Manga	
Protectora	63100
Cuerpo Papalote a Tubo 1, Requiere de	
Manga Protectora	64158
Cuerpo Papalote a Tubo 2, Requiere de	
Manga Protectora	64125
Tubo 1 a Tee 1	64158

2000 V6 3.0L

Multi-V, AA y Alt	4060435
Multi-V, DH	4040305
Polea Loca - Alt y AA, Polea lisa	49108

Superior	62479
Superior, Altern	61428
Inferior	62545
Termostato a Motor	66378
Tubo 1 a Tubo 3	64410
Calefacción a - Tubo 1, Requiere de Manga .. Protectora	64174
Calefacción a Tee, Requiere de Manga	
Protectora	64175
Válvula a Tubo 2, Requiere de Manga	
Protectora	64124
Tee 1 a Tubo 2, Requiere de Manga	
Protectora	63100
Cuerpo Papalote a Tubo 1, Requiere de	
Manga Protectora	64158
Cuerpo Papalote a Tubo 2, Requiere de	
Manga Protectora	64125
Tubo 1 a Tee 1	64158

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
NISSAN - MICRA				
2018-17 L4 1.6L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070443		66378 ⁿ
			Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66378 ⁿ
			Inferior, Tee a Motor	61284
2007-05 L4 1.4L	Multi-V, Alternador, C/ AA	4040327		
	Multi-V, Alternador, Sin AA (Opcional)	4060424		
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060420		
	Multi-V, BA	4030260		
NISSAN - NOTE				
2018-15 L4 1.6L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070443		
2014 L4 1.6L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070443	Superior - Cuello de Llenado a Motor	67167
			Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66378
			Inferior	61284
NISSAN - PLATINA				
2010-02 L4 1.6L	Multi-V, Alternador, Sin AA	4050435	Superior	2006
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4050687	Inferior	2120
	Multi-V, Alternador, C/AA (Opcional)	4050688		
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	CD-1095		
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48911		
	Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no Incluye Bomba de Agua	K1G1496H		
NISSAN - SENTRA				
2019-17 L4 1.6L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060477F		
2019-14 L4 1.8L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060480F	Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66111
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49830	Superior - Cuello de Llenado a Motor	66029
2013 L4 1.8L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060480F	Superior - Cuello de Llenado a Motor	66029
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49830		
2012-11 L4 2.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060710	Superior	66219
	Polea, Polea acanalada	49086	Inferior	66220
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Calefacción (Inferior)	65009 ⁿ
	Polea lisa	49343		
2012-10 L4 2.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060480	Superior, C/Emisiones Federales	66189
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Superior, C/Emisiones de California	66190
	Polea lisa	49467	Inferior	66191
			Entrada de Calefacción	64621
			Cuerpo Papalote a Cubierta	63968
2010 L4 2.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060710	Superior	66219
	Polea, Polea acanalada	49086	Inferior	66220
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Calefacción (Inferior)	65009 ⁿ
	Polea lisa	49343	Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para ajustar	64995

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
NISSAN - SENTRA CONT.		
2010	L4 2.5L	
2009	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060710
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49343
2009-07	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060480
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49467
2008	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060710
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49343
2007	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060710
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49343
2006	L4 2.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
	Tensor Ensamblado	K49343A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060883
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
	Opcional	4060887
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49343
2006-05	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060435
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060325
	Multi-V, DH y BA	4040332
	Alternador, C/ AA, Polea lisa, incluye	
	hardware	49110
2005-02	L4 2.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
	Tensor Ensamblado	K49343A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060883
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
	Opcional	4060887
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49343
	Polea Clutch de Alternador	49714
2004	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060435
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060325
	Multi-V, DH y BA	4040332
	Alternador, C/ AA, Polea lisa, incluye	
	hardware	49110

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Depósito a Radiador, Cortar para ajustar	64995	
Superior	66219	
Inferior	66220	
Calefacción (Inferior)	65009 ⁿ	
Superior, C/Emisiones Federales	66189	
Superior, C/Emisiones de California	66190	
Inferior	66191	
Entrada de Calefacción	64583	
Salida de Calefacción	64621	
Superior	66219	
Inferior	66220	
Calefacción (Inferior)	65009 ⁿ	
Calefacción a Tubo, Cortar para ajustar	65009 ⁿ	
Superior	62416	
Inferior	62417	
Calefacción (Inferior)	65009 ⁿ	
Calefacción a Motor	63303 ⁿ	
Superior	62416	
Inferior	62417	
Superior	2092	
Inferior	62415	
Manguera 1	70040	
Manguera 2	70041	
Manguera 3	70042	
Superior	62416	
Inferior	62417	
Salida de Calefacción	63109	
Superior	2092	
Inferior	62415	
Manguera 4	2032	
Manguera 1	70040	
Manguera 2	70041	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
NISSAN - SENTRA CONT.		
2004	L4 1.8L	
2003	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060435
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060325
	Multi-V, DH y BA	4040332
	Alternador, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49110
2002	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060435
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060325
	Multi-V, DH y BA	4040332
	Alternador, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49110
2002	L4 2.0L	
	Multi-V, AA y Alt	4060405
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4040327
	Multi-V, DH	4040335
2001	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060435
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060325
	Multi-V, DH y BA	4040332
	Alternador, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49110
2001	L4 2.0L	
	Multi-V, AA y Alt	4060407
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4040327
	Multi-V, DH	4040335
2000	L4 1.6L	
	Multi-V, AA y Alt	4060440
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060325
	Multi-V, DH y BA	4040320

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Manguera 3	70042	
Calefacción a Motor, Pass. Side	64229	
Superior	2092	
Inferior	62415	
Manguera 4	2032	
Calefacción a Motor, Pass. Side	64229	
Manguera 1	70040	
Manguera 2	70041	
Manguera 3	70042	
Superior	2092	
Inferior	62415	
Manguera 4	2032	
Manguera 1	70040	
Manguera 2	70041	
Manguera 3	70042	
Calefacción a Motor, Pass. Side	64229	
Superior	61607 ⁿ	
Superior, Opcional	2030	
Inferior	62233	
Inferior, Opcional	2027	
Tee a Calefacción	63340	
Tubo a Motor	63004	
Tubo a Tubo	63100 ⁿ	
Válvula a Motor	5/16" x 12"	
Motor a Tubo	63100 ⁿ	
Superior	2092	
Inferior	62415	
Manguera 4	2032	
Tubo a Tee	2098	
Manguera 1	70040	
Manguera 2	70041	
Manguera 3	70042	
Calefacción a Motor, Pass. Side	64229	
Calefacción a Motor; Lado del Conductor	64229	
Superior	2092 ⁿ	
Superior, Opcional	2030	
Superior, Alterno	62233	
Inferior	2027	
Tubo a Tubo	63100 ⁿ	
Motor a Tubo	63100 ⁿ	
Tee a Calefacción	63340	
Tubo a Motor	63004	
Válvula a Motor	5/16" x 12"	
Superior	61757	
Inferior, Tubo a Radiador	61735	
Superior, Alterno	2049	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
NISSAN - SENTRA CONT.		
2000	L4 1.6L	
	Multi-V, BA, Excepto DH	4040285
	Polea Loca - Alt y AA, Polea lisa	49108
2000	L4 1.8L	
	Multi-V, AA y Alt	4060435
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060325
	Multi-V, DH y BA	4040332
	Alternador, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49110
2000	L4 2.0L	
	Multi-V, AA y Alt	4060407
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4040327
	Multi-V, DH	4040335

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Inferior, Tubo a Motor	63102 ⁿ	
Tubo a Motor	63806 ⁿ	
Cuerpo Papalote	63100 ⁿ	
Múltiple de Admisión a Termostato	5/8" x 5"	
Termostato a Múltiple de Admisión	5/16" x 5"	
Múltiple de Admisión a Tubo 1	63706	
Tubo 2 a Múltiple de Admisión	1/2" x 6"	
Múltiple de Admisión a Tubo 2	63131	
Tubo 1 a Múltiple de Admisión	5/16" x 18"	
Superior	2092	
Inferior	62415	
Manguera 4	2032	
Calefacción a Motor, Pass. Side	64229	
Calefacción a Motor; Lado del Conductor	64229	
Superior	2092 ⁿ	
Superior, Opcional	2030	
Superior, Alternador, C/AA	62233	
Inferior	2094	
Tubo a Tubo	63100 ⁿ	
Motor a Tubo	63100 ⁿ	
Tee a Calefacción	63340	
Tubo a Motor	63004	
Válvula a Motor	5/16" x 12"	

NISSAN - TIIDA

2018-16	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070448
2018-16	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060475
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49467
2015	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060435
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060475
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49467
2015-13	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070415
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49467
2014-13	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060435
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060465
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49467

	66159
Inferior	66182
Entrada de Calefacción	63163
Salida de Calefacción	64121
Superior	66186
Inferior	66187
Entrada de Calefacción	63163
Salida de Calefacción	64121
Superior	66186
Inferior	66187
Entrada de Calefacción	63163
Salida de Calefacción	64121
Superior	66159
Inferior	66182
Entrada de Calefacción	63163
Salida de Calefacción	64121
Superior	66186
Inferior	66187
Entrada de Calefacción	63163
Salida de Calefacción	64121

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - TIIDA CONT.

2012-08 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070415
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49467

Superior	66159
Inferior	66182

2012-08 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060435
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060475
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49467

Superior	70005
Inferior	70006
Entrada de Calefacción	63163
Salida de Calefacción	64121

2007 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060475
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49467

Superior	70005
Inferior	70006
Entrada de Calefacción	63163
Salida de Calefacción	64121

NISSAN - TSUBAME

2004 L4 1.6L

Multi-V, BA	4040400
Multi-V, AA y Alt	4040358
Multi-V, Alternador, Exc PS w/o AC	4040315
Multi-V, Alt, DH y AA	4040325
Multi-V, Alt y DH	4040320

Superior	2035
Inferior	2053
Entrada de Calefacción a Tubo 1	2095
Calefacción a - Tubo 2	70050

2003 L4 1.6L

Multi-V, BA	4040400
Multi-V, AA y Alt	4040358
Multi-V, Alternador, Exc PS w/o AC	4040315
Multi-V, Alt, DH y AA	4040325
Multi-V, Alt y DH	4040320
Polea Loca - Alt y AA, Polea lisa	49108
Polea Loca - BA y DH, Polea acanalada	49167

Superior	2035
Entrada de Calefacción a Tubo 1	2095
Calefacción a - Tubo 2	70050

2002 L4 1.6L

Multi-V, BA	4040400
Multi-V, AA y Alt	4040358
Multi-V, Alternador, Exc PS w/o AC	4040315
Multi-V, Alt, DH y AA	4040325
Multi-V, Alt y DH	4040320

Superior	2035
Entrada de Calefacción a Tubo 1	2095
Calefacción a - Tubo 2	70050

2001 L4 1.6L

Multi-V, BA	4040400
Multi-V, AA y Alt	4040358
Multi-V, Alternador, Exc PS w/o AC	4040315
Multi-V, Alt, DH y AA	4040325
Multi-V, Alt y DH	4040320

Superior	61757
Inferior	61735
Entrada de Calefacción a Tubo 1	2095

2000 L4 1.6L

Multi-V, BA	4040400
Multi-V, AA y Alt	4040358
Multi-V, Alternador, Exc PS w/o AC	4040315
Multi-V, Alt, DH y AA	4040325
Multi-V, Alt y DH	4040320

Superior	62455
Inferior	61735

NISSAN - TSURU

2017-16 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, GSI; C/Trans. Aut.	4040315
Multi-V, Alternador, GSI; C/Trans. Manual	4040358

Superior	61757
Inferior	2023

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - TSURU CONT.

2015-14 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, GSI; C/Trans. Aut.	4040315
Multi-V, Alternador, GSI; C/Trans. Manual	4040358
Multi-V, Alternador, GSII	4040358
Multi-V, AA	4040325
Multi-V, Alt y BA, C/TM	4040360
Multi-V, Alt y BA, C/TA	4040400
Banda de Tiempo, SOHC	40077

Superior	61757
Inferior	2023

2013 L4 1.6L

Multi-V, Alt y BA	4040400
Multi-V, Alternador, Excepto DH	4040360
Banda de Tiempo, SOHC	40077

Superior	61757
Inferior	2023

2012-10 L4 1.6L

V-Belt, C/ AA	17305
V-Belt, DH	17370
Multi-V, Alternador, GSI; C/Trans. Aut.	4040315
Multi-V, Alt y BA	4040400
Multi-V, Alternador, GSI; C/Trans. Manual	4040358
Multi-V, Alternador, GSII	4040358
Multi-V, AA	4040325
Multi-V, Alternador, Excepto DH	4040360
Multi-V, DH	4040319
Banda de Tiempo, SOHC	40077

Superior	61757
Inferior	2023

2009 L4 1.6L

V-Belt, C/ AA	17305
V-Belt, DH	17370
Multi-V, Alt y BA	4040400
Multi-V, DH	4040319
Multi-V, Alternador, Excepto DH	4040360
Banda de Tiempo, SOHC	40077

Superior	61757
Inferior	2023
De Paso 1	2108
De Paso 2	2110
De Paso 4	2112
De Paso 6	2147
De Paso 5	70043
Paso a Tee	2111
De Paso 3	2113
Entrada 7 de Calefacción	2113
Entrada 1 de Calefacción	2095
Entrada 2 de Calefacción	2096
Tubo 9 a Calefacción	64139
Manguera 9	64139

2008-06 L4 1.6L

V-Belt, C/ AA	17305
V-Belt, DH	17370
Multi-V, Alternador	4040358
Multi-V, AA	4040400
Multi-V, DH	4040319
Multi-V, Alternador, Excepto DH	4040360
Banda de Tiempo, SOHC	40077

Superior	61757
Inferior	2023
De Paso 1	2108
De Paso 2	2110
De Paso 4	2112
De Paso 6	2147
Calefacción a Tubo	2111
De Paso 5	70043
De Paso 3	2113
Entrada 7 de Calefacción	2113
Entrada 1 de Calefacción	2095
Entrada 2 de Calefacción	2096
Tubo 9 a Calefacción	64139
Manguera 9	64139

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

NISSAN - TSURU CONT.

2005	L4 1.6L	
	V-Belt, C/AA	17305
	V-Belt, DH	17370
	Multi-V, Alternador	4040358
	Multi-V, AA	4040400
	Multi-V, DH	4040319
	Multi-V, Alternador, Excepto DH	4040360
	Banda de Tiempo, SOHC	40077

2004	L4 1.6L	
	Multi-V, Alternador, C/DH	4040358
	Multi-V, AA	4040400
	Multi-V, DH	4040319
	Multi-V, Alternador, Excepto DH	4040360
	Banda de Tiempo, SOHC	40077

2003	L4 1.6L	
	Multi-V, Alternador	4040358
	Multi-V, AA	4040400
	Multi-V, DH	4040319
	Multi-V, Alternador, Excepto DH	4040360
	Banda de Tiempo, SOHC	40077

2002-01	L4 1.6L	
	Multi-V, Alternador	4040358
	Multi-V, AA	4040400
	Multi-V, DH	4040319
	Multi-V, Alternador, Excepto DH	4040360
	Banda de Tiempo	40077

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	61757
Inferior	2023
De Paso 1	2108
De Paso 2	2110
De Paso 4	2112
De Paso 6	2147
Calefacción a Tubo	2111
De Paso 5	70043
De Paso 3	2113
Entrada 7 de Calefacción	2113
Entrada 1 de Calefacción	2095
Entrada 2 de Calefacción	2096
Entrada 3 de Calefacción	2097
Tubo 9 a Calefacción	64139
Manguera 9	64139

Superior	61757
Inferior	2023
De Paso 1	2108
De Paso 2	2110
De Paso 4	2112
De Paso 6	2147
Calefacción a Tubo	2111
De Paso 5	70043
De Paso 3	2113
Entrada 7 de Calefacción	2113
Entrada 1 de Calefacción	2095
Entrada 2 de Calefacción	2096
Tubo 9 a Calefacción	64139
Manguera 9	64139

Superior	61757
Inferior	2023
De Paso 1	2108
De Paso 2	2110
De Paso 4	2112
De Paso 6	2147
Calefacción a Tubo	2111
De Paso 5	70043
De Paso 3	2113
Entrada 7 de Calefacción	2113
Entrada 1 de Calefacción	2095
Entrada 2 de Calefacción	2096
Tubo 9 a Calefacción	64139
Manguera 9	64139

Superior	61757
Inferior	2023
De Paso 1	2108
De Paso 2	2110
De Paso 4	2112
De Paso 6	2147
Calefacción a Tubo	2111

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - TSURU CONT.

2002-01 L4 1.6L

De Paso 5	70043
De Paso 3	2113
Entrada 7 de Calefacción	2113
Entrada 1 de Calefacción	2095
Entrada 2 de Calefacción	2096
Tubo 9 a Calefacción	64139
Manguera 9	64139

2000 L4 1.6L

V-Belt, C/ AA	17305
V-Belt, DH	17370
Multi-V, Alternador, Excepto DH	4040360
Banda de Tiempo	40077

Superior	61757
Inferior	2023
De Paso 1	2108
De Paso 2	2110
De Paso 4	2112
De Paso 6	2147
Calefacción a Tubo	2111
De Paso 5	70043
De Paso 3	2113
Entrada 7 de Calefacción	2113
Entrada 1 de Calefacción	2095
Entrada 2 de Calefacción	2096
Tubo 9 a Calefacción	64139
Manguera 9	64139

NISSAN - VERSA

2019-17 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070443
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA ..	50084

Superior - Cuello de Llenado a Motor	67167
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66378
Inferior	61284

2016-14 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070443
--------------------------------------	---------

Superior - Cuello de Llenado a Motor	67167
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66378
Inferior	61284

2013 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070443
AA	50084

Superior - Cuello de Llenado a Motor	67167
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66378
Inferior	61284

2012 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070443
Sistema de Accesorios, C/ AA	50084

Superior - Cuello de Llenado a Motor	67167
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66378
Inferior	61284
Entrada de Calefacción	63173
Salida de Calefacción	64614

2012 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060475
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060435
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49467

Superior	66186
Inferior	66187
Entrada de Calefacción	64613
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar .	64995

NISSAN - VERSA NOTE

2017 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070443
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA ..	50084

Superior - Cuello de Llenado a Motor	67167
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66378
Inferior	70100

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - VERSA NOTE CONT.

2016 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4070443

Superior - Cuello de Llenado a Motor 67167
 Superior, Radiador a Cuello de Llenado 66378
 Inferior 70100

**PEUGEOT
PEUGEOT - 206**

2009-01 L4 1.4L

V-Belt, Alternador, Exc AC & PS 13275
 Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH 4060400
 Multi-V, Alternador, C/DH Excepto AA 4060575
 Multi-V, Alternador, C/AA y DH 4060615
 Multi-V, Alternador, Exc AC & PS 4060290
 Banda de Tiempo G1096H
 Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no
 Incluye Bomba de Agua K1G1074H

Superior 70011
 Inferior 2103

2009-01 L4 1.6L

V-Belt, Alternador, Excepto AA y DH 13275
 Multi-V, AA, Excepto DH 4060400
 Multi-V, DH, Exc AC 4060575
 Multi-V, AA, C/DH 4060615
 Banda de Tiempo, Aplicación para motor de
 interferencia G1569H

Superior 2104
 Inferior 2103

2000 L4 1.4L

V-Belt, Alternador, Exc AC & PS 13275
 Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH 4060400
 Multi-V, Alternador, C/DH Excepto AA 4060575
 Multi-V, Alternador, C/AA y DH 4060615
 Banda de Tiempo G1096H
 Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no
 Incluye Bomba de Agua K1G1074H

Superior 70011
 Inferior 2103

PEUGEOT - 207

2015-14 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo 4060670

2013 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA, Sin
 Turbo 4060290
 Multi-V, AA, Sin Turbo 4060415
 Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo 4060670

2012 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, Non-turbo w/AC 4060415
 Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo 4060670
 Multi-V, Alternador, Non-turbo w/o AC 4060290

2011 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA 4060290
 Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4060415

2011 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo 4060670

2011 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, Non-turbo w/AC 4060415
 Multi-V, Alternador, Non-turbo w/o AC 4060290

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PEUGEOT - 207 CONT.

2010	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060290
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060415
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1569H

2010-09	L4 1.4L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060415
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4060290
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1525H

2009	L4 1.6L Non Turbo Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060290
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060415

2009	L4 1.6L TURBO ENG	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA y DH	4060290
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/DH Excepto AA	4060355
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, Excepto DH	4060415
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y DH ..	4060672
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1569H
	Banda de Tiempo	G1599H
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48918

2008	L4 1.6L TURBO ENG	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA y DH	4060290
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/DH Excepto AA	4060358
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, Excepto DH	4060415
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y DH ..	4060675
	Banda de Tiempo, 134D/26mm, Aplicación para motor de interferencia	G1569H
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48918

PEUGEOT - 208

2015-14	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060355

PEUGEOT - 208 GT

2014	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060358

PEUGEOT - 3008

2014-13	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060355

2012-11	L4 1.6L	
	Multi-V, AA	4060675

PEUGEOT - 301

2017-13	L4 1.6L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060290
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060407

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PEUGEOT - 301 CONT.

2015-13 L4 1.6L DIESEL

Multi-V, AA 4060380

PEUGEOT - 306

2002-01 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4060457

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4060630

Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA;

Banda Opcional 4060456

Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia G1237H

Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no

Inlcuye Bomba de Agua K1G1237H

2002-00 L4 1.8L

Multi-V, Alternador, C/AA; Sin DH 4060433

Multi-V, Alternador, C/AA, C/DH 4060653

Multi-V, Alternador, Sin AA; C/DH 4060427

Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no

Inlcuye Bomba de Agua K1G1237H

PEUGEOT - 307

2010-07 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4060395

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA,

Excepto DH 4060462

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y DH . 4060672

Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia G1502H

Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no

Inlcuye Bomba de Agua K1G1502H

2006-05 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4060395

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4060462

Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia G1502H

Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no

Inlcuye Bomba de Agua K1G1502H

2004-03 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4060470

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4060680

Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia G1502H

Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no

Inlcuye Bomba de Agua K1G1502H

PEUGEOT - 308

2018-16 L4 1.6L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060355

2014-13 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060355

2012-11 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4060672

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PEUGEOT - 308 CONT.

2010	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060672
2010	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060355
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060672
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1569H
2009	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060355
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060672
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1569H

PEUGEOT - 406

2005-03	V6 2.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4040578
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060625
2005-00	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060460
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060630
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1237H
2002	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4040578
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060625
	Banda de Tiempo	40323
2001	V6 3.0L	
	Multi-V, Alternador, C/DH Excepto AA	4060578
	Multi-V, Alternador, Exc PS w/o AC	4060625
	Banda de Tiempo	40323

PEUGEOT - 407

2009-07	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060395
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060465
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1502H
2008-06	V6 2.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625
2006	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060395
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, C/DH	4060465
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1502H

PEUGEOT - 607

2008-02	V6 2.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625
	Banda de Tiempo	40323

PEUGEOT - GRAND RAID

2012-10	L4 1.6L	
	Multi-V, AA y DH	4060615

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

PEUGEOT - GRAND RAID CONT.

2009-07 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, C/DH	4040335
Multi-V, DH, Excepto AA	4050345
Multi-V, AA y DH	4050490
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1569H

PEUGEOT - RCZ

2015-11 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060355
--------------------------------------	---------

PONTIAC

PONTIAC - FIREBIRD & TRANS AM

2001 V6 3.8L

Multi-V	4060945
Polea Loca, Polea lisa	49006
Polea de Tensor, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49350

2001 V8 5.7L

Multi-V, AA	4040410
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060790
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Polea Loca -AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49159
Pulley, Polea lisa	49036
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49297
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49296

2000 V6 3.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060945
Polea Loca, Polea lisa	49006
Polea de Tensor, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49350

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	70011
Inferior	2103

Superior	62153
Inferior	62154
Calefacción a - Tubo 1	63301 ⁿ
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 6"
Tubo 1 a Motor	5/8" x 20"
Tubo 2 a Motor	64268 ⁿ
Válvula a Tubo 1	63906 ⁿ
Radiador a Tanque	3/8" x 16"

Superior, Sin Enfriador de DH	62426
Superior, Enfriador Dir. Hid. a Motor	62914
Superior, Radiador a Enfriador Dir. Hid.	62915
Inferior	62249
Motor a Tubo 1	63165
Motor a Tubo 2	63165
Radiador a Cuerpo Papalote, C/Enfriador de .. Aceite	63491
Calefacción a - Tubo 1	63189
de Paso, Sin Enfriador de Aceite	1/4" x 6"
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 6"
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Tubo 2 a Tubo 3	63490
Tubo 3 a BA	63806 ⁿ
Radiador a Cuerpo Papalote, Sin Enfriador ... de Aceite	63493
Válvula a BA	63906 ⁿ
Radiador a Depósito	64269 ⁿ
Cuerpo Papalote a Salida de Calefacción	64269

Superior	62153
Inferior	62154
Calefacción a - Tubo 1	63301
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 6"
Válvula a Tubo 1	63906 ⁿ
Tubo 1 a Restrictor	63906
Motor a Tubo 2	64268 ⁿ
Restrictor a Motor	64268 ⁿ

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PONTIAC - FIREBIRD & TRANS AM CONT.

2000	V8 5.7L	
	Multi-V, AA	4040410
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060790
	Polea Loca, Accessory Drive, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49021
	Polea Loca -AA, Polea lisa, no incluye	
	hardware	49159
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye	
	hardware	49159
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49297
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49296

Superior, Sin Enfriador de DH	62426
Superior, Enfriador Dir. Hid. a Motor	62914
Superior, Radiador a Enfriador Dir. Hid.	62915
Inferior	62249
Radiador a Cuerpo Papalote, C/Enfriador de	
Aceite	63491
Tubo 1 a Motor	63165 ⁿ
Tubo 2 a Motor	63165 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63189
Cuerpo Papalote a Tubo	63101 ⁿ
de Paso, Sin Enfriador de Aceite	1/4" x 6"
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 6"
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Válvula a BA	63906 ⁿ
Tubo 2 a Tubo 3	63490
Tubo 3 a BA	63806 ⁿ
Radiador a Cuerpo Papalote, Sin Enfriador	
de Aceite	63493
Radiador a Depósito	64269 ⁿ
Cuerpo Papalote a Salida de Calefacción	64269

PONTIAC - G2 MATIZ

2010-03	L4 1.0L	
	Multi-V, Alternador, C/AA y DH	4040377
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4040310
	Multi-V, DH, Exc AC	4040285
	Banda de Tiempo	G1508H
	Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	K1G1508H
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	MT0003

Superior	70015
Inferior	70016

PONTIAC - G3; G3 Wave

2009	L4 1.6L	
	Multi-V, Alternador y AA, C/ AA	4050617
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4050570
	Multi-V, DH	4040252
	Multi-V, Sistema de Accesorios, México	4060740
	Banda de Tiempo	40338 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49482
	Standard Kit, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB338K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP338LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB338LK1
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y	
	función OE	GTKWP338
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48019

Superior	66379
Inferior	66296
Calefacción a Termostato	63102
Motor a Calefacción	63102
Cuerpo Papalote a Motor	3/8" x 12"
Depósito a Tubo	3/8" x 16"
Radiador a Depósito	3/8" x 36"
Termostato a Cuerpo Papalote	63142

2008	L4 1.6L	
	Multi-V, Alternador	4060740
	Polea Loca - Superior, Polea lisa	49011
	Multi-V, Alt (Inferior), Polea acanalada	49018
	Banda de Tiempo	40310
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48013

Superior, C/ AA	61646
Superior, Sin AA	60926
Inferior, Tubo a Motor	61587
Calefacción a Motor	63918

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PONTIAC - G3; G3 Wave CONT.

2007	L4 1.6L	
	Multi-V, Alternador	4060740
	Polea Loca - Superior, Polea lisa	49011
	Multi-V, Alt (Inferior), Polea acanalada	49018
	Banda de Tiempo	40310
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48013

Superior, C/ AA	61646
Superior, Sin AA	60926
Inferior, Tubo a Motor	61587

PONTIAC - G4

2006	L4 2.2L	
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4050345
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4050400
	Alternador, Polea lisa	49022
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49281

Superior	62782
Superior, Opcional	61724
Inferior	62814
Calefacción a Motor	64297
Depósito a Radiador, Cortar para ajustar	64997
Depósito a Motor, Cortar para ajustar	64997
Tubo a Depósito	64147
Tubo a Termostato	63906

2006	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4050400
	Alternador, Polea lisa	49022
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49281

Superior	62585
Inferior	62752

2005	L4 2.2L	
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4050345
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4050400
	Alternador, Polea lisa	49022
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49281

Superior	62549
Superior, Opcional	61724
Inferior	62814
Calefacción a Motor	64297
Depósito a Radiador, Cortar para ajustar	64997
Depósito a Motor, Cortar para ajustar	64997
Tubo a Depósito	64147
Tubo a Termostato	63906

PONTIAC - G5

2009	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050405
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050347
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional, C/AA	4050400
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional, Excepto AA	4050345
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49281

Superior, C/ Transmisión Manual	62586
Superior, C/ Transmisión Automática	62585
Inferior, Tubo a Motor	62753
Inferior, Tubo a Radiador	62752
Motor a Tubo 1	64130
Calefacción a Termostato	64202
Entrada de Calefacción, C/TA	64203
Entrada de Calefacción, C/TM	64199
Tubo 1 a Depósito	64265
Depósito a Motor	3/4" x 16"

2008	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050405
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050347
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional, C/AA	4050400
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional, Excepto AA	4050345
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49281

Superior, C/ Transmisión Manual	62586
Superior, C/ Transmisión Automática	62585
Inferior, Tubo a Motor	62753
Inferior, Tubo a Radiador	62752
Motor a Tubo 1	64130
Salida de Calefacción	64202
Entrada de Calefacción, C/TA	64203
Entrada de Calefacción, C/TM	64199
Tubo 1 a Depósito	64265
Depósito a Motor	3/4" x 16"

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PONTIAC - G5 CONT.

2008	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050405
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050345
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49281

Superior, C/ Transmisión Manual	62586
Superior, C/ Transmisión Automática	62585
Inferior, Tubo a Motor	62753
Inferior, Tubo a Radiador	62752
Calefacción a Termostato	64202
Motor a Tubo 1	64130
Motor a Calefacción	64203
Tubo 1 a Depósito	64265
Depósito a Motor	3/4" x 16"

2007	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050400
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050347
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
	Opcional, Excepto AA	4050345
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49281

Superior, C/ Transmisión Manual	62586
Superior, C/ Transmisión Automática	62585
Inferior, Tubo a Motor	62753
Inferior, Tubo a Radiador	62752
Motor a Tubo 1	64130
Salida de Calefacción	64202
Entrada de Calefacción, C/TA	64203
Entrada de Calefacción, C/TM	64199
Tubo 1 a Depósito	64265
Depósito a Motor	3/4" x 16"

2007	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050400
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050345
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49281

Superior, C/ Transmisión Manual	62586
Superior, C/ Transmisión Automática	62585
Inferior, Tubo a Motor	62753
Inferior, Tubo a Radiador	62752
Motor a Tubo 1	64130
Salida de Calefacción	64202
Motor a Calefacción	64203
Tubo 1 a Depósito	64265
Depósito a Motor	3/4" x 16"

PONTIAC - G6

2009	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050402
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

Superior	62687
Inferior, C/TA 4 Vel	62982
Inferior, C/TA 6-Vel	62983
Depósito a Motor	64127
Motor a Calefacción	64197
Calefacción a Motor	64198
Tee a Depósito	63135
Termostato a Depósito	64297

2009	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061093
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	
	(Superior), Polea lisa, incluye hardware	49157
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	
	(Inferior), Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49391

Superior	62693
Inferior	62694
Calefacción a Tee	64367
de Paso	63982
Tubo 1 a Tubo 2	63981
Tubo 2 a BA	63980 ⁿ
Tubo 5 a Depósito	64291
Tubo 4 a Calefacción	63983
Tubo 3 a Tubo 4	5/8" x 3"
Tee a Tubo 1	64145
Tee a Depósito	64297

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
PONTIAC - G6 CONT.		
2009	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
2009	V6 3.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061093
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49157
	Polae Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Polea Loca, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49391
	Polea Desacopladora de Alternador	49928
2008	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050402
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281
2008	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061093
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa, incluye hardware	49157
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49391
2008	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
2008	V6 3.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061093
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49157
	Polae Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Polea Loca, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49391
	Polea Desacopladora de Alternador	49928

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66281	
Inferior	66286	
Tee a Depósito	63982	
Tubo a Depósito	3/8" x 12"	
BA a Tubo	3/8" x 6"	
Calefacción a Termostato	64197	
Termostato a Calefacción	63641	
Inferior	62694	
de Paso	63982	
Tubo 2 a BA	63980 ⁿ	
Tubo 5 a Depósito	64291	
Tubo 4 a Calefacción	63983	
Tubo 3 a Tubo 4	5/8" x 3"	
Tee a Tubo 1	64145	
Tee a Depósito	64297	
Superior	62687	
Inferior	62982	
Depósito a Motor	64127	
Motor a Calefacción	64197	
Calefacción a Motor	64198	
Tee a Depósito	63135	
Termostato a Depósito	64297	
Superior	62693	
Inferior	62694	
de Paso	63982	
Tubo 1 a Tubo 2	63981	
Tubo 2 a BA	63980 ⁿ	
Tubo 5 a Depósito	64291	
Calefacción a Tee	63102	
Tubo 3 a Tubo 4	5/8" x 3"	
Tee a Tubo 1	64145	
Tee a Depósito	64297	
Superior	66281	
Inferior	66286	
Tee a Depósito	63142	
BA a Tubo	3/8" x 6"	
Tubo a Depósito	64197	
Termostato a Calefacción	63641	
Superior	66760	
Inferior	62694	
de Paso	63982	
Tubo 1 a Tubo 2	63981	
Tubo 2 a BA	63980 ⁿ	
Tubo 5 a Depósito	64291	
Calefacción a Tee	63102	
Tubo 4 a Calefacción	63983	
Tubo 3 a Tubo 4	5/8" x 3"	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
PONTIAC - G6 CONT.		
2008	V6 3.9L	
2007	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050402
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281
2007	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061093
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	
	(Inferior), Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	
	(Superior), Polea lisa, incluye hardware	49157
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49391
2007	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49378
2007	V6 3.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061093
	Polea Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Superior, Polea lisa, incluye	
	hardware	49157
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49391
	Polea Desacopladora de Alternador,	
	C/Trans. Manual	49928
2006	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49281

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Tee a Tubo 1	64145	
Tee a Depósito	64297	
Superior	62687	
Inferior, Radiador a Tee	62689	
Inferior, Tee a Bomba de Agua	62690	
Depósito a Motor	64127	
Motor a Calefacción	64197	
Calefacción a Motor	64198	
Tee a Depósito	63135	
Superior	62693	
Inferior	62694	
de Paso	63982	
Entrada de Calefacción, Tubo a Tubo, Frontal..	63980	
Tubo 1 a Tubo 2	63981	
Tubo 2 a BA	63980	
Tubo 3 a Tubo 4	5/8" x 3"	
Calefacción a Tee	63102	
Tubo 5 a Depósito	64291	
Tee a Depósito	64297	
Superior	66281	
Inferior	66286	
Tee a Depósito	63142	
Tubo a Depósito	3/8" x 12"	
BA a Tubo	3/8" x 6"	
Superior	66760	
Inferior	62694	
Tee a Depósito	63135	
de Paso	63982	
Entrada de Calefacción, Tubo a Tubo, Frontal..	63980	
Tubo 1 a Tubo 2	63981	
Tubo 2 a BA	63980	
Tubo 5 a Depósito	64291	
Calefacción a Tee	63102	
Superior	62687	
Inferior, Tee a Motor, C/Enfriador de Aceite..	62690	
Inferior, Radiador a Enfriador de Aceite,		
C/Enfriador de Aceite	62689	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	66542	
Depósito a Motor	64127	
Motor a Calefacción	64197	
Calefacción a Motor	64198	
Tee a Depósito	63135	
Salida Tanque de Compensación	64267	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
PONTIAC - G6 CONT.		
2006	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245
2006	V6 3.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061093
	Polea Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Superior, Polea lisa, incluye hardware	49157
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Trans. Manual	49929
2005	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245
2004	V6 3.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060872
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245
2004-02	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050405
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49281

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62691	
Inferior	62692	
de Paso	63121	
Entrada de Calefacción, Tubo a Tubo, Frontal..	63980	
Tubo 2 a Depósito	5/16" x 22"	
Depósito a Radiador	63140	
Tee a Depósito	64297	
Tubo 5 a Depósito	64291	
Tubo 2 a BA	63980	
Superior	62693	
Inferior	62694	
de Paso	63982	
Entrada de Calefacción, Tubo a Tubo, Frontal..	63980	
Tubo 1 a Tubo 2	63981	
Tubo 2 a BA	63980	
Tubo 5 a Depósito	64291	
Superior	62691	
Inferior	62692	
de Paso	63121	
Entrada de Calefacción, Tubo a Tubo, Frontal..	63980	
Tubo 2 a Depósito	5/16" x 22"	
Depósito a Radiador	63140	
Tubo 2 a BA	63980	
PONTIAC - GRAND AM		
Superior	62215	
Inferior	62443	
Radiador a Cuello de Llenado	63104 ⁿ	
Cuerpo Papalote a Tubo 1	63121 ⁿ	
Calefacción a - Tubo 1	63994	
Calefacción a - Tubo 2	63993	
Depósito a Tubo 3	5/16" x 12"	
Radiador a Tanque	64151 ⁿ	
Superior	3/8" x 21"	
Radiador a Depósito (Inferior)	64151	
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	64310 ⁿ	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Calefacción a - Tubo 2	65647	
Superior	62596	
Inferior, (Intersección)	62597	
Depósito a Motor	3/8" x 18"	
Radiador a Depósito	3/8" x 24"	
Calefacción a Motor	64297	
Motor a Calefacción	63504	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
PONTIAC - GRAND AM CONT.		
2003	V6 3.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
	Opcional	4060872
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245
2002	V6 3.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245
2001	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050480
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49010
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea 80mm Diámetro, Polea lisa	49022
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49317
2001	V6 3.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Superior	62215
Inferior	62443
Inferior, Alterno	61281 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63994
Calefacción a - Tubo 2	63993
Radiador a Tanque	64151 ⁿ
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	64310 ⁿ
Radiador a Depósito (Inferior)	64151
Radiador a Cuello de Llenado	63104 ⁿ
de Paso	63121 ⁿ
Calefacción a Termostato	63122 ⁿ
Cuerpo Papalote a Tubo 1	63100 ⁿ
Calefacción a BA	63113 ⁿ
Depósito a Tubo 3	5/16" x 12"
Superior	3/8" x 21"
Calefacción a - Tubo 1	65647
Calefacción a - Tubo 2	65647
Superior	62215
Inferior	62443
Inferior, Alterno	61281 ⁿ
Radiador a Depósito (Inferior)	64151
Radiador a Cuello de Llenado	63104 ⁿ
de Paso	63121 ⁿ
Calefacción a Termostato	63122 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63994
Calefacción a - Tubo 2	63993
Cuerpo Papalote a Tubo 1	63100 ⁿ
Radiador a Tanque	64151 ⁿ
Calefacción a BA	63113 ⁿ
Depósito a Tubo 3	5/16" x 12"
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	64310 ⁿ
Superior	3/8" x 21"
Calefacción a - Tubo 1	65647
Calefacción a - Tubo 2	65647
Superior	62213
Inferior	62274 ⁿ
Calefacción a Válvula	63190 ⁿ
Válvula a Tubo 1	64172
Radiador a Depósito (Inferior)	64151
Válvula a Motor	63906 ⁿ
Válvula a Termostato	3/4" x 12"
Tubo 2 a Depósito	5/16" x 24"
Radiador a Tanque	63128 ⁿ
Superior	5/16" x 22"
Válvula a Tubo 1	65648
Superior	62215
Inferior	62443
Inferior, Alterno	61281 ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

PONTIAC - GRAND AM CONT.

2001	V6 3.4L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245

2000	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050480
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4050475
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49010
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea 80mm Diámetro, Polea lisa	49022
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49317

2000	V6 3.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868
	Polea Loca, (Requiere 2), Polea lisa	49006
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49245

PONTIAC - GRAND PRIX

2001	V6 3.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060705
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49205

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

de Paso	63121ⁿ	
Calefacción a Termostato	63122ⁿ	
Calefacción a BA	63113ⁿ	
Calefacción a - Tubo 1	63994	
Calefacción a - Tubo 2	63993	
Cuerpo Papalote a Tubo 1	63100ⁿ	
Depósito a Tubo 3	5/16" x 12"	
Radiador a Tanque	64151ⁿ	
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	64310ⁿ	
Radiador a Depósito (Superior)	3/8" x 21"	
Radiador a Depósito (Inferior)	64151	
Radiador a Cuello de Llenado	63104ⁿ	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Calefacción a - Tubo 2	65647	

Superior	62213	
Inferior	62274ⁿ	
Calefacción a Válvula	63190ⁿ	
Válvula a Tubo 1	64172	
Radiador a Depósito (Inferior)	64151	
Válvula a Motor	63906ⁿ	
Válvula a Termostato	3/4" x 12"	
Tubo 2 a Depósito	5/16" x 24"	
Radiador a Depósito	63128ⁿ	
Superior	5/16" x 22"	
Válvula a Tubo 1	65648	

Superior	62215	
Inferior	62443	
Inferior, Alternativo	61281ⁿ	
Calefacción a Termostato	63122ⁿ	
Calefacción a BA	63113ⁿ	
Calefacción a - Tubo 1	63994	
Calefacción a - Tubo 2	63993	
Radiador a Tanque	64151ⁿ	
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	64310ⁿ	
Radiador a Depósito (Inferior)	64151	
Radiador a Cuello de Llenado	63104ⁿ	
de Paso	63121ⁿ	
Cuerpo Papalote a Tubo 1	63100ⁿ	
Depósito a Tubo 3	5/16" x 12"	
Superior	3/8" x 21"	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Calefacción a - Tubo 2	65647	

Superior	62088	
Inferior	61724	
Inferior, Alternativo	62549	
de Paso	63121	
Calefacción a - Tubo 1	64145	

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PONTIAC - GRAND PRIX CONT.

2001 V6 3.1L

Calefacción a - Tubo 2	64114
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	64310
Cuerpo Papalote a Tubo 1	63100
Calefacción a Motor	63245 ⁿ
Radiador a Depósito	3/8" x 20"

2001-00 V6 3.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915
Multi-V, Supercargador	4060663
Multi-V, Supercargador, Banda Opcional	4060660
Polea de Loca - Supercargador, Polea lisa	49007
Polea de Loca - Supercargador, Polea acanalada	49003
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Polea de Tensor - Supercargador, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49336
Tensor Ensamblado, Supercargador, Polea lisa	49365

Superior	62088
Inferior	62444
Inferior, Altern o	61610
Superior	64179 ⁿ
Calefacción a Motor, Lower de Paso	64180 63043

2000 V6 3.1L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060705
Polea de Tensor, Polea lisa	49001
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49205

Superior	62088
Inferior	61724
Inferior, Altern o	62549
de Paso	63121
Calefacción a - Tubo 1	64145
Calefacción a - Tubo 2	64114
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	64310
Cuerpo Papalote a Tubo 1	63100
Calefacción a Motor	63245 ⁿ
Radiador a Depósito	3/8" x 20"

PONTIAC - SOLSTICE

2009 L4 2.4L

Multi-V, Alternador y AA	4050405
Multi-V, Alternador, Exc AC	4050345
Multi-V, DH	4030310
Polea de Tensor - DH, Polea lisa, no incluye hardware	49159
Polea Tensora, AA y Alt, Polea lisa	49141
Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49281
Tensor Ensamblado, DH, Polea lisa	49403

Superior	66364
Inferior	66464
Tee 2 a Enfriador de Aceite	63081
Entrada de Calefacción	64652
Tubo a Termostato	63925
Calefacción a Termostato	64360

2009-08 L4 2.0L

Multi-V, Alternador y AA, C/ AA	4050405
Multi-V, Alternador, Exc AC	4050345
Multi-V, DH	4030310
Polea de Tensor - DH, Polea lisa, no incluye hardware	49159
Polea Tensora, AA y Alt, Polea lisa	49141
Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49281
Tensor Ensamblado, DH, Polea lisa	49403
Polea Desacopladora de Alternador	49926

Superior	66364
Inferior	66465
Tee 2 a Termostato	63190 ⁿ
Radiador a Tee 1	3/8" x 36"
Tee 1 a Depósito	3/8" x 16"
Tee 1 a Motor	3/8" x 36"
Turbo a Motor	1/2" x 26"
Depósito a Tee	3/4" x 52"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PONTIAC - SOLSTICE CONT.

2008	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador y AA, C/ AA	4050405
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4050345
	Multi-V, DH	4030310
	Polea de Tensor - DH, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Polea Tensora, AA y Alt, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49281
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49281
	Tensor Ensamblado, DH, Polea lisa	49403

Superior	66364
Inferior	66464
Tee 2 a Enfriador de Aceite	63081
Tubo a Termostato	63925
Calefacción a Termostato	64360

2007	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador y AA, C/ AA	4050405
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4050345
	Multi-V, DH	4030310
	Polea de Tensor - DH, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Polea Tensora, AA y Alt, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49281
	Tensor Ensamblado, DH, Polea lisa	49403
	Polea Desacopladora de Alternador	49926

Superior	66364
Inferior	66465
Radiador a Tee 1	3/8" x 36"
Tee 1 a Depósito	3/8" x 16"
Tee 1 a Motor	3/8" x 36"
Turbo a Motor	1/2" x 26"

2007	L4 2.4L	
	Multi-V, AA y Alt	4050405
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4050345
	Multi-V, DH	4030310
	Polea de Tensor - DH, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Polea Tensora, AA y Alt, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49281
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49281
	Tensor Ensamblado, DH, Polea lisa	49403

Superior	66364
Inferior	66464
Tee 2 a Enfriador de Aceite	63081
Tubo a Termostato	63925
Calefacción a Termostato	64360

2006	L4 2.4L	
	Multi-V, AA y Alt	4050405
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4050345
	Multi-V, DH	4030310
	Polea de Tensor - DH, Polea lisa, no incluye hardware	49159
	Polea Tensora, AA y Alt, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49281
	Tensor Ensamblado, DH, Polea lisa	49403

Superior	66364
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	66464
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66465
Tee 2 a Enfriador de Aceite	63081
Tee 2 a Termostato	63190
Tubo a Termostato	63925
Calefacción a Termostato	64360

PONTIAC - SUNFIRE

2005	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050400
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050345
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49281

Superior	62549
Superior, Alternativo	61724
Inferior, (Intersección)	62814
Calefacción a Motor	64297
Tubo a Depósito (Inferior)	64147
Depósito a Motor	63334
Tubo a Termostato	63906
Radiador a Depósito	3/8" x 20"

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PONTIAC - SUNFIRE CONT.

2004	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050400
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050345
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49281

2002	L4 2.2L	
	Multi-V, AA y Alt, (VIN 4)	4050887
	Multi-V, AA y Alt, (VIN F)	4050400
	Multi-V, Alternador, 8vo. Dígito de # VIN 4,	
	Excepto AA	4050630
	Polea de Tensor, (VIN 4), Polea lisa	49011
	Polea Loca, Motor VIN 4, Polea lisa	49022
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Motor VIN F, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, (VIN 4), Polea lisa	49258
	Tensor Ensamblado, (VIN F), Polea lisa	49281

2002	L4 2.4L	
	Multi-V, AA y Alt	4050475
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49010
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	C/Polea 80mm Diámetro, Polea lisa	49022
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49317

2001	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050480
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
	Opcional	4050475
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49010
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	C/Polea 80mm Diámetro, Polea lisa	49022
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49317

Superior	62549
Superior, Alterno	61724
Inferior, (Intersección)	62814
Tubo a Depósito (Inferior)	64318 ⁿ
Tubo a Termostato	63906
Radiador a Depósito	3/8" x 20"
Depósito a Motor	3/8" x 18"
Calefacción a Motor	64297
Motor a Calefacción	63504
Depósito a Conector	63925

Superior, VIN F	62549
Superior, VIN F (Alterno)	61724
Superior, VIN 4	62236
Inferior, VIN 4	62277
Inferior, VIN F	62814
Tubo 1 a Tee, VIN 4	64321
Calefacción a Tubo 3	64154
Tubo a Termostato, (VIN F)	63906
Calefacción a - Tubo 1, Motor VIN 4	64155
Calefacción a Motor	64297
Tubo a Depósito (VIN F)	64318 ⁿ
Depósito a Motor (VIN F)	3/8" x 18"
Radiador a Depósito (VIN 4)	5/16" x 18"
Radiador a Tanque, 8vo. Dígito de # VIN F	3/8" x 20"
Calefacción a Motor, VIN F	64297
Motor a Calefacción, VIN F	63504

Superior	62164
Inferior	62165
Calefacción a Motor	64349
Motor a Válvula	64337
Radiador a Depósito	64126
Tubo a Depósito	63508
Calefacción a Válvula	63163
Válvula a Motor	63059
Calefacción a Válvula, (Requiere 2); 2	
Required	63190 ⁿ
Válvula a Motor	65648

Superior	62164
Inferior	62165
Calefacción a Válvula, (Requiere 2); 2	
Required	63190 ⁿ
Calefacción a Motor	64349
Motor a Válvula	64337
Radiador a Depósito	64126
Tubo a Depósito	63508
Calefacción a Válvula	63163
Válvula a Motor	63059
Válvula a Motor	65648

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

PONTIAC - SUNFIRE CONT.

2001-00 L4 2.2L

Multi-V, Alternador y AA	4050887
Multi-V, Alternador, Excepto AA	4050630
Polea Loca, Polea lisa	49022
Polea de Tensor, Polea lisa	49011
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49258

2000 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050480
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4050475
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49010
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea 80mm Diámetro, Polea lisa	49022
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49317

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	62236
Inferior	62277
Tee a Tubo 1	64321 ⁿ
Calefacción a Tubo 3	64154
Termostato a Tubo 3	63394
Tubo a Termostato	63906
Depósito a Tubo 2	5/16" x 13"
Calefacción a - Tubo 1	64155
Radiador a Depósito	5/16" x 17"

Superior	62164
Inferior	62165
Tubo a Depósito	63508
Válvula a Calefacción	63163
Válvula a Motor	63059
Calefacción a Válvula, (Requiere 2); 2 Required	63190 ⁿ
Calefacción a Motor	64349
Motor a Válvula	64337
Radiador a Depósito	64126
Válvula a Motor	65648

PORSCHE

PORSCHE - 718 BOXSTER

2019-17 H4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060933
--------------------------------------	---------

2019-17 H4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060718
--------------------------------------	---------

PORSCHE - 718 CAYMAN

2019-17 H4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060715
--------------------------------------	---------

2019-17 H4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060718
--------------------------------------	---------

PORSCHE - 911

2019-17 H6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
--------------------------------------	---------

2019-16 H6 4.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060690
--------------------------------------	---------

2019-15 H6 3.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
--------------------------------------	---------

2016-12 H6 3.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
--------------------------------------	---------

2014 H6 3.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, GT3 o SPEEDSTER	4060690
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto GT3 o SPEEDSTER	4060695

2013 H6 3.8L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Turbo	D4060729
Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4060695

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
PORSCHE - 911 CONT.		
2012	H6 3.6L Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060729
2012-11	H6 3.8L Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Excepto GT3 o SPEEDSTER Multi-V, Sistema de Accesorios, GT3 o SPEEDSTER, C/AA	D4060729 4060885
2011	H6 3.6L Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, No Turbo	D4060729
2011	H6 4.0L Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060885
2010	H6 3.6L Multi-V, Sistema de Accesorios	4060900
2010	H6 3.8L Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060729
2009	H6 3.6L Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo	4060900
2009	H6 3.6L Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo	D4060729
2009	H6 3.8L Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Turbo	D4060729
2009	H6 3.8L Multi-V, Sistema de Accesorios, Non-turbo w/o AC	4060760
2009	H6 3.8L Multi-V, Sistema de Accesorios, Non-turbo w/AC	4060832
2008	H6 3.6L Multi-V, Serie GT3, C/AA	4060832
2008	H6 3.6L Multi-V, Sistema de Accesorios, Serie GT3, Excepto AA	4060760
2008	H6 3.6L Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo	4060900
2008	H6 3.6L Multi-V, Sistema de Accesorios, Carrera o Targa	4060832
2008	H6 3.8L Multi-V	4060832
2007	H6 3.6L Multi-V, C/ AA	4060832
2007	H6 3.6L Multi-V, Exc AC	4060760
2007	H6 3.8L Multi-V	4060832
2007	H6 3.8L Multi-V, Alt y BA	4060760
2007	H6 3.8L Polea Clutch de Alternador	49704

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PORSCHE - 911 CONT.

2006	H6 3.6L	
	Multi-V, C/ AA	4060832
	Multi-V, Exc AC	4060760
	Polea Clutch de Alternador, Transmision	
	Manual	49704
2006	H6 3.8L	
	Multi-V	4060832
	Multi-V, Alt y BA	4060760
	Polea Clutch de Alternador, Transmision	
	Manual	49704
2005	H6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060832
	Multi-V, Alt y BA	4060760
	Polea Clutch de Alternador, Transmision	
	Manual	49704
2005-04	H6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060900
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No-Turbo,	
	8vo. Dígito de # VIN A, C/AA	4060832
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No-Turbo,	
	8vo. Dígito de # VIN A, Excepto AA	4060760
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No-Turbo,	
	8vo. Dígito de # VIN C, Excepto AA	4060735
	Polea Clutch de Alternador, Transmision	
	Manual	49704
2003-02	L6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060900
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4060835
	Polea Clutch de Alternador, Transmision	
	Manual	49704
2001	L6 3.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060835
	Banda de Tiempo	40290
	Polea Clutch de Alternador	49704
2001	L6 3.6L	
	Multi-V	4060900
	Polea Clutch de Alternador, Transmision	
	Manual	49704

PORSCHE - BOXSTER

2016	H6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
2016-13	H6 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
2016-13	H6 3.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
2012-10	H6 2.9L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
	Accesorios	D4060729
2012-10	H6 3.4L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
	Accesorios	D4060729

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
PORSCHE - BOXSTER CONT.		
2008	H6 2.7L	
	Multi-V	4060835
	Polea Clutch de Alternador	49711
2008	H6 3.4L	
	Multi-V	4060835
	Polea Clutch de Alternador	49711
2007	H6 2.7L	
	Multi-V	4060835
	Polea Clutch de Alternador	49704
2007	H6 3.4L	
	Multi-V	4060835
	Polea Clutch de Alternador	49704
2006-05	H6 2.7L	
	Multi-V	4060835
	Polea Clutch de Alternador, Transmision Manual	49704
2006-05	H6 3.2L	
	Multi-V	4060835
	Polea Clutch de Alternador, Transmision Manual	49704
2004-03	H6 2.7L	
	Multi-V, C/ AA	4060835
	Multi-V, Exc AC	4060760
	Polea Clutch de Alternador, Transmision Manual	49704
2004-03	H6 3.2L	
	Multi-V, C/ AA	4060835
	Multi-V, Exc AC	4060760
	Polea Clutch de Alternador, Transmision Manual	49704
2002	H6 3.2L	
	Multi-V, C/ AA	4060835
	Multi-V, Exc AC	4060760
	Polea Clutch de Alternador, Transmision Manual	49704
2002-00	H6 2.7L	
	Multi-V, C/ AA	4060835
	Multi-V, Exc AC	4060760
	Polea Clutch de Alternador, Transmision Manual	49704
2001	H6 3.2L	
	Multi-V, C/ AA	4060835
	Multi-V, Exc AC	4060760
	Polea Clutch de Alternador, Transmision Manual	49704
2000	H6 3.2L	
	Multi-V, C/ AA	4060835
	Multi-V, Exc AC	4060760
	Polea Clutch de Alternador, Transmision Manual	49704

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62065 ⁿ	
Superior	62065 ⁿ	
Superior	62065 ⁿ	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

PORSCHE - CARRERA GT

2006-04 V10 5.7L

Multi-V, Alt y BA	4040500
Multi-V, DH, Excepto AA	4050425

PORSCHE - CAYMAN

2016 H6 3.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
--------------------------------------	---------

2016-14 H6 2.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
--------------------------------------	---------

2016-14 H6 3.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
--------------------------------------	---------

2012-10 H6 3.4L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060729
---	----------

2012-09 H6 2.9L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060729
---	----------

2009 H6 3.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Banda Poly-V Doble	4060832
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Banda Doble de Mando de Accesorios	D4060729
Polea Clutch de Alternador	49711

2008-07 H6 2.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060835
Polea Clutch de Alternador	49704

2008-07 H6 3.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060835
Polea Clutch de Alternador	49704

2006 H6 3.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060835
Polea Clutch de Alternador, Transmision Manual	49704

PORSCHE - PANAMERA

2019-17 V6 2.9L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060462
--------------------------------------	---------

2019-17 V6 3.0L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4061134
Polea de Loca - Supercargador	50082

2019-17 V8 4.0L

Multi-V, Alternador	4060355
---------------------------	---------

2016 V6 3.0L HYBRID

Multi-V, Supercargador	4070500
Multi-V, BA	4060380

2016 V6 3.0L TURBO

Multi-V, BA	4060380
Multi-V, Supercargador	4070500

2016 V8 3.0L Non Turbo Eng

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4061134
---	----------

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PORSCHE - PANAMERA CONT.

2016-13 V8 4.8L		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Turbo	D4071135
2015	V6 3.0L HYBRID	
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Multi-V, BA	4060380
2015	V6 3.0L Non Turbo Eng	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4061134
2015-13 V6 3.6L		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Turbo	D4071135
2014	V6 3.0L	
	Multi-V, Supercargador	4070500
2013-12 V6 3.0L		
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Multi-V, BA	4060380
2012-11 V6 3.6L		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4071135
2012-10 V8 4.8L		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4071135

RENAULT RENAULT - CLIO

2010	L4 1.6L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050435	Superior
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060445	Inferior
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional, Excepto AA	4060475	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional, C/AA	4050687	
	Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional ...	4050688	
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	CD-1095	
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48911	
2009-08 L4 1.6L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050435	Superior
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060445	Inferior
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional, Excepto AA	4060475	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional, C/AA	4050687	
	Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional ...	4050688	
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	CD-1095	
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48911	
	Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no Incluye Bomba de Agua	K1G1496H	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

RENAULT - CLIO CONT.

2007-02 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050435
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050687
Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional ...	4050688
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	CD-1095
Automatic Timing Tensioner Assembly	48911
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	K1G1496H

Superior	2006
Inferior	2120

2006-03 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060650
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1425H
Automatic Timing Tensioner Assembly	48916
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	K1G1496H

2002 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060650
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1425H
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	K1G1496H

RENAULT - FLUENCE

2014-11 L4 2.0L

Multi-V, AA	4060480
-------------------	---------

RENAULT - KANGOO

2009-08 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, Sin AA	4050435
Multi-V, Alternador, C/ AA	4050687
Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional ...	4050688
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	CD-1095
Automatic Timing Tensioner Assembly	48911
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	K1G1496H

Superior	70019
Inferior	70020

2008 L4 2.0L

Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	CD-1095
Automatic Timing Tensioner Assembly	48911

2007 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, Sin AA	4050435
Multi-V, Alternador, C/ AA	4050687
Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional ...	4050688
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	CD-1095
Automatic Timing Tensioner Assembly	48911

Superior	70019
Inferior	70020

RENAULT - LAGUNA

2006 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060705
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1546H

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

RENAULT - LAGUNA CONT.

2006-03 V6 2.9L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625
Banda de Tiempo	40323

RENAULT - LOGAN

2019-15 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060470
Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4060720

RENAULT - MEGANE

2010 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050687
Multi-V, Sistema de Accesorios, Opcional	4050688
Banda de Tiempo, Opcional, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	G1425H
Banda de Tiempo, EstÃ¡ndar, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	G1546H

2010-08 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, Exc AC	4050445
Multi-V, Alternador, C/ AA	4060472F
Banda de Tiempo, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	CD-1095
Automatic Timing Tensioner Assembly	48911
Kit de Distribuci3n sin Bomba de Agua, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	K1G1496H

2009 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050687
Multi-V, Sistema de Accesorios, Opcional	4050688
Banda de Tiempo, Opcional, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	G1425H
Banda de Tiempo, EstÃ¡ndar, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	G1546H
Automatic Timing Tensioner Assembly	48916

2008 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050687
Multi-V, Sistema de Accesorios, Opcional	4050688
Banda de Tiempo, Opcional, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	G1425H
Banda de Tiempo, EstÃ¡ndar, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	G1546H
Banda de Tiempo, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	G1546H
Automatic Timing Tensioner Assembly	48916

2007-01 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050687
Multi-V, Sistema de Accesorios, Opcional	4050688
Banda de Tiempo, Opcional, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	G1425H
Banda de Tiempo, EstÃ¡ndar, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	G1546H
Automatic Timing Tensioner Assembly	48916

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

RENAULT - SAFRANE

2011	L6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060430			

RENAULT - SANDERO

2017-16	L4 2.0L				
	Multi-V, Alternador, Exc AC & PS	4070443			
	Multi-V, Alternador, C/AA y DH	4070705			

2017-13	L4 1.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060470			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060720			

2012-10	L4 1.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060470			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060720			
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48911			

RENAULT - SCALA

2013-11	L4 1.6L				
	Multi-V, AA	4030340			
	Multi-V, DH	4030340			

RENAULT - SCENIC

2004-01	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050687			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Opcional	4050688			
	Banda de Tiempo, Opcional, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	G1425H			
	Banda de Tiempo, EstÃ¡ndar, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	G1546H			
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48916			

RENAULT - SCENIC II

2008-05	L4 2.0L				
	Multi-V	4070445			
	Banda de Tiempo, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	G1546H			
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48916			

RENAULT - STEPWAY

2014-13	L4 1.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060470			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060721			

2012-10	L4 1.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060470			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060721			
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48911			

ROVER

ROVER - 75

2005-03	V6 2.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060615			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4050505			
	Banda de Tiempo, Ancho Superior de 28 mm.	40327			
	Banda de Tiempo, Ancho Superior de 22 mm.	40326			

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

ROVER - 75 CONT.

2000	V6 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060615
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4050505

ROVER - TOURER

2003	V6 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060615
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4050505
	Banda de Tiempo, Ancho Superior de 28 mm.	40327
	Banda de Tiempo, Ancho Superior de 22 mm.	40326

SAAB

SAAB - 9-3

2009	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49281
	Polea Desacopladora de Alternador,	
	Transmision Manual	49917

Superior	61068 ⁿ
Inferior	66380
Depósito a Termostato	64210
Tubo 2 a Depósito	1/2" x 26"
Radiador a Depósito	64422
Motor a Enfriador de Aceite	64264
Termostato a Enfriador de Aceite	64263

2009	V6 2.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060835
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49378

Superior	66425
Inferior	66426
Tee a Motor	63994 ⁿ
Tubo 2 a Motor	5/16" x 13"
Tubo 1 a Depósito	64226
Tubo 2 a Depósito	1/4" x 10"
Depósito a Tee	3/4" x 12"

2008-07	V6 2.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060835
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49378

Superior	66425
Inferior	66426
Tee a Motor	63994 ⁿ
Tubo 1 a Depósito	64226
Calefacción a Motor	3/4" x 18"
Tubo 2 a Motor	5/16" x 13"
Tubo 2 a Depósito	1/4" x 10"
Depósito a Tee	3/4" x 12"

2008-06	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49281
	Polea Desacopladora de Alternador,	
	Transmision Manual	49917

Superior	61068 ⁿ
Inferior	66380
Depósito a Termostato	63055 ⁿ
Tubo 2 a Depósito	1/2" x 26"
Radiador a Depósito	64422
Motor a Enfriador de Aceite	64264
Termostato a Enfriador de Aceite	64263

2006	V6 2.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060835
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49378

Superior	66425
Inferior	66426
Depósito a Termostato	63055 ⁿ
Calefacción a Motor	3/4" x 18"
Tubo 2 a Motor	5/16" x 13"
Tee a Motor	63994 ⁿ
Tubo 1 a Depósito	64226

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
SAAB - 9-3 CONT.		
2006	V6 2.8L	
2005-04 L4 2.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49281
	Polea Desacopladora de Alternador,	
	Transmision Manual	49917
2003	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Motor	
	VIN K, Polea acanalada, incluye herrajes	49098
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
	Motor VIN S, Y, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Motor VIN K, Polea lisa	49313
	Tensor Ensamblado, Motor VIN S, Y, Polea	
	lisa	49281
	Polea Desacopladora de Alternador,	
	Transmision Manual	49917
2002	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada, incluye herrajes	49098
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49313
2002	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49098
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49313
2001	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada, incluye herrajes	49098
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49313
2001	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060922
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada, incluye herrajes	49098
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49313
2006	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49098
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49313

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Tubo 2 a Depósito	1/4" x 10"	
Depósito a Tee	3/4" x 12"	
Superior	61068 ⁿ	
Depósito a Termostato	63055 ⁿ	
Motor a Enfriador de Aceite	64422	
Enfriador de Aceite a Termostato	64263	
Tanque a Radiador	1/2" x 20"	
Tubo 2 a Depósito	1/2" x 26"	
Superior, Motor B205R	60765	
Superior, Motor B207L ó B207R	61068 ⁿ	
Paso	66781	
Inferior, VIN Y	66380	
Depósito a Termostato	63055 ⁿ	
Superior, Motor B205R	61452	
Paso	66781	
Superior	61452	
Superior	61452	
Paso	66781	
Superior	61452	
Paso	63251	
Superior	66423	
Inferior	66424	
Válvula a Motor	63524 ⁿ	
Válvula a Tee	63052 ⁿ	
Calefacción a Tee	63906 ⁿ	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Depósito a Motor	3/4" x 23"	
Tee a Motor	3/4" x 14"	

SAAB - 9-5

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
SAAB - 9-5 CONT.		
2006	L4 2.3L	
2005	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49098
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49313
2004	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49098
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49313
2003-02	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Banda de Tiempo	40285 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49263
	Standard Kit, Ofrece forma, ajuste y función OE	TB285K3
	Standard Kit, Incluye sellos; con impulsor de metal	TB285LK3
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP285LK3
2003-01	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Polea Loca Central	4061030
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin Polea Loca Central	4060955
	Polea Loca, Polea lisa, incluye hardware	49068
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49098
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49313
2001	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Banda de Tiempo	40285 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49263
	Standard Kit, A VIN Y304000, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB285K2
	Standard Kit, Desde VIN Y304001, Incluye sellos; con impulsor de metal	TB285LK3
	Pro Series Plus, A VIN Y304000, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP285LK2
	Pro Series Plus, Desde VIN Y304001,	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Calefacción a Válvula	3/4" x 18"	
Tee a Válvula	64262	
Superior	66423	
Inferior	66424	
Válvula a Motor	63524 ⁿ	
Calefacción a Tee	63906 ⁿ	
Calefacción a Válvula	3/4" x 18"	
Tee a Motor	3/4" x 14"	
Depósito a Motor	3/4" x 23"	
Tee a Válvula	64262	
Superior	66423	
Inferior	66424	
Válvula a Motor	63524 ⁿ	
Calefacción a Válvula	3/4" x 18"	
Tee a Motor	3/4" x 14"	
Depósito a Motor	3/4" x 23"	
Calefacción a Tee	63906 ⁿ	
Tee a Válvula	64262	
Superior	66900	
Inferior	66901	
Superior	66423	
Inferior	66424	
Válvula a Motor	63524 ⁿ	
Calefacción a Válvula	3/4" x 18"	
Tee a Motor	3/4" x 14"	
Depósito a Motor	3/4" x 23"	
Calefacción a Tee	63906 ⁿ	
Tee a Válvula	64262	
Superior	66900	
Inferior	66901	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SAAB - 9-5 CONT.

2001	V6 3.0L	
	Incluye sellos; con impulsor de metal	PP285LK3

SEAT
SEAT - ALTEA, ALTEA XL

2014-08	L4 1.8L	
	Multi-V, Alternador	4060440

2010	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060682

2009	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060355
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060355
	Banda de Tiempo	40296

2008-07	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060355
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060355
	Banda de Tiempo	40103

2006	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060415
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060358
	Banda de Tiempo	40103
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49340

2005	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060355
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060410
	Banda de Tiempo	40103
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49340

SEAT - CORDOBA

2009	L4 1.6L			
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060427	Superior	70012
	Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional	4060425	Inferior	70013
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4060295		
	Multi-V, Alternador, Excepto AA; Banda Opcional	4060297		
	Banda de Tiempo	G1233H		

2009	L4 2.0L			
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060407	Superior	70012
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4060367	Inferior	70013
	Multi-V, Alternador, Excepto AA; Banda Opcional	4060365		
	Banda de Tiempo	40296		
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0034		

2008-04	L4 1.6L			
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060427	Superior	70012
	Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional	4060425	Inferior	70013
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4060295		
	Multi-V, Alternador, Excepto AA; Banda Opcional	4060297		
	Banda de Tiempo	G1233H		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	48903		
	Automatic Timing Tensioner Assembly,			

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SEAT - CORDOBA CONT.

2008-04 L4 1.6L

Polea lisa 48907

2008-03 L4 2.0L

Multi-V, Alternador, C/ AA 4060407

Multi-V, Alternador, Excepto AA 4060367

Multi-V, Alternador, Excepto AA; Banda

Opcional 4060365

Banda de Tiempo 40296

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Exc AC, Polea lisa 49235

Manual Timing Belt Tensioner MT0034

2002 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, C/ AA 4060427

Multi-V, Alternador, C/AA; Opcional 4060445

Multi-V, Alternador, Excepto AA 4060295

Multi-V, Alternador, Excepto AA; Banda

Opcional 4060297

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de

Accesorios, Banda Opcional D4060472

Banda de Tiempo, 138D/23mm 40296

Banda de Tiempo, 135D/19mm G1233H

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .48903

Automatic Timing Tensioner Assembly,

Polea lisa 48907

2001 L4 1.6L

Dual-Sided Multi-V Belt, Banda Opcional D4060472

Banda de Tiempo, 138D/23mm 40296

Banda de Tiempo, 135D/19mm G1233H

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .48903

Automatic Timing Tensioner Assembly,

Polea lisa 48907

Superior 70012

Inferior 70013

Superior 70012

Inferior 70013

Superior 70012

Inferior 70013

SEAT - FREETRACK

2015-11 L4 2.0L

Multi-V, Alternador, Exc AC 4060445

Multi-V, Alternador, C/ AA 4060470

2010-09 L4 2.0L

Multi-V, Alternador, Exc AC 4060445

Multi-V, Alternador, C/ AA 4060470

Banda de Tiempo 40306

SEAT - IBIZA

2018-13 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, Sin AA 4060423

Multi-V, Alternador, w/o AC (Alternate) 4060425

Multi-V, Alternador, C/ AA 4060682

Banda de Tiempo G1233H

Automatic Timing Tensioner Assembly,

Polea lisa 48907

2015 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4060407

2015-13 L4 1.2L

Multi-V, Alternador 4060563

Multi-V, AA 4060667

Superior 70012

Inferior 70013

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
SEAT - IBIZA CONT.		
2015-13 L4 1.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060630
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060670
2014-09 L4 2.0L		
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060407
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060367
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060365
	Banda de Tiempo	40296
2012 L4 1.6L		
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060295
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060297
	Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional	4060425
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060427
	Banda de Tiempo	G1233H
	Automatic Timing Tensioner Assembly, Polea lisa	48907
2011 L4 1.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060630
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060670
	Banda de Tiempo	40296
2011 L4 1.6L		
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4060295
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060297
	Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional	4060425
	Multi-V, Alternador, C/AA (Opcional)	4060427
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060430
	Banda de Tiempo	G1233H
2010-09 L4 1.6L		
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060295
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060297
	Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional	4060425
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060427
	Banda de Tiempo	G1233H
2008-07 L4 1.8L		
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060407
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060365
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060367
	Banda de Tiempo	40306
2008-03 L4 2.0L		
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060407
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060367
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060365
	Banda de Tiempo	40296
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC, Polea lisa	49235
2008-02 L4 1.6L		
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060295
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060297
	Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional	4060425
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060427
	Banda de Tiempo	G1233H
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	48903

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	70012	
Inferior	70013	
Superior	70012	
Inferior	70013	
Superior	70012	
Inferior	70013	
Superior	70012	
Inferior	70013	
Superior	70012	
Inferior	70013	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SEAT - IBIZA CONT.

2006	L4 1.8L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060407
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060365
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060367
	Banda de Tiempo	40306
2005	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC, Polea lisa	49235
	L4 1.8L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060407
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060367
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060365
2002-01	Banda de Tiempo	40296
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC, Polea lisa	49235
	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060407
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060367
2001	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060365
	Banda de Tiempo	40296
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060427
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060295
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4060297
	Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional ...	4060425
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060427
	Banda de Tiempo	40296
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	48903

Superior	70012
Inferior	70013

SEAT - LEON (inc. Cupra)

2016	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
2016-14	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060290
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060433
2016-13	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060415
2015-12	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
	Banda de Tiempo	40306
2013	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, S/AA	4060290
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060433
2012	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060290
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060433
2012	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060415
2011	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060290
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060433
	Banda de Tiempo	G1397H
	Balance Shaft Belt	G1429H

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SEAT - LEON (inc. Cupra) CONT.

2011	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060470
	Banda de Tiempo	40306
2011-09	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060475
	Banda de Tiempo	40306
2010-09	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060470
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
	Banda de Tiempo	40306
2010-08	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060290
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060433
	Banda de Tiempo	G1397H
	Balance Shaft Belt	G1429H
2008	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060475
	Banda de Tiempo	40306
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC, Polea lisa	49235
2008	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060470
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
	Banda de Tiempo	40306
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC, Polea lisa	49235
2007	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060475
2007-06	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060470
	Banda de Tiempo	40306
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC, Polea lisa	49235
2006-01	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060475
	Banda de Tiempo	40306
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC, Polea lisa	49235

SEAT - TOLEDO

2017-15	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, exc ac	4060295
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060395
2015-13	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060427

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SEAT - TOLEDO CONT.

2013	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, exc ac	4060295
2006	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060410
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060358
	Banda de Tiempo	40103
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49235
2005-04	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Banda de Tiempo	40306
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49235
2003-02	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Banda de Mando de Accesorios Lado Sencillo	4060470
	Banda de Tiempo	40306
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49235
2001	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060445
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Banda de Tiempo	40306
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49235

SMART

SMART - CROSSBLADE

2004	L3 0.6L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4040310
	Multi-V, AA	4030335

SMART - FORFOUR

2007-05	L4 1.5L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4050480
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4050360

SMART - FORTWO

2015-11	L3 1.0L	
	Multi-V, Alt y BA	4040315
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49483
2010-08	L3 1.0L	
	Multi-V, AA	4040290
	Multi-V, Alternador	4040315
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49483
2007-05	L3 0.7L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4030335
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4040310
2006	L3 0.8L	
	Multi-V, AA	4040300

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

SMART - ROADSTER COUP

2005-04 L3 0.7L

Multi-V, Alternador, C/ AA	4040310
Multi-V, AA	4030335

SRT

SRT - VIPER

2014-13 V10 8.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070695
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49039

SUBARU

SUBARU - BRZ

2019 H4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
--------------------------------------	---------

2017 H4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50066
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49845

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	62835
Superior - Cuello de Llenado a Motor	62445
Inferior	62834
Motor a Conector	63152
Motor a Tubo 1 de Enfriador de Aceite,	
Cortar para ajustar	65000
Cubierta a Tubo, Cortar para ajustar	65009
Calefacción a Conector, Cortar para ajustar ...	65004

2016 H4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
--------------------------------------	---------

	62835
Superior - Cuello de Llenado a Motor	62445
Inferior	62834
Motor a Conector	63152
Motor a Tubo 1 de Enfriador de Aceite,	
Cortar para ajustar	65000
Cubierta a Tubo, Cortar para ajustar	65009
Calefacción a Conector, Cortar para ajustar ...	65004

SUBARU - IMPREZA

2017 H4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060752
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49845

Superior	66319
Tubo a Motor, Cortar para ajustar	65004

2016 H4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060752
--------------------------------------	---------

	66319
Tubo a Motor, Cortar para ajustar	65004

2015 H4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060752
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50066

Superior	66319
Tubo a Motor, Cortar para ajustar	65004

2014 H4 2.5L

Multi-V, Alt y DH, Excepto STI	4050347
Multi-V, Alt y DH, C/STI	4050345
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S
Banda de Tiempo, Excepto STI	40328
Standard Kit, WRX, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB328K1

Superior	66319
Inferior	66428
Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote,	
Cortar para ajustar	64995 ⁿ
Termostato a Tubo 2	65070

ⁿ 1Cortar a medida

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
SUBARU - IMPREZA CONT.		
2014	H4 2.5L	
	Pro Series Plus, WRX, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP328LK7
	Pro Series, WRX, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB328LK6
2014-13	H4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060848
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50066
2013	H4 2.5L	
	Multi-V, Alt y DH, Excepto STI	4050347
	Multi-V, Alt y DH, C/STI	4050345
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S
	Banda de Tiempo, Excepto STI	40328
	Standard Kit, WRX, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB328K1
	Pro Series Plus, WRX, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP328LK7
	Pro Series, WRX, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB328LK6
2012	H4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060848
2012	H4 2.5L	
	Multi-V, Alt y DH	4050345
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S
	Banda de Tiempo	40328
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB328K1
	Pro Series, A 1-21-12, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB328LK4
	Pro Series, Desde 1-22-12, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB328LK6
	Pro Series Plus, WRX, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP328LK7
2011	H4 2.5L	
	Multi-V, Alt y DH	4050345
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S
	Banda de Tiempo, Excepto Turbo	40304
	Banda de Tiempo, C/Turbo	40328
	Standard Kit, No Turbo, Aplicación para motor de interferencia	TB304K1
	Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB328K1
	Pro Series, No Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB304LK4
	Pro Series, WRX STI, WRX STI Premium, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB328LK4
	Pro Series, 2.5 GT, WRX, WRX Limited,	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66319	
Inferior	66428	
Tubo a Motor, Cortar para ajustar	65004	
Superior	66319	
Inferior	66428	
Entrada Calefacción de Cuerpo Papalote,		
Cortar para ajustar	64995	
Termostato a Tubo 2	63348	
Inferior	66319	
Inferior	66428	
Superior	66319	
Inferior	66428	
Termostato a Tubo 1	65070	
Tubo 1 a Tubo 2, Cortar para ajustar	65000	
Superior	66319	
Inferior	66428	
Tubo 1 a Tubo 2, Cortar para ajustar	65000 ⁿ	

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SUBARU - IMPREZA CONT.

2011	H4 2.5L	WRX Premium, No incluye sellos; con impulsor de metal TB328LK6		
		Pro Series Plus, 2.5 GT, WRX, WRX Limited, WRX Premium, Incluye tensor hidráulic y sellos; con impulsor de metal PP328LK7		
2010	H4 2.5L	Multi-V, Alt y DH, Excepto Turbo 4050345		
		Multi-V, Alt y DH, C/Turbo 4050347		
		Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse. 4040317S		
		Banda de Tiempo, Turbo 40328ⁿ		
		Banda de Tiempo, No Turbo 40304		
		Standard Kit, No Turbo, Aplicación para motor de interferencia TB304K1		
		Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua TB328K1		
		Pro Series, No Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico TB304LK4		
		Pro Series, WRX STI, WRX STI Premium, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico ... TB328LK4		
		Pro Series, 2.5 GT, WRX, WRX Limited, WRX Premium, No incluye sellos; con impulsor de metal TB328LK6		
		Pro Series Plus, 2.5 GT, WRX, WRX Limited, WRX Premium, Incluye tensor hidráulic y sellos; con impulsor de metal PP328LK7		
		2009	H4 2.5L	Multi-V, Alt y DH, Excepto Turbo 4050345
				Multi-V, Alt y DH, C/Turbo 4050347
				Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse. 4040317S
				Banda de Tiempo, No Turbo 40304ⁿ
				Banda de Tiempo, Turbo 40328ⁿ
				Standard Kit, No Turbo, Aplicación para motor de interferencia TB304K1
Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua TB328K1				
Pro Series, No Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico TB304LK4				
Pro Series, WRX STI, WRX STI Premium, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico ... TB328LK4				
Pro Series, 2.5 GT, WRX, WRX Limited, WRX Premium, No incluye sellos; con impulsor de metal TB328LK6				
Pro Series Plus, 2.5 GT, WRX, WRX Limited, WRX Premium, Incluye tensor hidráulic y sellos; con impulsor de metal PP328LK7				
Continental Series, No Turbo, Úselo solo si se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico . GTKWP304A				

Superior	66319
Inferior	66428
Tubo 1 a Tubo 2, Cortar para ajustar	65000ⁿ

Superior	66319
Inferior	66428
Tubo 1 a Tubo 2, Cortar para ajustar	65070
Termostato a Tubo 1, Cortar para ajustar	65000ⁿ

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SUBARU - IMPREZA CONT.

2008	H4 2.0L		
	Multi-V, AA	4040352	
	Multi-V, Alternador	4050345	
2008	H4 2.5L		
	Multi-V, Alt y DH	4050345	
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S	
	Banda de Tiempo, No Turbo	40304 ^a	
	Banda de Tiempo, Turbo	40328 ^a	
	Standard Kit, No Turbo, Aplicación para motor de interferencia	TB304K1	
	Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB328K1	
	Pro Series Plus, No Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP304LK6	
	Pro Series, No Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB304LK4	
	Pro Series, WRX STI, WRX STI Premium, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico ...	TB328LK4	
	Pro Series, 2.5 GT, WRX, WRX Limited, WRX Premium, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB328LK6	
	Continental Series, No Turbo, Úselo solo si se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico	GTKWP304A ^a	
	2007	H4 2.5L	
		Multi-V, Alt y DH	4050345
		Multi-V, AA	4040350
		Polea Loca -AA, Polea acanalada	49029
		Banda de Tiempo, Turbo	40328 ^a
Banda de Tiempo, No Turbo		40304 ^a	
Standard Kit, No Turbo, Aplicación para motor de interferencia		TB304K1	
Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua		TB328K1	
Pro Series Plus, No Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos		PP304LK6	
Pro Series Plus, Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos		PP328LK4	
Pro Series, No Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico		TB304LK4	
Pro Series, Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico		TB328LK4	
Continental Series, No Turbo C/TM, Úselo solo si se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico		GTKWP304A ^a	

Paso	5/8" x 6" ⁿ
Superior, Turbo	66319
Inferior	66428
Tubo 1 a Tubo 2, Cortar para ajustar	65070
Paso	5/8" x 6" ⁿ
Termostato a Tubo 1, Cortar para ajustar	65000 ⁿ

Superior	62613
Inferior	62564
Tubo 1 a BA, Excepto Turbo	64106
Entrada de Calefacción	64403
Tubo 3 a Termostato, C/Turbo	63348
Salida de Calefacción	63257
Termostato a Tubo 1, Cortar para ajustar	65000 ⁿ

SUBARU - LEGACY

2015	H4 2.5L		Superior	66319
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060780	Inferior	66639
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50066	Tubo a BA, Cortar para ajustar	65004 ⁿ

ⁿ 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
SUBARU - LEGACY CONT.		
2015	H4 2.5L	
	Polea Desacopladora de Alternador	49962
2015	H6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060640
2014	H4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50066
2014	H6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060640
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49807
2013	H4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50066
2013	H6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060640
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49807
2012	H4 2.5L Exc Turbo	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060650
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
	Banda de Tiempo	40304 ⁿ
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49807
	Standard Kit, Aplicaci3n para motor de interferencia	TB304K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP304LK6
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB304LK1

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Inferior	66636	
Superior Izquierdo	66330	
Inferior	66636	
BA a Tubo	63052	
Salida Calefaccion de Cuerpo Papalote	64225	
Enfriador de Aceite a Motor	64319	
Pipe to Cylinder Head, Left Side	64106	
Pipe to Cylinder Head, Right	63681	
Tubo a Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000	
Superior	66639	
Tubo a BA, Cortar para ajustar	65004 ⁿ	
Superior Izquierdo	66330	
Inferior	66636	
BA a Tubo	63052	
Salida Calefaccion de Cuerpo Papalote	64225	
Enfriador de Aceite a Motor	64319	
Pipe to Cylinder Head, Left Side	64106	
Pipe to Cylinder Head, Right	63681	
Tubo a Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000	
Superior	66319	
Inferior	66339	
Superior Derecho	66674	
Superior Izquierdo	66330	
Inferior	66636	
BA a Tubo	63052	
Salida Calefaccion de Cuerpo Papalote	64225	
Enfriador de Aceite a Motor	64319	
Pipe to Cylinder Head, Left Side	64106	
Pipe to Cylinder Head, Right	63681	
Tubo a Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000	
Superior	66319	
Inferior	66639	
Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote,		
Cortar para ajustar	64995	
BA a Tubo	63348	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ 1Cortar a medida ^a Aplicaci3n para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
SUBARU - LEGACY CONT.		
2012	H4 2.5L TURBO ENG	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060650
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024 ^a
	Banda de Tiempo	40328 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49811
2012-10	H6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060640
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49807
2011	H4 2.5L Exc Turbo	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060650
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40304 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49811
	Standard Kit, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	TB304K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP304LK6
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB304LK1
2011	H4 2.5L TURBO ENG	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060650
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024 ^a
	Banda de Tiempo	40328 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49811
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB328K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP328LK4
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB328LK4
2010	H4 2.5L Exc Turbo	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060650
	Banda de Tiempo	40304 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49811
	Standard Kit, AplicaciÃ³n para motor de interferencia	TB304K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP304LK6
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB304LK1

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66319	
Inferior	66640	
Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote,		
Cortar para ajustar	64995	
BA a Tubo	63348	
Superior Derecho	62875	
Superior Izquierdo	66330	
Inferior	66636	
BA a Tubo	64225	
Enfriador de Aceite a Motor	64319	
Pipe to Cylinder Head, Left Side	64106	
Pipe to Cylinder Head, Right	63681	
Tubo a Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000	
Superior	66319	
Inferior	66639	
Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote,		
Cortar para ajustar	64995	
BA a Tubo	63348	
Superior	66319	
Inferior	66640	
Superior Derecho	66637	
Superior Izquierdo	66319	
Inferior	66639	

^a AplicaciÃ³n para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
SUBARU - LEGACY CONT.		
2010	H4 2.5L Turbo	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060650
	Banda de Tiempo	40328 ⁿ
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49811
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB328K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP328LK4
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB328LK4
2009	H4 2.5L	
	Multi-V, Alt y DH	4040350
	Multi-V, AA	4040332
	Polea Loca -AA, Polea acanalada	49029
	Banda de Tiempo, Turbo	40328
	Banda de Tiempo, No Turbo	40307
	Standard Kit, Use solo si está modificado con el tensor OEM # de Parte 13033-AA042. No incluye tensor	TB307K1
	Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB328K1
	Pro Series Plus, No Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP307LK2
	Pro Series Plus, Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP328LK4
	Pro Series, No Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB307LK2
	Pro Series, Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB328LK4
	Continental Series, No Turbo, Úselo solo si se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico ..	GTKWP307A ⁿ
2009	H6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49414
2008	H4 2.5L	
	Multi-V, Alt y DH	4050345
	Multi-V, AA	4040332
	Polea Loca -AA, Polea acanalada	49029
	Banda de Tiempo, Turbo	40328
	Banda de Tiempo, No Turbo	40307
	Standard Kit, No Turbo, Use solo si está modificado con el tensor OEM # de Parte 13033-AA042. No incluye tensor	TB307K1
	Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB328K1
	Pro Series Plus, No Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP307LK2
	Pro Series Plus, Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP328LK4
	Pro Series, No Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB307LK2

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Superior Derecho	66637
Superior Izquierdo	66319
Inferior	66640
Tubo a BA	63348
Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote,	
Cortar para ajustar	64995
BA a Tubo, Cortar para ajustar	65004
Salida de Calefacción	63216
Superior	66319
Inferior	66369
Calefacción a Termostato	64249
Entrada de Calefacción	63287
Superior, Right Side	66330
Superior, Izquierda	62706
Cuerpo Papalote a Tubo	64419 ⁿ
Superior	66319
Inferior	66369
Calefacción a Termostato	64249
Entrada de Calefacción	63287

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SUBARU - LEGACY CONT.

2008	H4 2.5L		
	Pro Series, Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB328LK4	
	Continental Series, No Turbo, Úselo solo si se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico .	GTKWP307A ⁿ	
2008	H6 3.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49414	
2007	H4 2.5L		
	Multi-V, Alt y DH	4050345	
	Multi-V, AA	4040332	
	Polea Loca -AA, Polea acanalada	49029	
	Banda de Tiempo, Turbo	40328 ⁿ	
	Banda de Tiempo, No Turbo	40307 ⁿ	
	Standard Kit, No Turbo, Use solo si está modificado con el tensor OEM # de Parte 13033-AA042. No incluye tensor	TB307K1	
	Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB328K1	
	Pro Series Plus, No Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP307LK2	
	Pro Series Plus, Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP328LK4	
	Pro Series, No Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB307LK2	
	Pro Series, Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB328LK4	
	Continental Series, No Turbo, Úselo solo si se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico .	GTKWP307A ⁿ	
	2006	H4 2.5L	
		Multi-V, Alt y DH	4050345
		Multi-V, AA	4040332
		Polea Loca -AA, Polea acanalada	49029
		Banda de Tiempo, Excepto Turbo	40307 ⁿ
		Banda de Tiempo, Turbo	40328 ⁿ
		Standard Kit, No Turbo, Use solo si está modificado con el tensor OEM # de Parte 13033-AA042. No incluye tensor	TB307K1
Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua		TB328K1	
Pro Series Plus, No Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos		PP307LK2	
Pro Series Plus, Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos		PP328LK4	
Pro Series, No Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico		TB307LK2	
Pro Series, Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico		TB328LK4	
Continental Series, No Turbo, Úselo solo si			

Superior Izquierdo	62706
Superior Derecho	66330
Entrada de Calefacción	65004 ⁿ
Salida de Calefacción	63216
Superior	62613
Inferior, Turbo	66369
Calefacción a Termostato	64249 ⁿ
Tubo 1 a BA, Excepto Turbo	64104
Termostato a Tubo 3, C/Turbo	63348
Salida de Calefacción	63216
Superior	62613
Calefacción a Termostato	64249 ⁿ
Tubo 1 a BA, Excepto Turbo	64104
Termostato a Tubo 1, C/Turbo	63348
Entrada de Calefacción	63287
Termostato a Tubo 3, C/Turbo	63348

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SUBARU - LEGACY CONT.

2006	H4 2.5L	
	se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico .GTKWP307A ⁿ	

SUBARU - OUTBACK

2017	H4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060780
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49845
	Polea Desacopladora de Alternador	49962

2017	H6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060427

2015	H4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060780
	Polea Desacopladora de Alternador	49962

2015	H6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060427
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024

2014	H6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060640
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49807

2014-13	H4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50066

2013	H6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060640
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49807

Superior	66319
Inferior	66639
Tubo a BA, Cortar para ajustar	65004ⁿ

	66330
Inferior	66636
BA a Tubo	63052
Salida de Cuerpo Papalote	64225
Enfriador de Aceite a Motor	64319
Pipe to Cylinder Head, Left Side	64106
Pipe to Cylinder Head, Right	63681

Superior	66319
Inferior	66639
Tubo a BA, Cortar para ajustar	65004ⁿ

Upper - Left Side	66330
Superior Derecho	66674
Inferior	66636
BA a Tubo	63052
Salida de Cuerpo Papalote	64225
Enfriador de Aceite a Motor	64319
Pipe to Cylinder Head, Left Side	64106
Pipe to Cylinder Head, Right	63681
Tubo a Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000

Upper - Left Side	66330
Superior Derecho	66674
Inferior	66636
BA a Tubo	63052
Salida de Cuerpo Papalote	64225
Enfriador de Aceite a Motor	64319
Pipe to Cylinder Head, Left Side	64106
Pipe to Cylinder Head, Right	63681
Tubo a Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000

Superior	66319
Inferior	66639
BA a Tubo, Cortar para ajustar	65004

Superior Izquierdo	66330
Superior Derecho	66674
Inferior	66636
BA a Tubo	63052
Salida de Cuerpo Papalote	64225
Enfriador de Aceite a Motor	64319

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Aplicación para motor de interferencia

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SUBARU - OUTBACK CONT.

2013 H6 3.6L

2012 H4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060650
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40304
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49811
Standard Kit, Aplicación para motor de interferencia	TB304K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP304LK6
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB304LK4

2012 H6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060640
Sistema de Accesorios	50024
Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49807

2011 H4 2.5L

Multi-V, AA	4040332
Multi-V, Alt y DH	4040350
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40304
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49811
Standard Kit, Aplicación para motor de interferencia	TB304K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP304LK6
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB304LK4

2011 H6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060640
Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49807

Pipe to Cylinder Head, Left Side	64106
Pipe to Cylinder Head, Right	63681
Tubo a Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000

Superior Izquierdo	62875
Superior Derecho	66805
Inferior Izquierda	66325
Inferior Derecha	66636
Termostato a Tubo 1	63348

Superior Izquierdo	66804
Superior Derecho	66805
Inferior Izquierda	66325
Inferior Derecha	66636
BA a Tubo	63052
Salida de Cuerpo Papalote	64225
Enfriador de Aceite a Motor	64319
Pipe to Cylinder Head, Left Side	64106
Pipe to Cylinder Head, Right	63681
Tubo a Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000

Superior	66319
Inferior	66639
Termostato a Tubo 1	63348

Superior Izquierdo	62875
Superior Derecho	66805
Inferior Izquierda	66325
Inferior Derecha	66636
Pipe to Cylinder Head, Left Side	64106
BA a Tubo	64225
Enfriador de Aceite a Motor	64319
Pipe to Cylinder Head, Right	63681
Tubo a Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SUBARU - OUTBACK CONT.

2010	H4 2.5L		
	Multi-V, AA	4040332	
	Multi-V, Alt y DH	4040350	
	Banda de Tiempo	40304 ⁿ	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49811	
	Standard Kit, Aplicación para motor de interferencia	TB304K1	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP304LK6	
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB304LK4	
2010	H6 3.6L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060640	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49807	
2008	H4 2.5L		
	Multi-V, AA	4040332	
	Multi-V, Alt y DH	4040350	
	Polea Loca -AA, Polea acanalada	49029	
	Banda de Tiempo, No Turbo	40307 ⁿ	
	Banda de Tiempo, Turbo	40328 ⁿ	
	Standard Kit, No Turbo, Use solo si está modificado con el tensor OEM # de Parte 13033-AA042. No incluye tensor	TB307K1	
	Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB328K1	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP307LK2	
	Pro Series Plus, Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP328LK4	
	Pro Series, No Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB307LK2	
	Pro Series, Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB328LK4	
	Continental Series, No Turbo, Úselo solo si se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico	GTKWP307A ⁿ	
	2008	H6 3.0L	
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625
		Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa		49414	

Superior Derecho	66637
Superior Izquierdo	66319
Inferior	66639
Termostato a Tubo 1	63348
Superior Izquierdo	62875
Superior Derecho	66805
Inferior Izquierda	66325
Inferior Derecha	66636
BA a Tubo	63052
Salida de Cuerpo Papalote	64225
Enfriador de Aceite a Motor	64319
Pipe to Cylinder Head, Left Side	64106
Pipe to Cylinder Head, Right	63681
Tubo a Enfriador de Aceite, Cortar para ajustar	65000
Salida de Calefacción	63216
Superior	66319
Inferior	66369
Termostato a Tubo 1	65070
Entrada de Calefacción	63287
Salida de Calefacción	63216
Superior Derecho	66330
Superior Izquierdo	62706
Inferior	62707
Entrada de Calefacción	64222
ajustar	65000 ⁿ
Cuerpo Papalote a Tubo 2	64225

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SUBARU - OUTBACK CONT.

2007	H4 2.5L	
	Multi-V, Alt y DH	4050345
	Multi-V, AA, 4to. Dígito de # VIN B	4040332
	Multi-V, AA, 4to. Dígito de # VIN G	4040350
	Polea Loca -AA, Polea acanalada	49029
	Banda de Tiempo, No-Turbo; 4to. Dígito de VIN: G	40304 ^a
	Banda de Tiempo, No Turbo; 4to. Dígito de VIN: B	40307 ^a
	Banda de Tiempo, Turbo	40328 ^a
	Standard Kit, No Turbo, Use solo si está modificado con el tensor OEM # de Parte 13033-AA042. No incluye tensor	TB307K1
	Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB328K1
	Pro Series Plus, No-Turbo; 4to. Dígito de VIN: G, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP304LK1
	Pro Series Plus, No Turbo; 4to. Dígito de VIN: B, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP307LK2
	Pro Series Plus, Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP328LK4
	Pro Series, No-Turbo; 4to. Dígito de VIN: G, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico ...	TB304LK1
	Pro Series, No-Turbo; 4to. Dígito de VIN: G, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico ...	TB307LK2
	Pro Series, Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB328LK4
	Continental Series, No-Turbo; 4to. Dígito de VIN: G, Úselo solo si se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico	GTKWP304A ^a
	Continental Series, No Turbo; 4to. Dígito de VIN: B, Úselo solo si se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico	GTKWP307A ^a

2007	H6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49414

2006	H4 2.5L	
	Multi-V, Alt y DH	4050345
	Multi-V, AA, 4to. Dígito de # VIN B	4040332
	Multi-V, AA, 4to. Dígito de # VIN G	4040350
	Polea Loca -AA, Polea acanalada	49029
	Banda de Tiempo, No-Turbo; 4to. Dígito de VIN: G	40304 ^a
	Banda de Tiempo, No Turbo; 4to. Dígito de VIN: B	40307 ^a
	Banda de Tiempo, Turbo	40328 ^a

Salida de Calefacción	63216
Superior	62613
Inferior, No Turbo	62564
Termostato a Tubo 1	64106
Entrada de Calefacción	63287

Salida de Calefacción	63216
Superior Izquierdo	62875
Superior Derecho	62706
Inferior	62707
Entrada de Calefacción	64222
ajustar	65000 ⁿ
Cuerpo Papalote a Tubo 2	64225

Superior	62613
Inferior, No Turbo	62564
Termostato a Tubo 1	64106
Calefacción a - Tubo 1	64331
Entrada de Calefacción	63287

ⁿ 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SUBARU - OUTBACK CONT.

2006	H4 2.5L	
	Pro Series Plus, No-Turbo; 4to. Dígito de VIN: G, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP304LK1
	Pro Series Plus, No Turbo; 4to. Dígito de VIN: B, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP307LK2
	Pro Series Plus, Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP328LK4
	Pro Series, No-Turbo; 4to. Dígito de VIN: G, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico ...	TB304LK1
	Pro Series, No-Turbo; 4to. Dígito de VIN: G, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico ...	TB307LK2
	Pro Series, Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB328LK4
	Continental Series, No-Turbo; 4to. Dígito de VIN: G, Úselo solo si se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico	GTKWP304A ^a
	Continental Series, No Turbo; 4to. Dígito de VIN: B, Úselo solo si se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico	GTKWP307A ^a

2006	H6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625
	Polea Loca -AA, Polea acanalada	49029
	Polea Loca - Alt	50024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49414

Salida de Calefacción	63216
Superior Izquierdo	66804
Superior Derecho	62707
Inferior	62707
Tubo 2 a Termostato	64106
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64222
Motor a Tubo 1	5/8" x 3"
Motor a Tubo 2	63925
Entrada de Calefacción	63287
Cuerpo Papalote a Tubo 2	64225

SUBARU - WRX

2019	H4 2.0L	
	Multi-V, Alternador	4060752
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50066
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49845

2018-15	H4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060752
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50066

Superior	66319
Inferior	66226

2016	H4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050345
2015	H4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050345
	Banda de Tiempo, Excepto STI	40328

Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote	64225
BA a Motor, Cortar para ajustar	65009
Pipe to Cylinder Head, Right, Cortar para ajustar	65004

^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SUBARU - WRX CONT.

2014-12 H4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050345
Banda de Tiempo, Excepto STI	40328

Superior	64319
Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote,	
Cortar para ajustar	64995

SUBARU - WRX STI

2019 H4 2.5L

Multi-V, Alt y DH	4050345
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S

2018-17 H4 2.5L

Multi-V, Alt y DH	4050345
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S

Superior	64319
Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote,	
Cortar para ajustar	64995

SUZUKI

SUZUKI - AERIO

2007-06 L4 2.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050660
Pulley, Polea lisa	49195
Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49014
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49274

Superior	62708
Inferior	62709
Calefacción a - Tubo 1	63091
Calefacción a Termostato	63089
Motor a Cuerpo Papalote	1/4" x 7"
Motor a Tubo 1	1/4" x 8"

SUZUKI - KIZASHI

2014-13 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060707
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49187

Superior	66848
Inferior	66849
Entrada de Calefacción, Cortar para ajustar ...	65004
Salida de Calefacción, Cortar para ajustar	65004

2012-11 L4 2.4L

Multi-V	4060707
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49187

Superior	66848
Inferior	66849
Entrada de Calefacción, Cortar para ajustar ...	65004
Salida de Calefacción, Cortar para ajustar	65004

2010 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060707
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49187

Superior	66848
Inferior	66849
Entrada de Calefacción, Cortar para ajustar ...	65004
Salida de Calefacción, Cortar para ajustar	65004

SUZUKI - SWIFT

2017 L4 1.4L

Multi-V, Alternador	4050350
Multi-V, AA	4040300

2016 L4 1.4L

Multi-V, Alternador, Exc. GSL Models	4050350
Multi-V, AA	4040300
Multi-V, BA, GLS Models	4040352

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SUZUKI - SWIFT CONT.

2015	L4 1.4L	
	Multi-V, Alternador, Exc. GLS Models	4050350
	Multi-V, AA	4040300
2014-13	L4 1.4L	
	Multi-V, Alternador, Exc. GLS Models	4050350
	Multi-V, AA, Exc. GLS Models	4040300
	Multi-V, AA, GLS Models	4040275
2012	L4 1.4L	
	Multi-V, Alternador, GL Models	4050350
	Multi-V, AA, GLS Models	4040300
	Multi-V, AA, GLS Models	4040275
2011-10	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4040320
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040332
2009-07	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4040320
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040332

Superior, C/ AA	61646
Superior, Exc AC	60926

SUZUKI - SX4

2014-11	L4 2.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060785	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060805	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49187	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021	
	Polea Tensora, Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49014	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49274	
	2010	L4 2.0L	
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060785
		Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060805
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa		49195	
Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa		49014	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa		49274	
2009	L4 2.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050660	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050609	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49195	
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49014	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49274	
2008	L4 2.0L		
	Multi-V, Alternador	4050660	
	Pulley, Polea lisa	49195	
	Polea Tensora, Polea lisa	49014	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49274	

Superior	66264
Inferior	66850
Tubo 2 a Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar	64994
Cuerpo Papalote a Motor	64266
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64995
Superior	66264
Inferior	66850
Cuerpo Papalote a Tubo 2	1/4" x 8"
Cuerpo Papalote a Motor	64226
Radiador a Depósito	5/16" x 9"
Superior	66264
Inferior	66850
Cuerpo Papalote a Tubo 2	1/4" x 8"
Cuerpo Papalote a Motor	64226
Termostato a Tubo 2	63100
Radiador a Depósito	5/16" x 9"
Superior	66264
Inferior	66850
Cuerpo Papalote a Motor	64226
Cuerpo Papalote a Tubo 2	1/4" x 8"
Radiador a Depósito	5/16" x 9"

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
TOYOTA					
TOYOTA - CAMRY					
2020-19	L4 2.5L				
	Multi-V	4060455			
2019	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609	Superior	66920	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49127	Inferior	66196	
2018	L4 2.5L				
	Multi-V	4060455	Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64994	
2018	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609	Superior	66920	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49127	Inferior	66196	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424	Tee a Tubo, Cortar para ajustar	65004 ⁿ	
2017	L4 2.5L GAS				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495	Superior	66676	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49449	Inferior	66333	
			Calefacción a Conector	65004 ⁿ	
			Tee 1 a Enfriador de Aceite	64313	
2017	L4 2.5L HYBRID				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR		66676	
			Inferior	66647	
			Tee 1 a Enfriador de Aceite	64313	
2017-16	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609	Superior	66920	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49127	Inferior	66196	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424	Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar	64994	
			Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar	64994	
			Tee a Tubo, Cortar para ajustar	65004	
2016	L4 2.5L GAS				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495	Superior	66676	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49449	Inferior	66333	
			Calefacción a Conector	64994	
			Tee a Tubo, Cortar para ajustar	65004	
			Salida de Cuerpo Papalote	63140	
			Oil Cool. to Pipe	63706	
			Tee 1 a Enfriador de Aceite	64313	
2016-15	L4 2.5L HYBRID				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR		66676	
			Inferior	66647	
			Tee a Tubo, Cortar para ajustar	65004	
			Salida de Cuerpo Papalote	63140	
			Oil Cool. to Pipe	63706	
			Tee 1 a Enfriador de Aceite	64313	
2015	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609	Superior	66920	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49127	Inferior	66196	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424	Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar	64994	
			Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar	64994	
			Tee a Tubo, Cortar para ajustar	65004	

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
TOYOTA - CAMRY CONT.		
2015-14 L4 2.5L GAS		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49449
2014 V6 3.5L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
	Pulley, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2014-12 L4 2.5L HYBRID		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR
2013 L4 2.5L GAS		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49449
2013-12 V6 3.5L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
	Pulley, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2012 L4 2.5L GAS		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
	Tensor Ensamblado, AA, Alt y BA, Polea lisa	49438
	Tensor Ensamblado, DH, Polea lisa	49437
2011 L4 2.4L HYBRID		
	Multi-V, BA	4040412
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49029
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49494
2011 L4 2.5L		
	Multi-V, AA, Alt y BA, w/ 47 1/2" Belt	4030472
	Multi-V, AA, Alt y BA, w/ 49" Belt	4040488
	Multi-V, DH	4030472
	Polea Loca - DH, Polea acanalada	49009
	Polea de Tensor -AA, Alt, y BA, Polea lisa	49024
	Polea Tensora, DH, Polea lisa	49118
	Tensor Ensamblado, AA, Alt y BA, Polea lisa	49438
	Tensor Ensamblado, DH, Polea lisa	49437
	Polea Desacopladora de Alternador	49930

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66676	
Inferior	66333	
Calefacción a Conector	63151	
Tee a Tubo, Cortar para ajustar	65004	
Salida de Cuerpo Papalote	63140	
Oil Cool. to Pipe	63706	
Tee 1 a Enfriador de Aceite	64313	
Superior	66920	
Inferior	66196	
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar .	64994	
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar .	64994	
Tee a Tubo, Cortar para ajustar	65004	
Superior	66676	
Inferior	66647	
Superior	66676	
Inferior	66333	
Enfriador de Aceite a Tubo	64313	
Tee a Tubo, Cortar para ajustar	65004	
Salida de Cuerpo Papalote	64124	
Superior	66920	
Inferior	66196	
Entrada de Cuerpo Papalote	63314	
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar .	64994	
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar .	64994	
Tee a Tubo, Cortar para ajustar	65004	
Superior	66676	
Inferior	66333	
Enfriador de Aceite a Tubo	64313	
Tee a Tubo, Cortar para ajustar	65004	
Salida de Cuerpo Papalote	64124	
Superior, Excepto Construido en Japón	66197	
Superior, Construido en Japón	66233	
Inferior	66198	
Cuerpo Papalote a Motor	63158	
Radiador Auxiliar a Inversor	64594	
Superior, Construido en Japón	66332	
Superior, Excepto Construido en Japón	66197	
Inferior	66333	
Salida de Cuerpo Papalote	64124	
Salida de Calefacción	64581	
Entrada de Calefacción	64606	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
TOYOTA - CAMRY CONT.		
2011	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070825
	Pulley, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2010	L4 2.4L HYBRID	
	Multi-V, BA	4040412
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49029
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49494
2010	L4 2.5L	
	Multi-V, AA, Alt y BA	4040488
	Multi-V, DH	4030472
	Polea Loca, Polea acanalada	49009
	Polea de Tensor-AA, Alt, y BA, Polea lisa	49024
	Polea Tensora, DH, Polea lisa	49118
	Tensor Ensamblado, AA, Alt y BA, Polea lisa	49438
	Tensor Ensamblado, DH, Polea lisa	49437
	Polea Desacopladora de Alternador	49930
2010	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070825
	Superior, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2009	L4 2.4L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Construido en Japón	4070750
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Construido en EUA	4070752
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49396
	Polea Desacopladora de Alternador	49914
2009-08	L4 2.4L HYBRID	
	Multi-V, BA	4040412
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49029
2009-07	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070825
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2008	L4 2.4L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Construido en Japón	4070750
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Construido en EUA	4070752
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios	50039
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49396
	Polea Desacopladora de Alternador	49914

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66195	
Inferior	66228	
Tubo a Entrada de Agua	63494	
Entrada de Calefacción	64628	
Salida de Calefacción	64629	
Superior, Excepto Construido en Japón	66197	
Superior, Construido en Japón	66233	
Inferior	66198	
Cuerpo Papalote a Motor	63158	
Superior, Construido en Japón	66332	
Superior, Excepto Construido en Japón	66197	
Inferior	66333	
Salida de Calefacción	64581	
Entrada de Calefacción	64606	
Superior	66195	
Inferior	66228	
Entrada de Calefacción	64628	
Salida de Calefacción	64629	
Superior, Excepto Construido en Japón	66197	
Superior, Construido en Japón	66233	
Inferior	66198	
Tubo a Cuerpo Papalote	63158	
de Paso	5/16" x 15"	
Cuerpo Papalote a Crossover	64516	
Calefacción (Inferior)	64627	
Superior, Excepto Construido en Japón	66197	
Superior, Construido en Japón	66233	
Inferior	66198	
Cuerpo Papalote a Crossover	63100	
Superior	66195	
Inferior	66196	
Tubo a Entrada de Agua	63494	
Entrada de Calefacción	64628	
Salida de Calefacción	64629	
Superior, Excepto Construido en Japón	66197	
Superior, Construido en Japón	66233	
Inferior	66198	
Tubo a Cuerpo Papalote	63158	
de Paso	5/16" x 15"	
Cuerpo Papalote a Crossover	64516	
Calefacción (Inferior)	64627	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
TOYOTA - CAMRY CONT.		
2007	L4 2.4L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Construido en Japón	4070750
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Construido en EUA	4070752
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios	50039
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49396
	Polea Desacopladora de Alternador	49914
2007	L4 2.4L HYBRID	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040412
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49029
2006	L4 2.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49303D [¶]
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070763
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49303
2006	V6 3.0L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060410
	Multi-V, DH	4040347
	Banda de Tiempo	40257 ^a
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB257K2
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB257K2 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP257LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB257LK4
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP257A ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0013 ^a
2006-05	V6 3.3L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060410
	Multi-V, DH	4040347
	Banda de Tiempo	40257
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB257K2
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB257K2 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP257LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB257LK4
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP257A ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0013 ^a

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Excepto Construido en Japón	66197	
Superior, Construido en Japón	66233	
Inferior, Excepto Construido en Japón	66199	
Inferior, Construido en Japón	66198	
Tubo a Cuerpo Papalote	64627	
de Paso	5/16" x 15"	
Superior, Excepto Construido en Japón	66197	
Superior, Construido en Japón	66233	
Inferior	66198	
Superior	62418	
Inferior	62419	
de Paso	5/16" x 15"	
Tubo a Cuerpo Papalote	5/16" x 15"	
Tubo a Enfriador de Aceite	63706	
Enfriador de Aceite a Tubo	63706	
Motor a Calefacción	64140	
Calefacción a Tubo	63085	
Superior	62520	
Inferior	62421	
Paso, Además disponible en Hy-T Red y		
Hi-Miller Blue	1" x 12"	
Calefacción a - Tubo 1	63525	
Salida de Calefacción	64136	
Cuerpo Papalote a Tubo 1	5/16" x 12"	
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 12"	
Superior	62520	
Inferior	62421	
Paso, Además disponible en Hy-T Red y		
Hi-Miller Blue	1" x 12"	
Calefacción a - Tubo 1	64512	
Calefacción a Múltiple de Admisión	63310	
Cuerpo Papalote a Tubo 1	5/16" x 12"	
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 12"	
Radiador a Depósito	5/16" x 12"	
Entrada de Calefacción	63525	

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia [¶] Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - CAMRY CONT.

2005 L4 2.4L

Kit de banda del sistema de accesorios,	
Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
Tensor Ensamblado	K49303C
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070763
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49303

2005-03 V6 3.0L

Multi-V, Alternador y AA	4060410
Multi-V, DH	4040347
Banda de Tiempo	40257^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB257K2
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
Ki no Incluye Bomba de Agua	TB257K2^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
sellos	PP257LK4
Pro Series, No incluye sellos	TB257LK4
Continental Series, Incluye Tensor	
Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	GTKWP257A^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0013^a

2004 L4 2.4L

Kit de banda del sistema de accesorios,	
Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
Tensor Ensamblado	K49303C
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070763
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49303

2004 V6 3.3L

Multi-V, Alternador y AA	4060410
Multi-V, DH	4040347
Banda de Tiempo	40257
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB257K2
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
Ki no Incluye Bomba de Agua	TB257K2^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
sellos	PP257LK4
Pro Series, No incluye sellos	TB257LK4
Continental Series, Incluye Tensor	
Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	GTKWP257A^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0013^a

2003 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070763
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49303

Superior	62418
Inferior	62419
de Paso	5/16" x 15"
Tubo a Cuerpo Papalote	5/16" x 15"
Tubo a Enfriador de Aceite	63706
Enfriador de Aceite a Tubo	63706
Motor a Calefacción	64140
Calefacción a Tubo	63085

Superior	62520
Inferior	62421
Paso, Además disponible en Hy-T Red y	
Hi-Miller Blue	1" x 12"
Calefacción a - Tubo 1	63525
Salida de Calefacción	64136
Cuerpo Papalote a Tubo 1	5/16" x 12"
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 12"

Superior	62418
Inferior	62419
de Paso	5/16" x 15"
Tubo a Cuerpo Papalote	5/16" x 15"
Tubo a Enfriador de Aceite	63706
Enfriador de Aceite a Tubo	63706
Motor a Calefacción	64140
Calefacción a Tubo	63085

Superior	62520
Inferior	62421
Paso, Además disponible en Hy-T Red y	
Hi-Miller Blue	1" x 12"
Calefacción a - Tubo 1	64512
Calefacción a Múltiple de Admisión	63310
Cuerpo Papalote a Tubo 1	5/16" x 12"
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 12"
Entrada de Calefacción	63525

Superior	62418
Inferior	62419
Calefacción a Tubo	63085
Motor a Calefacción	64140
de Paso	5/16" x 15"
Tubo a Cuerpo Papalote	5/16" x 15"

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

TOYOTA - CAMRY CONT.

2003	L4 2.4L	
2002	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070763
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49303
2002	V6 3.0L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060410
	Multi-V, DH	4040347
	Banda de Tiempo	40257 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB257K2
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB257K2 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP257LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB257LK4
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP257A ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0013 ^a

TOYOTA - COROLLA, COROLLA IM

2019	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, 2ZRFE Engine	4060485
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc. Japan Built Part	49843
2019	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060443
2018	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, 2ZRFE Engine	4060485
	Multi-V, Sistema de Accesorios, 2ZRFAE Engine, Exc. Japan Built	4060480
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49843
	Polea Desacopladora de Alternador	49957
2017	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, 2ZRFE Engine	4060485
	Multi-V, Sistema de Accesorios, 2ZRFAE Engine, Exc. Japan Built	4060480
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49843
	Polea Desacopladora de Alternador, w/ Valeo Alternator	49957
	Polea Desacopladora de Alternador, w/	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Tubo a Enfriador de Aceite	63706	
Enfriador de Aceite a Tubo	63706	
Superior	62418	
Inferior	62419	
Válvula a Termostato	63336	
Calefacción a Tubo	63085	
Motor a Calefacción	64140	
de Paso	5/16" x 15"	
Tubo a Cuerpo Papalote	5/16" x 15"	
Tubo a Enfriador de Aceite	63706	
Enfriador de Aceite a Tubo	63706	
Superior	62520	52419
Inferior	62240	52419
Paso, Además disponible en Hy-T Red y		
Hi-Miller Blue	1" x 12"	
Calefacción a - Tubo 1	64161	
Calefacción a Múltiple de Admisión	64136	
Cuerpo Papalote a Tubo 1	5/16" x 12"	
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 12"	
Superior, Tee a Motor, C/TA	66204	
Superior, Tee a Radiador	66202	
Inferior	66205	
de Paso, Cortar para ajustar	64997	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
Tubo a Entrada de Agua, Cortar para ajustar ..	65004	
Superior, Tee a Motor, C/TA	66204	
Superior, Tee a Radiador	66202	
Inferior	66205	
de Paso, Cortar para ajustar	64997	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
Tubo a Entrada de Agua, Cortar para ajustar ..	65004	
Superior, Tee a Motor, C/TA	66204	
Superior, Tee a Radiador	66202	
Inferior	66205	
Salida de Calefacción	63818	
de Paso, Cortar para ajustar	64997	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
Tubo a Entrada de Agua, Cortar para ajustar ..	65004	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
TOYOTA - COROLLA, COROLLA IM CONT.		
2017	L4 1.8L	
	Denso Alternator	49963
2016-14	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, 2ZRFE Engine	4060485
	Multi-V, Sistema de Accesorios, 2ZRFAE Engine, Exc. Japan Built	4060480
	Polea Desacopladora de Alternador, w/ Valeo Alternator	49957
	Polea Desacopladora de Alternador, w/ Denso Alternator	49963
2013	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc Japan Built, w/ 48 1/2" Belt	4060485
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc Japan Built, w/ 35 7/8" Belt	4060358
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Construido en Japón	4060480
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2013	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4040360
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios	50039
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49396
2012	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060485
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2012	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4040360
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios	50039
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49396
2011	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Construido En Japón (Desde 12/2010)	4060485
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Construido En Japón (Hasta 12/2010)	4060480
	Multi-V, AA, Alt y BA, Excepto Construido En Japón (Desde 12/2010)	4060358
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2011	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4040360
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios	50039
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49396

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Tee a Motor, C/TA	66204	
Superior, Tee a Radiador	66202	
Inferior	66205	
Salida de Calefacción	63818	
de Paso, Cortar para ajustar	64997	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
Tubo a Entrada de Agua, Cortar para ajustar .	65004	
Superior, Tee a Motor, C/TA	66204	
Superior, Tee a Radiador	66202	
Inferior	66205	
Salida de Calefacción	63818	
de Paso, Cortar para ajustar	64997	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
Tubo a Entrada de Agua, Cortar para ajustar .	65004	
Superior, Tee a Motor	66200	
Superior, Tee a Radiador	66199	
Inferior	66201	
Entrada de Calefacción	5/8" x 26"	
Salida de Calefacción	5/8" x 26"	
Tee a Radiador	3/8" x 24"	
Superior, Tee a Motor	66204	
Superior, Tee a Radiador	66202	
Inferior	66205	
Salida de Calefacción	63818	
de Paso, Cortar para ajustar	64997	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
Tubo a Entrada de Agua, Cortar para ajustar .	65004	
Superior, Tee a Motor	66200	
Superior, Tee a Radiador	66199	
Inferior	66201	
Entrada de Calefacción	5/8" x 26"	
Salida de Calefacción	5/8" x 26"	
Tee a Radiador	3/8" x 24"	
Superior, Tee a Motor	66204	
Superior, Tee a Radiador	66202	
Inferior	66205	
Salida de Calefacción	63818	
de Paso	3/8" x 24"	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
Tubo de Entrada, Cortar para ajustar	65004	
Superior, Tee a Motor	66200	
Superior, Tee a Radiador	66199	
Inferior	66201	
Entrada de Calefacción	5/8" x 26"	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
TOYOTA - COROLLA, COROLLA IM CONT.		
2011	L4 2.4L	
	Polea Desacopladora de Alternador	49914
2010	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Construido en Japón	4060485
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Construido en Japón	4060480
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2010-09	L4 2.4L	
	Multi-V, Alt y BA, C/ AA	4070750
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios	50039
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49396
	Polea Desacopladora de Alternador	49914
2009	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060367
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060480
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2008-07	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49346A
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060740
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060605
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49346
	Tensor Ensamblado, C/Tensor de Resorte, Polea lisa	49455
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Tensor de Resorte	49911
2006	L4 1.8L 4226D	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060605
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060763
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49346
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Tensor de Resorte	49911
2006	L4 1.8L 4231TD	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49346A
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060740
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060605
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49346

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Salida de Calefacción	5/8" x 26"
Tee a Radiador	3/8" x 24"
Superior, Tee a Motor	66204
Superior, Tee a Radiador	66202
Inferior	66205
Salida de Calefacción	63818
de Paso	3/8" x 24"
Superior, Tee a Motor	66200
Superior, Tee a Radiador	66199
Inferior	66201
Entrada de Calefacción	5/8" x 26"
Salida de Calefacción	5/8" x 26"
Tee a Radiador	3/8" x 24"
Superior, Tee a Motor	66204
Superior, Tee a Radiador	66202
Inferior	66205
Salida de Calefacción	63818
de Paso	3/8" x 24"
Superior	62438
Inferior	62439
Calefacción a Tubo	64394
Motor a Calefacción	64413
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	5/16" x 12"
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 12"
Superior	62438
Inferior	62440
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	5/16" x 12"
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 12"
Calefacción a Tubo	64394
Motor a Calefacción	64413
Superior	62438
Inferior	62439
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	5/16" x 12"
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 12"
Calefacción a Tubo	64394
Motor a Calefacción	64413

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
TOYOTA - COROLLA, COROLLA IM CONT.		
2006	L4 1.8L 4231TD	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Reemplazo Mecánico para Tensor Hidráulico de Equipo Original, Polea lisa	49455
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Tensor de Resorte	49911
2005	L4 1.8L 4226D	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060605
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de Banda Equipo Original, Excepto AA	4060605
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060763
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2005	L4 1.8L 4231TD	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49346A
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060740
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060605
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de Banda Equipo Original, Excepto AA	4060605
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, C/ Tensor Hidráulico de Banda, Polea lisa	49346
	Tensor Ensamblado, C/Tensor de Resorte, Polea lisa	49455
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2004	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49346A
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060740
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060605
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49346
	Tensor Ensamblado, C/Tensor de Resorte, Polea lisa	49455
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2003	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49346A
	Multi-V, C/ AA	4060740
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060605
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49346
	Tensor Ensamblado, C/Tensor de Resorte, Polea lisa	49455
	Polea Desacopladora de Alternador	49911

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62438	
Inferior	62439	
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	5/16" x 12"	
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 12"	
Calefacción a Tubo	64394	
Motor a Calefacción	64413	
Superior	62438	
Inferior	62439	
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	5/16" x 12"	
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 12"	
Calefacción a Tubo	64394	
Motor a Calefacción	64413	
Superior	62438	
Inferior	62439	
Calefacción a Tubo	64394	
Motor a Calefacción	64413	
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	5/16" x 12"	
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 12"	
Superior	62438	
Inferior	62439	
Calefacción a Tubo	64394	
Motor a Calefacción	64413	
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	5/16" x 12"	
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 12"	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - MATRIX

2010	L4 1.8L	
	Multi-V, Alt y BA, Exc AC	4060367
	Multi-V, Alt y BA, C/ AA	4060480
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2010	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070750
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios	50039
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49396
	Polea Desacopladora de Alternador	49914
2009	L4 1.8L	
	Multi-V, Alt y BA, Exc AC	4060640
	Multi-V, Alt y BA, C/ AA	4060480
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2009	L4 2.4L	
	Multi-V, Alt y BA, C/ AA	4070750
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios	50039
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49396
	Polea Desacopladora de Alternador	49914
2008	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49346A
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060740
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060605
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, C/ Tensor Hidráulico,	
	Polea lisa	49346
	Tensor Ensamblado, C/Tensor de Resorte,	
	Polea lisa	49455
	Polea Desacopladora de Alternador,	
	C/Tensor de Resorte	49911
2007	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49346A
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA	
	(1ZZFE)	4060740
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060605
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, C/ Tensor Hidráulico,	
	Polea lisa	49346
	Tensor Ensamblado, C/Tensor de Resorte,	
	Polea lisa	49455
	Polea Desacopladora de Alternador,	
C/Tensor de Resorte	49911	
2006	L4 1.8L 4226D	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060740
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
Opcional, Excepto AA	4060605	

Superior, Tee a Radiador	66202
Superior, Tee a Motor	66204
Inferior	66205
Salida de Calefacción	63818
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64997
Superior, Tee a Motor	66200
Superior, Tee a Radiador	66199
Inferior	66201
Entrada de Calefacción	5/8" x 21"
Salida de Calefacción	5/8" x 26"
Superior, Tee a Radiador	66204
Inferior	66205
Salida de Calefacción	63818
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64997
Superior, Tee a Motor	66200
Superior, Tee a Radiador	66199
Inferior	66201
Entrada de Calefacción	5/8" x 21"
Salida de Calefacción	5/8" x 26"
Superior	62438
Inferior	62439
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	64158
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 13"
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64158
Calefacción a Tubo	64997
Motor a Calefacción	64413
Superior	62438
Inferior	62439
Heater Hose	64158
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 13"
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64158
Calefacción a Tubo	64394
Motor a Calefacción	64413
Superior	62438
Inferior	62440
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	63157

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
TOYOTA - MATRIX CONT.		
2006	L4 1.8L 4226D	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060763
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49346
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	C/Tensor de Resorte, Polea lisa	49455
	Polea Desacopladora de Alternador,	
	C/Tensor de Resorte	49911
2006	L4 1.8L 4231TD	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49346A
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060740
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060605
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49346
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	C/Tensor de Resorte, Polea lisa	49455
	Polea Desacopladora de Alternador,	
	C/Tensor de Resorte	49911
2005	L4 1.8L 4226D	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060763
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2005	L4 1.8L 4231TD	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49346A
	Multi-V, C/ AA	4060740
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060605
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, C/ Tensor Hidráulico de	
	Banda, Polea lisa	49346
	Tensor Ensamblado, C/Tensor de Resorte,	
	Polea lisa	49455
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2004	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Excepto AA	
	(1ZZFE), Kit Incluye Multi V y Tensor	
	Ensamblado	K49346A
	Multi-V, C/AA (1ZZFE)	4060740
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	
	(1ZZFE)	4060605
	Multi-V, (2ZZGE)	4060763
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, C/ Tensor Hidráulico,	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64158	
Calefacción a Tubo	64394	
Motor a Calefacción	64413	
Superior	62438	
Inferior	62439	
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	63157	
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64158	
Calefacción a Tubo	64394	
Motor a Calefacción	64413	
Superior	62438	
Inferior	62440	
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	63157	
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64158	
Calefacción a Tubo	64394	
Motor a Calefacción	64413	
Superior	62438	
Inferior, (1ZZFE)	62439	
Inferior, (2ZZGE)	62440	
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	63157	
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64158	
Calefacción a Tubo	64394	
Motor a Calefacción	64413	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - MATRIX CONT.

2004	L4 1.8L	
	Polea lisa	49346
	Tensor Ensamblado, C/Tensor de Resorte, Polea lisa	49455
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2003	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Excepto AA (1ZZFE), Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49346A
	Multi-V, C/AA (1ZZFE)	4060740
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA (1ZZFE)	4060605
	Multi-V, Sistema de Accesorios, (2ZZGE)	4060763
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49346
	Tensor Ensamblado, C/Tensor de Resorte, Polea lisa	49455
	Polea Desacopladora de Alternador, Motor 1ZZFE	49911

Superior	62438
Inferior, (1ZZFE)	62439
Inferior, (2ZZGE)	62440
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	63157
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64158
Calefacción a Tubo	64394
Motor a Calefacción	64413

TOYOTA - MR2 SPYDER

2006	L4 1.8L	
	Multi-V, Alternador	4060670
	Multi-V, AA	4060547
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49346

2005	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49346D
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060667
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49346

Superior, Tubo a Tubo	62452 ⁿ
Tubo 1 a Tubo 2	62452 ⁿ
Termostato a Tubo	62600 ⁿ
Superior - Tubo a Radiador	60948

TOYOTA - PRIUS C

2019-18	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR

Superior - Tubo a Radiador	66551
Calefacción a Tubo, Cortar para ajustar	65004

TOYOTA - PRIUS, PRIUS V

2018-17	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR

Tubo a Válvula RGE	63208
--------------------------	-------

2016	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR

Tubo a Válvula RGE	63208
Tubo a Motor	63193
Heater Valve to E.G.R.	63641
Inversor de la Manguera de Refrigeración 4, ..	
Cortar para ajustar	65009

2015	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR

Superior, Tubo a Radiador	66503
Inferior, Tubo a Radiador	66503
Tubo a Válvula RGE	63208

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

TOYOTA - PRIUS, PRIUS V CONT. 2015 L4 1.8L

2014 L4 1.8L
Multi-V, Sistema de Accesorios NR

2013-11 L4 1.8L
Multi-V, Sistema de Accesorios NR

2010 L4 1.8L
Multi-V, Sistema de Accesorios 4030340

2006 L4 2.4L
Kit de banda del sistema de accesorios, Kit
Incluye Multi V y Tensor Ensamblado **K49303C**
Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de
Banda de Equipo Original **4070762**
Tensor Ensamblado, Polea lisa **49303**

2006 V6 3.3L
Multi-V, AA y Alt **4060410**
Multi-V, DH **4040347**
Banda de Tiempo **40257^a**
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua . **TB257K2**
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,
Ki no Incluye Bomba de Agua **TB257K2^a**
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y
sellos **PP257LK4**
Pro Series, No incluye sellos **TB257LK4**
Continental Series, Incluye Tensor
Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor
hidráulico **GTKWP257A^a**

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Tubo a Motor **63193**
Heater Valve to E.G.R. **63641**
Inversor de la Manguera de Refrigeración 4, ..
Cortar para ajustar **65009**
Tubo 5 a Tubo 6 **63045**
Inversor de la Manguera de Refrigeración 1 ... **63136**

Superior, Tubo a Radiador **66503**
Inferior, Tubo a Radiador **66503**
Tubo a Motor **63193**
Inversor de la Manguera de Refrigeración 4, ..
Cortar para ajustar **65004**
Heater Valve to E.G.R. **63641**
Tubo 5 a Tubo 6 **63045**
Inversor de la Manguera de Refrigeración 1 ... **63136**

Superior **66499**
Inferior, Tubo a Radiador **66503**
Calefacción a Tubo **63515**
Inversor de la Manguera de Refrigeración 4, ..
Cortar para ajustar **65004**
Tubo a Motor **63193**
Tubo 5 a Tubo 6 **64132**

Superior **66499**
Inferior, Tubo a Radiador **66503**
Calefacción a Tubo **63515**
Inversor de la Manguera de Refrigeración 4, ..
Cortar para ajustar **65004**
Tubo a Motor **63193**
Tubo 5 a Tubo 6 **64132**

TOYOTA - SOLARA

Superior **62418**
Inferior **62419**
de Paso **5/16" x 15"**
Tubo a Cuerpo Papalote **64140**
Salida de Calefacción **64140**
Tubo a Enfriador de Aceite **63706**
Enfriador de Aceite a Tubo **63706**

Superior **62520**
Inferior **62421**
de Paso, Requiere de Manga Protectora,
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...
Blue **1" x 12"**
Calefacción a Múltiple de Admisión **63310**
Cuerpo Papalote a Tubo **5/16" x 12"**
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión **5/16" x 13"**
Calefacción a - Tubo 1 **64512**

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
TOYOTA - SOLARA CONT.		
2006	V6 3.3L	
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0013 ^a
2005	L4 2.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49303C
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de Banda de Equipo Original	4070762
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49303
2005	V6 3.3L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060410
	Multi-V, DH	4040347
	Banda de Tiempo	40257 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB257K2
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB257K2 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP257LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB257LK4
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP257A ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0013 ^a
TOYOTA - YARIS		
2019	L4 1.5L	
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030315S
2018-16	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4040360
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040477
2015	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4040360
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040477
2014	L4 1.5L	
	Multi-V, Alt y BA, Excepto AA	4040360
	Multi-V, AA, Alt y BA, E.U.	4040477
	Multi-V, AA, Alt y BA, MÃ©xico	4040465
2013	L4 1.5L	
	Multi-V, AA, Alt y BA, E.U.	4040477
	Multi-V, Alt y BA, Sin AA	4040360
	Multi-V, AA, Alt y BA, MÃ©xico	4040465

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62418	
Inferior	62419	
de Paso	5/16" x 15"	
Tubo a Cuerpo Papalote	5/16" x 15"	
Tubo a Enfriador de Aceite	63706	
Enfriador de Aceite a Tubo	63706	
Superior	62520	
Inferior	62421	
de Paso, Requiere de Manga Protectora,		
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	1" x 12"	
Calefacción a Múltiple de Admisión	63310	
Cuerpo Papalote a Tubo	5/16" x 12"	
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 13"	
Calefacción a - Tubo 1	64512	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	62568	
Inferior	66866	
Calefacción a Tubo	66328	
Depósito a Manguera Superior del Radiador ..	63218	
Cuerpo Papalote a Tubo 2	5/16" x 30"	
	5/16" x 12"	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	62568	
Inferior	66866	
Calefacción a Tubo	66328	
Cuerpo Papalote a Tubo 2	63218	
	5/16" x 12"	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	62568	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66866	
Inferior	66328	
Calefacción a Tubo	63218	
Cuerpo Papalote a Tubo 2	5/16" x 12"	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	62568	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66866	
Inferior	66328	
Calefacción a Tubo	63218	
Depósito a Manguera Superior del Radiador ..	5/16" x 30"	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

TOYOTA - YARIS CONT.

2013	L4 1.5L	
2012	L4 1.5L	
	Multi-V, AA, Alt y BA	4040465
	Multi-V, Alt y BA, Sin AA	4040360
2011	L4 1.5L	
	Multi-V, AA, Alt y BA	4040465
	Multi-V, Alt y BA, Sin AA	4040360
2010-09	L4 1.5L	
	Multi-V, AA, Alt y BA	4040465
	Multi-V, BA	4040360
2008	L4 1.5L	
	Multi-V, AA, Alt y BA	4040465
	Multi-V, BA	4040360
2007	L4 1.5L	
	Multi-V, AA, Alt y BA	4040465
	Multi-V, BA	4040360
2006	L4 1.5L	
	Multi-V, AA, Alt y BA	4040465
	Multi-V, BA	4040360
2005-04	L4 1.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060695

VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN - BEETLE

2019-17	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, To 9/27/2015	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49825

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Cuerpo Papalote a Tubo 2	5/16" x 12"	
ajustar	64995	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	70030	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66866	
Inferior	66328	
Calefacción a Tubo	63218	
Depósito a Manguera Superior del Radiador ..	5/16" x 30"	
Cuerpo Papalote a Tubo 2	5/16" x 12"	
ajustar	64995	
Superior, Filler Neck to Engine	70030	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66866	
Inferior	70031	
Calefacción a Tubo	63218	
Depósito a Manguera Superior del Radiador ..	5/16" x 30"	
Cuerpo Papalote a Tubo 2	5/16" x 12"	
ajustar	64995	
Superior, Filler Neck to Engine	70030	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66866	
Inferior	70031	
Calefacción a Tubo	63218	
Depósito a Manguera Superior del Radiador ..	5/16" x 30"	
Cuerpo Papalote a Tubo 2	5/16" x 12"	
ajustar	64995	
Superior - Cuello de Llenado a Motor	70030ⁿ	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66866	
Inferior	70031	
Calefacción a Tubo	63218	
Depósito a Manguera Superior del Radiador ..	5/16" x 30"	
Superior, Filler Neck to Engine	70030ⁿ	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66866	
Inferior	70031	
Calefacción a Tubo	63218	
Depósito a Manguera Superior del Radiador ..	5/16" x 30"	
Superior, Filler Neck to Engine	70030ⁿ	
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	70030	
Inferior	70031	
Calefacción a Tubo	63218	
Depósito a Manguera Superior del Radiador ..	5/16" x 30"	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - BEETLE CONT.		
2017	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, To 9/27/2015	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49825
2016	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, To 9/27/2015	4060433
2016	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, To 9/27/2015	4060433
2016-15	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y DH	D4050610
	Multi-V, AA	4050365
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49444
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
2015	L4 2.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060405
2015	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
2015-14	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
2014	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49496
2014	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y DH	D4050610
	Multi-V, AA	4050365
	Polea Loca - Alt y BA, Polea lisa	49166
	Polea Loca -AA, C/1 Tornillos de Montaje,	
	Polea lisa	49166
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49444
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
2014-13	L4 2.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060420
	Banda de Tiempo	40342
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49440
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB342K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor	
	de metal	PP342LK1-MI
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor	
	de plástico	PP342LK2
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor	
	de plástico	TB342LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor	
	de metal	TB342LK1-MI
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48020
2013	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49496

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Inferior, Sin Radiador Auxiliar, Incluye conexiones rápidas y sensor de temperatura.		67280
Superior		67298
Superior, Motor CBFA, Incluye conexiones rápidas		67285
Superior, Motor CCTA, Reutilice las conexiones rápidas OE y la T		66396
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas OEM		66395

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2013	L4 2.0L GAS	
2013	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y DH	D4050610
	Multi-V, AA	4050365
	Polea Loca - Alt y BA, Polea lisa	49166
	Polea Loca -AA, C/1 Tornillos de Montaje, Polea lisa	49166
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49444
2012	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496
2012	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y DH	D4050610
	Multi-V, AA	4050365
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49166
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Banda Poly-V Sencilla, Polea lisa	49445
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Banda Poly-V Doble, Polea lisa	49444
2011	L4 2.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Alt y DH, Exc AC	4060440
	Banda de Tiempo	40296^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
2011	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y DH	D4050610
	Multi-V, AA	4050365
	Alt, BA y DH, Polea lisa	49166
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49444
2010	L4 2.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Alt y DH, Exc AC	4060440
	Banda de Tiempo	40296^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Inferior, Incluye conexiones rÁipidas y sensor de temperatura.		67280
Superior, Transmisión de Doble Embrague, CBFA, Desde 01/01/2012, Incluye		67285
conexiones rÁipidas		67285
Superior, Transmisión de Doble Embrague, CCTA, Desde 01/01/2012, Reutilice las		66396
conexiones rÁipidas OE y la T		66396
Inferior, Reutilice las conexiones rÁipidas		66395
OEM		66395
Inferior, Incluye conexiones rÁipidas y sensor de temperatura.		67280
Superior		62800
Inferior		62802
Manguera 1		2062
Calefacción a Tee 1		64101
Enfriador de Aceite a Tee-1		63125
Superior		62800
Inferior		62802
Manguera 1		2062
Calefacción a Tee 1		64101
Enfriador de Aceite a Tee-1		63125

^a AplicaciÃ³n para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - BEETLE CONT.		
2010	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y DH	D4050610
	Multi-V, AA	4050365
	Alt, BA y DH, Polea lisa	49166
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49444
2009	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Alt y DH, Exc AC	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40296^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0034^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	TB296K1 GTKWP296^a
2009	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y DH	D4050610
	Multi-V, AA	4050365
	Alt, BA y DH, Polea lisa	49166
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49444
2008	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y DH	D4050610
	Multi-V, AA	4050365
	Alt, BA y DH, Polea lisa	49166
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49444
2008-07	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Alt y DH, Exc AC	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40296^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0034^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	TB296K1 GTKWP296^a

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Reusar Conectores Rápidos de		
Equipo Original	66401	
Inferior	66403	
Superior	62800	
Inferior	62802	
Manguera 1	2062	
Calefacción a Tee 1	64101	
Enfriador de Aceite a Tee-1	63125	
Superior, Reusar Conectores Rápidos de		
Equipo Original	66401	
Inferior	66403	
Calefacción, Lado Izquierdo, Sin		
Desconexión Rápida	64147	
Superior, Desde Chasis 1C851000; Reusar ...		
Conectores Rápidos de Equipo Original	66401	
Superior, Hasta Chasis 1C851000; Reusar ...		
Conectores Rápidos y Montaje de Tee de		
Equipo Original	66401ⁿ	
Inferior	66403	
Superior	62800	
Inferior	62802	
Manguera 1	2062	
Calefacción a Tee 1	64101	
Enfriador de Aceite a Tee-1	63125	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - BEETLE CONT.		
2007	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y DH	D4050610
	Multi-V, AA	4050370
	Alt, BA y DH, Polea lisa	49166
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49444
2006	L4 1.9L DIESEL	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060355
	Banda de Tiempo	40333
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .	TB333K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP333LK1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP333LK1-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB333LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB333LK1-MI
	Continental Series, Motor BEW, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010
2006	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Alt y DH, Exc AC	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40296
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0034^a
	Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296^a
2006	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y DH	D4050610
	Multi-V, AA	4050370
	Alt, BA y DH, Polea lisa	49166
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49444
2005	L4 1.8L DOHC Eng	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Alt y DH, Exc AC	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40306

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Reusar Conectores Rápidos y		
Montaje de Tee de Equipo Original	66401ⁿ	
Inferior	66403	
Depósito a Manguera Superior del Radiador ..	64622	
Depósito a Manguera Inferior	64623	
Superior, C/ Transmisión Manual	62800	
Superior	62800	
Inferior	62802	
Manguera 1	2062	
Manguera 2	2061	
Calefacción a Tee 1	64101	
Enfriador de Aceite a Tee-1	63125	
Superior, Reusar Conectores Rápidos y		
Montaje de Tee de Equipo Original	66401ⁿ	
Inferior	66403	
Superior, Radiador a Tee 4	66513 <	
Superior, Tee 3 to Tee 4	66514	
Superior, Motor a Tee3	66107 <	
Superior, Radiador a Tee1	66551	
Inferior	62802	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rápidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - BEETLE CONT.

2005	L4 1.8L DOHC Eng	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009 ^a
	2005	L4 1.9L DIESEL
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA		D4060472
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC		4060355
Polea de Tensor, Polea lisa		49024
Banda de Tiempo		40333 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa		49421
Polea Clutch de Alternador		49703
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..		TB333K1
Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico		PP333LK1
Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal		PP333LK1-MI
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico		TB333LK1
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal		TB333LK1-MI
Continental Series, Motor BEW, Ofrece forma, ajuste y función OE		GTKWP333 ^a
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010 ^a	
2005	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Alt y DH, Exc AC	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40296 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0034 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1

De Paso 1	2062
By-Pass - Outlet	2058
tubo 1 a Calefacción	64324
Superior, C/ Transmisión Manual	62800
Inferior	62801
Superior	62800
Inferior	62802
Manguera 1	2062
Manguera 2	2061
Calefacción a Tee 1	64101
Enfriador de Aceite a Tee-1	63125

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - BEETLE CONT.

2005	L4 2.0L	
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
	Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a

2004	L4 1.8L DOHC Eng	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Alt y DH, Exc AC	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40306 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008
Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009 ^a	

2004	L4 1.9L DIESEL	
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/AA	D4060472
	Multi-V, Exc AC	4060355
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Pulley, Polea lisa	50013
	Banda de Tiempo, Motor ALH	
	Banda de Tiempo, Motor BEW	40333 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Motor ALH, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB321K1
	Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK1
	Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK1-MI
	Pro Series Plus, Motor BEW, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP333LK1
	Pro Series Plus, Motor BEW, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP333LK1-MI
	Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI
	Continental Series, Motor BEW, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333 ^a

Superior, Radiador a Tee 4	66513 <
Superior, Tee 3 to Tee 4	66514
Superior, Motor a Tee3	66107 <
Superior, Radiador a Tee1	66551
Inferior	62802
De Paso 1	2062
By-Pass - Outlet	2058
Tubo 1 a Calefacción	64324
Tubo 3 a Tubo 4	64593

Superior, C/ AA	62800
Inferior	62801

^a Aplicación para motor de interferencia < Reutilice las conexiones rápidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - BEETLE CONT.

2004	L4 1.9L DIESEL	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Motor ALH	48008 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Motor BEW	48010 ^a
2004	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Alt y DH, Exc AC	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024 ^a
	Banda de Tiempo	40296 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0034 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
	Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a
2003	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060650
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060355
	Pulley, Polea lisa	50013
	Banda de Tiempo	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49266
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Motor ALH, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB321K1
	Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK1
	Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK1-MI
	Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI
	Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008
2003-02	L4 1.8L DOHC Eng	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Alt y DH, Exc AC	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024 ^a
	Banda de Tiempo	40306 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235

Superior	62800
Inferior	62802
Manguera 1	2062
Manguera 2	2061
Calefacción a Tee 1	64101
Enfriador de Aceite a Tee-1	63125

Superior, C/ AA	62800
Inferior	62801

Superior, Radiador a Tee 4	66513 <
Superior, Tee 3 to Tee 4	66514
Superior, Motor a Tee3	66107 <
Superior, Radiador a Tee1	66551
Inferior	62802
Enfriador de Aceite a Tee 3	63224
De Paso 1	2062
By-Pass - Outlet	2058
Enfriador de Aceite de Transmisión a Tubo ..	64323

^a Aplicación para motor de interferencia < Reutilice las conexiones rápidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - BEETLE CONT.

2003-02 L4 1.8L DOHC Eng

Polea Clutch de Alternador	49703
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB306K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009 ^a

Enfriador de Aceite a Tubo 1	64279
Tubo 3 a Tubo 4	64593
Tee 2 a Tubo 2	5/16" x 8"
Tubo 1 a Depósito	64499
Tubo 2 a Depósito	64529
Tee 1 a Bomba de Agua Auxiliar	64500
Depósito a Tubo 1	64503

2003-02 L4 2.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
Multi-V, Alt y DH, Exc AC	4060440
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40296
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
Manual Timing Belt Tensioner	MT0034 ^a
Polea Clutch de Alternador	49703
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1
Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a

Superior	62800
Inferior	62802
Manguera 1	2062
Manguera 2	2061
Calefacción a Tee 1	64101
Enfriador de Aceite a Tee-1	63125

2002 L4 1.9L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060650
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060355
Pulley, Polea lisa	50013
Banda de Tiempo	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49266
Polea Clutch de Alternador	49703
Standard Kit, Motor ALH, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB321K1
Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK1
Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK1-MI
Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI
Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI

Superior, C/ AA	62800
Inferior	62801

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - BEETLE CONT.		
2002	L4 1.9L DIESEL	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008
2001	L4 1.8L DOHC Turbo Eng	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Alt y DH, Exc AC	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40306
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB306K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009 ^a
2001	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, C/ AA	4060653
	Multi-V, Exc AC	4060355
	Pulley, Polea lisa	50013
	Banda de Tiempo, (Anterior Motor # 500000) ..	^a
	Banda de Tiempo, (Posterior Motor # 500001) ..	^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49266
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Desde VIN 1C1429517, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB321K1
	Pro Series Plus, Desde VIN 1C1429517, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK1
	Pro Series Plus, Desde VIN 1C1429517, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK1-MI
	Pro Series Plus, A VIN 1C1429516, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK2
	Pro Series Plus, A VIN 1C1429516, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK2-MI
	Pro Series, Desde VIN 1C1429517, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB321LK1
	Pro Series, Desde VIN 1C1429517, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008
2001	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Superior, Radiador a Tee 4	66513 <
Superior, Tee 3 to Tee 4	66514
Superior, Motor a Tee3	66107 <
Superior, Radiador a Tee1	66551
Inferior	62802
Enfriador de Aceite a Tee 3	63224
De Paso 1	2062
By-Pass - Outlet	2058
Enfriador de Aceite de Transmisión a Tubo ..	64323
Enfriador de Aceite a Tubo 1	64279
Tee 2 a Tubo 2	5/16" x 8"
Tubo 1 a Depósito	64499
Tubo 2 a Depósito	64529
Tee 1 a Bomba de Agua Auxiliar	64500
Depósito a Tubo 1	64503
Superior	62800
Inferior	62801
Escape Enfriamiento a Termostato	64395 ⁿ
Tee 2 a Tee 3	5/16" x 15"
Calefacción Auxiliar a Tee 3	5/16" x 5"
Depósito a Tee	5/16" x 18"
Tee 2 a Motor	5/16" x 8"
Enfriador de Aceite a Tubo 1	64276
Calefacción a - Tubo 1	63190
Superior	62800
Inferior	62801
Manguera 1	2062

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rãpidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - BEETLE CONT.

2001	L4 2.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Alt y DH, Exc AC	4060440
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40296
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0034
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB296K1
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
	Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296

Manguera 2	2061
Calefacción a Tee 1	64101
Tubo 1 a Depósito	64499
Tubo 1 a Tee 1	64314
Enfriador de Aceite a Tee-1	63125

2000	L4 1.8L DOHC Turbo Eng	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Alt y DH, Exc AC	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40306
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Motor AWD desde VIN 1JY9028501, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1
	Standard Kit, Motor AWD a VIN 1JY9028500, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K3
	Pro Series Plus, Motor AWD desde VIN 1JY9028501, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
	Pro Series Plus, Motor AWD desde VIN 1JY9028501, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
	Pro Series Plus, Motor AWD a VIN 1JY9028500, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK3
	Pro Series Plus, Motor AWD a VIN 1JY9028500, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK3-MI
	Pro Series, Motor AWD desde VIN 1JY9028501, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
	Pro Series, Motor AWD desde VIN 1JY9028501, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
	Pro Series, Motor AWD a VIN 1JY9028500,	

Superior, Tee a Radiador	60138
Inferior	62802
Superior, Radiador a Tee1	66551
Enfriador de Aceite a Tee 3	63224
De Paso 1	2062
By-Pass - Outlet	2058
Enfriador de Aceite de Transmisión a Tubo	64323
Tee 1 a Tee 2	63004
Tee 2 a Tee 3	63004
Enfriador de Aceite a Tubo 1	64279
Turbo a Motor	1/2" x 6"
Tee 2 a Tubo 2	5/16" x 8"
Tubo 1 a Depósito	64499
Tubo 2 a Depósito	64529
Tee 1 a Bomba de Agua Auxiliar	64500
Depósito a Tubo 1	64503

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - BEETLE CONT.

2000	L4 1.8L DOHC Turbo Eng	
	No incluye sellos; con impulsor de plástico ...	TB306LK3
	Pro Series, Motor AWD a VIN 1JY9028500,	
	No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK3-MI
	Continental Series, Desde VIN APH028501, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306^a
	Continental Series, To VIN # 1JY9028500, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico ...	GTKWP306B
	Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009^a
2000	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, C/ AA	4060653
	Multi-V, Exc AC	4060355
	Pulley, Polea lisa	50013
	Banda de Tiempo, (Anterior Motor # 500000)	
	Banda de Tiempo, (Posterior Motor # 500001)	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49266
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB321K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK2
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK2-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB321LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008
	2000	L4 2.0L
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye		
Multi V y Tensor Ensamblado		K49235A
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA		D4060472
Multi-V, Alt y DH, Exc AC		4060440
Polea de Tensor, Polea lisa		49024
Banda de Tiempo		40296^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa		49235
Manual Timing Belt Tensioner		MT0034^a
Polea Clutch de Alternador		49703
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..		TB296K1
Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua		PP296LK1
Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua		PP296LK1-MI
Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos		TB296LK1-MI
Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua		GTKWP296^a

Superior, C/TM Hasta Chasis 1CY423359 ...	61345
Superior, C/TA	62800
Inferior	62801
Escape Enfriamiento a Termostato	64395ⁿ
Tee 2 a Tee 3	5/16" x 15"
Calefacción Auxiliar a Tee 3	5/16" x 5"
Depósito a Tee	5/16" x 18"
Tee 2 a Motor	5/16" x 8"
Enfriador de Aceite a Tubo 1	64276
Calefacción a - Tubo 1	63190

Superior	62800
Inferior	62801
Manguera 1	2062
Manguera 2	2061
Calefacción a Tee 1	64101
Tubo 1 a Depósito	64499
Tubo 1 a Tee 1	64314
Enfriador de Aceite a Tee-1	63125

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	
			Número de parte de la mang Curva	Flexible
VOLKSWAGEN - BORA				
2010	L4 1.9L DIESEL			
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060420		
	Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional ...	4060424		
	Polea Loca -AA, Polea lisa	49024		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49400		
2010	L5 2.5L			
	Multi-V, AA	4050365	Superior	66397
	Multi-V, AA, Banda Opcional	4050368	Inferior	66398
	Multi-V, Alternador	4050420		
	AA, Polea lisa	49166		
	Alternador, Polea lisa	49169		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49444		
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445		
2009	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Non-turbo w/o AC	4060440	Superior, Reusar Conectores Rápidos y	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Non-turbo w/AC	D4060472	Montaje de Tee de Equipo Original, Reutilice las conexiones rÁpidas OE y la T	66396ⁿ
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor BPY ..	4060415	Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor CBFA, CCTA	4060440	OEM	66395 <
	Banda de Tiempo, C/Turbo	40334		
	Banda de Tiempo, No Turbo	40296		
	Tensor Ensamblado, No Turbo, Polea lisa	49235		
	Polea Clutch de Alternador, C/Turbo	49703		
	Standard Kit, C/Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1		
	Continental Series, C/Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334		
	Continental Series, No Turbo, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296		
2009	L5 2.5L			
	Multi-V, AA	4050365	Superior	66397
	Multi-V, AA	4050365	Inferior	66398
	Multi-V, AA, Banda Opcional	4050368		
	Multi-V, Alternador	4050420		
	AA, Polea lisa	49166		
	Alternador, Polea lisa	49169		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49444		
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445		
2009-08	L4 1.9L DIESEL			
	Multi-V, Alternador, C/Banda Lado Sencillo ...	4060470		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Banda Doble de Mando de Accesorios	D4060472		
	Banda de Tiempo	40333		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49400		
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010		

ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rÁpidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - BORA CONT.		
2008	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Non-turbo w/o AC	4060440
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Non-turbo w/AC	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor BPY	4060415
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060440
	Banda de Tiempo, C/Turbo	40334
	Banda de Tiempo, No Turbo	40296
	Tensor Ensamblado, No Turbo, Polea lisa	49235
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48021
	Polea Clutch de Alternador, C/Turbo	49703
	Standard Kit, C/Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1
	Continental Series, C/Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334
	Continental Series, No Turbo, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296
2008	L5 2.5L	
	Multi-V, AA	4050365
	Multi-V, AA	4050365
	Multi-V, AA, Banda Opcional	4050368
	Multi-V, Alternador	4050420
	AA, Polea lisa	49166
	Alternador, Polea lisa	49169
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49444
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
	Polea Clutch de Alternador	49703
2007	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, Alternador, C/Banda Lado Sencillo ..	4060470
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Banda Doble de Mando de Accesorios	D4060472
	AA, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40333
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49400
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010
2007	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Non-turbo w/o AC	4060440
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Non-turbo w/AC	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060415
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49340
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48021
2007	L5 2.5L	
	Multi-V, AA	4050365
	Multi-V, AA	4050365
	Multi-V, AA, Banda Opcional	4050368

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Reusar Conectores Rápidos y		
Montaje de Tee de Equipo Original, Reutilice las conexiones rÁpidas OE y la T	66396 ⁿ	
Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas		
OEM	66395 <	
Superior	66397	
Inferior	66398	
Superior, Reusar Conectores Rápidos y		
Montaje de Tee de Equipo Original, Reutilice las conexiones rÁpidas OE y la T	66396 ⁿ	
Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas		
OEM	66395 <	
Superior	66397	
Inferior	66398	

ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rÁpidas OEM

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - BORA CONT.		
2007	L5 2.5L	
	Multi-V, Alternador	4050420
	AA, Polea lisa	49166
	Alternador, Polea lisa	49169
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49444
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
2006	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, Alternador, C/Banda de Mando de Accesorios Lado Sencillo	4060415
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Banda Doble de Mando de Accesorios	D4060472
	AA, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40333
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49400
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Alternador	48010
2006	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060440
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Non-turbo w/AC	D4060472
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49340
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48021
2006	L5 2.5L	
	Multi-V, AA	4050365
	Multi-V, AA	4050365
	Multi-V, AA, Banda Opcional	4050368
	Multi-V, Alternador	4050420
	AA, Polea lisa	49166
	Alternador, Polea lisa	49169
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49444
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
2005	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, Alternador, C/Banda de Mando de Accesorios Lado Sencillo	4060415
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Banda Doble de Mando de Accesorios	D4060472
	AA, Polea lisa	49024
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Alternador	48010
	Banda de Tiempo	40333
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49400
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, C/TM	62782	
Superior, C/TA	62784	
Inferior, C/TA	62785	
Upper - Vent	62783	
de Paso	63967	
Superior, Reusar Conectores Rápidos y Montaje de Tee de Equipo Original, Reutilice las conexiones rÁpidas OE y la T	66396 ⁿ	
Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas OEM	66395 <	
Superior	66397	
Inferior	66398	
Superior, Tubo a Motor	62771	
Superior, Tubo a Radiador	62780	
Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas OEM	62779	

ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rÁpidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

VOLKSWAGEN - BORA CONT.

2005	L5 2.5L	
	Multi-V, AA	4050365
	Multi-V, AA, Banda Opcional	4050368
	Multi-V, Alternador	4050420
	AA, Polea lisa	49166
	Alternador, Polea lisa	49169
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49444
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445

VOLKSWAGEN - CABRIO

2002	L4 2.0L	
	V-Belt, DH y BA	15300
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye	
	Multi V, Tensor Ensamblado y Polea Tensora	K49234A
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060455
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060385
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49077
	Banda de Tiempo	40262 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, No incluye polea	49234
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB262K2
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48009 ^a

2001-00	L4 2.0L	
	V-Belt, DH y BA	15300
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye	
	Multi V, Tensor Ensamblado y Polea Tensora	K49234A
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060455
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060385
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49077
	Banda de Tiempo	40262 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, No incluye polea	49234
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB262K2
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48009 ^a

VOLKSWAGEN - CC

2017	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496
2017	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49163

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	66397
Inferior	66398

Superior	62481
Inferior	62473
By-Pass - Outlet	2058
Tubo 1 a Calefacción	64324
Calefacción a Termostato	64101
Tee 4 a Enfriador de Aceite	64367
BA Tee a Enfriador de Aceite	64288
Tubo 4 a BA	64415

Superior	62481
Inferior	62473
Enfriador de Aceite a Tubo 1	62859
By-Pass - Outlet	2058
de Paso	2062
Tubo 1 a Calefacción	64324
Calefacción a Termostato	64101
Tee 3 a Motor	1/4" x 14"
Enfriador de Aceite a Tee 2	63102
Tubo 1 a BA	63906 ⁿ
Tee 4 a Enfriador de Aceite	64367
Tee 2 a Tee 3	1/4" x 8"
BA Tee a Enfriador de Aceite	64288
Tee de BA a BA, Además disponible en Hy-T . Red y Hi-Miller Blue	1" x 3"
Tee a Depósito	1/4" x 8"
Tee 1 a Tee 4	3/4" x 8"
Tubo 4 a BA	64415

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - CC CONT.

2016 L4 2.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
2016-15 V6 3.6L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49163
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49401
2015-13 L4 2.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496
2014 V6 3.6L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49163
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49401
2013 V6 3.6L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49163
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49401

VOLKSWAGEN - CLASICO

2015-14 L4 2.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060440	Superior, Radiador a Tee, No Turbo	2039
	Banda de Tiempo	40296	Superior, Tee a Motor, No Turbo	62787
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235	Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	OEM 62779
	Polea Clutch de Alternador	49703		
	Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296		
2015-12 L4 1.8L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440	Inferior, C/TM, Reutilice las conexiones rápidas OEM	62779
	Banda de Tiempo	40306		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235		
2013 L4 1.9L	Dual-Sided Multi-V Belt	D4060470		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060415		
2013 L4 2.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440	Superior, Radiador a Tee, No Turbo	2039
	Banda de Tiempo	40296	Superior, Tee a Motor, No Turbo	62787
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235	Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	OEM 62779
	Polea Clutch de Alternador	49703		
	Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296		
2012 L4 1.9L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060415		
	Banda de Tiempo	40333		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49400		

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - CLASICO CONT.

2012	L4 1.9L	
	Polea Clutch de Alternador	49703
2012	L4 2.0L GAS ENG	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060440
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4060470
	Banda de Tiempo, No Turbo	40296 ^a
	Banda de Tiempo, Turbo	40334
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Sin Turbo, Polea lisa	49492
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Turbo, Polea lisa	49496
	No Turbo	MT0034 ^a
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1
	Continental Series, No Turbo, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48018 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Turbo	MI0009
2011	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060440
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Banda de Tiempo	40306
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
2011	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Banda de Mando de Accesorios Lado Sencillo	4060415
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Banda Doble de Mando de Accesorios	D4060472
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024 ^a
	Banda de Tiempo	40333 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49400
	Continental Series, Motor BEW, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010 ^a
2011	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060440
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4060470
	Banda de Tiempo, No Turbo	40296 ^a
	Banda de Tiempo, Turbo	40334
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49440
	No Turbo	MT0034
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1

Inferior, C/TM, Reutilice las conexiones

rÁpidas OEM

Superior

Upper - Vent

de Paso

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - CLASICO CONT.

2011	L4 2.0L GAS	
	Continental Series, No Turbo, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296^a
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48018^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Turbo	MI0009

2010	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
	Banda de Tiempo	40306
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235

Inferior, C/TM, Reutilice las conexiones	
rÁpidas OEM	62779

VOLKSWAGEN - CROSSFOX

2017-13	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060420
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060670

2012-08	L4 1.6L	
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060295
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional, Excepto AA	4060297
	Multi-V, AA, Largo de Banda Standard	4060427
	Multi-V, AA, Banda Opcional	4060425
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060670
	Banda de Tiempo, Aplicaci3n para motor de interferencia	CD-1548

Inferior	70013
Superior	70012

2007	L4 1.6L	
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060295
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional, Excepto AA	4060297
	Multi-V, AA, De Cintura Primaria	4060427
	Multi-V, AA, Banda Opcional	4060425
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060670
	Banda de Tiempo, Aplicaci3n para motor de interferencia	CD-1548

Inferior	70013
Superior	70012

2006-05	L4 1.6L	
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060295
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional, Excepto AA	4060297
	Multi-V, AA	4060427
	Multi-V, AA, Banda Opcional	4060425
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060670
	Banda de Tiempo, Aplicaci3n para motor de interferencia	CD-1548

Inferior	70013
Superior	70012

VOLKSWAGEN - DERBY

2009	L4 1.8L	
	V-Belt, DH, C/ AA	15290
	V-Belt, BA	15275
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060455
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060355
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, No incluye polea	49234
	Automatic Timing Tensioner Assembly, Polea lisa	48907

Superior	2020
-----------------------	-------------

^a Aplicaci3n para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - DERBY CONT.

2009 L4 1.8L

Polea Tensora de Banda de Tiempo 48009^a

2008-07 L4 1.8L

V-Belt, DH, C/ AA 15295
 V-Belt, BA 15275
 Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4060455
 Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA 4060355
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 No incluye polea 49234
 Automatic Timing Tensioner Assembly,
 Polea lisa 48907
 Polea Tensora de Banda de Tiempo 48009^a

2006 L4 1.8L

V-Belt, DH, C/ AA 15295
 V-Belt, BA 15275
 Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4060455
 Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA 4060355
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Exc AC, Polea lisa 49235
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 No incluye polea 49234
 Automatic Timing Tensioner Assembly,
 Polea lisa 48907
 Polea Tensora de Banda de Tiempo 48009^a

2005 L4 1.8L

V-Belt, DH, C/ AA 15295
 V-Belt, BA 15275
 Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4060455
 Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA 4060355
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Exc AC, Polea lisa 49235
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 No incluye polea 49234
 Automatic Timing Tensioner Assembly,
 Polea lisa 48907
 Polea Tensora de Banda de Tiempo 48009^a

2004 L4 1.8L

V-Belt, DH 15290
 Multi-V, Alternador, C/ AA 4060455
 Multi-V, Alternador, Exc AC 4060385
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Exc AC, Polea lisa 49235
 Automatic Timing Tensioner Assembly,
 Polea lisa 48907

2004 L4 2.0L

Multi-V, Alternador, Sin AA 4060385
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49235

2003 L4 1.8L

V-Belt, DH 15290
 Multi-V, Alternador, C/ AA 4060455
 Multi-V, Alternador, Exc AC 4060385
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Superior 2020
 de Paso 2057

Superior 2020
 de Paso 2057

Superior, Sin AA; C/DH 2020
 de Paso 2057

Superior, Sin AA; C/DH 2020
 de Paso 2057

Superior, Sin AA; C/DH 2020
 de Paso 2057

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - DERBY CONT.

2003	L4 1.8L	
	C/ AA	48901
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA	48900
	Automatic Timing Tensioner Assembly, Polea lisa	48907

2003	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060385
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060455
	Banda de Tiempo	40262
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235

2002	L4 1.8L	
	V-Belt, Ventilador, Sin AA; Sin DH	15280
	V-Belt, BA, Banda Opcional, C/AA	15306
	V-Belt, BA	15290
	Multi-V, Alternador, C/AA y DH	4060455
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060385
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA	48900
	Automatic Timing Tensioner Assembly, Polea lisa	48907

2002	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060455
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060385
	Banda de Tiempo	40262
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235

2001	L4 1.8L	
	V-Belt, Ventilador, Sin AA; Sin DH	15280
	V-Belt, BA, Banda Opcional, C/AA	15306
	Multi-V, Alternador, C/DH	4060455
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA	48900

2001	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060385

2000	L4 1.8L	
	V-Belt, Ventilador, Sin AA; Sin DH	15280
	V-Belt, BA, Banda Opcional, C/AA	15306
	Multi-V, Alternador, C/DH	4060455
	Tensor Ensamblado, No incluye polea	49234

Superior, Sin AA; C/DH	2020
de Paso	2057

Superior, Sin AA; C/DH	2020
de Paso	2057
Manguera 2, Excepto AA y DH	2011
Manguera 1, Excepto AA y DH	2042
Entrada de Calefacción, C/ AA	2041

Superior, Sin AA; C/DH	2020
Inferior	2008
de Paso	2057
Manguera 2, Excepto AA y DH	2011
Manguera 1, Excepto AA y DH	2042
Entrada de Calefacción, C/ AA	2041

VOLKSWAGEN - EOS

2014	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496

Superior, Motor CBFA, Reutilice las conexiones rápidas OE y la T	66396 ⁿ
Superior, Motor CCTA, Incluye conexiones rápidas	67285

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - EOS CONT.

2014 L4 2.0L

2010 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ 44" belt ..	4060440
Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ 41 1/2" belt ..	4060415
Banda de Tiempo ..	40334
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa ..	49496
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE ..	GTKWP334
Polea Loca de Banda de Tiempo ..	MI0009

Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas	OEM	66395 <
Inferior, Incluye conexiones rÁpidas y	sensor de temperatura.	67280
Superior, Motor BPY, Reutilice las	conexiones rÁpidas OE y la T	66396ⁿ
Superior, Motor CCTA; C/TM, Reutilice las	conexiones rÁpidas OE y la T	66393 <
Superior, Motor CCTA; C/TA, Incluye	conexiones rÁpidas	67285
Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas	OEM	66395 <
Inferior, Motor CBFA, CCTA, Incluye	conexiones rÁpidas y sensor de	temperatura.
		67280

VOLKSWAGEN - GOL, GOL SEDAN

2019-16 L4 1.6L

Multi-V Stretch Belt, Alternador, CinturÁn elÁstico (si se retira un cinturÁn elÁstico por algÁn motivo, debe reemplazarse).	4060285S
Multi-V Stretch Belt, AA, Sin DH, CinturÁn elÁstico (si se retira un cinturÁn elÁstico por algÁn motivo, debe reemplazarse).	4060299S
Multi-V Stretch Belt, AA, C/DH, CinturÁn elÁstico (si se retira un cinturÁn elÁstico por algÁn motivo, debe reemplazarse).	4060472S
Multi-V Stretch Belt, DH, Exc AC	4030312S
Banda de Tiempo	G1233H

2015 L4 1.6L

Multi-V Stretch Belt, Alternador, CinturÁn elÁstico (si se retira un cinturÁn elÁstico por algÁn motivo, debe reemplazarse).	4060285S
Multi-V Stretch Belt, AA, Sin DH, CinturÁn elÁstico (si se retira un cinturÁn elÁstico por algÁn motivo, debe reemplazarse).	4060299S
Multi-V Stretch Belt, AA, C/DH, CinturÁn elÁstico (si se retira un cinturÁn elÁstico por algÁn motivo, debe reemplazarse).	4060472S
Banda de Tiempo	G1233H

2014-09 L4 1.6L

Multi-V Stretch Belt, Alternador, CinturÁn elÁstico (si se retira un cinturÁn elÁstico por algÁn motivo, debe reemplazarse).	4060285S
Multi-V Stretch Belt, AA, Sin DH, CinturÁn elÁstico (si se retira un cinturÁn elÁstico por algÁn motivo, debe reemplazarse).	4060299S
Multi-V Stretch Belt, AA, C/DH, CinturÁn elÁstico (si se retira un cinturÁn elÁstico por algÁn motivo, debe reemplazarse).	4060472S
Multi-V Stretch Belt, DH, Exc AC	4030312S
Banda de Tiempo	G1233H

ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rÁpidas OEM

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	
			Número de parte de la mang Curva	Flexible
VOLKSWAGEN - GOLF				
2019	L4 1.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060395		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060295		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49854		
	Standard Kit, Eng. Designations CWLA,			
	CZDA, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB920K1		
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48204		
2019	L4 2.0L			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49825		
2018	L4 1.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060395		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060295		
	Standard Kit, Eng. Designations CWLA,			
	CZDA, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB920K1		
2018-17	L4 1.8L			
	Multi-V, Alternador	4060445		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485		
2017-13	L4 1.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060395		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060295		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB920K1		
2016-15	L4 1.8L			
	Multi-V, Alternador	4060445		
2015	L4 2.0L DIESEL			
	Multi-V, Alternador	4060405		
2014	L5 2.5L			
	Multi-V, Alt y BA	4050418	Superior	66398
	Multi-V, AA	4050365	Inferior, Incluye conexiones rápidas	67194
	C/2 Tornillos de Montaje, Polea lisa	49169		
	C/1 Tornillos de Montaje, Polea lisa	49166		
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49444		
2014-13	L4 2.0L DIESEL			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060420	Superior	67298
	Banda de Tiempo	40342		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49440		
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48020		
2013	L5 2.5L			
	Multi-V, Alt y BA	4050418	Superior	66398
	Multi-V, AA	4050365	Inferior, Incluye conexiones rápidas	67194
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/1		Cuerpo Papalote a Tubo	63334
	Tornillos de Montaje, Polea lisa	49166		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/2			
	Tornillos de Montaje, Polea lisa	49169		
	Tensor Ensamblado, Alt, DH y BA, Polea lisa	49444		
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445		
2007	L4 2.0L			
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de		Inferior, C/Turbo	62772
	Accesorios	D4060470	Inferior, Alternativo	62832
	Banda de Tiempo, No Turbo	40296	Cubierta a Enfriador de Aceite de	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Transmisión	63138

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - GOLF CONT.

2007	L4 2.0L		
	C/ AA	48901	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA	48900	
	No Turbo	MT0034 ^a	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1	
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1	
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI	
	Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1	
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI	
	Continental Series, No Turbo, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a	
	2006	L4 1.8L	
		Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado		K49235B	
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA		D4060472	
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA		4060440	
Polea de Tensor, Polea lisa		49024	
Banda de Tiempo		40306 ^a	
Tensor Ensamblado, Polea lisa		49235	
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..		TB306K1	
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico		PP306LK1	
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal		PP306LK1-MI	
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico		TB306LK1	
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal		TB306LK1-MI	
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.		GTKWP306 ^a	
Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico		MI0009 ^a	
2006		L4 1.9L DIESEL	
		Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada C/AA	D4060472
		Dual-Sided Multi-V Belt, Largo de Banda Equipo Original, C/AA, C/Polea Loca Ranurada	D4060470
		Multi-V, Exc AC	4060440
		Polea de Tensor, Polea lisa	49024
		Banda de Tiempo	40333 ^a
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador, Alt. Fabricado		

Superior, C/TM	61345
Superior, C/TA	62773
Inferior, C/TA	66791
Inferior, C/TM	62772
Entrada de Calefacción	63079

Superior, C/TA	61281
Superior, C/TM	62430
Inferior, C/TA	62778
Inferior, C/TM	62772
Salida de Calefacción	64522

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - GOLF CONT.

2006	L4 1.9L DIESEL	
	Equipo Original # Parte 038903023S, 028903028E, 028903029G	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB333K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP333LK1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP333LK1-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB333LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB333LK1-MI
	Continental Series, Motor BEW, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010 ^a

2006	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Polea Loca Ranurada; C/AA ..	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo, No Turbo	40296 ^a
	Banda de Tiempo, Turbo	40334
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
	No Turbo	MT0034 ^a
	Polea Clutch de Alternador, C/Alt 120 Amp. ..	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1
	Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334
	Continental Series, No Turbo, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Turbo	MI0009

2005	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Kit de banda del sistema de accesorios,	

Superior, Tee a Radiador, C/ AA	2039
Superior, Tee a Motor, C/ AA	62787
Inferior, C/ AA	62772
Superior, Sin AA	62832
Cubierta a Enfriador de Aceite de	
Transmisión	63138
Enfriador de Aceite a Tee-1	5/8" x 14"
Motor a Enfriador de Aceite	5/8" x 18"

Superior, C/TM	61345
Superior, C/TA	62773
Inferior, C/TA	66791
Inferior, C/TM	62772

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - GOLF CONT.

2005	L4 1.8L	
	Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
	Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40306
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor	
	de plástico	TB306LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor	
	de metal	TB306LK1-MI
	Continental Series, VIN 8NY095001 y	
	Posteriores (Incluye Bomba de Agua),	
	Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0009 ^a

Salida de Calefacción 63079

2005	L4 1.9L DIESEL	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
	Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40333
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador, Alt. Fabricado	
	Equipo Original # Parte 038903023S,	
	028903028E, 028903029G	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB333K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor	
	de metal	PP333LK1-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor	
	de plástico	TB333LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor	
	de metal	TB333LK1-MI
	Continental Series, Motor BEW, Ofrece	
	forma, ajuste y función OE	GTKWP333 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010 ^a

Superior, C/TA 61281
 Superior, C/TM 62430
 Inferior, C/TA 62778
 Inferior, C/TM 62772
 Salida de Calefacción 64522

2005	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
	Accesorios, C/Polea Loca Ranurada; C/AA ..	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024

Superior, C/ AA 61028
 Superior, Sin AA 62786
 Inferior, C/Turbo 62772
 Cubierta a Enfriador de Aceite de
 Transmisión 63138

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - GOLF CONT.

2005 L4 2.0L

Banda de Tiempo	40296 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
Manual Timing Belt Tensioner	MT0034 ^a
Polea Clutch de Alternador, C/Alt 120 Amp. ...	49703
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1
Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a

2005 V6 2.8L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060519
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49371

Superior	60910
Inferior	62794

2004 L4 1.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40306 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB306K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009 ^a

Superior, C/TM	61345
Superior, C/TA	62773
Inferior, C/TA	66791
Inferior, C/TM	62772
Salida de Calefacción	63079

2004 L4 1.9L DIESEL

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	

Superior, C/TA	61281
Superior, C/TM	62430
Inferior, C/TA	62778
Inferior, C/TM	62772
Entrada de Calefacción, Motor ALH, Cortar ... para ajustar	65004

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - GOLF CONT.

2004	L4 1.9L DIESEL	
	Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49024
	Pulley, Polea lisa	50013
	Banda de Tiempo, Motor ALH	
	Banda de Tiempo, Motor BEW	40333 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador, Alt. Fabricado	
	Equipo Original # Parte 038903023S, 028903028E, 028903029G	49703
	Standard Kit, Motor ALH, Ki no Incluye	
	Bomba de Agua	TB321K1
	Standard Kit, Motor BEW, Ki no Incluye	
	Bomba de Agua	TB333K1
	Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK1
	Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK1-MI
	Pro Series Plus, Motor BEW, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP333LK1
	Pro Series Plus, Motor BEW, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP333LK1-MI
	Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB321LK1
	Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI
	Pro Series, Motor BEW, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB333LK1
	Pro Series, Motor BEW, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB333LK1-MI
	Continental Series, Motor BEW, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008 ^a
2004	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Polea Loca Ranurada; C/AA ..	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40296 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0034 ^a
	Polea Clutch de Alternador, C/Alt 120 Amp. ..	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1

Superior, C/ AA	61028
Superior, Sin AA	62786
Inferior, C/Turbo	62772
Superior, C/AA; Opcional	2060
Cubierta a Enfriador de Aceite de	
Transmisión	63138

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - GOLF CONT.

2004 L4 2.0L

Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a

2004 V6 2.8L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060519
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49371

2003 L4 1.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40306
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009 ^a

2003 L4 1.9L DIESEL

Multi-V, C/ AA	4060650
Multi-V, Exc AC	4060355
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50013
Banda de Tiempo	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49266
Polea Clutch de Alternador, Alt. Fabricado Equipo Original # Parte 038903023S,	

Superior, Conector a Motor	62791
Superior, Radiador a Conector	62774
Inferior, Tee a Motor	62794
Inferior, Radiador a Tee	62774
Upper - Vent	63968
Calefacción (Inferior)	63969
Superior, C/TM	61345
Superior, C/TA	62773
Inferior, C/TA	66791
Inferior, C/TM	62772
Salida de Calefacción	63079

Superior, C/TM	62430
Inferior, C/TM	62772
Tubo a Termostato	64522

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - GOLF CONT.

2003	L4 1.9L DIESEL		
	028903028E, 028903029G	49703	
	Standard Kit, Motor ALH, Ki no Incluye		
	Bomba de Agua	TB321K1	
	Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK1	
	Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK1-MI	
	Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008	
2003	L4 2.0L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye		
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye		
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Polea Loca Ranurada; C/AA ..	D4060472	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	
	Banda de Tiempo	40296 ^a	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235	
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0034 ^a	
	Polea Clutch de Alternador, C/Alt 120 Amp. ..	49703	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1	
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1	
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI	
	Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1	
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI	
	Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a	
	2003	V6 2.8L	
		Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Banda 7 Costillas	D4070535
		Tensor Ensamblado, C/Banda de 6 Costillas, Polea acanalada	49371
		Tensor Ensamblado, C/Banda 7 Costillas, Polea acanalada	49265
		2002	L4 1.8L
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye			
Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A		
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye			
Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B		
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de			

Superior, C/ AA	61028 ⁿ
Superior, Sin AA	62786
Inferior, C/Turbo	62772
Superior, C/AA; Opcional	2060
Inferior, Alterno	62832
Bypass - Pipe to Thermostat	63912

Superior, Conector a Motor	62791
Superior, Radiador a Conector	62774
Inferior, Tee a Motor	62794
Inferior, Radiador a Tee	62774
Upper - Vent	63968
Calefacción (Inferior)	63969

Superior, C/TM	61345
Superior, C/TA	62773
Inferior, C/TA	66791
Inferior, C/TM	62772
Entrada de Calefacción	63079

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - GOLF CONT.

2002 L4 1.8L

Accesorios, C/ AA	D4060472
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40306 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49235
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009 ^a

2002 L4 1.9L DIESEL

Multi-V, C/ AA	4060650
Multi-V, Exc AC	4060355
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50013
Banda de Tiempo	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49266
Polea Clutch de Alternador	49703
Standard Kit, Motor ALH, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB321K1
Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK1
Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK1-MI
Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008 ^a

2002 L4 2.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Polea Loca Ranurada; C/AA	D4060472
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40296 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
Manual Timing Belt Tensioner	MT0034 ^a
Polea Clutch de Alternador, C/Alt 120 Amp. ...	49703

Superior, C/TM	62430
Inferior, C/TM	62772
tubo a Termostato	64522

Superior, C/ AA	61028 ⁿ
Superior, Sin AA	62786
Inferior, C/Turbo	62772
Superior, C/AA; Opcional	2060
Inferior, Alternativo	62832
De Paso 1	2062
Cubierta a Enfriador de Aceite de Transmisión	63138

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - GOLF CONT.		
2002	L4 2.0L	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico;	
	No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y	
	carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series, Con impulsor de plástico; No	
	incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa	
	de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
	Continental Series, No incluye carcasa de	
	bomba de agua	GTKWP296^a
2002	V6 2.8L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
	Accesorios, C/Banda 7 Costillas	D4070535
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49265
2001	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
	Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40306^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB306K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor	
	de plástico	TB306LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor	
	de metal	TB306LK1-MI
	Continental Series, Incluye Tensor	
	Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye	
	Tensor Hidráulico	MI0009^a
2001	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, C/ AA	4060650
	Multi-V, Exc AC	4060355
	Pulley, Polea lisa	50013
	Banda de Tiempo, (Anterior Motor # 500000)	50013^a
	Banda de Tiempo, (Posterior Motor # 500001)	50013^a

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Conector a Motor	62791	
Superior, Radiador a Conector	62774	
Inferior, Tee a Motor	62794	
Inferior, Radiador a Tee	62774	
Upper - Vent	63968	
Calefacción (Inferior)	63969	
Superior, C/TM	61345	
Inferior, C/TM	62773	
Superior, C/TM	62430	
Inferior, C/TM	62772	
Tee 3 a Tubo 2	64125	
Depósito a Tubo 2	64309	
Calefacción a Riel de Enfriamiento	64326ⁿ	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - GOLF CONT.

2001 L4 1.9L DIESEL

Tensor Ensamblado, Polea lisa	49266
Polea Clutch de Alternador	49703
Standard Kit, Motor ALH, Ki no Incluye	
Bomba de Agua	TB321K1
Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK1
Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK1-MI
Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008

2001 L4 2.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye	
Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye	
Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Polea Loca Ranurada; C/AA ..	D4060472
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40296 ^a
Tensor Ensamblado, C/Banda Poly-V Doble, Polea lisa	49235
Manual Timing Belt Tensioner	MT0034 ^a
Polea Clutch de Alternador	49703
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1
Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a

2001-00 V6 2.8L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Banda 7 Costillas	D4070535
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49265

Tee 1 a Tee 2	5/16" x 18"
Enfriador de Aceite a Tubo 1	64525
Tubo 1 a Depósito	64528
Calefacción a - Tubo 1	64522

Superior, C/ AA	61028
Superior, Sin AA	62786
Inferior, C/ AA	62772
Superior, C/AA; Opcional	2060
Inferior, Sin AA	62832
Depósito a BA	63528
De Paso 1	2062
Cubierta a Enfriador de Aceite de	
Transmisión	64646
Calefacción a Termostato	64101
Depósito a Tubo 2	5/16" x 13"
Tee 3 a Tubo 2	5/16" x 12"
Tubo 1 a Tee 1, C/TM	63199

Superior, Conector a Motor	62791
Superior, Radiador a Conector	62774
Inferior, Tee a Motor	62794
Inferior, Radiador a Tee	62774
Calefacción a Tee 2	63081
Tubo 2 a Radiador Auxiliar	63350
Upper - Vent	63968
Calefacción (Inferior)	63969
Tubo 3 a Tee	64310
Depósito a Tee	63505 ⁿ
Depósito a Tubo 3	5/16" x 13"
Enfriador de Aceite a Tubo 1	2045

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - GOLF CONT.

2000	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40306
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Desde VIN 1JY029125, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB306K1
	Pro Series Plus, Desde VIN 1JY029125, Inlcuye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
	Pro Series Plus, Desde VIN 1JY029125, Inlcuye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
	Pro Series Plus, A VIN 1JY029124, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK3
	Pro Series Plus, A VIN 1JY029124, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK3-MI
	Pro Series, Desde VIN 1JY029125, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
	Pro Series, Desde VIN 1JY029125, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
	Pro Series, A VIN 1JY029124, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK3
	Pro Series, A VIN 1JY029124, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK3
	Pro Series, A VIN 1JY029124, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK3-MI
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306^a
	Continental Series, To VIN # 8NY095000, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP306B
	Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009^a
2000	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, C/ AA	4060650
	Multi-V, Exc AC	4060355
	Pulley, Polea lisa	50013
	Banda de Tiempo, (Anterior Motor # 500000)	^a
	Banda de Tiempo, (Posterior Motor # 500001)	^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49266
	Polea Clutch de Alternador	49703^a
	Standard Kit, Motor ALH, Ki no Inlcuye	

Superior, C/TM	61345
Inferior, C/TM	62773

Superior, Tee a Radiador	61428ⁿ
Superior, Termostato a Tee	62918
Inferior	62778
Tee 2 a Tee 3	5/16" x 11"
Motor a Tee 2	5/16" x 4"
Tubo 2 a Depósito	64309ⁿ
Calefacción a Riel de Enfriamiento	64326ⁿ
Tubo 2 a Tee	64125

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - GOLF CONT.

2000 L4 1.9L DIESEL

Bomba de Agua	TB321K1
Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK1
Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK1-MI
Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008 ^a

Tubo 3 a Enfriador de Aceite	64291
Tee 1 a Tee 2	5/16" x 18"
Enfriador de Aceite a Tubo 1	64525
Tee 3 a Tubo 2	64125
Tubo 1 a Depósito	64528
Calefacción a - Tubo 1	64522

2000 L4 2.0L

V-Belt, DH y BA	15300
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, AA, Excepto Polea Loca Ranurada, Kit Incluye Multi V, Tensor Ensamblado y Polea Tensora	K49234A
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, AA C/Polea Loca Ranurada, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Polea Loca Ranurada; C/AA ..	D4060472
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Polea Loca Lisa	4060455
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Banda Poly-V Doble, Polea lisa	49024
Polea Tensora, Alternador, C/ AA, Polea lisa	49077
Banda de Tiempo	40296 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Banda Poly-V Doble, No incluye polea	49234
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Banda Poly-V Doble, Polea lisa	49235
Manual Timing Belt Tensioner	MT0034 ^a
Polea Clutch de Alternador	49703
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1
Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a
Polea Tensora de Banda de Tiempo, Excepto Banda Poly-V Doble	48009 ^a

Superior, Tee a Radiador, C/ AA	61028 ⁿ
Superior, Tee a Motor, C/ AA	62787
Superior, Sin AA	62786
Superior, C/AA; Opcional	2060
Inferior, W/ 13" length	62473
Inferior, C/Turbo	62772
Inferior, Sin AA	62832
Depósito a BA	63528
de Paso	2062
Tee 1 a Tee 2	64646
Enfriador de Aceite a Tee-1	5/8" x 14"
Enfriador de Aceite a Motor	5/8" x 17"
Calefacción a Termostato	64101
Motor a Tee 2	5/16" x 4"
Cuerpo Papalote a Tee 2	5/16" x 5"
Enfriador de Aceite a Tubo 1	64291
Tee 3 a Tubo 2	5/16" x 12"
Depósito a Tubo 2	5/16" x 13"
Tubo 1 a Tee 1, C/TM	63199

VOLKSWAGEN - GOLF R

2019-18 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49825

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - GOLF R CONT.

2015	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador	4060445
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060440
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Turbo	4060415
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Turbo, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40296
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485
	Polea Clutch de Alternador	49703

2013	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060415
	Banda de Tiempo	40334
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49492
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48021
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48024
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0009

Superior, Incluye conexiones rápidas	67285
Inferior, Incluye conexiones rápidas y sensor de temperatura.	67280

VOLKSWAGEN - GOLF SPORTWAGEN

2013	L5 2.5L	
	Multi-V, AA	4050365
	Multi-V, Alt y BA	4050418
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa	49166
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	49169
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49444
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445

Cuerpo Papalote a Tubo	63334
------------------------------	-------

2012-11	L5 2.5L	
	Multi-V, AA	4050365
	Multi-V, Alt y BA	4050418
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa	49166
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	49169
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49444
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445

Cuerpo Papalote a Tubo	63334
------------------------------	-------

2010	L5 2.5L	
	Multi-V, AA	4050365
	Multi-V, Alt y BA	4050418
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa	49166
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	49169
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49444
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445

Cuerpo Papalote a Tubo Frontal	63334
--------------------------------------	-------

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
VOLKSWAGEN - GTI				
2018-17	L4 2.0L			
	Multi-V, Alternador	4060445		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485		
2016	L4 2.0L			
	Multi-V, Alternador	4060445		
	Tensor Ensamblado	49485		
2015	L4 2.0L			
	Multi-V, Alternador	4060445		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485		
2013-12	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440	Superior, Motor CCTA; C/TM, Reutilice las	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		conexiones rÁjpidas OE y la T	66393 >
	Polea lisa	49496	Inferior, Motor CBFA, CCTA, Reutilice las	
			conexiones rÁjpidas OE y la T	66394
			Inferior, Incluye conexiones rÁjpidas y	
			sensor de temperatura.	67280
2011	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440	Superior, Motor CCTA; C/TM, Reutilice las	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		conexiones rÁjpidas OE y la T	66393 >
	Polea lisa	49496	Inferior, Incluye conexiones rÁjpidas y	
			sensor de temperatura.	67280
2010	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440	Superior, Motor CCTA; C/TM, Reutilice las	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		conexiones rÁjpidas OE y la T	66393 >
	Polea lisa	49496	Inferior, Tee a Termostato, Motor CBFA,	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015	Reutilice las conexiones rÁjpidas OE y la T..	66394 <
			Inferior, Motor CCTA, Reutilice las	
			conexiones rÁjpidas OE y la T	66394
2009	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440	Superior, Motor CCTA, Reutilice las	
	Banda de Tiempo	40334	conexiones rÁjpidas OE y la T	66393 >
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Inferior, Tee a Radiador, Motor CBFA	66399 <
	Polea lisa	49496	Inferior, Motor CBFA, CCTA, Incluye	
	Polea Clutch de Alternador, C/Alt 140 Amp. ..	49703	conexiones rÁjpidas y sensor de	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1	temperatura.	67280
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y		Inferior, Motor CBFA, CCTA, Reutilice las	
	función OE	GTKWP334	conexiones rÁjpidas OE y la T	66394
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015	Superior, Motor BPY, Reutilice las	
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0009	conexiones rÁjpidas OE y la T	66396
			Inferior, Motor BPY, Reutilice las conexiones ..	
			rÁjpidas OEM	66395
2008	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor BPY ..	4060415	Superior, Motor CCTA, Reutilice las	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor		conexiones rÁjpidas OE y la T	66393 >
	CBFA, CCTA	4060440	Superior, Motor BPY, Reutilice las	
	Banda de Tiempo	40334	conexiones rÁjpidas OE y la T	66396
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Inferior, Tee a Radiador, Motor CBFA	66399
	Motor CBFA, CCTA, Polea lisa	49496	Inferior, Tee a Termostato, Motor CBFA,	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Reutilice las conexiones rÁjpidas OE y la T..	66394
	Motor BPY, Polea lisa	49492	Inferior, Motor BPY, Reutilice las conexiones ..	

^a Aplicación para motor de interferencia < Reutilice las conexiones rÁjpidas OEM > Reutilice las conexiones rÁjpidas OE y la T [^] No incluye sellos

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - GTI CONT.

2008	L4 2.0L	
	Polea Clutch de Alternador, C/Alt 140 Amp.	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB334LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB334LK1-MI
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0009
2007	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060415
	Banda de Tiempo	40334
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49492
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB334LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB334LK1
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0009

rÁpidas OEM	66395
Inferior, Motor CBFA, CCTA, Incluye conexiones rÁpidas y sensor de temperatura.	67280

Superior, Reutilice las conexiones rÁpidas ...	
OE y la T	66396 >
Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas	
OEM	66395 <

VOLKSWAGEN - JETTA

2019	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, To 1/27/2019	4060395
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49854
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB920K1
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48204
2019	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49825
2018	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49825
2018	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49825
2018-17	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060395
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	49854

^a Aplicaci3n para motor de interferencia < Reutilice las conexiones rÁpidas OEM > Reutilice las conexiones rÁpidas OE y la T [†] No incluye sellos

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - JETTA CONT.		
2018-17 L4 1.4L		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB920K1
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48204
2018-15 L5 2.5L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050368
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49444
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
2017 L4 1.8L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, To 8/23/2015	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49825
2017 L4 2.0L GAS		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49825
2016 L4 1.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060395
	Multi-V, BA	4060668
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB920K1
2016 L4 1.8L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49825
2016 L4 2.0L GAS		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49825
2016-15 L4 2.0L DIESEL		
	Multi-V, Alternador	4060405
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49836
2015 L4 1.8L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49825
2015 L4 2.0L Non-Turbo, Gas		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060504
	Banda de Tiempo	40296 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49492
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB296K1
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
2015 L4 2.0L Turbo Gas Eng		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49825
2015-13 L4 1.4L HYBRID		
	Multi-V, BA	4060668
	Multi-V, AA	4050193
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB920K1

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Cubierta a Enfriador de Aceite de		
Transmisión		64266
Depósito a Tubo		64266
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas		
OEM		66395
Depósito a Tubo		64266

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - JETTA CONT.		
2014	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49825
2014	L4 2.0L Non-Turbo, Gas	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060504
	Banda de Tiempo	40296^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49492
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
2014	L4 2.0L Turbo Gas Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49825
2014	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y BA	D4050610
	Multi-V, AA	4050365
	C/1 Tornillos de Montaje, Polea lisa	49166
	C/2 Tornillos de Montaje, Polea lisa	49169
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49444
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
2014-13	L4 2.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060420
	Banda de Tiempo	40342^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49440
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB342K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP342LK2
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP342LK2-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB342LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB342LK1-MI
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48020
2013	L4 2.0L Non-Turbo, Gas	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060504
	Banda de Tiempo, No Turbo	40296
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49492
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0034
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Inferior, Incluye conexiones rÁpidas y sensor de temperatura.	67280	
Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas OEM	66395	
Depósito a Tubo	64266	
Inferior, Incluye conexiones rÁpidas y sensor de temperatura.	67280	
Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas OEM	66395	
Superior, C/TA	66397	
Superior, C/TM, Incluye conexiones rÁpida.	67194	
Inferior	66398	
Cuerpo Papalote a Tubo	63334	
Superior	67298	

^a Aplicación para motor de interferencia < Reutilice las conexiones rÁpidas OEM

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - JETTA CONT.

2013	L4 2.0L Non-Turbo, Gas		
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1	
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI	
	Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1	
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI	
	Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296	
2013	L4 2.0L TURBO		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496	
2013	L5 2.5L		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y BA	D4050610	
	Multi-V, AA	4050365	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/1		
	Tornillos de Montaje, Polea lisa	49166	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/2		
	Tornillos de Montaje, Polea lisa	49169	
	Tensor Ensamblado, Alt, DH y BA, Polea lisa	49444	
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445		
2012	L4 2.0L Non-Turbo, Gas		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060504	
	Banda de Tiempo	40296 ^a	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49492	
	No Turbo	MT0034 ^a	
	Polea Clutch de Alternador	49703	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB296K1	
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1	
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI	
	Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1	
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI	
	Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48018 ^a	
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Turbo	MI0009	
	2012	L4 2.0L Turbo Gas Eng	
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
Banda de Tiempo		40334	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa		49496	
Polea Clutch de Alternador		49703	
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua		TB296K1	
Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua		TB334K1	

Inferior, Incluye conexiones rápidas y	
sensor de temperatura.	67280
Superior, C/TA	66397
Superior, C/TM, Incluye conexiones rápida	67194
Inferior	66398
Cuerpo Papalote a Tubo	64576
Termostato a Enfriador de Aceite	63041
Inferior, Incluye conexiones rápidas y	
sensor de temperatura.	67280
Inferior, Incluye conexiones rápidas y	
sensor de temperatura.	67280

^a Aplicación para motor de interferencia < Reutilice las conexiones rápidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - JETTA CONT.		
2012	L4 2.0L Turbo Gas Eng	
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48018
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Turbo	MI0009
2012	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y BA	D4050610
	Multi-V, AA	4050365
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/1	
	Tornillos de Montaje, Polea lisa	49166
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/2	
	Tornillos de Montaje, Polea lisa	49169
	Tensor Ensamblado, Alt, DH y BA, Polea lisa	49444
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
2012-11	L4 2.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060420
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40342
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49440
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB342K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP342LK2
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP342LK2-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB342LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB342LK1-MI
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48020
2011	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060440
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
	Accesorios, No Turbo	D4060504
	Banda de Tiempo, No Turbo	40296^a
	Banda de Tiempo, Turbo	40334
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49440
	No Turbo	MT0034
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1
	Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico;	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, C/TA	66397	
Superior, C/TM, Incluye conexiones rÁipida..	67194	
Inferior	66398 <	
Cuerpo Papalote a Tubo	63334	
Termostato a Enfriador de Aceite	63041	
Superior	67298	
Inferior, Incluye conexiones rÁipidas y		
sensor de temperatura.	67280	

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

^a AplicaciÃ³n para motor de interferencia < Reutilice las conexiones rÁipidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - JETTA CONT.

2011 L4 2.0L GAS

No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
Continental Series, No Turbo, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a
Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48018 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo, Turbo	MI0009

2011 L5 2.5L

Multi-V, Alt y BA	4050418
Multi-V, AA	4050365
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/1	
Tornillos de Montaje, Polea lisa	49166
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/2	
Tornillos de Montaje, Polea lisa	49169
Tensor Ensamblado, Alt, DH y BA, Polea lisa	49444
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445

Superior, C/TA	66397
Superior, C/TM, Incluye conexiones rápidas	67194
Inferior	66398 ^c

2010 L4 1.9L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Banda de Mando de Accesorios Lado Sencillo	4060415
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Banda Doble de Mando de Accesorios	D4060472
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40333 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49400
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB333K1
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB333LK1
Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB333LK1-MI
Continental Series, Motor BEW, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333 ^a
Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010 ^a

Superior	62782
Upper - Vent	62783
Inferior, C/ Transmisión Automática	62785
de Paso	63967 ⁿ

2010 L4 2.0L DIESEL

Multi-V, AA, Excepto Banda Poly-V Doble	4060420
Multi-V, Alternador, C/Banda de Mando de Accesorios Lado Sencillo	4060440
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Banda Doble de Mando de Accesorios	D4060472
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40342 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49440
Polea Clutch de Alternador	49703

Superior	67298
----------------	-------

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar ^c Reutilice las conexiones rápidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - JETTA CONT.		
2010	L4 2.0L DIESEL	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48018
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48020
2010	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060440
	Multi-V, Sistema de Accesorios, No Turbo	4060470
	Banda de Tiempo, No Turbo	40296 ^a
	Banda de Tiempo, Turbo	40334
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49496
	No Turbo	MT0034
	Standard Kit, No Turbo, Ki no Incluye Bomba	
	de Agua	TB296K1
	Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de	
	Agua	TB334K1
	Pro Series Plus, No Turbo, Con impulsor de	
	plástico; No incluye carcasa de bomba de	
	agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, No Turbo, Incluye impulsor	
	de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series, No Turbo, Con impulsor de	
	plástico; No incluye carcasa de bomba de	
	agua	TB296LK1
	Pro Series, No Turbo, Con impulsor metálico	
	y carcasa de bomba de agua; Sellos no	
	incluidos	TB296LK1-MI
	Continental Series, No Turbo, No incluye	
	carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma,	
	ajuste y función OE	GTKWP334
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Turbo	MI0009
2010	L5 2.5L	
	Multi-V, Alt y BA	4050418
	Multi-V, AA	4050365
	Superior, Polea lisa	49166
	Inferior, Polea lisa	49169
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49444
2010-09	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
	Accesorios, C/ AA	D4060470
2009	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto	
	Banda Poly-V Doble	4060415
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
	Accesorios, C/Banda Doble de Mando de	
	Accesorios	D4060470
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40333 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49400
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB333K1

Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
Superior, C/TA; Hasta Chasis/VIN 1K-A-019 ..		
122, Reutilice las conexiones rápidas OE y ..		
la T	66393	
Inferior, Incluye conexiones rápidas y		
sensor de temperatura.	67280	
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas		
OE y la T	66394	
Inferior	66398 <	
Cuerpo Papalote a Tubo Frontal	63334	
Superior	61345	
Superior	62782	
Upper - Vent	62783	
Inferior, C/ Transmisión Automática	62785	
de Paso	63967ⁿ	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rápidas OEM

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - JETTA CONT.		
2009	L4 1.9L DIESEL	
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB333LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB333LK1-MI
	Continental Series, Motor BEW, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010 ^a
2009	L4 2.0L DIESEL	
	Multi-V, AA	4060420
	Multi-V, Alternador, C/Banda de Mando de Accesorios Lado Sencillo	4060440
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Banda Doble de Mando de Accesorios	D4060470
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024 ^a
	Banda de Tiempo	40342 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49440
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48018
2009	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Alternador, Excepto Banda Poly-V Doble	4060440
	Multi-V, AA, Excepto Banda Poly-V Doble	4060420
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Banda Poly-V Doble	D4060472
	Banda de Tiempo, No Turbo	40296 ^a
	Banda de Tiempo, Turbo	40334
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496
	No Turbo	MT0034
	Standard Kit, No Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB296K1
	Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1
	Pro Series Plus, No Turbo, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, No Turbo, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series, No Turbo, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
	Pro Series, No Turbo, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
	Continental Series, No Turbo, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Turbo	MI0009

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	67298	
Inferior	66507	
Superior, Reutilice las conexiones rÑipidas ...		
OE y la T	66393 >	
Inferior, Reutilice las conexiones rÑipidas		
OE y la T	66394 <	
Inferior, Incluye conexiones rÑipidas y		
sensor de temperatura.	67280	

^a Aplicación para motor de interferencia < Reutilice las conexiones rÑipidas OEM > Reutilice las conexiones rÑipidas OE y la T

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - JETTA CONT.		
2009	L5 2.5L	
	Multi-V, Alt y BA	4050418
	Multi-V, AA	4050365
	Alt y BA (Superior), Polea lisa	49169
	Alt y BA (Inferior), Polea lisa	49166
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49444
2008	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060415
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40333
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49400
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB333K1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB333LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB333LK1-MI
	Continental Series, Motor BEW, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010 ^a
2008	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor BPY ..	4060415
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor CBFA, CCTA	4060440
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo, No Turbo	40296
	Banda de Tiempo, Turbo	40334
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor CBFA, CCTA, Polea lisa	49496
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor BPY, Polea lisa	49492
	No Turbo	MT0034
	Standard Kit, BEV Eng., Ki no Incluye Bomba de Agua	TB296K1
	Standard Kit, Motor BPY, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1
	Pro Series Plus, BEV Eng., Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, BEV Eng., Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series Plus, Motor BPY, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1
	Pro Series Plus, Motor BPY, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI
	Pro Series, BEV Eng., Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
	Pro Series, BEV Eng., Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66397	<
Inferior	66398	<
Cuerpo Papalote a Tubo Frontal	63334	
Superior	62782	
Upper - Vent	62783	
Inferior, C/ Transmisión Automática	62785	
de Paso	63967 ⁿ	
Superior, Motor CBFA, CCTA, Reutilice las ... conexiones rápidas OE y la T	66393	>
Superior, Motor BPY, Reutilice las ... conexiones rápidas OE y la T	66396	>
Inferior, Motor CBFA, CCTA, Reutilice las ... conexiones rápidas OE y la T	66394	<
Inferior, Motor CBFA, CCTA, Incluye ... conexiones rápidas y sensor de	67280	
temperatura.	67280	
Inferior, Motor BPY, Reutilice las conexiones rápidas OEM	66395	<

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rápidas OEM > Reutilice las conexiones rápidas OE y la T

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - JETTA CONT.

2008	L4 2.0L	
	incluidos	TB296LK1-MI
	Pro Series, Motor BPY, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB334LK1
	Pro Series, Motor BPY, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB334LK1-MI
	Continental Series, Motor BPY, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334
	Continental Series, BEV Eng., No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Turbo	MI0009

2008	L5 2.5L	
	Multi-V, Alt y BA	4050418
	Multi-V, AA	4050365
	Alt y BA (Superior), Polea lisa	49169
	Alt y BA (Inferior), Polea lisa	49166
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49444
	Polea Clutch de Alternador	49703

2007	L4 1.9L DIESEL		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060415	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	
	Banda de Tiempo	40333^a	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49400	
	Standard Kit, Exc. BEW Eng., Ki no Incluye Bomba de Agua	TB333K1	
	Pro Series Plus, Motor BEW, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP333LK1	
	Pro Series Plus, Motor BEW, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP333LK1-MI	
	Pro Series Plus, Exc. BEW Eng., Incluye sellos	PP333LK2	
	Pro Series Plus, Exc. BEW Eng., Incluye sellos; con impulsor de metal	PP333LK2-MI	
	Pro Series, Motor BEW, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB333LK1	
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB333LK1-MI	
	Continental Series, Motor BEW, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333^a	
		Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010^a

2007	L4 2.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Banda Poly-V Doble	4060415	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Banda Poly-V Doble	D4060472	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	
	Banda de Tiempo, No Turbo	40296^a	
		Banda de Tiempo, Turbo	40334

Superior	66397 <
Inferior	66398 <
Cuerpo Papalote a Tubo Frontal	63334
Superior	62782
Upper - Vent	62783
Inferior, C/ Transmisión Automática	62785
de Paso	63967ⁿ

Superior, Turbo, Reutilice las conexiones	
rÁpidas OE y la T	66396ⁿ
Inferior, Reutilice las conexiones rÁpidas	
OEM	66395 <
Cubierta a Enfriador de Aceite de	
Transmisión	63138

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rÁpidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - JETTA CONT.

2007	L4 2.0L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo, Polea lisa	49235
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Turbo, Polea lisa	49492
	No Turbo	MT0034
	Standard Kit, BEV Eng., Ki no Incluye Bomba de Agua	TB296K1
	Standard Kit, Motor BPY, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1
	Standard Kit, Motor BPY, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1
	Pro Series Plus, BEV Eng., Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, BEV Eng., Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series Plus, Motor BPY, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1
	Pro Series Plus, Motor BPY, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI
	Pro Series, BEV Eng., Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
	Pro Series, BEV Eng., Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
	Pro Series, Motor BPY, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB334LK1
	Pro Series, Motor BPY, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB334LK1-MI
	Continental Series, Motor BPY, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334
	Continental Series, BEV Eng., No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Turbo	MI0009
2007-06	L5 2.5L	
	Multi-V, Alt y BA	4050418
	Multi-V, AA	4050365
	Alt y BA (Superior), Polea lisa	49169
	Alt y BA (Inferior), Polea lisa	49166
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49444
2006	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060415
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40333^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB333K1
	Pro Series Plus, Motor BEW, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP333LK1

Superior	66397 <
Inferior	66398 <
Cuerpo Papalote a Termostato	63100
Superior	62782
Upper - Vent	62783
Inferior, C/ Transmisión Automática	62785
de Paso	63967ⁿ
Tubo a Termostato	63912

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rápidas OEM

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - JETTA CONT.

2006	L4 1.9L DIESEL	
	Pro Series Plus, Motor BEW, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP333LK1-MI
	Pro Series Plus, Motor BRM, Incluye sellos ..	PP333LK2
	Pro Series Plus, Motor BRM, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP333LK2-MI
	Pro Series, Motor BEW, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB333LK1
	Pro Series, Motor BEW, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB333LK1-MI
	Continental Series, Motor BEW, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010 ^a

2006	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor BPY ..	4060415
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo, No Turbo	40296 ^a
	Banda de Tiempo, Turbo	40334
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Turbo, Polea lisa	49235
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Turbo, Polea lisa	49492
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, BEV Eng., Ki no Incluye	
	Bomba de Agua	TB296K1
	Standard Kit, Motor BPY, Ki no Incluye	
	Bomba de Agua	TB334K1
	Standard Kit, Turbo, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1
	Pro Series Plus, BEV Eng., Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, BEV Eng., Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series Plus, Motor BPY, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1
	Pro Series Plus, Motor BPY, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI
	Pro Series, BEV Eng., Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
	Pro Series, BEV Eng., Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
	Pro Series, Motor BPY, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB334LK1
	Pro Series, Motor BPY, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB334LK1-MI
	Continental Series, No Turbo, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a
	Continental Series, Turbo, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015 ^a

Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	
OEM	66395 ^c
Superior, Reusar Conectores Rápidos y	
Montaje de Tee de Equipo Original, Reutilice las conexiones rápidas OE y la T	66396 ⁿ
Enfriador de Aceite de Transmisión a Tubo ..	63137 ⁿ

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar ^c Reutilice las conexiones rápidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2006	L4 2.0L	
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Turbo	MI0009
2005	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060472
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40306 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, con/ banda de 150 dientes, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1
	Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
	Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
	Pro Series, Con / banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0009 ^a
2005	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor BEW, Excepto AA	4060650
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor BRM, Excepto AA	4060355
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40333 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador, Motor BEW	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB333K1
	Pro Series Plus, Motor BEW, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP333LK1
	Pro Series Plus, Motor BEW, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP333LK1-MI
	Pro Series Plus, Motor BRM, Incluye sellos ..	PP333LK2
	Pro Series Plus, Motor BRM, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP333LK2-MI
	Pro Series, Motor BEW, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB333LK1
	Pro Series, Motor BEW, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB333LK1-MI

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Tubo a Radiador, TM	62770	
Superior, Tubo a Motor, TM	62771	
Superior, Radiador a Tee-3, C/TA	62773	
Superior, Tee 3 a Tee 4 , C/TA	62774	
Superior, Tee-4 a Motor, C/TA	62771	
Inferior	62772	
Entrada de Calefacción, C/TA	63079 ⁿ	
Salida de Calefacción, C/TA	63079 ⁿ	
Superior, Tubo a Radiador	62780	
Superior, Tubo a Motor	62771	
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas		
OEM	62779	
Entrada de Calefacción	64522	
Tubo a Termostato	63912 ⁿ	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

VOLKSWAGEN - JETTA CONT.

2005	L4 1.9L DIESEL		
	Continental Series, Motor BEW, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333 ^a	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010 ^a	
2005	L4 2.0L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, AA C/Polea Loca Ranurada, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	
	Banda de Tiempo	40296 ^a	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235	
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0034 ^a	
	Polea Clutch de Alternador	49703	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB296K1	
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1	
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI	
	Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1	
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI	
	Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296 ^a	
	2005	L5 2.5L	
		Multi-V, Alt y BA	4050418
		Multi-V, AA	4050365
		Superior, Polea lisa	49166
Inferior, Polea lisa		49169	
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa		49445	
	Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49444	
2004	L4 1.8L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Con Polea Loca Ranurada, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060472	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	
	Banda de Tiempo	40306 ^a	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235	
	Polea Clutch de Alternador	49703	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior, Tubo a Radiador	2039	
Superior, Tubo a Motor	62787	
Inferior	62772	
Cubierta a Enfriador de Aceite de		
Transmisión	63138	
Tee 2 a Motor	5/16" x 3"	
Tee 1 a Enfriador de Aceite	5/8" x 13"	
Enfriador de Aceite a Motor	5/8" x 16"	
Calefacción Auxiliar a Tee 3	5/16" x 5"	
Superior	66397	
Inferior	66398 <	
Cuerpo Papalote a Termostato	63100	
Superior, Tubo a Radiador, TM	62770	
Superior, Tubo a Motor, TM	62771	
Superior, Radiador a Tee-3, C/TA	62773	
Superior, Tee 3 a Tee 4, C/TA	62774	
Superior, Tee-4 a Motor, C/TA	62771	
Inferior	62772	
Entrada de Calefacción, C/TA	63079 ⁿ	
Salida de Calefacción, C/TA	63079 ⁿ	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rápidas OEM

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - JETTA CONT.

2004	L4 1.8L	Standard Kit, con/ banda de 150 dientes, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1		
		Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1		
		Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI		
		Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1		
		Pro Series, Con / banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI		
		Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306 ^a		
		Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009 ^a		
		2004	L4 1.9L DIESEL	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
				Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
				Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Banda Poly-V Doble, C/AA	D4060472
Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor ALH, Excepto AA	4060355				
Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor BEW, Excepto AA	4060650				
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50013				
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024				
Banda de Tiempo, Motor ALH Banda de Tiempo, Motor BEW	40333 ^a				
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Banda Doble de Mando de Accesorios, Polea lisa	49235				
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Banda de Mando de Accesorios Lado Sencillo, Polea lisa	49266				
Polea Clutch de Alternador, Alt. Fabricado Equipo Original # Parte 038903023S, 028903028E, 028903029G	49703				
Standard Kit, Motor ALH, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB321K1				
Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK1				
Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK1-MI				
Pro Series Plus, Motor BEW, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP333LK1				
Pro Series Plus, Motor BEW, Incluye sellos;					

Superior, C/TA	61281
Superior, C/TM	62430
Inferior, C/TA	62778
Inferior, C/TM	62772
Tubo a Tee	64125
Tubo a Termostato	63912 ⁿ

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - JETTA CONT.		
2004	L4 1.9L DIESEL	
	con impulsor de metal	PP333LK1-MI
	Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos;	
	con impulsor de plástico	TB321LK1
	Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos;	
	con impulsor de metal	TB321LK1-MI
	Continental Series, Motor BEW, Ofrece	
	forma, ajuste y función OE	GTKWP333 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008 ^a
2004	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
	Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40296 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49235
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0034 ^a
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico;	
	No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y	
	carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series, Con impulsor de plástico; No	
	incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa	
	de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
	Continental Series, No incluye carcasa de	
	bomba de agua	GTKWP296 ^a
2004	V6 2.8L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca	
	Ranurada; C/Banda 6 Costillas	D4060519
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca	
	Ranurada; C/Banda 7 Costillas	D4070536
	Tensor Ensamblado, C/Banda 6 Costillas,	
	Polea acanalada	49371
	Tensor Ensamblado, C/Banda 7 Costillas,	
	Polea acanalada	49265
2003	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
	Accesorios, C/ AA	D4060472

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Tubo a Radiador	2039	
Superior, Tubo a Motor	62787	
Inferior	62772	
Cubierta a Enfriador de Aceite de		
Transmisión	63138	
Tee 2 a Motor	5/16" x 3"	
Tee 1 a Enfriador de Aceite	5/8" x 13"	
Enfriador de Aceite a Motor	5/8" x 16"	
Calefacción Auxiliar a Tee 3	5/16" x 5"	
Superior, Tubo a Motor, C/TM	62791	
Superior, Radiador a Conector	62774	
Inferior, Tee a Motor	62794	
Inferior, Tee a Radiador	62774	
Upper - Vent	63968	
Calefacción (Inferior)	63969	
Superior, Tubo a Radiador, TM	62770	
Superior, Tubo a Motor, TM	62771	
Superior, Radiador a Tee-3, C/TA	62773	
Superior, Tee 3 a Tee 4, C/TA	62774	
Superior, Tee-4 a Motor, C/TA	62771	
Inferior	62772	
Entrada de Calefacción, C/TA	63079ⁿ	
Salida de Calefacción, C/TA	63079ⁿ	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - JETTA CONT.

2003	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49024 ^a
	Banda de Tiempo	40306 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, con/ banda de 150 dientes, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1
	Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
	Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico. Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009 ^a

2003	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060650
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060355
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50013
	Banda de Tiempo	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49266
	Polea Clutch de Alternador, Alt. # Parte Equipo Original 038903023 (K,L,Q,R o S), 028903029G, 028903028E, 03890301 (8 ú 8b)	49703
	Standard Kit, Motor ALH, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB321K1
	Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK1
	Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK1-MI
	Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB321LK1
	Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008 ^a

2003	V6 2.8L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/Banda 6 Costillas	D4060519
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/Banda 7 Costillas	D4070536
	Tensor Ensamblado, C/Banda 6 Costillas, Polea acanalada	49371
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Banda 7 Costillas, Polea acanalada	49265

Superior, Radiador a Tubo	62780
Superior, Tubo a Motor	62771
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	
OEM	62779
Tubo a Tee	64125
Tubo a Termostato	63912 ⁿ

Superior, Tubo a Motor, C/ Transmisión	
Manual	62791
Superior, Radiador a Conector	62774
Inferior, Tee a Radiador	62774
Inferior, Tee a Motor	62794
Upper - Vent	63968
Calefacción (Inferior)	63969
Depósito a Tubo 3	5/16" x 13"

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - JETTA CONT.

2003-02 L4 2.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40296^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
Manual Timing Belt Tensioner	MT0034^a
Polea Clutch de Alternador	49703
Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296^a

2002 L4 1.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo	40306^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
Polea Clutch de Alternador	49703
Standard Kit, con/ banda de 150 dientes, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1
Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
Continental Series, Incluye Tensor	

Superior, Radiador a Tubo	2039
Superior, Tubo a Motor	62787
Inferior	62772
Cubierta a Enfriador de Aceite de	
Transmisión	63138
Tee 2 a Motor	5/16" x 3"
Tee 1 a Enfriador de Aceite	5/8" x 13"
Enfriador de Aceite a Motor	5/8" x 16"
Calefacción Auxiliar a Tee 3	5/16" x 5"
Calefacción a Termostato	64101
Cuerpo Papalote a Salida de Calefacción	63234
Enfriador de Aceite a Tubo 1	64164
Tubo 1 a Tee 1, C/TM	63199
Depósito a Tubo 2	5/16" x 13"

Superior, Radiador a Tubo, C/ Transmisión ...	
Manual	62770
Superior, Tubo a Motor	62771
Superior, Radiador a Tubo, C/ Transmisión ...	
Automática	62773
Superior, Tubo a Tubo, C/ Transmisión	
Automática	62774
Inferior	62772
Salida de Calefacción, C/TA	63079ⁿ
Entrada de Calefacción, C/TA	63079ⁿ

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - JETTA CONT.		
2002	L4 1.8L	
	Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye	
	Tensor Hidráulico	MI0009^a
2002	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060650
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060355
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50013
	Banda de Tiempo	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49266
	Polea Clutch de Alternador, Alt. # Parte Equipo Original 038903023 (K,L,Q,R o S), 028903029G, 028903028E, 03890301 (8 ú 8b)	49703
	Polea Clutch de Alternador, Alt. Fabricado Equipo Original # 028906026G	49705
	Standard Kit, Motor ALH, Ki no Incluye	
	Bomba de Agua	TB321K1
	Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK1
	Pro Series Plus, Motor ALH, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK1-MI
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
	Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB321LK1
	Pro Series, Motor ALH, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008
2002	V6 2.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Motor AFP, C/Banda Poly-V Doble, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49265A
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4070536
	Tensor Ensamblado, C/Motor AFP, Polea acanalada	49265
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49265
2001	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Tubo a Radiador	62780	
Superior, Tubo a Motor	62771	
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas		
OEM	62779	
Tubo a Termostato	63912ⁿ	
Superior, Tubo a Motor, C/ Transmisión		
Manual	62791	
Superior, Radiador a Conector	62774	
Inferior, Tee a Radiador	62774	
Inferior, Tee a Motor	62794	
Salida de Calefacción Auxiliar	63906	
Upper - Vent	63968	
Calefacción (Inferior)	63969	
Depósito a Tubo 3	5/16" x 13"	
Superior, Tubo a Radiador	62770	
Superior, Tubo a Motor	62771	
Inferior	62772	
Salida de Calefacción, C/TA	63079ⁿ	
Entrada de Calefacción, C/TA	63079ⁿ	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - JETTA CONT.

2001	L4 1.8L	
	Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40306 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, con/ banda de 150 dientes, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1
	Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1
	Pro Series Plus, con/ banda de 150 dientes, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
	Pro Series, con/ banda de 150 dientes, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP306 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009 ^a

2001	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060650
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060355
	Pulley, Polea lisa	50013
	Banda de Tiempo, (Anterior Motor 500,000)	^a
	Banda de Tiempo, (Posterior Motor 500,001)	^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49266
	Polea Clutch de Alternador, Alt. # Parte Equipo Original 038903023 (K,L,Q,R o S), 028903029G, 028903028E, 03890301 (8 ú 8b)	49703
	Polea Clutch de Alternador, Alt. Fabricado Equipo Original # 028906026G	49705
	Pro Series Plus, Desde VIN 9M1075841, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK1
	Pro Series Plus, Desde VIN 9M1075841, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK1-MI
	Pro Series Plus, A VIN 9M1075840, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK2
	Pro Series Plus, A VIN 9M1075840, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK2-MI
	Pro Series, Desde VIN 9M1075841, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB321LK1
	Pro Series, Desde VIN 9M1075841, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008

2001	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye	

Superior, C/ Transmisión Manual	62777
Inferior, Reutilice las conexiones rápidas	
OEM	62779
Tee 3 a Tubo 2	64125
Depósito a Tubo 2	64309
Calefacción a Riel de Enfriamiento	64326 ⁿ
Tee 1 a Tee 2	5/16" x 18"
Tubo 1 a Depósito	64528
Enfriador de Aceite a Tubo 1	64525
Calefacción a - Tubo 1	64522

Superior, Tubo a Radiador	2039
Superior, Tubo a Motor	62787
Inferior	62772
Depósito a BA	63528
Cubierta a Enfriador de Aceite de	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2001	L4 2.0L	
	Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40296
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49235
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0034
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1-MI
	Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	GTKWP296
2001	V6 2.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/Banda Poly-V Doble, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49265A
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4070536
	Banda de Tiempo	40297
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49265
2000	L4 1.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Exc AC, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235B
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060440
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40306
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Desde VIN 9MY140002, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB306K1
	Pro Series Plus, Desde VIN 9MY140002, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK1

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Transmisión	64646	
Tee 2 a Motor	5/16" x 3"	
Tee 1 a Enfriador de Aceite	5/8" x 13"	
Enfriador de Aceite a Motor	5/8" x 16"	
Calefacción Auxiliar a Tee 3	5/16" x 5"	
Calefacción a Termostato	64101	
Cuerpo Papalote a Salida de Calefacción	63234	
Enfriador de Aceite a Tubo 1	64164	
Tubo 1 a Tee 1, C/TM	63199	
Tee 3 a Tubo 2	5/16" x 12"	
Depósito a Tubo 2	5/16" x 13"	
Superior, Tubo a Motor, C/ Transmisión		
Manual	62791	
Superior, Radiador a Conector	62774	
Inferior, Tee a Radiador	62774	
Inferior, Tee a Motor	62794	
Tubo 2 a Radiador Auxiliar	63350	
Salida de Calefacción Auxiliar	63906	
Upper - Vent	63968	
Calefacción (Inferior)	63969	
Tubo 3 a Tee	64310	
Depósito a Tubo 3	5/16" x 13"	
Enfriador de Aceite a Tubo 1	2045	
Superior, Tubo a Radiador	62770	
Superior, Tubo a Motor	62771	
Inferior	62772	
Salida de Calefacción, C/TA	63079ⁿ	
Entrada de Calefacción, C/TA	63079ⁿ	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - JETTA CONT.

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2000	L4 1.8L	
	Pro Series Plus, Desde VIN 9MY140002, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
	Pro Series Plus, A VIN 9MY140001, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK3
	Pro Series Plus, A VIN 9MY140001, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK3-MI
	Pro Series, Desde VIN 9MY140002, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
	Pro Series, Desde VIN 9MY140002, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
	Continental Series, Desde VIN 9MY140002, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306 ^a
	Continental Series, A VIN 9MY140001, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP306B
	Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Tensor Hidráulico	MI0009 ^a

2000	L4 1.9L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060650
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060355
	Pulley, Polea lisa	50013
	Banda de Tiempo, (Anterior Motor 500,000)	^a
	Banda de Tiempo, (Posterior Motor 500,001)	^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49266
	Polea Clutch de Alternador, Alt. # Parte Equipo Original 038903023 (K,L,Q,R o S), 028903029G, 028903028E, 03890301 (8 ú 8b)	49703
	Polea Clutch de Alternador, Alt. Fabricado Equipo Original # 028906026G	49705
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB321K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP321LK2
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP321LK2-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB321LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB321LK1-MI
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48008

2000	L4 2.0L	
	V-Belt, DH y BA	15300
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Banda de Accesorios Doble, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49235A
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/AA; Banda de Mando de Accesorios Lado Sencillo, Kit Incluye Multi V, Tensor Ensamblado y Polea Tensora	K49234A

Superior, C/ Transmisión Manual	62777
Inferior	62778
Tee 3 a Tubo 2	64125
Depósito a Tubo 2	64309
Calefacción a Riel de Enfriamiento	64326 ⁿ
Tee 1 a Tee 2	5/16" x 18"
Tubo 1 a Depósito	64528
Enfriador de Aceite a Tubo 1	64525
Calefacción a - Tubo 1	64522

Superior, Tubo a Radiador	2039
Superior, Tubo a Motor	62787
Inferior, C/ AA	62770
Inferior, Sin AA	62677
Depósito a BA	63528
Tee 1 a Tee 2	64646
Tee 1 a Enfriador de Aceite	5/8" x 13"
Enfriador de Aceite a Motor	5/8" x 16"
Calefacción Auxiliar a Tee 3	5/16" x 5"
Calefacción a Termostato	64101

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

VOLKSWAGEN - JETTA CONT.

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2000	L4 2.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Banda de Accesorios Doble	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; Banda de Mando de Accesorios Lado Sencillo	4060455
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA Polea de Tensor, C/Banda Poly-V Doble, Polea lisa	4060440
	Polea Tensora, Alternador, C/Banda Lado Sencillo, Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	49077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Banda Poly-V Doble, No incluye polea	40296
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Banda Poly-V Doble, Polea lisa	49234
	Manual Timing Belt Tensioner	49235
	Polea Clutch de Alternador	MT0034
	Pro Series Plus, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	49703
	Pro Series Plus, Incluye impulsor de metal y carcasa de la bomba de agua	PP296LK1
	Pro Series, Con impulsor de plástico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP296LK1-MI
	Pro Series, Con impulsor metálico y carcasa de bomba de agua; Sellos no incluidos	TB296LK1
	Continental Series, No incluye carcasa de bomba de agua	TB296LK1-MI
		GTKWP296

2000	V6 2.8L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Banda 7 Costillas	D4070535
	Banda de Tiempo	40297
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49265

2009	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor CCTA	4060415
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor BPY	4060440
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor BPY, Polea lisa	49492
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor CCTA, Polea lisa	49496
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48021

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Cuerpo Papalote a Salida de Calefacción	63234
Tee 2 a Motor	5/16" x 3"
Enfriador de Aceite a Tubo 1	64164
Tubo 1 a Tee 1, C/TM	63199
Tee 3 a Tubo 2	5/16" x 12"
Depósito a Tubo 2	5/16" x 13"

Superior, Conector a Motor	62791
Superior, Radiador a Conector	62774
Inferior, Tee a Motor	62794
Inferior, Radiador a Tee	62774
Calefacción a Tee 2	63081
Tubo 2 a Radiador Auxiliar	63350
Salida de Calefacción Auxiliar	63906
Upper - Vent	63968
Calefacción (Inferior)	63969
Tubo 3 a Tee	64310
Depósito a Tee	63505ⁿ
Depósito a Tubo 3	5/16" x 13"
Enfriador de Aceite a Tubo 1	2045

VOLKSWAGEN - JETTA CITY

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - JETTA CITY CONT.

2008	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Turbo	4060415
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49235

VOLKSWAGEN - LUPO

2009-07	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060295
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	
	(Opcional)	4060297
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, C/DH	4060670
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA,	
	Excepto DH	4060427
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA,	
	Banda Opcional	4060425
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de	
	interferencia	CD-1548
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49266
	Sistema de Accesorios, Polea lisa	48907

Superior	70012
Inferior	70013

2006	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060295
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	
	(Opcional)	4060297
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, C/DH	4060670
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA,	
	Excepto DH	4060427
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de	
	interferencia	CD-1548
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49266
	Sistema de Accesorios, Polea lisa	48907

Superior	70012
Inferior	70013

2005-04	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060295
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	
	(Opcional)	4060297
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, C/DH	4060670
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA,	
	Excepto DH	4060427
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA,	
	Banda Opcional	4060425
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de	
	interferencia	CD-1548
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49266
	Sistema de Accesorios, Polea lisa	48907

Superior	70012
Inferior	70013

VOLKSWAGEN - NUEVO GOL

2016	L4 1.6L	
	Multi-V Stretch Belt, Alternador, Cinturón	
	elástico (si se retira un cinturón elástico	
	por algún motivo, debe reemplazarse).	4060285S
	Multi-V Stretch Belt, AA, Sin DH, Cinturón	
	elástico (si se retira un cinturón elástico	
	por algún motivo, debe reemplazarse).	4060299S
	Multi-V Stretch Belt, AA, C/DH, Cinturón	
	elástico (si se retira un cinturón elástico	
	por algún motivo, debe reemplazarse).	4060472S
	Multi-V Stretch Belt, DH, Exc AC	4030312S

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - NUEVO GOL CONT.

2016	L4 1.6L	
	Banda de Tiempo	G1233H
2015	L4 1.6L	
	Multi-V Stretch Belt, Alternador, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060285S
	Multi-V Stretch Belt, AA, Sin DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060299S
	Multi-V Stretch Belt, AA, C/DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060472S
	Banda de Tiempo	G1233H
2014	L4 1.6L	
	Multi-V Stretch Belt, Alternador, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060285S
	Multi-V Stretch Belt, AA, Sin DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060299S
	Multi-V Stretch Belt, AA, C/DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060472S
	Multi-V Stretch Belt, DH, Exc AC	4030312S
	Banda de Tiempo	G1233H

VOLKSWAGEN - PASSAT

2018	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49825
2018-16	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49163
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49401
2017	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49825
2016-15	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
2016-15	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alternador	D4050610
	Multi-V, AA	4050365
2015	L4 2.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060420
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49440
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48202

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - PASSAT CONT.		
2015	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49163
2014	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
2014	L4 2.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060420
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49440
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB346K1
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48202
2014	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alternador	D4050610
	Multi-V, AA	4050365
	Polea Loca - Alt, BA y DH, Polea lisa	49166
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea lisa ..	49444
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
2014	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49163
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49401
2013-12	L4 2.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060420
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49440
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB346K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP346LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB346LK1
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48202
2013-12	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alternador	D4050610
	Multi-V, AA	4050365
	Polea Loca - Alt, BA y DH, Polea lisa	49166
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Polea lisa ..	49444
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49445
2013-12	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49163
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49401
2010	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Inferior, Incluye conexiones rápidas y sensor de temperatura.		67280

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - PASSAT CONT.

2010	V6 3.6L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635	
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	49163	
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49401	
2009	L4 2.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440	
	Banda de Tiempo	40334	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1	
	Standard Kit, No Incluye Bomba de Agua, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1	
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1	
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI	
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB334LK1	
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB334LK1-MI	
	Continental Series, Incluye Bomba de Agua, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP334	
	Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye Bomba de Agua	MI0009	
	2009-08	V6 3.6L	
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4060635
		Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49163
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49401	
2008	L4 2.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor BPY ..	4060415	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor CBFA, CCTA	4060440	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	
	Banda de Tiempo	40334	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor BPY, Polea lisa	49492	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor CCTA, Polea lisa	49496	
	Polea Clutch de Alternador, C/Alt 140 Amp. ...	49703	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB334K1	
	Standard Kit, No Incluye Bomba de Agua, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB334K1	
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP334LK1	
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP334LK1-MI	
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB334LK1	
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB334LK1-MI	
	Continental Series, Motor BPY, Incluye Bomba de Agua, Ofrece forma, ajuste y		

Superior, TM; Motor CCTA	66521
Superior, TM; Motor CCTA	66521
Superior, Conector a Conector de 4 Vías,	
Motor BPY	66519
Superior, Radiador a Conector, Motor BPY, ...	
C/TA	66506
Superior, Radiador a Conector, Motor BPY, ...	
C/TM	66505

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - PASSAT CONT.		
2008	L4 2.0L	
	función OE	GTKWP334
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo, No Incluye	
	Bomba de Agua	MI0009
2007	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060638
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
	Opcional	4060640
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49163
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49401
2007-06	L4 2.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
2007-06	L4 2.0L GAS	
	Multi-V, Alternador y AA	4060415
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49024
	Banda de Tiempo	40334
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Motor BPY, Polea lisa	49492
	Polea Clutch de Alternador	49703
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .	TB334K1
	Standard Kit, Motor BPY, Ki no Incluye	
	Bomba de Agua	TB334K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor	
	de plástico	PP334LK1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor	
	de metal	PP334LK1-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor	
	de plástico	TB334LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor	
	de metal	TB334LK1-MI
	Continental Series, Motor BPY, Ofrece	
	forma, ajuste y función OE	GTKWP334
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48015 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Motor BPY	MI0009
2006	V6 3.6L	
	Multi-V	4060638
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
	Opcional	4060640
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49163
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49401
2005	L4 2.0L	
	Multi-V, Alt y DH	4050565
	Multi-V, AA	4040335
	Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49061
	AA, Polea acanalada	49061
	Banda de Tiempo	40333
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea	
	acanalada	49399
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .	TB333K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor	
	de plástico	PP333LK1
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Conector a Conector de 4 Vías,		
Motor BPY	66519	
Superior, Radiador a Conector, Motor BPY, ...		
C/TA	66506	
Superior, Radiador a Conector, Motor BPY, ...		
C/TM	66505	

Calefacción a - Tubo 1 64532

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - PASSAT CONT.

2005	L4 2.0L		
	de metal	PP333LK1-MI	
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB333LK1	
	de metal	TB333LK1-MI	
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333 ^a	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010	
2005-04	L4 1.8L		
	Multi-V, Alt, Ventilador y DH	4050510	
	Multi-V, AA	4040335	
	Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49061	
	AA, Polea acanalada	49061	
	Banda de Tiempo	40306 ^a	
	Tensor Ensamblado, Alt, Ventilador y DH, Polea lisa	49268	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB306K2	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK2	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK2-MI	
	de plástico	TB306LK2	
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK2-MI	
	Continental Series, Motor AWM, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306A ^a	
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48203	
	2005-03	V6 2.8L	
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado		K49267A	
Multi-V, Sistema de Accesorios		4060740	
Banda de Tiempo		40297 ^a	
Tensor Ensamblado, Polea lisa		49267	
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..		TB297K1	
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico		PP297LK5	
de plástico		TB297LK1	
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico		TB297LK1-MI	
2004		L4 2.0L	
		Multi-V, Alt y DH	4050565
		Multi-V, AA	4040335
	Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49061	
	AA, Polea acanalada	49061	
	Banda de Tiempo	40333 ^a	
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49399	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB333K1	
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de plástico	PP333LK1	

Superior	62604
Calefacción a - Tubo 1	64532

Superior	67199
Inferior	67204
Tubo a Tubo de Calefacción Auxiliar	63180
Tubo 3 a Enfriador de Aceite	64501

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - PASSAT CONT.

2004	L4 2.0L	
	Pro Series Plus, Incluye sellos; con impulsor de metal	PP333LK1-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB333LK1
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB333LK1-MI
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP333 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010

2004-02	W8 4.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt	D4071010

2003	L4 1.8L	
	Multi-V, Alt y DH	4050510
	Multi-V, AA	4040335
	Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49061
	AA, Polea acanalada	49061 ^a
	Banda de Tiempo	40306 ^a
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49268
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB306K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK2-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK2
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK2-MI
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306A ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48203

2002	L4 1.8L		
	Multi-V, Alt y DH	4050510	
	Multi-V, AA	4040335	
	Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49061	
	AA, Polea acanalada	49061 ^a	
	Banda de Tiempo, Motor ATW	40317 ^a	
	Banda de Tiempo, Motor AUG	40306 ^a	
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49268	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB306K2	
	Standard Kit, Motor ATW, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB317K2 ^a	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP306LK2	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK2-MI	
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK2	
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK2-MI	
	Continental Series, Motor AUG, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306 ^a	
		Polea Loca de Banda de Tiempo, Motor AUG ..	MI0009 ^a

Superior	62604
Tubo 2 a Turbo	64469
Tubo 2 a Depósito	64470
Enfriador de Aceite a Tubo 2	64502
Calefacción a - Tubo 1	64532

Superior	62604
Tubo 2 a Turbo	64469
Tubo 2 a Depósito	64470
Enfriador de Aceite a Tubo 2	64502
Calefacción a - Tubo 1	64532

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

VOLKSWAGEN - PASSAT CONT.

2002	L4 1.8L	
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Motor ATW.MI0009 ^a	
2002	V6 2.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado K49267A	
	Multi-V, Sistema de Accesorios 4060740	
	Banda de Tiempo 40297^a	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa 49267	
	Standard Kit, A VIN 3B2E165000; Emden-built, Ki no Incluye Bomba de Agua .. TB297K1	
	Pro Series Plus, A VIN 3B2E165000; Emden-built, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico PP297LK1	
	Pro Series Plus, A VIN 3B2E165000; Emden-built, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal PP297LK1-MI	
	Pro Series Plus, Desde VIN 3B2E165001; exc. Emden-built, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico PP297LK5	
	Pro Series, A VIN 3B2E165000; Emden-built, No incluye sellos; con impulsor de plástico ... TB297LK1	
	Pro Series, A VIN 3B2E165000; Emden-built, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico ... TB297LK1-MI	
2001	L4 1.8L	
	Multi-V, Alternador 4050510	
	Multi-V, AA 4040335	
	Polea de Tensor - AA, Polea acanalada 49061	
	AA, Polea acanalada 49061	
	Banda de Tiempo, Motor AEB NS 300001 y Siguietes 40317^a	
	Banda de Tiempo, Motor AUG 40306^a	
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa .. 49268	
	Standard Kit, Motor AUG, Ki no Incluye Bomba de Agua TB306K1	
	Standard Kit, Motor AWM, Ki no Incluye Bomba de Agua TB306K2	
	Standard Kit, Motor ATW, Ki no Incluye Bomba de Agua TB317K2	
	Standard Kit, Motor ATW, Ki no Incluye Bomba de Agua TB317K2^a	
	Pro Series Plus, Motor AUG, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico .. PP306LK1	
	Pro Series Plus, Motor AUG, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal PP306LK1-MI	
	Pro Series Plus, Motor AWM, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico .. PP306LK2	
	Pro Series Plus, Motor AWM, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal PP306LK2-MI	
	Pro Series Plus, Motor ATW .; con/ Sellos de EPDM, Incluye tensor hidráulico y sellos PP317LK1	
	Pro Series Plus, Motor ATW ; con/ Sellos de PTFE, Incluye tensor hidráulico y sellos PP317LK2	
	Pro Series, Motor AUG, No incluye sellos;	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	67199
Inferior	67204
Tubo a Tubo de Calefacción Auxiliar	63180
Tubo 3 a Enfriador de Aceite	64501
Superior	62604
Tubo 1 a BA	64415
Tubo 2 a Turbo	64469
Tubo 2 a Depósito	64470
Enfriador de Aceite a Tubo 2	64502
Calefacción a - Tubo 1	64532

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - PASSAT CONT.

2001	L4 1.8L		
	con impulsor de plástico	TB306LK1	
	Pro Series, Motor AUG, No incluye sellos;		
	con impulsor de metal	TB306LK1-MI	
	Pro Series, Motor AWM, No incluye sellos;		
	con impulsor de plástico	TB306LK2	
	Pro Series, Motor AWM, No incluye sellos;		
	con impulsor de metal	TB306LK2-MI	
	Pro Series, Motor ATW, No incluye sellos;		
	Incluye tensor hidráulico	TB317LK1	
2001	V6 2.8L	Continental Series, Motor AUG, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306 ^a
		Polea Loca de Banda de Tiempo, Motor AUG	MI0009 ^a
		Polea Loca de Banda de Tiempo, Motor AEB NS 300001 y Siguientes	MI0009 ^a
		Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49267A
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4060740
		Banda de Tiempo	40297 ^a
		Tensor Ensamblado, Polea lisa	49267
		Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K1
		Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP297LK1
		Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP297LK1-MI
2000	L4 1.8L	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB297LK1
		Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB297LK1-MI
		Multi-V, AA	4040335
		Multi-V, Alternador	4050510
		Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49061
		AA, Polea acanalada	49061
		Banda de Tiempo, Motor AEB NS 300000 y Anteriores	40291 ^a
		Banda de Tiempo, NS 300001 Y Siguientes ..	40317 ^a
		Banda de Tiempo, Motor AUG	40306 ^a
		Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49268
2000	L4 1.8L	Standard Kit, Motor AUG, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB306K1
		Standard Kit, Motor ATW, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB317K2
		Standard Kit, Motor AEB NS 300001 y Siguientes, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB317K2 ^a
		Pro Series Plus, Motor AUG, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico ..	PP306LK1
		Pro Series Plus, Motor AUG, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP306LK1-MI
		Pro Series Plus, Motor ATW .; con/ Sellos de EPDM, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP317LK1
		Pro Series Plus, Motor ATW ; con/ Sellos de	

Superior	67199
Inferior, Hasta Chasis 3B1049999	67207
Inferior, Desde Chasis 3B1050000	67204
Tubo a Tubo de Calefacción Auxiliar	63180
de Paso	63052
Cuerpo Papalote a Tubo 1, (Requiere 2 Pzs.); 2 Required	63130
Tubo 4 a Depósito	5/8" x 4"
Enfriador de Aceite a Tubo 5	63177
Tubo 4 a Tubo 5	63068
Termostato a Tubo 5, Sin Bomba de Agua	
Auxiliar	63517
Tubo 2 a Calefacción	64177
Tubo 3 a Enfriador de Aceite	64501
Superior	62604
Tubo 1 a BA	64415
Tubo 2 a Turbo	64469
Tubo 2 a Depósito	64470
Enfriador de Aceite a Tubo 2	64502
Calefacción a - Tubo 1	64532

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - PASSAT CONT.

2000 L4 1.8L	PTFE, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP317LK2
	Pro Series, Motor AUG, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB306LK1
	Pro Series, Motor AUG, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB306LK1-MI
	Pro Series, Motor ATW, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB317LK1
	Continental Series, Motor AUG, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP306 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Motor AUG	MI0009 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo, Motor AEB	
	NS 300001 y Siguientes	MI0009 ^a

2000 V6 2.8L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
	Tensor Ensamblado	K49267A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060740
	Banda de Tiempo	40297 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49267
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB297K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de plástico	PP297LK1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP297LK1-MI
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de plástico	TB297LK1
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB297LK1-MI

Superior	67199
Inferior	67207
Tubo a Tubo de Calefacción Auxiliar	63180
de Paso	63052
Cuerpo Papalote a Tubo 1, (Requiere 2	
Pzs.); 2 Required	63130
Tubo 4 a Depósito	5/8" x 4"
Enfriador de Aceite a Tubo 5	63177
Tubo 4 a Tubo 5	63068
Termostato a Tubo 5, Sin Bomba de Agua	
Auxiliar	63517
Tubo 2 a Calefacción	64177
Tubo 3 a Enfriador de Aceite	64501

VOLKSWAGEN - PASSAT CC

2012-11 V6 3.6L	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060635
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49401

2012-10 L4 2.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496

2010 V6 3.6L	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060635
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	49163
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49401

VOLKSWAGEN - POINTER

2009 L4 1.8L	V-Belt, Excepto AA y DH	15375
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060685
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA	4060894
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC	48900
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior		2017
Inferior, Excepto AA		2018
Manguera 1	2034	
Manguera 2	2033	
Heater Hose	64139	
De Paso 1	64139	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - POINTER CONT.		
2009	L4 1.8L	
	C/ AA	48901
2009-04	L4 2.0L	
	V-Belt, Excepto AA y DH	15377
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060685
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA	4060894
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC	48900
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
2008	L4 1.8L	
	V-Belt, Excepto AA y DH	15375
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060685
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA	4060894
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC	48900
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48009
2007	L4 1.8L	
	V-Belt, Excepto AA y DH	15375
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060685
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA	4060894
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC	48900
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48009
2006-05	L4 1.8L	
	V-Belt, Excepto AA y DH	15375
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060685
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA	4060894
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC	48900
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48009
2004	L4 1.8L	
	V-Belt, Sistema de Accesorios, Excepto AA y DH	15375
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060895
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA	4060894
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC & PS	4060685
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, Excepto DH	4060592
	Multi-V, AA, C/DH	4060887
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC	48900
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior		2017
Inferior, Excepto AA		2018
Manguera 1	2034	
De Paso 1	64139	
Manguera 2	2033	
Heater Hose	64139	
Superior		2017
Inferior, Excepto AA		2018
Manguera 1	2034	
Heater Hose	64139	
De Paso 1	64139	
Manguera 2	2033	
Heater Hose	64139	
Superior		2002
Inferior, C/ AA		2003
Inferior, Excepto AA		2018
Manguera 1	2034	
Manguera 2	2033	
Heater Hose	64139	
De Paso 1	64139	

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLKSWAGEN - POINTER CONT.		
2004	L4 1.8L	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48009
2003	L4 2.0L	
	V-Belt, Alternador, C/ AA	15382
	V-Belt, Alternador, Exc AC	15375
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA	48900
2003-02	L4 1.8L	
	V-Belt, Sistema de Accesorios, Excepto AA y DH	15375
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060895
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA ...	4060894
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC & PS	4060685
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, Excepto DH	4060592
	Multi-V, AA, C/DH	4060887
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC	48900
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48009
2002	L4 2.0L	
	V-Belt, Alternador, C/ AA	15382
	V-Belt, Alternador, Exc AC	15375
	Banda de Tiempo	40262
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA	48900
2001	L4 1.8L	
	V-Belt, Sistema de Accesorios, Banda Opcional, Excepto AA	15370
	V-Belt, Sistema de Accesorios, Excepto AA y DH	15375
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060895
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA ...	4060894
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC & PS	4060685
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, Excepto DH	4060592
	Multi-V, AA, C/DH	4060887
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC	48900
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48009
2001-00	L4 2.0L	
	V-Belt, Alternador, C/ AA	15382
	V-Belt, Alternador, Exc AC	15375
	Banda de Tiempo	40262
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
Superior	2002	
Superior	2002	
Inferior, C/ AA	2003	
Inferior, Excepto AA		2018
Manguera 1	2034	
Heater Hose	64139	
De Paso 1	64139	
Manguera 2	2033	
Superior	2002	
Inferior	2003	
Inferior, Alterno		2018
Superior, Exc AC		2017
Superior, C/ AA	2002	
Inferior, C/ AA	2003	
Inferior, Excepto AA		2018
Manguera 1	2034	
Manguera 3	2005	
Trasero	2004	
Manguera 2	2033	
Heater Hose	64139	
De Paso 1	64139	
Superior	2002	
Superior, Alterno		2017
Inferior	2003	
Inferior, Alterno		2018

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - POINTER CONT.

2001-00 L4 2.0L

Excepto AA 48900

2000 L4 1.8L

V-Belt, Sistema de Accesorios, Excepto AA y
DH 15375
Multi-V, Alternador, C/ AA 4060895
Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA ... 4060894
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC & PS 4060685
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA,
Excepto DH 4060592
Multi-V, AA, C/DH 4060887
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Exc AC 48900
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
C/ AA 48901
Polea Tensora de Banda de Tiempo 48009

Superior, Exc AC 2017
Superior, C/ AA 2002
Inferior, C/ AA 2003
Inferior, Excepto AA 2018
Manguera 1 2034
Manguera 3 2005
Trasero 2004
Manguera 2 2033
Heater Hose 64139
De Paso 1 64139

VOLKSWAGEN - POINTER STATION WAGON

2004 L4 2.0L

Multi-V, Alternador, C/ AA 4060895
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4060685
Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA ... 4060894
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Exc AC 48900
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
C/ AA 48901

2004-02 L4 1.8L

V-Belt, Excepto AA y DH 15377
Multi-V, Alternador, C/ AA 4060895
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4060685
Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA ... 4060894
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Exc AC 48900
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
C/ AA 48901
Polea Tensora de Banda de Tiempo 48009

Superior 2002
Inferior, C/ AA 2003
Inferior, Excepto AA 2018
Manguera 1 2034
Heater Hose 64139
Manguera 2 2033
De Paso 1 64139

2003-00 L4 2.0L

V-Belt, Alternador 15382

2001 L4 1.8L

V-Belt, Excepto AA y DH 15377
V-Belt, Excepto AA y DH 15375
Multi-V, Alternador, C/ AA 4060895
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4060685
Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA ... 4060894
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Exc AC 48900
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
C/ AA 48901
Polea Tensora de Banda de Tiempo 48009

Superior, Exc AC 2017
Superior, C/ AA 2002
Inferior, C/ AA 2003
Inferior, Excepto AA 2018
Manguera 1 2034
Manguera 3 2005
Heater Hose 64139
Trasero 2004
De Paso 1 64139
Manguera 2 2033

2000 L4 1.8L

V-Belt, Excepto AA y DH 15377
Multi-V, Alternador, C/ AA 4060895
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4060685
Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA ... 4060894
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Superior, Exc AC 2017
Superior, C/ AA 2002
Inferior, C/ AA 2003
Inferior, Excepto AA 2018
Manguera 1 2034

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - POINTER STATION WAGON CONT.

2000	L4 1.8L				
	Exc AC	48900	Manguera 3		2005
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Heater Hose		64139
	C/ AA	48901	Trasero		2004
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48009	Manguera 2		2033
			De Paso 1		64139

VOLKSWAGEN - POLO

2017-13	L4 1.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060667			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060563			
2015	L4 1.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060682			
2014-13	L4 1.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060668			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060630			
2007-03	L4 1.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060295	Superior		70012
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060427	Inferior		70013
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA;				
	Banda Opcional	4060297			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA,				
	Banda Opcional	4060425			
	Banda de Tiempo	G1233H			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	Polea lisa	49266			
	Sistema de Accesorios, Polea lisa	48907			
2007-03	L4 2.0L				
	Multi-V, AA	4060407			
	Multi-V, Alternador	4070670			
	Banda de Tiempo	40296			
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49235			

VOLKSWAGEN - R32

2003	V6 3.2L				
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de				
	Accesorios	D4060519			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	Polea acanalada	49371			

VOLKSWAGEN - SEDAN

2004-03	H4 1.6L				
	V-Belt, Alternador	15355	Codo de Respiración		2046
	V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15352			
	V-Belt, Alternador, Option 2	15360			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	No incluye polea	49234			
2002-00	H4 1.6L				
	V-Belt, Alternador	15355	Codo de Respiración		2046
	V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15352			
	V-Belt, Alternador, Option 2	15360			
	V-Belt, Sistema de Accesorios, Polea Loca				
	Lisa	FG-34			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	No incluye polea	49234			

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - SHARAN

2007-02 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto	
Banda Poly-V Doble	4060445
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
Accesorios, Banda Poly-V Doble	D4060472
Banda de Tiempo	40306
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49235

VOLKSWAGEN - VENTO

2018 L4 1.5L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060420
---	---------

2018 L4 1.6L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
--------------------------------------	---------

2017 L4 1.6L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060420
--------------------------------------	---------

2016 L4 1.5L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060420
Polea Clutch de Alternador	49703

2016-14 L4 1.6L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
Polea Clutch de Alternador	49703

2015-14 L4 1.6L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060420
Polea Clutch de Alternador	49703

VOLVO VOLVO - C30

2013 L5 2.5L

Multi-V, AA, Bomba de Aire y DH	4050350	Superior	66633
Multi-V, AA	4050335	Salida de Calefacción a Tubo	63906
Banda de Tiempo	40331		
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476		
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
Polea lisa	49499		
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2		
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3		
Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2		

2012 L5 2.5L

Multi-V, AA, Bomba de Aire y DH	4050350	Superior, C/TM	66633
Multi-V, AA	4050335	Superior, C/TA	67289
Banda de Tiempo	40331	Calentador a Máquina de Montaje	63906
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49499		
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476		
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2		
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3		
Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2		

2011 L5 2.5L

Multi-V, AA, Alt y DH	4050350	Superior, C/TM	66633
Multi-V, AA	4050335	Superior, C/TA	67289
Banda de Tiempo	40331	Calentador a Máquina de Montaje	63906
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49499		
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476		
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2		
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3		

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLVO - C30 CONT.		
2011	L5 2.5L	
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2010	L5 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49499
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2010	L5 2.5L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49499
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2009	L5 2.5L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49499
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a
2009-08	L5 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49499
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2008	L5 2.5L	
	Multi-V, Alternador	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49499
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	67289	
Calentador a Máquina de Montaje	63906	
Superior	67289	
Calentador a Máquina de Montaje	63906	
Superior	67289	
Inferior, Hasta Chasis 3142	66634	
Calentador a Máquina de Montaje	63906	
Superior	67289	
Inferior, Hasta Chasis 3142	66634	
Calentador a Máquina de Montaje	63906	
Superior	67289	
Inferior, Hasta Chasis 3142	66634	
Calentador a Máquina de Montaje	63906	

^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - C30 CONT.

2008	L5 2.5L	
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

VOLVO - C70

2013-12	L5 2.5L	
	Multi-V, AA, Bomba de Aire y DH	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49499
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

Superior	67289
Salida de Calefacción a Tubo	63906

2011	L5 2.5L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49499
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

Superior	67289
Salida de Calefacción a Tubo	63906

2010	L5 2.5L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49499
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

Superior	67289
Salida de Calefacción a Tubo	63906

2009	L5 2.5L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49499
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

Superior, TA	67289
Superior, TM	66633
Salida de Calefacción a Tubo	63906

2008	L5 2.5L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331
	Tensor Ensamblado, AA, Motor # 4293284, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

Superior, TA	67289
Superior, TM	66633
Salida de Calefacción a Tubo	63906

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLVO - C70 CONT.		
2007	L5 2.5L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, AA, Motor # 4293284,	
	Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2006	L5 2.5L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, AA, Motor # 4293284,	
	Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a
2004	L5 2.3L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA, Alt y DH	D4060729
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, C/ Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB252K1
	Standard Kit, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, C/ Tensor Hidráulico, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP252LK3
	Pro Series Plus, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, C/ Tensor Hidráulico, No incluye sellos	TB252LK1
	Pro Series, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Incluye Bomba de Agua, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a
2004	L5 2.4L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA, Alt y DH	D4060729
	Excepto AA	50011
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, TA	67289	
Superior, TM	66633	
Salida de Calefacción a Tubo	63906	
Superior, TA	67289	
Superior, TM	66633	
Salida de Calefacción a Tubo	63906	
Superior	62196	
Inferior	62198	
Superior	62196	
Inferior	62198	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - C70 CONT.

2004	L5 2.4L	
	Standard Kit, C/ Tensor Hidráulico, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB252K1
	Standard Kit, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, C/ Tensor Hidráulico, Inlcuye tensor hidráulico y sellos	PP252LK3
	Pro Series Plus, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Inlcuye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Inlcuye sellos	PP331LK4
	Pro Series, C/ Tensor Hidráulico, No inlcuye sellos	TB252LK1
	Pro Series, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, No inlcuye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, No inlcuye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor 1266128 y Posterior, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

2003	L5 2.3L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca Ranurada	D4060729
	Excepto AA	50011
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, C/ Tensor Hidráulico, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB252K1
	Standard Kit, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, C/ Tensor Hidráulico, Inlcuye tensor hidráulico y sellos	PP252LK3
	Pro Series Plus, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Inlcuye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Inlcuye sellos	PP331LK4
	Pro Series, C/ Tensor Hidráulico, No inlcuye sellos	TB252LK1
	Pro Series, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, No inlcuye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, No inlcuye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

Superior	62196
Inferior	62198

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - C70 CONT.

2003	L5 2.4L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca	
	Ranurada	D4060729
	Excepto AA	50011
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, C/ Tensor Hidráulico, Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB252K1
	Standard Kit, To Eng. No. 3192745 w/ mech.	
	tensioner, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3192746 w/	
	mech. tensioner, Ki no Inlcuye Bomba de	
	Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, C/ Tensor Hidráulico,	
	Inlcuye tensor hidráulico y sellos	PP252LK3
	Pro Series Plus, From Eng. No. 3192746 w/	
	mech. tensioner, Inlcuye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3192745 w/	
	mech. tensioner, Inlcuye sellos	PP331LK4
	Pro Series, C/ Tensor Hidráulico, No inlcuye	
	sellos	TB252LK1
	Pro Series, To Eng. No. 3192745 w/ mech.	
	tensioner, No inlcuye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3192746 w/	
	mech. tensioner, No inlcuye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor 1266128 y	
	Posterior, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

Superior	62196
Inferior	62198

2002	L5 2.3L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca	
	Ranurada; C/AA	D4060729
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca	
	Ranurada; Sin AA	D4060725
	Excepto AA	50011
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, C/ Tensor Hidráulico, Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB252K1
	Standard Kit, To Eng. No. 3192745 w/ mech.	
	tensioner, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3192746 w/	
	mech. tensioner, Ki no Inlcuye Bomba de	
	Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, C/ Tensor Hidráulico,	
	Inlcuye tensor hidráulico y sellos	PP252LK3
	Pro Series Plus, From Eng. No. 3192746 w/	
	mech. tensioner, Inlcuye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3192745 w/	
	mech. tensioner, Inlcuye sellos	PP331LK4
	Pro Series, C/ Tensor Hidráulico, No inlcuye	
	sellos	TB252LK1

Superior	62196
Inferior	62198

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - C70 CONT.

2002 L5 2.3L

Pro Series, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK1
Pro Series, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK2
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

2002 L5 2.4L

Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/AA	D4060729
Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; Sin AA	D4060725
Excepto AA	50011
Polea de Tensor, Polea lisa	49161
Banda de Tiempo	40331 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
Polea Clutch de Alternador	49709
Standard Kit, C/ Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB252K1
Standard Kit, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
Standard Kit, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
Pro Series Plus, C/ Tensor Hidráulico, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP252LK3
Pro Series Plus, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK1
Pro Series Plus, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK4
Pro Series, C/ Tensor Hidráulico, No incluye sellos	TB252LK1
Pro Series, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK1
Pro Series, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK2
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

2001 L5 2.4L

Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/AA	D4060729
Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; Sin AA	D4060725
Excepto AA	50011
Polea de Tensor, Polea lisa	49161
Banda de Tiempo, Hasta # VIN 1266127	40252 ^a
Banda de Tiempo, Desde # VIN 1266128	40331 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
Polea Clutch de Alternador	49709
Standard Kit, C/ Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB252K1
Standard Kit, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
Standard Kit, From Eng. No. 3192746 w/	

Superior	62196
Inferior	62198

Superior	62196
Inferior	62198

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - C70 CONT.

2001	L5 2.4L	
	mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, C/ Tensor Hidráulico, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP252LK3
	Pro Series Plus, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, C/ Tensor Hidráulico, No incluye sellos	TB252LK1
	Pro Series, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Hasta # VIN 1266127, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP252 ^a
	Continental Series, Desde # VIN 1266128, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

2001-00	L5 2.3L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/AA	D4060729
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; Sin AA	D4060725
	Excepto AA	50011
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo, Hasta # VIN 1266127	40252 ^a
	Banda de Tiempo, Desde # VIN 1266128	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, C/ Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB252K1
	Standard Kit, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, C/ Tensor Hidráulico, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP252LK3
	Pro Series Plus, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, C/ Tensor Hidráulico, No incluye sellos	TB252LK1
	Pro Series, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Hasta # VIN 1266127, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP252 ^a
	Continental Series, Desde # VIN 1266128, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

Superior	62196
Inferior	62198

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - C70 CONT.

2000	L5 2.4L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/AA	D4060729
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; Sin AA	D4060725
	Excepto AA	50011
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo, Hasta # VIN 1266127	40252 ^a
	Banda de Tiempo, Desde # VIN 1266128	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, C/ Tensor Hidráulico, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB252K1
	Standard Kit, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, C/ Tensor Hidráulico, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP252LK3
	Pro Series Plus, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series, C/ Tensor Hidráulico, No incluye sellos	TB252LK1
	Pro Series, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Hasta # VIN 1266127, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP252 ^a
	Continental Series, Desde # VIN 1266128, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

Superior	62196
Inferior	62198

VOLVO - S40

2012	L5 2.5L	
	Tensor Ensamblado, Alternador y AA, Polea lisa	49499
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
2011	L5 2.5L	
	Multi-V, AA y Alt	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49499
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Inlcuye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Hasta # VIN 202464, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a
2010	L5 2.4L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331 ^a

Superior	67289
Inferior	66634

Superior, TA	67289
--------------------	-------

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLVO - S40 CONT.		
2010	L5 2.4L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49499
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2010	L5 2.5L	
	Multi-V, AA y Alt	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49499
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2009	L5 2.4L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49499
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2009	L5 2.5L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331^a
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2008	L5 2.4L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49499
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2008	L5 2.5L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo, Hasta # VIN 202464	40331^a
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	67289	
Inferior	66634	
Superior, TA	67289	
Superior, TM	66633	
Inferior	66634	
Calefacción a Conector, Superior	63906	
Superior, TA	67289	
Superior, TM	66633	
Inferior	66634	
Calefacción a Conector, Lower	63906	
Superior, TA	67289	
Superior, TM	66633	
Inferior	66634	
Calefacción a Conector, Lower	63906	

^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLVO - S40 CONT.		
2007	L5 2.4L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo, Hasta # VIN 202464	40331*
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2007	L5 2.5L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331*
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2006	L5 2.4L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo, Hasta # VIN 202464	40331*
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2006	L5 2.5L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331*
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2005	L5 2.4L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331*
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2005	L5 2.5L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331*
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2
2004	L5 2.4L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331*
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, TA	67289	
Superior, TM	66633	
Inferior	66634	
Calefacción a Conector, Lower	63906	
Superior, TA	67289	
Superior, TM	66633	
Inferior	66634	
Calefacción a Conector, Lower	63906	
Superior, TM	66633	
Superior, TA	67289	
Inferior, Desde # VIN 289938	66634	
Calefacción a Conector, Lower	63906	
Superior, TA	67289	
Superior, TM	66633	
Inferior, Desde # VIN 289938	66634	
Calefacción a Conector, Lower	63906	
Superior, TM	66633	
Superior, TA	67289	
Calefacción a Conector, Lower	63906	
Superior	67289	
Calefacción a Conector, Lower	63906	

* Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - S40 CONT.

2004	L5 2.4L	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

2004	L5 2.5L	
	Multi-V, Alternador y AA	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

2004-03	L4 1.9L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca	
	Ranurada	D4060725
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK1
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

2002-00	L4 1.9L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca	
	Ranurada	D4060725
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49706
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK1
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

Superior	67289
Calefacción a Conector, Lower	63906

Calefacción a Tubo	63818
--------------------	-------

Turbo a Tubo	3/8" x 4"
Depósito a Radiador	3/8" x 36"

VOLVO - S60, S60 CROSS COUNTRY

2018-15	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060465

2016	L5 2.5L	
	Multi-V, Alt y DH	4050429
	Multi-V, AA	4060465
	Banda de Tiempo	40331 ^a

2016-11	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa, incluye hardware	50014
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49441

Superior, Incluye conexiones rápidas	67281
Inferior, Incluye conexiones rápidas	67282

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - S60, S60 CROSS COUNTRY CONT.

2016-11 L6 3.0L

Engine Torque Damper 48500

2015-14 L5 2.5L

Multi-V, Alt y DH 4050429

Multi-V, AA 4060465

Banda de Tiempo 40331^a

Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .. TB331K2

Pro Series Plus, Incluye sellos PP331LK3

Pro Series, No incluye sellos TB331LK2

2013-12 L5 2.5L

Multi-V, Alt y DH 4050429

Banda de Tiempo 40331^a

Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .. TB331K2

Pro Series Plus, Incluye sellos PP331LK3

Pro Series, No incluye sellos TB331LK2

2008 L5 2.4L

Dual-Sided Multi-V Belt, AA, Alt y DH D4060725

Polea de Tensor, Polea lisa 49024

Banda de Tiempo 40331^a

Tensor Ensamblado, Polea lisa 49294

Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no

Incluye Bomba de Agua TB331K1

Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no

Incluye Bomba de Agua TB331K2

Pro Series Plus, To Eng. No. 3188688,

Incluye sellos PP331LK2

Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye

sellos TB331LK1

Pro Series, From Eng. No. 3188689, No

incluye sellos TB331LK2

Continental Series, Motor No. 3188688 y

Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función

OE GTKWP331^a

Superior 62196

Inferior 66632

2008 L5 2.5L

Dual-Sided Multi-V Belt, AA, Alt y DH D4060725

Banda de Tiempo 40331^a

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49294

Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no

Incluye Bomba de Agua TB331K1

Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no

Incluye Bomba de Agua TB331K2

Pro Series Plus, To Eng. No. 3188688,

Incluye sellos PP331LK2

Pro Series Plus, From Eng. No. 3188689,

Incluye sellos PP331LK3

Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye

sellos TB331LK1

Pro Series, From Eng. No. 3188689, No

incluye sellos TB331LK2

Continental Series, Motor No. 3188688 y

Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función

OE GTKWP331^a

Superior 62196

Inferior 66632

de Paso 3/4" x 3"

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - S60, S60 CROSS COUNTRY CONT.

2007	L5 2.4L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA, Alt y DH, T5	D4060725
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161 ^a
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49294
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3188688,	
	Inlcuye sellos	PP331LK2
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye	
	sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No	
	incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y	
	Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función	
	OE	GTKWP331 ^a

Superior	62196
Inferior	66632

2007	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
	Accesorios, Banda Poly-V Doble	D4060718
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto	
	Banda Poly-V Doble	4060695
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49294
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T to No.	
	3188688 w/o Variable Intake Valve timing,	
	Inlcuye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No.	
	318868 w/ Variable Intake Valve timing,	
	Inlcuye sellos	PP331LK2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No.	
	318869 w/ Variable Intake Valve timing,	
	Inlcuye sellos	PP331LK3
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No.	
	318869 w/o Variable Intake Valve timing,	
	Inlcuye sellos	PP331LK4
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye	
	sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No	
	incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y	
	Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función	
	OE	GTKWP331 ^a

Superior	62196
Inferior	66632
de Paso	3/4" x 3"

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - S60, S60 CROSS COUNTRY CONT.

2006	L5 2.4L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Submodelo R	D4060718
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Submodelo 2.5T	D4060725
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49294
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3188688, Incluye sellos	PP331LK2
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

Superior	62196
Inferior	66632

2006	L5 2.5L MEXICO	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060695
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060600
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional, C/AA	4060680
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49294

Superior	62196
Inferior	66632
de Paso	3/4" x 3"
Calefacción a Motor, Sin Calefacción Auxiliar	63140
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	63313
Calefacción a Tee 1, Sin Calefacción Auxiliar	63806 ⁿ
Calefacción a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar	3/4" x 4"
Calefacción a Válvula, C/Calefacción Auxiliar	63806 ⁿ
Calefacción a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar	63806
Tubo a Tubo, C/Calefacción Auxiliar	63141 ⁿ

2006	L5 2.5L USA	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, No Turbo	D4060718
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Turbo	D4060725
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49003
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49294
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T to No. 3188688 w/o Variable Intake Valve timing, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, Eng. B5452T to No. 3188688 w/ Variable Intake Valve timing,	

Superior	62196
Inferior	66632
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar,	
Cortar para ajustar	65004
Cortar para ajustar	65004
de Paso	3/4" x 3"
Calefacción a Motor, Sin Calefacción Auxiliar	63140
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	63313
Calefacción a Tee 1, Sin Calefacción Auxiliar	63806 ⁿ
Calefacción a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar	3/4" x 4"
Calefacción a Válvula, C/Calefacción Auxiliar	63806 ⁿ
Calefacción a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar	63806
Tubo a Tubo, C/Calefacción Auxiliar	63141 ⁿ

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - S60, S60 CROSS COUNTRY CONT.

2006	L5 2.5L USA	
	Incluye sellos	PP331LK2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/ Variable Intake Valve timing,	
	Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/o Variable Intake Valve timing,	
	Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a
	2005	L5 2.3L
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..		TB331K2
Pro Series Plus, Incluye sellos		PP331LK2
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK1
2005	L5 2.4L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA, Alt y DH	D4060725
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T to No. 3188688 w/o Variable Intake Valve timing,	
	Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318868 w/ Variable Intake Valve timing,	
	Incluye sellos	PP331LK2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/ Variable Intake Valve timing,	
	Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/o Variable Intake Valve timing,	
	Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a
	2005	L5 2.5L
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, No Turbo		D4060718
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Turbo		D4060725
Polea de Tensor, Polea lisa		49161

Superior	62196
Inferior	66632
Superior, C/Turbo	66631
Inferior	66632
Superior	62196
Inferior	66632
de Paso	3/4" x 3"

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - S60, S60 CROSS COUNTRY CONT.

2005	L5 2.5L	
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T to No. 3188688 w/o Variable Intake Valve timing,	
	Inlcuye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318868 w/ Variable Intake Valve timing,	
	Inlcuye sellos	PP331LK2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/ Variable Intake Valve timing,	
	Inlcuye sellos	PP331LK3
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/o Variable Intake Valve timing,	
	Inlcuye sellos	PP331LK4
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No inlcuye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

2004	L5 2.3L Turbo Eng	
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA, Alt y DH	D4060725
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T to No. 3188688 w/o Variable Intake Valve timing,	
	Inlcuye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318868 w/ Variable Intake Valve timing,	
	Inlcuye sellos	PP331LK2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/ Variable Intake Valve timing,	
	Inlcuye sellos	PP331LK3
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/o Variable Intake Valve timing,	
	Inlcuye sellos	PP331LK4
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No inlcuye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función	

Superior	62196
Inferior	66632

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLVO - S60, S60 CROSS COUNTRY CONT.		
2004	L5 2.3L Turbo Eng	
	OE	GTKWP331 ^a
2004	L5 2.4L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, w/ 71 3/4" belt	D4060718
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, w/ 72 1/2" Belt	D4060725
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T to No. 3188688 w/o Variable Intake Valve timing, Inlcuye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318868 w/ Variable Intake Valve timing, Inlcuye sellos	PP331LK2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/ Variable Intake Valve timing, Inlcuye sellos	PP331LK3
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/o Variable Intake Valve timing, Inlcuye sellos	PP331LK4
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, C/Turbo	62196	
Inferior	66632	
Superior	62196	
Inferior	66632	
de Paso	3/4" x 3"	

2004	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, No Turbo	D4060718
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Turbo	D4060725
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T to No. 3188688 w/o Variable Intake Valve timing, Inlcuye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318868 w/ Variable Intake Valve timing, Inlcuye sellos	PP331LK2

^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - S60, S60 CROSS COUNTRY CONT.

2004	L5 2.5L	
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/ Variable Intake Valve timing,	
	Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/o Variable Intake Valve timing,	
	Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331^a

2004-02	L5 2.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060725

2003	L5 2.4L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA, Alt y DH	D4060725
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T to No. 3188688 w/o Variable Intake Valve timing,	
	Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318868 w/ Variable Intake Valve timing,	
	Incluye sellos	PP331LK2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/ Variable Intake Valve timing,	
	Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/o Variable Intake Valve timing,	
	Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331^a

2003	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA, Alt y DH	D4060725
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1

Superior, C/Turbo	62196
Inferior	66632

Superior	62196
Inferior	66632
de Paso	3/4" x 3"

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
2003	L5 2.5L	
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T to No. 3188688 w/o Variable Intake Valve timing, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318868 w/ Variable Intake Valve timing, Incluye sellos	PP331LK2
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/ Variable Intake Valve timing, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/o Variable Intake Valve timing, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331^a

2003-02 L5 2.3L Turbo Eng

Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca Ranurada	D4060725
Polea de Tensor, Polea lisa	49161
Banda de Tiempo	40331^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
Polea Clutch de Alternador	49709
Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
Pro Series Plus, Eng. B5452T to No. 3188688 w/o Variable Intake Valve timing, Incluye sellos	PP331LK1
Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318868 w/ Variable Intake Valve timing, Incluye sellos	PP331LK2
Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/ Variable Intake Valve timing, Incluye sellos	PP331LK3
Pro Series Plus, Eng. B5452T from No. 318869 w/o Variable Intake Valve timing, Incluye sellos	PP331LK4
Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331^a

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62196	
Inferior	66632	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - S60, S60 CROSS COUNTRY CONT. 2002-01 L5 2.4L

Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca	
Ranurada	D4060725
Polea de Tensor, Polea lisa	49161
Banda de Tiempo	40331^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
Polea Clutch de Alternador	49709
Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
Pro Series Plus, Eng. B5452T to No.	
3188688 w/o Variable Intake Valve timing,	
Inlcuye sellos	PP331LK1
Pro Series Plus, Eng. B5452T from No.	
318868 w/ Variable Intake Valve timing,	
Inlcuye sellos	PP331LK2
Pro Series Plus, Eng. B5452T from No.	
318869 w/ Variable Intake Valve timing,	
Inlcuye sellos	PP331LK3
Pro Series Plus, Eng. B5452T from No.	
318869 w/o Variable Intake Valve timing,	
Inlcuye sellos	PP331LK4
Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye	
sellos	TB331LK1
Pro Series, From Eng. No. 3188689, No	
incluye sellos	TB331LK2
Continental Series, Motor No. 3188688 y	
Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función	
OE	GTKWP331^a

Superior, C/Turbo	62196
Inferior	66632

2001 L5 2.3L Turbo Eng

Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca	
Ranurada	D4060725
Polea de Tensor, Polea lisa	49161
Banda de Tiempo	40331^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
Polea Clutch de Alternador	49709
Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
Pro Series Plus, Eng. B5452T to No.	
3188688 w/o Variable Intake Valve timing,	
Inlcuye sellos	PP331LK1
Pro Series Plus, Eng. B5452T from No.	
318868 w/ Variable Intake Valve timing,	
Inlcuye sellos	PP331LK2
Pro Series Plus, Eng. B5452T from No.	
318869 w/ Variable Intake Valve timing,	
Inlcuye sellos	PP331LK3
Pro Series Plus, Eng. B5452T from No.	
318869 w/o Variable Intake Valve timing,	
Inlcuye sellos	PP331LK4
Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye	

Superior	66957
Inferior	66632

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - S60, S60 CROSS COUNTRY CONT.

2001	L5 2.3L Turbo Eng	
	sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

VOLVO - S70

2000	L5 2.3L	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/AA	D4060729	Superior	62196
		Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; Sin AA	D4060725	Inferior	62198
		Excepto AA	50011		
		Polea de Tensor, Polea lisa	49161		
		Banda de Tiempo, Motor 1226127 y Anterior	40252		
		Banda de Tiempo, Motor 1266128 y Posterior	40331		
		Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294		
		Polea Clutch de Alternador	49709		
		Standard Kit, C/ Tensor Hidráulico de Banda, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB252K1		
		Standard Kit, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1		
		Standard Kit, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2		
		Pro Series Plus, C/ Tensor Hidráulico de Banda, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP252LK1		
		Pro Series Plus, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK1		
		Pro Series Plus, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK4		
		Pro Series, C/ Tensor Hidráulico de Banda, No incluye sellos	TB252LK1		
		Pro Series, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK1		
		Pro Series, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK2		
		Continental Series, C/ Tensor Hidráulico de Banda, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP252 ^a		
		Continental Series, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a		

2000	L5 2.4L	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/AA	D4060729	Superior	62196
		Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; Sin AA	D4060725	Inferior, (Excepto Turbo)	62197
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA	50011	Inferior, (Turbo)	62198
		Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161		
		Banda de Tiempo, Motor 1226127 y Anterior	40252		

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - S70 CONT.

2000	L5 2.4L	
	Banda de Tiempo, Motor 1266128 y Posterior.	40331^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, C/ Tensor Hidráulico de Banda,	
	Ki no Incluye Bomba de Agua	TB252K1
	Standard Kit, To Eng. No. 3192745 w/ mech.	
	tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3192746 w/	
	mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de	
	Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, C/ Tensor Hidráulico de	
	Banda, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP252LK1
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3192745 w/	
	mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, From Eng. No. 3192746 w/	
	mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, C/ Tensor Hidráulico de Banda,	
	No incluye sellos	TB252LK1
	Pro Series, To Eng. No. 3192745 w/ mech.	
	tensioner, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3192746 w/	
	mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, C/ Tensor Hidráulico de	
	Banda, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP252^a
	Continental Series, From Eng. No. 3192746	
	w/ mech. tensioner, Ofrece forma, ajuste y	
	función OE	GTKWP331^a

VOLVO - S80

2015	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060465
2015-08	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa, incluye hardware	50014
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49441
	Engine Torque Damper	48500
2014-13	L6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	50014
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49441
2012-10	L6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	50014
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49441
	Engine Torque Damper	48500

Superior, Incluye conexiones rápidas **67281**
 Inferior, Incluye conexiones rápidas **67282**

Superior, Incluye conexiones rápidas **67281**
 Inferior, Incluye conexiones rápidas **67282**

Superior, Incluye conexiones rápidas **67281**
 Inferior, Incluye conexiones rápidas **67282**

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLVO - S80 CONT.		
2010-07 V8 4.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060990
2009-08 L6 3.2L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	50014
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49441
	Engine Torque Damper	48500
2007 L6 3.2L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50014
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49441
	Engine Torque Damper	48500
2006 L5 2.5L		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Polea Loca Ranurada (Anterior a VIN 44277)	D4060718
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Polea Loca Ranurada (Posterior a VIN 44276)	D4060725
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49294
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3188688, Incluye sellos	PP331LK2
	Pro Series Plus, From Eng. No. 3188689, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a
2005 L5 2.5L		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Option 2	D4060718
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Option 1	D4060725
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49294
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Incluye conexiones rÁpidas	67281	
Superior, Incluye conexiones rÁpidas	67281	
Salida de Calefacción	63818	

^a Aplicaci3n para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - S80 CONT.

2005 L5 2.5L

Incluye Bomba de Agua	TB331K2
Pro Series Plus, To Eng. No. 3188688,	
Incluye sellos	PP331LK2
Pro Series Plus, From Eng. No. 3188689,	
Incluye sellos	PP331LK3
Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye	
sellos	TB331LK1
Pro Series, From Eng. No. 3188689, No	
incluye sellos	TB331LK2
Continental Series, Motor No. 3188688 y	
Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función	
OE	GTKWP331 ^a

2005-04 L6 2.9L

Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca	
Ranurada	D4060725
Polea de Tensor, Polea lisa	49161
Banda de Tiempo	40319 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .	TB319K1
Pro Series Plus, w/ Single Variable Valve	
Timing, Incluye sellos	PP319LK1
Pro Series Plus, w/ Dual Variable Valve	
Timing, Incluye sellos	PP319LK3
Pro Series, w/ Single Variable Valve Timing,	
No incluye sellos	TB319LK1
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y	
función OE	GTKWP319 ^a

Salida de Calefacción 63818

2004 L5 2.5L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
Accesorios, Banda Poly-V Doble	D4060718
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto	
Banda Poly-V Doble	4060695
Polea de Tensor, Polea lisa	49161
Banda de Tiempo	40331 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49294
Polea Clutch de Alternador	49709
Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no	
Incluye Bomba de Agua	TB331K1
Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no	
Incluye Bomba de Agua	TB331K2
Pro Series Plus, To Eng. No. 3188688,	
Incluye sellos	PP331LK2
Pro Series Plus, From Eng. No. 3188689,	
Incluye sellos	PP331LK3
Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye	
sellos	TB331LK1
Pro Series, From Eng. No. 3188689, No	
incluye sellos	TB331LK2
Continental Series, Motor No. 3188688 y	
Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función	
OE	GTKWP331 ^a

Salida de Calefacción 63818

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	
VOLVO - S80 CONT.			
2003	L6 2.8L		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca Ranurada	D4060725	
2003	L6 2.9L		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca Ranurada	D4060725	
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161	
	Banda de Tiempo	40319	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294	
	Polea Clutch de Alternador	49709	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB319K1	
	Pro Series Plus, w/ Single Variable Valve Timing, Incluye sellos	PP319LK1	
	Pro Series Plus, w/ Dual Variable Valve Timing, Incluye sellos	PP319LK3	
	Pro Series, w/ Single Variable Valve Timing, No incluye sellos	TB319LK1	
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP319 ^a	
	2002	L6 2.8L	
		Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca Ranurada	D4060725
		Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Banda de Tiempo		40319	
Tensor Ensamblado, Polea lisa		49294	
Standard Kit, w/ Single Variable Valve Timing, Ki no Incluye Bomba de Agua		TB319K1	
Pro Series Plus, w/ Single Variable Valve Timing, Incluye sellos		PP319LK2	
Pro Series, w/ Single Variable Valve Timing, No incluye sellos		TB319LK2	
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE		GTKWP319A ^a	
2002		L6 2.9L	
		Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca Ranurada	D4060725
		Polea de Tensor, Polea lisa	49161
		Banda de Tiempo	40319
		Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709	
	Standard Kit, w/ Single Variable Valve Timing, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB319K1	
	Pro Series Plus, w/ Single Variable Valve Timing, Incluye sellos	PP319LK2	
	Pro Series, w/ Single Variable Valve Timing, No incluye sellos	TB319LK2	
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP319A ^a	
	2001	L6 2.8L	
		Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca Ranurada	D4060725
		Polea de Tensor, Polea lisa	49161
		Banda de Tiempo	40319

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Salida de Calefacción	63818	
Salida de Calefacción	63818	
Salida de Calefacción	63818	
Salida de Calefacción	63818	
Salida de Calefacción	63818	
Superior	66570	
Inferior	66722	
Salida de Calefacción	63818	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - S80 CONT.

2001	L6 2.8L	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Standard Kit, w/ Single Variable Valve	
	Timing, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB319K1
	Pro Series Plus, w/ Single Variable Valve	
	Timing, Incluye sellos	PP319LK2
	Pro Series, w/ Single Variable Valve Timing,	
No incluye sellos	TB319LK2	
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y		
función OE	GTKWP319A ^a	

2001	L6 2.9L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca	
	Ranurada	D4060725
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40319 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, w/ Single Variable Valve	
	Timing, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB319K1
	Pro Series Plus, w/ Single Variable Valve	
	Timing, Incluye sellos	PP319LK2
	Pro Series, w/ Single Variable Valve Timing,	
	No incluye sellos	TB319LK2
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y		
función OE	GTKWP319A ^a	

2000	L6 2.8L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca	
	Ranurada	D4060725
	Polea Loca - Sistema de Accesorios,	
	Excepto AA	50011
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40319 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49294
	Standard Kit, w/ Single Variable Valve	
	Timing, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB319K1
	Pro Series Plus, w/ Single Variable Valve	
	Timing, Incluye sellos	PP319LK2
	Pro Series, w/ Single Variable Valve Timing,	
No incluye sellos	TB319LK2	
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y		
función OE	GTKWP319A ^a	

2000	L6 2.9L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca	
	Ranurada	D4060725
	Excepto AA	50011
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40319 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, w/ Single Variable Valve	
	Timing, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB319K1
	Pro Series Plus, w/ Single Variable Valve	

Superior	66570
Inferior	66722
Salida de Calefacción	63818

Superior	66570
Inferior	66722
Salida de Calefacción	63818

Superior	66570
Inferior	66722
Salida de Calefacción	63818

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - S80 CONT.

2000	L6 2.9L	
	Timing, Incluye sellos	PP319LK2
	Pro Series, w/ Single Variable Valve Timing, No incluye sellos	TB319LK2
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP319A ^a

VOLVO - S90

2017	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Supercargador	4060465
	Multi-V, Alternador, C/Supercargador	4060957

VOLVO - V40, V40 CROSS COUNTRY

2004-03	L4 1.9L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca Ranurada	D4060725
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK1
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

Calefacción a Motor 63818

2002	L4 1.9L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca Ranurada	D4060725
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49706
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK1
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

Calefacción a Motor 63818

2001	L4 1.9L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca Ranurada	D4060725
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Polea Clutch de Alternador	49706
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK1
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

Calefacción a Motor 63818

2000	L4 1.9L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca Ranurada	D4060725
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Polea Clutch de Alternador	49706
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K1
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK1

Calefacción a Motor 63818
Turbo a Tubo 3/8" x 4"
Depósito a Radiador 3/8" x 36"

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - V40, V40 CROSS COUNTRY CONT.

2000	L4 1.9L	
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

VOLVO - V50

2007	L5 2.4L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alternador y AA	D4060718
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

Superior	67289
Inferior	66634
Salida de Calefacción a Tubo	63906

2007	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alternador y AA	D4060718
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

Superior, TA	67289
Superior, TM	66633
Inferior	66634
Salida de Calefacción a Tubo	63906

2006	L5 2.4L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alternador y AA	D4060718
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo, Hasta # VIN 206721	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

Superior	67289
Inferior, Desde # VIN 305649	66634
Salida de Calefacción a Tubo	63906

2006	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alternador y AA	D4060718
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

Superior, TA	67289
Superior, TM	66633
Inferior, Desde # VIN 305649	66634
Salida de Calefacción a Tubo	63906

2005	L5 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4050350
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

Superior	67289
Salida de Calefacción a Tubo	63906

2005	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alternador y AA	D4060718
	Multi-V, AA	4050335
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49476
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

Superior, TA	67289
Superior, TM	66633
Salida de Calefacción a Tubo	63906

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

VOLVO - V60, V60 CROSS COUNTRY

2016	L5 2.5L	
	Multi-V, Alternador	4050429
	Multi-V, AA	4030242
	Banda de Tiempo	40331 ^a
2016-15	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Supercargador	4060465
	Multi-V, Alternador, C/Supercargador	4060957
2016-15	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa, incluye hardware	50014
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49441
	Engine Torque Damper	48500
2015	L5 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050429
	Multi-V, AA	4030242
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

VOLVO - V70

2003	L5 2.3L		
	Dual-Sided Multi-V Belt, Con Polea Loca Ranurada	D4060725	Superior
	Banda de Tiempo	40331 ^a	Inferior
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294	
	Polea Clutch de Alternador	49709	
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1	
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2	
	Pro Series Plus, Eng. B5244S, B5244T3 to S/N 3188688, Incluye sellos	PP331LK1	
	Pro Series Plus, Eng. B5244S, B5244T3 from S/N 3188689, Incluye sellos	PP331LK4	
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1	
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2	
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a	
2003	L5 2.4L		
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA, Alt y DH, Con Polea Loca Ranurada	D4060729	Superior, C/Turbo
	Banda de Tiempo	40331 ^a	Superior, Excepto Turbo
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294	Inferior, (Excepto Turbo)
	Polea Clutch de Alternador	49709	Inferior, (Turbo)
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1	
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no		

^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - V70 CONT.

2003	L5 2.4L	
	Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Eng. B5244S, B5244T3 to S/N 3188688, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, Eng. B5244S6 to S/N 3188688, Incluye sellos	PP331LK2
	Pro Series Plus, Eng. B5244S6 from S/N 3188689, Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series Plus, Eng. B5244S, B5244T3 from S/N 3188689, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

2003	L5 2.5L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA, Alt y DH	D4060725
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Eng. B5244S, B5244T3 to S/N 3188688, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, Eng. B5244S, B5244T3 from S/N 3188689, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

2002	L5 2.3L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/AA	D4060729
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; Sin AA	D4060725
	Banda de Tiempo	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Eng. B5244S, B5244T3 to S/N 3188688, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, Eng. B5244S, B5244T3 from S/N 3188689, Incluye sellos	PP331LK4

Superior	62196
Inferior	66632

Superior	62196
Inferior	62198

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
VOLVO - V70 CONT.		
2002	L5 2.3L	
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331^a
2002	L5 2.4L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/AA	D4060729
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; Sin AA	D4060725
	Banda de Tiempo	40331^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3188688 w/o Variable Intake Valve timing, Incluye sellos ..	PP331LK1
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3188688 w/ Variable Intake Valve timing, Incluye sellos ..	PP331LK2
	Pro Series Plus, From Eng. No. 318869 w/ Variable Intake Valve timing, Incluye sellos ..	PP331LK3
	Pro Series Plus, From Eng. No. 318869 w/o Variable Intake Valve timing, Incluye sellos ..	PP331LK4
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331^a
2001	L5 2.3L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/AA	D4060729
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; Sin AA	D4060725
	Banda de Tiempo, Hasta # VIN 1266127	40252^a
	Banda de Tiempo, Desde # VIN 1266128	40331^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, Eng. B5244S, B5244T3 to S/N 3188688, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, Eng. B5244S, B5244T3 from S/N 3188689, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, C/Turbo	62196	
Superior, Excepto Turbo	62196	
Inferior, (Excepto Turbo)	62197	
Inferior, (Turbo)	62198	
Superior	62196	
Inferior	62198	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - V70 CONT.

2001	L5 2.3L Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
		Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función
	OE	GTKWP331 ^a

2001	L5 2.4L	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/AA	D4060729
		Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; Sin AA	D4060725
		Banda de Tiempo, Hasta # VIN 1266127	40252 ^a
		Banda de Tiempo, Desde # VIN 1266128	40331 ^a
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49294
		Polea Clutch de Alternador	49709
		Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
		Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
		Pro Series Plus, To Eng. No. 3188688 w/o Variable Intake Valve timing, Incluye sellos	PP331LK1
		Pro Series Plus, To Eng. No. 3188688 w/ Variable Intake Valve timing, Incluye sellos	PP331LK2
		Pro Series Plus, From Eng. No. 318869 w/ Variable Intake Valve timing, Incluye sellos	PP331LK3
		Pro Series Plus, From Eng. No. 318869 w/o Variable Intake Valve timing, Incluye sellos	PP331LK4
		Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye sellos	TB331LK1
		Pro Series, From Eng. No. 3188689, No incluye sellos	TB331LK2
		Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función	
		OE	GTKWP331 ^a

Superior, Excepto Turbo	62196
Inferior, (Excepto Turbo)	62197
Inferior, (Turbo)	62198

2000	L5 2.3L	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/AA	D4060729
		Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; Sin AA	D4060725
		Excepto AA	50011
		Banda de Tiempo, Hasta # VIN 1266127	40252 ^a
		Banda de Tiempo, Desde # VIN 1266128	40331 ^a
		Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
		Polea Clutch de Alternador	49709
		Standard Kit, C/ Tensor Hidráulico de Banda, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB252K1
		Standard Kit, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
		Standard Kit, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
		Pro Series Plus, C/ Tensor Hidráulico de Banda, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP252LK3

Superior	62196
Inferior	62198

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - V70 CONT.

2000	L5 2.3L	
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, C/ Tensor Hidráulico de Banda, No incluye sellos	TB252LK1
	Pro Series, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

2000	L5 2.4L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Polea Loca Ranurada; C/AA ..	D4060729
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Polea Loca Ranurada; Sin AA	D4060725
	Excepto AA	50011
	Banda de Tiempo, Hasta # VIN 1266127	40252 ^a
	Banda de Tiempo, Desde # VIN 1266128	40331 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
	Polea Clutch de Alternador	49709
	Standard Kit, C/ Tensor Hidráulico de Banda, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB252K1
	Standard Kit, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K1
	Standard Kit, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB331K2
	Pro Series Plus, C/ Tensor Hidráulico de Banda, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP252LK3
	Pro Series Plus, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK1
	Pro Series Plus, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, Incluye sellos	PP331LK4
	Pro Series, C/ Tensor Hidráulico de Banda, No incluye sellos	TB252LK1
	Pro Series, To Eng. No. 3192745 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3192746 w/ mech. tensioner, No incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

Superior	62196
Inferior, (Excepto Turbo)	62197
Inferior, (Turbo)	62198

VOLVO - XC60

2016-14	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060465

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción		Número de parte de la mang	
					Curva	Flexible

VOLVO - XC70

2007 L5 2.5L

Multi-V, Alternador, USA	4060725
Multi-V, AA	4050335
Multi-V, Alternador, México	4050350
Banda de Tiempo	40331 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
Pro Series Plus, To Eng. No. 3188688,	
Inlcuye sellos	PP331LK2
Pro Series Plus, From Eng. No. 3188689,	
Inlcuye sellos	PP331LK3
Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye	
sellos	TB331LK1
Pro Series, From Eng. No. 3188689, No	
incluye sellos	TB331LK2
Continental Series, Motor No. 3188688 y	
Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función	
OE	GTKWP331 ^a

Superior	62196
Inferior	66632

2006-05 L5 2.5L

Multi-V	4060725
Banda de Tiempo	40331 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
Pro Series Plus, To Eng. No. 3188688,	
Inlcuye sellos	PP331LK2
Pro Series Plus, From Eng. No. 3188689,	
Inlcuye sellos	PP331LK3
Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye	
sellos	TB331LK1
Pro Series, From Eng. No. 3188689, No	
incluye sellos	TB331LK2
Continental Series, Motor No. 3188688 y	
Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función	
OE	GTKWP331 ^a

Superior	62196
Inferior	66632

2004 L5 2.5L

Multi-V	4060725
Banda de Tiempo	40331 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
Polea Clutch de Alternador	49709
Standard Kit, To Eng. No. 3188688, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	TB331K1
Standard Kit, From Eng. No. 3188689, Ki no	
Inlcuye Bomba de Agua	TB331K2
Pro Series Plus, To Eng. No. 3188688,	

Superior	62196
Inferior	66632

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Tensores, Poleas, Kits

Mangueras

Modelo	Descripción del motor	numero
Año	Accesorios	de parte

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - XC70 CONT.

2004	L5 2.5L	
	Incluye sellos	PP331LK2
	Pro Series Plus, From Eng. No. 3188689,	
	Incluye sellos	PP331LK3
	Pro Series, To Eng. No. 3188688, No incluye	
	sellos	TB331LK1
	Pro Series, From Eng. No. 3188689, No	
	incluye sellos	TB331LK2
	Continental Series, Motor No. 3188688 y	
	Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función	
	OE	GTKWP331 ^a

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

^a Aplicación para motor de interferencia

NOTAS

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
ACURA					
ACURA - MDX					
2020	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473	Superior	66239	
			Inferior, Conector a Motor	61421	
			Lower, Radiator to Connector	66550 ⁿ	
2019	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473	Inferior, Conector a Motor	66550 ⁿ	
2019-17	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	NR	Lower, Radiator to Connector	66550 ⁿ	
2018-17	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473	Superior	66239	
	Banda de Tiempo	40329 ^a	Inferior, Conector a Motor	66550 ⁿ	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49820			
	Polea Desacopladora de Alternador	49936			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1 ^a			
	Continental Series, Incluye Tensor				
	Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor				
	hidráulico	GTKWP329 ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor				
	hidráulico	TB329LK2 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y				
	sellos	PP329LK2 ^a			
2016	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060460	Superior	66239	
	Banda de Tiempo	40329 ^a	Inferior, Conector a Motor	66550 ⁿ	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49820			
	Polea Desacopladora de Alternador	49936			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1 ^a			
	Continental Series, Incluye Tensor				
	Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor				
	hidráulico	GTKWP329 ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor				
	hidráulico	TB329LK2 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y				
	sellos	PP329LK2 ^a			
2015-14	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060460	Superior	66348	
	Banda de Tiempo	40329 ^a	Inferior	66345	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49820			
	Polea Desacopladora de Alternador	49936			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1 ^a			
	Continental Series, Incluye Tensor				
	Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor				
	hidráulico	GTKWP329 ^a			
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor				
	hidráulico	TB329LK2 ^a			
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y				
	sellos	PP329LK2 ^a			

ⁿ 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

ACURA - MDX CONT.

2013-10 V6 3.7L

Kit de banda del sistema de accesorios,	
Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
Tensor Ensamblado	K49349A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49349
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
Continental Series, Incluye Tensor	
Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	GTKWP329^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	TB329LK2^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
sellos	PP329LK2^a

2009 V6 3.7L

Kit de banda del sistema de accesorios,	
Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
Tensor Ensamblado	K49349A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49349
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
Continental Series, Incluye Tensor	
Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	GTKWP329^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	TB329LK2^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
sellos	PP329LK2^a

2008-07 V6 3.7L

Kit de banda del sistema de accesorios,	
Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
Tensor Ensamblado	K49349A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior	66872
Inferior	66873
Tee a Entada de Calefacción	63265
Tubo a Tee	64559
Cuerpo Papalote a Cubierta	64125
Entrada de Calefacción Auxiliar	63641
Salida de Calefacción Auxiliar	63806
Calefacción a Tubo	63602ⁿ
Ensamble Tubo a Cubierta de Agua, Cortar ...	
para ajustar	64995

Superior	66344
Inferior	66345
Tee a Entada de Calefacción	63265
Cuerpo Papalote a Cubierta	64125
Entrada de Calefacción Auxiliar	63641
Salida de Calefacción Auxiliar	63806
Válvula a Motor	64408
Calefacción a Tubo	63602ⁿ

Superior	66344
Inferior	66345
Cuerpo Papalote a Cubierta	64125
Entrada de Calefacción Auxiliar	63641
Salida de Calefacción Auxiliar	63806
Válvula a Motor	64408
Tee a Calefacción	63265
Calefacción a Tubo	63602ⁿ

ⁿ 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

ACURA - MDX CONT.

2008-07 V6 3.7L

Polea lisa	49349
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a

2006 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a

2005 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a

Superior	62636
Inferior	62637
Válvula de Calefacción a Calefacción	63116
Tubo a Motor	64328
Tubo a Tubo de Calefacción Auxiliar	63806 ⁿ
Calefacción a Válvula (Entrada)	63134

Superior	62636
Inferior	62637
Entrada de Calefacción Auxiliar	63641
Salida de Calefacción Auxiliar	63806
Tubo a Motor	64328
Calefacción a Válvula (Entrada)	63134

ⁿ 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	
			Número de parte de la mang Curva	Flexible
ACURA - RDX				
2020-19 L4 2.0L				
			Superior	66717
			Inferior	62432
2018-15 V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060460	Superior	66359
	Banda de Tiempo	40329	Inferior	66246
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49820	Water, "B"	64225
	Polea Desacopladora de Alternador	49936		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1 ^a		
	Continental Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329		
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a		
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a		
2014	V6 3.5L		Superior	66359
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070682	Inferior	66246
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4070683	Water, "B"	64225
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006		
	Banda de Tiempo	40329		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49820		
	Polea Desacopladora de Alternador	49936		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1		
	Continental Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329		
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a		
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a		
2013	V6 3.5L		Superior	66359
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070682	Inferior	66246
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4070683	Water, "B"	64225
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006	de Paso	64558
	Banda de Tiempo	40329		
	Polea Desacopladora de Alternador	49936		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1		
	Continental Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329		
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a		
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a		
2012	L4 2.3L		Superior	66350
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070682	Inferior	66351
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4070683	de Paso	64558
	Polea Tensora, Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49052	Válvula de Control de Calefacción a Entrada ..	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		de Calefacción	63124
			Calefacción a Válvula	63132

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

ACURA - RDX CONT.

2012 L4 2.3L

Polea lisa 49341

2011-10 L4 2.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4070685
 Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda
 Opcional 4070683
 Polea Tensora, Polea de Tensor - Sistema
 de Accesorios, Polea lisa 49052
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49341

2009-08 L4 2.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4070685
 Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda
 Opcional 4070683
 Polea Tensora, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49052
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49341

2007 L4 2.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4070685
 Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda
 Opcional 4070682
 Polea Tensora, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49052
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49341

Entrada de Calefacción 63242
 Válvula a Motor 63261
 Salida de Calefacción 63495

Superior 66350
Inferior 66351
 de Paso 64558
 Válvula de Control de Calefacción a Entrada ..
 de Calefacción 63124
 Calefacción a Válvula 63132
 Entrada de Calefacción 63242
 Válvula a Motor 63261
 Salida de Calefacción 63495

Superior 66350
Inferior 66351
 de Paso 64558
 Válvula de Control de Calefacción a Entrada ..
 de Calefacción 63124
 Calefacción a Válvula 63132
 Entrada de Calefacción 63242
 Válvula a Motor 63261
 Salida de Calefacción 63495

Superior 66350
Inferior 66351
 de Paso 64558
 Válvula de Control de Calefacción a Entrada ..
 de Calefacción 63124
 Calefacción a Válvula 63132
 Entrada de Calefacción 63242
 Válvula a Motor 63261
 Salida de Calefacción 63495

ACURA - RLX

2015-14 V6 3.5L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060460

ACURA - ZDX

2011-10 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060840
 Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
 lisa 49096
 Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49006
 Banda de Tiempo 40329^a
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49349
 Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,
 Ki no Incluye Bomba de Agua TB329K1^a
 Continental Series, Incluye Tensor
 Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor
 hidráulico GTKWP329^a
 Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor

Superior 66874
Inferior 66875
 Cuerpo Papalote a Cubierta 64125
 Ensamble Tubo a Cubierta de Agua, Cortar ...
 para ajustar 64995

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Número de parte de la mang	
			Descripción	Curva Flexible

ACURA - ZDX CONT.

2011-10 V6 3.7L

hidráulico	TB329LK2 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a

AUDI

AUDI - Q3, Q3 QUATTRO

2020 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49485

2018 L4 2.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49496

2018-16 L4 1.4L

Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB920K1
--	---------

2017 L4 2.0L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
--------------------------------------	---------

2017-15 L4 2.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49496

2014-13 L4 2.0L DIESEL

Polea Clutch de Alternador	49703
----------------------------------	-------

AUDI - Q5

2020-18 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485

2017 V6 3.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
Multi-V, Supercargador	4070500
Polea de Loca - Supercargador	50082
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada, incluye herrajes	50052
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49493

2017-13 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485

Inferior, Tee a Termostato 62787

2016-15 V6 3.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
Multi-V, Supercargador	4070500
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada, incluye herrajes	50052
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49493

2016-13 V6 3.0L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49840

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
AUDI - Q5 CONT.		
2014	V6 3.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493
2013	V6 3.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493
2012	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060625
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49194
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49454
	Polea Desacopladora de Alternador	49934
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48024
2012	V6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409
2011	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
	Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	49194
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49454
	Polea Desacopladora de Alternador	49934
2011	V6 3.0L	
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48024
2011	V6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49409
2010	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060374
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060415
2010	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060980
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1591H
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48024
2010	V6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060945
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Inferior, Tee a Bomba de Agua	62787	
Inferior, Tee a Termostato	62787	
Inferior, Tee a Bomba de Agua	62787	
Inferior, Tee a Termostato	62787	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

AUDI - Q5 CONT.

2010	V6 3.2L	
	Polea lisa	49409

AUDI - Q7

2019	V6 3.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060975
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Alt, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49493

2019-17	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49485

2018	V6 3.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060975
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493

2017	V6 3.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060975
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493

2016-13	V6 3.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060990
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49840

2015-14	V6 3.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060975
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493

2013	V6 3.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060975
	Multi-V, Supercargador	4070500
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493

2012	V6 3.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060975
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48024

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible	
AUDI - Q7 CONT.					
2012-11 V6 3.0L GAS					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060975			
	Multi-V, Supercargador	4070500			
	Polea de Loca - Supercargador	50082			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052			
	Tensor Ensamblado, Serpentin, Polea lisa	49493			
2011	V6 3.0L DIESEL				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060975			
	Polea de Loca - Supercargador	50082			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49840			
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48024			
2010	V6 3.0L DIESEL				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060975			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Alternador	4060980			
	Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1591H			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49801			
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48024			
2010	V6 3.6L				
	Dual-Sided Multi-V Belt	D4070816	Superior		66512
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50020			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372			
2010	V8 4.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050440	Inferior		66518
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060640			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109			
	Banda de Tiempo	G1598H			
2009	V6 3.0L DIESEL				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060975			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49801			
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48024			
2009-08	V6 3.6L				
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816	Superior		66512
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372			
	Polea Clutch de Alternador, Polea Desacopladora de Alternador	49710			
2009-08	V8 4.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050440	Inferior		66518
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070923			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109			
	Banda de Tiempo	40297			
	Polea Clutch de Alternador	49710			

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Mangueras	
			Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
AUDI - Q7 CONT.				
2007	V6 3.6L			
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816	Superior	66512
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50020		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372		
	Polea Clutch de Alternador	49710		
2007	V8 4.2L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050440	Inferior	66518
	Banda de Tiempo	40297		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49409		
	Polea Clutch de Alternador	49710		
AUDI - Q8				
2019	V6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040440		
AUDI - SQ5				
2019	V6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919		
	Multi-V, Supercargador	4070500		
2018	V6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919		
	Multi-V, Supercargador	4070500		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493		
2017	V6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919		
	Multi-V, Supercargador	4070500		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052		
	Polea de Loca - Supercargador	50082		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493		
2016-14	V6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919		
	Multi-V, Supercargador	4070500		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50052		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49493		
BMW				
BMW - X1				
2019-16	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060675		
2015	L6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070732	Superior	62788
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841		

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
BMW - X1 CONT.					
2015-12 L4 2.0L					
	Multi-V, Alternador y AA	4060395			
	Multi-V Stretch Belt, DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃ³n motivo, debe reemplazarse).	4040247S			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49813			
2014	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070732			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49841			
2013	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070732			
	Idler Pulley - Accessory Drive (Left Side)	50081			
	Idler Pulley - Accessory Drive (Right Side)				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49841			
BMW - X2					
2019	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060675			
BMW - X3					
2019-18	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060455			
2018	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060455			
2017	L4 2.0L DIESEL				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49582			
2017-16	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080547			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49841			
2017-15	L4 2.0L GAS				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060395			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49813			
2015-14	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080547			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50069			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49841			
2014-13	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060395			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49813			
2013	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080547			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49841			
2012-11	L6 3.0L Non Turbo Eng				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080547			
2012-11	L6 3.0L TURBO ENG				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080547			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49841			
2010-09	L6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060785	Superior	67216	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	Inferior	67217	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea				

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - X3 CONT.

2010-09 L6 3.0L

lisa, incluye hardware	50006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49463
Polea Clutch de Alternador	49722

2010-07 L6 2.5L

Multi-V, Alt y DH	4060785
Multi-V, AA	4040340
Polea Loca - Alt, BA y DH, Polea lisa	49062
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor	
Automático, Polea lisa	49282
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373

2008-07 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060785
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49463
Polea Clutch de Alternador	49722

2006 L6 2.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alt,	
BA y DH, C/ Tensor Automático, Ki Incluye 2	
bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados ..	K49282N
Multi-V, Alt y DH	4060605
Multi-V, AA	4040340
Polea Loca - Alt, BA y DH, Polea lisa	49062
Polea de Tensor - Alt, BA y DH, C/ Tensor	
Hidráulico, Polea lisa	49064
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor	
Automático, Polea lisa	49282
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
Alt, BA y DH, (C/ Tensor Hidráulico), No	
incluye polea	49308

2006 L6 3.0L

Kit de banda del sistema de accesorios,	
Sistema de Accesorios, C/ Tensor Mecánico,	
Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores	
Ensamblados	K49282N
Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
Multi-V, Alt y DH	4060605
Multi-V, AA	4040340
Polea de Tensor - Alt, BA y DH, (C/ Tensor	
Hidráulico), Polea lisa	49064
Alt, BA y DH, Polea lisa	49062
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor	
Automático, Polea lisa	49282
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
Alt, BA y DH, (C/ Tensor Hidráulico), No	
incluye polea	49308

2005 L6 2.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alt,	
BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye	
Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282

Superior	67216
Inferior	67217

Inferior	67213
----------------	-------

Inferior	67213
----------------	-------

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - X3 CONT.

2005 L6 2.5L

- Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados **K49282N**
- Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado **K49373**
- Multi-V, Alt y DH **4060605**
- Multi-V, AA **4040340**
- Polea Loca - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa **49062**
- Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa **49064**
- Polea de Tensor - AA, Polea lisa **49024**
- Tensor Ensamblado, Alt y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa **49282**
- Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa **49373**
- Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico de Banda, No incluye polea **49308**

2005 L6 3.0L

- Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca **K49282**
- Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados **K49282N**
- Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado **K49373**
- Multi-V, Alt y DH **4060605**
- Multi-V, AA **4040340**
- Polea Loca - Alt, BA y DH, Polea lisa **49062**
- Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa **49064**
- Polea de Tensor - AA, Polea lisa **49024**
- Tensor Ensamblado, Alt y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa **49282**
- Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa **49373**
- Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico de Banda, No incluye polea **49308**

Inferior **67213**

2004 L6 2.5L

- Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca **K49282**
- Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados **K49282N**
- Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado **K49373**
- Multi-V, Alt, BA y DH **4060605**
- Multi-V, AA **4040340**
- Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa **49064**

Inferior **67213**

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - X3 CONT.

2004	L6 2.5L	
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

2004	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados	K49282N
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Alt, BA y DH, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

Inferior 67213

BMW - X4

2018-15	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060395
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49813

2018-15	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080547
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50069
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841

BMW - X5

2018	L6 3.0L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Dinámico	4080582
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Mando Dinámico	4080547
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50069
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841

2018-17	L6 3.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Dinámico	4060845
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Mando Dinámico	4060668
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
BMW - X5 CONT.		
2018-17 L6 3.0L DIESEL		
	C/Mando Dinámico	49835
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Mando Dinámico	49852
2018-12 V8 4.4L		
	Multi-V, Alt, BA y DH	4070648
	Multi-V, AA	4040315
2017-16 L6 3.0L GAS		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Dinámico	4080582
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Mando Dinámico	4080547
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841
2016-14 L6 3.0L DIESEL		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060668
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Mando Dinámico	49835
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto Mando Dinámico	49852
2015-14 L6 3.0L GAS		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Dinámico	4080582
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Mando Dinámico	4080547
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50069
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841
2013 L6 3.0L DIESEL		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040340S
2013-11 L6 3.0L GAS		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080582
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841
2012 L6 3.0L DIESEL		
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040340S ^s
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
2011-10 L6 3.0L DIESEL		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040340S ^s
2011-10 V8 4.4L		
	Multi-V, Alternador	4070648
	Multi-V, AA	4040315
2010 L6 3.0L GAS		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA Auxiliar	4060785
	Multi-V Stretch Belt, AA, C/AA Auxiliar, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	67286	
Inferior	67222	

^s CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - X5 CONT.

2010 L6 3.0L GAS

elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040324S ^s
Multi-V, Alt y DH, C/AA Auxiliar	4070540
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	50006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49463
Polea Clutch de Alternador, Excepto AA Auxiliar	49722

2010-08 V8 4.8L

Multi-V, Alternador	4070655
Multi-V, AA	4040342

2009 L6 3.0L DIESEL ENG

Multi-V, Alternador	4060745
Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040340S ^s
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024

2009 L6 3.0L GAS ENGINE

Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA Auxiliar	4060785
Multi-V Stretch Belt, AA, C/AA Auxiliar, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040324S ^s
Multi-V, Alt y DH, C/AA Auxiliar	4070540
Excepto Control de Tracción, Polea lisa, incluye hardware	50006
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49463
Polea Clutch de Alternador, Excepto Suspensión Controlada Eléctricamente; Excepto AA Auxiliar	49722

Superior	67286
Inferior	67222

2008 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA Auxiliar	4060785
Multi-V Stretch Belt, AA, w/ Auxiliary Air Conditioning, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040324S ^s
Multi-V, Alt y DH, C/AA Auxiliar	4070540
Excepto Control de Tracción, Polea lisa, incluye hardware	50006
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Excepto Control de Tracción, Polea lisa	49463
Polea Clutch de Alternador, Excepto Suspensión Controlada Eléctricamente; Excepto AA Auxiliar	49722

Superior	67286
Inferior	67222

^s Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - X5 CONT.

2007	L6 3.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA		
	Auxiliar	4060785	
	Multi-V, AA, C/AA Auxiliar	4040315	
	Multi-V, Alt y DH, C/AA Auxiliar	4070540	
	Excepto Control de Tracción, Polea lisa, incluye hardware	50006	
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373	
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, Excepto Control de Tracción, Polea lisa	49463	
	Polea Clutch de Alternador, Excepto Suspensión Controlada Eléctricamente; Excepto AA Auxiliar	49722	
	2007	V8 4.8L	
Multi-V, Alt, BA y DH		4070655	
	Multi-V, AA	4040342	
2006	L6 3.0L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/Tensor Mecánico y Largo de Banda de Equipo Original, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/Tensor Mecánico y Largo de Banda Estándar, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/Tensor Mecánico y Largo de Banda Principal de Equipo Original, Ki Incluye 2 bandas Multi V y 2 Tensores Ensamblados	K49282N	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060605	
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064	
	Polea Loca - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062	
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282	
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373	
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308	
	2006	V8 4.4L	
		Multi-V, Alt, BA y DH	4060610
		Multi-V, A/C, Banda Opcional	4040337
		Multi-V, AA	4040338
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054
		Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49462
		Tensor Ensamblado, AA	49849
	2006-05	V8 4.8L	
		Multi-V, AA	4040338
Multi-V, A/C, Banda Opcional		4040337	
Multi-V, Alt y BA		4060610	

Superior	67286
Inferior	67222

Superior, Incluye conexiones rÁpidas	67236
Inferior, Incluye conexiones rÁpidas	67205

Superior	67274
Inferior, Incluye conexiones rÁpidas	67275

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - X5 CONT.

2006-05 V8 4.8L

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054
Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49462

2005 L6 3.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/Tensor Mecánico y Largo de Banda Estándar, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
Multi-V, AA	4040340
Polea Loca - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

2005 V8 4.4L

Multi-V, A/C, Banda Opcional	4040337
Multi-V, Alt, BA y DH	4060610
Multi-V, AA	4040338
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054
Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49462
Tensor Ensamblado, AA	49849

2004 L6 3.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/Tensor Mecánico y Largo de Banda Estándar, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
Multi-V, AA	4040340
Polea Loca - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

2004 V8 4.4L

Multi-V, AA	4040338
Multi-V, Alt, BA y DH	4060610
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054
Tensor Ensamblado, Alt y BA, Polea lisa	49462

Superior, Incluye conexiones rápidas	67236
Inferior, Incluye conexiones rápidas	67205

Superior, Incluye conexiones rápidas	67236
Inferior, Incluye conexiones rápidas	67205

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
BMW - X5 CONT.		
2004	V8 4.4L	
	Tensor Ensamblado, AA	49849
2004	V8 4.8L	
	Multi-V, AA	4040338
	Multi-V, A/C, Banda Opcional	4040337
	Multi-V, Alt y BA	4060610
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50054
	Tensor Ensamblado, Alt, DH y BA, Polea lisa	49462
2003	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/Tensor Mecánico y Largo de Banda Estándar, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49373
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4040340
	Polea Loca - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49373
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308
2003	V8 4.4L	
	Multi-V, Alt y BA	4070640
	Multi-V, AA	4050405
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Alt, BA y DH, No incluye polea	49305
	AA, No incluye polea	49306
2003	V8 4.6L	
	Multi-V, Alt y BA	4070640
	Multi-V, AA	4050405
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Alt, BA y DH, No incluye polea	49305
	-AA, No incluye polea	49306
2002	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340
	Polea Loca - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	67274	
Inferior, Incluye conexiones rápidas	67275	
Superior, Incluye conexiones rápidas	67236	
Inferior, Incluye conexiones rápidas	67205	
Superior, Incluye conexiones rápidas	67267	
Inferior, Incluye conexiones rápidas	67266	
Superior, Incluye conexiones rápidas	67236	
Inferior, Incluye conexiones rápidas	67205	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - X5 CONT.

2002	L6 3.0L	
	Hidráulico, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, w/Auto	
	Tens, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

2002	V8 4.4L	
	Multi-V, Alt y BA	4070640
	Multi-V, AA	4050405
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056
	Polea de Tensor - AA, Sin Soporte, Polea lisa	49024
	Alt, BA y DH, No incluye polea	49305
	AA, No incluye polea	49306

2002	V8 4.6L	
	Multi-V, Alt y BA	4070640
	Multi-V, AA	4050405
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Alt, DH y BA, No incluye polea	49305
	AA, No incluye polea	49306

2001	L6 3.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt, BA y DH, C/ Tensor Mecánico, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49282
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49311A
	Multi-V, Alt, BA y DH	4060605
	Multi-V, AA	4050340
	Polea Loca - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49062
	Polea de Tensor - Alt y DH, C/ Tensor Hidráulico, Polea lisa	49064
	Tensor Ensamblado, Alt, BA y DH, C/ Tensor Automático, Polea lisa	49282
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49311
	Alt, BA y DH, C/ Tensor Hidráulico, No incluye polea	49308

2001-00	V8 4.4L	
	Multi-V, Alt y BA	4070640
	Multi-V, AA	4050395
	Polea de Tensor - Alt, BA y DH, Incluye Soporte y 2 Poleas	49056
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49024
	Alt, BA y DH, No incluye polea	49305
	AA, No incluye polea	49306

Superior, Incluye conexiones rápidas	67267
Inferior, Incluye conexiones rápidas	67266

Superior, Incluye conexiones rápidas	67236
Inferior, Incluye conexiones rápidas	67205

Superior, Incluye conexiones rápidas	67267
Inferior, Incluye conexiones rápidas	67266

BMW - X6

2019	L6 3.0L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50069
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BMW - X6 CONT.

2018	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Mando Dinámico	4080547
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Dinámico	4080582
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), C/Suspensión Activa, Polea lisa, incluye hardware	50069
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841
2018-12	V8 4.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648
	Multi-V, AA	4040315
2017-16	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080582
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841
2015	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080582
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50069
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841
2014	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080582
	Idler Pulley - Accessory Drive (Left Side), Polea lisa, incluye hardware	50069
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841
2013-11	L6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080582
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49841
2011-10	V8 4.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648
	Multi-V Stretch Belt, BA, Motor Híbrido, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040280S
	Multi-V, AA	4040315
2010-09	L6 3.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4080720
2009	V8 4.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070648
	Multi-V, AA	4040315

BUICK
BUICK - ENCLAVE

2020-18	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060744
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BUICK - ENCLAVE CONT.

2017	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
	Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378

2016	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378

2015	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378

2014	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378

2013-12	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378

Superior	66119
Inferior	66120
Tee 1 a Termostato	63227
Calefacción a Tee 1	63052
Calefacción a Tee 2	64997
Salida de Calefacción, Cortar para ajustar	65004
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089
Tee 2 a Termostato	63981
Conector, Tee 2 a Termostato	65624
Tee 2 a Termostato	65629

Superior	66119
Inferior	66120
Tee 1 a Termostato	63227
Calefacción a Tee 1	63052
Calefacción a Tee 2	64997
Salida de Calefacción, Cortar para ajustar	65004
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089
Tee 2 a Termostato	63981
Conector, Tee 2 a Termostato	65624
Tee 2 a Termostato	65629

Superior	66119
Inferior	66120
Tee 1 a Termostato	63227
Calefacción a Tee 1	63052
Calefacción a Tee 2	64997
Salida de Calefacción, Cortar para ajustar	65004
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089 ⁿ
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096
Tee 2 a Termostato	63981
Conector, Tee 2 a Termostato	65624
Tee 2 a Termostato	65629

Superior	66119
Inferior	66120
Tee 1 a Termostato	63227
Calefacción a Tee 1	63052
Calefacción a Tee 2	64997
Salida de Calefacción, Cortar para ajustar	65004
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089 ⁿ
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096
Tee 2 a Termostato	63981
Conector, Tee 2 a Termostato	65624
Tee 2 a Termostato	65629

Superior	66119
Inferior	66120
Tee 1 a Termostato	63227
Calefacción a Tee 2	63041
Calefacción a Tee 1	5/8" x 5"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BUICK - ENCLAVE CONT.

2013-12 V6 3.6L

2011-10 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378

Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089ⁿ
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096
Radiador a Cuello de Llenado	3/8" x 25"
Tee 2 a Termostato	63981
Conector, Tee 2 a Termostato	65624
Tee 2 a Termostato	65629

BUICK - ENCORE

2019 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060545
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, w/ LUV Eng., Polea lisa	49804
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, w/ LE2 Eng.	49846

Superior	66119
Inferior	66120
Tee 1 a Termostato	63227ⁿ
Calefacción a Tee 2	63041
Calefacción a Tee 1	5/8" x 5"
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089ⁿ
Tee 2 a Termostato	63981
Radiador a Cuello de Llenado	3/8" x 25"
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096
Conector, Tee 2 a Termostato	65624
Tee 2 a Termostato	65629

2018-17 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060545
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, w/ LUV Eng., Polea lisa	49804
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, w/ LE2 Eng., Polea lisa	49435

Superior	62098ⁿ
Entrada Enfriador de Aceite, w/ LUV Eng. ..	64106
Tee a Motor, w/ LUV Eng., Cortar para ajustar..	65009ⁿ

2016 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060545
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, w/ LUV Eng., Polea lisa	49804
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, w/ LE2 Eng., Polea lisa	49435

Superior	62098ⁿ
Entrada Enfriador de Aceite, w/ LUV Eng. ..	64106
Tee a Motor, w/ LUV Eng., Cortar para ajustar..	65009ⁿ

2015-14 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060545
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49804

Superior	62098
Entrada Enfriador de Aceite, w/ LUV Eng. ..	64106
Tee a Motor, w/ LUV Eng., Cortar para ajustar..	65009ⁿ

Superior	62098
-----------------------	--------------

BUICK - ENVISION

2019 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
--------------------------------------	----------------

2019-18 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49851

2018 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49851

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

BUICK - ENVISION CONT.

2017	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
2017-16	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689

CADILLAC CADILLAC - ESCALADE

2020	V8 6.2L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49808
2019	V8 6.2L	
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
	Multi-V, Alt, DH y BA, Servicio Pesado	4060712F
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
	Multi-V, Alt y BA, EstÃ¡ndar	4060715
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

Superior	66193
Inferior	67162

2018-17	V8 6.2L	
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
	Multi-V, Alt, DH y BA, Servicio Pesado	4060712F
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
	Multi-V, Alt y BA, EstÃ¡ndar	4060715
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49808

Superior	66193
Inferior	67162

2016-15	V8 6.2L	
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
	Multi-V, Alt y BA, EstÃ¡ndar	4060715
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49808

Superior	66193
Inferior	67162
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Calefacción a Termostato, Cortar para ajustar .	65004
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	65000
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar,	
Cortar para ajustar	65009
Radiador a Motor	64113

2014	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Calefacción a Termostato, Cortar para ajustar .	65004
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar,	
Cortar para ajustar	65009
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	65000
Radiador a Motor	64113

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CADILLAC - ESCALADE CONT.

2013 V8 6.2L

Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2013-12 V8 6.0L Electric Assist

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2012-11 V8 6.2L

Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2011 V8 6.0L Electric Assist

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62852ⁿ
Calefacción a Termostato	5/8" x 34"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar	3/4" x 16"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Radiador a Motor	64113

Superior	66294
Inferior	62261
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1	3/4" x 16"
Filtro Refrigerante a Inversor	3/4" x 40"
Filtro Refrigerante a Depósito	3/4" x 34"
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031
Bomba de Refrigerante 2 a Filtro de Refrigerante	3/4" x 34"
Calefacción a Termostato	64543
Radiador a Motor	64113
Calefacción a BA Auxiliar	63118
Salida Tanque de Compensación, Cortar para ajustar	65000
Calefacción a BA Auxiliar	65624

Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62852ⁿ
Calefacción a Termostato	5/8" x 34"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar	3/4" x 16"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Radiador a Motor	64113

Superior	66294
Inferior	62261
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1	3/4" x 16"
Filtro Refrigerante a Inversor	3/4" x 40"
Filtro Refrigerante a Depósito	3/4" x 34"
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031
Bomba de Refrigerante 2 a Filtro de Refrigerante	3/4" x 34"
Salida Tanque de Compensación	64543
Radiador a Motor	64113
Calefacción a BA Auxiliar	63118
Salida Tanque de Compensación, Cortar para ajustar	65000
Calefacción a BA Auxiliar	65624

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CADILLAC - ESCALADE CONT.

2010	V8 6.0L Electric Assist	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Polea Loca - Alt y AA, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2010	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	V8 6.0L Electric Assist	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Polea Loca - Alt y AA, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
	2009	V8 6.2L
Multi-V, Alt, DH y BA		4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.		4040355S
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware		49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49436
2008	V8 6.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154

Superior	66294
Inferior	62261
Calefacción a BA Auxiliar	63254 ⁿ
Salida Tanque de Compensación	1/2" x 20"
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031
Bomba de Refrigerante 2 a Filtro de Refrigerante	5/8" x 4"
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1	3/4" x 16"
Filtro Refrigerante a Depósito	64543
Filtro Refrigerante a Inversor	3/4" x 40"
Calefacción a BA Auxiliar	65624
Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Calefacción a Termostato	5/8" x 34"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar	3/4" x 16"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Superior	66294
Inferior	62261
Calefacción a BA Auxiliar	63254 ⁿ
Salida Tanque de Compensación	1/2" x 20"
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031
Bomba de Refrigerante 2 a Filtro de Refrigerante	5/8" x 4"
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1	3/4" x 16"
Filtro Refrigerante a Depósito	64543
Filtro Refrigerante a Inversor	3/4" x 40"
Radiador a Motor	63986
Conector a Bomba de Agua	65624
Superior	62916
Inferior	62261
Radiador a Motor	64113
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Calefacción a Termostato	5/8" x 34"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar	3/4" x 16"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, (2 ... Pzs)	3/4" x 16"
Radiador a Motor	64113

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CADILLAC - ESCALADE CONT.		
2008	V8 6.2L	
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2007	V8 6.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2006-03	V8 6.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2005	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Superior	62634
Inferior	62634
Calefacción Auxiliar a Tubo 1	3/4" x 16"
Calefacción Auxiliar a Tubo 2	3/4" x 16"
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Motor	64113
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Superior	62262
Superior, (Alternativo)	62634
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Entrada de Calefacción	62939
Calefacción a Termostato	64133
Calefacción Auxiliar a Tubo 1	3/4" x 16"
Calefacción Auxiliar a Tubo 2	3/4" x 16"
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Depósito a Radiador	62938
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Superior	62262
Superior, (Alternativo)	62634
Inferior	62261
Depósito a Radiador	62938
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Entrada de Calefacción	62939
Calefacción a Termostato	64133
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 9"
Tubo 1 a Calefacción Auxiliar	3/4" x 16"
Calefacción Auxiliar a Tubo 1	3/4" x 16"
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CADILLAC - ESCALADE CONT.

2004-03 V8 5.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Kit de banda del sistema de accesorios,	
Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye	
hardware	49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Alt y DH,	
Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2002 V8 5.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Kit de banda del sistema de accesorios,	
Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye	
hardware	49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Alt y DH,	
Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2002 V8 6.0L

Kit de banda del sistema de accesorios,	
Alternador, C/Alt 130 Amp., Ki Incluye Multi	
V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275B
Kit de banda del sistema de accesorios,	
Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275
Multi-V, Alternador, (Alt 105 Amp.)	4060922
Multi-V, Alternador, (Alt 130 Amp.)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49001
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye	
hardware	49150
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea	
acanalada	49275

Superior	62262
Superior, (Altern)	62634
Inferior	62261
Depósito a Radiador	62938
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Entrada de Calefacción	62939
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Calefacción a Termostato	64133
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 9"
Tubo 1 a Calefacción Auxiliar	3/4" x 16"
Calefacción Auxiliar a Tubo 1	3/4" x 16"
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Termostato a Calefacción	62852ⁿ

Superior	62262
Superior, (Altern)	62634
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Entrada de Calefacción	62939
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Calefacción a Termostato	64133
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 9"
Tubo 1 a Calefacción Auxiliar	3/4" x 16"
Calefacción Auxiliar a Tubo 1	3/4" x 16"
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Depósito a Radiador	62938
Termostato a Calefacción	62852ⁿ

Superior	62262
Superior, (Altern)	62634
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Entrada de Calefacción	62939
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Calefacción a Termostato	64133
Calefacción Auxiliar a Tubo 1	3/4" x 16"
Calefacción Auxiliar a Tubo 2	3/4" x 16"
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Depósito a Radiador	62938
Termostato a Calefacción	62852ⁿ
Termostato a Calefacción, C/Calefacción	
Auxiliar	65624
Termostato a Calefacción	65647

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
CADILLAC - SRX				
2016	V6 3.6L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950	Superior	66650
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002	Inferior	66649
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378	Heater to Pipe (Lower)	63247
			Tubo a Motor	64310 ⁿ
			Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64997
			Depósito a Radiador, Cortar para ajustar	64997
			Depósito a Motor, Cortar para ajustar	65009
2015-12	V6 3.6L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950	Superior	66650
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002	Inferior	66649
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378	Heater to Pipe (Lower)	63247
	Polea Desacopladora de Alternador	49956	Tubo a Motor	64310 ⁿ
			Depósito a Tubo, Cortar para ajustar	64997
			Depósito a Radiador, Cortar para ajustar	64997
			Depósito a Motor, Cortar para ajustar	65009
2011-10	V6 2.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940	Superior, Tee a Radiador	66597
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002	Superior, Trasero	66598
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378	Inferior, Radiador a Tee	66653
	Polea Desacopladora de Alternador	49956	Inferior, Tubo a Tubo	66654
			Cuerpo Papalote a Depósito	64354
2011-10	V6 3.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950	Superior	66649
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002	Inferior	66650
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378	Calefacción a Motor (Superior)	64567
			Calefacción a Motor (Inferior)	64566
2006	V6 3.6L			
	Multi-V, Alt y BA	4060470	Superior	66099
	Multi-V, AA y DH	4060465	Inferior, 1er. Diseño (37mm. Diám. Int. En Motor)	66100
	Tensor Ensamblado, BA, Polea lisa	49389	Depósito a Tee	64353
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49390	Depósito a Motor	3/4" x 25"
			Calefacción a Motor	64564
			Motor a Calefacción	63351
2006-05	V8 4.6L			
	Dual-Sided Multi-V Belt, AA y DH	D4050610	Superior, Excepto Paquete Remolque	66102
	Multi-V, Alternador	4050375	Superior, C/Paquete de Remolque	66103
	Polea de Tensor - Alt, Polea lisa	49006	Inferior, Excepto Paquete Remolque	66105
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50044	Inferior, C/Paquete de Remolque	66104
			de Paso	61267
			Tee 1 a Tubo 2	3/4" x 4"
			Tee 1 a Tubo 3	3/4" x 6"
			Depósito a Tubo 3	63912 ⁿ
			Termostato a Tubo 1	64181
			BA Auxiliar a Radiador	63163
			Calefacción a Tee 1	63726
			Calefacción a - Tubo 1	63806 ⁿ
			Tubo 2 a Motor	64292
			Tee 2 a Radiador	64309

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
-------------	---

CADILLAC - SRX CONT.

2005-04 V6 3.6L

Multi-V, Alt y BA	4060470
Multi-V, AA y DH	4060465
Tensor Ensamblado, BA, Polea lisa	49389
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49390

Superior	66099
Inferior	66100
Depósito a Tee	64353
Depósito a Motor	3/4" x 25"
Calefacción a Motor	64564
Motor a Calefacción	63351

2004 V8 4.6L

Dual-Sided Multi-V Belt, AA y DH	D4050610
Multi-V, Alternador	4050375
Polea de Tensor - Alt, Polea lisa	49006
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50044

Superior, Excepto Paquete Remolque	66102
Superior, C/Paquete de Remolque	66103
Inferior, Excepto Paquete Remolque	66105
Inferior, C/Paquete de Remolque	66104
de Paso	61267 ⁿ
Termostato a Tubo 1	64181
Calefacción a - Tubo 1	63806 ⁿ
Depósito a Tubo 3	63912 ⁿ
Tee a Tubo 2	3/4" x 4"
Calefacción a Tee 1	63726
Tubo 2 a Motor	64292

CADILLAC - XT5

2019-17 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060725
Polea Desacopladora de Alternador	49968

CHEVROLET CHEVROLET - AVALANCHE

2013 V8 5.3L

Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62855
Calefacción a Termostato, Cortar para ajustar ..	65004
Radiador a Motor	64113
Depósito a Radiador	1/2" x 23"

2012 V8 5.3L

Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62855
Calefacción a Termostato, Cortar para ajustar ..	65004
Radiador a Motor	64113
Depósito a Radiador	1/2" x 23"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - AVALANCHE CONT.

2011	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2010	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	V8 6.0L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2008	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea	

Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato, Cortar para ajustar ..	65004
Termostato a Calefacción	62852
Radiador a Motor	64113
Depósito a Radiador	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato, Cortar para ajustar ..	65004
Termostato a Calefacción	62852
Radiador a Motor	64113
Depósito a Radiador	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Radiador a Motor	64113
Termostato a Calefacción	62852
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Depósito a Radiador	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	62852
Termostato a Calefacción	64133
Depósito a Radiador	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Motor a Radiador	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Termostato a Calefacción	62852
Depósito a Radiador	1/2" x 23"

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - AVALANCHE CONT.

2008	V8 5.3L	
	acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2008	V8 6.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
	Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
	2007	V8 5.3L
Kit de banda del sistema de accesorios,		
Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye		
Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca		K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA,		
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado		K49276
Multi-V, Alt, DH y BA		4060935
Multi-V, AA		4040377
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware		49154
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada		49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware		49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Alt y DH, Polea acanalada	49275	
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276	
2007	V8 6.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
	Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
	2006	V8 5.3L
Kit de banda del sistema de accesorios,		
Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye		
Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca		K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA,		
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado		K49276
Multi-V, Alternador, (105A)		4060922
Multi-V, Alternador, (145A)		4060930
Multi-V, AA		4040377
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware		49154

Superior	62916
Inferior	62261
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Motor a Radiador	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Termostato a Calefacción	62852
Depósito a Radiador	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Termostato a Calefacción	62852
Radiador a Motor	64113
Depósito a Radiador	1/2" x 23"
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	64133
Motor a Radiador	64113
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Calefacción a Termostato	62852
Depósito a Radiador	1/2" x 23"
Superior	62634
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	62852
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Depósito a Radiador	62938
Rebosadero de Depósito	5/8" x 33"
Entrada de Calefacción	62939

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - AVALANCHE CONT.

2006	V8 5.3L		
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003	
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150	
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276	
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275	
2005	V8 5.3L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276	
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922	
	Multi-V, Alternador, (145A)	4060930	
	Multi-V, AA	4040377	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154	
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003	
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150	
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275	
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276	
	2004	V8 5.3L	
		Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado		K49276	
Multi-V, Alternador, (105A)		4060922	
Multi-V, Alternador, (145A)		4060930	
Multi-V, AA		4040377	
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware		49154	
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada		49003	
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware		49150	
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada		49275	
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa		49276	
2003		V8 5.3L	
		Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276	
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922	
	Multi-V, Alternador, (145A)	4060930	
	Multi-V, AA	4040377	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154	
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003	
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49154	
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275	
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276	

Superior, Alterno	62634
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Termostato a Calefacción	62852
Depósito a Radiador	62938
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Entrada de Calefacción	62939
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar .	64995
Superior	62262
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Calefacción a BA	5/8" x 48"
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Entrada de Calefacción	62939
Depósito a Radiador	62938
Termostato a Calefacción	62852
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar .	64995
Superior	62262
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Depósito a Radiador	62938
Termostato a Calefacción	62852
Entrada de Calefacción	62939
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar .	64995

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
-------------	-------------------------------------	----------

CHEVROLET - AVALANCHE CONT.

2003	V8 5.3L	hardware 49150
		Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada 49275
		Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa 49276
2002	V8 5.3L	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca K49275
		Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt 130 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca K49275B
		Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado K49276
		Multi-V, Alternador, (Alt 105 Amp.) 4060922
		Multi-V, Alternador, (Alt 130 Amp.) 4060930
		Multi-V, AA 4040377
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa 49001
		Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49003
		Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware 49150
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49275
		Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa 49276

Superior	62262
Superior, (Altern)	62634
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Depósito a Radiador	62938
Termostato a Calefacción	62852
Entrada de Calefacción	62939
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar .	64995

CHEVROLET - BLAZER

2002	V6 4.3L	Multi-V, Sistema de Accesorios, Option 1; w/ AC 4060952
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Option 2 4060872
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Option 1; w/o AC 4060650
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada 49021
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa 49001
		Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49021
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49203
2001	V6 4.3L	Multi-V, Exc AC 4060872
		Multi-V, C/ AA 4060950
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada 49021
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa 49001
		Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49021
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49203

Superior	62169
Inferior	61502
Calefacción a BA	63505
Calefacción a Múltiple de Admisión	63504
de Paso	63348
Rebosadero de Radiador	3/8" x 18"
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"

Superior	62169
Inferior	61502
Calefacción a BA	63505
Calefacción a Múltiple de Admisión	63504
de Paso	63348
Rebosadero de Radiador	3/8" x 18"
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - BLAZER CONT.

2000	V6 4.3L	
	Multi-V, Exc AC	4060872
	Multi-V, C/ AA	4060950
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49021
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49203

Superior	62169
Inferior	61502
Calefacción a BA	63505
Calefacción a Múltiple de Admision de Paso	63504 63348
Radiador a Depósito	3/8" x 18"
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"

CHEVROLET - C & K SERIES PICKUP

2003	V8 8.1L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49330
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49329

2002	V8 8.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA (Alternador 105A)	4061015
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA (Alt de 130A)	4061025
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA (Alt 105A)	4060930
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA (Alt de 130A)	4060935
	Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49328

Superior	62987
Inferior	61514
Calefacción a Motor	64212
de Paso	63962
Calefacción a Radiador	5/8" x 38"
Motor a Calefacción	64212
Radiador a Depósito	3/8" x 36"

2000	V8 5.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 100A ó 105A, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49203
	Multi-V, C/AC (Alt de 100A y 105A)	4060960
	Multi-V, C/AA (Alt de 124A y 140A)	4060967
	Multi-V, Sin AA (Alt de 100A y 105A)	4060872
	Multi-V, Sin AA (Alt de 124A y 140A)	4060882
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49021
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49203

Superior, (42" Rad)	62171
Superior, (34" Rad)	62172
Inferior, (42" Rad)	62075
Inferior, (34" Rad)	62021
de Paso	63348
Calefacción a Motor	63936 ⁿ
Tubo a BA	63641
Tubo 1 a BA, C/Calefacción Auxiliar	63806
Tee 2 a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	3/4" x 18"
Tee 2 a Tubo 3 de Calefacción Auxiliar	3/4" x 18"
Radiador a Depósito	3/8" x 42"
Válvula 1 a Tubo 1, C/Válvula de	
Calefacción Exterior	3/4" x 36"
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción	
Auxiliar., Sin Válvula de Calefacción Ext.	3/4" x 40"
Calefacción a Válvula, Sin Calefacción	
Auxiliar, C/Válvula de Calefacción Exterior, ...	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	3/4" x 10"
Tubo 2 a Motor	63806 ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

CHEVROLET - CAPTIVA SPORT

2015	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50021			
2015-11	L4 2.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060780	Superior	67057	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50021	Inferior	67058	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281	Tubo a Motor	64373	
2014-13	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378			
2012	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950	Superior	67056	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002	Inferior	67059	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378			
2011	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378			
2010-09	L4 2.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405	Inferior	67058	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281	Superior	62593	
			Depósito a Termostato, Cortar para ajustar	65009	
2010-08	V6 3.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930	Superior	65009	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378	Tubo a Motor, Cortar para ajustar	64997	
			Depósito a Termostato	63128	
2008	L4 2.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405	Superior	62593	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281	Depósito a Termostato, Cortar para ajustar	65009	

CHEVROLET - CARGO VAN

2004-00	V6 4.3L				
			Calefacción a Motor (Inferior)	63394	
2000	V8 5.7L		Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción		
			Auxiliar, Cortar para ajustar	65009 ⁿ	
			Calefacción a Válvula, Sin Calefacción		
			Auxiliar, Cortar para ajustar	65009 ⁿ	
			Auxiliar, Cortar para ajustar	65009 ⁿ	

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
CHEVROLET - CHEVY PICKUP					
2003	L4 1.6L				
	V-Belt, Alternador, W/ 36 5/8" belt	15366	Superior, Excepto AA	8009	
	V-Belt, Alternador, W/ 36 1/4" belt	15360	Superior, C/ AA	8010	
	V-Belt, Alternador, W/ 36 7/16" belt	15364	Inferior, Excepto AA	8011	
	Multi-V, AA y Alt	4060710	Salida de Tanque de Recuperación	2066	
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060570	Tubo a Entrada de Agua	2043	
	Multi-V, Alternador, Sin AA (Opcional)	4060571	Codo de Respiración	2061	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49119	Motor a Tubo	2068	
	Banda de Tiempo	40203	Ventilación de Motor	2069	
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264	Radiador a Tanque	2037	
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905	Salida de Calefacción	2067	
	Continental Series	GTK0203	Entrada de Calefacción	2118	
2002	L4 1.6L				
	V-Belt, Alternador, W/ 36 5/8" belt	15366	Superior, Excepto AA	8009	
	V-Belt, Alternador, W/ 36 1/4" belt	15360	Superior, C/ AA	8010	
	V-Belt, Alternador, W/ 36 7/16" belt	15364	Inferior, Excepto AA	8011	
	Multi-V, AA y Alt	4060710	Salida de Tanque de Recuperación	2066	
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060570	Tubo a Entrada de Agua	2043	
	Multi-V, Alternador, Sin AA (Opcional)	4060571	Codo de Respiración	2068	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49119	Tanque a Radiador	2037	
	Banda de Tiempo	40203	Salida de Calefacción a Tubo	2067	
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264	Entrada de Calefacción	2118	
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905			
	Continental Series	GTK0203			
2001	L4 1.6L				
	V-Belt, Alternador, W/ 36 5/8" belt	15366	Superior, Excepto AA	8009	
	V-Belt, Alternador, W/ 36 1/4" belt	15360	Superior, C/ AA	8010	
	V-Belt, Alternador, W/ 36 7/16" belt	15364	Inferior, Excepto AA	8011	
	Multi-V, AA y Alt	4060710	Salida de Tanque de Recuperación	2066	
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060570	Tubo a Entrada de Agua	2043	
	Multi-V, Alternador, Sin AA (Opcional)	4060571	Codo de Respiración	2068	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49119	Tanque de Recuperación	2037	
	Banda de Tiempo	40203	Ventilación 2	2067	
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264	Entrada de Calefacción	2118	
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905			
	Continental Series	GTK0203			
2000	L4 1.6L				
	V-Belt, Sistema de Accesorios, W/ 36 1/4" belt	15362	Superior, Excepto AA	8009	
	V-Belt, Sistema de Accesorios, W/ 36 7/16" belt	15364	Superior, C/ AA	8010	
	V-Belt, Sistema de Accesorios, W/ 36 5/8" belt	15366	Inferior, Excepto AA	8011	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060710	Salida de Tanque de Recuperación	2066	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060570	Tubo a Entrada de Agua	2043	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA (Opcional)	4060571	Ventilación 2	2068	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49119	Tanque de Recuperación	2037	
	Banda de Tiempo	40203	Manguera de Calefacción	2067	
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264	Entrada de Calefacción	2118	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CHEVY PICKUP CONT.

2000 L4 1.6L	Automatic Timing Tensioner Assembly	48905
	Continental Series	GTK0203

CHEVROLET - CHEYENNE

2020-16 V8 5.3L	Multi-V, Alternador	4060715
------------------------	---------------------------	---------

2020-14 V8 6.2L	Multi-V, Alternador	4060715
------------------------	---------------------------	---------

2015-13 V8 5.3L	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2012 V8 5.3L	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2011-10 V8 5.3L	Multi-V, Alt, BA y DH	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2009 V8 5.3L	Multi-V, Alt, BA y DH	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Termostato a Calefacción	64377 ⁿ

Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Termostato a Calefacción	64377 ⁿ

Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	64133
Termostato a Calefacción	62852
Radiador a Motor	64113
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	65000

Superior	62916
Depósito a Radiador	62938
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	64133
Termostato a Calefacción	62852
Entrada de Calefacción	62939
Radiador a Motor	64113
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar	64994
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	65000

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - CHEYENNE CONT.

2008 V8 5.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040377
Multi-V, Alt, BA y DH	4060935
Polea Loca -AA, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49276

Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	64133
Termostato a Calefacción	62852
Depósito a Radiador	62938
Entrada de Calefacción	62939
Radiador a Motor	64113
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar	64994

2007 V8 5.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4040377
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060600
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. De 105 Amp.	4060922
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 145 Amp.	4060930
Polea Loca -AA, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Loca -AA, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49276

Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	64133
Termostato a Calefacción	62852
Depósito a Radiador	62938
Entrada de Calefacción	62939
Radiador a Motor	64113
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar	64994

CHEVROLET - COLORADO

2019 L4 2.5L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49851
--	-------

Superior	66177
Inferior	67178

2019-17 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050747
--------------------------------	---------

2018-17 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49851
Polea Desacopladora de Alternador, Polea acanalada	49955

Superior	66177
Inferior	67178

2018-16 L4 2.8L

Multi-V	4060852F
---------	----------

2016 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
Polea Desacopladora de Alternador, Polea acanalada	49955

Superior	66177
Inferior	67178

2016-15 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060775
--------------------------------	---------

Inferior	67176
	66379

2015 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49851
Polea Desacopladora de Alternador, Polea	

Superior	66177
Inferior	66178

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - COLORADO CONT.		
2015	L4 2.5L	
	acanalada	49955
2014-13	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060775
2012	L4 2.9L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49280
2012	L5 3.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49280
2012	V8 5.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2011	L4 2.9L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49280
2011	L5 3.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49280

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Superior	67176
Superior	62611
Inferior	62615
Motor a Calefacción	64597
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997
Calefacción a - Tubo 1	63991
Superior	66123
Inferior	62617
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997
Calefacción a - Tubo 1	63991
Tubo 1 a Motor	64314
Superior	66121
Inferior	66122
Calefacción a - Tubo 1, Cortar para ajustar	65004
Calefacción a - Tubo 2, Cortar para ajustar	65009
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997
Tubo 1 a Termostato	63806ⁿ
Tubo 2 a Termostato	63906ⁿ
Tubo 2 a Motor, Cortar para ajustar	64994
Superior	62611
Inferior	62615
Motor a Calefacción	64597
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997
Calefacción a - Tubo 1	63991
Superior	66123
Inferior	62617
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997
Calefacción a - Tubo 1	63991
Tubo 1 a Motor	64314

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - COLORADO CONT.		
2011	V8 5.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2010	L4 2.9L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49280
2010	L5 3.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49280
2010	V8 5.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	L4 2.9L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49280
2009	L5 3.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66121	
Inferior	66122	
Calefacción a - Tubo 1, Cortar para ajustar	65004	
Calefacción a - Tubo 2, Cortar para ajustar	65009	
Tubo 2 a Motor, Cortar para ajustar	64994	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
Tubo 1 a Termostato	63806 ⁿ	
Tubo 2 a Termostato	63906 ⁿ	
Superior	62611	
Inferior	62615	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Motor a Calefacción	64597	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Superior	66123	
Inferior	62617	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Tubo 1 a Motor	64314	
Superior	66121	
Inferior	66122	
Radiador a Depósito	5/8" x 14"	
Calefacción a - Tubo 2	3/4" x 14"	
Tubo 1 a Termostato	63806	
Tubo 2 a Motor	63906	
Superior	62611	
Inferior	62615	
Tubo 1 a Termostato	63806	
Calefacción a - Tubo 1	63991 ⁿ	
Tubo 1 a Motor	63641	
Motor a Calefacción	64597	
Depósito a Radiador	3/8" x 56"	
Superior	66123	
Superior, Alterno	62617	
Calefacción a - Tubo 1	63991 ⁿ	
Motor a Calefacción	64597	
Depósito a Radiador	3/8" x 56"	

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - COLORADO CONT.		
2009	L5 3.7L	
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49280
2009	V8 5.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2008	L4 2.9L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49280
2008	L5 3.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49280
2007	L4 2.9L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060915F
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060690
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280
2007	L5 3.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060915F
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060690
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Tubo 1 a Motor	64314	
Superior	66121	
Inferior	66122	
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 14"	
Calefacción a - Tubo 2	3/4" x 14"	
Tubo 1 a Termostato	63806 ⁿ	
Tubo 2 a Motor	1/4" x 14"	
Tubo 2 a Termostato	63906 ⁿ	
Depósito a Radiador	3/8" x 56"	
Superior	62611	
Inferior	62615	
Calefacción a - Tubo 1	63991 ⁿ	
Motor a Tubo 1	63641	
Depósito a Radiador	3/8" x 56"	
Superior	66123	
Superior, Alterno	62617	
Calefacción a - Tubo 1	63991 ⁿ	
Depósito a Radiador	3/8" x 56"	
Tubo 1 a Motor	64314	
Superior	62611	
Inferior	62615	
Tubo 1 a Motor	63641 ⁿ	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Motor a Calefacción	63016	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Superior	66123	
Inferior	62617	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Motor a Calefacción	63016	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Tubo 1 a Motor	64314	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - COLORADO CONT.		
2006	L4 2.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060915F
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060690
	C/ AA, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280
2006	L5 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060915F
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060690
	C/ AA, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280
2005	L4 2.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060915F
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060690
	C/ AA, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280
2005	L5 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060915F
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060690
	C/ AA, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280
2004	L4 2.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060915F
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060690
	C/ AA, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280
2004	L5 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060915F
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060690
	C/ AA, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62611	
Inferior	62615	
Tubo 1 a Motor	63641ⁿ	
Motor a Calefacción	63016	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Motor a Calefacción	65648	
Superior	66123	
Inferior	62617	
Tubo 1 a Motor	63224ⁿ	
Motor a Calefacción	63991	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Motor a Calefacción	65648	
Superior	62611	
Inferior	62615	
Tubo 1 a Motor	63641ⁿ	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Motor a Calefacción	64318	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Motor a Calefacción	65648	
Superior	66123	
Inferior	62617	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Motor a Calefacción	64318	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Tubo 1 a Motor	63224ⁿ	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Motor a Calefacción	65648	
Superior	62611	
Inferior	62615	
Tubo 1 a Motor	63641ⁿ	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Motor a Calefacción	64318	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Calefacción a - Tubo 1	65624	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Superior	66123	
Inferior	62617	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Motor a Calefacción	64318	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Tubo 1 a Motor	63224ⁿ	
Calefacción a - Tubo 1	65647	

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - COLORADO CONT.

2004 L5 3.5L

Tensor Ensamblado, Polea lisa 49280

Motor a Calefacción 65647

CHEVROLET - EQUINOX

2020-19 L4 1.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4050689

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49846

2019 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4050689

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49851

2018 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060642

2017 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060950

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea

acanalada, incluye herrajes 50002

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49378

Superior 66579

Inferior 66127

Tubo a Motor, Cortar para ajustar 64994

2017-16 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4050405

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea

lisa, incluye hardware 50021

Polea Tensora, Polea de Tensor - Sistema

de Accesorios, Polea lisa 49141

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49281

Superior 62418

Inferior 66586

Calefacción a Termostato, Cortar para ajustar .. 65009

Depósito a Termostato, Cortar para ajustar 65009

Tubo a Motor 64373

Calefacción a Motor 64637

2016 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060950

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea

acanalada, incluye herrajes 50002

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49378

Superior 66579

Inferior 66127

Tubo a Motor, Cortar para ajustar 64994

2008 V6 3.4L

Multi-V 4060905

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea

lisa, incluye hardware 50017

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea

acanalada 49003

Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,

Polea acanalada 49003

Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea

acanalada 49245

Superior 62741

Inferior 62740

de Paso 63121

Calefacción a Conector 63088ⁿ

Calefacción a Tee 63223ⁿ

Tee a Tubo 63026

Motor a Tubo 1 64384

Tubo 2 a Calefacción 64145

Tubo 2 a Depósito 3/8" x 19"

Calefacción a Tubo 63205

2008 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060930

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea

acanalada, incluye herrajes 50002

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49378

Superior 66126

Inferior 66127

Paso 63142

Calefacción a Motor (Superior) 63818

Calefacción a Motor (Inferior) 63818

BA a Tubo 3/8" x 8"

2007 V6 3.4L

Multi-V 4060905

Polea Loca, Polea acanalada 49003

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea

Superior 62741

Inferior 62740

de Paso 63121

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - EQUINOX CONT.

2007	V6 3.4L	
	lisa, incluye hardware	50017
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49245
2006	V6 3.4L	
	Multi-V	4060905
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50017
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245
2005	V6 3.4L	
	Multi-V	4060919
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50017
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245

Tubo 1 a Conector	63223
Motor a Tubo 1	5/8" x 10"
Calefacción a Tee	63088
Tee a Tubo	63026
Tubo 2 a Depósito	3/8" x 20"
Calefacción a Tubo	63205
Superior	62741
Inferior	62740
de Paso	63121
Tubo 1 a Conector	63223
Motor a Tubo 1	5/8" x 10"
Calefacción a Tee	63088
Tee a Tubo	63026
Tubo 2 a Depósito	3/8" x 20"
Calefacción a Tubo	63205
Superior	62739
Inferior	62740
de Paso	63121
Tubo 1 a Conector	63223
Motor a Tubo 1	5/8" x 10"
Calefacción a Tee	63088
Tee a Tubo	63041
Tubo 2 a Depósito	3/8" x 20"
Calefacción (Superior)	63270
Calefacción (Inferior)	63818

CHEVROLET - EXPRESS

2020	V8 6.0L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2020-19	V6 4.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 150 Amp.	4060785
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. De 105 Amp.	4060775
2019	V8 6.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. De 105 Amp.	4060922
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 145 Amp.	4060930
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62922
Inferior, Incluye conexiones rápidas	62936 [%]

[%] Incluye conexiones rápidas

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - EXPRESS CONT.		
2018	V6 4.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ 150 Amp or 205 Amp Alt.	4060785
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. De 105 Amp.	4060775
2018	V8 6.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. De 105 Amp.	4060922
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 145 Amp.	4060930
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2017	V8 6.0L	
	Multi-V, Alternador, C/Alt. De 105 Amp.	4060922
	Multi-V, Alternador, C/Alt 145 Amp.	4060930
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2016	V8 6.0L	
	Multi-V, Alternador, C/Alt. De 105 Amp.	4060922
	Multi-V, Alternador, C/Alt 145 Amp.	4060930
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2015	V8 6.0L	
	Multi-V, Alternador, C/Alt. De 105 Amp.	4060922
	Multi-V, Alternador, C/Alt 145 Amp.	4060930
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62922	
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye		
conexiones rápidas	62936	
Calefacción a Válvula	63806ⁿ	
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/ ..		
AA	64259ⁿ	
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Válvula, C/ ..		
AA	64290	
Superior	62922	
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye		
conexiones rápidas	62936	
Calefacción a Válvula	63806ⁿ	
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/ ..		
AA	64259ⁿ	
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Válvula, C/ ..		
AA	64290	
Superior	62922	
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye		
conexiones rápidas	62936	
Calefacción a Válvula	63806ⁿ	
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/ ..		
AA	64259ⁿ	
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Válvula, C/ ..		
AA	64290	
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc ..		
AC	64262	
Superior	62922	
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye		
conexiones rápidas	62936	
Válvula a Calefacción	66152ⁿ	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - EXPRESS CONT.		
2015	V8 6.0L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2015-13	V8 5.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. 125 Amp.	4060930
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt 145A	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2014	V6 4.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060878
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060960
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49203
2014	V8 6.0L	
	Multi-V, Alternador, C/Alt. De 105 Amp.	4060922
	Multi-V, Alternador, C/Alt 145 Amp.	4060930
	Multi-V, Alternador, w/ 160 Amp Alt	4060935
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	4061364F
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2013	V6 4.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060878
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060960
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49203

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Superior	62922
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rápidas	62936
Válvula a Calefacción	66152 ⁿ
Calefacción a Válvula	63806 ⁿ
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/ .. AA	64259 ⁿ
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Válvula, C/ .. AA	64290
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc .. AC	64262
Superior	62923
Inferior, C/Desconexión Rápida	62940
Calefacción a Válvula	66152
Válvula a Tubo 1	63806 ⁿ
Tubo 1 a Motor	63806 ⁿ
Tubo 2 a Válvula	63081 ⁿ
Válvula a Calefacción	63806 ⁿ
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Superior	62922
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye	62936
conexiones rápidas	62936
Válvula a Calefacción	66152 ⁿ
Calefacción a Válvula	63806 ⁿ
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/ .. AA	64259 ⁿ
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Válvula, C/ .. AA	64290
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc .. AC	64262
Superior	62923
Inferior, C/Desconexión Rápida	62940
Calefacción a Válvula	66152
Válvula a Tubo 1	63806 ⁿ
Tubo 1 a Motor	63806 ⁿ
Tubo 2 a Válvula	63081 ⁿ
Válvula a Calefacción	63806 ⁿ
Radiador a Depósito	3/8" x 24"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2013 V8 6.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. De 105 Amp.	4060922
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 145 Amp.	4060930
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	4061364F
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2012 V6 4.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060878
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060960
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49203

2012-11 V8 5.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. 125 Amp.	4060930
Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt 145A	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	62922
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rápidas	62936
Válvula a Calefacción	66152 ⁿ
Calefacción a Válvula	63806 ⁿ
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/ AA	64259 ⁿ
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Válvula, C/ AA	64290
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc AC	64262

Superior	62923
Inferior, C/Desconexión Rápida	62940
Calefacción a Válvula	66152
Tubo 2 a Válvula	63081 ⁿ
Válvula a Tubo 1	63806 ⁿ
Tubo 1 a Motor	63806 ⁿ
Válvula a Calefacción	63806 ⁿ
Radiador a Depósito	3/8" x 24"

Superior	62922
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rápidas	62936
Válvula a Calefacción	66152 ⁿ
Calefacción a Válvula	63806 ⁿ
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/ AA	64259 ⁿ
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Válvula, C/ AA	64290
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	64336 ⁿ
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	63077
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, Sin AA, Cortar para ajustar	65004
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Calefacción, Sin AA, Cortar para ajustar	65009
Calefacción a Motor, Excepto AA; Sin Calefacción auxiliar, Cortar para ajustar	65004
Motor a Calefacción, Excepto AA; Sin Calefacción auxiliar	64186
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc AC	64262
Radiador a Depósito	3/8" x 7"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2012-11 V8 6.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. De 105 Amp.	4060922
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 145 Amp.	4060930
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2010 V6 4.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA; C/Alt. 125 Amp.	4060875
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA; C/Alt 145 Amp.	4060878
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060960
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49203

2010 V8 5.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. 125 Amp.	4060930
Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt 145A	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62922
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rápidas	62936
Válvula a Calefacción	66152ⁿ
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/ AA	64259ⁿ
Motor a Calefacción, Excepto AA; Sin Calefacción auxiliar	64186
Calefacción a Válvula	63806ⁿ
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Válvula, C/ AA	64290
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	64336ⁿ
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	63077
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, Sin AA, Cortar para ajustar	65004
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Calefacción, Sin AA, Cortar para ajustar	65009
Calefacción a Motor, Excepto AA; Sin Calefacción auxiliar, Cortar para ajustar	65004
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc AC	64262
Radiador a Depósito	3/8" x 7"

Superior	62923
Inferior, C/Desconexión Rápida	62940
Radiador a Depósito	3/8" x 24"

Superior	62922
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rápidas	62936
Radiador a Depósito	3/8" x 7"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc AC	64262
Radiador a Motor	64338

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2010 V8 6.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. De 105 Amp.	4060922
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 145 Amp.	4060930
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2008 V6 4.3L

Multi-V, C/AA Alt (105A)	4060950
Multi-V, C/AA Alt (145A)	4060960
Multi-V, Excepto AA Alt (105A)	4060868
Multi-V, Excepto AA Alt (145A)	4060875
Polea Loca, Sin AA, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203

2008 V8 4.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	62922
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rápidas	62936
Radiador a Depósito	3/8" x 7"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc AC	64262
Radiador a Motor	64338

Superior	62923
Inferior, C/Desconexión Rápida de Paso	62940
Válvula a Tubo 2	63348
Motor a Tubo 1	63081
Calefacción a Válvula, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	63806
Válvula a Calefacción, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	3/4" x 5"
Radiador a Depósito	5/8" x 5"
Válvula a Tubo 1	3/8" x 24"
Válvula a Tubo 1	63806

Superior	62922
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rápidas	62936
Válvula a Calefacción	66152
Calefacción Auxiliar, Pipe 1 to Eng	63221 ⁿ
Radiador a Motor	64338
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64259
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63052 ⁿ
Calefacción a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Sin AA, C/Calefacción Auxiliar	3/4" x 18"
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, Sin AA, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 20"
Motor a Cuerpo Papalote	5/16" x 8"
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc AC	64262
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	64336
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula, C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	63077
Calefacción a Válvula	63806

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2008 V8 5.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060905
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2008 V8 6.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275

Superior	62382
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rápidas	62936
Válvula a Calefacción	66152
Calefacción Auxiliar, Pipe 1 to Eng	63221ⁿ
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63052ⁿ
Calefacción a Motor, Sin AA, Sin Calefacción Auxiliar	64186
Calefacción a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Sin AA, C/Calefacción Auxiliar	3/4" x 18"
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/AA	64259
Motor a Cuerpo Papalote	5/16" x 8"
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, Sin AA, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 20"
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc AC	64262
Radiador a Motor	64338
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	64336
Tubo2 de Calefacción Auxiliar a Válvula, C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	63077
Calefacción a Válvula	63806

Superior	62922
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rápidas	62936
Calefacción Auxiliar, Pipe 1 to Eng	63221ⁿ
Válvula a Calefacción	66152
Radiador a Motor	64338
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64259
Calefacción a Válvula	63806
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, Sin AA, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 20"
Calefacción a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Sin AA, C/Calefacción Auxiliar	3/4" x 18"
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 8"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63052ⁿ
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc AC	64262
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	64336
Tubo2 de Calefacción Auxiliar a Válvula, C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	63077

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2008 V8 6.6L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios, Alternador	
Doble	4061369
Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt Sencillo	4061187
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49186
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/AA;	
C/Alt de 145Amp, Polea lisa; 2 Required	49197
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/AA;	
C/Alts. Dobles, Polea lisa; 3 Required	49197
Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios,	
Excepto AA, Polea acanalada, incluye	
herrajes	49165
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49278

2007 V6 4.3L

Multi-V, C/AA Alt (105A)	4060950
Multi-V, C/AA Alt (145A)	4060960
Multi-V, Excepto AA Alt (105A)	4060868
Multi-V, Excepto AA Alt (145A)	4060875
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203

2007 V8 4.8L

Kit de banda del sistema de accesorios,	
Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye	
hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea	
acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Superior	66115
Inferior	66253
Válvula a Manguera Inferior de Radiador	64636
Calefacción a Válvula	5/8" x 11"
Válvula a Calefacción	3/4" x 9"
Tee a Tubo 1	63102
Radiador a Depósito	3/8" x 10"

Superior	62923
Inferior, C/Desconexión Rápida	62940
de Paso	63348
Válvula a Tubo 2	63081
Motor a Tubo 1	63806
Calefacción a Válvula, C/AA; Sin Calefacción .	
Auxiliar	3/4" x 5"
Válvula a Calefacción, C/AA; Sin Calefacción .	
Auxiliar	5/8" x 5"
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Válvula a Tubo 1	63806

Superior	62382
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye	
conexiones rÁpidas	62936
Válvula a Calefacción	66152
Calefacción a Válvula	63806ⁿ
Calefacción Auxiliar, Pipe 1 to Eng	63221ⁿ
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63052ⁿ
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción	
Auxiliar, Sin AA	5/8" x 20"
Calefacción Auxiliar, Tubo 2 a Calefacción, ...	
Sin AA	3/4" x 18"
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 8"
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc .	
AC	64262
Radiador a Motor	64338
Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para	
ajustar	64994
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar,	
C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64259
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción	
Auxiliar	64336
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula,	
C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción	
Auxiliar	63077

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2007 V8 5.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2007 V8 6.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Alt y DH, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Superior	62382
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye	
conexiones rÁpidas	62936
Válvula a Calefacción	66152
Calefacción a Válvula	63806ⁿ
Motor A Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63221ⁿ
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63052ⁿ
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción	
Auxiliar, Sin AA	5/8" x 20"
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Calefacción Auxiliar, Sin AA	3/4" x 18"
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 8"
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc . AC	64262
Radiador a Motor	64338
Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar	64994
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64259
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	64336
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula, C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	63077

Superior	62922
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye	
conexiones rÁpidas	62936
Válvula a Calefacción	66152
Motor A Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63221ⁿ
Radiador a Motor	64338
Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar	64994
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64259
Calefacción a Válvula	63806ⁿ
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63052ⁿ
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, Sin AA	5/8" x 20"
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Calefacción Auxiliar, Sin AA	3/4" x 18"
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 8"
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc . AC	64262
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	64336
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula, C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	63077

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2007 V8 6.6L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios, Alternador		
Doble		4061369
Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt Sencillo		4061187
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,		
Polea acanalada		49186
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/AA;		
C/Alt de 145Amp, Polea lisa; 2 Required		49197
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/AA;		
C/Alts. Dobles, Polea lisa; 3 Required		49197
Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios,		
Excepto AA, Polea acanalada, incluye		
herrajes		49165
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		
Polea acanalada		49278

2006 V6 4.3L

Multi-V, C/AA Alt (105A)		4060950
Multi-V, C/AA Alt (145A)		4060960
Multi-V, Excepto AA Alt (105A)		4060868
Multi-V, Excepto AA Alt (145A)		4060875
C/ AA, Polea lisa, incluye hardware		49154
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada		49021
Polea de Tensor, Polea acanalada		49021
Tensor Ensamblado, Polea acanalada		49203

2006 V8 4.8L

Kit de banda del sistema de accesorios,		
Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye		
Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca		K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA,		
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado		K49276
Multi-V, Alternador, (105A)		4060922
Multi-V, Alternador, (145A)		4060930
Multi-V, AA		4040377
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada		49003
Alternador, Polea lisa, incluye hardware		49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye		
hardware		49150
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea		
acanalada		49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa		49276

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior		66115
Inferior		66253
Calefacción a Válvula		5/8" x 11"
Válvula a Calefacción		3/4" x 9"
Tee a Tubo 1		63102
Válvula a Manguera Inferior de Radiador		64636
Radiador a Depósito		3/8" x 10"

Superior		62923
Inferior, C/Desconexión Rápida		62940
Válvula a Tubo 2		63081
de Paso		63348
Motor a Tubo 1		63806
Calefacción a Válvula, C/AA; Sin Calefacción		
Auxiliar		3/4" x 5"
Válvula a Calefacción, C/AA; Sin Calefacción		
Auxiliar		63806
Válvula a Tubo 1		63806
Radiador a Depósito		3/8" x 24"
Calefacción a Válvula, Sin AA		63806

Superior		62382
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye		
conexiones rápidas		62936
Válvula a Calefacción		66152
Motor A Tubo 1 de Calefacción Auxiliar		63221 ⁿ
Calefacción a Motor, Sin AA, Sin Calefacción		
Auxiliar		64186
Radiador a Motor		64338
Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para		
ajustar		64994
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar,		
C/AA; C/Calefacción Auxiliar		64259
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar		63052 ⁿ
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción		
Auxiliar, Sin AA		5/8" x 20"
Calefacción Auxiliar, Tubo 2 a Calefacción,		
Sin AA		3/4" x 18"
Calefacción a Válvula		63806 ⁿ
Cuerpo Papalote a Motor		5/16" x 8"
Radiador a Depósito		3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc		
AC		64262
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción		
Auxiliar		64336
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula,		

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2006 V8 4.8L

2006 V8 5.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2006 V8 6.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción	
Auxiliar	63077
Superior	62382
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rápidas	62936
Válvula a Calefacción	66152
Calefacción a Válvula	63806ⁿ
Motor A Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63221ⁿ
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63052ⁿ
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, Sin AA	5/8" x 20"
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Calefacción Auxiliar, Sin AA	3/4" x 18"
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 8"
Calefacción a Motor (Inferior)	64186
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc AC	64262
Radiador a Motor	64338
Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar	64994
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64259
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	64336
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula, C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	63077
Superior	62382
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rápidas	62936
Motor A Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63221ⁿ
Calefacción a Motor (Inferior)	64186
Radiador a Motor	64338
Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar	64994
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64259
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63052ⁿ
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, Sin AA	5/8" x 20"
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Calefacción Auxiliar, Sin AA	3/4" x 18"
Calefacción a Válvula	63806ⁿ
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 8"
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc AC	64262
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2006 V8 6.0L

2006 V8 6.6L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt Sencillo	4061187
Multi-V, Sistema de Accesorios, Alternador	
Doble	4061369
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49186
C/AA; C/Alt de 145Amp, Polea lisa; 2	
Required	49197
C/AA; C/Alts. Dobles, Polea lisa; 3 Required	49197
Multi-V, Excepto AA, Polea acanalada,	
incluye herrajes	49165
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49278

2005 V6 4.3L

Multi-V, C/AA; C/Alt 105 Amp)	4060950
Multi-V, C/AA; C/Alt de 145Amp	4060960
Multi-V, Sin AA; C/Alt de 105Amp	4060868
Multi-V, Sin AA; C/Alt de 145Amp	4060875
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203

2005 V8 4.8L

Kit de banda del sistema de accesorios,	
Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye	
hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea	
acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Auxiliar	64336
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula,	
C/AA; C/Calfacción Auxiliar	64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calfacción	
Auxiliar	63077

Superior	66115
Inferior	66253
Calfacción a Válvula	5/8" x 11"
Válvula a Calfacción	3/4" x 9"
Tee a Tubo 1	63102
Válvula a Manguera Inferior de Radiador	64636
Radiador a Depósito	3/8" x 10"

Superior	62923
Inferior, C/Desconexión Rápida	62940
de Paso	63348
Válvula a Tubo 1	63806
Válvula a Tubo 2	63081
Calfacción a Válvula, C/AA; Sin Calfacción	
Auxiliar	3/4" x 5"
Válvula a Calfacción, C/AA; Sin Calfacción	
Auxiliar	63806
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor a Tubo 1	63806

Superior	62382
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye	
conexiones rápidas	62936
Motor A Tubo 1 de Calfacción Auxiliar	63221 ⁿ
Calfacción a Motor, Sin AA, Sin Calfacción	
Auxiliar	64186
Radiador a Motor	64338
Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para	
ajustar	64994
Válvula a Tubo 1 de Calfacción Auxiliar,	
C/AA; C/Calfacción Auxiliar	64259
Motor A Tubo 2 de Calfacción Auxiliar	63052 ⁿ
Calfacción a Tubo 1 de Calfacción	
Auxiliar, Sin AA	5/8" x 20"
Tubo 2 de Calfacción Auxiliar a Calfacción	
Auxiliar, Sin AA	3/4" x 18"
Calfacción a Válvula	63806 ⁿ
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 8"
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calfacción Auxiliar, Exc	
AC	64262
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calfacción	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2005 V8 4.8L

2005 V8 5.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2005 V8 6.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Auxiliar	64336
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula, C/AA; C/Calfacción Auxiliar	64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calfacción Auxiliar	63077

Superior	62382
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rápidas	62936
Válvula a Calfacción	66152
Motor A Tubo 1 de Calfacción Auxiliar	63221ⁿ
Motor A Tubo 2 de Calfacción Auxiliar	63052ⁿ
Calfacción a Tubo 1 de Calfacción Auxiliar, Sin AA	5/8" x 20"
Tubo 2 de Calfacción Auxiliar a Calfacción Auxiliar, Sin AA	3/4" x 18"
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 8"
Calfacción a Motor (Inferior)	64186
Calfacción a Válvula	63806ⁿ
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calfacción Auxiliar, Exc AC	64262
Radiador a Motor	64338
Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar	64994
Válvula a Tubo 1 de Calfacción Auxiliar, C/AA; C/Calfacción Auxiliar	64259
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calfacción Auxiliar	64336
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula, C/AA; C/Calfacción Auxiliar	64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calfacción Auxiliar	63077

Superior	62382
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rápidas	62936
Motor A Tubo 1 de Calfacción Auxiliar	63221ⁿ
Calfacción a Motor (Inferior)	64186
Radiador a Motor	64338
Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar	64994
Válvula a Tubo 1 de Calfacción Auxiliar, C/AA; C/Calfacción Auxiliar	64259
Motor A Tubo 2 de Calfacción Auxiliar	63052ⁿ
Calfacción a Tubo 1 de Calfacción Auxiliar, Sin AA	5/8" x 20"
Tubo 2 de Calfacción Auxiliar a Calfacción Auxiliar, Sin AA	3/4" x 18"
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 8"
Calfacción a Válvula	63806ⁿ
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calfacción Auxiliar, Exc	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2005 V8 6.0L

AC	64262
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción	
Auxiliar	64336
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula,	
C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción	
Auxiliar	63077

2004 V6 4.3L

Multi-V, C/AA (Alternador 105A)	4060950
Multi-V, C/AA (Alt de 130A)	4060960
Multi-V, Excepto AA (Alt 105A)	4060872
Multi-V, Excepto AA (Alt de 124A y 140A)	4060875
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203

Superior	62923
Inferior, Sin Desconexión Rápida	62924
Inferior, C/Desconexión Rápida	62940
de Paso	63348
Motor a Tubo 1, Sin AA, Sin Calefacción	
Auxiliar	63806
Motor a Tubo 2, C/AA, Sin Calefacción	
Auxiliar	63806
Válvula a Tubo 2, C/AA, Sin Calefacción	
Auxiliar	63812
Calefacción a - Tubo 1, Sin AA, Sin	
Calefacción Auxiliar	63812
Motor a Tubo 1, C/AA, Sin Calefacción	
Auxiliar	63906
Motor a Tubo 2, Sin AA, Sin Calefacción	
Auxiliar, C/Calefaccion Servicio Pesado	63906
Tubo 2 a Motor, Sin AA, Sin Calefacción	
Auxiliar, Sin Calefaccion Servicio Pesado	63912
Calefacción a Válvula, C/AA, Sin Calefacción .	
Auxiliar	5/8" x 6"
Calefacción a - Tubo 2, Sin AA, Sin	
Calefacción Auxiliar	3/4" x 12"
Motor a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ...	
Auxiliar	63309
Radiador a Depósito	3/8" x 24"

2004 V8 4.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Superior	62382
Inferior, Sin Desconexión Rápida	62383
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye	
conexiones rÁpidas	62936
Radiador a Motor	64338
Válvula a Calefacción	66152
Calefacción a Válvula	63806 ⁿ
Motor A Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63221 ⁿ
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63052 ⁿ
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción	
Auxiliar, Sin AA	5/8" x 20"
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Calefacción Auxiliar, Sin AA	3/4" x 18"
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 8"
Calefacción a Motor, Sin AA, Sin Calefacción .	
Auxiliar	64186
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc .	
AC	64262

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2004 V8 4.8L

Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar		64994
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/AA; C/Calefacción Auxiliar		64259
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar		64336
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula, C/AA; C/Calefacción Auxiliar		64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar		63077

2004 V8 5.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Superior		62382
Inferior, Sin Desconexión Rápida		62383
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rÁpidas		62936
Válvula a Calefacción		66152
Calefacción a Válvula		63806 ⁿ
Motor A Tubo 1 de Calefacción Auxiliar		63221 ⁿ
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, C/ AA		63052 ⁿ
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, Sin AA		5/8" x 20"
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Calefacción Auxiliar, Sin AA		3/4" x 18"
Cuerpo Papalote a Motor		5/16" x 8"
Calefacción a Motor (Inferior)		64186
Radiador a Depósito		3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc AC		64262
Radiador a Motor		64338
Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar		64994
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/AA; C/Calefacción Auxiliar		64259
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar		64336
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula, C/AA; C/Calefacción Auxiliar		64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar		63077

2004 V8 6.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150

Superior		62382
Inferior, Sin Desconexión Rápida		62383
Inferior, C/Desconexión Rápida, Incluye conexiones rÁpidas		62936
Motor A Tubo 1 de Calefacción Auxiliar		63221 ⁿ
Calefacción a Motor (Inferior)		64186
Radiador a Motor		64338
Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar		64994
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar, C/AA; C/Calefacción Auxiliar		64259
Calefacción a Válvula		63806 ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2004 V8 6.0L

Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2003 V6 4.3L

Multi-V, C/AA (Alternador 105A)	4060950
Multi-V, C/AA (Alt de 130A)	4060960
Multi-V, Excepto AA (Alt 105A)	4060872
Multi-V, Excepto AA (Alt de 124A y 140A)	4060875
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203

2003 V8 4.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, C/Alt 105A	4060922
Multi-V, Alternador, C/Alt 145A	4060930
Multi-V, AA	4040377
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275

Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63052 ⁿ
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción	
Auxiliar, Sin AA	5/8" x 20"
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Calefacción Auxiliar, Sin AA	3/4" x 18"
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 8"
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc . AC	64262
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción	
Auxiliar	64336
Tubo2 de Calefacción Auxiliar a Válvula,	
C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción	
Auxiliar	63077

Superior	62923
Inferior	62924
Motor a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ... Auxiliar	63309
de Paso	63348
Motor a Tubo 2, C/AA, Sin Calefacción	
Auxiliar	63806
Válvula a Tubo 2, C/AA, Sin Calefacción	
Auxiliar	63812
Calefacción a - Tubo 1, Sin AA, Sin	
Calefacción Auxiliar	63812
Motor a Tubo 1, C/AA, Sin Calefacción	
Auxiliar	63906
Motor a Tubo 2, Sin AA, Sin Calefacción	
Auxiliar	63912
Calefacción a Válvula, C/AA, Sin Calefacción . Auxiliar	5/8" x 6"
Calefacción a - Tubo 2, Sin AA, Sin	
Calefacción Auxiliar	3/4" x 12"
Motor a Tubo 1, Sin AA, Sin Calefacción	
Auxiliar	63806
Radiador a Depósito	3/8" x 24"

Superior	62382
Inferior	62383
Radiador a Motor	64338
Válvula a Calefacción	66152
Motor A Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63221 ⁿ
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63052 ⁿ
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción	
Auxiliar, Sin AA	5/8" x 20"
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Calefacción Auxiliar, Sin AA	3/4" x 18"
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 8"
Calefacción a Motor, Sin AA, Sin Calefacción . Auxiliar	64186
Calefacción a Válvula	63806 ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2003 V8 4.8L

Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa 49276

2003 V8 5.3L

Kit de banda del sistema de accesorios,
Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye
Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca **K49275A**
Kit de banda del sistema de accesorios, AA,
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado **K49276**
Multi-V, Alternador, (105A) **4060922**
Multi-V, Alternador, (145A) **4060930**
Multi-V, AA **4040377**
Pulley, Polea lisa, incluye hardware **49154**
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada **49003**
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye
hardware **49150**
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea
acanalada **49275**
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa **49276**

2003 V8 6.0L

Kit de banda del sistema de accesorios,
Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye
Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca **K49275A**
Kit de banda del sistema de accesorios, AA,
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado **K49276**
Multi-V, Alternador, (105A) **4060922**
Multi-V, Alternador, (145A) **4060930**
Multi-V, AA **4040377**
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada **49003**
Pulley, Polea lisa, incluye hardware **49154**
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye
hardware **49150**

Radiador a Depósito **3/8" x 24"**
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc .
AC **64262**
Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para
ajustar **64994**
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar,
C/AA; C/Calefacción Auxiliar **64259**
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción
Auxiliar **64336**
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula,
C/AA; C/Calefacción Auxiliar **64290**
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción
Auxiliar **63077**

Superior **62382**
Inferior **62383**
Radiador a Motor **64338**
Válvula a Calefacción **66152**
Motor A Tubo 1 de Calefacción Auxiliar **63221ⁿ**
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar **63052ⁿ**
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción
Auxiliar, Sin AA **5/8" x 20"**
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Calefacción
Auxiliar, Sin AA **3/4" x 18"**
Cuerpo Papalote a Motor **5/16" x 8"**
Calefacción a Motor (Inferior) **64186**
Calefacción a Válvula **63806ⁿ**
Radiador a Depósito **3/8" x 24"**
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc .
AC **64262**
Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para
ajustar **64994**
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar,
C/AA; C/Calefacción Auxiliar **64259**
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción
Auxiliar **64336**
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula,
C/AA; C/Calefacción Auxiliar **64290**
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción
Auxiliar **63077**

Superior **62382**
Inferior **62383**
Motor A Tubo 1 de Calefacción Auxiliar **63221ⁿ**
Calefacción a Motor (Inferior) **64186**
Radiador a Motor **64338**
Radiador a Cuerpo Papalote, Cortar para
ajustar **64994**
Válvula a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar,
C/AA; C/Calefacción Auxiliar **64259**
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar **63052ⁿ**
Calefacción a Tubo 1 de Calefacción
Auxiliar, Sin AA **5/8" x 20"**

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2003 V8 6.0L

Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2002 V6 4.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 130A, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49203
Multi-V, C/AA (Alternador 105A)	4060950
Multi-V, C/AA (Alt de 130A)	4060960
Multi-V, Excepto AA (Alt 105A)	4060872
Multi-V, Excepto AA (Alt de 124A y 140A)	4060875
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203

2002 V8 5.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 130A, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49203
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 105 Amp)	4060950
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 130 Amp.	4060960
Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA; C/Alt de 105Amp	4060872
Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA; C/Alt 130 Amp.	4060875
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Calefacción Auxiliar, Sin AA	3/4" x 18"
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 8"
Calefacción a Válvula	63806ⁿ
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Motor A Tubo 2 de Calefacción Auxiliar, Exc AC	64262
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	64336
Tubo2 de Calfacción Auxiliar a Válvula, C/AA; C/Calefacción Auxiliar	64290
Motor a Válvula, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	63077

Superior	62194
Inferior	62924
Motor a Calefacción Auxiliar	63309ⁿ
Motor a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar	63309
de Paso	63348
Motor a Tubo 2, C/AA, Sin Calefacción Auxiliar	63806
Válvula a Tubo 2, C/AA, Sin Calefacción Auxiliar	63812
Calefacción a - Tubo 1, Sin AA, Sin Calefacción Auxiliar	63812
Motor a Tubo 1, C/AA, Sin Calefacción Auxiliar	63906
Motor a Tubo 2, Sin AA, Sin Calefacción Auxiliar	63912
Calefacción a Válvula, C/AA, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Calefacción a - Tubo 2, Sin AA, Sin Calefacción Auxiliar	3/4" x 12"
Motor a Tubo 1, Sin AA, Sin Calefacción Auxiliar	63806
Radiador a Depósito	3/8" x 24"

Superior	62190
Inferior	61667
Motor a Calefacción Auxiliar	63309
Calefacción a - Tubo 2, Excepto AA; Sin Calefacción auxiliar	63979
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	64187
Válvula a Tubo 2, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	63818ⁿ
de Paso	63348
Válvula a Calefacción, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 5"
Calefacción a - Tubo 2, C/AA; Sin Calefacción Auxiliar	63806ⁿ
Tubo 2 a Motor, C/AA; Sin Calefacción	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2002 V8 5.0L

Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49203

2002-01 V8 5.7L

Kit de banda del sistema de accesorios,
Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 130A, Ki
Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea
Loca **K49203**
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA
(Alternador 105A) 4060950
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA (Alt de
130A) 4060960
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA
(Alt 105A) 4060872
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA
(Alt de 130A) 4060875
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada 49021
Polea Loca, Polea lisa 49001
Polea de Tensor, Polea acanalada 49021
Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49203

2002-01 V8 6.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt
Sencillo, 105 Amp. 4061005
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt
Sencillo, 130 Amp. 4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alternador
Doble 105 Amp. 4061195
Polea de Tensor, Polea lisa 49006
Multi-V, C/Alternador Doble 105 Amp., Polea
lisa 49013
Multi-V, Excepto AA, Polea acanalada,
incluye herrajes 49165
Tensor Ensamblado, Polea lisa 49214

2002-01 V8 8.1L

Multi-V, C/AA (Alternador 105A) 4061015
Multi-V, C/AA (Alt de 130A) 4061025
Multi-V, Sin AA (Alt 105A) 4060930
Multi-V, Sin AA (Alt de 130A) 4060935
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada 49021
Polea Loca, Polea lisa 49001

Auxiliar 63806ⁿ
Tubo 1 a Motor, Excepto AA; Sin Calefacción .
auxiliar 63912ⁿ
Tubo 2 a Motor, Excepto AA; Sin Calefacción .
auxiliar 63806
Radiador a Depósito 3/8" x 24"

Superior 62190
Inferior 66710
Motor a Calefacción Auxiliar 63309
Calefacción a - Tubo 2, Excepto AA; Sin
Calefacción auxiliar 63979
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción
Auxiliar 64187
Válvula a Tubo 2, C/AA; Sin Calefacción
Auxiliar 63818ⁿ
de Paso 63348
Válvula a Calefacción, C/AA; Sin Calefacción .
Auxiliar 5/8" x 5"
Calefacción a - Tubo 2, C/AA; Sin
Calefacción Auxiliar 63806ⁿ
Tubo 2 a Motor, C/AA; Sin Calefacción
Auxiliar 63806ⁿ
Tubo 1 a Motor, Excepto AA; Sin Calefacción .
auxiliar 63912ⁿ
Tubo 2 a Motor, Excepto AA; Sin Calefacción .
auxiliar 63806
Radiador a Depósito 3/8" x 24"

Superior 62283
Calefacción a Motor, Excepto AA; Sin
Calefacción auxiliar 63141
de Paso 64156
Entrada de Calefacción Auxiliar,
C/Calefacción Auxiliar 63189
Salida de Calefacción Auxiliar, C/Calefacción .
Auxiliar 64650
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción
Auxiliar 64651
Válvula a Radiador, C/AA, Sin Calefacción
Auxiliar 5/8" x 24"
Calefacción a Radiador, Sin AA, Sin
Calefacción Auxiliar 5/8" x 24"
Calefacción a Válvula, C/AA, Sin Calefacción .
Auxiliar 5/8" x 6"
Radiador a Depósito 3/8" x 12"

Superior 66933
Inferior 66934
de Paso 63962
Calefacción a Válvula, Sin Calefacción
Auxiliar 63086
Radiador a Válvula, Sin Calefacción Auxiliar .. 64650

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2002-01 V8 8.1L

Polea de Tensor, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49328

2001 V6 4.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 124A, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49203
Multi-V, C/AA (Alternador 100A)	4060950
Multi-V, C/AA (Alt de 124A)	4060960
Multi-V, Excepto AA (Alt de 100A)	4060872
Multi-V, Excepto AA (Alt de 124A)	4060875
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203

2001 V8 5.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 124A, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49203
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 105 Amp)	4060950
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 130 Amp.	4060960
Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA; C/Alt de 105Amp	4060872
Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA; C/Alt 130 Amp.	4060875
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Válvula a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	63104
Múltiple de Admisión a Tubo, Sin	
Calefacción Auxiliar	5/8" x 11"
Radiador a Depósito	3/8" x 24"
Válvula a Calefacción, Sin Calefacción	
Auxiliar	63077

Superior	62194
Inferior	62924
Motor a Calefacción Auxiliar	63309 ⁿ
de Paso	63348
Tubo 1 a Motor, C/AA; Excepto Calefacción ..	
Auxiliar	63906 ⁿ
Tubo 2 a Motor, C/AA; Excepto Calefacción ..	
Auxiliar	63806 ⁿ
Calefacción a Válvula, C/AA; Excepto	
Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Válvula a Tubo 2, C/AA; Excepto	
Calefacción Auxiliar	63812 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1, Excepto AA; Excepto ..	
Calefacción Auxiliar	63812 ⁿ
Calefacción a - Tubo 2, Excepto AA; Excepto ..	
Calefacción Auxiliar	3/4" x 14"
Motor a Tubo 1, Excepto AA; Excepto	
Calefacción Auxiliar	63806
Motor a Tubo 2, Excepto AA; Excepto	
Calefacción Auxiliar	63912 ⁿ

Superior	62190
Inferior	61667
Motor a Calefacción Auxiliar	63309
Calefacción a - Tubo 2, Excepto AA; Sin	
Calefacción auxiliar	63979
Válvula a Motor, C/AA; Sin Calefacción	
Auxiliar	64187
Válvula a Tubo 2, C/AA; Sin Calefacción	
Auxiliar	63818 ⁿ
de Paso	63348
Válvula a Calefacción, C/AA; Sin Calefacción ..	
Auxiliar	5/8" x 5"
Calefacción a - Tubo 2, C/AA; Sin	
Calefacción Auxiliar	63806 ⁿ
Tubo 2 a Motor, C/AA; Sin Calefacción	
Auxiliar	63806 ⁿ
Tubo 1 a Motor, Excepto AA; Sin Calefacción ..	
auxiliar	63912 ⁿ
Tubo 2 a Motor, Excepto AA; Sin Calefacción ..	
auxiliar	63806
Radiador a Depósito	3/8" x 24"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - EXPRESS CONT.		
2000	V6 4.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 124A, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca K49203 Multi-V, C/AA (Alternador 100A) 4060950 Multi-V, C/AA (Alt de 124A) 4060960 Multi-V, Excepto AA (Alt de 100A) 4060872 Multi-V, Excepto AA (Alt de 124A) 4060875 Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada 49021 Polea Loca, Polea lisa 49001 Polea de Tensor, Polea acanalada 49021 Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49203	
2000	V8 5.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 124A, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca K49203 Multi-V, C/AA (Alternador 100A) 4060952 Multi-V, C/AA (Alt de 124A) 4060960 Multi-V, Excepto AA (Alt de 100A) 4060872 Multi-V, Excepto AA (Alt de 124A) 4060875 Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada 49021 Polea Loca, Polea lisa 49001 Polea de Tensor, Polea acanalada 49021 Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49203	
2000	V8 5.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 124A, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca K49203 Multi-V, C/AA (Alternador 100A) 4060952 Multi-V, C/AA (Alt de 124A) 4060960 Multi-V, Excepto AA (Alt de 100A) 4060872 Multi-V, Excepto AA (Alt de 124A) 4060875 Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada 49021 Polea Loca, Polea lisa 49001 Polea de Tensor, Polea acanalada 49021 Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49203	
2000	V8 6.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo, 105 Amp. 4061005 Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo, 130 Amp. 4061015 Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alts Dobles 100A 4061195	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62194	
Inferior	62205	
de Paso	63348	
Tubo 1 a Motor, C/AA; Excepto Calefacción ..		
Auxiliar	63906ⁿ	
Tubo 2 a Motor, C/AA; Excepto Calefacción ..		
Auxiliar	63806ⁿ	
Calefacción a Válvula, C/AA; Excepto		
Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"	
Válvula a Tubo 2, C/AA; Excepto		
Calefacción Auxiliar	63812ⁿ	
Calefacción a - Tubo 1, Excepto AA; Excepto ..		
Calefacción Auxiliar	63812ⁿ	
Calefacción a - Tubo 2, Excepto AA; Excepto ..		
Calefacción Auxiliar	3/4" x 14"	
Motor a Tubo 1, Excepto AA; Excepto		
Calefacción Auxiliar	63806	
Motor a Tubo 2, Excepto AA; Excepto		
Calefacción Auxiliar	63912ⁿ	
Superior, Altern	62190	
Superior	62169ⁿ	
Inferior	61667	
de Paso	63348	
Calefacción a Tubo, C/ AA	63190	
Válvula a Motor, Sin AA	63165ⁿ	
Válvula a Múltiple de Admisión	63165	
Válvula a Tubo, C/ Calefacción Auxiliar	63818	
Superior, Altern	62190	
Superior	62169ⁿ	
Inferior	66710	
Calefacción a Tubo, C/ AA	63190	
Válvula a Motor, Sin AA	63165ⁿ	
Válvula a Múltiple de Admisión	63165	
Válvula a Tubo, C/ Calefacción Auxiliar	64266	
de Paso	63348	
Superior	62283	
de Paso	64156	
Calefacción a Válvula	3/4" x 5"	
Válvula a Calefacción	5/8" x 5"	
Radiador a Depósito	3/8" x 12"	

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - EXPRESS CONT.

2000	V8 6.5L	
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Multi-V, C/Alternador Doble 105 Amp., Polea lisa	49013
	Multi-V, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	49165
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49214
2000	V8 7.4L	
	Multi-V, C/AA C/Bomba de Aire, C/Alt 124A ..	4061073
	Multi-V, C/AA Sin Bomba de Aire, C/Alt 124A ..	4060995
	Multi-V, Excepto AA C/Bomba de Aire, Con Alt 124A	4060987
	Multi-V, Excepto AA Sin Bomba de Aire, Con Alt 124A	4060922
	Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Excepto Bomba de Aire, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor, C/Bomba de Aire, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203

Superior	66704
Inferior	66699
Válvula a Motor, C/AA, Sin Calefacción	
Auxiliar	64187
Calefacción a Motor, Excepto AA; Sin	
Calefacción auxiliar	63104
Paso	3/4" x 4"
Calefacción a Válvula	5/8" x 5"
Válvula a Calefacción	3/4" x 5"

CHEVROLET - G SERIES VAN

2002	V6 4.3L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49203

CHEVROLET - LUV

2006	L4 2.2L	
	V-Belt, Alt y Ventilador	15415
	V-Belt, Alt y Ventilador, Banda Opcional	15413
	V-Belt, AA	17380
	V-Belt, DH	17380
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
	Banda de Tiempo	G1588H
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49259

Superior	70007
Inferior	70008

2005	L4 2.2L	
	V-Belt, Alt y Ventilador	15415
	V-Belt, Alt y Ventilador, Banda Opcional	15413
	V-Belt, AA	17380
	V-Belt, DH	17370
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
	Banda de Tiempo	G1588H
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49259

Superior	70007
Inferior	70008

2004-00	L4 2.2L	
	V-Belt, Alt y Ventilador	15415
	V-Belt, Alt y Ventilador, Banda Opcional	15413
	V-Belt, AA	17380
	V-Belt, DH	17380
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
	Banda de Tiempo	G1588H
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49259

Superior	70007
Inferior	70008

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

CHEVROLET - MERIVA

2008-05 L4 1.8L

Multi-V, Alternador	4050370	Superior	70060
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050490	Inferior	2143
Banda de Tiempo	CD-1094		
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	48902		
Automatic Timing Tensioner Assembly	48915		

2004 L4 1.8L

Multi-V, Alternador	4050370	Superior	70060
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050490	Inferior	2143
Banda de Tiempo	CD-1094		
Tensor Ensamblado, Alternador	48901		

CHEVROLET - P SERIES

2002 V6 4.1L

Inferior	60855
----------------	-------

2001 V6 4.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 105 Amp), Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49203	Superior	61099 ⁿ
Multi-V, C/AA (Alt 105A)	4060960	Inferior	66880
Multi-V, C/AA (Alt de 124A)	4060967	de Paso	63348
Multi-V, Excepto AA (Alt 105A)	4060872		
Multi-V, Excepto AA (Alt de 124A)	4060875		
Polea Loca, Sin AA, Polea acanalada	49021		
Polea Loca, Polea lisa	49001		
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021		
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203		

CHEVROLET - S 10 PICKUP

2017-16 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050695	Inferior	67178
--------------------------------------	---------	----------------	-------

2003 L4 2.2L

Multi-V, C/ AA	4060745	Superior	62831
Multi-V, Exc AC	4060640	Inferior	62073
Polea de Tensor, Polea lisa	49011	Tubo 2 a Motor	63223 ⁿ
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49259	Calefacción a - Tubo 2	64116
		Paso	3/4" x 4"
		Calefacción a - Tubo 1	63175 ⁿ
		Tubo 1 a Motor	63223 ⁿ
		Radiador a Tanque	3/8" x 54"

2003 V6 4.3L

Multi-V, C/ AA	4060950	Superior	62169
Multi-V, Exc AC	4060872	Inferior	61502
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021	de Paso	63348
Polea Loca, Polea lisa	49001	Calefacción a BA	63505
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021	Calefacción a Múltiple de Admisión	63504
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203	Rebosadero de Radiador	3/8" x 18"
		Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"

2002-01 L4 2.2L

Multi-V, C/ AA	4060745	Superior	62831
Multi-V, Exc AC	4060640	Inferior	62073
Polea de Tensor, Polea lisa	49011	Paso	3/4" x 4"
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49259	Tubo 2 a Motor	63223 ⁿ
		Calefacción a - Tubo 1	63175 ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - S 10 PICKUP CONT. 2002-01 L4 2.2L

2002-01 V6 4.3L

Multi-V, C/ AA	4060950
Multi-V, Exc AC	4060872
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203

2000 L4 2.2L

Multi-V, C/ AA	4060745
Multi-V, Exc AC	4060640
Polea de Tensor, Polea lisa	49011
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49259

2000 V6 4.3L

Multi-V, C/ AA	4060950
Multi-V, Exc AC	4060872
Polea Loca, Polea acanalada	49021
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203

Tubo 1 a Motor	63223 ⁿ
Calefacción a - Tubo 2	64116
Radiador a Tanque	3/8" x 54"

Inferior	61502
Superior	62169
Calefacción a BA	63505
Calefacción a Múltiple de Admisión	63504
de Paso	63348
Rebosadero de Radiador	3/8" x 18"
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"

Superior	62831
Inferior	62073
Tubo 2 a Motor	63223 ⁿ
Calefacción a - Tubo 2	64116
Paso	3/4" x 4"
Calefacción a - Tubo 1	63175 ⁿ
Tubo 1 a Motor	63223 ⁿ
Radiador a Tanque	3/8" x 54"

Inferior	61502
Superior	62169
Calefacción a Múltiple de Admisión	63504
de Paso	63348
Calefacción a BA	63505
Rebosadero de Radiador	3/8" x 18"
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"

CHEVROLET - SILVERADO

2019 V6 4.3L

Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040349S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49808

2019 V8 5.3L

Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040349S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49808

2019 V8 6.2L

Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040349S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49808

2018 V6 4.3L

Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040349S
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060872
Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe	

Superior	66193
Inferior	67162

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SILVERADO CONT.

2018	V6 4.3L	
	reemplazarse).	4030307S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50065
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50070
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49808
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada	49953
	Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada	49954
	2018	V8 5.3L
Multi-V, Sistema de Accesorios		4060715
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).		4040349S
Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).		4030307S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios		49808
Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada		49953
Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada		49954
2018		V8 6.0L
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2018	V8 6.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060715
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49808
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada	49953
	Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada	49954
	2017	V8 5.3L
Multi-V, Sistema de Accesorios		4060715
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).		4040349S
Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío,		

Superior, FLEX	66193
Inferior, Gasolina	67162
Superior	66903
Inferior, Incluye conexiones rÃ¡pidas	62936
Superior	66193
Inferior	67162
Superior, FLEX	66193
Inferior, Gasolina	67162

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SILVERADO CONT.

2017 V8 5.3L

CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49808

2017-16 V6 4.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060872
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50065
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50070
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49808
Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada	49953
Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada	49954

2017-16 V8 6.0L

Multi-V, Alt y DH	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2017-14 V8 6.2L

Multi-V, Alternador	4060715
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49808
Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada	49953
Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada	49954

2016 V8 5.3L

Multi-V, Alternador	4060715
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S

Superior	66193
Inferior	67162

Superior	66903
Inferior, Incluye conexiones rÃ¡pidas	62936

Superior	66193
Inferior	67162

Superior, FLEX	66193
Inferior, Gasolina	67162

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SILVERADO CONT.

2016	V8 5.3L		
	reemplazarse).	4030307S	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	.49808	
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada	49953	
	Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada	.49954	
2015	V8 5.3L		
	Multi-V, Alternador	4060715	
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S	
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	.49808	
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada	49953	
	Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada	.49954	
	2015	V8 6.0L	
		Multi-V, Alt y DH	4060935
		Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware		49154	
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49003	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49436	
2015-14		V6 4.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060960	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060872	
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S	
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50065	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50070	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	.49808	
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada	49953	
	Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada	.49954	

Superior	66193
Inferior	67162
Superior	66903
Inferior, Incluye conexiones rÃ¡pidas	62936
Superior	66193
Inferior	67162

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SILVERADO CONT.

2014	V8 5.3L	
	Multi-V, Alternador	4060715
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49808
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada	49953
	Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada	49954

2013	V8 4.8L	
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2013	V8 6.0L GAS ENG	
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2013-12	V6 4.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060960
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060878
	C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49203

2013-12	V8 6.0L HYBRID Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	66193
Inferior	67162
Radiador a Motor	64113

Superior	62916
Inferior	62261
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Termostato a Calefacción	64377 ⁿ

Superior	62916
Inferior	62261
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Termostato a Calefacción	64377 ⁿ

Superior	66116
Inferior	66117
de Paso	63981
Calefacción a Motor	63819
Motor a Calefacción	64506
Radiador a Depósito	63806

Superior	66903
Inferior	62261
Calefacción a BA Auxiliar	63118
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031
Bomba de Refrigerante 2 a Filtro de	
Refrigerante, Cortar para ajustar	65004
Filtro Refrigerante a Inversor, Cortar para ajustar	65009

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SILVERADO CONT.

2013-12 V8 6.0L HYBRID Eng

Filtro Refrigerante a Depósito, Cortar para ajustar	65009
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1,	
Cortar para ajustar	65009
Salida Tanque de Compensación, Cortar para ajustar	65000
Termostato a Calefacción	64377 ⁿ

2013-11 V8 5.3L

Multi-V, Alt y DH	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Termostato a Calefacción	64377 ⁿ

2013-11 V8 6.2L

Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ

2012-11 V8 4.8L

Multi-V, Alt y DH	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	64377 ⁿ
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"

2012-11 V8 6.0L GAS ENG

Multi-V, Alt y DH	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	66903
Inferior	62261
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Termostato a Calefacción	64377 ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SILVERADO CONT.

2011	V8 6.0L HYBRID Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	66903
Inferior	62261
Radiador a Motor	64113
Calefacción a BA Auxiliar	63118
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031
Bomba de Refrigerante 2 a Filtro de Refrigerante, Cortar para ajustar	65004
Filtro Refrigerante a Inversor, Cortar para ajustar	65009
Filtro Refrigerante a Depósito, Cortar para ajustar	65009
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1, Cortar para ajustar	65009
Salida Tanque de Compensación, Cortar para ajustar	65000
Termostato a Calefacción	64377 ⁿ

2011-10 V6 4.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060960
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060875
Polea Loca, Excepto AA, Polea acanalada	49021
C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203

Superior	66116
Inferior	66117
de Paso	63981
Calefacción a Motor	63819 ⁿ
Radiador a Depósito	63806

2010 V8 4.8L

Multi-V, Alt y DH	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Alt y DH, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ

2010 V8 5.3L

Multi-V, Alt y DH	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ

2010 V8 6.0L GAS ENG

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Termostato a Calefacción	64377 ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - SILVERADO CONT.		
2010	V8 6.0L HYBRID Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2010	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	V6 4.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060960
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060875
	Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
	C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203
2009	V8 4.8L	
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
	Alt y DH, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49436
2009	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49436

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62916	
Inferior	62261	
Radiador a Motor	64113	
Calefacción a BA Auxiliar	63118	
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031	
Bomba de Refrigerante 2 a Filtro de		
Refrigerante, Cortar para ajustar	65004	
Filtro Refrigerante a Inversor, Cortar para		
ajustar	65009	
Filtro Refrigerante a Depósito, Cortar para		
ajustar	65009	
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1,		
Cortar para ajustar	65009	
Salida Tanque de Compensación, Cortar		
para ajustar	65000	
Termostato a Calefacción	64377 ⁿ	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Radiador a Motor	64113	
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ	
Superior	66116	
Inferior	66117	
de Paso	63981	
Calefacción a Motor	63819 ⁿ	
Motor a Calefacción	64506	
Radiador a Depósito	63806	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Depósito a Radiador	62938	
Calefacción a Termostato	64133	
Motor a Radiador	64113	
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"	
Termostato a Calefacción	62852	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Entrada de Calefacción	62939	
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar	64994	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Radiador a Motor	64113	
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"	
Termostato a Calefacción	64133	
Radiador a Depósito	5/8" x 33"	
Entrada de Calefacción	62939	
Depósito a Radiador	62938	
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar	64994	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - SILVERADO CONT.		
2009	V8 6.0L GAS ENG	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	V8 6.0L HYBRID Eng	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060585
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	V8 6.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2008	V6 4.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060960
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060875
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt de 145Amp	4060930
	Polea Loca, Sin AA, Polea acanalada	49021
	C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203
2008	V8 4.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, AA	4040377
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62916	
Inferior	62261	
Motor a Radiador	64113	
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"	
Calefacción a Termostato	64133	
Entrada de Calefacción	62939	
Depósito a Radiador	62938	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Termostato a Calefacción	64377 ⁿ	
Inferior	62261	
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1	3/4" x 16"	
Motor a Radiador	63986	
Filtro Refrigerante a Depósito	3/4" x 34"	
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031	
Termostato a Calefacción	64543	
Calefacción a BA Auxiliar	63118	
Salida Tanque de Compensación	1/2" x 20"	
Calefacción a BA Auxiliar	65624	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Calefacción a Termostato	64133	
Radiador a Motor	64113	
Termostato a Calefacción	5/8" x 34"	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ	
Superior	66116	
Inferior	66117	
de Paso	63981	
Calefacción a Motor	63819	
Motor a Calefacción	64506	
Depósito a Radiador	62938	
Tubo a Motor	63806	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Depósito a Radiador	62938	
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar	64994	
Motor a Radiador	64113	
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"	
Termostato a Calefacción	64133	
Calefacción a Termostato	64133	
Entrada de Calefacción	62939	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - SILVERADO CONT.		
2008	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
	Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, AA	4040377
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2008	V8 6.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
	Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, AA	4040377
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060930
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2007	V6 4.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060960
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060875
	C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Loca, Sin AA, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203
2007	V8 4.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, AA	4040377
	Multi-V, Alternador, (Alt 105 Amp.)	4060922
	Multi-V, Alternador, (Alt 145A)	4060930
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62916	
Inferior	62261	
Motor a Radiador	64113	
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"	
Termostato a Calefacción	64133	
Calefacción a Termostato	64133	
Entrada de Calefacción	62939	
Depósito a Radiador	62938	
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar .	64994	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Motor a Radiador	64113	
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"	
Termostato a Calefacción	64377	
Calefacción a Termostato	64133	
Entrada de Calefacción	62939	
Depósito a Radiador	62938	
Superior	66116	
Inferior	66117	
de Paso	63348	
Calefacción a Motor	63819	
Tubo a Motor	63806	
Depósito a Radiador	62938	
Motor a Calefacción	64506	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"	
Termostato a Calefacción	62852	
Calefacción a Termostato	64133	
Radiador a Cuerpo Papalote	64113	
Entrada de Calefacción	62939	
Depósito a Radiador	62938	
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar .	64994	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SILVERADO CONT.

2007 V8 5.3L GAS

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, AA	4040377
Multi-V, Alternador, C/Alt 105 Amp.	4060922
Multi-V, Alternador, C/Alt 145 Amp.	4060930
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2007 V8 5.3L HYBRID

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2007 V8 5.7L

2007 V8 6.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, AA	4040377
Multi-V, Alternador, C/Alt. De 105 Amp.	4060922
Multi-V, Alternador, C/Alt 145 Amp.	4060930
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Superior	62916
Inferior	62261
Paso	1/4" x 5"
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Entrada de Calefacción	62939
Radiador a Motor	64113
Depósito a Radiador	62938
Termostato a Calefacción	64994

Superior	62634
Inferior	62261
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Calefacción a Termostato	64133
Entrada de Calefacción	62939
Radiador a Motor	64113
Depósito a Radiador	62938
Termostato a Calefacción	62852ⁿ

Inferior	62261
-----------------------	--------------

Superior	62916
Inferior	62261
Motor a Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar .	64995
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Entrada de Calefacción	62939
Depósito a Radiador	62938
Termostato a Calefacción	64377ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - SILVERADO CONT.		
2007	V8 6.6L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt Sencillo	4061195
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble	
	Alternador	4061373F
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Doble.	
	Código de Motor LBZ	4061369
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Alterador Sencillo, Polea lisa	49197
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador, Polea lisa; 2 Required	49197
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Steel Pulley Upgrade, Polea acanalada	49186
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	49165
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49278
2007	V8 8.1L	
	Multi-V, AA	4040400
	Multi-V, Sistema de Accesorios, (105A)	4060950
	Multi-V, Sistema de Accesorios, (145A)	4060955
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49329
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49330
2006	V6 4.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060960
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060875
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49021
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49203
2006	V8 4.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66118	
Inferior	66252	
Calefacción a - Tubo 1	63096	
Calefacción a Motor	63110 ⁿ	
Tubo 1 a Motor	5/8" x 15"	
Radiador a Depósito	64308	
Superior	62576	
Inferior	62988	
de Paso	63962	
Calefacción a Motor	5/8" x 42"	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Superior	66116	
Inferior	66117	
de Paso	63348	
Calefacción a Motor	63819	
Radiador a Depósito	1/2" x 24"	
Tubo a Motor	63806	
Motor a Calefacción	64506	
Superior	62262	
Inferior	62261	
Depósito a Radiador	62938	
Tee a Motor	63506	
Calefacción a Termostato	64133	
Tee a Depósito	5/8" x 28"	
Calefacción a Tee	3/4" x 3"	
Entrada de Calefacción	62939	
Radiador a Cuerpo Papalote	64113	
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"	
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SILVERADO CONT.

2006 V8 5.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A), Excepto Híbrido	4060922
Multi-V, Alternador, (145A), Excepto Híbrido	4060930
Multi-V, AA, Excepto Híbrido	4040377
Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor Híbrido	4060600
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto Híbrido, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Loca -AA, Motor Híbrido, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2006 V8 6.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2006 V8 6.6L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt Sencillo	4061195
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alterador Doble	4061369
Polea de Tensor, Polea acanalada	49186
C/AA; C/Alt 145 Amp., Requiere 2, Polea lisa; 2 Required	49197
C/AA; C/Alts. Dobles de 105 Amp.; Requiere 3, Polea lisa; 3 Required	49197
Multi-V, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	49165
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49278

Superior	62262
Superior, (Altern)	62264
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Calefacción a Termostato	64133
Entrada de Calefacción	62939
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Depósito a Radiador	62938
Termostato a Calefacción	62852ⁿ
Depósito Auxiliar de Desbordamiento, Motor Híbrido	64319

Superior	62262
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar	64995
Depósito a Radiador	62937
Termostato a Calefacción, Reusar	
Conectores Rápidos de Equipo Original	62852ⁿ

Superior	66118
Inferior	66252
Radiador a Depósito	64308
Calefacción a - Tubo 1	63096
Calefacción a Motor	63110ⁿ
Tubo 1 a Motor	5/8" x 15"
Calefacción a - Tubo 1	65647
Tubo 2 a Calefacción	65647

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - SILVERADO CONT.		
2006	V8 8.1L	
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060950
	Multi-V, Alternador, (145A)	4060955
	Multi-V, AA	4040398
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49329
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49330
2005	V6 4.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060960
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060868
	Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203
2005	V8 4.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2005	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto Híbrido, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Loca -AA, Motor Híbrido, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62576	
Inferior	62988	
de Paso	63962	
Calefacción a Motor	5/8" x 32"	
Calefacción a Radiador	5/8" x 42"	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Superior	66554	
Inferior	66117	
de Paso	63348 ⁿ	
Entrada de Calefacción	63819 ⁿ	
Radiador a Depósito	62938	
Tubo a Motor	63806	
Motor a Calefacción	64506	
Superior	62262	
Superior, (Alternó)	62634	
Inferior	62261	
Depósito a Radiador	62938	
Calefacción a Termostato	64133	
Tee a Motor	63506	
Tee a Depósito	5/8" x 28"	
Calefacción a Tee	3/4" x 3"	
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ	
Entrada de Calefacción	62939	
Radiador a Cuerpo Papalote	64113	
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"	
Superior	62262	
Superior, (Alternó)	62634	
Inferior	62261	
Tee a Motor	63506	
Tee a Depósito	5/8" x 28"	
Calefacción a Tee	3/4" x 3"	
Calefacción a Termostato	64133	
Radiador a Cuerpo Papalote	64113	
Entrada de Calefacción	62939	
Depósito a Radiador	62938	
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ	
Depósito Auxiliar de Desbordamiento, Motor Híbrido	64319	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - SILVERADO CONT.		
2005	V8 5.3L	
	acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2005	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868
2005	V8 6.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2005	V8 6.6L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt Sencillo 105A, C/Bomba de Vacío	4061187
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alts Dobles de 105A; C/Boma de Vacío	4061369
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Alternador Doble 105A, Sin Bomba de Vacío	4061360
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 145A; C/Bomba de Vacío	4061195
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 145 Amp; C/Bomba de Vacío	4061187
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo 105 Amp; Sin Bomba de Vacío	4061178
	C/AA; C/Alt. de 105 Amp. ó 145 Amp.; Requiere 2, Polea lisa; 2 Required	49197
	C/AA; C/Alts. Dobles de 105 Amp.; Requiere 3, Polea lisa; 3 Required	49197
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49186
	Multi-V, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	49165
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49278
2005	V8 8.1L	
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060950
	Multi-V, Alternador, (145A)	4060955
	Multi-V, AA	4040398
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49329
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Inferior	62261	
Superior	62171	
Superior	62262	
Inferior	62261	
Tee a Motor	63506	
Calefacción a Termostato	64133	
Radiador a Cuerpo Papalote	64113	
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar .	64995	
Depósito a Radiador	62937	
Termostato a Calefacción, Reusar		
Conectores Rápidos de Equipo Original	62852ⁿ	
Superior	62465	
Inferior	62769	
Turbo a Motor	3/8" x 5"	
Turbo a Tubo	3/8" x 6"	
Tubo a Turbo	3/8" x 9"	
Válvula RGE a Tubo	63110	
Tubo 2 a Calefacción	63199ⁿ	
Radiador a Depósito	64308	
Calefacción a - Tubo 2	63089	
Calefacción a - Tubo 1	64383	
Conector a Calefacción, Se requieren 2; 2		
Required	65624	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Tubo 2 a Calefacción	65647	
Superior	62576	
Inferior	62988	
de Paso	63962	
Calefacción a Radiador	5/8" x 42"	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Calefacción a Motor	5/8" x 32"	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - SILVERADO CONT.		
2005	V8 8.1L	
	Polea acanalada	49330
2004	V8 4.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, C/Alt de 130A	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2004	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto Híbrido, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Loca -AA, Motor Híbrido, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2004	V8 6.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62262	
Superior, (Alterno)	62634	
Inferior	62261	
Depósito a Radiador	62938	
Tee a Motor	63506	
Tee a Depósito	5/8" x 28"	
Calefacción a Tee	3/4" x 3"	
Calefacción a Termostato	64133	
Radiador a Cuerpo Papalote	64113	
Entrada de Calefacción	62939	
Termostato a Calefacción	62852ⁿ	
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"	
Superior	62262	
Superior, (Alterno)	62634	
Inferior	62261	
Tee a Motor	63506	
Tee a Depósito	5/8" x 28"	
Calefacción a Tee	3/4" x 3"	
Calefacción a Termostato	64133	
Termostato a Calefacción	62852ⁿ	
Radiador a Cuerpo Papalote	64113	
Entrada de Calefacción	62939	
Depósito a Radiador	62938	
Depósito Auxiliar de Desbordamiento, Motor Híbrido	64319	
Superior	62262	
Inferior	62261	
Calefacción a Termostato	64133	
Radiador a Cuerpo Papalote	64113	
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar .	64995	
Termostato a Calefacción, Reusar		
Conectores Rápidos de Equipo Original	62937	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SILVERADO CONT.

2004	V8 6.0L	
	hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2004	V8 6.6L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt	
	Sencillo 105 Amp; Sin Bomba de Vacío	4061178
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt Sencillo	
	105A, C/Bomba de Vacío	4061187
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Alternador	
	Doble 105A, Sin Bomba de Vacío	4061360
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alts	
	Dobles de 105A; C/Boma de Vacío	4061369
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Aly 145	
	Amp; C/Bomba de Vacío	4061187
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 145A;	
	C/Bomba de Vacío	4061195
	C/AA; C/Alt. de 105 Amp. ó 145 Amp.;	
	Requiere 2, Polea lisa; 2 Required	49197
	C/AA; C/Alts. Dobles de 105 Amp.; Requiere	
	3, Polea lisa; 3 Required	49197
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49186
	Multi-V, Excepto AA, Polea acanalada,	
	incluye herrajes	49165
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49278
2004-03	V6 4.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060950
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060868
	Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203
2004-03	V8 8.1L	
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060950
	Multi-V, Alternador, (145A)	4060955
	Multi-V, AA	4040398
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49329
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49330
2004-01	V8 5.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Alternador, C/Alt 130 Amp., Ki Incluye Multi	
	V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275B
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
	Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, C/Alt de 130A	4060930

Superior	62465
Inferior	62769
Turbo a Motor	3/8" x 5"
Turbo a Tubo	3/8" x 6"
Tubo a Turbo	3/8" x 9"
Válvula RGE a Tubo	63110
Tubo 2 a Calefacción	63199 ⁿ
Radiador a Depósito	64308
Calefacción a - Tubo 2	63089
Calefacción a - Tubo 1	64383
Conector a Calefacción, Se requieren 2; 2	
Required	65624
Calefacción a - Tubo 1	65647
Tubo 2 a Calefacción	65647
Superior	66554
Inferior	62285
de Paso	63348 ⁿ
Entrada de Calefacción	63819 ⁿ
Radiador a Depósito	63806
Motor a Calefacción	64506
Superior	62576
Inferior	62988
de Paso	63962
Calefacción a Motor	5/8" x 32"
Calefacción a Radiador	5/8" x 42"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Superior	62171
Superior, (Alterno)	62172
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Calefacción a Termostato	64133
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 7"
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SILVERADO CONT.

2004-01 V8 5.7L

Multi-V, AA	4040377
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2003 V8 4.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, C/Alt de 130A	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2003 V8 5.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2003 V8 6.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, C/Alt de 130A	4060930

Depósito a Radiador	62938
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"

Superior	62262
Superior, (Alterno)	62634
Inferior	62261
Depósito a Radiador	62938
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Calefacción a Termostato	64133
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Radiador a Cuerpo Papatote	64113
Entrada de Calefacción	62939
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"

Superior	62262
Superior, (Alterno)	62634
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Calefacción a Termostato	62852
Radiador a Cuerpo Papatote	64113
Entrada de Calefacción	62939
Depósito a Radiador	62938
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ

Superior	62262
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Cuerpo Papatote	64113
Cuerpo Papatote a Motor, Cortar para ajustar	64995
Termostato a Calefacción, Reusar	
Conectores Rápidos de Equipo Original	62937

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SILVERADO CONT.

2003 V8 6.0L

Multi-V, AA	4040377
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2003 V8 6.6L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt Sencillo 105A, C/Bomba de Vacío	4061187
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alts Dobles de 105A; C/Boma de Vacío	4061369
Multi-V, Sistema de Accesorios, Alternador Doble 105A, Sin Bomba de Vacío	4061360
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 145A; C/Bomba de Vacío	4061195
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 145 Amp; C/Bomba de Vacío	4061187
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo 105 Amp; Sin Bomba de Vacío	4061178
C/AA; C/Alt. de 105 Amp. ó 145 Amp.; Requiere 2, Polea lisa; 2 Required	49197
C/AA; C/Alts. Dobles de 105 Amp.; Requiere 3, Polea lisa; 3 Required	49197
Polea de Tensor, Polea acanalada	49186
Multi-V, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	49165
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49278

2002 V6 4.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060950
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060868
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49203

2002 V8 4.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt 130 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275B
Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Ki Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (Alt 105 Amp.)	4060922
Multi-V, Alternador, (Alt 130 Amp.)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003

Superior	62465
Inferior	62769
Turbo a Motor	3/8" x 5"
Turbo a Tubo	3/8" x 6"
Tubo a Turbo	3/8" x 9"
Tubo 2 a Calefacción	63199 ⁿ
Radiador a Depósito	64308
Calefacción a - Tubo 2	63089
Calefacción a - Tubo 1	64383
Conector a Calefacción, Se requieren 2; 2	
Required	65624
Calefacción a - Tubo 1	65647
Tubo 2 a Calefacción	65647

Superior	66554
Inferior	62285
Radiador a Depósito	62938
Entrada de Calefacción	63819 ⁿ
de Paso	63348 ⁿ
Calefacción a Tubo	5/8" x 16"
Tubo a Motor	63806 ⁿ

Superior	62262
Superior, (Alternativo)	62634
Inferior	62261
Depósito a Radiador	62938
Tee a Motor	63506
Calefacción a Termostato	64166
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 7"
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Entrada de Calefacción	62939
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - SILVERADO CONT.		
2002	V8 4.8L	
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2002	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt 130 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275B
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, C/Alt de 130A	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2002	V8 6.6L DIESEL	
	Multi-V, Alt Sencillo 105A, C/Bomba de Vacío	4061187
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo 105 Amp; Sin Bomba de Vacío	4061178
	Multi-V, Alternador Doble 105A, C/Emissiones Federales	4061360
	Multi-V, Alt Doble 105A, C/Emissiones de California	4061369
	Multi-V, Sin Bomba de Vacío (Alt 145A)	4061187
	Multi-V, C/Bomba de Vacío (Alt 145A)	4061195
	C/AA; C/Alt. de 105 Amp. ó 130 Amp.; Requiere 2, Polea lisa; 2 Required	49197
	C/AA; C/Alts. Dobles de 105 Amp.; Requiere 3, Polea lisa; 3 Required	49197
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49186
	Multi-V, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	49165
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49278
2002	V8 8.1L	
	Multi-V, Alternador, (Alt 105 Amp.)	4060950
	Multi-V, Alternador, (Alt 130 Amp.)	4060955
	Multi-V, AA	4040398
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49329

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62262	
Superior, (Altern)	62634	
Inferior	62261	
Tee a Motor	63506	
Tee a Depósito	5/8" x 28"	
Calefacción a Tee	3/4" x 3"	
Calefacción a Termostato	64133	
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 7"	
Entrada de Calefacción	62939	
Radiador a Cuerpo Papalote	64113	
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ	
Depósito a Radiador	62938	
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"	
Superior	62465	
Inferior	62769	
Turbo a Motor	3/8" x 5"	
Turbo a Tubo	3/8" x 6"	
Tubo a Turbo	3/8" x 9"	
Tubo 2 a Calefacción	63199 ⁿ	
Radiador a Depósito	64308	
Calefacción a - Tubo 2	63089	
Calefacción a - Tubo 1	64383	
Conector a Calefacción, Se requieren 2; 2 Required	65624	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Tubo 2 a Calefacción	65647	
Superior	62576	
Inferior	62988	
de Paso	63962	
Calefacción a Motor	5/8" x 32"	
Calefacción a Radiador	5/8" x 42"	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - SILVERADO CONT.		
2002	V8 8.1L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49330
2002-00	V8 6.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt 130 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275B
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador, (Alt 105 Amp.)	4060922
	Multi-V, Alternador, (Alt 130 Amp.)	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2001	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt 130 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275B
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, C/Alt de 130A	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2001	V8 6.6L DIESEL	
	Multi-V, (Alt 105 Amp.)	4061115
	Multi-V, (Alt 130 Amp.)	4061125
	C/AA; C/Alt. de 105 Amp. ó 130 Amp.; Requiere 2, Polea lisa; 2 Required	49197
	C/AA; C/Alts. Dobles de 105 Amp.; Requiere 3, Polea lisa; 3 Required	49197
	Polea Loca, C/Alt de 105 ó 130 Amp, Polea acanalada	49021

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Superior	62262
Inferior	62261
Entrada de Calefacción	62939
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar .	64995
Depósito a Radiador	62937
Termostato a Calefacción, Reusar	
Conectores Rápidos de Equipo Original	62852ⁿ
Superior	62262
Superior, (Alternó)	62634
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Calefacción a Termostato	64133
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 7"
Entrada de Calefacción	62939
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Termostato a Calefacción	62852ⁿ
Depósito a Radiador	62938
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Superior	62465
Inferior	62769
Turbo a Motor	3/8" x 5"
Turbo a Tubo	3/8" x 6"
Tubo a Turbo	3/8" x 9"
Calefacción a - Tubo 1	64383
Tubo 2 a Calefacción	63199ⁿ
Radiador a Depósito	64308

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SILVERADO CONT.

2001	V8 6.6L DIESEL	
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Multi-V, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes	49165
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49269

Calefacción a - Tubo 2	63089
Calefacción a - Tubo 1	64383
Conector a Calefacción, Se requieren 2; 2	
Required	65624
Calefacción a - Tubo 1	65647
Tubo 2 a Calefacción	65647

2001	V8 8.1L	
	Multi-V, Alternador, (Alt 100A)	4060922
	Multi-V, Alternador, (Alt 105 Amp.)	4060950
	Multi-V, Alternador, (Alt 130 Amp.)	4060955
	Multi-V, AA	4040400
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49329
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49330

Superior	62576
Inferior	62988
de Paso	63962
Calefacción a Motor	5/8" x 32"
Calefacción a Radiador	5/8" x 42"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"

2000	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt 130 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275B
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, C/Alt de 130A	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Superior	62262
Superior, (Altern)	62634
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Termostato a Calefacción	63501
Calefacción a Termostato	64133
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 7"
Entrada de Calefacción	62939
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Depósito a Radiador	62937
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ

CHEVROLET - SONORA

2006-04	V8 5.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. De 105 Amp.	4060922
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 145 Amp.	4060930
	Multi-V, AA	4040378
	Polea, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275

Superior	62262
Inferior	62261

2003	V8 5.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. De 105 Amp.	4060922
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 145	

Superior	62262
Inferior	62261

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SONORA CONT.

2003	V8 5.3L	
	Amp.	4060930
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49275

2002-00	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060875
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060883
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49203

Superior	62172
Superior, Alterno	62171
Inferior	62021
Inferior, Alterno	62075

CHEVROLET - SUBURBAN

2020	V8 5.3L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49808

2019	V8 6.2L	
	Multi-V, Alternador	4060715
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49808

Superior	66193
Inferior	67162

2019-16	V8 5.3L	
	Multi-V, Alternador	4060715
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49808

Superior	66193
Inferior	67162

2018-16	V8 6.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49436

2015	V8 5.3L	
	Multi-V, Alternador	4060715
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154

Superior	66193
Inferior	67162

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SUBURBAN CONT.

2015	V8 5.3L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49808
2014	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4030307S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2013	V8 6.0L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2013-12	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2012	V8 6.0L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2011	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	

Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62852
Radiador a Motor	65004
Cortar para ajustar	65009
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	65000
Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62852
Calefacción a Termostato	5/8" x 34"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Radiador a Motor	64113
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62852
Calefacción a Termostato	5/8" x 34"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Radiador a Motor	64113
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62852
Calefacción a Termostato	5/8" x 34"
Radiador a Motor	64113
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62852
Calefacción a Termostato	5/8" x 34"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SUBURBAN CONT.

2011	V8 5.3L	
	lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2011	V8 6.0L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
2010	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
2010	V8 6.0L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
2009	V8 5.3L	
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
2009	V8 6.0L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003

requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62852
Calefacción a Termostato	5/8" x 34"
Radiador a Motor	64113
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62852
Calefacción a Termostato	5/8" x 34"
Radiador a Motor	64113
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62852
Calefacción a Termostato	5/8" x 34"
Radiador a Motor	64113
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	62852
Calefacción a Termostato	5/8" x 34"

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - SUBURBAN CONT.		
2009	V8 6.0L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2008	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, Polea de Tensor - AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2008	V8 6.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2007	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2007	V8 6.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Radiador a Motor	64113
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2	3/4" x 15"
Depósito a Radiador	1/2" x 23"
Termostato a Calefacción	62852ⁿ
Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2	3/4" x 15"
Depósito a Radiador	62852ⁿ
Superior	62262
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Calefacción a BA	5/8" x 48"
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	64133
Termostato a Calefacción	62852ⁿ
Depósito a Radiador	1/2" x 24"
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Superior	62262
Inferior	62261
Calefacción a BA	5/8" x 48"
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Termostato a Calefacción	62852ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SUBURBAN CONT.

2007 V8 6.0L

Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2006 V8 5.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2006 V8 6.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275

2005 V8 5.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
Multi-V, Alt y DH, (105A)	4060922
Multi-V, Alt y DH, (145A)	4060930
Multi-V, AA	4040377
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Motor	64113
Depósito a Radiador	1/2" x 24"
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"

Superior	62262
Superior, (Altern)	62634
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Entrada de Calefacción	62939
Depósito a Radiador	62938
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"

Superior	62262
Superior, (Altern)	62634
Inferior	62261
Entrada de Calefacción	62939
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Depósito a Radiador	62938
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"

Superior	62262
Superior, (Altern)	62634
Inferior	62261
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Depósito a Radiador	62938
Rebosadero de Depósito	62939

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHEVROLET - SUBURBAN CONT.		
2004	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Multi-V, Alt y DH, (105A)	4060922
	Multi-V, Alt y DH, (145A)	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
2003	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, (145A)	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2002	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt 130 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275B
	Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
	Multi-V, Alternador, C/Alt de 130A	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62262	
Superior, (Alternativo)	62634	
Inferior	62261	
Tee a Motor	63506	
Tee a Depósito	5/8" x 28"	
Calefacción a Tee	3/4" x 3"	
Calefacción a Termostato	64133	
Radiador a Cuerpo Papalote	64113	
Termostato a Calefacción	62852ⁿ	
Depósito a Radiador	62938	
Rebosadero de Depósito	62939	
Superior	62262	
Superior, (Alternativo)	62634	
Inferior	62261	
Tee a Motor	63506	
Entrada de Calefacción	62939	
Tee a Depósito	5/8" x 28"	
Calefacción a Tee	3/4" x 3"	
Calefacción a Termostato	64133	
Radiador a Cuerpo Papalote	64113	
Termostato a Calefacción	62852ⁿ	
Depósito a Radiador	62938	
Rebosadero de Depósito	62939	
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar .	64995ⁿ	
Superior	62262	
Superior, (Alternativo)	62634	
Inferior	62261	
Tee a Motor	63506	
Tee a Depósito	5/8" x 28"	
Calefacción a Tee	3/4" x 3"	
Calefacción a Termostato	64133	
Radiador a Cuerpo Papalote	64113	
Entrada de Calefacción	62939	
Depósito a Radiador	62938	
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"	
Termostato a Calefacción	62852ⁿ	
Cuerpo Papalote a Motor, Cortar para ajustar .	64995ⁿ	
Termostato a Calefacción	65647	

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SUBURBAN CONT.

2002 V8 5.7L

Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt 130 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275B
Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, C/Alt de 130A	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2001 V8 5.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275
Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt 130 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275B
Multi-V, Alternador, (105A)	4060922
Multi-V, Alternador, C/Alt de 130A	4060930
Multi-V, AA	4040377
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea acanalada	49275
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

2001 V8 5.7L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 100A ó 105A, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49203
Multi-V, C/AC (Alt de 100A y 105A)	4060960
Multi-V, C/AA (Alt de 124A y 140A)	4060967
Multi-V, Sin AA (Alt de 100A y 105A)	4060872
Multi-V, Sin AA (Alt de 124A y 140A)	4060882
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49021
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021

Superior	62262
Superior, (Alterno)	62634
Inferior	62261
Depósito a Radiador	62938
Calefacción a Termostato	64133
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Cuerpo Papalote a Motor	5/16" x 7"
Entrada de Calefacción	62939
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Termostato a Calefacción	62852ⁿ
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"

Superior	62262
Superior, (Alterno)	62634
Inferior	62261
Depósito a Radiador	62938
Tee a Motor	63506
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Cuerpo Papalote	64113
Entrada de Calefacción	62939
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Termostato a Calefacción	62852ⁿ
Termostato a Calefacción	65647

Superior, (42" Rad)	62171
Superior, (34" Rad)	62172
Inferior, (42" Rad)	62075
Inferior, (34" Rad)	62021
Calefacción a Motor	63936ⁿ
de Paso	63348
Tubo a BA	63641
Tubo 1 a BA, C/Calefacción Auxiliar	63806
Tee 2 a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	3/4" x 18"
Tee 2 a Tubo 3 de Calefacción Auxiliar	3/4" x 18"
Radiador a Depósito	3/8" x 42"
Válvula 1 a Tubo 1, C/Válvula de	
Calefacción Exterior	3/4" x 36"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - SUBURBAN CONT.

2001 V8 5.7L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea acanalada **49203**

2000 V8 5.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, AA,
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado **K49276**
Kit de banda del sistema de accesorios,
Alternador, C/Alt 130 Amp., Ki Incluye Multi
V, Tensor ensamblado y Polea Loca **K49275B**
Multi-V, Alternador, (105A) **4060922**
Multi-V, Alternador, C/Alt de 130A **4060930**
Multi-V, AA **4040377**
Polea Loca, Polea lisa **49001**
Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada **49003**
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye
hardware **49150**
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea
acanalada **49275**
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa **49276**

2000 V8 5.7L

Kit de banda del sistema de accesorios,
Sistema de Accesorios, C/AA; C/Alt 100A ó
105A, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado
y Polea Loca **K49203**
Multi-V, C/PAC (Alt de 100A y 105A) **4060960**
Multi-V, C/AA (Alt de 124A y 140A) **4060967**
Multi-V, Sin AA (Alt de 100A y 105A) **4060872**
Multi-V, Sin AA (Alt de 124A y 140A) **4060882**
Polea Loca, Exc AC, Polea acanalada **49021**
Polea Loca, Polea lisa **49001**
Polea de Tensor, Polea acanalada **49021**
Tensor Ensamblado, Polea acanalada **49203**

2020 V8 5.3L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . **49808**

2019-18 V8 6.2L

Multi-V, Alternador **4060715**
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico
(si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn
motivo, debe reemplazarse). **4040349S**
Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacio,
CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n
elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe
reemplazarse). **4030307S**
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . **49808**

Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción
Auxiliar., Sin Válvula de Calefacción Ext. **3/4" x 40"**
Calefacción a Válvula, Sin Calefacción
Auxiliar, C/Válvula de Calefacción Exterior, ...
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...
Blue **3/4" x 10"**
Tubo 2 a Motor **63806ⁿ**

Superior **62262**
Superior, (Altern) **62634**
Inferior **62261**
Tee a Motor **63506**
Entrada de Calefacción **62939**
Tee a Depósito **5/8" x 28"**
Calefacción a Tee **3/4" x 3"**
Calefacción a Termostato **64133**
Radiador a Cuerpo Papalote **64113**
Termostato a Calefacción **62852ⁿ**
Depósito a Radiador **62939**
Rebosadero de Depósito **3/8" x 36"**
Termostato a Calefacción **65647**

Superior, 42" Rad **62171**
Superior, 34" Rad **62172**
Inferior, 42" Rad **62075**
Inferior, 34" Rad **62021**
de Paso **63348**
Calefacción a Motor **63936ⁿ**
Tee 1 a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar **63936**
Tubo 1 a BA, C/Calefacción Auxiliar **63806**

CHEVROLET - TAHOE

Superior **66193**
Inferior **67162**

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - TAHOE CONT.

2019-15 V8 5.3L

Multi-V, Alternador	4060715
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49808

Superior	66193
Inferior	67162

2014 V8 5.3L

Multi-V, Alt y DH	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Motor	64113
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"

2013 V8 5.3L

Multi-V, Alt y DH	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Motor	64113
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"

2013 V8 6.0L HYBRID Eng

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1,	65009
Cortar para ajustar	65009
Filtro Refrigerante a Depósito, Cortar para ajustar	65009
Filtro Refrigerante a Inversor, Cortar para ajustar	65009
Bomba de Refrigerante 2 a Filtro de Refrigerante, Cortar para ajustar	65004
Termostato a Calefacción	64543
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031
Radiador a Motor	64113
Salida Tanque de Compensación, Cortar para ajustar	65000
Calefacción a BA Auxiliar	63118

2012 V8 5.3L

Multi-V, Alt y DH	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Motor	64113
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Entrada de Calefacción Auxiliar, Cortar para ajustar	65009

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - TAHOE CONT.

2012	V8 5.3L	
	Polea acanalada	49436
2012	V8 6.0L HYBRID Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2011	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2011	V8 6.0L HYBRID Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2010	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154

Salida de Calefacción Auxiliar, Cortar para ajustar	65009
Termostato a Calefacción	62852
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	65000
Superior	62916
Inferior	62261
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031
Calefacción a BA Auxiliar	63118
Termostato a Calefacción	64543
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1, Cortar para ajustar	65009
Filtro Refrigerante a Depósito, Cortar para ajustar	65009
Filtro Refrigerante a Inversor, Cortar para ajustar	65009
Bomba de Refrigerante 2 a Filtro de Refrigerante, Cortar para ajustar	65004
Radiador a Motor	64113
Salida Tanque de Compensación, Cortar para ajustar	65000
Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	64133
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Termostato a Calefacción	62852
Superior	62916
Inferior	62261
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1, Cortar para ajustar	65009
Filtro Refrigerante a Depósito, Cortar para ajustar	65009
Filtro Refrigerante a Inversor, Cortar para ajustar	65009
Bomba de Refrigerante 2 a Filtro de Refrigerante, Cortar para ajustar	65004
Radiador a Motor	64113
Salida Tanque de Compensación, Cortar para ajustar	65000
Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	64133
Radiador a Motor	64113
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - TAHOE CONT.

2010	V8 5.3L	
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49436
2010	V8 6.0L HYBRID Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Loca, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	V8 4.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
	V8 5.3L	
Multi-V, Alternador	4060935	
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S	
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436	
2009	V8 6.0L HYBRID Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Loca, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Termostato a Calefacción	62852
Superior	62916
Inferior	62261
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1, Cortar para ajustar	65009
Filtro Refrigerante a Depósito, Cortar para ajustar	65009
Filtro Refrigerante a Inversor, Cortar para ajustar	65009
Bomba de Refrigerante 2 a Filtro de Refrigerante, Cortar para ajustar	65004
Radiador a Motor	64113
Salida Tanque de Compensación, Cortar para ajustar	65000
Superior	62916
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	5/8" x 33"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Radiador a Motor	64113
Termostato a Calefacción	62852
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	64133
Termostato a Calefacción	5/8" x 33"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Radiador a Motor	64113
Termostato a Calefacción	62852
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Superior	66294
Inferior	62261
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031
Termostato a Calefacción	64543
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1	3/4" x 16"
Filtro Refrigerante a Inversor	3/4" x 40"
Filtro Refrigerante a Depósito	3/4" x 34"
Bomba de Refrigerante 2 a Filtro de Refrigerante	3/4" x 34"
Salida Tanque de Compensación	1/2" x 20"
Radiador a Motor	64113

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - TAHOE CONT.

2009	V8 6.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2008	V8 4.8L	
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
2008	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt y DH, (160A)	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
2008	V8 6.0L HYBRID Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Loca, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
	2008	V8 6.2L
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado		K49276
Multi-V, Sistema de Accesorios		4060935
Multi-V, AA		4040377
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware		49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware		49150
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa		49276

Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"
Termostato a Calefacción	62852
Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Radiador a Motor	64113
Termostato a Calefacción	62852
Depósito a Radiador	1/2" x 23"
Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"
Radiador a Motor	64113
Termostato a Calefacción	62852
Depósito a Radiador	1/2" x 23"
Superior	66294
Inferior	62261
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1	3/4" x 16"
Filtro Refrigerante a Inversor	3/4" x 40"
Filtro Refrigerante a Depósito	3/4" x 34"
Bomba de Refrigerante 2 a Filtro de Refrigerante	3/4" x 34"
Salida Tanque de Compensación	1/2" x 20"

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - TAHOE CONT.

2008	V8 6.2L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49275
2007	V8 4.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
	Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Multi-V, Alt y DH, (160A)	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye	
	hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea	
	acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2007	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA,	
	Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Multi-V, Alt y DH, (160A)	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye	
	hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea	
	acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276

Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	64133
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se	
requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"
Cuerpo Papolote a Motor	1/4" x 6"
Radiador a Motor	64113
Termostato a Calefacción	62852
Depósito a Radiador	1/2" x 23"

Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato	64133
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se	
requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"
Cuerpo Papolote a Motor	1/4" x 6"
Radiador a Motor	64113
Termostato a Calefacción	62852
Depósito a Radiador	1/2" x 23"

CHEVROLET - TORNADO

2019-13	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, 2-WD	4050715
2012-03	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050715
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4050689
	Banda de Tiempo	40203
	Banda de Tiempo	40203
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	48902
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48915

		67167
Inferior		70100
Superior		2142
Inferior		2141

CHEVROLET - TRACKER

2008	L4 2.0L	
	Multi-V, AA y Alt, C/ AA	4050650
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4050609
	Multi-V, Ventilador	4030195
	Pulley, Polea lisa	49195
	Polea Tensora, Polea lisa	49014
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49274

Superior, Altern	61505 ⁿ
Inferior	60938 ⁿ
Superior	62065
Inferior, Altern	62723
Calefacción a Tubo 4	63195 ⁿ
Motor a Tubo 2	63262 ⁿ
Motor a Tubo 5	1/4" x 6"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - TRACKER CONT.

2008 L4 2.0L

2007 L4 2.0L

Multi-V, AA y Alt, C/ AA	4050650
Multi-V, Alternador, Exc AC	4050609
Multi-V, Ventilador	4030195
Pulley, Polea lisa	49195
Polea Tensora, Polea lisa	49014
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49274

2006-05 L4 2.0L

Multi-V, AA y Alt, C/ AA	4050650
Multi-V, Alternador, Exc AC	4050609
Multi-V, Ventilador	4030195
Pulley, Polea lisa	49195
Polea Tensora, Polea lisa	49014
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49274

2004 L4 2.0L

Multi-V, AA y Alt, C/ AA	4050650
Multi-V, Alternador, Exc AC	4050609
Multi-V, Ventilador	4030195
Pulley, Polea lisa	49195
Polea Tensora, Polea lisa	49014
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49274

2004 V6 2.5L

Multi-V, Alt y Ventilador	4040365
Multi-V, AA y DH	4040425
Multi-V, DH, Excepto AA	4040400
Pulley, Polea lisa	49185

Tee a Tubo 1	1/4" x 11"
Cuerpo Papalote a Tubo 3	1/4" x 7"
Radiador a Tanque	5/16" x 24"
Calefacción a - Tubo 1	64378

Superior	60948 ⁿ
Superior, Alterno	61505 ⁿ
Inferior	60938 ⁿ
Inferior, Alterno	62723
Calefacción a - Tubo 1	64378
Calefacción a Tubo 4	63195 ⁿ
Motor a Tubo 2	63262 ⁿ
Motor a Tubo 5	1/4" x 6"
Tee a Tubo 1	1/4" x 11"
Cuerpo Papalote a Tubo 3	1/4" x 7"
Radiador a Tanque	5/16" x 24"

Superior	60948 ⁿ
Superior, Alterno	61505 ⁿ
Inferior	60938 ⁿ
Inferior, Alterno	62723
Motor a Tubo 2	63262 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	64378
Calefacción a Tubo 4	63195 ⁿ
Motor a Tubo 5	1/4" x 6"
Tee a Tubo 1	1/4" x 11"
Cuerpo Papalote a Tubo 3	1/4" x 7"
Radiador a Tanque	5/16" x 24"

Superior	60857 ⁿ
Superior, Alterno	61505 ⁿ
Inferior	60938 ⁿ
Inferior, Alterno	62723
Calefacción a Tubo 4	63195 ⁿ
Motor a Tubo 2	63262 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	64378
Motor a Tubo 5	1/4" x 6"
Tee a Tubo 1	1/4" x 11"
Cuerpo Papalote a Tubo 3	1/4" x 7"
Radiador a Tanque	5/16" x 24"

Superior	62517 ⁿ
Superior, Option 1	60427 ⁿ
Inferior	62124 ⁿ
Inferior, Option 1	62725
Calefacción a - Tubo 2	63156
Tubo 2 a BA	63712 ⁿ
Tubo 1 a BA	63712 ⁿ
Calefacción a Motor	63234 ⁿ
Cuerpo Papalote	5/16" x 46"
Radiador a Tanque	5/16" x 22"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - TRACKER CONT.

2003 L4 2.0L

Multi-V, AA y Alt, C/ AA	4050650
Multi-V, Alternador, Exc AC	4050609
Multi-V, Ventilador	4030195
Pulley, Polea lisa	49195
Polea Tensora, Polea lisa	49014
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49274

Superior	60857 ⁿ
Superior, Alterno	61505 ⁿ
Inferior	60938 ⁿ
Inferior, Alterno	62723
Motor a Tubo 2	63262 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	64378
Calefacción a Tubo 4	63195 ⁿ
Motor a Tubo 5	1/4" x 6"
Tee a Tubo 1	1/4" x 11"
Cuerpo Papalote a Tubo 3	1/4" x 7"
Radiador a Tanque	5/16" x 24"

2003 V6 2.5L

Multi-V, Alt y Ventilador	4040365
Multi-V, AA y DH	4040425
Multi-V, DH, Excepto AA	4040400
Pulley, Polea lisa	49185

Superior	62517 ⁿ
Inferior	62124 ⁿ
Inferior, Option 1	62725
Calefacción a - Tubo 2	63156 ⁿ
Tubo 2 a BA	63712 ⁿ
Calefacción a Motor	63234 ⁿ
Cuerpo Papalote	5/16" x 46"
Radiador a Tanque	5/16" x 22"

2002 L4 1.6L

Multi-V, Alt y Ventilador	4040320
Multi-V, DH, Excepto AA	4040310
Multi-V, AA y DH	4040372
Banda de Tiempo	40212
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB212K1

Superior	61334 ⁿ
Inferior, Tubo a Radiador	61068 ⁿ
Inferior, Tubo a Tubo	66550 ⁿ
Cuerpo Papalote a Termostato	1/4" x 5"
Radiador a Tanque	63256
Cuerpo Papalote a BA	64120

2002 L4 2.0L

Multi-V, AA y Alt, C/ AA	4050650
Multi-V, Alternador, Exc AC	4050609
Multi-V, Ventilador	4030195
Pulley, Polea lisa	49195
Polea Tensora, Polea lisa	49014
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49274

Superior	60857 ⁿ
Superior, Alterno	61505 ⁿ
Inferior	60938 ⁿ
Inferior, Alterno	62723
Calefacción a Tubo 4	63195 ⁿ
Motor a Tubo 2	63262 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	64378
Motor a Tubo 5	1/4" x 6"
Tee a Tubo 1	1/4" x 11"
Cuerpo Papalote a Tubo 3	1/4" x 7"
Radiador a Tanque	5/16" x 24"

2002 V6 2.5L

Multi-V, Alt y Ventilador	4040365
Multi-V, AA y DH	4040425
Multi-V, DH, Excepto AA	4040400
Pulley, Polea lisa	49185

Superior	62517 ⁿ
Superior, Alterno	60427 ⁿ
Inferior	62124 ⁿ
Inferior, Option 1	62725
Calefacción a - Tubo 2	63156 ⁿ
Tubo 2 a BA	63712 ⁿ
Calefacción a Motor	63234 ⁿ
Cuerpo Papalote	5/16" x 46"
Radiador a Tanque	5/16" x 22"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - TRACKER CONT.

2001	L4 1.6L	
	Multi-V, Alt y Ventilador	4040320
	Multi-V, DH, Excepto AA	4040310
	Multi-V, AA y DH	4040372
	Banda de Tiempo	40212
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB212K1

2001	L4 2.0L	
	Multi-V, AA y Alt, C/ AA	4050650
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4050609
	Multi-V, Ventilador	4030195
	Pulley, Polea lisa	49195
	Polea Tensora, Polea lisa	49014
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49274

2001	V6 2.5L	
	Multi-V, Alt y Ventilador	4040365
	Multi-V, AA y DH	4040425
	Multi-V, DH, Excepto AA	4040400
	Pulley, Polea lisa	49185

2000	L4 1.6L	
	Multi-V, Alt y Ventilador	4040320
	Multi-V, DH, Excepto AA	4040310
	Multi-V, AA y DH	4040372
	Banda de Tiempo	40212
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB212K1
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP212A

2000	L4 2.0L	
	Multi-V, AA y Alt, C/ AA	4050650
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4050609
	Multi-V, Ventilador	4030195
	Pulley, Polea lisa	49195
	Polea Tensora, Polea lisa	49014
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49274

Superior	61334 ⁿ
Inferior, Tubo a Radiador	61068 ⁿ
Inferior, Tubo a Tubo	66550 ⁿ
Cuerpo Papalote a Termostato	1/4" x 5"
Radiador a Tanque	63256

Superior	60857 ⁿ
Inferior	60938 ⁿ
Motor a Tubo 2	63262 ⁿ
Calefacción a Tubo 4	63195 ⁿ
Tee a Tubo 1	1/4" x 11"
Motor a Tubo 5	1/4" x 6"
Cuerpo Papalote a Tubo 3	1/4" x 7"
Radiador a Tanque	5/16" x 24"
Calefacción a - Tubo 1	64378

Superior	62517 ⁿ
Superior, Alterno	60427 ⁿ
Inferior	62124 ⁿ
Inferior, Option 1	62725
Calefacción a - Tubo 2	63156 ⁿ
Tubo 2 a BA	63712 ⁿ
Calefacción a Motor	63234 ⁿ
Cuerpo Papalote	5/16" x 46"
Radiador a Tanque	5/16" x 22"

Superior	61334 ⁿ
Inferior, Tubo a Radiador	61068 ⁿ
Inferior, Tubo a Tubo	66550 ⁿ
Cuerpo Papalote a Termostato	1/4" x 5"
Radiador a Tanque	63256

Superior	60948 ⁿ
Inferior	60938 ⁿ
Calefacción a Tubo 4	63195 ⁿ
Motor a Tubo 2	63262 ⁿ
Motor a Tubo 5	1/4" x 6"
Tee a Tubo 1	1/4" x 11"
Cuerpo Papalote a Tubo 3	1/4" x 7"
Radiador a Tanque	5/16" x 24"
Calefacción a - Tubo 1	64378

CHEVROLET - TRAILBLAZER

2007	L6 4.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280C
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Vehiculo Construido en EUA	4060905

Superior	62422
Inferior	62423
Calefacción a - Tubo 1	64652
Motor a Calefacción	64363
Déposito a Radiador	3/8" x 36"

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - TRAILBLAZER CONT.

2007	L6 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Mexico, Optional Belt 1	4060910
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Mexico, Option 2	4060915
	Pulley, Polea lisa	49178
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280

2007	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt y DH, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Multi-V, Alt y DH	4060922
	Multi-V, AA	4040365
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275

2007	V8 6.0L	
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V, AA	4040365
	Polea de Tensor, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275

2006	L6 4.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280C
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Vehiculo Construido en EUA	4060905
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Mexico, Optional Belt 1	4060910
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Mexico, Option 2	4060915
	Pulley, Polea lisa	49178
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280

2006	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alt y DH, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Multi-V, Alt y DH	4060922
	Multi-V, AA	4040365
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye	

Conector a Calefacción	65625
Superior	62424
Inferior	62425
Motor a Radiador	64113
Calefacción a - Tubo 1	63258ⁿ
Tubo 1 a Motor	3/8" x 17"
Tubo 1 a Termostato	63906ⁿ
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar	5/8" x 18"
Tubo 4 a Calefacción Auxiliar	5/8" x 15"
Tubo 2 a Termostato	63806ⁿ
Depósito a Radiador	3/8" x 36"

Superior	62424
Inferior	62425
Entrada 1 de Calefacción	63218 <
Tubo 1 a Termostato	63806ⁿ
Tubo 2 a Termostato	63906ⁿ
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	1/4" x 14"
Tubo 2 a Calefacción	63258ⁿ

Superior	62422
Inferior	62423
Tee a Motor, C/Calefacción Auxiliar	63981
Calefacción a - Tubo 1	64652
Radiador a Tanque	3/8" x 36"
Entrada de Calefacción	63533
Calefacción a Tubo	63017ⁿ
Tubo a Motor	63117ⁿ
Motor a Calefacción	64363

Superior	62424
Inferior	62425
Tee a Motor	63506
Calefacción a BA	5/8" x 48"
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Tubo 1 a Termostato	63806ⁿ
Termostato a Tubo 2	63906ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rápidas OEM

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - TRAILBLAZER CONT.

2006	V8 5.3L		
	hardware	49150	
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276	
2006	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275	
	V8 6.0L		
	Multi-V, Alt y DH	4060935	
2005-03	Multi-V, AA	4040365	
	Polea de Tensor, Polea lisa, incluye hardware	49154	
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003	
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150	
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276	
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275	
	L6 4.2L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280C	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Vehiculo Construido en EUA	4060905	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Mexico, Optional Belt 1	4060910	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Mexico, Option 2	4060915	
Pulley, Polea lisa	49178		
Polea Tensora, Polea lisa	49097		
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280		
2002	L6 4.2L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280A	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Vehiculo Construido en EUA	4060905	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Mexico, Optional Belt 1	4060910	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Mexico, Option 2	4060915	
	Pulley, Polea lisa	49178	
	Polea Tensora, Polea lisa	49097	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280	
	2020	V6 3.6L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378	
2019	V6 3.6L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060744	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378	

Depósito a Radiador	1/2" x 24"
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Tubo 2 a Calefacción	65647
Calefacción a - Tubo 1	65648
Superior	62424
Inferior	62425
Entrada 1 de Calefacción	63218
Calefacción a BA	5/8" x 48"
Tee a Depósito	5/8" x 28"
Calefacción a Tee	3/4" x 3"
Tubo 1 a Termostato	63806 ⁿ
Termostato a Tubo 2	63906 ⁿ
Rebosadero de Depósito	3/8" x 36"
Superior	62422
Inferior	62423
Tee a Motor, C/Calefacción Auxiliar	63981
Entrada de Calefacción	63533
Calefacción a - Tubo 1	63991
Tubo a Motor	63117 ⁿ
Motor a Calefacción, Sin Calefacción Auxiliar	63309
Radiador a Tanque	3/8" x 36"
Calefacción a Tee, C/Calefacción Auxiliar	63114
Calefacción a - Tubo 1	65647
Calefacción a Tee	65647
Tee a Múltiple de Admisión	65647
Superior	62422
Inferior	62423
Tee a Motor, C/Calefacción Auxiliar	63981
Entrada de Calefacción	63533
Calefacción a - Tubo 1	63991
Tubo a Motor	63117 ⁿ
Motor a Calefacción, Sin Calefacción Auxiliar	63309
Radiador a Tanque	3/8" x 36"
Calefacción a Tee, C/Calefacción Auxiliar	63114
Calefacción a - Tubo 1	65647
Calefacción a Tee	65647
Tee a Múltiple de Admisión	65647

CHEVROLET - TRAVERSE

ⁿ Cortar para ajustar < Reutilice las conexiones rápidas OEM

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - TRAVERSE CONT.

2019-18 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49851

2018 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060744
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378

2017-13 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378

2012 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378

2011 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378

Tee 1 a Termostato	63227ⁿ
Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar	65004
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089
Calefacción a Tee 2	63041
Radiador a Cuello de Llenado, Cortar para ajustar	64997
Tee 2 a Termostato	63981
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096
Conector, Tee 1 a Termostato	65624
Tee 2 a Termostato	65629

Superior	66119
Inferior	66120
Tee 1 a Termostato	63227ⁿ
Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar	65004
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089
Calefacción a Tee 2	63041
Radiador a Cuello de Llenado, Cortar para ajustar	64997
Tee 2 a Termostato	63981
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096
Conector, Tee 1 a Termostato	65624
Tee 2 a Termostato	65629

Superior	66119
Inferior	66120
Tee 1 a Termostato	63227ⁿ
Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar	65004
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089
Calefacción a Tee 2	63041
Radiador a Cuello de Llenado, Cortar para ajustar	64997
Tee 2 a Termostato	63981
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096
Conector, Tee 1 a Termostato	65624
Tee 2 a Termostato	65629

Superior	66119
Inferior	66120
Tee 1 a Termostato	63227ⁿ
Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar	65004
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089
Calefacción a Tee 2	63041
Radiador a Cuello de Llenado, Cortar para ajustar	64997
Tee 2 a Termostato	63981
Tee 2 a Termostato	65629

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - TRAVERSE CONT.

2010	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378

Superior	66119
Inferior	66120
Tee 1 a Termostato	63227 ⁿ
Calefacción a Tee 2	63052
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089
Radiador a Cuello de Llenado, Cortar para ajustar	64997
Tee 2 a Termostato	63981
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096
Tee 2 a Termostato	65629

CHEVROLET - TRAX

2018-17	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060545
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49804

Superior	62098
Inferior	67168
Tee a Motor, Cortar para ajustar	65009 ⁿ

2018-15	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060610

Inferior, C/TA	66043
Superior, C/TM	66379

2016-13	L4 1.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060545
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49804

Superior	62098
Inferior	67168

2014-13	L4 1.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060610

Superior	66043
Superior, C/TM	66379

CHEVROLET - UPLANDER

2009	V6 3.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061098
	Polea Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49157
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49391

Superior	62894
Inferior	62895
de Paso	63982
Calefacción a Tubo 3	64145 ⁿ
Tee 3 a Tubo 4	64391
Tubo 1 a Tubo 2	5/8" x 3"
Tubo 4 a Tubo 5	63981
Tubo 2 a Tee 2	63052 ⁿ
Tee 2 a Termostato	63052 ⁿ
Tee-1 a AA Auxiliar	5/8" x 15"
Calefacción a Tee 1	63348
Tee 2 a Enfriador de Aceite	3/8" x 21"
Tee a Tubo auxiliar	63246

2008	V6 3.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061098
	Polea Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Polea Loca, Polea acanalada	49003
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49157
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49391

Superior	62894
Inferior	62895
Tee 1 a Tubo 1	64314
de Paso	63982
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	5/8" x 15"
Tubo 1 a Tubo 2	5/8" x 3"
Enfriador de Aceite a Tubo 2	3/8" x 20"
Tubo 2 a Tee 2	63052 ⁿ
Tubo 4 a Tubo 5	63981
Calefacción a Tubo 3	64145
Tee 2 a Termostato	63348

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHEVROLET - UPLANDER CONT.

2008	V6 3.9L	
2007	V6 3.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061098
	Polea Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49157
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49391
2006	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/o AC	4060887
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060900
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245
2006	V6 3.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061098
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa, incluye hardware	49157
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49391
2005	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Con AA Trasero	4060900
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA Trasero	4060887
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50017
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245
2004-02	V6 3.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. De 105 Amp.	4060865
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 130 Amp.	4060875

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Radiador a Depósito	3/8" x 54"
Superior	62894
Inferior	62895
de Paso	63982
Tubo 4 a Tubo 5	63981
Calefacción a Tubo 3	64145
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	5/8" x 15"
Tubo 1 a Tubo 2	5/8" x 3"
Enfriador de Aceite a Tubo 2	3/8" x 20"
Tubo 2 a Tee 2	63052 ⁿ
Tee 2 a Termostato	63052 ⁿ
Radiador a Depósito	3/8" x 54"
Superior	62326
Inferior	62590
de Paso	63121
Calefacción a - Tubo 2, Excepto Calefacción Auxiliar	63516 ⁿ
Tubo 1 a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 16"
Calefacción a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar ...	64145
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	64391
Calefacción a - Tubo 1, Excepto Calefacción Auxiliar	63513
Superior	62894
Inferior	62895
de Paso	63982
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	5/8" x 15"
Tubo 1 a Tubo 2	5/8" x 3"
Enfriador de Aceite a Tubo 2	3/8" x 20"
Calefacción a Tubo 3	63151
Tubo 4 a Tubo 5	63981
Radiador a Depósito	3/8" x 54"
Calefacción a - Tubo 1	63513 ⁿ
Superior	62326
Inferior	62590
de Paso	63121
Calefacción a - Tubo 2, Excepto Calefacción Auxiliar	63516 ⁿ
Tubo 1 a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 16"
Calefacción a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar ...	64145
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	64391
Calefacción a - Tubo 1, Excepto Calefacción Auxiliar	63513
Superior	62326
Inferior	62549
Calefacción a - Tubo 2	64393
de Paso	63121

CHEVROLET - VENTURE

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - VENTURE CONT.

2004-02 V6 3.4L

Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50017
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245

2001 V6 3.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. De 105 Amp.	4060865
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 130 Amp.	4060872
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49006
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245

2000 V6 3.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt 130 Amp.	4060875
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt. De 105 Amp.	4060865
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	49006
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245

Cuerpo Papalote a Tubo 2	3/8" x 3"
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64310 ⁿ
Calefacción Auxiliar a Tubo 2	63912 ⁿ
Válvula a Tubo 3	64178
Calefacción a Tee 1	63806 ⁿ
Tee 2 a Tubo 3 de Calefacción Auxiliar	64145
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Calefacción Auxiliar	63906
Calefacción Auxiliar a Tubo 3	63906
Tubo 2 a Cuerpo Papalote	63100
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	64391
Tee 2 a Tubo 4	65647
Válvula a Tubo 1	65647

Superior	62326
Inferior	61724 ⁿ
Inferior, Alterno	61720
Calefacción a - Tubo 2	64393
de Paso	63121
Tubo 2 a Cuerpo Papalote	3/8" x 3"
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	64310 ⁿ
Calefacción Auxiliar a Tubo 2	63912 ⁿ
Tee 2 a Tubo 3 de Calefacción Auxiliar	64145
Tubo 2 a Cuerpo Papalote	63100
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	64391
Tee 2 a Tubo 4	65647
Válvula a Tubo 1	65647

Superior	62326
Inferior	61724
de Paso	63121
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	63100 ⁿ
Calefacción a - Tubo 2, Sin Calefacción Auxiliar	63091 ⁿ
Tubo 1 a Cuerpo Papalote, C/ Calefacción Auxiliar	64310 ⁿ
Tee 1 a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	64105
Tubo 1 de Calefacción Auxiliar a Calefacción Auxiliar	64105
Tubo 2 a Cuerpo Papalote	63100
Auxiliar	64105
Tee 2 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar	64330
Calefacción a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar	63340
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Cuerpo Papalote a Tubo 1	3/8" x 3"
Calefacción a Tee 1, C/ Calefacción Auxiliar ..	5/8" x 4"
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Radiador a Depósito	3/8" x 42"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - VENTURE CONT.

2000 V6 3.4L

Calefacción a - Tubo 1	65647
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	65647

CHEVROLET - ZAFIRA

2006 L4 1.8L

Multi-V, AA y Alt, C/Banda de 6 Costillas	4060495
Multi-V, AA y Alt, C/Banda de 5 Costillas	4050475
Multi-V, Alternador, Excepto AA	4050370
Banda de Tiempo	CD-1094
Tensor Ensamblado, Alternador	48902

2006 L4 2.2L

V-Belt, Alternador, C/ Banda en V	15345
V-Belt, AA	13400
V-Belt, AA, Banda Opcional	13411
Multi-V, Alternador, C/Banda Poly-V	4050405
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4050345
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49003
Banda de Tiempo	G1333H
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264

2005 L4 2.2L

V-Belt, Alternador, C/ Banda en V	15345
V-Belt, AA	13400
V-Belt, AA, Banda Opcional	13411
Multi-V, Alternador, C/Banda Poly-V	4050405
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4050345
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49003
Banda de Tiempo	CD-1094
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264

2005-04 L4 1.8L

Multi-V, AA y Alt, C/Banda de 6 Costillas	4060495
Multi-V, AA y Alt, C/Banda de 5 Costillas	4050475
Multi-V, Alternador, Excepto AA	4050370
Banda de Tiempo	CD-1094
Tensor Ensamblado, Alternador	48902

Superior	2100
Inferior, C/ AA	2134

2004-02 L4 2.2L

V-Belt, Alternador, W/ 34 3/4" Belt	15345
V-Belt, AA, w/ 40" belt	13400
V-Belt, AA, w/ 41 1/8" Belt	13411
Multi-V, Alternador, w/ 40 1/2" Belt	4050405
Multi-V, Sistema de Accesorios, W/ 34 1/2"	
Belt	4050345
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49003
Banda de Tiempo	CD-1094
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49264

2003 L4 1.8L

Multi-V, AA y Alt, C/Banda de 6 Costillas	4060495
Multi-V, AA y Alt, C/Banda de 5 Costillas	4050475
Multi-V, Alternador, Excepto AA	4050370
Banda de Tiempo	CD-1094
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	48902
Automatic Timing Tensioner Assembly	48915

Superior	2100
Inferior, C/ AA	2134

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHEVROLET - ZAFIRA CONT.

2002 L4 1.8L

Multi-V, AA y Alt, C/Banda de 6 Costillas	4060495
Multi-V, AA y Alt, C/Banda de 5 Costillas	4050475
Multi-V, Alternador, Excepto AA	4050370
Banda de Tiempo	CD-1094
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49264

Superior	2100
Inferior, C/ AA	2134

CHRYSLER

CHRYSLER - ASPEN

2009 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49011
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Incluye 2 poleas	49464

Superior	62603
Inferior	62602
Bomba de Agua Auxiliar a Tubo de Radiador	63068 ⁿ
Cortar para ajustar	65004 ⁿ

2009 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto	
Híbrido	4060795
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49345

Superior	62601
Inferior	62608

2008 V8 5.7L

Multi-V, Alternador	4071009
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49095
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49374

Superior	62601
Inferior	62608
Bomba de Agua Auxiliar a Tubo de Radiador	63068 ⁿ
Cortar para ajustar	65004 ⁿ

2008-07 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49011
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Incluye 2 poleas	49464

Superior	62603
Inferior	62602

2007 V8 5.7L

Multi-V, Alternador	4071009
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49095
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49374

Superior	62601
Inferior	62608
BA Aux. a Tubo1	63068 ⁿ
Motor a Bomba de Agua Auxiliar	64298
Calefacción a Tubo-1	5/8" x 5"
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 5"
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se	
requieren 2	1/2" x 13"

CHRYSLER - GRAND VOYAGER

2002-01 V6 3.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49039

Superior	62269
Inferior	62325
Calefacción a Válvula	64323

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - GRAND VOYAGER CONT.

2002-01 V6 3.8L

Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49289
Polea Desacopladora de Alternador	49911

Válvula a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"
Calefacción a Motor, Sin Calefacción Auxiliar ..	5/8" x 13"
Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 3"
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 8"
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 8"
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ..	
Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ...	
Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 4 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ..	
Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ...	
Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 5 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ..	
Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ...	
Hi-Miller Blue	5/8" x 8"

2000 V6 3.0L

V-Belt, AA	15400
Kit de Tensor Solucionador de Problemas	49204K
Multi-V, Alt y DH, Excepto Banda Poly-V	
Doble	4060805
Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y DH, C/Banda	
Doble Lado Ranurada en V	D4060791
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49038
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada	49003
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49038
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49003
Banda de Tiempo	40139
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49380
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49204
Manual Timing Belt Tensioner	MT0009
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB139K1
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB139K1
Pro Series Plus, El kit incluye sellos; No	
incluye carcasa de bomba de agua	PP139LK1
Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de	
bomba de agua	TB139LK1

Superior	62449
Inferior, Sin Enfriamiento Servicio Pesado ..	62144
Inferior, C/Enfriamiento Servicio Pesado	62980
de Paso, Cortar para ajustar	63064
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción	
Auxiliar	5/8" x 19"
Calefacción a - Tubo 2, Sin Calefacción	
Auxiliar	5/8" x 22"
Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción	
Auxiliar	64268ⁿ
Calefacción a - Tubo 2, C/Calefacción	
Auxiliar	63981ⁿ
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 24"
Tubo 2 a Tubo 4, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 18"
Tubo 3 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 4 a Tubo 6, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 5 a Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 6 a Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"

2000 V6 3.3L

Kit de Tensor Solucionador de Problemas,	
Sistema de Accesorios, C/ AA, Resuelve el	
problema de las alineaciones de diseÃ±o de	
la unidad original	49215K
Kit de banda del sistema de accesorios,	
Sistema de Accesorios, Excepto AA	K49215
Multi-V, Alternador	4050405

Superior, C/ AA	62143
Inferior, C/ AA	62116
Inferior, Sin Radiador de Servicio Pesado ..	62230
de Paso, Además disponible en Hy-T Red y ...	
Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar ..	63812
Calefacción a Motor, Sin Calefacción Auxiliar ..	63119

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - GRAND VOYAGER CONT.

2000	V6 3.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto	
	Banda Poly-V Doble	4060967
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y DH, C/ AA	D4060956
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060987
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, AA de	
	Fábrica, Polea lisa	49038
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, AA de	
	Fábrica, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49038
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Multi-V, AA de Concesionario, Polea	
	acanalada	49041
	Banda de Tiempo	40139 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49381
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49215
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0009 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB139K1 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB139K1 ^a
	Pro Series Plus, El kit incluye sellos; No	
	incluye carcasa de bomba de agua	PP139LK1 ^a
	Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de	
	bomba de agua	TB139LK1 ^a
2000	V6 3.8L	
	Kit de Tensor Solucionador de Problemas,	
	Sistema de Accesorios, C/ AA, Resuelve el	
	problema de las alineaciones de diseÃ±o de	
	la unidad original	49215K
	Multi-V, C/AA, Excepto Banda Poly-V Doble	4060967
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/AA y Banda Doble	
	Lado Ranurada en V	D4060956
	Multi-V, Sin AA	4060987
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, AA de	
	Fábrica, Polea lisa	49038
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, AA de	
	Fábrica, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49038
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios,	
	AA de Concesionario, Polea acanalada	49041
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49381
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49215

Tubo a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 10"
Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción	
Auxiliar	64268
Calefacción a - Tubo 2, C/Calefacción	
Auxiliar	63348
Tubo 3 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 4 a Tubo 6, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 5 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción	
Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 6 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción	
Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 17"
Tubo 2 a Tubo 4, C/Calefacción Auxiliar	63125

Superior	62143
Inferior	62116
de Paso, Además disponible en Hy-T Red y ..	
Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción	
Auxiliar	64268
Calefacción a Motor, Sin Calefacción Auxiliar	63275

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Mangueras	
			Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
CHRYSLER - PACIFICA				
2020	V6 3.6L			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49498		
2019-17	V6 3.6L GAS			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060792		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49498		
2019-17	V6 3.6L HYBRID			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050500		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073		
2008	V6 3.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060763	Superior	62892
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161	Inferior	62893
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345	Calefacción a Tubo (Superior)	63137
	Polea Desacopladora de Alternador, Polea Desacopladora de Alternador	49919		
2008	V6 4.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695	Superior	62892
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161	Inferior	62893
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024	Calefacción a Tubo (Superior)	63137
	Banda de Tiempo	40295 ^a		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49392		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a		
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3 ^a		
	Pro Series, Incluye tesor hodráulico de aluminio y sellos	TB295LK3 ^a		
2007	V6 3.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060763	Superior	62695
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161	Inferior	62754
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345	Calefacción a Tubo (Superior)	63137
	Polea Desacopladora de Alternador, Polea Desacopladora de Alternador	49919		
2007	V6 4.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695	Superior	62892
	Polea Loca, Polea lisa	49024	Inferior	62893
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161	Calefacción a Tubo (Superior)	63137
	Banda de Tiempo	40295 ^a		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49392		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a		

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHRYSLER - PACIFICA CONT.		
2007	V6 4.0L	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3 ^a
	Pro Series, Incluye tesor hodráulico de aluminio y sellos	TB295LK3 ^a
2006	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Polea Loca - Superior, Polea lisa	49039
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polae Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
	Standard Kit, Ki no Inlcuye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3 ^a
	Pro Series, Incluye tesor hodráulico de aluminio y sellos	TB295LK3 ^a
2006	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060763
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
	Polea Desacopladora de Alternador, Polea Desacopladora de Alternador	49919
2005	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Polea Loca - Superior, Polea lisa	49039
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polae Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
	Standard Kit, Ki no Inlcuye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a
	Pro Series Plus, Con 6 pernos de montaje bomba de agua, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK2 ^a
	Pro Series Plus, Con bomba de agua de 11 tornillos de montaje, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3 ^a
	Pro Series, Con 6 pernos de montaje bomba de agua, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB295LK2 ^a
	Pro Series, Con bomba de agua de 11 tornillos de montaje, Incluye tesor hodráulico de aluminio y sellos	TB295LK3 ^a

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Calefacción a Tubo	61314	
Superior	62695	
Inferior	62696	
Calefacción a Motor	63681	
Tubo a Motor	63806	
Superior	62695	
Inferior	62754	
salida Enfriador de Aceite	64320	
Entrada de Calefacción	63201ⁿ	
Calefacción a - Tubo 1	63302	
Calefacción a Múltiple de Admision	63199	
Depósito a Tubo	63295	
Calefacción a Tubo	61314	
Superior	62695	
Inferior	62696	
Calefacción a Motor	63210	
Motor a Tubo	63681	
Calefacción a - Tubo 1	63302	
Calefacción a Múltiple de Admision	63995	
Depósito a Tubo 1	63295	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - PACIFICA CONT.

2005	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060763
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
	Polea Desacopladora de Alternador, Polea Desacopladora de Alternador	49919
2004	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta 10/10/03	4060940
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde 11/10/03	4060935
	Polea Loca - Superior, Polea lisa	49039
	Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49106
	Polae Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Desde 11/10/03, Polea lisa	49345
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB295LK2 ^a

Superior	62695
Inferior	62754
salida Enfriador de Aceite	64320
Entrada de Calefacción	63309
Tubo a Depósito	63295
Tubo 1 a Calefacción	63302
Calefacción a Tubo	61314
Superior	62695
Inferior	62696
Calefacción a Motor	63210
Motor a Tubo	63681
Calefacción a - Tubo 1	63302
Calefacción a Múltiple de Admision	63995
Depósito a Tubo 1	63295

CHRYSLER - TOWN & COUNTRY

2016	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060770
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
2015	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060770
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
2014	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060770
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
	Polea Desacopladora de Alternador	49937
2013	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060770
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
	Polea Desacopladora de Alternador	49941

Superior	66815
Inferior	66816
Entrada, Excepto AA Auxiliar	63812
Salida, Excepto AA Auxiliar	63995
Superior	66815
Inferior	66816
Entrada, Excepto AA Auxiliar	63812
Salida, Excepto AA Auxiliar	63995
Superior	66815
Inferior	66816
Entrada de Calefacción, Sin AA Auxiliar	63995
Superior	66815
Inferior	66816
Entrada de Calefacción, Sin AA Auxiliar	63995

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
CHRYSLER - TOWN & COUNTRY CONT.		
2012-11 V6 3.6L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060770
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49484
	Polea Desacopladora de Alternador	49941
2010	V6 3.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49345
2010	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49345
2010	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49392
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos	PP295LK3 ^a
	Pro Series, Incluye tesor hodráulico de	
	aluminio y sellos	TB295LK3 ^a
2009	V6 3.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49345
2009	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49345

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66815	
Inferior	66816	
Entrada de Calefacción, Sin AA Auxiliar	63995	
Entrada de Calefacción, Sin Calefacción		
Auxiliar	63216	
Superior	66015	
Inferior	66299	
Trubo a Termostato, C/Calefacción Auxiliar	63812	
Superior	66015	
Inferior	66299	
Entrada de Calefacción, Sin Calefacción		
Trasera	63216	
Trubo a Termostato, C/Calefacción Auxiliar	63812	
Superior	66015	
Inferior, Tubo a Motor	66016	
Inferior, Tubo a Radiador, Reusar Conector ...		
de Equipo Original	60719	
Entrada de Calefacción, Sin Calefacción		
Auxiliar	63216	
Superior	66015	
Inferior	66299	
Enfriador de Aceite a Tubo	63116	
Superior	66015	
Inferior	66299	
Entrada de Calefacción, Sin Calefacción		
Trasera	63216	
Enfriador de Aceite a Tubo	63116	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - TOWN & COUNTRY CONT.

2009	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49392
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3 ^a
	Pro Series, Incluye tensor hidráulico de aluminio y sellos	TB295LK3 ^a

2008	V6 3.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345

2008	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

2008	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49392
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3 ^a
	Pro Series, Incluye tensor hidráulico de aluminio y sellos	TB295LK3 ^a

2007	V6 3.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49289
	Multi-V	4060822
	Polea Loca, Polea lisa	49039
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49289
	Polea Desacopladora de Alternador	49911

Superior	66015
Inferior	66016
Inferior, Tubo a Radiador, Reusar Conector ...	
de Equipo Original	60719
Enfriador de Aceite a Tubo	63116

Superior	66015
Inferior	66299
Calefacción Auxiliar a Tubo 4, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Enfriador de Aceite a Tubo	63116

Superior	66015
Inferior	66299
Entrada de Calefacción, Sin Calefacción	
Trasera	63216
Enfriador de Aceite a Tubo	63116

Superior	66015
Inferior, Tubo a Motor	66016
Inferior, Tubo a Radiador, Reusar Conector ...	
de Equipo Original	60719
Enfriador de Aceite a Tubo	63116

Superior	62269
Inferior	62325
Calefacción a Tubo, C/Calefacción Auxiliar ...	64320
Calefacción a Motor, Excepto Calefacción Auxiliar	5/8" x 14"
Válvula a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ... Hi-Miller Blue	5/8" x 8"

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - TOWN & COUNTRY CONT.

2007 V6 3.3L

Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"
Tubo 5 a Motor, Requiere de Manga	
Protectora, Además disponible en Hy-T Red .. y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 4 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"

2007 V6 3.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49289
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060822
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49039
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49289
Polea Desacopladora de Alternador	49911

Superior	62269
Inferior	62325
salida Enfriador de Aceite	63812
Válvula a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"
Calefacción a Motor, Sin Calefacción Auxiliar ..	5/8" x 13"
Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción .. Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ... Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 4 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción .. Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ... Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 5 a Motor, Requiere de Manga	
Protectora, Además disponible en Hy-T Red .. y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 4 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"

2006 V6 3.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49289
Multi-V	4060822
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49039
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49289
Polea Desacopladora de Alternador	49911

Superior	62269
Inferior	62325
Calefacción a Tubo, C/Calefacción Auxiliar ...	64320
Calefacción a Motor, Excepto Calefacción ... Auxiliar	5/8" x 14"
Válvula a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"
disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción .. Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ... Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"
Tubo 5 a Motor, Requiere de Manga	
Protectora, Además disponible en Hy-T Red .. y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - TOWN & COUNTRY CONT.

2006 V6 3.3L

2006 V6 3.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
Loca	K49289
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
Opcional	4060822
Polea Loca, Polea lisa	49039
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49289
Polea Desacopladora de Alternador	49911

2005 V6 3.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
Loca	K49289
Multi-V	4060822
Polea Loca, Polea lisa	49039
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49289
Polea Desacopladora de Alternador	49911

Tubo 4 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar,
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...
Blue **5/8" x 8"**

Superior **62269**
Inferior **62325**
salida Enfriador de Aceite **63812**
Válvula a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar **5/8" x 4"**
Calefacción Auxiliar a Tubo 4, Además
disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue **5/8" x 8"**
Calefacción a Motor, Sin Calefacción Auxiliar **5/8" x 13"**
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar,
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...
Blue **5/8" x 8"**
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar,
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...
Blue **5/8" x 8"**
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción
Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ...
Hi-Miller Blue **5/8" x 8"**
Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar **5/8" x 4"**
Tubo 5 a Motor, Requiere de Manga
Protectora, Además disponible en Hy-T Red ..
y Hi-Miller Blue **5/8" x 8"**
Tubo 4 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar,
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...
Blue **5/8" x 8"**

Superior **62269**
Inferior **62325**
Calefacción a Válvula **64323**
salida Enfriador de Aceite **64320**
Calefacción a Motor, Excepto Calefacción
Auxiliar **5/8" x 14"**
Calefacción Auxiliar a Tubo 4, Además
disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue **5/8" x 8"**
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar,
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...
Blue **5/8" x 8"**
Válvula a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar **5/8" x 4"**
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar,
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...
Blue **5/8" x 8"**
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción
Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ...
Hi-Miller Blue **5/8" x 8"**
Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar **5/8" x 4"**
Tubo 5 a Motor, Requiere de Manga
Protectora, Además disponible en Hy-T Red ..
y Hi-Miller Blue **5/8" x 8"**
Tubo 4 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar,
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...
Blue **5/8" x 8"**

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - TOWN & COUNTRY CONT.

2005-01 V6 3.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
Loca	K49289
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
Opcional	4060822
Polea Loca, Polea lisa	49039
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49289
Polea Desacopladora de Alternador	49911

2004 V6 3.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
Loca	K49289
Multi-V	4060822
Polea Loca, Polea lisa	49039
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49289
Polea Desacopladora de Alternador	49911

2003-02 V6 3.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
Loca	K49289
Multi-V	4060822

Superior	62269
Inferior	62325
Válvula a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"
Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"
Calefacción a Válvula	64323
Calefacción Auxiliar a Tubo 4, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Calefacción a Motor, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 13"
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 5 a Motor, Requiere de Manga Protectora, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 4 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"

Superior	62269
Inferior	62325
Calefacción a Válvula	64323
salida Enfriador de Aceite	64320
Calefacción a Motor, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 13"
Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 3"
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Calefacción Auxiliar a Tubo 4, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 4 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 5 a Motor, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"

Superior	62269
Inferior	62325
Calefacción a Válvula	64323
Calefacción a Motor, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 13"

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - TOWN & COUNTRY CONT.

2003-02 V6 3.3L

Polea Loca, Polea lisa	49039
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49289
Polea Desacopladora de Alternador	49911

Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 3"
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 8"
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 8"
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ..	
Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ...	
Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Calefacción Auxiliar a Tubo 4, C/Calefacción ..	
Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ...	
Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 4 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 8"
Tubo 5 a Motor, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 8"

2001 V6 3.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
Loca	K49289
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
Polea Loca, Polea lisa	49039
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49289
Polea Desacopladora de Alternador	49911

Superior	62269
Inferior	62325
Inferior, Opcional	62230
Calefacción a Válvula	64323
Calefacción a Motor, C/Calefacción Auxiliar ...	5/8" x 13"
Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 3"
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 8"
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 8"
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ..	
Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ...	
Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Calefacción Auxiliar a Tubo 4, C/Calefacción ..	
Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ...	
Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 4 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 8"
Tubo 5 a Motor, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 8"

2000 V6 3.3L

Kit de Tensor Solucionador de Problemas,	
Sistema de Accesorios, C/ AA, Resuelve el	
problema de las alineaciones de diseño de	
la unidad original	49215K
Multi-V, C/AA, Excepto Banda Poly-V Doble .	4060967
Dual-Sided Multi-V Belt, C/AA y Banda Doble	
Lado Ranurada en V	D4060956
Multi-V, Sin AA	4060987
Polea Loca - Sistema de Accesorios, AA de	

Superior, C/ AA	62143
Inferior, C/ AA	62116
Inferior, Sin Radiador de Servicio Pesado .	62230
Calefacción a Motor, Sin Calefacción Auxiliar	63119
de Paso, Además disponible en Hy-T Red y ...	
Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar ..	63812
Tubo a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 10"
Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - TOWN & COUNTRY CONT.

2000	V6 3.3L	
	Fábrica, Polea lisa	49038
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, AA de	
	Fábrica, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49038
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Multi-V, AA de Concesionario, Polea	
	acanalada	49041
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49381
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49215
2000	V6 3.8L	
	Kit de Tensor Solucionador de Problemas,	
	Sistema de Accesorios, C/ AA, Resuelve el	
	problema de las alineaciones de dise±o de	
	la unidad original	49215K
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA,	
	Excepto Banda Poly-V Doble	4060967
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de	
	Accesorios, C/AA y Banda Doble Lado	
	Ranurada en V	D4060956
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060987
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, AA de	
	Fábrica, Polea lisa	49038
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, AA de	
	Fábrica, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49038
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Multi-V, AA de Concesionario, Polea	
	acanalada	49041
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49381
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49215

Auxiliar	64268
Calefacción a - Tubo 2, C/Calefacción	
Auxiliar	63348
Tubo 3 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 4 a Tubo 6, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 5 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ..	
Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 6 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ..	
Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 17"
Tubo 2 a Tubo 4, C/Calefacción Auxiliar	63125

Superior	62143
Inferior, Sin Radiador de Servicio Pesado .	62116
Inferior, Sin Radiador de Servicio Pesado .	62230
Calefacción a Motor, Sin Calefacción Auxiliar .	63275
Calefacción a Tubo 3	63003
Calefacción a Motor, Opcional	63119
Calefacción a Tubo 4	63394
de Paso, Además disponible en Hy-T Red y ..	
Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar ..	63812
Tubo a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 10"
Calefacción a - Tubo 2, C/Calefacción	
Auxiliar	63348
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 17"
Tubo 2 a Tubo 4, C/Calefacción Auxiliar	63125
Tubo 3 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 4 a Tubo 6, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 5 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ..	
Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 6 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ..	
Auxiliar	5/8" x 6"
Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción	
Auxiliar	64268

CHRYSLER - VOYAGER

2008	V6 3.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49345
2007	V6 3.3L	
	Multi-V	4060822
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49039
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49024

Superior	66015
Inferior	66299
Calefacción Auxiliar a Tubo 4, Además	
disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Enfriador de Aceite a Tubo	63116
Superior	62269
Inferior	62325
Calefacción a Válvula	64323
Calefacción a Motor, Excepto Calefacción	
Auxiliar	5/8" x 14"

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

CHRYSLER - VOYAGER CONT.

2007	V6 3.3L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49289
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2006	V6 3.3L	
	Multi-V	4060822
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49039
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49289
	Polea Desacopladora de Alternador	49911
2005	V6 3.3L	
	Multi-V	4060822
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49039
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49289
	Polea Desacopladora de Alternador	49911

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Válvula a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"	
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar,		
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"	
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar,		
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"	
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ... Hi-Miller Blue	5/8" x 8"	
Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"	
Tubo 5 a Motor, Requiere de Manga		
Protectora, Además disponible en Hy-T Red ... y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"	
Tubo 4 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar,		
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"	
Superior	62269	
Inferior	62325	
Calefacción a Válvula	64323	
Calefacción a Motor, Excepto Calefacción Auxiliar	5/8" x 14"	
Válvula a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"	
disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"	
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar,		
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"	
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar,		
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"	
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ... Hi-Miller Blue	5/8" x 8"	
Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"	
Tubo 5 a Motor, Requiere de Manga		
Protectora, Además disponible en Hy-T Red ... y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"	
Tubo 4 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar,		
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"	
Superior	62269	
Inferior	62325	
Calefacción a Válvula	64323	
Calefacción a Motor, Excepto Calefacción Auxiliar	5/8" x 14"	
Calefacción Auxiliar a Tubo 4, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"	
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar,		
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"	
Válvula a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"	
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar,		

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - VOYAGER CONT.

2005 V6 3.3L

Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ... Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 4"
Tubo 5 a Motor, Requiere de Manga	
Protectora, Además disponible en Hy-T Red ... y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 4 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"

2004 V6 3.3L

Multi-V	4060822
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49039
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49289
Polea Desacopladora de Alternador	49911

Superior	62269
Inferior	62325
Calefacción a Válvula	64323
Calefacción a Motor, C/Calefacción Auxiliar ...	5/8" x 13"
Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 3"
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ... Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Calefacción Auxiliar a Tubo 4, C/Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ... Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 4 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"
Tubo 5 a Motor, C/Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... Blue	5/8" x 8"

2003 L4 2.4L

Multi-V, AA y Alt	4060490
Multi-V, DH	4040355
Banda de Tiempo	40265 ^a
Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49429
Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Kí no Incluye Bomba de Agua	TB265K2 ^a
Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a
Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2 ^a
Pro Series, Reemplazo Mecánico para	

Superior	62322
Inferior	62323
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 16"
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 7"
Motor a Tubo 1	5/8" x 7"
Motor a Tubo 2	5/8" x 7"

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - VOYAGER CONT.

2003 L4 2.4L

Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2^a
Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
Polea Loca de Banda de Tiempo	48201

2003-01 V6 3.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49289
Multi-V	4060822
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49039
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49289
Polea Desacopladora de Alternador	49911

Superior	62269
Inferior	62325
Calefacción a Válvula	64323
Calefacción a Motor, C/Calefacción Auxiliar ...	5/8" x 13"
Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 3"
Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar, ...	Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...
Blue	5/8" x 8"
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar, ...	Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...
Blue	5/8" x 8"
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ...	Además disponible en Hy-T Red y ...
Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Calefacción Auxiliar a Tubo 4, C/Calefacción ...	Además disponible en Hy-T Red y ...
Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo 4 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar, ...	Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...
Blue	5/8" x 8"
Tubo 5 a Motor, C/Calefacción Auxiliar, ...	Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...
Blue	5/8" x 8"

2002 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060490
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060410
Multi-V, DH	4040355
Banda de Tiempo	40265^a
Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49429
Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2^a
Standard Kit, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K3^a
Pro Series Plus, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Incluye sellos	PP265LK3^a
Pro Series, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", No incluye sellos ..	TB265LK3^a
Pro Series, Reemplazo Mecánico para	

Superior	62322
Inferior	62323
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 16"
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 7"
Motor a Tubo 1	5/8" x 7"
Motor a Tubo 2	5/8" x 7"

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - VOYAGER CONT.

2002	L4 2.4L	
	Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 1er Diseño-- Ajusta a Soporte de Polvo Metálico de Eq. Original, La altura total del tensor es de 2 1/16 "	48001
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
2001	L4 2.4L	
	Multi-V, AA y Alt	4060492
	Multi-V, DH	4040355
	Banda de Tiempo	40265^a
	Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49429
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2^a
	Standard Kit, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K3^a
	Pro Series Plus, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Incluye sellos	PP265LK3^a
	Pro Series, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", No incluye sellos ..	TB265LK3^a
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 1er Diseño-- Ajusta a Soporte de Polvo Metálico de Eq. Original, La altura total del tensor es de 2 1/16 "	48001
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
2000	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060560
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060410
	Multi-V, DH	4040355
	Polea Loca, Polea lisa	49038^a
	Banda de Tiempo	40265^a
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Reemplazo Mecánico para	

Superior	62322
Inferior	62323
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 16"
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 7"
Motor a Tubo 1	5/8" x 7"
Motor a Tubo 2	5/8" x 7"

Inferior	62145
Calefacción a - Tubo 1	63261ⁿ
Calefacción a - Tubo 2	64135
Motor a Tubo 1	63981

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - VOYAGER CONT.

2000	L4 2.4L	
	Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2 ^a
	Standard Kit, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K3 ^a
	Pro Series Plus, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Incluye sellos	PP265LK3 ^a
	Pro Series, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", No incluye sellos	TB265LK3 ^a
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 1er Diseño-- Ajusta a Soporte de Polvo Metálico de Eq. Original, La altura total del tensor es de 2 1/16 "	48001
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201

2000	V6 3.0L	
	V-Belt, AA	
	V-Belt, AA, Banda Opcional	13400
	Kit de Tensor Solucionador de Problemas	49204K
	Multi-V, Alt y DH, Excepto Banda Poly-V	
	Doble	4060805
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y DH, C/Banda	
	Doble Lado Ranurada en V	D4060791
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49038
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49038
	Banda de Tiempo	40139 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49204
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49380
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0009 ^a
	Pro Series Plus, El kit incluye sellos y carcasa de la bomba de agua	PP139LK1-W ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB139K1 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB139K1 ^a
	Pro Series Plus, El kit incluye sellos; No incluye carcasa de bomba de agua	PP139LK1 ^a

Superior	62449
Inferior, Sin Enfriamiento Servicio Pesado	62144
Inferior, C/Enfriamiento Servicio Pesado	62980
de Paso, Cortar para ajustar	63064
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción	
Auxiliar	5/8" x 19"
Calefacción a - Tubo 2, Sin Calefacción	
Auxiliar	5/8" x 22"
Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción	
Auxiliar	64268"
Calefacción a - Tubo 2, C/Calefacción	
Auxiliar	63981"
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 24"
Tubo 2 a Tubo 4, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 18"
Tubo 3 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 4 a Tubo 6, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 5 a Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 6 a Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"

^a Aplicación para motor de interferencia ^ñ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

CHRYSLER - VOYAGER CONT.

2000	V6 3.0L	
	Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de bomba de agua	TB139LK1
2000	V6 3.3L	
	Kit de Tensor Solucionador de Problemas, Sistema de Accesorios, C/ AA, Resuelve el problema de las alineaciones de diseÃ±o de la unidad original	49215K
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, Excepto Banda Poly-V Doble	4060967
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alt y DH, C/AA y Banda Doble Lado Ranurada en V	D4060956
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060987
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, AA de Fábrica, Polea lisa	49038
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, AA de Fábrica, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49038
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Multi-V, AA de Concesionario, Polea acanalada	49041
	Banda de Tiempo	40139
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49381
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49215
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0009
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB139K1

Superior, C/ AA	62143
Inferior, C/ AA	62116
Inferior, Sin Radiador de Servicio Pesado de Paso, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	62230
Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 12"
Auxiliar	64268ⁿ
Tubo a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 10"
Calefacción a - Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar	63348
Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 17"
Tubo 2 a Tubo 4, C/Calefacción Auxiliar	63125
Tubo 4 a Tubo 6, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 3 a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 5 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 6 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"

DODGE

DODGE - A, B, RAM SERIES VAN

2003	V6 3.9L	
	Multi-V, C/ AA	4071005
	Multi-V, Exc AC	4070905
	Polea Loca, Polea lisa	49031
	Polea Tensora, Polea acanalada	49004
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

Superior	62281ⁿ
Inferior	66098
Válvula a Motor, Sin Calefacción Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Calefacción a Válvula, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 9"
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar (Requiere Manga Protectora)	5/8" x 33"
Tubo 2 a Tubo 4, C/AA, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 3 a Tubo 5, C/AA, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Calefacción a Válvula, C/AA, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Calefacción a Tee 1, C/AA, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 14"
Válvula a Tee 2, C/AA, C/Calefacción Auxiliar ..	5/8" x 6"
Tubo 1 a Tee 1, C/AA, C/Calefacción Auxiliar ..	5/8" x 16"
Tee 1 a Tubo 3, C/AA, C/Calefacción Auxiliar ..	5/8" x 16"

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - A, B, RAM SERIES VAN CONT.

2003 V6 3.9L

Tee 2 a Tubo 2, C/AA, C/Calefacción Auxiliar .	5/8" x 25"
Tee 2 a Motor, C/AA, C/Calefacción Auxiliar, .	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 12"

2003 V8 5.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4071005
Polea Loca, Polea lisa	49031
Polea Tensora, Polea acanalada	49004
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

Superior	62456
Superior, Alterno	62281 ⁿ
Inferior	62494
de Paso, Cortar para ajustar	63064
Calefacción a Válvula, C/Calefacción Auxiliar .	5/8" x 6"
Calefacción a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar ...	5/8" x 16"
Válvula a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tee 1 a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 16"
Tee 1 a Tubo 3, C/Calefacción Aux.	5/8" x 18"
Tee 2 a Tubo 2	5/8" x 24"
Tee 2 a Motor, Además disponible en Hy-T ...	
Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Tubo 2 a Tubo 4, C/Calefacción Aux.	5/8" x 6"
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar ..	5/8" x 30"
Calefacción a Válvula, Sin Calefacción	
Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ...	
Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Válvula a Motor, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 14"

2003-02 V8 5.9L

Multi-V, C/ AA	4071005
Multi-V, Exc AC	4070905
Polea Loca, AC, Polea lisa	49031
Polea Tensora, Polea acanalada	49004
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

Superior	62456
Inferior	62494
de Paso, Cortar para ajustar	63064
Calefacción a Válvula, C/Calefacción Auxiliar .	5/8" x 6"
Calefacción a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar ...	5/8" x 16"
Válvula a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tee 1 a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 16"
Tee 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 18"
Tee 2 a Tubo 2	5/8" x 24"
Tee 2 a Motor, Además disponible en Hy-T ...	
Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Tubo 2 a Tubo 4, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar ..	5/8" x 30"
Calefacción a Válvula, Sin Calefacción	
Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ...	
Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Válvula a Motor, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 14"

2002 V6 3.9L

Multi-V, C/ AA	4071005
Multi-V, Exc AC	4070905
Polea Loca, Polea lisa	49031
Polea Tensora, Polea acanalada	49004
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

Superior	62281 ⁿ
Inferior	66098
de Paso, Cortar para ajustar	63064
Válvula a Motor, Sin Calefacción Auxiliar,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 12"
Calefacción a Válvula, Sin Calefacción	
Auxiliar	5/8" x 9"
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar ..	
(Requiere Manga Protectora)	5/8" x 33"
Tubo 2 a Tubo 4, C/AA, C/Calefacción	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - A, B, RAM SERIES VAN CONT.

2002 V6 3.9L

Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo 3 a Tubo 5, C/AA, C/Calefacción	
Auxiliar	5/8" x 6"
Calefacción a Válvula, C/AA, C/Calefacción ..	
Auxiliar	5/8" x 6"
Calefacción a Tee 1, C/AA, C/Calefacción	
Auxiliar	5/8" x 14"
Válvula a Tee 2, C/AA, C/Calefacción Auxiliar .	5/8" x 6"
Tubo 1 a Tee 1, C/AA, C/Calefacción Auxiliar .	5/8" x 16"
Tee 1 a Tubo 3, C/AA, C/Calefacción Auxiliar .	5/8" x 16"
Tee 2 a Tubo 2, C/AA, C/Calefacción Auxiliar .	5/8" x 25"
Tee 2 a Motor, C/AA, C/Calefacción Auxiliar, .	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 12"

2002 V8 5.2L

Multi-V, C/ AA	4071005
Multi-V, Exc AC	4070905
Polea Loca, Polea lisa	49031
Polea Tensora, Polea acanalada	49004
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

Superior	62456
Inferior	62494
de Paso, Cortar para ajustar	63064
Calefacción a Válvula, C/Calefacción Auxiliar .	5/8" x 6"
Calefacción a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar ...	5/8" x 16"
Válvula a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tee 1 a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 16"
Tee 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 18"
Tee 2 a Tubo 2	5/8" x 24"
Tee 2 a Motor, Además disponible en Hy-T ...	
Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Tubo 2 a Tubo 4, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar ..	5/8" x 30"
Calefacción a Válvula, Sin Calefacción	
Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ...	
Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Válvula a Motor, Sin Calefacción Auxiliar	5/8" x 14"

2001 V8 5.2L

Multi-V, C/ AA	4071005
Multi-V, Exc AC	4070905
Polea Loca, Polea lisa	49031
Polea Tensora, Polea acanalada	49004
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

Superior	62456
Superior, Alterno	62281 ⁿ
Inferior	62494
Inferior, Opcional	2162
de Paso, Cortar para ajustar	63064
Válvula a Calefacción, C/AA,C/Calefacción ...	
Auxiliar	5/8" x 5"
Tee 1 a BA, C/AA,C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 13"
Tee 2 a Motor, C/AA,C/Calefacción Auxiliar, ...	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 8"
Tee 2 a Tubo 1, C/AA,C/Calefacción Auxiliar .	5/8" x 30"
Válvula a Tee 2, C/AA,C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 5"
Válvula a Calefacción, Sin Calefacción	
Auxiliar	5/8" x 7"

2001 V8 5.9L

Multi-V, C/ AA	4071005
Multi-V, Exc AC	4070905
Polea Loca, Polea lisa	49031
Polea Tensora, Polea acanalada	49004

Superior	62456
Superior, Alterno	62281 ⁿ
Inferior	62494
Inferior, Opcional	2162

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

DODGE - A, B, RAM SERIES VAN CONT.

2001 V8 5.9L

Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49216

2001-00 V6 3.9L

Multi-V, C/ AA 4071005

Multi-V, Sin AA 4070905

Polea Loca, Polea lisa 49031

Polea Tensora, Polea acanalada 49004

Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49216

2000 V8 5.2L

Multi-V, C/ AA 4071005

Multi-V, Exc AC 4070905

Polea Loca, Polea lisa 49031

Polea Tensora, Polea acanalada 49004

Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49216

2000 V8 5.9L

Multi-V, C/ AA 4071005

Multi-V, Exc AC 4070905

Polea Loca, Polea lisa 49031

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

de Paso, Cortar para ajustar 63064

Válvula a Calefacción, C/AA,C/Calefacción ...

Auxiliar 5/8" x 5"

Tee 1 a BA, C/AA,C/Calefacción Auxiliar 5/8" x 13"

Tee 2 a Motor, C/AA,C/Calefacción Auxiliar, ..

Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...

Blue 5/8" x 8"

Tee 2 a Tubo 1, C/AA,C/Calefacción Auxiliar .. 5/8" x 30"

Válvula a Tee 2, C/AA,C/Calefacción Auxiliar 5/8" x 5"

Válvula a Calefacción, Sin Calefacción

Auxiliar 5/8" x 7"

Superior 62281ⁿ

Inferior 66098

de Paso, Cortar para ajustar 63064

Calefacción a Tee 2, C/AA,C/Calefacción

Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ...

Hi-Miller Blue 5/8" x 12"

Calefacción a Válvula, C/AA,C/Calefacción ...

Auxiliar 5/8" x 6"

Tee 2 a BA, C/AA,C/Calefacción Auxiliar 5/8" x 13"

Tee 1 a Motor, C/AA,C/Calefacción Auxiliar, ..

Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...

Blue 5/8" x 8"

Tee 1 a Tubo 1, C/AA,C/Calefacción Auxiliar .. 5/8" x 30"

Válvula a Tee 1, C/AA,C/Calefacción Auxiliar 5/8" x 5"

Calefacción a Válvula, C/AA,Sin Calefacción ..

Auxiliar 5/8" x 7"

Calefacción a BA, C/AA,Sin Calefacción

Auxiliar 5/8" x 36"

Válvula a Motor, C/AA,Sin Calefacción

Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ...

Hi-Miller Blue 5/8" x 12"

Superior 62456

Superior, Alterno 62281ⁿ

Inferior 62494

Inferior, Opcional 2162

de Paso, Cortar para ajustar 63064

Válvula a Calefacción, C/AA,C/Calefacción ...

Auxiliar 5/8" x 5"

Tee 1 a BA, C/AA,C/Calefacción Auxiliar 5/8" x 13"

Tee 2 a Motor, C/AA,C/Calefacción Auxiliar, ..

Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...

Blue 5/8" x 8"

Tee 2 a Tubo 1, C/AA,C/Calefacción Auxiliar .. 5/8" x 30"

Válvula a Tee 2, C/AA,C/Calefacción Auxiliar 5/8" x 5"

Válvula a Calefacción, Sin Calefacción

Auxiliar 5/8" x 7"

Superior 62456

Superior, Alterno 62281ⁿ

Inferior 62494

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - A, B, RAM SERIES VAN CONT.

2000	V8 5.9L	
	Polea Tensora, Polea acanalada	49004
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

Inferior, Opcional	2162
de Paso, Cortar para ajustar	63064
Válvula a Calefacción, C/AA,C/Calefacción ...	
Auxiliar	5/8" x 5"
Tee 1 a BA, C/AA,C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 13"
Tee 2 a Motor, C/AA,C/Calefacción Auxiliar, ...	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	5/8" x 8"
Tee 2 a Tubo 1, C/AA,C/Calefacción Auxiliar ..	5/8" x 30"
Válvula a Tee 2, C/AA,C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 5"
Válvula a Calefacción, Sin Calefacción	
Auxiliar	5/8" x 7"

DODGE - DAKOTA

2012	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060885
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Incluye 2 poleas	49464

Superior	66085
Inferior	66086
Entrada de Calefacción	5/8" x 15"

2011	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Incluye 2 poleas	49464

Superior	66085
Inferior	66086
Múltiple de Admisión a Tubo	63509
Entrada de Calefacción	5/8" x 15"

2010	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060885
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
	Opcional	4060888
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Incluye 2 poleas	49464

Superior	66085
Inferior	66086
Múltiple de Admisión a Tubo	63818
Salida	63318
Entrada de Calefacción	5/8" x 15"

2010	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Incluye 2 poleas	49464

Superior	62953
Inferior	62976
Entrada de Calefacción	64259

2009	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060885
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
	Opcional	4060888
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Incluye 2 poleas	49464

Superior	66085
Inferior	66086
Múltiple de Admisión a Tubo	63818
Entrada de Calefacción	5/8" x 15"

2009	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Incluye 2 poleas	49464

Superior	62953
Inferior	62976
Múltiple de Admisión a Tubo	63812
Entrada de Calefacción	63091
Salida	64259

2008	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060885
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
	Opcional	4060888
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Incluye 2 poleas	49464

Superior	66085
Inferior	66086
Múltiple de Admisión a Tubo	63818

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - DAKOTA CONT.

2008	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Incluye 2 poleas	49464

Superior	62953
Inferior	62976
Múltiple de Admisión a Tubo	63812
Entrada de Calefacción	63091 ⁿ
Salida de Calefacción	64259

2007-06	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
	Polea de Tensor, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49246

Superior	62953
Inferior	62976
Múltiple de Admisión a Tubo	63812

2007-05	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
	Polea de Tensor, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49246

Superior	66085
Inferior	66086
Múltiple de Admisión a Tubo	63818

2005	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49011
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49246

Superior	62953
Inferior	62976
Múltiple de Admisión a Tubo	63812

DODGE - DURANGO

2020	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060663F

	66837
Inferior	67111

2020	V8 5.7L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49345

2019	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49073
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49345

Superior	62968
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	66839
Inferior, C/Enfriador de Aceite	67087

2019-18	V8 6.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49484

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - DURANGO CONT.

2019-17 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060663F
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Superior	66837
Inferior	67111

2018 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62968
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	66839
Inferior, C/Enfriador de Aceite	67087
Tee a Depósito	63924

2017 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62968
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	66839
Inferior, C/Enfriador de Aceite	67087

2016 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060663F
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073

Superior	66837
Inferior	67111

2016 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62698
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	66839
Inferior, C/Enfriador de Aceite	67087

2015 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060663
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Superior	66837
Inferior	66838

2015 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62698
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	66839
Inferior, C/Enfriador de Aceite	67087

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - DURANGO CONT.

2014 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060663
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
Polea Desacopladora de Alternador, Alternador, w/ 160 Amp Alt	49937
Polea Desacopladora de Alternador, Alternador, W/ 180 Amp Alt.	49941

Superior	66837
Inferior	66838

2014-13 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62698
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	66839
Inferior, C/Enfriador de Aceite	67087

2013 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060663
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Superior	66837
Inferior	66838

2012 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Dirección Electrónica	4060663
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Dirección Electrónica	4060763
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Superior	66837
Inferior	66838

2012 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62698
Inferior	66839

2009 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060887
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

Superior	62888
Inferior	62889
BA Aux. a Tubo1	64426

2009 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62601
Inferior	62608

2009-08 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

Superior	62603
Inferior	62602

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - DURANGO CONT.

2008	V6 3.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4060888	Superior 62888
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	Inferior 62889
		Incluye 2 poleas 49464	BA Aux. a Tubo1 64426
2008	V8 5.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4071009	Superior 62601
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	Inferior 62608
		lisa 49095	BA Aux. a Tubo1 64426
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
		Polea acanalada 49374	
2007	V6 3.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4060868	Superior 62888
		Polea de Tensor, Polea lisa 49011	Inferior 62889
		Polea de Tensor, Polea acanalada 49003	BA Aux. a Tubo1 64426
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
		Incluye 2 poleas 49464	
2007	V8 4.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4060868	Superior 62603
		Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	Inferior 62602
		Polea lisa 49011	
		Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
		Polea acanalada 49003	
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
		Incluye 2 poleas 49464	
2007	V8 5.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4071009	Superior 62601
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	Inferior 62608
		lisa 49095	BA Aux. a Tubo1 64426
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	Motor a Bomba de Agua Auxiliar 64298
		Polea acanalada 49374	
2006	V8 5.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4071009	Superior 62601
		Polea Loca, Polea lisa 49095	Inferior 62608
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	BA Aux. a Tubo1 64429 ⁿ
		Polea acanalada 49374	Motor a Bomba de Agua Auxiliar 64298
2006-05	V6 3.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4060868	Superior 62888
		Polea de Tensor, Polea lisa 49011	Inferior 62889
		Polea de Tensor, Polea acanalada 49003	BA Aux. a Tubo1 64426
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
		Polea acanalada 49246	
2006-05	V8 4.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4060868	Superior 62603
		Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	Inferior 62602
		Polea lisa 49011	BA Aux. a Tubo1 64426
		Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
		Polea acanalada 49003	
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
		Polea acanalada 49246	
2005-04	V8 5.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4071009	Superior 62601
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	Inferior 62608
		lisa 49095	BA Aux. a Tubo1 64429 ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - DURANGO CONT.

2005-04 V8 5.7L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49374

2004 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49246

2004 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49246

2003-02 V8 4.7L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/Polea de Sobremarcha de 90mm., Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49246A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea lisa ...	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49011
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Incluye 2 poleas	49464

2003-02 V8 5.9L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070972
Multi-V, Exc AC	4070884
Polea Loca, Polea lisa	49031
Polea Tensora, Polea acanalada	49004
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

2001 V8 4.7L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/Polea de Sobremarcha de 90mm., Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49246A
--	----------------

Motor a Bomba de Agua Auxiliar	64298
--------------------------------------	--------------

Superior	62888
Inferior	62889
BA Aux. a Tubo1	64429ⁿ

Superior, Ensamble Completo (Incluye Tee ... de Llenado)	62448
Superior, Tee a Motor	62628
Superior, Tee a Radiador	66042ⁿ
Inferior	62602
Motor a Tubo 2	63986
BA Aux. a Tubo1	64429ⁿ
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, Ensamble Completo (Incluye Tee ... de Llenado)	62448
Superior, Tee a Motor	62628
Superior, Tee a Radiador	66042ⁿ
Inferior	62279
Superior, Option 1	60944
Entrada de Calefacción	63818ⁿ
Salida de Calefacción	63818ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63824
Motor a Tubo 1	5/8" x 5"
Motor a Tubo 2	5/8" x 5"
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, Radiador a Cuello de Llenado	62341ⁿ
Superior - Cuello de Llenado a Motor	62811
Superior, Ensamble Completo (Incluye Tee ... de Llenado)	62427
Inferior	62793
de Paso, Cortar para ajustar	63064ⁿ
Calefacción a Conector	64322
Entrada de Calefacción	63836
Salida de Calefacción	63812

Superior, Ensamble Completo (Incluye Tee ... de Llenado)	62448
Superior, Tee a Motor	62628

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - DURANGO CONT.

2001	V8 4.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49011	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea lisa	49001	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Incluye 2 poleas	49464	
	2001	V8 5.9L	
		Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA		4070972	
Multi-V, Exc AC		4070884	
Polea Loca, Polea lisa		49031	
Polea Tensora, Polea acanalada		49004	
Tensor Ensamblado, Polea acanalada		49216	
2000		V8 4.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/Polea de Sobremarcha de 90mm., Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49246A	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49011	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea lisa	49001	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Incluye 2 poleas	49464	
	2000	V8 5.2L	
		Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA		4070972	
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC		4070884	
Polea Loca, Polea lisa		49031	
Polea Tensora, Polea acanalada		49004	
Tensor Ensamblado, Polea acanalada		49216	

Superior, Tee a Radiador	66042 ⁿ
Inferior	62279
Superior, Option 1	60944
Entrada de Calefacción	63818 ⁿ
Salida de Calefacción	63818 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63824
Motor a Tubo 1	5/8" x 5"
Motor a Tubo 2	5/8" x 5"
Engine Coolant Filler Neck	65652
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	62341 ⁿ
Superior - Cuello de Llenado a Motor	62811
Superior, Ensamble Completo (Incluye Tee ... de Llenado)	62427
Inferior	62793
de Paso, Cortar para ajustar	63064 ⁿ
Calefacción a Conector	64322
Entrada de Calefacción	63836
Salida de Calefacción	63812
Superior, Ensamble Completo (Incluye Tee ... de Llenado)	62448
Superior, Tee a Motor	62628
Superior, Tee a Radiador	66042 ⁿ
Inferior	62279
Entrada de Calefacción	63818 ⁿ
Salida de Calefacción	63818 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63824
Motor a Tubo 1	5/8" x 5"
Motor a Tubo 2	5/8" x 5"
Engine Coolant Filler Neck	65652
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	62341 ⁿ
Superior - Cuello de Llenado a Motor	62811
Superior, Ensamble Completo (Incluye Tee ... de Llenado)	62427
Inferior	62793
de Paso, Cortar para ajustar	63064 ⁿ
Motor a Conector	63818
Calefacción a Conector	64322
Entrada de Calefacción	63836

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - DURANGO CONT.

2000 V8 5.2L

2000 V8 5.9L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070972
Multi-V, Exc AC	4070884
Polea Loca, Polea lisa	49031
Polea Tensora, Polea acanalada	49004
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

Salida de Calefacción **63812**

Superior, Radiador a Cuello de Llenado 62341ⁿ

Superior - Cuello de Llenado a Motor 62811

Superior, Ensamble Completo (Incluye Tee ...
de Llenado) 62427

Inferior 62793

de Paso, Cortar para ajustar **63064ⁿ**

Calefacción a Conector **64322**

Entrada de Calefacción **63836**

Salida de Calefacción **63812**

DODGE - GRAND CARAVAN

2019-18 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060770
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Salida de Calefacción, Sin AA Auxiliar **63995**

2017 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060770
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Superior 66815

Salida de Calefacción, Sin AA Auxiliar **63995**

Entrada de Calefacción, Excepto AA Auxiliar .. **63351**

2002-01 V6 3.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49289
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
Polea Loca, Polea lisa	49039
Polea de Tensor, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49289
Polea Desacopladora de Alternador	49911

Superior 62269

Inferior 62325

Válvula a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar **5/8" x 4"**

Calefacción a Válvula **64323**

Calefacción a Motor, Sin Calefacción Auxiliar **5/8" x 13"**

Válvula a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar **5/8" x 3"**

Tubo 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar, **5/8" x 8"**

Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... **5/8" x 8"**

Blue **5/8" x 8"**

Tubo 1 a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar, **5/8" x 8"**

Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ... **5/8" x 8"**

Blue **5/8" x 8"**

Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción .. **5/8" x 8"**

Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ... **5/8" x 8"**

Hi-Miller Blue **5/8" x 8"**

Tubo 4 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción .. **5/8" x 8"**

Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ... **5/8" x 8"**

Hi-Miller Blue **5/8" x 8"**

Tubo 5 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción .. **5/8" x 8"**

Auxiliar, Además disponible en Hy-T Red y ... **5/8" x 8"**

Hi-Miller Blue **5/8" x 8"**

2000 V6 3.8L

Kit de Tensor Solucionador de Problemas, Sistema de Accesorios, C/ AA, Resuelve el problema de las alineaciones de dise±o de la unidad original	49215K
Kit de banda del sistema de accesorios, Sin AA	K49215

Superior 62143

Inferior 62116

de Paso, Además disponible en Hy-T Red y .. **5/8" x 12"**

Hi-Miller Blue **5/8" x 12"**

Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción **64268**

Auxiliar **64268**

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - GRAND CARAVAN CONT.

2000	V6 3.8L	
	Multi-V, C/AA, Excepto Banda Poly-V Doble	4060967
	Dual-Sided Multi-V Belt, C/AA y Banda Doble	
	Lado Ranurada en V	D4060956
	Multi-V, Sin AA	4060987
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, AA de	
	Fábrica, Polea lisa	49038
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, AA de	
	Fábrica, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49038
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios,	
	AA de Concesionario, Polea acanalada	49041
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49381
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49215

Calefacción a Motor, Sin Calefacción Auxiliar . 63275

DODGE - H100

2013	L4 2.5L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4040372
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4040420
2012	L4 2.5L	
	Truck V-Belt, Alternador, C/ Banda en V	22430
	V-Belt, DH	17295
	V-Belt, Bomba de Aire	17365
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4040372
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4040420
	Banda de Tiempo	40091
2011	L4 2.5L	
	Truck V-Belt, Alternador, C/ Banda en V	22430
	V-Belt, DH	17295
	V-Belt, Bomba de Aire	17365
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4040372
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4040420
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha	
	Balanceadora	G1061H
	Banda de Tiempo	40091
2010-06	L4 2.5L	
	Truck V-Belt, Alternador, C/ Banda en V	22430
	V-Belt, DH	17295
	V-Belt, Bomba de Aire	17365
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4040372
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4040420
	Banda de Tiempo	40091
2005	L4 2.4L	
	V-Belt, BA	13385
	V-Belt, DH	17395
	Multi-V, Alternador	4040385
	Banda de Tiempo	40124
	Banda de Tiempo	40159

Superior 70064
Inferior 70065

Superior 70064
Inferior 70065

Superior 70064
Inferior 70065

Superior 2126
Inferior 2127

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - H100 CONT.

2004-03 L4 2.4L

V-Belt, BA	13385
V-Belt, DH	17395
Multi-V, Alternador	4040385
Banda de Tiempo	40124
Banda de Tiempo	40159

Superior	2126
Inferior	2127

DODGE - JOURNEY

2019 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa, incluye hardware	49187
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa, incluye hardware	49173
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434

2019-15 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060770
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Superior	66835
Inferior, Tubo a Motor	66847
Inferior, Tubo a Radiador	66978

2018 L4 2.4L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios	
Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa, incluye hardware	49173
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434

2017 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434

Entrada de Calefacción, Excepto AA Auxiliar ..	63202
Salida de Calefacción, Excepto AA Auxiliar ...	63990

2016 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434

Entrada de Calefacción, Excepto AA Auxiliar ..	63202
Salida de Calefacción, Excepto AA Auxiliar ...	63990

2015-13 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434

Superior, C/Enfriador de Aceite	66831
Superior, Sin Enfriador de Aceite	66977
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	66832
Inferior, C/Enfriador de Aceite	67085
Calefacción a Tubo (Inferior)	63990

2014-13 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060770
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior	66835
Inferior, Tubo a Motor	66847
Inferior, Tubo a Radiador	66978

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - JOURNEY CONT.

2014-13 V6 3.6L

Polea lisa	49484
Polea Desacopladora de Alternador	49941

2012 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434

2012-11 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060770
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
Polea Desacopladora de Alternador	49941

2011-09 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434

2010 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
Polea Loca, Polea lisa	49024
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Banda de Tiempo	40295 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49392
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a
Pro Series, Incluye tensor hidráulico de aluminio y sellos	TB295LK3 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3 ^a

2009 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
Polea Loca, Polea lisa	49024
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Banda de Tiempo	40295 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49392
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3 ^a

DODGE - NITRO

2012 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
--------------------------------------	---------

Superior, Tubo a Motor	66977
Superior, Tubo a Radiador	66831
Inferior, Tubo a Motor	66832
Inferior, Tubo a Radiador	66832
Calefacción a Tubo (Inferior)	63990
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior	66835
Inferior, Tubo a Motor	66847
Inferior, Tubo a Radiador	66978

Superior, Tubo a Radiador	66831
Inferior, Tubo a Motor	66832
Inferior, Tubo a Radiador	66832
Calefacción a Tubo (Inferior)	63990
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior	66833
Inferior, Tubo a Motor	66836
Inferior, Tubo a Radiador	66834

Superior	66833
Inferior, Tubo a Motor	66836
Inferior, Tubo a Radiador	66834

Superior	66062
Inferior	66063

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - NITRO CONT.

2011	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
	Multi-V Stretch Belt, DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040387S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Se requieren 2, Polea acanalada; 2 Required	49003
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidrÃ¡ulico y sellos	PP295LK3 ^a
	Pro Series, Incluye tensor hidrÃ¡ulico de aluminio y sellos	TB295LK3 ^a

Superior, Tubo a Radiador	66064
Superior, Tubo a Motor	66065
Inferior	66063

2011-10	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060883
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

Superior	66062
Inferior	66063

2010	V6 4.0L	
	Multi-V, Alternador	4060865
	Multi-V Stretch Belt, DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040387S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Izquierda, Polea acanalada	49003
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidrÃ¡ulico y sellos	PP295LK3 ^a
	Pro Series, Incluye tensor hidrÃ¡ulico de aluminio y sellos	TB295LK3 ^a

Superior, Tubo a Radiador	66064
Superior, Tubo a Motor	66065
Inferior	66063

2009	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

Superior	66062
Inferior	66063
Entrada de Calefacci3n	64595
Salida de Calefacci3n	64596

2009	V6 4.0L	
	Multi-V, Alternador	4060865
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040374S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Izquierda, Polea acanalada	49003
	Banda de Tiempo	40295 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a

Superior, Tubo a Radiador	66064
Superior, Tubo a Motor	66065
Inferior	66063

^a Aplicaci3n para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - NITRO CONT.

2009	V6 4.0L		
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3 ^a	
	Pro Series, Incluye tesor hodráulico de aluminio y sellos	TB295LK3 ^a	
2008	V6 3.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464	
2008	V6 4.0L		
	Multi-V, Alternador	4060865	
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040374S	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	
	Polea Loca - Izquierda, Polea acanalada	49003	
	Banda de Tiempo	40295 ^a	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3 ^a	
	Pro Series, Incluye tesor hodráulico de aluminio y sellos	TB295LK3 ^a	
	2007	V6 3.7L	
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868
		Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49003	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49246	
2007		V6 4.0L	
	Multi-V, Alternador	4060865	
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040374S	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	
	Polea Loca - Izquierda, Polea acanalada	49003	
	Banda de Tiempo	40295 ^a	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2 ^a	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3 ^a	
	Pro Series, Incluye tesor hodráulico de aluminio y sellos	TB295LK3 ^a	

Superior	66062
Inferior	66063

Superior, Tubo a Radiador	66064
Superior, Tubo a Motor	66065
Inferior	66066
Entrada de Calefacción	63122
Salida de Calefacción	63122
Tubo a Motor	63110 ⁿ

Superior	66062
Inferior	66063

Superior, Tubo a Radiador	66064
Superior, Tubo a Motor	66065
Inferior	66066

DODGE - RAM 1500 PICKUP

2010	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024

Superior	66164
Inferior	66844
Salida de Calefacción	64577

^a AplicaciÃ³n para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - RAM 1500 PICKUP CONT.

2010 V8 5.7L

Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

2010-09 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060885
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

2010-09 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

2009 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

2008 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060885
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

2008 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

2008 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4071013
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49095
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49374

2007 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060885
Polea de Tensor, Polea lisa	49011
Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49246

2007 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
Polea de Tensor, Polea lisa	49011
Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49246

Superior	66365
Inferior	66366

Superior	66367
Inferior	66368

Superior	66164
Inferior	66844
Salida de Calefacción	64577

Superior	62339
Inferior	62340

Superior	62399
Inferior	62400

Superior	62697
Inferior	62698
Entrada de Calefacción	64530
Salida de Calefacción	64631

Superior	62339
----------------	-------

Superior	62399
Inferior	62400

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - RAM 1500 PICKUP CONT.		
2007-06 V8 5.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4071013
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49095
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49374
2006	V6 3.7L	
	Multi-V	4060875
	Polea de Tensor, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49246
2006	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49246
2006	V10 8.3L	
2005	V6 3.7L	
	Multi-V	4060875
	Polea de Tensor, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49246
2005	V8 4.7L	
	Multi-V	4060875
	Polea de Tensor, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49246
2005-04	V8 5.7L	
	Multi-V	4071013
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49095
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49374
2004	V6 3.7L	
	Multi-V	4060875
	Polea de Tensor, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62697	
Inferior	62698	
Entrada de Calefacción	64530	
Superior	62339	
Inferior	62340	
Superior	62399	
Inferior	62400	
Motor a Conector	62848	
Calefacción a Conector	64388	
Calefacción a Tee	64388 ⁿ	
Radiador a Depósito	63101	
Superior	62683	
Superior	62339	
Inferior	62340	
Motor a Conector	63819	
Radiador a Depósito	63101	
Calefacción a Conector	64388	
Calefacción a Tee	64388 ⁿ	
Radiador a Depósito	63101	
Superior	62399	
Inferior	62400	
Motor a Conector	62848	
Calefacción a Conector	64388	
Calefacción a Tee	64388 ⁿ	
Radiador a Depósito	63101	
Superior	62697	
Inferior	62698	
Motor a Conector	63819	
Calefacción a Conector; 2 Required	64677	
Superior	62339	
Inferior	62340	
Motor a Conector	63819	
Calefacción a Conector	64388	
Radiador a Depósito	64388 ⁿ	

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - RAM 1500 PICKUP CONT.

2004 V8 4.7L

Multi-V	4060875
Polea de Tensor, Polea lisa	49011
Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49246

2003 V6 3.7L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/Polea de Sobremarcha de 90mm., Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49246A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49011
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea lisa	49001
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Incluye 2 poleas	49464

2003 V8 4.7L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/Polea de Sobremarcha de 90mm., Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49246A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49011
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Incluye 2 poleas	49464

2003 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4071013
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49095
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49374

2003 V8 5.9L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070886
Polea Loca, Polea lisa	49031
Polea Tensora, Polea acanalada	49004

Superior	62399
Inferior	62400
Motor a Conector	62848
Radiador a Depósito	63101
Calefacción a Conector	64388
Calefacción a Tee	64388 ⁿ

Superior	62339
Inferior	62340
Motor a Conector	63819
Calefacción a Conector	64388
Radiador a Depósito	64388 ⁿ

Superior	62399
Inferior	62400
Motor a Conector	62848
Calefacción a Conector	64388
Calefacción a Tee	64388
Radiador a Depósito	63101

Superior	62697
Inferior	66535
Calefacción a Conector	64677
Motor a Conector, Se requieren 2; 2 Required ..	63819

Superior	62327
Inferior	62328
de Paso	63019

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - RAM 1500 PICKUP CONT.		
2003	V8 5.9L	
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216
2002	V6 3.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/Polea de Sobremarcha de 90mm., Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49246A
	Multi-V	4060882
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Incluye 2 poleas	49464
2002	V6 3.9L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
	Multi-V, Alt, DH y AA	4070972
	Multi-V, Alt y DH, Sin AA	4070884
	Polea Loca, Polea lisa	49031
	Polea Tensora, Polea acanalada	49004
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216
2002	V8 4.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/Polea de Sobremarcha de 90mm., Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49246A
	Multi-V	4060882
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Incluye 2 poleas	49464

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Válvula a Motor	63515	
Calefacción a Tubo, Cortar para ajustar	65004	
Calefacción a Válvula, Cortar para ajustar	65004	
Superior	62339	
Inferior	62340	
Motor a Conector	63819	
Calefacción a Conector	64388	
Radiador a Depósito	64388ⁿ	
Superior	62503	
Superior, Option 1	62069	
Inferior	62109	
Inferior, Opcional	2159	
de Paso	63064	
Calefacción a Motor	63818	
Calefacción a BA	5/8" x 48"	
Tubo a Tee, C/Calefacción Auxiliar	63145ⁿ	
Calefacción a Tubo	63848	
Superior	62399	
Inferior	62400	
Motor a Conector	62848	
Calefacción a Conector	64388	
Calefacción a Tee	64388ⁿ	
Radiador a Depósito	63101	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
-------------	---

DODGE - RAM 1500 PICKUP CONT.

2002 V8 5.9L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070886
Polea Loca, Polea lisa	49031
Polea Tensora, Polea acanalada	49004
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

2001 V6 3.9L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
Multi-V, Alt, DH y AA	4070972
Multi-V, Alt y DH, Sin AA	4070884
Polea Loca, Polea lisa	49031
Polea Tensora, Polea acanalada	49004
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

2001 V8 5.2L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070972
Multi-V, Exc AC	4070892
Polea Loca, Polea lisa	49031
Polea Tensora, Polea acanalada	49004
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

2001 V8 5.9L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070972
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070892
Polea Loca, Polea lisa	49031
Polea Tensora, Polea acanalada	49004
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

2000 V6 3.9L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
Multi-V, Alt, DH y AA	4070972
Multi-V, Alt y DH, Excepto AA	4070884
Polea Loca, Polea lisa	49031
Polea Tensora, Polea acanalada	49004
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

2000 V8 5.2L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070972
Multi-V, Exc AC	4070884
Polea Loca, Polea lisa	49031

Superior	62327
Inferior	62328
de Paso	63019
Válvula a Motor	63515
Calefacción a Tubo	5/8" x 48"
Calefacción a Válvula	5/8" x 17"

Superior	62503
Superior, Option 1	62069
Inferior	62109
Inferior, Opcional	2159
Salida de Calefacción	63860
de Paso	63064
Calefacción a Motor	63818
Calefacción a BA	5/8" x 48"
Tubo a Tee, C/Calefacción Auxiliar	63145 ⁿ
Calefacción a Tubo	63848

Superior	62069
Inferior	62070
de Paso	63019
Calefacción a Tubo	63818 ⁿ
Restrictor a Motor	63333
Calefacción a BA	5/8" x 48"

Superior	62069
Inferior	62070
Salida de Calefacción	63860
de Paso, Cortar para ajustar	63064
Calefacción a Tubo	63818 ⁿ
Restrictor a Motor	63333
Calefacción a BA	63848 ⁿ
Calefacción a BA, (Alterno)	5/8" x 48"

Superior	62503
Superior, Option 1	62069
Inferior, Opcional	62109
Salida de Calefacción	63860
de Paso	63019
Calefacción a Motor	63818
Calefacción a BA	5/8" x 48"
Tubo a Tee, C/Calefacción Auxiliar	63145 ⁿ
Calefacción a Tubo	63848

Superior	62069
Inferior	62070
de Paso	63019
Calefacción a Tubo	63818 ⁿ
Restrictor a Motor	63333
Calefacción a BA	5/8" x 48"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

DODGE - RAM 1500 PICKUP CONT.

2000	V8 5.2L	
	Polea Tensora, Polea acanalada	49004
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216
2000	V8 5.9L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070972
	Multi-V, Exc AC	4070884
	Polea Loca, Polea lisa	49031
	Polea Tensora, Polea acanalada	49004
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216

Superior	62069
Inferior	62070
Salida de Calefacción	63860
de Paso, Cortar para ajustar	63064
Calefacción a Tubo	63818 ⁿ
Restrictor a Motor	63333
Calefacción a BA	63848 ⁿ
Calefacción a BA, (Alterno)	5/8" x 48"

DODGE - RAM 2500 & 3500 PICKUP

2010	L6 6.7L	
	Multi-V, C/ AA	4081261
	Multi-V, Exc AC	4081102
	Multi-V, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49172
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544
	Polea Desacopladora de Alternador	49980

Superior	62699
Inferior	62700
Salida de Calefacción	63201
Entrada de Calefacción	63089

2010	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345

Superior	66166
Inferior	66167
Salida de Calefacción	64577

2009	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060885
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

Superior	66367
Inferior	66368

2009	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA; Reemplaza Compresor de AA, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	66166
Inferior	66167
Salida de Calefacción	64577

2009-08	L6 5.9L	
	Multi-V, C/ AA	4081261
	Multi-V, Exc AC	4081102
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	49172
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544

Superior	62699
Inferior	62700
Salida de Calefacción	63201
Entrada de Calefacción	63089

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
-------------	-------------------------------------	----------

DODGE - RAM 2500 & 3500 PICKUP CONT.

2009-08 L6 6.7L

Multi-V, C/ AA	4081261
Multi-V, Exc AC	4081102
Multi-V, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49172
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49544
Polea Desacopladora de Alternador	49980

Superior	62699
Inferior	62700
Salida de Calefacción	63201
Entrada de Calefacción	63089

2008 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060885
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

Superior	62399
Inferior	62400
Inferior	62400

2008 V8 5.7L

Multi-V	4071013
Polea Loca, Polea lisa	49095
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49374

Superior	62697
Inferior	62698
Entrada de Calefacción	64530
Salida de Calefacción	64631

2007 L6 5.9L

Multi-V, C/ AA	4081261
Multi-V, Exc AC	4081102
Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	49172
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544
Polea Clutch de Alternador	49711

Superior	62699
Inferior	62700
Salida de Calefacción	63201
Entrada de Calefacción	63089

2007 L6 6.7L

Multi-V, C/ AA	4081261
Multi-V, Exc AC	4081102
Multi-V, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49172
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49544
Polea Desacopladora de Alternador	49980

Superior	62699
Inferior	62700
Entrada de Calefacción	63089
Salida de Calefacción	63201

2007 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
Polea de Tensor, Polea lisa	49011
Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

Superior	62399
Inferior	62400
Inferior	62400

2007-06 V8 5.7L

Multi-V	4071013
Polea Loca, Polea lisa	49095
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49374

Superior	62697
Inferior	62698
Entrada de Calefacción	64530

2006 L6 5.9L DIESEL

Multi-V, C/ AA	4081261
Multi-V, Exc AC	4081102
Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	49172
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544
Polea Clutch de Alternador	49711

Superior	62699
Inferior	62700
Salida de Calefacción	63201
Entrada de Calefacción	63089
Tubo 1 a Calefacción	63310

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - RAM 2500 & 3500 PICKUP CONT.		
2006	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49246
2005	L6 5.9L DIESEL	
	Multi-V, C/ AA	4081261
	Multi-V, Exc AC	4081102
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	49172
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544
	Polea Clutch de Alternador	49711
2005-04	V8 4.7L	
	Multi-V	4060875
	Polea de Tensor, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49246
2005-04	V8 5.7L	
	Multi-V	4071013
	Polea Loca, Polea lisa	49095
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49374
2004-03	L6 5.9L DIESEL	
	Multi-V, C/ AA	4081261
	Multi-V, Exc AC	4081102
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	49172
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544
	Polea Clutch de Alternador	49711
2003	V8 4.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/Polea de Sobremarcha de 90mm., Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49246A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62399	
Inferior	62400	
Superior	62699	
Inferior	62700	
Calefacción a - Tubo 2	63201	
Calefacción a Tubo-1	63310	
Superior	62399	
Inferior	62400	
Motor a Conector	62848	
Calefacción a Conector	64388	
Calefacción a Tee	64388 ⁿ	
Radiador a Depósito	63101	
Superior	62697	
Inferior	62698	
Superior	62699	
Inferior	62700	
Enfriador de Aceite a Tubo 3	63806	
de Paso	1/4" x 6"	
Calefacción a - Tubo 2	63201	
Calefacción a Tubo-1	63310	
Superior	62399	
Inferior	62400	
Motor a Conector	62848	
Calefacción a Conector	64388	
Calefacción a Tee	64388	
Radiador a Depósito	63101	

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - RAM 2500 & 3500 PICKUP CONT.		
2003	V8 4.7L Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Incluye 2 poleas	49464
2003	V8 5.7L Multi-V, C/ AA Polea Loca, Polea lisa Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	4071013 49095 49374
2003	V10 8.0L Multi-V, C/ AA Multi-V, Exc AC Polea Loca, Polea lisa Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	4070923 4070825 49031 49284
2002	L6 5.9L DIESEL ENG Multi-V, C/ AA Multi-V, Exc AC Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa Polea Clutch de Alternador	4080810 4080652 49101 49505 49711
2002	V8 4.7L Kit de banda del sistema de accesorios, C/Polea de Sobremarcha de 90mm., Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado Multi-V Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea lisa Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Incluye 2 poleas	K49246A 4060882 49001 49011 49001 49003 49246 49464
2002	V8 5.9L GAS ENG Kit de banda del sistema de accesorios, C/AA; VIN Z, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	K49216 4070972 4070880 49031 49004

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62697	
Inferior	62698	
Inferior	66548	
Calefacción a Tubo	5/8" x 33"	
Calentador a Máquina de Montaje	5/8" x 28"	
Superior	62307	
Inferior	62072	
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 15"	
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 14"	
Tubo 2 a Codo	5/8" x 30"	
Codo a Enfriador de Aceite	5/8" x 3"	
Enfriador de Aceite a Tubo 3	5/8" x 3"	
Tubo 1 a Motor	63641	
Tubo 3 a Motor	63641	
Superior	62399	
Inferior	62400	
Motor a Conector	62848	
Calefacción a Conector	64388	
Calefacción a Tee	64388ⁿ	
Radiador a Depósito	63101	
Superior	62069	
Inferior	62070	
Salida de Calefacción	64577	
de Paso, Cortar para ajustar	63064	
Calefacción a Tubo	63818ⁿ	
Calefacción a BA	63848ⁿ	
Tubo a Múltiple de Admisión, VIN 5	63824ⁿ	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - RAM 2500 & 3500 PICKUP CONT.		
2002	V8 5.9L GAS ENG	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49216
2002	V10 8.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4071130
	Multi-V, Excepto AA (Excepto Emisiones de California)	4071037
	Multi-V, Excepto AA (C/Emisiones de California)	4071005
	Polea Loca, Polea lisa	49031
	Polea de Tensor, Polea lisa	49095
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49284
2001	V8 5.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070972
	Multi-V, Exc AC	4070892
	Polea Loca, Polea lisa	49031
	Polea Tensora, Polea acanalada	49004
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216
2001	V8 5.9L GAS ENG	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/AA; VIN Z, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; VIN Z	4070972
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA; VIN Z	4070880
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA; VIN 5	4071040
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; VIN 5	4071130
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49031
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, VIN 5, Polea lisa	49095
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, VIN Z, Polea acanalada	49004
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, VIN Z, Polea acanalada	49216
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, VIN 5, Polea lisa	49284
2001	V10 8.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4071130
	Multi-V, Excepto AA (Excepto Emisiones de California)	4071037
	Multi-V, Excepto AA (C/Emisiones de California)	4071005
	Polea Loca, Polea lisa	49031
	Polea de Tensor, Sin Emisiones de California, Polea lisa	49095
	Polea Tensora, C/Emisiones de California, Polea acanalada	49004

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62146	
Inferior	62147	
de Paso	60427 ⁿ	
Tubo 1 a Termostato	63812	
Superior	62069	
Inferior	62070	
de Paso	63019	
Calefacción a Tubo	63818 ⁿ	
Restrictor a Motor	63333	
Calefacción a BA	5/8" x 48"	
Superior	62069	
Inferior	62070	
Salida de Calefacción	63860	
de Paso, Cortar para ajustar	63064	
Calefacción a Tubo, VIN Z	63818 ⁿ	
Calefacción a BA, VIN Z	63848 ⁿ	
Calefacción a Tubo	5/8" x 17"	
Tubo a Múltiple de Admisión	63824 ⁿ	
Calefacción a BA	5/8" x 48"	
Superior	62146	
Inferior	62147	
de Paso	60427 ⁿ	
Tubo 1 a Termostato	63812	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
DODGE - RAM 2500 & 3500 PICKUP CONT.		
2001	V10 8.0L	
	Tensor Ensamblado, (Sin Emisiones de California), Polea lisa	49284
2001-00	L6 5.9L DIESEL ENG	
	Multi-V, C/ AA	4080810
	Multi-V, Exc AC	4080652
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49101
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49505
	Polea Clutch de Alternador	49711
2000	V8 5.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070972
	Multi-V, Exc AC	4070884
	Polea Loca, Polea lisa	49031
	Polea Tensora, Polea acanalada	49004
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216
2000	V8 5.9L GAS ENG	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/AA; VIN Z, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49216
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; VIN Z	4070972
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA; VIN Z	4070880
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; VIN 5	4071130
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA; VIN 5	4071040
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49031
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, VIN 5, Polea lisa	49095
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, VIN Z, Polea acanalada	49004
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, VIN Z, Polea acanalada	49216
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, VIN 5, Polea lisa	49284
2000	V10 8.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4071130
	Multi-V, Excepto AA (Sin Emisiones de California)	4071037
	Multi-V, Excepto AA (C/Emisiones de California)	4071005
	Polea Loca, Polea lisa	49031
	Polea de Tensor, Sin Emisiones de California, Polea lisa	49095
	Polea Tensora, C/Emisiones de California, Polea acanalada	49004

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62307	
Inferior	62072	
de Paso	1/4" x 6"	
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 15"	
Calefacción a - Tubo 2	5/8" x 14"	
Tubo 2 a Codo	5/8" x 30"	
Codo a Enfriador de Aceite	5/8" x 3"	
Enfriador de Aceite a Tubo 3	5/8" x 3"	
Tubo 3 a Motor	63641	
Tubo 1 a Motor	63641	
Superior	62069	
Inferior	62070	
de Paso	63019	
Calefacción a Tubo	63818 ⁿ	
Restrictor a Motor	63333	
Calefacción a BA	5/8" x 48"	
Superior	62069	
Inferior	62070	
Salida de Calefacción	63860	
de Paso, Cortar para ajustar	63064	
Calefacción a Tubo, VIN Z	63818 ⁿ	
Calefacción a BA, VIN Z	63848 ⁿ	
Calefacción a Tubo, VIN 5	5/8" x 17"	
Tubo a Múltiple de Admisión	63824 ⁿ	
Calefacción a BA, VIN 5	5/8" x 48"	
Superior	62146	
Inferior	62147	
de Paso	60427 ⁿ	
Calefacción a Múltiple de Admisión, Cortar para ajustar	65004	
Tubo 1 a Termostato	63812	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

DODGE - RAM 2500 & 3500 PICKUP CONT.

2000	V10 8.0L				
	Tensor Ensamblado, (Sin Emisiones de California), Polea lisa	49284			

DODGE - RAM SRT/10

2006-04	V10 8.3L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070685	Superior	62683	

DODGE - RAM ST

2010	V8 4.7L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888	Superior	66367	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464	Inferior	66368	

DODGE - RAMCHARGER

2001	V8 5.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070972	Superior	62069	
	Multi-V, Exc AC	4070892	Inferior	62070	
	Polea Loca, Polea lisa	49031	de Paso	63019	
	Polea Tensora, Polea acanalada	49004	Calefacción a Tubo	63818 ⁿ	
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216	Restrictor a Motor	63333	
			Calefacción a BA	5/8" x 48"	
2000	V8 5.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070972	Superior	62069	
	Multi-V, Exc AC	4070884	Inferior	62070	
	Polea Loca, Polea lisa	49031	de Paso	63019	
	Polea Tensora, Polea acanalada	49004	Calefacción a Tubo	63818 ⁿ	
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216	Restrictor a Motor	63333	
			Calefacción a BA	5/8" x 48"	
2000	V8 5.9L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070972	Superior	62069	
	Multi-V, Exc AC	4070884	Inferior	62070	
	Polea Loca, Polea lisa	49031	de Paso, Cortar para ajustar	63064	
	Polea Tensora, Polea acanalada	49004	Calefacción a Tubo	63818 ⁿ	
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49216	Restrictor a Motor	63333	
			Calefacción a BA	63848 ⁿ	
			Calefacción a BA, (Alternó)	5/8" x 48"	

DODGE - VAN 1000

2009-08	L4 2.4L				
	Multi-V, Alternador	4040390			
	Multi-V, DH	4040390			

FIAT

FIAT - 500X POP

2017-16	L4 2.4L				
	Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4050293S			

FIAT - DUCATO

2016-15	L4 2.3L				
	Multi-V Stretch Belt, Alternador, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070425			

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Número de parte de la mang	
			Descripción	Curva Flexible

FIAT - DUCATO CONT.

2014	L4 2.3L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070425		
	Multi-V Stretch Belt, Alternador, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S		
2013-12	L4 2.3L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070425		
2011-09	L4 2.3L			
	Multi-V, AA	4040355		
	Multi-V, Alternador	4070425		
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48919		
2011-08	L4 3.0L			
	Multi-V, AA	4040435		
	Multi-V, Alternador	4060457		
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4060456		
2008	L4 2.3L			
	Multi-V, AA	4040355		
	Multi-V, Alternador	4070425		
	Banda de Tiempo	G1560H		
	Automatic Timing Tensioner Assembly	48919		

FIAT - IDEA

2008	L4 1.8L			
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4050687		
	Multi-V, Alternador, Sin AA; Banda Opcional	4050688		
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4050715		

FIAT - STRADA

2012	L4 1.6L			
	Multi-V, Alternador, No Turbo	4050370		
	Multi-V, AA, No Turbo	4040338		
	Multi-V, DH, No Turbo	4030267		
2011	L4 1.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050715		
	Banda de Tiempo	40203		
2010	L4 1.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050715		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050687		
	Banda de Tiempo	40203		
2009-07	L4 1.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050687		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4050715		
	Banda de Tiempo	40203		

FIAT - UNO

2013	L4 1.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050459		

FORD

FORD - COURIER

2012-07	L4 1.6L			
	Multi-V, Alternador, Sin AA; C/DH	4060670	Superior	70021
	Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH	4060415	Inferior	70022
	Multi-V, Alternador, C/AA, C/DH	4060882		
	Multi-V, Alternador, C/AA; Sin DH	4060855		

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - COURIER CONT.

2006-02 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, Sin AA; C/DH	4060670
Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH	4060415
Multi-V, Alternador, C/AA, C/DH	4060882
Multi-V, Alternador, C/AA; Sin DH	4060855
Banda de Tiempo	G1146H

Superior	70021
Inferior	70022

2001 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, Sin AA; C/DH	4060670
Multi-V, Alternador, Excepto AA y DH	4060415
Multi-V, Alternador, C/AA, C/DH	4060882
Multi-V, Alternador, C/AA; Sin DH	4060855

Superior	70021
Inferior	70022

FORD - E SERIES VAN

2014 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060809
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060997
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352

Superior	62252
Inferior	67192

2014 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060995
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060809
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352

Superior	62252
Inferior	67192

2013 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060997
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060809
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352

Superior	62252
Inferior	67192

2013 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060809
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352

Superior	62252
Inferior	67192

2012-11 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060997
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060809
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001

Superior	62252
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de	
Remolque	62263
Inferior, C/Paquete de Remolque	67192

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - E SERIES VAN CONT.

2012-11 V8 4.6L

Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352

2012-11 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060997
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060809
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314

2010 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060993
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352

2010-09 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060993
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352

2009 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060993
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352

2008 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060805
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060995
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001

Superior	62252
Inferior	67192

Superior	62252
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de	
Remolque	62263
Inferior, C/Paquete de Remolque	67192

Superior	62252
Inferior	67192

Superior	62252
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de	
Remolque	62263
Inferior, C/Paquete de Remolque	67192

Superior	62252
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de	
Remolque	62263
Inferior, C/Paquete de Remolque	67192

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - E SERIES VAN CONT.

2008 V8 4.6L

Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352

2008 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060805
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060995
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352

2007 V8 4.6L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/AA; Hasta 16/10/06, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, Hasta 15/10/06	4060990
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, Desde 16/10/06	4060995
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060805
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352

2007 V8 5.4L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/AA, Hasta 15/10/06, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, Hasta 15/10/06	4060990
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, Desde 16/10/06	4060995
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060805
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001

Superior	62252
Inferior	67192

Superior	62252
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de	
Remolque	62263
Inferior, C/Paquete de Remolque	67192

Superior	62252
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de	
Remolque	62253
Inferior, C/Paquete de Remolque	67192

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - E SERIES VAN CONT.

2007	V8 5.4L	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352
2006	V8 4.6L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314
	Multi-V, C/ AA	4060990
	Multi-V, Exc AC	4060805
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352
	2006	V8 5.4L
Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca		K49314
Multi-V, C/ AA		4060990
Multi-V, Exc AC		4060805
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa		49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa		49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa		49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada		49352
2005		V8 4.6L
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314
	Multi-V, C/ AA	4060990
	Multi-V, Exc AC	4060805
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123

Superior	62252
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de	
Remolque	62962
Inferior, C/Paquete de Remolque	67192
Superior	62252
Inferior, Sin Paquete de Remolque	62253
Inferior, C/Paquete de Remolque	67192
Depósito a Radiador	3/8" x 18"

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - E SERIES VAN CONT.		
2005	V8 4.6L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352
2005	V8 5.4L	
	Multi-V, C/ AA	4060990
	Multi-V, Exc AC	4060805
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49352
2004	V8 4.6L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314
	Multi-V, C/ AA	4060990
	Multi-V, Exc AC	4060805
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49348
2004	V8 5.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314
	Multi-V, C/ AA	4060990
	Multi-V, Exc AC	4060805
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49348
2004	V8 6.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo	4060658
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	4081362
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Alterador Sencillo, Incluye 2 poleas	49354
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador, Polea lisa	49442
2003	V6 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061025
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060970
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA,	

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Superior	62252
Inferior, Sin Paquete de Remolque	62253
Inferior, C/Paquete de Remolque	67192
Depósito a Radiador	3/8" x 18"
Superior	62252
Inferior, C/Enfriador de Aceite	62263
Inferior, C/Paquete de Preparación para	
Remolque	67192
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	67192
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin	
Calefacción Auxiliar	64392
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción	
Auxiliar	64390
Calefacción a Múltiple de Admisión	65629
Superior	62252
Inferior, Sin Paquete de Remolque	62253
Inferior, C/Paquete de Remolque	67192
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin	
Calefacción Auxiliar	64392
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción	
Auxiliar	64346
Depósito a Radiador	3/8" x 18"
Calefacción a Múltiple de Admisión	65629
Superior	62756
Inferior	62757
Superior	62250
Inferior, C/Paquete de Remolque	62967
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - E SERIES VAN CONT.

2003 V6 4.2L

Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49007
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49003
C/ AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50003
Excepto AA, Polea acanalada, incluye	
herrajes; 2 Required	50003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49232
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49473

2003 V8 4.6L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/	
AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y	
Polea Loca	K49314
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060990
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060805
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/	
AA, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
C/ AA, Polea lisa	49314
Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea	
acanalada	49348

2003 V8 5.4L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/	
AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y	
Polea Loca	K49314
Multi-V, C/ AA	4060990
Multi-V, Exc AC	4060805
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada	49123
Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314
Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea	
acanalada	49348

2003 V8 7.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt	
Sencillo	4081207F
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble	
Alternador	4081362
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Incluye 2 poleas	49295

2003 V10 6.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/	
AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y	
Polea Loca	K49231
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060990

Remolque	62251
de Paso	63348 ⁿ
Calefacción a Múltiple de Admisión, Excepto	
Calefacción Auxiliar	64284
Depósito a Radiador	3/8" x 18"
Calefacción a BA, Excepto Calefacción	
Auxiliar	64285
Calefacción a Múltiple de Admisión	65629
Calefacción a BA	65647

Superior	62252
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	62962
Inferior, C/Enfriador de Aceite	62962
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin	
Calefacción Auxiliar	64392
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción	
Auxiliar	64390
Depósito a Radiador	3/8" x 16"
Calefacción a Múltiple de Admisión	65629
Calefacción a - Tubo 1	65647

Superior	62252
Inferior, Sin Paquete de Remolque	62253
Inferior, C/Paquete de Remolque	67192
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin	
Calefacción Auxiliar	64392
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción	
Auxiliar	64390
Depósito a Radiador	3/8" x 18"
Calefacción a Múltiple de Admisión	65649
Calefacción a - Tubo 1	65647

Superior	62950
Inferior	62957
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997
Calefacción a BA	64519
Heater to Eng	63194

Superior	62358
Inferior	67192
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin	
Calefacción Auxiliar	64392

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - E SERIES VAN CONT.		
2003	V10 6.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060805
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352
2002	V6 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061025
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060970
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49001
	C/ AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50003
	Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49007
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49232
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49473
2002	V8 5.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314
	Multi-V, C/ AA	4060990
	Multi-V, Exc AC	4060805
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49352
2001	V6 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061025
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060970
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49001
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49007
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49232
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción		
Auxiliar	64346	
Superior	62250	
Inferior, C/Paquete de Remolque	62967	
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de		
Remolque	62251	
Inferior, Alterno	63348 ⁿ	
Calefacción a Múltiple de Admisión, Excepto		
Calefacción Auxiliar	64284	
Depósito a Radiador	3/8" x 18"	
Calefacción a BA, Excepto Calefacción		
Auxiliar	64285	
Calefacción a Múltiple de Admisión	65629	
Calefacción a BA	65647	
Calefacción a Múltiple de Admisión	65649	
Superior	62252	
Inferior, C/Abrazaderas	62253	
Inferior, Sin Abrazaderas	67192	
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin		
Calefacción Auxiliar	64392	
Depósito a Radiador	3/8" x 18"	
Auxiliar	64390	
Calefacción a Múltiple de Admisión	65629	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Superior	62250	
Inferior, C/Paquete de Remolque	62967	
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de		
Remolque	62251	
Inferior, Alterno	63981 ⁿ	
Calefacción a Múltiple de Admisión, Excepto		
Calefacción Auxiliar	64284	
Depósito a Radiador	3/8" x 18"	
Calefacción a BA, Excepto Calefacción		
Auxiliar	64285	
Calefacción a Múltiple de Admisión	65629	
Calefacción a BA	65647	
Calefacción a Múltiple de Admisión	65649	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - E SERIES VAN CONT.		
2001	V6 4.2L	
	Polea acanalada	49473
2001	V8 4.6L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4080990
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4080805
	Polea Loca, Polea lisa	49008
	Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49017
	Polea Tensora, Excepto AA, Polea acanalada	49053
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49231
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49348
2001	V8 5.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314
	Multi-V, C/ AA	4080990
	Multi-V, Exc AC	4080805
	Polea Loca, Polea lisa	49008
	Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49017
	Polea Tensora, Excepto AA, Polea acanalada	49053
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49231
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49348
2000	V6 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061025
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060970
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49001
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes: 2 Required	50003
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49007
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49232
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49473
2000	V8 4.6L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314
	Multi-V, C/ AA	4080990
	Multi-V, Exc AC	4080805
	Polea Loca, Polea lisa	49008
	Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49017
	Polea Tensora, Excepto AA, Polea acanalada	49053
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49231

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62252	
Inferior	62263	
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin		
Calefacción Auxiliar	64392	
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción		
Auxiliar	64346	
Calefacción a Múltiple de Admisión	65629	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Superior	62252	
Inferior, C/Abrazaderas	62253	
Inferior, Sin Abrazaderas	67192	
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin		
Calefacción Auxiliar	64392	
Depósito a Radiador	3/8" x 18"	
Auxiliar	64390	
Calefacción a Múltiple de Admisión	65629	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Superior	62250	
Inferior	62251	
Inferior, Alterno	62358	
de Paso	63348ⁿ	
Depósito a Radiador	3/8" x 16"	
Enfriador de Aceite a Tubo 1, Además		
disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"	
Enfriador de Aceite a Tubo 2, Además		
disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"	
Calefacción a BA, Excepto Calefacción		
Auxiliar	64285	
Calefacción a - Tubo 2, C/Calefacción		
Auxiliar	63518ⁿ	
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin		
Calefacción Auxiliar	64657	
Calefacción a Múltiple de Admisión	65629	
Tubo 2 a Calefacción	65647	
Superior	62252	
Inferior	62263	
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin		
Calefacción Auxiliar	64392	
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción		
Auxiliar	64390	
Calefacción a Múltiple de Admisión,		
C/Calefacción Auxiliar	64345	
Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción		

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - E SERIES VAN CONT.

2000	V8 4.6L		
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49348	
2000	V8 5.4L		
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314	
	Multi-V, C/ AA	4080990	
	Multi-V, Exc AC	4080805	
	Polea Loca, Polea lisa	49008	
	Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49017	
	Polea Tensora, Excepto AA, Polea acanalada	49053	
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49231	
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49348	
	2000	V8 7.3L	
		Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alterador Sencillo	4081215
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador		4081362	
Polea Loca, Polea lisa		49008	
Polea Tensora, Polea lisa		49052	
Polea Tensora, Polea acanalada		49053	
Tensor Ensamblado, Incluye 2 poleas		49295	

Auxiliar	64346
Calefacción a Múltiple de Admisión	65629
Calefacción a - Tubo 1	65647
Superior	62252
Inferior, C/Abrazaderas	62253
Inferior, Sin Abrazaderas	67192
Calefacción a Múltiple de Admisión,	
C/Calefacción Auxiliar	64345
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin	
Calefacción Auxiliar	64392
Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción	
Auxiliar	64346
Depósito a Radiador	3/8" x 18"
Auxiliar	64390
Calefacción a Múltiple de Admisión	65629
Calefacción a - Tubo 1	65647
Superior, Sin Tanque de Desbordamiento ..	62950
Inferior, C/Tanque de Desbordamiento	62264
Calefacción a BA	63918ⁿ
Tee a Tubo	63812ⁿ
Radiador a Depósito	3/8" x 17"

FORD - E SERIES VAN SUPER DUTY

2009	V8 5.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060997
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060805
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
2009	V8 6.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alterador Sencillo	4081295
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	4081360
	Multi-V, Alternador, C/Doble Alternador	4081306
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo, Polea lisa, incluye hardware	50036
	Polea Loca - Derecha, C/Doble Alternador, Polea lisa, incluye hardware	50036
	Lado Izquierdo, C/Doble Alternador, Polea lisa	50010
	Alternador, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50008
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50005

Superior, C/Abrazaderas	62252
Inferior	67192
Superior	62756
Inferior	62757
de Paso	64548

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Mangueras	
			Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
FORD - E SERIES VAN SUPER DUTY CONT.				
2009	V8 6.0L DIESEL			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo, Incluye 2 poleas	49354		
	Tensor Ensamblado, Alternador, C/Doble Alternador, Polea lisa	49442		
2009	V10 6.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060997	Superior	62358
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060805	Inferior	67192
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001		
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006		
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352		
2008	V8 5.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060997	Superior, C/Abrazaderas	62252
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060805	Inferior	67192
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001		
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006		
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352		
2008	V8 6.0L DIESEL			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alterador Sencillo	4081295	Superior	62756
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	4081377	Inferior	62757
	Multi-V, Alternador, C/Doble Alternador	4081306	de Paso	64548
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo, Polea lisa, incluye hardware	50036		
	Polea Loca - Derecha, C/Doble Alternador, Polea lisa, incluye hardware	50036		
	Lado Izquierdo, C/Doble Alternador, Polea lisa	50010		
	Alternador, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50008		
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50005		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49354		
	Tensor Ensamblado, Alternador, C/Doble Alternador, Polea lisa	49442		

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
FORD - E SERIES VAN SUPER DUTY CONT.					
2008-07 V10 6.8L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060997	Superior	62358	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060805	Inferior	67192	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006			
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314			
2007	V8 5.4L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314	Superior, C/Abrazaderas	62252	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta 16/10/06	4060990	Inferior	67192	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde 16/10/06	4060997			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060805			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006			
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352			
2007	V8 6.0L DIESEL				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo	4081295	Superior	62756	
	Multi-V, Alternador, C/Doble Alternador	4060660	Inferior	62757	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	4081360	de Paso	64548	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo, Polea lisa, incluye hardware	50036			
	Polea Loca - Derecha, C/Doble Alternador, Polea lisa, incluye hardware	50036			
	Lado Izquierdo, C/Doble Alternador, Polea lisa	50010			
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50005			
	Alternador, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50008			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49354			
	Tensor Ensamblado, Alternador, C/Doble Alternador, Polea lisa	49442			

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción		Número de parte de la mang	
					Curva	Flexible
FORD - E SERIES VAN SUPER DUTY CONT.						
2006	V8 5.4L					
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314	Superior		62252	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060990	Inferior		67192	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060805				
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001				
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006				
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352				
2006	V8 6.0L DIESEL					
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo	4081295	Superior		62756	
	Multi-V, Alternador, C/Doble Alternador	4060658	Inferior		62757	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	4081360	de Paso		64548	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo, Polea lisa, incluye hardware	50036				
	Polea Loca - Derecha, C/Doble Alternador, Polea lisa, incluye hardware	50036				
	Lado Izquierdo, C/Doble Alternador, Polea lisa	50010				
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50005				
	Alternador, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50008				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49354				
	Tensor Ensamblado, Alternador, C/Doble Alternador, Polea lisa	49442				
2006	V10 6.8L					
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314	Superior		62358	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060990	Inferior		67192	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060805				
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001				
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006				
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314				

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
FORD - E SERIES VAN SUPER DUTY CONT.					
2005	V8 5.4L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye		Superior, C/Abrazaderas	62252	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314	Inferior, Sin Paquete de Remolque	62253	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060990	Inferior, C/Paquete de Remolque	67192	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060805	Depósito a Radiador	3/8" x 18"	
	Polea Loca, Polea lisa	49001			
	Polea de Tensor, Sin AA, Polea lisa	49006			
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123			
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314			
	Tensor Ensamblado, Sin AA, Polea acanalada	49352			
2005	V8 6.0L DIESEL				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alterador Sencillo	4081295	Superior	62756	
	Multi-V, Alternador, C/Doble Alternador	4060658	Inferior	62757	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	4081360	de Paso	64548	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo, Polea lisa, incluye hardware	50036			
	Polea Loca - Derecha, C/Doble Alternador, Polea lisa, incluye hardware	50036			
	Lado Izquierdo, C/Doble Alternador, Polea lisa	50010			
	Alternador, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50008			
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50005			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49354			
	Tensor Ensamblado, Alternador, C/Doble Alternador, Polea lisa	49442			
2005	V10 6.8L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye		Superior	62358	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314	Inferior	67192	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060990			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060805			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001			
	Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49006			
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352			
2003	V8 7.3L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4081207F	Superior	62950	
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49052	Inferior	62957	
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49053	Radiador a Depósito	3/8" x 17"	
			Calefacción a BA, Sin Calefacción Auxiliar	64519	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	
			Número de parte de la mang Curva	Flexible

FORD - E SERIES VAN SUPER DUTY CONT.

2003	V8 7.3L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Incluye 2 poleas	49295
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Incluye 2 poleas	49295

2003	V10 6.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/	
	AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y	
	Polea Loca	K49314
	Multi-V, AA y Alt, C/ AA	4060990
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060805
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/	
	AA, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea	
	Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	C/ AA, Polea lisa	49314
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Sin AA, Polea acanalada	49348

Superior	62358
Inferior	67192
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin	
Calefacción Auxiliar	64392
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar ..	64346

FORD - ECOSPORT

2019-18	L3 1.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060590

2019-18	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador	4040512
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49815

2017-13	L4 2.0L	
	Multi-V, Alt y DH	4060882

2012-04	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060840
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060875
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49405

Superior	70023
Inferior	70024

FORD - EDGE

2019	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador	4040540
	Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico	
	(si se retira un cinturón elástico por algún	
	motivo, debe reemplazarse).	4040361S

2019-15	V6 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060680

2018-16	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador	4040540
	Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico	
	(si se retira un cinturón elástico por algún	
	motivo, debe reemplazarse).	4040361S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
	Polea Desacopladora de Alternador	49946

Superior, W/ Starter Stop System	67154
---	--------------

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - EDGE CONT.		
2018-16 V6 3.5L		
	Multi-V, Alternador y AA	4060450
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450
2015	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador	4040540
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040361S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
	Polea Desacopladora de Alternador	49946
2015-13 V6 3.5L		
	Multi-V, Alternador y AA	4060450
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040352S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450
2014	L4 2.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060900
2014	V6 3.7L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060450
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040374S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450
2013	L4 2.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060900
2013	V6 3.7L	
	Multi-V, Alternador	4060450
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040374S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450
2012	L4 2.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060900
2012	V6 3.7L	
	Multi-V, Alternador y AA, Hasta 12/07/10	4060450
	Multi-V Stretch Belt, BA, Desde 13/07/10, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040374S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, w/o Start Stop System	67046	
Superior, W/ Starter Stop System	67154	
Inferior, w/o Start Stop System	62585	
Superior	66135	
Inferior	66148	
Superior	67046	
Inferior	62585	
Superior	66135	
Inferior	66148	
Superior, Desde 04/10/12	67046	
Inferior	62585	
Superior	66135	
Inferior	66148	
Inferior	67046	
Inferior	62585	
Superior	66135	
Inferior	66148	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - EDGE CONT.

2012-11 V6 3.5L

Multi-V, Alternador y AA	4060450
Multi-V Stretch Belt, DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040369S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450

Superior	66135
Inferior	66148

2011 V6 3.7L

Multi-V, Alternador y AA, Hasta 12/07/10	4060450
Multi-V Stretch Belt, BA, Desde 13/07/10, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040374S
Tensor Ensamblado, Hasta 12/07/10, Polea lisa	49450

Superior	66135
Inferior	66148

2010 V6 3.5L

Multi-V, Alternador y AA	4060450
Multi-V Stretch Belt, DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040369S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450

Superior, Excepto Paquete de Arrastre de	
Remolque	66142
Superior, C/Paquete de Remolque	66143
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de	
Remolque	66148
Inferior, C/Paquete de Remolque	66144

2009 V6 3.5L

Multi-V, Alternador	4060450
Multi-V Stretch Belt, DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040369S
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49450

Superior, Excepto Paquete de Arrastre de	
Remolque	66142
Superior, C/Paquete de Remolque	66143
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de	
Remolque	66148
Inferior, C/Paquete de Remolque	66144

2008-07 V6 3.5L

Multi-V, Alternador	4060450
Multi-V Stretch Belt, DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040369S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450

Superior, Excepto Paquete de Arrastre de	
Remolque	66142
Superior, C/Paquete de Remolque	66143
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de	
Remolque	66148
Inferior, C/Paquete de Remolque	66144

FORD - ESCAPE

2019 L4 1.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios, To 7/18/2016	4060605
Multi-V Stretch Belt, Alternador, From 7/18/2016, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060407S

70020

2019 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto punto de conexi3n de energÃ­a	4040535
Multi-V, Sistema de Accesorios, W/ Power Point Plug	4040540
Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827

2019 L4 2.5L

Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Multi-V, Alt y BA	4040535

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - ESCAPE CONT.

2019	L4 2.5L	Polea Loca - Sistema de Accesorios 50077	
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49827	
2018	L4 1.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios, To 7/18/2016. 4060605	
		Multi-V Stretch Belt, Alternador, From 7/18/2016, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃ³n motivo, debe reemplazarse). 4060407S	
		Banda de Tiempo, AplicaciÃ³n para motor de interferencia CD-1095	
		Automatic Timing Tensioner Assembly 48911	
		Kit de Distribuci3n sin Bomba de Agua, Ki no Incluye Bomba de Agua K1G1496H	
2018-17	L4 2.0L	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃ³n motivo, debe reemplazarse. 4040355S	
		Multi-V, Alt y BA, Excepto punto de conexi3n de energÃ­a 4040535	
		Multi-V, Alt y BA, W/ Power Point Plug 4040540	
		Polea Loca - Sistema de Accesorios 50077	
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49827	
		Polea Desacopladora de Alternador, W/ Power Point Plug, Polea acanalada 49951	
		Polea Desacopladora de Alternador, Excepto punto de conexi3n de energÃ­a, Polea acanalada 49952	
2018-17	L4 2.5L	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃ³n motivo, debe reemplazarse. 4040355S	
		Multi-V, Alt y BA 4040535	
		Polea Loca - Sistema de Accesorios 50077	
		Tensor Ensamblado 49827	
		Polea Desacopladora de Alternador, Excepto punto de conexi3n de energÃ­a, Polea acanalada 49952	
2016	L4 2.5L	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃ³n motivo, debe reemplazarse. 4040355S	
		Multi-V, Alt y BA 4040535	
		Tensor Ensamblado 49827	
		Polea Desacopladora de Alternador, Excepto punto de conexi3n de energÃ­a, Polea acanalada 49952	
2016-15	L4 1.6L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4060612	
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa 49024	
		Polea Desacopladora de Alternador, W/ Power Point Plug 49948	
		Polea Desacopladora de Alternador, Excepto	

Superior	70019
Inferior	70020
Superior	67104
Inferior	67112
Superior	67097
Inferior	67107
Superior	67097
Inferior	67107
Superior	67098
Inferior	67109

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - ESCAPE CONT.

2016-15 L4 1.6L

punto de conexión de energía 49947

2016-15 L4 2.0L

Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse. 4040355S

Multi-V, Alt y BA, Excepto punto de conexión de energía 4040535

Multi-V, Alt y BA, W/ Power Point Plug 4040540

Polea Desacopladora de Alternador, W/ Power Point Plug, Polea acanalada 49951

Polea Desacopladora de Alternador, Excepto punto de conexión de energía, Polea acanalada 49952

2015-14 L4 2.5L

Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse. 4040355S

Multi-V, Alt y BA 4040535

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49827

Polea Desacopladora de Alternador, Excepto punto de conexión de energía, Polea acanalada 49952

2014 L4 2.0L

Multi-V Stretch Belt, AA, Turbo, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse. 4040355S

Multi-V, Alt y BA, Excepto punto de conexión de energía 4040535

Multi-V, Alt y BA, W/ Power Point Plug 4040540

Polea Desacopladora de Alternador, W/ Power Point Plug, Polea acanalada 49951

Polea Desacopladora de Alternador, Excepto punto de conexión de energía, Polea acanalada 49952

2014-13 L4 1.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060612

Banda de Tiempo 40343

2013 L4 2.0L

Multi-V, Alt y BA 4040535

2013 L4 2.5L

Multi-V, Alt y BA 4040535

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49827

Polea Desacopladora de Alternador, Excepto punto de conexión de energía, Polea acanalada 49952

2012 V6 3.0L

Multi-V, Alternador 4060450

Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse). 4030199S

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Superior 67104

Inferior 67112

Superior 67097

Inferior 67107

Superior 67104

Inferior 67112

Paso 63084

Superior 67098

Inferior 67109

Superior 67104

Inferior 67112

Paso 63084

Superior 67097

Inferior 67107

Superior 66147

Inferior 66146

Depósito 64153

Paso 63004

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - ESCAPE CONT.		
2012	V6 3.0L	
	Polea lisa	49480
2012-11	L4 2.5L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060860
	Multi-V, Sistema de Accesorios, OEM Design Belt	4060860F
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393
2012-11	L4 2.5L HYBRID	
	Multi-V, BA	4060550
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49803
2011	V6 3.0L	
	Multi-V, Alternador	4060450
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse)	4030199S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49480
2010	L4 2.5L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060860
	Multi-V, Sistema de Accesorios, OEM Design Belt	4060860F
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393
2010	L4 2.5L HYBRID	
	Multi-V, BA	4060550
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49803
2010	V6 3.0L	
	Multi-V, Alternador	4060450
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse)	4030199S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49480

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66293	
Inferior	66326	
Depósito a Tubo	64153	
Paso	5/8" x 17" ⁿ	
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor de ..		
Gasolina	66361	
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor		
Eléctrico	66297	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor de		
Gasolina	66326	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor		
Eléctrico	62527	
Superior	66147	
Inferior	66146	
Radiador a Depósito (Inferior)	64183	
Paso	63004	
Superior	66293	
Inferior	66326	
Paso	5/8" x 17" ⁿ	
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor de ..		
Gasolina	66361	
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor		
Eléctrico	66297	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor de		
Gasolina	66602	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor		
Eléctrico	62527	
Superior	66147	
Inferior	66151	
Depósito a Tubo	64183	
Tee a Calefacción	64585	

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - ESCAPE CONT.		
2009	L4 2.5L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060860
	Multi-V, Sistema de Accesorios, OEM Design Belt	4060860F
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393
2009	L4 2.5L HYBRID	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor Híbrido	4060550
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, From 12/01/2008, Polea acanalada	49393
2009	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4030199S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49480
2008	L4 2.3L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393
2008	L4 2.3L HYBRID	
	Multi-V, AA	4060550
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49812
2008	V6 3.0L	
	Multi-V, Alternador y AA, Hasta 23/06/08	4060919
	Multi-V, Alternador y AA, Desde 24/06/08	4060450
	Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030195S
	Polea Loca, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344
2007	L4 2.3L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Option 2	4060550
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060855
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49021
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49162
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393
	Polea Clutch de Alternador, Transmision	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66293	
Inferior	66326	
Depósito a Tubo	64153	
Paso	5/8" x 17"	
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor de ..		
Gasolina	66361	
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor		
Eléctrico	66297	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor de		
Gasolina	66602	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor		
Eléctrico	62527	
Superior	66147	
Inferior	66151	
Radiador a Depósito (Inferior)	64183	
Tee a Calefacción	64585	
Superior	66293	
Inferior	66363	
Tubo a Motor	64367	
Inferior	66363	
Superior	66145	
Inferior	66146	
Depósito	64153	
Tee a Calefacción	64585	
Superior	62526	
Inferior	62527	
Tubo a Calefacción	64367	

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - ESCAPE CONT.		
2007	L4 2.3L GAS	
	Manual	49719
2007	L4 2.3L HYBRID	
	Multi-V, AA	4060550
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
	Opcional	4060545
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49021
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49162
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49812
2007	V6 3.0L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4060840
	Multi-V, BA, México	4030267
	Multi-V Stretch Belt, BA, E.U., Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030195S
	Pulley, Polea acanalada	50000
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49290
2006	L4 2.3L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Option 2	4060550
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060855
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49021
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49162
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49405
	Polea Clutch de Alternador, Transmision Manual	49719
2006	L4 2.3L HYBRID	
	Multi-V, AA	4060550
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
	Opcional	4060545
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49812
2006	V6 3.0L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4060840
	Multi-V Stretch Belt, BA, Desde 31/1/06, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030195S
	Multi-V Stretch Belt, BA, Hasta 30/01/06, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030250S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50000
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49290
2005	L4 2.3L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Option 2	4060550
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060855
	Polea Loca - Sistema de Accesorios,	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62819	
Inferior	62527	
Superior	62819	
Inferior	62781	
Inferior	56026	52325
Depósito	64435	
Tanque de Desbordamiento	3/8" x 60"	
Superior	62526	
Inferior	62527	
Entrada de Calefacción	64153	
Superior	62526	
Inferior	62527	
Superior, Desde 03/10/05	62819	
Superior, Hasta 02/10/05	62565	
Inferior	62781	52325
de Paso	61171 ⁿ	
Entrada de Calefacción	64435	
Tanque de Desbordamiento	3/8" x 60"	
Superior	62526	
Inferior	62527	
Entrada de Calefacción	64153	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - ESCAPE CONT.		
2005	L4 2.3L GAS	
	Excepto AA, Polea acanalada	49021
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49162
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49405
	Polea Clutch de Alternador, Transmision Manual	49719
2005	L4 2.3L HYBRID	
	Multi-V, AA	4060550
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060545
	Polea Loca, Excepto AA, Polea acanalada ...	49021
	Multi-V, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware .	49162
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49812
2005	V6 3.0L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4060840
	Multi-V, BA, C/ Tensor Mecánico	4030267
	Multi-V Stretch Belt, BA, Banda Autoajustable, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030250S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Agosto 2, 2004 y Anteriores, Polea acanalada	49021
	Desde 02/08/04, Polea acanalada	50000
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49290
2004	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49292
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060775
	Pulley	49156
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Banda de Tiempo	40294
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49292
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0010
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .	TB294K3
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP294B
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48003
2004	V6 3.0L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4060822
	Multi-V, BA, C/ Tensor Mecánico	4030267
	Multi-V Stretch Belt, BA, Banda Autoajustable, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030250S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49290
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada ...	49338

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62526	
Inferior	62527	
Superior	62819	
Inferior	62781	
Inferior	61171 ⁿ	52325
Entrada de Calefacción	64435	
Tanque de Desbordamiento	3/8" x 60"	
Superior	62524	
Inferior	62525	
Entrada de Calefacción	64250	
Salida de Calefacción	64249	
Calefacción a Termostato	64250	
Tanque de Desbordamiento	64251	
Depósito a Radiador, W/ 3/4" ID Hose	64286	
Depósito a Radiador, W/ 3/8" ID Hose	3/8" x 30"	
Superior, Hasta 22/12/03	62308	
Superior, Desde 23/12/03	62819	
Inferior, Hasta 22/12/03	62309	
Inferior, Desde 23/12/03	62781	
de Paso, Cortar para ajustar	56026	
Múltiple de Admisión a BA	64287	
Entrada de Calefacción	64142	
Tubo a Conector	64196	
Calefacción a Termostato	64195	
Tanque de Desbordamiento	3/8" x 60"	
Radiador a Depósito	64286	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - ESCAPE CONT.		
2003	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49292
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060775
	Polea	49156
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Banda de Tiempo	40294
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49292
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0010
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K3
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP294B
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48003
2003	V6 3.0L	
	Multi-V, AA, Alt y DH	4060822
	Multi-V, BA, C/ Tensor Mecánico	4030267
	Multi-V Stretch Belt, BA, Banda Autoajustable, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030250S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Pulley	49156
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada	49338
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea lisa	49290
2002	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49292
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060775
	Polea	49156
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Banda de Tiempo	40294
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49292
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0010
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K3
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP294B
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48003
2002	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Multi-V, BA, C/ Tensor Mecánico	4030267
	Multi-V Stretch Belt, BA, Banda Autoajustable, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030250S
	Polea de Tensor, Accessory Drive, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49290
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada	49338

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62524	
Inferior	62525	
Entrada de Calefacción	64250	
Salida de Calefacción	64249	
Calefacción a Termostato	64250	
Tanque de Desbordamiento	64251	
Depósito a Radiador, W/ 3/4" ID Hose	64286	
Depósito a Radiador, W/ 3/8" ID Hose	3/8" x 30"	
Superior	62308	
Inferior	62309	
de Paso, Cortar para ajustar	56026	
Múltiple de Admisión a BA	64287	
Enfriador de Aceite a BA	64142	
Calefacción a Termostato	64195	
Tubo a Conector	64196	
Tanque de Desbordamiento	3/8" x 60"	
Radiador a Depósito	64286	
Superior	62524	
Inferior, Manguera no de Intersección	62309	
Inferior, Manguera de Intersección	62525	
Entrada de Calefacción	64250	
Salida de Calefacción	64249	
Calefacción a Termostato	64250	
Tanque de Desbordamiento	64251	
Depósito a Radiador, W/ 3/4" ID Hose	64286	
Depósito a Radiador, W/ 3/8" ID Hose	3/8" x 30"	
Superior	62308	
Inferior	62309	
de Paso, Cortar para ajustar	56026	
Múltiple de Admisión a BA	64287	
Enfriador de Aceite a BA	64142	
Calefacción a Termostato	64195	
Tubo a Conector	64196	
Tanque de Desbordamiento	3/8" x 60"	
Radiador a Depósito	64286	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - ESCAPE CONT.

2001	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/	
	AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49292
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060775
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Banda de Tiempo	40294
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49292
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0010
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB294K3
	Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP294B
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48003

2001	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Multi-V, BA, C/ Tensor Mecánico	4030267
	Multi-V Stretch Belt, BA, Banda Autoajustable, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030250S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Desde 16/09/01, Polea lisa	49290
	Tensor Ensamblado, BA, Polea acanalada	49338

Superior	62524
Inferior	62309
Entrada de Calefacción	64250
Salida de Calefacción	64249
Calefacción a Termostato	64250
Tanque de Desbordamiento	64251
Depósito a Radiador, W/ 3/4" ID Hose	64286
Depósito a Radiador, W/ 3/8" ID Hose	3/8" x 30"

Superior	62308
Inferior	62309
de Paso, Cortar para ajustar	56026
Múltiple de Admisión a BA	64287
Enfriador de Aceite a BA	64142
Calefacción a Termostato	64195
Conector a Tubo 1	64196
Tanque de Desbordamiento	3/8" x 60"
Radiador a Depósito	64286
Conector a Tubo 3	64374

FORD - EXCURSION

2005	V8 5.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060990
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49314

2005-03	V8 6.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4081252
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50036
	Tensor Ensamblado, Incluye 2 poleas	49354

2005-02	V10 6.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060990
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49314

Superior	62548
Inferior	62844
Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315

Superior	62733
Inferior	62734
Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315

Superior	62356
Inferior	62845
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción	
Auxiliar	63235
Calefacción PCV a Múltiple de Admisión	1/4" x 20"
Cuerpo Papalote a Válvula de Calefacción	
PCV	1/4" x 14"
Cuerpo Papalote a Tubo 1	1/4" x 25"
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	3/8" x 16"
Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - EXCURSION CONT.

2004-02 V8 5.4L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060990
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49314

2003 V8 7.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4081215
Pulley, Polea lisa	49139
Polea Tensora, Polea lisa	49052
Polea Tensora, Polea acanalada	49053
Tensor Ensamblado, Tensor Doble polea, Incluye 2 poleas	49295

2002 V8 7.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios, (122.2" Belt)	4081223F
Multi-V, Sistema de Accesorios, (121.3" Belt)	4081215
Pulley, Polea lisa	49139
Polea Tensora, Polea lisa	49052
Polea Tensora, Polea acanalada	49053
Tensor Ensamblado, Tensor Doble polea, Incluye 2 poleas	49295

2001 V8 5.4L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49231
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4080990
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4080805
Polea Loca, Polea lisa	49008
Polea de Tensor, Polea lisa	49017
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49231

2001 V8 7.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4081223F
Pulley, Polea lisa	49139
Polea Tensora, Polea lisa	49052
Polea Tensora, Polea acanalada	49053
Tensor Ensamblado, Tensor Doble polea, Incluye 2 poleas	49295

Superior	62548
Inferior	62844
Calefacción Auxiliar	64386
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción	
Auxiliar	63235
Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315

Superior, Enrutado Alrededor de Banda de	
Serpentín	62491
Superior, Enrutado a través de la Banda de ...	
Serpentín	62946
Inferior	62632
Inferior, Alterno	62286
Depósito a Radiador, W/ 3/8" ID Hose	3/8" x 18"
Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315

Superior, Enrutado Alrededor de Banda de	
Serpentín	62491
Superior, Enrutado a través de la Banda de ...	
Serpentín	62946
Inferior	62632
Inferior, Alterno	62286
Depósito a Radiador, W/ 3/8" ID Hose	3/8" x 18"
Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315

Superior	62548
Inferior	62844
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin	
Calefacción Auxiliar	64386
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción	
Auxiliar	63235
Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315

Superior, Enrutado Alrededor de Banda de	
Serpentín	62491
Superior, Enrutado a través de la Banda de ...	
Serpentín	62946
Inferior	62632
Inferior, Alterno	62286
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 7"
Motor a Tubo 1	63819
Calefacción a Tee, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Válvula a Tee, C/Calefacción Auxiliar	63818
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	3/8" x 16"
Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315
Calefacción a Tubo-1, C/Calefacción Auxiliar	63806
Válvula de Calefacción a Bomba de Agua,	
Sin Calefacción Auxiliar	64335
C/Calefacción Auxiliar	64335

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - EXCURSION CONT.

2001 V8 7.3L

Motor a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ...	
Auxiliar	64658
Calefacción a Válvula, Se requieren 2; 2	
Required	65647

2001 V10 6.8L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/	
AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y	
Polea Loca	K49231
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4080990
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4080805
Polea Loca, Polea lisa	49008
Polea de Tensor, Polea lisa	49017
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49231

Superior	62356
Inferior	62845
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción	
Auxiliar	63235
Calefacción PCV a Múltiple de Admisión	1/4" x 20"
Cuerpo Papalote a Válvula de Calefacción ...	
PCV	1/4" x 14"
Cuerpo Papalote a Tubo 1	1/4" x 25"
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	3/8" x 16"
Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315

FORD - EXPEDITION

2019 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060547
Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico	
(si se retira un cinturón elástico por algún	
motivo, debe reemplazarse).	4040371S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489

2018 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060547
Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico	
(si se retira un cinturón elástico por algún	
motivo, debe reemplazarse).	4040371S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489

Inferior	67128
----------------	-------

2017-15 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060547
Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico	
(si se retira un cinturón elástico por algún	
motivo, debe reemplazarse).	4040371S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489

Superior	67307
Inferior	67128

2014-13 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061025
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49001
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea	
Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
C/ AA, Polea lisa	49314

Superior	66141
Inferior	66172

2012-10 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061025
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea	
Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior	66141
Inferior	66172

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - EXPEDITION CONT.		
2012-10 V8 5.4L		
	Polea lisa	49314
2009	V8 5.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061025
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314
2008	V8 5.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061030
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314
2007	V8 5.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde 06/12/06	4061030
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta 05/12/06	4061032
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314
2006	V8 5.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314
	Polea Clutch de Alternador, Polea Desacopladora de Alternador	49712
2005	V8 5.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66141	
Inferior	66173	
Superior	62828	
Inferior	66173	
Válvula a Tee	63806	
Superior	62828	
Inferior	66173	
Calefacción a Motor, C/Calefacción Auxiliar ...	64357	
Superior	62759	
Inferior	62760	
Tee a Motor	64547	
Válvula de Control de Calefacción a Entrada .. de Calefacción	64552	
Válvula de Control de Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar	64554	
Salida del centro de Calefacción a Tubo,	64551	
C/Calefacción Auxiliar	64553	
Válvula de Control de Calefacción a Tubo, C/Calefacción Auxiliar	64553	
Superior	62759	
Inferior	62760	
Tee a Motor	64547	
Válvula de Control de Calefacción a Entrada ..		

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - EXPEDITION CONT.

2005	V8 5.4L	
	acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49314
	Polea Clutch de Alternador, Polea	
	Desacopladora de Alternador	49712

2004	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea	
	Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49314
	Polea Clutch de Alternador, Polea	
	Desacopladora de Alternador	49712

2004	V8 5.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49314
	Polea Clutch de Alternador, Polea	
	Desacopladora de Alternador	49712

2003	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea	
	Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	C/ AA, Polea lisa	49314

2003	V8 5.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314

2002	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060987
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006

de Calefacción	64552
Válvula de Control de Calefacción a Tubo,	
Sin Calefacción Auxiliar	64554
Salida del centro de Calefacción a Tubo,	
C/Calefacción Auxiliar	64551
Válvula de Control de Calefacción a Tubo,	
C/Calefacción Auxiliar	64553

Superior, C/Flujo descendente del Radiador.	62348
Superior, C/Radiador de Flujo Cruzado	62759
Inferior, C/Flujo descendente del Radiador .	62820
Inferior, C/Radiador de Flujo Cruzado	62760
Tee a Motor, C/Calefacción Auxiliar	64547

Superior, C/Flujo descendente del Radiador.	62348
Superior, C/Radiador de Flujo Cruzado	62759
Inferior, C/Flujo descendente del Radiador .	62820
Inferior, C/Radiador de Flujo Cruzado	62760
Tee a Motor	64551
Calefacción a Motor, C/Calefacción Auxiliar ...	64357
Válvula a Motor, C/Calefacción Auxiliar	64358
Calefacción a Válvula	5/8" x 5"

Superior, C/Flujo descendente del Radiador.	62348
Superior, C/Radiador de Flujo Cruzado	62759
Inferior, C/Flujo descendente del Radiador .	62820
Inferior, C/Radiador de Flujo Cruzado	62760
Tee a Motor, C/Calefacción Auxiliar	63186

Superior, C/Flujo descendente del Radiador.	62348
Superior, C/Radiador de Flujo Cruzado	62759
Inferior, C/Flujo descendente del Radiador .	62820
Inferior, C/Radiador de Flujo Cruzado	62760
Tee a Motor	64551
Calefacción a Motor, C/Calefacción Auxiliar ...	64357
Válvula a Motor, C/Calefacción Auxiliar	64358
Calefacción a Válvula	5/8" x 5"

Superior	62201
Inferior, Manguera Inc. Conectores Rápidos, .	
Incluye conexiones rÁpidas	66094

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - EXPEDITION CONT.

2002 V8 4.6L

Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314

2002 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060987
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314

2001 V8 4.6L

Kit de banda del sistema de accesorios, W/ AC; W/ 98" belt, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49231A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4080980
Polea Loca, Polea lisa	49008
Polea de Tensor, Polea lisa	49017
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49231

Inferior	62202
Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción	
Auxiliar	62849
Calefacción a Múltiple de Admisión,	
C/Calefacción Auxiliar	62850
Motor a Tubo 2, Además disponible en Hy-T ..	
Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Tubo a Calefacción Auxiliar	63806
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin	
Calefacción Auxiliar; Reusar Restrictor	
Equipo Original	64144
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción	
Auxiliar	63991
Radiador a Depósito	3/8" x 11"
Calefacción a Válvula, Se requieren 2; 2	
Required	65647

Superior	62201
Inferior, Tracción Trasera C/Enfriador de	
Aceite	62288
Inferior, Tracción 4 Ruedas C/Enfriador de	
Aceite	66682
Inferior, Tracción 4 Ruedas C/Enfriador de	
Aceite, Manguera Inc. Conectores Rápidos..	62287
Inferior, Sin Enfriador de Aceite, Manguera	
Inc. Conectores Rápidos, Incluye conexiones .	
rÁpidas	66094
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62202
Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción	
Auxiliar	62849
Calefacción a Múltiple de Admisión,	
C/Calefacción Auxiliar	62850
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción	
Auxiliar	63991
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin	
Calefacción Auxiliar; Reusar Restrictor	
Equipo Original	64144
Tubo a Tubo de Calefacción Auxiliar	63806
Calefacción a Válvula	5/8" x 5"
Depósito a Radiador	3/8" x 12"
Calefacción a Válvula, Se requieren 2; 2	
Required	65647

Superior	62201
Inferior, Manguera Inc. Conectores Rápidos, .	
Incluye conexiones rÁpidas	66094
Inferior	62202
Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción	
Auxiliar	62849
Calefacción a Múltiple de Admisión,	
C/Calefacción Auxiliar	62850
Motor a Tubo 2, Además disponible en Hy-T ..	
Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"

< Reutilice las conexiones rÁpidas OEM

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - EXPEDITION CONT.

2001 V8 4.6L

Tubo a Calefacción Auxiliar	63806	
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin		
Calefacción Auxiliar; Reusar Restrictor		
Equipo Original	64144	
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción		
Auxiliar	63991	
Radiador a Depósito	3/8" x 11"	
Calefacción a Válvula, Se requieren 2; 2		
Required	65647	

2001 V8 5.4L

Kit de banda del sistema de accesorios, W/ AC; W/ 98" belt, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49231A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4080980
Polea Loca, Polea lisa	49008
Polea de Tensor, Polea lisa	49017
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49231

Superior	62201	
Inferior, Tracción Trasera C/Enfriador de		
Aceite	62288	
Inferior, Tracción 4 Ruedas C/Enfriador de		
Aceite	66682	
Inferior, Tracción 4 Ruedas C/Enfriador de		
Aceite, Manguera Inc. Conectores Rápidos..	62287	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite, Manguera		
Inc. Conectores Rápidos, Incluye conexiones .		
rÁpidas	66094	
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62202	
Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción		
Auxiliar	62849	
Calefacción a Múltiple de Admisión,		
C/Calefacción Auxiliar	62850	
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción		
Auxiliar	63991	
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin		
Calefacción Auxiliar; Reusar Restrictor		
Equipo Original	64144	
Tubo a Tubo de Calefacción Auxiliar	63806	
Calefacción a Válvula	5/8" x 5"	
Depósito a Radiador	3/8" x 12"	
Calefacción a Válvula, Se requieren 2; 2		
Required	65647	

2000 V8 4.6L

Kit de banda del sistema de accesorios, W/ AC; W/ 98" belt, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49231A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4080980
Multi-V, Sistema de Accesorios, Polea de 6 Ranuras	4060980
Polea Loca, Polea lisa	49008
Polea de Tensor, Polea lisa	49017
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49231

Superior	62201	
Inferior, Manguera Inc. Conectores Rápidos, .		
Incluye conexiones rÁpidas	66094	
Inferior	62202	
Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción		
Auxiliar	62849	
Calefacción a Múltiple de Admisión,		
C/Calefacción Auxiliar	62850	
Motor a Tubo 2, Además disponible en Hy-T .		
Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"	
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin		
Calefacción Auxiliar; Reusar Restrictor		
Equipo Original	64144	
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción		
Auxiliar	63991	
Tubo a Calefacción Auxiliar	63806	
Radiador a Depósito	3/8" x 11"	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - EXPEDITION CONT.

2000 V8 4.6L

Calefacción a Válvula, Se requieren 2; 2
Required **65647**

2000 V8 5.4L

Kit de banda del sistema de accesorios, W/
AC; W/ 98" belt, Ki Incluye Multi V, Tensor
ensamblado y Polea Loca **K49231A**
Multi-V, Sistema de Accesorios **4080980**
Polea Loca, Polea lisa **49008**
Polea de Tensor, Polea lisa **49017**
Tensor Ensamblado, Polea lisa **49231**

Superior **62201**

Inferior, Tracción Trasera C/Enfriador de **62288**

Aceite **62288**

Inferior, Tracción 4 Ruedas C/Enfriador de **66682**

Aceite **66682**

Inferior, Tracción 4 Ruedas C/Enfriador de **62287**

Aceite, Manguera Inc. Conectores Rápidos.. **62287**

Inferior, Sin Enfriador de Aceite, Manguera

Inc. Conectores Rápidos, Incluye conexiones .

rÁpidas **66094**

Inferior, Sin Enfriador de Aceite **62202**

Calefacción a - Tubo 1, C/Calefacción **62849**

Auxiliar **62849**

Calefacción a Múltiple de Admisión, **62850**

C/Calefacción Auxiliar **62850**

Tubo a Tubo de Calefacción Auxiliar **63806**

Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción **63991**

Auxiliar **63991**

Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin **64144**

Calefacción Auxiliar; Reusar Restrictor **64144**

Equipo Original **5/8" x 5"**

Calefacción a Válvula **3/8" x 12"**

Depósito a Radiador **65647**

Calefacción a Válvula, Se requieren 2; 2 **65647**

Required **65647**

FORD - EXPLORER

2020 V6 3.0L

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa **49024**

2019 V6 3.5L TURBO

Multi-V, Sistema de Accesorios **4060450**

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa **49450**

Superior **67025**

Inferior, Conector a Motor **66545**

Inferior, Conector a Motor, Sin Enfriador de ... **67310**

Aceite **67310**

2019-18 L4 2.3L

Multi-V, Alternador **4040540**

Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÁn elÁstico

(si se retira un cinturÁn elÁstico por algÁn

motivo, debe reemplazarse). **4040361S**

Polea Loca - Sistema de Accesorios **50077**

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . **49827**

2018-15 V6 3.5L Non Turbo Eng

Multi-V, Sistema de Accesorios **4060450**

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa **49450**

Superior **66135**

Inferior, Modelos Traccion Todas las Rueda. **67122**

Inferior, Tracción Delantera; Sin Enfriador de .

Aceite **66619**

Inferior, Tracción Delantera; C/Enfriador de ...

Aceite **67125**

< Reutilice las conexiones rÁpidas OEM

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - EXPLORER CONT.		
2018-15 V6 3.5L Turbo		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49450
2017	L4 2.3L	
	Multi-V, Alternador	4040540
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040361S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
2016	L4 2.3L	
	Multi-V, Alternador	4040540
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040361S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
2015	L4 2.0L	
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040361S
2014	L4 2.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060865
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040361S
2014	V6 3.5L Non Turbo Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49450
2014	V6 3.5L Turbo	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49450
2013	L4 2.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Alternador	D4060865
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040361S
2013	V6 3.5L Non Turbo Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49450

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	67025	
Inferior, Conector a Motor	66545	
Inferior, Conector a Motor, Sin Enfriador de ...		
Aceite	67310	
Superior	67025	
Superior	67025	
Inferior	66996	
Inferior	67026	
Superior	66996	
Inferior	67026	
Paso	63084	
Superior	66135	
Inferior, Tracción Delantera; C/Enfriador de ...		
Aceite	67125	
Inferior, Tracción Delantera; Sin Enfriador de ...		
Aceite	66619	
Superior	67025	
Inferior, Tubo a Motor	66545	
Inferior	66996	
Inferior	67026	
Superior	66135	
Inferior, Modelos Traccion Todas las Rueda.	67122	
Inferior, Tracción Delantera; C/Enfriador de ...		
Aceite	67125	
Inferior, Tracción Delantera; Sin Enfriador de ...		
Aceite	66619	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - EXPLORER CONT.		
2013	V6 3.5L Turbo Eng	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450
2012	L4 2.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060865
2012	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450
2011	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450
2010	V6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060860
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49250
2010	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061025
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314
2009	V6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060860
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49250
2009	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061025
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	67025	
Inferior, Conector a Motor	66545	
Inferior	66996	
Inferior	67026	
Superior	66624	
Superior	66624	
Inferior, Sin Paquete de Remolque	66619	
Inferior, C/Paquete Remolque	67125	
Superior	66011	
Inferior	66012	
de Paso	64371 ⁿ	
Superior	66013	
Inferior	66014	
Tubo a Calefacción Auxiliar, Cortar para ajustar	65004 ⁿ	
Tubo a Válvula, C/Calefacción Auxiliar	63052 ⁿ	
Válvula a Tee, C/Calefacción Auxiliar	63052 ⁿ	
Superior	66011	
Inferior	66012	
Calefacción a Tubo (Entrada)	63981	
de Paso	64371 ⁿ	
Superior	66013	
Inferior	66014	
Tubo a Calefacción, C/Calefacción Auxiliar ...	63806	
Tubo a Calefacción Auxiliar, Cortar para ajustar	65004 ⁿ	

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

FORD - EXPLORER CONT.

2009 V8 4.6L

Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314

2008-07 V6 4.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250B
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060860
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49250

2008-06 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061025
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314

2006 V6 4.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250B
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060860
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49250

2005 V6 4.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sport, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250A
Kit de banda del sistema de accesorios, Excepto Sport, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250C
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Sport	4060855
Multi-V, Sistema de Accesorios, Sport	4060865
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49250

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Tubo a Válvula, C/Calefacción Auxiliar	63052 ⁿ
Válvula a Tee, C/Calefacción Auxiliar	63052 ⁿ

Superior	66011
Inferior	66012
Calefacción a Válvula, Sin Calefacción	
Auxiliar	63981
de Paso	64371 ⁿ

Superior	66013
Inferior	66014
Tubo a Calefacción, C/Calefacción Auxiliar ...	63806
Tubo a Calefacción Auxiliar, Cortar para ajustar	65004 ⁿ
Tubo a Válvula, C/Calefacción Auxiliar	63052 ⁿ
Válvula a Tee, C/Calefacción Auxiliar	63052 ⁿ

Superior	66011
Inferior	66012
Calefacción a Válvula, Sin Calefacción	
Auxiliar	63981
Motor, C/Calefacción Auxiliar	64659
de Paso	64371 ⁿ

Superior	62343
Inferior	62344
Válvula a Motor, Excepto Sport, Sin Enfriador de Aceite de Motor, Sin Calefacción Auxiliar, Sin AA Auxiliar	63236
Tubo 4 a Calefacción Auxiliar, Excepto Sport, C/Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, C/AA Auxiliar	64323
Tubo a Tubo	63990
Motor, C/Calefacción Auxiliar	64659
de Paso	64371
Calefacción a Válvula, Sport, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	3/4" x 10"
Válvula a Tubo 1, Sport	3/4" x 12"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

FORD - EXPLORER CONT.

2005 V6 4.0L

2005 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49314

2004 V6 4.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sport, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250A
Kit de banda del sistema de accesorios, Excepto Sport, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250C
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Sport	4060855
Multi-V, Sistema de Accesorios, Sport	4060865
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49250

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Motor a Tubo 1, Sport	63906
Calefacción a - Tubo 1, Excepto Sport	63327
Tubo 3 a Motor, Excepto Sport, Sin Enfriador de Aceite de Motor, Sin Calefacción Auxiliar, . Sin AA Auxiliar	63806
Tee a Tubo 4, Excepto Sport, Sin Enfriador ... de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	5/8" x 10"
Tubo 4 a Motor, Excepto Sport, Sin Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	63806
Tubo 1 a Válvula, Excepto Sport, C/Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	63313
Tubo 5 a Válvula, Excepto Sport, C/Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	5/8" x 15"
Tubo 5 a Motor, Excepto Sport, C/Enfriador ... de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	5/8" x 15"
Tubo 2 a Válvula, Excepto Sport, C/Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	63313
Válvula a Tubo, Excepto Sport, C/Enfriador ... de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	5/8" x 10"
Calefacción Auxiliar a Tee, C/AA; Excepto	
Enfriador de Aceite	64138
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, Excepto	
Enfriador de Aceite	64132
Calefacción a - Tubo 2	64351
Tubo 2 a BA, Sport	63194

Superior	62350
Inferior	62351
Válvula a BA	64408
Calefacción a - Tubo 1	63327
Calefacción a - Tubo 2	63348

Superior	62343
Inferior	62344
Válvula a Motor, Excepto Sport, Sin Enfriador de Aceite de Motor, Sin	
Calefacción Auxiliar, Sin AA Auxiliar	63236
Tubo 4 a Calefacción Auxiliar, Excepto Sport, C/Enfriador de Aceite de Motor,	
C/Calefacción Auxiliar, C/AA Auxiliar	64323
Motor a Tubo 1, C/Enfriador de Aceite de	
Motor, C/Calefacción Auxiliar	64659
de Paso	64371
Calefacción a Válvula, Sport, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	3/4" x 10"

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - EXPLORER CONT.

2004 V6 4.0L

Válvula a Tubo, Sport	3/4" x 12"	
Motor a Tubo 1, Sport	63906	
Calefacción a - Tubo 1, Excepto Sport	63327	
Tubo 3 a Motor, Excepto Sport, Sin Enfriador de Aceite de Motor, Sin Calefacción Auxiliar, .. Sin AA Auxiliar	63806	
Tee a Tubo 4, Excepto Sport, Sin Enfriador ... de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	5/8" x 10"	
Tubo 4 a Motor, Excepto Sport, Sin Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	63806	
Tubo 1 a Válvula, Excepto Sport, C/Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	63313	
Tubo 5 a Válvula, Excepto Sport, C/Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	5/8" x 15"	
Tubo 5 a Motor, Excepto Sport, C/Enfriador ... de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	5/8" x 15"	
Tubo 2 a Válvula, Excepto Sport, C/Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	63313	
Válvula a Tubo, Excepto Sport, C/Enfriador ... de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	5/8" x 10"	
Calefacción Auxiliar a Tee, C/AA; Excepto Enfriador de Aceite	64138	
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, Excepto	64132	
Enfriador de Aceite	64132	
Válvula a Tee, Excepto Sport, Sin Enfriador ... de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, ... C/AA Auxiliar	63348	
Calefacción a - Tubo 2	64351	
Tubo 2 a BA, Sport	63194	

2004-03 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314

2003 V6 4.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sport, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250A
Kit de banda del sistema de accesorios, Excepto Sport, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250C

Superior	62350
Inferior	62351
Motor a Conector	64408
Tee a Válvula, Además disponible en Hy-T ... Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Calefacción a Tubo	63806

Superior, 2 Ptas	62821
Superior, 4 Puertas	62343
Inferior, 2 Ptas	62550
Inferior, 4 Puertas	62344
Válvula a Motor, Excepto Sport, Sin	
Enfriador de Aceite de Motor, Sin	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - EXPLORER CONT.

2003 V6 4.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Sport	4060855
Multi-V, Sistema de Accesorios, Sport	4060865
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49250

Calefacción Auxiliar, Sin AA Auxiliar	63236
Tubo 4 a Calefacción Auxiliar, Excepto Sport, C/Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, C/AA Auxiliar	64323
Tubo 4 a Múltiple de Admisión	63806
Motor, C/Calefacción Auxiliar de Paso	64659
Válvula a Tee, Excepto Sport, Sin Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, C/AA Auxiliar	64371
Calefacción a Válvula, Sport, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	63348
Válvula a Tubo, Sport	3/4" x 10"
Motor a Tubo 1, Sport	3/4" x 12"
Calefacción a - Tubo 1, Excepto Sport	63906
Tubo 3 a Motor, Excepto Sport, Sin Enfriador de Aceite de Motor, Sin Calefacción Auxiliar, Sin AA Auxiliar	63327
Tee a Tubo 4, Excepto Sport, Sin Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, C/AA Auxiliar	63806
Tubo 4 a Motor, Excepto Sport, Sin Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, C/AA Auxiliar	5/8" x 10"
Tubo 4 a Motor, Excepto Sport, Sin Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, C/AA Auxiliar	63806
Tubo 1 a Válvula, Excepto Sport, C/Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, C/AA Auxiliar	63313
Tubo 5 a Válvula, Excepto Sport, C/Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, C/AA Auxiliar	5/8" x 15"
Tubo 5 a Motor, Excepto Sport, C/Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, C/AA Auxiliar	5/8" x 15"
Tubo 2 a Válvula, Excepto Sport, C/Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, C/AA Auxiliar	63313
Válvula a Tubo, Excepto Sport, C/Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar, C/AA Auxiliar	5/8" x 10"
Calefacción Auxiliar a Tee, C/AA; Excepto Enfriador de Aceite	64138
Tubo 3 a Calefacción Auxiliar, Excepto Enfriador de Aceite	64132
Calefacción a - Tubo 2	64351
Tubo 2 a BA, Sport	63194

2002 V6 4.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sport, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250A
Kit de banda del sistema de accesorios, Excepto Sport, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250C
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Sport	4060855

Superior, 2 Ptas	62821
Superior, 4 Puertas	62343
Inferior, 2 Ptas	62550
Inferior, 4 Puertas	62344
Motor a Válvula, Sin Enfriador de Aceite de ...	63236
Válvula 1 a Bomba de Agua	64323
Tubo 4 a Múltiple de Admisión	63990

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

FORD - EXPLORER CONT.

2002	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sport	4060865
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49250

2002	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314

2001	V6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49250

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

de Paso		64371
Válvula a Tubo 2		5/8" x 6"
Válvula a Tubo 4, C/Enfriador de Aceite, Sin Calefacción Auxiliar		64320
Tubo 2 a Termostato		63806
Tubo 2 a Tee, C/Calefacción Auxiliar, Sin Enfriador de Aceite		5/8" x 5"
Tubo 3 a Válvula, C/Calefacción Auxiliar, C/Enfriador de Aceite		5/8" x 11"
Enfriador de Aceite a Tubo 4, Sin Calefacción Auxiliar, C/Enfriador de Aceite		5/8" x 10"
Enfriador de Aceite a Tubo 3, C/Calefacción Auxiliar, C/Enfriador de Aceite		5/8" x 10"
Calefacción a Tubo de Calefacción, Superior		63348
Calefacción a Tubo de Calefacción (Inferior)		63327
Tubo 1 a Válvula, C/Enfriador de Aceite de Motor, Sin Calefacción Auxiliar		63313
Válvula a Tubo 4, C/Enfriador de Aceite de Motor, C/Calefacción Auxiliar		63313
Válvula a Tubo 3, Sin Enfriador de Aceite de Motor, Sin Calefacción Auxiliar		63085
Depósito a Radiador		3/8" x 21"
Radiador a Depósito		64320
Válvula a Tubo 5, C/Enfriador de Aceite		64320

Superior		62350
Inferior		62351
Motor a Conector		64408
Depósito a Radiador		3/8" x 24"

Superior, Tubo a Radiador, Excepto Sport		62834
Superior, Tubo a Motor, Excepto Sport		62835 ⁿ
Superior, Sport; Hasta 24-07-2000		62834
Superior, Sport; Desde 25/07/2000		62821
Inferior		62550
Válvula 1 a Bomba de Agua		64323
Tubo 4 a Múltiple de Admisión		64673
de Paso		64371
Calefacción a - Tubo 1		5/8" x 16"
Válvula a Tubo		5/8" x 21"
Calefacción a - Tubo 2		5/8" x 16"
Tubo 1 a Válvula 1		5/8" x 16"
Tubo 2 a Múltiple de Admisión		63806
Radiador a Depósito		63812

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - EXPLORER CONT.

2001	V8 5.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060940
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea Loca - Soporte Alt., Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49257

2000	V6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/AA (VIN E), Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250A
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/AA; VIN X, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49202D
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, 8vo. Dígito de # VIN X	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, 8vo. Dígito de # VIN E	4060865
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, SOHC, Polea acanalada	49250
	Tensor Ensamblado, C/Motor OHV, Polea acanalada	49202

2000	V8 5.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060935
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea Loca - Soporte Alt., Polea lisa	49006
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49257

FORD - EXPLORER SPORT TRAC

2010	V6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060860
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49250

2010	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061025
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001

Superior	62450
Superior, Alterno	62450
Inferior	62512
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62268
Calefacción a - Tubo 1	64330
Tubo 1 a BA	64329
de Paso	63726 ⁿ
Calefacción a Válvula	5/8" x 5"
Válvula a Tubo 2	63221

Superior, Tubo a Radiador, VIN E (SOHC)	62834
Superior, Tubo a Motor, VIN E (SOHC)	62835
Superior, VIN X (OHV)	62117
Inferior, VIN X (OHV)	62200
Inferior, VIN E (SOHC)	62550
Manguera de Retorno de Dirección Hidráulica	65221
Válvula 1 a Bomba de Agua, SOHC	64323
Motor a Válvula	64673
de Paso	64371
Válvula a Múltiple de Admisión, VIN X (OHV)	5/8" x 21"
Válvula a BA, VIN X (OHV)	5/8" x 31"
Calefacción a Tubo, VIN E (SOHC); 2	
Required	5/8" x 16"
Válvula a Tubo, VIN E (SOHC)	5/8" x 24"
Múltiple de Admisión a Tubo, VIN E (SOHC)	63812 ⁿ

Superior	62450
Superior, Alterno	62450
Inferior, C/Enfriador de Aceite	62512
Inferior, Sin Enfriador de Aceite	62268
Tubo 1 a BA	64329
Calefacción a - Tubo 1	64330
de Paso	63726 ⁿ
Calefacción a Válvula	5/8" x 5"
Válvula a Tubo 2	63221

Superior	66011
Inferior	66012
de Paso	64371

Superior	66013
Inferior	66014

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - EXPLORER SPORT TRAC CONT.

2010 V8 4.6L

Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314

2009 V6 4.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250B
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060860
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49250

2009 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061025
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314

2008-07 V6 4.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250B
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060860
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49250

2008-07 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061025
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314

FORD - F SERIES PICKUP (Exc. Heritage)

2020 V8 5.0L

Tensor Ensamblado, AA	49850
Tensor Ensamblado, Alt y BA	49821

Superior	66011
Inferior	66012
Tubo 2 a BA	63806
de Paso	64371

Superior	66013
Inferior	66014
Calefacción a Tubo, C/Calefacción Auxiliar ...	63806

Superior	62152
Inferior	66012
Tubo 2 a BA	64351
de Paso	64371

Superior	66013
Inferior	66014
Tubo a Válvula, C/Calefacción Auxiliar	63806

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
FORD - F SERIES PICKUP (Exc. Heritage) CONT.					
2019	V6 2.7L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060690			
2019	V6 3.5L				
	Multi-V, Alt y BA	4060500			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489			
	Polea Desacopladora de Alternador	49966			
2019	V8 5.0L				
	Multi-V, Alt y BA	4060640			
	Tensor Ensamblado, AA	49850			
	Tensor Ensamblado, Alt y BA	49821			
2019-18	V6 3.0L				
	Multi-V, Alt y BA	4060500			
2019-18	V6 3.3L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050590			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489			
	Polea Desacopladora de Alternador	49966			
2018	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050590			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489			
	Polea Desacopladora de Alternador	49966			
2018-17	V6 2.7L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060690			
	Polea Desacopladora de Alternador	49966			
2018-15	V8 5.0L				
	Multi-V, Alt y BA	4060640	Superior	67312	
	Multi-V, AA	4060335	Inferior	67317	
	Tensor Ensamblado, Alt y BA	49821			
	Tensor Ensamblado, AA	49850			
2017	V6 3.5L				
	Multi-V, Alt y BA	4060547	Inferior	67319	
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040371S			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489			
	Polea Desacopladora de Alternador	49966			
2016-15	V6 2.7L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060690			
2016-15	V6 3.5L				
	Multi-V, Alt y BA	4060547	Inferior	67319	
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040371S			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489			
2016-15	V8 6.2L				
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4081254			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	50037			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49465			

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
FORD - F SERIES PICKUP (Exc. Heritage) CONT.				
2014	V6 3.5L			
	Multi-V, Alt y BA	4060547	Superior	66468
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040371S	Inferior	67319
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49489		
2014	V8 5.0L			
	Multi-V, Alt y BA	4060640	Superior	67185
	Multi-V, AA	4060335	Inferior	67129
	Tensor Ensamblado, Alt y BA	49821		
	Tensor Ensamblado, AA	49850		
2014-13	V6 3.7L			
	Multi-V, Alt y BA	4060547	Superior	66468
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040371S	Inferior, C/Super Enfriamiento	67128
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49489		
2014-12	V8 6.2L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061055	Superior	66617
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	50037	Inferior	67130
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49465		
2013	V6 3.5L			
	Multi-V, Alt y BA	4060547	Superior	66468
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040371S	Inferior	67128
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49489		
2013-12	V8 5.0L			
	Multi-V, Alt y BA	4060640	Superior	67185
	Multi-V, AA	4060335	Inferior	67129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49821		
	Tensor Ensamblado, AA	49822		
2012	V6 3.5L			
	Multi-V, Alternador	4060547	Superior	66468
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040371S	Inferior	67128
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49489		
2012	V6 3.7L			
	Multi-V, Alternador	4060547	Superior	66468
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040371S	Inferior, C/Super Enfriamiento	67128
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49489		
2011	V6 3.5L			
	Multi-V, Alternador	4060547	Superior	66468
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49489	Inferior	67128
2011	V6 3.7L			
	Multi-V, AA	4040360	Superior	66468
	Multi-V, Alternador	4060547	Inferior, C/Super Enfriamiento	67128
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49489		

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
FORD - F SERIES PICKUP (Exc. Heritage) CONT.					
2011	V8 5.0L	Multi-V, Alternador	Superior	67185	
		Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃ³n motivo, debe reemplazarse).	Inferior	67129	
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios			
		Tensor Ensamblado, AA			
2011	V8 6.2L	Multi-V, Sistema de Accesorios	Superior	66617	
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	Inferior, Hasta 01/11/10	67130	
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	Inferior, Desde 01/11/10	67130	
2010	V6 4.2L	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA			
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC			
2010	V8 4.6L	Multi-V, Sistema de Accesorios	Superior, Excepto Paquete de Arrastre de		
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	Remolque	66298	
		Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	Superior, C/Paquete de Remolque	66141	
		Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	Inferior	66172	
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	Motor a Calefacci3n	64195 ⁿ	
			Calefacci3n a Motor	63260 ⁿ	
2010	V8 5.4L	Multi-V, Sistema de Accesorios	Superior, Excepto Paquete de Arrastre de		
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	Remolque	66298	
		Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	Superior, C/Paquete de Remolque	66141	
		Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	Inferior	66172	
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	Dep3sito	64547	
			Salida de Calefacci3n	63110 ⁿ	
2010	V8 6.2L	Multi-V, Sistema de Accesorios	Superior	66617	
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	Inferior	67130	
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa			
2009	V6 4.2L	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	Superior	66474	
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	Inferior	62204	
2009	V8 4.6L	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	Superior, Excepto Paquete de Arrastre de		
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	Remolque	66298	
		Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	Superior, C/Paquete de Remolque	66141	
		Polea para el Sistema de Accesorios, Polea	Inferior	66172	
			Motor a Calefacci3n	64195 ⁿ	
			Calefacci3n a Motor	63260 ⁿ	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Mangueras	
			Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
FORD - F SERIES PICKUP (Exc. Heritage) CONT.				
2009	V8 4.6L			
	Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314		
2009	V8 5.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061025	Superior, Excepto Paquete de Arrastre de	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Remolque	66298
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006	Superior, C/Paquete de Remolque	66141
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123	Inferior	66172
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314	Depósito	64547
			Salida de Calefacción	64541ⁿ
2008	V6 4.2L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061017	Superior	66474
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060967	Inferior	66362
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Calefacción a Tubo, Cortar para ajustar	65004ⁿ
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50003	Calefacción a Conector, Cortar para ajustar ...	65009ⁿ
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	Paso	5/8" x 6"ⁿ
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49007		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49232		
2008	V8 5.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061030	Superior	62903
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060840	Inferior	62904
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Salida de Calefacción	64541ⁿ
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006	Depósito a Radiador	64547
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352		
2008-07	V8 4.6L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061030	Superior	62903
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060840	Inferior	62904
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Calefacción a Motor	64320
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006	Salida de Calefacción	64541
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123	Depósito a Radiador	64547
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
FORD - F SERIES PICKUP (Exc. Heritage) CONT.					
2008-07 V8 4.6L					
	C/ AA, Polea lisa	49314			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352			
2007	V6 4.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061017	Superior	66474	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060967	Inferior	66362	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Calefacción a Tubo, Cortar para ajustar	65004 ⁿ	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50003	Calefacción a Conector, Cortar para ajustar ...	65009 ⁿ	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	Paso	5/8" x 6 ⁿⁿ	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49007			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49232			
2007	V8 5.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061030	Superior	62903	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060840	Inferior	62904	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Salida de Calefacción	64541 ⁿ	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006	Depósito a Radiador	64547	
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352			
2006	V6 4.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061025	Superior	66474	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060967	Inferior	66362	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Calefacción a Tubo, Cortar para ajustar	65004 ⁿ	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50003	Calefacción a Conector, Cortar para ajustar ...	65009 ⁿ	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50003	Paso	5/8" x 6 ⁿⁿ	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49007			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49232			
2006	V8 4.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061025	Superior	62903	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060840	Inferior	62904	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Calefacción a Motor	64320	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/		Salida de Calefacción	64541	
			Depósito a Radiador	64547	

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	
			Número de parte de la mang Curva	Flexible
FORD - F SERIES PICKUP (Exc. Heritage) CONT.				
2006	V8 4.6L			
	AA, Polea lisa	49006		
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352		
2006	V8 5.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061025	Superior	62903
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060840	Inferior	62904
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Salida de Calefacción	64541 ⁿ
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006	Depósito a Radiador	64547
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352		
2005	V6 4.2L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061025	Superior	66474
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060967	Inferior	66362
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49001	Calefacción a Tubo, Cortar para ajustar	65004 ⁿ
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50003	Calefacción a Conector, Cortar para ajustar ...	65009 ⁿ
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50003	Paso	5/8" x 6" ⁿ
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49007		
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49232		
2005	V8 4.6L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061025	Superior	62903
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060840	Inferior	62904
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Calefacción a Motor	64320
	Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49006	Salida de Calefacción	64541
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123	Depósito a Radiador	64547
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352		

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
FORD - F SERIES PICKUP (Exc. Heritage) CONT.					
2005	V8 5.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061025	Superior		62903
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060840	Inferior		62904
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Salida de Calefacción		64541 ⁿ
	Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49006	Depósito a Radiador		64547
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123			
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314			
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49352			
2004	V6 4.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061030	Superior		62378
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060967	Inferior		62204
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49001	BA a Múltiple de Admisión, Cortar para ajustar		64994
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50003	requieren 2, Cortar para ajustar		64997
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50003	de Paso		63348
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49007	Calefacción a Termostato, Reusar Restrictor de Equipo Original		63522
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	Salida de Calefacción		63523
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49232			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49473			
2004	V8 4.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, México	4060990	Superior		62903
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015	Inferior, C/Tracción 2 Ruedas; Sin Enfriador de Aceite de Motor		62904
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060832	Inferior, C/Tracción 2 Ruedas; C/Enfriador de Aceite de Motor		62288
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Salida de Calefacción		64541
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006			
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352			
2004	V8 5.4L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/Supercargador, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49231B	Superior		62201
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Supercargador	4080992	Superior, C/Supercargador		62981
	Multi-V, Supercargador	4080660	Inferior, Tracción 4 Ruedas; Manguera Inc. Conectores Rápidos, Incluye conexiones rápidas		66094
	Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto Supercargador	4061015	Inferior, C/Tracción 2 Ruedas; C/Supercargador		62288
	Multi-V, Alternador, Excepto AA y		Inferior, C/Tracción 2 Ruedas; Excepto Supercargador		62904

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
FORD - F SERIES PICKUP (Exc. Heritage) CONT.				
2004	V8 5.4L			
	Supercargador	4060832	Salida de Calefacción	64541 ⁿ
	Polea Loca, C/Supercargador, Polea lisa	49008	Calefacción a Múltiple de Admision, Excepto ..	
	Polea Loca, C/Banda 6 Costillas; Requiere 2,		Supercargador	64144
	Polea lisa; 2 Required	49001	Calefacción a Múltiple de Admision,	
	Polea de Tensor, C/AA, Excepto		C/Supercargador	63992
	Supercargador, Polea lisa	49006	Calefacción a Tubo-1, C/Supercargador	63991
	Polea de Tensor, C/AA; C/Supercargador,		Radiador a Depósito, C/Supercargador	64315
	Polea lisa	49017	Radiador a Depósito, Excepto Supercargador .	3/8" x 11"
	Polea para el Sistema de Accesorios,			
	C/Banda de 6 Costillas, Polea acanalada	49123		
	Tensor Ensamblado, C/Supercargador,			
	Polea lisa	49231		
	Tensor Ensamblado, C/AA, Excepto			
	Supercargador, Polea lisa	49314		
	Tensor Ensamblado, Excepto AA; Excepto			
	Supercargador, Polea acanalada	49352		
2003	V8 4.6L			
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y		Inferior	62202
	Polea Loca	K49314	Superior	62201
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060990	Calefacción a - Tubo 1	63991
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060798	Calefacción a Múltiple de Admision, Reusar ..	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006	Restrictor de Equipo Original	64144
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Radiador a Depósito	3/8" x 11"
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123	Calefacción a Tubo	65647
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352		
2003	V8 5.4L			
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/Supercargador, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49231B	Superior, Excepto Supercargador	62201
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/AA; Excepto Supercargador, Ki Incluye		Superior, C/Supercargador	62981
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314	Inferior, C/Tracción 4 Ruedas	62202
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; Excepto Supercargador	4060990	Inferior, C/Tracción 2 Ruedas	62288
	Excepto Supercargador	4060795	Calefacción a - Tubo 1, Excepto	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Supercargador	4080992	Supercargador	63991
	Multi-V, Supercargador	4080660	Calefacción a Múltiple de Admision,	
	Polea Loca, C/Supercargador, Polea lisa	49008	C/Supercargador	63992
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto Supercargador, Polea lisa	49001	Calefacción a Múltiple de Admision, Excepto ..	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/AA; C/Supercargador, Polea lisa	49017	Supercargador; Reusar Restrictor Equipo	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,		Original	64144
			Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315
			Radiador a Depósito, Excepto Supercargador .	3/8" x 12"
			Calefacción a Tubo	65647

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
FORD - F SERIES PICKUP (Exc. Heritage) CONT.					
2003	V8 5.4L				
	C/AA, Excepto Supercargador, Polea lisa	49006			
	Polea para el Sistema de Accesorios, Excepto Supercargador, Polea acanalada	49123			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Supercargador, Polea acanalada	49352			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/AA; Excepto Supercargador, Polea lisa	49314			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA; Excepto Supercargador, Polea acanalada	49348			
2003-02	V6 4.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061030	Superior		62378
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060967	Inferior		62204
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49001	de Paso		63348 ⁿ
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50003	Calefacción a Termostato, Reusar Restrictor de Equipo Original		63522
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50003	Salida de Calefacción		63523
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49007	Tubo de BA a Man Int de Calefacción PCV		1/4" x 12"
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	Man Int a Calefacción PCV, Se requieren 2;		2 Required
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49232	Radiador a Llenado de Tanque		3/8" x 12"
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49473	Calefacción a Termostato		65647
2002	V8 4.6L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye		Superior		62201
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314	Inferior		62202
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060990	Calefacción a - Tubo 1		63991
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060795	Calefacción a Múltiple de Admisión, Reusar		
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006	Restrictor de Equipo Original		64144
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Radiador a Depósito		3/8" x 11"
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123	Calefacción a Tubo		65647
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314			
2002	V8 5.4L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/AA; C/Supercargador, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49231	Superior		62201
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/AA; Excepto Supercargador, Ki Incluye		Inferior, Modelos Tracción 2 Ruedas		62288
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49314	Inferior, Tracción 4 Ruedas		62202
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA,		Calefacción a - Tubo 1, Excepto		
			Supercargador		63991
			Calefacción a Múltiple de Admisión,		
			C/Supercargador		63992

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
FORD - F SERIES PICKUP (Exc. Heritage) CONT.					
2002	V8 5.4L				
	Excepto Supercargador	4060990	Calefacción a Múltiple de Admisión, Excepto ..		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA;		Supercargador; Reusar Restrictor Equipo		
	Excepto Supercargador	4060795	Original	64144	
	Multi-V, Supercargador (Relámpago)	4080660	Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	64315	
	Polea Loca, C/Supercargador, Polea lisa	49008	Calefacción a Tubo	65647	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios,				
	Excepto Supercargador, Polea lisa	49001			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,				
	C/AA; C/Supercargador, Polea lisa	49017			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,				
	C/AA; Excepto Supercargador, Polea lisa	49006			
	Polea para el Sistema de Accesorios,				
	Excepto Supercargador, Polea acanalada	49123			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	C/Supercargador, Polea acanalada	49352			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	C/AA; Excepto Supercargador, Polea lisa	49314			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	Excepto AA; Excepto Supercargador, Polea				
	acanalada	49348			
2001	V6 4.2L				
	Multi-V, C/AA (Mando 7 Poleas)	4060895	Superior	62378	
	Multi-V, C/AA (Mando 8 Poleas)	4061030	Inferior	62204	
	Multi-V, Excepto AA (Mando 6 Poleas)	4060835	Calefacción a Termostato, Reusar Restrictor ..		
	Multi-V, Excepto AA (Mando 7 Poleas)	4060967	de Equipo Original	63522	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA,		Salida de Calefacción	63523	
	Polea lisa	49001	de Paso	63348	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA,		Tubo de BA a Man Int de Calefacción PCV	1/4" x 12"	
	Polea acanalada, incluye herrajes	50003	Man Int a Calefacción PCV, Se requieren 2; ..		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios,		2 Required	1/4" x 20"	
	Excepto AA, Polea acanalada, incluye		Radiador a Llenado de Tanque	3/8" x 12"	
	herrajes; 2 Required	50003	Calefacción a Termostato	65647	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,				
	Polea lisa	49007			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,				
	Polea acanalada	49003			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	Polea lisa	49232			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	Polea acanalada	49473			
2001	V8 4.6L				
	Kit de banda del sistema de accesorios,		Superior	62201	
	Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye		Inferior	62202	
	Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49231	Calefacción a - Tubo 1	63991	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4080990	Calefacción a Múltiple de Admisión, Reusar ..		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4080797	Restrictor de Equipo Original	64144	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/		Radiador a Depósito	3/8" x 11"	
	AA, Polea lisa	49017	Calefacción a Tubo	65647	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea				
	lisa	49008			
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios,				
	Excepto AA, Polea acanalada	49053			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	C/ AA, Polea lisa	49231			

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
FORD - F SERIES PICKUP (Exc. Heritage) CONT.					
2001	V8 4.6L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49348			
2001	V8 5.4L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49231	Superior		62201
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4080990	Inferior, Modelos Tracción 2 Ruedas		62288
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4080797	Inferior, Traccion 4 Ruedas		62202
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Supercargador	4080660	Calefacción a - Tubo 1, Excepto		
	Polea Loca, Polea lisa	49008	Supercargador		63991
	Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49017	Calefacción a Múltiple de Admision,		
	Polea Tensora, Excepto AA, Polea acanalada	49053	C/Supercargador		63992
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49231	Calefacción a Múltiple de Admision, Excepto ..		
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49348	Supercargador; Reusar Restrictor Equipo		
			Original		64144
			Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose		64315
			Calefacción a Tubo		65647
2000	V6 4.2L				
	Multi-V, C/AA (Mando 7 Poleas)	4060895	Superior		62378
	Multi-V, C/AA (Mando 8 Poleas)	4061030	Inferior		62204
	Multi-V, Excepto AA (Mando 6 Poleas	4060835	de Paso		63348
	Multi-V, Excepto AA (Mando 7 Poleas	4060967	Calefacción a Termostato, Reusar Restrictor ..		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49001	de Equipo Original		63522
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea acanalada, incluye herrajes	50003	Salida de Calefacción		63523
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50003	Calefacción a BA		63819
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49007	Radiador a Depósito		3/8" x 12"
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	Calefacción a Termostato		65647
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49232			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49473			
2000	V8 4.6L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49231	Superior		62201
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4080990	Inferior		62202
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4080797	Calefacción a - Tubo 1		63991
	Polea Loca, Polea lisa	49008	Calefacción a Múltiple de Admision, Reusar ..		
	Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49017	Restrictor de Equipo Original		64144
	Polea Tensora, Excepto AA, Polea acanalada	49053	Radiador a Depósito		3/8" x 11"
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49231	Calefacción a Tubo		65647
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49348			
2000	V8 5.4L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49231	Superior		62201
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4080990	Inferior, Tracción Trasera		62288
			Inferior, Traccion 4 Ruedas		62202
			Calefacción a - Tubo 1, Excepto		

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
---------------	-------------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------

FORD - F SERIES PICKUP (Exc. Heritage) CONT.

2000 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4080797
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Supercargador	4080660
Polea Loca, Polea lisa	49008
Polea de Tensor, C/ AA, Polea lisa	49017
Polea Tensora, Excepto AA, Polea acanalada	49053
Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49231
Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49348

Supercargador	63991
Calefacción a Múltiple de Admisión,	
C/Supercargador	63992
Calefacción a Múltiple de Admisión, Excepto ..	
Supercargador; Reusar Restrictor Equipo	
Original	64144
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	64315
Calefacción a Tubo	65647

FORD - F SERIES SUPER DUTY PICKUP

2019 V8 6.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061055
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50037
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49465

2019 V8 6.7L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	D4081403
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo	4081346
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador, Polea acanalada	50074
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49859

2018-17 V8 6.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061055
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	50037
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49465

Superior	67096
Inferior	66447
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite	67155
Radiador a Llenado de Tanque, Cortar para .. ajustar	64995

2018-17 V8 6.7L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	D4081403
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo	4081346
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador, Polea acanalada	50074
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49859

Superior, Sistema de Enfriamiento Motor ..	67151
Superior, Radiador a Conector, Cargar	
Sistema de Enfriamiento de Aire	67108
Superior, Salida de Agua a Conector, Cargar Sistema de Enfriamiento de Aire	67103

2016-15 V8 6.7L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	D4081403
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo	4081346
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49466

Superior, Sistema de Enfriamiento Motor ..	67151
Superior, Radiador a Conector, Cargar	
Sistema de Enfriamiento de Aire	67108
Superior, Salida de Agua a Conector, Cargar Sistema de Enfriamiento de Aire	67103

2016-13 V8 6.2L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4081254
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	50037
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49465

Superior	67096
Inferior	66447
Inferior, Motor a Enfriador de Aceite	67155
Radiador a Llenado de Tanque, Cortar para .. ajustar	64995

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
FORD - F SERIES SUPER DUTY PICKUP CONT.					
2014-12 V8 6.7L					
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	D4081403	Superior, Sistema de Enfriamiento Motor ..	67151	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo	4081346	Superior, Intercooler Cooling System	67103	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49466	Inferior, Tubo a Motor, Sistema de		
			Enfriamiento Motor	67315	
			Inferior, Tubo a Radiador, Sistema de		
			Enfriamiento Motor	67314	
			Inferior, Intercooler Cooling System	67316	
2012-11 V8 6.2L					
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4081254	Superior, Desde 01/11/10	67096	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa; 2 Required	50037	Inferior	66447	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49465	Radiador a Llenado de Tanque, Cortar para ..		
			ajustar	64995	
2011 V8 6.7L					
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	D4081403	Superior, Sistema de Enfriamiento Motor ..	67151	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo	D4081254	Superior, Intercooler Cooling System	67103	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49466	Inferior, Tubo a Motor, Sistema de		
			Enfriamiento Motor	67315	
			Inferior, Tubo a Radiador, Sistema de		
			Enfriamiento Motor	67314	
			Inferior, Intercooler Cooling System	67316	
2010 V8 5.4L					
	Multi-V, AA, C/Paquete Clima Cálido	4060990	Superior	66455	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, AA, Excepto Paquete Clima Cálido	4061005	Inferior, Tubo a Motor, C/TM	66456	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060805	Inferior, Tubo a Radiador	66447	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ Dewez Hydraulic Pump	4061250	Inferior, Tubo a Motor, C/TA	66450	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/AA, Polea lisa	49006			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/AA, Polea lisa	49314			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352			
2010 V8 6.4L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alterador Sencillo	4080860	Superior, Tubo a Radiador	66453	
	'Extreme Duty Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	4080952	Inferior, Tubo a Radiador	66448	
	Multi-V, AA	4060395	Inferior, Tubo a Motor	66449	
	Polea Loca - Izquierda, Polea lisa, incluye hardware	50036	Radiador a Depósito	64589	
	Lado Derecho, Polea lisa	50010			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49418			
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49419			
2010 V10 6.8L					
	Multi-V, AA, C/Paquete Clima Cálido	4060990	Inferior, Tubo a Motor	66451	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, AA, Excepto Paquete Clima Cálido	4061005			

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	
			Número de parte de la mang Curva	Flexible
FORD - F SERIES SUPER DUTY PICKUP CONT.				
2010	V10 6.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060805		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ Dewez			
	Hydraulic Pump	4061250		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea			
	lisa	49001		
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/			
	AA, Polea lisa	49006		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Excepto AA, Polea acanalada	49352		
2009	V8 5.4L			
	Multi-V, AA, C/Paquete Clima Cálido	4060990	Superior	66455
	Multi-V, Sistema de Accesorios, AA, Excepto		Inferior, Tubo a Radiador	66447
	Paquete Clima Cálido	4061005	Inferior, Tubo a Motor, C/TA	66450
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060805	Inferior, Tubo a Motor, C/TM	66456
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ Dewez			
	Hydraulic Pump	4061250		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea			
	lisa	49001		
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/			
	AA, Polea lisa	49006		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	C/ AA, Polea lisa	49314		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Excepto AA, Polea acanalada	49352		
2009	V10 6.8L			
	Multi-V, AA, C/Paquete Clima Cálido	4060990	Superior	66446
	Multi-V, Sistema de Accesorios, AA, Excepto		Inferior, Tubo a Motor	66451
	Paquete Clima Cálido	4061005	Inferior, Tubo a Radiador	66447
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060805		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ Dewez			
	Hydraulic Pump	4061250		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea			
	lisa	49001		
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/			
	AA, Polea lisa	49006		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	C/ AA, Polea lisa	49314		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Excepto AA, Polea acanalada	49352		
2009-08	V8 6.4L			
	Polea Loca - Izquierda, Polea lisa, incluye		Superior, Tubo a Motor	66453
	hardware	50036	Inferior, Tubo a Radiador	66448
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alterador		Inferior, Tubo a Motor	66449
	Sencillo	4080865	Radiador a Depósito	64589
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble			
	Alternador	4080956		
	Multi-V, AA	4060395		
	Lado Derecho, Polea lisa	50010		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49418		
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49419		

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
FORD - F SERIES SUPER DUTY PICKUP CONT.					
2008	V8 5.4L				
	Multi-V, AA, C/Paquete Clima Cálido	4060990	Superior	66455	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, AA, Excepto		Inferior, Tubo a Motor, C/TM	66456	
	Paquete Clima Cálido	4061005	Inferior, Tubo a Radiador	66447	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060805	Inferior, Tubo a Motor, C/TA	66450	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ Dewez				
	Hydraulic Pump	4061250			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea				
	lisa	49001			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,				
	Polea lisa	49006			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	C/ AA, Polea lisa	49314			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	Excepto AA, Polea acanalada	49352			
2008	V10 6.8L				
	Multi-V, AA, C/Paquete Clima Cálido	4060990	Superior	66446	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, AA, Excepto		Inferior, Tubo a Motor	66451	
	Paquete Clima Cálido	4061005	Inferior, Tubo a Radiador	66447	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060805			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ Dewez				
	Hydraulic Pump	4061250			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea				
	lisa	49001			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,				
	Polea lisa	49006			
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314			
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea				
	acanalada	49352			
2007	V8 5.4L				
	Multi-V, C/ AA	4060997	Superior	66009	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060805	Inferior	66454	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ Dewez		Válvula de Control de Calefacción a Entrada ..		
	Hydraulic Pump	4061250	de Calefacción	64328	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea				
	lisa	49001			
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,				
	Polea lisa	49006			
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea				
	Loca - Sistema de Accesorios, Polea				
	acanalada	49123			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	C/ AA, Polea lisa	49314			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	Excepto AA, Polea acanalada	49352			
2007	V8 6.0L DIESEL				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alternador		Superior	62733	
	Sencillo	4081265F	Inferior, C/Supensón de Eje Sencillo	62817	
	Multi-V, C/Alternadores Dobles, 1a. Rondana		Inferior, C/Supensón de Eje Doble Twin I ...	62818	
	de Polea	4081325	Válvula a Tubo	63082	
	Multi-V, Alternador, C/Alternadores Dobles,		Calefacción Exterior	63128	
	2da. Rondana de Polea	4060660	Calefacción Exterior	64312	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Chasis Solo	4081331	Depósito a Motor	64352	
	Lado Izquierdo, C/Doble Alternador, Polea				

< Reutilice las conexiones rápidas OEM

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Mangueras	
			Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
FORD - F SERIES SUPER DUTY PICKUP CONT.				
2007	V8 6.0L DIESEL			
	lisa	50010		
	Alternador, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50008		
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50005		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo, Polea lisa, incluye hardware	50036		
	Polea Loca - Derecha, C/Doble Alternador, Polea lisa, incluye hardware	50036		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49354		
	Tensor Ensamblado, Alternador, C/Doble Alternador, Polea lisa	49442		
2007-06	V10 6.8L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060997	Superior	66211
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060805	Inferior	67123
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ Dewez Hydraulic Pump	4061265		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001		
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006		
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352		
2006	V8 5.4L			
	Multi-V, C/ AA	4060997	Superior	66009
	Multi-V, Excepto AA	4060805	Inferior	66454
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ Dewez Hydraulic Pump	4061250	Válvula de Control de Calefacción a Entrada .. de Calefacción	64328
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001		
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006		
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352		
2006	V8 6.0L DIESEL			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo	4081265F	Superior	62733
	Multi-V, C/Alternadores Dobles, 1a. Rondana de Polea	4081325	Inferior, C/Suspensión Un Solo Eje	62817
	Multi-V, Alternador, C/Alternadores Dobles, 2da. Rondana de Polea	4060658	Inferior, C/Suspensión Dos Ejes	62818
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Chasis Solo Lado Izquierdo, C/Doble Alternador, Polea lisa	4081331	Válvula a Tubo	63082
		50010	Calefacción Exterior	64312
			Depósito a Motor	64352
			Calefacción a - Tubo 1	63925

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
FORD - F SERIES SUPER DUTY PICKUP CONT.					
2006	V8 6.0L DIESEL				
	Alternador, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50008			
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50005			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo, Polea lisa, incluye hardware	50036			
	Polea Loca - Derecha, C/Doble Alternador, Polea lisa, incluye hardware	50036			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49354			
	Tensor Ensamblado, Alternador, C/Doble Alternador, Polea lisa	49442			
2005	V8 5.4L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060997	Superior		66009
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060805	Superior, Alterno		62548
	Polea Loca, Polea lisa	49001	Inferior		66454
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006	Válvula de Control de Calefacción a Entrada ..		
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123	de Calefacción, C/Enfriamiento Servicio		
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314	Pesado		63918
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49352	Válvula de Control de Calefacción a Tubo,		
			C/Enfriamiento Servicio Pesado		64328
2005	V8 6.0L DIESEL				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo	4081265F	Superior		62733
	Multi-V, C/Alternadores Dobles, 1a. Rondana de Polea	4081325	Inferior, C/Suspensión Un Solo Eje		62817
	Multi-V, Alternador, C/Alternadores Dobles, 2da. Rondana de Polea	4060658	Inferior, C/Suspensión Dos Ejes		62818
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Chasis Solo Lado Izquierdo, C/Doble Alternador, Polea lisa	4081331	Válvula a Tubo		63082
	Alternador, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50008	Calefacción Exterior		63128
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50005	Calefacción Exterior		64312
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo, Polea lisa, incluye hardware	50036	Depósito a Motor		64352
	Polea Loca - Derecha, C/Doble Alternador, Polea lisa, incluye hardware	50036	Calefacción a - Tubo 1		63925
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49354			
	Tensor Ensamblado, Alternador, C/Doble Alternador, Polea lisa	49442			
2005	V10 6.8L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060997	Superior		66211
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060805	Inferior		62817
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ Dewez Hydraulic Pump	4061265	Calefacción a Múltiple de Admision, Reusar ..		
	Polea Loca, Polea lisa	49001	Restrictor de Equipo Original		64386
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006	Calefacción a - Tubo 1		63235
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123	Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose		64315
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314			
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea				

< Reutilice las conexiones rápidas OEM

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Mangueras	
			Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
FORD - F SERIES SUPER DUTY PICKUP CONT.				
2005	V10 6.8L			
	acanalada	49352		
2004	V8 6.0L DIESEL			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alt		Superior	62733
	Sencillo	4081265F	Inferior, C/Suspensión Un Solo Eje	62734
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alternadores Dobles, 1a. Rondana de		Inferior, C/Suspensión Dos Ejes	62818
	Polea	4081325	Válvula a Tubo	63082
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alternadores Dobles, 2da. Rondana de		Calefacción Exterior	63128
	Polea	4060658	Calefacción Exterior	64312 <
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Chasis Solo	4081331	Calefacción a - Tubo 1	63925
	Lado Izquierdo, C/Doble Alternador, Polea		Calefacción a - Tubo 2	63982
	lisa	50010	Tubo 2 a Tee	64660
	Alternador, Polea acanalada, incluye		Depósito a Motor	64352
	herrajes; 2 Required	50008		
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50005		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Alt			
	Sencillo, Polea lisa, incluye hardware	50036		
	Polea Loca - Derecha, C/Doble Alternador,			
	Polea lisa, incluye hardware	50036		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Incluye 2 poleas	49354		
	Tensor Ensamblado, Alternador, C/Doble			
	Alternador, Polea lisa	49442		
2004-03	V8 5.4L			
	Multi-V, C/ AA	4061000	Superior	62548
	Multi-V, Exc AC	4060805	Inferior	62844
	Polea Loca, Polea lisa	49001	Calefacción a Múltiple de Admisión, Reusar ..	
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006	Restricción de Equipo Original	64386
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea		Calefacción a - Tubo 1	63235
	acanalada	49123	Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314		
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea			
	acanalada	49352		
2004-03	V10 6.8L			
	Multi-V, C/ AA	4061000	Superior	62356
	Multi-V, Exc AC	4060805	Inferior	62845
	Polea Loca, Polea lisa	49001	Calefacción a Múltiple de Admisión, Reusar ..	
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006	Restricción de Equipo Original	64386
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea		Calefacción a - Tubo 1	63235
	acanalada	49123	Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314		
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea			
	acanalada	49352		
2003	V8 6.0L DIESEL			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alterador		Superior	62733
	Sencillo	4081265F	Inferior, C/Suspensión Un Solo Eje	62734
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alternadores Dobles, 1a. Rondana de		Válvula a Tubo	63082
	Polea	4081325	Calefacción Exterior	63128
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alternadores Dobles, 2da. Rondana de		Calefacción Exterior	64312 <
	Polea	4060658	Calefacción a - Tubo 1	63925
			Calefacción a - Tubo 2	63982
			Tubo 2 a Tee	64660

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
FORD - F SERIES SUPER DUTY PICKUP CONT.				
2003	V8 6.0L DIESEL			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Chasis Solo Lado Izquierdo, C/Doble Alternador, Polea lisa	4081331	Depósito a Motor	64352
	Alternador, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	50010		
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50008		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Alt Sencillo, Polea lisa, incluye hardware	50005		
	Polea Loca - Derecha, C/Doble Alternador, Polea lisa, incluye hardware	50036		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	50036		
	Tensor Ensamblado, Alternador, C/Doble Alternador, Polea lisa	49354		
		49442		
2003	V8 7.3L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt. Sencillo, C/Enfriamiento Servicio Pesado	4081215	Superior, Enrutado Alrededor de Banda de	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt Sencillo, Excepto Enfriamiento	4081223F	Serpentín	62491
	Multi-V, Sistema de Accesorios, (Alt Doble) C/Doble Alternador, Polea lisa; 2 Required	4081377	Superior, Enrutado a través de la Banda de	
	C/Alterador Sencillo, Polea lisa	49139	Serpentín	62946
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49139	Inferior	62632
		49052	Inferior, Alterno	62286
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49053	Calefacción a Motor	64335
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49295	Calefacción a BA	64335
			Depósito a Radiador, w/ 3/8" ID Hose	3/8" x 18"
			Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315
			Calefacción a Motor	65647
2002	V8 5.4L			
	Multi-V, C/ AA	4080992	Superior	62548
	Multi-V, Exc AC	4080805	Inferior	62844
	Polea Loca, Polea lisa	49001	Calefacción a Múltiple de Admisión, Reusar	
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006	Restrictor de Equipo Original	64386
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123	Calefacción a - Tubo 1	63235
	Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314	Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315
	Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49352	Calefacción a - Tubo 1	65647
2002	V8 7.3L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt. Sencillo, C/Enfriamiento Servicio Pesado	4081215	Superior, Enrutado Alrededor de Banda de	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt Sencillo, Excepto Enfriamiento	4081223F	Serpentín	62491
	Multi-V, Sistema de Accesorios, (Alt Doble) C/Doble Alternador, Polea lisa; 2 Required	4081377	Serpentín	62491
	C/Alterador Sencillo, Polea lisa	49139	Superior, Enrutado a través de la Banda de	
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49052	Serpentín	62946
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49053	Serpentín	62946
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49295	Inferior, C/Alterador Sencillo	62632
			Inferior, (Alt -Sencillo) (Alterno)	62286
			Depósito a Radiador, w/ 3/8" ID Hose	3/8" x 18"
			Calefacción a Motor	64335
			Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64335
			Calefacción a Motor	65647

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	
			Número de parte de la mang Curva	Flexible

FORD - F SERIES SUPER DUTY PICKUP CONT.

2002 V10 6.8L

Multi-V, C/ AA	4060995
Multi-V, Exc AC	4060805
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, C/ AA, Polea lisa	49314
Tensor Ensamblado, Excepto AA, Polea acanalada	49352

Superior	62356
Inferior	62845
Calefacción a Múltiple de Admisión, Reusar ..	
Restrictor de Equipo Original	64386
Calefacción a - Tubo 1	63235
Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	64315

FORD - FREESTAR

2007 V6 3.9L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060960
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49253

Superior	62731
Inferior	62732
Tubo a Conector	64139
Radiador a Depósito	63997

2007 V6 4.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060960
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49253

Superior	62731
Inferior	62732
Tubo a Conector	64139
Radiador a Depósito	63997

2006 V6 3.9L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060960
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49253

Superior	62731
Inferior	62732
Tubo a Conector	64139
Depósito a Tubo (Inferior)	63997

2006-04 V6 4.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060960
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49253

Superior	62731
Inferior	62732
Tubo a Conector	64139
Depósito a Tubo (Inferior)	63997

2005 V6 3.9L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060960
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49253

Superior	62731
Inferior	62732
Tubo a Conector	64139
Depósito a Tubo (Inferior)	63997

2004 V6 3.9L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060960
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49253

Superior	62731
Inferior	62732
Tubo a Conector	64139

FORD - LOBO

2019 V6 3.5L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489
--	-------

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - LOBO CONT.		
2018	V6 3.5L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489
	Polea Desacopladora de Alternador	49966
2018-15	V8 5.0L	
	Tensor Ensamblado, AA	49850
	Tensor Ensamblado, Alt y BA	49821
2017	V6 3.5L	
	Multi-V, Alternador	4060919
	Polea Loca - Alt, Polea acanalada, incluye herrajes	50052
	Polea de Loca - Supercargador	50082
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489
	Polea Desacopladora de Alternador	49966
2016	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060433
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485
2015	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49485
2013-11	V8 5.0L	
	Multi-V, AA	4060537
	Multi-V, Alternador	4061055
2012-11	V8 4.6L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4061025
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
2012-11	V8 5.4L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4061025
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
2010	V8 5.4L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4061025
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, C/Paquete Remolque	66141	
Superior, Sin Paquete de Remolque	66298	
Superior, C/Paquete Remolque	66141	
Superior, Sin Paquete de Remolque	66298	
Superior, C/Paquete Remolque	66141	
Superior, Sin Paquete de Remolque	66298	
Salida de Calefacción	64547	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - LOBO CONT.

2010 V8 5.4L
C/ AA, Polea lisa 49314

2010-09 V8 4.6L
Multi-V, Alternador, C/ AA 4061025
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea
Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada 49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
C/ AA, Polea lisa 49314

2009 V8 5.4L
Multi-V, Alternador, C/ AA 4061025
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea
Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada 49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
C/ AA, Polea lisa 49314

2008 V8 4.6L
Multi-V, Alternador, C/ AA 4061030
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda
Opcional, C/AA 4061031
Multi-V, Alternador, Sin AA 4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea
Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada 49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
C/ AA, Polea lisa 49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Excepto AA, Polea acanalada 49352

2008-06 V8 5.4L
Multi-V, Alternador, C/ AA 4061030
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda
Opcional, C/AA 4061031
Multi-V, Alternador, Sin AA 4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 49001
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea
Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada 49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
C/ AA, Polea lisa 49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Excepto AA, Polea acanalada 49352

Superior, C/Paquete Remolque 66141
Superior, Sin Paquete de Remolque 66298
Calefacción a Motor 64997

Superior, C/Paquete Remolque 66141
Superior, Sin Paquete de Remolque 66298
Inferior 62904
Salida de Calefacción 64547

Superior 62903
Inferior 62904
Calefacción a Motor 64547

Superior 62903
Inferior 62904
Salida de Calefacción 64547

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción		Número de parte de la mang	
					Curva	Flexible
FORD - LOBO CONT.						
2007-05 V8 4.6L						
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4061030	Superior		62903	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda		Inferior		62904	
	Opcional, C/AA	4061031	Calefacción a Motor		64547	
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060840				
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001				
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352				
2005	V8 5.4L					
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4061025	Superior		62903	
	Multi-V, Alternador y AA	4061015	Inferior		62904	
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060840	Salida de Calefacción		64547	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001				
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352				
2004	V8 4.6L					
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060990	Superior		62903	
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060840	Inferior		62904	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001	Inferior, Alterno		62202	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314	Salida de Calefacción		64541	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352				
2004	V8 5.4L					
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060832	Superior		62903	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060798	Inferior		62202	
	Multi-V, Supercargador	4080660	Salida de Calefacción		64541	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda		Calefacción a Múltiple de Admision		64144	
	Opcional, Excepto AA	4061015	Radiador a Depósito, Cortar para ajustar		64997	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001				
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352				
2003	V8 4.6L					
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060798	Superior		62201	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060990	Superior	XL-1155		52011
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional,		Inferior		62202	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - LOBO CONT.		
2003	V8 4.6L	
	Excepto AA	4060795
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352
2003	V8 5.4L	
	Multi-V, AA	4060990
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060798
	Multi-V, Supercargador	4080660
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352
2002	V8 4.6L	
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060795
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060990
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49008
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49017
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49231
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352
2002	V8 5.4L	
	Multi-V, AA	4060990
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060798
	Multi-V, Supercargador	4080660
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49008
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49017
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49352
2001	V8 4.6L	
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060798
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060990
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49008
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49017
	Polea Tensora, Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49053
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49231
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49348

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Calefacción a Múltiple de Admisión	64144	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Superior	62548	
Inferior, Alterno, Incluye conexiones rápid.	66094	
Inferior, Reusar Conectores Rápidos de		
Equipo Original	62288	
Calefacción a Múltiple de Admisión	64997	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Superior	62201	
Superior, Opcional	XL-1155	
Inferior	62202	
Calefacción a Múltiple de Admisión	64144	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Superior	62201	
Inferior, Alterno, Incluye conexiones rápid.	66094	
Inferior, Reusar Conectores Rápidos de		
Equipo Original	62288	
Calefacción a Múltiple de Admisión	64144	
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose,		
Cortar para ajustar	64997	
Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	65012	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Superior	62201	
Superior, Opcional	XL-1155	
Inferior	62202	
Calefacción a Múltiple de Admisión	64144	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
Calefacción a - Tubo 1	63991	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - LOBO CONT.		
2001	V8 5.4L	
	Multi-V, AA	4060990
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060798
	Multi-V, Supercargador	4080660
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49008
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49017
	Polea Tensora, Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49053
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49231
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49348
2000	V8 4.6L	
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060798
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060990
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49008
	Polea de Tensor - AA, Polea lisa	49017
	Polea Tensora, Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49053
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49231
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49348
2000	V8 5.4L	
	Multi-V, AA	4060990
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060798
	Multi-V, Supercargador	4080660
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49008
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49017
	Polea Tensora, Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49053
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49231
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49348
2019	L4 2.3L TURBO	
	Multi-V, Alt y BA	4040525
	Multi-V, AA	4060575
2018-15	L4 2.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060893
2018-13	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060926

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62201	
Inferior, Incluye conexiones rápidas	66094	
Inferior, Reusar Conectores Rápidos de		
Equipo Original	62288	
Calefacción a Múltiple de Admisión	64144	
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose,		
Cortar para ajustar	64997	
Radiador a Depósito, w/ 1" ID Hose	65012	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Superior	62201	
Superior, Opcional	XL-1155	
Inferior	62202	
Calefacción a Múltiple de Admisión	64144	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997	
Superior	62201	
Inferior, Incluye conexiones rápidas	66094	
Inferior, Reusar Conectores Rápidos de		
Equipo Original	62288	
Calefacción a Múltiple de Admisión	64144	
Radiador a Depósito	64315	
Radiador a Depósito	65012	
Calefacción a - Tubo 1	63991	

FORD - RANGER

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - RANGER CONT.		
2012	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060730
2011	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060730
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49243
2011	V6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060868
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060707
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49250
2010	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060730
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49243
2010	V6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060868
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060707
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49250
2009	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060730
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49243
2009	V6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	61697	
Inferior	62558	
Válvula a Tubo	63116	
Superior	61697	
Inferior	62558	
Válvula a Tubo	63116	
Paso	5/8" x 14.5" ⁿ	
Superior	62821	
Inferior	62346	
de Paso	64371	
Calefacción a - Tubo 2	64351	
Superior	61697	
Inferior	62558	
Salida de Calefacción, Excepto AA	63206	
Paso	63072	
Válvula a Tubo	63116	
Superior	62821	
Inferior	62346	
de Paso	64371	
Calefacción a - Tubo 2	64351	
Calefacción a Válvula, Además disponible en . Hy-T Red y Hi-Miller Blue	3/4" x 10"	
Válvula a Tubo 1	3/4" x 12"	
Superior	61697	
Inferior	62558	
Calefacción, Lado Izquierdo, Excepto AA	63260	
Superior	62821	
Inferior	62346	
de Paso	64371	
Tubo 2 a BA	63194	
Calefacción a - Tubo 2	64351	
Calefacción a Válvula, Además disponible en . Hy-T Red y Hi-Miller Blue	3/4" x 10"	
Válvula a Tubo 1	3/4" x 12"	

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - RANGER CONT.		
2009	V6 4.0L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49250
2008	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060730
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49243
2008-07	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060883
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060855
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49385
2008-07	V6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060868
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060812
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49250
2007	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060730
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49243
2006	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060730
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49243
2006	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060855
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49385
2006	V6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060868
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060812
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	61697	
Inferior	62260	
Calefacción, Lado Izquierdo, Excepto AA	63260	
Superior	62994	
Inferior	62965	
Calefacción a Motor, Arriba	64293	
Calefacción a Motor, Inferior, Si estáj equipado con CA, reutilice el interruptor de vacÃ-o OE	64294	
Superior	62821	
Inferior	62346	
de Paso	64371	
Calefacción a Válvula, Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	3/4" x 10"	
Válvula a Tubo 1	3/4" x 12"	
Tubo 2 a BA	63194	
Calefacción a - Tubo 2	64351	
Superior	61697	
Inferior	62260	
Calefacción a Válvula	63812	
Calefacción, Lado Izquierdo, Excepto AA	63260	
Superior	61697	
Inferior	62260	
Calefacción a Válvula	63812	
Calefacción, Lado Izquierdo, Excepto AA	63260	
Superior, Hasta 01/05/06	62993	
Superior, Desde 01/05/06	62994	
Inferior	62965	
Calefacción a Motor, Arriba	64293	
Calefacción a Motor, Inferior, Si estáj equipado con CA, reutilice el interruptor de vacÃ-o OE	64294	
Superior	62821	
Inferior	62346	
de Paso	64371	
Tubo 2 a BA	63194	
Calefacción a - Tubo 2	64351	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - RANGER CONT.

2006	V6 4.0L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49250

2005	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060730
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49243

2005	V6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060868
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060812
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49250

2005-04	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060855
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49385

2004	V6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060868
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060812
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49250

2004-03	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060730
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49243

2003	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060855
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior	61697
Inferior	62558
Calefacción a Válvula	63812
Calefacción, Lado Izquierdo, Excepto AA	63260

Superior	62821
Inferior	62346
Calefacción a Válvula, Además disponible en . Hy-T Red y Hi-Miller Blue	3/4" x 10"
Válvula a Tubo 1	3/4" x 12"
Motor a Tubo 1	63906
de Paso	64371
Tubo 2 a BA	63194
Calefacción a - Tubo 2	64351

Superior	62993
Inferior	62965
Calefacción a Motor, Arriba	64293
Calefacción a Motor, Inferior, Si estÁj equipado con CA, reutilice el interruptor de vacÁ-o OE	64294

Superior	62821
Inferior	62346
Motor a Válvula	64673
Calefacción a Válvula, Además disponible en . Hy-T Red y Hi-Miller Blue	3/4" x 10"
Válvula a Tubo 1	64371
Motor a Tubo 1	63906
Tubo 2 a BA	63194
Calefacción a - Tubo 2	64351

Superior	62245
Inferior	62558
Entrada de Calefacción	5/8" x 24"
Salida de Calefacción	5/8" x 24"
Calefacción, Lado Izquierdo, Excepto AA	63260
Calefacción a Válvula 1	63187 ⁿ
Calefacción a Válvula 2	63253 ⁿ
Motor a Tubo	63535
Tubo a Depósito	63077 ⁿ
Depósito a Tubo	63116

Superior	62257
Inferior	62406
Calefacción a Múltiple de Admisión	64387
Calefacción a BA, Exc AC	63225 ⁿ
Tee a Bomba de Agua, Tee de Ensamble, Sin AA	65644
Calefacción a Motor, Tee de Ensamble, C/AA .	65644

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
FORD - RANGER CONT.		
2003	V6 3.0L	
	Polea lisa	49385
2003	V6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060868
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060812
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49250
2002	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060730
	Polea Loca, C/ AA, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49243
2002	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060855
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49385
2002	V6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49250
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060868
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060812
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49250
2001	L4 2.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060822
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060730
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49243

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62550	
Inferior	62346	
Motor a Válvula	64673	
de Paso	64371	
Calefacción a Válvula	5/8" x 24"	
Válvula a Termostato	63818ⁿ	
Calefacción a Termostato	5/8" x 27"	
Válvula a Múltiple de Admisión	3/8" x 36"	
Múltiple de Admisión a Tubo	3/8" x 12"	
Tubo 2 a BA	63194	
Superior	62245	
Inferior	62558	
Entrada de Calefacción, Valve to Heater	5/8" x 24"	
Salida de Calefacción	5/8" x 24"	
Motor a Tubo, Ensamble	63535	
Tubo a Depósito	63077ⁿ	
Depósito a Tubo	63116	
Calefacción a - Tubo 1	63260	
Calefacción a Válvula 1	63187	
Calefacción a Válvula 2	63253	
Superior	62257	
Inferior	62406	
Calefacción a Múltiple de Admisión	64387	
Calefacción a BA, Exc AC	63225ⁿ	
Calefacción a - Tubo 1	64347	
Tee a Bomba de Agua	65644	
Superior	62821	
Inferior	62346	
Motor a Válvula	64673	
de Paso	64371	
Calefacción a Válvula	5/8" x 24"	
Válvula a Termostato	63818ⁿ	
Calefacción a Termostato	5/8" x 27"	
Válvula a Múltiple de Admisión	3/8" x 36"	
Múltiple de Admisión a Tubo	3/8" x 12"	
Calefacción a - Tubo 1	64347	
Superior	62245	
Inferior	62558	
de Paso	64120	
Entrada de Calefacción, Valve to Heater	5/8" x 24"	
Salida de Calefacción	5/8" x 24"	
Motor a Tubo, Ensamble	63535	
Tubo a Depósito	63077ⁿ	
Depósito a Tubo	63116	
Calefacción a - Tubo 1	63260	
Calefacción a Válvula 1	63187	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - RANGER CONT.

2001	L4 2.3L	
2001	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060858
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49385
2000	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060858
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49385

Calefacción a Válvula 2	63253
Superior	62257
Superior, Alterno	62140
Inferior	62406
Calefacción a Motor	62847
Calefacción a BA	62848
Calefacción a - Tubo 1	64347
Tee a Bomba de Agua	65644
Superior	62257
Superior, Alterno	62140
Inferior	62406
Calefacción a Motor	62847
Calefacción a BA	62848
Tee a Bomba de Agua	65644

FORD - TRANSIT

2019-17	V6 3.7L	
	Multi-V, Alternador	4060547
	Multi-V, DH	4040571
	Tensor Ensamblado, Alt y BA	49489
	Tensor Ensamblado, DH	49865
2016-15	V6 3.7L	
	Multi-V, Alternador	4060547
	Multi-V, DH	4040571
	Tensor Ensamblado, Alt y BA	49489
2016-07	L4 2.2L	
	Multi-V, Alternador, Sin AA	4060660
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4071130

Superior	67308
Inferior	67309
Superior	67308
Inferior	67309

FORD - WINDSTAR

2003	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060960
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49253

Inferior, Alterno	62732 ⁿ
Inferior	60940 ⁿ
Superior	62185
Tee 1 a Múltiple de Admisión, C/Calefacción	Auxiliar
	63524
Depósito a Múltiple de Admisión	64126
Calefacción a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar..	64321ⁿ
Calefacción Auxiliar a Tee 2	64138
Calefacción a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar	64146
Tee a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63095
Tee 2 a BA, C/Calefacción Auxiliar	63190 ⁿ
Calefacción Auxiliar a Tubo	5/8" x 24"
	63330
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	63330
Radiador a Depósito, W/ 3/4" ID Hose,	
Cortar para ajustar	65009
Tee 1 a Múltiple de Admisión, C/Calefacción	Auxiliar
	65648

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - WINDSTAR CONT.

2002	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060960
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49253

Inferior, Alterno	62732 ⁿ
Inferior	60940 ⁿ
Superior	62185
Tee 1 a Múltiple de Admisión, C/Calefacción ..	
Auxiliar	63524
Tee-1 a Calefacción Auxiliar	63095
Tee 2 a BA, C/Calefacción Auxiliar	63190 ⁿ
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	63330
Depósito a Múltiple de Admisión	64126
Calefacción a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar..	64321ⁿ
Calefacción a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar ...	64146
Tee-2 a Calefacción Auxiliar	64138
Calefacción Auxiliar a Tubo	5/8" x 24"
Radiador a Depósito, W/ 3/4" ID Hose,	
Cortar para ajustar	65009
Tee 1 a Múltiple de Admisión, C/Calefacción ..	
Auxiliar	65648

2001	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060960
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49253

Inferior, Alterno	62732 ⁿ
Inferior	60940 ⁿ
Superior	62185
Tee 1 a Múltiple de Admisión, C/Calefacción ..	
Auxiliar	63524
Tee-1 a Calefacción Auxiliar	63095
Tee 2 a BA, C/Calefacción Auxiliar	63190 ⁿ
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	63330
Depósito a Múltiple de Admisión	64126
Calefacción a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar..	64321ⁿ
Calefacción a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar ...	64146
Tee-2 a Calefacción Auxiliar	64138
Calefacción Auxiliar a Tubo	5/8" x 24"
Radiador a Depósito, W/ 3/4" ID Hose,	
Cortar para ajustar	65009
Tee 1 a Múltiple de Admisión, C/Calefacción ..	
Auxiliar	65648

2000	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060850
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060817
	Polea Loca, Polea lisa	49005
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49220

Superior	62530 ⁿ
Inferior	60665 ⁿ
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	63330
Tee-1 a Calefacción Auxiliar	63095
Tubo a BA	63109 ⁿ
Tee-2 a Calefacción Auxiliar	64138
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Auxiliar ..	63077 ⁿ
Radiador a Depósito, W/ 3/4" ID Hose,	
Cortar para ajustar	65009

2000	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060960
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49021
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49253

Superior	62185
Inferior, Alterno	62732 ⁿ
Inferior	60940 ⁿ
Tee 1 a Múltiple de Admisión, C/Calefacción ..	
Auxiliar	63524
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63095

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

FORD - WINDSTAR CONT.

2000 V6 3.8L

Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63151
Tee 2 a BA, C/Calefacción Auxiliar	63190 ⁿ
Radiador a Depósito, W/ 3/8" ID Hose	63330
Calefacción a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar..	64321ⁿ
Depósito a Múltiple de Admisión	64126
Calefacción a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar ...	64146
Calefacción Auxiliar a Tee, 2	64138
Tubo a Calefacción Auxiliar	5/8" x 24"
Radiador a Depósito, W/ 3/4" ID Hose,	
Cortar para ajustar	65009
Tee 1 a Múltiple de Admisión, C/Calefacción ..	
Auxiliar	65648

GMC

GMC - ACADIA

2019 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4050689

2019 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060725

Polea Desacopladora de Alternador 49968

2018 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4050689

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios 49851

2018 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060725

Polea Desacopladora de Alternador 49968

2017 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4050689

2017 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060725

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea

acanalada, incluye herrajes 50002

Polea Desacopladora de Alternador 49968

2016 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060930

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea

acanalada, incluye herrajes 50002

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49378

2015 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060930

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea

acanalada, incluye herrajes 50002

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,

Polea lisa 49378

Calefacción a Tee 2 64997

Calefacción a Tee 2 63906

Calefacción a Tee 2 64997

Calefacción a Tee 2 64997

Superior 66119

Inferior 66120

Tee 1 a Termostato 63227ⁿ

Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar 65004

Calefacción a Tee 2 63041

Tee 2 a Termostato 63981

Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar 63096

Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar 63089

Radiador a Cuello de Llenado, Cortar para

ajustar 64997

Tee 2 a Termostato 65629

Superior 66119

Inferior 66120

Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar 65004

Calefacción a Tee 2 63041

Tee 1 a Termostato 63227ⁿ

Tee 2 a Termostato 63981

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
GMC - ACADIA CONT.		
2015	V6 3.6L	
2014	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49378
2013	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49378
2012-11	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49378
2010	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49378

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096	
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089	
Radiador a Cuello de Llenado, Cortar para ajustar	64997	
Tee 2 a Termostato	65629	
Superior	66119	
Inferior	66120	
Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar	65004	
Calefacción a Tee 2	63041	
Tee 1 a Termostato	63227ⁿ	
Tee 2 a Termostato	63981	
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096	
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089	
Radiador a Cuello de Llenado, Cortar para ajustar	64997	
Tee 2 a Termostato	65629	
Superior	66119	
Inferior	66120	
Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar	65004	
Calefacción a Tee 2	63041	
Tee 1 a Termostato	63227ⁿ	
Tee 2 a Termostato	63981	
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096	
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089	
Radiador a Cuello de Llenado, Cortar para ajustar	64997	
Tee 1 a Termostato	65624	
Tee 2 a Termostato	65629	
Superior	66119	
Inferior	66120	
Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar	65004	
Calefacción a Tee 2	63041	
Tee 1 a Termostato	63227ⁿ	
Tee 2 a Termostato	63981	
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096	
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089	
Radiador a Cuello de Llenado, Cortar para ajustar	64997	
Conector, Tee 1 a Termostato	65624	
Tee 2 a Termostato	65629	
Superior	66119	
Inferior	66120	
Tee 1 a Termostato	63227ⁿ	
Calefacción a Tee 2	64997	
Tee 2 a Termostato	63981	
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096	
Conector, Tee 1 a Termostato	65624	
Tee 2 a Termostato	65629	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

GMC - ACADIA CONT.

2009-08 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49378

Superior	66119
Inferior	66120
Tee 1 a Termostato	63227 ⁿ
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	63096
Calefacción a Tee 2	63041
Calefacción a Tee 1	5/8" x 5"
Tee 2 a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	63089 ⁿ
Tee 2 a Termostato	63981
Radiador a Cuello de Llenado	3/8" x 25"
Conector, Tee 1 a Termostato	65624
Tee 2 a Termostato	65629

2007 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49378

Superior	66119
Inferior	66120
Tee 1 a Termostato	63227 ⁿ
Calefacción a Tee 2	64997
Tee 2 a Termostato	63981
Conector, Tee 1 a Termostato	65624
Tee 2 a Termostato	65629

GMC - CANYON

2012 L4 2.9L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
Pulley, Polea lisa	49180
Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49097
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49280

Calefacción a - Tubo 1	63991
------------------------------	-------

2012 L5 3.7L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
Pulley, Polea lisa	49180
Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49097
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49280

Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997
Calefacción a - Tubo 1	63991
Tubo 1 a Motor	64314

2012 V8 5.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Tubo 1 a Termostato	65009
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64997

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
GMC - CANYON CONT.		
2011	L4 2.9L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49280
	2011	L5 3.7L
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca		K49280B
Multi-V, Sistema de Accesorios		4060915F
Pulley, Polea lisa		49180
Polea Tensora, Polea lisa		49097
Tensor Ensamblado, Polea lisa		49280
2011		V8 5.3L
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
	2010	L4 2.9L
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca		K49280B
Multi-V, Sistema de Accesorios		4060915F
Pulley, Polea lisa		49180
Polea Tensora, Polea lisa		49097
Tensor Ensamblado, Polea lisa		49280
2010		L5 3.7L
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280
	2010	V8 5.3L
Multi-V, Sistema de Accesorios		4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.		4040355S
Pulley, Polea lisa, incluye hardware		49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49436

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62611	
Inferior	62615	
Motor a Calefacción	64997	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Superior	66123	
Inferior	62617	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Tubo 1 a Motor	64314	
Superior	66121	
Inferior	66122	
Tubo 1 a Termostato	63906	
Superior	62611	
Inferior	62615	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Superior	66123	
Inferior	62617	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Tubo 1 a Motor	64314	
Superior	66121	
Inferior	66122	
Tubo 1 a Termostato	63906	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 14"	
Calefacción a - Tubo 2	3/4" x 14"	
Tubo 2 a Motor	1/4" x 14"	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
GMC - CANYON CONT.		
2009	L4 2.9L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280
2009	V8 5.3L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
2009-08	L5 3.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280
2008	L4 2.9L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280
2007	L4 2.9L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060915F
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060690
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280
2007	L5 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060915F
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060690
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62611	
Inferior	62615	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Tubo 1 a Motor	63641	
Radiador a Depósito	3/8" x 55"	
Superior	66121	
Inferior	66122	
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 14"	
Calefacción a - Tubo 2	3/4" x 14"	
Tubo 1 a Termostato	63806	
Tubo 2 a Termostato	63906	
Tubo 2 a Motor	1/4" x 14"	
Radiador a Depósito	65004	
Calefacción a Tubo 5, Cortar para ajustar	65004	
Superior	66123	
Superior, Alterno	62617	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Tubo 1 a Motor	64314	
Radiador a Depósito	3/8" x 55"	
Superior	62611	
Inferior	62615	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Tubo 1 a Motor	63641	
Superior	62611	
Inferior	62615	
Motor a Calefacción	63016	
Tubo 1 a Motor	63641ⁿ	
Radiador a Depósito	3/8" x 56"	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Superior	66123	
Inferior	62617	
Calefacción a Motor	64314	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Radiador a Depósito	3/8" x 55"	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

GMC - SIERRA

2018-17 V8 5.3L

Multi-V, Alternador	4060715
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
Multi-V Stretch Belt, Air Pump Drive, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49808
Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada	49953
Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada .	49954

Superior, FLEX	66193
Inferior, Gasolina	67162

2018-15 V8 6.2L

Multi-V, Alternador	4060715
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49808
Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada	49953
Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada .	49954

Superior	66193
Inferior	67162

2016 V8 5.3L

Multi-V, Alternador	4060715
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49808
Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada	49953
Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada .	49954

Superior, FLEX	66193
Inferior, Gasolina	67162

2015 V8 5.3L

Multi-V, Alternador	4060715
Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49808
Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada	49953
Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada .	49954

Superior	66193
----------------	-------

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

GMC - SIERRA CONT.

2014	V8 5.3L	
	Multi-V, Alternador	4060715
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49808
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada	49953
	Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada .	49954

Superior	66193
Radiador a Motor	64113

2014	V8 6.2L	
	Multi-V, Alternador	4060715
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49808
	Polea Desacopladora de Alternador, C/Alt 150 Amp., Polea acanalada	49953
	Polea Desacopladora de Alternador, W/ 170 Amp & 220 Amp Alternator, Polea acanalada .	49954

Superior	66193
----------------	-------

2013	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"

2013	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	62916
Inferior	62261
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"

2012	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	

Superior	62916
Inferior	62261
Radiador a Motor	64113
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Radiador a Depósito	1/2" x 23"

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
GMC - SIERRA CONT.		
2012	V8 5.3L	
	Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2012	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2011	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Alternador, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2011	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2010	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Alternador, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2010	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62916	
Inferior	62261	
Radiador a Motor	64113	
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Termostato a Calefacción	64377 ⁿ	
Radiador a Motor	64113	
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Radiador a Motor	64113	
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Depósito a Radiador	62938	
Cuerpo Papalote a Motor	64113	
Termostato a Calefacción	62852	
Calefacción a Termostato	64133	
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"	
Entrada de Calefacción	62939	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Radiador a Motor	64113	
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ	

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
GMC - SIERRA CONT.		
2010	V8 6.2L	
	Polea acanalada	49436
2009	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Alternador, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2008	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alt, DH y BA	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Alternador, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
2008	V8 6.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Alternador, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2007	V8 5.3L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Multi-V, Alternador, (105A), Excepto Híbrido	4060922
	Multi-V, Alternador, (145A), Excepto Híbrido	4060930

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62916	
Inferior	62261	
Depósito a Radiador	62938	
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"	
Radiador a Cuerpo Papalote	64113	
Termostato a Calefacción	62852	
Calefacción a Termostato	64133	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Entrada de Calefacción	62939	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Radiador a Motor	64113	
Calefacción a Termostato	5/8" x 34"	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Depósito a Radiador	62938	
Calefacción a Termostato	64133	
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"	
Radiador a Cuerpo Papalote	64113	
Termostato a Calefacción	62852	
Entrada de Calefacción	62939	
Inferior	62261	
Termostato a Calefacción	65004	
Superior	62262	
Superior, (Alternó)	62634	
Inferior	62261	
Depósito a Radiador	62938	
Cuerpo Papalote a Motor	1/4" x 6"	
Radiador a Motor	64113	
Termostato a Calefacción	62852	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

GMC - SIERRA CONT.

2007	V8 5.3L	
	Multi-V, AA, Excepto Híbrido	4040377
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor Híbrido	4060588
	Polea de Tensor, Excepto Híbrido, Polea acanalada	49003
	Polea Loca, Motor Híbrido, Polea acanalada	49021
	Alternador, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, AA, Excepto Híbrido, Polea lisa	49276
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Excepto Híbrido, Polea acanalada	49275

Calefacción a Termostato	64133
Entrada de Calefacción	62939

GMC - TERRAIN

2020-19	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
2019-18	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49851
2018	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49846
	Polea Desacopladora de Alternador	49971
2018	L4 1.6L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060642
2017	L4 2.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	4050405
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50021
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281
2017	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378
2016	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50021
2016	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002

Superior	62418
Inferior	66586
Calefacción a Motor	64637
Depósito a Termostato, Cortar para ajustar	65009
Calefacción a Termostato, Cortar para ajustar	65009
Tubo a Motor	64373

Superior	66579
Inferior	66127
Tubo a Motor, Cortar para ajustar	64994
Tubo a Motor, Cortar para ajustar	64994

Superior	62418
Inferior	66586
Calefacción a Motor	64637
Depósito a Termostato, Cortar para ajustar	65009
Calefacción a Termostato, Cortar para ajustar	65009
Tubo a Motor	64373

Superior	66579
Inferior	66127
Tubo a Motor, Cortar para ajustar	64994
Tubo a Motor, Cortar para ajustar	64994

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

GMC - TERRAIN CONT.

2015	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50021
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50021

2015-13	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378

2014	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281

2013-12	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281

2012-11	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	50002
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49378

2011	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050405
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49141
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49281

Superior	62418
Inferior	66586
Calefacción a Motor	64637
Depósito a Termostato, Cortar para ajustar	65009
Calefacción a Termostato, Cortar para ajustar ..	65009
Tubo a Motor	64373

Superior	66579
Inferior	66127
Tubo a Motor, Cortar para ajustar	64994

Superior	62418
Inferior	66586
Calefacción a Motor	64637
Depósito a Termostato, Cortar para ajustar	65009
Calefacción a Termostato, Cortar para ajustar ..	65009
Tubo a Motor	64373

Superior	62418
Inferior	66586
Calefacción a Motor	64637
Depósito a Termostato, Cortar para ajustar	65009
Calefacción a Termostato, Cortar para ajustar ..	65009
Tubo a Motor	64373

Superior	66579
Inferior	66580

Superior	62418
Inferior	66586
Calefacción a Motor	64637
Calefacción a Termostato, Cortar para ajustar ..	65009
Depósito a Termostato, Cortar para ajustar	65009
Tubo a Motor	64373

GMC - YUKON

2020	V8 6.2L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49808

2019-16	V8 6.2L	
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49808

Superior	66193
-----------------------	-------

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
GMC - YUKON CONT.				
2019-15 V8 5.3L				
	Multi-V, Alternador	4060935	Superior	66193
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S		
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49808		
2015	V8 6.2L			
	Multi-V, Alternador	4060935	Superior	66193
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040349S	Entrada de Calefacción	65000
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49808		
2014	V8 5.3L			
	Multi-V, Alternador	4060935	Superior	62916
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S	Inferior	62261
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S	Radiador a Motor	64113
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436	requieren 2, Cortar para ajustar	65009
2014	V8 6.2L			
	Multi-V, Alternador	4060935	Superior	62916
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S	Inferior	62261
	Multi-V Stretch Belt, Bomba de Vacío, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030307S		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436		
2013	V8 6.0L GAS ENGINE			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588	Superior	62916
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154	Inferior	62261
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436	Radiador a Motor	64113
2013	V8 6.2L			
	Multi-V, Alternador	4060935	Superior	62916
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040355S	Inferior	62261
			Salida BA Auxiliar	63118

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

GMC - YUKON CONT.

2013 V8 6.2L

Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2013-12 V8 5.3L

Multi-V, Alternador	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2013-12 V8 6.0L Hybrid Engine

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2012 V8 6.0L GAS ENGINE

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

2012 V8 6.2L

Multi-V, Alternador	4060935
Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	62916
Inferior	62261
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Radiador a Motor	64113

Superior	66294
Inferior	62261
Termostato a Calefacción	64543
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Radiador a Motor	64113
Calefacción a BA Auxiliar	63118
Bomba de Enfriamiento a Filtro de Enfriamiento, Cortar para ajustar	65004
Filtro Refrigerante a Inversor, Cortar para ajustar	65009
Filtro Refrigerante a Depósito, Cortar para ajustar	65009
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1, Cortar para ajustar	65009
Salida Tanque de Compensación, Cortar para ajustar	65000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
GMC - YUKON CONT.		
2012	V8 6.2L	
	Polea acanalada	49436
2011	V8 5.3L	
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49436
2011	V8 6.0L GAS ENG	
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49436
2011	V8 6.0L Hybrid Engine	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49436
2011	V8 6.2L	
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49436

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Superior	62916
Inferior	62261
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Radiador a Motor	64113
Superior	62916
Inferior	62261
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Superior	66294
Inferior	62261
Motor a Bomba de Agua Auxiliar	63041
Termostato a Calefacción	64543
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Radiador a Motor	64113
Calefacción a BA Auxiliar	63118
Bomba de Enfriamiento a Filtro de Enfriamiento, Cortar para ajustar	65004
Filtro Refrigerante a Inversor, Cortar para ajustar	65009
Filtro Refrigerante a Depósito, Cortar para ajustar	65009
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1, Cortar para ajustar	65009
Salida Tanque de Compensación, Cortar para ajustar	65000
Superior	62916
Inferior	62261
Salida BA Auxiliar	63118
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
GMC - YUKON CONT.		
2010	V8 5.3L	
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Alternador, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2010	V8 6.0L GAS ENGINE	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2010	V8 6.0L Hybrid Engine	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2010	V8 6.2L	
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	V8 4.8L	
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62916	
Inferior	62261	
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"	
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"	
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ	
Superior	66294	
Inferior	62261	
Motor a Bomba de Agua Auxiliar	63118	
Termostato a Calefacción	64543	
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031	
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"	
Radiador a Motor	64113	
Calefacción a BA Auxiliar	63118	
Bomba de Enfriamiento a Filtro de Enfriamiento, Cortar para ajustar	65004	
Filtro Refrigerante a Inversor, Cortar para ajustar	65009	
Filtro Refrigerante a Depósito, Cortar para ajustar	65009	
Radiador Auxiliar a Bomba Refrigerante 1, Cortar para ajustar	65009	
Salida Tanque de Compensación, Cortar para ajustar	65000	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Salida BA Auxiliar	63118	
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"	
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Radiador a Depósito	62938	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
GMC - YUKON CONT.		
2009	V8 4.8L	
	reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	V8 5.3L	
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	V8 6.0L GAS ENGINE	
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S^s
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	V8 6.0L Hybrid Engine	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	V8 6.2L	
	Multi-V, Alternador	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2008	V8 4.8L	
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Alternador, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Calefacción a Termostato, Recto	5/8" x 33"	
Termostato a Calefacción	62852	
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"	
Radiador a Motor	64113	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Calefacción a Termostato, Recto	5/8" x 33"	
Termostato a Calefacción	62852	
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"	
Radiador a Motor	64113	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Radiador a Depósito	62938	
Calefacción a Termostato, Recto	5/8" x 33"	
Termostato a Calefacción	62852	
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"	
Radiador a Motor	64113	
Superior	66294	
Inferior	62261	
Motor a Bomba de Agua Auxiliar	63118	
Termostato a Calefacción	64543	
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031	
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 16"	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Salida BA Auxiliar	63118	
Calefacción a Termostato, Recto	5/8" x 33"	
Termostato a Calefacción	62852	
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Radiador a Depósito	62938	
Calefacción a Termostato, Recto	5/8" x 33"	
Termostato a Calefacción	62852	
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"	
Radiador a Motor	64113	

^s Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
GMC - YUKON CONT.		
2008	V8 4.8L	
	acanalada	49275
2008	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Alt, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
2008	V8 6.0L GAS	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Alt y DH, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
2008	V8 6.0L Hybrid Engine	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49021
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
2008	V8 6.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Alt, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
2007	V8 4.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Alt, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62916	
Inferior	62261	
Calefacción a Termostato, Recto	5/8" x 33"	
Termostato a Calefacción	62852	
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"	
Radiador a Motor	64113	
Radiador a Depósito	62938	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Calefacción a Termostato, Recto	5/8" x 33"	
Termostato a Calefacción	62852	
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"	
Radiador a Motor	64113	
Radiador a Depósito	62938	
Superior	66294	
Inferior	62261	
Motor a Bomba de Agua Auxiliar	63118	
Bomba Refrigerante 1 a Termostato	63031	
Bomba de Refrigerante 2 a Filtro de Refrigerante	3/4" x 34"	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Salida BA Auxiliar	63118	
Calefacción a Termostato, Recto	5/8" x 33"	
Termostato a Calefacción	62852	
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"	
Radiador a Depósito	1/2" x 23"	
Superior	62916	
Inferior	62261	
Calefacción a Termostato, Recto	5/8" x 33"	
Termostato a Calefacción	62852	
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"	
Radiador a Motor	64113	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

GMC - YUKON CONT.

2007	V8 4.8L	
	hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
2007	V8 5.3L	
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
2007	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca - Alt, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Alt, Polea acanalada	49003
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt 130 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador, C/Alt. De 105 Amp., Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49275A
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alt y DH	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea Loca -AA, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Alt y DH, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Alt y DH, Polea lisa, incluye hardware	49154	
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150	
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276	
Tensor Ensamblado, Alt y DH, Polea acanalada	49275	

Radiador a Depósito	62938
Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato, Recto	5/8" x 33"
Termostato a Calefacción	62852
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"
Radiador a Motor	64113
Radiador a Depósito	62938
Superior	62916
Inferior	62261
Calefacción a Termostato, Recto	5/8" x 33"
Termostato a Calefacción	62852
Entrada y Salida de Calefacción Auxiliar, Se requieren 2; 2 Required	3/4" x 15"
Radiador a Motor	64113
Radiador a Depósito	1/2" x 23"

**HONDA
HONDA - CR-V**

2020-17	L4 1.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070672F
2019	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070565
2018-17	L4 2.4L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49828
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070565
2016-15	L4 2.4L	
	Tensor Ensamblado	49828
	Polea Desacopladora de Alternador	49958
2016-15	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070565
	Polea Desacopladora de Alternador	49958

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - CR-V CONT.

2014 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070662
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49341

2013-12 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070662
Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49052
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49341

2011 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070685
Polea Tensora, Sistema de Accesorios,	
Modelos Hechos en Japón, Polea lisa	49052
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Modelos Hechos en EUA, Polea lisa	49341
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Modelos Hechos en Japón, Polea lisa	49413

2010 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070685
Polea Tensora, Polea lisa	49052
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Construido en EUA, Polea lisa	49341
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Construido en Japón, Polea lisa	49413

2009 L4 2.4L

Kit de banda del sistema de accesorios,	
C/Largo de Banda de Equipo Original, Kit	
Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49341A
Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de	
Banda Standard	4070690
Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de	
Banda Equipo Original	4070689
Polea Tensora, Polea lisa	49052
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Construido en EUA, Polea lisa	49341
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Construido en Japón, Polea lisa	49413

2008-07 L4 2.4L

Kit de banda del sistema de accesorios,	
C/Largo de Banda de Equipo Original, Kit	
Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49341A
Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de	
Banda Standard	4070690
Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de	
Banda Equipo Original	4070689
Polea Tensora, Polea lisa	49052
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49341

Superior	66980
Inferior	66982
Entrada de Calefacción	63151
de Paso	63812
Salida de Cuerpo Papalote	64125
Salida de Calefacción	64635

Superior	66980
Inferior	66982
Entrada de Calefacción	63151
de Paso	63812
Salida de Cuerpo Papalote	64125
Salida de Calefacción	64635
Retorno de Calefacción	63270

Superior	66675
Inferior, Construido en Japón	66242
Inferior, Excepto Construido en Japón	66243
Entrada de Calefacción	64125
de Paso	63812
Salida de Calefacción	63270

Superior	66675
Inferior, Construido en Japón	66242
Inferior, Excepto Construido en Japón	66243
Entrada de Calefacción	64125
de Paso	63812
Salida de Calefacción	63270

Superior	66241
Inferior, Construido en Japón	66242
Inferior, Construido en EUA	66243
Entrada de Calefacción	63641
de Paso	63812
Salida de Calefacción	63270

Superior	66241
Inferior, Construido en Japón	66242
Inferior, Construido en EUA	66243
de Paso	63812
Salida de Calefacción	63270

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - CR-V CONT.

2006	L4 2.4L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49341C
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4070685
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4070683
		Polea Tensora, Polea lisa	49052
		Tensor Ensamblado, Polea lisa	49341
		2005	L4 2.4L
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070685		
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4070683		
Polea Tensora, Polea lisa	49052		
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49341		
2004-03	L4 2.4L		
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4070685
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4070683
		Polea Tensora, Polea lisa	49052
		Tensor Ensamblado, Polea lisa	49341
		2002	L4 2.4L
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070685		
Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4070683		
Polea Tensora, Polea lisa	49052		
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49341		

Superior	62715
Inferior	62606
Válvula a Motor	63152
Calefacción a Motor	64612
de Paso	63159
Calefacción a Válvula 1	64274

Superior	62715
Inferior	62606
Válvula a Motor	64612
de Paso	63159
Calefacción a Válvula 1	64274
Válvula 1 a Múltiple de Admisión	64276

Superior	62715
Inferior	62606
Válvula a Motor	63152
de Paso	63159
Calefacción a Válvula 1	64274
Válvula 1 a Múltiple de Admisión	64276

Superior	62715
Inferior	62606
Válvula a Motor	63152
de Paso	63159
Calefacción a Válvula 1	64274
Salida de Calefacción	64276

HONDA - HR-V

2020	L4 1.8L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060832
		2019-16	L4 1.8L
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49470		

Superior	66029
-----------------------	--------------

HONDA - ODYSSEY

2020	V6 3.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060475
		Polea Desacopladora de Alternador	49936
2019-18	V6 3.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060475
		Polea Desacopladora de Alternador	49936
		Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1
		Continental Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a

Superior, Ajuste directo	62384
---------------------------------------	--------------

Superior, Ajuste directo	62384
---------------------------------------	--------------

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - ODYSSEY CONT.

2019-18 V6 3.5L

Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

2017 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49461
Polea Desacopladora de Alternador	49936
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1 ^a
Continental Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

2016-15 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49461
Polea Desacopladora de Alternador	49936
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1 ^a
Continental Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

2014 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49461
Polea Desacopladora de Alternador	49936
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a

Superior	66680
Inferior	66681
Tubo a Cuerpo Papalote	63990
Cuerpo Papalote a Termostato	64225
Cuerpo Papalote a Tubo	64225

Calefacción a Tee (Entrada)	64106
Superior	66680
Inferior	66681
Tubo a Cuerpo Papalote	63990
Cuerpo Papalote a Termostato	64225
Cuerpo Papalote a Tubo	64225

Superior	66680
Inferior	66681
Tubo a Cuerpo Papalote	63990
Cuerpo Papalote a Termostato	64225
Cuerpo Papalote a Tubo	64225

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - ODYSSEY CONT.

2014 V6 3.5L

Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

2013-12 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49461
Polea Desacopladora de Alternador	49936
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

2011 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49461
Polea Desacopladora de Alternador	49936
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

2010-09 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Motor J35A7, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49439
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Motor J35A6, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Motor J35A6, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329

Superior	66680
Inferior	66681
Depósito a Tubo	63990
Cuerpo Papalote a Termostato	64225
Cuerpo Papalote a Tubo	64225

Superior	66680
Inferior	66681
Depósito a Tubo	63990
Tee a Tubo	63069
Válvula a Tee	64134
Cuerpo Papalote a Termostato	64225
Cuerpo Papalote a Tubo	64225

Superior, Motor J35A6	66239
Superior, Motor J35A7	66359
Inferior	66240
Tee a Motor	64408
Tee a Tubo	63069
Válvula a Tee	64134

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - ODYSSEY CONT.

2010-09 V6 3.5L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor J35A6, Polea lisa	49349
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor J35A7, Polea lisa	49439
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

2008 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Motor J35A7, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49439
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Motor J35A6, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Motor J35A6, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor J35A6, Polea lisa	49349
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor J35A7, Polea lisa	49439
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

2007 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
Kit de banda del sistema de accesorios, Motor J35A7, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49439
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Motor J35A6, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Motor J35A6, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor J35A6, Polea lisa	49349
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior, Motor J35A6	66239
Superior, Motor J35A7	66359
Inferior	66240
Tee a Motor	64408

Superior	66239
Inferior	66240
Tee a Motor	64408

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - ODYSSEY CONT.

2007	V6 3.5L	Motor J35A7, Polea lisa 49439	
		Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua TB329K1 ^a	
		Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico GTKWP329 ^a	
		Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos PP329LK2 ^a	
		Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico TB329LK2 ^a	
2006	V6 3.5L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado K49349A	
		Kit de banda del sistema de accesorios, Motor J35A7, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado K49439	
		Multi-V, Sistema de Accesorios 4060840	
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Motor J35A6, Polea lisa 49096	
		Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Motor J35A6, Polea lisa 49006	
		Banda de Tiempo 40329 ^a	
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor J35A6, Polea lisa 49349	
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor J35A7, Polea lisa 49439	
		Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua TB329K1 ^a	
		Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico GTKWP329 ^a	
		Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos PP329LK2 ^a	
		Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico TB329LK2 ^a	
2005	V6 3.5L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado K49349A	
		Kit de banda del sistema de accesorios, Motor J35A7, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado K49439	
		Multi-V, Sistema de Accesorios 4060840	
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa 49096	
		Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Motor J35A6, Polea lisa 49006	
		Banda de Tiempo 40329 ^a	
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Motor J35A6, Polea lisa 49349	
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior	62669
Inferior	62670
Tee a Motor	64408

Superior	62669
Inferior	62670
Tee a Motor	64408

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

HONDA - ODYSSEY CONT.

2005 V6 3.5L

Motor J35A7, Polea lisa	49439
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

2004-03 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49353A
Multi-V, Alternador y AA	4060460
Multi-V, DH	4040440
Banda de Tiempo	40286 ^a
Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49353
Manual Timing Belt Tensioner	MT0031 ^a
Standard Kit, Ofrece forma, ajuste y función OE	TB286K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP286 ^a
Pro Series, Incluye tensor hidráulico y sellos	TB286LK3 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP286LK3 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0001

2002 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49353A
Multi-V, Alternador y AA	4060460
Multi-V, DH	4040440
Banda de Tiempo	40286 ^a
Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49353
Manual Timing Belt Tensioner	MT0031 ^a
Standard Kit, Ofrece forma, ajuste y función OE	TB286K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP286 ^a
Pro Series, Incluye tensor hidráulico y sellos	TB286LK3 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP286LK3 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0001

2001 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49351A
Multi-V, AA y Alt	4060470
Multi-V, DH	4040440
Polea de Tensor, Polea lisa	49001

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	62574
Inferior	62575
Calefacción a Motor	64252
Calefacción a Tee, C/Calefacción Auxiliar ..	66152
Calefacción a Válvula	64314
Válvula a Tee, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 5"
Válvula a Múltiple de Admisión	64258
Tee a Múltiple de Admisión, C/Calefacción Auxiliar	64258
Tee a Motor, C/Calefacción Auxiliar	63077

Superior	62574
Inferior	62575
Calefacción a Motor	64252
Calefacción a Tee, C/Calefacción Auxiliar ..	66152
Calefacción a Válvula	63116
Válvula a Tee, C/Calefacción Trasera	5/8" x 5"
Tubo a Tee, C/Calefacción Trasera	3/4" x 2"
Válvula a Motor, Sin Calefacción Trasera	63095 ⁿ
Válvula a Múltiple de Admisión	64258
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Trasera ..	63297 ⁿ
Tee a Múltiple de Admisión, C/Calefacción Auxiliar	64258
Tee a Motor, C/Calefacción Auxiliar	63077
Calefacción a Tee, Sin Calefacción Auxiliar ...	63912
Tee a Motor, Sin Calefacción Auxiliar	63818

Superior	61353
Superior, Alterno	62575
Calefacción a Motor	64252
Calefacción a Tee, C/Calefacción Auxiliar ..	66152
Calefacción a Válvula	63116
Válvula a Tee, C/Calefacción Trasera	5/8" x 5"

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - ODYSSEY CONT.

2001	V6 3.5L	
	Banda de Tiempo	40286 ^a
	Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49351
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0031 ^a
	Standard Kit, Ofrece forma, ajuste y función	
	OE	TB286K1 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor	
	Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP286 ^a
	Pro Series, Incluye tensor hidráulico y sellos	TB286LK3 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP286LK3 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0001
2000	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Alternador y AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49248B
	Multi-V, AA y Alt	4060470
	Multi-V, DH	4040440
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Banda de Tiempo	40286 ^a
	Tensor Ensamblado, AA y Alt, Sin Kit de Mejoría, Polea lisa	49248
	Tensor Ensamblado, AA y Alt, C/Kit de Mejoramiento, Polea lisa	49351
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0031 ^a
	Standard Kit, Ofrece forma, ajuste y función	
	OE	TB286K1 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor	
	Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP286 ^a
	Pro Series, Incluye tensor hidráulico y sellos	TB286LK3 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP286LK3 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0001

Tubo a Tee, C/Calefacción Trasera	3/4" x 2"
Válvula a Motor, Sin Calefacción Trasera	63095 ⁿ
Válvula a Múltiple de Admisión	64258
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Trasera	63297 ⁿ
Tee a Múltiple de Admisión, C/Calefacción	Auxiliar
Auxiliar	64258
Tee a Motor, C/Calefacción Auxiliar	63077
Calefacción a Tee, Sin Calefacción Auxiliar	63912
Tee a Motor, Sin Calefacción Auxiliar	63818
Superior	62574
Inferior	62575
Calefacción a Motor	64252
Calefacción a Tee, C/Calefacción Auxiliar	66152
Calefacción a Válvula	63116
Válvula a Tee, C/Calefacción Trasera	5/8" x 5"
Tubo a Tee, C/Calefacción Trasera	3/4" x 2"
Válvula a Motor, Sin Calefacción Trasera	63095 ⁿ
Válvula a Múltiple de Admisión	64258
Calefacción a Tubo, Sin Calefacción Trasera	63297 ⁿ
Tee a Múltiple de Admisión, C/Calefacción	Auxiliar
Auxiliar	64258
Tee a Motor, C/Calefacción Auxiliar	63077
Calefacción a Tee, Sin Calefacción Auxiliar	63912
Tee a Motor, Sin Calefacción Auxiliar	63818

HONDA - PILOT

2020	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060475
	Polea Desacopladora de Alternador	49936
2019-17	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060475
	Polea Desacopladora de Alternador	49936
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor	
	Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

Inferior, Tubo a Radiador, w/ 9-spd AT	66550
Superior, C/TA 6-Vel	66348
Inferior, C/TA 6-Vel	66345

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - PILOT CONT.

2016 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060475
Banda de Tiempo	40329
Polea Desacopladora de Alternador	49936
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

Inferior, Tubo a Radiador, w/ 9-spd AT	66550
Superior, C/TA 6-Vel	66348
Inferior, C/TA 6-Vel	66345

2015 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
Banda de Tiempo	40329
Polea Desacopladora de Alternador	49936
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

Superior	66348
Inferior	66345
Calefacción a Tubo de Calefacción (Inferior) ..	63906
Calefacción a Motor	64276
Entrada de Calefacción Auxiliar	63641
Cuerpo Papalote a Termostato	64225
Cuerpo Papalote a Tubo	64225

2014 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49461
Polea Desacopladora de Alternador	49936
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

Superior	66348
Inferior	66345
Calefacción a Tubo de Calefacción (Inferior) ..	63906
Calefacción a Motor	64276
Entrada de Calefacción Auxiliar	63641
Cuerpo Papalote a Termostato	64225
Cuerpo Papalote a Tubo	64225

2013-12 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior	66348
Inferior	66345
Calefacción a Tubo de Calefacción (Inferior) ..	64314
Calefacción a Motor	64276
Entrada de Calefacción Auxiliar	63641
Cuerpo Papalote a Termostato	64225
Cuerpo Papalote a Tubo	64225

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - PILOT CONT.

2013-12 V6 3.5L

Incluye 2 poleas	49461
Polea Desacopladora de Alternador	49936
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

2011-10 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/Tracción 2 Ruedas, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49439
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Banda de Tiempo	40329 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49439
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

2009 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/Tracción 2 Ruedas, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49439
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Banda de Tiempo	40329 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49439
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

2008-07 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
Kit de banda del sistema de accesorios, C/Tracción 2 Ruedas, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49439

Superior	66348
Inferior	66345
Calefacción a Tubo de Calefacción (Inferior) ..	64314
Calefacción a Motor	64276
Entrada de Calefacción Auxiliar	63641
Cuerpo Papalote a Termostato	64225
Cuerpo Papalote a Tubo	64225

Superior	66348
Inferior	66345
Calefacción a Tubo de Calefacción (Inferior) ..	63906
Entrada de Calefacción Auxiliar	63641
Cuerpo Papalote a Termostato	64225
Cuerpo Papalote a Tubo	64225

Superior	62636
Inferior	62637
Engine to WP	64149
Entrada de Calefacción Auxiliar	63641
Salida de Calefacción Auxiliar	63806
Tee 1 a Motor	63232

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - PILOT CONT.

2008-07 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Tracción 4 Ruedas, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Tracción 4 Ruedas, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Traccipon 2 Ruedas, Polea lisa	49439
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Tracción 4 Ruedas, Polea lisa	49349
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

2006 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/Tracción 2 Ruedas, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49439
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Tracción 4 Ruedas, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Tracción 4 Ruedas, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Traccipon 2 Ruedas, Polea lisa	49439
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Tracción 4 Ruedas, Polea lisa	49349
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2 ^a

2005 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49349A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329 ^a

Superior	62636
Inferior	62637
Engine to WP	64149
Entrada de Calefacción Auxiliar	63641
Salida de Calefacción Auxiliar	63806
Tee 1 a Motor	63232

Superior	62671
Inferior	62672
Calefacción a Tee 2	66152
Engine to WP	63918
Salida de Calefacción Auxiliar	63806
Calefacción a Válvula	63106
Tubo 1 a Tubo 2	64373

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - PILOT CONT.

2005	V6 3.5L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49349
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
	Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
	Continental Series, Incluye Tensor	
	Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
	hidráulico	GTKWP329^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos	PP329LK2^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor	
	hidráulico	TB329LK2^a

2004-03	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios,	
	Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
	Tensor Ensamblado	K49351A
	Multi-V, Alternador y AA	4060470
	Multi-V, DH	4040440
	Banda de Tiempo	40286^a
	Tensor Ensamblado, AA y Alt, Polea lisa	49351
	Manual Timing Belt Tensioner	MT0031^a
	Standard Kit, Ofrece forma, ajuste y función	
	OE	TB286K1^a
	Continental Series, Incluye Tensor	
	Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE.	GTKWP286^a
	Pro Series, Incluye tensor hidráulico y sellos	TB286LK3^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos	PP286LK3^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0001

Superior	62671
Inferior	62672
Calefacción a Tee 2	66152
Engine to WP	63918
Salida de Calefacción Auxiliar	63806
Calefacción a Válvula	63106
Tubo 1 a Tubo 2	64373

HONDA - RIDGELINE

2014-13	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Incluye 2 poleas	49461
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
	Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor	
	hidráulico	TB329LK2^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos	PP329LK2^a
	Continental Series, Incluye Tensor	
	Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
	hidráulico	GTKWP329^a

Superior	66360
Inferior	66345
Cuerpo Papalote a Tubo	64225

2012	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49096

Superior	66360
Inferior	66345
Cuerpo Papalote a Tee 1	63142

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - RIDGELINE CONT.

2012 V6 3.5L

Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Incluye 2 poleas	49461
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	TB329LK2 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
sellos	PP329LK2 ^a
Continental Series, Incluye Tensor	
Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	GTKWP329 ^a

Cuerpo Papalote a Tubo 64225

2011 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49349
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	TB329LK2 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
sellos	PP329LK2 ^a
Continental Series, Incluye Tensor	
Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	GTKWP329 ^a

Superior 66360
 Inferior 66345
 Cuerpo Papalote a Tee 1 63142
 Cuerpo Papalote a Tubo 64225

2010 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49096
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49006
Banda de Tiempo	40329
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49349
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1 ^a
Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	TB329LK2 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
sellos	PP329LK2 ^a
Continental Series, Incluye Tensor	
Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	GTKWP329 ^a

Superior 66360
 Inferior 66345
 Calefacción a Válvula 64408
 Cuerpo Papalote a Tee 1 63142
 Cuerpo Papalote a Tubo 64225

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HONDA - RIDGELINE CONT.

2009	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
	Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a

Superior	66360
Inferior	66345
Calefacción a Válvula	64408
Cuerpo Papalote a Tubo	64225

2008-07	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
	Tensor Ensamblado	K49349A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49096
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Banda de Tiempo	40329^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49349
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB329K1^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB329LK2^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP329LK2^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP329^a

Superior	62681
Inferior	62672
Calefacción a Válvula	64408

**HUMMER
HUMMER - H2**

2009	V8 6.2L	
	Multi-V, Alt y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003

Superior	66881
Inferior	66882
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Termostato a Calefacción	62852ⁿ

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HUMMER - H2 CONT.

2009	V8 6.2L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2008	V8 6.2L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alt, Bomba de Aire y BA	4060935
	Multi-V, AA	4040377
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
	2007	V8 6.0L
Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado		K49276
Multi-V, Alt y DH		4060930
Multi-V, AA		4040377
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49003
Pulley, Polea lisa, incluye hardware		49154
Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware		49150
Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa		49276
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49275
2006-05		V8 6.0L
	Kit de banda del sistema de accesorios, AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49276
	Multi-V, Alt y DH	4060930
	Multi-V, AA	4040377
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea Tensora, AA, Polea lisa, no incluye hardware	49150
	Tensor Ensamblado, AA, Polea lisa	49276
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
	2010	L5 3.7L
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca		K49280
Multi-V, Sistema de Accesorios		4060915F
Pulley, Polea lisa		49180
Polea Tensora, Polea lisa		49097
Tensor Ensamblado, Polea lisa		49280

Superior	66881
Inferior	66882
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Inferior	62808
Calefacción a Termostato	5/8" x 33"
Entrada de Calefacción	62939
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Superior	62634
Inferior	62808
Calefacción a Termostato	64133
Entrada de Calefacción	62939
Termostato a Calefacción	62852 ⁿ
Superior	66123
Inferior	62617
Calefacción a - Tubo 1	63991
Radiador a Depósito	3/8" x 55"
Conector, Calefacción a Tubo 1	65624

HUMMER - H3

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
HUMMER - H3 CONT.		
2010	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, Bomba de Aire y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2009	L5 3.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280
2009	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, Bomba de Aire y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436
2008	L5 3.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280
2008	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, Bomba de Aire y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49275
2007	L5 3.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66121	
Inferior	66122	
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 14"	
Calefacción a - Tubo 2	3/4" x 14"	
Tubo 2 a Motor	1/4" x 14"	
Radiador a Depósito	3/8" x 55"	
Superior	66123	
Inferior	62617	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Motor a Calefacción	64318	
Radiador a Depósito	3/8" x 55"	
Conector, Calefacción a Tubo 1	65624	
Conector a Calefacción	65625	
Superior	66121	
Inferior	66122	
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 14"	
Calefacción a - Tubo 2	3/4" x 14"	
Tubo 1 a Termostato	63806 ⁿ	
Tubo 2 a Termostato	63906 ⁿ	
Tubo 2 a Motor	1/4" x 14"	
Radiador a Depósito	3/8" x 55"	
Superior	66123	
Inferior	62617	
Calefacción a - Tubo 1	63991	
Radiador a Depósito	3/8" x 55"	
Conector, Calefacción a Tubo 1	65624	
Conector a Calefacción	65625	
Superior	66121	
Inferior	66122	
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 14"	
Calefacción a - Tubo 2	3/4" x 14"	
Tubo 1 a Termostato	63806 ⁿ	
Tubo 2 a Termostato	63906 ⁿ	
Tubo 2 a Motor	1/4" x 14"	
Radiador a Depósito	3/8" x 55"	
Superior	66123	
Inferior	62617	
Calefacción a - Tubo 1	63991	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

HUMMER - H3 CONT.

2006	L5 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49280

Superior	66123
Inferior	62617
Tubo 1 a Motor	63224ⁿ
Calefacción a - Tubo 1	63991
Radiador a Depósito	3/8" x 56"
Conector, Calefacción a Tubo 1	65624
Conector a Calefacción	65625
Motor a Calefacción	65648
Calefacción a - Tubo 1	65647

HUMMER - H3T

2010	L5 3.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49280B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060915F
	Pulley, Polea lisa	49180
	Polea Tensora, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49097
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49280

Superior	66123
Inferior	62617
Calefacción a - Tubo 1	63991
Radiador a Depósito	3/8" x 55"
Conector, Calefacción a Tubo 1	65624

2010	V8 5.3L	
	Multi-V, Alt, Bomba de Aire y BA	4060935
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040355S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49154
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49436

Superior	66121
Inferior	66122
Calefacción a - Tubo 1	5/8" x 14"
Calefacción a - Tubo 2	3/4" x 14"
Tubo 2 a Motor	1/4" x 14"
Radiador a Depósito	3/8" x 55"

HYUNDAI HYUNDAI - IX35

2015	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060505

HYUNDAI - SANTA FE, SANTA FE SPORT, SANTA FE XL

2020	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador	4060397F
	Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4030317S

2020	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4060397F
	Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4030317S

2019	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador	4060397F
	Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4030317S

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

HYUNDAI - SANTA FE, SANTA FE SPORT, SANTA FE XL CONT.

2019	L4 2.0L				
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49173			
2019	L4 2.4L				
	Multi-V, Alternador	4060397F			
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49173			
2019-18	V6 3.3L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060667			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50007			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49456			
2018	L4 2.0L				
	Multi-V, Alternador	4060397F			
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49173			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49428			
2018	L4 2.4L				
	Multi-V, Alternador	4060397F			
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49173			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49428			
2017	L4 2.0L				
	Multi-V, Alternador	4060397F			
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea acanalada, incluye herrajes .	49193			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea acanalada, incluye herrajes.	50016			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49428			
2017	L4 2.4L				
	Multi-V, Alternador	4060397F			
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea acanalada, incluye herrajes.	50016			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea acanalada, incluye herrajes .	49193			

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

HYUNDAI - SANTA FE, SANTA FE SPORT, SANTA FE XL CONT.

2017	L4 2.4L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,				
	Polea lisa	49428			

HYUNDAI - TUCSON

2020	L4 2.0L				
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50083			
2020	L4 2.4L				
	Multi-V, Alternador	4060397F			
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S			
2019	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060505			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49857			
2019	L4 2.4L				
	Multi-V, Alternador	4060397F			
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49173			
2018	L4 2.4L				
	Multi-V, Alternador	4060397F			
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S			
2018-17	L4 1.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50033			
	Polea Desacopladora de Alternador	49969			
2018-17	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060505			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50083			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49857			
2016	L4 1.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495			
2016	L4 2.0L GAS				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840			

Superior	66603
Inferior	66604

INFINITI

INFINITI - FX35

2012	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070810			
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49183			
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49182			
	Tensor Ensamblado	49477			
	Superior	66851			
	Inferior	66852			
	Calefacción a Tee	63081ⁿ			
	Tee a Motor	63187ⁿ			
	Motor a Conector	64328			
	Calefacción a Conector	63104ⁿ			

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
INFINITI - FX37					
2013	V6 3.7L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795	Superior		66851
	Pulley, Polea lisa, incluye hardware	49183	Inferior		66852
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes; 2 Required	49182			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49477			
INFINITI - FX50					
2013-12	V8 5.0L				
	Multi-V, AA, Alt y BA	4060775			66853
	Multi-V, DH	4040365	Tee a Motor		64198
			Tee a Calefacción		63163
INFINITI - JX35					
2013	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070407F			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49490			
INFINITI - QX30					
2019-17	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050595			
INFINITI - QX56					
2013	V8 5.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070962			
	Pulley, Polea acanalada	49148			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49805			
2012	V8 5.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070962	Superior		66180
	Pulley, Polea acanalada	49148	Inferior, Tubo a Motor		66814
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49805	Inferior, Tubo a Radiador		66181
INFINITI - QX60					
2020	V6 3.5L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49816			
2019-18	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070407F			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49816			
2017	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070407F	Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar .		64995 ⁿ
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49490	ajustar		64995 ⁿ
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49816	ajustar		65000 ⁿ
			ajustar		65000 ⁿ
2017-14	L4 2.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070962			
2016	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070407F	Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49490	ajustar		64995 ⁿ
			ajustar		65000 ⁿ
			ajustar		65000 ⁿ
2015	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070407F	Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49490	ajustar		64995
			Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar .		64995
			Enfriador de Aceite a Tubo, Cortar para		
		ajustar		65000	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ 1Cortar a medida



Bandas Y Mang. Para Camiones Ligeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

INFINITI - QX60 CONT.

2015 V6 3.5L

Enfriador de Aceite a Motor, Cortar para	
ajustar	65000

2014 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070407F
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49490

INFINITI - QX70

2017-14 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070795
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49183
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	49182
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477

Superior	66851
Inferior	66852
Salida de Calefacción	63985

2015 V8 5.0L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477
--	-------

2014 V8 5.0L

Multi-V, AA y Alt	4060775
Multi-V, DH	4040365
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49477

Inferior	66853
Salida de Calefacción	63163

INFINITI - QX80

2019 V8 5.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070962
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49805

2018-17 V8 5.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070962
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49148
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49805

2016 V8 5.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070962
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49148

2015 V8 5.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070962
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49148
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49805

2014 V8 5.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070962
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49805

JAGUAR

JAGUAR - E-PACE

2019-18 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060763
--------------------------------------	---------

JAGUAR - F-PACE

2019 V6 3.0L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4080555
---	----------

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JAGUAR - F-PACE CONT.

2019	V8 5.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4080555
2019-17	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060763
2018-17	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935

**JEEP
JEEP - CHEROKEE**

2019	L4 2.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060727F	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49818	
2019-18	L4 2.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795	Inferior
	Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	67299
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49818	
2019-14	V6 3.2L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060805	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49498	
2017-16	L4 2.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795	Superior
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	Inferior
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49818	67093
2015	L4 2.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795	Superior
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	Inferior
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49818	67299
2014	L4 2.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795	Superior
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	Inferior
	Polea Desacopladora de Alternador	49949	67093
2001	L6 4.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950	Superior, C/Mando Lado Izquierdo
	Polea Loca - Ajustable, Polea lisa	49038	62193
	Polea Loca, Polea acanalada	49016	Superior, C/Mando del Lado Derecho
			66562
			Inferior
			61445
			Entrada al centro de Calefacción a Tubo,
			C/Mando Lado Izquierdo
			63996
			Salida del centro de Calefacción a Tubo,
			C/Mando del Lado Derecho
			63848
			Entrada al centro de Calefacción a Tubo,
			C/Mando del Lado Derecho
			63960
			Válvula a Termostato
			63111 ⁿ
			Salida del centro de Calefacción a Tubo,
			C/Mando Lado Izquierdo
			63995

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - CHEROKEE CONT.

2001	L6 4.0L	
2000	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060910
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060790
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Mando Lado Derecho	4060780
	Polea Loca - Ajustable, Polea lisa	49038
	Polea Loca, No Ajustable, Polea lisa	49039
2000	L6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Lado Izquierdo	4060950
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Lado Derecho	4060895
	Polea Loca - Ajustable, Polea lisa	49038
	Polea Loca, Polea acanalada	49016

Válvula a Tubo	63824	
Válvula a Motor	63836 ⁿ	
Superior	61031	
Inferior	60817 ⁿ	52417
Entrada al centro de Calefacción a Tubo,		
C/Mando Lado Izquierdo	63996	
Salida del centro de Calefacción a Tubo,		
C/Mando Lado Izquierdo	63995	
Superior, C/Mando Lado Izquierdo	62193	
Superior, C/Mando del Lado Derecho	66562	
Inferior	61445	
Salida del centro de Calefacción a Tubo,		
C/Mando Lado Izquierdo	63995	
Entrada al centro de Calefacción a Tubo,		
C/Mando Lado Izquierdo	63996	
Salida del centro de Calefacción a Tubo,		
C/Mando del Lado Derecho	63848	
Entrada al centro de Calefacción a Tubo,		
C/Mando del Lado Derecho	63960	
Válvula a Termostato	63111 ⁿ	
Válvula a Calefacción	63316	
Calefacción a Válvula	63806 ⁿ	
Válvula a Tubo	63824	
Válvula a Motor	63836 ⁿ	

JEEP - COMMANDER

2010	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464
2010	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2009	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345

Superior	62972	
Inferior	62973	
Salida de Calefacción, Sin Calefacción		
Trasera	64293	
Entrada de Calefacción, Sin Calefacción		
Trasera	64238	
Superior	62968	
Inferior	62969	
Superior	62968	
Inferior	62969	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64246	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero	64245	
Entrada de Calefacción, C/AA Trasero	64248	
Salida de Calefacción, C/AA Trasero	64247	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
JEEP - COMMANDER CONT.		
2009-08 V6 3.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464
2009-08 V8 4.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060885
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060888
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464
2008 V8 5.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2007 V6 3.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
	Polea de Tensor, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464
2007 V8 4.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
	Polea de Tensor, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464
2007 V8 5.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060822
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2006 V6 3.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
	Polea de Tensor, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Incluye 2 poleas	49464
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246
2006 V8 4.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
	Polea de Tensor, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62972	
Inferior	62973	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64238	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64293	
Superior	62970	
Inferior	62971	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64293	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64238	
Superior	62968	
Inferior	62969	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64246	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64245	
Entrada de Calefacción, C/AA Trasero	64248	
Salida de Calefacción, C/AA Trasero	64247	
Superior	62972	
Inferior	62973	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64439	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64234	
Entrada de Calefacción, C/AA Trasero	64236	
Salida de Calefacción, C/AA Trasero	64235	
Superior	62970	
Inferior	62971	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64241	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64242	
Entrada de Calefacción, C/AA Trasero	64244	
Salida de Calefacción, C/AA Trasero	64243	
Superior	62968	
Inferior	62969	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64246	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64245	
Entrada de Calefacción, C/AA Trasero	64248	
Salida de Calefacción, C/AA Trasero	64247	
Superior	62972	
Inferior	62973	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64439	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64234	
Entrada de Calefacción, C/AA Trasero	64236	
Salida de Calefacción, C/AA Trasero	64235	
Superior	62970	
Inferior	62971	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64241	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64242	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - COMMANDER CONT.

2006	V8 4.7L	
	Con Polea de 76mm de Diámetro, Incluye 2 poleas	49464
2006	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345

Entrada de Calefacción, C/AA Trasero	64244
Salida de Calefacción, C/AA Trasero	64243

Superior	62968
Inferior	62969
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64246
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64245
Entrada de Calefacción, C/AA Trasero	64248
Salida de Calefacción, C/AA Trasero	64247

JEEP - COMPASS

2020	L4 2.4L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49818
2019	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060790
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49818
2018	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49818
2017	L4 2.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
	Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434	
2017	L4 2.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
	Polea Loca - Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Polea Loca - Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Eng. Desig. ED3, Polea lisa	49434
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Entrada de Calefacción	63257
------------------------------	-------

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit. ..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	66087
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66088
Entrada de Calefacción	63257

Superior, Excepto Enfriador de Aceite	66090
Superior, C/Enfriador de Aceite	66091
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	66087
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66088
Entrada de Calefacción	63257

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
JEEP - COMPASS CONT.		
2017	L4 2.4L	
	Eng. Desig. EDD, Polea lisa	49818
2016-15	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
	Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
2016-15	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
	Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
2014	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
	Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
2014	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
	Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
2013	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
	Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
2013-12	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
	Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
2012	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa, incluye hardware	49173
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa, incluye hardware	49187
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior, Excepto Enfriador de Aceite	66090	
Superior, C/Enfriador de Aceite	66091	
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66088	
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	66087	
Entrada de Calefacción	63257	
Superior, Excepto Enfriador de Aceite	66090	
Superior, C/Enfriador de Aceite	66091	
Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	66087	
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66088	
Entrada de Calefacción	63257	
Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090	
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091	
Superior, C/CVT; C/Enfriador de Aceite	66092	
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66089	
Entrada de Calefacción	63257	
Enfriador de Aceite	64308	
Engine Coolant Filler Neck	65652	
Superior, C/CVT; Sin Transmisión Crawl		
Ratio; Sin Enfriador de Aceite	66090	
Superior, C/TA; Sin Enfriador de Aceite	66090	
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091	
Inferior, C/TA; Sin Enfriador de Aceite	66087	
Entrada de Calefacción	63257	
Superior, C/CVT; Sin Transmisión Crawl		
Ratio; Sin Enfriador de Aceite	66090	
Superior, C/TA; Sin Enfriador de Aceite	66090	
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091	
Inferior, C/TA; Sin Enfriador de Aceite	66087	
Entrada de Calefacción	63257	
Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090	
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091	
Superior, C/CVT; C/Enfriador de Aceite	66092	
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66089	
Entrada de Calefacción	63257	
Enfriador de Aceite	64308	
Engine Coolant Filler Neck	65652	
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin		
Enfriador de Motor	66090	
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;		
C/Enfriador de Motor	66091	
Superior, C/CVT	66092	
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin		
Enfriador de Motor	66087	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - COMPASS CONT.

2012 L4 2.4L

2010 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49434

2010 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061015
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49434

2009 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49434

2009 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Trans Std,	
C/AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49434

Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66088
Inferior, C/CVT	66089
Entrada de Calefacción	63257
Enfriador de Aceite	64308
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Superior, C/CVT; C/Enfriador de Aceite	66092
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66089
Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite..	66087
Entrada de Calefacción	63257
Enfriador de Aceite, C/CVT	64308
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66090
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66087
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66088
Inferior, C/CVT	66089
Entrada de Calefacción	63257
Enfriador de Aceite, C/CVT	64308
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Superior, C/CVT; C/Enfriador de Aceite	66092
Inferior, C/Enfriador de Aceite	66089
Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite..	66087
Entrada de Calefacción	63257
Enfriador de Aceite, C/CVT	64308
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66090
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66087
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66088
Inferior, C/CVT	66089
Entrada de Calefacción	63257
Engine Coolant Filler Neck	65652

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - COMPASS CONT.

2008 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Trans Std, C/AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y Transmisión CVT	4061005
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66090
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66087
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66088
Inferior, C/CVT	66089
Salida de Calefacción	64570
Engine Coolant Filler Neck	65652

2008-07 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Trans Std, C/AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y Transmisión CVT	4061005
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/CVT; Excepto Enfriador de Aceite.	66089
Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite..	66087
Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
Enfriador de Aceite, C/CVT	64308
Engine Coolant Filler Neck	65652

2007 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Trans Std, C/AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y Transmisión CVT	4061005
Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66090
Superior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel; Sin	
Enfriador de Motor	66087
Inferior, C/Trans. Manual 5 ó 6 Vel;	
C/Enfriador de Motor	66088
Inferior, C/CVT	66089
Salida de Calefacción	64570
Engine Coolant Filler Neck	65652

JEEP - GRAND CHEROKEE

2020 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
--------------------------------------	----------------

2020-19 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060663F
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Superior	66837
Inferior	67111

2019 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49809

2019 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345



Bandas Y Mang. Para Camiones Ligeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - GRAND CHEROKEE CONT.

2019	V8 6.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345	
2019-18	V8 6.2L		
	Multi-V, Supercargador	4100578	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	
	Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49345	
2018	V6 3.6L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060663F	
	Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484	
	Polea Desacopladora de Alternador	49937	
2018	V8 5.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820	
	Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	
	Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073	
	Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345	
2018	V8 6.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	
	Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345	
2018-17	V6 3.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49809	
2017	V6 3.6L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060663F	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484	
	Polea Desacopladora de Alternador	49937	
2017	V8 6.4L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345	

Superior	66837
Inferior	67111

Superior	66837
Inferior	67111

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - GRAND CHEROKEE CONT.

2017-16 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62968
Inferior	66839

2016 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49809
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49809

2016 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060663F
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Superior	66837
Inferior	67111

2016-15 V8 6.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62968
Inferior	67091

2015-14 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49809

2015-14 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62968
Inferior	66839

2015-13 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060663
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Superior	66837
Inferior	66838

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - GRAND CHEROKEE CONT.

2014-13 V8 6.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060827
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62968
Inferior	67091

2013-11 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62968
Inferior	66839

2012 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Bomba de Dirección Hidráulica	4060763
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Bomba Eléctrica de Dirección Hidráulica	4060663
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Superior	66837
Inferior	62901

2012 V8 6.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62968
Inferior	67091

2011 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Bomba de Dirección Hidráulica	4060763
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Bomba Eléctrica de Dirección Hidráulica	4060663
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
Polea Desacopladora de Alternador	49937

Superior	66837
----------------	-------

2010 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

Superior	62972
Inferior	62973
Salida de Calefacción	64293
Entrada de Calefacción	64238

2010 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060822
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	62968
Inferior	62969
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64246
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64245
Entrada de Calefacción, C/AA Trasero	64248
Salida de Calefacción, C/AA Trasero	64247

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
JEEP - GRAND CHEROKEE CONT.		
2010-09 V8 6.1L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2009	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060888
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464
2009	V8 5.7L	
	Multi-V	4060822
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2009-08	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060885
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060888
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464
2009-07	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070802
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49431
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Tensor Secundario C/AA Trasero	49459
	Polea Clutch de Alternador, Polea Desacopladora de Alternador	49720
2008	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060885
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060888
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464
2008	V8 6.1L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2008-06	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060822
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161

Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
Superior	62968	
Inferior	62969	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64246	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64245	
Entrada de Calefacción, C/AA Trasero	64248	
Salida de Calefacción, C/AA Trasero	64247	
Superior	62970	
Inferior	62971	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64293	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64238	
Superior	62968	
Inferior	62969	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64246	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64245	
Entrada de Calefacción, C/AA Trasero	64248	
Salida de Calefacción, C/AA Trasero	64247	
Superior	62972	
Inferior	62973	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64293	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64238	
Superior	66840	
Inferior	66841	
Superior	62970	
Inferior	62971	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64293	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64238	
Superior	62968	
Inferior	62969	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64246	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64245	
Entrada de Calefacción, C/AA Trasero	64248	
Salida de Calefacción, C/AA Trasero	64247	
Superior	62968	
Inferior	62969	
Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero	64246	
Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ...	64245	
Entrada de Calefacción, C/AA Trasero	64248	
Salida de Calefacción, C/AA Trasero	64247	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - GRAND CHEROKEE CONT.

2008-06 V8 5.7L

Tensor Ensamblado, Polea lisa 49345

2007 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060868
 Polea de Tensor, Polea lisa 49011
 Polea de Tensor, Polea acanalada 49003
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Incluye 2 poleas 49464

2007 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060868
 Polea de Tensor, Polea lisa 49011
 Polea de Tensor, Polea acanalada 49003
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Incluye 2 poleas 49464

2007 V8 6.1L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060815
 Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
 lisa 49024
 Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49161
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea lisa 49345

2006 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060868
 Polea de Tensor, Polea lisa 49011
 Polea de Tensor, Polea acanalada 49003
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea acanalada 49246

2006 V8 6.1L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060815
 Polea Loca, Polea lisa 49024
 Polea de Tensor, Polea lisa 49161
 Tensor Ensamblado, Polea lisa 49345

2006-05 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060868
 Polea de Tensor, Polea lisa 49011
 Polea de Tensor, Polea acanalada 49003
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea acanalada 49246

2005 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060868
 Polea de Tensor, Polea lisa 49011
 Polea de Tensor, Polea acanalada 49003
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea acanalada 49246

2005 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060820
 Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda
 Opcional 4060822
 Polea Loca, Polea lisa 49024

Salida de Calefacción, C/AA Trasero 64247

Superior 62972
Inferior 62973
 Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero 64439
 Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ... 64234
 Entrada de Calefacción, C/AA Trasero 64236
 Salida de Calefacción, C/AA Trasero 64235

Superior 62970
Inferior 62971
 Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero 64241
 Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ... 64242
 Entrada de Calefacción, C/AA Trasero 64244
 Salida de Calefacción, C/AA Trasero 64243

Superior 62968
Inferior 62969

Superior 62970
Inferior 62971
 Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero 64241
 Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ... 64242
 Entrada de Calefacción, C/AA Trasero 64244
 Salida de Calefacción, C/AA Trasero 64243

Superior 62968
Inferior 62969

Superior 62972
Inferior 62973
 Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero 64439
 Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ... 64234
 Entrada de Calefacción, C/AA Trasero 64236
 Salida de Calefacción, C/AA Trasero 64235

Superior 62970
Inferior 62971
 Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero 64241
 Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ... 64242

Superior 62968
Inferior 62969
 Entrada de Calefacción, Excepto AA Trasero 64246
 Salida de Calefacción, Excepto AA Trasero ... 64245

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
JEEP - GRAND CHEROKEE CONT.		
2005	V8 5.7L	
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49345
2004	L6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49256
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Polea Loca, Polea lisa	49039
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49256
2004	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868
	Polea de Tensor, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49246
2003	L6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49256
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Polea Loca, Polea lisa	49039
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49256
2003	V8 4.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49246
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060875
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246
2002	L6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49256
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Polea Loca, Polea lisa	49039
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49256
2002	V8 4.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49246
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060875
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62783	
Superior, Option 2	70048	
Inferior, Option 1	62317	
Inferior, Option 2	2156	
Calefacción a Motor	63999	
Calefacción a Tubo	63999	
Superior	62315	
Inferior	62316	
Calefacción a - Tubo 2	64383	
Calefacción a - Tubo 1	63271	
Tubo 1 a Motor	64142	
Tubo 2 a Motor	63052	
Superior	62783	
Inferior, Option 1	62317	
Superior, Option 2	70048	
Inferior, Option 2	2156	
Calefacción a Tubo	63999	
Calefacción a Motor	63999	
Superior	62315	
Inferior	62316	
Calefacción a - Tubo 1	63271	
Motor a Tubo 1	64146	
Calefacción a - Tubo 2	64384	
Tubo 2 a Motor	63052	
Superior	62783	
Inferior, Option 1	62317	
Superior, Option 2	70048	
Inferior, Option 2	2156	
Superior, Alternó	62783	
Calefacción a Motor	63999	
Calefacción a Tubo	63999	
Superior	62315	
Inferior	62316	
Calefacción a - Tubo 1	63271	
Motor a Tubo 1	64146	
Calefacción a - Tubo 2	64383	
Tubo 2 a Motor	63052	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - GRAND CHEROKEE CONT.

2001	L6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49256
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Polea Loca, Polea lisa	49039
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49256

2001	V8 4.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49246
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060875
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246

2000	L6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49256
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Polea Loca, Polea lisa	49039
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49256

2000	V8 4.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, C/ AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49246
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060875
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246

Superior	62783
Inferior, Option 1	70048
Inferior, Option 2	2156
Superior, Alterno	62783
Calefacción a Tubo	63999
Calefacción a Motor	63999

Superior	62315
Inferior	62316
Calefacción a - Tubo 1	63271
Motor a Tubo 1	64146
Calefacción a - Tubo 2	64383
Tubo 2 a Motor	63052

Superior	62783
Inferior, Option 1	70048
Inferior, Option 2	2156
Calefacción a Motor	63999
Calefacción a Tubo	63999

Superior	62319
Inferior	62320
Calefacción a - Tubo 1	63271
Motor a Tubo 1	64146
Calefacción a - Tubo 2	64383
Tubo 2 a Motor	63052

JEEP - LIBERTY

2013	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060883
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

Superior	66071
Inferior	66072

2012-11	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060883
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

Superior	66071
Inferior	66072
Salida de Calefacción	64596

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - LIBERTY CONT.

2010	V6 3.7L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060883	Superior	66071
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011	Inferior	66072
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	Entrada de Calefacción	64596
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464		
2009	V6 3.7L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868	Superior	66071
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060883	Inferior	66072
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011	Entrada de Calefacción	64595
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	Salida de Calefacción	64596
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464			
2008	V6 3.7L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868	Superior	66071
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011	Inferior	66072
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	Salida de Calefacción	64386
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464		
2007	V6 3.7L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868	Superior	62365
	Polea Loca - AA de Paso, Polea acanalada ..	49003	Inferior	62366
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011	Calefacción a - Tubo 2	63806
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003		
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464			
2006	L4 2.8L DIESEL			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061130	Superior	62445
	Banda de Tiempo Polea Desacopladora de Alternador, Polea Desacopladora de Alternador	49918		
2006-04	V6 3.7L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060868	Superior	62365
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060862	Inferior	62366
	Polea Loca - AA de Paso, Polea acanalada ..	49003	Motor a Tubo 1	63052
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49011	Calefacción a - Tubo 2	64323
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003	Tubo 2 a Depósito	64338
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Incluye 2 poleas	49464	Motor a Tubo 2	63806
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea		Calefacción a - Tubo 1	63144

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - LIBERTY CONT.

2006-04 V6 3.7L

acanalada 49246

2005 L4 2.4L

- Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA -
Mando de 6 Puntos 4060763
- Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA -
Mando de 7 Puntos 4060919
- Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA
- Mando de 6 Puntos 4060690
- Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA
- Mando de 7 Puntos 4060845
- Polea Loca - Superior, Polea lisa 49006
- Polea Loca - Inferior, Polea lisa 49006
- Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49024
- Multi-V, Polea Loca -AA, Incluye Soporte,
Polea acanalada 49041
- Banda de Tiempo 40265
- Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49289
- Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte
de Aluminio 48012
- Standard Kit, Reemplazo Mecánico para
Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo
Original, Ki no Incluye Bomba de Agua TB265K2^a
- Pro Series Plus, Fits 2nd Design with
Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4",
Incluye sellos PP265LK2^a
- Pro Series, Reemplazo Mecánico para
Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo
Original, No incluye sellos TB265LK2^a
- Continental Series, Fits 2nd Design with
Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4",
Ofrece forma, ajuste y función OE GTKWP265^a
- Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor
Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de
Aluminio de Eq. Original, La altura total del
tensor es de 1 3/4 " 48004
- Polea Loca de Banda de Tiempo 48201

Superior 66038
Inferior 66039

2005 L4 2.8L DIESEL

- Multi-V, Sistema de Accesorios 4061130
- Banda de Tiempo
- Polea Desacopladora de Alternador, Polea
Desacopladora de Alternador 49918

Superior 62445
Depósito a Motor 3/4" x 15"

2004 L4 2.4L

- Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA -
Mando de 6 Puntos 4060763
- Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA -
Mando de 7 Puntos 4060919
- Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA
- Mando de 6 Puntos 4060690
- Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA
- Mando de 7 Puntos 4060845
- Polea Loca - Superior, Polea lisa 49006

Superior 66038
Inferior 66039
Motor a Tubo 1 63052

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - LIBERTY CONT.

2004	L4 2.4L	
	Polae Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Multi-V, AA, Incluye Soporte, Polea acanalada	49041
	Banda de Tiempo	40265 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49289
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2 ^a
	Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2 ^a
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2 ^a
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
2003	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060919
	Polea Loca - Superior, Polea lisa	49006
	Polae Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Multi-V, AA, Incluye Soporte, Polea acanalada	49041
	Banda de Tiempo	40265 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49289
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2 ^a
	Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2 ^a
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2 ^a
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a

Superior	66038
Inferior	66039

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - LIBERTY CONT.

2003 L4 2.4L

Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
Polea Loca de Banda de Tiempo	48201

2003-02 V6 3.7L

Kit de banda del sistema de accesorios, C/Polea de Sobremarcha de 90mm., Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49246
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060875
Polea Loca - AA de Paso, Polea acanalada ..	49003
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Polea lisa	49011
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea lisa	49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Polea de 90mm de Diámetro, Polea acanalada	49246
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Con Polea de 76mm de Diámetro, Incluye 2 poleas	49464

2002 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060919
Polea Loca - Superior, Polea lisa	49006
Polea Loca - Inferior, Polea lisa	49006
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Multi-V, AA, Incluye Soporte, Polea acanalada	49041
Banda de Tiempo	40265 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49289
Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2 ^a
Standard Kit, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K3 ^a
Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2 ^a
Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2 ^a
Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265 ^a
Pro Series, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", No incluye sellos ..	TB265LK3 ^a

Superior	62365
Inferior	62366
Motor a Tubo 1	63052
Calefacción a - Tubo 2	64323
Tubo 2 a Depósito	64338
Motor a Tubo 2	63806
Calefacción a - Tubo 1	63144

Superior	66038
Inferior	66039

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - LIBERTY CONT.

2002	L4 2.4L	
	Pro Series Plus, Fits 1st Design with OEM Powdered Metal Tensioner Bracket; Tensioner Height: 2 1/16", Incluye sellos	PP265LK3 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 1er Diseño-- Ajusta a Soporte de Polvo Metálico de Eq. Original, La altura total del tensor es de 2 1/16 "	48001
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201

JEEP - PATRIOT

2017-15	L4 2.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015	Superior, C/Enfriador de Aceite	66091
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802	Superior, Excepto Enfriador de Aceite	66090
		Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173	Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	66087
		Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187	Inferior, C/Enfriador de Aceite	66088
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434	Entrada de Calefacción	63167
2017-15	L4 2.4L	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015	Superior, C/Enfriador de Aceite	66091
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802	Superior, Excepto Enfriador de Aceite	66090
		Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173	Inferior, Excepto Enfriador de Aceite	66087
		Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187	Inferior, C/Enfriador de Aceite	66088
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434	Entrada de Calefacción	63167
2014	L4 2.4L	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015	Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite	66090
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802	Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
		Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173	Superior, C/CVT	66092
		Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187	Inferior, C/CVT; Excepto Enfriador de Aceite	66089
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434	Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite	66087
				Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
				Entrada de Calefacción	63257
				Engine Coolant Filler Neck	65652
2014-13	L4 2.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015	Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite	66090
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802	Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
		Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173	Superior, C/CVT; C/Enfriador de Aceite	66092
		Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187	Inferior, C/CVT; Excepto Enfriador de Aceite	66089
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434	Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite	66087
				Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
				Entrada de Calefacción	63257
				Enfriador de Aceite, C/CVT	64308
2013-12	L4 2.4L	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015	Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite	66090
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802	Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
		Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173	Superior, C/CVT	66092
		Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187	Inferior, C/CVT; Excepto Enfriador de Aceite	66089
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434	Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite	66087
				Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
				Entrada de Calefacción	64308

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - PATRIOT CONT.

2013-12 L4 2.4L

2012 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434

2011 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434

2011 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434

2010 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49434

2010 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434

Engine Coolant Filler Neck 65652

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Superior, C/CVT; C/Enfriador de Aceite	66092
Inferior, C/CVT; Excepto Enfriador de Aceite..	66089
Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite..	66087
Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
Entrada de Calefacción	63167
Enfriador de Aceite, C/CVT	64308
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Superior, C/CVT; C/Enfriador de Aceite	66092
Inferior, C/CVT; Excepto Enfriador de Aceite..	66089
Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite..	66087
Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
Entrada de Calefacción	63167
Enfriador de Aceite, C/CVT	64308
Salida de Calefacción	64570
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/CVT; Excepto Enfriador de Aceite..	66089
Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite..	66087
Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
Entrada de Calefacción	64308
Salida de Calefacción	64570
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Superior, C/CVT; C/Enfriador de Aceite	66092
Inferior, C/CVT; Excepto Enfriador de Aceite..	66089
Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite..	66087
Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
Entrada de Calefacción	63167
Enfriador de Aceite, C/CVT	64308
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/CVT; Excepto Enfriador de Aceite..	66089
Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite..	66087
Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
Entrada de Calefacción	63257
Engine Coolant Filler Neck	65652

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - PATRIOT CONT.

2009 L4 2.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49434

2009 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49434

2008 L4 2.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y	
Transmisión CVT	4061005
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

2008 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y	
Transmisión CVT	4061005
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

2007 L4 2.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y	
Transmisión CVT	4061005
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49434
Polea Desacopladora de Alternador	49915

2007 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060802
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y	
Transmisión CVT	4061005
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49173
Inferior, Polea lisa, incluye hardware	49187
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Superior, C/CVT; C/Enfriador de Aceite	66092
Inferior, C/CVT; Excepto Enfriador de Aceite.	66089
Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite..	66087
Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
Entrada de Calefacción	63167
Enfriador de Aceite, C/CVT	64308
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Superior, C/CVT	66092
Inferior, C/CVT; Excepto Enfriador de Aceite.	66089
Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite..	66087
Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
Entrada de Calefacción	63167
Inferior, C/CVT	64308
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Superior, C/CVT; C/Enfriador de Aceite	66092
Inferior, C/CVT; Excepto Enfriador de Aceite.	66089
Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite..	66087
Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
Enfriador de Aceite, C/CVT	64308
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Inferior, C/CVT; Excepto Enfriador de Aceite.	66089
Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite..	66087
Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
Salida de Calefacción	64570
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Superior, C/CVT; C/Enfriador de Aceite	66092
Inferior, C/CVT; Excepto Enfriador de Aceite.	66089
Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite..	66087
Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
Enfriador de Aceite, C/CVT	64308
Engine Coolant Filler Neck	65652

Superior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceit..	66090
Superior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66091
Inferior, C/TM; Excepto Enfriador de Aceite..	66087
Inferior, C/TM; C/Enfriador de Aceite	66088
Salida de Calefacción	64570
Engine Coolant Filler Neck	65652

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción		Número de parte de la mang	
					Curva	Flexible
JEEP - PATRIOT CONT.						
2007	L4 2.4L					
	Polea lisa	49434				
	Polea Desacopladora de Alternador	49915				
JEEP - RENEGADE						
2020	L4 2.4L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050477	Superior		67301	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	Inferior		67302	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49818				
2019-18	L4 2.4L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050477	Superior		67301	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	Inferior		67302	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49818				
2018-17	L4 1.4L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050477				
2017	L4 2.4L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050477	Superior		67301	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024	Inferior		67302	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49818				
	Polea Desacopladora de Alternador	49949				
JEEP - TJ (CANADA)						
2004	L4 2.4L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA - Mando de 6 Puntos	4060763	Superior		62884	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA - Mando de 7 Puntos	4060919	Inferior		62885	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA - Mando de 6 Puntos	4060690	Calefacción a - Tubo 1		63180	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA - Mando de 7 Puntos	4060845	Motor a Tubo 1		64279	
	Polea Loca - Superior, Polea lisa	49006	Motor a Tubo 2, Además disponible en Hy-T ..			
	Polea Loca - Inferior, Polea lisa	49006	Red y Hi-Miller Blue		5/8" x 8"	
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024	Calefacción a - Tubo 2		63812 ⁿ	
	Multi-V, AA, Polea acanalada	49041				
	Banda de Tiempo	40265				
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49289				
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012				
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265				
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004				
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201				

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
JEEP - WRANGLER					
2019	L4 2.0L				
	Multi-V, AA	4060528			
	Multi-V, BSG	4080352			
2019	V6 3.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060852F			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49856			
2018	V6 3.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878	Motor a Tubo 1	64426 ⁿ	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49856			
2017	V6 3.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878	Superior	67088	
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea		Inferior	67089	
	Loca - AA de Paso, Polea acanalada	49123	Motor a Tubo 1	64426 ⁿ	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49856			
2016-13	V6 3.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878	Superior	67088	
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea		Inferior	67089	
	Loca - AA de Paso, Polea acanalada	49123	Motor a Tubo 1	64426 ⁿ	
2012	V6 3.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878	Superior	67088	
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea		Inferior	67089	
	Loca -AA, Polea acanalada	49123	Motor a Tubo 1	64426 ⁿ	
2011	V6 3.8L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49479	Superior	62890	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060900	Inferior	62891	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060822			
	Polea Loca, C/ AA, Polea lisa	49024			
	Polea para el Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49123			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49479			
2010-09	V6 3.8L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49479	Superior	62890	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060900	Inferior	62891	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060822			
	Polea Loca -AA, Polea lisa	49024			
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49123			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49479			
2008	V6 3.8L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49479	Superior	62890	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060900	Inferior	62891	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060822			
	Polea Loca -AA, Polea lisa	49024			
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49123			

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

JEEP - WRANGLER CONT.

2008	V6 3.8L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49479
2007	V6 3.8L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49479
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060900
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060822
	Polea Loca -AA, Polea lisa	49024
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA; Reemplaza Compresor de AA, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49479
2006	L6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49256
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060750
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Polea Loca, Polea lisa	49039
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49256
2006-04	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA - Mando de 6 Puntos	4060763
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA - Mando de 7 Puntos	4060919
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA - Mando de 6 Puntos	4060690
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA - Mando de 7 Puntos	4060845
	Polea Loca - Superior, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Multi-V, AA, Polea acanalada	49041
	Banda de Tiempo	40265
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49289
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2 ^a
	Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2 ^a
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2 ^a
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de	

Superior	62890
Inferior	62891

Superior	66692
Inferior	62394
Kit de Mangueras de Alto Desempeño	5020
Calefacción a Termostato	64419
Calefacción a Tubo	64418

Superior	62884
Inferior	62885
Motor a Tubo 1	64279
Motor a Tubo 2, Además disponible en Hy-T ..	
Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Calefacción a - Tubo 1	63180
Calefacción a - Tubo 2	63812 ⁿ

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
JEEP - WRANGLER CONT.		
2006-04 L4 2.4L		
	Aluminio de Eq. Original, La altura total del tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
2005	L6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49256
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060750
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Polea Loca, Polea lisa	49039
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49256
2004	L6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49256
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060750
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Polea Loca, Polea lisa	49039
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49256
2003	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Mando 7 Puntos	4060919
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA; C/Mando 7 Puntos	4060845
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; C/Mando de 6 Puntos.	4060763
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA; C/Mando de 6 Puntos.	4060690
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Superior, Polea lisa	49006
	Polea Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Multi-V, AA, Polea acanalada	49041
	Banda de Tiempo	40265
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49289
	Tensor Mecánico de 2do. Diseño; C/Soporte de Aluminio	48012
	Standard Kit, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB265K2 ^a
	Pro Series Plus, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Incluye sellos	PP265LK2 ^a
	Continental Series, Fits 2nd Design with Aluminum Bracket; Tensioner Height: 1 3/4", Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP265
	Pro Series, Reemplazo Mecánico para Tensor Mecánico o Hidráulico de Equipo Original, No incluye sellos	TB265LK2 ^a
	Polea Tensora de Banda de Tiempo, Tensor Mecánico 2do Diseño Ajusta a Soporte de Aluminio de Eq. Original, La altura total del	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66692	
Inferior	62394	
Kit de Mangueras de Alto Desempeño	5020	
Calefacción a Tubo (Superior)	64418	
Calefacción a Termostato	64419	
Superior	66692	
Inferior	62394	
Kit de Mangueras de Alto Desempeño	5020	
Calefacción a Tubo	64418	
Calefacción a Termostato	64419	
Superior	62884	
Inferior	62885	
Motor a Tubo 1	64279	
Motor a Tubo 2, Además disponible en Hy-T ..		
Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"	
Calefacción a - Tubo 1	63180	
Calefacción a - Tubo 2	63812 ⁿ	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
JEEP - WRANGLER CONT.		
2003	L4 2.4L	
	tensor es de 1 3/4 "	48004
	Polea Loca de Banda de Tiempo	48201
2003-01	L6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49256
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060750
	Polea Loca, Polea lisa	49039
	Polea de Tensor, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49256
2002	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060922
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060790
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA, DH	4060775
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Lado Derecho	4060812
	Polea Loca, Polea lisa	49039
	Polea de Tensor, Polea lisa	49038
2001	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060922
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA C/DH	4060790
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA, DH	4060775
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Lado Derecho	4060812
	Polea Loca, Polea lisa	49039
	Polea de Tensor, Polea lisa	49038
2000	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060922
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA, C/DH	4060790
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC & PS	4060775
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Mando Lado Derecho	4060812
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Ajustable, Polea lisa	49038
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Stationary, Polea lisa	49039
2000	L6 4.0L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/ AA, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49256
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060882
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060750
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49039
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49256

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66692	
Inferior	62394	
Kit de Mangueras de Alto Desempeño	5020	
Calefacción a Termostato	64419	
Calefacción a Tubo	64418	
Superior	62209	
Inferior	62210	
Entrada de Calefacción	63175	
Calefacción a Termostato	63924	
Calefacción a Tubo	63824	
Superior	62209	
Inferior	62210	
Entrada de Calefacción	63175	
Calefacción a Termostato	63924	
Calefacción a Tubo	63824	
Superior	62209	
Inferior	62210	
Entrada de Calefacción	63175	
Calefacción a Tubo	63824	
Calefacción a Termostato	63924	
Superior	66692	
Inferior	62394	
Kit de Mangueras de Alto Desempeño	5020	
Calefacción a Termostato	64419	
Calefacción a Tubo	64418	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

JEEP - WRANGLER JK

2018 V6 3.6L
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49856

**KIA
KIA - NIRO**

2018-17 L4 1.6L
Multi-V, Sistema de Accesorios 4070390

KIA - SEDONA

2019 V6 3.3L
Multi-V, Sistema de Accesorios 4060670
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 50007
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49456

KIA - SORENTO

2020 L4 2.4L
Multi-V, Alternador 4060397F
Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico
(si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn
motivo, debe reemplazarse). 4030317S

2019 L4 2.4L
Multi-V, Alternador 4060397F Entrada de Calefacci3n 64318
Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico
(si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn
motivo, debe reemplazarse). 4030317S

2019 V6 3.3L
Multi-V, Sistema de Accesorios 4060670
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 50007
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49456

2018 L4 2.0L
Multi-V, Sistema de Accesorios 4060397F
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa, incluye hardware 49173

2018 L4 2.4L
Multi-V, Alternador 4060397F Entrada de Calefacci3n 64318
Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico
(si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn
motivo, debe reemplazarse). 4030317S
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa, incluye hardware 49173

2018-16 V6 3.3L
Multi-V, Sistema de Accesorios 4060747
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 50007
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49456

2017 L4 2.4L
Multi-V, Alternador 4060397F Entrada de Calefacci3n 64318
Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico
(si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn
motivo, debe reemplazarse). 4030317S

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Mangueras	
			Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
KIA - SORENTO CONT.				
2017	L4 2.4L			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50007		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49428		
2017-16	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060397F		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49428		
2016	L4 2.4L			
	Multi-V, Alternador	4060397F	Entrada de Calefacción	64318
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49428		
KIA - SPORTAGE				
2020	L4 2.0L			
	Multi-V, Alternador	4060397F		
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S		
2020-19	L4 2.4L			
	Multi-V, Alternador	4060397F		
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S		
2019	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060397F		
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S		
2018	L4 2.0L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060397F		
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49173		
2018	L4 2.4L			
	Multi-V, Alternador	4060397F		
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49173		
2017	L4 2.0L			
	Multi-V, Alternador	4060397F	Salida de Calefacción	63160
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030317S		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea acanalada, incluye herrajes .	49193		

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

KIA - SPORTAGE CONT.

2017	L4 2.0L Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea acanalada, incluye herrajes .50016 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa 49428		
2017	L4 2.4L Multi-V, Alternador 4060397F Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃ³n motivo, debe reemplazarse). 4030317S Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea acanalada, incluye herrajes . 49193 Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea acanalada, incluye herrajes .50016 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa 49428		
2016	L4 2.0L Multi-V, Sistema de Accesorios 4060837	Superior 66976	
		Inferior 66990	
		Entrada de Calefacción 63160	
2016	L4 2.4L Multi-V, Sistema de Accesorios 4060837	Superior 66603	
		Inferior 66604	

LAND ROVER

LAND ROVER - DISCOVERY

2019-18	V6 3.0L DIESEL Multi-V, Sistema de Accesorios 4060760		
2019-18	V6 3.0L GAS Multi-V, Alternador 4060926 Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador D4080569		
2016-14	V6 3.0L GAS Multi-V, Alternador 4060926		
2004-03	V8 4.6L Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA, Excepto Mejora de Curvas Activa 4070923 Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y Mejora de Curvas Activa 4071065 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49315		
2002	V8 4.0L Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; Excepto Mejora de Curvas Activa 4070923 Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y Mejora de Curvas Activa 4071065 Polea de Tensor, Polea acanalada 49130 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49315	Inferior 62470	
2001	V8 4.0L Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; Excepto Mejora de Curvas Activa 4070923 Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y Mejora de Curvas Activa 4071065		

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

LAND ROVER - DISCOVERY CONT.

2001	V8 4.0L	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49130
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49315
2000	V8 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA; Excepto Mejora de Curvas Activa	4070923
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y Mejora de Curvas Activa	4071065
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49130
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49315

Inferior, Radiador a Termostato 62470ⁿ

LAND ROVER - DISCOVERY SPORT

2019-15	L4 2.0L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060861

LAND ROVER - FREELANDER

2006	V6 2.5L	
	Multi-V	4060615
	Banda de Tiempo, Delantero	40327
	Banda de Tiempo, Trasero; 2 Required	40326
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49411
2005-02	V6 2.5L	
	Multi-V	4060615
	Banda de Tiempo, Delantero	40327
	Banda de Tiempo, Trasero; 2 Required	40326
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49411
2001	L4 1.8L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4050470
	Multi-V, DH	4030295
	Banda de Tiempo	40203
	Banda de Tiempo, Banda Opcional, Aplicación para motor de interferencia	G1586H
2001	V6 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060610
2000	L4 1.8L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4050470
	Multi-V, DH	4030295
	Banda de Tiempo, De Cintura Primaria	40203
	Banda de Tiempo, Banda Opcional, Aplicación para motor de interferencia	G1586H

LAND ROVER - LR2

2015-13	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060897
2012	L6 3.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
	Engine Torque Damper	48500

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

LAND ROVER - LR2 CONT.

2011-10 L6 3.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	50014
Engine Torque Damper	48500

2009-08 L6 3.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
Polea Desacopladora de Alternador	49923
Engine Torque Damper	48500

LAND ROVER - LR3

2009-05 V6 4.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060820
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49250

2008-05 V8 4.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060926	Superior	61055
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344	Inferior	67212

LAND ROVER - LR4

2013-10 V8 5.0L

Multi-V, Alternador	4060967
Multi-V Stretch Belt, Ventilador, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060293S

LAND ROVER - RANGE ROVER

2019-17 V6 3.0L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Supercargador	4060760
--	---------

2019-17 V6 3.0L GAS

Multi-V, AA, Alt y BA	4060926
Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080569

2019-16 V8 5.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060965
Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080569

2016 V6 3.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060926
Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080569

2015 V8 5.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060965
--------------------------------------	---------

2015-14 V6 3.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060926
--------------------------------------	---------

2014 V8 5.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060926
--------------------------------------	---------

2013 V8 5.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Supercargador	4060926
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Supercargador	4060965
Multi-V Stretch Belt, Ventilador, Excepto Supercargador, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060293S
Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080569

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

LAND ROVER - RANGE ROVER CONT.

2012	V8 5.0L	
	Multi-V, AA y Alt	4060967
	Multi-V Stretch Belt, Ventilador, Excepto Supercargador, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060293S
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080569
2011-10	V8 5.0L	
	Multi-V, AA y Alt	4060967
	Multi-V Stretch Belt, Ventilador, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060293S
	Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080569
2009	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Opcional	4060894
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49471
2009	V8 4.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060895
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49471
2008	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta Chasis # 7A262674	4070896
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde Chasis # 7A262675	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Opcional	4060894
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Desde Chasis/VIN 8A275402	49471
2008	V8 4.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060895
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Desde Chasis/VIN 8A275402	49471
2007	V8 4.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta Chasis # 7A262674	4070896
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde Chasis # 7A262675	4060895
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344
2007-06	V8 4.2L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070896
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344
	Tensor Ensamblado, Supercargador	49471
2006	V8 4.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070896
	Multi-V, AA	4050395
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344
2005-03	V8 4.4L	
	Multi-V, AA	4050395

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

LAND ROVER - RANGE ROVER CONT.

2001-00 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070915
Multi-V, AA	4050395
Polea de Tensor, Polea acanalada	49130
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49315

Superior - Termostato a Radiador, Cortar	
para ajustar	64457
de Paso	63906
Salida de Calefacción	3/4" x 36"

2000 V8 4.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070915
Polea de Tensor, Polea acanalada	49130
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49315

Superior - Termostato a Radiador, Cortar	
para ajustar	64458
de Paso	63906 ⁿ
Salida de Calefacción	3/4" x 36"

LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE

2017-12 L4 2.0L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4060861
---	----------

LAND ROVER - RANGE ROVER SPORT

2019-14 V8 5.0L

Multi-V, Alt, DH y BA	4060965
Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080569

2018-17 V6 3.0L GAS

Multi-V, AA, Alt y BA	4060926
Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080569

2016 V6 3.0L

Multi-V, AA, Alt y BA	4060926
Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080569

2015-14 V6 3.0L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060926
--------------------------------------	---------

2013-10 V8 5.0L

Multi-V, AA, Alt y BA, Excepto Supercargador.	4060967
Multi-V Stretch Belt, Ventilador, Excepto Supercargador, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060293S
Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080569

2009 V8 4.4L

Multi-V, Alternador, C/Sistema de Frenos Brebo	4061003
Multi-V, Alternador, Excepto Sistema de Frenos Brebo	4060926
Multi-V, Ventilador	4080332
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344

Superior	61055
Inferior	67212

2009-08 V8 4.2L

Multi-V, Alternador	4061003
Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador	D4080534
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344
Tensor Ensamblado, Supercargador	49471

2008 V8 4.4L

Multi-V, Alternador, C/Sistema de Frenos Brebo	4061003
Multi-V, Alternador, Desde #VIN 8A126123, Excepto Sistema de Frenos Brebo	4060926
Multi-V, Ventilador	4080332

Superior	61055
Inferior	67212

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

LAND ROVER - RANGE ROVER SPORT CONT.

2008 V8 4.4L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49344

2007-06 V8 4.2L

Multi-V, Alternador, Excepto Supercargador .. 4061003
Dual-Sided Multi-V Belt, Supercargador D4080534
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49344
Tensor Ensamblado, Supercargador 49471

2007-06 V8 4.4L

Multi-V, Alternador, C/Sistema de Frenos
Brembo 4061003
Multi-V, Ventilador 4080332
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49344

Superior 61055
Inferior 67212

LINCOLN

LINCOLN - AVIATOR

2005-03 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4061005
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea
Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada 49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49314

Superior 62685
Inferior 62686

LINCOLN - BLACKWOOD

2003 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4080984
Polea Loca, Polea lisa 49008
Polea de Tensor, Polea lisa 49006
Tensor Ensamblado, Polea lisa 49314

Superior 62310
Inferior 62311
Tubo a Válvula 1/4" x 12"
Múltiple de Admisión a Válvula 1/4" x 12"
Múltiple de Admisión a Termostato 1/4" x 20"
Depósito a Radiador 3/8" x 12"

LINCOLN - MARK LT

2010 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4061025

2008 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4061030
Polea Loca, Polea lisa 49001
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/
AA, Polea lisa 49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea
acanalada 49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
C/ AA, Polea lisa 49314
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Exc AC, Polea acanalada 49352

Superior 62903
Inferior 62904
Depósito a Radiador 64547

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

LINCOLN - MARK LT CONT.

2007	V8 5.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061030
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC, Polea acanalada	49352

Superior	62903
Inferior	62904
Depósito a Radiador	64547

2006	V8 5.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061032
	Polea Loca, Polea lisa	49001
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49006
	Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa	49314
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC, Polea acanalada	49352

Superior	62903
Inferior	62904
Depósito a Radiador	64547

LINCOLN - MKC

2019	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador	4040540
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040351S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827

2019	L4 2.3L	
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040351S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827

2018	L4 2.3L	
	Multi-V, Alternador	4040540
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040351S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
	Polea Desacopladora de Alternador	49946

2018-17	L4 2.0L	
	Multi-V, Alternador	4040540
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040351S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
	Polea Desacopladora de Alternador	49946

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

LINCOLN - MKC CONT.

2017 L4 2.3L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040540
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040351S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50077
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
	Polea Desacopladora de Alternador	49946

2016-15 L4 2.0L	Multi-V, Alternador	4040540
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040351S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
	Polea Desacopladora de Alternador	49946

2016-15 L4 2.3L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4040540
	Multi-V Stretch Belt, AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040351S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49827
	Polea Desacopladora de Alternador	49946

LINCOLN - MKX

2018-17 V6 3.7L	Multi-V, Alternador y AA	4060450
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450

2018-16 V6 2.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060680
------------------------	--------------------------------------	---------

2016 V6 3.7L	Multi-V, Alternador y AA	4060450
---------------------	--------------------------------	---------

2015 V6 3.7L	Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040374S ^s
	Multi-V, Alternador y AA	4060450

2014-12 V6 3.7L	Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040374S ^s	Superior	66135
	Multi-V, Alternador y AA	4060450	Inferior	66148
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450		

2011 V6 3.7L	Multi-V, Alternador y AA	4060450	Superior	66135
	Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4040374S ^s	Inferior	66148
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450		

^s CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

LINCOLN - MKX CONT.

2010-08 V6 3.5L

Multi-V, AA y Alt	4060450
Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040352S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450

Superior, Excepto Paquete de Arrastre de Remolque	66142
Superior, C/Paquete de Remolque	66143
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de Remolque	66148
Inferior, C/Paquete de Remolque	66144

2007 V6 3.5L

Multi-V, AA y Alt, w/ 45" Belt	4060450
Multi-V, AA y Alt, w/ 102" belt	4061020
Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040352S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450

Superior, Excepto Paquete de Arrastre de Remolque	66142
Superior, C/Paquete de Remolque	66143
Inferior, Excepto Paquete de Arrastre de Remolque	66148
Inferior, C/Paquete de Remolque	66144

LINCOLN - NAUTILUS

2019 L4 2.0L

Multi-V, Alt y BA	4040355
Multi-V, AA	4040517

2019 V6 2.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060680
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024

LINCOLN - NAVIGATOR

2019 V6 3.5L

Multi-V, Alt y BA	4060547
Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040371S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489

2018 V6 3.5L

Multi-V, Alt y BA	4060547
Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040371S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489

Inferior	67128
----------------	-------

2017 V6 3.5L

Multi-V, Alt y BA	4060547
Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040371S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489

Superior	67307
Inferior	67128

2016-15 V6 3.5L U.S. Built

Multi-V, Alt y BA	4060547
Multi-V Stretch Belt, AA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4040371S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49489

Superior	67307
Inferior	67128

2014 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061025
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea	

Superior	66141
Inferior	66172

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
-------------	-------------------------------------	----------

LINCOLN - NAVIGATOR CONT.

2014	V8 5.4L	acanalada 49123 Tensor Ensamblado, Polea lisa 49314	
2013	V8 5.4L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4061025 Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa 49001 Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49123 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa 49314	
2012	V8 5.4L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4061025 Polea Loca, Polea lisa 49001 Polea de Tensor, Polea lisa 49006 Polea para el Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49123 Tensor Ensamblado, Polea lisa 49314	
2011	V8 5.4L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4061025 Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa 49001 Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa 49006 Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49123 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa 49314	
2010-09	V8 5.4L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4061025 Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa 49001 Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa 49006 Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49123 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa 49314	
2008	V8 5.4L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4061030 Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa 49001 Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa 49006 Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49123 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa 49314	

Superior 66141 Inferior 66172		
Superior 66141 Inferior 66172		
Superior 66141 Inferior 66172		
Superior 66141 Inferior 66172 Válvula a Tee 63052		
Superior 62828 Inferior 66173 Válvula a Tee 63052		

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

LINCOLN - NAVIGATOR CONT.

2007 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta 05/12/06	4061032
Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde 06/12/06	4061030
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314

Superior	62828
Inferior	66173
Salida de Calefacción, Sin AA Auxiliar	64547

2006-05 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061005
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314
Polea Clutch de Alternador, Polea Desacopladora de Alternador	49712

Superior	62759
Inferior	62760
Depósito a Radiador	64547

2004 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061005
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314

Superior, (Desde 04/12/03)	62758
Superior, (Hasta 04/12/03)	62310
Inferior	62816
Calefacción a Tubo	64547

2003 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061005
Polea Loca, Polea lisa	49001
Polea de Tensor, Polea lisa	49006
Polea para el Sistema de Accesorios, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49123
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49314

Superior	62310
Inferior	62311
Calefacción a Tubo	64144
Tubo a Válvula	1/4" x 12"
Múltiple de Admisión a Válvula	1/4" x 12"
Múltiple de Admisión a Termostato	1/4" x 20"
Depósito a Radiador	3/8" x 12"

2002 V8 5.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060980
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49008
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49231

Superior, DOHC	62909
Superior, SOHC	62910
Inferior, C/DOHC, Manguera 4 Conectores	62934
Inferior, SOHC C/Manguera 3 Conectores	62202
Inferior, Manguera 5 Conectores	62288
Calefacción a Tubo	64144
Tubo a Válvula	1/4" x 12"
Múltiple de Admisión a Válvula	1/4" x 12"
Múltiple de Admisión a Termostato	1/4" x 20"
Depósito a Radiador	3/8" x 12"

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

LINCOLN - NAVIGATOR CONT.

2001	V8 5.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
	Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
	Loca	K49231A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080980
	Polea Loca, Polea lisa	49008
	Polea de Tensor, Polea lisa	49017
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49231

Superior, DOHC	62909
Superior, SOHC	62910
Inferior, C/DOHC, Manguera 4 Conectores	62934
Inferior, SOHC C/Manguera 3 Conectores	62202
Inferior, Manguera 5 Conectores	62288
Calefacción a Tubo	64144
Tubo a Válvula	1/4" x 12"
Múltiple de Admisión a Válvula	1/4" x 12"
Múltiple de Admisión a Termostato	1/4" x 20"
Depósito a Radiador	3/8" x 12"

2000	V8 5.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
	Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
	Loca	K49231A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080980
	Polea Loca, Polea lisa	49008
	Polea de Tensor, Polea lisa	49017
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49231

Superior, DOHC	62909
Superior, SOHC	62910
Inferior, Manguera 4 Conectores	62934
Inferior, SOHC C/Manguera 3 Conectores	62202
Inferior, Manguera 5 Conectores	62288
Calefacción a Tubo	64144
Tubo a Válvula	1/4" x 12"
Múltiple de Admisión a Válvula	1/4" x 12"
Múltiple de Admisión a Termostato	1/4" x 20"
Depósito a Radiador	3/8" x 12"

MAZDA

MAZDA - 5

2015	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060900
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49179
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49451

Inferior	67052
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	67053
Salida de Calefacción	63261
Upper - Engine To Radiator	64220
Paso	5/8" x 14.5"

2014	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060900
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49179
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49451

Inferior	67052
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	67053
Salida de Calefacción	63261
Upper - Engine To Radiator	64220

2013	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060900
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49179
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	50055
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49407

Inferior	67052
Inferior Izquierda	67053
Salida de Calefacción	63261
Upper - Engine To Radiator	64220

2012	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060900
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49179
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49397

Inferior Derecha	67052
Inferior Izquierda	67053
Salida de Calefacción	63261
Superior	64220

2010	L4 2.3L	
	Multi-V, Alt, Loco y BA	4060522
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una	
	correa elástica por algún motivo, debe	

Superior	66152
Inferior Derecha	66154
Inferior Izquierda	66153

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MAZDA - 5 CONT.

2010	L4 2.3L	
	reemplazarse.	4050272S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática, Polea acanalada	49397
2009	L4 2.3L	
	Multi-V, Alt, Loco y BA	4060522
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050264S ^s
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/Trans. Automática, Polea acanalada	49397
2008	L4 2.3L	
	Multi-V, Alternador	4060522
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050264S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49397
2007	L4 2.3L	
	Multi-V, Alt, Loco y BA	4060522
	Multi-V Stretch Belt, AA, C/Polea de AA Alta Velocidad, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050272S
	Multi-V Stretch Belt, AA, Excepto Polea de AA de Alta Velocidad, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050264S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49397
2006	L4 2.3L	
	Multi-V, Alt, Loco y BA	4060522
	Multi-V Stretch Belt, AA, Excepto Polea de AA de Alta Velocidad, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050264S ^s
	Multi-V Stretch Belt, AA, C/Polea de AA Alta Velocidad, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4050272S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49397

Salida de Calefacción	63824
Paso	5/8" x 14.5" ⁿ
Superior	66152
Inferior, Right Side	66154
Inferior, Lado Izquierdo	66153
Salida de Calefacción	63824
Paso	5/8" x 14.5" ⁿ
Superior	66152
Inferior, Right Side	66154
Inferior, Lado Izquierdo	66153
Salida de Calefacción	63824
Paso	5/8" x 14.5" ⁿ
Superior	66152
Inferior, Right Side	66154
Inferior, Lado Izquierdo	66153
Salida de Calefacción	63824
Paso	5/8" x 14.5" ⁿ
Superior	66152
Inferior, Right Side	66154
Inferior, Lado Izquierdo	66153
Salida de Calefacción	63824
Paso	5/8" x 14.5" ⁿ

MAZDA - CX-3

2019	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060380
	Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4030319S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49858
2018-17	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060380
	Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).	4030317S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49858

ⁿ 1Cortar a medida ^s Cinturón elástico (si se retira un cinturón elástico por algún motivo, debe reemplazarse).

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
MAZDA - CX-3 CONT.				
2016	L4 2.0L Multi-V, Sistema de Accesorios Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060380 4030317S		
MAZDA - CX-5				
2020	L4 2.5L Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49858	Superior, Termostato a Tee, C/Turbo	60425
2019	L4 2.5L Multi-V, Alternador Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060382 4030319S	Superior, Termostato a Tee, C/Turbo	60425
2018	L4 2.0L Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49858		
2018-17	L4 2.5L Multi-V, Alternador Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060382 4030319S		
2017	L4 2.0L Multi-V, AA y Alt Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060380 4030317S		
2016	L4 2.0L Multi-V, AA y Alt Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060380 4030317S		
2016-14	L4 2.5L Multi-V, Alternador Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060382 4030319S		
2015-13	L4 2.0L Multi-V, AA y Alt Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060380 4030319S		
MAZDA - CX-7				
2012	L4 2.5L Multi-V, Sistema de Accesorios Pulley, Polea lisa Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	4060905 49179 49451	Inferior, Tubo a Motor Inferior, Tubo a Radiador Superior, Tubo a Radiador, Cortar para ajustar	66387 66388 64456 ⁿ
2012-11	L4 2.3L Multi-V, Sistema de Accesorios Pulley, Polea lisa Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	4060905 49179	Superior Inferior, Tubo a Motor Inferior, Tubo a Radiador	66389 66387 66388

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MAZDA - CX-7 CONT.

2012-11 L4 2.3L

Polea acanalada 49397

2011 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060905
 Pulley, Polea lisa 49179
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
 Polea acanalada 49451

2010 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060900
 Pulley, Polea lisa 49179
 Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49451

2010-08 L4 2.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060900
 Pulley, Polea lisa 49179
 Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49451

2007 L4 2.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060900
 Pulley, Polea lisa 49179
 Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49451

Salida de Calefacción 64196
 Paso 5/8" x 20"ⁿ

Superior, Tubo a Radiador, Cortar para
 ajustar 64456ⁿ
 Inferior, Tubo a Motor 66387
 Inferior, Tubo a Radiador 66388
 Paso 5/8" x 20"ⁿ

Superior, Tubo a Motor 66803
 Superior, Tubo a Radiador, Cortar para
 ajustar 64456ⁿ
 Inferior, Tubo a Motor 66387
 Inferior, Tubo a Radiador 66388
 Paso 5/8" x 20"ⁿ

Superior 66389
 Inferior, Tubo a Motor 66387
 Inferior, Tubo a Radiador 66388
 Salida de Calefacción 64196
 Paso 5/8" x 20"ⁿ

Superior 66389
 Inferior, Tubo a Motor 66387
 Inferior, Tubo a Radiador 66388
 Salida de Calefacción 64196
 Paso 5/8" x 20"ⁿ

MAZDA - CX-9

2020 L4 2.5L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios 49858

2019-18 L4 2.5L

Multi-V, Alternador 4060382
 Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico
 (si se retira un cinturón elástico por algún
 motivo, debe reemplazarse). 4030315S
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios 49858

2017 L4 2.5L

Multi-V, Alternador 4060382
 Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico
 (si se retira un cinturón elástico por algún
 motivo, debe reemplazarse). 4030315S
 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios 49858

2016 L4 2.5L

Multi-V, Alternador 4060382
 Multi-V Stretch Belt, BA, Cinturón elástico
 (si se retira un cinturón elástico por algún
 motivo, debe reemplazarse). 4030315S

2015-13 V6 3.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060455
 Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una
 correa elástica por algún motivo, debe

Superior, Termostato a Tee 60425

Superior, Termostato a Tee 60425

Superior 66385

Inferior 66386

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MAZDA - CX-9 CONT.

2015-13 V6 3.7L

reemplazarse.	4040352S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450

2012-11 V6 3.7L

Multi-V, AA y Alt	4060455
Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040352S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450

2010-08 V6 3.7L

Multi-V, AA y Alt	4060455
Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040356S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450

2007 V6 3.5L

Multi-V, AA y Alt	4060455
Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040352S
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49450

Superior	66385
Inferior	66386

Superior	66385
Inferior	66386

Superior	66385
Inferior	66386

MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ - G500

2008-07 V8 5.0L

Multi-V	4060937
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

2006-04 V8 5.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060945
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262

2003 V8 5.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN 137111, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Desde # VIN 137112, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262G
Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN 137111	4060942
Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde # VIN 137112	4060945
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
MERCEDES-BENZ - G500 CONT.					
2003	V8 5.0L				
	Polea lisa	49262			
2002	V8 5.0L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060942			
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4060945			
	Polea Loca, Polea acanalada	49073			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262			
2001-00	V8 5.0L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262			
MERCEDES-BENZ - G55 AMG					
2011-08	V8 5.5L				
	Multi-V, Alt y DH	4060965			
	Multi-V, Supercargador	4080507			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262			
2010	V8 5.4L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49262			
MERCEDES-BENZ - G63 AMG					
2018-17	V8 5.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061000			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839			
2016	V8 5.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061000			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839			
2015	V8 5.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839			
2014	V8 5.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078			

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - G63 AMG CONT.

2014 V8 5.5L

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839

MERCEDES-BENZ - G65 AMG

2018-14 V12 6.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070933
--------------------------------------	---------

MERCEDES-BENZ - GL450

2013 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839

2009 V8 4.6L

Multi-V	4060947
Superior, Polea acanalada, incluye herrajes	49196
Inferior, Polea lisa, no incluye hardware	50019
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448

2008-07 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
Superior, Polea acanalada, incluye herrajes	49196
Inferior, Polea lisa, no incluye hardware	50019
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49448

MERCEDES-BENZ - GL63 AMG

2015 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
--------------------------------------	---------

2014-13 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839

MERCEDES-BENZ - GLA250

2019-17 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050595
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49824
Polea Desacopladora de Alternador	49967

2016 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4050595
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49824

MERCEDES-BENZ - GLA45 AMG

2019 L4 2.0L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49824
Polea Desacopladora de Alternador	49967

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
MERCEDES-BENZ - GLA45 AMG CONT.					
2018-17 L4 2.0L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050595			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49824			
	Polea Desacopladora de Alternador	49967			
2016-15 L4 2.0L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050595			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49824			
MERCEDES-BENZ - GLC300					
2020	L4 2.0L				
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50085			
2019	L4 2.0L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49860			
2018-17 L4 2.0L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060670			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50085			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49860			
	Polea Desacopladora de Alternador	49973			
2016	L4 2.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060670			
MERCEDES-BENZ - GLC43 AMG					
2019	V6 3.0L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49810			
2018	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060837			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50080			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49810			
MERCEDES-BENZ - GLE350					
2018	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50080			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49810			
2017	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49810			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50080			
2016	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49810			
MERCEDES-BENZ - GLE400					
2019	V6 3.0L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49810			
2018-17 V6 3.0L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50080			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49810			
2016	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49810			

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
MERCEDES-BENZ - GLE43 AMG					
2018	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto				
	Contro de Carrocería Activo	4060837			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Control de				
	Carrocería Activo	4060870			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50080			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810			
MERCEDES-BENZ - GLE450 AMG					
2016	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060870			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810			
MERCEDES-BENZ - GLE550E					
2018	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50080			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49846			
	Polea Desacopladora de Alternador	49971			
2017	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4050689			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50080			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49851			
MERCEDES-BENZ - GLE63 AMG, GLE63 AMG S					
2019	V8 5.5L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839			
2018	V8 5.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios				
	(Inferior), Polea lisa	50078			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios				
	(Superior), Polea acanalada	50079			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839			
2017	V8 5.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea				
	lisa	50078			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea				
	acanalada	50079			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839			
2016	V8 5.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995			
MERCEDES-BENZ - GLK350					
2015	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810			
2014-13	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878			
	Pulley	50080			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810			

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - GLS550

2017	V8 4.6L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839			

MERCEDES-BENZ - GLS63 AMG

2019	V8 5.5L				
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839			
2018	V8 5.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839			

2017	V8 5.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, no incluye hardware	50019			
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839			

MERCEDES-BENZ - ML320

2002-00	V6 3.2L				
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A	Superior	66719	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940	Inferior	66700	
	Polea Loca, Polea acanalada	49073	Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995 ⁿ	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262			

MERCEDES-BENZ - ML350

2015	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Dirección Sensible a la Velocidad	4060840			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Dirección Sensible a la Velocidad	4060878			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810			

2015-13	V6 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070805			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49431			

2014	V6 3.5L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Dirección Sensible a la Velocidad	4060840			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Dirección Sensible a la Velocidad	4060878			
	Pulley	50080			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810			

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - ML350 CONT.

2013	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto	
	Dirección Sensible a la Velocidad	4060840
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Dirección	
	Sensible a la Velocidad	4060878
	Pulley	50080
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49810
2012	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070805
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49196
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49431
2012	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto	
	Dirección Sensible a la Velocidad	4060840
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Dirección	
	Sensible a la Velocidad	4060878
	Superior, Polea acanalada, incluye herrajes	49196
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49448
2011	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060942
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49196
	Pulley, Polea lisa, no incluye hardware	50019
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49431
2011	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Dirección	
	Sensible a la Velocidad	4060942
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto	
	Dirección Sensible a la Velocidad	4060945
	Superior, Polea acanalada, incluye herrajes	49196
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		
	Polea lisa	49448
2010	V6 3.0L	
	Multi-V	4060942
	Pulley, Polea acanalada, incluye herrajes	49196
	Pulley, Polea lisa, no incluye hardware	50019
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49431
2010	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060945
	Superior, Polea acanalada, incluye herrajes	49196
	Inferior, Polea lisa, no incluye hardware	50019
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
		Polea lisa
2009	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
	Polea Loca - Superior, Polea acanalada	49073
	Inferior, Polea lisa, no incluye hardware	50019
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49448

Superior	67195
Inferior	67196

Superior	67195
Inferior	67196

Superior	67195
Inferior	67196

Superior	67195
Inferior	67196

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - ML350 CONT.

2008-07 V6 3.5L

Multi-V	4060947
Polea Loca - Superior, Polea acanalada	49073
Inferior, Polea lisa, no incluye hardware	50019
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448

Superior	67195
Inferior	67196

2006 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060947
Polea Loca - Superior, Polea acanalada	49073
Inferior, Polea lisa, no incluye hardware	50019
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49448

Superior	67195
Inferior	67196

2005-04 V6 3.7L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262E
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Superior	66719
Inferior	66700
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995 ⁿ

2003 V6 3.7L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN A429265, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A
Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Desde # VIN A429266, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262E
Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN A429265	4060940
Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde # VIN A429266	4060935
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Superior	66719
Inferior	66700
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995 ⁿ

MERCEDES-BENZ - ML430

2001-00 V8 4.3L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Superior	62696
Inferior	66700
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995 ⁿ

MERCEDES-BENZ - ML500

2007-06 V8 5.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060937
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

2005 V8 5.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262E
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060935
Polea Loca, Polea acanalada	49073

Inferior	66700
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995 ⁿ

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - ML500 CONT.

2005	V8 5.0L	Tensor Ensamblado, Polea lisa 49262
2004	V8 5.0L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN A429265, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado K49262A
		Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Desde # VIN A429266, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado K49262E
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN A429265 4060940
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde # VIN A429266 4060935
		Polea Loca, Polea acanalada 49073
		Tensor Ensamblado, Polea lisa 49262
2003	V8 5.0L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado K49262A
		Multi-V, Sistema de Accesorios 4060940
		Polea Loca, Polea acanalada 49073
		Tensor Ensamblado, Polea lisa 49262
2002	V8 5.0L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado K49262A
		Multi-V, Sistema de Accesorios 4060942
		Polea Loca, Polea acanalada 49073
		Tensor Ensamblado, Polea lisa 49262

Inferior	66700
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995ⁿ

Inferior	66700
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995ⁿ

Inferior	66700
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995ⁿ

MERCEDES-BENZ - ML55 AMG

2003	V8 5.4L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN A429265, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado K49262A
		Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Desde # VIN A429266, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado K49262E
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN A429265 4060940
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde # VIN A429266 4060933
		Polea Loca, Polea acanalada 49073
		Tensor Ensamblado, Polea lisa 49262
2003	V8 5.5L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN A429265, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado K49262A
		Kit de banda del sistema de accesorios,

Inferior	62696
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995ⁿ

Inferior	62696
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995ⁿ

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCEDES-BENZ - ML55 AMG CONT.

2003 V8 5.5L

Sistema de Accesorios, Desde # VIN A429266, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262E
Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta # VIN A429265	4060940
Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde # VIN A429266	4060933
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

2002 V8 5.4L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

2002-01 V8 5.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49262A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060940
Polea Loca, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49262

Inferior	62696
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995ⁿ

Inferior	62696
Rebosadero de Depósito, Cortar para ajustar	64995ⁿ

MERCEDES-BENZ - ML63 AMG

2015 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
--------------------------------------	----------------

2014-12 V8 5.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060995
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50078
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50079
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49839

2011-07 V8 6.3L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49814

MERCEDES-BENZ - SPRINTER

2017 L4 2.1L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49834
--	--------------

2009-07 L4 2.1L

Multi-V, Alternador, Sin Toma de Fuerza	4060885
Multi-V, Alternador, C/Toma de Fuerza	4060900

2006-04 L5 2.7L

V-Belt, Compresor	17390
Multi-V, Alternador, Exc AC	4060865
Multi-V, Alternador, C/ AA	4060895
Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4060887
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49410

Superior	70017
Superior, Opcional	70018
Inferior	70010

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
---------------	-------------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------

MERCEDES-BENZ - VITO

2012-09 L4 2.1L

Multi-V, Alternador, Sin Toma de Fuerza	4060887
Multi-V, Alternador, C/Toma de Fuerza	4060900

MERCURY

MERCURY - MARINER

2011 L4 2.5L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060860
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393

Superior	66293
Inferior	66326
Depósito a Tubo	64153

2011 L4 2.5L HYBRID

Multi-V, BA	4060550
Multi-V, AA	4060427
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49803

Superior, Sistema de Enfriamiento Motor de .. Gasolina	66361
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor	
Eléctrico	66297
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor de Gasolina	67100
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	
Eléctrico	62527

2011-10 V6 3.0L

Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse)	4030199S
Multi-V, Alternador	4060450
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49480

Superior	66147
Inferior	66146
Radiador a Depósito (Inferior)	64183

2010 L4 2.5L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060860
Multi-V, Sistema de Accesorios, Alterno	4060430
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393

Superior	66293
Inferior	66326
Depósito a Tubo	64153

2010 L4 2.5L HYBRID

Multi-V, AA	4060427
-------------------	---------

Gasolina	66361
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor	
Eléctrico	66297
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor de Gasolina	66602
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	
Eléctrico	62527

2009 L4 2.5L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060860
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393

Superior	66293
Inferior	66326

2009 L4 2.5L HYBRID

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060550
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, From 12/01/2008, Polea acanalada	49393

Superior, Sistema de Enfriamiento Motor de .. Gasolina	66361
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor	
Eléctrico	66297

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCURY - MARINER CONT.

2009	L4 2.5L HYBRID	
2009	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060450
	Multi-V Stretch Belt, BA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4030199S
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49480
2008	L4 2.3L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49393
2008	L4 2.3L HYBRID	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49812
2008	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060919
	Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4030250S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344
2007	L4 2.3L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060855
	Polea Loca, Excepto AA, Polea acanalada	49021
	Multi-V, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware ..	49162
2007	L4 2.3L HYBRID	
	Multi-V, AA	4060550
	Polea Loca, Excepto AA, Polea acanalada	49021
	Multi-V, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware ..	49162
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49812
2007	V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840
	Multi-V Stretch Belt, BA, Si se quita una correa elÃ¡stica por algÃºn motivo, debe reemplazarse.	4030195S
	Pulley, Polea acanalada	50000
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49290
2006	L4 2.3L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto AA	4060855
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49021

Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor de		
Gasolina	66602	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor		
ElÃ©ctrico	62527	
Superior	66147	
Inferior	66151	
Paso	61171	
Radiador a DepÃ³sito (Inferior)	64183	
Superior	66293	
Inferior	66363	
DepÃ³sito a Tubo	64153	
Inferior	66363	
Superior	66145	
Inferior	66146	
Paso	61171	
Superior	66293	
Inferior	62527	
DepÃ³sito a Tubo	64153	
Superior	62819	
Inferior	62527	
Superior	62819	
Inferior	62781	
Inferior		52325
Tanque de Desbordamiento	3/8" x 60"	
Superior	66293	
Inferior	62527	
DepÃ³sito a Tubo	64153	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MERCURY - MARINER CONT.

2006	L4 2.3L GAS		
	Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware	49162	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49405	
2006	L4 2.3L HYBRID		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060550	
	Polea Loca, Excepto AA, Polea acanalada ...	49021	
	Multi-V, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware .	49162	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49812	
2006	V6 3.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060840	
	Multi-V, BA, C/Diseño de Tensor	4030267	
	Multi-V Stretch Belt, BA, Banda Autoajustable, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030250S	
	Pulley, Polea acanalada	50000	
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344	
	Tensor Ensamblado, BA, Polea lisa	49290	
	2005	L4 2.3L	
		Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060895
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC		4060855	
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Exc AC, Polea acanalada		49021	
Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/ AA, Polea lisa, incluye hardware		49162	
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada		49405	
2005		V6 3.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060840	
	Multi-V, BA, C/ Tensor Mecánico	4030267	
	Multi-V Stretch Belt, BA, Banda Autoajustable, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4030250S	
	Desde 02/08/04, Polea acanalada	50000	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Agosto 2, 2004 y Anteriores, Polea acanalada	49021	
	Polea de Tensor, Polea lisa	49006	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49344	
	Tensor Ensamblado, BA, Polea lisa	49290	

Superior	66293	
Inferior	62527	
Superior	62819	
Inferior	62781	
Inferior	66171 ⁿ	52325
Tanque de Desbordamiento	3/8" x 60"	
Superior	62526	
Inferior	62527	
Depósito a Tubo	64153	
Superior	62819	
Inferior	62781	
Inferior	61171 ⁿ	52325
Tanque de Desbordamiento	3/8" x 60"	

mitsubishi

MITSUBISHI - ENDEAVOR

2011	V6 3.8L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060470
	Multi-V, DH	4040360
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49146
	Banda de Tiempo	40287 ⁿ

Superior	66192
Inferior	66193
Salida de Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar	64995 ⁿ
Salida de Calefacción	64576

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MITSUBISHI - ENDEAVOR CONT.

2011 V6 3.8L

Pro Series Plus, El kit incluye sellos y carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W ^a
Pro Series, Incluye carcasa de bomba de agua; No incluye sellos	TB287LK1-W ^a
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la bomba de agua	TB287LK1 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a

2010-09 V6 3.8L

Multi-V, Alternador y AA	4060470
Multi-V, DH	4040360
Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49146
Banda de Tiempo	40287 ^a
Pro Series Plus, El kit incluye sellos y carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W ^a
Pro Series, Incluye carcasa de bomba de agua; No incluye sellos	TB287LK1-W ^a
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la bomba de agua	TB287LK1 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a

2008 V6 3.8L

Multi-V, Alternador y AA	4060470
Multi-V, DH	4040360
Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49146
Banda de Tiempo	40287 ^a
Pro Series Plus, El kit incluye sellos y carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W ^a
Pro Series, Incluye carcasa de bomba de agua; No incluye sellos	TB287LK1-W ^a
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ^a

Superior	66192
Inferior	66193
Salida de Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar	64995 ⁿ
Salida de Calefacción	64576

Superior	66192
Inferior	66193
Salida de Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar	64995 ⁿ
Salida de Calefacción	64576
Entrada de Cuerpo Papalote	63234

ⁿ 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MITSUBISHI - ENDEAVOR CONT.

2008 V6 3.8L

Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la bomba de agua	TB287LK1 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a

2007 V6 3.8L

Multi-V, Alternador y AA	4060470
Multi-V, DH	4040360
Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49146
Banda de Tiempo	40287 ^a
Pro Series Plus, El kit incluye sellos y carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W ^a
Pro Series, Incluye carcasa de bomba de agua; No incluye sellos	TB287LK1-W ^a
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la bomba de agua	TB287LK1 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a

2006 V6 3.8L

Multi-V, Alternador y AA	4060470
Multi-V, DH	4040360
Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49146
Banda de Tiempo	40287 ^a
Pro Series Plus, El kit incluye sellos y carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W ^a
Pro Series, Incluye carcasa de bomba de agua; No incluye sellos	TB287LK1-W ^a
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1 ^a
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la bomba de agua	TB287LK1 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a

2005 V6 3.8L

Multi-V, Alternador y AA	4060470
Multi-V, DH	4040360
Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49146
Banda de Tiempo	40287 ^a
Pro Series Plus, El kit incluye sellos y	

Superior	66192
Inferior	66193
Salida de Cuerpo Papalote, Cortar para ajustar	64995 ⁿ
Salida de Calefacción	64576

Superior	66192
Inferior	66193
Salida de Calefacción	64576

Superior	66192
Inferior	66193
Salida de Calefacción	63824

ⁿ 1Cortar a medida ^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MITSUBISHI - ENDEAVOR CONT.

2005	V6 3.8L	
	carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W ^a
	Pro Series, Incluye carcasa de bomba de agua; No incluye sellos	TB287LK1-W ^a
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1 ^a
	Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la bomba de agua	TB287LK1 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a

2004	V6 3.8L	
	Multi-V, Alternador y AA	4060470
	Multi-V, DH	4040360
	Polea de Tensor - DH, Polea lisa	49146
	Banda de Tiempo	40287
	Pro Series Plus, El kit incluye sellos y carcasa de la bomba de agua	PP287LK1-W ^a
	Pro Series, Incluye carcasa de bomba de agua; No incluye sellos	TB287LK1-W ^a
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1 ^a
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No incluye carcasa de bomba de agua	PP287LK1 ^a
	Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la bomba de agua	TB287LK1 ^a
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a

Superior	66192
Inferior	66193
Salida de Calefacción	64576

MITSUBISHI - GRANDIS

2009-07	L4 2.4L	
	Multi-V, Alternador	4060735
	Banda de Tiempo	40332

MITSUBISHI - L200

2018-08	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49408

2017	L4 2.5L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49408

^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva	Flexible
MITSUBISHI - L200 CONT.					
2016-11 L4 2.5L DIESEL					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060588			
2010-08 L4 2.5L DIESEL					
	V-Belt, Alternador	17360			
	V-Belt, AA	17420			
MITSUBISHI - MONTERO					
2019-08 V6 3.8L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950			
2006 V6 3.8L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070950	Superior	62367	
	Banda de Tiempo	40320 ^a	Inferior	62368	
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49446			
	Pro Series, Incluye carcasa de bomba de agua; No incluye sellos	TB320LK1-W ^a			
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB320K1 ^a			
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB320K1 ^a			
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a			
2005-03 V6 3.8L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070950	Superior	62367	
	Banda de Tiempo	40320 ^a	Inferior	62368	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49446	Heater to Pipe (Lower), W/ Dual Heaters; w/ ..		
	Pro Series, Incluye carcasa de bomba de agua; No incluye sellos	TB320LK1-W ^a	AC	63052	
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB320K1 ^a	AC	63806	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB320K1 ^a			
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a			
MITSUBISHI - MONTERO SPORT					
2008 V6 3.5L SOHC					
	V-Belt, AA		Superior	62367	
	Multi-V, DH	4040395	Inferior	66569	
	Multi-V, Alt y Ventilador	4050445			
	Polea Loca - Alt, Polea lisa	49142			
	Banda de Tiempo	40287 ^a			
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a			
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287 ^a			
	Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0007 ^a			
2007 V6 3.5L SOHC					
	V-Belt, AA, Banda Opcional	17360	Superior	62367	
	V-Belt, AA		Inferior	66569	
	Multi-V, DH	4040395			
	Multi-V, Alt y Ventilador	4050445			
	Polea Loca - Alt, Polea lisa	49142			
	Banda de Tiempo	40287 ^a			
	Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB287K1 ^a			

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
MITSUBISHI - MONTERO SPORT CONT.		
2007	V6 3.5L SOHC Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	GTKWP287^a MI0007^a
2006	V6 3.5L SOHC V-Belt, AA, Banda Opcional	17360 17350 4040395 4050445 49142 40287^a Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	TB287K1^a GTKWP287^a MI0007^a
2005	V6 3.5L V-Belt, AA V-Belt, AA, Banda Opcional	17360 4040395 4050445 49142 40287^a Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua	TB287K1^a GTKWP287^a MI0007^a
2004	V6 3.5L V-Belt, AA V-Belt, AA, Banda Opcional	17360 4040395 4050445 49142 40287^a Pro Series Plus, El kit incluye sellos y carcasa de la bomba de agua
	Pro Series, Incluye carcasa de bomba de agua; No incluye sellos	PP287LK1-W^a TB287LK1-W^a Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB287K1^a TB287K1^a Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No incluye carcasa de bomba de agua
	Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la bomba de agua	PP287LK1^a TB287LK1^a Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba de Agua

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62367	
Inferior	66569	
Superior	62367	
Inferior	66569	
Superior	62367	
Inferior	66569	
Calefacción a Tee	64164	

^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

MITSUBISHI - MONTERO SPORT CONT.

2004 V6 3.5L
Polea Loca de Banda de Tiempo MI0007^a

2003 V6 3.0L
V-Belt, AA
V-Belt, AA, Banda Opcional 17360
Multi-V, Alt y Ventilador 4050445
Multi-V, Ventilador y DH 4040382
Banda de Tiempo 40259
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,
Ki no Incluye Bomba de Agua TB259K1^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .. TB259K1^a
Continental Series, Incluye Tensor
Hidráulico, Ofrece forma, ajuste y función OE. GTKWP259^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y
sellos PP259LK1^a
Pro Series, No incluye sellos TB259LK1^a
Polea Loca de Banda de Tiempo MI0007^a

2003 V6 3.5L
V-Belt, AA
V-Belt, AA, Banda Opcional 17360
Multi-V, DH 4040395
Multi-V, Alt y Ventilador 4050445
Banda de Tiempo 40287^a
Pro Series Plus, El kit incluye sellos y
carcasa de la bomba de agua PP287LK1-W^a
Pro Series, Incluye carcasa de bomba de
agua; No incluye sellos TB287LK1-W^a
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,
Ki no Incluye Bomba de Agua TB287K1^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .. TB287K1^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico; No
incluye carcasa de bomba de agua PP287LK1^a
Pro Series, No incluye sellos ni carcasa de la
bomba de agua TB287LK1^a
Continental Series, Incluye Tensor
Hidráulico, Kit no Incluye Carcasa de Bo,ba
de Agua GTKWP287^a
Polea Loca de Banda de Tiempo MI0007^a

Superior 61028ⁿ
Inferior 62131
Motor a Tubo 1 1/4" x 10"
Termostato a Tubo 2 1/4" x 6"

Superior 62367
Inferior 66569
Calefacción a Tee 64164

MITSUBISHI - OUTLANDER, OUTLANDER PHEV, OUTLANDER SPORT

2019 L4 2.4L
Multi-V, Sistema de Accesorios 4060865
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49829

2019-18 V6 3.0L
Multi-V, Alternador y AA 4060475

2018 L4 2.4L
Multi-V, Sistema de Accesorios 4060865

2017 L4 2.4L
Multi-V, Sistema de Accesorios 4060865
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49829

Salida de Calefacción 63096

Salida de Calefacción 63096

Salida de Calefacción 63096

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Número de parte de la mang	
			Descripción	Curva Flexible
MITSUBISHI - OUTLANDER, OUTLANDER PHEV, OUTLANDER SPORT CONT.				
2017	V6 3.0L			
	Multi-V, Alternador y AA	4060475		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49497		
2016	V6 3.0L			
	Multi-V, Alternador y AA	4060475		
2016-14	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865	Salida de Calefacción	63096
2015-12	V6 3.0L			
	Multi-V, Alternador y AA	4060475		
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040356S		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49497		
2013	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061032	Salida de Calefacción	63096
2012	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010	Salida de Calefacción	63096
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434		
2011	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010	Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66419
	Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49187	Superior - Cuello de Llenado a Motor	66421
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434	Inferior	66422
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434	Salida de Calefacción	63096
2011	V6 3.0L			
	Multi-V, Alternador y AA	4060475	Superior - Cuello de Llenado a Motor	66416
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040356S	Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66421
	Banda de Tiempo		Inferior	66418
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49497		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49497		
2010	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010	Superior, Filler Neck to Engine	66421
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49434	Cuello de Llenado a Radiador	66240
	Polea Clutch de Alternador	49721	Inferior	66422
			Entrada de Calefacción	63096
			Salida de Calefacción	63089
2010	V6 3.0L			
	Multi-V, Alternador y AA	4060475	Superior - Cuello de Llenado a Motor	66416
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040356S	Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66421
	Banda de Tiempo		Inferior	66418
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49497		

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Mangueras	
			Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
MITSUBISHI - OUTLANDER, OUTLANDER PHEV, OUTLANDER SPORT CONT.				
2009	V6 3.0L			
	Multi-V, Alternador y AA	4060475	Superior, Filler Neck to Engine	66421
	Multi-V Stretch Belt, DH, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040356S	Cuello de Llenado a Radiador	66416
	Banda de Tiempo		Inferior	66418
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49497		
2009-08	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061010	Superior, Filler Neck to Engine	66421
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Cuello de Llenado a Radiador	66240
	Polea lisa	49434	Inferior	66422
	Polea Clutch de Alternador	49721	Entrada de Calefacción	63096
			Salida de Cuerpo Papalote	63305
			Entrada de Cuerpo Papalote	63100
2008	V6 3.0L			
	Multi-V, Alternador y AA	4060475	Superior, Filler Neck to Engine	66417
	Multi-V, DH	4040388	Cuello de Llenado a Radiador	66416
	Banda de Tiempo		Inferior	66418
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49497		
2007	V6 3.0L			
	Multi-V, DH	4040390	Superior, Filler Neck to Engine	66417
	Multi-V, Alternador y AA	4060465	Cuello de Llenado a Radiador	66416
	Banda de Tiempo		Inferior	66418
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49497		
2006-04	L4 2.4L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060745	Superior	66192
	Multi-V, Sistema de Accesorios	50034	Inferior, C/TA	66414
	Banda de Tiempo, Banda de Flecha		Inferior, C/TM	66415
	Balanceadora	40168	Entrada de Calefacción	63096
	Banda de Tiempo	40332	Entrada de Cuerpo Papalote	5/16" x 11"
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Salida de Cuerpo Papalote	5/16" x 8"
	Polea lisa	49408		
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB332-168K1 ^a		
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP332-168LK ^a		
	Pro Series, No incluye sellos	TB332-168LK ^a		

NISSAN

NISSAN - ARMADA

2019-17 V8 5.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070962
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49805

2015-13 V8 5.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49148
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49359

Superior	66180
Inferior, Tubo a Radiador	66181
Salida de Calefacción	63925

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - ARMADA CONT.

2012-11 V8 5.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49148
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49359

2010-09 V8 5.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49148
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49359

2008-07 V8 5.6L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49359A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49148
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49359

2006-05 V8 5.6L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49359A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49148
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49359

Superior	66180
Inferior, Tubo a Radiador	66181
Inferior, Tubo a Termostato	61696 ⁿ
Salida de Calefacción	63925

Superior	66180
Inferior, Tubo a Radiador	66181
Inferior, Tubo a Termostato	61696 ⁿ

Superior	66180
Inferior, Tubo a Radiador	66181
Inferior, Tubo a Termostato	61696 ⁿ
Depósito a Motor	5/8" x 30"
Depósito a Radiador	3/8" x 36"

Superior	66180
Inferior, Tubo a Radiador	66181
Inferior, Tubo a Termostato	60947 ⁿ

NISSAN - CABSTAR, NT CABSTAR

2018-16 L4 2.5L

Multi-V, Alternador	4070505
Multi-V, Vacuum Pump	4040325

2015-08 L4 2.5L

Multi-V, Alternador	4070505
Multi-V, Vacuum Pump	4040325
Banda de Tiempo	40252

NISSAN - ESTAQUITAS

2012-10 L4 2.4L

V-Belt, Alt y Ventilador	15370
V-Belt, AA	17365
V-Belt, DH	17455

Superior	2128
Inferior	2129
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114
Manguera de Calefacción	2096
Entrada 1 de Calefacción	2096

2009 L4 2.4L

V-Belt, Alt y Ventilador	15370
V-Belt, AA	17365
V-Belt, DH	17455

Superior	2128
Inferior	2129
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114
Entrada 1 de Calefacción	2096

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - ESTAQUITAS CONT.

2008-05 L4 2.4L

V-Belt, Alt y Ventilador	15370
V-Belt, AA	17365
V-Belt, DH	17455

2004 L4 2.4L

V-Belt, AA	17365
V-Belt, Alternador	15365
V-Belt, DH	17455
Loco y DH, Polea acanalada	49032

2003 L4 2.4L

V-Belt, AA	17365
V-Belt, Alternador	15365
V-Belt, DH	17455
Loco y DH, Polea acanalada	49032

2002 L4 2.4L

V-Belt, AA	17365
V-Belt, Alternador	15365
V-Belt, DH	17455
Loco y DH, Polea acanalada	49032

2001 L4 2.4L

V-Belt, AA	17365
V-Belt, Alternador	15365
V-Belt, DH	17455
Loco y DH, Polea acanalada	49032

2000 L4 2.4L

V-Belt, Alt y Ventilador	15370
V-Belt, AA	17365
V-Belt, DH	17455
DH, Polea acanalada	49032

Superior	2128
Inferior	2129
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114
Manguera de Calefacción	2096
Entrada 1 de Calefacción	2096

Superior	62455
Inferior	2129
Superior, Alternativo	2029
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114
Manguera de Calefacción	2096
Entrada 1 de Calefacción	2096

Superior	62455
Inferior	2129
Inferior	2129
Superior, Alternativo	2029
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114
Manguera de Calefacción	2096
Entrada 1 de Calefacción	2096

Superior	62455
Inferior	2129
Inferior	2129
Superior, Alternativo	2029
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114
Manguera de Calefacción	2096
Entrada 1 de Calefacción	2096
Calefacción a Tubo 3	63202
Termostato a Tubo 1, Cortar para ajustar	65004
Múltiple de Admisión, Cortar para ajustar	64995

Superior	62455
Inferior	2129
Superior, Alternativo	2029
de Paso	2036
De Paso 2	2114
Manguera de Calefacción	2096
De Paso 1	2096
Calefacción a Tubo 3	63202
Termostato a Tubo 1, Cortar para ajustar	65004
Múltiple de Admisión, Cortar para ajustar	64995

Superior	62455
Superior, Alternativo	2029
De Paso 3	70045
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114
Manguera de Calefacción	2096

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - ESTAQUITAS CONT.

2000 L4 2.4L

Entrada de Calefacción, C/Tracción 2 Ruedas.. 2096

NISSAN - FRONTIER

2019 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060817
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49819

Superior 62736
Inferior 62737

2019 V6 4.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4070873
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada 49148
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49394

Superior 62765
Inferior 62766

2018 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060817
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada, incluye herrajes 50072
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49819

Superior 62736
Inferior 62737

2018 V6 4.0L

Kit de banda del sistema de accesorios,
Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y
Tensor Ensamblado K49394A
Multi-V, Sistema de Accesorios 4070873
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada 49148
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49394

Superior 62765
Inferior 62766
Tee a Tubo 64326

2017 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060817
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada 49086
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49819

Superior 62736
Inferior 62737

2017 V6 4.0L

Kit de banda del sistema de accesorios,
Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y
Tensor Ensamblado K49394A
Multi-V, Sistema de Accesorios 4070873
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada 49148
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49394

Superior 62765
Inferior 62766
Tee a Tubo 64326

2016 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060817
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49819

Superior 62736
Inferior 62737

2016 V6 4.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4070873
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
acanalada 49148

Superior 62765
Inferior 62766
Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para
ajustar 64995ⁿ
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar . 64995ⁿ
Tee a Tubo 64326

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
NISSAN - FRONTIER CONT.		
2015	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060817
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49819
2015	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49191
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Buje de 12mm., Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49394
2015-11	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060815
2014-13	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873
	Pulley, Polea acanalada	49191
	C/Buje de 12mm., Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49394
2014-12	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060817
2012-11	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873
	Pulley, Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49394
2011-09	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060817
	Polea Clutch de Alternador	49714
2010	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873
	Pulley, Polea acanalada	49191
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49394
2009	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49191
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49394
2008	L4 2.4L	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	62736	
Inferior	62737	
Entrada de Calefacción	64608	
Salida de Calefacción	64607	
Superior	62765	
Inferior	62766	
Tee a Tubo	64995 ⁿ	
ajustar	64995 ⁿ	
Entrada de Calefacción	64395	
Salida de Calefacción	63046	
Superior	62765	
Inferior	62766	
Tee a Tubo	64326	
Entrada de Calefacción	64395	
Salida de Calefacción	63046	
Superior	62736	
Inferior	62737	
Entrada de Calefacción	64608	
Salida de Calefacción	64607	
Superior	62765	
Inferior	62766	
Tee a Tubo	64326	
Entrada de Calefacción	64395	
Salida de Calefacción	63046	
Superior	62736	
Inferior	62737	
Entrada de Calefacción	64608	
Salida de Calefacción	64607	
Superior	62765	
Inferior	62766	
Tee a Tubo	64326	
Entrada de Calefacción	64395	
Salida de Calefacción	63046	
Superior	62765	
Inferior	62766	
Salida de Calefacción	64395	
Inferior	2129	

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - FRONTIER CONT.

2008	V6 4.0L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49394A		
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873		
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49191		
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49394		
		2008-06	L4 2.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060817
				Polea Clutch de Alternador	49714
2007	L4 2.4L				
2007	V6 4.0L	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49394A		
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873		
		Pulley, Polea acanalada	49191		
		Tensor Ensamblado, Polea lisa	49394		
		2006	L4 2.4L	V-Belt, Alternador	15360
				V-Belt, DH	17495
V-Belt, AA	17365				
Polea Loca, PS, Polea acanalada, no incluye hardware	49033				
Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49115				

Superior	62765	
Inferior	62766	
Salida de Calefacción	64395	
Superior	62736	
Inferior	62737	
Superior	62455	52015
Superior, Option 1	61053	
Inferior	2129	52023
Inferior, Radiador a Tubo	62470	
Inferior, Alternador	61293	
Motor a Tubo 1	63236	
de Paso	64312ⁿ	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción Todas las Ruedas	63202	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 2 Ruedas ..	63201	
Calefacción a - Tubo 2	63105ⁿ	
Calefacción a Motor	63084	
Termostato a Múltiple de Admisión	63092ⁿ	
Superior	62765	
Inferior	62766	
Salida de Calefacción	64395	
Superior	62455	52015
Superior, Option 1	61053	
Inferior, Radiador a Tubo		52023
Inferior, Radiador a Tubo	62470	
Inferior, Alternador	61293	
Inferior, Tubo a Motor, Cortar para ajustar	56020	
Inferior, Motor a Tubo, Option 1	61293	
Motor a Tubo 1	63236	
de Paso	64312ⁿ	
Cuerpo Papalote	63100	
Termostato a Tubo, Cortar para ajustar	65004	
Múltiple de Admisión a Motor, Cortar para ajustar	64995	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción Todas las Ruedas	63202	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 2 Ruedas ..	63201	
Calefacción a - Tubo 2	63105ⁿ	
Calefacción a Motor	63084	
Termostato a Múltiple de Admisión	63092ⁿ	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

NISSAN - FRONTIER CONT.

2006	V6 4.0L				
	Kit de banda del sistema de accesorios,				
	Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y				
	Tensor Ensamblado	K49394A			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873			
2004	L4 2.4L	Pulley, Polea acanalada	49148		
		Tensor Ensamblado, Polea lisa	49394		
		V-Belt, Alternador	15360		
		V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15355		
2004-01	V6 3.3L	V-Belt, DH	17495		
		V-Belt, AA	17365		
		Polea Loca, PS, Polea acanalada, no incluye hardware	49033		
		Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49115		
		Multi-V, Alternador	4050315		
2003	L4 2.4L	Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4050316		
		Multi-V, Ventilador y DH	4050485		
		Multi-V, AA, C/Supercargador	4060732		
		Multi-V, AA, Sin Supercargador	4040528		
		Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49184		
		Polea de Tensor, Fan & PS, Polea lisa	49005		
		Banda de Tiempo	40249^a		
		Manual Timing Belt Tensioner	MT0005^a		
		Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB249K1^a		
		Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB249K1^a		
		Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP249^a		
		Pro Series Plus, Incluye sellos	PP249LK1^a		
		Pro Series, No incluye sellos	TB249LK1^a		
		2004-01	V6 3.3L	V-Belt, Alternador	15360
				V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15355
V-Belt, DH	17495				
V-Belt, AA	17365				
Polea Loca, PS, Polea acanalada, no incluye hardware	49033				
Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49115				
Multi-V, Alternador	4050315				
Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4050316				
Multi-V, Ventilador y DH	4050485				
Multi-V, AA, C/Supercargador	4060732				
Multi-V, AA, Sin Supercargador	4040528				
Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49184				
Polea de Tensor, Fan & PS, Polea lisa	49005				
Banda de Tiempo	40249^a				

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	62765	
Inferior	62766	
Salida de Calefacción	64395	
Superior	62455	
Superior		52015
Inferior, Tubo a Radiador	62470	
Inferior, Tubo a Motor, Cortar para ajustar	64456	
Inferior, Tubo a Radiador		52023
de Paso	64312ⁿ	
Cuerpo Papalote	63100	
Termostato a Tubo	5/8" x 5"	
Múltiple de Admisión a Motor	63171	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 4 Ruedas ..	64408	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 2 Ruedas ..	63201	
Calefacción a - Tubo 2	63105ⁿ	
Superior	62861	
Inferior, Tubo a Radiador	62516	
Inferior, Tubo a Radiador, Alterno	62183	
Inferior, Tubo a Motor	62633	
Inferior, Tubo a Motor, (Alterno)	60934ⁿ	
Motor a Tubo 1	63236	
de Paso	66683ⁿ	
Motor a Tee	64676	
Tubo 5 a Cuerpo Papalote	1/2" x 3"	
Tee 1 a Tubo 2	1/2" x 5"	
Calefacción a Tee 1	63998	
Calefacción a Tee 2	63998	
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	64333	
Tubo 2 a Tubo 4	64334	
Tee 2 a Tubo 3	64319	
Superior	62455	
Superior		52015
Inferior, Radiador a Tubo	64456	
Inferior, Radiador a Tubo		52023
Inferior, Motor a Tubo, Cortar para ajustar ..	64458	
Tubo a BA	64408	
de Paso	64312ⁿ	
Cuerpo Papalote	63100	
Calefacción a Motor	63084	
Termostato a Tubo	5/8" x 5"	
Múltiple de Admisión a Motor	63171	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción Todas	63202	
las Ruedas	63201	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 2 Ruedas ..	63201	
Calefacción a - Tubo 2	63105ⁿ	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - FRONTIER CONT.

2002	L4 2.4L	
	V-Belt, Alternador	15360
	V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15355
	V-Belt, DH	17495
	V-Belt, AA	17365
	Polea Loca, PS, Polea acanalada, no incluye hardware	49033
	Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49115

Superior	62455	52015
Inferior, Tubo a Motor, Cortar para ajustar	64456	
Inferior, Tubo a Radiador	62470	52023
Inferior, Motor a Tubo, Cortar para ajustar	64458	
Tubo a BA	64408	
de Paso	64312 ⁿ	
Cuerpo Papalote	63100	
Calefacción a Motor	63084	
Termostato a Tubo	5/8" x 5"	
Múltiple de Admisión a Motor	63171	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 2 Ruedas	63201	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción Todas las Ruedas	63202	
Calefacción a - Tubo 2	63105 ⁿ	

2001	L4 2.4L	
	V-Belt, Alternador	15360
	V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15355
	V-Belt, DH	17495
	V-Belt, AA	17365
	Polea Loca, PS, Polea acanalada, no incluye hardware	49033
	Polea Loca -AA, Polea acanalada	49115

Superior	62455	52015
Inferior, Tubo a Radiador	62470	52023
Inferior, Motor a Tubo, Cortar para ajustar	64458	
Tubo a BA	64408	
de Paso	64312 ⁿ	
Cuerpo Papalote	63100	
Calefacción a Motor	63084	
Termostato a Tubo	5/8" x 5"	
Múltiple de Admisión a Motor	63171	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 2 Ruedas	63201	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción Todas las Ruedas	63202	
Calefacción a - Tubo 2	63105 ⁿ	

NISSAN - JUKE

2017	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ Nismo RS.4060472F	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Nismo RS	49830

Superior	66854
Inferior, Tubo a Motor	66855
Inferior, Tubo a Radiador	66856

2016-15	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, w/ Nismo RS.4060472F	

Superior	66854
Inferior, Tubo a Motor	66855
Inferior, Tubo a Radiador	66856

2014-12	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060472F

Superior	66854
Inferior, Tubo a Motor	66855
Inferior, Tubo a Radiador	66856

NISSAN - KICKS

2019-17	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060475

NISSAN - MURANO

2019	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070407F
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49816

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - MURANO CONT.

2014-11 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070670
Polea Loca - Derecha, Polea lisa	50041
Polea Loca - Izquierda, Polea lisa	50042
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49490

Superior, Conector a Motor	66304
Superior, Radiador a Conector	66303
Lower, Radiator to Connector	66305
Inferior, Conector a Motor	66306
Salida de Calefacción	64455
Cuerpo Papalote, Se requieren 2, Cortar para ajustar; 2 Required	64995

2010 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070670
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49490

Superior, Conector a Motor	66304
Superior, Radiador a Conector	66303
Lower, Radiator to Connector	66305
Inferior, Conector a Motor	66306
Salida de Calefacción	64455
Cuerpo Papalote, Se requieren 2, Cortar para ajustar; 2 Required	64995

2009 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070670
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49490

Superior, Conector a Motor	66304
Superior, Radiador a Conector	66303
Lower, Radiator to Connector	66305
Inferior, Conector a Motor	66306
Salida de Calefacción	64455

2008-05 V6 3.5L

Multi-V, Alternador y AA	4060415
Multi-V, DH	4040305
Polea de Tensor - Alt y AA, Polea lisa	49108

Superior	62761
Inferior	62764

2004 V6 3.5L

Multi-V, Alternador y AA	4060415
Multi-V, DH	4040305
Polea Loca - Alt y AA, Polea lisa	49108

Superior	62761
Inferior	62764

NISSAN - NP300, NP300 FRONTIER

2019-15 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060817
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49819

Inferior	62737
Superior	62736
Entrada de Calefacción	64608
Salida de Calefacción	64607

2015 L4 2.4L

V-Belt, AA	17365
V-Belt, Alternador	15365
V-Belt, DH	17490

Superior	2128
Entrada 1 de Calefacción	2096

2014-13 L4 2.4L

V-Belt, AA	17365
V-Belt, Alternador	15365
V-Belt, DH	17490

Superior	2128
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114
Entrada 1 de Calefacción	2096

2014-13 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060817
--------------------------------------	---------

Superior	62737
Superior	62736
Entrada de Calefacción	64608
Salida de Calefacción	64607

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - NP300, NP300 FRONTIER CONT.

2012	L4 2.4L	
	V-Belt, AA	17365
	V-Belt, Alternador	15365
	V-Belt, DH	17490
2012-09	L4 2.5L	
	Multi-V, Vacuum Pump	4040325
	Multi-V, Alternador	4070505
	Banda de Tiempo	40252
2011	L4 2.4L	
	V-Belt, AA	17365
	V-Belt, Alternador	15365
	V-Belt, DH	17455
	Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49115
	Polea de Tensor - DH, Polea acanalada, incluye herrajes	50058
2010	L4 2.4L	
	V-Belt, AA	17365
	V-Belt, Alternador	15365
	V-Belt, DH	17455
	V-Belt, DH	17490
	V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15364
	Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49115
	Polea de Tensor - DH, Polea acanalada, incluye herrajes	50058
2009	L4 2.4L	
	V-Belt, AA	17365
	V-Belt, Alternador	15365
	V-Belt, DH	17490
	V-Belt, Alternador, Banda Opcional	17490
	V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15364
	Multi-V, AA y Alt	4080793
NISSAN - NV2500		
2015	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Buje de 12mm., Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49394
2015	V8 5.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070616
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Buje de 12mm., Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49805
2014	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873
	Pulley, Polea acanalada	49191
	C/Buje de 12mm., Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49394

Superior	2128
Inferior	2129
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114
Entrada 1 de Calefacción	2096
Superior	70071
Salida de Calefacción	64607
Entrada de Calefacción	64608
Superior	2128
Inferior	2129
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114
Entrada 1 de Calefacción	2096
Superior	2128
Inferior	2129
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114
Entrada 1 de Calefacción	2096
Superior	2128
Inferior	2129
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114
Entrada 1 de Calefacción	2096
Superior	66261
Inferior	67019
Inferior	66975
Superior	66261
Inferior	67019

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible	
NISSAN - NV2500 CONT.					
2014-13 V8 5.6L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070616	Inferior	66975	
	Pulley, Polea acanalada	49148			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49805			
2013 V6 4.0L					
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873	Superior	66261	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49191	Inferior	67019	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, C/Buje de 12mm., Polea acanalada	49148			
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49394			
NISSAN - NV350 URVAN, URVAN					
2019-14 L4 2.5L					
	Multi-V, AA	4070840			
2013-10 L4 2.5L					
	Multi-V, AA	4070840	Superior	2106	
2013-09 L4 3.0L					
	Multi-V, Alternador	4070695			
2009 L4 2.5L					
	Multi-V, AA	4070840	Superior	2106	
			Inferior	2107	
2008 L4 2.5L					
	Multi-V, AA	4040355	Superior	2106	
	Multi-V, Alternador	4040360			
	Multi-V, DH	4040490			
	Multi-V, DH, Banda Opcional	4040480			
2008-05 L4 2.4L					
	Multi-V, Alternador	4040360	Superior	2106	
	Multi-V, AA	4040355	Inferior	2107	
	Multi-V, DH	4040490			
	Multi-V, DH, Banda Opcional	4040480			
2004 L4 2.4L					
	Multi-V, AA	4040355	Superior	2106	
	Multi-V, Alternador	4040360	Inferior	2107	
	Multi-V, DH	4040490			
	Multi-V, DH, Banda Opcional	4040480			
2003 L4 2.4L					
	Multi-V, Alternador	4040360	Superior	2106	
	Multi-V, AA	4040355	Inferior	2107	
	Multi-V, DH	4040490			
	Multi-V, DH, Banda Opcional	4040480			
2002-01 L4 2.4L					
	Multi-V, AA	4040355	Superior	2106	
	Multi-V, Alternador	4040360	Inferior	2107	
	Multi-V, DH	4040490			
	Multi-V, DH, Banda Opcional	4040480			
2001 L4 2.5L					
			Superior	2106	
2000 L4 2.4L					
	Multi-V, AA	4040355	Superior	2106	
	Multi-V, DH	4040490	Inferior	2107	
	Multi-V, DH, Banda Opcional	4040480			

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible
NISSAN - PATHFINDER, PATHFINDER ARNADA					
2019	V6 3.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios			
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	4070407F		
2018	V6 3.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios			
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49490		
2017-16	V6 3.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios			
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	4070407F		
2015	V6 3.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios			
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49490		
2015-14	L4 2.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios			
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	4060730F		
2014-13	V6 3.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios			
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	4070407F		
2012-09	V6 4.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios			
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	4070873		
2012-09	V8 5.6L	Multi-V, Sistema de Accesorios			
		Pulley, Polea acanalada	49148		
2008	V6 4.0L	Tensor Ensamblado			
		Multi-V, Sistema de Accesorios	49359		
		Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado			
		Multi-V, Sistema de Accesorios	K49394A		
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada			
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49191		
		Superior			
		Inferior	62765		
		Cubierta a Tubo			
		ajustar	63806		
		ajustar			
		ajustar	64995 ⁿ		
		ajustar			
		ajustar	65000 ⁿ		
		ajustar			
		ajustar	65000 ⁿ		
		Inferior			
		Cubierta a Tubo	67321		
		Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para			
		ajustar	63806		
		Enfriador de Aceite a Tubo, Cortar para			
		ajustar	64995 ⁿ		
		Enfriador de Aceite a Motor, Cortar para			
		ajustar	65000 ⁿ		
		Tubo a Termostato, Cortar para ajustar			
		ajustar	65000		
		Cubierta a Tubo			
		ajustar	63806		
		ajustar			
		ajustar	65000 ⁿ		
		ajustar			
		ajustar	65000 ⁿ		
		Cubierta a Tubo			
		ajustar	63806		
		ajustar			
		ajustar	64995 ⁿ		
		ajustar			
		ajustar	65000 ⁿ		
		Superior			
		Inferior	62765		
		Válvula a Tubo			
		ajustar	62766		
		Superior			
		Inferior	64395		
		Superior			
		Inferior	66317		
		Tee a Motor			
		ajustar	66255		
		Superior			
		Inferior	62765		
		Tee a Motor			
		ajustar	62766		
		ajustar			
		ajustar	64395		

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	
			Número de parte de la mang Curva	Flexible
NISSAN - PATHFINDER, PATHFINDER ARNADA CONT.				
2008	V8 5.6L			
	Kit de banda del sistema de accesorios,		Superior	66317
	Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y		Inferior	66255
	Tensor Ensamblado	K49359A[†]		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea			
	acanalada	49148		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49359		
2007	V6 4.0L			
	Kit de banda del sistema de accesorios,		Superior	62765
	Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y		Inferior	62766
	Tensor Ensamblado	K49394A	Tubo a BA	64395
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea			
	acanalada	49191		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49394		
2006-05	V6 4.0L			
	Kit de banda del sistema de accesorios,		Superior	62765
	Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y		Inferior	62766
	Tensor Ensamblado	K49394A	Tubo a BA	64326
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873		
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea			
	acanalada	49148		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,			
	Polea lisa	49394		
2004	V6 3.5L			
	Multi-V, Alt y DH	4060465	Superior	62619
	Multi-V, AA	4040372	Superior, Alternó	62862
	AA, Polea lisa	49192	Inferior	62620
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea		Calefacción a - Tubo 2	63163
	lisa	50025	Calefacción a - Tubo 1	63812
			Calefacción a Tubo 3	63982
			Tubo 1 a Tubo 5	3/4" x 5"
			Tubo 3 a Tubo 4	63163
2004	V8 5.6L			
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970	Superior	66180
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,		Inferior, Tubo a Radiador	66181
	Polea lisa	49359	Inferior, Tubo a Termostato	61696
2003-02	V6 3.5L			
	Multi-V, Alt y DH	4060465	Superior	62619
	Multi-V, AA	4040372	Superior, Alternó	62862
	AA, Polea lisa	49192	Inferior	62620
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea		Inferior, (Alternó)	62620
	lisa	50025	Calefacción a - Tubo 2	63163
			Calefacción a Tubo 3	63982
			Tubo 1 a Tubo 5	3/4" x 5"
			Calefacción a - Tubo 1	63812
			Tubo 3 a Tubo 4	63163
2001	V6 3.5L			
	Multi-V, Alt y DH	4060465	Superior	62619
	Multi-V, AA	4040372	Inferior	62620
	AA, Polea lisa	49192	Calefacción a - Tubo 2	63163

[†] Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

NISSAN - PATHFINDER, PATHFINDER ARNADA CONT.

2001 V6 3.5L

Calefacción a Tubo 3	63982
Tubo 1 a Tubo 5	3/4" x 5"
Calefacción a - Tubo 1	63812
Tubo 3 a Tubo 4	63163

2000 V6 3.3L

V-Belt, DH	17350
Multi-V, AA	4050505
Multi-V, Alternador	4060420
Polea Loca - Alt, Polea lisa	49108
Banda de Tiempo	40249 ^a
Manual Timing Belt Tensioner	MT0005 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB249K1 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB249K1 ^a
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP249 ^a
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP249LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos	TB249LK1 ^a

Superior	62862
Inferior, Tubo a Motor	62457
Inferior, Tubo a Radiador	62183
de Paso	66683 ⁿ
Tee 1 a Tubo 2	1/2" x 5"
Calefacción a Tee 2	64372
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	64333
Tubo 2 a Tubo 4	64334
Tee 2 a Tubo 3	64319
Tubo 5 a Cuerpo Papalote	63101

NISSAN - PICKUP (Including D21)

2010 L4 2.4L

V-Belt, Alt y Ventilador	15370
V-Belt, AA	17365
V-Belt, DH	17455

Superior	2128
Inferior	2129
De Paso 1	2036
Manguera de Calefacción	2096

2010 L4 2.5L

Multi-V, Vacuum Pump	4040325
Multi-V, Alternador	4070505
Banda de Tiempo	40252

2009 L4 2.4L

V-Belt, Alt y Ventilador	15370
V-Belt, AA	17365
V-Belt, DH	17455

Superior	2128
Inferior	2129
De Paso 1	2036

2008-06 L4 2.4L

V-Belt, DH	17490
------------------	-------

Superior	2128
Inferior	2129
De Paso 1	2036
Manguera de Calefacción	2096
Entrada 1 de Calefacción	2096

2005 L4 2.4L

Superior	2128
Inferior	2129
De Paso 1	2036
Manguera de Calefacción	2096
Entrada 1 de Calefacción	2096

2004-03 L4 2.4L

V-Belt, AA	17365
V-Belt, Alternador	15365
V-Belt, DH	17455
V-Belt, DH, Banda Opcional	15450
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49032
Polea de Tensor - DH, Polea acanalada, incluye herrajes	50058

Superior	62455
Inferior	2129
Superior, Alterno	2029
de Paso	2114
De Paso 1	2036
Manguera de Calefacción	2096
Entrada 1 de Calefacción	2096

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
-------------	---

NISSAN - PICKUP (Including D21) CONT.

2002	L4 2.4L	V-Belt, AA 17365	
		V-Belt, Alternador 15365	
		V-Belt, DH 17455	
		V-Belt, DH, Banda Opcional 15450	
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49032	
		Polea de Tensor - DH, Polea acanalada, incluye herrajes 50058	

2001	L4 2.4L	V-Belt, AA 17365	
		V-Belt, Alternador 15365	
		V-Belt, DH 17455	
		V-Belt, DH, Banda Opcional 15450	
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49032	
		Polea de Tensor - DH, Polea acanalada, incluye herrajes 50058	

2000	L4 2.4L	V-Belt, AA 17365	
		V-Belt, Alternador 15365	
		V-Belt, DH 17455	
		V-Belt, DH, Banda Opcional 15450	
		Loco y DH, Polea acanalada 49032	

Superior	62455
Inferior	2129
Superior, Alterno	2029
de Paso	2114
De Paso 1	2036
Manguera de Calefacción	2096
Entrada 1 de Calefacción	2096
Calefacción a Tubo 3	63202
Termostato a Tubo 1, Cortar para ajustar	65004
Múltiple de Admisión, Cortar para ajustar	64995

Superior	62455
Inferior	2129
Superior, Alterno	2029
De Paso 1	2114
De Paso 2	2036
Manguera de Calefacción	2096
Entrada 1 de Calefacción	2096
Calefacción a Tubo 3	63202
Termostato a Tubo 1, Cortar para ajustar	65004
Múltiple de Admisión, Cortar para ajustar	64995

Superior	62455
Inferior	61293
Superior, Alterno	2029
de Paso	2114
De Paso 1	2036
Manguera de Calefacción	2096
Entrada 1 de Calefacción	2096
Múltiple de Admisión a Motor, Cortar para ajustar	64995
Termostato a Tubo 1, Cortar para ajustar	65004
Calefacción a - Tubo 2	63105
Calefacción a - Tubo 1	63202
Cuerpo Papalote	63100
Calefacción a Tubo 3	63202
Termostato a Tubo 1, Cortar para ajustar	65004
Múltiple de Admisión, Cortar para ajustar	64995

NISSAN - PICKUP DOBLE CABINA

2009	L4 2.4L	V-Belt, Alt y Ventilador 15370	
		V-Belt, AA 17365	
		V-Belt, DH 17455	

2008-05	L4 2.4L	V-Belt, Alt y Ventilador 15370	
		V-Belt, AA 17365	
		V-Belt, DH 17455	

Superior	2128
Inferior	2129
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114

Superior	2128
Inferior	2129
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114
Manguera de Calefacción	2096

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - PICKUP DOBLE CABINA CONT.

2004-03 L4 2.4L

V-Belt, AA	17365
V-Belt, Alternador	15365
V-Belt, DH	17455
Loco y DH, Polea acanalada	49032

2002 L4 2.4L

V-Belt, AA	17365
V-Belt, Alternador	15365
V-Belt, DH	17455
Loco y DH, Polea acanalada	49032

2001 L4 2.4L

V-Belt, AA	17365
V-Belt, Alternador	15365
V-Belt, DH	17455
Loco y DH, Polea acanalada	49032

2000 L4 2.4L

V-Belt, Alt y Ventilador	15370
V-Belt, AA	17365
V-Belt, DH	17455

2009-08 V6 3.5L

Multi-V, Alternador y AA	4060420
Multi-V, DH	4040305
Polea de Tensor - AA y Alt, Polea lisa	49108

2007-06 V6 3.5L

Multi-V, Alternador y AA	4060420
Multi-V, DH	4040305
Polea de Tensor - Alt y AA, Polea lisa	49108

2005 V6 3.5L

Multi-V, Alternador y AA	4060420
Multi-V, DH	4040305
Polea Loca - Alt y AA, Polea lisa	49108

2004 V6 3.5L

Multi-V, Alternador y AA	4060420
Multi-V, DH	4040305
Polea Loca - Alt y AA, Polea lisa	49108

2002 V6 3.3L

Multi-V, Alternador	4050335
Multi-V, DH y BA	4040405
Multi-V, AA	4040460
Multi-V, AA, Polea acanalada	49044
Polea Tensora, DH, Polea lisa	49141

Superior	62455
Inferior	2129
de Paso	2114
De Paso 1	2036
Manguera de Calefacción	2096

Superior	62455
Inferior	2129
de Paso	2114
De Paso 1	2036
Manguera de Calefacción	2096
Calefacción a Tubo 3	63202
Termostato a Tubo 1, Cortar para ajustar	65004
Múltiple de Admisión, Cortar para ajustar	64995

Superior	62455
Inferior	2129
de Paso	2114
de Paso	2036
Manguera de Calefacción	2096
Calefacción a Tubo 3	63202
Termostato a Tubo 1, Cortar para ajustar	65004
Múltiple de Admisión, Cortar para ajustar	64995

Superior	2128
Inferior	2129
De Paso 1	2036
De Paso 2	2114
Manguera de Calefacción	2096

NISSAN - QUEST

Superior	62761
Inferior	62413
Tubo a Motor	63918

Superior	62761
Inferior	62413
Tubo a Motor	63918

Superior	62761
Inferior	62413
Tubo a Motor	63918

Superior	62761
Inferior	62413
Tubo a Motor	64420

Superior	62047
Inferior	62091
Tubo a Motor	63912
de Paso	63299

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - QUEST CONT.

2002 V6 3.3L

Banda de Tiempo	40249
Manual Timing Belt Tensioner	MT0005 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB249K1 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB249K1 ^a
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP249A
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP249LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos	TB249LK1 ^a

2001-00 V6 3.3L

Multi-V, Alternador	4050335
Multi-V, DH y BA	4040405
Multi-V, AA	4040460
Multi-V, AA, Polea acanalada	49044
Polea Tensora, DH, Polea lisa	49141
Banda de Tiempo	40249 ^a
Manual Timing Belt Tensioner	MT0005 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB249K1 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB249K1 ^a
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP249A
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP249LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos	TB249LK1 ^a

Superior	62047
Inferior	62091
Tubo a Motor	63912
de Paso	63299

NISSAN - ROGUE

2014 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060562F
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49343

Superior	66309
Inferior	66310
Depósito a Radiador, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para ajustar	64995
Cubierta a Enfriador de Aceite de	
Transmisión, Cortar para ajustar	64997
Enfriador de Aceite a Tubo 1	63706
Tubo 1 a Termostato, Cortar para ajustar	64997
Enfriador de Aceite, Se requieren 2, Cortar para ajustar; 2 Required	64997
Entrada de Calefacción	64155

2013 L4 2.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49343B
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060710
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49343

Superior	66309
Inferior	66310
Salida de Calefacción	64584
Depósito a Radiador, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para ajustar	64995
Cubierta a Enfriador de Aceite de	
Transmisión, Cortar para ajustar	64997
Enfriador de Aceite a Tubo 1	63706
Tubo 1 a Termostato, Cortar para ajustar	64997
Enfriador de Aceite, Se requieren 2, Cortar	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - ROGUE CONT.

2013 L4 2.5L

2012 L4 2.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49343B
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060710
Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49086
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49343

2011 L4 2.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49343B
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060710
Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49086
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49343

2010-09 L4 2.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49343B
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060710
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49343

para ajustar; 2 Required	64997
Entrada de Calefacción	64155

Superior	66309
Inferior	66310
Salida de Calefacción	64584
Depósito a Radiador, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para ajustar	64995
Cubierta a Enfriador de Aceite de	
Transmisión, Cortar para ajustar	64997
Enfriador de Aceite a Tubo 1	63706
Tubo 1 a Termostato, Cortar para ajustar	64997
Enfriador de Aceite, Se requieren 2, Cortar para ajustar; 2 Required	64997
Entrada de Calefacción	64155

Superior	66309
Inferior	66310
Salida de Calefacción	64584
Depósito a Radiador, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para ajustar	64995
Cubierta a Enfriador de Aceite de	
Transmisión, Cortar para ajustar	64997
Enfriador de Aceite a Tubo 1	63706
Tubo 1 a Termostato, Cortar para ajustar	64997
Enfriador de Aceite, Se requieren 2, Cortar para ajustar; 2 Required	64997
Entrada de Calefacción	64155

Superior	66309
Inferior	66310
Salida de Calefacción	64584
Depósito a Radiador, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para ajustar	64995
Cubierta a Enfriador de Aceite de	
Transmisión, Cortar para ajustar	64997
Enfriador de Aceite a Tubo 1	63706
Tubo 1 a Termostato, Cortar para ajustar	64997
Enfriador de Aceite, Se requieren 2, Cortar para ajustar; 2 Required	64997
Entrada de Calefacción	64155

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

NISSAN - ROGUE CONT.

2008	L4 2.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49343B
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060710
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49343

2015	V8 5.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49359

2014	V8 5.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970
	Pulley, Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49359

2013-12	V8 5.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970
	Pulley, Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49359

2011	V8 5.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970
	Pulley, Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49359

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Superior	66309
Inferior	66310
Salida de Calefacción	64584
Entrada de Calefacción	64155
Depósito a Radiador, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para ajustar	64995
Cuerpo Papalote a Crossover, Cortar para ajustar	64995
Cubierta a Enfriador de Aceite de	
Transmisión, Cortar para ajustar	64997
Enfriador de Aceite a Tubo 1	63706
Tubo 1 a Termostato, Cortar para ajustar	64997
Enfriador de Aceite, Se requieren 2, Cortar para ajustar; 2 Required	64997

NISSAN - TITAN

Superior	66180
Inferior, Tubo a Radiador	66181
Inferior, Tubo a Termostato	61696ⁿ
Enfriador de Aceite a Motor, Cortar para ajustar	65000
Termostato a Enfriador de Aceite	63706
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar .	64995
Entrada de Calefacción	63925

Superior	66180
Inferior, Tubo a Radiador	66181
Inferior, Tubo a Termostato	61696ⁿ
Termostato a Enfriador de Aceite	63706
Salida de Calefacción	64620
Enfriador de Aceite a Motor, Cortar para ajustar	65000ⁿ
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar .	64995ⁿ

Superior	66180
Inferior, Tubo a Radiador	66181
Inferior, Tubo a Termostato	61696ⁿ
Salida de Calefacción	64620
Termostato a Enfriador de Aceite	63706
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar .	64995ⁿ
Enfriador de Aceite a Motor, Cortar para ajustar	65000ⁿ

Superior	66180
Inferior, Tubo a Radiador	66181
Inferior, Tubo a Termostato	61696ⁿ
Termostato a Enfriador de Aceite	63706
Salida de Calefacción	64620
Cuerpo Papalote a Tubo, Cortar para ajustar .	64995ⁿ
Enfriador de Aceite a Motor, Cortar para ajustar	65000ⁿ

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - TITAN CONT.

2010	V8 5.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970
	Pulley, Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49359
2009	V8 5.6L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49359A ^{TI}
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49359
	2008	V8 5.6L
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49359A ^{TI}
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49359
2007	V8 5.6L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49359A ^{TI}
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49359
	2006-04	V8 5.6L
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49359A ^{TI}
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070970
	Pulley, Polea acanalada	49148
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49359

Superior	66180
Inferior, Tubo a Radiador	66181
Inferior, Tubo a Termostato	61696 ⁿ
Entrada Enfriador de Aceite	64334
Salida de Calefacción	64620

Superior	66180
Inferior, Tubo a Radiador	66181
Inferior, Tubo a Termostato	61696 ⁿ
Entrada Enfriador de Aceite	64334
Salida de Calefacción	64620

Superior	66180
Inferior, Tubo a Radiador	66181
Inferior, Tubo a Termostato	61696 ⁿ
Salida de Calefacción	63912
Engine to WP	63918
Entrada de Calefacción	63925
Entrada Enfriador de Aceite	64334

Superior	66180
Inferior, Tubo a Radiador	66181
Inferior, Tubo a Termostato	61696 ⁿ
Salida de Calefacción	63912
Engine to WP	63918
Entrada Enfriador de Aceite	64334
Entrada de Calefacción	63925

Superior	66180
Inferior, Tubo a Radiador	66181
Inferior, Tubo a Termostato	61696
Salida de Calefacción	63925
Cuerpo Papalote a Cubierta, Cortar para ajustar	64995
Entrada Enfriador de Aceite	64334
Enfriador de Aceite a Termostato	63706

NISSAN - X-TRAIL

2019-14	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060563
2013-12	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060883

	66309
Inferior	66310
	61053
Inferior	66310

ⁿ Cortar para ajustar ^{TI} Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - X-TRAIL CONT.

2011-07 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060883
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49343

Superior	61053
Inferior	66310

2006-05 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060883
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49343

Superior	61053
Inferior	61293

2004-02 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060883
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49343

Superior	61053
Inferior	61293

NISSAN - XTERRA

2007 V6 4.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49394A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49191
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49394

Superior	62765
Inferior	62766
Tee a Tubo	64395

2006-05 V6 4.0L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49394A
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070873
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49148
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49394

Superior	62765
Inferior	62766
Tee a Tubo	64395

2004 L4 2.4L

V-Belt, Alternador	15360
V-Belt, DH	17495
V-Belt, AA	17365
Polea Loca, PS, Polea acanalada, no incluye hardware	49033
Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49115

Superior	62455	
Superior, Option 1	61053	
Superior		52015
Inferior, Radiador a Tubo	62470	
Inferior, Radiador a Tubo		52023
Inferior, Motor a Tubo, Option 1	61293	
Inferior, Tubo a Motor, Cortar para ajustar	56020	
Motor a Tubo 1	63236	
de Paso	64312 ⁿ	
Cuerpo Papalote	63100	
Termostato a Tubo, Cortar para ajustar	65004	
Múltiple de Admisión a Motor, Cortar para ajustar	64995	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 4 Ruedas	63202	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 2 Ruedas	63201	
Calefacción a - Tubo 2	63105 ⁿ	
Calefacción a Motor	63084	
Termostato a Múltiple de Admisión	63092 ⁿ	

2004-02 V6 3.3L

Multi-V, Alternador	4050316
Multi-V, Ventilador y DH	4050485
Multi-V, AA, C/Supercargador	4060732
Multi-V, AA, Excepto Supercargador	4040528

Superior	62861
Inferior, Tubo a Radiador	62516
Inferior, Tubo a Radiador, Alternativo	62183
Inferior, Tubo a Motor	62633

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

NISSAN - XTERRA CONT.

2004-02 V6 3.3L

Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4050317
Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49184
Polea de Tensor, Fan & PS, Polea lisa	49005
Banda de Tiempo	40249
Manual Timing Belt Tensioner	MT0005 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB249K1 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB249K1 ^a
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP249
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP249LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos	TB249LK1 ^a

2003 L4 2.4L

V-Belt, Alternador	15360
V-Belt, DH	17495
V-Belt, AA	17365
Polea Loca, PS, Polea acanalada, no incluye hardware	49033
Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49115

2002 L4 2.4L

V-Belt, Alternador	15360
V-Belt, DH	17495
V-Belt, AA	17365
Polea Loca, PS, Polea acanalada, no incluye hardware	49033
Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49115

2001 L4 2.4L

V-Belt, Alternador	15360
V-Belt, DH	17495
V-Belt, AA	17365
Polea Loca - DH, Polea acanalada, no incluye hardware	49033
Polea Loca -AA, Polea acanalada	49115

Inferior, Tubo a Motor, (Alterno)	60934 ⁿ	
de Paso	66683 ⁿ	
Motor a Tubo	64676	
Cuerpo Papalote a Tubo 5	1/2" x 3"	
Tee 1 a Tubo 1	1/2" x 5"	
Calefacción a Tee 1	63998	
Calefacción a Tee 2	63998	
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	64333	
Tubo 2 a Tubo 4	64334	
Tee 2 a Tubo 3	64319	
Superior	62455	
Superior, Alterno	61053 ⁿ	
Superior		52015
Inferior, Tubo a Radiador	62470	
Inferior, Tubo a Radiador		52023
Inferior, Tubo a Motor, Cortar para ajustar	56020	
Inferior, Motor a Tubo, Option 1	64312 ⁿ	
Cuerpo Papalote	63100	
Termostato a Tubo	5/8" x 5"	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 4 Ruedas	63202	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 2 Ruedas	63201	
Calefacción a - Tubo 2	63105 ⁿ	
Calefacción a Motor	63084	
Termostato a Múltiple de Admisión	63092 ⁿ	
Superior	62455	
Superior, Alterno	61053 ⁿ	
Superior		52015
Inferior, Tubo a Radiador	62470	
Inferior, Tubo a Radiador	64458	52023
Inferior, Tubo a Motor, Cortar para ajustar	56020	
Inferior, Motor a Tubo, Option 1	63236	
Cuerpo Papalote	63100	
Termostato a Tubo 2	64312 ⁿ	
Termostato a Tubo	5/8" x 5"	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 4 Ruedas	63202	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 2 Ruedas	63201	
Calefacción a - Tubo 2	63105 ⁿ	
Calefacción a Motor	63084	
Termostato a Tubo 1	63092 ⁿ	
Superior	62455	
Superior, Alterno	61053 ⁿ	
Superior		52015
Inferior, Tubo a Radiador	62470	
Inferior, Tubo a Radiador	64458	52023
Inferior, Tubo a Motor, Cortar para ajustar	56020	
Inferior, Motor a Tubo, Option 1	61293	
Motor a Tubo 1	63236	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

NISSAN - XTERRA CONT.

2001 L4 2.4L

2001 V6 3.3L

Multi-V, Alternador	4050316
Multi-V, Ventilador y DH	4050485
Multi-V, AA	4040528
Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4050317
Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49184
Polea de Tensor, Fan & PS, Polea lisa	49005
Banda de Tiempo	40249 ^a
Manual Timing Belt Tensioner	MT0005 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB249K1 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB249K1 ^a
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP249
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP249LK1 ^a
Pro Series, No incluye sellos	TB249LK1 ^a

2000 L4 2.4L

V-Belt, Ventilador y Alt	15360
V-Belt, DH	17460
V-Belt, AA	17365
Polea Loca, PS, Polea acanalada, no incluye hardware	49033
Polea Loca -AA, Polea acanalada	49115

2000 V6 3.3L

Multi-V, Alternador	4050316
Multi-V, Ventilador y DH	4050485
Multi-V, AA	4040528
Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4050317
Polea de Tensor, Fan & PS, Polea lisa	49005
Polea de Tensor - AA, Polea acanalada	49184
Banda de Tiempo	40249 ^a
Manual Timing Belt Tensioner	MT0005 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB249K1 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB249K1 ^a
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y	

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

de Paso	64312 ⁿ	
Cuerpo Papalote	63100	
Termostato a Tubo	5/8" x 5"	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 4 Ruedas ..	63202	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 2 Ruedas ..	63201	
Calefacción a - Tubo 2	63105 ⁿ	
Calefacción a Motor	63084	
Termostato a Múltiple de Admisión	63092 ⁿ	

Superior	62861	
Inferior, Tubo a Radiador	62516	
Inferior, Tubo a Radiador, Alterno	62183	
Inferior, Tubo a Motor	62633	
Inferior, Tubo a Motor, (Alterno)	60934 ⁿ	
de Paso	66683 ⁿ	
Motor a Tubo	64676	
Cuerpo Papalote a Tubo 5	1/2" x 3"	
Tee 1 a Tubo 1	1/2" x 5"	
Calefacción a Tee 1	63998	
Calefacción a Tee 2	63998	
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	64333	
Tubo 2 a Tubo 4	64334	
Tee 2 a Tubo 3	64319	

Superior	62455	
Superior	61053 ⁿ	52015
Inferior, Tubo a Radiador	62470	
Inferior, Tubo a Motor, Cortar para ajustar	64458	
Inferior, Tubo a Motor, Cortar para ajustar	56020	
Motor a Tubo 1	63236	
de Paso	64312 ⁿ	
Cuerpo Papalote	63100	
Termostato a Tubo	5/8" x 5"	
Múltiple de Admisión a Motor	5/16" x 1"	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 4 Ruedas ..	63202	
Calefacción a - Tubo 1, C/Tracción 2 Ruedas ..	63201	
Termostato a Múltiple de Admisión	63092 ⁿ	
Calefacción a - Tubo 2	63203	
Calefacción a Motor	63084	

Superior	62861	
Inferior, Tubo a Radiador	62516	
Inferior, Tubo a Radiador, Alterno	62183	
Inferior, Tubo a Motor	62633	
Inferior, Tubo a Motor, (Alterno)	60934 ⁿ	
de Paso	66683 ⁿ	
Motor a Tubo	64676	
Cuerpo Papalote a Tubo 5	1/2" x 3"	
Tee 1 a Tubo 1	1/2" x 5"	
Calefacción a Tee 1	63998	
Calefacción a Tee 2	63998	

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

NISSAN - XTERRA CONT.

2000	V6 3.3L				
	función OE	GTKWP249	Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión		64333
	Pro Series Plus, Incluye sellos	PP249LK1 ^a	Tubo 2 a Tubo 4		64334
	Pro Series, No incluye sellos	TB249LK1 ^a	Tee 2 a Tubo 3		64319

**PEUGEOT
PEUGEOT - EXPERT**

2009-08	L4 2.0L				
	Multi-V, Alternador	4060480			
	Banda de Tiempo	G1593H			

PEUGEOT - MANAGER Van

2015-13	L4 2.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060645			
2015-10	L4 3.0L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060457			
2012	L4 2.2L				
	Multi-V, Alt y Ventilador	4060645			
2011	L4 2.2L				
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060645			
2009-08	L4 3.0L				
	Multi-V, Alternador, Sin DH	4040435			
	Multi-V, Alternador, C/DH	4060457			
	Multi-V, Alternador, C/DH; Opcional	4060456			

PEUGEOT - PARTNER Van

2017-13	L4 1.6L DIESEL				
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060670			
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060530			
	Banda de Tiempo	40242			
2014-12	L4 1.6L GAS				
	Multi-V	4060615			
2012	L4 1.6L DIESEL				
	Multi-V	4060615			
2011-10	L4 1.6L DIESEL				
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060530			
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060670			
	Banda de Tiempo	40242			
2011-10	L4 1.6L GAS				
	Multi-V, Alternador, C/DH	4050345			
	Multi-V, DH, C/ AA	4050490			
	Banda de Tiempo	40242			
2009	L4 1.6L				
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4050345			
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4050490			
	Banda de Tiempo, Gasolina	40242			
2008	L4 1.6L				
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4060530			
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060670			
	Multi-V, Alternador, C/DH	4050345			
	Multi-V, DH, C/ AA	4050490			
	Banda de Tiempo, Gasolina	40242			

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PEUGEOT - PARTNER Van CONT.

2007-04 L4 1.6L

Multi-V, Alternador, C/AA, C/DH	4050490
Multi-V, DH, Sin AA	4040335
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1569H

PONTIAC

PONTIAC - AZTEK

2005-04 V6 3.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245

Superior	62326	
Inferior	62549	52420
Calefacción a - Tubo 1	63216	
de Paso	63121	
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64310 ⁿ	
Válvula a Tubo 3	64178	
Calefacción a - Tubo 2	64393	
Cuerpo Papalote	63100 ⁿ	
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	3/8" x 3"	
Radiador a Depósito	3/8" x 42"	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Calefacción a - Tubo 2	65647	

2003 V6 3.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245

Superior	62326	
Inferior	62549	52420
Inferior		
Calefacción a - Tubo 1	63216	
de Paso	63121	
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64310 ⁿ	
Calefacción a - Tubo 2	64393	
Válvula a Tubo 3	64178	
Cuerpo Papalote	63100 ⁿ	
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	3/8" x 3"	
Radiador a Depósito	3/8" x 42"	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Calefacción a - Tubo 2	65647	

2002 V6 3.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245

Superior	62326	
Inferior	62549	52420
Inferior		
Calefacción a - Tubo 1	63216	
de Paso	63121	
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64310 ⁿ	
Válvula a Tubo 3	64178	
Calefacción a - Tubo 2	64393	
Cuerpo Papalote	63100 ⁿ	
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	3/8" x 3"	
Radiador a Depósito	3/8" x 42"	
Calefacción a - Tubo 1	65647	
Calefacción a - Tubo 2	65647	

2001 V6 3.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017

Superior	62326	
Inferior		52420
Inferior	62549	

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PONTIAC - AZTEK CONT.

2001	V6 3.4L	
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea acanalada	49245

Calefacción a - Tubo 1	63216
de Paso	63121
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64310ⁿ
Válvula a Tubo 3	64178
Calefacción a - Tubo 2	64393
Cuerpo Papalote	63100ⁿ
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	3/8" x 3"
Radiador a Depósito	3/8" x 42"
Calefacción a - Tubo 1	65647
Calefacción a - Tubo 2	65647

PONTIAC - MONTANA

2009	V6 3.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061098
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49157
	Polae Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Polea Loca, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49391

Superior	62894
Inferior	62581
de Paso	63982
Tee 1 a AA Auxiliar	5/8" x 15"
Tubo 1 a Tubo 2	5/8" x 3"
Enfriador de Aceite a Tee 2	3/8" x 20"
Calefacción a Tubo 3	64145ⁿ
Tubo 4 a Tubo 5	63981
Tee 2 a Tubo 2	63052ⁿ
Tee 2 a Termostato	63052ⁿ
Tee 1 a Tubo 1	64314
Tee 3 a Tubo 4	64391
Tee 3 a AA Auxiliar	63246
Radiador a Depósito	3/8" x 54"
Calefacción a Tee 1	63348

2008	V6 3.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061098
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49157
	Polae Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Polea Loca, Polea acanalada	49003
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49391

Superior	62894
Inferior	62581
de Paso	63982
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	5/8" x 15"
Tubo 1 a Tubo 2	5/8" x 3"
Enfriador de Aceite a Tee 2	3/8" x 20"
Calefacción a Tubo 3	64145ⁿ
Tubo 4 a Tubo 5	63981
Tee 2 a Tubo 2	63052ⁿ
Tee 2 a Termostato	63052ⁿ
Tee 1 a Tubo 1	64314
Tee 3 a Tubo 4	64391
Tee 3 a AA Auxiliar	63246
Radiador a Depósito	3/8" x 54"
Calefacción a Tee 1	63348

2007	V6 3.9L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4061098
	Polae Loca - Inferior, Polea lisa	49006
	Polea Loca, Polea acanalada	49003
	Superior, Polea lisa, incluye hardware	49157
	Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49391

Superior	62894
Inferior	62895
de Paso	63982
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	5/8" x 15"
Tubo 1 a Tubo 2	5/8" x 3"
Enfriador de Aceite a Tubo 2	3/8" x 20"
Calefacción a Tubo 3	63151
Tubo 4 a Tubo 5	63981

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

PONTIAC - MONTANA CONT.

2007 V6 3.9L

2006 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060887
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA	
Trasero	4060900
Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49245

2006 V6 3.9L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4061098
Polea Loca - Inferior, Polea lisa	49006
Polea Loca, Polea acanalada	49003
Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
Superior, Polea lisa, incluye hardware	49157
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49391

2005 V6 3.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA (Alternador 105A)	4060865
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA (Alt de 130A)	4060875
Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea acanalada	49245

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Tee 2 a Tubo 2	63052
Tee 2 a Termostato	63052
Tee 1 a Tubo 1	64314
Tee 3 a Tubo 4	64391
Tee 3 a AA Auxiliar	63246
Radiador a Depósito	3/8" x 54"
Calefacción a Tee 1	63348

Superior	62326
Inferior	62590
de Paso	63982
Tubo 1 a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 15"
Calefacción a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar ...	63151
Calefacción a - Tubo 2, Sin Calefacción	
Auxiliar	63516
Tubo 4 a Tubo 5	63981
Calefacción a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar ...	63348
Tee 2 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar	63246
Tee-2 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ...	
Auxiliar	64391
Tee-1 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción ...	
Auxiliar	64314
Tubo 2 a Calefacción, Excepto Calefacción ...	
Auxiliar	63513 ⁿ
Calefacción a - Tubo 1, Excepto Calefacción ...	
Auxiliar	64362
Radiador a Depósito	3/8" x 42"

Superior	62894
Inferior	62895
Calefacción a Tubo 3	63151
Calefacción a - Tubo 1	63513 ⁿ
de Paso	63982
Tubo 4 a Tubo 5	63981
Tee 1 a Tubo 1 de Calefacción Auxiliar	5/8" x 15"
Tubo 1 a Tubo 2	5/8" x 3"
Enfriador de Aceite a Tubo 2	3/8" x 20"
Tee a Motor	63052
Tee a Tubo 2	63052
Radiador a Depósito	3/8" x 54"

Superior	62326
Inferior	62549
Calefacción a - Tubo 1, Excepto Calefacción ...	
Auxiliar	63216
Calefacción a - Tubo 2, Excepto Calefacción ...	
Auxiliar	64393
de Paso	63121
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64310 ⁿ
Cuerpo Papalote a Tubo 2	3/8" x 3"
Tee 1 a Calefacción	63806
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Calefacción	
Auxiliar	63906

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PONTIAC - MONTANA CONT.

2005 V6 3.4L

Calefaccion Auxiliar a Tubo 3	63906
Tee 2 a Tubo 3 de Calefacción Auxiliar	63151
Válvula a Tubo 3	64178
Motor a Calefacción, Excepto Calefacción	
Auxiliar	64393
Tee-1 a Conector	64135
Tee-2 a Conector	63246
Tee a Tubo 2 de Calefacción Auxiliar	64391
Tee-2 a Calefacción	64391
Tee 2 a Tubo 4	65647
Válvula a Tubo 1	65647

2005 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Con AA	
Trasero	4060900
Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	
Trasero	4060887
Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49245

Superior	62326
Inferior	62549
de Paso	63982
Tubo 1 a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar	5/8" x 15"
Tee 2 a Tubo 3 de Calefacción Auxiliar	64145
Calefacción a - Tubo 2, Sin Calefacción	
Auxiliar	63516
Calefacción a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar	63348
Tee 2 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar	63246
Tee-2 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción	
Auxiliar	64391
Tee-1 a Calefacción Auxiliar, C/Calefacción	
Auxiliar	64314
Tubo 2 a Calefacción, Excepto Calefacción	
Auxiliar	63513 ⁿ
Radiador a Depósito	3/8" x 42"

PONTIAC - TORRENT

2009 V6 3.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060905
Polea Loca, Polea lisa	49039
Polea Loca, Polea acanalada	49003
Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49245

Superior	62741
Inferior	62740
Tee a Tubo	63026
de Paso	63121
Calefacción a Conector	63088 ⁿ
Conector a Tubo 1	63223 ⁿ
Tubo 1 a Motor	5/8" x 9"
Depósito a Conector	64384
Tubo 2 a Calefacción	64145
Depósito a Tubo 2	3/8" x 19"

2009 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49378

Superior	66126
Inferior	66127
Entrada de Calefacción	63818
BA a Tubo	3/8" x 6"

2008 V6 3.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060905
Polea Loca, Polea lisa	49039
Polea Loca, Polea acanalada	49003
Polea de Tensor, Polea acanalada	49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware; 2 Required	50017

Superior	62741
Inferior	62740
de Paso	63121
Calefacción a Conector	63088 ⁿ
Conector a Tubo 1	63223 ⁿ
Tubo 1 a Motor	5/8" x 9"

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

PONTIAC - TORRENT CONT.

2008 V6 3.4L
Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49245

2008 V6 3.6L
Multi-V, Sistema de Accesorios 4060930
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa, incluye hardware; 2 Required 50017
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49378

2007 V6 3.4L
Multi-V, Sistema de Accesorios 4060905
Polea Loca, Polea acanalada 49003
Polea de Tensor, Polea acanalada 49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa, incluye hardware; 2 Required 50017
Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49245

2006 V6 3.4L
Multi-V, Sistema de Accesorios 4060905
Polea de Tensor, Polea acanalada 49003
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa, incluye hardware; 2 Required 50017
Tensor Ensamblado, Polea acanalada 49245

Depósito a Conector 64384
Tubo 2 a Calefacción 64145
Depósito a Tubo 2 3/8" x 19"

Superior 66126
Inferior 66127
Salida de Calefacción 63818
Paso 63142
BA a Tubo 3/8" x 6"

Superior 62741
Inferior 62740
de Paso 63121
Tubo 1 a Conector 63223
Motor a Tubo 1 5/8" x 10"
Calefacción a Conector 63088
Depósito a Conector 64384
Tubo 2 a Depósito 3/8" x 20"

Superior 62741
Inferior 62740
de Paso 63121
Tubo 1 a Conector 63223
Motor a Tubo 1 5/8" x 10"
Calefacción a Conector 63088
Depósito a Conector 64384
Tubo 2 a Depósito 3/8" x 20"

PORSCHE PORSCHE - CAYENNE

2019-16 V6 3.0L HYBRID
Multi-V, BA 4060380
Multi-V, Supercargador 4070500

2018-16 V8 4.8L
Dual-Sided Multi-V Belt D4071135

2018-15 V6 3.6L
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de
Accesorios, No Turbo D4070816
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de
Accesorios, Turbo D4061134
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea acanalada 49372

2017-13 V6 3.0L DIESEL
Multi-V, Sistema de Accesorios 4060990

2015-14 V6 3.0L HYBRID
Multi-V, BA 4060380
Multi-V, Supercargador 4070500

2015-08 V8 4.8L
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de
Accesorios D4071135

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
PORSCHE - CAYENNE CONT.		
2014	V6 3.6L Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372
2013	V6 3.0L GAS Multi-V, BA	4060380
	Multi-V, Supercargador	4070500
2013	V6 3.6L Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
2012	V6 3.6L Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372
2012-11	V6 3.0L Multi-V, BA	4060380
	Multi-V, Supercargador	4070500
2011	V6 3.6L Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49372
2010	V6 3.6L Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50020
	Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49372
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372
2009	V6 3.6L Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372
2008	V6 3.6L Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Hasta Motor # 638 08942, Polea lisa, incluye hardware	50020
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372
2006-05	V6 3.2L Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50020
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372
	Polea Clutch de Alternador, Alternador	49710

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Número de parte de la mang	
			Descripción	Curva Flexible

PORSCHE - CAYENNE CONT.

2006-03 V8 4.5L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de
Accesorios D4071161

2004 V6 3.2L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de
Accesorios D4070816
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa, incluye hardware 50020
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea acanalada 49372

PORSCHE - MACAN

2019-17 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060445

2019-15 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060995

2017-15 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060995

RAM

RAM - 1500

2020 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060660

2020 V8 5.7L

Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49345

2019 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060660
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49484

2019-17 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060730
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49345

2018 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060812
Sistema de Accesorios, Polea lisa 49024
Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios 49809

2018 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, 2-WD 4060660
Multi-V, Sistema de Accesorios, Traccion 4
Ruedas 4060812
Sistema de Accesorios, Polea acanalada 49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49484

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
RAM - 1500 CONT.		
2017	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, 2-WD	4060660
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Traccion 4	
	Ruedas	4060812
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49484
2017-15	V6 3.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060812
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49809
2016	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, 2-WD	4060660
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Traccion 4	
	Ruedas	4060812
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49484
	Polea Desacopladora de Alternador	49961
2016	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060730
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49345
2015	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, 2-WD	4060660
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Traccion 4	
	Ruedas	4060812
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49484
	Polea Desacopladora de Alternador	49961
2015	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda	
	Opcional	4060730
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
	lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49345

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior - Motor a Tubo	67116	
Superior - Tubo a Radiador	67113	
Inferior	67119	
Superior	66164	
Inferior, Con 8 Velocidades de Transmisión..	66844	
Opcional	67303	
Superior	67084	
Superior	66164	
Inferior, Con 8 Velocidades de Transmisión..	66844	
Salida de Calefacción	64577	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
RAM - 1500 CONT.		
2014	V6 3.0L DIESEL	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060812
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49809
2014	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060730
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2014-13	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060653
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
2013	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060865
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464
2013	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda Opcional	4060730
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2012-11	V6 3.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060887
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464
2012-11	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060887
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464
2012-11	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Inferior, Modelos Tracción 2 Ruedas	66844	
Superior, Código de Transmisión 8HP45	66167	
Inferior	66844	
Entrada de Calefacción	64604	
Salida de Calefacción	64577	
Superior	67084	
Inferior	66844	
Superior, C/Tracción 4 Ruedas	66167	
Superior, C/Tracción 2 Ruedas	66367	
Inferior	66368	
Superior, Modelos Tracción 2 Ruedas	66367	
Superior, Tracción 4 Ruedas	66164	
Inferior	66844	
Entrada de Calefacción	64604	
Salida de Calefacción	64577	
Superior	66365	
Inferior	66366	
Superior	66367	
Inferior	66368	
Superior, Modelos Tracción 2 Ruedas	66367	
Superior, Tracción 4 Ruedas	66164	
Inferior	66844	
Entrada de Calefacción	64604	
Salida de Calefacción	64577	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

RAM - 2500

2019 L6 6.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alterador Sencillo	4081244
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	4081298
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544

2019 V8 6.4L

Multi-V Stretch Belt, Aux Alt, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4050365S
Multi-V, Alt.	4060795
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

2019-18 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060730
Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

2018 L6 6.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alterador Sencillo	4081244
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	4081298
Multi-V, Sistema de Accesorios, Polea acanalada, incluye herrajes	49172
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544

2018 V8 6.4L

Multi-V Stretch Belt, Aux Alt, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4050365S
Multi-V, Alt.	4060795
Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	67094
Inferior	67126

2017-16 L6 6.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Alterador Sencillo	4081244
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Doble Alternador	4081298
Multi-V, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49172
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544

2017-16 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	66164
Inferior	66844

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

RAM - 2500 CONT.

2017-16 V8 6.4L

Multi-V Stretch Belt, Aux Alt, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4050365S
Multi-V, Alt.	4060795
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	67094
Inferior	67126

2015 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	66164
Inferior	66844
Salida de Calefacción	64577

2015 V8 6.4L

Multi-V Stretch Belt, Aux Alt, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4050365S
Multi-V, Alternador	4060795
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	67094
Inferior	67126

2015-14 L6 6.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4081261
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4081298
Multi-V, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49172
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544

Superior, C/Alt Sencillo	66842
Superior, C/Doble Alternador	67095
Inferior, Cargar Sistema de Enfriamiento de ...	
Aire	66905
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66843

2014 V8 6.4L

Multi-V Stretch Belt, Aux Alt, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4050365S
Multi-V, Alternador	4060795
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	67094
Inferior	67126

2014-11 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	66166
Inferior	66167
Entrada de Calefacción	64604
Salida de Calefacción	64577

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

RAM - 2500 CONT.

2013	L6 6.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4081261
	Multi-V, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49172
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544

Superior, C/Alt Sencillo	66842
Superior, C/Doble Alternador	67095
Inferior, Cargar Sistema de Enfriamiento de ...	
Aire	66905
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66843
Salida de Calefacción	63201

2012	L6 6.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4081261
	Multi-V, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49172
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544

Superior	66842
Inferior	66843
Salida de Calefacción	63201

2012-11	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060887
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

Superior	66367
Inferior	66368

2011	L6 6.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4081261
	Multi-V, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49172
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544

Superior	66842
Inferior	66843
Salida de Calefacción	63201

2010	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060885
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	49464

Superior	66367
Inferior	66368

RAM - 4000

2019	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060730
	Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

2019	V8 6.4L	
	Multi-V Stretch Belt, Aux Alt, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4050365S
	Multi-V, Alt.	4060795
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

2018	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060730
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024*
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Superior	66164
Inferior	66844

2017-16	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161

Superior	66164
Inferior	66844

* No incluye protector contra el polvo

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
RAM - 4000 CONT.		
2017-16 V8 5.7L		
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2015	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2014	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2013	L6 6.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4081261
	Multi-V, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49172
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544
2013	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
2012	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Polea para el Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2012-11	L6 6.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4081261
	Multi-V, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49172
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544
2011	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49161
	Polea para el Sistema de Accesorios, Excepto AA, Polea acanalada	49123
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66166	
Inferior	66167	
Entrada de Calefacción	64604	
Salida de Calefacción	64577	
Superior, C/Alt Sencillo	66842	
Superior, C/Doble Alternador	67095	
Inferior, Cargar Sistema de Enfriamiento de ...		
Aire	66905	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66843	
	66166	
Inferior	66167	
Entrada de Calefacción	64604	
Salida de Calefacción	64577	
Superior	66166	
Inferior	66167	
Entrada de Calefacción	64604	
Salida de Calefacción	64577	
Superior	66842	
Inferior	66843	
Superior	66166	
Inferior	66167	
Entrada de Calefacción	64604	
Salida de Calefacción	64577	
Salida de Calefacción	64577	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

RAM - DAKOTA

2011	V6 3.7L Multi-V, Sistema de Accesorios Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	4060887 49464	Superior	66086
			Inferior	66085
			Salida de Calefacción	65004
2011	V8 4.7L Multi-V, Sistema de Accesorios Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Incluye 2 poleas	4060887 49464	Superior	62953
			Inferior	62976
			Manguera de Calefacción Moldeada	64259

RAM - PROMASTER 1500

2019-18	V6 3.6L Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	4060865 4060650 49073 49484		
2017-15	V6 3.6L Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	4060865 4060650 49073 49484	Inferior	60815
2017-14	L4 3.0L DIESEL Multi-V, Sistema de Accesorios Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060457 4040440S	Superior - Motor a Tubo	67116
			Superior - Tubo a Radiador	67113
			Inferior	67119
2014	V6 3.6L Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC Idler Pulley - Accessory Drive (Left Side), Polea acanalada Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	4060865 4060650 49073 49484	Inferior	60815

RAM - PROMASTER 2500

2019-18	V6 3.6L Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	4060865 4060650 49073 49484		
2018-14	L4 3.0L DIESEL Multi-V, Sistema de Accesorios Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060457 4040440S	Superior - Motor a Tubo	67116
			Superior - Tubo a Radiador	67113
			Inferior	67119

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

RAM - PROMASTER 2500 CONT.

2017-15 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060865
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060650
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Inferior 60815

2014 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060865
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060650
Idler Pulley - Accessory Drive (Left Side), Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Inferior 60815

RAM - PROMASTER 3500

2019-18 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060865
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060650
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

2018-14 L4 3.0L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060457
Multi-V Stretch Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4040440S

Superior - Motor a Tubo 67116
Superior - Tubo a Radiador 67113
Inferior 67119

2017-16 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060865
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060650
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Inferior 60815

2015 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060865
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060650
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Inferior 60815

2014 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060865
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060650
Idler Pulley - Accessory Drive (Left Side), Polea acanalada	49073
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484

Inferior 60815

RENAULT

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

RENAULT - DUSTER

2019-13 L4 2.0L

- Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4050440
- Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4070705

RENAULT - KANGOO EXPRESS Van

2015 L4 1.6L

- Multi-V, Sistema de Accesorios, To 7/18/2016 4060605
- Multi-V Stretch Belt, Alternador, From 7/18/2016, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse). 4060407S
- Polea Loca - Sistema de Accesorios, To 7/17/2016, Polea lisa 49024
- Banda de Tiempo, AplicaciÃ³n para motor de interferencia CD-1095
- Automatic Timing Tensioner Assembly 48911
- Kit de Distribuci3n sin Bomba de Agua, Ki no Incuye Bomba de Agua K1G1496H

- Superior 70019
- Inferior 70020

2014-04 L4 1.6L

- Multi-V, Alternador, Exc AC 4050435
- Multi-V, Alternador, C/ AA 4050687
- Multi-V, Alternador, C/AA, Banda Opcional ... 4050688
- Banda de Tiempo, AplicaciÃ³n para motor de interferencia CD-1095
- Automatic Timing Tensioner Assembly 48911
- Kit de Distribuci3n sin Bomba de Agua, Ki no Incuye Bomba de Agua K1G1496H

- Superior 70019
- Inferior 70020

2010-09 L4 1.5L

- Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4060445
- Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4060473
- Banda de Tiempo

RENAULT - KOLEOS

2017-09 L4 2.5L

- Multi-V, AA 4060710

RENAULT - STEPWAY

2018-15 L4 1.6L

- Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA 4060470
- Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4060720

RENAULT - TRAFIC

2014-12 L4 2.0L

- Multi-V, Sistema de Accesorios 4050445

2013-11 L4 1.9L DIESEL

- Multi-V, AA 4050445
- Multi-V, Alt y DH 4060708

2010 L4 1.9L DIESEL

- Multi-V, AA 4050445
- Multi-V, Alt y DH 4060708
- Kit de Distribuci3n sin Bomba de Agua, Ki no Incuye Bomba de Agua K1G1550H

2009-08 L4 1.9L DIESEL

- Multi-V, AA 4050445
- Multi-V, Alt y DH 4060708
- Banda de Tiempo G1550H

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

RENAULT - TRAFIC CONT.

2009-08 L4 1.9L DIESEL

Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no
Inlcuye Bomba de Agua K1G1550H

2007 L4 1.9L DIESEL

Multi-V, AA 4050445
Multi-V, Alt y DH 4060708
Kit de Distribución sin Bomba de Agua, Ki no
Inlcuye Bomba de Agua K1G1550H

SEAT

SEAT - ALHAMBRA

2008 L4 1.8L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de
Accesorios D4060472

2008-07 V6 2.8L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de
Accesorios D4060519

2007 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4060445
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de
Accesorios, C/ AA D4060472
Banda de Tiempo 40306

2006 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4060445
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de
Accesorios, C/ AA D4060472
Banda de Tiempo 40305
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Exc AC, Polea lisa 49235

2005-03 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4060445
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de
Accesorios, C/ AA D4060472
Banda de Tiempo 40306
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Exc AC, Polea lisa 49235

2005-02 V6 2.8L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de
Accesorios D4060519
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea acanalada 49265

2002 L4 1.8L

Multi-V, Alternador, Sin AA 4060445
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de
Accesorios D4060472
Banda de Tiempo 40306
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Exc AC, Polea lisa 49235

2001 L4 1.9L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de
Accesorios D4060472

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

SEAT - ALTEA XL

2011-10 L4 1.8L

Multi-V, Alternador 4060440

SUBARU

SUBARU - B9 Tribeca

2007 H6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda
Opcional 4060638
Multi-V, Sistema de Accesorios 4060640
Polea Loca - Sistema de Accesorios 50024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49414

Superior, 11" Hose 62395
Superior, 30" Hose 66459
Inferior 66325
Superior, Filler Neck to Engine 66378
Cuerpo Papalote a Tubo 1 64157
Termostato a Tubo 2 64106
Calefacción a Conector 5/8" x 3"
Motor a Tubo 2 63925
Cuerpo Papalote a Tubo 2 64225
Entrada de Calefacción 63287

2006 H6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Banda
Opcional 4060638
Multi-V, Sistema de Accesorios 4060640
Polea Loca - Sistema de Accesorios 50024
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,
Polea lisa 49414

Superior, 11" Hose 62395
Superior, 30" Hose 66459
Inferior 66325
Superior, Filler Neck to Engine 66378
Termostato a Tubo 2 64106
Cuerpo Papalote a Tubo 1 64157
Calefacción a Conector 5/8" x 3"
Motor a Tubo 2 63925
Cuerpo Papalote a Tubo 2 64225
Entrada de Calefacción 63287

SUBARU - FORESTER

2019 H4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060772

2018-17 H4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060752
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 50066
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49845
Polea Desacopladora de Alternador 49964

Superior 66319
Inferior 66226
Entrada de Cuerpo Papalote 64225
Tubo a Motor, Cortar para ajustar 65004
Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote 64225
Bomba de Agua a Block, Cortar para ajustar . 65009

2018-17 H4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060772
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 50066
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49845

Superior 66319
By-Pass, Left Side, Cortar para ajustar 65004
By-Pass, Right Side, Cortar para ajustar 65004

2016-15 H4 2.5L

Multi-V, Alt y DH 4060772
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 50066
Polea Desacopladora de Alternador 49964

Superior 66319
By-Pass, Left Side, Cortar para ajustar 65004
By-Pass, Right Side, Cortar para ajustar 65004

2016-14 H4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios 4060752
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea
lisa 50066
Polea Desacopladora de Alternador 49964

Superior 66319
Inferior 66226
Entrada de Cuerpo Papalote 64225
Tubo a Motor, Cortar para ajustar 65004
Entrada Calefaccion de Cuerpo Papalote 64225

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
SUBARU - FORESTER CONT.		
2016-14 H4 2.0L		
2014	H4 2.5L	
	Multi-V, Alt y DH	4060772
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	50066
	Polea Desacopladora de Alternador	49964
2012	H4 2.5L Non Turbo Eng	
	Multi-V, Alt y DH	4050345
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S
2012	H4 2.5L TURBO ENG	
	Multi-V, Alt y DH	4050345
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S
	Banda de Tiempo	40328 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB328K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulic y sellos; con impulsor de metal	PP328LK7 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB328LK6 ^a
2011	H4 2.5L Non Turbo Eng	
	Multi-V, Alt y DH	4050345
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S
	Banda de Tiempo	40304 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP304LK6 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB304LK4 ^a
2011	H4 2.5L TURBO ENG	
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S
	Multi-V, Alt y DH	4050347
	Banda de Tiempo	40328 ^a
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB328K1 ^a
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulic y sellos; con impulsor de metal	PP328LK7 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB328LK6 ^a
2010	H4 2.5L	
	Multi-V, Alt y DH	4050345
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S
	Banda de Tiempo, Turbo	40328 ^a

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Bomba de Agua a Block, Cortar para ajustar .	65009	
Superior	66319	
Inferior	66428	
By-Pass, Left Side, Cortar para ajustar	65004	
By-Pass, Right Side, Cortar para ajustar	65004	
	66458	
Inferior	66428	
Termostato a Tubo 1	65070	
	66458	
Inferior	66428	
	66319	
Inferior	66428	
Termostato a Tubo 1	65070	
	66458	
Inferior	66428	
	66458	
Superior, Turbo	66458	
Superior, Excepto Turbo	66319	
Inferior	66428	
Termostato a Tubo 1, Sin Turbo	65070	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SUBARU - FORESTER CONT.

2010	H4 2.5L	
	Banda de Tiempo, No Turbo	40304 ^a
	Pro Series Plus, Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos; con impulsor de metal	PP328LK7 ^a
	Pro Series Plus, No Turbo, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP304LK6 ^a
	Pro Series, No Turbo, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	TB304LK4 ^a
	Pro Series, No incluye sellos; con impulsor de metal	TB328LK6 ^a
2009	H4 2.5L	
	Multi-V, Alt y DH	4050345
	Multi-V Stretch Belt, AA, Si se quita una correa elástica por algún motivo, debe reemplazarse.	4040317S
	Banda de Tiempo, Turbo	40328 ^a
	Banda de Tiempo, No Turbo	40304 ^a
	Continental Series, No Turbo, Úselo solo si se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico .	GTKWP304A
2008	H4 2.5L	
	Multi-V, Alt y DH	4050345
	Multi-V, AA	4040338
	Polea Loca -AA, Polea acanalada	49029
	Banda de Tiempo, Turbo	40328 ^a
	Banda de Tiempo, No Turbo	40304 ^a
	Continental Series, SOHC, Úselo solo si se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico .	GTKWP304A ^a
2007	H4 2.5L	
	Multi-V, Alt y DH	4050345
	Multi-V, AA	4040350
	Polea Loca -AA, Polea acanalada	49029
	Banda de Tiempo, No Turbo	40304 ^a
	Banda de Tiempo, Turbo	40328 ^a
	Continental Series, No Turbo C/TM, Úselo solo si se modifica con el tensor OEM # de parte 13033-AA042. El kit incluye tensor hidráulico	GTKWP304A ^a
2012	H6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060848
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49807
2011	H6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49807

SUBARU - TRIBECA

Superior, Turbo	66458
Superior, Excepto Turbo	66319
Inferior	66428
Termostato a Tubo 1, Sin Turbo	65070
Superior	62748
Inferior	62718
Cubierta a Tubo, Cortar para ajustar	65070
Entrada de Calefacción	64403
Salida de Calefacción	63257
Superior	62748
Inferior	62718
Tubo 1 a Termostato, Excepto Turbo	64106
Entrada de Calefacción	64403
Salida de Calefacción	63257
Tubo 2 a Termostato, C/Turbo	63348
Calefacción a Conector	63216
Inferior Derecha	66804
Superior Derecho	66459
Superior Izquierdo	62875
Inferior Izquierda	66325
Enfriador de Aceite a Motor	64319
Entrada de Calefacción	63287
Calefacción a Conector	63216
Inferior Derecha	66804
Superior Derecho	66459

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SUBARU - TRIBECA CONT.

2011	H6 3.6L	
2010	H6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060950
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49807
2009	H6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060650
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49807
2008	H6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060650
	Polea Loca - Sistema de Accesorios	50024
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49807

Superior Izquierdo	62875
Inferior Izquierda	66325
Enfriador de Aceite a Motor	64319
Entrada de Calefacción	63287
Calefacción a Conector	63216
Inferior Derecha	66804
Superior Derecho	66459
Superior Izquierdo, Hasta 30/09/09	66378
Superior Izquierdo, Desde 01/10/2009	62395
Inferior Izquierda	66325
Entrada de Calefacción	63287
Calefacción a Conector	63216
Inferior Derecha	66804
Superior Derecho	66459
Superior Izquierdo	66378
Inferior Izquierda	66325
Entrada de Calefacción	63287
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64157
Cuerpo Papalote a Tubo 2	64225
Calefacción a Conector	63216
Inferior Derecha	66804
Superior Derecho	66459
Superior Izquierdo	62875
Inferior Izquierda	66325
Entrada de Calefacción	63287
Cuerpo Papalote a Tubo 1	64157
Cuerpo Papalote a Tubo 2	64225

SUZUKI

SUZUKI - GRAND VITARA

2015-12	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060805
2011	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060805
	Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49187
2010	L4 2.4L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060805

Superior - Cuello de Llenado a Motor	66433 ⁿ
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66200
Inferior	66434
Entrada de Calefacción	63122
Salida de Calefacción	63122
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66433ⁿ
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66200
Inferior	66434
Entrada de Calefacción	63122
Salida de Calefacción	63122
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66433ⁿ
Superior, Radiador a Cuello de Llenado	66434
Entrada de Calefacción	63122
Salida de Calefacción	63122

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

SUZUKI - GRAND VITARA CONT.

2010-09 V6 3.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060852
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49378

2009 L4 2.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060805
--------------------------------------	---------

2008 V6 2.7L

Multi-V, Alt y Ventilador	4040374
Multi-V, AA y DH	4040423
AA y DH, Polea lisa	49185

2007 V6 2.7L

Multi-V, Alt y Ventilador	4040374
Multi-V, AA y DH	4040423
AA y DH, Polea lisa	49185

2006 V6 2.7L

Multi-V, Alt y Ventilador	4040374
Multi-V, AA y DH	4040423
AA y DH, Polea lisa	49185

2009 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49378

Superior	66435
Inferior	66436
Entrada de Calefacción	63327

.....	66200
Superior - Cuello de Llenado a Motor	66433 ⁿ
Inferior	66434
Entrada de Calefacción	63122
Salida de Calefacción	63122

Superior	66429
Inferior	66430
Termostato a Múltiple de Admisión	1/4" x 8"
Calefacción a Motor	5/8" x 10"
Cuerpo Papalote a Motor	63198
Depósito a Tubo 2, Cortar para ajustar	64994
Tubo 2 a Cuerpo Papalote	64373
Tubo 2 a Depósito	63143
Cuerpo Papalote a Tubo 2	1/4" x 5"
Calefacción a - Tubo 1	63156
Tubo 2 a Depósito	1/4" x 11"

Superior	66429
Inferior	66430
Múltiple de Admisión a Termostato	1/4" x 8"
Termostato a Múltiple de Admisión	1/4" x 8"
Calefacción a Motor	5/8" x 10"
Cuerpo Papalote a Motor	63198
Depósito a Tubo 2, Cortar para ajustar	64994
Tubo 2 a Cuerpo Papalote	64373
Tubo 2 a Depósito	63143
Cuerpo Papalote a Tubo 2	1/4" x 6"
Calefacción a - Tubo 1	63156
Radiador a Depósito	1/4" x 18"

Múltiple de Admisión a Termostato	1/4" x 8"
Termostato a Múltiple de Admisión	1/4" x 8"
Calefacción a Motor	5/8" x 10"
Cuerpo Papalote a Motor	63198
Tubo 2 a Depósito	63143
Cuerpo Papalote a Tubo 2	1/4" x 6"
Calefacción a - Tubo 1	63156
Radiador a Depósito	1/4" x 18"

SUZUKI - XL-7

Superior	66126
Inferior	66432
Tee 1 a Depósito, C/AA Trasero	63051 ⁿ
Calefacción a Tubo 3, C/AA Trasero	63240 ⁿ
Tee a Depósito, Excepto AA Trasero	63051 ⁿ
Calefacción a Motor, Excepto AA Trasero	63309
Tee 2 a Tubo 1, C/AA Trasero	63052

ⁿ Cortar para ajustar

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

SUZUKI - XL-7 CONT.

2009 V6 3.6L

2008-07 V6 3.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060930
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49378

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

Tee 3 a Tubo 2, C/AA Trasero	5/8" x 6"
Tee a Motor, Excepto AA Trasero	63102 ⁿ
Tubo 3 a Motor	63100 ⁿ
Calefacción a Tee 1, C/AA Trasero	64252
Superior	66126
Inferior	66432
Calefacción a Tee 1, C/AA Trasero	64252
Tee 1 a Depósito, C/AA Trasero	63051 ⁿ
Tee 2 a Tubo 1, C/AA Trasero	63052
Calefacción a Tubo 3, C/AA Trasero	63240 ⁿ
Tee 3 a Tubo 2, C/AA Trasero	5/8" x 6"
Tee a Depósito, Excepto AA Trasero	63051 ⁿ
Tee a Motor, Excepto AA Trasero	63102 ⁿ
Tubo 3 a Motor	63100 ⁿ
Calefacción a Motor, Excepto AA Trasero	63309

TOYOTA

TOYOTA - 4-RUNNER

2008 V6 4.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49416

Superior	62579
Inferior	62679
Calefacción a Múltiple de Admisión	64680
Tubo a Conector	63981
Calefacción (Superior)	63836
Calentador a Máquina de Montaje	63535

2008 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
Inferior, Polea acanalada	49086
Polea de Tensor, Polea lisa	49001
Banda de Tiempo	40298 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49452
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB298K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
sellos	PP298LK2
Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1
Continental Series, Incluye Tensor	
Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	GTKWP298 ^a

Superior	62803
Inferior	62804
Empalme a Tubo	63216
de Paso	63142 ⁿ
Calefacción a Conector	63806 ⁿ
Calefacción (Superior)	63132

2007 V6 4.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49416

Superior	62579
Inferior	62679
Calefacción a Múltiple de Admisión	64680
Tubo a Conector	63981
Calentador a Máquina de Montaje	63535

2007 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
Motor 2UZ-FE, Polea acanalada	49086
Polea de Tensor, Polea lisa	49001
Banda de Tiempo	40298 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49452
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB298K1

Superior	62803
Inferior	62804
Empalme a Tubo	63216
de Paso	63142
Calefacción a Conector	63806
Calefacción (Superior)	63132

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
TOYOTA - 4-RUNNER CONT.		
2007	V8 4.7L	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP298LK2
	Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP298 ^a
2006	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes	49129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49416
2006	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
	Pulley, Polea acanalada	49086
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Banda de Tiempo	40298 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49452
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB298K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP298LK2
	Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP298 ^a
2005	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
	Pulley, Polea acanalada	49086
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Banda de Tiempo	40298 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49452
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB298K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP298LK2
	Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP298 ^a
2005-03	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ..	49129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49416
2004	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
	Pulley, Polea acanalada	49086
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Banda de Tiempo	40298 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49452
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB298K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Radiador a Depósito	5/16" x 30"	
Superior	62579	
Inferior	62679	
Calefacción a Múltiple de Admisión	64680	
tubo a Conector	63981	
Superior	62803	
Inferior	62804	
Empalme a Tubo	63216	
de Paso	63142	
Calefacción a Conector	63806	
Calefacción (Superior)	63132	
Radiador a Depósito	5/16" x 30"	
Superior	62803	
Inferior	62804	
Empalme a Tubo	63216	
de Paso	63142	
Calefacción a Conector	63806	
Calefacción (Superior)	63132	
Calentador a Máquina de Montaje	63806	
Radiador a Depósito	5/16" x 30"	
Superior	62579	
Inferior	62679	
Calefacción a Múltiple de Admisión	64680	
tubo a Conector	63981	
Empalme a Tubo	63981	
Superior	62803	
Inferior	62804	
Empalme a Tubo	63216	
Radiador a Depósito, Cortar para ajustar	64995	
de Paso	63142	
Calefacción a Conector	63806	
Calefacción (Superior)	63132	

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - 4-RUNNER CONT.

2004	V8 4.7L	
	sellos	PP298LK2
	Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1
	Continental Series, Incluye Tensor	
	Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
	hidráulico	GTKWP298 ^a
2003	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
	Pulley, Polea acanalada	49086
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Banda de Tiempo	40298 ^a
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49241
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .	TB298K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
	sellos	PP298LK2
	Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1
	Continental Series, Incluye Tensor	
	Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
	hidráulico	GTKWP298 ^a

Calentador a Máquina de Montaje 63806

Superior 62803
 Inferior 62804
 Empalme a Tubo 63216
 de Paso 63142
 Calefacción a Conector 63806
 Calefacción (Superior) 63132
 Calentador a Máquina de Montaje 63806

TOYOTA - AVANZA

2018-14	L4 1.5L	
	Multi-V, Alternador	4060740
2013-09	L4 1.5L	
	Multi-V, Alternador	4060740
2008	L4 1.5L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060740
	Multi-V, Alternador, Exc AC	4040360
2007	L4 1.5L	
	Multi-V, Alternador, C/ AA	4060740
	Multi-V, Alternador, Excepto AA	4040360

62051
 Superior - Cuello de Llenado a Motor 62568
 Inferior 66328
 Upper - Tank To Radiator, Cortar para ajustar . 64995
 Superior, Radiador a Cuello de Llenado 62051
 Superior - Cuello de Llenado a Motor 62568
 Inferior 66328
 Upper - Tank To Radiator, Cortar para ajustar . 64995
 Superior, Radiador a Cuello de Llenado 62051
 Superior - Cuello de Llenado a Motor 62568
 Inferior 66328
 Upper - Tank To Radiator, Cortar para ajustar . 64995

TOYOTA - C-HR

2019-18	L4 2.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060475
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios .	49843

TOYOTA - FJ CRUISER

2014-11	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070846
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916

Superior 62579
 Inferior 62179
 Entrada de Calefacción 63223
 Calentador a Máquina de Montaje, Cortar
 para ajustar 65004
 Empalme a Tubo 63981

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - FJ CRUISER CONT.

2010 V6 4.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070846
Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes	49129
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49424
Polea Desacopladora de Alternador	49916

Superior	62579
Inferior	62679
Entrada de Calefacción	63836
Calentador a Máquina de Montaje	63535
Empalme a Tubo	63981

2009-08 V6 4.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes	49129
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49416

Superior	62579
Inferior	62679
Calefacción a Motor	63824
Tubo a Conector	63981 ⁿ
Calefacción (Superior)	63836
Calentador a Máquina de Montaje	63535

TOYOTA - HIACE

2018-16 L4 2.7L

Multi-V, AA	4040372
Multi-V, Alternador, C/ AA	4070900
Multi-V, Alternador, Exc AC	4070735
Multi-V, DH	4040435

2015 L4 2.7L

Multi-V, Alternador	4050340
Multi-V, AA	4040372
Multi-V, Alternador, C/ AA	4070900
Multi-V, Alternador, Exc AC	4070735
Multi-V, DH	4040435
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49443

Tubo a Motor	70032
Radiador a Tubo	70033
Motor a Tubo	70034
Tubo a Radiador	70035

2014 L4 2.7L

Multi-V, Alternador	4050340
Multi-V, AA	4040372
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070900
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070735
Multi-V, DH	4040435
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49443

Tubo a Motor	70032
Radiador a Tubo	70033
Motor a Tubo	70034
Tubo a Radiador	70035

2013-06 L4 2.7L

Multi-V, Alternador	4050340
Multi-V, AA	4040372
Multi-V, DH	4040435
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49443

Tubo a Motor	70032
Radiador a Tubo	70033
Motor a Tubo	70034
Tubo a Radiador	70035

TOYOTA - HIGHLANDER

2019 V6 3.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060615
Polea Desacopladora de Alternador	49972

Inferior	66196 ⁿ
----------------	--------------------

2019-15 L4 2.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060492
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49449

Superior	61351 ⁿ
----------------	--------------------

2018 V6 3.5L GAS

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060615
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea	
lisa	49127
Polea Desacopladora de Alternador	49972

Superior	66336
Inferior	66196 ⁿ
Tubo a Termostato	63081

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
TOYOTA - HIGHLANDER CONT.		
2017	V6 3.5L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060615
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49861
	Polea Desacopladora de Alternador	49972
2017-15	V6 3.5L HYBRID	
	Multi-V, BA	4070319
2016	V6 3.5L GAS	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424
2015	V6 3.5L GAS	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49424
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424
2014	L4 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060492
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49449
2014	V6 3.5L GAS	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49424
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2014	V6 3.5L HYBRID	
	Multi-V, BA	4070319

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66336	
Inferior	66196 ⁿ	
Tubo a Termostato	63081	
	66336	
Inferior	66196 ⁿ	
Tubo a Termostato	63081	
Entrada BA Auxiliar	63052	
Superior	66336	
Inferior	66196 ⁿ	
Tubo a Termostato	63081	
Paso	63906 ⁿ	
Superior	61351 ⁿ	
Inferior, Excepto Paquete Remolque	66216	
Inferior, C/Paquete Remolque	62549	
Motor a Cuerpo Papalote	64124	
Tee 2 a Motor, Cortar para ajustar	65000	
Tee 2 a AA Auxiliar, Cortar para ajustar	65004	
Cuerpo Papalote a Tubo	63140	
Superior	66336	
Inferior	66234	
Tubo a Termostato	63081	
de Paso	63602	
Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar	65004	
Calefacción a Tee 2, Cortar para ajustar	65004	
Tee 1 a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar, Cortar para ajustar	65004	
Tee 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar, Cortar para ajustar	65004	
Tee 1 a AA Auxiliar, Cortar para ajustar	65000	
Tee 2 a AA Auxiliar, Cortar para ajustar	65000	
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor ..	66336	
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66622	
Tubo a Termostato	63081	
Entrada BA Auxiliar	63052	
Entrada BA Auxiliar	63052	

ⁿ 1Cortar a medida ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - HIGHLANDER CONT.

2014	V6 3.5L HYBRID	
2013	L4 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060492
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49449
2013	V6 3.5L HYBRID	
	Multi-V, BA	4070319
2013-12	V6 3.5L GAS	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
	Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
	Loca	K49424
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
	Pulley, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2012	L4 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060492
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49449
	Polea Desacopladora de Alternador,	
	Alternador	49932
2012	V6 3.5L HYBRID	
	Multi-V, BA	4070319

Salida BA Auxiliar, Cortar para ajustar	65004
Inversor de la Manguera de Refrigeración 5, ..	
Cortar para ajustar	65004
Manguera de Enfriamiento-2 de Inversor	64314
Inversor de la Manguera de Refrigeración 3 ...	64525
Inversor de la Manguera de Refrigeración 4 ...	64314
Superior	61351
Inferior, Excepto Paquete Remolque	66216
Inferior, C/Paquete Remolque	62549
Cuerpo Papalote a Tubo	63140
Motor a Cuerpo Papalote	64124
Tee 2 a Motor, Cortar para ajustar	65000
Tee 2 a AA Auxiliar, Cortar para ajustar	65004
Calefacción (Inferior)	63216
Superior, Sistema de Enfriamiento Motor ..	66665
Inferior, Sistema de Enfriamiento Motor	66622
Tubo a Termostato	63081
Entrada BA Auxiliar	63052
Salida BA Auxiliar, Cortar para ajustar	65004
Inversor de la Manguera de Refrigeración 5, ..	
Cortar para ajustar	65004
Manguera de Enfriamiento-2 de Inversor	64314
Inversor de la Manguera de Refrigeración 3 ...	64525
Inversor de la Manguera de Refrigeración 4 ...	64314
Superior	66218
Inferior	66234
Tubo a Termostato	63081
de Paso	63602
Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar	65004
Calefacción a Tee 2, Cortar para ajustar	65004
Tee 1 a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar,	
Cortar para ajustar	65004
Tee 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar,	
Cortar para ajustar	65004
Tee 1 a AA Auxiliar, Cortar para ajustar	65000
Tee 2 a AA Auxiliar, Cortar para ajustar	65000
Superior	61351
Inferior, Excepto Paquete Remolque	66216
Inferior, C/Paquete Remolque	62549
Cuerpo Papalote a Tubo	63140
Motor a Cuerpo Papalote	64124
Tee 2 a Motor, Cortar para ajustar	65000
Tee 2 a AA Auxiliar, Cortar para ajustar	65004
Calefacción (Inferior)	63216
Superior	66665
Inferior	66622
Tubo a Termostato	63081
Entrada BA Auxiliar	63052

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - HIGHLANDER CONT.

2012 V6 3.5L HYBRID

2011 L4 2.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060492
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49449
Polea Desacopladora de Alternador,	
Alternador	49932

2011 V6 3.5L GAS ENG

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
Loca	K49424
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
Pulley, Polea lisa	49127
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49424
Polea Desacopladora de Alternador	49916

2011 V6 3.5L HYBRID Eng

Multi-V, BA	4070319
-------------------	---------

2010 L4 2.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060492
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49449
Polea Desacopladora de Alternador,	
Alternador	49932

2010 V6 3.3L

Banda de Tiempo	40257
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
Ki no Incluye Bomba de Agua	TB257K2*
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
sellos	PP257LK4
Pro Series, No incluye sellos	TB257LK4
Pro Series, No incluye sellos	TB257LK4
Continental Series, Incluye Tensor	
Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	

Salida BA Auxiliar, Cortar para ajustar	65004
Inversor de la Manguera de Refrigeración 5, ..	
Cortar para ajustar	65004
Manguera de Enfriamiento-2 de Inversor	64314
Inversor de la Manguera de Refrigeración 3 ...	64525
Inversor de la Manguera de Refrigeración 4 ...	64314

Superior	61351
Inferior, Excepto Paquete Remolque	66216
Inferior, C/Paquete Remolque	62549
Cuerpo Papalote a Tubo	63140
Motor a Cuerpo Papalote	64124

Superior	66218
Inferior	66234
Tubo a Termostato	63081
de Paso	63602
Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar	65004
Calefacción a Tee 2, Cortar para ajustar	65004
Tee 1 a Tubo 1, C/Calefacción Auxiliar,	
Cortar para ajustar	65004
Tee 1 a Tubo 2, C/Calefacción Auxiliar,	
Cortar para ajustar	65004
Tee 1 a AA Auxiliar, Cortar para ajustar	65000
Tee 2 a AA Auxiliar, Cortar para ajustar	65000

Calefacción (Inferior)	63216
Superior	66665
Inferior	66622
Tubo a Termostato	63081
Entrada BA Auxiliar	63052
Salida BA Auxiliar, Cortar para ajustar	65004
Inversor de la Manguera de Refrigeración 5, ..	
Cortar para ajustar	65004
Manguera de Enfriamiento-2 de Inversor	64314
Inversor de la Manguera de Refrigeración 3 ...	64525
Inversor de la Manguera de Refrigeración 4 ...	64314

Superior	61351
Inferior, Excepto Paquete Remolque	66216
Inferior, C/Paquete Remolque	62549

Calefacción (Inferior)	63216
Superior	66327
Inferior	66228
Heater Bypass to Pipe 1	65016

* Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - HIGHLANDER CONT.

2010	V6 3.3L	hidráulico GTKWP257A^ª		
		Polea Loca de Banda de Tiempo MI0013^ª		
2010	V6 3.5L	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca K49424		
		Multi-V, Sistema de Accesorios 4070609		
		Pulley, Polea lisa 49127		
		Banda de Tiempo 40257^ª		
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa 49424		
		Polea Desacopladora de Alternador 49916		
		2009	L4 2.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4060492
				Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa 49449
				Polea Desacopladora de Alternador, Alternador 49932
				2009
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua TB257K2^ª				
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos PP257LK4				
Pro Series, No incluye sellos TB257LK4				
Pro Series, No incluye sellos TB257LK4				
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico GTKWP257A^ª				
Polea Loca de Banda de Tiempo MI0013^ª				
2009-08	V6 3.5L	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca K49424		
		Multi-V, Sistema de Accesorios 4070609		
		Pulley, Polea lisa 49127		
		Banda de Tiempo 40257^ª		
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa 49424		
		Polea Desacopladora de Alternador 49916		
		2008	V6 3.3L Canada	Multi-V, Alternador y AA 4060410
				Multi-V, DH 4040347
Banda de Tiempo 40257^ª				
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua TB257K2^ª				
		Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y		

Calefacción (Inferior), Sin Calefacción Auxili	63216
Superior	66218
Inferior	66234
Tubo a Termostato	65000ⁿ
Cortar para ajustar	65004
Cortar para ajustar	65004ⁿ
Heater Bypass to Pipe 1	63602
Superior	61351
Inferior	66216
Calefacción a Tee 1, Además disponible en ... Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 8"
Calefacción a Tee 2, Además disponible en ... Hy-T Red y Hi-Miller Blue	5/8" x 12"
Tee 2 a Motor	1/2" x 13"
Tee 1 a AA Auxiliar	5/8" x 15"
Tee 2 a AA Auxiliar	5/8" x 19"
Superior	66327
Inferior	66228
Calefacción (Inferior)	63216
Calefacción a Tee 2	64995
de Paso, Además disponible en Hy-T Red y ... Hi-Miller Blue	1" x 12"
Calefacción (Superior)	64513
Heater Bypass to Pipe 1	65016
Calefacción (Inferior), Sin Calefacción Auxili	63216
Superior	66218
Inferior	66234
Tubo a Termostato	65000ⁿ
Cortar para ajustar	65004
Cortar para ajustar	65004ⁿ
Heater Bypass to Pipe 1	63602
Superior	62599
Inferior	62751
Calefacción (Inferior), Excepto Calefacción Auxiliar	63216
Calefacción a Tee 1, C/Calefacción Trasera ..	64164ⁿ
Calefacción a Tee 2, C/Calefacción Trasera ..	63210

ⁿ 1Cortar a medida ^ª Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - HIGHLANDER CONT.

2008 V6 3.3L Canada

sellos	PP257LK4
Pro Series, No incluye sellos	TB257LK4
Pro Series, No incluye sellos	TB257LK4
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP257A ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0013 ^a

Paso a Tee, C/Calefacción Auxiliar	63521
Calefacción (Superior), Excepto Calefacción .. Auxiliar	64513
Heater Bypass to Pipe 1	65016
Calefacción, Tee del Fondo a Tubo de	
Calefacción Auxiliar	63249
Tee a Tubo de Calefacción Auxiliar,	
C/Calefacción Auxiliar	63712 ⁿ
Radiador a Depósito	5/16" x 22"

2008 V6 3.3L HYBRID Eng

Banda de Tiempo	40257 ^a
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB257K2 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP257LK4
Pro Series, No incluye sellos	TB257LK4
Pro Series, No incluye sellos	TB257LK4
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP257A ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0013 ^a

Superior	66327
Inferior	66228
de Paso, Además disponible en Hy-T Red y .. Hi-Miller Blue	1" x 12"
Calefacción (Superior)	64513
Heater Bypass to Pipe 1	65016

TOYOTA - HILUX

2019 L4 2.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070900
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070735
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea acanalada, incluye herrajes	49129
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea lisa	50059
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49443
Polea Desacopladora de Alternador	49924

Superior	62673
Inferior	62674
Calefacción (Inferior)	64314
Calefacción (Inferior)	65624

2018-16 L4 2.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070900
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070735
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea acanalada, incluye herrajes	49129
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49443
Polea Desacopladora de Alternador	49924

Superior	62673
Inferior	62674
Calefacción (Inferior)	64314
Calefacción (Inferior)	65624

2015-14 L4 2.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070900
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070735
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), C/ AA, Polea lisa	50059
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea acanalada, incluye herrajes	49129
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49443
Polea Desacopladora de Alternador	49924

Superior	62673
Inferior	62674
Calefacción (Inferior)	64314
Calefacción (Inferior)	65624

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - HILUX CONT.

2013-11 L4 2.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070900
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070735
Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea acanalada, incluye herrajes	49129
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49443
Polea Desacopladora de Alternador	49924

Superior	62673
Inferior	62674
Calefacción (Inferior)	64314
Calefacción (Inferior)	65624

2010 L4 2.7L

V-Belt, Alternador, Sin AA	17470
V-Belt, Alternador, Sin AA (Opcional)	17468
Multi-V, Alternador, C/ AA	4050340
Multi-V, AA	4040372
Multi-V, DH, C/ AA	4040340
Alternador, C/ AA, Polea acanalada	49030

Superior, C/ AA	70028
Inferior, C/ AA	70029

2009 L4 2.7L

V-Belt, Alternador, Sin AA	17470
V-Belt, Alternador, Sin AA (Opcional)	17468
Multi-V, Alternador, C/ AA	4050340
Multi-V, AA	4040372
Multi-V, DH, C/ AA	4070900
Alternador, C/ AA, Polea acanalada	49030

Superior, C/ AA	70028
Inferior, C/ AA	70029

2008-07 L4 2.7L

V-Belt, Alternador, Sin AA	17470
V-Belt, Alternador, Sin AA (Opcional)	17468
Multi-V, Alternador	4050340
Multi-V, AA	4070900
Multi-V, DH	4040430
Polea Loca - Alt, C/ AA, Polea acanalada	49030
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49443

Superior, C/ AA	70028
Inferior, C/ AA	70029

2006 L4 2.7L

V-Belt, Alternador, Sin AA	17470
V-Belt, Alternador, Sin AA (Opcional)	17468
Multi-V, Alternador	4050340
Multi-V, AA	4070900
Multi-V, DH	4040430
Polea Loca - Alt, C/ AA, Polea acanalada	49030
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49412

Superior, C/ AA	70028
Inferior, C/ AA	70029

2005 L4 2.7L

V-Belt, Alternador, Sin AA	17470
V-Belt, Alternador, Sin AA (Opcional)	17468
Multi-V, Alternador, C/ AA	4050340
Multi-V, AA	4040372
Multi-V, DH, C/ AA	4070900
Polea Loca - Alt, C/ AA, Polea acanalada	49030
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49412

Superior, C/ AA	70028
Inferior, C/ AA	70029

2004 L4 2.7L

V-Belt, Alternador, Sin AA	17470
V-Belt, Alternador, Sin AA (Opcional)	17468
Multi-V, Alternador, C/ AA	4040430
Multi-V, AA	4040372

Superior, C/ AA	70028
Inferior, C/ AA	70029

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - HILUX CONT.

2004	L4 2.7L	
	Multi-V, DH, C/ AA	4040340
	Alternador, C/ AA, Polea acanalada	49030

TOYOTA - LAND CRUISER

2019-18	V8 5.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

2017-15	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

2014	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

2013	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Pulley, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

2011	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Pulley, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

2010	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Pulley, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

Superior	66442
Inferior	66667
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	64330
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63117
Tee 1 a Motor	63641
Tee 2 a Motor	63641

Superior	66442
Inferior	66667
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	64330
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63641

Superior	66442
Inferior	66667
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	64330
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63117
Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar	65004
Calefacción a Tee 2, Cortar para ajustar	65004
Tee 1 a Motor	63641
Tee 2 a Motor	63641
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63117

Superior	66442
Inferior	66667
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	64330
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63167
Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar	65004
Calefacción a Tee 2, Cortar para ajustar	65004
Tee 1 a Motor	63641
Tee 2 a Motor	63641
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63117

Superior	66442
Inferior	66667
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63117
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	64330
Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar	65004
Calefacción a Tee 2, Cortar para ajustar	65004
Tee 1 a Motor	63641
Tee 2 a Motor	63641

Superior	66442
Inferior	66667
Calefacción a Tee 1, Cortar para ajustar	65004
Calefacción a Tee 2, Cortar para ajustar	65004
Tee 1 a Motor	63641
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	64330
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63117

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - LAND CRUISER CONT.

2009-08 V8 5.7L

Extreme Duty Multi-V, Sistema de Accesorios	
Pulley, Polea acanalada	50001
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

2007 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
Pulley, Polea acanalada	49086
Polea de Tensor, Polea lisa	49001
Banda de Tiempo	40298
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49452
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB298K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP298LK2
Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP298^a

2006 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
Pulley, Polea acanalada	49086
Polea de Tensor, Polea lisa	49001
Banda de Tiempo	40298
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49241
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB298K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP298LK2
Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP298^a

2005 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
Pulley, Polea acanalada	49086
Polea de Tensor, Polea lisa	49001
Banda de Tiempo	40298
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49452
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB298K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP298LK2
Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP298^a

Superior	66442
Inferior	66667
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63641
Superior	62563
Inferior	62745
Termostato a Tubo 3	63081
de Paso	63142
Calefacción Auxiliar a Tubo 5	63256
Calefacción Auxiliar a Tubo 6	63256
Tubo 1 a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar	63806
Tubo 2 a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar	63806
Tubo 3 a Enfriador de Aceite	63706
Calefacción a Tee 2	63806
Tubo 5 a Tee 1	5/8" x 5"
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción Auxiliar, C/AA	63812
Calefacción a Tee 1	5/8" x 5"
Tubo-3 a Cuerpo Papalote	63712
Enfriador de Aceite a Motor, Cortar para ajustar	65000
Superior	62563
Inferior	62745
Termostato a Tubo 3	63081
de Paso	63142
Calefacción Auxiliar a Tubo 5	63256
Calefacción Auxiliar a Tubo 6	63256
Tubo 1 a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar	63806
Tubo 2 a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar	63806
Tubo 3 a Enfriador de Aceite	63706
Calefacción a Tee 2	63806
Tubo 5 a Tee 1	5/8" x 5"
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción Auxiliar, C/AA	63812
Calefacción a Tee 1	5/8" x 5"
Tubo-3 a Cuerpo Papalote	63712
Enfriador de Aceite a Motor, Cortar para ajustar	65000
Superior	62563
Inferior	62745
Termostato a Tubo 3	63081
de Paso	63142
Calefacción Auxiliar a Tubo 5	63256
Calefacción Auxiliar a Tubo 6	63256
Tubo 1 a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar	63806
Tubo 2 a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar	63806
Tubo 3 a Enfriador de Aceite	63706
Calefacción a Tee 2	63806
Tubo 5 a Tee 1	5/8" x 5"
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción Auxiliar, C/AA	63812

^a Aplicación para motor de interferencia

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - LAND CRUISER CONT.

2005 V8 4.7L

Calefacción a Tee 1	5/8" x 5"
Tubo-3 a Cuerpo Papalote	63712
Enfriador de Aceite a Motor, Cortar para ajustar	65000

2004 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060882
Pulley, Polea acanalada	49086
Polea de Tensor, Polea lisa	49001
Banda de Tiempo	40298 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49452
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB298K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP298LK1
Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP298 ^a

Superior	62563
Inferior	62745
Termostato a Tubo 3	63081
de Paso	63142
Calefacción Auxiliar a Tubo 5	63256
Calefacción Auxiliar a Tubo 6	63256
Tubo 1 a Tee 1, C/Calefacción Auxiliar	63806
Tubo 2 a Tee 2, C/Calefacción Auxiliar	63806
Tubo 3 a Enfriador de Aceite	63706
Calefacción a Tee 2	63806
Tubo 5 a Tee 1	5/8" x 5"
Calefacción a - Tubo 1, Sin Calefacción Auxiliar, C/AA	63812
Calefacción a Tee 1	5/8" x 5"
Tubo-3 a Cuerpo Papalote	63712
Enfriador de Aceite a Motor, Cortar para ajustar	65000

TOYOTA - RAV4

2018 L4 2.5L GAS ENGINE

Multi-V, BA	4030342
Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49449

Superior	66210
Inferior	66209
Tubo a Radiador	64511

2018-16 L4 2.5L HYBRID

Multi-V, BA	4030342
-------------------	---------

2017-16 L4 2.5L GAS ENGINE

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49449

Superior	66210
Inferior	66209
Tubo a Radiador	64511

2015 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49449

Superior	66210
Inferior	66209
Conector a Tubo	64511

2014-13 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49449

Superior	66210
Inferior	66209
Conector a Tubo	64511
Entrada de Calefacción	64161
Motor a Cuerpo Papalote	64124
Tubo 1 a Motor	64309
Cuerpo Papalote a Tubo 2	63140
Tee a Motor	63124

2014-12 ELECTRIC

Multi-V, Sistema de Accesorios	NR
--------------------------------------	----

Conector a Tubo	66042
------------------------------	-------

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
TOYOTA - RAV4 CONT.		
2012	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49449
2012	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
	Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
	Loca	K49424
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
	Pulley, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49424
2011	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49449
	Polea Desacopladora de Alternador,	
	Alternador	49931
2011	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
	Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
	Loca	K49424
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
	Pulley, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2010	L4 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49449
	Polea Desacopladora de Alternador,	
	Alternador	49931
2010	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
	Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
	Loca	K49424
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
	Superior, Se requieren 2, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
	Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66210	
Inferior	66209	
Entrada de Calefacción	64161	
Motor a Cuerpo Papalote	64124	
Tubo 1 a Motor	64309	
Salida de Calefacción	64579	
Cuerpo Papalote a Tubo 2	63140	
Tee a Motor	63124	
Superior	66227	
Inferior	66228	
Termostato a Tubo	63081	
Salida de Calefacción	64580	
Entrada de Cuerpo Papalote, Cortar para		
ajustar	64995	
Salida de Cuerpo Papalote, Cortar para		
ajustar	64995	
Superior	66210	
Inferior	66209	
Cuerpo Papalote a Tubo 2	63140	
Tee a Motor	63124	
Entrada de Calefacción	64161	
Motor a Cuerpo Papalote	64124	
Salida de Calefacción	64579	
Superior	66227	
Inferior	66228	
Termostato a Tubo	63081	
Salida de Calefacción	64580	
Entrada de Cuerpo Papalote, Cortar para		
ajustar	64995	
Salida de Cuerpo Papalote, Cortar para		
ajustar	64995	
Superior	66210	
Inferior	66209	
Entrada de Calefacción	64161	
Motor a Cuerpo Papalote	64124	
Salida de Calefacción	64579	
Cuerpo Papalote a Tubo 2	63140	
Tee a Motor	63124	
Superior	66227	
Inferior	66228	
Termostato a Tubo	63081	
Termostato a Motor	63494	
Entrada de Calefacción	63352	
Salida de Calefacción	64580	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - RAV4 CONT.

2009 L4 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060495
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49449
Polea Desacopladora de Alternador,	
Alternador	49931

2009 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
Loca	K49424
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
Polea Loca - Superior, Se requieren 2, Polea	
lisa	49127
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49424
Polea Desacopladora de Alternador	49916

2008-07 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
Loca	K49424
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
Superior, Se requieren 2, Polea lisa	49127
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49424
Polea Desacopladora de Alternador	49916

2008-06 L4 2.4L

Kit de banda del sistema de accesorios,	
Sistema de Accesorios, Kit Incluye Multi V y	
Tensor Ensamblado	K49303D
Multi-V, Sistema de Accesorios	4070750
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49303
Polea Desacopladora de Alternador	49914

2006 V6 3.5L

Kit de banda del sistema de accesorios, Ki	
Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea	
Loca	K49424
Multi-V	4070609
Polea Loca - Superior, Se requieren 2, Polea	
lisa	49127
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49424
Polea Desacopladora de Alternador	49916

2005 L4 2.4L

Kit de banda del sistema de accesorios,	
Sistema de Accesorios, Trans Std, C/AA, Kit	
Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49303A
Kit de banda del sistema de accesorios,	
Sistema de Accesorios, Trans Aut, Sin AA,	
Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49303C
Kit de banda del sistema de accesorios,	
Sistema de Accesorios, Trans Aut, C/AA, Kit	

Superior	66210
Inferior	66209
Cuerpo Papalote a Tubo 2	63140
Tee a Motor	63124
Entrada de Calefacción	64161
Motor a Cuerpo Papalote	64124
Salida de Calefacción	64579

Superior	66227
Inferior	66228
Tubo a Termostato	63494
Paso	63906 ⁿ

Superior	66227
Inferior	66228
Tubo a Termostato	63494

Superior	66210
Superior	66210
Inferior	66213
Enfriador de Aceite a Tubo 2	63322
Calefacción a Tubo de BA	64521
Múltiple de Admisión a Tee 1, C/TA	5/8" x 6"
Calefacción a Múltiple de Admisión, C/TM	64521

Superior	66227
Inferior	66228
Tubo a Termostato	63494
Paso	63906 ⁿ

Superior	62600
Inferior	62578
Enfriador de Aceite a Tubo 1, Cortar para	
ajustar	65000
Cortar para ajustar	65000
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 15"
Cuerpo Papalote a Tubo	5/16" x 17"
Enfriador de Aceite a Tubo 2	63322

ⁿ 1Cortar a medida

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - RAV4 CONT.

2005	L4 2.4L	
	Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49303E
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/AA; C/Trans. Automática y Largo de Banda Estándar, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49303F
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070763
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49303
2004	L4 2.4L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Trans Std, C/AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49303A
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Trans Aut, Sin AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49303C
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Trans Aut, C/AA, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49303E
	Kit de banda del sistema de accesorios, C/AA; C/Trans. Automática y Largo de Banda Estándar, Kit Incluye Multi V y Tensor Ensamblado	K49303F
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070763
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49303

Calefacción a Tubo de BA	64521
Múltiple de Admisión a Tee 1, C/TA	5/8" x 6"
Calefacción a Múltiple de Admisión, C/TM	64521

Superior	62600
Inferior	62578
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 15"
Cuerpo Papalote a Tubo	5/16" x 17"
Calefacción a Tubo de BA	64521
Múltiple de Admisión a Tee 1, C/TA	5/8" x 6"
Calefacción a Múltiple de Admisión, C/TM	64510

TOYOTA - SEQUOIA

2019	V8 5.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468
2018	V8 5.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468
2017	V8 5.7L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468
2016-15	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

Superior	66206
Inferior	66207
Tee 2 a Motor	64330
Tubo a Motor	63167

Superior	66206
Inferior	66207
Tee 2 a Motor	64330
Tubo a Motor	63489

Superior	66206
Inferior	66207
Tee 2 a Motor	64330
Tubo a Motor	63295
Tubo a Motor	63167
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	63748
Calefacción a Tee 2	63091ⁿ
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63058

Superior	66206
Inferior	66207
Tee 2 a Motor	64330
Calefacción a Tee (Salida)	63295

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - SEQUOIA CONT. 2016-15 V8 5.7L

2014 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50001
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

2013-12 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
Pulley, Polea acanalada	50001
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

2012-11 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
Pulley, Polea acanalada	50001
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

2011 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
Pulley, Polea acanalada	50001
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

2010 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
Pulley, Polea acanalada	50001
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

2010 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
Pulley, Polea acanalada	50001
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

Tubo a Motor	63167
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	63748
Calefacción a Tee 2	63091 ⁿ
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63058

Superior	66206
Inferior	66207
Tee 2 a Motor	64330
Calefacción a Tee (Salida)	63295
Paso, Cortar para ajustar	65000
Tubo a Motor	63167
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	63748
Calefacción a Tee 2	63091 ⁿ
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63058

Superior	66206
Inferior	66207
Tee 2 a Motor	64330
Paso, Cortar para ajustar	65000
Tubo a Motor	63167
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	63748
Calefacción a Tee 2	63091 ⁿ
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63058

Superior	66206
Inferior	66207
Calefacción a Tee 2	63091
Tee 2 a Motor	64330
Tee 1 a Motor, Cortar para ajustar	65004
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63058

Superior	66206
Inferior	66207
Paso, Cortar para ajustar	65000
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	63111
Calefacción a Tee 2	63091 ⁿ
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63058

Superior	66206
Inferior	66207
Calefacción a Tee 2	63091
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	63748
Tee 1 a Motor, Cortar para ajustar	65004
Tee 2 a Motor	64330
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63058

Superior	66206
Inferior	66207
Tubo a Motor	63167
Paso, Cortar para ajustar	65000
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	63748
Calefacción a Tee 2	63091 ⁿ

ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - SEQUOIA CONT.

2010	V8 5.7L	
2009	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878
	Pulley, Polea acanalada	49086
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Banda de Tiempo	40298 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49452
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB298K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP298LK2
	Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1
	Continental Series, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP298 ^a
2009-08	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Pulley, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49468
2008	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060878
	Pulley, Polea acanalada	49086
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Banda de Tiempo	40298 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49452
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB298K1
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP298LK2
	Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP298 ^a

Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63058
Superior	62119
Inferior	66214
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	63748
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63058
Superior	66206
Inferior	66207
Tubo a Motor	63295
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	63748
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63058
Superior	62119
Inferior	66214
Tee 1 a Calefacción Auxiliar	63748
Tee 2 a Calefacción Auxiliar	63058

TOYOTA - SIENNA

2020	V6 3.5L	
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49127
2019-18	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060612
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49127
	Polea Desacopladora de Alternador	49972
2017	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49972
2016	V6 3.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49127

Superior	66600
Inferior	66599
de Paso	63602
Superior, Alternó	62537
Superior	66600
Inferior	66599

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - SIENNA CONT.

2016	V6 3.5L	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424
2015	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49424
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424
2014	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49424
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2013-12	L4 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060942
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49449
2013-11	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49424
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070609
	Pulley, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2011	L4 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060492
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49449
2010-08	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49424A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070825
	Pulley, Polea lisa	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2007	V6 3.5L	
	Kit de banda del sistema de accesorios, Ki Incluye Multi V, Tensor ensamblado y Polea Loca	K49424A
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070825
	Superior, Se requieren 2, Polea lisa	49127

Entrada de Calefacción	64314
de Paso	63602
Superior, Altern	62537
Superior	66600
Inferior	66599
Entrada de Calefacción	64314
de Paso	63602
Superior, Altern	62537
Superior	66600
Inferior	66599
Entrada de Calefacción	64314
de Paso	63602
Superior	66669
Inferior	66670
Superior, Altern	62537
Superior	66600
Inferior	66599
Entrada de Calefacción	64314
de Paso	63602
Superior	66669
Inferior	66670
Superior	66083
Inferior	66084
Tubo a Termostato	63494
Entrada de Calefacción	64544
Salida de Calefacción	64545
Superior	66083
Inferior	66084
Tubo a Termostato	63494
Entrada de Calefacción	64544
Salida de Calefacción	64545

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - SIENNA CONT.

2007 V6 3.5L

Pulley, Polea lisa	49127
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49424
Polea Desacopladora de Alternador	49916

2006-05 V6 3.3L

Multi-V, Alternador y AA	4060407
Multi-V, DH	4040347
Banda de Tiempo	40257 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB257K2
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
Ki no Incluye Bomba de Agua	TB257K2 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
sellos	PP257LK4
Pro Series, No incluye sellos	TB257LK4
Continental Series, Incluye Tensor	
Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	GTKWP257A ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0013 ^a

2004 V6 3.3L

Multi-V, Alternador y AA	4060407
Multi-V, DH	4040347
Banda de Tiempo	40257 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB257K2
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico,	
Ki no Incluye Bomba de Agua	TB257K2 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y	
sellos	PP257LK4
Pro Series, No incluye sellos	TB257LK4
Continental Series, Incluye Tensor	
Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor	
hidráulico	GTKWP257A ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0013 ^a

Superior	62609
Inferior	62610
Tubo 7 de Calefacción Auxiliar a Tubo 8 de ...	
Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar..	61712
Tee a Motor	63331
de Paso, Requiere de Manga Protectora,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	1" x 12"
Termostato a Salida de Agua, Además	
disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	1" x 12"
Tubo 4 de Calefacción Auxiliar a Calefacción	
Auxiliar	5/8" x 5"
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Tubo 3 de ...	
Calefacción Auxiliar	63256
Calefacción-Superior Tee a Cubierta de	
Termostato, C/Calefacción Auxiliar	63282
Calefacción-Superior Tee a Tubo 1 de	
Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar ...	63712
Calefacción - Inferior a Tee	64164
Calefacción-Arriba a Tee	64164
Múltiple de Admisión a Tee	63229
Calefacción Auxiliar a Tubo 5, C/Calefacción	
Auxiliar	64449
Tubo 1 de Calefacción Auxiliar a Tubo 2 de ...	
Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar ...	63156
Tubo 3 de Calefacción Auxiliar a Tubo 4 de ...	
Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar ...	64496
Tubo 5 de Calefacción Auxiliar a Tubo 6 de ...	
Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar ...	63249
Tubo 6 de Calefacción Auxiliar a Tubo 7 de ...	
Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar ...	63712

Superior	62609
Inferior	62610
Tubo 7 de Calefacción Auxiliar a Tubo 8 de ...	
Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar..	61712
Tee a Motor	63331
de Paso, Requiere de Manga Protectora,	
Además disponible en Hy-T Red y Hi-Miller ...	
Blue	1" x 12"
Termostato a Salida de Agua, Además	
disponible en Hy-T Red y Hi-Miller Blue	1" x 12"
Tubo 4 de Calefacción Auxiliar a Calefacción	
Auxiliar	5/8" x 5"
Tubo 2 de Calefacción Auxiliar a Tubo 3 de ...	
Calefacción Auxiliar	63256
Radiador a Depósito	5/16" x 30"

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Mangueras

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - SIENNA CONT.

2004 V6 3.3L

Termostato, C/Calefacción Auxiliar	63282
Calefacción-Superior Tee a Tubo 1 de	
Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar	63712
Calefacción - Inferior a Tee	64164
Calefacción-Arriba a Tee	64164
Múltiple de Admisión a Tee	63229
Calefacción Auxiliar a Tubo 5, C/Calefacción Auxiliar	64449
Tubo 1 de Calefacción Auxiliar a Tubo 2 de ...	
Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar	63156
Tubo 3 de Calefacción Auxiliar a Tubo 4 de ...	
Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar	64496
Tubo 5 de Calefacción Auxiliar a Tubo 6 de ...	
Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar	63249
Tubo 6 de Calefacción Auxiliar a Tubo 7 de ...	
Calefacción Auxiliar, C/Calefacción Auxiliar ...	63712

2003 V6 3.0L

Multi-V, Alt y Ventilador, Sin AA	4060374
Multi-V, Alternador y AA	4060410
Multi-V, DH	4040347
Banda de Tiempo	40257 ^a
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB257K1
Standard Kit, No Incluye Tensor Hidráulico, Ki no Incluye Bomba de Agua	TB257K1 ^a
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP257LK3
Pro Series, No incluye sellos	TB257LK3
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP257 ^a
Polea Loca de Banda de Tiempo	MI0013 ^a

Superior	62520
Inferior	62240
Paso, Además disponible en Hy-T Red y	
Hi-Miller Blue	1" x 12"
Cuerpo Papalote a Tubo	63100 ⁿ
Calefacción a Válvula, C/Calefacción Auxiliar ..	63063
Calefacción a Válvula, Sin Calefacción	
Auxiliar	63144 ⁿ
Calefacción a Múltiple de Admisión, Sin	
Calefacción Auxiliar	64163
Calefacción a Válvula, S/Calefacción Auxiliar	64132 ⁿ
Válvula a Múltiple de Admisión,	
C/Calefacción Auxiliar	64165
Calefacción a Tee, S/Calefacción Auxiliar	64164
Tee a Múltiple de Admisión, S/Calefacción ...	
Auxiliar	63149 ⁿ
Calefacción Auxiliar a Tubo, (2 Pzs.); 2	
Required	63812 ⁿ
Tee a Tubo, S/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Tubo a Válvula, S/Calefacción Auxiliar	5/8" x 6"
Cuerpo Papalote a Múltiple de Admisión	5/16" x 12"
Tubo 1 a Cuerpo Papalote	64310

TOYOTA - TACOMA

2020 V6 3.5L

Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa; 2 Required	49127
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49861

2019 L4 2.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070896
--------------------------------------	---------

	62673
Inferior	62674
Entrada de Calefacción	63509
Calefacción (Inferior)	64314

^a Aplicación para motor de interferencia ⁿ Cortar para ajustar

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - TACOMA CONT.

2019	V6 3.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4070834			
		Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa; 2 Required 49127			
		Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea acanalada, incluye herrajes . 49129			
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49861			
2018	L4 2.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4070896	Superior		62673
		Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea acanalada, incluye herrajes. 49129	Inferior		62674
		Idler Pulley - Between AC Compressor & Crankshaft, Polea lisa 50059	Entrada de Calefacción		63509
		Polea Desacopladora de Alternador 49916	Calefacción (Inferior)		64314
2018-17	V6 3.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4070834	Rebosadero de Depósito		63142
		Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa; 2 Required 49127			
		Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea acanalada, incluye herrajes . 49129			
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios . 49861			
2017	L4 2.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4070896	Superior		62673
		Polea Loca - BA y DH, Polea acanalada, incluye herrajes 49129	Inferior		62674
		Idler Pulley - Between AC Compressor & Crankshaft, Polea lisa 50059	Entrada de Calefacción		63509
			Calefacción (Inferior)		64314
2016	L4 2.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4070896	Superior		62673
		Sistema de Accesorios, Polea lisa 50059	Inferior		62674
			Entrada de Calefacción		63509
			Calefacción (Inferior)		64314
2016	V6 3.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4070834	Rebosadero de Depósito		63142
		Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa 49127			
		Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), Polea acanalada, incluye herrajes . 49129			
2015	L4 2.7L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4070896	Superior		62673
		Polea Loca - Sistema de Accesorios (Superior), Polea lisa 50059	Inferior		62674
		Polea Loca - Sistema de Accesorios (Inferior), C/ AA, Polea acanalada, incluye herrajes 49129	Entrada de Calefacción		63514
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa 49443			
		Polea Desacopladora de Alternador 49924			
2015	V6 4.0L	Multi-V, Sistema de Accesorios 4070834	Superior		62579
		Superior, Polea lisa; 2 Required 49127	Inferior		62679
		Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes 49129	Rebosadero de Depósito		63142
		Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa 49416	Manguera de Calefacción, Lower		64678
			Calefacción (Superior)		63535

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
TOYOTA - TACOMA CONT.		
2015	V6 4.0L	
2014	L4 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070896
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, C/ AA, Polea acanalada, incluye herrajes	49129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49443
	Polea Desacopladora de Alternador	49924
2014	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49416
2013-12	L4 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070896
	Inferior, C/ AA, Polea acanalada, incluye herrajes	49129
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Hasta 11/2011, Polea lisa	49443
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Desde 11/2011, Polea lisa	49443
	Polea Desacopladora de Alternador, Polea Desacopladora de Alternador	49924
2013-12	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49416
2011	L4 2.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070900
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070735
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49443
	Polea Desacopladora de Alternador	49924
2011	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49416
2010	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49416

Descripción	Número de parte de la mang Curva Flexible
Motor a Cuerpo Papalote	64680
Termostato a Cuerpo Papalote	64679
Superior	62673
Inferior	62674
Entrada de Calefacción	64288
Manguera de Calefacción, Lower	64314
Superior	62579
Inferior	62679
Rebosadero de Depósito	64680
Manguera de Calefacción, Lower	63981
Calefacción a Conector	63981
Superior	62673
Inferior	62674
Calefacción a Tubo	64288
Manguera de Calefacción, Lower	64314
Superior	62579
Inferior	62679
Rebosadero de Depósito	64680
Manguera de Calefacción, Lower	63981
Calefacción a Conector	63981
Superior	62673
Inferior	62674
Calefacción a Tubo	64288
Manguera de Calefacción, Lower	64314
Superior	62579
Inferior	62679
Rebosadero de Depósito	64680
Manguera de Calefacción, Lower	63981
Calefacción a Conector	63981
Conector	65624
Superior	62579
Inferior	62679
Rebosadero de Depósito	64680
Manguera de Calefacción, Lower	63981

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - TACOMA CONT.

2010 V6 4.0L

2010-07 L4 2.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070900
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070735
Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes	49129
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49443
Polea Desacopladora de Alternador, Alternador	49924

2009 V6 4.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes	49129
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49416

2008-07 V6 4.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes	49129
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49416

2006 L4 2.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070900
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4070735
Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes	49129
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49412

2006 V6 4.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes	49129
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49416

TOYOTA - TUNDRA

2020 V8 5.7L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468
--	-------

2019 V8 4.6L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
--------------------------------------	---------

2019 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

2018-17 V8 4.6L

Kit de banda del sistema de accesorios, Sistema de Accesorios	4080948
Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50001
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

Calefacción a Conector	63981
Conector	65624

Superior	62673
Inferior	62674
Calefacción a Tubo	64288
Manguera de Calefacción, Lower	64314

Superior	62579
Inferior	62679
Rebosadero de Depósito	64680
Manguera de Calefacción, Lower	63981
Conector	65624

Superior	62579
Inferior	62679
Rebosadero de Depósito	64680
Manguera de Calefacción, Lower	63981

Superior	62673
Inferior	62674
Calefacción a Tubo	64288
Manguera de Calefacción, Lower	64314

Superior	62579
Inferior	62679
Rebosadero de Depósito	64680
Manguera de Calefacción, Lower	63981

.....	66206
Inferior	66207

Superior	66206
Inferior	66207

Superior	66206
Inferior	66207
BA a Tubo	63167

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
TOYOTA - TUNDRA CONT.		
2018-15 V8 5.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468
2016-15 V8 4.6L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50001
2014 V6 4.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070846
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2014 V8 4.6L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49544
2014 V8 5.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Pulley, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468
2013 V6 4.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070846
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2013 V8 4.6L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Pulley, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468
2013 V8 5.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Pulley, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468
2012 V6 4.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2012 V8 4.6L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Pulley, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66206	
Inferior	66207	
Múltiple de Admisión a Termostato	63167	
Superior	66206	
Inferior	66207	
BA a Tubo	63167	
Superior	66231	
Inferior	66232	
Tubo 1 a Tubo 2	63981	
Superior	66206	
Inferior, Hasta 31/01/14	66207	
de Paso	63167	
Superior	66206	
Inferior, Hasta 31/01/14	66207	
de Paso	63167	
Superior	66231	
Inferior	66232	
Termostato a Cuerpo Papalote	64679	
Tubo 1 a Tubo 2	63981	
Superior	66206	
Inferior	66207	
de Paso	63167	
Superior	66206	
Inferior	66207	
de Paso	63167	
Superior	66231	
Inferior	66232	
Termostato a Cuerpo Papalote	64679	
Tubo 1 a Tubo 2	63981	
Superior	66206	
Inferior	66207	
de Paso	63167	

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
TOYOTA - TUNDRA CONT.		
2012	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Pulley, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468
2011	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Hasta 09/2010	4070834
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Desde 10/2010	4070825
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Hasta 10/2010, Polea lisa	49416
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Desde 10/2010, Polea lisa	49424
	Polea Desacopladora de Alternador	49916
2011	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Pulley, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468
2011-10	V8 5.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4080948
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4080732
	Pulley, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468
2010	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49416
2010	V8 4.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
	Pulley, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468
2009	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49416
2009	V8 4.7L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de Banda Standard	4060875
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de Banda de Equipo Original	4060878
	Pulley, Polea acanalada	49086
	Polea de Tensor, Polea lisa	49001
	Banda de Tiempo, Aplicación Motor de Interferencia	40298
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49452
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB298K1

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible
Superior	66206	
Inferior	66207	
de Paso	63167	
Superior	66231	
Inferior	66232	
Motor a Tubo 1	64679	
Tubo 1 a Tubo 2	63981	
Superior	66206	
Inferior	66207	
Motor a Tubo 5	63641	
de Paso	63167	
Superior	66206	
Inferior	66207	
Motor a Tubo 1	63641	
de Paso	63167	
Superior	66231	
Inferior	66232	
Motor a Tubo 1	63641	
Tubo 1 a Tubo 2	63981	
Superior	66206	
Inferior	66207	
Motor a Tubo 1	63641	
de Paso	63167	
Superior	66231	
Inferior	66232	
Motor a Tubo 1	63641	
Tubo 1 a Calefacción	63219	
Superior	62119	
Inferior	66214	
Múltiple de Admisión a Termostato	63812	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - TUNDRA CONT.

2009	V8 4.7L		
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP298LK2	
	Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1	
	Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP298 ^a	
2009	V8 5.7L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948	
	Pulley, Polea acanalada	50001	
2008	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468	
	V6 4.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834	
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127	
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129	
	Banda de Tiempo, Aplicación Motor de Interferencia	40298	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49416	
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB298K1	
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP298LK2	
	Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1	
	Continental Series, Incluye Bomba de Agua, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico ...	GTKWP298 ^a	
	2008	V8 4.7L	
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de Banda Standard	4060875
		Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de Banda de Equipo Original	4060878
Pulley, Polea acanalada		49086	
Polea de Tensor, Polea lisa		49001	
Banda de Tiempo, Aplicación Motor de Interferencia		40298	
Tensor Ensamblado, Polea lisa		49452	
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..		TB298K1	
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos		PP298LK2	
Pro Series, No incluye sellos		TB298LK1	
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico		GTKWP298 ^a	
2008		V8 5.7L	
		Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
		Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	50001
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49468	
2007	V6 4.0L		
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4070834	
	Superior, Polea lisa; 2 Required	49127	
	Inferior, Polea acanalada, incluye herrajes ...	49129	
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49416	

Superior	66206
Inferior	66207
Múltiple de Admisión a Termostato	63167
Superior	66231
Inferior	66232
Motor a Tubo 1	63641
Tubo 1 a Calefacción	63219
Superior	62119
Inferior	66214
Calefacción a Tubo, Right Side	63812
Superior	66206
Inferior	66207
Bypass - Intake Manifold To Thermostat	63167
Superior	66231
Inferior	66232
Motor a Tubo 1	63641

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

TOYOTA - TUNDRA CONT.

2007 V8 4.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de Banda Standard	4060875
Multi-V, Sistema de Accesorios, Largo de Banda de Equipo Original	4060878
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49086
Polea de Tensor - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49001
Banda de Tiempo	40298 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49241
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB298K1
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP298LK2
Pro Series, No incluye sellos	TB298LK1
Continental Series, Incluye Tensor Hidráulico, No incluye sellos; Incluye tensor hidráulico	GTKWP298 ^a

Tubo 1 a Calefacción	63219
Superior	62119
Inferior	66214
Calefacción a - Tubo 2	64254
ajustar	65000
Paso	63033

2007 V8 5.7L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4080948
Pulley, Polea acanalada	50001
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios ..	49468

Superior	66206
Inferior	66207
Múltiple de Admisión a Termostato	63167

**VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN - AMAROK**

2017-16 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060612
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49440

2015-10 L4 2.0L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060612
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49440

VOLKSWAGEN - ATLAS

2020 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, DGUA Engine	4060445
---	---------

VOLKSWAGEN - CADDY

2017-14 L4 1.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060393
--------------------------------------	---------

VOLKSWAGEN - COMBI

2001-00 L4 1.8L

V-Belt, Alternador	15370
Banda de Tiempo	40017
Tensor Ensamblado, No incluye polea	49234

Superior	2073
Inferior	2072
de Paso	2075
Heater Hose	63027

VOLKSWAGEN - CRAFTER Van

2015-12 L5 2.5L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060790
Banda de Tiempo	G1435H
Polea Clutch de Alternador	49703

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - CRAFTER Van CONT.

2011	L5 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061015
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Alt Sencillo, Excepto AA	4060790
	Banda de Tiempo	G1435H
	Polea Clutch de Alternador	49703
2010	L5 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060790
	Banda de Tiempo	G1435H
	Polea Clutch de Alternador	49703
2009-08	L5 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060790
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4061020
	Banda de Tiempo	G1435H

VOLKSWAGEN - CROSSFOX

2017-13	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060670
	Multi-V, AA	4060420
2012-08	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060295
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA (Opcional)	4060297
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060427
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA (Opcional)	4060425
	Banda de Tiempo	G1233H
2007	L4 1.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA	4060295
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin AA (Opcional)	4060297
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060427
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA (Opcional)	4060425
	Banda de Tiempo	G1233H
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235

Superior	70012
Inferior	70013

Superior	70012
Inferior	70013

VOLKSWAGEN - EUROVAN

2009-06	L4 1.9L	
	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Banda Doble de Mando de Accesorios	D4060472
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Banda de Mando de Accesorios Lado Sencillo	4060470
	Banda de Tiempo	40333
	Polea Tensora de Banda de Tiempo	48010
2004	L5 2.5L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060875
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060530
	Banda de Tiempo	CD-739
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48908
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC	48912

Superior	70003
Inferior	70004

Superior, Carrocería Larga	2079
Superior, Carrocería Corta	2078
Inferior, C/Conexión a Tee (Carrocería Corta)	2080
Inferior, Sin Conexión a Tee (Carrocería Larga)	2081

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - EUROVAN CONT.

2004	L5 2.5L	Automatic Timing Tensioner Assembly 48914
2003	L5 2.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios, C/AA y DH . 4060875 Multi-V, Alternador, Exc AC 4060840 Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH 4060530 Banda de Tiempo CD-739 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA 48908 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC 48912 Automatic Timing Tensioner Assembly 48914
2003-02	V6 2.8L	Dual-Sided Multi-V Belt, C/Polea Loca Ranurada; C/AA D4070536 Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4070505
2002-01	L5 2.5L	Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4060840 Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA 4060875 Multi-V, Alternador, C/AA, Excepto DH 4060530 Banda de Tiempo CD-739 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA 48908 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Exc AC 48912 Automatic Timing Tensioner Assembly 48914
2001	V6 2.8L	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Polea Loca Ranurada; C/AA .. D4070536 Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4070505
2000	V6 2.8L	Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/ AA D4070550 Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC 4070505

Superior, Carrocería Larga 2079
Superior, Carrocería Corta 2078
Inferior, Sin Conexión a Tee (Carrocería Larga) 2081
Inferior, Sin AA y con Conexión a Tee (Carrocería Larga) 2080

Superior, Carrocería Larga 2079
Superior, Carrocería Corta 2078
Inferior, Sin AA y con Conexión a Tee (Carrocería Larga) 2080
Larga) 2081

Superior, C/TA 62725

Superior, C/TA 62725

VOLKSWAGEN - PANEL

2001-00	L4 1.8L	V-Belt, Alternador 15370 Tensor Ensamblado, No incluye polea 49234
----------------	----------------	---

Motor a Radiador 2117
De Paso 1 2057
Enfriador a Motor 2119
Tubo a Radiador 2075

VOLKSWAGEN - POINTER TRUCK

2010	L4 1.8L	V-Belt, Alternador, Sin AA y DH 15375 Multi-V, Alternador, w/ AC (Alternate) 4060894 Multi-V, Alternador, Exc AC 4060685 Multi-V, Alternador, C/ AA 4060895 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA 48901 Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA 48900
-------------	----------------	---

Superior 2017
Inferior 2018
Manguera 1 2034
Tubo a Tee 2076
Manguera 2 64139

- No incluye sellos

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - POINTER TRUCK CONT.

2009-08 L4 1.8L

V-Belt, Alternador, Sin AA y DH	15375
Multi-V, Alternador, Exc AC	4060685
Multi-V, Alternador, C/ AA	4060895
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA	48900

Superior	2017
Inferior	2018
Manguera 1	2034
Tubo a Tee	2076
Manguera 2	64139

2007 L4 1.8L

V-Belt, Alternador, Sin AA y DH	15375
Multi-V, Alternador, C/DH Sin AA	4060685
Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA ...	4060895
Multi-V, Sistema de Accesorios, Option 1; w/ AC	4060894
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA	48900

Superior	2017
Inferior, Exc AC	2018
Manguera 1	2034
Tubo a Tee	2076
Manguera 2	64139

2006-05 L4 1.8L

V-Belt, Alternador, Sin AA y DH	15375
Multi-V, Alternador, C/DH Sin AA	4060685
Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA ...	4060895
Multi-V, Sistema de Accesorios, Option 1; w/ AC	4060894
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA	48900

Superior	2017
Inferior, Exc AC	2018
Tubo a Tee	2076
De Paso 1	64139

2004-03 L4 1.8L

V-Belt, Alternador, Sin AA y DH	15375
Multi-V, Alternador, C/DH Excepto AA	4060685
Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA ...	4060895
Multi-V, Sistema de Accesorios, Option 1; w/ AC	4060894
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA	48900

Superior	2017
Inferior, Exc AC	2018
Inferior, C/ AA	2003
Tubo a Tee	2076
De Paso 1	64139

2002 L4 1.8L

V-Belt, Alternador, Sin AA y DH	15375
Multi-V, Alternador, C/DH Excepto AA	4060685
Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA ...	4060895
Multi-V, Sistema de Accesorios, Option 1; w/ AC	4060894
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA	48900

Superior	2017
Inferior, Exc AC	2018
Inferior, C/ AA	2003
Tubo a Tee	2076
De Paso 1	64139

2001 L4 1.8L

V-Belt, Alternador, Banda Opcional	15370
V-Belt, Alternador, Sin AA y DH	15375
Multi-V, Alternador, C/DH Excepto AA	4060685
Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA ...	4060895
Multi-V, Sistema de Accesorios, Option 1; w/	

Superior	2017
Inferior, Exc AC	2018
Inferior, C/ AA	2003
Manguera 1	2005
Tubo a Tee	2076

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - POINTER TRUCK CONT.

2001	L4 1.8L	
	AC	4060894
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA	48900
2000	L4 1.8L	
	V-Belt, Alternador, Sin AA y DH	15375
	Multi-V, Alternador, C/DH Excepto AA	4060685
	Multi-V, Alternador, Banda Opcional, C/AA ...	4060895
	Multi-V, Sistema de Accesorios, Option 1; w/ AC	4060894
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, C/ AA	48901
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Excepto AA	48900

Manguera 2	2004
De Paso 1	64139
Superior	2017
Inferior, Exc AC	2018
Inferior, C/ AA	2003
Manguera 1	2005
Tubo a Tee	2076
Manguera 2	2004
De Paso 1	64139

VOLKSWAGEN - ROUTAN

2014-11	V6 3.6L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060770
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49484
2010-09	V6 3.8L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060795
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49345
2010-09	V6 4.0L	
	Multi-V, Sistema de Accesorios	4060695
	Polea Loca, Polea lisa	49024
	Polea de Tensor, Polea lisa	49161
	Banda de Tiempo, Banda de Tiempo	40295 ^a
	Tensor Ensamblado, Polea lisa	49392
	Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB295K2
	Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP295LK3
	Pro Series, Incluye tesor hodráulico de aluminio y sellos	TB295LK3

Superior	66815
Inferior	66816
Entrada de Calefacción, Sin Calefacción	
Auxiliar	63216
Superior	66015
Inferior	66299
Salida de Calefacción, Sin Calefacción	
Auxiliar	63812
Superior	66015
Inferior	60719

VOLKSWAGEN - SAVEIRO

2018-14	L4 1.6L	
	Multi-V Stretch Belt, Alternador, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060285S
	Multi-V Stretch Belt, AA, Sin DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060299S
	Multi-V Stretch Belt, AA, C/DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060472S
	Multi-V Stretch Belt, DH, Exc AC	4030312S

^a AplicaciÃ³n para motor de interferencia

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Número de parte de la mang	
			Descripción	Curva Flexible

VOLKSWAGEN - SAVEIRO CONT.

2013-09 L4 1.6L

Multi-V Stretch Belt, Alternador, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060285S
Multi-V Stretch Belt, AA, Sin DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060299S
Multi-V Stretch Belt, AA, C/DH, CinturÃ³n elÃ¡stico (si se retira un cinturÃ³n elÃ¡stico por algÃºn motivo, debe reemplazarse).	4060472S
Multi-V Stretch Belt, DH, Exc AC	4030312S
Banda de Tiempo	G1233H
Automatic Timing Tensioner Assembly, Polea lisa	48907

VOLKSWAGEN - SHARAN

2008-02 L4 1.8L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/Banda de Mando de Accesorios Lado Sencillo	4060445
Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, C/Banda Doble de Mando de Accesorios	D4060472
Banda de Tiempo	40306
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49235

VOLKSWAGEN - SPORTVAN

2010-07 L4 1.6L

Multi-V, Alternador	4060427
Multi-V, Alternador, Banda Opcional	4060425
Multi-V, DH	4040300
Banda de Tiempo	G1233H

VOLKSWAGEN - TIGUAN

2020 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, DGUA Engine	4060445
--	---------

2019 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, DGUA Engine	4060445
Multi-V, Sistema de Accesorios, Motor CCTA	4060440
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49825

2018 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060445
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Tiguan	49825
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Tiguan Limited, Polea lisa	49496

2017-09 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060440
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49496

2015-13 L4 1.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Sin DH	4060630
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/DH	4060670

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte	Descripción	Número de parte de la mang	
				Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - TOUAREG

2017-16 V6 3.6L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50020
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372

Inferior, Incluye conexiones rápidas y sensor de temperatura.	67280
--	-------

2017-14 V6 3.0L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060990
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios	49840

2017-12 V6 3.0L HYBRID

Multi-V, Supercargador	4070500
Multi-V, BA	4060380

2015-13 V6 3.6L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50020
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372

2013 V6 3.0L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060990
--------------------------------------	---------

2012 V6 3.6L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Hasta Chasis / 7L-7-070 855, Polea lisa, incluye hardware	50020
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372

2012-11 V6 3.0L DIESEL

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060975
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49801

2011 V6 3.0L HYBRID

Multi-V, BA	4060380
Multi-V, Supercargador	4070500

2011 V6 3.6L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372

2009 V6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060980
Banda de Tiempo, Aplicación para motor de interferencia	G1591H

2009 V6 3.6L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
Polea, Polea lisa, incluye hardware	50020
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372

Automoviles Para Pasajeros 2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - TOUAREG CONT.

2009 V8 4.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050440
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070923
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
Banda de Tiempo	40297

Inferior, C/Motor BAR 66518

2008 V6 3.6L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372
Polea Clutch de Alternador, Alt. Bosch	49710

Inferior 66510

2008 V8 4.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050440
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070923
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa	49109
Banda de Tiempo	40297

Inferior 66518

2007 V6 3.6L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50020
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Hasta Chasis/#VIN 7L-7-070 855, Polea acanalada	49372
Polea Clutch de Alternador, Alt. Bosch	49710

Inferior 66510

2007 V8 4.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050440
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070923
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49137
Banda de Tiempo	40297

Superior, Tubo a Motor, C/Motor AXQ 61524

Inferior, C/Motor BAR 66518

2007-06 V6 3.2L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50020
Tensor Ensamblado, Polea acanalada	49372
Polea Clutch de Alternador, Alternador	49710

Superior 66510

Inferior 66512

2006-05 V8 4.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050440
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070923
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49137
Banda de Tiempo	40297
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB297K4
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK3
Pro Series, No incluye sellos	TB297LK3

Superior, Tubo a Motor 61524

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - TOUAREG CONT.

2005-04 V6 3.2L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios	D4070816
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50020
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea acanalada	49372
Polea Clutch de Alternador, Alternador	49710

Superior	66510
Inferior	66512

2004 V8 4.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4050440
Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4070923
Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	49137
Banda de Tiempo	40297
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua .	TB297K4
Pro Series Plus, Incluye tensor hidráulico y sellos	PP297LK3
Pro Series, No incluye sellos	TB297LK3

Superior, Tubo a Motor	61524
Inferior, Hasta Chasis 7L4008000	66516

2004 V10 5.0L TURBO DIESEL ENG

Banda de Tiempo	40297 ^a
-----------------------	--------------------

VOLKSWAGEN - TRANSPORTER & BUS

2018-10 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060612
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060423

2011 L4 2.0L TURBO DIESEL ENG

Multi-V, Sistema de Accesorios, C/ AA	4060612
Multi-V, Sistema de Accesorios, Exc AC	4060423
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49440

VOLKSWAGEN - VAN

2009-07 L4 1.8L

V-Belt, DH, Sin AA; C/DH	15275
V-Belt, DH, C/AA, C/DH	15290
Multi-V, Alternador, Sin AA	4060385
Multi-V, Alternador, C/ AA	4060455
Banda de Tiempo	40317

2006-05 L4 1.8L

V-Belt, DH, Sin AA; C/DH	15275
V-Belt, DH, C/AA, C/DH	15290
Multi-V, Alternador, Sin AA	4060385
Multi-V, Alternador, C/ AA	4060455
Banda de Tiempo	40317
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49235

2004 L4 1.8L

V-Belt, DH, Sin AA; C/DH	15275
V-Belt, DH, C/AA, C/DH	15290
Multi-V, Alternador, Sin AA	4060385
Multi-V, Alternador, C/ AA	4060455
Banda de Tiempo	40017
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49235

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLKSWAGEN - VAN CONT.

2003-02 L4 1.8L

V-Belt, DH, Sin AA; C/DH	15275
V-Belt, DH, C/AA, C/DH	15290
Multi-V, Alternador, Sin AA	4060385
Multi-V, Alternador, C/ AA	4060455
Tensor Ensamblado, Alternador, Polea lisa ..	49235

VOLVO

VOLVO - XC40

2019 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060465
--------------------------------------	---------

VOLVO - XC60

2019-15 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060465
--------------------------------------	---------

2016 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa, incluye hardware	50014

Superior, Incluye conexiones rÁpidas	67281
Inferior, Incluye conexiones rÁpidas	67282

2016-15 L5 2.5L

Multi-V, Alternador	4050429
Multi-V, AA	4030242
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK2
Pro Series, No incluye sellos	TB331LK2

2015-14 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa, incluye hardware	50014
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49441

Superior, Incluye conexiones rÁpidas	67281
Inferior, Incluye conexiones rÁpidas	67282

2015-14 L6 3.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios,	
Polea lisa, incluye hardware	50014
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49441

Superior, Incluye conexiones rÁpidas	67281
Inferior, Incluye conexiones rÁpidas	67282

2013 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	50014
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49441

Superior, Incluye conexiones rÁpidas	67281
Inferior, Incluye conexiones rÁpidas	67282

2013 L6 3.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	50014
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49441

Superior, Incluye conexiones rÁpidas	67281
Inferior, Incluye conexiones rÁpidas	67282

2012 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	50014
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49441
Engine Torque Damper	48500

Superior, Incluye conexiones rÁpidas	67281
Inferior, Incluye conexiones rÁpidas	67282

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - XC60 CONT.

2012-11 L6 3.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	50014
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49441
Engine Torque Damper	48500

Superior, Incluye conexiones rÁipidas	67281
Inferior, Incluye conexiones rÁipidas	67282

2011 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060475
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	50014
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49441
Engine Torque Damper	48500

Superior, Incluye conexiones rÁipidas	67281
Inferior, Incluye conexiones rÁipidas	67282

2010 L6 3.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Option 1	4060473
Multi-V, Sistema de Accesorios, Option 2	4060475
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	50014
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49441
Engine Torque Damper	48500

Superior, Incluye conexiones rÁipidas	67281
Inferior, Incluye conexiones rÁipidas	67282

2010 L6 3.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
Multi-V, Polea Loca - Sistema de Accesorios, Polea lisa, incluye hardware	50014
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49441
Engine Torque Damper	48500

Superior, Incluye conexiones rÁipidas	67281
Inferior, Incluye conexiones rÁipidas	67282

VOLVO - XC90

2019-16 L4 2.0L

Multi-V, Sistema de Accesorios, Excepto Supercargador	4060465
Multi-V, Alternador, C/Supercargador	4060957

2014-13 L6 3.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	50014
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49441

2012 L6 3.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49441
Engine Torque Damper	48500

2011-10 L6 3.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060473
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	50014
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49441
Engine Torque Damper	48500

2011-07 V8 4.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060990
--------------------------------------	---------

2009-08 L6 3.2L

Multi-V	4060475
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	50014
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	

Automoviles
Para Pasajeros
2020-2000

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - XC90 CONT.

2009-08 L6 3.2L

Polea lisa	49441
Engine Torque Damper	48500

2007 L5 2.5L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Con Polea Loca Ranurada	D4060718
Banda de Tiempo	40331 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294

2007 L6 3.2L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060475
Multi-V, Polea lisa, incluye hardware	50014
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49441
Engine Torque Damper	48500

2006 L5 2.5L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Con Polea Loca Ranurada	D4060718
Pulley	50011
Banda de Tiempo	40331 ^a
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294
Polea Clutch de Alternador	49709
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK2
Pro Series, No incluye sellos	TB331LK1
Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

2006 L6 2.9L

Dual-Sided Multi-V Belt, AA, Alt y DH	D4060718
Banda de Tiempo	40319 ^a

2006 V8 4.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060990
Tensor Ensamblado, Polea lisa	49294

2005 L5 2.5L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Con Polea Loca Ranurada	D4060718
Pulley	50011
Banda de Tiempo	40331 ^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios, Polea lisa	49294
Polea Clutch de Alternador	49709
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K2
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP331LK2
Pro Series, No incluye sellos	TB331LK1
Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331 ^a

2005 V8 4.4L

Multi-V, Sistema de Accesorios	4060990
--------------------------------------	---------

2005-03 L6 2.9L

Dual-Sided Multi-V Belt, AA, Alt y DH	D4060718
Pulley	50011
Banda de Tiempo	40319 ^a

^a Aplicación para motor de interferencia

Bandas, Mangueras, Tensores, Poleas,

Mangueras

Modelo Año	Descripción del motor Accesorios	numero de parte
---------------	-------------------------------------	--------------------

Descripción	Número de parte de la mang	
	Curva	Flexible

VOLVO - XC90 CONT.

2005-03 L6 2.9L

Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49294
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB319K1
Pro Series Plus, Incluye sellos	PP319LK3
Pro Series, No incluye sellos	TB319LK1
Continental Series, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP319^a

2004-03 L5 2.5L

Dual-Sided Multi-V Belt, Sistema de Accesorios, Con Polea Loca Ranurada	D4060718
Pulley	50011
Banda de Tiempo	40331^a
Tensor Ensamblado, Sistema de Accesorios,	
Polea lisa	49294
Polea Clutch de Alternador	49709
Standard Kit, Ki no Incluye Bomba de Agua ..	TB331K1
Pro Series, No incluye sellos	TB331LK1
Continental Series, Motor No. 3188688 y Anteriores, Ofrece forma, ajuste y función OE	GTKWP331^a

^a Aplicación para motor de interferencia

Intercambio Competitivo

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
AUTOHULE		311131	62200	31201	63735	31286	60817	31386	62172
Hose Connector		311132	60663	31202	60910	31293	61594	31387	62195
31053	2131	311133	62268	31203	61143	31297	61445	31388	62285
AUTOHULE		311134	62275	31204	61025	31298	61341	31391	63121
Manguera de Calefacción		31114	63024	31205	61282	31299	61561	31392	61099
31001	63028	311142	60625	31206	60928	31302	61209	31395	62236
31002	63030	311143	62258	31207	60880	31303	61091	31401	2051
31003	63007	311144	62189	31208	60878	31304	60991	31403	2082
31004	63013	311146	63806	31209	2152	31305	61565	31404	2021
31005	61873	31115	61181	312100	62193	31307	63720	31406	61846
31006	60949	311153	62257	312104	62247	31308	2160	31407	2022
31009	2063	31116	61265	312105	62043	31309	61564	31408	61966
31010	2046	31117	61694	312106	62045	31310	60855	31409	2083
31013	61646	31118	61759	312110	62038	313104	62075	31410	61058
31014	61351	31120	61504	312112	63064	313105	63122	31412	61821
31015	61645	31121	62030	312113	62147	313108	64103	31413	61848
31016	61524	31123	61457	312114	62146	31311	60988	31414	61056
31017	63027	31124	61458	312120	62209	313112	2151	31415	2084
31019	2008	31125	61783	312123	62217	313114	62291	31416	61757
31020	2009	31126	61410	312124	62218	313115	61068	31417	2023
31022	2072	31127	61693	312126	62244	313118	61496	31428	63202
31023	2073	31131	60686	312129	62499	313125	60938	31430	2035
31037	2017	31132	61460	312134	2156	313126	62101	31433	2090
31039	2018	31133	63087	312138	62341	313127	62021	31434	2091
31042	2052	31135	63048	312140	62273	313128	61517	31435	2027
31043	2057	31136	63047	312141	62269	31313	60990	31438	2029
31044	2020	31138	62550	312142	62325	313130	62262	31439	61293
31045	2078	31139	60897	31215	60929	313131	62261	31440	2053
31046	2079	31141	61301	31216	61543	313137	61272	31441	61066
31047	2080	31144	63103	31217	61626	313140	2100	31444	2157
31048	2081	31145	60768	31222	62070	31316	63011	31445	61721
31052	2060	31147	60049	31224	60662	31317	61398	31447	62545
31054	62786	31149	63054	31225	61285	31320	60876	31448	62091
31101	63641	31152	60944	31226	62022	31322	61396	31449	2094
31102	61147	31153	60940	31227	61651	31323	61394	31452	62047
31103	60865	31154	61618	31228	61603	31324	61098	31453	61428
31104	61029	31155	60138	31229	62142	31325	61086	31456	2049
31105	61296	31156	61416	31232	62120	31327	60962	31457	2059
31106	61806	31157	62140	31234	62121	31328	60903	31461	63982
31107	61818	31158	2154	31235	62025	31329	2149	31463	61505
31108	61340	31159	62116	31236	62069	31333	62013	31464	63299
31109	61150	31160	62067	31237	61725	31334	62126	31479	2099
31110	61105	31162	62219	31238	62026	31335	62102	31601	60859
311100	62253	31163	62138	31242	62109	31337	61777	31603	60977
311101	62406	31164	60685	31245	61273	31342	8009	32001	62113
311102	62235	31165	61750	31247	62024	31343	8011	32002	62112
311105	60173	31166	60775	31248	62128	31344	8010	32004	61604
311106	61104	31167	60322	31249	62027	31345	61492	32007	61281
311107	61367	31169	61682	31250	62129	31346	62127	32008	62016
31111	61278	31173	60387	31251	62037	31358	63348	32009	62017
311110	62252	31174	61368	31252	62040	31359	62164	32015	63297
311113	62282	31175	61613	31253	61546	31361	61502	32016	61462
311114	62259	31176	61623	31254	63111	31362	62169	AUTOHULE	
311115	62117	31177	61688	31258	63106	31363	61514	Manguera de Calefacción	
311116	2101	31178	61680	31261	62143	31366	2148	Moldeada	
311117	62076	31180	62220	31263	62068	31367	62094	31008	61887
311118	61103	31182	62221	31265	61239	31368	61724	31018	2033
311119	62295	31184	62288	31267	61585	31369	61503	31472	2095
31112	61276	31185	66094	31268	62144	31370	62073	31473	2096
311121	62119	31186	62204	31269	62243	31372	62086	31474	2097
311123	62149	31187	62378	31270	2159	31373	61159	31476	2098
311124	62150	31188	62250	31271	61316	31374	62215	AUTOHULE	
311126	61617	31189	62096	31272	62281	31375	62277	Manguera de Calefacción de	
311127	61420	31190	62008	31273	2000	31376	62190	Paso	
311128	61363	31192	62246	31274	61436	31377	62194	31007	2045
311129	62222	31193	62289	31276	62230	31378	62205	31024	2041
31113	63726	31196	2102	31277	2001	31381	62171	31025	2011
311130	62212	31199	62251	31282	63999	31384	61401	31026	2042

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
AUTOHULE									
Manguera de Calefacción de Paso (cont.)		1187K6	4061187	350K5	4050350	435K8	4080435	560K8	4080560
		1195K6	4061195	355K3	4030355	440K3	4030440	562K5	4050562
		1195K7	4071195	355K4	4040355	440K4	4040440	565K5	4050565
31027	2012	1195K8	4081195	355K5	4050355	440K5	4050440	567K7	4070567
31029	2074	1215K8	4081215	355K6	4060355	440K6	4060440	570K5	4050570
31035	2016	1247K7	4071247	360K4	4040360	445K4	4040445	575K6	4060575
31036	2076	1252K8	4081252	360K5	4050360	445K5	4050445	578K6	4060578
31038	2034	1261K8	4081261	360K6	4060360	445K6	4060445	582K5	4050582
31040	2077	1360K8	4081360	362K7	4070362	450K4	4040450	585K6	4060585
31352	2069	1369K8	4081369	365K3	4030365	450K5	4050450	590K8	4080590
31353	2068	1377K8	4081377	365K4	4040365	450K6	4060450	592K6	4060592
31357	2061	195K3	4030195	365K5	4050365	455K3	4030455	600K6	4060600
31418	2024	220K3	4030220	370K5	4050370	455K6	4060455	600K8	4080600
31421	2025	235K4	4040235	370K6	4060370	457K5	4050457	605K6	4060605
31422	2047	240K3	4030240	370K7	4070370	457K6	4060457	609K5	4050609
31424	2031	245K3	4030245	372K4	4040372	460K4	4040460	610K6	4060610
31429	2088	245K4	4040245	374K6	4060374	460K6	4060460	610K8	4080610
31431	2089	250K3	4030250	375K5	4050375	465K4	4040465	615K6	4060615
31432	2026	252K4	4040252	377K4	4040377	465K6	4060465	620K6	4060620
31442	2064	260K3	4030260	380K5	4050380	470K4	4040470	620K8	4080620
31455	2032	267K3	4030267	380K6	4060380	470K5	4050470	622K7	4070622
31458	2036	270K4	4040270	382K4	4040382	470K6	4060470	625K5	4050625
31460	2065	272K5	4050272	385K3	4030385	475K5	4050475	625K6	4060625
BULK MEXICO									
Banda de Transmisión									
1000K6	4061000	280K3	4030280	385K5	4050385	477K4	4040477	630K5	4050630
1000K8	4081000	280K5	4050280	385K6	4060385	480K5	4050480	630K7	4070630
1005K6	4061005	285K4	4040285	390K3	4030390	480K6	4060480	635K4	4040635
1005K7	4071005	290K3	4030290	390K4	4040390	485K5	4050485	635K5	4050635
1008K8	4081008	290K4	4040290	390K5	4050390	485K6	4060485	635K6	4060635
1009K7	4071009	290K6	4060290	390K6	4060390	490K4	4040490	635K8	4080635
1010K6	4061010	295K3	4030295	392K8	4080392	490K5	4050490	640K5	4050640
1010K6	4061010	295K6	4060295	395K4	4040395	490K6	4060490	640K6	4060640
1013K7	4071013	300K3	4030300	395K5	4050395	495K6	4060495	640K7	4070640
1015K6	4061015	300K4	4040300	395K6	4060395	500K4	4040500	642K6	4060642
1020K6	4061020	305K4	4040305	400K4	4040400	500K5	4050500	645K5	4050645
1020K8	4081020	310K3	4030310	400K5	4050400	500K6	4060500	645K8	4080645
1025K6	4061025	310K4	4040310	400K6	4060400	505K4	4040505	650K5	4050650
1030K6	4061030	315K4	4040315	400K8	4080400	505K5	4050505	650K6	4060650
1037K6	4061037	315K5	4050315	405K4	4040405	505K6	4060505	652K8	4080652
1037K7	4071037	320K3	4030320	405K5	4050405	505K7	4070505	653K7	4070653
1045K6	4061045	320K4	4040320	407K6	4060407	510K4	4040510	655K10	4100655
1045K7	4071045	320K5	4050320	407K8	4080407	510K5	4050510	660K5	4050660
1055K6	4061055	325K3	4030325	410K4	4040410	510K6	4060510	660K6	4060660
1055K7	4071055	325K4	4040325	410K5	4050410	515K4	4040515	660K8	4080660
1058K6	4061058	325K5	4050325	410K6	4060410	515K5	4050515	665K5	4050665
1065K6	4061065	325K6	4060325	412K4	4040412	515K6	4060515	667K6	4060667
1073K6	4061073	327K4	4040327	415K3	4030415	515K8	4080515	670K10	4100670
1080K6	4061080	330K5	4050330	415K5	4050415	520K5	4050520	670K6	4060670
1090K6	4061090	330K6	4060330	415K6	4060415	522K6	4060522	670K7	4070670
1098K6	4061098	332K4	4040332	420K4	4040420	525K4	4040525	672K6	4060672
1102K8	4081102	335K3	4030335	420K5	4050420	525K6	4060525	675K7	4070675
1105K6	4061105	335K4	4040335	420K6	4060420	528K4	4040528	675K8	4080675
1110K6	4061110	335K5	4050335	425K3	4030425	530K5	4050530	680K6	4060680
1112K6	4061112	338K4	4040338	425K4	4040425	530K6	4060530	685K4	4040685
1115K6	4061115	340K3	4030340	425K5	4050425	535K8	4080535	685K6	4060685
1120K6	4061120	340K4	4040340	425K7	4070425	537K6	4060537	685K7	4070685
1125K6	4061125	340K5	4050340	425K8	4080425	539K5	4050539	685K8	4080685
1130K6	4061130	340K6	4060340	427K6	4060427	545K5	4050545	690K6	4060690
1130K7	4071130	342K4	4040342	429K5	4050429	547K6	4060547	690K7	4070690
1135K7	4071135	345K3	4030345	430K4	4040430	550K4	4040550	695K6	4060695
1140K6	4061140	345K5	4050345	430K6	4060430	550K5	4050550	695K7	4070695
1145K6	4061145	345K6	4060345	433K6	4060433	550K6	4060550	695K8	4080695
1145K7	4071145	347K4	4040347	435K4	4040435	555K6	4060555	700K7	4070700
1145K8	4081145	350K3	4030350	435K5	4050435	560K4	4040560	705K5	4050705
1153K8	4081153	350K4	4040350	435K6	4060435	560K6	4060560	705K6	4060705

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
BULK MEXICO									
Banda de Transmisión (cont.)		865K6	4060865	3PVK1080	4030425	5PVK0865	4050340	6PVK1090	4060430
705K7	4070705	868K6	4060868	3PVK1120	4030440	5PVK0875	4050345	6PVK1095	4060430
710K10	4100710	870K6	4060870	3PVK1155	4030455	5PVK0890	4050350	6PVK1100	4060433
710K5	4050710	872K6	4060872	4PVK0635	4040252	5PVK0900	4050355	6PVK1107	4060435
710K6	4060710	875K6	4060875	4PVK0685	4040270	5PVK0915	4050360	6PVK1120	4060440
715K5	4050715	880K4	4040880	4PVK0695	4040275	5PVK0925	4050365	6PVK1145	4060450
715K6	4060715	880K7	4070880	4PVK0700	4040275	5PVK0935	4050370	6PVK1155	4060455
720K6	4060720	882K6	4060882	4PVK0725	4040285	5PVK0940	4050370	6PVK1165	4060457
722K5	4050722	884K7	4070884	4PVK0735	4040290	5PVK0950	4050375	6PVK1170	4060460
725K6	4060725	887K5	4050887	4PVK0775	4040305	5PVK0960	4050380	6PVK1175	4060462
730K6	4060730	887K6	4060887	4PVK0785	4040310	5PVK0965	4050380	6PVK1180	4060465
732K6	4060732	892K7	4070892	4PVK0795	4040315	5PVK0980	4050385	6PVK1195	4060470
735K6	4060735	895K6	4060895	4PVK0800	4040315	5PVK0990	4050390	6PVK1200	4060473
735K7	4070735	897K8	4080897	4PVK0815	4040320	5PVK1005	4050395	6PVK1205	4060475
740K6	4060740	900K6	4060900	4PVK0820	4040322	5PVK1010	4050400	6PVK1220	4060480
745K4	4040745	900K7	4070900	4PVK0825	4040325	5PVK1015	4050400	6PVK1230	4060485
745K6	4060745	903K8	4080903	4PVK0840	4040332	5PVK1030	4050405	6PVK1295	4060510
747K5	4050747	905K6	4060905	4PVK0845	4040332	5PVK1050	4050415	6PVK1310	4060515
747K6	4060747	905K7	4070905	4PVK0850	4040335	5PVK1060	4050420	6PVK1320	4060518
750K6	4060750	910K6	4060910	4PVK0860	4040338	5PVK1065	4050420	6PVK1330	4060522
750K8	4080750	915K6	4060915	4PVK0865	4040340	5PVK1080	4050425	6PVK1335	4060525
755K5	4050755	915K7	4070915	4PVK0870	4040342	5PVK1090	4050429	6PVK1360	4060537
755K6	4060755	919K6	4060919	4PVK0875	4040342	5PVK1100	4050435	6PVK1390	4060547
760K6	4060760	922K6	4060922	4PVK0880	4040347	5PVK1105	4050435	6PVK1397	4060550
763K4	4040763	923K7	4070923	4PVK0890	4040350	5PVK1110	4050435	6PVK1410	4060555
763K6	4060763	926K6	4060926	4PVK0895	4040350	5PVK1120	4050440	6PVK1465	4060578
763K7	4070763	930K6	4060930	4PVK0900	4040355	5PVK1130	4050445	6PVK1525	4060600
770K6	4060770	935K6	4060935	4PVK0910	4040360	5PVK1145	4050450	6PVK1537	4060605
775K6	4060775	940K4	4040940	4PVK0915	4040360	5PVK1155	4050457	6PVK1550	4060610
775K7	4070775	940K6	4060940	4PVK0920	4040360	5PVK1170	4050459	6PVK1555	4060612
778K5	4050778	940K6	4060940	4PVK0920	4040360	5PVK1170	4050459	6PVK1555	4060612
780K5	4050780	945K6	4060945	4PVK0925	4040365	5PVK1195	4050470	6PVK1560	4060615
780K6	4060780	950K6	4060950	4PVK0935	4040365	5PVK1205	4050475	6PVK1575	4060620
785K6	4060785	950K7	4070950	4PVK0940	4040370	5PVK1235	4050485	6PVK1590	4060625
785K8	4080785	952K6	4060952	4PVK0945	4040372	5PVK1245	4050490	6PVK1615	4060635
790K6	4060790	955K6	4060955	4PVK0955	4040377	5PVK1270	4050500	6PVK1625	4060640
795K6	4060795	955K7	4070955	4PVK0960	4040377	5PVK1285	4050505	6PVK1630	4060642
797K8	4080797	960K6	4060960	4PVK0970	4040382	5PVK1295	4050510	6PVK1640	4060645
798K6	4060798	967K6	4060967	4PVK0980	4040385	5PVK1305	4050515	6PVK1650	4060650
802K6	4060802	970K6	4060970	4PVK0985	4040388	5PVK1320	4050520	6PVK1665	4060653
805K6	4060805	970K7	4070970	4PVK0990	4040390	5PVK1345	4050530	6PVK1700	4060670
805K8	4080805	970K8	4080970	4PVK1005	4040395	5PVK1370	4050539	6PVK1740	4060685
810K8	4080810	975K6	4060975	4PVK1010	4040398	5PVK1390	4050545	6PVK1755	4060690
812K6	4060812	975K7	4070975	4PVK1015	4040400	5PVK1545	4050609	6PVK1765	4060695
815K6	4060815	975K7	4070975	4PVK1015	4040400	5PVK1545	4050609	6PVK1765	4060695
817K5	4050817	980K6	4060980	4PVK1030	4040405	5PVK1600	4050630	6PVK1790	4060705
817K6	4060817	980K8	4080980	4PVK1040	4040410	5PVK1615	4050635	6PVK1830	4060720
822K6	4060822	984K8	4080984	4PVK1050	4040412	5PVK1640	4050645	6PVK1840	4060725
825K5	4050825	987K6	4060987	4PVK1062	4040417	5PVK1650	4050650	6PVK1855	4060730
825K7	4070825	990K6	4060990	4PVK1065	4040420	5PVK1670	4050650	6PVK1865	4060735
825K8	4080825	990K8	4080990	4PVK1080	4040425	5PVK1555	D4050610	6PVK1880	4060740
827K6	4060827			4PVK1090	4040430	6PVK0730	4060290	6PVK1890	4060745
830K8	4080830	DAYCO IMPORT		4PVK1110	4040440	6PVK0750	4060295	6PVK1905	4060750
832K6	4060832	Banda de Transmisión		4PVK1115	4040438	6PVK0825	4060325	6PVK1920	4060755
834K7	4070834	3PVK0495	4030195	4PVK1120	4040440	6PVK0840	4060330	6PVK1930	4060760
835K5	4050835	3PVK0560	4030220	4PVK1145	4040450	6PVK0865	4060340	6PVK1940	4060763
835K6	4060835	3PVK0635	4030250	4PVK1170	4040460	6PVK0890	4060350	6PVK1955	4060770
839K8	4080839	3PVK0660	4030260	4PVK1180	4040465	6PVK0910	4060360	6PVK1970	4060775
840K6	4060840	3PVK0680	4030267	4PVK1195	4040470	6PVK0940	4060370	6PVK1980	4060780
845K5	4050845	3PVK0710	4030280	4PVK1215	4040477	6PVK0965	4060380	6PVK1995	4060785
845K6	4060845	3PVK0735	4030290	4PVK1285	4040505	6PVK0985	4060390	6PVK2005	4060790
850K6	4060850	3PVK0750	4030295	4PVK1345	4040528	6PVK0990	4060390	6PVK2019	4060795
855K5	4050855	3PVK0760	4030300	4PVK1420	4040560	6PVK1030	4060407	6PVK2045	4060805
855K6	4060855	3PVK0785	4030310	4PVK1615	4040635	6PVK1035	4060407	6PVK2055	4060809
855K7	4070855	3PVK0820	4030320	5PVK0690	4050272	6PVK1040	4060410	6PVK2070	4060815
858K6	4060858	3PVK0825	4030325	5PVK0800	4050315	6PVK1055	4060415	6PVK2085	4060820
860K6	4060860	3PVK0850	4030335	5PVK0815	4050320	6PVK1060	4060420	6PVK2095	4060827
		3PVK0880	4030365	5PVK0825	4050325	6PVK1065	4060420	6PVK2100	4060827
		3PVK0930	4030385	5PVK0850	4050335	6PVK1075	4060423	6PVK2115	4060832
		3PVK0990	4030390	5PVK0855	4050335	6PVK1080	4060427		
		3PVK1055	4030415						

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
DAYCO IMPORT									
Banda de Transmisión (cont.)		7PVK1725	4070682	89075FN	49083	89052FN	49097	89346FN	49265
6PVK2120	4060835	7PVK1735	4070682	89076FN	49069	89071FN	49077	89347FN	49266
6PVK2135	4060840	7PVK1755	4070690	89077FN	49059	89081FN	49067	89354FN	49312
6PVK2145	4060845	7PVK1765	4070695	89078FN	49057	89090FN	49071	89355FN	49313
6PVK2160	4060850	7PVK1780	4070700	89079FN	49075	89137FN	49143	89356FN	49346
6PVK2170	4060855	7PVK1835	4070722	89080FN	49081	89141FN	49107	89360FN	49303
6PVK2185	4060860	7PVK1855	4070730	89082FN	49072	89152FN	49160	89361FN	49294
6PVK2195	4060865	7PVK1865	4070735	89083FN	49074	89255FN	49100	89369FN	49349
6PVK2210	4060870	7PVK1905	4070750	89085FN	49082	89258FN	49150	89370FN	49344
6PVK2225	4060875	7PVK1920	4070755	89086FN	49080	89267FN	49014	89371FN	49416
6PVK2230	4060878	7PVK1930	4070760	89087FN	49068	89269FN	49097	89372FN	49393
6PVK2235	4060882	7PVK1935	4070763	89088FN	49063	89316FN	49141	89374FN	49424
6PVK2240	4060882	7PVK2020	4070795	89089FN	49062	DAYCO IMPORT		89379FN	49359
6PVK2250	4060885	7PVK2057	4070810	89092FN	49054	Polea para el Sistema de		89381FN	49338
6PVK2255	4060887	7PVK2095	4070825	89093FN	49055	Accesorios		89382FN	49453
6PVK2260	4060888	7PVK2120	4070834	89095FN	49098	89013FN	49040	89384FN	49394
6PVK2275	4060895	7PVK2220	4070873	89099FN	49195	89027FN	49013	89388FN	49406
6PVK2285	4060900	7PVK2238	4070880	89133FN	49187	89044FN	49048	89389FN	49378
6PVK2300	4060905	7PVK2260	4070892	89134FN	49108	89146FN	49099	89390FN	49439
6PVK2310	4060910	7PVK2285	4070900	89139FN	49133	DAYCO IMPORT		89391FN	49476
6PVK2325	4060915	7PVK2325	4070915	89144FN	49024	Tensor Ensamblado		89600FN	49390
6PVK2345	4060922	7PVK2345	4070923	89148FN	49022	89230FN	49202	89608FN	49360
6PVK2350	4060926	7PVK2365	4070930	89149FN	50015	89231FN	49203	DAYCO IMPORT	
6PVK2360	4060930	7PVK2415	4070950	89150FN	50025	89233FN	49220	Tensor de choque para banda	
6PVK2375	4060935	7PVK2426	4070955	89154FN	49086	89233FN	49385	89348FN	49304
6PVK2380	4060937	7PVK2470	4070972	89156FN	49192	89238FN	49237	89349FN	49305
6PVK2390	4060940	7PVK2470	4070975	89157FN	49139	89252FN	49250	89350FN	49306
6PVK2400	4060945	7PVKK1360	D4070535	89158FN	49127	89253FN	49275	89351FN	49307
6PVK2415	4060950	7PVKK1400	D4070550	89169FN	49129	89254FN	49246	89352FN	49308
6PVK2440	4060960	7PVKK2074	D4070816	89182FN	49183	89255FN	49241	89353FN	49309
6PVK2460	4060967	7PVKK2950	D4071161	89211FN	49001	89256FN	49248	DAYCO METRIC MEXICO	
6PVK2465	4060970	8PVK1295	4080510	89230FN	49021	89258FN	49276	Banda de Transmisión	
6PVK2475	4060975	8PVK1310	4080515	89231FN	49021	89261FN	49243	10PK1180	4100465
6PVK2500	4060987	8PVK1640	4080645	89233FN	49006	89265FN	49259	10PK1255	4100495
6PVK2515	4060990	8PVK2590	4081020	89238FN	49002	89267FN	49274	10PK1295	4100510
6PVK2525	4060995	DAYCO IMPORT		89252FN	49021	89269FN	49280	10PK1360	4100535
6PVK2540	4061000	Polea		89253FN	49003	89281FN	49290	10PK1370	4100540
6PVK2555	4061005	89001FN	49015	89254FN	49001	89283FN	49234	10PK1440	4100567
6PVK2590	4061020	89003FN	49006	89254FN	49003	89284FN	49235	10PK1540	4100607
6PVK2615	4061030	89006FN	49001	89256FN	49001	89285FN	49268	10PK1600	4100630
6PVK2625	4061032	89007FN	49006	89261FN	49024	89286FN	49263	10PK1665	4100655
6PVK2635	4061037	89009FN	49003	89265FN	49011	89287FN	49315	10PK1805	4100710
6PVK2655	4061045	89010FN	49019	89281FN	49006	89289FN	49316	10PK1830	4100720
6PVK2680	4061055	89015FN	49021	89284FN	49024	89303FN	49249	10PK1960	4100772
6PVK2720	4061073	89017FN	49011	89285FN	49109	89304FN	49273	12PK1830	4120720
6PVK2730	4061073	89018FN	49007	89286FN	49003	89310FN	49291	3PK0610	4030240
6PVK2745	4061080	89026FN	49026	89304FN	49019	89311FN	49298	3PK0635	4030250
6PVK2770	4061090	89029FN	49029	89310FN	49001	89314FN	49370	3PK0660	4030260
6PVKK1195	D4060470	89036FN	49033	89311FN	49005	89316FN	49281	3PK0680	4030267
6PVKK1320	D4060519	89038FN	49030	89318FN	49021	89318FN	49292	3PK0710	4030280
6PVKK1825	D4060718	89039FN	49032	89331FN	49119	89321FN	49341	3PK0735	4030290
6PVKK1840	D4060725	89042FN	49045	89336FN	49109	89322FN	49343	3PK0750	4030295
6PVKK1855	D4060729	89043FN	49047	89347FN	49119	89327FN	49361	3PK0760	4030300
7PVK0940	4070370	89045FN	49046	89356FN	49024	89328FN	49353	3PK0785	4030310
7PVK1080	4070425	89046FN	49064	89361FN	49161	89329FN	49413	3PK0815	4030320
7PVK1285	4070505	89049FN	49044	89369FN	49006	89331FN	49264	3PK0825	4030325
7PVK1550	4070609	89050FN	49124	89369FN	49096	89332FN	49340	3PK0850	4030335
7PVK1600	4070630	89051FN	49106	89388FN	49011	89333FN	49310	3PK0865	4030340
7PVK1625	4070640	89054FN	49130	89391FN	50039	89334FN	49333	3PK0875	4030345
7PVK1646	4070648	89055FN	49002	89608FN	49006	89335FN	49262	3PK0890	4030350
7PVK1660	4070653	89058FN	49180	DAYCO IMPORT		89336FN	49267	3PK0900	4030355
7PVK1666	4070655	89059FN	49178	Polea Tensora		89342FN	49282	3PK0925	4030365
7PVK1702	4070670	89070FN	49073	89002FN	49023	89343FN	49311	3PK0980	4030385
7PVK1715	4070675	89072FN	49061	89008FN	49004	89344FN	49332	3PK0990	4030390
		89074FN	49093	89016FN	49052	89345FN	49373	3PK1055	4030415

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
DAYCO METRIC MEXICO									
Banda de Transmisión (cont.)									
3PK1080	4030425	5PK0890	4050350	6PK1160	4060457	6PK2135	4060840	8PK1285	4080505
3PK1155	4030455	5PK0900	4050355	6PK1170	4060460	6PK2145	4060845	8PK1295	4080510
4PK0595	4040235	5PK0915	4050360	6PK1180	4060465	6PK2160	4060850	8PK1345	4080530
4PK0620	4040245	5PK0925	4050365	6PK1195	4060470	6PK2175	4060855	8PK1370	4080540
4PK0685	4040270	5PK0940	4050370	6PK1205	4060475	6PK2185	4060860	8PK1385	4080545
4PK0700	4040275	5PK0955	4050375	6PK1230	4060485	6PK2195	4060865	8PK1395	4080550
4PK0725	4040285	5PK0965	4050380	6PK1245	4060490	6PK2205	4060868	8PK1420	4080560
4PK0735	4040290	5PK0980	4050385	6PK1255	4060495	6PK2210	4060870	8PK1500	4080590
4PK0760	4040300	5PK0990	4050390	6PK1270	4060500	6PK2215	4060872	8PK1525	4080600
4PK0775	4040305	5PK1005	4050395	6PK1285	4060505	6PK2220	4060875	8PK1550	4080610
4PK0785	4040310	5PK1015	4050400	6PK1295	4060510	6PK2240	4060882	8PK1560	4080615
4PK0800	4040315	5PK1030	4050405	6PK1310	4060515	6PK2255	4060887	8PK1575	4080620
4PK0815	4040320	5PK1040	4050410	6PK1320	4060518	6PK2275	4060895	8PK1590	4080625
4PK0825	4040325	5PK1055	4050415	6PK1325	4060522	6PK2285	4060900	8PK1640	4080645
4PK0830	4040327	5PK1065	4050420	6PK1335	4060525	6PK2300	4060905	8PK1740	4080685
4PK0845	4040332	5PK1080	4050425	6PK1345	4060530	6PK2310	4060910	8PK1765	4080695
4PK0850	4040335	5PK1090	4050429	6PK1365	4060537	6PK2325	4060915	8PK1890	4080745
4PK0860	4040338	5PK1105	4050435	6PK1390	4060547	6PK2335	4060919	8PK1905	4080750
4PK0865	4040340	5PK1120	4050440	6PK1395	4060550	6PK2350	4060926	8PK1930	4080760
4PK0870	4040342	5PK1130	4050445	6PK1420	4060560	6PK2360	4060930	8PK2055	4080810
4PK0880	4040347	5PK1145	4050450	6PK1450	4060571	6PK2375	4060935	8PK2095	4080825
4PK0890	4040350	5PK1160	4050457	6PK1500	4060582	6PK2390	4060940	8PK2110	4080830
4PK0900	4040355	5PK1195	4050470	6PK1525	4060600	6PK2400	4060945	8PK2130	4080839
4PK0915	4040360	5PK1205	4050475	6PK1535	4060605	6PK2415	4060950	8PK2280	4080897
4PK0925	4040365	5PK1220	4050480	6PK1550	4060610	6PK2420	4060952	8PK2490	4080980
4PK0945	4040372	5PK1230	4050485	6PK1560	4060615	6PK2425	4060955	8PK2515	4080990
4PK0960	4040377	5PK1245	4050490	6PK1575	4060620	6PK2425	4060970	8PK2540	4081000
4PK0970	4040382	5PK1270	4050500	6PK1590	4060625	6PK2440	4060960	8PK3365	4081325
4PK0980	4040385	5PK1295	4050510	6PK1615	4060635	6PK2455	4060967	DAYCO MEXICO	
4PK0990	4040390	5PK1320	4050520	6PK1625	4060640	6PK2475	4060975	Automatic Timing Tensioner Assembly	
4PK1005	4040395	5PK1345	4050530	6PK1630	4060642	6PK2490	4060980	84140	48011
4PK1015	4040400	5PK1370	4050539	6PK1650	4060650	6PK2510	4060987	85550	48012
4PK1030	4040405	5PK1450	4050570	6PK1675	4060660	6PK2515	4060990	85550UB	48012
4PK1040	4040410	5PK1600	4050630	6PK1695	4060667	6PK2525	4060995	85554	48011
4PK1050	4040412	5PK1650	4050650	6PK1700	4060670	6PK2540	4061000	85554AUB	48011
4PK1065	4040420	5PK1690	4050665	6PK1700	4060672	6PK2555	4061005	85573	48013
4PK1080	4040425	5PK1790	4050705	6PK1725	4060680	6PK2590	4061020	DAYCO MEXICO	
4PK1090	4040430	5PK1805	4050710	6PK1740	4060685	6PK2605	4061025	Banda de Tiempo	
4PK1105	4040435	5PK1815	4050715	6PK1755	4060690	6PK2615	4061030	94078	40203
4PK1120	4040440	5PK1815	4050755	6PK1765	4060695	6PK2635	4061037	95013	40013
4PK1130	4040445	5PK1815	4050825	6PK1790	4060705	6PK2655	4061045	95017	40017
4PK1145	4040450	5PK1920	4050835	6PK1805	4060710	6PK2680	4061055	95071	40071
4PK1170	4040460	5PK2095	4050845	6PK1815	4060715	6PK2705	4061065	95077	40077
4PK1180	4040465	5PK2120	4050887	6PK1830	4060720	6PK2745	4061080	95091	40091
4PK1195	4040470	6PK0735	4060290	6PK1840	4060725	6PK2770	4061090	95103	40103
4PK1245	4040490	6PK0750	4060295	6PK1855	4060730	6PK2805	4061105	95124	40124
4PK1270	4040500	6PK0825	4060325	6PK1865	4060735	6PK2820	4061110	95139	40139
4PK1295	4040510	6PK0875	4060345	6PK1880	4060740	6PK2830	4061115	95152	40152
4PK1310	4040515	6PK0900	4060355	6PK1890	4060745	6PK2870	4061130	95153	40153
4PK1335	4040525	6PK0915	4060360	6PK1905	4060750	7PK0920	4070362	95159	40159
4PK1340	4040528	6PK0950	4060370	6PK1920	4060755	7PK0940	4070370	95164	40164
4PK1360	4040535	6PK0965	4060374	6PK1930	4060760	7PK0990	4070390	95168	40168
4PK1420	4040560	6PK0980	4060380	6PK1940	4060763	7PK1080	4070425	95186	40186
4PK1460	4040575	6PK0990	4060385	6PK1955	4060770	7PK1285	4070505	95187	40187
4PK1510	4040595	6PK0990	4060390	6PK1970	4060775	7PK1580	4070622	95194	40194
4PK1890	4040745	6PK1005	4060395	6PK1980	4060780	7PK1715	4070675	95196	40196
4PK2235	4040880	6PK1015	4060400	6PK1995	4060785	7PK1790	4070705	95201	40201
4PK2390	4040940	6PK1035	4060407	6PK2005	4060790	7PK2245	4070884	95203	40203
5PK0690	4050272	6PK1040	4060410	6PK2020	4060795	7PK2285	4070900	95207	40207
5PK0710	4050280	6PK1055	4060415	6PK2035	4060802	7PK2475	4070975	95212	40212
5PK0800	4050315	6PK1065	4060420	6PK2045	4060805	7PK2555	4071005	95215	40215
5PK0815	4050320	6PK1085	4060427	6PK2060	4060812	7PK2680	4071055	95218	40218
5PK0825	4050325	6PK1090	4060430	6PK2070	4060815	8PK0995	4080392	95219	40219
5PK0850	4050335	6PK1100	4060433	6PK2075	4060817	8PK1015	4080400	95224	40224
5PK0865	4050340	6PK1105	4060435	6PK2080	4060820	8PK1055	4080415	95227	40227
5PK0875	4050345	6PK1130	4060445	6PK2100	4060827	8PK1080	4080425	95232	40232
		6PK1145	4060450	6PK2115	4060832	8PK1180	4080465	95242	40242
		6PK1155	4060455	6PK2115	4060835	8PK1230	4080485		

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
DAYCO MEXICO									
Banda de Tiempo (cont.)									
95244	40244	3K290	4030290	4K525	4040525	5040362	4040360	5050360	4050360
95245	40245	3K295	4030295	4K528	4040528	5040365	4040365	5050365	4050365
95246	40246	3K300	4030300	4K535	4040535	5040368	4040370	5050368	4050370
95249	40249	3K310	4030310	4K560	4040560	5040370	4040370	5050370	4050370
95251	40251	3K320	4030320	4K575	4040575	5040373	4040372	5050375	4050375
95252	40252	3K325	4030325	4K595	4040595	5040375	4040377	5050378	4050380
95255	40255	3K335	4030335	4K744	4040745	5040378	4040378	5050380	4050380
95257	40257	3K340	4030340	4K880	4040880	5040382	4040382	5050385	4050385
95258	40258	3K345	4030345	4K940	4040940	5040385	4040385	5050390	4050390
95259	40259	3K350	4030350	5030195	4030195	5040388	4040388	5050395	4050395
95262	40262	3K355	4030355	5030220	4030220	5040390	4040390	5050398	4050400
95263	40263	3K365	4030365	5030240	4030240	5040395	4040395	5050400	4050400
95265	40265	3K385	4030385	5030243	4030242	5040398	4040398	5050402	4050402
95270	40270	3K390	4030390	5030250	4030250	5040400	4040400	5050405	4050405
95276	40276	3K415	4030415	5030260	4030260	5040405	4040405	5050408	4050410
95282	40282	3K425	4030425	5030268	4030267	5040410	4040410	5050413	4050415
95283	40283	3K455	4030455	5030280	4030280	5040413	4040412	5050417	4050415
95285	40285	4050650	4050648	5030290	4030290	5040418	4040417	5050420	4050420
95286	40286	4K235	4040235	5030295	4030295	5040420	4040420	5050425	4050425
95287	40287	4K245	4040245	5030300	4030300	5040425	4040425	5050430	4050429
95288	40288	4K270	4040270	5030310	4030310	5040430	4040430	5050433	4050433
95289	40289	4K275	4040275	5030323	4030325	5040437	4040438	5050435	4050435
95290	40290	4K285	4040285	5030325	4030325	5040439	4040440	5050437	4050435
95291	40291	4K290	4040290	5030335	4030335	5040440	4040440	5050440	4050440
95292	40292	4K300	4040300	5030343	4030342	5040445	4040445	5050445	4050445
95293	40293	4K305	4040305	5030350	4030350	5040450	4040450	5050448	4050448
95294	40294	4K310	4040310	5030358	4030355	5040457	4040457	5050450	4050450
95295	40295	4K315	4040315	5030365	4030365	5040460	4040460	5050455	4050457
95296	40296	4K320	4040320	5030385	4030385	5040465	4040465	5050460	4050459
95297	40297	4K325	4040325	5030390	4030390	5040470	4040470	5050470	4050470
95298	40298	4K327	4040327	5030415	4030415	5040478	4040477	5050475	4050475
95304	40304	4K333	4040332	5030425	4030425	5040490	4040490	5050478	4050480
95305	40305	4K335	4040335	5030440	4030440	5040500	4040500	5050480	4050480
95306	40306	4K338	4040338	5030455	4030455	5040506	4040505	5050486	4050485
95307	40307	4K340	4040340	5030473	4030472	5040512	4040510	5050490	4050490
95309	40309	4K343	4040342	5040238	4040235	5040515	4040515	5050500	4050500
95310	40310	4K346	4040347	5040240	4040235	5040520	4040520	5050505	4050505
95311	40311	4K350	4040350	5040248	4040245	5040525	4040525	5050510	4050510
95312	40312	4K355	4040355	5040250	4040252	5040530	4040528	5050513	4050515
95314	40314	4K360	4040360	5040270	4040270	5040535	4040535	5050520	4050520
95317	40317	4K365	4040365	5040274	4040275	5040539	4040540	5050530	4050530
95319	40319	4K373	4040372	5040275	4040275	5040550	4040550	5050540	4050539
95320	40320	4K378	4040377	5040285	4040285	5040560	4040560	5050547	4050545
95323	40323	4K382	4040382	5040290	4040290	5040571	4040571	5050551	4050550
95324	40324	4K385	4040385	5040295	4040290	5040575	4040575	5050565	4050565
95326	40326	4K390	4040390	5040305	4040305	5040595	4040595	5050570	4050570
95327	40327	4K395	4040395	5040310	4040310	5040630	4040633	5050580	4050582
95328	40328	4K400	4040400	5040313	4040315	5040636	4040635	5050595	4050595
95329	40329	4K405	4040405	5040315	4040315	5040685	4040685	5050608	4050609
95330	40330	4K410	4040410	5040320	4040320	5040745	4040745	5050618	4050617
95332	40332	4K413	4040412	5040323	4040322	5040880	4040880	5050630	4050630
95333	40333	4K420	4040420	5040325	4040325	5040940	4040940	5050635	4050635
95334	40334	4K425	4040425	5040330	4040332	5050200	4050200	5050645	4050645
95335	40335	4K430	4040430	5040333	4040332	5050273	4050272	5050650	4050650
95338	40338	4K435	4040435	5040335	4040335	5050280	4050280	5050653	4050562
95342	40342	4K440	4040440	5040338	4040338	5050315	4050315	5050658	4050660
DAYCO MEXICO									
Banda de Transmisión									
12K720	4120720	4K460	4040460	5040345	4040347	5050331	4050330	5050695	4050695
202648	4080485	4K465	4040465	5040347	4040347	5050335	4050335	5050705	4050705
3K240	4030240	4K470	4040470	5040350	4040350	5050337	4050335	5050715	4050715
3K250	4030250	4K490	4040490	5040353	4040352	5050340	4050340	5050745	4050747
3K260	4030260	4K500	4040500	5040355	4040355	5050345	4050345	5050755	4050755

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
DAYCO MEXICO									
Banda de Transmisión (cont.)		5060540	4060540	5060827	4060827	5061105	4061105	5070825	4070825
5050775	4050778	5060545	4060545	5060830	4060832	5061110	4061110	5070835	4070834
5050780	4050780	5060548	4060547	5060833	4060832	5061115	4061115	5070846	4070846
5050820	4050817	5060550	4060550	5060835	4060835	5061120	4061120	5070852	4070852
5050825	4050825	5060555	4060555	5060840	4060840	5061123	4061125	5070855	4070855
5050835	4050835	5060560	4060560	5060845	4060845	5061130	4061130	5070874	4070873
5050845	4050845	5060564	4060563	5060848	4060848	5061143	4061142	5070882	4070882
5050855	4050856	5060570	4060571	5060850	4060850	5061178	4061178	5070885	4070884
5050888	4050887	5060573	4060575	5060855	4060855	5061185	4061187	5070890	4070892
5060288	4060290	5060575	4060575	5060858	4060858	5061188	4061187	5070895	4070896
5060295	4060295	5060578	4060578	5060860	4060860	5061195	4061195	5070900	4070900
5060325	4060325	5060585	4060585	5060865	4060865	5061200	4061203	5070905	4070905
5060330	4060330	5060590	4060592	5060868	4060868	5061203	4061203	5070915	4070915
5060335	4060335	5060595	4060595	5060870	4060870	5061251	4061250	5070923	4070923
5060340	4060340	5060600	4060600	5060875	4060875	5061265	4061265	5070931	4070930
5060350	4060350	5060605	4060605	5060878	4060878	5061360	4061360	5070933	4070933
5060353	4060352	5060610	4060610	5060880	4060882	5061370	4061369	5070950	4070950
5060358	4060360	5060613	4060612	5060883	4060883	5061373	4061373F	5070955	4070955
5060360	4060360	5060615	4060615	5060885	4060885	5070319	4070319	5070961	4070962
5060370	4060370	5060620	4060620	5060889	4060891	5070370	4070370	5070973	4070972
5060374	4060374	5060625	4060625	5060895	4060895	5070390	4070390	5070975	4070975
5060376	4060374	5060630	4060630	5060900	4060900	5070405	4070405	5071005	4071005
5060380	4060380	5060635	4060635	5060905	4060905	5070410	4070411	5071008	4071009
5060382	4060382	5060640	4060640	5060908	4060910	5070425	4070425	5071013	4071013
5060385	4060385	5060643	4060642	5060910	4060910	5070443	4070443	5071040	4071040
5060388	4060388	5060645	4060645	5060915	4060915	5070445	4070443	5071045	4071045
5060390	4060390	5060650	4060650	5060918	4060919	5070460	4070460	5071055	4071055
5060393	4060393	5060655	4060653	5060920	4060919	5070491	4070491F	5071065	4071065
5060400	4060400	5060658	4060658	5060923	4060923	5070500	4070500	5071133	4071135
5060405	4060404	5060660	4060660	5060925	4060926	5070505	4070505	5071140	4071141
5060408	4060407	5060665	4060665	5060927	4060926	5070539	4070540	5071195	4071195
5060410	4060410	5060667	4060667	5060930	4060930	5070553	4070553	5071248	4071247
5060415	4060415	5060668	4060668	5060935	4060935	5070567	4070567	5080300	4080300
5060418	4060420	5060670	4060670	5060937	4060937	5070610	4070609	5080335	4080332
5060420	4060420	5060675	4060675	5060940	4060940	5070615	4070616	5080360	4080360
5060423	4060423	5060680	4060680	5060945	4060945	5070625	4070622	5080365	4080365
5060425	4060425	5060685	4060685	5060950	4060950	5070630	4070630	5080370	4080371
5060430	4060430	5060688	4060689	5060955	4060955	5070640	4070640	5080375	4080374
5060431	4060431	5060690	4060690	5060960	4060960	5070644	4070645	5080385	4080384
5060433	4060433	5060695	4060695	5060963	4060965	5070646	4070645	5080390	4080392
5060436	4060435	5060701	4060700	5060965	4060965	5070648	4070648	5080393	4080392
5060440	4060440	5060705	4060705	5060968	4060967	5070653	4070653	5080400	4080400
5060445	4060445	5060710	4060710	5060970	4060970	5070656	4070655	5080408	4080407
5060450	4060450	5060715	4060715	5060975	4060975	5070663	4070662	5080415	4080415
5060455	4060455	5060720	4060720	5060980	4060980	5070668	4070668	5080425	4080425
5060458	4060457	5060725	4060725	5060985	4060987	5070670	4070670	5080435	4080435
5060460	4060460	5060730	4060730	5060988	4060988	5070675	4070675	5080450	4080450
5060463	4060462	5060735	4060735	5060990	4060990	5070680	4070680	5080455	4080455
5060465	4060465	5060738	4060740	5060995	4060995	5070683	4070682	5080465	4080465
5060468	4060468	5060740	4060740	5061000	4061000	5070685	4070685	5080485	4080485
5060470	4060470	5060745	4060745	5061005	4061005	5070687	4070685	5080505	4080505
5060473	4060473	5060755	4060755	5061010	4061010	5070690	4070690	5080510	4080510
5060475	4060475	5060760	4060760	5061015	4061015	5070695	4070695	5080515	4080515
5060480	4060480	5060763	4060763	5061020	4061020	5070700	4070700	5080525	4080525
5060485	4060485	5060770	4060770	5061024	4061025	5070705	4070705	5080530	4080530
5060490	4060490	5060775	4060775	5061025	4061025	5070709	4070710	5080537	4080535
5060495	4060495	5060780	4060780	5061030	4061030	5070723	4070722	5080539	4080540
5060500	4060500	5060785	4060785	5061033	4061032	5070730	4070730	5080545	4080545
5060505	4060505	5060790	4060790	5061038	4061037	5070735	4070735	5080550	4080550
5060510	4060510	5060792	4060792	5061045	4061045	5070750	4070750	5080555	4080555
5060515	4060515	5060795	4060795	5061055	4061055	5070756	4070755	5080560	4080560
5060520	4060518	5060800	4060798	5061065	4061065	5070760	4070760	5080590	4080590
5060523	4060522	5060805	4060805	5061070	4061073	5070763	4070763	5080595	4080595
5060525	4060525	5060810	4060812	5061075	4061073	5070788	4070785	5080600	4080600
5060530	4060530	5060813	4060812	5061080	4061080	5070795	4070795	5080610	4080610
5060535	4060537	5060815	4060815	5061090	4061090	5070801	4070802	5080615	4080615
5060538	4060539	5060820	4060820	5061093	4061093	5070807	4070805	5080620	4080620
		5060825	4060824	5061098	4061098	5070810	4070810	5080625	4080625

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
DAYCO MEXICO									
Banda de Transmisión (cont.)		5081145	4081145	5100948	4100947	5K470	4050470	6K290	4060290
		5081155	4081153	5100983	4100983	5K474	4050475	6K295	4060295
5080635	4080635	5081178	4081177	5100994	4100994	5K480	4050480	6K325	4060325
5080645	4080645	5081190	4081190F	5101010	4101010	5K485	4050485	6K345	4060345
5080650	4080649	5081195	4081195	5110841	4110842	5K490	4050490	6K355	4060355
5080655	4080655	5081207	4081207F	5120525	4120525	5K500	4050500	6K360	4060360
5080660	4080660	5081213	4081215	5120603	4120605	5K510	4050510	6K370	4060370
5080663	4080665	5081217	4081215	5120646	4120645F	5K520	4050520	6K375	4060374
5080675	4080675	5081223	4081223F	5120702	4120702	5K530	4050530	6K380	4060380
5080685	4080685	5081244	4081244	5120720	4120720	5K540	4050539	6K385	4060385
5080695	4080695	5081254	4081252	5120738	4120738	5K570	4050570	6K390	4060390
5080700	4080702	5081260	4081261	5120783	4120786	5K630	4050630	6K395	4060395
5080710	4080708	5081265	4081265F	5120788	4120789	5K650	4050650	6K400	4060400
5080715	4080717	5081300	4081298	5120815	4120815	5K665	4050665	6K407	4060407
5080730	4080732	5081305	4081306	5120880	4120878	5K705	4050705	6K410	4060410
5080732	4080732	5081325	4081325	5120895	4120895	5K710	4050710	6K415	4060415
5080745	4080745	5081333	4081331	5120903	4120902	5K715	4050715	6K420	4060420
5080750	4080750	5081346	4081346	5120925	4120925	5K755	4050755	6K428	4060427
5080755	4080755	5081363	4081362	5120965	4120964	5K825	4050825	6K430	4060430
5080760	4080760	5081369	4081369	5120978	4120978	5K835	4050835	6K433	4060433
5080765	4080765	5090500	4090500	5120985	4120984	5K844	4050845	6K434	4060435
5080770	4080768	5090610	4090609	5121040	4121040	5K888	4050887	6K445	4060445
5080785	4080785	5100438	4100437	5121050	4121049	6050565	D4050565	6K450	4060450
5080790	4080790	5100465	4100465	5121128	4121130	6050610	D4050610	6K455	4060455
5080795	4080797	5100495	4100495	5140345	4140345	6050612	D4050612	6K457	4060457
5080800	4080803	5100510	4100510	5140430	4140430	6060470	D4060470	6K460	4060460
5080805	4080805	5100518	4100515	5140450	4140450	6060520	D4060519	6K465	4060465
5080810	4080810	5100533	4100532	5140495	4140495	6060650	D4060650	6K470	4060470
5080825	4080825	5100540	4100540	5140520	4140517	6060673	D4060672	6K475	4060475
5080830	4080830	5100555	4100554	5140525	4140525	6060702	D4060700	6K485	4060485
5080835	4080835	5100565	4100567	5140533	4140532	6060719	D4060718	6K490	4060490
5080840	4080839	5100568	4100567	5140580	4140580	6060724	D4060725	6K495	4060495
5080850	4080848	5100575	4100575	5140600	4140603	6060728	D4060729	6K500	4060500
5080860	4080860	5100585	4100585	5140660	4140660	6060730	D4060729	6K505	4060505
5080865	4080865	5100600	4100600	5140683	4140683	6060809	D4060808	6K510	4060510
5080868	4080868	5100608	4100607	5K273	4050272	6060861	D4060861	6K515	4060515
5080875	4080876	5100613	4100615	5K280	4050280	6060866	D4060865	6K520	4060518
5080880	4080878	5100615	4100615	5K315	4050315	6060902	D4060900	6K522	4060522
5080890	4080890	5100630	4100630	5K320	4050320	6070535	D4070535	6K525	4060525
5080895	4080893	5100635	4100635	5K325	4050325	6070550	D4070550	6K530	4060530
5080900	4080897	5100655	4100655	5K335	4050335	6070817	D4070816	6K537	4060537
5080905	4080903	5100660	4100660	5K340	4050340	6071012	D4071010	6K547	4060547
5080910	4080910	5100665	4100665	5K345	4050345	6071161	D4071161	6K550	4060550
5080915	4080915	5100670	4100670	5K350	4050350	6080533	D4080534	6K560	4060560
5080920	4080920	5100678	4100677	5K355	4050355	6080557	D4080555	6K570	4060571
5080933	4080932	5100688	4100689	5K360	4050360	6080570	D4080569	6K590	4060592
5080940	4080940	5100710	4100710	5K365	4050365	6080719	D4080720	6K600	4060600
5080945	4080943	5100720	4100720	5K370	4050370	6081255	D4081254	6K605	4060605
5080950	4080948	5100730	4100729	5K375	4050375	6081403	D4081403	6K610	4060610
5080957	4080956	5100733	4100732	5K380	4050380	6100672	D4100670	6K615	4060615
5080962	4080962	5100740	4100740	5K385	4050385	6K1000	4061000	6K620	4060620
5080970	4080970	5100746	4100745	5K390	4050390	6K1005	4061005	6K625	4060625
5080980	4080980	5100764	4100764	5K395	4050395	6K1020	4061020	6K635	4060635
5080986	4080984	5100770	4100772	5K400	4050400	6K1025	4061025	6K640	4060640
5080990	4080990	5100840	4100839	5K405	4050405	6K1030	4061030	6K642	4060642
5080993	4080992	5100845	4100846	5K410	4050410	6K1038	4061037	6K650	4060650
5081000	4081000	5100855	4100856	5K415	4050415	6K1045	4061045	6K660	4060660
5081005	4081005	5100860	4100860	5K420	4050420	6K1055	4061055	6K668	4060667
5081020	4081020	5100864	4100865	5K425	4050425	6K1065	4061065	6K670	4060670
5081025	4081024	5100870	4100870	5K430	4050429	6K1080	4061080	6K680	4060680
5081080	4081079	5100874	4100875	5K435	4050435	6K1090	4061090	6K685	4060685
5081088	4081088	5100880	4100880	5K440	4050440	6K1105	4061105	6K692	4060690
5081093	4081092	5100883	4100880	5K445	4050445	6K1111	4061110	6K695	4060695
5081100	4081098	5100893	4100892	5K450	4050450	6K1115	4061115	6K705	4060705
5081103	4081102	5100935	4100933	5K456	4050457	6K1130	4061130	6K710	4060710

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	
DAYCO MEXICO										
Banda de Transmisión (cont.)										
6K715	4060715	7K884	4070884	15360	15366	WP187K1A	TB186-187LK	WP255K1A	GTKW255	
6K720	4060720	7K900	4070900	15375	15382	WP187K1AS	PP186-187LK	WP255K1A	TB255LK1	
6K725	4060725	7K975	4070975	15405	15413	WP190K2A	GTKWP190	WP255K1B	GTKW255A	
6K730	4060730	8K1325	4081325	15410	13411	WP190K2A	TB190LK1	WP255K1B	TB255LK1	
6K735	4060735	8K1000	4081000	15430	15436	WP193K1A	GTKWP193B	WP257K1A	GTKW257	
6K740	4060740	8K392	4080392	15431	15436	WP193K1A	TB193LK3	WP257K1A	TB257LK3	
6K745	4060745	8K400	4080400	15445	15450	WP193K1C	TB193LK2	WP257K1AS	PP257LK3	
6K750	4060750	8K415	4080415	15465	13465	WP194K1A	TB194LK1	WP257K3A	GTKW257A	
6K755	4060755	8K425	4080425	15470	15475	WP195K1A	TB195LK1	WP257K3AS	PP257LK4	
6K760	4060760	8K465	4080465	15472	15475	WP199K1A	GTKWP199	WP259K2A	TB259LK1	
6K763	4060763	8K485	4080485	15480	15485	WP199K1AS	PP199LK2	WP259K2AS	GTKW259	
6K770	4060770	8K505	4080505	15483	15485	WP200K1A	GTKWP200	WP259K2AS	TB259LK1	
6K775	4060775	8K510	4080510	15540	15545	WP200K1B	GTKWP200	WP262K1A	TB262LK1	
6K780	4060780	8K530	4080530	15550	15557	WP200K1B	TB200LK2	WP263K1A	TB263LK1	
6K785	4060785	8K539	4080540	15580	15585	WP201K1A	TB201LK2	WP265K10	TB265LK3	
6K790	4060790	8K545	4080545	15595	13595	WP201K2A	TB201LK2	WP265K1A	GTKW265	
6K795	4060795	8K550	4080550	15605	13605	WP201K2AS	PP201LK2	WP265K1A	PP265LK3	
6K802	4060802	8K560	4080560	15610	15615	WP211K1A	TB211LK1	WP265K2A	TB265LK2	
6K805	4060805	8K590	4080590	17265	17265	WP215K1A	TB215LK1	WP265K3A	TB265LK3	
6K812	4060812	8K600	4080600	17295	17295	WP215K1A	TB215LK2	WP265K4A	TB265LK2	
6K815	4060815	8K610	4080610	17305	17305	WP215K1B	GTKW215	WP265K4AS	PP265LK2	
6K817	4060817	8K615	4080615	17365	17365	WP215K1B	PP215LK2	WP265K5A	TB265LK3	
6K819	4060820	8K620	4080620	17375	17375	WP215K1B	TB215LK2	WP265K6A	TB265LK3	
6K828	4060827	8K625	4080625	17380	17380	WP215K1BS	PP215LK2	WP265K6AS	PP265LK2	
6K835	4060835	8K645	4080645	17395	17395	WP215K1C	TB215LK1	WP265K7A	TB265LK3	
6K840	4060840	8K685	4080685	17405	17405	WP215K1CS	PP215LK1	WP265K9A	TB265LK3	
6K844	4060845	8K695	4080695	17425	17425	WP216K1A	TB216-186LK	WP270K1A	TB270LK2	
6K850	4060850	8K745	4080745	17470	17470	WP218K1A	TB218LK1	WP271K1A	GTKW271	
6K856	4060855	8K750	4080750	17490	17490	WP221K1A	TB221LK2	WP271K1C	GTKW271	
6K860	4060860	8K760	4080760	17495	17495	WP224K1A	GTKW224	WP271K1C	TB271LK3	
6K864	4060865	8K810	4080810	DAYCO MEXICO				WP224K1B	GTKW224A	WP271K1CS
6K868	4060868	8K825	4080825	Hose Connector				WP224K1B	TB224LK5	WP271K1D
6K870	4060870	8K830	4080830	80423	65625	WP224K1BS	PP224LK5	WP271K1D	TB271LK4	
6K872	4060872	8K838	4080839	80424	65629	WP226K1A	GTKW226	WP277K1A	PP277LK2	
6K874	4060875	8K897	4080897	80432	65625	WP227K1A	TB227LK1	WP279K1A	TB279-280LK	
6K882	4060882	8K980	4080980	80463	65625	WP227K1B	TB227LK2	WP281K1A	TB281LK1	
6K888	4060887	8K990	4080990	80654	65625	WP228K1AS	PP228LK1	WP283K1BS	PP283LK4	
6K895	4060895	A050612	4050612	80662	65629	WP232K1A	TB265LK2	WP284K1AS	GTKW284	
6K900	4060900	A060436	4060435	DAYCO MEXICO				WP235K1AS	PP235LK1-W	
6K905	4060905	A060475	4060475	Kit de Distribución con Bomba de				WP240K1A	GTKW240	
6K910	4060910	A060480	4060480F	Agua				WP240K1C	GTKW240	
6K915	4060915	A060563	4060562F	WP067K2A	TB194LK1	WP240K1C	GTKW240B	WP286K1BS	PP286LK4	
6K920	4060919	A060710	4060712F	WP099K1A	GTKW161	WP240K1C	TB240LK1	WP286K1C	GTKW286	
6K925	4060926	A060725	4060725	WP129K1A	GTKW129	WP240K1CS	PP240LK1	WP286K1C	TB286LK3	
6K930	4060930	A060763	4060763	WP130K1A	GTKW130	WP240K1D	GTKW240	WP286K1CS	PP286LK3	
6K935	4060935	A060815	4060815	WP139K1A	TB139LK1	WP240K1D	GTKW240B	WP287K1A	GTKW287	
6K940	4060940	A060850	4060850	WP139K1AS	PP139LK1	WP240K1D	TB240LK2	WP287K1A	TB287LK1	
6K945	4060945	A060855	4060855	WP142K1A	GTKW142	WP244K1A	TB244-186LK	WP287K1AS	PP287LK1	
6K950	4060950	A060860	4060860F	WP143K1A	GTKW143	WP244K1AS	PP244-186LK	WP288K1A	GTKW288	
6K953	4060952	A060868	4060868	WP143K1AS	PP143LK2	WP245K1A	TB245LK1	WP294K2AS	GTKW294A	
6K955	4060955	A060875	4060875	WP145K1A	GTKW145	WP245K2A	TB245LK1	WP295K1A	TB295LK1	
6K960	4060960	A060878	4060878F	WP154K1A	PP154LK1	WP245K3A	TB245LK1	WP295K1AS	PP295LK2	
6K967	4060967	A060908	4060907F	WP154K1A	TB154LK1	WP245K3AS	PP245LK1	WP295K1D	TB295LK2	
6K975	4060975	A060915	4060915F	WP154K1B	TB154LK1	WP245K5A	TB245LK1	WP295K1DS	PP295LK2	
6K980	4060980	A061197	4061197F	WP154K1BS	PP154LK1	WP246K1A	TB246LK1	WP295K1E	TB295LK3	
6K988	4060987	A070382	4070381F	WP157K1A	GTKW157	WP247K1A	TB247LK1	WP295K1ES	PP295LK2	
6K990	4060990	A070407	4070407F	WP157K1B	GTKW157	WP249K1AS	GTKW249B	WP296K1A	GTKW296	
6K995	4060995	A070491	4070491F	WP157K1B	TB157LK2	WP249K1CS	GTKW249	WP296K1A	TB296LK1	
7K1005	4071005	A070673	4070672F	WP161K1A	GTKW161	WP249K1CS	PP249LK1	WP296K1AS	PP296LK1	
7K1055	4071055	A070795	4070795	WP172K1A	GTKW172	WP249K1DS	GTKW249A	WP297K1A	TB297LK1	
7K362	4070362	A070810	4070810	WP172K1A	TB172LK1	WP252K1D	GTKW252	WP297K1AS	PP297LK5	
7K370	4070370	K050500	4050500	WP172K1B	GTKW172	WP252K1D	TB252LK1	WP297K1B	TB297LK2	
7K390	4070390	DAYCO MEXICO		WP172K2A	GTKW254A	WP254K1A	GTKW254	WP297K1BS	TB297LK3	
7K425	4070425	Banda en V		WP172K2A	TB172LK2	WP254K1B	GTKW254	WP298K1A	GTKW298	
7K505	4070505	15290	15295	WP184K1A	GTKW184B	WP254K1B	GTKW254A	WP298K1A	TB298LK1	
7K623	4070622	15330	15335	WP184K1AS	PP184LK4	WP254K1B	TB254LK1	WP298K1AS	PP298LK2	

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
DAYCO MEXICO									
Kit de Distribución con Bomba de Agua (cont.)		95124K1	TB124-159K1	95237K1	TB237K1	95317K1	TB317K2	70468	63642
		95126K1	TB237K1	95240K1	TB240K1	95318K1	TB318K1	70469	60685
		95129K1	TB129K1	95240K1S	TB240K1	95319K1	TB319K1	70471	60687
WP301K1A	TB321LK1	95130K1	TB130K1	95244K1	TB244-186K1	95320K1	TB320K1	70472	60761
WP301K2A	TB321LK1	95131K1	TB131K1	95245K1	TB245K1	95323K1	TB323K1	70476	63602
WP303K1A	TB303LK1	95134K1	TB134K1	95245K3	TB245K2	95324K1	TB324K1	70480	60625
WP303K1AS	PP303LK1	95138K1	TB199K1	95246K1	TB246K2	95328K1	TB328K1	70483	60722
WP304K1A	TB304LK1	95139K1	TB139K1	95247K1	TB247K1	95328K1S	TB328K1	70485	60675
WP304K1AS	PP304LK1	95141K1	TB141K1	95249K1	TB249K1	95329K1	TB329K1	70490	62535
WP304K1B	TB304LK3	95141K1S	TB141K1	95251K1	TB251K1	95330K1	TB330K1	70492	2158
WP306K1A	GTKWP306A	95142K1	TB142K1	95252K1	TB252K1	95332K1	TB332-168K1	70507	60622
WP306K1A	TB306LK2	95143K1	TB143K1	95254K1	TB254K1	95333K1	TB333K1	70519	60660
WP306K2A	GTKWP306	95144K1	TB144K1	95255K1	TB255K1	95335K1	TB335K1	70526	60672
WP306K2A	TB306LK1	95145K1	TB145K1	95257K1	TB257K1	95337K1	TB337K1	70527	60625
WP306K2AS	PP306LK1	95146K1	TB146K1	95257K3	TB257K2	95340K1	TB340-341K1	70531	63682
WP307K1A	TB307LK1	95147K1	TB147K1	95258K1	TB258K1	DAYCO MEXICO			
WP307K1AS	PP307LK1	95153K1	TB153K1	95259K1	TB259K1	Manguera de Calefacción			
WP311K1B	GTKWP331	95154K1	TB154K1	95262K1	TB262K1	5515200	57132	70539	60665
WP311K1B	TB331LK1	95157K1	TB157K1	95262K2	TB262K2	5515225	57136	70540	60698
WP311K2A	TB331LK2	95158K2	TB158-159K2	95263K1	TB263K1	5515250	57140	70543	60913
WP312K1A	GTKWP312	95160K1	TB160K1	95265K1	TB265K1	5515300	57148	70549	60684
WP312K1AS	PP312LK2	95161K1	TB161K1	95265K2	TB265K2	66867	66867	70552	60313
WP315K1A	GTKWP315	95164K1	TB164K1	95265K2AS	TB265K3	70001	63641	70553	63724
WP315K1B	GTKWP315	95166K1	TB166K1	95265K3	TB265K3	70021	63394	70557	60734
WP315K1B	TB315LK1	95167K1	TB167-168K1	95265K4	TB265K2	70023	63918	70558	66555
WP315K1BS	PP315LK1	95167K2	TB167-168K2	95266K1	TB266K1	70081	60663	70559	60677
WP317K1A	TB317LK1	95171K1	TB171K1	95270K1S	TB270K2	70104	60332	70562	63720
WP319K1A	GTKWP319A	95172K1	TB172K1	95271K1	TB271K1	70112	66550	70564	63750
WP319K1A	TB319LK2	95172K2	TB254K1	95276K1	TB276K1	70115	60101	70566	63692
WP319K2A	GTKWP319	95176K1	TB176K1	95277K1	TB277K1	70155	60197	70582	60744
WP319K2A	TB319LK1	95177K1	TB177K1	95277K3	TB277K2	70158	60425	70588	66481
WP319K2B	GTKWP319	95179K1	TB179K1	95279K1	TB279-280K1	70192	60117	70592	2158
WP319K2B	TB319LK1	95184K1	TB184K1	95281K1	TB281K1	70212	60408	70603	60448
DAYCO MEXICO									
Kit de Distribución con Bomba de Agua y Cubierta		95187K1	TB186-187K1	95282K1	TB282K1	70218	60049	70605	60695
		95190K2	TB190K1	95284K1	TB284K1	70230	60914	70607	60447
WP320K1A	TB320LK1-W	95191K1	TB191K1	95284K2S	TB284K2	70239	63314	70608	61323
		95193K1	TB193K1	95285K1	TB285K2	70241	64370	70611	60703
DAYCO MEXICO									
Kit de Distribución con Bomba de Agua		95194K1	TB194K1	95286K1	TB286K1	70277	60292	70619	63489
		95194K2	TB194K2	95287K1	TB287K1	70287	60049	70620	63681
WP321K1A	TB321LK1-MI	95195K1	TB195K1	95289K1	TB289K1	70295	60313	70621	60714
WP323K1C	TB323LK1	95200K1	TB200K1	95292K1	TB292K1	70306	60173	70622	62550
WP323K1D	TB323LK2	95201K1	TB201K1	95294K1	TB294K1	70308	60619	70624	60387
WP329K1A	GTKWP329	95201K2	TB201K2	95294K2	TB294K2	70311	60880	70627	60710
WP329K1AS	PP329LK2	95208K1	TB208K1	95294K3	TB294K3	70322	60403	70629	60701
WP330K1A	GTKWP330	95210K1	TB210K1	95295K1	TB295K1	70344	60374	70635	60727
WP330K1A	TB330LK1	95211K1	TB211K1	95295K1S	TB295K2	70354	60432	70636	60734
WP335K1A	TB335LK1	95212K1	TB212K1	95296K1	TB296K1	70362	60461	70637	63735
		95214K1	TB214K1	95297K1	TB297K1	70368	60620	70638	60731
		95215K1	TB215K1	95297K2	TB297K3	70369	62484	70641	60427
DAYCO MEXICO									
Kit de Distribución sin Bomba de Agua		95216K1	TB216-186K1	95298K1	TB298K1	70377	60977	70646	63726
		95218K1	TB218K1	95299K1	TB299-300K1	70389	61638	70647	63394
95014K1	TB014K1	95218K1S	TB218K2	95301K1	TB321K1	70391	60113	70648	60875
95017K1	TB017K1	95221K1	TB221K1	95302K1	TB302K1	70392	60867	70649	60991
95032K1	TB032K1	95224K1	TB224K1	95303K1	TB303K1	70399	60817	70650	60861
95036K1	TB036K1	95226K1	TB226-186K1	95304K1	TB304K1	70416	60736	70651	60775
95043K1	TB043K1	95227K1	TB227K1	95306K1	TB306K1	70438	61301	70654	60764
95070K1	TB070K1	95228K1	TB228K1	95306K2	TB306K2	70440	60859	70655	60767
95077K1	TB077K1	95228K1	TB229-168K1	95307K1	TB307K1	70442	60474	70657	60866
95084K1	TB084K1	95230K1	TB230-168K1	95308K1	TB308K1	70443	60686	70659	60702
95087K1	TB087K1	95230K1S	TB230-168K1	95311K1	TB331K1	70445	60365	70661	60702
95095K1	TB095K1	95232K1	TB232-168K1	95311K1S	TB331K1	70446	61301	70664	60751
95101K1	TB101K1	95232K2	TB232-168K2	95311K2	TB331K2	70447	60475	70674	61315
95104K1	TB104K1	95234K1	TB234K1	95312K1	TB312K1	70448	60475	70676	60322
95112K1	TB176K1	95235K1	TB235K1	95313K1	TB313-314K1	70459	63489	70677	60616
95113K1	TB117K1	95236K1	TB236K1	95315K1	TB315K1	70463	60634	70678	60835

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
DAYCO MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)		70838	61253	70960	62593	71118	61300	71221	63027
70680	61576	70839	60804	70961	61032	71121	61141	71223	61339
70682	61301	70840	61064	70962	61034	71123	61306	71224	61337
70683	60997	70842	61054	70963	61035	71124	61305	71225	61369
70684	60419	70843	61339	70964	61036	71126	61182	71227	61472
70685	61259	70844	63682	70965	61037	71127	61046	71228	61369
70688	60829	70846	60857	70966	61042	71128	61201	71229	61423
70689	60408	70847	62581	70967	60661	71129	61198	71230	61354
70690	61039	70848	60934	70970	61252	71130	61247	71231	63026
70691	66548	70853	60976	70974	61025	71131	61196	71233	61344
70705	66483	70855	60924	70975	60878	71132	61162	71235	61356
70706	60785	70857	60925	70976	60687	71133	61209	71236	61283
70715	60963	70858	60972	70977	60921	71134	61166	71237	61330
70722	60768	70859	60968	70978	61041	71135	61207	71238	61342
70725	60874	70860	60993	70984	61609	71136	61208	71239	61363
70726	60858	70861	60992	70986	62418	71137	61210	71240	61552
70727	60762	70862	60867	70988	61334	71138	61211	71242	62266
70728	60866	70863	61047	70989	62918	71141	61194	71243	61400
70729	60865	70867	60959	70990	63013	71143	61192	71244	61667
70734	60890	70870	60950	70996	61086	71144	61231	71249	61224
70735	60855	70871	60965	70998	61122	71145	61188	71254	61314
70737	60862	70873	64369	70999	61120	71146	61183	71256	61784
70738	60778	70877	63010	71001	61119	71147	63024	71258	61476
70739	60829	70878	60920	71003	61011	71148	61336	71259	61477
70741	61290	70879	61011	71004	61132	71149	62663	71260	61462
70742	60899	70880	60958	71009	61128	71152	61330	71261	61353
70743	60900	70881	61123	71010	61023	71155	60832	71262	61603
70744	60910	70883	60988	71011	60616	71156	61239	71263	61645
70747	60976	70884	60962	71013	60942	71158	61276	71264	61069
70748	60894	70887	61639	71017	60701	71159	61268	71266	61430
70749	60883	70893	63025	71018	60876	71160	61243	71267	61351
70751	60773	70894	61063	71025	61087	71161	61244	71271	61649
70752	61176	70895	61066	71027	61089	71162	61657	71273	62573
70753	60863	70896	63021	71028	61564	71163	61251	71275	61756
70754	60864	70897	61193	71029	61091	71165	61232	71276	61421
70755	60770	70898	61005	71030	61093	71167	61594	71277	61463
70756	61235	70902	61051	71032	61107	71168	61257	71278	61343
70757	61053	70907	61016	71033	62498	71169	61293	71279	61341
70759	60822	70908	60954	71034	61097	71170	61167	71280	61416
70770	60753	70909	60955	71035	61098	71173	61278	71281	61364
70771	61682	70914	61010	71036	61099	71174	61340	71283	61368
70773	63002	70916	60825	71038	61103	71177	61045	71284	61087
70775	60908	70920	60830	71039	61104	71178	61606	71285	62300
70778	60902	70921	66705	71041	61150	71180	61560	71286	61388
70780	60898	70922	60832	71046	61295	71188	61269	71288	61396
70781	60911	70923	61142	71047	61000	71189	62657	71289	61429
70782	60897	70924	60117	71048	61062	71190	62925	71290	61431
70783	60930	70927	60926	71049	61063	71191	61087	71291	61519
70785	63011	70929	60961	71050	61505	71194	61248	71292	61068
70786	60710	70930	60995	71056	60949	71195	61284	71293	61058
70788	61044	70931	60982	71058	61214	71196	61285	71299	61320
70792	60928	70932	61147	71059	61215	71197	61286	71300	61410
70794	60762	70933	60916	71060	61216	71198	61287	71301	61412
70796	61236	70934	60959	71066	61139	71199	61293	71302	61414
70797	62722	70935	60990	71068	61226	71200	61274	71303	61415
70799	63005	70936	61110	71073	61229	71202	61563	71304	62014
70805	60865	70938	62605	71074	61146	71203	61331	71305	62226
70808	61260	70939	66311	71075	61626	71204	61390	71306	61518
70810	63007	70942	61282	71078	61144	71210	64309	71307	63032
70811	60889	70943	62265	71079	61154	71211	61324	71308	61517
70812	60995	70948	63042	71080	61160	71212	61321	71309	62596
70814	60999	70949	66351	71082	61266	71214	61402	71310	61515
70815	61267	70950	62078	71083	61043	71215	61404	71311	63029
70817	62621	70951	61115	71085	61162	71216	61323	71313	61450
70823	60936	70952	61012	71089	61159	71217	61094	71314	61394
70832	61073	70956	60990	71093	61630	71218	63112	71315	61522
70834	61002	70957	61029	71096	61294	71219	61303	71316	61459
		70959	61070	71109	61213	71220	61304	71317	62482

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
DAYCO MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)		71418	61504	71503	62002	71582	61792	71672	62051
71318	62161	71419	61470	71504	62003	71583	61772	71673	62001
71319	61409	71420	61503	71505	61583	71584	61777	71674	61741
71320	61444	71421	61455	71506	61740	71585	61771	71678	63049
71321	61445	71422	61566	71509	61299	71586	61724	71679	62452
71322	61370	71423	63028	71510	61582	71588	61524	71680	61713
71323	61372	71424	61469	71512	61623	71589	61774	71682	61618
71324	60929	71425	61549	71514	61682	71590	62010	71684	62184
71325	61398	71426	61514	71515	61688	71591	61610	71686	66132
71330	63009	71427	61395	71516	62516	71592	61729	71688	64395
71337	66698	71428	61456	71517	61783	71593	61725	71689	62062
71341	61578	71429	61568	71518	63726	71594	61758	71690	62446
71342	61473	71430	61569	71519	62539	71596	61363	71691	62090
71343	61640	71431	61529	71520	61632	71598	61576	71692	63121
71344	61591	71432	61312	71521	60854	71599	62447	71693	62088
71348	63044	71433	63041	71522	62085	71601	61755	71694	62106
71349	60791	71434	61527	71523	61721	71602	62031	71695	62192
71350	61523	71435	61601	71524	61723	71603	62032	71696	62053
71351	66971	71436	61577	71525	61650	71604	62396	71697	62054
71352	61331	71437	62391	71527	61439	71606	62097	71698	61720
71356	62773	71438	61525	71528	61030	71607	62096	71699	62502
71357	61508	71440	61484	71529	61628	71608	62035	71700	62483
71359	63034	71441	61484	71530	61562	71609	62036	71701	62546
71360	61516	71442	61607	71532	61617	71611	62453	71703	62052
71363	62586	71443	62861	71533	61589	71613	62033	71705	62057
71364	61587	71445	61653	71534	61613	71614	62034	71707	62055
71365	61495	71448	60807	71535	62018	71616	61649	71708	61449
71366	61451	71449	62436	71537	61270	71617	62017	71710	62076
71367	61452	71450	62058	71538	66224	71619	61452	71711	62038
71372	61489	71451	61166	71539	61648	71621	63171	71712	62254
71374	61453	71452	61367	71540	61757	71622	62065	71714	62070
71375	61546	71453	61643	71541	61735	71623	61739	71715	62071
71376	63033	71454	61511	71542	61652	71624	63043	71716	62072
71377	61550	71455	61492	71544	64420	71625	61093	71717	62101
71378	61557	71456	61780	71546	61757	71626	62470	71718	62073
71379	61572	71458	61543	71547	61644	71629	62000	71719	66095
71380	61457	71459	61542	71548	61676	71632	62025	71722	62086
71381	61458	71460	61573	71550	62019	71633	62026	71724	61159
71382	61471	71462	60882	71551	62148	71634	62027	71725	62074
71383	61422	71465	61611	71552	61532	71635	62028	71726	62044
71384	61171	71466	61612	71553	61708	71637	62029	71727	62045
71385	61378	71468	61512	71554	61567	71638	66303	71728	62835
71386	61594	71469	61535	71555	61032	71640	61481	71730	62098
71387	61438	71470	61536	71556	61326	71641	62011	71731	61418
71388	61602	71471	61537	71557	61352	71642	62012	71732	62084
71390	63039	71472	61538	71558	61564	71644	62100	71733	61405
71392	61551	71473	61539	71559	61668	71646	62177	71734	61781
71393	61437	71474	60921	71561	61688	71647	62068	71735	62843
71394	61533	71476	61530	71562	61454	71648	62037	71736	61051
71395	61479	71477	61570	71565	61748	71649	62507	71738	62060
71396	62716	71480	61636	71566	62005	71650	62024	71739	62061
71400	61485	71482	62691	71567	62006	71651	63064	71740	62080
71401	61486	71485	62618	71568	62007	71653	61597	71741	62081
71402	61506	71486	62533	71569	62083	71654	61680	71746	61230
71404	62051	71487	61559	71570	61579	71655	61681	71747	62390
71406	62458	71488	61631	71572	62453	71657	62048	71749	62407
71407	60939	71489	62523	71573	61624	71658	62041	71750	63299
71408	60946	71490	62455	71574	61693	71660	62043	71751	62091
71410	61544	71492	61561	71575	63045	71662	61362	71757	60957
71411	61436	71493	61558	71576	61697	71663	62463	71759	62122
71414	63036	71494	62496	71577	61699	71664	62476	71760	62040
71415	63035	71498	61531	71578	62050	71665	62049	71761	62114
71416	61669	71500	61494	71579	61696	71668	62409	71762	62075
71417	61488	71501	62624	71580	61760	71670	62103	71765	62120
		71502	61580	71581	61763	71671	66725	71766	62128

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
DAYCO MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)		71854	62154	71949	62326	72036	66780	72125	66723
71767	62129	71855	62151	71950	62549	72038	62089	72126	62893
71768	62219	71857	61417	71951	62232	72039	62549	72127	62272
71769	62815	71859	62145	71952	62224	72040	62807	72128	62935
71770	62111	71860	62449	71953	62403	72042	66940	72129	66017
71771	62123	71861	62144	71955	62259	72044	62269	72131	66005
71772	62149	71862	62143	71956	62591	72045	62325	72132	62239
71773	62150	71863	62116	71957	62344	72046	62811	72133	62242
71774	62163	71864	62503	71958	62250	72048	62793	72134	62629
71775	62126	71865	62109	71959	62251	72049	62308	72135	62267
71776	62127	71867	62146	71960	62252	72050	62309	72136	62194
71777	62136	71868	62147	71961	62253	72051	62821	72138	62299
71778	62137	71869	62258	71962	62201	72052	62252	72139	60830
71779	62451	71870	62067	71963	62288	72054	62950	72140	60833
71780	62435	71871	62567	71964	62287	72057	62283	72141	62504
71783	62112	71873	66559	71965	62831	72060	64156	72142	62715
71784	62113	71875	62156	71966	62263	72061	62319	72143	66178
71785	62274	71876	62156	71967	62384	72062	62316	72144	66179
71786	62234	71877	63981	71968	62471	72063	62826	72146	62368
71787	66024	71878	62169	71969	66160	72064	66346	72147	62411
71788	62134	71880	62190	71971	62255	72065	62580	72148	62413
71789	62132	71881	62171	71972	62240	72066	66110	72149	62706
71790	62825	71882	62195	71973	62102	72068	62497	72150	62520
71792	62133	71884	62441	71974	62243	72069	62415	72154	62802
71794	62479	71886	62475	71975	62244	72070	62568	72155	66724
71795	62545	71887	62795	71976	62499	72071	62294	72157	66797
71797	62609	71890	66726	71977	62514	72072	62614	72158	66798
71798	62124	71894	62560	71978	66612	72073	62745	72159	66938
71799	62178	71895	62561	71980	62443	72074	62313	72161	62228
71800	62179	71896	62557	71981	62426	72075	62295	72162	62229
71802	62180	71897	62198	71983	66254	72077	62528	72164	60017
71803	62481	71898	62378	71984	62732	72079	64167	72165	62276
71804	62473	71899	62204	71985	62572	72081	62270	72166	62275
71805	62196	71901	62201	71987	66554	72082	62267	72167	66558
71806	62197	71902	62202	71988	62285	72084	62237	72169	62438
71808	60288	71903	62450	71989	62262	72085	62238	72170	62439
71811	62157	71904	62189	71990	62261	72086	64141	72171	62440
71812	60957	71905	62168	71991	62317	72087	62454	72173	62594
71814	66966	71906	62306	71992	62320	72088	62075	72174	62814
71815	66968	71908	62142	71993	62783	72089	62227	72175	62597
71818	62397	71909	62208	71994	62873	72090	62671	72176	62626
71821	62115	71910	66556	71995	62273	72091	62672	72177	62625
71822	62115	71911	62110	71996	66577	72092	62747	72178	62853
71823	62140	71914	62170	71997	62472	72095	62388	72179	62322
71824	62141	71919	62643	71998	62246	72096	62389	72180	62323
71826	62119	71920	62644	71999	62248	72097	62653	72182	62400
71827	62118	71921	66727	72001	62305	72098	61328	72183	62697
71830	61513	71922	66223	72002	66582	72099	62580	72184	66535
71831	62121	71923	62552	72004	62652	72101	62555	72185	62327
71832	62749	71924	62468	72005	62751	72102	62470	72186	62328
71833	62182	71925	66688	72006	66719	72103	62806	72189	62558
71835	62220	71927	62829	72007	66700	72104	62623	72190	62257
71836	62221	71931	62209	72008	62800	72105	66022	72191	62350
71837	62212	71932	62210	72009	62802	72106	66023	72192	62351
71838	62222	71933	66692	72010	62787	72108	66728	72193	62423
71839	62222	71934	62107	72014	66717	72109	62497	72195	62763
71840	62138	71936	62289	72016	62211	72110	62619	72196	62366
71841	62139	71937	62292	72017	62230	72111	62620	72197	62063
71842	62099	71939	62839	72019	62279	72112	62462	72198	62064
71843	62166	71940	62290	72020	62307	72113	62486	72199	62066
71844	62167	71941	62187	72021	62406	72115	62572	72201	66026
71847	63027	71942	62235	72022	62835	72116	62578	72202	62863
71848	62164	71943	62236	72025	64371	72117	66570	72203	62864
71849	62165	71944	62277	72027	62844	72118	66722	72205	66238
71850	62088	71945	62213	72029	66808	72120	66752	72206	62537
71851	61692	71946	62214	72030	66809	72121	66937	72207	66176
71853	62153	71948	62216	72032	62946	72122	66811	72208	66177
			62216	72033	62286	72123	66810	72209	62660

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
DAYCO MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)		72286	62931	72363	66131	72443	66268	72526	66586
72210	62662	72287	62926	72364	66132	72444	64547	72527	66503
72211	66504	72288	62333	72365	62583	72445	62656	72528	62883
72212	62565	72290	62767	72366	62582	72447	62448	72529	66336
72213	66729	72291	62530	72367	62690	72448	66242	72530	66622
72214	62379	72292	62531	72368	62741	72449	66241	72531	66639
72215	62695	72293	62489	72369	62694	72450	66352	72532	66605
72216	62696	72294	62948	72370	62900	72451	66248	72533	66606
72217	62600	72295	62947	72371	62693	72452	66328	72534	66596
72218	66300	72296	67205	72372	62399	72453	66142	72535	66603
72219	62837	72298	62656	72373	62601	72454	66143	72537	66473
72220	62838	72299	62664	72374	62936	72455	66148	72538	66837
72221	62973	72300	62522	72375	62617	72456	66144	72540	66587
72222	62972	72301	62803	72377	62922	72457	66015	72541	66588
72224	62315	72302	62804	72378	66120	72458	66204	72542	66579
72225	62969	72303	66181	72379	66119	72459	66205	72543	66650
72226	62968	72304	62613	72380	62916	72460	66202	72544	66649
72227	62365	72305	62610	72382	62828	72463	66272	72545	66589
72228	66572	72306	62866	72383	62819	72464	66618	72546	66590
72230	66085	72307	62865	72384	66012	72465	66171	72547	66502
72232	62953	72308	62771	72386	66175	72466	66187	72548	66666
72233	62888	72309	62779	72387	66174	72468	62890	72549	66674
72234	62889	72310	66631	72389	66137	72471	66239	72551	66592
72235	62602	72311	62670	72390	66353	72472	66240	72552	66673
72236	62608	72312	62648	72393	66732	72473	66226	72556	66243
72237	62340	72313	66155	72395	62709	72474	66256	72557	66333
72238	62339	72314	66156	72396	62245	72475	62731	72558	66691
72239	62400	72315	62703	72398	66710	72476	66076	72559	66660
72240	66166	72316	62702	72400	66286	72477	66279	72560	66151
72241	62700	72317	62701	72401	62894	72478	66397	72561	66209
72242	62394	72318	62527	72402	66029	72480	66244	72563	66492
72244	62526	72319	62766	72403	66031	72484	66319	72564	66293
72248	62903	72320	66196	72404	62647	72485	66428	72565	66348
72249	62348	72321	62676	72405	66384	72486	66354	72566	66110
72251	62759	72322	62674	72406	66222	72487	66356	72567	66298
72252	66454	72323	66792	72407	62417	72488	66136	72568	66844
72254	62760	72324	66753	72408	62867	72489	66135	72569	66138
72255	62734	72326	66942	72409	62868	72492	66239	72570	62983
72256	62733	72327	66093	72410	62410	72494	66218	72571	66082
72257	62818	72328	66630	72411	66020	72495	66089	72572	66290
72258	62993	72329	62253	72412	66021	72497	66083	72573	66071
72259	66362	72330	62287	72413	62820	72498	66441	72575	66043
72260	66474	72332	62887	72414	62820	72499	66380	72576	66381
72261	62252	72334	62886	72416	66196	72500	66141	72577	66346
72263	62615	LARG	62886	72418	66197	72501	66099	72579	62984
72264	62611	72335	62354	72419	62904	72502	66261	72580	66468
72266	62617	72336	66457	72420	62604	72503	66262	72582	66233
72267	66123	72337	63982	72422	62571	72505	66523	72583	66027
72268	66554	72340	62913	72423	66565	72506	66309	72584	66028
72269	66116	72344	62681	72424	62521	72507	66525	72585	66787
72270	66117	72345	66537	72425	62566	72508	66524	72588	66278
72271	62425	72346	62382	72426	66094	72509	66310	72589	66277
72272	62424	72347	62769	72428	62477	72510	66344	72590	66221
72274	66125	72348	66118	72429	64320	72512	62891	72592	66195
72275	66217	72349	66252	72430	62544	72513	66307	72593	66087
72276	66295	72350	66109	72431	62798	72514	66308	72594	62923
72277	62920	72352	62383	72433	62398	72515	66234	72595	66164
72279	62739	72354	62760	72434	66720	72517	62343	72597	66368
72280	66043	72355	62734	72435	66398	72518	66078	72598	66383
72281	62902	72356	66009	72437	62542	72519	66078	72599	66382
72282	62901	72357	62817	72438	61759	72520	66173	72601	66358
72283	62899	72358	62699	72439	62790	72521	62758	72602	66891
72284	62898	72359	62435	72440	62271	72523	66470	72604	66266
72285	62592	72361	62632	72441	66898	72524	66150	72605	66228
			66133	72442	66267	72525	66675	72606	66258

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
DAYCO MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)	72907	66348	80274	65010	81431	53216	86825	64178	
72608	66833	72934	67031	80291	65070	81441	53220	86831	63100
72609	66834	72948	67294	80292	65071	81491	55091	87000	64309
72610	62909	72949	67295	80293	65072	81492	55092	87001	63101
72611	66781	72963	67318	80312	65000	82091GL	53216	87002	63166
72612	62808	72975	66502	80314	65004	82111GL	53224	87003	63134
72613	62562	72977	62908	80316	65009	82131GL	53208	87004	63172
72614	66423	72979	66868	80319	65012	82141GL	53215	87006	64997
72616	66193	72981	61421	80393	63706	82151GL	53217	87300	64449
72617	66100	72983	66226	80394	63712	82181GL	53614	87301	63145
72618	66102	72998	67084	80395	64422	82191GL	53617	87303	63320
72620	66417	73003	67322	80396	64424	82251GL	53625	87304	63197
72621	66418	73005	67307	80398	63509	82261GL	54011	87305	63146
72622	62491	73025	66893	80400	63806	82281GL	54016	87307	63033
72624	66078	73038	66828	80401	63812	82291GL	54024	87308	63162
72625	66077	73047	66827	80402	63818	86050	63020	87309	63322
72627	66092	73048	66077	80403	63819	86051	63017	87310	63156
72628	66090	73065	66521	80404	63824	86052	63015	87311	64313
72634	66447	73070	67292	80405	63836	86053	63016	87312	63256
72635	66449	73071	67296	80406	63848	86054	63019	87314	63220
72636	66453	73088	67293	80407	63860	86055	63018	87315	63255
72637	66448	73112	67297	80408	63960	86060	63060	87316	63195
72638	66450	75125GL	58020	80408	63906	86061	64328	87603	64429
72639	67125	75175GL	58028	80411	63912	86062	63057	87604	63068
72640	66172	76075	56012	80412	63918	86063	63048	87605	64431
72641	67314	76088	56014	80413	63924	86064	63087	87606	64432
72642	67315	76100	56016	80414	63925	86065	63051	87608	64446
72655	66139	76113	56018	80415	63936	86067	63053	87609	63108
72670	66273	76125	56020	80416	63948	86068	63054	87610	63111
72674	66072	76138	56022	80417	63960	86069	63055	87611	64440
72679	66364	76150	56024	80418	52007	86078	63074	87612	63030
72682	66296	76175	56028	81011	52010	86079	63056	87614	63102
72684	62950	76188	56030	81021	52011	86082	63095	87615	63118
72687	66671	76200	56032	81031	52015	86090	63140	87616	63074
72688	66031	76213	56034	81041	52017	86091	63073	87617	63110
72696	64541	76225	56036	81051	52021	86092	63073	87618	63246
72698	62288	76238	56038	81061	52023	86094	64155	87619	63258
72702	62746	76250	56040	81071	52016	86096	63190	87620	63148
72707	67199	76263	56042	81081	52020	86097	63047	87621	63138
72714	66629	76275	56044	81091	52407	86099	63068	87622	63119
72717	66815	76300	56048	81111	52409	86103	64190	87623	63106
72723	62603	77100GL	57016	81121	52410	86105	63091	87624	63260
72724	62190	77113GL	57018	81131	52412	86106	63987	87625	63219
72730	67185	77125GL	57020	81141	52413	86109	64326	87626	63144
72735	67298	77138GL	56022	81151	52415	86110	64327	87627	63188
72751	67261	77150GL	57024	81161	52416	86113	64110	87628	63244
72755	67067	77163GL	56026	81171	52419	86114	64111	87629	63090
72760	66995	77175GL	57028	81181	52422	86121	63089	87630	63103
72764	66625	77188GL	56030	81191	52425	86122	63152	87631	63205
72765	66621	77200GL	57032	81201	52430	86123	64114	87633	63106
72767	67291	77225GL	57036	81211	52430	86125	63191	87634	63091
72772	66995	77238GL	56038	81221	52414	86126	63289	87635	63245
72777	67070	77250GL	57040	81231	52417	86127	63138	87636	63097
72778	66503	77263GL	56042	81241	52418	86128	63046	87637	63168
72780	67128	77275GL	57044	81251	52420	86500	64421	87638	63088
72823	67167	77300GL	57048	81261	52423	86501	63234	87641	63113
72847	67080	77350GL	56056	81271	52808	86502	63157	87643	63057
72848	66839	78225GL	57136	81291	52810	86503	63142	87644	63176
72850	66016	80241GL	65041	81301	52813	86800	64310	87645	63241
72882	66903	80242GL	65042	81321	52816	86801	63100	87646	63122
72888	66588	80244GL	65043	81331	52818	86803	63262	87649	63096
72889	66587	80254GL	65043	81341	52823	86804	63198	87650	64320
72894	67029	80257	64994	81351	52814	86806	63131	87651	63117
72897	67319	80258	64995	81371	52817	86807	63130	87653	63251
72902	66196	80259	64997	81381	2019	86809	63158	87654	63186
72904	66842	80270	65000	81391	64179	86818	64126	87655	63187
72906	66832	80271	65004	81401	53212	86819	64291	87656	63129
		80272	65005	81411	53214	86823	63319	87657	63178
		80273	65009	81421					

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
DAYCO MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)	87743	63516	87876	63263	88412	62852	89042	49045	
87658	63235	87744	63513	87881	64336	88414	64155	89043	49047
87659	63236	87745	63511	87888	63989	88415	64183	89045	49046
87661	64314	87748	63514	87889	64385	88416	64173	89046	49064
87662	63069	87750	63201	87890	64335	88419	64170	89047	49049
87663	64288	87751	63202	87891	64386	88424	62854	89048	49031
87664	63200	87752	63203	87900	64193	88425	64393	89049	49044
87665	63137	87753	63522	87901	63286	88426	64297	89051	50008
87666	63125	87755	63992	87902	64180	88427	64203	89052	49156
87667	63342	87756	63991	87904	64202	88429	64419	89059	49006
87668	63221	87757	63240	87906	63979	88431	64262	89070	49073
87669	63167	87760	64339	87909	64363	88432	64337	89072	49061
87670	63206	87763	63994	87918	64429	88433	63093	89074	49093
87671	63137	87765	63261	87925	64229	88435	63065	89075	49083
87672	63285	87769	63819	87935	64627	88441	64151	89076	49069
87673	63313	87771	63517	87950	64335	88442	64121	89077	49059
87674	63132	87772	63515	87951	64579	88443	64317	89078	49057
87675	64201	87773	63291	87972	64577	88444	64109	89079	49075
87676	63748	87775	64101	87986	64631	88446	63309	89080	49081
87677	63099	87776	63056	88350	63092	88457	62480	89082	49072
87678	63159	87777	62843	88351	63242	88466	64584	89083	49074
87679	63076	87778	62842	88352	63163	88472	63081	89085	49082
87680	63127	87780	64348	88353	63075	88486	64155	89086	49080
87681	63072	87781	64183	88354	64312	88489	64570	89087	49068
87682	63094	87784	63096	88356	63141			89088	49063
87683	63185	87785	64137	88357	63077	DAYCO MEXICO Manguera de Calefacción Moldeada		89089	49062
87684	63175	87787	64676	88358	64318			89095	49098
87685	63155	87789	64385	88360	63071	87774	63292	89098	50017
87686	63224	87790	64385	88361	63128	87855	64325	89103	50031
87687	63239	87792	64418	88362	63143	88492	64601	89107	49104
87688	63154	87794	63999	88363	63133	DAYCO MEXICO Manguera de Calefacción de Paso		89109	49113
87689	63153	87795	63999	88365	63098			89111	49174
87690	63149	87796	64131	88366	63066			89120	49147
87691	63194	87798	64275	88367	63179	70982	66683	89131	49096
87693	63208	87799	64278	88368	63135	72130	64287	89133	50054
87696	63199	87801	63293	88369	63173	DAYCO MEXICO Polea		89135	49159
87698	63115	87802	64249	88370	63126			89144	49125
87699	64369	87804	64196	88371	64328	131081	49038	89148	49005
87701	63085	87805	64195	88372	64151	305165	49197	89149	49167
87702	63086	87807	63185	88375	63160	89001	49015	89151	49148
87704	63150	87808	64412	88376	63083	89003	49006	89155	49115
87705	63105	87810	64254	88377	63079	89004	49016	89162	50022
87706	63067	87811	64225	88379	63078	89005	49017	89171	49006
87707	63254	87812	63513	88381	63082	89006	49001	89176	49194
87709	63164	87813	63512	88382	63080	89007	50060	89183	49033
87710	63063	87816	63265	88383	63189	89009	49003	89503	50059
87711	63268	87817	64229	88384	63065	89010	49019	89505	50066
87712	63263	87823	64219	88386	63025	89012	50003	89508	49030
87713	63264	87831	63116	88387	63081	89015	49021	89510	49152
87714	63253	87834	63973	88388	63161	89016	49017	89515	49128
87715	63174	87835	63246	88389	63504	89017	49166	89516	49181
87716	63165	87836	64135	88392	64149	89018	49007	89523	49142
87717	63123	87837	63260	88395	63350	89020	49034	89525	50042
87718	63084	87838	63260	88397	64108	89025	49043	89531	49056
87720	63120	87839	63986	88398	64146	89026	49026	89533	49142
87721	63095	87846	63180	88399	63059	89029	49029	89535	50067
87722	64338	87848	64133	88402	64410	89031	49050	89539	49167
87724	63332	87849	63270	88403	63104	89033	49024	89584	50075
87725	63201	87850	63336	88404	64372	89034	49035	89616	49021
87727	63288	87858	63993	88405	64116	89035	49012	DAYCO MEXICO Polea Clutch de Alternador	
87728	63327	87864	63991	88406	63091	89036	50058	892010	49703
87730	63327	87865	63992	88407	64292	89037	49010	DAYCO MEXICO Polea Desacopladora de Alternador	
87739	63505	87867	63990	88409	64426	89038	49030		
87742	63289	87871	63322	88410	64146	89039	49032		
		87874	63062	88411	64138	89040	49043		
								892002	49935

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	
DAYCO MEXICO		89114	49590	89286	49263	89707	49831	4PK724	4040285	
Polea Desacopladora de Alternador (cont.)		89201	49208	89288	49239	89716	49829	4PK762	4040300	
		89202	49261	89291	49293	89736	49865	4PK775	4040305	
892003	49911	89203	49205	89295	49285	89930	49607	4PK785	4040310	
892004	49915	89204	49272	89296	49286	89935	49586	4PK800	4040315	
892005	49914	89205	49271	89302	49336	DAYCO MEXICO			4PK813	4040320
892006	49921	89206	49270	89303	49249	Tensor de choque para banda			4PK826	4040325
892007	49936	89207	49225	89304	49273	89348	49304	4PK831	4040327	
892009	49934	89208	49217	89306	49257	89349	49305	4PK843	4040332	
DAYCO MEXICO		89209	49204	89307	49277	89350	49306	4PK851	4040335	
Polea Loca de Banda de Tiempo		89210	49287	89308	49254	89351	49307	4PK858	4040338	
85027	48203	89213	49216	89310	49291	89352	49308	4PK864	4040340	
85488	48201	89215	49216	89311	49298	89353	49309	4PK889	4040350	
DAYCO MEXICO		89216	49224	89316	49281	GATES METRIC MEXICO			4PK902	4040355
Polea Tensora		89217	49247	89317	49299	Banda de Transmisión			4PK914	4040360
89002	49023	89218	49236	89318	49292	10PK1181	4100465	4PK927	4040365	
89008	49004	89219	49544	89319	49279	10PK1257	4100495	4PK945	4040372	
89053	49053	89220	49222	89331	49264	10PK1359	4100535	4PK966	4040382	
89071	49077	89221	49242	89333	49310	10PK1372	4100540	4PK978	4040385	
89081	49067	89222	49233	89334	49333	10PK1448	4100570	4PK991	4040390	
89090	49071	89223	49288	89335	49262	10PK1542	4100607	5PK1016	4050400	
89091	49058	89224	49218	89336	49267	10PK1600	4100630	5PK1029	4050405	
89172	49141	89225	49207	89337	49283	10PK1651	4100650	5PK1041	4050410	
DAYCO MEXICO		89226	49209	89338	49296	10PK1689	4100665	5PK1054	4050415	
Polea Tensora de Banda de Tiempo		89227	49206	89339	49297	10PK2164	4100852	5PK1067	4050420	
		89228	49251	89340	49300	12PK1016	4120400	5PK1080	4050425	
84019	48009	89229	49210	89341	49301	12PK1041	4120410	5PK1105	4050435	
84085	48005	89230	49202	89342	49282	12PK1829	4120720	5PK1118	4050440	
84172	48007	89231	49203	89343	49311	12PK991	4120390	5PK1140	4050450	
85148	48009	89232	49252	89344	49332	14PK875	4140345	5PK1194	4050470	
85489UB	48001	89233	49220	89346	49265	3PK1054	4030415	5PK1219	4050480	
85495	48005	89234	49238	89347	49266	3PK1080	4030425	5PK1245	4050490	
85495UB	48005	89235	49284	89354	49312	3PK1156	4030455	5PK1270	4050500	
85496	48003	89236	49223	89360	49303	3PK559	4030220	5PK1283	4050505	
85496UB	48003	89237	49231	89367	49368	3PK610	4030240	5PK1295	4050510	
85558	48010	89238	49237	89372	49405	3PK616	4030245	5PK1320	4050520	
85558AUB	48010	89239	49201	89386	49389	3PK678	4030267	5PK1346	4050530	
85559	48008	89240	49212	89387	49390	3PK711	4030280	5PK1384	4050545	
85559AUB	48008	89241	49245	89403	49505	3PK737	4030290	5PK1435	4050565	
85579UB	48006	89242	49211	89420	49605	3PK749	4030295	5PK1448	4050570	
85583UB	48004	89243	49221	89426	49532	3PK762	4030300	5PK1588	4050625	
85586	48007	89244	49255	89429	49507	3PK787	4030310	5PK1600	4050630	
85586UB	48007	89245	49256	89447	49579	3PK865	4030340	5PK1626	4050640	
85588UB	48017	89246	49219	89462	49545	3PK889	4030350	5PK1651	4050650	
DAYCO MEXICO		89247	49227	89470	49591	3PK927	4030365	5PK1676	4050660	
Polea para el Sistema de Accesorios		89248	49229	89498	49603	3PK991	4030390	5PK1689	4050665	
		89249	49226	89499	49584	4PK1003	4040395	5PK1791	4050705	
89013	49040	89250	49228	89522	49361	4PK1016	4040400	5PK1816	4050715	
89014	49018	89251	49215	89601	49408	4PK1029	4040405	5PK1918	4050755	
89027	49013	89252	49250	89629	49419	4PK1041	4040410	5PK1976	4050778	
89028	49041	89253	49275	89630	49348	4PK1067	4040420	5PK2075	4050817	
89032	49051	89254	49246	89631	49821	4PK1080	4040425	5PK2096	4050825	
89044	49048	89256	49248	89633	49492	4PK1092	4040430	5PK2121	4050835	
89057	49037	89257	49295	89634	49344	4PK1118	4040440	5PK2146	4050845	
89115	49190	89258	49276	89639	49475	4PK1130	4040445	5PK2172	4050855	
89146	49099	89260	49232	89640	49800	4PK1143	4040450	5PK2174	4050856	
89177	50034	89262	49253	89641	49849	4PK1168	4040460	5PK2253	4050887	
DAYCO MEXICO		89264	49258	89645	49435	4PK1194	4040470	5PK508	4050200	
Power Steering Return Hose		89265	49259	89646	49400	4PK1245	4040490	5PK711	4050280	
80391	65221	89266	49240	89647	49423	4PK1270	4040500	5PK838	4050330	
DAYCO MEXICO		89267	49274	89650	49801	4PK1295	4040510	5PK864	4050340	
Radiator Hose Reducers		89268	49269	89654	49456	4PK1359	4040535	5PK876	4050345	
76925	58981	89269	49280	89657	49418	4PK1422	4040560	5PK889	4050350	
76950	58982	89280	49289	89666	49850	4PK1461	4040575	5PK902	4050355	
76975	58983	89281	49290	89683	49852	4PK1511	4040595	5PK914	4050360	
DAYCO MEXICO		89283	49234	89685	49835	4PK1740	4040685	5PK927	4050365	
Tensor Ensamblado		89284	49235	89687	49833	4PK622	4040245	5PK940	4050370	
89094	49544	89285	49268	89701	49845	4PK699	4040275	5PK953	4050375	

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES METRIC MEXICO				GATES MEXICO				T307	40307
Banda de Transmisión (cont.)				Banda de Tiempo				T309	40309
5PK965	4050380	6PK2179	4060858	7PK2245	4070884	T013	40013	T310	40310
5PK978	4050385	6PK2184	4060860	7PK2299	4070905	T017	40017	T312	40312
5PK991	4050390	6PK2205	4060868	7PK2477	4070975	T071	40071	T314	40314
5PK995	4050395	6PK2210	4060870	7PK2553	4071005	T077	40077	T317	40317
6PK1016	4060400	6PK2223	4060875	7PK2634	4071037	T091	40091	T319	40319
6PK1041	4060410	6PK2240	4060882	7PK2654	4071045	T103	40103	T320	40320
6PK1054	4060415	6PK2286	4060900	7PK2870	4071130	T124	40124	T323	40323
6PK1067	4060420	6PK2299	4060905	7PK810	4070319	T139	40139	T324	40324
6PK1085	4060427	6PK2311	4060910	7PK919	4070362	T152	40152	T326	40326
6PK1100	4060433	6PK2324	4060915	7PK940	4070370	T153	40153	T327	40327
6PK1105	4060435	6PK2334	4060919	7PK991	4070390	T159	40159	T328	40328
6PK1130	4060445	6PK2362	4060930	8PK1016	4080400	T164	40164	T329	40329
6PK1143	4060450	6PK2375	4060935	8PK1034	4080407	T168	40168	T330	40330
6PK1156	4060455	6PK2400	4060945	8PK1054	4080415	T186	40186	T331	40331
6PK1181	4060465	6PK2413	4060950	8PK1080	4080425	T187	40187	T332	40332
6PK1194	4060470	6PK2426	4060955	8PK1105	4080435	T194	40194	T333	40333
6PK1220	4060480	6PK2438	4060960	8PK1181	4080465	T196	40196	T334	40334
6PK1245	4060490	6PK2464	4060970	8PK1232	4080485	T201	40201	T335	40335
6PK1257	4060495	6PK2477	4060975	8PK1283	4080505	T203	40203	T338	40338
6PK1270	4060500	6PK2489	4060980	8PK1334	4080525	T207	40207	T342	40342
6PK1283	4060505	6PK2515	4060990	8PK1346	4080530	T212	40212	T343	40343
6PK1295	4060510	6PK2540	4061000	8PK1384	4080545	T215	40215	T345	40345
6PK1334	4060525	6PK2553	4061005	8PK1397	4080550	T218	40218	GATES MEXICO	
6PK1389	4060547	6PK2565	4061010	8PK1422	4080560	T219	40219	Banda de Transmisión	
6PK1410	4060555	6PK2578	4061015	8PK1499	4080590	T222	40222	4090613HD	4090613
6PK1422	4060560	6PK2591	4061020	8PK1524	4080600	T224	40224	DK050565	D4050565
6PK1537	4060605	6PK2604	4061025	8PK1549	4080610	T227	40227	DK050610	D4050610
6PK1562	4060615	6PK2634	4061037	8PK1562	4080615	T232	40232	DK060472	D4060472
6PK1575	4060620	6PK2654	4061045	8PK1575	4080620	T242	40242	DK060504	D4060504
6PK1626	4060640	6PK2687	4061058	8PK1613	4080635	T244	40244	DK060519	D4060519
6PK1631	4060642	6PK2725	4061073	8PK1638	4080645	T245	40245	DK060650	D4060650
6PK1651	4060650	6PK2743	4061080	8PK1676	4080660	T246	40246	DK060674	D4060674
6PK1676	4060660	6PK2789	4061098	8PK1715	4080675	T249	40249	DK060702	D4060702
6PK1694	4060667	6PK2807	4061105	8PK1740	4080685	T251	40251	DK060718	D4060718
6PK1702	4060670	6PK2819	4061110	8PK2024	4080797	T252	40252	DK060724	D4060724
6PK1707	4060672	6PK2832	4061115	8PK2055	4080810	T255	40255	DK060725	D4060725
6PK1727	4060680	6PK2845	4061120	8PK2096	4080825	T257	40257	DK060729	D4060729
6PK1740	4060685	6PK2870	4061130	8PK2108	4080830	T258	40258	DK060791	D4060791
6PK1753	4060690	6PK2896	4061140	8PK2131	4080839	T259	40259	DK060809	D4060809
6PK1765	4060695	6PK2908	4061145	8PK2269	4080893	T262	40262	DK060859	D4060859
6PK1791	4060705	6PK3055	4061203	8PK2278	4080897	T263	40263	DK060867	D4060867
6PK1803	4060710	6PK3055	4061203	8PK2278	4080897	T265	40265	DK060901	D4060901
6PK1842	4060725	6PK749	4060295	8PK2294	4080903	T270	40270	DK060956	D4060956
6PK1854	4060730	6PK826	4060325	8PK2540	4081000	T276	40276	DK060973	D4060973
6PK1867	4060735	6PK838	4060330	8PK2591	4081020	T282	40282	DK070536	D4070536
6PK1897	4060747	6PK864	4060340	8PK2799	4081102	T283	40283	DK070551	D4070551
6PK1905	4060750	6PK876	4060345	8PK2928	4081153	T285	40285	DK070817	D4070817
6PK1918	4060755	6PK902	4060355	8PK760	4080300	T286	40286	DK071135	D4071135
6PK1930	4060760	6PK932	4060367	8PK914	4080360	T287	40287	DK080534	D4080534
6PK1938	4060763	6PK940	4060370	8PK927	4080365	T288	40288	DK080555	D4080555
6PK1956	4060770	6PK965	4060374	8PK996	4080392	T289	40289	DK080568	D4080568
6PK1969	4060775	6PK978	4060385	GATES MEXICO		T290	40290	DK081254	D4081254
6PK1981	4060780	6PK991	4060390	Amortiguador de Torsión de Motor		T291	40291	DK081403	D4081403
6PK1994	4060785	7PK1080	4070425	37101P 48500		T292	40292	DK100672	D4100670
6PK2007	4060790	7PK1283	4070505	GATES MEXICO		T293	40293	K030195	4030195
6PK2020	4060795	7PK1405	4070553	Automatic Timing Tensioner Assembly		T294	40294	K030220	4030220
6PK2037	4060802	7PK1600	4070630	T43039	48013	T295	40295	K030240	4030240
6PK2070	4060815	7PK1626	4070640	T43131	48012	T296	40296	K030243	4030243
6PK2083	4060820	7PK1740	4070685	T43132	48011	T297	40297	K030245	4030245
6PK2101	4060827	7PK1790	4070705	T43159	48918	T298	40298	K030250	4030250
6PK2111	4060832	7PK1867	4070735	T43163	48919	T304	40304	K030250RB	4030250
6PK2134	4060840	7PK2096	4070825	T43171	48026	T305	40305	K030265	4030265
6PK2145	4060845	7PK2118	4070834	T43237	48021	T306	40306	K030267	4030267
		7PK2170	4070855	T43247	48025				
		7PK2235	4070880						

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Banda de Transmisión (cont.)		K040385	4040385	K050335	4050335	K050630	4050630	K060425HD	4060427
K030280	4030280	K040388	4040388	K050336	4050335	K050635	4050635	K060426	4060427
K030290	4030290	K040390	4040390	K050339	4050340	K050640	4050640	K060427	4060427
K030295	4030295	K040395	4040395	K050340	4050340	K050644	4050645	K060431	4060430
K030295RB	4030295	K040398	4040398	K050344	4050345	K050647	4050645	K060433	4060433
K030299	4030300	K040399	4040400	K050345	4050345	K050650	4050650	K060434	4060433
K030300	4030300	K040400	4040400	K050350	4050350	K050653	4050650	K060435	4060435
K030300RB	4030300	K040405	4040405	K050355	4050355	K050658	4050660	K060439	4060440
K030310	4030310	K040410	4040410	K050360	4050360	K050660	4050660	K060441	4060440
K030323	4030325	K040415	4040415	K050366	4050365	K050665	4050665	K060445	4060445
K030328	4030325	K040418	4040418	K050365	4050365	K050689	4050689	K060448	4060450
K030334	4030335	K040420	4040420	K050368	4050370	K050690	4050689	K060450	4060450
K030334RB	4030335	K040423	4040423	K050370	4050370	K050694	4050695	K060455	4060455
K030338	4030340	K040425	4040425	K050375	4050375	K050705	4050705	K060456	4060455
K030340	4030340	K040425	4040425	K050380	4050380	K050715	4050715	K060458	4060457
K030342	4030342	K040430	4040430	K050385	4050385	K050720	4050722	K060460	4060460
K030350	4030350	K040435HD	4040435	K050390	4050390	K050744	4050747	K060461	4060462
K030355	4030355	K040438	4040438	K050395	4050395	K050750	4050747	K060465	4060465
K030365	4030365	K040440	4040440	K050396	4050395	K050755	4050755	K060465RB	4060465
K030384	4030385	K040440RB	4040440	K050398	4050397	K050757	4050755	K060468	4060468
K030390	4030390	K040445	4040445	K050400	4050400	K050778	4050778	K060470	4060470
K030415	4030415	K040445HD	4040445	K050402	4050402	K050780	4050780	K060470HD	4060470
K030425	4030425	K040450	4040450	K050404	4050405	K050817	4050817	K060473	4060475
K030441	4030440	K040457	4040457	K050405	4050405	K050825	4050825	K060473A	4060472F
K030455	4030455	K040460	4040460	K050407	4050405	K050835	4050835	K060474	4060473
K030471	4030472	K040465	4040465	K050410	4050410	K050836	4050835	K060478	4060478
K040233	4040235	K040466	4040466	K050415	4050415	K050845	4050845	K060480	4060480
K040245	4040245	K040470	4040470	K050418	4050418	K050855	4050855	K060480A	4060480F
K040250	4040252	K040476	4040477	K050420	4050420	K050856	4050856	K060483	4060485
K040270	4040270	K040488	4040488	K050425	4050425	K050887	4050887	K060486	4060485
K040274	4040275	K040490	4040490	K050429	4050429	K050887RB	4050887	K060490	4060490
K040275	4040275	K040500	4040500	K050430	4050429	K060288	4060290	K060492	4060492
K040285	4040285	K040506	4040505	K050433	4050433	K060295	4060295	K060494	4060495
K040292	4040290	K040510	4040510	K050435	4050435	K060305	4060302	K060495	4060495
K040300	4040300	K040512	4040512	K050438	4050440	K060325	4060325	K060500	4060500
K040305	4040305	K040514	4040515	K050440	4050440	K060330	4060330	K060500HD	4060500
K040310	4040310	K040517	4040517	K050442	4050443	K060331	4060330	K060503A	4060503F
K040315	4040315	K040520	4040520	K050446	4050445	K060338	4060340	K060505	4060505
K040319	4040319	K040525	4040525	K050448	4050448	K060340	4060340	K060507	4060508
K040320	4040320	K040529	4040528	K050450	4050450	K060345	4060345	K060509	4060510
K040322	4040322	K040533	4040535	K050455	4050457	K060352	4060352	K060510	4060510
K040325	4040325	K040535	4040535	K050459	4050457	K060355	4060355	K060512	4060512
K040327	4040327	K040539	4040540	K050460	4050459	K060365	4060367	K060514	4060514
K040329	4040327	K040545	4040545	K050470	4050470	K060367	4060367	K060516	4060515
K040330	4040332	K040551	4040550	K050474	4050475	K060370	4060370	K060520	4060518
K040332	4040332	K040556	4040560	K050478	4050480	K060374	4060374	K060523	4060522
K040335	4040335	K040570	4040571	K050480	4050480	K060376	4060374	K060525	4060525
K040336	4040335	K040575	4040575	K050486	4050485	K060378	4060380	K060529	4060530
K040337	4040335	K040595	4040595	K050490	4050490	K060380	4060380	K060532	4060532
K040338	4040338	K040620	4040620	K050490	4050490	K060385	4060385	K060535	4060537
K040340	4040340	K040635	4040635	K050500	4050500	K060388	4060388	K060539	4060539
K040343	4040342	K040685	4040685	K050505	4050505	K060390	4060390	K060540	4060540
K040345	4040347	K040745	4040745	K050507	4050508	K060393	4060393	K060544	4060545
K040346	4040347	K040745HD	4040745	K050510	4050510	K060399	4060399	K060547	4060547
K040347	4040347	K040762	4040763	K050516	4050515	K060400	4060400	K060551	4060550
K040350	4040350	K040762HD	4040763	K050520	4050520	K060405	4060405	K060555	4060555
K040353	4040352	K040882	4040880	K050523	4050520	K060406	4060406	K060557	4060555
K040355	4040355	K040940	4040940	K050530	4050530	K060407	4060407	K060559	4060560
K040358	4040358	K050200	4050200	K050532	4050530	K060408	4060407	K060560	4060560
K040360	4040360	K050271	4050272	K050538	4050539	K060409	4060407	K060563	4060563
K040365	4040365	K050275	4050272	K050545	4050545	K060410	4060410	K060563A	4060562F
K040367	4040365	K050280	4050280	K050551	4050550	K060415	4060410	K060568	4060567
K040370	4040370	K050316	4050315	K050565	4050565	K060415HD	4060415	K060569	4060569
K040372	4040372	K050317	4050315	K050570	4050570	K060418	4060420	K060573	4060571
K040378	4040378	K050321	4050320	K050586	4050582	K060420	4060420	K060575	4060575
K040382	4040382	K050323	4050325	K050609	4050609	K060420HD	4060420	K060578	4060578
K040384	4040385	K050326	4050325	K050612	4050612	K060423	4060423	K060583	4060585
		K050330	4050330	K050618	4050617	K060425	4060423	K060586	4060585
		K050330	4050330	K050625	4050625	K060425	4060427		

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Banda de Transmisión (cont.)									
K060588	4060588	K060771	4060770	K060916A	4060915F	K061251	4061250	K070776	4070775
K060594	4060595	K060772	4060770	K060919	4060919	K061265	4061265	K070786	4070785
K060602	4060600	K060775	4060775	K060923	4060922	K061265HD	4061265	K070795	4070795
K060604	4060605	K060776	4060775	K060926	4060926	K061360	4061360	K070801	4070802
K060605	4060605	K060780	4060780	K060930	4060930	K061360HD	4061360	K070802	4070802
K060609	4060610	K060785	4060785	K060935	4060935	K061369	4061369	K070810	4070810
K060610	4060610	K060787	4060787	K060938	4060940	K061369HD	4061369	K070822	4070825
K060612	4060612	K060790	4060790	K060942	4060942	K061373	4061373F	K070825	4070825
K060615	4060615	K060792	4060792	K060945	4060945	K061373HD	4061373F	K070830	4070830
K060620	4060620	K060795	4060795	K060947	4060947	K061395A	4061396F	K070834	4070834
K060623	4060625	K060798	4060798	K060950	4060950	K070319	4070319	K070835	4070834
K060625	4060625	K060802	4060802	K060952	4060952	K070362	4070362	K070846	4070846
K060628	4060627	K060804	4060805	K060956	4060957	K070370	4070370	K070852	4070852
K060630	4060630	K060806	4060806	K060960	4060960	K070381EMD	4070381F	K070855	4070855
K060631	4060630	K060810	4060809	K060962	4060960	K070390	4070390	K070873	4070873
K060635	4060635	K060812	4060812	K060966	4060967	K070404HD	4070405	K070880	4070880
K060637	4060638	K060815	4060815	K060970	4060970	K070407	4070407F	K070882	4070882
K060640	4060640	K060820	4060820	K060975	4060975	K070407A	4070407F	K070884	4070884
K060642	4060642	K060822	4060822	K060980	4060980	K070415	4070415	K070885	4070884
K060645	4060645	K060824	4060824	K060986	4060987	K070425	4070425	K070886	4070886
K060650	4060650	K060825	4060827	K060988	4060988	K070443	4070443	K070890	4070892
K060651	4060650	K060827	4060827	K060990	4060990	K070491EMD	4070491F	K070896	4070896
K060653	4060653	K060828	4060827	K060994	4060995	K070500	4070500	K070901	4070900
K060658	4060658	K060832	4060832	K060995	4060995	K070505	4070505	K070903	4070905
K060660	4060660	K060834	4060835	K060997	4060995	K070508	4070508	K070905	4070905
K060663	4060663	K060837	4060837	K061000	4061000	K070508EMD	4070507F	K070916	4070915
K060664A	4060663F	K060840	4060840	K061002	4061003	K070539	4070540	K070922	4070923
K060667	4060667	K060841	4060840	K061005	4061005	K070553	4070553	K070924	4070923
K060670	4060670	K060842	4060842	K061010	4061010	K070563	4070562	K070931	4070933
K060672	4060672	K060845	4060845	K061015	4061015	K070563	4070565	K070951	4070950
K060675	4060675	K060849	4060850	K061016	4061015	K070566	4070567	K070961	4070962
K060680	4060680	K060850	4060850	K061020	4061020	K070578	4070579	K070971	4070972
K060682	4060682	K060854	4060855	K061025	4061025	K070610	4070609	K070975	4070975
K060685	4060685	K060854A	4060852F	K061031	4061030	K070615	4070616	K070976	4070975
K060688	4060688	K060858	4060858	K061033	4061032	K070622	4070622	K071005	4071005
K060690	4060690	K060860	4060860	K061037	4061037	K070628	4070628	K071009	4071009
K060695	4060695	K060861A	4060860F	K061045	4061045	K070630	4070630	K071013	4071013
K060696	4060695	K060863	4060862	K061054	4061055	K070640	4070640	K071037	4071037
K060700	4060700	K060864	4060865	K061058	4061058	K070644	4070645	K071040	4071040
K060703	4060705	K060866	4060865	K061062	4061062	K070649	4070648	K071045	4071045
K060705	4060705	K060868	4060865	K061066	4061065	K070653	4070653	K071056	4071055
K060710	4060710	K060868RB	4060868	K061073	4061073	K070655	4070655	K071065	4071065
K060711	4060710	K060868HD	4060868	K061075	4061073	K070663	4070662	K071130	4071130
K060711A	4060712F	K060870	4060870	K061077	4061080	K070667	4070668	K071134	4071135
K060714	4060715	K060874	4060875	K061080	4061080	K070669	4070670	K071141	4071141
K060716	4060715	K060875	4060875	K061093	4061093	K070673	4070673	K071150	4071145
K060721	4060720	K060875HD	4060875	K061098	4061098	K070677	4070675	K071194	4071195
K060722	4060720	K060876	4060875	K061099	4061098	K070680	4070680	K071213	4071211
K060724	4060725	K060878	4060878	K061102	4061105	K070683	4070682	K071247	4071247
K060725	4060725	K060878HD	4060878F	K061105	4061105	K070685	4070685	K080300	4080300
K060726A	4060730F	K060880A	4060878F	K061110	4061110	K070690	4070690	K080330	4080332
K060730	4060730	K060882	4060882	K061115	4061115	K070694	4070695	K080334	4080332
K060733	4060732	K060883	4060882	K061120	4061120	K070701	4070700	K080360	4080360
K060735	4060735	K060883HD	4060883	K061123	4061125	K070705	4070705	K080365	4080365
K060739	4060740	K060885	4060885	K061130	4061130	K070709	4070710	K080370	4080371
K060744	4060744	K060886	4060885	K061140	4061140	K070714	4070715	K080375	4080374
K060747	4060747	K060891	4060891	K061141	4061140	K070721	4070722	K080382	4080384
K060750	4060750	K060895	4060895	K061145	4061145	K070730	4070730	K080383	4080384
K060751	4060752	K060900	4060900	K061177	4061178	K070733	4070732	K080384	4080384
K060755	4060755	K060905	4060905	K061187	4061187	K070735	4070735	K080390	4080392
K060760	4060760	K060908	4060910	K061195	4061195	K070750	4070750	K080392	4080392
K060763	4060763	K060908A	4060907F	K061195HD	4061197F	K070755	4070755	K080400	4080400
K060764	4060763	K060910	4060910	K061203	4061203	K070762	4070762F	K080407	4080407
K060770	4060770	K060913	4060915	K061203HD	4061203	K070762HD	4070762F	K080408	4080407
		K060915	4060915	K061247	4061250	K070763	4070763	K080415	4080415

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Banda de Transmisión (cont.)		K080872HD	4080872	K100570	4100570	K140370	4140370	GATES MEXICO	
K080424	4080425	K080876	4080876	K100572	4100570	K140429	4140430	Kit de Distribución con Bomba de Agua	
K080425	4080425	K080876HD	4080876	K100575	4100575	K140433	4140430		
K080427	4080425	K080878	4080878	K100586	4100585	K140451	4140450	TCK252	GTKW252
K080435	4080435	K080878HD	4080878	K100594	4100594	K140496	4140495	TCK252	TB252LK1
K080450	4080450	K080885HD	4080885	K100600	4100600	K140516	4140517	TCKWP104	GTKWP104
K080455	4080455	K080889	4080889	K100607	4100607	K140524	4140525	TCKWP104B	GTKWP104B
K080465	4080465	K080889HD	4080889	K100610	4100610	K140555	4140555	TCKWP129	GTKWP129
K080469	4080469	K080893	4080893	K100618	4100618	K140580	4140580	TCKWP130	GTKWP130
K080471	4080469	K080893HD	4080893	K100630	4100630	K140594	4140594	TCKWP139	TB139LK1
K080479	4080469	K080897	4080897	K100637	4100635	K140597	4140597	GATES MEXICO	
K080485	4080485	K080897HD	4080897	K100650	4100650	K140603	4140603	Kit de Distribución con Bomba de Agua y Cubierta	
K080491	4080490	K080903	4080903	K100655	4100655	K140618	4140618		
K080505	4080505	K080903HD	4080903	K100665	4100665	K140627	4140627	TCKWP139BH..	PP139LK1-W
K080510	4080510	K080907	4080910	K100670	4100670	K140662	4140660	TCKWP139BH..	TB139LK1-W
K080514	4080515	K080910	4080910	K100677	4100677	K140682	4140683	GATES MEXICO	
K080525	4080525	K080913	4080913	K100694	4100694	K140700	4140700	Kit de Distribución con Bomba de Agua	
K080530	4080530	K080915	4080915	K100710	4100710	K150759	4150760		
K080537	4080535	K080922	4080922	K100719	4100720	GATES MEXICO		TCKWP142	
K080545	4080545	K080939	4080940	K100731	4100732	Banda en V		GTKWP142	
K080550	4080550	K080943	4080943	K100733	4100732	7265	13265	TCKWP143	GTKWP143
K080558	4080560	K080948	4080948	K100739	4100740	7290	15295	TCKWP143	TB143LK2
K080560	4080560	K080956	4080956	K100771	4100772	7292	15295	TCKWP145	GTKWP145
K080590	4080590	K080964	4080964	K100789	4100789	7330	15335	TCKWP157A	GTKWP157
K080594	4080595	K080968	4080970	K100840	4100839	7335	15340	TCKWP157A	PP157LK2
K080600	4080600	K080970	4080970	K100852	4100852	7360	15366	TCKWP157A	TB157LK2
K080610	4080610	K080981	4080980	K100884	4100886	7375	15382	TCKWP161	GTKWP161
K080615	4080615	K080986	4080984	K100886	4100886	7405	15413	TCKWP172A	GTKWP172
K080620	4080620	K080991	4080990	K100891	4100891	7409	15413	TCKWP172A	TB172LK1
K080623	4080625	K081000	4081000	K100955	4100957	7410	13411	TCKWP184	GTKWP184
K080626	4080625	K081005	4081005	K101010	4101010	7430	15436	TCKWP184	TB184LK3
K080635	4080635	K081020	4081020	K101078	4101076	7445	15450	TCKWP184A	GTKWP184B
K080644	4080645	K081023	4081024	K101096	4101095	7465	13465	TCKWP184A	TB184LK4
K080645	4080645	K081074	4081073	K110841	4110842	7470	15475	TCKWP186	TKB186-187LK
K080649	4080649	K081079	4081079	K120281	4120281	7480	15485	TCKWP190	GTKWP190
K080653	4080652	K081088	4081088	K120390	4120390	7541	15545	TCKWP190	TB190LK1
K080655	4080655	K081092	4081092	K120400	4120400	7550	15557	TCKWP193A	TB193LK2
K080660	4080660	K081102	4081102	K120410	4120410	7580	15585	TCKWP193B	GTKWP193B
K080661	4080660	K081145	4081145	K120525	4120525	7612	15615	TCKWP193B	TB193LK3
K080665	4080665	K081153	4081153	K120559	4120559	9265	17265	TCKWP194	TB194LK1
K080675	4080675	K081177	4081177	K120606	4120605	9295	17295	TCKWP195	TB195LK1
K080677	4080675	K081189	4081190F	K120610	4120610	9305	17305	TCKWP195A	PP195LK1
K080685	4080685	K081196	4081195	K120702	4120702	9361M	17365	TCKWP195A	TB195LK1
K080694	4080695	K081207	4081207F	K120720	4120720	9365	17365	TCKWP199	GTKWP199
K080702	4080708	K081213	4081215	K120729	4120729	9375	17375	GATES MEXICO	
K080708	4080708	K081223	4081223F	K120734	4120732	9378	17375	Kit de Distribución con Bomba de Agua y Cubierta	
K080726	4080728	K081253	4081252	K120738	4120738	9380	17380	TCKWP199BH.. TB199LK2-W	
K080733	4080732	K081264	4081265F	K120784	4120786	9395	17395	GATES MEXICO	
K080745	4080745	K081265	4081265F	K120815	4120815	9405	17405	Kit de Distribución con Bomba de Agua	
K080751	4080752	K081298	4081298	K120816	4120815	9425	17425		
K080755	4080755	K081325	4081325	K120878	4120878	9470	17470	TCKWP200A	GTKWP200
K080760	4080760	K081331	4081331	K120891	4120890	9490	17490	TCKWP200A	PP200LK2
K080765	4080765	K081348	4081346	K120901	4120902	9492M	17495	TCKWP200A	TB201LK2
K080785	4080785	K081359	4081360	K120903	4120902	9495	17495	TCKWP211	TKB211LK1
K080790	4080790	K081362	4081362	K120915	4120915	9495HD	17495	TCKWP211A	PP211LK2
K080797	4080797	K081377	4081377	K120924	4120925	TR20426	22430	TCKWP211A	TB211LK1
K080803	4080803	K090500	4090500	K120931	4120931	TR22425	22430	TCKWP211A	TB211LK1
K080806	4080805	K090609	4090609	K120945	4120945	GATES MEXICO		TCKWP214	
K080810	4080810	K100381	4100381	K120964	4120964	Hose Connector		GTKWP215	
K080825	4080825	K100437	4100437	K120975	4120976	1HM103493A	2131	TCKWP215	TB215LK1
K080830	4080830	K100456	4100455	K120979	4120978	28501	65629	TCKWP215A	TB215LK2
K080839	4080839	K100465	4100465	K120985	4120984	28502	65648	TCKWP215B	PP215LK1
K080842	4080841	K100495	4100495	K121000	4121000	28504	65649	TCKWP215B	TB215LK1
K080850	4080848	K100510	4100510	K121039	4121040	28605	65625	TCKWP216	TB216-186LK
K080859	4080860	K100535	4100535	K121049	4121049	28611	65629	TCKWP218	TB218LK1
K080865	4080865	K100540	4100540	K140279	4140283	28636	65644	TCKWP218A	TB218LK2
K080868HD	4080868	K100554	4100554	K140345	4140345			TCKWP221	TB221LK2
K080872	4080872	K100563	4100562	K140352	4140352			TCKWP221A	PP221LK2
								TCKWP221A	TB221LK2

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental		
GATES MEXICO											
Kit de Distribución con Bomba de Agua (cont.)											
TCKWP224	GTKWP224	TCKWP284A	GTKWP284A	TCKWP321	TB321LK1	TCK143	TB143K1	TCK251	TB251K1		
TCKWP224A	TB224LK4	TCKWP284A	PP284LK2	TCKWP323	PP323LK1	TCK144	TB144K1	TCK252	TB252K1		
TCKWP224A	GTKWP224A	TCKWP284A	TB284LK2	TCKWP323	TB323LK1	TCK145	TB145K1	TCK254	TB254K1		
TCKWP224A	TB224LK5	TCKWP286	GTKWP286	TCKWP323A	GTKWP323A	TCK146	TB146K1	TCK255	TB255K1		
TCKWP226A	GTKWP226	TCKWP286	TB286LK3	TCKWP323A	PP323LK2	TCK147	TB147K1	TCK256	TB256-168K1		
TCKWP226A	PP226-186LK	TCKWP286A	GTKWP286A	TCKWP323A	TB323LK2	TCK153	TB153K1	TCK257	TB257K1		
TCKWP226A	TB226-186LK	TCKWP287	PP286LK4	TCKWP328	TB328LK4	TCK157	TB157K1	TCK257A	TB257K2		
TCKWP227	TB227LK1	TCKWP287	TB286LK4	TCKWP328A	TB328LK5	TCK158	TB158-159K1	TCK258	TB258K1		
TCKWP232A	GTKWP232-1	TCKWP287	GTKWP287	TCKWP328AN	PP328LK5	TCK158A	TB158-159K2	TCK259	TB259K1		
TCKWP232A	PP232-168LK	TCKWP287	PP287LK1	TCKWP328AN	TB328LK5	TCK160	TB160K1	TCK262	TB262K1		
TCKWP232A	TB232-168LK	TCKWP287	TB287LK1	TCKWP328B	TB328LK5	TCK161	TB161K1	TCK262A	TB262K2		
TCKWP240	GTKWP240	TCKWP287A	GTKWP287	TCKWP328C	PP328LK7	TCK164	TB164K1	TCK263	TB263K1		
TCKWP240	TB240LK1	TCKWP287A	PP287LK1	TCKWP328C	TB328LK6	TCK166	TB166K1	TCK265A	TB265K2		
TCKWP240B	TB240LK2	TCKWP287A	TB287LK1	TCKWP328N	PP328LK4	TCK167	TB167-168K1	TCK265B	TB265K3		
TCKWP240C	TB154LK1	TCKWP287B	GTKWP287	TCKWP328N	TB328LK4	TCK167A	TB167-168K2	TCK266	TB266K1		
TCKWP244	TB244-186LK	TCKWP287B	TB287LK1	TCKWP329	GTKWP329	TCK167B	TB167-168K1	TCK270	TB270K2		
TCKWP245A	TB245LK1	TCKWP288	GTKWP288	TCKWP329	TB329LK2	TCK172	TB172K1	TCK271	TB271K1		
TCKWP246	TB246LK1	TCKWP288	PP288LK1	TCKWP330	GTKWP330	TCK176	TB176K1	TCK276	TB276K1		
TCKWP246A	PP246LK1	TCKWP288	TB288LK1	TCKWP330	TB330LK1	TCK177	TB177K1	TCK277	TB277K1		
TCKWP246A	TB246LK1	TCKWP295	TB295LK1	TCKWP331	GTKWP331	TCK179	TB179K1	TCK277A	TB277K2		
TCKWP247	TB247LK1	TCKWP295A	TB295LK2	TCKWP331	TB331LK1	TCK184	TB184K1	TCK279	TB279-280K1		
TCKWP247A	TB247LK1	TCKWP295B	TB295LK3	TCKWP331A	PP331LK3	TCK185	TB185K3	TCK281	TB281K1		
TCKWP249	GTKWP249	TCKWP295C	PP295LK2	TCKWP331A	TB331LK2	TCK186	TB186-187K1	TCK282	TB282K1		
TCKWP249A	GTKWP249A	TCKWP295D	TB295LK2	TCKWP331B	PP331LK3	TCK190	TB190K1	TCK283	TB283K2		
TCKWP249B	GTKWP249B	TCKWP295D	PP295LK3	TCKWP331B	TB331LK2	TCK191	TB191K1	TCK284	TB284K1		
TCKWP249C	GTKWP249C	TCKWP295D	TB295LK3	TCKWP332	GTKWP332-1	TCK193	TB193K1	TCK284A	TB284K2		
TCKWP254	GTKWP254	TCKWP296	GTKWP296	TCKWP332	PP332-168LK	TCK194	TB194K1	TCK285A	TB285K2		
TCKWP254	TB254LK1	TCKWP296	TB296LK1	TCKWP332	TB332-168LK	TCK194A	TB194K2	TCK286	TB286K1		
TCKWP254A	GTKWP254A	TCKWP297	GTKWP297	TCKWP333	GTKWP333	TCK195	TB195K1	TCK287	TB287K1		
TCKWP254A	TB254LK2	TCKWP297	TB297LK1	TCKWP333	TB333LK1	TCK199	TB199K1	TCK289	TB289K1		
TCKWP255	GTKWP255	TCKWP297A	TB297LK3	TCKWP334	GTKWP334	TCK200	TB200K1	TCK292	TB292K1		
TCKWP255	TB255LK1	TCKWP297A	TB297LK4	TCKWP334	TB334LK1	TCK201	TB201K1	TCK294	TB294K1		
TCKWP255A	GTKWP255A	TCKWP297B	TB297LK2	TCKWP335	TB335LK1	TCK201A	TB201K2	TCK294A	TB294K2		
TCKWP255A	TB255LK2	TCKWP298	GTKWP298	TCKWP337	PP337LK1	TCK208	TB208K1	TCK294B	TB294K3		
TCKWP257	GTKWP257	TCKWP298	TB298LK1	TCKWP337	TB337LK1	TCK210	TB210K1	TCK295	TB295K1		
TCKWP257	TB257LK3	TCKWP303	TB303LK1	TCKWP338	GTKWP338	TCK211	TB211K1	TCK295A	TB295K2		
TCKWP257A	GTKWP257A	TCKWP304	TB304LK1	TCKWP338	PP338LK1	TCK212	TB212K1	TCK296	TB296K1		
TCKWP257A	TB257LK4	TCKWP304A	GTKWP304A	TCKWP338	TB338LK1	TCK214	TB214K1	TCK297	TB297K1		
TCKWP262	TB262LK1	TCKWP304A	PP304LK6	TCKWP340	TB340-341LK	TCK215	TB215K1	TCK297A	TB297K3		
TCKWP263	TB263LK1	TCKWP304C	GTKWP304A	TCKWP342	PP342LK1	TCK216	TB216-186K1	TCK298	TB298K1		
TCKWP263	TB263LK1	TCKWP304C	TB304LK2	GATES MEXICO						TCK299	TB299-300K1
TCKWP265	GTKWP265	TCKWP304C	PP304LK4	Kit de Distribución sin Bomba de Agua						TCK302	TB302K1
TCKWP265	PP265LK2	TCKWP306	GTKWP306	TCK014	TB014K1	TCK221	TB221K1	TCK303	TB303K1		
TCKWP265	TB265LK2	TCKWP306	TB306LK1	TCK017	TB017K1	TCK224	TB224K1	TCK304	TB304K1		
TCKWP265A	TB265LK2	TCKWP306A	GTKWP306A	TCK032	TB032K1	TCK226	TB226-186K1	TCK306	TB306K1		
TCKWP265B	TB265LK3	TCKWP306A	TB306LK2	TCK036	TB036K1	TCK227	TB227K1	TCK306A	TB306K2		
TCKWP265C	PP265LK2	TCKWP306B	GTKWP306	TCK043	TB043K1	TCK228	TB228K1	TCK306B	TB306K1		
TCKWP265C	TB265LK2	TCKWP306B	PP306LK1	TCK070	TB070K1	TCK229	TB229-168K1	TCK307	TB307K1		
TCKWP270	TB270LK2	TCKWP306B	TB306LK1	TCK077	TB077K1	TCK230	TB230-168K1	TCK307N	TB307K1		
TCKWP271B	GTKWP271	TCKWP306M	GTKWP306	TCK078	TB078K1	TCK232	TB232-168K1	TCK308	TB308K1		
TCKWP271B	PP271LK3	TCKWP307	TB307LK1	TCK078A	TB078K1	TCK233	TB233K1	TCK309	TB309K1		
TCKWP271B	TB271LK3	TCKWP307A	GTKWP307A	TCK087	TB087K1	TCK234	TB234K1	TCK312	TB312K1		
TCKWP271C	GTKWP271A	TCKWP307A	TB307LK2	TCK095	TB095K1	TCK235	TB235K1	TCK313	TB313-314K1		
TCKWP277	TB277LK1	TCKWP307A	TB307LK2	TCK101	TB101K1	TCK236	TB236K1	TCK315	TB315K1		
TCKWP277A	TB277LK2	TCKWP309	TB309LK1	TCK104	TB104K1	TCK237	TB237K1	TCK316	TB308K1		
TCKWP277AN	PP277LK2	TCKWP312	GTKWP312	TCK117	TB117K1	TCK240	TB154K1	TCK317	TB317K2		
TCKWP279	TB279-280LK	TCKWP312	TB312LK2	TCK124	TB124-159K1	TCK240	TB240K1	TCK318	TB318K1		
TCKWP281	TB281LK1	TCKWP315	GTKWP315	TCK129	TB129K1	TCK244	TB244-186K1	TCK319	TB319K1		
TCKWP283	TB283LK4	TCKWP315	TB315LK1	TCK130	TB130K1	TCK245	TB245K1	TCK319A	TB319K1		
TCKWP283A	TB283LK3	TCKWP317	TB317LK1	TCK131	TB131K1	TCK245A	TB245K2	TCK320	TB320K1		
TCKWP284	GTKWP284	TCKWP319	GTKWP319	TCK134	TB134K1	TCK246	TB246K2	TCK321	TB321K1		
TCKWP284	PP284LK1	TCKWP319	TB319LK1	TCK139	TB139K1	TCK246A	TB246K3	TCK323	TB323K1		
TCKWP284	TB284LK1	TCKWP319A	GTKWP319A	TCK141	TB141K1	TCK247	TB247K1	TCK324	TB324K1		
TCKWP284	TB284LK1	TCKWP319A	TB319LK2	TCK142	TB142K1	TCK249	TB249K1	TCK328	TB328K1		
								TCK328A	TB328K2		

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Kit de Distribución sin Bomba de Agua (cont.)		18119	63140	18272	64529	18454	63348	18759	63114
		18120	63338	18273	64469	18457	64515	18762	63247
		18121	64994	18274	64470	18458	63963	18763	63057
TCK329	TB329K1	18123	64389	18278	64471	18459	63195	18764	63238
TCK330	TB330K1	18124	64994	18279	64127	18460	64333	18765	63176
TCK331	TB331K1	18125	64373	18283	64485	18461	64334	18767	63241
TCK331A	TB331K2	18126	64113	18284	64472	18462	64319	18768	63273
TCK331B	TB331K2	18127	64396	18288	64291	18463	64378	18769	63122
TCK332	TB332-168K1	18128	63344	18292	64265	18466	64556	18772	63096
TCK333	TB333K1	18129	64994	18299	64622	18469	63220	18773	64320
TCK334	TB334K1	18131	64535	18300	64997	18471	64473	18774	63089
TCK335	TB335K1	18133	64514	18301	63166	18472	64473	18775	63117
TCK337	TB337K1	18134	64479	18302	63339	18476	64496	18777	63251
TCK338	TB338K1	18136	63234	18303	63134	18491	64593	18778	63186
TCK340	TB340-341K1	18137	64591	18304	63172	18493	64626	18779	63187
TCK342	TB342K1	18141	64676	18305	63139	18495	64571	18780	63204
GATES MEXICO									
Kit de Tensor Solucionador de Problemas		18146	64125	18308	64648	18496	64572	18782	63129
		18148	64635	18312	63491	18505	64634	18783	63196
		18160	63641	18314	64997	18506	64647	18785	63178
38342K	49204K	18165	63806	18315	64128	18508	64430	18786	63300
38379K	49215K	18174	64225	18316	64215	18568	64201	18789	63235
38398K	49381K	18176	64225	18317	64997	18622	62938	18791	64106
39054K	49417K	18181	64125	18320	64414	18646	64663	18793	63316
39068K1	49455K1	18186	64421	18321	63502	18700	63110	18794	63229
39068K2	49455K2	18199	64679	18322	63503	18701	63246	18796	63236
GATES MEXICO									
Manguera de Calefacción		18201	63142	18325	64489	18702	63272	18797	63020
		18202	63262	18326	64490	18703	63995	18798	64132
18010	64421	18204	63198	18327	64491	18704	63148	18799	64314
18011	63234	18205	64995	18328	64492	18705	63138	18800	63069
18020	64310	18206	63131	18329	64493	18706	63119	18801	64288
18021	63100	18207	63130	18331	64495	18707	63051	18802	63229
18024	64568	18210	63158	18333	64592	18708	63106	18803	63200
18030	64309	18214	64995	18335	64680	18709	63332	18804	63136
18031	63101	18216	64995	18338	64228	18710	63201	18805	63125
18034	64569	18219	64124	18342	64681	18713	63202	18807	63342
18046	63265	18222	64995	18343	63080	18716	63230	18810	64374
18050	64449	18224	64995	18344	64665	18717	64525	18812	63167
18051	63145	18225	63330	18382	64640	18718	63333	18813	63206
18055	64590	18227	64157	18400	63171	18720	63207	18814	63137
18058	64558	18229	64995	18401	63320	18722	63209	18815	63285
18059	63533	18230	63317	18406	63237	18723	63240	18816	63284
18060	63824	18231	64646	18412	63197	18724	63295	18817	63017
18061	64559	18238	64123	18413	63146	18725	63058	18818	64316
18063	64570	18239	64124	18414	65000	18729	63050	18819	63313
18065	64560	18240	64125	18415	63033	18731	63276	18820	63132
18066	64561	18242	63508	18417	63347	18732	63177	18821	63124
18067	64562	18244	64995	18419	63162	18733	63322	18822	63748
18069	64122	18246	64126	18420	63322	18735	63288	18826	63099
18070	64429	18247	64291	18422	63156	18737	63260	18827	63159
18071	63068	18249	64176	18423	64313	18738	63219	18828	63216
18072	64431	18250	64178	18424	63256	18739	63144	18830	63076
18073	64432	18252	64480	18426	63220	18740	63188	18831	63127
18076	63108	18253	64225	18428	63255	18741	63244	18834	63279
18077	63111	18254	63493	18429	63195	18742	63035	18835	63259
18078	63107	18255	64222	18433	63500	18743	63090	18836	63072
18079	63223	18256	64223	18439	63319	18744	63103	18838	63094
18080	63030	18257	64397	18440	63530	18745	63205	18840	63175
18081	64368	18259	64130	18441	63319	18746	64252	18843	63155
18082	63102	18260	64127	18442	63195	18747	63173	18844	63258
18083	63118	18261	64129	18443	63021	18748	63106	18845	63225
18084	63074	18262	64995	18444	64662	18749	63091	18846	63224
18092	64563	18263	64158	18446	63986	18750	63245	18847	63227
18093	63906	18264	64213	18447	64649	18751	63097	18848	63239
18100	64226	18266	64228	18449	64131	18752	63168	18849	63154
18104	63305	18267	64481	18450	64217	18754	63088	18850	63152
18106	63334	18268	64482	18451	64218	18755	64398	18851	63153
18112	63306	18269	64483	18452	64219	18757	63346	18853	63149
18114	63157	18271	64396	18453	63348	18758	63113	18856	63194

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)	18971	63980	19088	64259	19180	63194	19283	64238	
18857	63193	18973	64497	19089	64381	19181	64518	19286	64284
18858	63208	18978	63490	19090	64382	19183	64330	19287	64393
18862	63062	18981	63280	19092	64161	19184	63520	19288	63216
18863	63203	18983	63291	19093	64136	19187	63091	19289	64658
18864	63287	18984	63515	19094	64112	19188	63987	19292	63526
18865	63184	18990	64249	19095	64231	19190	63246	19293	64165
18866	63257	18993	64379	19097	64137	19191	64390	19294	63193
18867	63070	18994	63261	19098	64140	19192	63286	19296	63061
18868	63115	18995	63225	19101	63511	19193	63991	19297	64338
18873	64268	18996	63293	19102	64383	19195	64138	19303	64504
18874	63222	18999	63323	19103	64138	19196	64401	19304	64505
18875	63300	19000	63995	19105	63513	19198	64181	19305	64195
18876	63085	19002	63325	19106	64139	19199	64144	19306	63235
18877	63253	19004	63272	19107	64399	19200	64385	19307	64426
18879	63150	19008	63329	19109	64119	19201	64335	19308	64432
18881	64412	19015	64140	19110	64115	19202	64519	19310	63261
18883	63105	19019	63248	19111	64384	19203	63998	19312	64162
18884	63067	19020	63340	19112	64106	19204	63293	19314	64394
18885	63254	19021	64338	19113	64285	19206	64527	19315	64413
18888	63310	19022	63340	19114	63522	19208	64416	19316	64298
18889	63164	19023	63316	19115	64657	19209	64104	19317	64506
18892	63211	19025	63981	19116	64140	19210	64145	19320	64180
18893	63063	19026	63121	19117	63225	19211	64114	19321	63286
18894	63151	19029	63521	19118	63272	19212	63084	19324	63302
18896	63049	19030	63272	19119	63175	19213	63138	19325	64520
18897	63268	19032	64134	19120	64179	19214	64229	19326	63052
18898	63265	19033	63497	19121	64180	19215	64138	19327	63061
18899	63263	19034	64117	19122	64314	19218	64386	19329	64275
18900	63264	19035	63052	19124	64517	19219	63992	19330	64276
18902	63252	19037	63995	19125	64661	19220	63313	19331	64277
18903	63180	19038	63995	19129	64282	19222	64498	19332	64278
18905	63191	19039	64419	19130	64283	19223	64110	19333	64274
18906	63174	19040	64380	19133	64332	19224	64111	19336	64507
18908	63165	19041	63973	19134	64630	19226	64391	19337	64573
18909	63123	19042	64134	19136	63185	19229	63501	19338	64508
18911	63084	19043	64120	19138	63990	19233	64402	19341	64659
18912	63318	19044	63517	19140	63260	19234	64131	19342	63085
18914	64133	19045	64104	19141	64531	19235	63999	19344	64509
18915	63120	19047	64160	19142	64162	19236	63284	19346	64664
18916	63095	19048	63993	19143	63989	19237	63812	19347	64249
18917	64650	19049	63994	19144	63323	19243	64276	19348	64250
18919	63270	19051	63529	19146	63293	19246	64528	19351	64115
18920	63336	19053	63529	19147	64400	19248	64499	19352	64289
18921	63345	19054	63987	19150	63323	19251	64500	19353	64521
18922	63271	19055	63988	19151	64162	19253	64279	19354	64510
18925	64314	19056	63351	19152	64105	19254	64501	19355	63310
18930	63210	19057	63513	19153	64141	19256	63347	19356	64140
18932	63263	19061	64329	19154	64102	19257	64502	19357	63085
18937	63327	19062	64296	19155	64131	19258	63199	19358	64403
18941	63337	19063	63527	19156	64142	19259	63528	19359	63096
18942	63282	19064	64408	19157	63515	19260	64314	19360	64534
18944	63331	19065	63196	19158	63514	19261	63514	19361	64511
18945	63286	19066	63516	19160	64526	19264	63263	19362	64512
18948	63275	19070	63505	19161	64143	19265	63150	19363	63132
18952	64652	19074	63512	19164	64163	19266	64503	19364	63216
18955	63312	19075	63295	19165	64164	19269	63224	19367	63061
18957	63514	19076	63057	19166	63264	19270	63333	19369	64513
18959	63492	19078	63495	19167	64254	19272	63293	19370	63178
18960	63302	19079	63496	19168	63310	19276	64167	19373	63194
18962	64329	19081	64292	19171	64165	19277	64392	19374	63261
18963	63515	19082	64336	19173	63124	19278	64212	19375	63091
18969	63995	19084	63261	19174	63116	19279	64259	19376	64164
18970	64159	19085	64165	19175	64135	19280	63973	19377	63094
		19087	63681	19178	64258	19282	63151	19383	64656

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)		19543	64575	19673	63301	19774	63141	19897	64616
19384	63533	19551	64624	19674	63304	19775	64651	19898	64620
19385	63521	19553	64468	19675	63303	19777	64549	19899	64617
19386	64281	19557	64603	19676	64395	19778	64550	19900	64618
19388	64564	19563	64576	19679	63308	19779	64317	19901	64619
19389	63351	19569	64577	19683	63985	19780	64666	19902	64575
19391	63965	19570	64604	19684	63048	19781	64411	19905	64583
19392	63966	19577	64578	19685	63065	19782	64109	19906	64621
19393	64257	19578	64605	19688	64404	19783	64653	19915	64567
19394	64229	19582	64579	19689	63997	19784	63190	19916	64155
19395	63199	19583	64580	19690	63350	19785	64522	19917	64584
19396	63824	19591	64606	19691	64108	19789	64177	19942	63906
19399	63229	19592	64581	19692	64146	19792	64415	19943	64669
19400	64142	19594	64582	19694	63189	19793	64532	19944	64670
19401	64475	19595	64566	19695	63498	19799	63350	19991	63912
19403	63302	19600	64312	19697	64182	19800	64153	20046	60049
19404	63178	19601	63046	19698	64405	19802	63962	20065	61780
19408	64565	19602	63242	19699	64147	19803	64220	20088	60033
19412	63534	19603	63190	19700	63309	19804	64221	20121	60461
19414	64281	19604	63163	19703	64183	19805	63997	20137	60138
19420	64245	19605	63075	19704	64103	19806	64210	20145	60113
19422	63257	19606	63087	19706	64101	19807	64211	20151	66477
19423	64403	19607	64312	19707	63504	19810	64154	20157	61001
19425	63287	19609	63141	19710	63971	19811	64155	20166	66478
19435	64241	19610	63077	19711	64170	19812	64315	20168	66479
19436	64242	19611	64318	19712	64171	19813	64174	20172	60830
19438	63353	19612	63307	19713	64107	19814	64175	20191	63192
19441	64256	19613	63071	19714	64420	19815	64297	20206	60914
19443	64254	19614	63128	19717	64171	19816	63504	20225	60191
19444	64253	19615	63140	19722	63080	19817	64232	20226	60173
19446	64388	19616	63143	19723	64148	19818	64216	20230	60101
19447	64197	19617	63133	19724	64149	19819	64286	20242	60228
19448	64252	19619	63098	19725	64292	19820	64476	20267	61639
19454	64530	19620	63066	19726	63524	19821	64637	20276	61576
19455	64631	19621	63179	19728	64295	19824	64203	20294	62872
19456	64145	19622	63135	19729	64290	19825	64523	20295	66731
19458	63836	19623	63173	19731	64409	19826	64633	20333	63602
19459	63535	19624	63126	19733	64327	19827	64524	20338	63641
19460	64638	19625	64328	19734	64326	19829	64318	20345	60376
19461	64639	19626	63494	19735	64224	19830	64477	20351	60392
19462	64594	19627	63128	19736	64321	19832	63925	20355	60685
19466	64516	19628	63054	19737	63190	19833	64660	20356	60746
19467	64627	19629	63104	19738	64172	19834	63982	20357	60117
19468	64628	19630	63047	19739	63190	19836	64632	20364	66480
19469	64629	19631	63160	19740	63924	19837	64644	20365	62973
19478	64252	19632	63083	19741	64183	19838	64640	20369	61023
19486	64273	19633	63079	19742	63982	19839	63140	20370	60291
19487	64272	19635	63078	19743	64304	19841	64261	20380	61593
19488	64271	19636	63055	19746	64150	19845	64297	20386	60662
19489	64270	19638	63082	19747	64116	19846	64667	20387	61584
19493	64636	19639	63053	19749	66152	19850	64198	20390	60902
19498	63812	19640	63080	19750	63077	19851	64263	20397	66481
19499	64197	19641	63189	19751	64372	19852	64264	20400	60365
19500	64202	19644	63025	19752	63104	19854	64266	20401	66705
19503	63127	19645	63059	19754	64209	19857	64641	20406	60419
19505	64645	19650	63060	19756	64410	19860	64260	20411	60689
19508	64238	19652	64266	19757	64185	19876	64607	20412	60475
19510	64595	19653	63309	19758	63141	19877	64608	20416	66773
19511	64596	19656	63307	19759	64173	19878	64395	20417	60149
19516	64677	19657	63298	19760	64151	19879	63046	20420	66695
19523	64597	19660	63297	19761	64186	19885	64609	20424	60403
19525	64598	19661	65009	19763	63189	19886	64625	20431	60954
19526	64599	19662	64155	19764	64121	19888	64610	20433	60687
19531	63535	19663	64557	19765	64152	19889	64611	20437	66706
19532	64678	19665	64262	19766	64177	19890	64612	20441	60702
19539	64600	19670	63081	19768	63982	19892	64613	20442	61086
19542	64574	19671	63161	19771	63104	19894	64614	20450	60616
		19672	64337	19773	64187	19896	64615	20451	60619

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)		20606	60690	20777	60790	20919	61574	21063	61449
20452	66732	20607	60691	20779	60788	20921	60916	21064	60893
20459	60736	20608	61750	20780	62496	20922	60925	21065	66564
20465	60461	20609	62536	20782	62730	20923	60313	21067	60947
20466	61420	20610	60752	20786	60802	20925	63011	21074	61406
20468	66482	20611	66548	20791	61234	20926	60977	21078	66750
20470	62550	20613	66738	20793	61320	20931	60903	21084	60980
20473	62484	20614	66739	20795	62409	20933	60753	21085	62694
20475	60620	20615	60761	20800	66796	20940	62722	21086	61025
20476	62621	20618	63394	20801	62626	20941	60949	21087	61147
20489	60371	20620	60816	20802	66378	20942	60926	21089	60995
20492	60672	20621	60706	20805	60785	20944	63018	21090	60996
20493	60447	20622	60730	20808	60815	20945	60910	21094	60138
20504	60690	20623	60709	20809	66575	20946	60971	21095	61307
20505	66561	20625	63724	20810	61563	20947	60972	21100	61465
20508	61150	20626	62930	20811	66769	20948	61000	21103	61070
20509	60475	20627	60825	20812	60822	20949	60928	21105	60989
20510	60366	20630	60621	20813	60822	20952	61066	21106	60749
20511	60387	20632	60703	20814	66774	20953	66369	21107	61011
20516	60292	20636	60900	20816	66790	20954	60911	21111	60843
20520	66584	20637	66555	20817	66764	20957	61301	21113	61265
20521	63489	20639	60717	20819	66789	20958	60880	21115	66547
20523	61323	20661	62517	20820	61396	20960	61052	21119	61230
20531	60608	20662	63726	20823	60775	20961	61016	21120	61013
20532	60695	20663	2158	20836	60853	20967	60825	21125	61584
20535	60474	20674	62045	20837	60762	20968	60920	21128	60950
20536	60434	20675	60731	20838	60674	20970	66696	21129	60956
20537	60627	20676	60727	20839	60851	20973	66749	21131	61227
20538	60722	20677	60734	20840	60890	20974	60049	21132	60958
20539	60817	20683	60714	20841	62184	20976	63005	21133	61123
20540	60773	20685	66714	20842	61176	20980	60674	21134	61129
20541	60866	20686	60715	20843	60855	20981	60905	21135	60957
20542	60994	20687	60991	20844	66740	20982	60173	21137	61016
20543	60675	20693	63735	20846	60717	20983	60625	21138	61412
20544	66563	20694	60751	20847	60718	20987	61116	21139	61115
20546	60761	20697	60865	20848	60864	20991	60964	21140	61328
20548	60858	20699	60766	20849	60778	20992	60985	21141	61315
20549	62246	20700	66483	20850	60889	20993	62040	21143	61110
20556	63682	20701	60765	20854	60886	20994	60992	21145	60940
20557	60408	20702	60768	20855	60764	20995	60993	21150	61094
20558	62595	20703	60767	20860	60967	20996	60955	21152	66734
20559	60817	20704	60866	20868	60867	21008	61002	21153	61042
20563	63720	20705	61040	20869	61260	21011	61012	21154	60746
20564	66897	20706	60619	20872	60936	21025	60932	21158	61081
20565	63692	20710	60775	20873	61061	21026	61413	21159	61037
20566	63750	20719	60747	20874	60987	21027	61144	21160	61036
20567	66693	20720	67253	20875	60665	21029	61282	21162	61167
20568	64370	20722	62116	20877	62553	21030	61058	21163	61032
20572	66737	20731	60845	20878	60976	21031	61047	21164	61035
20573	61044	20733	60917	20880	60883	21033	66557	21166	61029
20577	60674	20734	60664	20882	60826	21034	60862	21169	61062
20582	66760	20735	66730	20883	60894	21042	66685	21172	62461
20584	62280	20744	61139	20887	60787	21043	60961	21177	61069
20587	60754	20747	61115	20892	60946	21045	60965	21178	61783
20589	60744	20748	60397	20893	61436	21047	60997	21179	60972
20590	66392	20753	60973	20894	60999	21048	60863	21180	61253
20594	60666	20756	61010	20896	61001	21053	60995	21182	66697
20595	60684	20760	60820	20900	66225	21054	61296	21183	61048
20597	60698	20763	60770	20904	60924	21055	61157	21184	63042
20598	60700	20767	61030	20905	60923	21056	61001	21186	61428
20601	60677	20770	60851	20906	63002	21057	66484	21187	63008
20602	60661	20771	60779	20907	60974	21058	60962	21188	61159
20603	60734	20773	60934	20912	60891	21059	60988	21189	61087
20605	63681	20774	60138	20913	60892	21060	61107	21191	62822
		20776	60791	20914	60899	21061	60854	21193	61172

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)		21299	60957	21431	60686	21547	66762	21667	61587
21194	60830	21300	61024	21432	61471	21549	61449	21668	62161
21199	61089	21302	61051	21433	60322	21551	66433	21672	61451
21201	61098	21305	61214	21434	61563	21556	60397	21673	61420
21202	60734	21307	60288	21436	61312	21557	61351	21674	61341
21203	61171	21308	60448	21438	61331	21558	61246	21675	62160
21204	61564	21309	63024	21441	61548	21559	61465	21700	61516
21205	61093	21310	61182	21442	61569	21562	60403	21701	61452
21207	61252	21311	61421	21444	61513	21564	61118	21703	61495
21209	61097	21312	60851	21445	66583	21569	61584	21706	61549
21210	61157	21323	61210	21449	61290	21570	61580	21707	61561
21211	61043	21324	61196	21452	61306	21571	60288	21709	61550
21212	60874	21326	60857	21453	66708	21572	61523	21710	62021
21214	63021	21327	61211	21454	61303	21574	61439	21711	61594
21215	61261	21329	61273	21455	61304	21575	61415	21712	61457
21216	62076	21331	61251	21458	63028	21576	61517	21713	61565
21219	61005	21332	61192	21460	61229	21577	61446	21714	61515
21220	61104	21333	61182	21461	66200	21579	61328	21717	61514
21222	64376	21335	61248	21462	61140	21580	62098	21718	61455
21223	61165	21336	61401	21464	61139	21581	62266	21719	61489
21226	60938	21337	61209	21469	61222	21587	61395	21720	61336
21227	63013	21341	61201	21470	61678	21589	62534	21721	61326
21228	61337	21342	61162	21472	61141	21590	66735	21722	62777
21229	61168	21343	61183	21473	66576	21591	61068	21723	66048
21232	61179	21344	61208	21474	61226	21592	61696	21724	63031
21234	61001	21345	61243	21477	60843	21595	61433	21727	61572
21235	62078	21347	61242	21480	61491	21599	61005	21728	61349
21236	62595	21351	61336	21482	61344	21601	61354	21729	61555
21237	60908	21352	61335	21483	61481	21602	61454	21730	61372
21239	61300	21353	62663	21484	61552	21603	66095	21731	61556
21243	61380	21354	62291	21485	61343	21607	61591	21732	61529
21247	61382	21363	61223	21486	61551	21608	61645	21733	63032
21248	61120	21366	61267	21487	61077	21609	61373	21734	60934
21249	61220	21372	61579	21488	63112	21611	61443	21735	61458
21250	61218	21377	61333	21489	61356	21612	61459	21736	61416
21252	61221	21378	60829	21490	61268	21615	61445	21737	61526
21253	61381	21379	66684	21491	61299	21616	61444	21738	63052
21255	61213	21380	63010	21492	66779	21618	61667	21739	63052
21256	60921	21381	63009	21493	61400	21619	61410	21740	63041
21257	64369	21384	61269	21494	61358	21620	61274	21742	63641
21258	63004	21385	61398	21495	62688	21621	61064	21743	61370
21260	60973	21389	61280	21496	61431	21622	62008	21746	66751
21261	66351	21391	61369	21497	62092	21624	61418	21749	61558
21262	60897	21392	61345	21498	61429	21625	61439	21750	61162
21263	61143	21393	61308	21499	61476	21627	61522	21752	61055
21264	61154	21394	61278	21500	61477	21628	61449	21755	61437
21268	61146	21395	61321	21501	61668	21629	61713	21756	61669
21269	61160	21399	61423	21503	61367	21630	61450	21757	63026
21270	61496	21400	61142	21504	60982	21631	62482	21759	61557
21271	60703	21401	61232	21505	61404	21634	66125	21760	61378
21272	61234	21402	61233	21506	61293	21637	61453	21761	61644
21277	61093	21403	61324	21508	61353	21639	61341	21763	62453
21278	60153	21405	61323	21511	61364	21640	62646	21764	61329
21279	61339	21408	61560	21512	61368	21644	61564	21765	61601
21281	61348	21409	66559	21513	61756	21645	61594	21766	61581
21283	60990	21411	61284	21515	64197	21647	61733	21767	61531
21284	61231	21412	61286	21516	61230	21648	62454	21768	66188
21285	61188	21413	61285	21517	63027	21649	61533	21770	61530
21287	66793	21414	61293	21519	61568	21651	61485	21771	61656
21288	61126	21415	61342	21521	60408	21652	61505	21772	61330
21289	61127	21416	61283	21526	61224	21655	61506	21774	63039
21290	61126	21418	66707	21528	60427	21656	61478	21775	61561
21291	61128	21420	61132	21530	61630	21657	61480	21776	61602
21292	61125	21422	61185	21533	62773	21658	61479	21777	61469
21293	61124	21424	61472	21541	62017	21659	61548	21778	61648
21294	60829	21425	62057	21542	62555	21661	61638	21779	62051
21298	61034	21429	61314	21543	62686	21665	61546	21780	61653
21299	61034	21430	61257	21544	66763	21666	61586	21781	61481

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)		21893	61304	21990	62010	22062	66962	22139	62442
21782	62035	21894	62031	21991	61724	22063	63299	22140	62080
21783	62036	21895	61720	21993	62107	22064	66963	22141	61548
21784	63034	21900	62019	21994	61503	22065	62162	22142	61460
21785	61492	21901	62083	21995	62045	22066	62503	22143	62084
21788	61443	21904	61511	21996	62068	22067	62147	22144	62140
21789	60921	21906	62100	21997	62037	22068	62146	22145	62131
21793	61735	21908	61644	21998	62044	22069	66049	22146	62131
21794	60859	21909	61712	21999	62435	22070	62475	22147	62091
21801	66698	21910	61409	22000	62025	22072	62640	22148	62165
21805	66686	21914	62103	22001	62026	22073	62460	22149	62111
21806	66686	21915	61543	22002	62027	22074	60993	22150	62149
21810	61578	21918	61757	22003	62254	22076	66964	22151	62150
21817	64339	21920	62018	22004	62507	22077	62106	22152	62164
21820	61611	21921	61653	22005	62065	22078	62505	22153	62126
21825	62148	21922	61623	22006	62024	22079	62057	22154	62152
21826	61532	21927	61688	22009	61567	22080	62056	22155	2154
21830	61612	21930	61758	22010	61759	22081	62071	22156	62116
21832	63344	21933	61414	22011	62137	22082	62072	22157	62067
21833	61542	21934	62097	22012	61777	22083	62070	22158	62155
21834	61597	21935	62096	22013	62441	22084	62467	22159	62081
21835	61539	21936	61215	22014	60930	22085	62038	22162	61604
21836	61519	21938	62000	22015	66959	22086	62074	22163	62113
21837	61721	21940	61456	22016	61632	22087	62086	22164	62112
21838	61535	21941	62075	22019	62013	22088	61430	22165	61281
21840	63036	21942	66550	22020	62552	22089	66688	22166	62518
21841	63035	21943	62002	22021	62100	22090	62895	22167	62731
21842	61577	21944	61122	22022	62551	22093	61772	22168	62233
21844	61723	21945	62539	22023	62554	22094	61771	22169	61196
21845	61527	21946	61699	22024	66224	22095	61763	22170	66880
21846	61740	21947	61697	22025	62060	22096	61774	22171	62331
21848	61676	21948	62015	22026	2123	22097	66965	22172	62330
21849	61708	21949	63043	22027	62054	22098	66966	22173	62336
21850	61567	21950	63170	22028	62047	22099	66967	22174	61023
21851	62445	21951	61696	22029	62048	22100	66968	22175	62220
21852	62478	21952	62436	22030	61748	22104	64339	22176	62220
21854	61583	21953	60913	22031	62298	22109	62127	22177	62221
21855	61583	21954	62022	22032	62005	22110	66969	22178	61604
21856	61438	21955	62040	22033	62003	22111	62163	22179	66709
21857	61573	21956	61725	22035	61755	22112	66970	22180	66601
21858	61570	21957	62012	22036	62148	22113	62477	22181	62545
21860	63182	21958	62011	22037	62073	22114	61760	22182	62455
21861	63183	21959	61760	22038	63064	22115	65012	22183	62102
21862	63981	21960	61680	22039	61502	22116	62223	22184	66883
21864	61737	21963	62017	22040	62546	22117	62066	22185	66928
21865	61636	21964	62651	22041	62007	22118	66051	22186	66929
21866	62103	21965	62033	22042	62099	22119	62192	22187	66930
21867	62571	21966	62034	22043	62069	22120	62120	22188	66931
21868	61632	21967	62009	22044	62815	22121	62129	22189	66958
21869	61650	21968	62085	22045	62066	22122	61682	22190	66932
21870	61631	21969	61216	22046	62055	22123	66971	22191	62169
21871	61605	21970	62247	22047	61363	22124	62978	22192	61652
21872	61401	21971	62043	22048	62725	22125	62109	22193	62728
21873	61293	21972	62049	22049	62557	22126	66265	22194	62172
21875	61589	21973	61631	22050	62561	22127	66061	22195	63019
21878	62104	21974	60942	22051	62560	22128	66061	22196	62127
21880	62533	21975	62795	22052	62088	22129	66123	22197	62449
21882	60882	21976	62511	22053	62173	22130	62182	22198	61318
21883	61590	21978	62041	22054	62502	22131	66352	22199	62231
21885	61610	21979	62513	22055	66960	22132	66314	22200	62652
21886	61525	21982	62226	22056	66961	22133	62090	22201	62114
21887	61422	21984	61745	22057	62062	22135	62299	22202	62156
21891	66552	21985	62006	22058	60710	22136	66566	22203	62706
21892	66733	21987	62299	22059	60768	22137	62151	22204	62228
		21989	62005	22060	62061	22138	62446	22205	62229

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)		22294	62287	22366	62235	22439	67237	22513	62849
22221	62227	22295	66094	22367	62235	22440	67238	22515	62407
22222	62116	22296	66682	22368	62840	22441	62989	22516	62633
22223	62708	22297	62288	22369	64340	22443	66098	22517	62861
22224	62145	22298	66094	22371	62360	22444	62305	22519	66378
22225	62144	22299	62204	22372	62962	22445	62515	22520	64343
22226	62230	22300	66556	22373	62444	22446	62530	22521	62580
22227	62143	22301	62378	22374	62205	22447	60017	22522	66005
22229	62195	22302	62201	22375	62451	22448	62732	22523	66006
22230	62306	22303	61628	22376	62471	22449	62123	22524	62443
22231	62168	22304	62212	22377	62474	22450	61699	22525	62871
22232	66581	22305	62211	22378	62237	22451	62117	22526	62267
22234	66595	22306	62240	22379	62238	22452	62512	22527	66008
22235	62234	22307	62110	22380	62259	22453	66611	22529	62566
22236	66024	22309	62520	22381	62830	22454	62134	22530	62521
22237	66530	22310	62450	22382	62829	22455	66022	22531	62619
22239	62219	22311	62189	22384	61247	22456	66023	22532	62620
22240	62222	22312	62155	22385	64340	22457	62623	22533	61405
22241	61681	22314	62250	22386	62290	22458	62624	22534	61607
22242	62138	22315	62252	22387	62390	22460	61316	22535	62233
22243	62139	22316	62358	22388	62248	22461	61340	22537	62415
22244	62166	22317	62251	22392	62246	22462	62751	22538	62852
22245	62167	22318	62253	22393	62123	22463	66060	22539	62910
22246	62135	22319	62264	22394	66743	22464	62177	22540	62851
22247	62170	22320	62133	22395	62270	22467	62281	22542	62946
22248	62208	22321	61585	22396	62494	22468	62848	22543	62811
22249	62187	22322	62390	22397	62274	22469	62848	22544	62427
22250	66717	22323	62396	22398	62841	22470	63518	22545	62628
22251	67256	22324	66095	22399	62842	22471	62849	22546	66376
22252	67259	22325	61607	22400	62001	22472	62242	22547	66376
22253	62198	22326	62226	22401	62843	22473	62629	22548	66377
22254	62258	22327	62468	22402	67121	22474	2052	22549	62792
22255	62258	22328	62232	22403	62050	22475	62131	22550	62279
22258	62179	22329	66134	22404	62547	22476	60929	22551	62793
22259	62181	22330	62836	22405	66254	22477	61390	22552	62273
22260	62180	22331	62213	22406	62495	22478	62516	22553	62535
22261	62154	22332	62215	22407	62800	22479	66346	22554	62852
22262	62153	22333	62214	22408	62801	22480	66110	22555	62363
22263	62824	22334	62216	22409	61504	22481	62580	22556	62568
22264	62483	22335	62255	22410	66553	22482	62456	22557	62549
22265	62336	22336	62437	22411	62825	22483	2156	22558	66933
22266	61099	22337	62839	22412	62826	22484	62783	22559	66934
22267	66567	22338	62384	22413	62397	22485	62320	22560	62058
22268	66567	22339	62385	22414	62271	22486	62319	22562	62853
22269	62723	22340	62432	22415	66582	22487	61538	22564	62487
22270	62017	22341	62575	22416	62470	22488	66761	22565	62486
22271	62452	22342	62236	22417	62447	22489	66795	22566	62778
22272	62017	22343	62277	22418	62244	22491	62745	22567	62309
22273	61577	22344	62088	22419	62243	22492	62573	22568	62524
22275	62183	22345	62549	22420	62514	22493	62572	22569	62308
22276	62457	22346	62370	22421	62499	22494	62564	22570	62854
22277	67241	22347	62008	22422	62659	22495	62462	22572	62077
22278	62785	22348	62282	22423	62644	22496	62464	22576	67249
22279	66718	22349	62346	22424	66727	22497	62484	22577	67246
22280	62210	22350	62406	22425	66710	22498	62718	22578	62607
22281	62209	22351	62426	22426	62205	22499	62618	22579	62569
22283	60903	22352	62914	22427	62063	22500	62275	22580	67245
22284	62257	22353	62249	22428	62064	22501	62276	22581	67248
22285	61781	22354	66568	22429	62548	22502	66577	22582	62607
22286	62185	22355	62831	22430	62844	22503	62295	22587	62991
22287	62404	22356	62190	22431	62356	22504	62472	22588	66720
22288	62403	22357	62171	22432	62845	22505	62289	22589	61648
22289	62211	22358	62283	22433	62491	22507	62627	22590	61633
22290	62217	22359	62326	22434	62286	22508	62294	22591	66744
22291	62218	22360	62194	22435	66554	22509	67252	22592	62570
22292	66531	22361	66223	22436	62634	22510	62571	22596	61297
22293	66742	22362	62591	22437	62261	22511	61604	22598	62788
		22365	66699	22438	62847	22512	64341	22600	62856

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)		22673	62542	22745	66792	22821	61547	22897	62608
22601	62856	22674	62544	22746	62340	22822	62691	22898	66948
22603	62790	22675	62806	22747	62656	22824	66339	22899	62605
22607	62777	22676	62762	22748	62562	22825	62421	22900	62394
22609	62859	22677	66722	22749	62714	22826	62419	22901	62610
22611	66701	22678	66797	22750	62808	22827	66265	22902	62609
22612	62030	22679	66798	22751	62923	22829	62388	22903	66756
22613	64344	22680	61420	22752	62924	22830	62836	22904	61669
22614	64345	22681	62282	22753	62424	22831	62803	22905	62775
22615	62802	22682	62576	22754	62425	22832	62804	22906	62510
22616	66936	22683	62763	22755	62382	22834	62702	22907	62611
22617	62645	22684	62522	22756	62383	22835	62705	22908	62615
22618	62540	22685	62523	22757	62438	22837	62701	22909	62635
22619	61440	22686	62598	22758	62439	22838	66171	22910	62616
22620	62538	22687	62599	22759	62440	22839	66541	22911	62798
22621	62555	22688	62692	22760	62052	22841	66537	22912	62799
22622	62537	22689	62578	22761	62339	22842	62592	22913	2144
22623	62643	22690	62632	22762	66754	22844	62579	22914	2145
22624	64346	22691	62343	22763	66724	22845	62679	22915	62712
22625	62269	22692	62399	22767	66944	22848	62715	22916	62713
22626	62325	22693	62400	22768	66533	22849	62606	22917	62617
22627	62313	22694	62327	22769	62949	22850	66947	22918	62920
22628	62497	22695	62328	22770	66045	22851	62695	22919	62908
22629	62272	22696	62596	22771	66541	22852	62696	22920	62908
22630	62935	22697	62597	22774	66630	22853	62379	22921	62398
22631	66017	22698	62465	22775	66093	22854	62211	22922	62656
22632	62466	22700	66806	22776	66786	22855	66813	22923	66694
22633	62458	22701	66712	22777	62697	22856	66538	22924	64348
22634	62498	22702	66702	22778	66535	22857	62348	22925	62833
22635	62094	22703	62907	22779	62733	22858	62759	22926	66504
22636	66565	22705	66810	22780	62734	22859	62904	22927	62988
22637	62509	22706	66811	22781	66945	22860	62251	22928	62810
22638	62746	22707	66938	22782	66784	22861	62820	22929	66725
22639	62747	22708	62814	22784	66946	22862	62981	22930	66726
22640	62869	22709	66939	22785	62081	22863	62903	22931	66781
22641	62870	22710	66940	22786	61626	22865	66571	22932	66424
22642	62322	22711	67135	22787	62774	22866	66160	22933	66900
22643	62323	22712	67136	22788	62930	22867	62794	22934	66901
22644	66330	22714	66799	22789	62117	22869	66703	22935	66423
22645	62307	22716	60736	22790	62351	22870	66196	22936	66423
22646	62821	22717	67137	22791	62350	22871	66192	22937	66380
22647	62622	22718	66942	22793	62344	22872	62865	22938	62671
22648	62987	22719	62366	22794	62660	22873	62866	22939	62672
22650	62769	22720	62365	22795	66755	22874	62604	22940	62901
22651	62423	22721	62880	22796	62997	22875	62786	22941	66169
22652	62422	22722	62879	22799	62662	22876	62787	22942	62898
22653	62245	22723	66300	22801	62472	22877	66812	22943	62899
22654	62558	22726	66301	22802	66037	22878	62886	22944	64349
22655	61406	22727	67138	22803	62563	22879	62770	22945	64349
22656	62367	22729	61226	22804	62567	22880	62771	22946	64350
22657	62368	22730	66558	22805	62565	22881	62885	22947	64351
22658	66569	22731	62708	22806	62996	22882	62884	22949	64352
22659	62459	22732	66780	22807	66018	22883	62380	22950	66949
22660	62124	22733	61181	22808	62772	22884	62780	22951	66950
22661	62316	22734	66808	22809	62246	22886	62613	22952	66951
22662	61688	22735	66809	22810	60910	22887	62876	22953	64352
22663	62314	22736	62807	22811	62953	22888	62877	22954	62896
22664	62005	22737	66534	22812	66536	22889	62991	22955	62897
22667	61694	22739	64387	22813	62911	22890	62992	22956	62805
22668	66721	22740	62749	22814	62813	22891	62664	22959	66952
22669	66752	22741	62594	22816	67258	22892	62699	22960	62867
22670	66937	22742	62625	22817	66631	22893	62700	22961	62868
22671	62157	22743	66723	22818	62196	22894	62603	22963	62412
22672	62541	22744	66943	22819	62198	22895	62602	22964	62413
			66753	22820	66632	22896	62601	22965	62410

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)	23049	62531	23136	66133	23237	62018	23309	66206	
22966	62411	23050	62530	23137	62741	23238	66747	23310	66207
22967	66273	23053	62489	23138	62689	23239	66748	23311	66214
22968	66177	23054	66081	23139	66132	23240	66229	23312	62657
22969	66178	23055	62532	23140	62894	23241	66573	23313	66273
22970	66185	23058	61098	23141	66115	23242	66676	23314	66274
22971	62416	23059	62128	23142	66213	23243	61607	23315	66277
22972	62417	23061	66704	23143	66228	23244	61652	23316	66278
22973	66311	23062	62647	23144	66279	23245	66026	23317	62681
22974	62925	23063	62648	23145	62051	23247	62506	23319	62637
22975	66315	23064	66414	23146	66328	23248	62504	23320	62636
22976	66316	23065	62888	23147	66268	23249	61653	23321	66524
22978	62797	23066	62889	23148	66267	23250	66717	23322	66523
22979	62028	23067	66572	23149	62955	23251	62765	23323	66525
22980	66757	23068	66166	23151	62650	23252	62766	23324	66237
22981	62977	23069	62239	23152	61159	23253	62233	23325	66236
22982	66320	23070	62967	23153	66332	23254	66020	23326	66029
22983	66321	23072	62955	23154	66196	23255	62291	23327	66347
22984	66322	23073	62957	23155	66233	23257	64358	23328	66275
22985	62883	23074	66398	23157	66429	23258	64359	23329	66282
22986	62881	23075	66397	23158	66430	23259	66253	23330	66280
22987	62882	23076	62757	23159	62590	23260	66252	23331	66445
22988	62879	23077	62756	23160	62750	23262	62864	23332	66381
22989	62880	23078	62326	23161	66111	23263	62863	23333	64360
22992	66684	23079	62590	23162	66111	23264	62387	23334	64361
22993	66036	23080	66288	23163	66106	23265	62665	23335	64362
22994	62926	23081	66125	23164	66109	23266	67123	23336	64363
22995	62514	23082	66125	23165	62752	23267	66362	23337	66281
22996	66912	23083	62675	23166	62652	23268	64359	23338	66286
22997	62873	23084	66916	23167	62333	23269	62965	23339	66307
22998	62121	23085	66917	23168	66902	23270	62731	23340	66308
23009	62332	23086	66918	23169	66654	23271	62781	23341	66029
23010	62334	23087	66758	23170	66922	23272	62993	23342	66031
23011	62480	23088	66919	23171	66923	23273	66009	23343	66439
23013	66913	23089	66457	23172	66325	23274	66474	23344	66440
23014	66914	23090	67199	23173	66924	23275	66211	23345	66222
23018	62614	23091	67206	23174	66459	23276	66379	23346	66236
23019	62739	23092	66021	23175	60833	23277	66101	23347	62737
23020	62740	23093	66229	23176	66925	23278	66364	23348	66384
23021	66043	23094	66230	23177	62767	23279	62883	23349	62015
23022	62688	23095	62699	23178	66197	23279	66312	23350	66221
23023	66050	23096	62807	23179	66198	23280	66180	23351	66382
23024	66285	23097	66009	23180	62525	23281	66181	23352	66383
23025	66745	23098	66208	23181	62929	23283	62193	23353	66264
23026	66289	23099	66759	23183	66692	23284	66084	23354	66103
23027	66284	23111	66920	23184	62916	23285	66190	23355	62469
23028	66099	23112	66562	23185	66746	23286	66191	23356	64364
23029	66100	23113	62980	23186	66274	23287	66226	23357	66235
23030	66406	23114	66921	23187	66087	23288	62833	23359	66260
23031	66407	23117	66067	23189	64355	23289	62764	23361	66013
23032	66102	23118	66068	23190	66090	23290	66716	23362	66014
23033	66103	23119	62582	23192	66091	23291	66425	23363	66011
23034	66105	23120	62583	23193	66092	23292	66426	23364	66012
23035	62968	23121	66131	23194	62424	23293	66119	23365	66155
23036	62969	23122	62693	23196	66104	23294	66120	23366	66390
23037	62970	23123	62913	23198	66408	23295	66715	23367	62948
23038	62971	23124	62694	23199	66409	23296	62638	23368	66275
23039	62972	23125	62974	23226	62616	23297	62837	23369	66272
23040	62973	23126	62975	23227	66118	23298	66083	23371	66258
23041	66085	23127	62936	23228	62089	23299	66210	23372	66257
23042	66086	23128	62940	23229	66926	23301	66227	23373	61172
23043	62953	23129	66542	23230	66266	23302	66027	23374	62896
23044	62976	23130	66117	23231	66261	23303	66028	23375	66787
23045	62754	23131	64267	23232	66262	23304	62667	23376	62921
23046	62676	23132	64353	23233	62890	23305	62668	23377	66788
23047	62673	23133	64354	23234	62891	23306	66186	23378	62771
23048	62674	23134	66217	23235	62915	23307	66187	23380	66269
		23135	66295	23236	62862	23308	62954	23381	66270

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)		23451	66413	23532	66333	23653	64585	23745	67216
23382	66294	23452	66287	23534	66805	23655	64541	23749	67208
23383	62922	23453	66889	23538	62526	23657	64547	23750	67207
23384	66110	23454	62900	23542	66136	23659	66158	23751	66906
23385	64377	23455	66218	23544	66135	23660	66141	23752	66907
23386	66126	23456	66234	23546	66618	23661	66470	23753	66908
23387	66432	23457	66442	23551	66596	23662	66472	23754	66909
23388	66241	23458	66667	23552	66462	23665	66466	23755	67209
23389	66243	23459	66428	23555	66602	23666	66467	23756	62984
23390	66239	23460	66319	23558	62819	23667	67192	23757	66171
23391	66240	23463	66299	23560	64542	23668	67022	23758	64587
23392	66238	23464	66015	23563	66782	23671	66172	23766	66503
23393	66340	23465	60719	23564	66785	23675	67318	23767	66499
23394	66341	23466	66325	23565	66476	23679	66138	23769	66648
23395	62669	23467	62370	23569	64548	23681	66082	23770	62261
23396	62670	23468	66420	23570	66156	23682	66150	23775	66677
23397	66249	23469	66294	23571	66674	23683	66293	23777	66248
23398	66251	23471	66437	23573	66673	23684	66473	23778	66870
23399	66250	23472	66043	23577	66574	23685	66145	23781	66872
23403	62075	23473	66114	23577	62448	23687	66837	23783	62387
23404	67228	23474	66079	23578	66078	23689	66839	23785	66350
23405	67229	23475	66080	23579	66077	23690	66838	23786	66345
23406	66305	23477	66335	23580	66376	23691	66356	23787	66348
23407	66076	23478	66337	23581	66671	23692	66354	23789	66351
23409	62985	23479	66309	23582	66441	23693	66359	23790	66871
23410	66062	23480	66310	23583	66434	23694	66358	23791	66342
23411	66063	23481	66893	23584	66435	23695	66242	23792	66343
23412	66418	23482	66894	23586	66436	23696	66675	23794	67171
23413	66422	23483	66891	23587	66579	23697	66031	23798	66593
23414	66421	23484	66892	23588	66580	23698	66247	23799	66594
23415	66419	23485	66896	23589	66652	23699	66248	23800	66629
23416	66415	23486	66689	23590	66592	23700	66304	23801	66985
23417	66972	23487	66496	23591	66851	23701	66306	23802	66116
23418	66973	23488	66312	23592	66852	23702	66187	23803	61667
23419	66898	23489	66127	23593	64543	23703	66159	23804	66599
23420	67227	23490	66890	23594	64544	23704	66182	23805	66282
23421	66899	23491	62983	23595	64545	23706	62047	23810	62893
23422	66500	23494	66464	23596	66884	23712	66607	23811	62892
23423	66329	23495	66886	23597	66885	23713	66603	23813	67214
23424	66416	23496	66404	23598	62092	23715	66650	23815	66453
23425	66417	23497	66296	23601	62994	23716	66861	23816	66449
23427	62887	23498	66405	23603	66216	23717	66589	23817	66448
23428	62876	23499	67165	23604	66844	23718	66590	23818	64589
23429	66064	23500	66384	23605	66164	23719	66587	23819	67215
23430	66290	23501	66911	23606	62602	23720	66588	23822	61604
23431	62982	23502	66465	23607	66072	23721	67002	23826	66874
23432	66113	23503	66888	23608	66071	23722	66502	23827	66982
23433	62982	23504	62828	23609	66639	23723	66666	23831	66680
23434	66410	23507	62758	23611	66640	23724	66231	23833	66681
23435	66411	23510	66246	23613	66636	23725	66232	23834	66980
23436	66121	23512	66344	23615	66330	23726	66336	23837	66360
23437	66122	23513	62817	23617	66637	23727	66622	23838	66428
23438	66881	23514	66240	23618	66458	23728	66209	23857	66609
23439	66882	23516	66461	23629	66401	23729	66903	23858	66987
23440	66174	23517	66359	23631	66403	23730	66586	23859	66029
23441	66175	23518	66244	23637	66258	23731	66646	23863	66983
23442	66454	23519	66204	23638	67230	23732	66645	23865	66343
23443	66353	23521	66202	23639	66203	23733	66598	23867	67243
23444	66142	23522	66205	23641	61256	23734	66849	23879	66662
23445	66148	23523	66494	23643	66549	23735	66848	23881	66678
23447	66144	23524	66546	23645	66375	23736	66605	23882	66679
23448	66137	23526	66495	23646	62977	23737	66661	23884	67234
23449	66722	23528	66199	23647	62978	23738	66604	23887	67018
23450	66412	23529	66201	23650	66322	23743	66330	23888	67230
		23530	66489	23651	64546	23744	66633	23889	67233

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)		24056	56056	24274	66822	24635	67161	25473	52410
23895	67214	24060	67005	24275	67323	24639	66827	25474	52412
23899	66616	24062	67236	24280	66162	24640	57240	25476	52413
23900	66257	24063	67205	24288	66637	24652	62470	25477	52415
23901	66660	24064	56064	24290	66163	24653	67285	25478	52416
23903	64643	24065	67274	24294	67088	24666	66981	25480	52419
23905	66990	24066	67275	24332	67197	24672	67298	25482	52422
23906	66691	24070	67257	24337	67291	24707	62672	25484	52425
23907	66279	24072	67240	24338	67162	24749	67297	25487	52430
23910	66664	24075	67006	24339	62599	24757	66123	25490	52435
23912	66887	24076	67007	24340	67070	24777	66837	25499	52448
23913	66991	24077	66754	24342	66193	24783	66027	25526	52414
23915	61606	24079	62445	24343	67180	24785	61421	25528	52418
23918	62661	24080	62834	24344	67179	24786	66348	25530	52420
23919	62369	24082	67244	24345	67167	24802	67124	25532	52423
23920	66976	24086	67198	24355	66639	24808	56008	25535	52427
23922	67069	24090	62312	24366	67084	24812	65042	25582	53224
23927	67235	24094	66127	24370	66298	24820	57220	25804	52419
23928	67150	24095	67070	24371	62098	24828	57228	25806	55092
23934	67314	24096	66503	24372	67168	24832	57232	25808	52426
23937	66195	24097	67009	24378	67075	24833	66690	26241	65041
23939	67057	24098	67010	24385	67064	24834	66607	26242	65042
23941	67058	24107	67225	24388	66336	24836	57236	26244	65043
23945	67020	24111	66627	24389	66196	24838	57238	26501	52813
23946	67021	24112	66628	24396	67155	24840	57240	26502	52816
23951	60914	24113	66595	24404	66617	24848	57148	26503	528101
23952	67250	24115	67239	24408	66619	24855	66170	26504	52817
23953	67267	24127	67261	24409	67185	24875	66502	26505	2019
23954	67266	24157	66647	24415	67315	24876	62908	26506	528231
23955	66842	24162	67149	24416	67033	24916	58016	26507	53209
23967	66383	24174	66815	24418	67125	24918	58018	26508	53212
23969	67019	24176	66816	24419	67293	24920	58020	26509	53214
23973	66975	24177	66832	24422	67026	24924	58024	26510	53216
23977	66856	24185	66867	24423	67122	24928	58028	26511	53220
23981	67151	24187	66868	24428	57028	24932	58032	26512	53224
23982	66352	24192	66995	24429	62527	24936	58036	26513	53233
23983	67222	24200	67000	24430	56030	24940	58040	26514	53208
23985	66983	24202	67164	24431	67031	24944	58044	26515	53215
24001	67141	24204	62818	24432	57032	24948	58048	26516	53217
24002	67000	24209	67201	24436	57036	25150	52112	26517	53225
24003	60832	24212	56012	24438	57238	25152	52115	26518	532201
24004	67001	24213	67196	24440	57040	25154	52118	26519	53609
24005	67142	24214	56014	24444	57044	25157	52123	26520	53611
24006	67143	24215	67217	24448	57048	25180	52119	26521	53614
24007	67144	24216	56016	24456	57056	25249	52007	26522	53617
24008	56008	24217	67195	24459	67072	25250	52010	26523	53619
24012	56012	24218	57018	24461	67083	25251	52015	26524	53624
24014	56014	24219	67202	24462	67078	25252	52015	26525	53627
24016	56016	24220	57020	24465	66226	25253	52017	26526	53618
24018	56018	24222	56022	24472	66167	25254	52021	26527	53621
24020	56020	24224	57024	24476	62936	25255	52021	26528	53625
24022	56022	24226	56026	24488	62311	25257	52023	26529	54011
24024	56024	24228	56028	24511	67176	25260	52027	26530	53614
24026	56026	24230	56030	24512	67177	25262	52030	26531	54016
24028	56028	24232	57032	24513	67178	25265	52035	26532	54024
24030	56030	24234	56034	24517	66315	25269	52041	26533	54028
24032	56032	24236	56036	24518	66187	25284	52026	26534	55007
24034	56034	24238	56038	24532	66398	25300	52012	26535	55014
24036	56036	24240	56040	24535	67322	25302	52016	26536	55018
24038	56038	24242	56042	24546	67053	25305	52020	26537	55032
24040	56040	24244	56044	24550	67052	25307	520231	26538	56037
24042	56042	24246	56046	24588	67221	25309	520261	26601	52806
24043	67173	24248	56048	24615	67295	25311	52029	26603	52810
24044	56044	24252	56052	24621	67319	25321	52044	26611	52818
24046	56046	24256	58056	24623	67294	25384	52325	26612	52823
24048	56048	24260	56060	24625	67308	25409	52326	28328	58108
24052	56052	24261	66831	24631	67307	25428	52317	28348	58048
		24264	56064	24634	67023	25472	52408	28400	65000

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)		CH111171	61543	CH140511	62126	CH220762	2080	CH188163	2064
28401	65004	CH111182	61143	CH141002	60855	CH220772	2081	CH220034	2041
28402	65009	CH111191	60878	CH141022	60988	CH221001	61873	CH220054	2011
28403	65018	CH111204	63111	CH141061	2149	CH221003	2046	CH220064	2042
28404	65018	CH111232	60928	CH141061	2160	CH221023	63007	CH220073	2012
28405	65005	CH111274	63106	CH141073	63011	CH221033	63013	CH220083	2076
28407	64994	CH111302	60880	CH141091	61091	CH221054	63028	CH220333	2016
28408	64995	CH111311	61285	CH141102	60962	CH221063	63030	CH220523	2034
28409	64997	CH111322	60662	CH141112	60991	CH221261	61351	CH221073	2074
28410	65000	CH111332	61626	CH141142=20	60903	CH221262	61646	CH221083	2045
28411	65000	CH116391	62069	CH141161	61209	CH221271	61524	GATES MEXICO	
28412	65004	CH116392	62109	CH141172	60876	CH221272	61645	Polea	
28413	65009	CH116591	62022	CH141232	61086	CH228181	2009	36026	49086
28417	65012	CH116592	61651	CH141252	61565	CH228532	60949	36060	49092
28418	65005	CH116933	63735	CH141291	61098	CH229182	2008	36112	49096
28431	65010	CH117592	62070	CH141571	62102	CH229183	63027	36168	49125
28432	65031	CH119401	2126	CH145633	63720	CH230002	2103	36216	50011
28433	65026	CH130093	63024	CH146571	61272	GATES MEXICO			
28434	65025	CH130102	61694	CH147011	61394	Manguera de Calefacción			
28439	65021	CH130121	2101	CH147151	61396	Moldeada			
28441	65000	CH130132	2102	CH147162	61398	18787	64205	36283	49103
28442	65004	CH130231	61693	CH147282	61492	18842	63218	36307	49193
28444	65009	CH130234	63047	CH147571	61564	18997	63292	36343	49001
28447	65012	CH130521	62030	CH148271	60990	19005	64323	36364	50018
28448	65005	CH131001	61147	CH148282	61777	19131	64331	36369	50006
28448	65010	CH131012	60897	CH149001	2139	19132	64331	36372	50067
28460	63706	CH131021	61029	CH149002	2140	19275	64166	36432	50078
28461	63712	CH131032	61806	CH180001	61966	19284	64207	36434	50079
28462	64422	CH131043	63641	CH180011	61757	19285	64206	36435	50080
28463	64423	CH131061	61410	CH180012	2023	19390	64322	36538	50082
28464	64424	CH131112	61296	CH180021	61056	19547	64601	36618	50085
28465	63509	CH131122	61783	CH180031	2029	19548	64602	36728	50069
28466	63806	CH131151	61278	CH180062	2094	19701	64406	36732	50066
28467	63812	CH131162	61340	CH180071	2049	19702	64407	36733	50077
28468	63818	CH131171	61276	CH180082	2059	19705	64324	36742	50073
28469	63819	CH131182	61181	CH181001	2021	19708	64324	36743	50072
28470	63824	CH131203	61818	CH181011	61846	19709	64204	36769	50075
28471	63836	CH131204	63087	CH181031	2082	19762	64118	36771	50065
28472	63848	CH131223	63103	CH181101	61821	19808	64208	36776	50070
28473	63860	CH131234	63048	CH181112	61058	19808	64208	36785	50086
28474	63906	CH131281	61457	CH181122	2022	92400F4001	2096	36785	50086
28475	63912	CH131381	61759	CH181184	63202	92400F4203	2095	38001	49001
28476	63918	CH135455	60686	CH181222	61848	92410F4202	2097	38002	49002
28477	63924	CH135581	61460	CH181414	2090	CH180042	2098	38003	49012
28478	63925	CH136502	62076	CH185351	2083	CH18002	2098	38004	49020
28479	63936	CH136623	63726	CH186242	2099	CH221093	61887	38005	49005
28480	63948	CH136752	60865	CH187842	2051	CH229181	2033	38006	49006
28481	63960	CH137025	60768	CH188162	2084	GATES MEXICO			
28489	64997	CH137501	61150	CH189164	2091	Manguera de Calefacción de			
28490	65070	CH137502	61105	CH189201	2035	Paso			
28491	65071	CH137581	61265	CH189202	2053	18352	2045	38007	49007
28492	65072	CH138381	61504	CH189521	61066	22518	66683	38008	49021
CH110021	61546	CH138384	63054	CH210001	60859	22517	64287	38009	49003
CH110031	62128	CH138392	61458	CH211062	60977	90325594	2069	38011	49022
CH110081	2000	CH139002	61301	CH220001	2073	90409191	2068	38012	49015
CH110082	2125	CH140111	2100	CH220002	2072	93428012	2061	38013	49017
CH110091	2124	CH140131	2137	CH220003	2063	CH180003	2031	38014	49018
CH110092	2001	CH140152	2134	CH220371	2017	CH180032	2032	38015	49019
CH110301	62121	CH140162	2138	CH220532	2018	CH180114	2036	38016	49020
CH110462	60049	CH140201	2142	CH220593	2057	CH180164	2026	38017	49021
CH110651	60910	CH140222	2141	CH220711	2020	CH181134	2025	38018	49022
CH110861	61025	CH140231	70007	CH220721	2060	CH181144	2024	38019	49016
CH111031	2152	CH140451	8009	CH220731	2039	CH181174	2089	38020	49017
CH111142	60929	CH140471	8010	CH220741	2078	CH181194	2047	38021	49018
CH111161	61282	CH140482	8011	CH220751	2079	CH181196	2088	38022	49019
						CH181263	2065	38023	49020
								38024	49021
								38025	49022
								38026	49023
								38027	49024
								38028	49025
								38029	49026
								38030	49027
								38031	49028
								38032	49029
								38033	49030
								38034	49031
								38035	49032
								38036	49033
								38037	49034
								38038	49035

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO		37142P	49966	T43004	48005	38128	49228	38199	49301
Polea (cont.)		37158P	49978	T43005	48001	38129	49229	38201	49282
38039	49043	37171P	49931	T43006	48006	38131	49233	38207	49340
38040	49035	37172P	49939	T43007	48008	38133	49231	38211	49356
38041	49036	37174P	49940	T43008	48004	38134	49237	38216	49303
38042	49038	37175P	49938	T43040	48014	38135	49251	38223	49310
38043	49039	37180P	49933	T43055	48023	38136	49269	38224	49311
38044	49044	37181P	49941	T43091	48010	38137	49250	38225	49312
38045	49045	37182P	49942	T43106	48017	38138	49232	38263	49332
38046	49046	37191P	49944	T43142	48015	38139	49247	38264	49333
38047	49047	37192P	49945	T43143	48019	38140	49242	38266	49298
38049	49049	37193P	49943	T43152	48024	38141	49270	38267	49302
38050	49050	37194P	49949	T43181	48020	38142	49271	38270	49337
38058	49095	37195P	49946	GATES MEXICO		38143	49261	38271	49336
38061	49054	37196P	49947	Polea para el Sistema de		38144	49272	38276	49338
38062	49055	37197P	49948	Accesorios		38145	49252	38285	49544
38063	49056	37198P	49950	38020	49013	38146	49238	38319	49448
38064	49057	37199P	49951	38024	49018	38147	49234	38339	49393
38066	49059	37200P	49952	38029	49040	38148	49235	38345	49377
38068	49061	37201P	49936	38034	49041	38149	49273	38384	49373
38069	49062	37204P	49953	38048	49048	38150	49253	38404	49387
38070	49063	37205P	49954	38051	49051	38151	49268	38405	49386
38071	49064	37206P	49956	38052	49037	38152	49239	38415	49410
38073	49066	37207P	49955	GATES MEXICO		38153	49240	38523	49600
38077	49068	37208P	49965	Power Steering Return Hose		38154	49264	38639	49609
38078	49069	37209P	49967	350010	65221	38155	49243	38702	49607
38079	49093	37211P	49957	350020	65221	38156	49274	38715	49610
38081	49072	37212P	49979	361960	65221	38157	49505	38726	49608
38082	49073	37223P	49961	361970	65221	38158	49275	39023	49853
38083	49074	37224P	49960	GATES MEXICO		38159	49276	39023	49854
38084	49075	37225P	49962	Radiator Hose Reducers		38160	49277	39040	49855
38090	49080	37226P	49964	26390	58981	38161	49257	39048	49422
38091	49081	37227P	49963	26391	58982	38162	49254	39050	49423
38092	49082	37229P	49958	26392	58983	38163	49256	39100	49295
38093	49083	37229P	49959	26393	58984	38164	49258	39112	49463
38095	50068	37241P	49974	26394	58985	38165	49259	39114	49474
38099	49196	37243P	49975	GATES MEXICO		38166	49260	39116	49842
GATES MEXICO		37257P	49970	Silicone Charge Air Hose		38167	49246	39122	49454
Polea Clutch de Alternador		37272P	49981	26203	57513	38168	49255	39127	49491
37010P	49705	37274P	49976	GATES MEXICO		38169	49248	39145	49476
37011P	49701	37276P	49977	Tensor Ensamblado		38170	49249	39148	49462
37012P	49702	37278P	49982	38101	49201	38172	49278	39157	49499
37013P	49703	37279P	49983	38102	49202	38173	49241	39165	49833
37014P	49704	37280P	49984	38103	49203	38174	49262	39166	49834
37020P	49710	37281P	49985	38104	49245	38175	49265	39194	49839
37021P	49722	37285P	49987	38105	49205	38176	49279	39198	49852
37057P	49715	GATES MEXICO		38106	49206	38177	49281	39199	49835
37113P	49714	Polea Loca de Banda de Tiempo		38107	49207	38178	49280	39207	49481
37133P	49721	T42121	48201	38108	49208	38179	49263	39242	49838
37148P	49707	GATES MEXICO		38109	49209	38180	49284	39288	49823
GATES MEXICO		Polea Tensora		38110	49210	38181	49285	39292	49836
Polea Desacopladora de Alternador		38010	49014	38111	49211	38182	49286	39298	49821
		38016	49004	38112	49212	38183	49287	39299	49822
37004P	49935	38017	49023	38113	49215	38184	49288	39331	49820
37009P	49908	38028	49052	38114	49220	38185	49289	39333	49840
37015P	49911	38053	49053	38115	49218	38186	49290	39338	49860
37016P	49912	38065	49058	38116	49216	38187	49291	39339	49828
37017P	49914	38074	49067	38117	49217	38188	49292	39341	49818
37018P	49915	38080	49071	38118	49214	38189	49293	39350	49851
37022P	49928	38087	49077	38119	49219	38190	49294	39351	49827
37023P	49925	GATES MEXICO		38120	49221	38191	49295	39358	49844
37024P	49926	Polea Tensora de Banda de Tiempo		38121	49222	38192	49266	39359	49845
37025P	49924			38122	49204	38193	49267	39364	49850
37026P	49916	T41079	48009	38123	49223	38194	49283	39368	49815
37027P	49921	T41241	MT0002	38124	49224	38195	49296	39369	49830
37028P	49930	T41267	MT0003	38125	49225	38196	49297	39370	49829
37103P	49934	T43001	48007	38126	49226	38197	49299	39375	49846
37112P	49937	T43003	48003	38127	49227	38198	49300	39382	49817

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
GATES MEXICO									
Tensor Ensamblado (cont.)									
39384	49816	10PK1765	4100695	3PK0980	4030385	4PK1890	4040745	5PK1815	4050715
39385	49832	10PK1805	4100710	3PK0990	4030390	4PK1940	4040763	5PK1835	4050722
39386	49837	10PK1830	4100720	3PK1055	4030415	4PK2235	4040880	5PK1895	4050747
39389	49841	10PK1850	4100729	3PK1080	4030425	4PK2390	4040940	5PK1920	4050755
39390	49858	10PK1860	4100732	3PK1120	4030440	5PK0510	4050200	5PK1975	4050778
39391	49819	10PK1880	4100740	3PK1155	4030455	5PK0690	4050272	5PK1980	4050780
39394	49831	10PK1960	4100772	4PK0595	4040235	5PK0710	4050280	5PK2075	4050817
39395	49826	10PK2165	4100852	4PK0620	4040245	5PK0800	4050315	5PK2095	4050825
39396	49843	10PK2225	4100875	4PK0640	4040252	5PK0815	4050320	5PK2120	4050835
39404	49849	10PK2265	4100892	4PK0685	4040270	5PK0825	4050325	5PK2145	4050845
39405	49847	12PK0713	4120281	4PK0700	4040275	5PK0840	4050330	5PK2172	4050855
39413	49862	12PK0990	4120390	4PK0725	4040285	5PK0850	4050335	5PK2175	4050856
39415	49856	12PK1020	4120400	4PK0735	4040290	5PK0865	4050340	5PK2255	4050887
39416	49848	12PK1050	4120410	4PK0760	4040300	5PK0875	4050345	6PK0735	4060290
39420	49857	12PK1335	4120525	4PK0775	4040305	5PK0890	4050350	6PK0750	4060295
39424	49861	12PK1420	4120559	4PK0785	4040310	5PK0900	4050355	6PK0825	4060325
39432	49859	12PK1535	4120605	4PK0800	4040315	5PK0915	4050360	6PK0840	4060330
39432	49859	12PK1784	4120702	4PK0815	4040320	5PK0925	4050365	6PK0865	4060340
39455	49863	12PK1830	4120720	4PK0825	4040325	5PK0940	4050370	6PK0875	4060345
39456	49865	12PK1875	4120738	4PK0830	4040327	5PK0955	4050375	6PK0900	4060355
39457	49864	12PK1960	4120772	4PK0845	4040332	5PK0965	4050380	6PK0915	4060360
		12PK2005	4120789	4PK0850	4040335	5PK0980	4050385	6PK0932	4060367
		12PK2070	4120815	4PK0860	4040338	5PK0990	4050390	6PK0940	4060370
		12PK2095	4120825	4PK0865	4040340	5PK1005	4050395	6PK0950	4060374
		12PK2225	4120878	4PK0870	4040342	5PK1015	4050400	6PK0965	4060380
		12PK2260	4120890	4PK0880	4040347	5PK1030	4050405	6PK0980	4060385
		12PK2290	4120902	4PK0890	4040350	5PK1040	4050410	6PK0990	4060390
		12PK2350	4120925	4PK0900	4040355	5PK1055	4050415	6PK1005	4060395
		12PK2470	4120972	4PK0915	4040360	5PK1065	4050420	6PK1015	4060400
		12PK2485	4120978	4PK0925	4040365	5PK1080	4050425	6PK1035	4060407
		12PK2515	4120990	4PK0945	4040372	5PK1090	4050429	6PK1040	4060410
		12PK2600	4121024	4PK0960	4040377	5PK1105	4050435	6PK1055	4060415
		12PK2640	4121040	4PK0970	4040382	5PK1120	4050440	6PK1065	4060420
		12PK2700	4121063	4PK0980	4040385	5PK1130	4050445	6PK1085	4060427
		14PK0875	4140345	4PK0990	4040390	5PK1145	4050450	6PK1090	4060430
		14PK1090	4140430	4PK1005	4040395	5PK1160	4050457	6PK1100	4060433
		14PK1145	4140450	4PK1015	4040400	5PK1195	4050470	6PK1105	4060435
		14PK1255	4140495	4PK1030	4040405	5PK1205	4050475	6PK1120	4060440
		14PK1315	4140517	4PK1040	4040410	5PK1220	4050480	6PK1130	4060445
		14PK1335	4140525	4PK1050	4040412	5PK1230	4050485	6PK1145	4060450
		14PK1350	4140532	4PK1065	4040420	5PK1245	4050490	6PK1155	4060455
		14PK1515	4140597	4PK1080	4040425	5PK1270	4050500	6PK1160	4060457
		14PK1530	4140603	4PK1090	4040430	5PK1285	4050505	6PK1170	4060460
		14PK1570	4140618	4PK1105	4040435	5PK1295	4050510	6PK1180	4060465
		14PK1675	4140660	4PK1120	4040440	5PK1310	4050515	6PK1195	4060470
		3PK0495	4030195	4PK1130	4040445	5PK1320	4050520	6PK1205	4060475
		3PK0560	4030220	4PK1145	4040450	5PK1345	4050530	6PK1220	4060480
		3PK0610	4030240	4PK1170	4040460	5PK1370	4050539	6PK1230	4060485
		3PK0620	4030245	4PK1180	4040465	5PK1385	4050545	6PK1245	4060490
		3PK0635	4030250	4PK1195	4040470	5PK1395	4050550	6PK1255	4060495
		3PK0660	4030260	4PK1213	4040477	5PK1430	4050562	6PK1270	4060500
		3PK0680	4030267	4PK1245	4040490	5PK1435	4050565	6PK1285	4060505
		3PK0710	4030280	4PK1270	4040500	5PK1450	4050570	6PK1295	4060510
		3PK0735	4030290	4PK1285	4040505	5PK1480	4050582	6PK1310	4060515
		3PK0750	4030295	4PK1295	4040510	5PK1547	4050609	6PK1320	4060518
		3PK0760	4030300	4PK1310	4040515	5PK1590	4050625	6PK1325	4060522
		3PK0785	4030310	4PK1335	4040525	5PK1600	4050630	6PK1335	4060525
		3PK0815	4030320	4PK1340	4040528	5PK1615	4050635	6PK1340	4060528
		3PK0825	4030325	4PK1360	4040535	5PK1625	4050640	6PK1345	4060530
		3PK0850	4030335	4PK1395	4040550	5PK1640	4050645	6PK1365	4060537
		3PK0865	4030340	4PK1420	4040560	5PK1650	4050650	6PK1390	4060547
		3PK0875	4030345	4PK1460	4040575	5PK1675	4050660	6PK1395	4060550
		3PK0890	4030350	4PK1510	4040595	5PK1690	4050665	6PK1410	4060555
		3PK0900	4030355	4PK1615	4040635	5PK1790	4050705	6PK1420	4060560
		3PK0925	4030365	4PK1740	4040685	5PK1805	4050710	6PK1437	4060567

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
METRIC MEXICO									
Banda de Transmisión (cont.)		6PK2240	4060882	7PK1755	4070690	8PK1615	4080635	TBK315WP	GTKWP315
6PK1450	4060571	6PK2255	4060887	7PK1765	4070695	8PK1640	4080645	TBK329WP	GTKWP329
6PK1453	4060575	6PK2275	4060895	7PK1780	4070700	8PK1655	4080652	TBK331WP	GTKWP331
6PK1470	4060578	6PK2285	4060900	7PK1790	4070705	8PK1675	4080660	TEPEYAC MEXICO	
6PK1485	4060585	6PK2300	4060905	7PK1805	4070710	8PK1687	4080665	Hose Connector	
6PK1500	4060592	6PK2310	4060910	7PK1865	4070735	8PK1715	4080675	521053	2131
6PK1525	4060600	6PK2325	4060915	7PK1940	4070763	8PK1740	4080685	TEPEYAC MEXICO	
6PK1535	4060605	6PK2335	4060919	7PK1970	4070775	8PK1765	4080695	Manguera de Calefacción	
6PK1550	4060610	6PK2340	4060922	7PK2040	4070802	8PK1890	4080745	521001	63028
6PK1560	4060615	6PK2350	4060926	7PK2057	4070810	8PK1905	4080750	521002	63030
6PK1575	4060620	6PK2360	4060930	7PK2095	4070825	8PK1920	4080755	521003	63007
6PK1590	4060625	6PK2375	4060935	7PK2120	4070834	8PK1930	4080760	521004	63013
6PK1615	4060635	6PK2390	4060940	7PK2175	4070855	8PK1995	4080785	521005	61873
6PK1625	4060640	6PK2400	4060945	7PK2235	4070880	8PK2005	4080790	521006	60949
6PK1630	4060642	6PK2415	4060950	7PK2245	4070884	8PK2025	4080797	521009	2063
6PK1650	4060650	6PK2425	4060952	7PK2265	4070892	8PK2045	4080805	521010	2046
6PK1675	4060660	6PK2425	4060955	7PK2285	4070900	8PK2055	4080810	521013	61646
6PK1695	4060667	6PK2425	4060970	7PK2300	4070905	8PK2095	4080825	521014	61351
6PK1700	4060670	6PK2440	4060960	7PK2325	4070915	8PK2110	4080830	521015	61645
6PK1705	4060672	6PK2455	4060967	7PK2345	4070923	8PK2130	4080839	521016	61524
6PK1725	4060680	6PK2475	4060975	7PK2365	4070930	8PK2185	4080860	521017	63027
6PK1740	4060685	6PK2490	4060980	7PK2415	4070955	8PK2215	4080872	521019	2008
6PK1755	4060690	6PK2510	4060987	7PK2425	4070970	8PK2225	4080878	521020	2009
6PK1765	4060695	6PK2515	4060990	7PK2425	4070970	8PK2270	4080893	521022	2072
6PK1790	4060705	6PK2525	4060995	7PK2475	4070975	8PK2280	4080897	521023	2073
6PK1805	4060710	6PK2540	4061000	7PK2555	4071005	8PK2295	4080903	521037	2017
6PK1815	4060715	6PK2555	4061005	7PK2562	4071009	8PK2335	4080920	521039	2018
6PK1830	4060720	6PK2562	4061010	7PK2575	4071013	8PK2375	4080937	521042	2052
6PK1840	4060725	6PK2580	4061015	7PK2635	4071037	8PK2425	4080970	521043	2057
6PK1855	4060730	6PK2590	4061020	7PK2655	4071045	8PK2490	4080980	521044	2020
6PK1860	4060732	6PK2605	4061025	7PK2680	4071055	8PK2500	4080984	521045	2078
6PK1865	4060735	6PK2615	4061030	7PK2870	4071130	8PK2515	4080990	521046	2079
6PK1880	4060740	6PK2635	4061037	7PK2885	4071135	8PK2540	4081000	521047	2080
6PK1890	4060745	6PK2655	4061045	7PK2910	4071145	8PK2555	4081008	521048	2081
6PK1895	4060747	6PK2680	4061055	7PK3035	4071195	8PK2590	4081020	521052	2060
6PK1905	4060750	6PK2685	4061058	7PK3167	4071247	8PK2725	4081073	521054	62786
6PK1920	4060755	6PK2705	4061065	8PK0760	4080300	8PK2790	4081098	521101	63641
6PK1930	4060760	6PK2745	4061080	8PK0913	4080360	8PK2800	4081102	521102	61147
6PK1940	4060763	6PK2755	4061073	8PK0925	4080365	8PK2910	4081145	521103	60865
6PK1955	4060770	6PK2770	4061090	8PK0950	4080374	8PK2930	4081153	521104	61029
6PK1970	4060775	6PK2790	4061098	8PK0975	4080384	8PK3035	4081195	521105	61296
6PK1980	4060780	6PK2805	4061105	8PK0995	4080392	8PK3085	4081215	521106	61806
6PK1995	4060785	6PK2820	4061110	8PK1015	4080400	8PK3180	4081252	521107	61818
6PK2005	4060790	6PK2825	4061112	8PK1035	4080407	8PK3202	4081261	521108	61340
6PK2020	4060795	6PK2830	4061115	8PK1055	4080415	8PK3365	4081325	521109	61150
6PK2025	4060798	6PK2845	4061120	8PK1080	4080425	8PK3455	4081360	521110	61105
6PK2035	4060802	6PK2857	4061125	8PK1105	4080435	8PK3477	4081369	5211100	62253
6PK2045	4060805	6PK2870	4061130	8PK1155	4080455	8PK3497	4081377	5211101	62406
6PK2060	4060812	6PK2895	4061140	8PK1180	4080465	SKF MEXICO			
6PK2070	4060815	6PK2910	4061145	8PK1210	4080477	Kit de Distribución con Bomba de Agua			
6PK2075	4060817	6PK3015	4061187	8PK1230	4080485	5211102		5211102	62235
6PK2080	4060820	6PK3035	4061195	8PK1285	4080505	TBK143WP	GTKWP143	5211107	61367
6PK2087	4060822	6PK3055	4061203	8PK1295	4080510	TBK184AWP	GTKWP184B	5211111	61278
6PK2100	4060827	7PK0810	4070319	8PK1310	4080515	TBK184WP	GTKWP184	5211110	62252
6PK2115	4060832	7PK0920	4070362	8PK1335	4080525	TBK199WP	GTKWP199	5211113	62282
6PK2120	4060835	7PK0940	4070370	8PK1345	4080530	TBK224AWP	GTKWP224A	5211114	62259
6PK2135	4060840	7PK0990	4070390	8PK1360	4080535	TBK224WP	GTKWP224	5211115	62117
6PK2145	4060845	7PK1080	4070425	8PK1370	4080540	TBK226WP	GTKWP226	5211116	2101
6PK2160	4060850	7PK1285	4070505	8PK1385	4080545	TBK240WP	GTKWP240	5211117	62076
6PK2175	4060855	7PK1405	4070553	8PK1395	4080550	TBK254WP	GTKWP254	5211118	61103
6PK2180	4060858	7PK1440	4070567	8PK1420	4080560	TBK255WP	GTKWP255	5211119	62295
6PK2185	4060860	7PK1580	4070622	8PK1500	4080590	TBK257AWP	GTKWP257A	521112	61276
6PK2195	4060865	7PK1600	4070630	8PK1510	4080595	TBK257WP	GTKWP257	5211121	62119
6PK2205	4060868	7PK1625	4070640	8PK1525	4080600	TBK259WP	GTKWP259	5211123	62149
6PK2210	4060870	7PK1657	4070653	8PK1550	4080610	TBK265WP	GTKWP265	5211124	62150
6PK2215	4060872	7PK1700	4070670	8PK1560	4080615	TBK271WP	GTKWP271	5211126	61617
6PK2220	4060875	7PK1715	4070675	8PK1575	4080620	TBK286WP	GTKWP286	5211127	61420
		7PK1740	4070685	8PK1590	4080625	TBK296WP	GTKWP296	5211128	61363

Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental	Numero De Competidor	Continental
TEPEYAC MEXICO									
Manguera de Calefacción (cont.)		521187	62378	521267	61585	521366	2148	522016	61462
5211129	62222	521188	62250	521268	62144	521367	62094	TEPEYAC MEXICO	
5211113	63726	521189	62096	521269	62243	521368	61724	Manguera de Calefacción	
5211130	62212	521190	62008	521270	2159	521369	61503	Moldeada	
5211131	62200	521192	62246	521271	61316	521370	62073	521008	61887
5211132	60663	521193	62289	521272	62281	521372	62086	521018	2033
5211133	62268	521196	2102	521273	2000	521373	61159	521472	2095
5211134	62275	521199	62251	521274	61436	521374	62215	521473	2096
521114	63024	521201	63735	521276	62230	521375	62277	521474	2097
5211142	60625	521202	60910	521277	2001	521376	62190	521476	2098
5211143	62258	521203	61143	521282	63999	521377	62194	TEPEYAC MEXICO	
5211144	62189	521204	61025	521286	60817	521378	62205	Manguera de Calefacción de	
5211146	63806	521205	61282	521293	61594	521381	62171	Paso	
521115	61181	521206	60928	521297	61445	521384	61401	521007	2045
5211153	62257	521207	60880	521298	61341	521386	62172	521024	2041
521116	61265	521208	60878	521299	61561	521387	62195	521025	2011
521117	61694	521209	2152	521302	61209	521388	62285	521026	2042
521118	61759	521210	62193	521303	61091	521391	63121	521027	2012
521120	61504	5212104	62247	521304	60991	521392	61099	521029	2074
521121	62030	5212105	62043	521305	61565	521395	62236	521035	2016
521123	61457	5212106	62045	521307	63720	521401	2051	521036	2076
521124	61458	5212110	62038	521308	2160	521403	2082	521038	2034
521125	61783	5212112	63064	521309	61564	521404	2021	521040	2077
521126	61410	5212113	62147	521310	60855	521406	61846	521352	2069
521127	61693	5212114	62146	5213104	62075	521407	2022	521353	2068
521131	60686	5212120	62209	5213105	63122	521408	61966	521357	2061
521132	61460	5212123	62217	5213108	64103	521409	2083	521418	2024
521133	63087	5212124	62218	521311	60988	521410	61058	521421	2025
521135	63048	5212126	62244	5213112	2151	521412	61821	521422	2047
521136	63047	5212129	62499	5213114	62291	521413	61848	521424	2031
521138	62550	5212134	2156	5213115	61068	521414	61056	521429	2088
521139	60897	5212138	62341	5213118	61496	521415	2084	521431	2089
521141	61301	5212140	62273	5213125	60938	521416	61757	521432	2026
521144	63103	5212141	62269	5213126	62101	521417	2023	521442	2064
521145	60768	5212142	62325	5213127	62021	521428	63202	521455	2032
521147	60049	521215	60929	5213128	61517	521430	2035	521458	2036
521149	63054	521216	61543	521313	60990	521433	2090	521460	2065
521152	60944	521217	61626	5213130	62262	521434	2091		
521153	60940	521222	62070	5213131	62261	521435	2027		
521154	61618	521224	60662	5213137	61272	521438	2029		
521155	60138	521225	61285	5213140	2100	521439	61293		
521156	61416	521226	62022	521316	63011	521440	2053		
521157	62140	521227	61651	521317	61398	521441	61066		
521158	2154	521228	61603	521320	60876	521444	2157		
521159	62116	521229	62142	521322	61396	521445	61721		
521160	62067	521232	62120	521323	61394	521447	62545		
521162	62219	521234	62121	521324	61098	521448	62091		
521163	62138	521235	62025	521325	61086	521449	2094		
521164	60685	521236	62069	521327	60962	521452	62047		
521165	61750	521237	61725	521328	60903	521453	61428		
521166	60775	521238	62026	521329	2149	521456	2049		
521167	60322	521242	62109	521333	62013	521457	2059		
521169	61682	521245	61273	521334	62126	521461	63982		
521173	60387	521247	62024	521335	62102	521463	61505		
521174	61368	521248	62128	521337	61777	521464	63299		
521175	61613	521249	62027	521342	8009	521479	2099		
521176	61623	521250	62129	521343	8011	521601	60859		
521177	61688	521251	62037	521344	8010	521603	60977		
521178	61680	521252	62040	521345	61492	522001	62113		
521180	62220	521253	61546	521346	62127	522002	62112		
521182	62221	521254	63111	521358	63348	522004	61604		
521184	62288	521255	63106	521359	62164	522007	61281		
521185	66094	521261	62143	521361	61502	522008	62016		
521186	62204	521263	62068	521362	62169	522009	62017		
		521265	61239	521363	61514	522015	63297		

BANDAS MULTI-V CONTINENTAL

Continental	Numero Metrico	Costillas	Longitud Efectiva (in)	Longitud Exterior (in)	Continental	Numero Metrico	Costillas	Longitud Efectiva (in)	Longitud Exterior (in)
4030195	3PK0495	3	19.50	19.80	4040325	4PK0825	4	32.50	32.80
4030195S	3PK0495S	3	19.50	19.80	4040325S	4PK0825S	4	32.50	32.80
4030199S	3PK0543S	3	21.40	21.70	4040327	4PK0830	4	32.70	33.00
4030220	3PK0560	3	22.00	22.30	4040332	4PK0845	4	33.20	33.60
4030240	3PK0610	3	24.00	24.30	4040335	4PK0850	4	33.50	33.80
4030242	3PK0615	3	24.20	24.50	4040338	4PK0857	4	33.80	34.10
4030245	3PK0620	3	24.50	24.70	4040340	4PK0865	4	34.00	34.40
4030250	3PK0635	3	25.00	25.30	4040340S	4PK0866S	4	34.00	34.30
4030250S	3PK0635S	3	25.00	25.30	4040342	4PK0870	4	34.20	34.60
4030260	3PK0660	3	26.00	26.30	4040343S	4PK0871S	4	34.30	34.60
4030267	3PK0680	3	26.70	27.10	4040347	4PK0880	4	34.70	35.00
4030280	3PK0710	3	28.00	28.30	4040349S	4PK0886S	4	34.90	35.20
4030290	3PK0735	3	29.00	29.30	4040350	4PK0890	4	35.00	35.40
4030295	3PK0750	3	29.50	29.80	4040351S	4PK1381S	4	35.10	35.40
4030295S	3PK0750S	3	29.50	29.80	4040352	4PK0895	4	35.20	35.50
4030298S	3PK0757S	3	29.80	30.10	4040352S	4PK0894S	4	35.20	35.50
4030300	3PK0760	3	30.00	30.30	4040355	4PK0900	4	35.50	35.80
4030307S	3PK0780S	3	30.70	31.00	4040355S	4PK0901S	4	35.50	35.80
4030310	3PK0785	3	31.00	31.20	4040356S	4PK0904S	4	35.60	35.90
4030310S	3PK0788S	3	31.00	31.30	4040357S	4PK0907S	4	35.70	36.00
4030315S	3PK0800S	3	31.50	31.80	4040358	4PK0910	4	35.80	36.10
4030317S	3PK0805S	3	31.70	32.00	4040360	4PK0915	4	36.00	36.30
4030319S	3PK0810S	3	31.90	32.20	4040361S	4PK0918S	4	36.10	36.40
4030320	3PK0815	3	32.00	32.30	4040362	4PK0920	4	36.20	36.50
4030325	3PK0825	3	32.50	32.80	4040362S	4PK0919S	4	36.20	36.50
4030325S	3PK0825S	3	32.50	32.80	4040365	4PK0925	4	36.50	36.70
4030330S	3PK0838S	3	33.00	33.30	4040369S	4PK0937S	4	36.90	37.20
4030335	3PK0850	3	33.50	33.80	4040370	4PK0940	4	37.00	37.30
4030340	3PK0865	3	34.00	34.30	4040371S	4PK0942S	4	37.10	37.40
4030342	3PK0868	3	34.20	34.50	4040372	4PK0945	4	37.20	37.50
4030343S	3PK0871S	3	34.30	34.60	4040373S	4PK0947S	4	37.30	37.60
4030350	3PK0890	3	35.00	35.30	4040374	4PK0950	4	37.40	37.70
4030355S	3PK0901S	3	35.50	35.80	4040374S	4PK0950S	4	37.40	37.70
4030365	3PK0925	3	36.50	36.70	4040377	4PK0960	4	37.70	38.10
4030381	3PK0968	3	38.10	38.40	4040377S	4PK0957S	4	37.70	38.00
4030385	3PK0980	3	38.50	38.80	4040378	4PK0960	4	37.80	38.10
4030390	3PK0990	3	39.00	39.30	4040379S	4PK0964S	4	37.90	38.20
4030415	3PK1055	3	41.50	41.80	4040382	4PK0970	4	38.20	38.50
4030425	3PK1080	3	42.50	42.80	4040382S	4PK0970S	4	38.20	38.50
4030440	3PK1120	3	44.00	44.30	4040385	4PK0980	4	38.50	38.90
4030455	3PK1155	3	45.50	45.80	4040387S	4PK0983S	4	38.70	39.00
4030472	3PK1200	3	47.20	47.50	4040388	4PK0985	4	38.80	39.10
4040235	4PK0595	4	23.50	23.70	4040390	4PK0990	4	39.00	39.30
4040245	4PK0620	4	24.50	24.80	4040394S	4PK1000S	4	39.40	39.70
4040247S	4PK0968S	4	24.50	24.80	4040395	4PK1005	4	39.50	39.90
4040252	4PK0640	4	25.20	25.50	4040398	4PK1010	4	39.80	40.10
4040255S	4PK0647S	4	25.50	25.80	4040400	4PK1015	4	40.00	40.30
4040270	4PK0685	4	27.00	27.30	4040405	4PK1030	4	40.50	40.90
4040275	4PK0700	4	27.50	27.80	4040410	4PK1040	4	41.00	41.30
4040280S	4PK0711S	4	28.00	28.30	4040412	4PK1050	4	41.20	41.70
4040285	4PK0725	4	28.50	28.90	4040417	4PK1060	4	41.70	42.00
4040290	4PK0735	4	29.00	29.30	4040420	4PK1065	4	42.00	42.20
4040296S	4PK0751S	4	29.60	29.90	4040423	4PK1074	4	42.30	42.60
4040300	4PK0760	4	30.00	30.20	4040425	4PK1080	4	42.50	42.80
4040305	4PK0775	4	30.50	30.80	4040430	4PK1090	4	43.00	43.20
4040306S	4PK0777S	4	30.60	30.90	4040433	4PK1100	4	43.30	43.60
4040310	4PK0785	4	31.00	31.20	4040435	4PK1105	4	43.50	43.80
4040315	4PK0800	4	31.50	31.80	4040440	4PK1120	4	44.00	44.40
4040317S	4PK0805S	4	31.70	32.00	4040440S	4PK1117S	4	44.00	44.30
4040319	4PK0810	4	31.90	32.20	4040445	4PK1130	4	44.50	44.80
4040320	4PK0815	4	32.00	32.40	4040450	4PK1145	4	45.00	45.40
4040322	4PK0817	4	32.20	32.50	4040457	4PK1160	4	45.70	46.00
4040324S	4PK0823S	4	32.40	32.70	4040460	4PK1170	4	46.00	46.40

BANDAS MULTI-V CONTINENTAL (Cont.)

Continental	Numero Metrico	Costillas	Longitud Efectiva (in)	Longitud Exterior (in)	Continental	Numero Metrico	Costillas	Longitud Efectiva (in)	Longitud Exterior (in)
4040465	4PK1180	4	46.50	46.80	4050410	5PK1040	5	41.00	41.30
4040470	4PK1195	4	47.00	47.40	4050415	5PK1055	5	41.50	41.80
4040477	4PK1215	4	47.70	48.00	4050418	5PK1062	5	41.80	42.10
4040488	4PK1240	4	48.80	49.10	4050420	5PK1065	5	42.00	42.20
4040490	4PK1245	4	49.00	49.30	4050425	5PK1080	5	42.50	42.80
4040500	4PK1270	4	50.00	50.30	4050429	5PK1090	5	42.90	43.20
4040505	4PK1285	4	50.50	50.90	4050432S	5PK1097S	5	42.80	43.10
4040510	4PK1295	4	51.00	51.30	4050433	5PK1100	5	43.30	43.60
4040512	4PK1300	4	51.20	51.50	4050435	5PK1105	5	43.50	43.80
4040515	4PK1310	4	51.50	51.90	4050440	5PK1120	5	44.00	44.40
4040517	4PK1315	4	51.70	52.00	4050443	5PK1125	5	44.30	44.60
4040520	4PK1320	4	52.00	52.30	4050445	5PK1130	5	44.50	44.80
4040525	4PK1335	4	52.50	52.80	4050448	5PK1137	5	44.80	45.10
4040528	4PK1340	4	52.80	53.10	4050450	5PK1145	5	45.00	45.40
4040532	4PK1351	4	53.20	53.50	4050457	5PK1160	5	45.70	46.00
4040535	4PK1360	4	53.50	53.80	4050459	5PK1165	5	45.90	46.20
4040540	4PK1370	4	54.00	54.30	4050470	5PK1195	5	47.00	47.40
4040550	4PK1395	4	55.00	55.20	4050475	5PK1205	5	47.50	47.80
4040560	4PK1420	4	56.00	56.20	4050477	5PK1215	5	47.70	48.00
4040571	4PK1450	4	57.10	57.40	4050480	5PK1220	5	48.00	48.30
4040620	4PK1575	4	62.00	62.30	4050485	5PK1230	5	48.50	48.70
4040633	4PK1607	4	63.30	63.60	4050490	5PK1245	5	49.00	49.30
4040635	4PK1615	4	63.50	63.90	4050500	5PK1270	5	50.00	50.30
4040685	4PK1740	4	68.50	68.80	4050505	5PK1285	5	50.50	50.90
4040745	4PK1890	4	74.50	74.80	4050508	5PK1290	5	50.80	51.10
4040880	4PK2235	4	88.00	88.30	4050510	5PK1295	5	51.00	51.30
4040940	4PK2390	4	94.00	94.30	4050515	5PK1310	5	51.50	51.90
4050193	5PK0490	5	19.30	19.60	4050520	5PK1320	5	52.00	52.30
4050200	5PK0510	5	20.00	20.30	4050530	5PK1345	5	53.00	53.30
4050264S	5PK0716S	5	28.20	28.50	4050539	5PK1370	5	53.90	54.30
4050272	5PK690	5	27.20	27.50	4050545	5PK1385	5	54.50	54.80
4050272S	5PK0691S	5	27.20	27.50	4050550	5PK1395	5	55.00	55.30
4050280	5PK0710	5	28.00	28.30	4050562	5PK1430	5	56.20	56.50
4050285	5PK0725	5	28.50	28.80	4050565	5PK1435	5	56.50	56.80
4050293S	5PK0744S	5	29.30	29.60	4050570	5PK1450	5	57.00	57.40
4050315	5PK0800	5	31.50	31.80	4050582	5PK1480	5	58.20	58.60
4050320	5PK0815	5	32.00	32.30	4050590	5PK1498	5	59.00	59.30
4050325	5PK0825	5	32.50	32.80	4050595	5PK1510	5	59.50	59.80
4050330	5PK0840	5	33.00	33.30	4050609	5PK1547	5	60.90	61.20
4050335	5PK0850	5	33.50	33.80	4050617	5PK1567	5	61.70	62.00
4050336	5PK0853	5	33.60	33.90	4050625	5PK1590	5	62.50	62.80
4050339S	5PK0861S	5	33.90	34.20	4050630	5PK1600	5	63.00	63.30
4050340	5PK0865	5	34.00	34.40	4050635	5PK1615	5	63.50	63.80
4050345	5PK0875	5	34.50	34.80	4050640	5PK1625	5	64.00	64.30
4050347	5PK0880	5	34.70	35.00	4050645	5PK1640	5	64.50	64.80
4050350	5PK0890	5	35.00	35.40	4050648	5PK1645	5	64.80	65.10
4050355	5PK0900	5	35.50	35.80	4050650	5PK1650	5	65.00	65.30
4050360	5PK0915	5	36.00	36.30	4050660	5PK1675	5	66.00	66.30
4050365	5PK0925	5	36.50	36.70	4050665	5PK1690	5	66.50	66.80
4050365S	5PK0925S	5	36.50	36.80	4050667	5PK1695	5	66.70	67.00
4050370	5PK0940	5	37.00	37.30	4050685	5PK1740	5	68.50	68.80
4050372	5PK0945	5	37.20	37.50	4050689	5PK1750	5	68.90	69.20
4050375	5PK0955	5	37.50	37.90	4050695	5PK1766	5	69.50	69.80
4050380	5PK0965	5	38.00	38.30	4050705	5PK1790	5	70.50	70.80
4050382	5PK0970	5	38.20	38.50	4050710	5PK1805	5	71.00	71.30
4050385	5PK0980	5	38.50	38.90	4050715	5PK1815	5	71.50	71.80
4050388	5PK0985	5	38.80	39.10	4050722	5PK1835	5	72.20	72.50
4050390	5PK0990	5	39.00	39.30	4050747	5PK1897	5	74.70	75.00
4050395	5PK1005	5	39.50	39.90	4050755	5PK1920	5	75.50	75.80
4050397	5PK1007	5	39.70	40.00	4050778	5PK1975	5	77.80	78.10
4050400	5PK1015	5	40.00	40.30	4050817	5PK2075	5	81.70	82.00
4050402	5PK1021	5	40.20	40.50	4050825	5PK2095	5	82.50	82.80
4050405	5PK1030	5	40.50	40.90	4050835	5PK2120	5	83.50	83.80

BANDAS MULTI-V CONTINENTAL (Cont.)

Continental	Numero Metrico	Costillas	Longitud Efectiva (in)	Longitud Exterior (in)	Continental	Numero Metrico	Costillas	Longitud Efectiva (in)	Longitud Exterior (in)
4050845	5PK2145	5	84.50	84.80	4060475	6PK1205	6	47.50	47.80
4050856	5PK2175	5	85.60	85.90	4060475F	6PK1206F	6	47.50	47.80
4050887	5PK2255	5	88.70	89.10	4060477F	6PK1215F	6	47.70	48.00
4060275S	6PK0700S	6	27.50	27.80	4060478	6PK1215	6	47.80	48.10
4060277S	6PK0703S	6	27.70	28.00	4060480	6PK1220	6	48.00	48.30
4060285	6PK0725	6	28.50	28.80	4060480F	6PK1220F	6	48.00	48.30
4060290	6PK0735	6	29.00	29.30	4060485	6PK1230	6	48.50	48.70
4060293S	6PK0744S	6	29.30	29.60	4060488	6PK1240	6	48.80	49.10
4060295	6PK0750	6	29.50	29.80	4060490	6PK1245	6	49.00	49.30
4060297	6PK0754	6	29.70	30.00	4060492	6PK1250	6	49.20	49.50
4060302	6PK0767	6	30.20	30.50	4060495	6PK1255	6	49.50	49.70
4060325	6PK0825	6	32.50	32.80	4060500	6PK1270	6	50.00	50.30
4060330	6PK0840	6	33.00	33.40	4060505	6PK1285	6	50.50	50.90
4060335	6PK0850	6	33.50	33.80	4060508	6PK1290	6	50.80	51.10
4060340	6PK0865	6	34.00	34.40	4060510	6PK1295	6	51.00	51.30
4060344S	6PK0873S	6	34.40	34.70	4060512	6PK1300	6	51.20	51.50
4060345	6PK0875	6	34.50	34.80	4060514	6PK1305	6	51.40	51.70
4060348S	6PK0885S	6	34.80	35.10	4060515	6PK1310	6	51.50	51.80
4060350	6PK0890	6	35.00	35.30	4060518	6PK1315	6	51.80	52.10
4060352	6PK0895	6	35.20	35.50	4060522	6PK1325	6	52.20	52.50
4060355	6PK0900	6	35.50	35.80	4060525	6PK1335	6	52.50	52.90
4060358	6PK0910	6	35.80	36.10	4060528	6PK1340	6	52.80	53.10
4060360	6PK0915	6	36.00	36.30	4060530	6PK1345	6	53.00	53.30
4060367	6PK0932	6	36.70	37.00	4060530F	6PK1346F	6	53.00	53.30
4060370	6PK0940	6	37.00	37.30	4060532	6PK1350	6	53.20	53.50
4060374	6PK0950	6	37.40	37.70	4060537	6PK1365	6	53.70	54.10
4060380	6PK0965	6	38.00	38.30	4060545	6PK1385	6	54.50	54.80
4060382	6PK0970	6	38.20	38.50	4060547	6PK1390	6	54.70	55.00
4060385	6PK0980	6	38.50	38.90	4060550	6PK1395	6	55.00	55.20
4060390	6PK0990	6	39.00	39.30	4060555	6PK1410	6	55.50	55.80
4060393	6PK0997	6	39.30	39.60	4060560	6PK1420	6	56.00	56.20
4060395	6PK1005	6	39.50	39.90	4060562F	6PK1430F	6	56.20	56.50
4060397F	7PK1008F	6	39.70	40.00	4060563	6PK1430	6	56.30	56.60
4060400	6PK1015	6	40.00	40.30	4060567	6PK1440	6	56.70	57.00
4060402S	6PK1022S	6	40.20	40.50	4060569	6PK1445	6	56.90	57.20
4060404	6PK1026	6	40.40	40.70	4060571	6PK1450	6	57.10	57.40
4060407	6PK1035	6	40.70	41.10	4060575	6PK1460	6	57.50	57.80
4060407S	6PK1033S	6	40.70	41.00	4060578	6PK1470	6	57.80	58.20
4060408S	6PK1037S	6	40.80	41.10	4060585	6PK1485	6	58.50	58.80
4060410	6PK1040	6	41.00	41.30	4060588	6PK1492	6	58.80	59.10
4060415	6PK1055	6	41.50	41.90	4060590	6PK1498	6	59.00	59.30
4060420	6PK1065	6	42.00	42.20	4060592	6PK1505	6	59.20	59.60
4060423	6PK1075	6	42.30	42.60	4060595	6PK1510	6	59.50	59.80
4060427	6PK1085	6	42.70	43.00	4060600	6PK1525	6	60.00	60.40
4060430	6PK1090	6	43.00	43.20	4060605	6PK1535	6	60.50	60.80
4060432F	6PK1097F	6	43.20	43.50	4060610	6PK1550	6	61.00	61.30
4060433	6PK1100	6	43.30	43.60	4060612	6PK1555	6	61.20	61.50
4060435	6PK1105	6	43.50	43.80	4060615	6PK1560	6	61.50	61.70
4060438S	6PK1112S	6	43.80	44.10	4060620	6PK1575	6	62.00	62.30
4060440	6PK1120	6	44.00	44.40	4060625	6PK1590	6	62.50	62.90
4060443	6PK1125	6	44.30	44.60	4060627	6PK1592	6	62.70	63.00
4060445	6PK1130	6	44.50	44.80	4060630	6PK1600	6	63.00	63.30
4060445S	6PK1030S	6	44.50	44.80	4060635	6PK1615	6	63.50	63.90
4060450	6PK1145	6	45.00	45.40	4060638	6PK1620	6	63.80	64.10
4060455	6PK1155	6	45.50	45.80	4060640	6PK1625	6	64.00	64.30
4060457	6PK1160	6	45.70	46.00	4060642	6PK1630	6	64.20	64.50
4060460	6PK1170	6	46.00	46.40	4060645	6PK1640	6	64.50	64.80
4060462	6PK1172	6	46.20	46.50	4060650	6PK1650	6	65.00	65.30
4060465	6PK1180	6	46.50	46.80	4060653	6PK1657	6	65.30	65.60
4060468	6PK1187	6	46.80	47.00	4060658	6PK1672	6	65.80	66.10
4060470	6PK1195	6	47.00	47.40	4060660	6PK1675	6	66.00	66.30
4060472F	6PK1199F	6	47.20	47.50	4060663	6PK1685	6	66.30	66.70
4060473	6PK1202	6	47.30	47.60	4060663F	6PK1684F	6	66.30	66.60

BANDAS MULTI-V CONTINENTAL (Cont.)

Continental	Numero Metrico	Costillas	Longitud Efectiva (in)	Longitud Exterior (in)	Continental	Numero Metrico	Costillas	Longitud Efectiva (in)	Longitud Exterior (in)
4060665	6PK1690	6	66.50	66.90	4060845	6PK2145	6	84.50	84.80
4060667	6PK1695	6	66.70	67.00	4060848	6PK2155	6	84.80	85.10
4060668	6PK1697	6	66.80	67.10	4060850	6PK2160	6	85.00	85.40
4060670	6PK1700	6	67.00	67.20	4060852	6PK2165	6	85.20	85.50
4060672	6PK1710	6	67.20	67.60	4060852F	6PK2164F	6	85.20	85.50
4060672F	6PK1706F	6	67.20	67.50	4060855	6PK2170	6	85.50	85.80
4060675	6PK1715	6	67.50	67.80	4060858	6PK2180	6	85.80	86.10
4060680	6PK1725	6	68.00	68.20	4060860	6PK2185	6	86.00	86.30
4060682	6PK1732	6	68.20	68.50	4060860F	6PK2185F	6	86.00	86.30
4060685	6PK1740	6	68.50	68.80	4060862	6PK2190	6	86.20	86.50
4060690	6PK1755	6	69.00	69.40	4060865	6PK2195	6	86.50	86.70
4060695	6PK1765	6	69.50	69.80	4060868	6PK2205	6	86.80	87.10
4060700	6PK1778	6	70.00	70.30	4060870	6PK2210	6	87.00	87.30
4060705	6PK1790	6	70.50	70.80	4060872	6PK2215	6	87.20	87.50
4060707	6PK1795	6	70.70	71.00	4060875	6PK2225	6	87.50	87.90
4060710	6PK1805	6	71.00	71.40	4060878	6PK2230	6	87.80	88.10
4060712F	6PK1808F	6	71.20	71.50	4060882	6PK2240	6	88.20	88.50
4060715	6PK1815	6	71.50	71.80	4060883	6PK2242	6	88.30	88.60
4060718	6PK1823	6	71.80	72.10	4060885	6PK2250	6	88.50	88.80
4060720	6PK1830	6	72.00	72.40	4060887	6PK2255	6	88.70	89.10
4060725	6PK1840	6	72.50	72.80	4060889	6PK2257	6	88.90	89.20
4060727F	6PK1846F	6	72.70	73.00	4060891	6PK2262	6	89.10	89.40
4060728	6PK1850	6	72.80	73.10	4060893	6PK2267	6	89.30	89.60
4060730	6PK1855	6	73.00	73.30	4060895	6PK2275	6	89.50	89.90
4060730F	6PK1855F	6	73.00	73.30	4060897	6PK2278	6	89.70	90.00
4060732	6PK1860	6	73.20	73.50	4060900	6PK2285	6	90.00	90.30
4060735	6PK1865	6	73.50	73.70	4060901	6PK2287	6	90.10	90.40
4060740	6PK1880	6	74.00	74.30	4060905	6PK2300	6	90.50	90.90
4060744	6PK1890	6	74.40	74.70	4060910	6PK2310	6	91.00	91.30
4060745	6PK1890	6	74.50	74.70	4060915	6PK2325	6	91.50	91.90
4060747	6PK1897	6	74.70	75.00	4060915F	6PK2325F	6	91.50	91.80
4060750	6PK1905	6	75.00	75.30	4060919	6PK2335	6	91.90	92.20
4060752	6PK1910	6	75.20	75.50	4060922	6PK2345	6	92.20	92.60
4060755	6PK1920	6	75.50	75.90	4060923	6PK2344	6	92.30	92.60
4060760	6PK1930	6	76.00	76.30	4060926	6PK2352	6	92.60	92.90
4060763	6PK1940	6	76.30	76.70	4060930	6PK2360	6	93.00	93.20
4060767F	6PK1948F	6	76.70	77.00	4060933	6PK2370	6	93.30	93.60
4060770	6PK1955	6	77.00	77.30	4060935	6PK2375	6	93.50	93.80
4060772	6PK1960	6	77.20	77.50	4060937	6PK2380	6	93.70	94.00
4060775	6PK1970	6	77.50	77.90	4060940	6PK2390	6	94.00	94.40
4060780	6PK1980	6	78.00	78.30	4060942	6PK2392	6	94.20	94.50
4060783	6PK1990	6	78.30	78.60	4060945	6PK2400	6	94.50	94.80
4060785	6PK1995	6	78.50	78.90	4060947	6PK2405	6	94.70	95.00
4060787	6PK2000	6	78.70	79.00	4060950	6PK2415	6	95.00	95.40
4060790	6PK2005	6	79.00	79.30	4060952	6PK2420	6	95.20	95.60
4060792	6PK2011	6	79.20	79.50	4060955	6PK2425	6	95.50	95.80
4060795	6PK2020	6	79.50	79.80	4060957	6PK2430	6	95.70	96.00
4060798	6PK2025	6	79.80	80.00	4060960	6PK2440	6	96.00	96.40
4060802	6PK2040	6	80.20	80.60	4060965	6PK2450	6	96.50	96.80
4060805	6PK2045	6	80.50	80.80	4060967	6PK2455	6	96.70	97.00
4060809	6PK2055	6	80.90	81.20	4060970	6PK2465	6	96.90	97.40
4060812	6PK2065	6	81.20	81.60	4060975	6PK2475	6	97.50	97.80
4060815	6PK2070	6	81.50	81.80	4060980	6PK2490	6	98.00	98.30
4060817	6PK2075	6	81.70	82.00	4060987	6PK2507	6	98.70	99.00
4060820	6PK2082	6	82.00	82.30	4060988	6PK2510	6	98.80	99.10
4060822	6PK2087	6	82.20	82.50	4060990	6PK2515	6	99.00	99.30
4060824	6PK2092	6	82.40	82.70	4060993	6PK2522	6	99.30	99.60
4060827	6PK2100	6	82.70	83.00	4060995	6PK2525	6	99.50	99.70
4060832	6PK2112	6	83.20	83.50	4060998	6PK2535	6	99.80	100.10
4060835	6PK2120	6	83.50	83.80	4061000	6PK2540	6	100.00	100.30
4060837	6PK2125	6	83.70	84.00	4061003	6PK2547	6	100.30	100.60
4060840	6PK2135	6	84.00	84.40	4061005	6PK2555	6	100.50	100.90
4060842	6PK2137	6	84.20	84.50	4061007	6PK2557	6	100.70	101.00

BANDAS MULTI-V CONTINENTAL (Cont.)

Continental	Numero Metrico	Costillas	Longitud Efectiva (in)	Longitud Exterior (in)	Continental	Numero Metrico	Costillas	Longitud Efectiva (in)	Longitud Exterior (in)
4061010	6PK2565	6	101.00	101.30	4070622	7PK1580	7	62.20	62.50
4061015	6PK2580	6	101.50	101.90	4070628	7PK1595	7	62.80	63.10
4061017	6PK2582	6	101.70	102.00	4070630	7PK1600	7	63.00	63.30
4061020	6PK2590	6	102.00	102.30	4070640	7PK1625	7	64.00	64.30
4061025	6PK2605	6	102.50	102.90	4070645	7PK1640	7	64.50	64.90
4061030	6PK2615	6	103.00	103.30	4070648	7PK1645	7	64.80	65.10
4061032	6PK2622	6	103.20	103.50	4070653	7PK1657	7	65.30	65.60
4061037	6PK2635	6	103.70	104.10	4070655	7PK1665	7	65.50	65.80
4061045	6PK2655	6	104.50	104.80	4070662	7PK1682	7	66.20	66.50
4061055	6PK2680	6	105.50	105.80	4070668	7PK1697	7	66.80	67.10
4061058	6PK2685	6	105.80	106.00	4070670	7PK1700	7	67.00	67.20
4061062	6PK2698	6	106.20	106.50	4070672F	7PK1706F	7	67.20	67.50
4061065	6PK2705	6	106.50	106.80	4070677	7PK1720	7	67.70	68.00
4061073	6PK2725	6	107.30	107.60	4070680	7PK1725	7	68.00	68.30
4061080	6PK2745	6	108.00	108.40	4070682	7PK1732	7	68.20	68.50
4061090	6PK2770	6	109.00	109.30	4070685	7PK1740	7	68.50	68.80
4061093	6PK2775	6	109.30	109.60	4070689	7PK1750	7	68.90	69.20
4061098	6PK2790	6	109.80	110.20	4070690	7PK1755	7	69.00	69.40
4061105	6PK2805	6	110.50	110.80	4070695	7PK1765	7	69.50	69.80
4061110	6PK2820	6	111.00	111.30	4070700	7PK1780	7	70.00	70.40
4061112	6PK2825	6	111.20	111.50	4070705	7PK1790	7	70.50	70.80
4061115	6PK2830	6	111.50	111.80	4070710	7PK1805	7	71.00	71.30
4061120	6PK2845	6	112.00	112.30	4070715	7PK1815	7	71.50	71.80
4061125	6PK2857	6	112.50	112.80	4070722	7PK1835	7	72.20	72.50
4061130	6PK2870	6	113.00	113.30	4070730	7PK1855	7	73.00	73.30
4061140	6PK2895	6	114.00	114.30	4070732	7PK1860	7	73.20	73.50
4061142	6PK2900	6	114.20	114.50	4070735	7PK1865	7	73.50	73.70
4061145	6PK2910	6	114.50	114.80	4070750	7PK1905	7	75.00	75.30
4061155	6PK2934	6	115.50	115.80	4070752	7PK1910	7	75.20	75.50
4061178	6PK2992	6	117.80	118.10	4070755	7PK1920	7	75.50	75.80
4061187	6PK3015	6	118.70	119.00	4070760	7PK1930	7	76.00	76.30
4061195	6PK3035	6	119.50	119.80	4070762	7PK1935	7	76.20	76.50
4061197F	6PK3040F	6	119.70	120.00	4070763	7PK1940	7	76.30	76.70
4061203	6PK3055	6	120.30	120.60	4070775	7PK1970	7	77.50	77.90
4061250	6PK3175	6	125.00	125.30	4070785	7PK1995	7	78.50	78.80
4061265	6PK3215	6	126.50	126.80	4070795	7PK2020	7	79.50	79.80
4061360	6PK3455	6	136.00	136.30	4070802	7PK2040	7	80.20	80.50
4061363	6PK3462	6	136.30	136.60	4070805	7PK2045	7	80.50	80.80
4061364F	6PK3465F	6	136.40	136.70	4070810	7PK2055	7	81.00	81.20
4061369	6PK3477	6	136.90	137.20	4070825	7PK2095	7	82.50	82.80
4061373F	6PK3488F	6	137.30	137.60	4070830	7PK2110	7	83.00	83.30
4070319	7PK0810	7	31.90	32.20	4070834	7PK2120	7	83.40	83.80
4070362	7PK0920	7	36.20	36.50	4070846	7PK2150	7	84.60	84.90
4070381F	7PK0967F	7	38.10	38.40	4070855	7PK2170	7	85.50	85.80
4070390	7PK0990	7	39.00	39.30	4070873	7PK2217	7	87.30	87.60
4070407F	7PK1035F	7	40.70	41.00	4070880	7PK2235	7	88.00	88.30
4070411	7PK1045	7	41.10	41.40	4070884	7PK2245	7	88.40	88.70
4070415	7PK1055	7	41.50	41.80	4070886	7PK2250	7	88.60	88.90
4070425	7PK1080	7	42.50	42.80	4070892	7PK2265	7	89.20	89.50
4070443	7PK1125	7	44.30	44.60	4070896	7PK2275	7	89.60	89.90
4070449	7PK1140	7	44.90	45.20	4070900	7PK2285	7	90.00	90.30
4070491F	7PK1247F	7	49.10	49.50	4070905	7PK2300	7	90.50	90.90
4070500	7PK1270	7	50.00	50.30	4070915	7PK2325	7	91.50	91.90
4070505	7PK1285	7	50.50	50.90	4070923	7PK2345	7	92.30	92.60
4070507F	7PK1287F	7	50.70	51.00	4070933	7PK2370	7	93.30	93.60
4070508	7PK1290	7	50.80	51.10	4070950	7PK2415	7	95.00	95.40
4070540	7PK1370	7	54.00	54.30	4070962	7PK2442	7	96.20	96.50
4070562	7PK1427	7	56.20	56.50	4070970	7PK2465	7	97.00	97.40
4070565	7PK1435	7	56.50	56.80	4070972	7PK2470	7	97.20	97.50
4070567	7PK1440	7	56.70	57.00	4070975	7PK2475	7	97.50	97.80
4070579	7PK1470	7	57.90	58.20	4071005	7PK2555	7	100.50	100.90
4070609	7PK1547	7	60.90	61.20	4071009	7PK2562	7	100.90	101.20
4070616	7PK1565	7	61.60	61.90	4071013	7PK2572	7	101.30	101.60

BANDAS MULTI-V CONTINENTAL (Cont.)

Continental	Numero Metrico	Costillas	Longitud Efectiva (in)	Longitud Exterior (in)	Continental	Numero Metrico	Costillas	Longitud Efectiva (in)	Longitud Exterior (in)
4071037	7PK2635	7	103.70	104.10	4081207F	8PK3065F	8	120.70	121.00
4071040	7PK2640	7	104.00	104.30	4081215	8PK3085	8	121.50	121.80
4071045	7PK2655	7	104.50	104.80	4081223F	8PK3105F	8	122.30	122.60
4071065	7PK2705	7	106.50	106.50	4081244	8PK3160	8	124.40	124.70
4071130	7PK2870	7	113.00	113.30	4081252	8PK3180	8	125.20	125.50
4071135	7PK2885	7	113.50	113.90	4081261	8PK3202	8	126.10	126.40
4071141	7PK2897	7	114.10	114.40	4081265F	8PK3215F	8	126.50	126.80
4071145	7PK2910	7	114.50	114.90	4081295	8PK3290	8	129.50	129.80
4071195	7PK3035	7	119.50	119.80	4081298	8PK3297	8	129.80	130.10
4071211	7PK3075	7	121.10	121.40	4081306	8PK3317	8	130.60	130.90
4080332	8PK0845	8	33.20	33.50	4081325	8PK3365	8	132.50	132.80
4080352	8PK0894	8	35.20	35.50	4081331	8PK3380	8	133.10	133.40
4080371	8PK0942	8	37.10	37.40	4081346	8PK3420	8	134.60	134.90
4080374	8PK0950	8	37.40	37.70	4081360	8PK3455	8	136.00	136.30
4080392	8PK0995	8	39.20	39.50	4081362	8PK3460	8	136.20	136.50
4080425	8PK1080	8	42.50	42.80	4081377	8PK3497	8	137.70	138.00
4080435	8PK1105	8	43.50	43.80	4090500	9PK1270	9	50.00	50.30
4080490	8PK1245	8	49.00	49.30	4100578	10PK1468	10	57.80	58.10
4080507	8PK1288	8	50.70	51.00	4100580X	10PK1475	10	58.00	58.30
4080515	8PK1310	8	51.50	51.90	4100839	10PK2130	10	83.90	84.20
4080521	8PK1322	8	52.10	52.40	4100843	10PK2140	10	84.30	84.60
4080535	8PK1360	8	53.50	53.80	4100886	10PK2250	10	88.60	88.90
4080545	8PK1385	8	54.50	54.80	4110842	11PK2137	11	84.20	84.50
4080547	8PK1390	8	54.70	55.00	D4050565	5DPK1435	5	56.50	56.80
4080550	8PK1395	8	55.00	55.30	D4050610	5DPK1550	5	61.00	61.30
4080560	8PK1420	8	56.00	56.30	D4060470	6DPK1195	6	47.00	47.30
4080582	8PK1480	8	58.20	58.50	D4060472	6DPK1200	6	47.20	47.60
4080635	8PK1615	8	63.50	63.80	D4060504	6DPK1280	6	50.40	50.70
4080645	8PK1640	8	64.50	64.80	D4060519	6DPK1317	6	51.90	52.20
4080652	8PK1655	8	65.20	65.50	D4060650	6DPK1650	6	65.00	65.30
4080660	8PK1675	8	66.00	66.30	D4060672	6DPK1710	6	67.20	67.50
4080675	8PK1715	8	67.50	67.80	D4060700	6DPK1780	6	70.00	70.30
4080695	8PK1765	8	69.50	69.80	D4060718	6DPK1822	6	71.80	72.00
4080702	8PK1782	8	70.20	70.50	D4060725	6DPK1840	6	72.50	72.80
4080732	8PK1860	8	73.20	73.50	D4060729	6DPK1850	6	72.90	73.20
4080750	8PK1905	8	75.00	75.30	D4060791	6DPK2010	6	79.10	79.40
4080793	8PK2015	8	79.30	79.60	D4060808	6PK2052	6	80.80	81.10
4080797	8PK2025	8	79.70	80.00	D4060861	6DPK2187	6	86.10	86.40
4080801	8PK2034	8	80.10	80.40	D4060865	6DPK2197	6	86.50	86.80
4080805	8PK2045	8	80.50	80.80	D4060900	6DPK2286	6	90.00	90.30
4080810	8PK2055	8	81.00	81.20	D4060956	6DPK2428	6	95.60	95.90
4080825	8PK2095	8	82.50	82.80	D4060973	6DPK2472	6	97.30	97.60
4080830	8PK2110	8	83.00	83.30	D4061134	6PK2880	6	113.40	113.70
4080851F	8PK2161F	8	85.10	85.40	D4070535	7DPK1360	7	53.50	53.80
4080860	8PK2185	8	86.00	86.30	D4070536	7DPK1362	7	53.60	53.90
4080865	8PK2195	8	86.50	86.80	D4070550	7DPK1395	7	55.00	55.30
4080897	8PK2280	8	89.70	90.10	D4070816	7DPK2072	7	81.60	81.90
4080948	8PK2407	8	94.80	95.10	D4070990	7DPK2514	7	99.00	99.30
4080952X	8PK2420	8	95.20	95.50	D4071010	7DPK2565	7	101.00	101.30
4080956	8PK2427	8	95.60	95.90	D4071077	7DPK2735	7	107.70	108.00
4080962	8PK2442	8	96.20	96.50	D4071135	7DPK2885	7	113.50	113.80
4080980	8PK2490	8	98.00	98.30	D4071161	7DPK2950	7	116.10	116.40
4080984	8PK2500	8	98.40	98.70	D4080523	8PK1328	8	52.30	52.60
4080990	8PK2515	8	99.00	99.30	D4080534	8DPK1355	8	53.40	53.70
4080992	8PK2520	8	99.20	99.50	D4080555	8PK1409	8	55.50	55.80
4081000	8PK2540	8	100.00	100.30	D4080569	8DPK1445	8	56.90	57.20
4081008	8PK2560	8	100.80	101.10	D4080720	8DPK1828	8	72.00	72.30
4081020	8PK2590	8	102.00	102.30	D4081254	8DPK3177	8	125.40	125.70
4081024	8PK2600	8	102.40	102.70	D4081403	8DPK3565	8	140.30	140.60
4081102	8PK2800	8	110.20	110.60					
4081145	8PK2910	8	114.50	114.90					
4081190F	8PK3025F	8	119.00	119.30					
4081195	8PK3035	8	119.50	119.80					

BANDAS EN V. CONTINENTAL

Continental	Longitud Efectiva (in)	Ancho Superior (in)	Numero Metrico	Continental	Longitud Efectiva (in)	Ancho Superior (in)	Numero Metrico
10305	30.600	0.313	08AV0775	17420	42.100	0.531	13AV1065
10320	32.100	0.313	08AV0815	17425	42.500	0.531	13AV1080
10325	32.600	0.313	08AV0825	17445	44.600	0.531	13AV1130
13250	25.100	0.406	10AV0635	17455	45.600	0.531	13AV1155
13260	26.100	0.406	10AV0660	17460	46.100	0.531	13AV1170
13265	26.500	0.406	10AV0675	17470	47.000	0.531	13AV1195
13270	27.100	0.406	10AV0685	17490	49.100	0.531	13AV1245
13275	27.600	0.406	10AV0700	17495	49.400	0.531	13AV1255
13310	31.100	0.406	10AV0785	22430	43.000	0.688	15AV1080
13411	41.100	0.406	10AV1040				
13465	46.500	0.406	10AV1180				
13595	59.500	0.406	10AV1510				
13605	60.500	0.406	10AV1535				
15295	29.500	0.469	11AV0735				
15300	30.100	0.469	11AV0750				
15306	30.500	0.469	11AV0760				
15335	33.500	0.469	11AV0840				
15340	34.000	0.469	11AV0850				
15345	34.600	0.469	11AV0865				
15350	35.100	0.469	11AV0875				
15355	35.600	0.469	11AV0890				
15360	36.100	0.469	11AV0900				
15366	36.600	0.469	11AV0915				
15370	37.100	0.469	11AV0925				
15375	37.600	0.469	11AV0940				
15382	38.200	0.469	11AV0955				
15385	38.600	0.469	11AV0965				
15390	39.100	0.469	11AV0980				
15400	40.200	0.469	11AV1005				
15413	41.100	0.469	11AV1030				
15433	43.000	0.469	11AV1080				
15436	43.600	0.469	11AV1090				
15445	44.600	0.469	11AV1120				
15450	45.000	0.469	11AV1130				
15455	45.600	0.469	11AV1145				
15460	46.100	0.469	11AV1155				
15465	46.600	0.469	11AV1170				
15475	47.500	0.469	11AV1195				
15480	48.100	0.469	11AV1205				
15485	48.500	0.469	11AV1220				
15490	49.100	0.469	11AV1230				
15494	49.500	0.469	11AV1245				
15543	54.200	0.469	11AV1360				
15545	54.500	0.469	11AV1370				
15557	55.600	0.469	11AV1395				
15557	55.700	0.469	11AV1403				
15585	58.500	0.469	11AV1475				
15605	60.600	0.469	11AV1525				
15615	61.500	0.469	11AV1550				
17265	26.500	0.531	13AV0675				
17295	29.500	0.531	13AV0750				
17305	30.500	0.531	13AV0775				
17320	32.100	0.531	13AV0815				
17350	35.100	0.531	13AV0890				
17360	36.100	0.531	13AV0915				
17365	36.500	0.531	13AV0925				
17370	37.100	0.531	13AV0940				
17375	37.500	0.531	13AV0955				
17380	38.000	0.531	13AV0965				
17389	38.600	0.531	13AV0980				
17390	39.100	0.531	13AV0990				
17395	39.500	0.531	13AV1005				
17405	40.500	0.531	13AV1030				

BANDAS DE TIEMPO CONTINENTAL

Continental	Num. Diente	Ancho (in)	Longitud Efectiva (in)	Continental	Num. Diente	Ancho (in)	Longitud Efectiva (in)
40013	121	0.750	45.375	40307	223	1.063	70.236
40017	121	0.719	45.375	40309	169	0.945	53.228
40071	124	0.984	46.500	40310	127	1.000	47.625
40077	106	0.748	39.750	40312	104	0.866	39.000
40091	163	1.000	61.125	40314	65	0.500	20.472
40103	148	1.000	46.614	40317	153	0.984	48.189
40124	123	0.748	46.125	40319	146	1.102	54.750
40139	149	0.984	55.875	40320	201	1.260	63.307
40152	119	1.000	44.625	40323	259	1.252	81.575
40153	124	0.938	46.500	40324	110	0.858	34.646
40159	55	0.500	20.625	40326	58	0.866	21.750
40164	95	0.748	35.625	40327	176	1.102	66.000
40168	65	0.500	20.472	40328	281	1.181	88.504
40186	70	0.625	26.250	40329	197	0.787	62.047
40187	113	0.938	42.375	40330	281	1.173	88.504
40194	97	1.000	36.375	40331	142	0.906	53.250
40196	219	0.984	82.125	40332	122	0.780	45.750
40201	121	1.142	38.110	40333	120	1.181	45.000
40203	111	0.672	41.625	40334	148	0.874	46.614
40207	299	1.181	94.173	40335	127	0.984	47.625
40212	103	1.000	38.625	40338	146	0.937	45.984
40215	143	1.000	45.039	40342	160	1.189	60.000
40218	239	0.984	75.276	40343	117	0.878	43.875
40219	200	1.188	62.992	40345	124	0.875	39.063
40222	78	0.787	24.567				
40224	104	0.945	39.000				
40227	124	1.016	46.500				
40232	123	1.142	46.125				
40242	137	1.126	51.375				
40244	112	0.945	42.000				
40245	112	1.142	42.000				
40246	150	1.126	56.250				
40249	133	0.984	49.875				
40251	228	1.220	71.811				
40252	148	0.906	55.500				
40255	202	1.181	63.622				
40257	211	1.260	66.457				
40258	131	1.000	49.125				
40259	187	1.260	58.898				
40262	124	0.709	46.500				
40263	192	0.945	72.000				
40265	146	1.102	54.750				
40270	152	1.102	57.000				
40276	131	0.866	49.125				
40282	105	0.866	39.375				
40283	99	1.000	37.125				
40285	225	1.181	70.866				
40286	197	1.024	62.047				
40287	195	1.260	61.417				
40288	116	1.142	36.535				
40289	107	1.000	33.701				
40290	76	1.000	23.937				
40291	152	0.945	47.874				
40292	147	1.000	46.299				
40293	110	0.709	41.250				
40294	129	1.000	48.375				
40295	201	1.181	63.307				
40296	138	0.906	43.465				
40297	253	1.169	79.685				
40298	211	1.339	66.457				
40304	223	1.063	70.236				
40305	171	0.945	53.858				
40306	150	0.906	47.244				

TÉRMINOS Y CONDICIONES



Aviso Legal

El contenido de esta publicación no es legalmente vinculante y se proporciona con fines informativos únicamente. Las marcas que se muestran en esta publicación son marcas registradas de Continental AG y/o de sus afiliadas. Copyright © 2020 Contitech AG. Todos los derechos reservados.

Contacto
Continental ContiTech de México, S. de R.L. de C.V.
Circuito Exportación 330
Parque Industrial Tres Naciones
San Luis Potosí, SLP
78335 México
Tel. +52-444-500-2694

Nota Legal
El contenido de esta publicación no es legalmente vinculante y se proporciona sólo como información. Las marcas comerciales que aparecen en esta publicación son propiedad de Continental AG y sus afiliados. Copyright © 2015 ContiTech AG. Derechos reservados.

MyContiParts.com.mx



Continental
The Future in Motion

20674924